



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

附件十一：A2區地上層A棟
現況調查報告書





社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

附件十一：A 2 區地上層 A 棟
現況調查報告書




鑑定會勘紀錄表

案件名稱	新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104年6月15日
鑑定地點	A2區 A棟 10樓~ 21樓		
會 勘 人 員 簽 章	申請 單位 代表	朱炯焜 (代簽)	
	鑑定 技師	張眾佳	
	所有 人 或 住 戶 代 表	戴維文 傅思遠 吳淑芳 蔡瑞崑 張文章	
<p>會勘概述：</p> <p>1. 本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。</p> <p>2. 右寧一路95號10樓之5、16樓之6、15樓之2、15樓之5、10樓之3無戶在場，故本次未勘驗。</p> <p>3. 右寧一路95號15樓屋主不同意勘驗。</p>			
備註：			

鑑定會勘紀錄表


案件名稱	新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104年6月22日
鑑定地點	A2區 A棟 樓~ 10樓		
會 勘 人 員 簽 章	申請 單位 代表		
	鑑定 技師	張眾佳	
	所有 權人 或住 戶代 表	戴雅倫	
<p>會勘概述：</p> <p>1. 本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。</p> <p>2. 合安一路95號6F-1、合安一路95號、合安一路101號、合安一路107號、合安一路113號無研到場，故本次未勘驗。</p>			
備註：			



A2區A棟1層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	梁、柱、結構牆
○	平 頂



A2區A棟1層夾層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	梁、柱、結構牆
○	門 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟1樓之01 (新北市板橋區合安一路111號1樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造				<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input type="checkbox"/> 住宅			<input checked="" type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他				
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟1樓之02 (新北市板橋區合安一路113號1樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造				<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input type="checkbox"/> 住宅			<input checked="" type="checkbox"/> 辦公室		<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	漸 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	以下空白													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟1樓之O3 (新北市板橋區合安一路115號1樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他				
用途	<input type="checkbox"/> 住宅			<input checked="" type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他				
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全頁	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說 明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說 明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟1樓之S1 (新北市板橋區合安一路109號1樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造				<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input type="checkbox"/> 住宅				<input type="checkbox"/> 辦公室			<input checked="" type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 濕	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟1樓之S2 (新北市板橋區合安一路107號1樓)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造		<input type="checkbox"/>	加強磚造		<input type="checkbox"/>				其他
用途	<input type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室		<input checked="" type="checkbox"/>	商業		<input type="checkbox"/>				其他
照片編號		位 置				裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
		全頁	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量	
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2		以下空白													
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟1樓之S3 (新北市板橋區合安一路105號1樓)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造				<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他				
用途	<input type="checkbox"/> 住宅			<input type="checkbox"/> 辦公室		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 商業		<input type="checkbox"/> 其他				
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	立頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟1樓之S5 (新北市板橋區合安一路103號1樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input checked="" type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟1樓之S6 (新北市板橋區合安一路101號1樓)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造		<input type="checkbox"/>	加強磚造		<input type="checkbox"/>				其他
用途	<input type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室		<input checked="" type="checkbox"/>	商業		<input type="checkbox"/>				其他
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2		以下空白													
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟1樓之S7 (新北市板橋區合安一路99號1樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	鋼構造				加強磚造			其他					
用途	住宅				辦公室			<input checked="" type="checkbox"/> 商業	其他					
照片編號	位置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟1樓之S8 (新北市板橋區合安一路97號1樓)																
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他	
用途	<input type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input checked="" type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他	
照片編號		位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	侷 註			
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量								
1	<input checked="" type="checkbox"/>																
2	<input checked="" type="checkbox"/>																
3		以下空白															
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟1樓之S9 (新北市板橋區合安一路95號1樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input checked="" type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	蝕裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	以下空白													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



A2區A棟2層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟2樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號2樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他				
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅			<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他				
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟2樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號2樓-1)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造					其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					辦公室				商業					其他
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3	以下空白														
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟2樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號2樓-2)											
構造		<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他		
用途		<input checked="" type="checkbox"/> 住宅			<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他		
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	黴裂	備註
	編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟2樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號2樓-3)											
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	<input type="checkbox"/> 其他									
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	<input type="checkbox"/> 其他									
照片編號	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
	全頁	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟2樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號2樓-5)												
構造	✓ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他				
用途	✓ 住宅			辦公室			商業		其他				
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												
2	✓												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟2樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號2樓-6)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造	其他			
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					辦公室				商業	其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟3層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟3樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號3樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 加強磚造	<input type="checkbox"/> 其他								
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 商業	<input type="checkbox"/> 其他								
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟3樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號3樓-1)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟3樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號3樓-2)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					<input type="checkbox"/> 鋼構造				<input type="checkbox"/> 加強磚造	<input type="checkbox"/> 其他			
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					<input type="checkbox"/> 辦公室				<input type="checkbox"/> 商業	<input type="checkbox"/> 其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	屋頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟3樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號3樓-3)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他									
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他									
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	濕斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟3樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號3樓-5)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮濕	龜裂	備註			
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量								
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3	以下空白															
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟3樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號3樓-6)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟4層照片平面位置示意圖



圖 例	
<	梁·柱·結構牆
○	平 頂


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟4樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號4樓)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/> 鋼構造		<input type="checkbox"/> 加強磚造		<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅			<input type="checkbox"/> 辦公室		<input type="checkbox"/> 商業		<input type="checkbox"/> 其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟4樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號4樓-1)												
構造		<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他			
用途		<input checked="" type="checkbox"/> 住宅			<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
	編號	全	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟4樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號4樓-2)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
		全	梁	柱	結	平	長	寬	數	落	水	斑	註	
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟4樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號4樓-3)												
構造		<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他			
用途		<input checked="" type="checkbox"/> 住宅			<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟4樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號4樓-5)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造					其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					辦公室				商業					其他
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3	以下空白														
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟4樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號4樓-6)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他							
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業	其他							
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟5層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟5樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號5樓)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>		其他	
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>		其他	
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3		以下空白														
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟5樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號5樓-1)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			其他		
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3		以下空白													
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟5樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號5樓-2)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	蟲裂	備註		
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3		以下空白														
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟5樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號5樓-3)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>	其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>	其他		
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	佈註		
		全景	梁	柱	結構牆	屋頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3		以下空白														
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟5樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號5樓-5)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>	其他	
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>	其他	
照片編號		位置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3		以下空白													
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟5樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號5樓-6)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	立頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟6層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	梁、柱、結構端
○	牛 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟6樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號6樓)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他							
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業	其他							
照片編號	位 置					裂 縫			氣 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結構牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟6樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號6樓-1)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			其他		
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮濕	龜裂	備註	
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2		以下空白													
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟6樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號6樓-2)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他							
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業	其他							
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮濕	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	屋頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟6樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號6樓-3)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					<input type="checkbox"/> 鋼構造				<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他			
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					<input type="checkbox"/> 辦公室				<input type="checkbox"/> 商業	其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3		<input checked="" type="checkbox"/>						1	混凝土澆置不良鋼筋外露 0.1m x 0.3m		環氧樹脂 砂漿修補			
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟6樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號6樓-5)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造		<input type="checkbox"/>	加強磚造		<input type="checkbox"/>				其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室		<input type="checkbox"/>	商業		<input type="checkbox"/>				其他
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		全景	梁	柱	結構牆	屋頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3		以下空白													
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟6樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號6樓-6)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>	其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>	其他		
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3		以下空白														
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟7層照片平面位置示意圖



圖 例	
<	梁、柱、結構牆
○	立 柱

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟7樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號7樓)												
構造	✓	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	✓	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓													
2		✓				0.7	0.1	1						
3	✓													
4	✓													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟7樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號7樓-1)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			其他		
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3		以下空白													
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟7樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號7樓-2)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造					
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					辦公室				商業					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2		<input checked="" type="checkbox"/>				0.9	0.1	1							
3	<input checked="" type="checkbox"/>														
4	<input checked="" type="checkbox"/>														
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟7樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號7樓-3)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			其他		
照片編號		位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
		全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)						數 量	
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3		以下空白													
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟7樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號7樓-5)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造		<input type="checkbox"/>	加強磚造		<input type="checkbox"/>				其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室		<input type="checkbox"/>	商業		<input type="checkbox"/>				其他
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3		以下空白													
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟7樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號7樓-6)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/>	鋼構造	<input type="checkbox"/>	加強磚造	<input type="checkbox"/>	其他						
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅	<input type="checkbox"/>	辦公室	<input type="checkbox"/>	商業	<input type="checkbox"/>	其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟8層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	梁、柱、結構牆
○	半 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟8樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號8樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟8樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號8樓-1)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟8樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號8樓-2)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他									
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他									
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟8樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號8樓-3)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註			
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量								
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3	以下空白															
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟8樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號8樓-5)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造					其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					辦公室				商業					其他
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3	以下空白														
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟8樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號8樓-6)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮濕	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	立頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟9層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	梁、柱、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟9樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號9樓)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟9樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號9樓-1)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/>	鋼構造	<input type="checkbox"/>	加強磚造	<input type="checkbox"/>	其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅	<input type="checkbox"/>	辦公室	<input type="checkbox"/>	商業	<input type="checkbox"/>	其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟9樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號9樓-2)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造				<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室				<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟9樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號9樓-3)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	鋼構造			加強磚造			其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	辦公室			商業			其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟9樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號9樓-5)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造				<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他				
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室				<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他				
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟9樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號9樓-6)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他									
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他									
照片 編號	位 置					裂 縫			氣 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2					<input checked="" type="checkbox"/>	1.3	0.2	1					
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟10層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	梁、柱、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟10樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號10樓)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>	其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>	其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註			
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量								
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3	<input checked="" type="checkbox"/>															
4	<input checked="" type="checkbox"/>															
5	<input checked="" type="checkbox"/>															
6	<input checked="" type="checkbox"/>															
7	以下空白															
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟10樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號10樓-1)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造				<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室				<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮濕	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟10樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號10樓-2)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			其他		
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	濕斑	龜裂	備註	
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2						0.4	0.2	1							
3						2.5	0.2	1							
4	<input checked="" type="checkbox"/>														
5						1.3	0.1	1							
6	<input checked="" type="checkbox"/>														
7		以下空白													
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 22 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟10樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號10樓-3)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造					其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					辦公室				商業					其他
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	漏 垢	龜 裂	備 註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3	以下空白														
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟10樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號10樓-5)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造		<input type="checkbox"/>	加強磚造		<input type="checkbox"/>				其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室		<input type="checkbox"/>	商業		<input type="checkbox"/>				其他
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		全景	梁	柱	結構層	不頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3	<input checked="" type="checkbox"/>														
4	<input checked="" type="checkbox"/>														
5		以下空白													
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟10樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號10樓-6)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造					其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅				辦公室				商業					其他
照片 編號	位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數 量	
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	<input checked="" type="checkbox"/>													
6	<input checked="" type="checkbox"/>													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟11層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	梁、柱、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟11樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號11樓)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他
照片編號		位置				裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註			
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量		
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3	<input checked="" type="checkbox"/>															
4	<input checked="" type="checkbox"/>															
5	<input checked="" type="checkbox"/>															
6	<input checked="" type="checkbox"/>															
7		以下空白														
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟11樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號11樓-1)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 加強磚造	<input type="checkbox"/>	其他							
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 商業	<input type="checkbox"/>	其他							
照片編號	位 置					裂 縫			氣 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟11樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號11樓-2)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	屋頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	<input checked="" type="checkbox"/>												
6	<input checked="" type="checkbox"/>												
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟11樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號11樓-3)												
構造	✓	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	✓	住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
	全	梁	柱	結	平	長	寬	數	落	水	斑	裂	註	
1	✓													
2	✓													
3	✓													
4	✓													
5	✓													
6	✓													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟11樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號11樓-5)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他							
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業	其他							
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	含景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟11樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號11樓-6)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他				
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅			<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他				
照片編號	空 置					裂 縫			剝落	滲水	潮 濕	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	<input checked="" type="checkbox"/>													
6	<input checked="" type="checkbox"/>													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟12層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟12樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號12樓)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	不頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	<input checked="" type="checkbox"/>												
6	<input checked="" type="checkbox"/>												
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說 明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說 明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟12樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號12樓-1)												
構造		<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他			
用途		<input checked="" type="checkbox"/> 住宅			<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	編號	全景	梁	柱	結構牆	不頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2					<input checked="" type="checkbox"/>	0.6	0.2	1						
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟12樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號12樓-2)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他									
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他									
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全樓	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2					<input checked="" type="checkbox"/>	1.2	0.1	1					
3					<input checked="" type="checkbox"/>	3.8	0.1	1					
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5					<input checked="" type="checkbox"/>	1.3	0.2	1					
6					<input checked="" type="checkbox"/>	0.6	0.1	1					
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟12樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號12樓-3)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構樑	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3	<input checked="" type="checkbox"/>														
4	<input checked="" type="checkbox"/>														
5	<input checked="" type="checkbox"/>														
6	<input checked="" type="checkbox"/>														
7	以下空白														
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟12樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號12樓-5)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4					<input checked="" type="checkbox"/>			2	混凝土缺損0.2mx0.2m			環氧樹脂砂漿修補	
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟12樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號12樓-6)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/>	鋼構造	<input type="checkbox"/>	加強磚造	<input type="checkbox"/>	其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅	<input type="checkbox"/>	辦公室	<input type="checkbox"/>	商業	<input type="checkbox"/>	其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮濕	龜裂	備註
	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	<input checked="" type="checkbox"/>												
6	<input checked="" type="checkbox"/>												
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟13層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟13樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號13樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業		其他							
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	蟲裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	<input checked="" type="checkbox"/>													
6	<input checked="" type="checkbox"/>													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟13樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號13樓-1)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他									
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他									
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟13樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號13樓-2)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			其他		
照片編號		位置				裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量	
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2					<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.2	1							
3					<input checked="" type="checkbox"/>	1.2 1.6	0.2 0.2	1 1							
4					<input checked="" type="checkbox"/>	2.4	0.2	1							
5					<input checked="" type="checkbox"/>	2.6	0.2	1							
6	<input checked="" type="checkbox"/>														
7		以下空白													
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說 明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說 明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟13樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號13樓-3)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註			
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量								
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2					<input checked="" type="checkbox"/>	1.3	0.2	1								
3	<input checked="" type="checkbox"/>															
4	<input checked="" type="checkbox"/>															
5	<input checked="" type="checkbox"/>															
6	<input checked="" type="checkbox"/>															
7	以下空白															
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟13樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號13樓-5)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			其他		
照片編號		位置					裂 縫			剝落	滲水	潮 斑	龜 裂	備 註	
		全景	梁	柱	結構牆	不頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2					<input checked="" type="checkbox"/>	0.7	0.2	1							
3	<input checked="" type="checkbox"/>														
4	<input checked="" type="checkbox"/>														
5		以下空白													
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟13樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號13樓-6)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/>	鋼構造	<input type="checkbox"/>	加強磚造	<input type="checkbox"/>	其他						
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅	<input type="checkbox"/>	辦公室	<input type="checkbox"/>	商業	<input type="checkbox"/>	其他						
照片編號	位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	<input checked="" type="checkbox"/>													
6		<input checked="" type="checkbox"/>						2	彈簧0.1mx0.1m			環氧樹脂砂漿修補		
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A2區A棟14層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟14樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號14樓)																
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他	
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他	
照片編號		位置					裂縫			剝落	滲水	剝斑	龜裂	備註			
		全景	梁	柱	結構牆	不頂	長(m)	寬(mm)	數量								
1	<input checked="" type="checkbox"/>																
2					<input checked="" type="checkbox"/>	1.9	0.1	1									
3					<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	0.1	1									
4					<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	0.2	2									
5					<input checked="" type="checkbox"/>	1.4	0.1	1									
6					<input checked="" type="checkbox"/>	0.5	0.1	1									
7		以下空白															
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟14樓之A02 (中繼水箱)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input type="checkbox"/> 住宅			<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業		<input checked="" type="checkbox"/> 其他 (中繼水箱)				
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟14樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號14樓-2)																
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他	
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他	
照片 編號		位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註			
		全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量								
1	<input checked="" type="checkbox"/>																
2	<input checked="" type="checkbox"/>																
3	<input checked="" type="checkbox"/>																
4	<input checked="" type="checkbox"/>																
5	<input checked="" type="checkbox"/>																
6	<input checked="" type="checkbox"/>																
7		以下空白															
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟14樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號14樓-3)																
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他	
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他	
照片編號		位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註			
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量								
1	<input checked="" type="checkbox"/>																
2	<input checked="" type="checkbox"/>																
3	<input checked="" type="checkbox"/>																
4	<input checked="" type="checkbox"/>																
5	<input checked="" type="checkbox"/>																
6	<input checked="" type="checkbox"/>																
7		以下空白															
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟14樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號14樓-5)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/>	鋼構造	<input type="checkbox"/>	加強磚造	<input type="checkbox"/>	其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅	<input type="checkbox"/>	辦公室	<input type="checkbox"/>	商業	<input type="checkbox"/>	其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟14樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號14樓-6)													
構造	✓ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他					
用途	✓ 住宅			辦公室			商業		其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮濕	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	✓													
2	✓													
3	✓													
4	✓													
5	✓													
6	✓													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A2區A棟15層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	梁、柱、結構牆
○	平 面

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟15樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號15樓)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			其他		
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2		以下空白													
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟15樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號15樓-1)												
構造		<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他			
用途		<input checked="" type="checkbox"/> 住宅			<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他			
照片編號	全圖	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
		梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5		以下空白												
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟15樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號15樓-2)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	以下空白													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟15樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號15樓-3)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造				<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室				<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	<input checked="" type="checkbox"/>													
6	<input checked="" type="checkbox"/>													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表





鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟15樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號15樓-5)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潤斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	以下空白													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟15樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號15樓-6)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>	其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>	其他		
照片編號		位置				裂縫			剝落	滲水	潮斑	蟲裂	備註			
		全頁	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)						數量		
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3	<input checked="" type="checkbox"/>															
4	<input checked="" type="checkbox"/>															
5	<input checked="" type="checkbox"/>															
6	<input checked="" type="checkbox"/>															
7		以下空白														
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟16層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	樂、社、為構辦
○	公 項

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟16樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號16樓)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他
照片編號		位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3	<input checked="" type="checkbox"/>															
4	<input checked="" type="checkbox"/>															
5	<input checked="" type="checkbox"/>															
6	<input checked="" type="checkbox"/>															
7		以下空白														
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟16樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號16樓-1)																
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他	
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	梁	柱	結構牆	不頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
1	<input checked="" type="checkbox"/>																
2					<input checked="" type="checkbox"/>	1.3 0.4	0.2 0.2	1 1									
3	<input checked="" type="checkbox"/>																
4					<input checked="" type="checkbox"/>	0.8	0.2	1									
5	以下空白																
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟16樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號16樓-2)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2					<input checked="" type="checkbox"/>	1.4	0.2	1						
3		<input checked="" type="checkbox"/>						1	蜂窩0.3mx0.6m			環氧樹脂 砂漿修補		
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5					<input checked="" type="checkbox"/>	3.4	0.2	1						
6	<input checked="" type="checkbox"/>													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟16樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號16樓-3)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			裂 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2		<input checked="" type="checkbox"/>				0.4	0.1	1						
3					<input checked="" type="checkbox"/>	1.2	0.2	1						
4					<input checked="" type="checkbox"/>	0.5	0.1	1						
5					<input checked="" type="checkbox"/>	2.6	0.2	1						
6	<input checked="" type="checkbox"/>													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟16樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號16樓-5)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他								
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業	其他								
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟16樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號16樓-6)																
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他	
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他	
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮濕	龜裂	備註			
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量								
1	<input checked="" type="checkbox"/>																
2		以下空白															
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟17層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟17樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號17樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	<input checked="" type="checkbox"/>													
6	<input checked="" type="checkbox"/>													
7		<input checked="" type="checkbox"/>						1	峰高0.2x0.4m			環氧樹脂砂漿修補		
8	以下空白													
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
07		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
08		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟17樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號17樓-1)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造	其他			
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					辦公室				商業	其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟17樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號17樓-2)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 加強磚造	<input type="checkbox"/> 其他							
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 商業	<input type="checkbox"/> 其他							
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	<input checked="" type="checkbox"/>												
6	<input checked="" type="checkbox"/>												
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟17樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號17樓-3)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造		<input type="checkbox"/>	加強磚造		<input type="checkbox"/>				其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室		<input type="checkbox"/>	商業		<input type="checkbox"/>				其他
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3	<input checked="" type="checkbox"/>														
4	<input checked="" type="checkbox"/>														
5	<input checked="" type="checkbox"/>														
6		<input checked="" type="checkbox"/>						2	蜂窩0.2m x 0.6m				環氧樹脂 砂漿修補		
7		<input checked="" type="checkbox"/>						1	蜂窩0.2m x 1.5m				環氧樹脂 砂漿修補		
8		<input checked="" type="checkbox"/>						1	蜂窩0.1m x 0.2m				環氧樹脂 砂漿修補		
9	以下空白														
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
07	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
08	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟17樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號17樓-5)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造	其他			
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					辦公室				商業	其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟17樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號17樓-6)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	<input checked="" type="checkbox"/>												
6	<input checked="" type="checkbox"/>												
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟18層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟18樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號18樓)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土				<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造		其他		
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅				<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業		其他		
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		合梁	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3	<input checked="" type="checkbox"/>														
4	<input checked="" type="checkbox"/>														
5	<input checked="" type="checkbox"/>														
6	<input checked="" type="checkbox"/>														
7		以下空白													
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟18樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號18樓-1)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	鋼構造				加強磚造			其他				
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	辦公室				商業			其他				
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟18樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號18樓-2)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>	其他	
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>	其他	
照片編號		位 置				裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
		全 景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量	
1		<input checked="" type="checkbox"/>													
2		<input checked="" type="checkbox"/>													
3		<input checked="" type="checkbox"/>													
4		<input checked="" type="checkbox"/>													
5		<input checked="" type="checkbox"/>													
6		<input checked="" type="checkbox"/>													
7	以下空白														
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟18樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號18樓-3)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	<input checked="" type="checkbox"/>													
6		<input checked="" type="checkbox"/>						2	蜂窩0.3m x 0.6m				環氧樹脂 砂漿修補	
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟18樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號18樓-5)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 濕	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	立頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	以下空白													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟18樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號18樓-6)													
構造	✓ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他				
用途	✓ 住宅			辦公室			商業			其他				
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮濕	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓													
2	✓													
3	✓													
4	✓													
5	✓													
6	✓													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A2區A棟19層照片平面位置示意圖



圖 例	
<	梁、柱、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟19樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號19樓)											
構造	✓	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	✓	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全	梁	柱	結構	平	長	寬	數	落	水	斑	裂	註
1	✓												
2		✓						1	蜂窩0.1m x 0.2m				環氧樹脂 砂漿修補
3	✓												
4	✓												
5	✓												
6	✓												
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟19樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號19樓-1)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造	其他			
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					辦公室				商業	其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟19樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號19樓-2)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/> 鋼構造			<input type="checkbox"/> 加強磚造			<input type="checkbox"/> 其他				
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅			<input type="checkbox"/> 辦公室			<input type="checkbox"/> 商業			<input type="checkbox"/> 其他				
照片編號	位置					縫 縫			鋼 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2		<input checked="" type="checkbox"/>						1	縫寬0.15m x 0.5m				環氧樹脂 砂漿修補	
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	<input checked="" type="checkbox"/>													
6	<input checked="" type="checkbox"/>													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟19樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號19樓-3)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他										
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他										
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	<input checked="" type="checkbox"/>													
6	<input checked="" type="checkbox"/>													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟19樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號19樓-5)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>	其他	
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>	其他	
照片編號		位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3	<input checked="" type="checkbox"/>														
4	<input checked="" type="checkbox"/>														
5		以下空白													
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟19樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號19樓-6)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他							
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業	其他							
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	<input checked="" type="checkbox"/>												
6	<input checked="" type="checkbox"/>												
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A2區A棟20層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	梁、柱、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟20樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號20樓)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/>	鋼構造	<input type="checkbox"/>	加強磚造	<input type="checkbox"/>	其他						
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅	<input type="checkbox"/>	辦公室	<input type="checkbox"/>	商業	<input type="checkbox"/>	其他						
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	濕斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	<input checked="" type="checkbox"/>													
6	<input checked="" type="checkbox"/>													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟20樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號20樓-1)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>	其他	
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>	其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	湧		
編號	全景	梁	柱	結構牆	立頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	注		
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	<input checked="" type="checkbox"/>														
3	<input checked="" type="checkbox"/>														
4	<input checked="" type="checkbox"/>														
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟20樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號20樓-2)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土					鋼構造			加強磚造	其他			
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅					辦公室			商業	其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	<input checked="" type="checkbox"/>												
6	<input checked="" type="checkbox"/>												
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
05		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
06		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟20樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號20樓-3)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他							
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業	其他							
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮濕	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北山板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟20樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號20樓-5)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他
照片編號		位 置				裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註			
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)						數量		
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3	<input checked="" type="checkbox"/>															
4	<input checked="" type="checkbox"/>															
5		以下空白														
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟20樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號20樓-6)													
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他								
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅		辦公室		商業	其他								
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	<input checked="" type="checkbox"/>													
3	<input checked="" type="checkbox"/>													
4	<input checked="" type="checkbox"/>													
5	<input checked="" type="checkbox"/>													
6	<input checked="" type="checkbox"/>													
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		





A2區A棟21層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	梁、柱、結構牆
○	平 頂

A-21F-1

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟21樓之A01 (新北市板橋區合安一路95號21樓)															
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造			<input type="checkbox"/>			其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業			<input type="checkbox"/>			其他
照片編號		位 置				裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註			
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)						數量		
1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	<input checked="" type="checkbox"/>															
3	<input checked="" type="checkbox"/>															
4		<input checked="" type="checkbox"/>				0.3	0.1	2								
5	<input checked="" type="checkbox"/>															
6	<input checked="" type="checkbox"/>															
7		以下空白														
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
01		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
02		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
03		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
04		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟21樓之A02 (新北市板橋區合安一路95號21樓-1)														
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造		<input type="checkbox"/>	加強磚造		<input type="checkbox"/>				其他
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室		<input type="checkbox"/>	商業		<input type="checkbox"/>				其他
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
	全景	梁	柱	結構體	平頂	長(m)	寬(mm)	數量							
1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2		<input checked="" type="checkbox"/>				0.3	0.1	1							
3	<input checked="" type="checkbox"/>														
4	<input checked="" type="checkbox"/>														
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟21樓之A03 (新北市板橋區合安一路95號21樓-2)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土			<input type="checkbox"/>	鋼構造			<input type="checkbox"/>	加強磚造		其他	
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅			<input type="checkbox"/>	辦公室			<input type="checkbox"/>	商業		其他	
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	<input checked="" type="checkbox"/>												
6	<input checked="" type="checkbox"/>												
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編 號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟21樓之A05 (新北市板橋區合安一路95號21樓-3)											
構造	✓	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	✓	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			裂	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	✓												
2	✓												
3	✓												
4	✓												
5	✓												
6	✓												
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟21樓之A06 (新北市板橋區合安一路95號21樓-5)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/>	鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/>	鋼構造	<input type="checkbox"/>	加強磚造	<input type="checkbox"/>	其他					
用途	<input checked="" type="checkbox"/>	住宅	<input type="checkbox"/>	辦公室	<input type="checkbox"/>	商業	<input type="checkbox"/>	其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	滲斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A2區A棟21樓之A07 (新北市板橋區合安一路95號21樓-6)												
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土	<input type="checkbox"/> 鋼構造	<input type="checkbox"/> 加強磚造	其他									
用途	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅	<input type="checkbox"/> 辦公室	<input type="checkbox"/> 商業	其他									
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構縫	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	<input checked="" type="checkbox"/>												
2	<input checked="" type="checkbox"/>												
3	<input checked="" type="checkbox"/>												
4	<input checked="" type="checkbox"/>												
5	<input checked="" type="checkbox"/>												
6	<input checked="" type="checkbox"/>												
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
01	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
02	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
03	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
04	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
05	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
06	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

