

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 西區鑑定報告書

【附冊十四】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日 期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文 號：中市結技鑑字第 287 號

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)； 李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)； 王錦賢(技執字第 004369 號)

高原(技執字第 003466 號)； 張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)； 葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)； 楊培堅(技執字第 001408 號)


林育信(技執字第 006880 號)； 林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)； 李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)； 石建倫(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)； 黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



黃冠綸



黃冠綸



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



高原



楊宗翰



葉瑞堯



高志宏



石建愉



張家隆



楊培堅

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件三十四：A6 西區 U 棟裂損現況調查報告







浮洲合宜住宅 A6 區地上層 U 棟現況調查

目錄

屋頂層含屋頂一層～三層(RF).....	1
二十四層(24F)	12
二十三層(23F)	29
二十二層(22F)	46
二十一層(21F)	65
二十層(20F)	82
十九層(19F)	98
十八層(18F)	114
十七層(17F)	135
十六層(16F)	153
十五層(15F)	170
十四層(14F)	187
十三層(13F)	203
十二層(12F)	221
十一層(11F)	239
十層(10F)	257
九層(9F)	274
八層(8F)	290
七層(7F)	306
六層(6F)	323
五層(5F)	340
四層(4F)	357
三層(3F)	374
二層(2F)	391
一層含夾層(1F)	411







屋頂頂板平面圖 照片編號：






A6區 U棟



屋頂三層平面圖 照片編號： ○


A6區 L棟



屋頂二層平面圖 照片編號：



A6區 U棟



屋頂一層平面圖 照片編號： ○

A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟RF									
用	途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☒ 其他	屋頂層			
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	水泥粉光			




照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉屑剝落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露縮蝕 4. 潮濕脫落 5. 污水滲污或白蟻	
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	1.2	0.3		屋頂三層-牆面現況
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	井	0.2x1.2	0.1	1	屋頂三層-平頂現況
3	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	井	1.5x5	0.9		屋頂三層-地坪現況
4	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	井	1.5x2	0.7		屋頂三層-地坪現況
5	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	井	1.5x3	0.7		屋頂三層-機房地坪現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂三層-機房地坪現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂三層-水箱區現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.4	0.1-0.2	5	屋頂三層-水箱區平頂現況
9	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	井	0.75x2	0.1-0.2	1	屋頂三層-柱現況
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	0.7	0.1-0.2	1	屋頂三層-牆現況
11	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	井	0.5x1	0.1-0.2	1	屋頂二層-機房地坪現況
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	0.30	0.1-0.2	1	屋頂二層-牆現況
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	井	0.8x2	0.1-0.2	1	屋頂二層-牆現況
14	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	井	1.5x5	0.1-0.2	1	屋頂二層-地坪現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂二層-機房地坪現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂二層-水箱區現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	井	0.4	0.1-0.3		屋頂二層-水箱區牆現況
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	2.2	0.1-0.2	1	屋頂一層-牆現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層-機房地坪現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層-露台現況



★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修



※其他事項：



鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

-6-

編號 1	說明	A6區U棟屋頂三層-牆面裂縫。	編號 2	說明	A6區U棟屋頂三層-平頂批土修補不完整龜裂。
					
編號 3	說明	A6區U棟屋頂三層-地坪粉刷層裂縫。(龜裂)	編號 4	說明	A6區U棟屋頂三層-地坪粉刷層裂縫。(龜裂)
					
編號 5	說明	A6區U棟屋頂三層-機房地坪粉刷層裂縫。(龜裂)	編號 6	說明	A6區U棟屋頂三層-機房現況。
					


編號 7	說明 A6 區 U 棟屋頂三層-水箱區現況。	編號 8	說明 A6 區 U 棟屋頂三層-水箱區平頂滲水污染。
			
編號 9	說明 A6 區 U 棟屋頂三層-柱細微裂縫。(龜裂)	編號 10	說明 A6 區 U 棟屋頂三層-牆面細微裂縫。
			
編號 11	說明 A6 區 U 棟屋頂二層-機房牆面細微裂縫。(龜裂)	編號 12	說明 A6 區 U 棟屋頂二層-牆面裂縫。
			

編號	說明	編號	說明
13	A6區U棟屋頂二層-牆面細微裂縫。(龜裂)	14	A6區U棟屋頂二層-地坪粉刷層裂縫。(龜裂)
			
編號	說明	編號	說明
15	A6區U棟屋頂二層-機房現況。	16	A6區U棟屋頂二層-水錶室現況。
			
編號	說明	編號	說明
17	A6區U棟屋頂二層-水錶室門框裂縫。	18	A6區U棟屋頂一層-牆面裂縫。
			

編號 19	說明	A6 區 U 棟屋頂一層-梯廳現況。	編號 20	說明	A6 區 U 棟屋頂一層-露台現況。
					
編號 21	說明	A6 區 U 棟屋頂一層-梯廳現況。	編號 22	說明	A6 區 U 棟屋頂一層-水錶室現況。
					
編號 23	說明	A6 區 U 棟屋頂一層-水錶室門框裂縫。	編號 24	說明	A6 區 U 棟屋頂一層-牆面裂縫。
					

編號	說明	編號	說明
25	A6區U棟屋頂一層-樓梯間現況。		
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



二十四層平面圖 照片編號： ○

A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟24F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修孔現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修孔現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟24F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華	
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U03-臥室窗戶 現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現 況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1.2	0.1-0.2	1	U03-主臥室牆 面現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U03-臥室窗戶 現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	1.3	0.1-0.2	1	U03-臥室牆面 現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修 孔現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修 孔現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修 孔現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶 現況
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶 現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現 況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟24F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修 孔現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修 孔現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修 孔現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修 孔現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修 孔現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修 孔現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U07-臥室窗戶 現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修 孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：




鑑定日期： 中華民國 104年7月29日



-16-



編號	說明	編號	說明
1	A6區U棟24層U01-客廳現況。	2	A6區U棟24層U01-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區U棟24層U01-主臥室現況。	4	A6區U棟24層U01-浴廁現況。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區U棟24層U01-臥室現況。	6	A6區U棟24層U01-浴廁現況。
			

編號 7	說明 A6 區 U 棟 24 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 U 棟 24 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6 區 U 棟 24 層 U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 U 棟 24 層 U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6 區 U 棟 24 層 U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 U 棟 24 層 U02-客廳現況。
			

編號	說明	編號	說明
13	A6 區 U 棟 24 層 U02-臥室現況。	14	A6 區 U 棟 24 層 U02-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
15	A6 區 U 棟 24 層 U02-廚房現況。	16	A6 區 U 棟 24 層 U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
17	A6 區 U 棟 24 層 U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	18	A6 區 U 棟 24 層 U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區U棟24層U03-客廳現況。	編號 20	說明 A6區U棟24層U03-臥室現況。
			
編號 21	說明 A6區U棟24層U03-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 22	說明 A6區U棟24層U03-主臥室現況。
			
編號 23	說明 A6區U棟24層U03-主臥室牆面裂縫。	編號 24	說明 A6區U棟24層U03-臥室現況。
			


編號 25	說明 A6區U棟24層U03-臥室窗戶下方牆面細微裂縫。	編號 26	說明 A6區U棟24層U03-臥室牆面裂縫。
			
編號 27	說明 A6區U棟24層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區U棟24層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區U棟24層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區U棟24層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區U棟24層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區U棟24層U05-客廳現況。
			
編號 33	說明 A6區U棟24層U05-客廳窗戶角隅裂縫。	編號 34	說明 A6區U棟24層U05-客廳窗戶角隅裂縫。
			
編號 35	說明 A6區U棟24層U05-臥室現況。	編號 36	說明 A6區U棟24層U05-主臥室現況。
			

編號 37	說明	A6區U棟24層U05-浴廁現況。	編號 38	說明	A6區U棟24層U05-臥室現況。
					
編號 39	說明	A6區U棟24層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區U棟24層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區U棟24層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區U棟24層U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 43	說明	A6 區 U 棟 24 層 U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6 區 U 棟 24 層 U05-廚房現況。
					
編號 45	說明	A6 區 U 棟 24 層 U06-客廳現況。	編號 46	說明	A6 區 U 棟 24 層 U06-臥室現況。
					
編號 47	說明	A6 區 U 棟 24 層 U06-臥室現況。	編號 48	說明	A6 區 U 棟 24 層 U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6 區 U 棟 24 層 U06-廚房現況。	編號 50	說明	A6 區 U 棟 24 層 U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6 區 U 棟 24 層 U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 52	說明	A6 區 U 棟 24 層 U07-客廳現況。
					
編號 53	說明	A6 區 U 棟 24 層 U07-臥室現況。	編號 54	說明	A6 區 U 棟 24 層 U07-主臥室現況。
					


編號 55	說明	A6 區 U 棟 24 層 U07-浴廁現況。	編號 56	說明	A6 區 U 棟 24 層 U07-臥室現況。
					
編號 57	說明	A6 區 U 棟 24 層 U07-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 58	說明	A6 區 U 棟 24 層 U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6 區 U 棟 24 層 U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 60	說明	A6 區 U 棟 24 層 U07-走道維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 61	說明 A6區U棟24層U07-廚房現況。	編號 62	說明 A6區U棟24層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區U棟24層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區U棟24層-公共區域梯廳現況。
			
編號 65	說明 A6區U棟24層-公共區域電梯間現況。	編號 66	說明 A6區U棟24層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
			

鑑定調查記錄照片一現況及裂損

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled in (shaded):

- Row 1: Column 1 (shaded), Column 2 (shaded), Column 3 (shaded), Column 4 (shaded), Column 5 (shaded), Column 6 (shaded), Column 7 (shaded), Column 8 (shaded), Column 9 (shaded), Column 10 (shaded).
- Row 2: Column 1 (shaded), Column 2 (shaded), Column 3 (shaded), Column 4 (shaded), Column 5 (shaded), Column 6 (shaded), Column 7 (shaded), Column 8 (shaded), Column 9 (shaded), Column 10 (shaded).
- Row 3: Column 1 (shaded), Column 2 (shaded), Column 3 (shaded), Column 4 (shaded), Column 5 (shaded), Column 6 (shaded), Column 7 (shaded), Column 8 (shaded), Column 9 (shaded), Column 10 (shaded).
- Row 4: Column 1 (shaded), Column 2 (shaded), Column 3 (shaded), Column 4 (shaded), Column 5 (shaded), Column 6 (shaded), Column 7 (shaded), Column 8 (shaded), Column 9 (shaded), Column 10 (shaded).
- Row 5: Column 1 (shaded), Column 2 (shaded), Column 3 (shaded), Column 4 (shaded), Column 5 (shaded), Column 6 (shaded), Column 7 (shaded), Column 8 (shaded), Column 9 (shaded), Column 10 (shaded).
- Row 6: Column 1 (shaded), Column 2 (shaded), Column 3 (shaded), Column 4 (shaded), Column 5 (shaded), Column 6 (shaded), Column 7 (shaded), Column 8 (shaded), Column 9 (shaded), Column 10 (shaded).
- Row 7: Column 1 (shaded), Column 2 (shaded), Column 3 (shaded), Column 4 (shaded), Column 5 (shaded), Column 6 (shaded), Column 7 (shaded), Column 8 (shaded), Column 9 (shaded), Column 10 (shaded).
- Row 8: Column 1 (shaded), Column 2 (shaded), Column 3 (shaded), Column 4 (shaded), Column 5 (shaded), Column 6 (shaded), Column 7 (shaded), Column 8 (shaded), Column 9 (shaded), Column 10 (shaded).
- Row 9: Column 1 (shaded), Column 2 (shaded), Column 3 (shaded), Column 4 (shaded), Column 5 (shaded), Column 6 (shaded), Column 7 (shaded), Column 8 (shaded), Column 9 (shaded), Column 10 (shaded).
- Row 10: Column 1 (shaded), Column 2 (shaded), Column 3 (shaded), Column 4 (shaded), Column 5 (shaded), Column 6 (shaded), Column 7 (shaded), Column 8 (shaded), Column 9 (shaded), Column 10 (shaded).



二十三層平面圖 照片編號： ○

A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟23F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 加強裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U01-客廳窗戶現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U01-客廳窗戶現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修孔現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟23F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.1	0.1-0.2	1	U03-主臥室牆面現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走廊維修孔現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走廊維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟23F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水染污或白華
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U08-陽台維修孔現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修孔現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-浴廁現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修孔現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	0.6	0.1-0.2	1	U07-客廳牆面現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	2.2	0.1-0.2	1	U07-主臥室牆面現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會



建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟23F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修孔倒垂增粉刷母釘除 未修補，鋼筋外露	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐						U07 廚房維修 孔現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐						U07-廚房現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐						梯廳維修孔現 況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐						電梯間維修孔 現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐						電梯間維修孔 現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：


編號 1	說明 A6區U棟23層U01-客廳現況。	編號 2	說明 A6區U棟23層U01-客廳窗戶角隅裂縫。
			
編號 3	說明 A6區U棟23層U01-客廳窗戶角隅裂縫。	編號 4	說明 A6區U棟23層U01-臥室現況。
			
編號 5	說明 A6區U棟23層U01-主臥室現況。	編號 6	說明 A6區U棟23層U01-浴廁現況。
			


編號 7	說明 A6區U棟23層U01-臥室現況。	編號 8	說明 A6區U棟23層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區U棟23層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區U棟23層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區U棟23層U01-廚房現況。	編號 12	說明 A6區U棟23層U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			


編號	說明	A6 區 U 棟 23 層 U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 23 層 U02-客廳現況。
13			14		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 23 層 U02-臥室現況。	編號	說明	A6 區 U 棟 23 層 U02-臥室現況。
15			16		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 23 層 U02-廚房現況。	編號	說明	A6 區 U 棟 23 層 U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。
17			18		
					



編號 19	說明	A6區U棟23層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區U棟23層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區U棟23層U03-客廳現況。	編號 22	說明	A6區U棟23層U03-臥室現況。
					
編號 23	說明	A6區U棟23層U03-主臥室現況。	編號 24	說明	A6區U棟23層U03-主臥室牆面裂縫。
					


編號 25	說明	A6區U棟23層U03-臥室現況。	編號 26	說明	A6區U棟23層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區U棟23層U03-浴廁現況。	編號 28	說明	A6區U棟23層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區U棟23層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區U棟23層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 31	說明 A6區U棟23層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區U棟23層U03-廚房現況。
			
編號 33	說明 A6區U棟23層U05-客廳現況。	編號 34	說明 A6區U棟23層U05-客廳窗戶角隅裂縫。
			
編號 35	說明 A6區U棟23層U05-臥室現況。	編號 36	說明 A6區U棟23層U05-主臥室現況。
			

編號 37	說明	A6 區 U 棟 23 層 U05-臥室現況。	編號 38	說明	A6 區 U 棟 23 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6 區 U 棟 23 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6 區 U 棟 23 層 U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6 區 U 棟 23 層 U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6 區 U 棟 23 層 U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	A6區U棟23層U06-客廳現況。	編號	說明	A6區U棟23層U06-臥室現況。
43			44		
					
編號	說明	A6區U棟23層U06-臥室現況。	編號	說明	A6區U棟23層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
45			46		
					
編號	說明	A6區U棟23層U06-廚房現況。	編號	說明	A6區U棟23層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。
47			48		
					


編號 49	說明	A6 區 U 棟 23 層 U06-浴廁現況。	編號 50	說明	A6 區 U 棟 23 層 U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6 區 U 棟 23 層 U07-客廳現況。	編號 52	說明	A6 區 U 棟 23 層 U07-客廳牆面裂縫。
					
編號 53	說明	A6 區 U 棟 23 層 U07-臥室現況。	編號 54	說明	A6 區 U 棟 23 層 U07-主臥室現況。
					

編號 55	說明 A6區U棟23層U07-主臥室牆面裂縫。	編號 56	說明 A6區U棟23層U07-臥室現況。
			
編號 57	說明 A6區U棟23層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區U棟23層U07-浴廁現況。
			
編號 59	說明 A6區U棟23層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區U棟23層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明 A6區U棟23層U07-陽台維修孔倒垂牆粉刷層打除未修補，鋼筋外露。	編號 62	說明 A6區U棟23層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區U棟23層U07-廚房現況。	編號 64	說明 A6區U棟23層-公共區域梯廳現況。
			
編號 65	說明 A6區U棟23層-公共區域電梯間現況。	編號 66	說明 A6區U棟23層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
67	A6區U棟23層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	68	A6區U棟23層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
69	A6區U棟23層-公共區域樓梯間現況。	70	A6區U棟23層-公共區域樓梯間現況。
			
編號	說明	編號	說明

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80



二十二層平面圖 照片編號：
A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟22F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U01-客廳窗戶現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	0.8	0.1-0.2	1	U01-客廳牆面現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.1	0.1-0.2	1	U01-主臥室牆面現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴室現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴室維修孔現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴室維修孔現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修孔現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.2	0.1-0.2	1	U02-臥室牆面現況
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U02-臥室窗戶現況
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U02-臥室窗戶現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟22F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修 孔現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修 孔現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修 孔現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U03-客廳窗戶 現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.5x2	0.1-0.2	1	U03-臥室窗戶 現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現 況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修 孔現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修 孔現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修 孔現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶 現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.8	0.1-0.2	1	U05-客廳牆面 現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟22F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥殼土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水發污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		3.1	0.1-0.2	1	U06-客廳牆面現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修孔現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-書房現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修孔現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修孔現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		3.1	0.1-0.2	1	U07-客廳牆面現況
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		3.2	0.1-0.2	1	U07-客廳牆面現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修




※其他事項：

臺中市結構工程技師公會



建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月29日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟22F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉臘層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.2	0.1-0.2	1	U07-主臥室牆面現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Y	0.8	0.1-0.2	1	U07-主臥室平頂現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修孔現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07 廚房現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修孔現況
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修孔現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					管道間維修孔現況
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												


編號 1	說明	A6區U棟22層U01-客廳現況。	編號 2	說明	A6區U棟22層U01-客廳窗戶角隅裂縫。
					
編號 3	說明	A6區U棟22層U01-客廳牆面裂縫。	編號 4	說明	A6區U棟22層U01-臥室現況。
					
編號 5	說明	A6區U棟22層U01-主臥室現況。	編號 6	說明	A6區U棟22層U01-主臥室牆面裂縫。
					



編號	說明	編號	說明
7	A6 區 U 棟 22 層 U01-臥室現況。	8	A6 區 U 棟 22 層 U01-浴廁現況。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6 區 U 棟 22 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	10	A6 區 U 棟 22 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6 區 U 棟 22 層 U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	12	A6 區 U 棟 22 層 U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6區U棟22層U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 14	說明	A6區U棟22層U01-廚房現況。
					
編號 15	說明	A6區U棟22層U02-客廳現況。	編號 16	說明	A6區U棟22層U02-臥室現況。
					
編號 17	說明	A6區U棟22層U02-臥室牆面裂縫。	編號 18	說明	A6區U棟22層U02-臥室窗戶角隅裂縫。
					



編號 19	說明 A6區U棟22層U02-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 20	說明 A6區U棟22層U02-臥室現況。
			
編號 21	說明 A6區U棟22層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區U棟22層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區U棟22層U02-廚房現況。	編號 24	說明 A6區U棟22層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			



編號 25	說明	A6區U棟22層U03-客廳現況。	編號 26	說明	A6區U棟22層U03-客廳窗戶角隅裂縫。
					
編號 27	說明	A6區U棟22層U03-臥室現況。	編號 28	說明	A6區U棟22層U03-臥室窗戶角隅裂縫。
					
編號 29	說明	A6區U棟22層U03-主臥室現況。	編號 30	說明	A6區U棟22層U03-臥室現況。
					




編號 31	說明 A6 區 U 棟 22 層 U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 U 棟 22 層 U03-浴廁現況。
			
編號 33	說明 A6 區 U 棟 22 層 U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 U 棟 22 層 U03-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 U 棟 22 層 U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 U 棟 22 層 U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明	A6區U棟22層U05-客廳現況。	編號 38	說明	A6區U棟22層U05-客廳窗戶角隅裂縫。
					
編號 39	說明	A6區U棟22層U05-客廳牆面裂縫。	編號 40	說明	A6區U棟22層U05-臥室現況。
					
編號 41	說明	A6區U棟22層U05-主臥室現況。	編號 42	說明	A6區U棟22層U05-臥室現況。
					

編號 43	說明	A6 區 U 棟 22 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6 區 U 棟 22 層 U05-浴廁現況。
					
編號 45	說明	A6 區 U 棟 22 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6 區 U 棟 22 層 U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6 區 U 棟 22 層 U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6 區 U 棟 22 層 U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6區U棟22層U05-廚房現況。	編號 50	說明	A6區U棟22層U06-客廳現況。
					
編號 51	說明	A6區U棟22層U06-客廳牆面裂縫。	編號 52	說明	A6區U棟22層U06-臥室現況。
					
編號 53	說明	A6區U棟22層U06-臥室現況。	編號 54	說明	A6區U棟22層U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					


編號 55	說明 A6區U棟22層U05-廚房現況。	編號 56	說明 A6區U棟22層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區U棟22層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區U棟22層U07-客廳現況。
			
編號 59	說明 A6區U棟22層U07-客廳牆面裂縫。	編號 60	說明 A6區U棟22層U07-客廳牆面裂縫。
			

編號 61	說明	A6區U棟22層U07-臥室現況。	編號 62	說明	A6區U棟22層U07-主臥室現況。
					
編號 63	說明	A6區U棟22層U07-主臥室牆面裂縫。	編號 64	說明	A6區U棟22層U07-臥室現況。
					
編號 65	說明	A6區U棟22層U07-主臥室平頂裂縫。	編號 66	說明	A6區U棟22層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 67	說明	A6 區 U 棟 22 層 U07-浴廁現況。	編號 68	說明	A6 區 U 棟 22 層 U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6 區 U 棟 22 層 U07-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 70	說明	A6 區 U 棟 22 層 U07-廚房現況。
					
編號 71	說明	A6 區 U 棟 22 層 U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 72	說明	A6 區 U 棟 22 層 U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 73	說明	A6區U棟22層-公共區域梯廳現況。	編號 74	說明	A6區U棟22層-公共區域電梯間現況。
					
編號 75	說明	A6區U棟22層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。	編號 76	說明	A6區U棟22層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區U棟22層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區U棟22層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
79	A6區U棟22層-公共區域樓梯間現況。	80	A6區U棟22層-公共區域樓梯間現況。
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



二十一層平面圖 照片編號： ○

A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟21F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-浴廁現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.1	0.1-0.2	1	U03-客廳牆面現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟21F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修孔現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔側牆混凝土面打除後痕跡
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修孔現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修孔現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1	1	U05-客廳窗戶現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟21F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝落層剝落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-浴廁現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修孔現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修孔現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修孔現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.5	0.1-0.2	1	U07-主臥室牆面現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走廊維修孔現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修孔倒置牆混凝土表面打除後未修補，鋼筋外露
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

-69-


編號	說明	編號	說明
1	A6區U棟21層U01-客廳現況。	2	A6區U棟21層U01-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區U棟21層U01-主臥室現況。	4	A6區U棟21層U01-浴廁現況。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區U棟21層U01-臥室現況。	6	A6區U棟21層U01-浴廁現況。
			


編號 7	說明	A6區U棟21層U02-客廳現況。	編號 8	說明	A6區U棟21層U02-臥室現況。
					
編號 9	說明	A6區U棟21層U02-臥室現況。	編號 10	說明	A6區U棟21層U02-廚房現況。
					
編號 11	說明	A6區U棟21層U02-浴廁現況。	編號 12	說明	A6區U棟21層U03-客廳現況。
					

編號 13	說明		編號 14	說明	A6區U棟21層U03-臥室現況。	
	A6區U棟 21層U03- 客廳牆面裂 縫。					
編號 15	說明	A6區U棟21層U03-主臥室現況。	編號 16	說明	A6區U棟21層U03-浴廁現況。	
						
編號 17	說明	A6區U棟21層U03-臥室現況。	編號 18	說明	A6區U棟21層U03-浴廁現況。	
						



編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U03-廚房現況。	編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
19			20		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U01-走道維修孔現況，目視無損壞。
21			22		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U01-陽台維修孔倒垂牆混凝土表面打除後痕跡。	編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。
23			24		
					


編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。
25			26		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
27			28		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 21 層 U03-走道維修孔現況，目視無損壞。
29			30		
					

編號 31	說明	A6 區 U 棟 21 層 U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明	A6 區 U 棟 21 層 U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6 區 U 棟 21 層 U05-客廳現況。	編號 34	說明	A6 區 U 棟 21 層 U05-客廳窗戶角隅裂縫。
					
編號 35	說明	A6 區 U 棟 21 層 U05-臥室現況。	編號 36	說明	A6 區 U 棟 21 層 U05-主臥室現況。
					

編號 37	說明 A6區U棟21層U05-臥室現況。	編號 38	說明 A6區U棟21層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區U棟21層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區U棟21層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區U棟21層U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區U棟21層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6區U棟21層U05-廚房現況。	編號 44	說明	A6區U棟21層U06-客廳現況。
					
編號 45	說明	A6區U棟21層U06-臥室現況。	編號 46	說明	A6區U棟21層U06-臥室現況。
					
編號 47	說明	A6區U棟21層U06-浴廁現況。	編號 48	說明	A6區U棟21層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					


編號 49	說明	A6 區 U 棟 21 層 U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 50	說明	A6 區 U 棟 21 層 U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6 區 U 棟 21 層 U07-客廳現況。	編號 52	說明	A6 區 U 棟 21 層 U07-臥室現況。
					
編號 53	說明	A6 區 U 棟 21 層 U07-主臥室現況。	編號 54	說明	A6 區 U 棟 21 層 U07-主臥室牆面裂縫。
					

編號 55	說明	A6區U棟21層U07-臥室現況。	編號 56	說明	A6區U棟21層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區U棟21層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區U棟21層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區U棟21層U07-陽台維修孔倒垂牆混凝土表面打除後未修補，鋼筋外露。	編號 60	說明	A6區U棟21層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	A6區U棟21層-公共區域梯廳現況。	編號	說明	A6區U棟21層-公共區域電梯間現況。
61			62		
					
編號	說明	A6區U棟21層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟21層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。
63			64		
					
編號	說明	A6區U棟21層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟21層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
65			66		
					

編號	說明	A6區U棟21層-公共區域樓梯間現況。	編號	說明	A6區U棟21層-公共區域樓梯間現況。
67			68		
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62



二十層平面圖 照片編號：



A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟20F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕滲滲 5. 滲水染污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修 孔現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修 孔現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修 孔現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修 孔現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修 孔現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修 孔現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟20F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚												
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況	
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況	
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況	
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修孔現況	
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況	
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修孔現況	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔現況	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟20F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修 孔現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修 孔現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-浴廁現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修 孔現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修 孔現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修 孔現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07 廚房維修 孔現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現 況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					管道間維修孔 現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												



鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

-86-


編號 1	說明	A6 區 U 棟 20 層 U01-客廳現況。	編號 2	說明	A6 區 U 棟 20 層 U01-臥室現況。
					
編號 3	說明	A6 區 U 棟 20 層 U01-主臥室現況。	編號 4	說明	A6 區 U 棟 20 層 U01-臥室現況。
					
編號 5	說明	A6 區 U 棟 20 層 U01-浴廁現況。	編號 6	說明	A6 區 U 棟 20 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 7	說明 A6 區 U 棟 20 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 U 棟 20 層 U01-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6 區 U 棟 20 層 U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 U 棟 20 層 U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6 區 U 棟 20 層 U01-廚房現況。	編號 12	說明 A6 區 U 棟 20 層 U02-客廳現況。
			



編號 13	說明	A6 區 U 棟 20 層 U02-臥室現況。	編號 14	說明	A6 區 U 棟 20 層 U02-臥室現況。
					
編號 15	說明	A6 區 U 棟 20 層 U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 16	說明	A6 區 U 棟 20 層 U02-廚房現況。
					
編號 17	說明	A6 區 U 棟 20 層 U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6 區 U 棟 20 層 U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					


編號	說明	編號	說明
19	A6區U棟20層U03-客廳現況。	20	A6區U棟20層U03-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
21	A6區U棟20層U03-主臥室現況。	22	A6區U棟20層U03-浴廁現況。
			
編號	說明	編號	說明
23	A6區U棟20層U03-臥室現況。	24	A6區U棟20層U03-浴廁現況。
			

編號 25	說明 A6 區 U 棟 20 層 U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6 區 U 棟 20 層 U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6 區 U 棟 20 層 U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6 區 U 棟 20 層 U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 U 棟 20 層 U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 U 棟 20 層 U05-客廳現況。
			

編號 31	說明	A6區U棟20層U05-臥室現況。	編號 32	說明	A6區U棟20層U05-主臥室現況。
					
編號 33	說明	A6區U棟20層U05-浴廁現況。	編號 34	說明	A6區U棟20層U05-臥室現況。
					
編號 35	說明	A6區U棟20層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區U棟20層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					


編號 37	說明 A6區U棟20層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區U棟20層U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區U棟20層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區U棟20層U06-客廳現況。
			
編號 41	說明 A6區U棟20層U06-臥室現況。	編號 42	說明 A6區U棟20層U06-臥室現況。
			

編號 43	說明	A6 區 U 棟 20 層 U06-廚房現況。	編號 44	說明	A6 區 U 棟 20 層 U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6 區 U 棟 20 層 U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6 區 U 棟 20 層 U06-浴廁現況。
					
編號 47	說明	A6 區 U 棟 20 層 U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6 區 U 棟 20 層 U07-客廳現況。
					

編號 49	說明	A6區U棟20層U07-臥室現況。	編號 50	說明	A6區U棟20層U07-主臥室現況。
					
編號 51	說明	A6區U棟20層U07-臥室現況。	編號 52	說明	A6區U棟20層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6區U棟20層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區U棟20層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 55	說明 A6 區 U 棟 20 層 U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6 區 U 棟 20 層 U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6 區 U 棟 20 層-公共區域梯廳現況。	編號 58	說明 A6 區 U 棟 20 層-公共區域電梯間現況。
			
編號 59	說明 A6 區 U 棟 20 層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6 區 U 棟 20 層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明	A6區U棟20層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	編號 62	說明	A6區U棟20層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區U棟20層-公共區域樓梯間現況。	編號 64	說明	A6區U棟20層-公共區域樓梯間現況。
					
編號	說明		編號	說明	



十九層平面圖 照片編號：



A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟19F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 溶水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.2	0.1-0.2	1	U01-客廳牆面現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-大廳維修孔現況
10	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔倒垂牆粉刷層打除後現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修孔現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況

★會勘狀況：	☐ 部份隔間拍照不便	☐ 拒絕鑑定	☐ 屢次造訪無人	☐ 本戶裝修
※其他事項：				

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟19F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修 孔現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修 孔現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修 孔現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶 現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修 孔現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修 孔現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修 孔現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟19F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U08-陽台維修 孔現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U08-廚房維修 孔現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-浴廁現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修 孔現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07 臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07 浴廁維修 孔現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走廊維修 孔現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07 陽台維修 孔現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修 孔現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現 況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐				管道間維修孔混凝土表面殘留雜物未清 除乾淨(鐵件、模板)	電梯間維修孔 現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日




標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟19F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 銹刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	<								

編號 1	說明 A6 區 U 棟 19 層 U01-客廳現況。	編號 2	說明 A6 區 U 棟 19 層 U01-客廳牆面裂縫。	
編號 3	說明 A6 區 U 棟 19 層 U01-臥室現況。	編號 4	說明 A6 區 U 棟 19 層 U01-主臥室現況。	
編號 5	說明 A6 區 U 棟 19 層 U01-浴廁現況。	編號 6	說明 A6 區 U 棟 19 層 U01-臥室現況。	
				

編號 7	說明 A6 區 U 棟 19 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 U 棟 19 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6 區 U 棟 19 層 U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 U 棟 19 層 U01-陽台維修孔倒垂牆粉刷層打除後痕跡。
			
編號 11	說明 A6 區 U 棟 19 層 U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 U 棟 19 層 U02-客廳現況。
			

編號 13	說明	A6區U棟19層U02-臥室現況。	編號 14	說明	A6區U棟19層U02-臥室現況。
					
編號 15	說明	A6區U棟19層U02-廚房現況。	編號 16	說明	A6區U棟19層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區U棟19層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區U棟19層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					


編號	說明	編號	說明
19	A6區U棟19層U03-客廳現況。	20	A6區U棟19層U03-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
21	A6區U棟19層U03-主臥室現況。	22	A6區U棟19層U03-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
23	A6區U棟19層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	24	A6區U棟19層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區U棟19層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區U棟19層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區U棟19層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區U棟19層U05-客廳現況。
		編號 29	說明 A6區U棟19層U05-客廳窗戶角隅裂縫。
		編號 30	說明 A6區U棟19層U05-臥室現況。
		編號 30	說明 A6區U棟19層U05-臥室現況。

編號	說明	A6 區 U 棟 19 層 U05-主臥室現況。	編號	說明	A6 區 U 棟 19 層 U05-臥室現況。
31			32		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 19 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	
33			34		
			A6 區 U 棟 19 層 U05- 浴廁現況。		
編號	說明	A6 區 U 棟 19 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 19 層 U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
35			36		
					

編號 37	說明	A6 區 U 棟 19 層 U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 38	說明	A6 區 U 棟 19 層 U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6 區 U 棟 19 層 U06-客廳現況。	編號 40	說明	A6 區 U 棟 19 層 U06-臥室現況。
					
編號 41	說明	A6 區 U 棟 19 層 U06-臥室現況。	編號 42	說明	A6 區 U 棟 19 層 U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 43	說明	A6 區 U 棟 19 層 U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6 區 U 棟 19 層 U06-浴廁現況。
					
編號 45	說明	A6 區 U 棟 19 層 U06-廚房現況。	編號 46	說明	A6 區 U 棟 19 層 U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6 區 U 棟 19 層 U07-客廳現況。	編號 48	說明	A6 區 U 棟 19 層 U07-臥室現況。
					

編號	說明	A6 區 U 棟 19 層 U07-主臥室現況。	編號	說明	A6 區 U 棟 19 層 U07-臥室現況。
49			50		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 19 層 U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 19 層 U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
51			52		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 19 層 U07-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 19 層 U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。
53			54		
					

編號 55	說明 A6區U棟19層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區U棟19層-公共區域梯廳現況。
			
編號 57	說明 A6區U棟19層-公共區域電梯間現況。	編號 58	說明 A6區U棟19層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區U棟19層-公共區域管道間維修孔混凝土表面殘留雜物未清除乾淨(鐵件、模板)。	編號 60	說明 A6區U棟19層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟18F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.2x3	0.1-0.2	1	U01-客廳牆面現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2.1	0.1-0.2	1	U01-臥室現況
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U01-臥室窗戶現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.1	0.1-0.2	1	U01-主臥室牆面現況
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2	0.1-0.2	1	U01-主臥室牆面現況
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U01-主臥室窗戶現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.2	0.1-0.2	1	U01-臥室牆面現況
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U01-臥室窗戶現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修孔現況
18	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔倒垂鐵粉脫層打除後現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟18F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.2	0.1-0.2	1	U02-客廳牆面現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		3.2x2	0.1-0.2	1	U02-客廳牆面現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.2	0.1-0.2	1	U02-客廳牆面現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		3.1x3	0.1-0.2	1	U02-臥室牆面現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U02-臥室窗戶現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U02-臥室窗戶現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U02-臥室窗戶現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修孔現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.2	0.1-0.2	1	U03-客廳牆面現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U03-客廳窗戶現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U03-客廳窗戶現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月29日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟18F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 戲房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝落脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.7	0.1-0.2	1	U03-主臥室窗戶現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.2	0.1-0.2	1	U03-臥室牆面現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修孔現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.7	0.1-0.2	1	U05-臥室窗戶現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.7	0.1-0.2	1	U05-主臥室窗戶現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.6	0.1-0.2	1	U05-主臥室窗戶現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.7	0.1-0.2	1	U05-臥室窗戶現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												





臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表





鑑定日期： 中華民國 104年7月29日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟18F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
67	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		3.1	0.1-0.2	1	U06-客廳牆面現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修孔現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修孔現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修孔現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現況
75	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.1	0.1-0.2	1	U07-主臥室牆面現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												


編號 1	說明	A6區U棟18層-公共區域樓梯間現況。	編號 2	說明	A6區U棟18層-公共區域樓梯間現況。
					
編號 3	說明	A6區U棟18層U01-客廳現況。	編號 4	說明	A6區U棟18層U01-客廳牆面裂縫。
					
編號 5	說明	A6區U棟18層U01-臥室現況。	編號 6	說明	A6區U棟18層U01-臥室窗戶角隅裂縫。
					





編號	說明	編號	說明
7	A6區U棟18層U01-主臥室現況。	8	A6區U棟18層U01-主臥室牆面裂縫。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區U棟18層U01-主臥室牆面裂縫。	10	A6區U棟18層U01-主臥室窗戶角隅裂縫。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區U棟18層U01-臥室現況。	12	A6區U棟18層U01-臥室牆面裂縫。
			



編號 13	說明 A6區U棟18層U01-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 14	說明 A6區U棟18層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區U棟18層U01-浴廁現況。	編號 16	說明 A6區U棟18層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區U棟18層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區U棟18層U01-陽台維修孔倒垂牆粉刷層打除後痕跡。
			



編號 19	說明 A6區U棟18層U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區U棟18層U01-廚房現況。
			
編號 21	說明 A6區U棟18層U02-客廳現況。	編號 22	說明 A6區U棟18層U02-客廳牆面裂縫。
			
編號 23	說明 A6區U棟18層U02-客廳牆面裂縫。	編號 24	說明 A6區U棟18層U02-客廳牆面裂縫。
			



編號 25	說明 A6區U棟18層U02-臥室現況。	編號 26	說明 A6區U棟18層U02-臥室牆面裂縫。		
編號 27	說明 A6區U棟18層U02-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 28	說明 A6區U棟18層U02-臥室現況。		
編號 29	說明 A6區U棟18層U02-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 30	說明 A6區U棟18層U02-臥室窗戶角隅裂縫。		

編號 31	說明 A6區U棟18層U02-廚房現況。	編號 32	說明 A6區U棟18層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區U棟18層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區U棟18層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區U棟18層U03-客廳現況。	編號 36	說明 A6區U棟18層U03-客廳牆面裂縫。
			

編號 37	說明 A6區U棟18層U03-客廳窗戶角隅裂縫。	編號 38	說明 A6區U棟18層U03-客廳窗戶角隅裂縫。
			
編號 39	說明 A6區U棟18層U03-臥室現況。	編號 40	說明 A6區U棟18層U03-主臥室現況。
			
編號 41	說明 A6區U棟18層U03-主臥室窗戶角隅裂縫。	編號 42	說明 A6區U棟18層U03-臥室現況。
			

編號 43	說明 A6區U棟18層U03-臥室牆面裂縫。	編號 44	說明 A6區U棟18層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區U棟18層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區U棟18層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區U棟18層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區U棟18層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明	A6區U棟18層U05-客廳現況。	編號 50	說明	A6區U棟18層U05-臥室現況。
					
編號 51	說明	A6區U棟18層U05-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 52	說明	A6區U棟18層U05-主臥室現況。
					
編號 53	說明	A6區U棟18層U05-主臥室窗戶角隅裂縫。	編號 54	說明	A6區U棟18層U05-主臥室窗戶角隅裂縫。
					


編號 55	說明 A6區U棟18層U05-臥室現況。	編號 56	說明 A6區U棟18層U05-臥室窗戶角隅裂縫。
			
編號 57	說明 A6區U棟18層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區U棟18層U05-浴廁現況。
			
編號 59	說明 A6區U棟18層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區U棟18層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
			


編號 61	說明	A6 區 U 棟 18 層 U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 62	說明	A6 區 U 棟 18 層 U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6 區 U 棟 18 層 U05-廚房現況。	編號 64	說明	A6 區 U 棟 18 層 U06-客廳現況。
					
編號 65	說明	A6 區 U 棟 18 層 U06-臥室現況。	編號 66	說明	A6 區 U 棟 18 層 U06-臥室現況。
					

編號	說明		編號	說明	A6 區 U 棟 18 層 U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
67			68		
A6 區 U 棟 18 層 U06-客廳牆面裂縫。					

編號	說明	A6 區 U 棟 18 層 U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 18 層 U06-廚房現況。
69			70		
					


編號	說明	A6 區 U 棟 18 層 U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 18 層 U07-客廳現況。
71			72		
					

編號 73	說明	A6區U棟18層U07-臥室現況。	編號 74	說明	A6區U棟18層U07-主臥室現況。
					
編號 75	說明	A6區U棟18層U07-主臥室牆面裂縫。	編號 76	說明	A6區U棟18層U07-臥室現況。
					
編號 77	說明	A6區U棟18層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區U棟18層U07-浴廁現況。
					

編號	說明	編號	說明
79	A6區U棟18層U07-浴廁現況。	80	A6區U棟18層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區U棟18層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。	82	A6區U棟18層U07-廚房現況。
			
編號	說明	編號	說明
83	A6區U棟18層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。	84	A6區U棟18層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
85	A6區U棟18層-公共區域梯廳現況。	86	A6區U棟18層-公共區域電梯間現況。
			
87	A6區U棟18層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。	88	A6區U棟18層-公共區域電梯間維修孔滲水汙染。
			
89	A6區U棟18層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	90	A6區U棟18層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
91	A6區U棟18層-公共區域樓梯間現況。		
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



十一層平面圖 照片編號：

A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區U棟17F												
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆面		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他 大理石					
頂版		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他 拋光石英磚					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉剝層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.滲漏脫漆 5.塗水染污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U01-客廳窗戶現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U01-臥室窗戶現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01 臥室現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01 浴廁維修孔現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01 浴廁維修孔現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修孔現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-浴廁現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟17F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修孔現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	層U03-客廳窗戶現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U03-臥室窗戶現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.6	0.1-0.2	1	U03-臥室窗面現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修孔現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟17F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.2	0.1-0.2	1	U05-主臥室牆面現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U5-走道維修孔現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修孔現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修孔現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修孔現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會



建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟17F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修孔現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修孔現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修孔現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					管道間維修孔現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修



※其他事項：

編號 1	說明 A6區U棟17層U01-客廳現況。	編號 2	說明 A6區U棟17層U01-客廳窗戶角隅裂縫。
			
編號 3	說明 A6區U棟17層U01-臥室現況。	編號 4	說明 A6區U棟17層U01-臥室窗戶角隅裂縫。
			
編號 5	說明 A6區U棟17層U01-主臥室現況。	編號 6	說明 A6區U棟17層U01-浴廁現況。
			





編號 7	說明	A6區U棟17層U01-臥室現況。	編號 8	說明	A6區U棟17層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 9	說明	A6區U棟17層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區U棟17層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區U棟17層U01-廚房現況。	編號 12	說明	A6區U棟17層U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 13	說明 A6區U棟17層U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區U棟17層U02-客廳現況。
			
編號 15	說明 A6區U棟17層U02-臥室現況。	編號 16	說明 A6區U棟17層U02-臥室現況。
			
編號 17	說明 A6區U棟17層U02-廚房現況。	編號 18	說明 A6區U棟17層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

編號	說明	A6區U棟17層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟17層U02-浴廁現況。
19			20		
					
編號	說明	A6區U棟17層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟17層U03-客廳現況。
21			22		
					
編號	說明	A6區U棟17層U03-客廳窗戶角隅裂縫。	編號	說明	A6區U棟17層U03-臥室現況。
23			24		
					


編號	說明	編號	說明
25	A6區U棟17層U03-主臥室現況。	26	A6區U棟17層U03-主臥室窗戶下方牆面細微裂縫。
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區U棟17層U03-主臥室牆面裂縫。	28	A6區U棟17層U03-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
29	A6區U棟17層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	30	A6區U棟17層U03-浴廁現況。
			

編號 31	說明 A6 區 U 棟 17 層 U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 U 棟 17 層 U03-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 U 棟 17 層 U03-廚房現況。	編號 34	說明 A6 區 U 棟 17 層 U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 U 棟 17 層 U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 U 棟 17 層 U05-客廳現況。
			

編號 37	說明 A6區U棟17層U05-客廳窗戶角隅裂縫。	編號 38	說明 A6區U棟17層U05-客廳窗戶角隅裂縫。
			
編號 39	說明 A6區U棟17層U05-臥室現況。	編號 40	說明 A6區U棟17層U05-主臥室現況。
			
編號 41	說明 A6區U棟17層U05-主臥室牆面裂縫。	編號 42	說明 A6區U棟17層U05-臥室現況。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片—現況及裂損


編號 43	說明 A6 區 U 棟 17 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6 區 U 棟 17 層 U05-浴廁現況。
			
編號 45	說明 A6 區 U 棟 17 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6 區 U 棟 17 層 U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6 區 U 棟 17 層 U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 U 棟 17 層 U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			


編號	說明	編號	說明
49	A6區U棟17層U05-廚房現況。	50	A6區U棟17層U06-客廳現況。
			
編號	說明	編號	說明
51	A6區U棟17層U06-臥室現況。	52	A6區U棟17層U06-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
53	A6區U棟17層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。	54	A6區U棟17層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明	A6區U棟17層U06-廚房現況。	編號 56	說明	A6區U棟17層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區U棟17層U07-客廳現況。	編號 58	說明	A6區U棟17層U07-臥室現況。
					
編號 59	說明	A6區U棟17層U07-主臥室現況。	編號 60	說明	A6區U棟17層U07-臥室現況。
					

編號 61	說明 A6區U棟17層U07-浴廁現況。	編號 62	說明 A6區U棟17層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區U棟17層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區U棟17層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區U棟17層U07-廚房現況。	編號 66	說明 A6區U棟17層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明	A6區U棟17層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區U棟17層-公共區域梯廳現況。
					
編號 69	說明	A6區U棟17層-公共區域電梯間現況。	編號 70	說明	A6區U棟17層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區U棟17層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區U棟17層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
73	A6區U棟17層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。	74	A6區U棟17層-公共區域樓梯間現況。
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



一六層平面圖 照片編號：



A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟16F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修 孔現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修 孔現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修 孔現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修 孔現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修 孔現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-浴廁現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修 孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟16F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修孔現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					L05-客廳現況
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.3	1	L05-客廳窗戶現況
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.3	1	U05-客廳窗戶現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					L05-浴廁維修孔現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟16F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻		
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修 孔現況	
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修 孔現況	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U36-臥室現況	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06 陽台維修 孔現況	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修 孔現況	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修 孔現況	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-浴廁現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況	
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修 孔現況	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟16F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台排水孔現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修孔現況
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：



編號	說明	編號	說明
1	A6區U棟16層-公共區域樓梯間現況。	2	A6區U棟16層U01-客廳現況。
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區U棟16層U01-臥室現況。	4	A6區U棟16層U01-主臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區U棟16層U01-臥室現況。	6	A6區U棟16層U01-浴廁現況。
			

編號 7	說明 A6 區 U 棟 16 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 U 棟 16 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6 區 U 棟 16 層 U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 U 棟 16 層 U01-廚房現況。
			
編號 11	說明 A6 區 U 棟 16 層 U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 U 棟 16 層 U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			


編號	說明	A6 區 U 棟 16 層 U02-客廳現況。	編號	說明	A6 區 U 棟 16 層 U02-臥室現況。
13			14		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 16 層 U02-臥室現況。	編號	說明	A6 區 U 棟 16 層 U02-廚房現況。
15			16		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 16 層 U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 16 層 U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。
17			18		
					

編號 19	說明	A6區U棟16層U02-浴廁現況。	編號 20	說明	A6區U棟16層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區U棟16層U03-客廳現況。	編號 22	說明	A6區U棟16層U03-臥室現況。
					
編號 23	說明	A6區U棟16層U03-主臥室現況。	編號 24	說明	A6區U棟16層U03-臥室現況。
					

編號 25	說明 A6區U棟16層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區U棟16層U03-浴廁現況。
			
編號 27	說明 A6區U棟16層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區U棟16層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區U棟16層U03-廚房現況。	編號 30	說明 A6區U棟16層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區U棟16層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區U棟16層U05-客廳現況。
			
編號 33	說明 A6區U棟16層U05-客廳窗戶角隅裂縫。	編號 34	說明 A6區U棟16層U05-客廳窗戶角隅裂縫。
			
編號 35	說明 A6區U棟16層U05-臥室現況。	編號 36	說明 A6區U棟16層U05-主臥室現況。
			


編號 37	說明 A6 區 U 棟 16 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 U 棟 16 層 U05-臥室現況。
			
編號 39	說明 A6 區 U 棟 16 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 U 棟 16 層 U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 U 棟 16 層 U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6 區 U 棟 16 層 U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6區U棟16層U05-廚房現況。	編號 44	說明	A6區U棟16層U06-客廳現況。
					
編號 45	說明	A6區U棟16層U06-臥室現況。	編號 46	說明	A6區U棟16層U06-臥室現況。
					
編號 47	說明	A6區U棟16層U06-廚房現況。	編號 48	說明	A6區U棟16層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					


編號 49	說明 A6區U棟16層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區U棟16層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區U棟16層U06-浴廁現況。	編號 52	說明 A6區U棟16層U07-客廳現況。
			
編號 53	說明 A6區U棟16層U07-臥室現況。	編號 54	說明 A6區U棟16層U07-主臥室現況。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 55	說明 A6 區 U 棟 16 層 U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6 區 U 棟 16 層 U07-臥室現況。
			
編號 57	說明 A6 區 U 棟 16 層 U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6 區 U 棟 16 層 U07-浴廁現況。
			
編號 59	說明 A6 區 U 棟 16 層 U07-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6 區 U 棟 16 層 U07-廚房現況。
			

編號 61	說明 A6區U棟16層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區U棟16層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區U棟16層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區U棟16層-公共區域梯廳現況。
			
編號 65	說明 A6區U棟16層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區U棟16層-公共區域電梯間現況。
			

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70



十五層平面圖 照片編號：
 A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟15F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走廊維修 孔現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修 孔現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修 孔現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修 孔現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修 孔現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修 孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟15F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 砂漿層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水滲污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修孔現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟15F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修孔現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1.3	0.1-0.2	1	U06-臥室牆面現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修孔現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修孔現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修孔現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟15F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚				
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗脫土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修 孔現況
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修 孔現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現 況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔 現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐				電梯間維修孔現況 混凝土表面殘留雜物 未清除乾淨(螺桿)	
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓洋間現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					


編號 1	說明	A6區U棟15層-公共區域樓梯間現況。	編號 2	說明	A6區U棟15層U01-客廳現況。
					
編號 3	說明	A6區U棟15層U01-臥室現況。	編號 4	說明	A6區U棟15層U01-主臥室現況。
					
編號 5	說明	A6區U棟15層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區U棟15層U01-臥室現況。
					


編號 7	說明 A6區U棟15層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區U棟15層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區U棟15層U01-浴廁現況。	編號 10	說明 A6區U棟15層U01-浴廁現況。
			
編號 11	說明 A6區U棟15層U01-廚房現況。	編號 12	說明 A6區U棟15層U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損


編號 13	說明 A6區U棟15層U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區U棟15層U02-客廳現況。
			
編號 15	說明 A6區U棟15層U02-臥室現況。	編號 16	說明 A6區U棟15層U02-臥室現況。
			
編號 17	說明 A6區U棟15層U02-廚房現況。	編號 18	說明 A6區U棟15層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明	A6 區 U 棟 15 層 U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 20	說明	A6 區 U 棟 15 層 U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6 區 U 棟 15 層 U03-客廳現況。	編號 22	說明	A6 區 U 棟 15 層 U03-臥室現況。
					
編號 23	說明	A6 區 U 棟 15 層 U03-主臥室現況。	編號 24	說明	A6 區 U 棟 15 層 U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 25	說明	A6區U棟15層U03-臥室現況。	編號 26	說明	A6區U棟15層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區U棟15層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區U棟15層U03-浴廁現況。
					
編號 29	說明	A6區U棟15層U03-浴廁現況。	編號 30	說明	A6區U棟15層U03-廚房現況。
					

編號 31	說明	A6區U棟15層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區U棟15層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區U棟15層U05-客廳現況。	編號 34	說明	A6區U棟15層U05-客廳窗戶角隅裂縫。
					
編號 35	說明	A6區U棟15層U05-臥室現況。	編號 36	說明	A6區U棟15層U05-主臥室現況。
					


編號 37	說明	A6區U棟15層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 38	說明	A6區U棟15層U05-臥室現況。
					
編號 39	說明	A6區U棟15層U05-浴廁現況。	編號 40	說明	A6區U棟15層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區U棟15層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區U棟15層U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 43	說明 A6區U棟15層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區U棟15層U05-廚房現況。
			
編號 45	說明 A6區U棟15層U06-客廳現況。	編號 46	說明 A6區U棟15層U06-臥室現況。
			
編號 47	說明 A6區U棟15層U06-臥室現況。	編號 48	說明 A6區U棟15層U06-臥室牆面裂縫。
			

編號 49	說明 A6區U棟15層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區U棟15層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區U棟15層U06-廚房現況。	編號 52	說明 A6區U棟15層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區U棟15層U07-客廳現況。	編號 54	說明 A6區U棟15層U07-臥室現況。
			

編號 55	說明	A6 區 U 棟 15 層 U07-主臥室現況。	編號 56	說明	A6 區 U 棟 15 層 U07-臥室現況。
					
編號 57	說明	A6 區 U 棟 15 層 U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6 區 U 棟 15 層 U07-浴廁現況。
					
編號 59	說明	A6 區 U 棟 15 層 U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 60	說明	A6 區 U 棟 15 層 U07-走道維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 61	說明	A6區U棟15層U07-浴廁現況。	編號 62	說明	A6區U棟15層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區U棟15層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 64	說明	A6區U棟15層U07-廚房現況。
					
編號 65	說明	A6區U棟15層-公共區域電梯間現況。	編號 66	說明	A6區U棟15層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
					



十四層平面圖 照片編號：



A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		淨洲合宜住宅A6區U棟14F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.剝離層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	0.2	0.1-0.2	1	U01-主臥室牆 面現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01 浴廁現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走廊維修 孔現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修 孔現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修 孔現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02 臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修 孔現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修 孔現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修 孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟14F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚												
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現況	
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況	
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走廊維修 孔現況	
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴室維修 孔現況	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況	
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修 孔現況	
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修 孔現況	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況	
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶 現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05 臥室現況	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05 主臥室現況	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05 臥室現況	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05 走廊維修 孔現況	
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修 孔現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟14F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			


照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修 孔現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					機房現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					機房現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					機房現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1	0.1-0.2	1	U07-主臥室牆 面現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修 孔現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修孔混凝土表面殘留雜 物未清除乾淨(如鐵件、鐵絲)
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修 孔現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廂維修孔現 況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廂現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

191

編號	說明	編號	說明
1	A6區U棟14層-公共區域樓梯間現況。	2	A6區U棟14層U01-客廳現況。
			
3	A6區U棟14層U01-臥室現況。	4	A6區U棟14層U01-主臥室現況。
			
5	A6區U棟14層U01-主臥室牆面裂縫。	6	A6區U棟14層U01-臥室現況。
			

編號 7	說明	A6區U棟14層U01-浴廁現況。	編號 8	說明	A6區U棟14層U01-廚房現況。
					
編號 9	說明	A6區U棟14層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區U棟14層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區U棟14層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區U棟14層U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					


編號	說明	A6 區 U 棟 14 層 U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 14 層 U02-客廳現況。
13			14		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 14 層 U02-臥室現況。	編號	說明	A6 區 U 棟 14 層 U02-臥室現況。
15			16		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 14 層 U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 14 層 U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。
17			18		
					


編號 19	說明	A6區U棟14層U02-廚房現況。	編號 20	說明	A6區U棟14層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區U棟14層U03-客廳現況。	編號 22	說明	A6區U棟14層U03-臥室現況。
					
編號 23	說明	A6區U棟14層U03-主臥室現況。	編號 24	說明	A6區U棟14層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
25	A6 區 U 棟 14 層 U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	26	A6 區 U 棟 14 層 U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
27	A6 區 U 棟 14 層 U03-浴廁現況。	28	A6 區 U 棟 14 層 U03-浴廁現況。
			
編號	說明	編號	說明
29	A6 區 U 棟 14 層 U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。	30	A6 區 U 棟 14 層 U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明	A6區U棟14層U03-廚房現況。	編號 32	說明	A6區U棟14層U05-客廳現況。
					
編號 33	說明	A6區U棟14層U05-客廳窗戶角隅裂縫。	編號 34	說明	A6區U棟14層U05-臥室現況。
					
編號 35	說明	A6區U棟14層U05-主臥室現況。	編號 36	說明	A6區U棟14層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					


編號 37	說明	A6區U棟14層U05-臥室現況。	編號 38	說明	A6區U棟14層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6區U棟14層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區U棟14層U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區U棟14層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區U棟14層U05-廚房現況。
					

編號 43	說明	A6區U棟14層-機房現況。	編號 44	說明	A6區U棟14層-機房現況。
					
編號 45	說明	A6區U棟14層-機房現況。	編號 46	說明	A6區U棟14層U07-客廳現況。
					
編號 47	說明	A6區U棟14層U07-臥室現況。	編號 48	說明	A6區U棟14層U07-主臥室現況。
					

編號 49	說明	A6區U棟14層U07-主臥室牆面裂縫。	編號 50	說明	A6區U棟14層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區U棟14層U07-浴廁現況。	編號 52	說明	A6區U棟14層U07-臥室現況。
					
編號 53	說明	A6區U棟14層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區U棟14層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 55	說明	A6區U棟14層U07-陽台維修孔混凝土表面殘留雜物未清除乾淨(如鐵件、鐵絲)。	編號 56	說明	A6區U棟14層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區U棟14層U07-廚房現況。	編號 58	說明	A6區U棟14層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區U棟14層-公共區域梯廳現況。	編號 60	說明	A6區U棟14層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 61	說明 A6區U棟14層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區U棟14層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區U棟14層-公共區域樓梯間現況。	編號	說明
			
編號	說明	編號	說明



十三層平面圖 照片編號： ○

A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟13F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露腐蝕 4. 潮濕剝落 5. 滲水油污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走廊維修 孔現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐				U01-陽台維修孔側面牆打除螺絲未 清除	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修 孔現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	↓	0.7	0.1-0.2	1	U02-客廳牆面 現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修 孔現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修 孔現況
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	↓	0.3	0.1-0.2	1	U02-臥室牆面 現況
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				5	U02-客廳牆面 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟13F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 紅微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露腐蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白堊	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修 孔現況
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				5	U02-客廳牆面 現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現 況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走廊維修 孔現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房維修 孔現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修 孔現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修 孔現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶 現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶 現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現 況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟13F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2	0.1-0.2	1	U05-臥室牆面現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走廊維修孔現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修孔現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修孔現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修孔現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-浴廁現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.3	0.1-0.2	1	U06-客廳牆面現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U07-客廳窗戶現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟13F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚												
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況	
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修孔現況	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐				U07-陽台維修孔倒垂牆混凝土表面打除痕跡	U07-廚房維修孔現況	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房現況	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯維修孔現況	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					管道間維修孔現況	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間維修孔現況	
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					樓梯間現況	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						



★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修




※其他事項：


編號 1	說明	A6區U棟13層-公共區域樓梯間現況。	編號 2	說明	A6區U棟13層U01-客廳現況。
					
編號 3	說明	A6區U棟13層U01-臥室現況。	編號 4	說明	A6區U棟13層U01-主臥室現況。
					
編號 5	說明	A6區U棟13層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區U棟13層U01-臥室現況。
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損



編號 7	說明 A6 區 U 棟 13 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 U 棟 13 層 U01-浴廁現況。
			
編號 9	說明 A6 區 U 棟 13 層 U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 U 棟 13 層 U01-陽台維修孔倒垂牆打除螺桿未清除。
			
編號 11	說明 A6 區 U 棟 13 層 U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 U 棟 13 層 U01-廚房現況。
			

編號	說明	編號	說明
13	A6區U棟13層U02-客廳現況。	14	A6區U棟13層U02-客廳牆面裂縫。
			
編號	說明	編號	說明
15	A6區U棟13層U02-臥室現況。	16	A6區U棟13層U02-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
17	A6區U棟13層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	18	A6區U棟13層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明	A6 區 U 棟 13 層 U02-臥室牆面裂縫。	編號 20	說明	A6 區 U 棟 13 層 U02-客廳牆面滲水汙染。
					
編號 21	說明	A6 區 U 棟 13 層 U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 22	說明	A6 區 U 棟 13 層 U02-客廳牆面滲水汙染。
					
編號 23	說明	A6 區 U 棟 13 層 U03-客廳現況。	編號 24	說明	A6 區 U 棟 13 層 U03-臥室現況。
					

編號 25	說明 A6區U棟13層U03-主臥室現況。	編號 26	說明 A6區U棟13層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區U棟13層U03-臥室現況。	編號 28	說明 A6區U棟13層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區U棟13層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區U棟13層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區U棟13層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區U棟13層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區U棟13層-公共區域梯廳現況。	編號 34	說明 A6區U棟13層U05-客廳現況。
			
編號 35	說明 A6區U棟13層U05-客廳窗戶角隅裂縫。	編號 36	說明 A6區U棟13層U05-客廳窗戶角隅裂縫。
			

編號 37	說明 A6區U棟13層U05-臥室現況。	編號 38	說明 A6區U棟13層U05-主臥室現況。
			
編號 39	說明 A6區U棟13層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區U棟13層U05-臥室現況。
			
編號 41	說明 A6區U棟13層U05-臥室牆面裂縫。	編號 42	說明 A6區U棟13層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6 區 U 棟 13 層 U05-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6 區 U 棟 13 層 U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6 區 U 棟 13 層 U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6 區 U 棟 13 層 U05-廚房現況。
					
編號 47	說明	A6 區 U 棟 13 層 U06-客廳現況。	編號 48	說明	A6 區 U 棟 13 層 U06-臥室現況。
					

編號 49	說明 A6區U棟13層U06-臥室現況。	編號 50	說明 A6區U棟13層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區U棟13層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區U棟13層U06-廚房現況。
			
編號 53	說明 A6區U棟13層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區U棟13層U06-浴廁現況。
			


編號 55	說明	A6區U棟13層U06-客廳門框裂縫。	編號 56	說明	A6區U棟13層U07-客廳現況。
					
編號 57	說明	A6區U棟13層U07-客廳窗戶下方牆面細微裂縫。	編號 58	說明	A6區U棟13層U07-臥室現況。
					
編號 59	說明	A6區U棟13層U07-主臥室現況。	編號 60	說明	A6區U棟13層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 61	說明 A6區U棟13層U07-臥室現況。	編號 62	說明 A6區U棟13層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區U棟13層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區U棟13層U07-浴廁現況。
			
編號 65	說明 A6區U棟13層U07-浴廁現況。	編號 66	說明 A6區U棟13層U07-陽台維修孔倒垂牆混凝土表面打除痕跡。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 67	說明	A6 區 U 棟 13 層 U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 68	說明	A6 區 U 棟 13 層 U07-廚房現況。
					
編號 69	說明	A6 區 U 棟 13 層-公共區域電梯間現況。	編號 70	說明	A6 區 U 棟 13 層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6 區 U 棟 13 層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。	編號 72	說明	A6 區 U 棟 13 層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
73	A6區U棟13層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	74	A6區U棟13層-公共區域樓梯間現況。
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



十二層平面圖 照片編號：



A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟12F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走廊維修孔現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.2	0.1	1	U01-客廳牆面現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.3	0.1-0.2	1	U01-客廳平頂現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-浴廁現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2	0.1-0.2	1	U02-客廳牆面現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1	0.1-0.2	1	U02-臥室牆面現況
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U02-臥室窗戶現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟12F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-修廁所修孔現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走廊維修孔現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.3	0.1-0.2	1	U03-客廳平頂現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.4	0.1-0.2	1	U05-臥室牆面現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟12F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水築污或台華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	✕	0.7	0.1-0.2		U05-臥室窗戶現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修孔現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
47	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔側垂牆混凝土表面打除後痕跡
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修孔現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修孔現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修孔現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現況
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1.2	0.1-0.2	1	U07-主臥室牆面現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年08月07日




標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟12F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴室維修 孔現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室北窗
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴室現況
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴室維修 孔現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走廊維修 孔現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴室現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修 孔現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修 孔現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現 況
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔 現況
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔 現況
75	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：


編號	說明	編號	說明
1	A6區U棟12層-公共區域樓梯間現況。	2	A6區U棟12層U01-客廳現況。
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區U棟12層U01-臥室現況。	4	A6區U棟12層U01-主臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區U棟12層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	6	A6區U棟12層U01-臥室現況。
			



編號 7	說明 A6區U棟12層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區U棟12層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區U棟12層U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區U棟12層U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區U棟12層U01-廚房現況。	編號 12	說明 A6區U棟12層U01-客廳牆面裂縫。
			


編號 13	說明	A6區U棟12層U01-客廳平頂裂縫。	編號 14	說明	A6區U棟12層U01-浴廁現況。
					
編號 15	說明	A6區U棟12層U02-客廳現況。	編號 16	說明	A6區U棟12層U02-客廳牆面裂縫。
					
編號 17	說明	A6區U棟12層U02-臥室現況。	編號 18	說明	A6區U棟12層U02-臥室牆面裂縫。
					

編號 19	說明 A6區U棟12層U02-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 20	說明 A6區U棟12層U02-臥室現況。
			
編號 21	說明 A6區U棟12層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區U棟12層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區U棟12層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區U棟12層U03-客廳現況。
			


編號	說明	編號	說明
25	A6區U棟12層U03-臥室現況。	26	A6區U棟12層U03-主臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區U棟12層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	28	A6區U棟12層U03-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
29	A6區U棟12層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	30	A6區U棟12層U03-浴廁現況。
			

編號 31	說明 A6區U棟12層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區U棟12層U03-客廳平頂裂縫。
			
編號 33	說明 A6區U棟12層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區U棟12層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區U棟12層U03-廚房現況。	編號 36	說明 A6區U棟12層U05-客廳現況。
			



編號 37	說明 A6區U棟12層U05-客廳窗戶角隅裂縫。	編號 38	說明 A6區U棟12層U05-臥室現況。
			
編號 39	說明 A6區U棟12層U05-主臥室現況。	編號 40	說明 A6區U棟12層U05-臥室牆面裂縫。
			
編號 41	說明 A6區U棟12層U05-臥室現況。	編號 42	說明 A6區U棟12層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			


編號 43	說明 A6區U棟12層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區U棟12層U05-臥室窗戶下方牆面細微裂縫。
			
編號 45	說明 A6區U棟12層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區U棟12層U05-浴廁現況。
			
編號 47	說明 A6區U棟12層U05-陽台維修孔倒垂牆混凝土表面打除後痕跡。	編號 48	說明 A6區U棟12層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			

編號	說明	A6區U棟12層U05-廚房現況。	編號	說明	A6區U棟12層U06-客廳現況。
49			50		
					

編號	說明	A6區U棟12層U06-臥室現況。	編號	說明	A6區U棟12層U06-臥室現況。
51			52		
					


編號	說明	A6區U棟12層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟12層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。
53			54		
					

編號 55	說明	A6區U棟12層U06-廚房現況。	編號 56	說明	A6區U棟12層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區U棟12層U07-客廳現況。	編號 58	說明	A6區U棟12層U07-臥室現況。
					
編號 59	說明	A6區U棟12層U07-主臥室現況。	編號 60	說明	A6區U棟12層U07-主臥室牆面裂縫。
					

編號 61	說明 A6區U棟12層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區U棟12層U07-臥室現況。
			
編號 63	說明 A6區U棟12層U07-浴廁現況。	編號 64	說明 A6區U棟12層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區U棟12層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區U棟12層U07-浴廁現況。
			

編號 67	說明	A6區U棟12層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區U棟12層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區U棟12層U07-廚房現況。	編號 70	說明	A6區U棟12層-公共區域梯廳現況。
					
編號 71	說明	A6區U棟12層-公共區域電梯間現況。	編號 72	說明	A6區U棟12層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
73	A6區U棟12層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	74	A6區U棟12層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
75	A6區U棟12層-公共區域樓梯間現況。		
			
編號	說明	編號	說明



十一層平面圖 照片編號：



A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區U棟11F											
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆面		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂版		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染色或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.3	0.1-0.2	1	U01-客廳牆面現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修孔現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.7	0.1-0.2	1	U02-客廳牆面現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟11F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 深處土剝落或鋼筋 外露腐蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水滲污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修 孔現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-浴廁現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1.8	0.1-0.2	1	U03-臥室窗牆 面現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走廊維修 孔現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修 孔現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修 孔現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶 現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U05-客廳窗戶 現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	⊗	0.7	0.1-0.2	1	U05-臥室窗戶 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟11F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 鋼筋裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修孔現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.2	0.1-0.2	1	U06-客廳牆面現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修孔現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修孔現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修孔現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.2	0.1-0.2	1	U07-客廳牆面現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U07-臥室窗戶現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟11F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況	
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修孔現況	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	L	0.3	0.1-0.2	1	U07-客廳斗現況	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修孔倒垂牆混凝土表面打除痕跡	
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修孔現況	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況	
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					管道間維修孔現況	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：


編號	說明	編號	說明
1	A6區U棟11層-公共區域樓梯間現況。	2	A6區U棟11層U01-客廳現況。
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區U棟11層U01-客廳牆面裂縫。	4	A6區U棟11層U01-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區U棟11層U01-主臥室現況。	6	A6區U棟11層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明	A6區U棟11層U01-臥室現況。	編號 8	說明	A6區U棟11層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 9	說明	A6區U棟11層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區U棟11層U01-浴廁現況。
					
編號 11	說明	A6區U棟11層U01-浴廁現況。	編號 12	說明	A6區U棟11層U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					



編號 13	說明 A6區U棟11層U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區U棟11層U01-廚房現況。
			
編號 15	說明 A6區U棟11層U02-客廳現況。	編號 16	說明 A6區U棟11層U02-客廳牆面裂縫。
			
編號 17	說明 A6區U棟11層U02-臥室現況。	編號 18	說明 A6區U棟11層U02-臥室現況。
			



臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片—現況及裂損



編號 19	說明 A6區U棟11層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區U棟11層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區U棟11層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區U棟11層U02-廚房現況。
			
編號 23	說明 A6區U棟11層U02-浴廁現況。	編號 24	說明 A6區U棟11層U03-客廳現況。
			


編號 25	說明	A6區U棟11層U03-臥室現況。	編號 26	說明	A6區U棟11層U03-主臥室現況。
					
編號 27	說明	A6區U棟11層U03-主臥室牆面裂縫。	編號 28	說明	A6區U棟11層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區U棟11層U03-臥室現況。	編號 30	說明	A6區U棟11層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 31	說明 A6 區 U 棟 11 層 U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 U 棟 11 層 U03-浴廁現況。
			
編號 33	說明 A6 區 U 棟 11 層 U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 U 棟 11 層 U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 U 棟 11 層 U03-廚房現況。	編號 36	說明 A6 區 U 棟 11 層 U05-客廳現況。
			

編號 37	說明 A6區U棟11層U05-客廳窗戶角隅裂縫。	編號 38	說明 A6區U棟11層U05-客廳窗戶角隅裂縫。
			
編號 39	說明 A6區U棟11層U05-臥室現況。	編號 40	說明 A6區U棟11層U05-臥室窗戶下方牆面細微裂縫。
			
編號 41	說明 A6區U棟11層U05-主臥室現況。	編號 42	說明 A6區U棟11層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6區U棟11層U05-臥室現況。	編號 44	說明	A6區U棟11層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區U棟11層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區U棟11層U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區U棟11層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區U棟11層U06-客廳現況。
					


編號	說明	編號	說明
49	A6區U棟11層U06-臥室現況。	50	A6區U棟11層U06-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
51	A6區U棟11層U06-客廳牆面裂縫。	52	A6區U棟11層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
53	A6區U棟11層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	54	A6區U棟11層U06-廚房現況。
			

編號 55	說明 A6區U棟11層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區U棟11層U07-客廳現況。
			
編號 57	說明 A6區U棟11層U07-客廳牆面裂縫。	編號 58	說明 A6區U棟11層U07-臥室現況。
			
編號 59	說明 A6區U棟11層U07-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 60	說明 A6區U棟11層U07-主臥室現況。
			

編號 61	說明 A6區U棟11層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區U棟11層U07-臥室現況。
			
編號 63	說明 A6區U棟11層U07-浴廁現況。	編號 64	說明 A6區U棟11層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區U棟11層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區U棟11層U07-客廳平頂裂縫。
			

編號 67	說明	A6區U棟11層U07-陽台維修孔倒垂牆混凝土表面打除痕跡。	編號 68	說明	A6區U棟11層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區U棟11層U07-廚房現況。	編號 70	說明	A6區U棟11層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區U棟11層-公共區域梯廳現況。	編號 72	說明	A6區U棟11層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
73	A6區U棟11層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	74	A6區U棟11層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
75	A6區U棟11層-公共區域樓梯間現況。		
			
編號	說明	編號	說明



十層平面圖 照片編號：



A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟10F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或有霉		
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況	
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況	
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況	
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走廊維修孔現況	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔現況	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況	
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況	
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況	
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修孔現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟10F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水滲污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	\\	0.6	0.1-0.2	1	U03-客廳平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修孔現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟10F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 塗刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或台華		
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修 孔現況	
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05 廚房維修 孔現況	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U08-客廳現況	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U08-臥室現況	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修 孔現況	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06 廚房維修 孔現況	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06 廚房現況	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修 孔現況	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-浴廁現況	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況	
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況	
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修 孔現況	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07 浴廁現況	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修 孔現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月07日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟10F											
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07 廚房維修孔現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況	
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					管道間維修孔現況	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	A6區U棟10層-公共區域樓梯間現況。	2	A6區U棟10層U01-客廳現況。
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區U棟10層U01-臥室現況。	4	A6區U棟10層U01-主臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區U棟10層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	6	A6區U棟10層U01-臥室現況。
			

編號 7	說明	A6 區 U 棟 10 層 U01-浴廁現況。	編號 8	說明	A6 區 U 棟 10 層 U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 9	說明	A6 區 U 棟 10 層 U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6 區 U 棟 10 層 U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6 區 U 棟 10 層 U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6 區 U 棟 10 層 U01-廚房現況。
					

編號	說明	A6區U棟10層U02-客廳現況。	編號	說明	A6區U棟10層U02-臥室現況。
13			14		
					
編號	說明	A6區U棟10層U02-臥室現況。	編號	說明	A6區U棟10層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。
15			16		
					
編號	說明	A6區U棟10層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟10層U02-廚房現況。
17			18		
					

編號 19	說明 A6區U棟10層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區U棟10層U03-客廳現況。
			
編號 21	說明 A6區U棟10層U03-客廳平頂裂縫。	編號 22	說明 A6區U棟10層U03-臥室現況。
			
編號 23	說明 A6區U棟10層U03-主臥室現況。	編號 24	說明 A6區U棟10層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區U棟10層U03-臥室現況。	編號 26	說明 A6區U棟10層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區U棟10層U03-浴廁現況。	編號 28	說明 A6區U棟10層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區U棟10層U03-浴廁現況。	編號 30	說明 A6區U棟10層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區U棟10層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區U棟10層U03-廚房現況。
			
編號 33	說明 A6區U棟10層U05-客廳現況。	編號 34	說明 A6區U棟10層U05-臥室現況。
			
編號 35	說明 A6區U棟10層U05-主臥室現況。	編號 36	說明 A6區U棟10層U05-臥室現況。
			

編號	說明	A6 區 U 棟 10 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 10 層 U05-浴廁現況。
37			38		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 10 層 U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 10 層 U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
39			40		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 10 層 U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 U 棟 10 層 U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
41			42		
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片—現況及裂損

編號 43	說明	A6區U棟10層U06-客廳現況。	編號 44	說明	A6區U棟10層U06-臥室現況。
					
編號 45	說明	A6區U棟10層U06-臥室現況。	編號 46	說明	A6區U棟10層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區U棟10層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區U棟10層U06-廚房現況。
					


編號	說明	編號	說明
49	A6區U棟10層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	50	A6區U棟10層U06-浴廁現況。
			
編號	說明	編號	說明
51	A6區U棟10層U07-客廳現況。	52	A6區U棟10層U07-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
53	A6區U棟10層U07-主臥室現況。	54	A6區U棟10層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明	A6區U棟10層U07-臥室現況。	編號 56	說明	A6區U棟10層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區U棟10層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區U棟10層U07-浴廁現況。
					
編號 59	說明	A6區U棟10層U07-浴廁現況。	編號 60	說明	A6區U棟10層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 61	說明	A6 區 U 棟 10 層 U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 62	說明	A6 區 U 棟 10 層 U07-廚房現況。
					
編號 63	說明	A6 區 U 棟 10 層-公共區域梯廳現況。	編號 64	說明	A6 區 U 棟 10 層-公共區域電梯間現況。
					
編號 65	說明	A6 區 U 棟 10 層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。	編號 66	說明	A6 區 U 棟 10 層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
67	A6區U棟10層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	68	A6區U棟10層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
69	A6區U棟10層-公共區域樓梯間現況。		
			
編號	說明	編號	說明

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



九層平面圖 照片編號：
 A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟9F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露腐蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.2	0.1-0.2	1	U05-臥室牆面現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修孔現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況
12	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔混凝土表面殘留雜物未清除乾淨(如鐵件、鐵絲)
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟9F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修 孔現況	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修 孔現況	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修 孔現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況	
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修 孔現況	
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修 孔現況	
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修 孔現況	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現 況	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修 孔現況	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日



標的物位址	浮洲合宜住宅A6區U棟9F												
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚												
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華		
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修 孔現況	
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修 孔現況	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修 孔現況	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修 孔現況	
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U08-浴廁維修 孔現況	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況	
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走廊維修 孔現況	
59	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐					U07-陽台維修孔倒垂牆混凝土表面 打除開孔補強筋	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修 孔現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													


臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟9F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或台華		
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔 現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					管道間維修孔 現況	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔 現況	
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔 現況	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐											

編號 1	說明	A6區U棟9層-公共區域樓梯間現況。	編號 2	說明	A6區U棟9層U05-客廳現況。
					
編號 3	說明	A6區U棟9層U05-臥室現況。	編號 4	說明	A6區U棟9層U05-主臥室現況。
					
編號 5	說明	A6區U棟9層U05-主臥室牆面裂縫。	編號 6	說明	A6區U棟9層U05-臥室現況。
					

編號 7	說明 A6區U棟9層U05-浴廁現況。	編號 8	說明 A6區U棟9層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區U棟9層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區U棟9層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區U棟9層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區U棟9層U05-陽台維修孔混凝土表面殘留雜物未清除乾淨（如鐵件、鐵絲）。
			

編號 13	說明	A6區U棟9層U05-廚房現況。	編號 14	說明	A6區U棟9層U01-客廳現況。
					
編號 15	說明	A6區U棟9層U01-臥室現況。	編號 16	說明	A6區U棟9層U01-主臥室現況。
					
編號 17	說明	A6區U棟9層U01-臥室現況。	編號 18	說明	A6區U棟9層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 19	說明 A6區U棟9層U01-浴廁現況。	編號 20	說明 A6區U棟9層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區U棟9層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區U棟9層U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區U棟9層U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區U棟9層U01-廚房現況。
			

編號	說明	A6區U棟9層U02-客廳現況。	編號	說明	A6區U棟9層U02-臥室現況。
25			26		
					
編號	說明	A6區U棟9層U02-臥室現況。	編號	說明	A6區U棟9層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
27			28		
					
編號	說明	A6區U棟9層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟9層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。
29			30		
					

編號 31	說明	A6區U棟9層U02-廚房現況。	編號 32	說明	A6區U棟9層U03-客廳現況。
					
編號 33	說明	A6區U棟9層U03-臥室現況。	編號 34	說明	A6區U棟9層U03-主臥室現況。
					
編號 35	說明	A6區U棟9層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區U棟9層U03-臥室現況。
					

編號 37	說明 A6區U棟9層U03-浴廁維修孔現況， 目視無損壞。	編號 38	說明 A6區U棟9層U03-浴廁現況。
			
編號 39	說明 A6區U棟9層U03-走道維修孔現況， 目視無損壞。	編號 40	說明 A6區U棟9層U03-浴廁現況。
			
編號 41	說明 A6區U棟9層U03-陽台維修孔現況， 目視無損壞。	編號 42	說明 A6區U棟9層U03-廚房維修孔現況， 目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6區U棟9層U03-廚房現況。	編號 44	說明	A6區U棟9層U06-客廳現況。
					
編號 45	說明	A6區U棟9層U06-臥室現況。	編號 46	說明	A6區U棟9層U06-臥室現況。
					
編號 47	說明	A6區U棟9層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區U棟9層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6區U棟9層U06-廚房現況。	編號 50	說明	A6區U棟9層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區U棟9層U07-客廳現況。	編號 52	說明	A6區U棟9層U07-臥室現況。
					
編號 53	說明	A6區U棟9層U07-主臥室現況。	編號 54	說明	A6區U棟9層U07-臥室現況。
					

編號 55	說明 A6區U棟9層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區U棟9層U07-浴廁現況。
			
編號 57	說明 A6區U棟9層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區U棟9層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區U棟9層U07-陽台維修孔倒垂牆混凝土表面打除開孔補強筋。	編號 60	說明 A6區U棟9層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明	A6區U棟9層-公共區域梯廳現況。	編號 62	說明	A6區U棟9層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區U棟9層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。	編號 64	說明	A6區U棟9層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區U棟9層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。	編號 66	說明	A6區U棟9層-公共區域樓梯間現況。
					

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟8F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐				U01-臥室平頂粉剝層打除未修補	
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修 孔現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修 孔現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修 孔現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修 孔現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修 孔現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修 孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟8F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚				
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗縫土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修 孔現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修 孔現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03 廚房維修 孔現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03 廚房現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05 臥室現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修 孔現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修 孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟8F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉光層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修 孔現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修 孔現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修 孔現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修 孔現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走廊維修 孔現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修 孔現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修 孔現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104年08月11日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟8F											
用途		☒ 住宅		☐ 商店		☐ 辦公室		☐ 廠房		☐ 宗教		☐ 其他	
牆面		☐ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☒ 磁磚		☐ 裝飾品		☒ 其他 大理石	
頂版		☐ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☐ 木架		☒ 輕鋼架		☐ 其他	
地坪		☐ 塑膠地磚		☐ 磨石子		☒ 磁磚		☐ 地毯		☐ 木板		☒ 其他 拋光石英磚	
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落成鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐												


編號 1	說明	A6區U棟8層-公共區域樓梯間現況。	編號 2	說明	A6區U棟8層U01-客廳現況。
					
編號 3	說明	A6區U棟8層U01-臥室現況。	編號 4	說明	A6區U棟8層U01-主臥室現況。
					
編號 5	說明	A6區U棟8層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區U棟8層U01-臥室現況。
					

編號 7	說明 A6區U棟8層U01-臥室平頂粉刷層打除未修補。	編號 8	說明 A6區U棟8層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區U棟8層U01-浴廁現況。	編號 10	說明 A6區U棟8層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區U棟8層U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區U棟8層U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			



編號 13	說明	A6區U棟8層U01-廚房現況。	編號 14	說明	A6區U棟8層U02-客廳現況。
					
編號 15	說明	A6區U棟8層U02-臥室現況。	編號 16	說明	A6區U棟8層U02-臥室現況。
					
編號 17	說明	A6區U棟8層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區U棟8層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 19	說明 A6區U棟8層U02-廚房現況。	編號 20	說明 A6區U棟8層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區U棟8層U03-客廳現況。	編號 22	說明 A6區U棟8層U03-臥室現況。
			
編號 23	說明 A6區U棟8層U03-主臥室現況。	編號 24	說明 A6區U棟8層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明	A6區U棟8層U03-浴廁現況。	編號 26	說明	A6區U棟8層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區U棟8層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區U棟8層U03-臥室現況。
					
編號 29	說明	A6區U棟8層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區U棟8層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	A6區U棟8層U03-廚房現況。	編號	說明	A6區U棟8層U05-客廳現況。
31			32		
					
編號	說明	A6區U棟8層U05-臥室現況。	編號	說明	A6區U棟8層U05-主臥室現況。
33			34		
					
編號	說明	A6區U棟8層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟8層U05-臥室現況。
35			36		
					

編號 37	說明 A6區U棟8層U05-浴廁維修孔現況， 目視無損壞。	編號 38	說明 A6區U棟8層U05-浴廁現況。
			
編號 39	說明 A6區U棟8層U05-走道維修孔現況， 目視無損壞。	編號 40	說明 A6區U棟8層U05-陽台維修孔現況， 目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區U棟8層U05-廚房維修孔現況， 目視無損壞。	編號 42	說明 A6區U棟8層U05-廚房現況。
			


編號	說明	A6區U棟8層U06-客廳現況。	編號	說明	A6區U棟8層U06-臥室現況。
43			44		
					
編號	說明	A6區U棟8層U06-臥室現況。	編號	說明	A6區U棟8層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
45			46		
					
編號	說明	A6區U棟8層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟8層U06-廚房現況。
47			48		
					

編號 49	說明	A6區U棟8層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區U棟8層U07-客廳現況。
					
編號 51	說明	A6區U棟8層U07-臥室現況。	編號 52	說明	A6區U棟8層U07-主臥室現況。
					
編號 53	說明	A6區U棟8層U07-浴廁現況。	編號 54	說明	A6區U棟8層U07-臥室現況。
					

編號 55	說明 A6區U棟8層U07-浴廁維修孔現況， 目視無損壞。	編號 56	說明 A6區U棟8層U07-浴廁維修孔現況， 目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區U棟8層U07-走道維修孔現況， 目視無損壞。	編號 58	說明 A6區U棟8層U07-陽台維修孔現況， 目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區U棟8層U07-廚房維修孔現況， 目視無損壞。	編號 60	說明 A6區U棟8層-公共區域梯廳現況。
			

編號 61	說明 A6區U棟8層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區U棟8層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區U棟8層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區U棟8層-公共區域樓梯間現況。
			
編號	說明	編號	說明

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



七層平面圖 照片編號：
 A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟7F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗滌土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕霉污 5. 滲水染污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走廊維修孔現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.3	0.1-0.2	1	U02-臥室牆面現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟7F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					L02-浴廁維修 孔現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					L02-浴廁現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03 客廳現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現 況	
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況	
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況	
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03 走道維修 孔現況	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					L03-浴廁現況	
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					L03-陽台維修 孔現況	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修 孔現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現 況	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					L05-浴廁維修 孔現況	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					L05 浴廁維修 孔現況	
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修 孔現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟7F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 海水染污或白蟻	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修 孔現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修 孔現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1.5	0.1-0.2	1	U06-客廳牆面 現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修 孔現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修 孔現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修 孔現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1.5	0.1-0.2	1	U06-客廳牆面 現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走廊維修 孔現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 木戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟7F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 鋼筋裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					L07-陽台維修 孔現況	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					L07-廚房維修 孔現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐				5	梯廳維修孔梁 版交接處現況	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔 現況	
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔 現況	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修
 ※其他事項：

編號 1	說明	A6區U棟7層-公共區域樓梯間現況。	編號 2	說明	A6區U棟7層U01-客廳現況。
					
編號 3	說明	A6區U棟7層U01-臥室現況。	編號 4	說明	A6區U棟7層U01-主臥室現況。
					
編號 5	說明	A6區U棟7層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區U棟7層U01-臥室現況。
					

編號 7	說明 A6區U棟7層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區U棟7層U01-浴廁現況。
			
編號 9	說明 A6區U棟7層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區U棟7層U01-浴廁現況。
			
編號 11	說明 A6區U棟7層U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區U棟7層U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			




編號 13	說明	A6區U棟7層U01-廚房現況。	編號 14	說明	A6區U棟7層U02-客廳現況。
					
編號 15	說明	A6區U棟7層U02-臥室現況。	編號 16	說明	A6區U棟7層U02-臥室牆面裂縫。
					
編號 17	說明	A6區U棟7層U02-臥室現況。	編號 18	說明	A6區U棟7層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					


編號 19	說明 A6區U棟7層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區U棟7層U02-廚房現況。
			
編號 21	說明 A6區U棟7層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區U棟7層U02-浴廁現況。
			
編號 23	說明 A6區U棟7層U03-客廳現況。	編號 24	說明 A6區U棟7層U03-臥室現況。
			



編號 25	說明	A6區U棟7層U03-主臥室現況。	編號 26	說明	A6區U棟7層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區U棟7層U03-臥室現況。	編號 28	說明	A6區U棟7層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區U棟7層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區U棟7層U03-浴廁現況。
					

編號	說明	A6區U棟7層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟7層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
31			32		
					
編號	說明	A6區U棟7層U03-廚房現況。	編號	說明	A6區U棟7層U05-客廳現況。
33			34		
					
編號	說明	A6區U棟7層U05-臥室現況。	編號	說明	A6區U棟7層U05-主臥室現況。
35			36		
					

編號 37	說明	A6區U棟7層U05-臥室現況。	編號 38	說明	A6區U棟7層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6區U棟7層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區U棟7層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區U棟7層U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區U棟7層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					


編號 43	說明 A6區U棟7層U05-廚房現況。	編號 44	說明 A6區U棟7層U06-客廳現況。
			
編號 45	說明 A6區U棟7層U06-客廳牆面裂縫。	編號 46	說明 A6區U棟7層U06-臥室現況。
			
編號 47	說明 A6區U棟7層U06-臥室現況。	編號 48	說明 A6區U棟7層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區U棟7層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區U棟7層U06-廚房現況。
			
編號 51	說明 A6區U棟7層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區U棟7層U07-客廳現況。
			
編號 53	說明 A6區U棟7層U05-客廳牆面裂縫。	編號 54	說明 A6區U棟7層U07-臥室現況。
			

編號 55	說明 A6區U棟7層U07-主臥室現況。	編號 56	說明 A6區U棟7層U07-臥室現況。
			
編號 57	說明 A6區U棟7層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區U棟7層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區U棟7層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區U棟7層U07-浴廁現況。
			

編號 61	說明 A6區U棟7層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區U棟7層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區U棟7層U07-廚房現況。	編號 64	說明 A6區U棟7層-公共區域梯廳現況。
			
編號 65	說明 A6區U棟7層-公共區域電梯間現況。	編號 66	說明 A6區U棟7層-公共區域梯廳維修孔梁版交接處滲水汙染。
			

編號	說明	編號	說明
67	A6區U棟7層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	68	A6區U棟7層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
69	A6區U棟7層-公共區域樓梯間現況。		
			
編號	說明	編號	說明



六層平面圖 照片編號：



A6區 L棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟6F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況	
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況	
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況	
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走廊維修 孔現況	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修 孔現況	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修 孔現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況	
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修 孔現況	
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修 孔現況	
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修 孔現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-浴廁現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟6F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水銹污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03 臥室現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03 主臥室現況	
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03 浴廁維修 孔現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03 臥室現況	
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況	
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走廊維修 孔現況	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況	
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修 孔現況	
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修 孔現況	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況	
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.2	0.1-0.2	1	U05-客廳牆面 現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現 況	
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.2	0.1-0.2	1	U05 主臥室牆 面現況	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟6F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走廊維修 孔現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修 孔現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修 孔現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修 孔現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修 孔現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修 孔現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走廊維修 孔現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修 孔現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修 孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟6F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐										



編號	說明	編號	說明
1	A6區U棟6層-公共區域樓梯間現況。	2	A6區U棟6層U01-客廳現況。
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區U棟6層U01-臥室現況。	4	A6區U棟6層U01-主臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區U棟6層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	6	A6區U棟6層U01-臥室現況。
			


編號 7	說明 A6區U棟6層U01-浴廁維修孔現況， 目視無損壞。	編號 8	說明 A6區U棟6層U01-走道維修孔現況， 目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區U棟6層U01-浴廁現況。	編號 10	說明 A6區U棟6層U01-陽台維修孔現況， 目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區U棟6層U01-廚房維修孔現況， 目視無損壞。	編號 12	說明 A6區U棟6層U01-廚房現況。
			

編號	說明		編號	說明	
13		A6區U棟6層U02-客廳現況。	14		A6區U棟6層U02-臥室現況。
					
編號	說明		編號	說明	
15		A6區U棟6層U02-臥室現況。	16		A6區U棟6層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					
編號	說明		編號	說明	
17		A6區U棟6層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	18		A6區U棟6層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 19	說明	A6區U棟6層U02-廚房現況。	編號 20	說明	A6區U棟6層U02-浴廁現況。
					
編號 21	說明	A6區U棟6層U03-客廳現況。	編號 22	說明	A6區U棟6層U03-臥室現況。
					
編號 23	說明	A6區U棟6層U03-主臥室現況。	編號 24	說明	A6區U棟6層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 25	說明 A6區U棟6層U03-臥室現況。	編號 26	說明 A6區U棟6層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區U棟6層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區U棟6層U03-浴廁現況。
			
編號 29	說明 A6區U棟6層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區U棟6層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明	A6區U棟6層U03-廚房現況。	編號 32	說明	A6區U棟6層U05-客廳現況。
					
編號 33	說明	A6區U棟6層U05-客廳牆面裂縫。	編號 34	說明	A6區U棟6層U05-臥室現況。
					
編號 35	說明	A6區U棟6層U05-主臥室現況。	編號 36	說明	A6區U棟6層U05-主臥室牆面裂縫。
					

編號 37	說明 A6區U棟6層U05-浴廁維修孔現況， 目視無損壞。	編號 38	說明 A6區U棟6層U05-臥室現況。
			
編號 39	說明 A6區U棟6層U05-浴廁維修孔現況， 目視無損壞。	編號 40	說明 A6區U棟6層U05-浴廁現況。
			
編號 41	說明 A6區U棟6層U05-走道維修孔現況， 目視無損壞。	編號 42	說明 A6區U棟6層U05-陽台維修孔現況， 目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6區U棟6層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區U棟6層U05-廚房現況。
					
編號 45	說明	A6區U棟6層U06-客廳現況。	編號 46	說明	A6區U棟6層U06-臥室現況。
					
編號 47	說明	A6區U棟6層U06-臥室現況。	編號 48	說明	A6區U棟6層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
49	A6區U棟6層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	50	A6區U棟6層U06-廚房現況。
			
編號	說明	編號	說明
51	A6區U棟6層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	52	A6區U棟6層U07-客廳現況。
			
編號	說明	編號	說明
53	A6區U棟6層U07-臥室現況。	54	A6區U棟6層U07-主臥室現況。
			

編號 55	說明	A6區U棟6層U07-臥室現況。	編號 56	說明	A6區U棟6層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區U棟6層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區U棟6層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區U棟6層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區U棟6層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					


編號	說明	A6區U棟6層U07-廚房現況。	編號	說明	A6區U棟6層-公共區域電梯間現況。
61			62		
					

編號	說明	A6區U棟6層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區U棟6層-公共區域梯廳現況。
63			64		
					

編號	說明	A6區U棟6層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟6層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
65			66		
					

編號	說明	A6 區 U 棟 6 層-公共區域樓梯間現況。	編號	說明	
67					
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



五層平面圖 照片編號：

A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟5F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕洩漆 5. 滲水污痕或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.2	0.1-0.2	1	U01-臥室牆面現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴室維修孔現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.2	0.1-0.2	1	U01-主臥室牆面現況
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.2	0.1-0.2	1	U01-主臥室牆面現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走廊維修孔現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔側垂縫粉刷層表面打除後痕跡
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟5F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (cm)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露腐蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或台華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修 孔現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現 況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走廊維修 孔現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修 孔現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修 孔現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-廚房現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現 況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.2	0.1	1	U05-主臥室牆 面現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟5F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修 孔現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修 孔現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修 孔現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修 孔現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修 孔現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修 孔現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-浴廁現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修 孔現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修 孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：




臺中市結構工程技師公會



建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟5F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水藍污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U7-廚房維修孔現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況	
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐												



編號 1	說明	A6區U棟5層-公共區域樓梯間現況。	編號 2	說明	A6區U棟5層U01-客廳現況。
					
編號 3	說明	A6區U棟5層U01-臥室現況。	編號 4	說明	A6區U棟5層U01-臥室牆面裂縫。
					
編號 5	說明	A6區U棟5層U01-主臥室現況。	編號 6	說明	A6區U棟5層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區U棟5層U01-臥室現況。	8	A6區U棟5層U01-主臥室牆面裂縫。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區U棟5層U01-主臥室牆面裂縫。	10	A6區U棟5層U01-浴廁現況。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區U棟5層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	12	A6區U棟5層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6區U棟5層U01-廚房現況。	編號 14	說明	A6區U棟5層U01-陽台維修孔倒垂牆 粉刷層表面打除後痕跡。
					
編號 15	說明	A6區U棟5層U01-廚房維修孔現況， 目視無損壞。	編號 16	說明	A6區U棟5層U02-客廳現況。
					
編號 17	說明	A6區U棟5層U02-臥室現況。	編號 18	說明	A6區U棟5層U02-臥室現況。
					

編號 19	說明 A6區U棟5層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區U棟5層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區U棟5層U02-廚房現況。	編號 22	說明 A6區U棟5層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區U棟5層U03-客廳現況。	編號 24	說明 A6區U棟5層U03-臥室現況。
			

編號 25	說明	A6區U棟5層U03-主臥室現況。	編號 26	說明	A6區U棟5層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區U棟5層U03-臥室現況。	編號 28	說明	A6區U棟5層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區U棟5層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區U棟5層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 31	說明 A6區U棟5層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區U棟5層U03-廚房現況。
			
編號 33	說明 A6區U棟5層U05-客廳現況。	編號 34	說明 A6區U棟5層U05-臥室現況。
			
編號 35	說明 A6區U棟5層U05-主臥室現況。	編號 36	說明 A6區U棟5層U05-主臥室牆面裂縫。
			

編號 37	說明 A6區U棟5層U05-浴廁維修孔現況， 目視無損壞。	編號 38	說明 A6區U棟5層U05-臥室現況。
			
編號 39	說明 A6區U棟5層U05-浴廁現況。	編號 40	說明 A6區U棟5層U05-浴廁維修孔現況， 目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區U棟5層U05-走道維修孔現況， 目視無損壞。	編號 42	說明 A6區U棟5層U05-陽台維修孔現況， 目視無損壞。
			


編號 43	說明 A6區U棟5層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區U棟5層U05-廚房現況。
			
編號 45	說明 A6區U棟5層U06-客廳現況。	編號 46	說明 A6區U棟5層U06-臥室現況。
			
編號 47	說明 A6區U棟5層U06-臥室現況。	編號 48	說明 A6區U棟5層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明	A6區U棟5層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區U棟5層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區U棟5層U06-廚房現況。	編號 52	說明	A6區U棟5層U06-浴廁現況。
					
編號 53	說明	A6區U棟5層U07-客廳現況。	編號 54	說明	A6區U棟5層U07-臥室現況。
					

編號 55	說明	A6區U棟5層U07-主臥室現況。	編號 56	說明	A6區U棟5層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區U棟5層U07-臥室現況。	編號 58	說明	A6區U棟5層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區U棟5層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區U棟5層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 61	說明 A6區U棟5層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區U棟5層-公共區域梯廳現況。
			
編號 63	說明 A6區U棟5層-公共區域電梯間現況。	編號 64	說明 A6區U棟5層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區U棟5層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區U棟5層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
67	A6區U棟5層-公共區域樓梯間現況。		
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



四層平面圖 照片編號：



A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟4F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕滲漏 5. 滲水污漬或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修 孔現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修 孔現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修 孔現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修 孔現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	\	0.2	0.1-0.2	1	U02-客廳牆面 現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修 孔現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修 孔現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟4F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 沉板土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕滲漆 5. 滲水洩污或白蟻	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-浴廁維修孔現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修孔現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	0.3	0.1-0.2	1	U03-客廳牆面現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.2	0.1-0.2	1	U05-客廳牆面現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走道維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟4F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂紋 2.粉屑層脫落 3.洗酸土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修 孔現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修 孔現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-廚房現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修 孔現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修 孔現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修 孔現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U07-臥室窗戶 現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修 孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟4F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			


照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修 孔現況
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修 孔現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現 況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔 現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔 現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					管道間維修孔 現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修



※其他事項：


編號 1	說明	A6區U棟4層-公共區域樓梯間現況。	編號 2	說明	A6區U棟4層U01-客廳現況。
					
編號 3	說明	A6區U棟4層U01-臥室現況。	編號 4	說明	A6區U棟4層U01-主臥室現況。
					
編號 5	說明	A6區U棟4層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區U棟4層U01-臥室現況。
					

編號 7	說明 A6區U棟4層U01-浴廁維修孔現況， 目視無損壞。	編號 8	說明 A6區U棟4層U01-走道維修孔現況， 目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區U棟4層U01-浴廁現況。	編號 10	說明 A6區U棟4層U01-浴廁現況。
			
編號 11	說明 A6區U棟4層U01-陽台維修孔現況， 目視無損壞。	編號 12	說明 A6區U棟4層U01-廚房維修孔現況， 目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
13	A6區U棟4層U01-廚房現況。	14	A6區U棟4層U02-客廳現況。
			
編號	說明	編號	說明
15	A6區U棟4層U02-客廳牆面裂縫。	16	A6區U棟4層U02-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
17	A6區U棟4層U02-臥室現況。	18	A6區U棟4層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明 A6區U棟4層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區U棟4層U02-廚房現況。
			
編號 21	說明 A6區U棟4層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區U棟4層U03-客廳現況。
			
編號 23	說明 A6區U棟4層U03-臥室現況。	編號 24	說明 A6區U棟4層U03-主臥室現況。
			


編號	說明	A6區U棟4層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟4層U03-臥室現況。
25			26		
					
編號	說明	A6區U棟4層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟4層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。
27			28		
					
編號	說明	A6區U棟4層U03-浴廁現況。	編號	說明	A6區U棟4層U03-客廳牆面裂縫。
29			30		
					

編號 31	說明	A6區U棟4層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區U棟4層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區U棟4層U05-客廳現況。	編號 34	說明	A6區U棟4層U05-客廳牆面裂縫。
					
編號 35	說明	A6區U棟4層U05-臥室現況。	編號 36	說明	A6區U棟4層U05-主臥室現況。
					

編號 37	說明 A6區U棟4層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區U棟4層U05-臥室現況。
			
編號 39	說明 A6區U棟4層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區U棟4層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區U棟4層U05-浴廁現況。	編號 42	說明 A6區U棟4層U05-浴廁現況。
			


編號 43	說明	A6區U棟4層U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區U棟4層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區U棟4層U05-廚房現況。	編號 46	說明	A6區U棟4層U06-客廳現況。
					
編號 47	說明	A6區U棟4層U06-臥室現況。	編號 48	說明	A6區U棟4層U06-臥室現況。
					

編號 49	說明	A6區U棟4層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區U棟4層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區U棟4層U06-廚房現況。	編號 52	說明	A6區U棟4層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6區U棟4層U07-客廳現況。	編號 54	說明	A6區U棟4層U07-臥室現況。
					

編號 55	說明	A6區U棟4層U07-主臥室現況。	編號 56	說明	A6區U棟4層U07-臥室窗戶下方牆面細微裂縫。
					
編號 57	說明	A6區U棟4層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區U棟4層U07-臥室現況。
					
編號 59	說明	A6區U棟4層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區U棟4層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 61	說明 A6區U棟4層U07-浴廁現況。	編號 62	說明 A6區U棟4層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區U棟4層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區U棟4層U07-廚房現況。
			
編號 65	說明 A6區U棟4層-公共區域梯廳現況。	編號 66	說明 A6區U棟4層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明	A6區U棟4層-公共區域電梯間現況。	編號 68	說明	A6區U棟4層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區U棟4層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區U棟4層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區U棟4層-公共區域樓梯間現況。	編號	說明	
					



三層平面圖 照片編號： 

A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟3F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露蝕蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	0.2	0.1-0.2	1	U01-客廳牆面現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修孔現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-陽台維修孔現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-廚房現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-陽台維修孔現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修孔現況
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐					U02-廚房磁磚裂紋(30x30x5
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02 浴廁維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟3F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 滲漏膠漆 5. 茶水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-廚房現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.2	0.1-0.2	1	U03-臥室窗戶現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.3	0.1-0.2	1	U03-臥室窗戶現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.2	0.1-0.2	1	U03-臥室窗戶現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修孔現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修孔現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
37	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	—	0.2	0.1-0.2	1	U05-客廳柱現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟3F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修 孔現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走廊維修 孔現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修 孔現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修 孔現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-陽台維修 孔現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修 孔現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-浴廁維修 孔現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-浴廁現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-主臥室現 況
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	1.1	0.1-0.2	1	U07-主臥室牆 面現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修 孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟3F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或占華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修孔現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況	
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修孔現況	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修孔現況	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					管道間維修孔現況	
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修



※其他事項：

編號 1	說明	A6區U棟3層-公共區域樓梯間現況。	編號 2	說明	A6區U棟3層U01-客廳現況。
					
編號 3	說明	A6區U棟3層U01-客廳牆面裂縫。	編號 4	說明	A6區U棟3層U01-臥室現況。
					
編號 5	說明	A6區U棟3層U01-主臥室現況。	編號 6	說明	A6區U棟3層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					


編號 7	說明	A6區U棟3層U01-臥室現況。	編號 8	說明	A6區U棟3層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 9	說明	A6區U棟3層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區U棟3層U01-浴廁現況。
					
編號 11	說明	A6區U棟3層U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區U棟3層U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					


編號	說明	A6區U棟3層U01-廚房現況。	編號	說明	A6區U棟3層U02-客廳現況。
13			14		
					
編號	說明	A6區U棟3層U02-臥室現況。	編號	說明	A6區U棟3層U02-臥室現況。
15			16		
					
編號	說明	A6區U棟3層U02-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟3層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。
17			18		
					

編號 19	說明 A6區U棟3層U02-廚房磁磚裂紋 (30x60x5塊)。	編號 20	說明 A6區U棟3層U02-浴廁維修孔現況， 目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區U棟3層U02-廚房現況。	編號 22	說明 A6區U棟3層U03-客廳現況。
			
編號 23	說明 A6區U棟3層U03-臥室現況。	編號 24	說明 A6區U棟3層U03-臥室窗戶下方牆面 細微裂縫。
			



編號 25	說明	A6區U棟3層U03-主臥室現況。	編號 26	說明	A6區U棟3層U03-主臥室窗戶下方牆面細微裂縫。
					
編號 27	說明	A6區U棟3層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區U棟3層U03-臥室現況。
					
編號 29	說明	A6區U棟3層U03-臥室窗戶下方牆面細微裂縫。	編號 30	說明	A6區U棟3層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 31	說明 A6區U棟3層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區U棟3層U03-浴廁現況。
			
編號 33	說明 A6區U棟3層U03-浴廁現況。	編號 34	說明 A6區U棟3層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區U棟3層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區U棟3層U05-客廳現況。
			

編號 37	說明	A6區U棟3層U05-客廳柱面裂縫。	編號 38	說明	A6區U棟3層U05-臥室現況。
					
編號 39	說明	A6區U棟3層U05-主臥室現況。	編號 40	說明	A6區U棟3層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區U棟3層U05-臥室現況。	編號 42	說明	A6區U棟3層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					


編號 43	說明 A6區U棟3層U05-走道維修孔現況， 目視無損壞。	編號 44	說明 A6區U棟3層U05-陽台維修孔現況， 目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區U棟3層U05-廚房維修孔現況， 目視無損壞。	編號 46	說明 A6區U棟3層U06-客廳現況。
			
編號 47	說明 A6區U棟3層U06-臥室現況。	編號 48	說明 A6區U棟3層U06-臥室現況。
			

編號 49	說明 A6區U棟3層U06-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區U棟3層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區U棟3層U06-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區U棟3層U06-廚房現況。
			
編號 53	說明 A6區U棟3層U06-浴廁現況。	編號 54	說明 A6區U棟3層U07-客廳現況。
			

編號 55	說明	A6區U棟3層U07-臥室現況。	編號 56	說明	A6區U棟3層U07-主臥室現況。
					
編號 57	說明	A6區U棟3層U07-主臥室牆面裂縫。	編號 58	說明	A6區U棟3層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區U棟3層U07-臥室現況。	編號 60	說明	A6區U棟3層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 61	說明 A6區U棟3層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區U棟3層U07-浴廁現況。
			
編號 63	說明 A6區U棟3層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區U棟3層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區U棟3層U07-廚房現況。	編號 66	說明 A6區U棟3層-公共區域梯廳現況。
			

編號 67	說明 A6區U棟3層-公共區域電梯間現況。	編號 68	說明 A6區U棟3層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區U棟3層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區U棟3層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區U棟3層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區U棟3層-公共區域樓梯間現況。
			



二層平面圖 照片編號：



A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟2F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	1	0.1-0.2	1	U01-客廳牆面現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	/	1	0.1-0.2	1	U01-客廳牆面現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-露台現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-主臥室現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U01-浴廁現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-浴廁維修孔現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-走道維修孔現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-隔台維修孔現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U01-廚房維修孔現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-客廳現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	\\	1.2x2	0.1-0.2	1	U02-臥室牆面現況
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.6	0.1-0.2	1	U02-臥室窗戶現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	井	0.2x0.6	0.1	1	U02-臥室平頂現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟2F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白苔	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-臥室現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	井	0.2x0.7	0.1	1	U02 臥室平頂 現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02-廚房維修 孔現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U02-露台現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U02 浴室維修 孔現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-客廳現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-露台現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03 臥室現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U03-臥室窗戶 現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U03-臥室窗戶 現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	井	0.2x0.3	0.1	1	U03-臥室平頂 現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-主臥室現 況
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U03 主臥室窗 戶現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-浴廁現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U03-臥室現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	0.7	0.1-0.2	1	U03-臥室窗戶 現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	//	2.8	0.1-0.2	1	U03-臥室牆面 現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-浴廁維修 孔現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-走道維修 孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		淨洲合宜住宅A6區U棟2F											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚					

照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 洗滌土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-陽台維修孔現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U03-廚房維修孔現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-客廳現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	／	1	0.1-0.2	1	U05-客廳牆面現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-主臥室現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-臥室現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-浴廁維修孔現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-走廊維修孔現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U05-浴廁現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-陽台維修孔現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U05-廚房維修孔現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-客廳現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-臥室現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修孔現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U06-廚房現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U06-廚房維修孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟2F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	拋光石英磚			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水油污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-客廳現況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	／	0.5	0.1-0.2	1	U07-客廳牆面現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	／	0.4	0.1-0.2	1	U07-客廳牆面現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-露台現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-臥室現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-浴廁維修孔現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-走道維修孔現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-陽台維修孔現況
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					U07-廚房維修孔現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-廚房現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					U07-浴廁現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					電梯間維修孔現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					管道間維修孔現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：

臺中市結構工程技師公會



建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟2F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 拋光石英磚											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落成鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華		
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況	
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐									


編號 1	說明	A6區U棟2層-公共區域樓梯間現況。	編號 2	說明	A6區U棟2層U01-客廳現況。
					
編號 3	說明	A6區U棟2層U01-客廳牆面裂縫。	編號 4	說明	A6區U棟2層U01-客廳牆面裂縫。
					
編號 5	說明	A6區U棟2層U01-露台現況。	編號 6	說明	A6區U棟2層U01-臥室現況。
					



編號 7	說明	A6區U棟2層U01-主臥室現況。	編號 8	說明	A6區U棟2層U01-浴廁現況。
					
編號 9	說明	A6區U棟2層U01-臥室現況。	編號 10	說明	A6區U棟2層U01-浴廁現況。
					
編號 11	說明	A6區U棟2層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區U棟2層U01-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					


編號 13	說明 A6區U棟2層U01-走道維修孔現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區U棟2層U01-陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區U棟2層U01-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區U棟2層U02-客廳現況。
			
編號 17	說明 A6區U棟2層U02-臥室現況。	編號 18	說明 A6區U棟2層U02-臥室牆面裂縫。
			

編號 19	說明 A6區U棟2層U02-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 20	說明 A6區U棟2層U02-臥室平頂裂縫。
			
編號 21	說明 A6區U棟2層U02-臥室現況。	編號 22	說明 A6區U棟2層U02-臥室平頂裂縫。
			
編號 23	說明 A6區U棟2層U02-廚房維修孔現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區U棟2層U02-露台現況。
			

編號 25	說明 A6區U棟2層U02-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區U棟2層U03-客廳現況。
			
編號 27	說明 A6區U棟2層U03-露台現況。	編號 28	說明 A6區U棟2層U03-臥室現況。
			
編號 29	說明 A6區U棟2層U03-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 30	說明 A6區U棟2層U03-臥室窗戶角隅裂縫。
			

編號	說明	編號	說明
31	A6區U棟2層U03-臥室平頂裂縫。	32	A6區U棟2層U03-主臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
33	A6區U棟2層U03-主臥室窗戶角隅裂縫。	34	A6區U棟2層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
35	A6區U棟2層U03-浴廁現況。	36	A6區U棟2層U03-臥室現況。
			

編號 37	說明 A6區U棟2層U03-臥室窗戶角隅裂縫。	編號 38	說明 A6區U棟2層U03-臥室牆面裂縫。
			
編號 39	說明 A6區U棟2層U03-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區U棟2層U03-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區U棟2層U03-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區U棟2層U03-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			



編號	說明	A6區U棟2層U05-客廳現況。	編號	說明	A6區U棟2層U05-客廳牆面裂縫。
43			44		
					

編號	說明	A6區U棟2層U05-臥室現況。	編號	說明	A6區U棟2層U05-主臥室現況。
45			46		
					

編號	說明	A6區U棟2層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟2層U05-臥室現況。
47			48		
					

編號 49	說明	A6區U棟2層U05-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區U棟2層U05-走道維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區U棟2層U05-浴廁現況。	編號 52	說明	A6區U棟2層U05-浴廁現況。
					
編號 53	說明	A6區U棟2層U05-陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區U棟2層U05-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					


編號 55	說明	A6區U棟2層U06-客廳現況。	編號 56	說明	A6區U棟2層U06-臥室現況。
					
編號 57	說明	A6區U棟2層U06-臥室現況。	編號 58	說明	A6區U棟2層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區U棟2層U06-廚房現況。	編號 60	說明	A6區U棟2層U06-廚房維修孔現況，目視無損壞。
					

編號 61	說明	A6區U棟2層U07-客廳現況。	編號 62	說明	A6區U棟2層U07-客廳牆面裂縫。
					
編號 63	說明	A6區U棟2層U07-客廳牆面裂縫。	編號 64	說明	A6區U棟2層U07-露台現況。
					
編號 65	說明	A6區U棟2層U07-臥室現況。	編號 66	說明	A6區U棟2層U07-主臥室現況。
					

編號	說明	編號	說明
67	A6區U棟2層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	68	A6區U棟2層U07-臥室現況。
			
編號	說明	編號	說明
69	A6區U棟2層U07-浴廁維修孔現況，目視無損壞。	70	A6區U棟2層U07-走道維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
71	A6區U棟2層U07-陽台維修孔現況，目視無損壞。	72	A6區U棟2層U07-廚房維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 73	說明	A6 區 U 棟 2 層 U07-廚房現況。	編號 74	說明	A6 區 U 棟 2 層 U07-浴廁現況。
					
編號 75	說明	A6 區 U 棟 2 層 U07-浴廁現況。	編號 76	說明	A6 區 U 棟 2 層-公共區域梯廳現況。
					
編號 77	說明	A6 區 U 棟 2 層-公共區域電梯間現況。	編號 78	說明	A6 區 U 棟 2 層-公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。
					


編號	說明	編號	說明
79	A6區U棟2層公共區域電梯間維修孔現況，目視無損壞。	80	A6區U棟2層-公共區域管道間維修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
31	A6區U棟2層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。	82	A6區U棟2層-公共區域樓梯間現況。
			
編號	說明	編號	說明



夾層平面圖 照片編號：



A6區 U棟



層平面圖 照片編號：



A6區 U棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟1F									
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕以漆 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔現況
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳維修孔牆面鋼筋外露
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					043-1樓辦公室現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					043-夾層現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					043-1樓陽台維修孔現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					043-1樓室內現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					045-1樓辦公室現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					045-1樓陽台維修孔現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					045-1樓辦公室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					045-1樓辦公室現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					045-1樓浴廁維修孔現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					048-1樓辦公室現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					048-1樓浴廁維修孔現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					048-1樓廚房維修孔現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					048-夾層現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					048-夾層陽台現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟1F									
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					047-1樓辦公 室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					047-1樓辦公 室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					047-夾層現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					047-夾層維修 孔現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					048-1樓辦公 室現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					048-1樓浴廁 維修孔現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					048-夾層現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					048 陽台現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	///	1.2	0.1-0.2	1	048-1樓辦公 室陽面現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S173-1樓 現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S173-1樓 浴廁維修孔現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S173-夾 層現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S172-1樓 現況
34	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	—+	0.8x2	0.1-0.2	1	店鋪S172-1樓 柱現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S172-1樓 浴廁維修孔現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S172-夾 層現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S171 1樓 現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S171-1樓 浴廁維修孔現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S171-夾 層現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S173-1樓 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟1F										
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S170-2樓 浴廁維修孔現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S170-夾 層現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S170-夾層 陽台維修孔現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S169-1樓 現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S169-Y樓 浴廁維修孔現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S168-夾 層現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S168-1樓 現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S168-1樓 浴廁維修孔現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S168-夾 層現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S167-1樓 現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S167-1樓 浴廁維修孔現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S167-夾 層現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S167-夾層 浴廁維修孔現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S166-1樓 現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S166-1樓 浴廁維修孔現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S166-1樓 浴廁維修孔現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S166-1樓 廚房現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S166-1樓 陽台維修孔現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S166-夾 層現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S165-1樓 現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年08月11日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區U棟1F											
用途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或青苔		
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S165-1樓現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S165-夾層現況	
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S165-夾層浴廁維修孔現況	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S165-夾層陽台維修孔現況	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S163-1樓現況	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐					店鋪S163-1樓浴廁維修孔現況	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S163-夾層現況	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S163-夾層現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
</													


編號 1	說明	A6區U棟1層-公共區域樓梯間現況。	編號 2	說明	A6區U棟1層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 3	說明	A6區U棟1層-公共區域梯廳維修孔現況，目視無損壞。	編號 4	說明	A6區U棟1層-公共區域梯廳維修孔牆面鋼筋外露。
					
編號 5	說明	A6區U棟1層-公共區域電梯間現況。	編號 6	說明	A6區U棟1層-公共區域梯廳現況。
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區U棟1層043-1樓辦公室現況。	8	A6區U棟1層043-夾層現況。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區U棟1層043-陽台維修孔現況，目視無損壞。	10	A6區U棟1層043-室內現況。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區U棟1層045-1樓辦公室現況。	12	A6區U棟1層045-1樓陽台維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6區U棟1層045-1樓辦公室現況。	編號 14	說明	A6區U棟1層045-1樓辦公室現況。
					
編號 15	說明	A6區U棟1層045-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區U棟1層048-1樓辦公室現況。
					
編號 17	說明	A6區U棟1層048-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區U棟1層048-1樓廚房維修孔現況，目視無損壞。
					


編號	說明	A6 區 U 棟 1 層 048-夾層現況。	編號	說明	A6 區 U 棟 1 層 048-夾層陽台現況。
19			20		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 1 層 047-1 樓辦公室現況。	編號	說明	A6 區 U 棟 1 層 047-1 樓辦公室現況。
21			22		
					
編號	說明	A6 區 U 棟 1 層 047-夾層現況。	編號	說明	A6 區 U 棟 1 層 047-夾層維修孔現，目視無損壞現。
23			24		
					


編號 25	說明	A6區U棟1層046-1樓辦公室現況。	編號 26	說明	A6區U棟1層046-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區U棟1層046-夾層現況。	編號 28	說明	A6區U棟1層046-陽台現況。
					
編號 29	說明	A6區U棟1層046-1樓辦公室牆面裂縫。	編號 30	說明	A6區U棟1層店鋪S173-1樓現況。
					

編號 31	說明 A6區U棟1層店鋪S173-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區U棟1層店鋪S173-夾層現況。
			
編號 33	說明 A6區U棟1層店鋪S172-1樓現況。	編號 34	說明 A6區U棟1層店鋪S172-1樓柱裂縫。
			
編號 35	說明 A6區U棟1層店鋪S172-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區U棟1層店鋪S172-夾層現況。
			

編號 37	說明	A6區U棟1層店鋪S171-1樓現況。	編號 38	說明	A6區U棟1層店鋪S171-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6區U棟1層店鋪S171-夾層現況。	編號 40	說明	A6區U棟1層店鋪S170-1樓現況。
					
編號 41	說明	A6區U棟1層店鋪S170-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區U棟1層店鋪S170-夾層現況。
					

編號 43	說明 A6區U棟1層店鋪S170-夾層陽台維修孔現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區U棟1層店鋪S169-1樓現況。
			
編號 45	說明 A6區U棟1層店鋪S169-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區U棟1層店鋪S169-夾層現況。
			
編號 47	說明 A6區U棟1層店鋪S168-1樓現況。	編號 48	說明 A6區U棟1層店鋪S168-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明	A6區U棟1層店鋪S168-夾層現況。	編號 50	說明	A6區U棟1層店鋪S167-1樓現況。
					
編號 51	說明	A6區U棟1層店鋪S167-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區U棟1層店鋪S167-夾層現況。
					
編號 53	說明	A6區U棟1層店鋪S167-夾層浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區U棟1層店鋪S166-1樓現況。
					

編號 55	說明 A6區U棟1層店鋪S166-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區U棟1層店鋪S166-1樓廚房維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區U棟1層店鋪S166-1樓廚房現況。	編號 58	說明 A6區U棟1層店鋪S166-1樓陽台維修孔現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區U棟1層店鋪S166-夾層現況。	編號 60	說明 A6區U棟1層店鋪S165-1樓現況。
			

編號	說明	A6區U棟1層店鋪S165-1樓現況。	編號	說明	A6區U棟1層店鋪S165-夾層現況。
61			62		
					
編號	說明	A6區U棟1層店鋪S165-夾層浴廁維修孔現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區U棟1層店鋪S165-夾層陽台維修孔現況，目視無損壞。
63			64		
					
編號	說明	A6區U棟1層店鋪S163-1樓現況。	編號	說明	A6區U棟1層店鋪S163-1樓浴廁維修孔現況，目視無損壞。
65			66		
					

編號	說明	編號	說明
67	A6 區 U 棟 1 層店鋪 S163-夾層現況。	68	A6 區 U 棟 1 層店鋪 S163-夾層現況。
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明

