

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 西區鑑定報告書

【附冊十五】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文號：中市結技鑑字第 287 號

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)； 李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003197 號)； 邱智佑(技執字第 004369 號)

高 原(技執字第 003466 號)； 張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)； 葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)； 楊培堅(技執字第 001408 號)



林育信(技執字第 006880 號)； 林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)； 李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)； 石建倫(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)； 黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



黃冠綸



黃冠綸



王錦智



李明哲



林育信



林建全

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)：	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)：	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)：	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)：	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)：	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)：	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)：	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)：	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)：	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



高原



楊宗翰



葉瑞堯



高志宏



石建愉



張家隆



楊培堅

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件三十五：A6 西區 V 棟裂損現況調查報告






浮洲合宜住宅 A6 區地上層 V 棟現況調查

目錄

屋頂層含屋頂一層～三層(RF).....	1
二十一層(21F)	11
二十層(20F)	25
十九層(19F)	41
十八層(18F)	59
十七層(17F)	76
十六層(16F)	94
十五層(15F)	111
十四層(14F)	128
十三層(13F)	144
十二層(12F)	161
十一層(11F)	178
十層(10F)	194
九層(9F)	210
八層(8F)	227
七層(7F)	243
六層(6F)	259
五層(5F)	275
四層(4F)	291
三層(3F)	307
二層(2F)	323
一層含夾層(1F)	344






屋頂平面圖 照片編號：



A6區V棟



屋頂一層平面圖 照片編號：



A6 區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟RF										
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☒ 其他											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		A6區V棟屋頂，太陽能面板系統因颶風損壞。			
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		A6區V棟屋頂，太陽能面板系統因颶風損壞。			
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		A6區V棟屋頂，太陽能面板系統因颶風損壞。			
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		A6區V棟屋頂，太陽能面板系統因颶風損壞。			
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂三層-電梯機房現況
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		4	0.3		屋頂二層-電梯機房，牆裂
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		2.5	0.25	1	屋頂二層-電梯機房，牆裂
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂三層-走道現況
9	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		1.6	0.15	1	屋頂三層-走道，梁裂縫
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1.5	0.2	1	屋頂三層-水庫室，牆裂縫
11	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1	0.3		屋頂三層-走道，牆裂縫
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1	0.5		屋頂三層-走道，牆裂縫
13	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐		0.8	0.1	1	屋頂三層-樓梯間，梁牆裂縫
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂二層水錶室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂二層機房現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂二層機房現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂二層機房現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂二層樓梯間現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層屋頂露台現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層梯間現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 12 日


©

編號 1	說明 A6 區 V 棟屋頂，太陽能面板系統因颱風損壞。	編號 2	說明 A6 區 V 棟屋頂，太陽能面板系統因颱風損壞。
			
編號 3	說明 A6 區 V 棟屋頂，太陽能面板系統因颱風損壞。	編號 4	說明 A6 區 V 棟屋頂，太陽能面板系統因颱風損壞。
		編號 5	說明 A6 區 V 棟屋頂三層-電梯機房現況，目視無損壞。
		編號 6	說明 A6 區 V 棟屋頂三層-電梯機房，牆裂縫寬 0.3mm 長 4m。
		編號 7	說明 A6 區 V 棟屋頂三層-電梯機房，牆裂縫寬 0.3mm 長 4m。
		編號 8	說明 A6 區 V 棟屋頂三層-電梯機房，牆裂縫寬 0.3mm 長 4m。

編號 7	說明 A6 區 V 棟屋頂三層-電梯機房，牆裂縫寬 0.25mm 長 2.5m。	編號 8	說明 A6 區 V 棟屋頂三層-走道現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6 區 V 棟屋頂三層-走道，梁裂縫寬 0.15mm 長 1.6m。	編號 10	說明 A3 區 E 棟屋頂三層-水箱室，牆裂縫寬 0.2mm 長 1.5m。
			
編號 11	說明 A6 區 V 棟屋頂三層-走道，牆裂縫寬 0.3mm 長 1m。	編號 12	說明 A6 區 V 棟屋頂三層-走道，牆裂縫寬 0.5mm 長 1m。
			

編號 13	說明		編號 14	說明	A6區V棟屋頂二層-水錶室現況，目視無損壞。
A6區V棟屋頂三層-樓梯間，梁牆裂縫寬0.1mm 長0.8m。					
編號 15	說明	A6區V棟屋頂二層-機房現況，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區V棟屋頂二層-機房現況，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區V棟屋頂二層-機房現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區V棟屋頂二層-樓梯間現況，目視無損壞。
					

編號 19	說明 A6 區 V 棟屋頂一層-屋頂露臺現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6 區 V 棟屋頂一層-梯間現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6 區 V 棟屋頂一層-梯間現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6 區 V 棟屋頂一層-室內，牆裂縫寬 0.15mm 長 0.5m。
			
編號 23	說明 A3 區 V 棟屋頂一層-屋頂露臺現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6 區 V 棟屋頂一層-水錶室現況，目視無損壞。
			



二一一層平面圖 照片編號：



A6區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟21F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況	
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V01-主臥室：頂版有滲水痕跡面積2mx0.5m				
6	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-陽台頂版現況	
7	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-室內通道頂版現況	
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廁所頂版現況	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況	
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況	
11	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	0.15	1	V02-臥室，牆裂縫	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況	
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V02-陽台：頂版混凝土粒料分離				
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廚房頂版現況	
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廁所頂版現況	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-主臥室現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廁所現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟21F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 洩漏脫漆 5. 滲水染污或白堊	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廚房現況
22	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-室內通道 頂版現況
23	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廚房頂版 現況
24	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-陽台頂版 現況
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-陽台頂版 現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.7	0.1	1		V05-客廳，牆 裂縫
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-主臥室現 況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05 室內通道 頂版現況
32	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廁所頂版 現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05 廚房現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V05-廚房，頂版混凝土粒料分離				
35	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-陽台頂版 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06 客廳現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06 廚房現況
40	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廁所頂版 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：




臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日



標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟21F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫		其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 泥漿剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廚房頂版現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-主臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廁所現況
48	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-廁所頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-室內通道頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-客廳頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-書台頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						封煙室現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
57	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐		排煙室，頂版混凝土夾雜雜物				
59	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
60	☐	☐	☒	☐	☐	☐		梯廳，梁底混凝土夾雜雜物				
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												


編號	說明	編號	說明
1		2	
A6 區 V 棟 21 樓 V01-客廳現況，目視無損壞。		A6 區 V 棟 21 樓 V01-廚房現況，目視無損壞。	
3	A6 區 V 棟 21 樓 V01-臥室現況，目視無損壞。	4	
		A6 區 V 棟 21 樓 V01-臥室現況，目視無損壞。	
5	A6 區 V 棟 21 樓 V01-主臥室，頂版有滲水痕跡面積 2mx0.5m。	6	A6 區 V 棟 21 樓 V01-廚房頂版現況，目視無損壞。

編號 7	說明 A6區V棟21樓V01-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區V棟21樓V01-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區V棟21樓V02-客廳現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區V棟21樓V02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區V棟21樓V02-臥室，牆裂縫寬0.15m長1m。	編號 12	說明 A6區V棟21樓V02-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6區V棟21樓V02-陽台，頂版混凝土粒料分離。	編號 14	說明	A6區V棟21樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。
					
編號 15	說明	A6區V棟21樓V02-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區V棟21樓V03-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區V棟21樓V03-臥室現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區V棟21樓V03-主臥室現況，目視無損壞。
					

編號	說明		編號	說明	
19			20		
A6 區 V 棟 21 樓 V03-臥室現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟 21 樓 V03-廁所現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
21			22		A6 區 V 棟 21 樓 V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。
A6 區 V 棟 21 樓 V03-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明	A6 區 V 棟 21 樓 V03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 V 棟 21 樓 V03-陽台頂版現況，目視無損壞。
23			24		
					


編號 25	說明 A6區V棟21樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區V棟21樓V05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區V棟21樓V05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	編號 28	說明 A6區V棟21樓V05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區V棟21樓V05-主臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區V棟21樓V05-臥室現況，目視無損壞。
			


編號 31	說明 A6區V棟21樓V05-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區V棟21樓V05-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區V棟21樓V05-廚房現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區V棟21樓V05-廚房，頂版混凝土粒料分離。
			
編號 35	說明 A6區V棟21樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區V棟21樓V06-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區V棟21樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區V棟21樓V06-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 39	說明 A6區V棟21樓V06-廚房現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區V棟21樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。	
				
編號 41	說明 A6區V棟21樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟21樓V07-客廳現況，目視無損壞。	
				

編號 43	說明 A6區V棟21樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區V棟21樓V07-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區V棟21樓V07-臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區V棟21樓V07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區V棟21樓V07-廁所現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區V棟21樓V07-廁所頂版現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明	A6區V棟21樓V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區V棟21樓V07-客廳頂版現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區V棟21樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 52	說明	公共空間(1)-樓梯現況。
					
編號 53	說明	公共空間(2)-排煙室現況。	編號 54	說明	公共空間(3)-梯廳現況。
					

編號	說明	編號	說明	
55	公共空間(4)-梯廳現況。	56		
		公共空間(5)-樓梯現況。		
編號	說明	編號	說明	
57	公共空間(6)-排煙室頂版現況。	58	公共空間(7)-排煙室，頂版混凝土夾雜雜物。	
				
編號	說明	編號	說明	
59	公共空間(8)-梯廳頂版現況。	60	公共空間(9)-梯廳，梁混凝土夾雜雜物。	
				



二十層平面圖 照片編號：



46 區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟20F										
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫		其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)		寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗滌土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水油污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.2	1	V01-臥室，牆 裂縫
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-主臥室現 況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-廁所現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-陽台頂版 現況
9	☐	☐	☒	☐	☐	☐			V01-廚房，梁底混凝土剝落			
10	☐	☐	☒	☐	☐	☐			V01-廚房，梁混凝土保護層不足及夾雜雜物			
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-室內通道 頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-廚房現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		V02-陽台，頂版倒垂牆混凝土打除修補不全			
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-廚房頂版 現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-廁所頂版 現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
★會勘狀況：											☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修	
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟20F											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-主臥室現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廁所現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廚房現況	
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V03-陽台，頂版銜垂牆混凝土剝離					
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廚房頂版現況	
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-室內通道頂版現況	
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廁所頂版現況	
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.5	0.1	1		V03-廁所，頂版裂縫	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-主臥室現況	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廚房現況	
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-陽台頂版現況	
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廚房頂版現況	
39	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-室內通道頂版現況	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-客廳現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟20F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉塵層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
43	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廚房頂版現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V06-陽台：頂版倒垂牆混凝土打除修補不全				
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廁所頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廚房現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-主臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廁所頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-室內通道頂版現況
54	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-客廳頂版現況
55	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V07-廚房：梁源混凝土剝落				
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
60	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室管道間頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 12 日

標的物位址								新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟20F					
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆面		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂版		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.滲漏脫漆 5.滲水染污或白蟻		
61	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐		梯廳，頂版混凝土粒料分離					
63	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐ </									




編號	說明	編號	說明
1	A6區V棟20樓V01-客廳現況，目視無損壞。	2	A6區V棟20樓V01-客廳現況，目視無損壞。
			
3	A6區V棟20樓V01-臥室現況，目視無損壞。	4	A6區V棟20樓V01-臥室現況，目視無損壞。
			
5	A6區V棟20樓V01-臥室，牆裂縫寬0.2mm長1m。	6	A6區V棟20樓V01-主臥室現況，目視無損壞。
			


編號 7	說明		編號 8	說明	A6區V棟20樓V01-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟20樓V01-廁所現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6區V棟20樓V01-廚房，梁底混凝土剝落。	編號 10	說明	A6區V棟20樓V01-廚房，梁混凝土保護層不足及夾雜雜物。	
						
編號 11	說明	A6區V棟20樓V01-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區V棟20樓V02-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號	說明		編號	說明	
13			14		
A6區V棟20樓V02-臥室現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
15			16		
A6區V棟20樓V02-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
17			18		
A6區V棟20樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。					


編號 19	說明		編號 20	說明	A6區V棟20樓V03-客廳現況，目視無損壞。 
編號 21	說明	A6區V棟20樓V03-臥室現況，目視無損壞。 	編號 22	說明	A6區V棟20樓V03-主臥室現況，目視無損壞。 
編號 23	說明	A6區V棟20樓V03-臥室現況，目視無損壞。 	編號 24	說明	A6區V棟20樓V03-廁所現況，目視無損壞。 


編號 25	說明		編號 26	說明	A6區V棟20樓V03-陽台，頂版倒垂牆混凝土粒料分離。	
A6區V棟20樓V03-廚房現況，目視無損壞。						
編號 27	說明	A6區V棟20樓V03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區V棟20樓V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 29	說明	A6區V棟20樓V03-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區V棟20樓V03-廁所，頂版裂縫寬0.1mm長0.5m。	
						

編號 31	說明 A6區V棟20樓V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區V棟20樓V05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區V棟20樓V05-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區V棟主臥室樓V05-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區V棟20樓V05-臥室現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區V棟20樓V05-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區V棟20樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區V棟20樓V05-廚房頂版現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區V棟20樓V05-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區V棟20樓V06-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區V棟20樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟20樓V06-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6區V棟20樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區V棟20樓V06-陽台，頂版倒垂牆混凝土打除修補不全。
			
編號 45	說明 A6區V棟20樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區V棟20樓V07-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區V棟20樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區V棟20樓V07-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明		編號 50	說明	
A6 區 V 棟 20 樓 V07-臥室現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟 20 樓 V07-臥室現況，目視無損壞。		
編號 51	說明	A6 區 V 棟 20 樓 V07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明	A6 區 V 棟 20 樓 V07-廁所頂版現況，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6 區 V 棟 20 樓 V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 54	說明	A6 區 V 棟 20 樓 V07-客廳頂版現況，目視無損壞。
					

編號 55	說明 A6區V棟20樓V07-廚房，梁混凝土剝落。	編號 56	說明 公共空間(1)-梯廳現況。
			
編號 57	說明 公共空間(2)-樓梯現況。	編號 58	說明 公共空間(3)-樓梯現況。
			
編號 59	說明 公共空間(4)-梯廳現況。	編號 60	說明 公共空間(5)-排煙室管道間頂版現況。
			

編號	說明	編號	說明
61	公共空間(6)-排煙室頂版現況。	62	公共空間(7)-梯廳，頂版混凝土粒料分離。
			
編號	說明		
63	公共空間(8)-梯廳頂版現況。		
			



臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟19F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-陽台頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廚房頂版現況
10	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V01-客廳，梁混凝土夾雜雜物			
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.5	0.15	1	V01-廁所，頂版裂縫
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.7	0.2	1	V02-臥室，牆裂縫
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-陽台頂版現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐				5	V02-廚房頂版滲水痕跡
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐				5	V02-廁所頂版滲水痕跡
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟19F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-主臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廁所現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廚房現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-陽台頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廚房頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-室內通道頂版現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V03-廁所，頂版混凝土打除未修補				
31	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03 廁所頂版現況
32	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-客廳現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1.5	0.2	1		V05 客廳，牆裂縫
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-主臥室現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廁所現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05 廚房現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-陽台現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104 年 8 月 12 日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟19F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廁所頂版現況
42	☒	☐	☐	☐	☒	☐			V05-廁所，頂版排水管基周圍處理不平整			
43	☒	☐	☒	☐	☐	☐			V05-廚房，梁混凝土剝落			
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-陽台頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-陽台頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-客廳現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-廚房現況
50	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V08-陽台頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V08-廚房頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廁所頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-主臥室現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07 廁所現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廚房現況
60	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-陽台頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年8月12日


標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟19F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-廚房頂版現況
62	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-室內通道頂版現況
63	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07 廁所頂版現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
68	☒	☐	☐	☐	☒	☐					排煙室管道間頂版現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室現況
70	☒	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳頂版現況
71	☒	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☒	☐					排煙室頂版現況
73	☒	☐	☐	☐	☒	☐					排煙室頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											



編號	說明	編號	說明
1		2	A6區V棟19樓V01-客廳現況，目視無損壞。
A6區V棟19樓V01-客廳現況，目視無損壞。			
編號	說明	編號	說明
3	A6區V棟19樓V01-臥室現況，目視無損壞。	4	
		A6區V棟19樓V01-臥室現況，目視無損壞。	
編號	說明	編號	說明
5	A6區V棟19樓V01-主臥室現況，目視無損壞。	6	
		A6區V棟19樓V01-廁所現況，目視無損壞。	
			


編號 7	說明		編號 8	說明	A6 區 V 棟 19 樓 V01-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 19 樓 V01-廚房現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6 區 V 棟 19 樓 V01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6 區 V 棟 19 樓 V01-客廳，梁混凝土夾雜雜物。	
						
編號 11	說明	A6 區 V 棟 19 樓 V01-廁所，頂版裂縫寬 0.15mm 長 0.5m。	編號 12	說明	A6 區 V 棟 19 樓 V02-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 13	說明 A6區V棟19樓V02-臥室現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區V棟19樓V02-臥室，牆裂縫寬0.2mm長0.7m。
			
編號 15	說明 A6區V棟19樓V02-臥室現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區V棟19樓V02-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區V棟19樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區V棟19樓V02-廚房頂版滲水痕跡。
			

編號 19	說明 A6區V棟19樓V02-廁所頂版滲水痕跡。	編號 20	說明 A6區V棟19樓V03-客廳現況，目視無損壞。	
編號 21	說明 A6區V棟19樓V03-客廳現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區V棟19樓V03-臥室現況，目視無損壞。	
編號 23	說明 A6區V棟19樓V03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區V棟19樓V03-臥室現況，目視無損壞。	

編號 25	說明		編號 26	說明	
A6 區 V 棟 19 樓 V03- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 19 樓 V03- 廚房現況， 目視無損 壞。		
編號 27	說明	A6 區 V 棟 19 樓 V03-陽台頂版現況， 目視無損壞。	編號 28	說明	A6 區 V 棟 19 樓 V03-廚房頂版現況， 目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6 區 V 棟 19 樓 V03-室內通道頂版現 況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6 區 V 棟 19 樓 V03-廁所，頂版混 凝土打除未修補。
					

編號 31	說明 A6區V棟19樓V03-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區V棟19樓V05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區V棟19樓V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區V棟19樓V05-客廳，牆裂縫寬0.2mm長1.5m。
			
編號 35	說明 A6區V棟19樓V05-臥室現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區V棟19樓V05-主臥室現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區V棟19樓V05-臥室現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區V棟19樓V05-廁所現況，目視無損壞。	
				
編號 39	說明 A6區V棟19樓V05-廚房現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區V棟19樓V05-陽台現況，目視無損壞。	
				
編號 41	說明 A6區V棟19樓V05-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟19樓V05-廁所，頂版排水管塞周圍處理不平整。	
				

編號 43	說明 A6區V棟19樓V05-廚房，梁混凝土剝落。	編號 44	說明 A6區V棟19樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區V棟19樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區V棟19樓V06-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區V棟19樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區V棟19樓V06-臥室現況，目視無損壞。
			


編號	說明		編號	說明	A6區V棟19樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。
49			50		
A6區V棟19樓V06-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	A6區V棟19樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。
51			52		
					
編號	說明		編號	說明	A6區V棟19樓V07-客廳現況，目視無損壞。
53			54		
					

編號 55	說明		編號 56	說明	
A6 區 V 棟 19 樓 V07- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 19 樓 V07- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號 57	說明		編號 58	說明	
A6 區 V 棟 19 樓 V07- 主臥室現 況，目視無 損壞。			A6 區 V 棟 19 樓 V07- 廁所現況， 目視無損 壞。		
編號 59	說明		編號 60	說明	
A6 區 V 棟 19 樓 V07- 廚房現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 19 樓 V07-陽台頂版現況， 目視無損壞。		

編號 61	說明 A6區V棟19樓V07-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區V棟19樓V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區V棟19樓V07-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 64	說明 公共空間(1)-梯廳現況。
			
編號 65	說明 公共空間(2)-樓梯現況。	編號 66	說明 公共空間(3)-梯廳現況。
			

編號	說明		編號	說明	公共空間(5)-排煙室管道間頂版現況
67			68		
公共空間(4)-樓梯現況。					
編號	說明	公共空間(6)-排煙室現況。	編號	說明	公共空間(7)-梯廳頂版現況。
69			70		
					
編號	說明	公共空間(8)-梯廳頂版現況。	編號	說明	公共空間(9)-排煙室頂版現況。
71			72		
					

編號					
73	說明	公共空間(10)-排煙室頂版現況。			
					



十八層平面圖 照片編號：



A6 區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟18F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-客廳頂版現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	V01-廚房，頂版側面牆泥殼土打除修復不全			
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-陽台頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-室內通道頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廁所頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廁所頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廚房頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-陽台頂版現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟18F											
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置							裂 縫		其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土鬆落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-主臥室現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廁所現況	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廚房現況	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-陽台現況	
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	V03-陽台，頂版倒垂牆混凝土打除未修補完整					
29	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V03-廚房，梁底混凝土剝落					
30	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廁所頂版現況	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-主臥室現況	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廁所現況	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廚房現況	
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-陽台頂版現況	
39	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V05-廚房，梁混凝土剝落未修補					
40	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V05-廚房，梁混凝土打除未修補					
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟18F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廁所頂版現況	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-客廳現況	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-廚房現況	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-廁所現況	
47	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-廚房頂版現況	
48	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V06-陽台，梁混凝土剝落未修補				
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-主臥室現況	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廁所現況	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廚房現況	
56	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-客廳頂版現況	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V07-廚房，頂版鋼筋裸露				
58	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-陽台頂版現況	
59	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-室內通道頂版現況	
60	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-廁所頂版現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表




鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟18F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水油污或白蟻
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
66	☐	☐	☒	☐	☐	☐		梯廳，梁混凝土粒料分離				
67	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
68	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室管道間 頂版現況
69	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室，梁混凝土粒料分離				
70	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室，梁混凝土剝落未修補				
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												



編號	說明	編號	說明
1	A6區V棟18樓V01-客廳現況，目視無損壞。	2	A6區V棟18樓V01-客廳現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區V棟18樓V01-臥室現況，目視無損壞。	4	A6區V棟18樓V01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區V棟18樓V01-主臥室現況，目視無損壞。	6	A6區V棟18樓V01-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明		編號 8	說明	A6區V棟18樓V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟18樓V01-廚房現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6區V棟18樓V01-廚房，頂版倒垂牆混凝土打除修復不全。	編號 10	說明	A6區V棟18樓V01-陽台頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 11	說明	A6區V棟18樓V01-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區V棟18樓V01-廁所頂版現況，目視無損壞。	
						


編號 13	說明 A6區V棟18樓V02-客廳現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區V棟18樓V02-臥室現況，目視無損壞。	
編號 15	說明 A6區V棟18樓V02-臥室現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區V棟18樓V02-廚房現況，目視無損壞。	
編號 17	說明 A6區V棟18樓V02-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區V棟18樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。	


編號 19	說明 A6區V棟18樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區V棟18樓V03-客廳現況，目視無損壞。	
				
編號 21	說明 A6區V棟18樓V03-客廳現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區V棟18樓V03-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 23	說明 A6區V棟18樓V03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區V棟18樓V03-臥室現況，目視無損壞。	
				

編號	說明		編號	說明	
25			26		
A6 區 V 棟 18 樓 V03-廁所現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟 18 樓 V03-廚房現況，目視無損壞。		
編號	說明	A6 區 V 棟 18 樓 V03-陽台現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 V 棟 18 樓 V03-陽台，頂版倒垂牆混凝土打除未修補完整。
27			28		
編號	說明	A6 區 V 棟 18 樓 V03-廚房，梁底混凝土剝落。	編號	說明	A6 區 V 棟 18 樓 V03-廁所頂版現況，目視無損壞。
29			30		


編號 31	說明 A6區V棟18樓V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區V棟18樓V05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區V棟18樓V05-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區V棟18樓V05-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區V棟18樓V05-臥室現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區V棟18樓V05-廁所現況，目視無損壞。
			

編號	說明		編號	說明	
37			38		
A6區V棟18樓V05-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
39			40		
A6區V棟18樓V05-廚房，梁混凝土剝落未修補。			A6區V棟18樓V05-廚房，梁混凝土打除未修補。		
編號	說明		編號	說明	
41			42		
A6區V棟18樓V05-廁所頂版現況，目視無損壞。			A6區V棟18樓V06-客廳現況，目視無損壞。		


編號 43	說明	A6區V棟18樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區V棟18樓V06-臥室現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區V棟18樓V06-廚房現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區V棟18樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區V棟18樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區V棟18樓V06-陽台，梁混凝土打除未修補。
					

編號 49	說明		編號 50	說明	A6區V棟18樓V07-客廳現況，目視無損壞。	
A6區V棟18樓V07-客廳現況，目視無損壞。						
編號 51	說明		編號 52	說明	A6區V棟18樓V07-臥室現況，目視無損壞。	
A6區V棟18樓V07-臥室現況，目視無損壞。						
編號 53	說明	A6區V棟18樓V07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區V棟18樓V07-廁所現況，目視無損壞。	
						

編號 55	說明		編號 56	A6 區 V 棟 18 樓 V07-客廳頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 18 樓 V07-廚房現況，目視無損壞。					
編號 57	說明	A6 區 V 棟 18 樓 V07-廚房，頂版鋼筋裸露。	編號 58	A6 區 V 棟 18 樓 V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	
					
編號 59	說明	A6 區 V 棟 18 樓 V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 60	A6 區 V 棟 18 樓 V07-廁所頂版現況，目視無損壞。	
					

編號	說明	編號	說明	
61	公共空間(1)-梯廳現況。	62		
		公共空間 (2)-樓梯現況。		
編號	說明	編號	說明	
63	公共空間(3)-排煙室現況。	64		
		公共空間 (4)-樓梯現況。		
編號	說明	編號	說明	
65	公共空間(5)-梯廳現況。	66	公共空間(6)-梯廳，梁混凝土粒料分離。	
				

編號	說明	編號	說明
67	公共空間(7)-梯廳頂版現況。	68	公共空間(8)-排煙室管道間頂版現況。
			
69	公共空間(9)-排煙室，梁混凝土粒料分離。	70	公共空間(10)-排煙室，梁混凝土剝落未修補。
			



十七層平面圖 照片編號：



A6區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟17F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫		其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)		寬 (mm)
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廚房頂版現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V01-陽台，頂版鋼筋裸露			
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廁所頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V02-廁所，頂版混凝土打除未修復			
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廚房頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-陽台頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟17F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-主臥室現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廁所現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廚房現況	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-陽台現況	
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-室內通道頂版現況	
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廁所頂版現況	
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廚房頂版現況	
30	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-陽台頂版現況	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況	
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.7	0.15	1		V05-臥室，牆裂縫	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-主臥室現況	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廁所現況	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廚房現況	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-陽台現況	
40	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廁所頂版現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日


標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟17F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫		其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廚房頂版現況
42	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-陽台頂版現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	V05-陽台：頂版倒垂牆混凝土夾雜雜物				
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-客廳現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-廚房現況
48	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-陽台頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廚房頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廁所頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-主臥室現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廚房現況
57	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-室內通道頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-廁所頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-客廳頂版現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V07-廚房：頂版混凝土夾雜雜物				
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會



建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表




鑑定日期： 中華民國 104年8月12日


標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟17F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉筆層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 登水染污或白蟻
61	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-陽台頂版現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室現況	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓層現況	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐		梯廳，頂版混凝土剝離				
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐		梯廳，頂版鋼筋裸露				
69	☐	☐	☐	☒	☐	☐		梯廳，牆鋼筋裸露				
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐		梯廳，牆鋼筋裸露				
71	☒	☐	☐	☐	☒	☐					排煙室管道間現況	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室頂版現況	
73	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室，梁混凝土剝落				
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												






編號	說明		編號	說明	
1			2	A6 區 V 棟 17 樓 V01-客廳現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 17 樓 V01-客廳現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
3			4	A6 區 V 棟 17 樓 V01-臥室現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 17 樓 V01-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
5			6	A6 區 V 棟 17 樓 V01-主臥室現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 17 樓 V01-臥室現況，目視無損壞。					

編號 7	說明		編號 8	說明	A6區V棟17樓V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟17樓V01-廁所現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6區V棟17樓V01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區V棟17樓V01-陽台，頂版鋼筋裸露。	
						
編號 11	說明	A6區V棟17樓V01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區V棟17樓V02-客廳現況，目視無損壞。	
						


編號 13	說明 A6區V棟17樓V02-臥室現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區V棟17樓V02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區V棟17樓V02-廚房現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區V棟17樓V02-廁所，頂版混凝土打除未修復。
			
編號 17	說明 A6區V棟17樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區V棟17樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。
			




編號 19	說明		編號 20	說明	A6區V棟17樓V03-客廳現況，目視無損壞。	
A6區V棟17樓V03-客廳現況，目視無損壞。						
編號 21	說明	A6區V棟17樓V03-臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區V棟17樓V03-主臥室現況，目視無損壞。	
						
編號 23	說明	A6區V棟17樓V03-臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區V棟17樓V03-廁所現況，目視無損壞。	
						


編號 25	說明		編號 26	說明	
A6 區 V 棟 17 樓 V03- 廚房現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 17 樓 V03- 陽台現況， 目視無損 壞。		
編號 27	說明	A6 區 V 棟 17 樓 V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6 區 V 棟 17 樓 V03-廁所頂版現況，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6 區 V 棟 17 樓 V03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6 區 V 棟 17 樓 V03-陽台頂版現況，目視無損壞。
					

編號 31	說明 A6區V棟17樓V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區V棟17樓V05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區V棟17樓V05-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區V棟17樓V05-臥室，牆裂縫寬0.15mm長0.7m。
			
編號 35	說明 A6區V棟17樓V05-臥室現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區V棟17樓V05-主臥室現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明		編號 38	說明	
A6 區 V 棟 17 樓 V05-廁所現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟 17 樓 V05-廚房現況，目視無損壞。		
編號 39	說明		編號 40	說明	A6 區 V 棟 17 樓 V05-廁所頂版現況，目視無損壞。
A6 區 V 棟 17 樓 V05-陽台現況，目視無損壞。					
編號 41	說明	A6 區 V 棟 17 樓 V05-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6 區 V 棟 17 樓 V05-陽台頂版現況，目視無損壞。
					

編號 43	說明	A6區V棟17樓V05-陽台，頂版倒垂 牆混凝土夾雜雜物。	編號 44	說明	A6區V棟17樓V06-客廳現況，目視 無損壞。
					
編號 45	說明	A6區V棟17樓V06-臥室現況，目視 無損壞。	編號 46	說明	A6區V棟17樓V06-臥室現況，目視 無損壞。
					
編號 47	說明	A6區V棟 17樓V06- 廚房現況， 目視無損 壞。	編號 48	說明	A6區V棟17樓V06-陽台頂版現況， 目視無損壞。
					

編號 49	說明 A6區V棟17樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區V棟17樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區V棟17樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區V棟17樓V07-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區V棟17樓V07-臥室現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區V棟17樓V07-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6區V棟17樓V07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區V棟17樓V07-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 57	說明 A6區V棟17樓V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區V棟17樓V07-廁所頂版現況，目視無損壞。	
				
編號 59	說明 A6區V棟17樓V07-客廳頂版現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區V棟17樓V07-廚房，頂版混凝土夾雜雜物。	
				


編號 61	說明 A6區V棟17樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 62	說明 公共空間(1)-梯廳現況。	
				
編號 63	說明 公共空間(2)-排煙室現況。	編號 64	說明 公共空間(3)-梯廳現況。	
				
編號 65	說明 公共空間(4)-樓梯現況。	編號 66	說明 公共空間(5)-樓梯現況。	
				

編號	說明	公共空間(6)-梯廳，頂版混凝土粒料分離。	編號	說明	公共空間(7)-梯廳，頂版鋼筋裸露。
67			68		
					
編號	說明	公共空間(8)- 梯廳，牆鋼筋裸露。	編號	說明	公共空間(9)- 梯廳，牆鋼筋裸露。
69			70		
					
編號	說明	公共空間(10)-排煙室管道間現況	編號	說明	公共空間(11)-排煙室頂版現況。
71			72		
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號					
73	說明	公共空間(12)-排煙室，梁混凝土剝落。			
					





十六層平面圖 照片編號：



A6區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟16F									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-室內通道 頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廁所頂版 現況
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-客廳頂版 現況
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廚房頂版 現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-陽台頂版 現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廚房頂版 現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廁所頂版 現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟16F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-主臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廚房現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-陽台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廚房頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廁所頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廁所頂版現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-主臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廁所現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廚房現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-陽台現況
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廁所頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-室內通道頂版現況
40	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廚房頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日




標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟16F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白蟻	
41	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05 陽台頂版現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-客廳現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06 臥室現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廚房頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06 廚房現況
47	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-陽台頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-廁所頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07 客廳現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-主臥室現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廁所現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廚房現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-陽台頂版現況
57	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-廚房頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-客廳頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-廁所頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日


標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟16F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水滲污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
65	☐	☐	☒	☐	☐	☐		管道間，梁混凝土夾雜雜物				
66	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
67	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室，梁混凝土剝落未修補				
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳頂版現況
69	☐	☐	☒	☐	☐	☐		梯廳，梁鋼筋外露				
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份房間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												





編號	說明	編號	說明
1		2	A6區V棟16樓V01-客廳現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
3		4	
			
編號	說明	編號	說明
5		6	
			


編號 7	說明		編號 8	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V01-室內通道頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 16 樓 V01-廚房現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 11	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V02-客廳現況，目視無損壞。	
						


編號 13	說明		編號 14	說明	
A6區V棟 16樓V02- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6區V棟 16樓V02- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號 15	說明		編號 16	說明	A6區V棟16樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。
A6區V棟 16樓V02- 廚房現況， 目視無損 壞。					
編號 17	說明	A6區V棟16樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區V棟16樓V02-廁所頂版現況，目視無損壞。
					


編號 19	說明		編號 20	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V03-客廳現況，目視無損壞。	
編號 21	說明		編號 22	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V03-主臥室現況，目視無損壞。	
編號 23	說明		編號 24	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V03-廁所現況，目視無損壞。	

編號 25	說明		編號 26	說明	A6區V棟16樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟16樓V03-廚房現況，目視無損壞。			編號 27	說明	A6區V棟16樓V03-廚房頂版現況，目視無損壞。	
			編號 28	說明	A6區V棟16樓V03-廁所頂版現況，目視無損壞。	
編號 29	說明	A6區V棟16樓V03-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區V棟16樓V05-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號	說明	編號	說明
31	A6區V棟16樓V05-客廳現況，目視無損壞。	32	A6區V棟16樓V05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
33	A6區V棟16樓V05-主臥室現況，目視無損壞。	34	A6區V棟16樓V05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
35	A6區V棟16樓V05-廁所現況，目視無損壞。	36	A6區V棟16樓V05-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明		編號 38	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V05-廁所頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 16 樓 V05-陽台現況，目視無損壞。						
編號 39	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V05-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V05-廚房頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 41	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V05-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V06-客廳現況，目視無損壞。	
						


編號 43	說明		編號 44	說明	
A6區V棟16樓V06臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟16樓V06臥室現況，目視無損壞。		
編號 45	說明	A6區V棟16樓V06廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 46	說明	
	A6區V棟16樓V06廚房頂版現況，目視無損壞。		A6區V棟16樓V06廚房現況，目視無損壞。		
編號 47	說明	A6區V棟16樓V06陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區V棟16樓V06廁所頂版現況，目視無損壞。
	A6區V棟16樓V06陽台頂版現況，目視無損壞。			A6區V棟16樓V06廁所頂版現況，目視無損壞。	

編號 49	說明		編號 50	說明	
A6 區 V 棟 16 樓 V07- 客廳現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 16 樓 V07-客廳現況，目視無損壞。		
編號 51	說明		編號 52	說明	
A6 區 V 棟 16 樓 V07- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 16 樓 V07- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號 53	說明		編號 54	說明	
A6 區 V 棟 16 樓 V07-主臥室現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟 16 樓 V07- 廁所現況， 目視無損 壞。		

編號 55	說明		編號 56	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 16 樓 V07-廚房現況，目視無損壞。						
編號 57	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V07-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V07-客廳頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 59	說明	A6 區 V 棟 16 樓 V07-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 60	說明	公共空間 (1)-梯廳現況。	
						

編號 61	說明		編號 62	說明	公共空間(3)-梯廳現況。	
公共空間 (2)-排煙室 現況。						
編號 63	說明		編號 64	說明	公共空間 (5)-樓梯現 況。	
公共空間 (4)-樓梯現 況。						
編號 65	說明	公共空間(6)-管道間，梁混凝土夾雜雜物。	編號 66	說明	公共空間(7)-排煙室頂版現況。	
						

編號	說明	編號	說明
67	公共空間(8)-排煙室，梁混凝土剝落未修補。	68	公共空間(9)-梯廳頂版現況。
			
編號	說明		
69	公共空間(10)-梯廳，梁鋼筋裸露。		
			



五層平面圖 照片編號：



46區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟15F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-陽台頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廚房頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-客廳頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廁所頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廚房頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-陽台頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廁所頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟15F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水洩污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-主臥室現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廁所現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廚房現況	
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-陽台頂版現況	
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐	+	+	0.8	0.15	1	V03-廚房，頂版裂縫
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-室內通道頂版現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐	/		1	0.2	1.5	廁所，頂版裂縫，有滲水痕跡
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐	⊗		0.7	0.1	1	V05-臥室，牆裂縫
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-主臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廁所現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廚房現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-陽台頂版現況
39	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V05-廚房，梁鋼筋裸露				
40	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-室內通道頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟15F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廁所頂版現況	
42	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廁所頂版現況	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V08-客廳現況	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況	
46	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-廚房頂版現況	
47	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-陽台頂版現況	
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐		V06-廁所：牆面混凝土剝離未修補				
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-主臥室現況	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廁所現況	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廚房現況	
56	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-陽台頂版現況	
57	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-廚房頂版現況	
58	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-客廳頂版現況	
59	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-廁所頂版現況	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 12 日


標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟15F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華		
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐		排煙室，頂版混凝土打除未修補					
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐		梯廳，頂版混凝土粒料分離					
67	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	<										



編號 1	說明		編號 2	說明	A6區V棟15樓V01-客廳現況，目視無損壞。	
編號 3	說明		編號 4	說明		
編號 5	說明		編號 6	說明		

編號 7	說明		編號 8	說明	A6區V棟15樓V01-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟15樓V01-廚房現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6區V棟15樓V01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區V棟15樓V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 11	說明	A6區V棟15樓V01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區V棟15樓V02-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 13	說明		編號 14	說明	
A6區V棟15樓V02-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟15樓V02-臥室現況，目視無損壞。		
編號 15	說明	A6區V棟15樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 16	說明	
	A6區V棟15樓V02-廚房現況，目視無損壞。				
編號 17	說明	A6區V棟15樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區V棟15樓V02-廁所頂版現況，目視無損壞。
					




編號	說明		編號	說明	
19			20		
A6 區 V 棟 15 樓 V03-客廳現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟 15 樓 V03-主臥室現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
21			22		
A6 區 V 棟 15 樓 V03-臥室現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟 15 樓 V03-廁所現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
23			24		
A6 區 V 棟 15 樓 V03-臥室現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟 15 樓 V03-廁所現況，目視無損壞。		

編號 25	說明		編號 26	說明	A6區V棟15樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。 
A6區V棟15樓V03-廚房現況，目視無損壞。			編號 27	說明	A6區V棟15樓V03-廚房，頂版裂縫寬0.15mm長0.8m。 
			編號 28	說明	A6區V棟15樓V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。 
編號 29	說明	A6區V棟15樓V03-廁所，頂版裂縫寬0.2mm長1m。有滲水痕跡。 	編號 30	說明	A6區V棟15樓V05-客廳現況，目視無損壞。 

編號 31	說明 A6區V棟15樓V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區V棟15樓V05-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 33	說明 A6區V棟15樓V05-臥室，牆裂縫寬0.2mm長1m。	編號 34	說明 A6區V棟15樓V05-主臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 35	說明 A6區V棟15樓V05-廁所現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區V棟15樓V05-臥室現況，目視無損壞。	
				

編號 37	說明		編號 38	說明	A6 區 V 棟 15 樓 V05-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 15 樓 V05-廚房現況，目視無損壞。						
編號 39	說明	A6 區 V 棟 15 樓 V05-廚房，梁鋼筋裸露。	編號 40	說明	A6 區 V 棟 15 樓 V05-室內通道頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 41	說明	A6 區 V 棟 15 樓 V05-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6 區 V 棟 15 樓 V05-廁所頂版現況，目視無損壞。	
						

編號 43	說明 A6區V棟15樓V06-客廳現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區V棟15樓V06-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 45	說明 A6區V棟15樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區V棟15樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。	
				
編號 47	說明 A6區V棟15樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區V棟15樓V06-廁所，牆混凝土凹洞未修補。	
				


編號 49	說明		編號 50	說明	
A6 區 V 棟 15 樓 V07- 客廳現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 15 樓 V07-客廳現況，目視無損壞。		
編號 51	說明		編號 52	說明	
A6 區 V 棟 15 樓 V07- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 15 樓 V07-臥室 現況，目視無 損壞。		
編號 53	說明		編號 54	說明	
A6 區 V 棟 15 樓 V07- 主臥室現 況，目視無 損壞。			A6 區 V 棟 15 樓 V07-廁所 現況，目視無 損壞。		

編號 55	說明		編號 56	說明	A6區V棟15樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟15樓V07-廚房現況，目視無損壞。						
編號 57	說明	A6區V棟15樓V07-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區V棟15樓V07-客廳頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 59	說明	A6區V棟15樓V07-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 60	說明	公共空間(1)-梯廳現況。	
						

編號	說明	編號	說明	
61	公共空間(2)-排煙室現況。	62		
		公共空間(3)- 樓梯現況。		
編號	說明	編號	說明	
63	公共空間(4)-梯廳現況。	64		
		公共空間(5)- 樓梯現況。		
編號	說明	編號	說明	
65	公共空間(6)-排煙室，頂版混凝土打除未修補。	66	公共空間(7)-梯廳，頂版混凝土粒料分離。	
				

編號	說明	公共空間(8)-梯廳頂版現況。			
67					
					





十四層平面圖 照光編號：



AS區V板

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟14F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕滲漬 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-三臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-陽台頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-廚房頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-客廳頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-客廳現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-廚房頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-廚房現況
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-陽台頂版現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-廁所頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟14F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 鋼筋裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或台華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-主臥室現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廁所現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廚房現況	
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-陽台頂版現況	
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-陽台頂版現況	
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-室內通道頂版現況	
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廁所頂版現況	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-主臥室現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廁所現況	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廚房現況	
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-陽台頂版現況	
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廚房頂版現況	
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廁所頂版現況	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						機房現況	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						機房現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟14F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					機房現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廚房現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
47	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V07-臥室，與有滲水痕跡			
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07 主臥室現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.15		V07-廁所，頂版裂縫
50	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-室內通道頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-客廳頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-廚房頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-陽台頂版現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
59	☐	☐	☒	☐	☐	☐		管道間，牆鋼筋裸露			
60	☒	☐	☐	☐	☒	☐					排煙室頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日



標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟14F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝落層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水塗污或白蟻
31	☐	☐	☒	☐	☐	☐			掉漆，梁混凝土夾雜雜物			
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐			剝落，頂版混凝土粒料分離			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐											

編號	說明	編號	說明
1	A6 區 V 棟 14 樓 V01-客廳現況，目視無損壞。	2	A6 區 V 棟 14 樓 V01-客廳現況，目視無損壞。
3	A6 區 V 棟 14 樓 V01-臥室現況，目視無損壞。	4	A6 區 V 棟 14 樓 V01-臥室現況，目視無損壞。
5	A6 區 V 棟 14 樓 V01-主臥室現況，目視無損壞。	6	A6 區 V 棟 14 樓 V01-廁所現況，目視無損壞。

編號 7	說明		編號 8	說明	A6 區 V 棟 14 樓 V01-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 14 樓 V01-廚房現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6 區 V 棟 14 樓 V01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6 區 V 棟 14 樓 V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 11	說明	A6 區 V 棟 14 樓 V02-客廳現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6 區 V 棟 14 樓 V02-臥室現況，目視無損壞。	
						




編號 13	說明		編號 14	說明	
A6 區 V 棟 14 樓 V02-臥室現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟 14 樓 V02-廚房頂版現況，目視無損壞。		
編號 15	說明		編號 16	說明	
A6 區 V 棟 14 樓 V02-廚房現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟 14 樓 V02-陽台頂版現況，目視無損壞。		
編號 17	說明		編號 18	說明	
A6 區 V 棟 14 樓 V02-廁所頂版現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟 14 樓 V03-客廳現況，目視無損壞。		

編號 19	說明 A6區V棟14樓V03-客廳現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區V棟14樓V03-臥室現況，目視無損壞。		
編號 21	說明 A6區V棟14樓V03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區V棟14樓V03-臥室現況，目視無損壞。		
編號 23	說明 A6區V棟14樓V03-廁所現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區V棟14樓V03-廚房現況，目視無損壞。		

編號 25	說明	A6區V棟14樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區V棟14樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區V棟14樓V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區V棟14樓V03-廁所頂版現況，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區V棟14樓V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區V棟14樓V05-客廳現況，目視無損壞。
					

編號 31	說明		編號 32	說明	
A6 區 V 棟 14 樓 V05- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 14 樓 V05- 主臥室現 況，目視無 損壞。		
編號 33	說明		編號 34	說明	
A6 區 V 棟 14 樓 V05- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 14 樓 V05- 廁所現況， 目視無損 壞。		
編號 35	說明		編號 36	說明	A6 區 V 棟 14 樓 V05-陽台頂版現況， 目視無損壞。 
A6 區 V 棟 14 樓 V05- 廚房現況， 目視無損 壞。					


編號 37	說明	A6區V棟14樓V05-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明	A6區V棟14樓V05-廁所頂版現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6區V棟14樓-機房現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區V棟14樓-機房現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區V棟14樓-機房現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區V棟14樓V07-客廳現況，目視無損壞。
					

編號 43	說明 A6區V棟14樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區V棟14樓V07-廚房現況，目視無損壞。		
編號 45	說明 A6區V棟14樓V07-臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區V棟14樓V07-臥室現況，目視無損壞。		
編號 47	說明 A6區V棟14樓V07-臥室，梁有滲水痕跡。	編號 48	說明 A6區V棟14樓V07-主臥室現況，目視無損壞。		

編號 49	說明	A6區V棟14樓V07-廁所，頂版裂縫寬0.15mm長1m。	編號 50	說明	A6區V棟14樓V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區V棟14樓V07-客廳頂版現況，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區V棟14樓V07-廚房頂版現況，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6區V棟14樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 54	說明	公共空間(1)-梯廳現況。
					

編號	說明	編號	說明
55	公共空間(2)-排煙室現況。	56	公共空間(3)-梯廳現況。
			
編號	說明	編號	說明
57	公共空間(4)-樓梯現況。	58	公共空間(5)-樓梯現況。
			
編號	說明	編號	說明
59	公共空間(6)-管道間，牆鋼筋裸露。	60	公共空間(7)-排煙室頂版現況。
			

編號	說明	編號	說明
61	公共空間(8)-梯廳，梁混凝土夾雜雜物。	62	公共空間(9)-梯廳，頂版混凝土粒料分離。
			



十三層平面圖 照片編號：



AS區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟13F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 無縫裂縫 2. 剝刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-客廳頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-廚房頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-陽台頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-室內通道頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-廚房頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-廚房現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-陽台頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-廁所頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟13F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-主臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03 臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廚房現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-陽台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-陽台頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廚房頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廁所頂版現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-主臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廁所現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05 廚房現況
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-陽台頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廚房頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廁所頂版現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟13F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-廚房現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-陽台頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-廚房頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-廁所頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-主臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廁所現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廚房現況
54	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-陽台頂版現況
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-廚房頂版現況
56	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-客廳頂版現況
57	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-廁所頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					雜廳現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					抽煙室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					雜廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表




鑑定日期： 中華民國 104年8月12日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟13F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白堊
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐		排煙室，牆混凝土夾雜雜物				
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室，梁混凝土剝落				
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐		排煙室，頂版混凝土剝落				
66	☒	☐	☐	☐	☒	☐						客廳頂版現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐		餐廳，頂版混凝土粒料分離				
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐										

編號	說明		編號	說明	
1			2		
A6區V棟13樓V01-客廳現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
3			4		
A6區V棟13樓V01-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟13樓V01-臥室現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
5			6		
A6區V棟13樓V01-主臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟13樓V01-廁所現況，目視無損壞。		


編號 7	說明		編號 8	說明	A6 區 V 棟 13 樓 V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 13 樓 V01-廚房現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6 區 V 棟 13 樓 V01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6 區 V 棟 13 樓 V01-陽台頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 11	說明	A6 區 V 棟 13 樓 V01-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6 區 V 棟 13 樓 V02-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 13	說明		編號 14	說明	
A6 區 V 棟 13 樓 V02- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 13 樓 V02- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號 15	說明	A6 區 V 棟 13 樓 V02-廚房頂版現況， 目視無損壞。	編號 16	說明	
			A6 區 V 棟 13 樓 V02- 廚房現況， 目視無損 壞。		
編號 17	說明	A6 區 V 棟 13 樓 V02-陽台頂版現況， 目視無損壞。	編號 18	說明	A6 區 V 棟 13 樓 V02-廁所頂版現況， 目視無損壞。
					


編號 19	說明		編號 20	說明 A6 區 V 棟 13 樓 V03-客廳現況，目視無損壞。	
編號 21	說明		編號 22	說明 A6 區 V 棟 13 樓 V03-主臥室現況，目視無損壞。	
編號 23	說明		編號 24	說明 A6 區 V 棟 13 樓 V03-廁所現況，目視無損壞。	

編號 25	說明		編號 26	說明	A6區V棟13樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟13樓V03-廚房現況，目視無損壞。						
編號 27	說明	A6區V棟13樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區V棟13樓V03-廚房頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 29	說明	A6區V棟13樓V03-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區V棟13樓V05-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 31	說明 A6區V棟13樓V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區V棟13樓V05-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 33	說明 A6區V棟13樓V05-主臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區V棟13樓V05-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 35	說明 A6區V棟13樓V05-廁所現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區V棟13樓V05-廚房現況，目視無損壞。	
				

編號 37	說明	A6區V棟13樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明	A6區V棟13樓V05-廚房頂版現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6區V棟13樓V05-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區V棟13樓V06-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區V棟13樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區V棟13樓V06-臥室現況，目視無損壞。
					

編號 43	說明		編號 44	說明	A6區V棟13樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟13樓V06-廚房現況，目視無損壞。						
編號 45	說明	A6區V棟13樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區V棟13樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 47	說明	A6區V棟13樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區V棟13樓V07-客廳現況，目視無損壞。	
						


編號 49	說明		編號 50	說明	
A6 區 V 棟 13 樓 V07- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 13 樓 V07- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號 51	說明		編號 52	說明	
A6 區 V 棟 13 樓 V07- 主臥室現 況，目視無 損壞。			A6 區 V 棟 13 樓 V07- 廁所現況， 目視無損 壞。		
編號 53	說明		編號 54	說明	
A6 區 V 棟 13 樓 V07- 廚房現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 13 樓 V07-陽台頂版現況， 目視無損壞。		

編號 55	說明	A6區V棟13樓V07-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區V棟13樓V07-客廳頂版現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區V棟13樓V07-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 58	說明	公共空間(1)-梯廳現況。
					
編號 59	說明	公共空間(2)-排煙室現況。	編號 60	說明	公共空間(3)-梯廳現況。
					

編號	說明	編號	說明
61	公共空間(4)-樓梯現況。	62	公共空間(5)-樓梯現況。
			
編號	說明	編號	說明
63	公共空間(6)-排煙室，牆混凝土夾雜雜物。	64	公共空間(7)-排煙室，梁混凝土剝落。
			
編號	說明	編號	說明
65	公共空間(8)-排煙室，頂版混凝土剝落。	66	公共空間(9)-梯廳頂版現況。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
67	公共空間(10)-梯廳，頂版混凝土粒料分離。	68	
			



十一層平面圖 照片編號：



A6 EV 板

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟12F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廁所頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-客廳頂版現況
10	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V01-廚房，梁混凝土剝落			
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廁所頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廚房頂版現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-陽台頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟12F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-主臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廁所現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廚房現況
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-陽台頂版現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廚房頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廁所頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.7	0.1	1	V05-臥室，牆裂縫
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-主臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廁所現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廚房現況
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-陽台頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廚房頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-室內通道頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-客廳現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟12F										
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 剝落脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-陽台頂版現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-廚房現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-陽台頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廁所頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
49	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	0.7	0.1	1		V07-臥室，牆裂縫
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
51	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	0.7	0.15	1		V07-主臥室，牆裂縫
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廁所現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廚房現況
54	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-廁所頂版現況
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-客廳頂版現況
56	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-室內通道頂版現況
57	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-廁所頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						楊廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年8月13日


標的物位址								新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟12F					
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆面		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂版		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華		
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
63	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況	
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐			排煙室，梁鋼筋裸露				
65	☐	☐	☒	☐	☐	☐			排煙室，梁鋼筋裸露				
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐			梯廳，頂版混凝土粒料分離，且夾雜雜物				
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐			梯廳，頂版混凝土夾雜雜物				
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐ </										


編號 1	說明		編號 2	說明	A6區V棟12樓V01-客廳現況，目視無損壞。	
編號 3	說明	A6區V棟12樓V01-臥室現況，目視無損壞。	編號 4	說明	A6區V棟12樓V01-臥室現況，目視無損壞。	
編號 5	說明	A6區V棟12樓V01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區V棟12樓V01-廁所現況，目視無損壞。	


編號	說明		編號	說明	A6 區 V 棟 12 樓 V01-廁所頂版現況，目視無損壞。
7			8		
A6 區 V 棟 12 樓 V01-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
9	A6 區 V 棟 12 樓 V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	10	A6 區 V 棟 12 樓 V01-廚房，梁混凝土剝落。		
					
編號	說明	A6 區 V 棟 12 樓 V02-客廳現況，目視無損壞。	編號	說明	
11			12		
		A6 區 V 棟 12 樓 V02-臥室現況，目視無損壞。			

編號 13	說明	A6區V棟12樓V02-臥室現況，目視無損壞。	編號 14	說明	A6區V棟12樓V02-廚房現況，目視無損壞。
					
編號 15	說明	A6區V棟12樓V02-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區V棟12樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區V棟12樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區V棟12樓V03-客廳現況，目視無損壞。
					
					



編號	說明	編號	說明	
19	A6區V棟12樓V03-客廳現況，目視無損壞。	20	A6區V棟12樓V03-臥室現況，目視無損壞。	
				
21	A6區V棟12樓V03-主臥室現況，目視無損壞。	22	A6區V棟12樓V03-臥室現況，目視無損壞。	
				
23	A6區V棟12樓V03-廁所現況，目視無損壞。	24	A6區V棟12樓V03-廚房現況，目視無損壞。	
				


編號 25	說明 A6區V棟12樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區V棟12樓V03-廚房頂版現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區V棟12樓V03-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區V棟12樓V05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區V棟12樓V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區V棟12樓V05-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明		編號 32	說明	
A6 區 V 棟 12 樓 V05- 臥室，牆裂 縫 0.1mm 長 0.7m。			A6 區 V 棟 12 樓 V05-主臥 室現況，目視 無損壞。		
編號 33	說明		編號 34	說明	
A6 區 V 棟 12 樓 V05-臥室現況，目視 無損壞。			A6 區 V 棟 12 樓 V05-廁所 現況，目視無 損壞。		
編號 35	說明		編號 36	說明	
A6 區 V 棟 12 樓 V05- 廚房現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 12 樓 V05-陽台頂版現況， 目視無損壞。		

編號 37	說明 A6區V棟12樓V05-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區V棟12樓V05-室內通道頂版現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區V棟12樓V06-客廳現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區V棟12樓V06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區V棟12樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟12樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6區V棟12樓V06-廚房現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區V棟12樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。
編號 45	說明	A6區V棟12樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區V棟12樓V07-客廳現況，目視無損壞。
編號 47	說明	A6區V棟12樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區V棟12樓V07-臥室現況，目視無損壞。

編號 49	說明		編號 50	說明	
A6 區 V 棟 12 樓 V07- 臥室，牆裂 縫 0.1mm 長 0.7m。			A6 區 V 棟 12 樓 V07-臥室 現況，目視無 損壞。		
編號 51	說明		編號 52	說明	
A6 區 V 棟 12 樓 V07- 主臥室，牆 裂 縫 0.15mm 長 0.7m。			A6 區 V 棟 12 樓 V07-廁所 現況，目視無 損壞。		
編號 53	說明		編號 54	說明	
A6 區 V 棟 12 樓 V07- 廚房現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 12 樓 V07-廁所頂版現況， 目視無損壞。		


編號	說明	編號	說明
55	A6區V棟12樓V07-客廳頂版現況，目視無損壞。	56	A6區V棟12樓V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
57	A6區V棟12樓V07-廁所頂版現況，目視無損壞。	58	公共空間(1)-梯廳現況。
			
編號	說明	編號	說明
59	公共空間(2)-排煙室現況。	60	公共空間(3)-梯廳現況。
			

編號 61	說明		編號 62	說明	
公共空間(4)-樓梯現況。			公共空間(5)-樓梯現況。		
編號 63	說明	公共空間(6)-排煙室頂版現況。	編號 64	說明	公共空間(7)-排煙室，梁鋼筋裸露。
					
編號 65	說明	公共空間(8)-排煙室，梁鋼筋裸露。	編號 66	說明	公共空間(9)-梯廳，頂版混凝土粒料分離，且夾雜雜物。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	公共空間(10)- 梯廳，頂版混凝土夾雜雜物。			
67					
					





十一層平面圖 照片編號：



AS區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104 年 8 月 13 日

標的物位址												新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟11F											
用		途		☒ 住宅		☐ 商店		☐ 辦公室		☐ 廠房		☐ 宗教		☐ 其他									
牆		面		☐ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☒ 磁磚		☐ 裝飾品		☐ 其他									
頂		版		☐ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☐ 木架		☒ 輕鋼架		☐ 其他									
地		坪		☐ 塑膠地磚		☐ 磨石子		☒ 磁磚		☐ 地毯		☐ 木板		☐ 其他									
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損		備 註										
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華												
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V01-客廳現況										
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V01-客廳現況										
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V01-臥室現況										
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V01-臥室現況										
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V01-主臥室現況										
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V01-廁所現況										
7	☒	☐	☐	☐	☒	☐							V01-廚房頂版現況										
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V01-廚房現況										
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐							V01-客廳頂版現況										
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	1	0.1	1		V01-廁所、頂版裂縫										
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐							V01-廁所頂版現況										
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V02-客廳現況										
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V02-臥室現況										
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V02-臥室現況										
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	2	0.15	1		V02-廚房、頂版裂縫										
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐							V02-陽台、頂版鋼筋裸露										
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V03-客廳現況										
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V03-客廳現況										
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V03-臥室現況										
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐							V03-主臥室現況										
★會勘狀況：														☐ 部份隔間拍照不便		☐ 拒絕鑑定		☐ 屢次造訪無人		☐ 本戶裝修			
※其他事項：																							

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟11F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 鋼筋裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥鼓土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廚房現況
23	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-陽台頂版現況
24	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V03-廚房，梁鋼筋裸露				
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廁所頂版現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1	V05-主臥室，牆裂縫
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廁所現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廚房現況
34	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-陽台頂版現況
35	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廚房頂版現況
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廁所頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-客廳現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
40	☒	☐	☐	☐	☒	☐	—	2	0.15	1		V06-廚房，頂版裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日




標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟11F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廚房現況
42	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06 陽台頂版現況
43	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-廁所頂版現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07 臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07 主臥室現況
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	V07-主臥室，牆裂縫
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07 廁所現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廚房現況
52	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-廁所頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-客廳頂版現況
54	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-廚房頂版現況
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-陽台頂版現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日




標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟11F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況	
62	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況	
63	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況	
64	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐									

編號 1	說明 A6區V棟11樓V01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區V棟11樓V01-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區V棟11樓V01-臥室現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區V棟11樓V01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區V棟11樓V01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區V棟11樓V01-廁所現況，目視無損壞。
			



編號 7	說明 A6區V棟11樓V01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區V棟11樓V01-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 9	說明 A6區V棟11樓V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區V棟11樓V01-廁所，頂版裂縫寬0.1mm長1m。	
				
編號 11	說明 A6區V棟11樓V01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區V棟11樓V02-客廳現況，目視無損壞。	
				



編號 13	說明		編號 14	說明	
A6 區 V 棟 11 樓 V02- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 11 樓 V02- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號 15	說明	A6 區 V 棟 11 樓 V02-廚房，頂版裂縫 寬 0.1mm 長 1m。	編號 16	說明	A6 區 V 棟 11 樓 V02-陽台，頂版鋼筋 裸露。
					
編號 17	說明		編號 18	說明	A6 區 V 棟 11 樓 V03-客廳現況，目視 無損壞。
A6 區 V 棟 11 樓 V03- 客廳現況， 目視無損 壞。					



編號 19	說明	A6區V棟11樓V03-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區V棟11樓V03-主臥室現況，目視無損壞。
編號 21	說明	A6區V棟11樓V03-臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區V棟11樓V03-廚房現況，目視無損壞。
編號 23	說明	A6區V棟11樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區V棟11樓V03-廚房，梁鋼筋裸露。

編號 25	說明 A6區V棟11樓V03-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區V棟11樓V05-客廳現況，目視無損壞。	
編號 27	說明 A6區V棟11樓V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區V棟11樓V05-臥室現況，目視無損壞。	
編號 29	說明 A6區V棟11樓V05-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區V棟11樓V05-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2m。	

編號 31	說明		編號 32	說明	
A6 區 V 棟 11 樓 V05- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 11 樓 V05- 廁所現況， 目視無損 壞。		
編號 33	說明		編號 34	說明	A6 區 V 棟 11 樓 V05-陽台頂版現況， 目視無損壞。
A6 區 V 棟 11 樓 V05- 廚房現況， 目視無損 壞。					
編號 35	說明	A6 區 V 棟 11 樓 V05-廚房頂版現況， 目視無損壞。	編號 36	說明	A6 區 V 棟 11 樓 V05-廁所頂版現況， 目視無損壞。
					


編號 37	說明 A6區V棟11樓V06-客廳現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區V棟11樓V06-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 39	說明 A6區V棟11樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區V棟11樓V06-廚房，頂版裂縫寬0.15mm長2m。	
				
編號 41	說明 A6區V棟11樓V06-廚房現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟11樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。	
				

編號 43	說明 A6區V棟11樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區V棟11樓V07-客廳現況，目視無損壞。	
				
編號 45	說明 A6區V棟11樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區V棟11樓V07-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 47	說明 A6區V棟11樓V07-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區V棟11樓V07-主臥室現況，目視無損壞。	
				

編號 49	說明		編號 50	說明	
A6 區 V 棟 11 樓 V07- 主臥室，牆 裂 縫 寬 0.1mm 長 0.7m。			A6 區 V 棟 11 樓 V07- 廁所現況， 目視無損 壞。		
編號 51	說明		編號 52	說明	A6 區 V 棟 11 樓 V07-廁所頂版現況， 目視無損壞。
A6 區 V 棟 11 樓 V07- 廚房現況， 目視無損 壞。					
編號 53	說明	A6 區 V 棟 11 樓 V07-客廳頂版現況， 目視無損壞。	編號 54	說明	A6 區 V 棟 11 樓 V07-廚房頂版現況， 目視無損壞。
					

編號 55	說明 A6區V棟11樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 56	說明 公共空間(1)-梯廳現況。
			
編號 57	說明 公共空間(2)-排煙室現況。	編號 58	說明 公共空間(3)-梯廳現況。
			
編號 59	說明 公共空間(4)-樓梯現況。	編號 60	說明 公共空間(5)-樓梯現況。
			

編號	說明	編號	說明
61	公共空間(6)- 排煙室頂版現況。	62	公共空間(7)- 排煙室頂版現況。
			
編號	說明	編號	說明
63	公共空間(8)- 梯廳頂版現況。	64	公共空間(9)- 梯廳頂版現況。
			



1層平面圖 照片編號：



A6品V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟10F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廁所頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-客廳頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廚房頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-陽台頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廚房頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-陽台頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廁所頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟10F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03 臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-主臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廚房現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-陽台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廚房頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-室內通道頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廁所頂版現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05 臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05 主臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05 廁所現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廚房現況
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-陽台頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廚房頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-室內通道頂版現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會




建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日



標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟10F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水污污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
43	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廚房頂版 現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-廚房現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-陽台頂版 現況
46	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廁所頂版 現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-主臥室現 況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廁所現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廚房現況
54	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-陽台頂版 現況
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-廚房頂版 現況
56	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-室內通道 頂版現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓層現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												



鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 13 日



198


編號	說明		編號	說明	
1			2		
A6區V棟10樓V01-客廳現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
3			4		
A6區V棟10樓V01-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟10樓V01-臥室現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
5			6		
A6區V棟10樓V01-主臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟10樓V01-廁所現況，目視無損壞。		



編號 7	說明		編號 8	說明	A6 區 V 棟 10 樓 V01-廁所頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 10 樓 V01-廚房現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6 區 V 棟 10 樓 V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6 區 V 棟 10 樓 V01-廚房頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 11	說明	A6 區 V 棟 10 樓 V01-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6 區 V 棟 10 樓 V02-客廳現況，目視無損壞。	
						


編號 13	說明		編號 14	說明	
A6 區 V 棟 10 樓 V02- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 10 樓 V02- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號 15	說明		編號 16	說明	
A6 區 V 棟 10 樓 V02-廚房頂版現況， 目視無損壞。			A6 區 V 棟 10 樓 V02- 廚房現況， 目視無損 壞。		
編號 17	說明		編號 18	說明	
A6 區 V 棟 10 樓 V02-陽台頂版現況， 目視無損壞。			A6 區 V 棟 10 樓 V02-廁所頂版現況， 目視無損壞。		


編號 19	說明 A6區V棟 10樓V03- 客廳現況， 目視無損 壞。		編號 20	說明 A6區V棟10樓V03-客廳現況，目視無損壞。	
編號 21	說明 A6區V棟 10樓V03- 臥室現況， 目視無損 壞。		編號 22	說明 A6區V棟 10樓V03- 臥室現況， 目視無損 壞。	
編號 23	說明 A6區V棟 10樓V03- 主臥室現 況，目視無 損壞。		編號 24	說明 A6區V棟 10樓V03- 廁所現況， 目視無損 壞。	

編號	說明		編號	說明	
25			26		
A6區V棟10樓V03-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
27			28		
A6區V棟10樓V03-廚房頂版現況，目視無損壞。			A6區V棟10樓V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
29			30		
A6區V棟10樓V03-廁所頂版現況，目視無損壞。		A6區V棟10樓V05-客廳現況，目視無損壞。			

編號	說明	編號	說明	
31	A6區V棟10樓V05-客廳現況，目視無損壞。	32	A6區V棟10樓V05-臥室現況，目視無損壞。	
編號	說明	編號	說明	
33	A6區V棟10樓V05-主臥室現況，目視無損壞。	34	A6區V棟10樓V05-臥室現況，目視無損壞。	
編號	說明	編號	說明	
35	A6區V棟10樓V05-廁所現況，目視無損壞。	36	A6區V棟10樓V05-廚房現況，目視無損壞。	


編號 37	說明 A6區V棟10樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區V棟10樓V05-廚房頂版現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區V棟10樓V05-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區V棟10樓V06-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區V棟10樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟10樓V06-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6區V棟10樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區V棟10樓V06-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 45	說明 A6區V棟10樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區V棟10樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。	
				
編號 47	說明 A6區V棟10樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區V棟10樓V07-客廳現況，目視無損壞。	
				

編號 49	說明		編號 50	說明	
A6 區 V 棟 10 樓 V07- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 10 樓 V07- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號 51	說明	A6 區 V 棟 10 樓 V07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明	
			A6 區 V 棟 10 樓 V07- 廁所現況， 目視無損 壞。		
編號 53	說明		編號 54	說明	A6 區 V 棟 10 樓 V07-陽台頂版現況，目視無損壞。
A6 區 V 棟 10 樓 V07- 廚房現況， 目視無損 壞。					

編號 55	說明 A6區V棟10樓V07-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區V棟10樓V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 公共空間(1)-梯廳現況。	編號 58	說明 公共空間(2)-排煙室現況。
			
編號 59	說明 公共空間(3)-梯廳現況。	編號 60	說明 公共空間(4)-樓梯現況。
			

編號	說明	編號	說明
61		62	公共空間(6)-排煙室頂版現況。
公共空間(5)-樓梯現況。			
		編號	說明
63	公共空間(7)-排煙室，梁混凝土剝落未修補。	64	公共空間(8)-梯廳頂版現況。
			



九層平面圖 照片編號：



A6區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟9F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況	
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-陽台頂版現況	
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-客廳頂版現況	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐		— —	1.5	0.1	1 V01-廁所、頂版裂縫	
11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		V01-廚房：維修孔管線阻擋，建議變更位置			
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況	
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-陽台頂版現況	
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廚房頂版現況	
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廁所頂版現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟9F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-主臥室現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廁所現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廚房現況	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-陽台頂版現況	
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		V03-廚房，維修孔管線阻擋，建議變更位置				
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廁所頂版現況	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V05-臥室，頂版有滲水痕跡					
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-主臥室現況	
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	1	0.15	1	V05-臥室，牆裂縫	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廁所頂版現況	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廚房現況	
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-陽台頂版現況	
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廚房頂版現況	
39	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廁所頂版現況	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-客廳現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日



標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟9F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V08-臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V08-臥室現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V08-廚房現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廚房頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-陽台頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廁所頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1	V07-客廳，牆裂縫
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	V07-臥室，牆裂縫
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07 臥室現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07 主臥室現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廁所現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07 廚房現況
56	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-陽台頂版現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廚房頂版現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.5	0.2	1	V07-客廳，頂版裂縫
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-室內通道頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟9F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
65	☒	☐	☐	☐	☒	☐					排煙室頂版現況
66	☒	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳頂版現況
67	☒	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	<								



編號	說明		編號	說明	
1			2		
A6區V棟9樓V01-客廳現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
3			4		
A6區V棟9樓V01-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟9樓V01-臥室現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
5			6		
A6區V棟9樓V01-主臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟9樓V01-廁所現況，目視無損壞。		


編號 7	說明		編號 8	說明	A6區V棟9樓V01-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟9樓V01-廚房現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6區V棟9樓V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區V棟9樓V01-廁所，頂版裂縫寬0.1mm長1.5m。	
						
編號 11	說明	A6區V棟9樓V01-廚房，維修孔管線阻擋，建議變更位置。	編號 12	說明	A6區V棟9樓V02-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 13	說明		編號 14	說明	
A6區V棟9樓V02-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟9樓V02-臥室現況，目視無損壞。		
編號 15	說明		編號 16	說明	A6區V棟9樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。
A6區V棟9樓V02-廚房現況，目視無損壞。					
編號 17	說明	A6區V棟9樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區V棟9樓V02-廁所頂版現況，目視無損壞。
					

編號 19	說明		編號 20	說明	
A6區V棟9樓V03-客廳現況，目視無損壞。			A6區V棟9樓V03-客廳現況，目視無損壞。		
編號 21	說明		編號 22	說明	
A6區V棟9樓V03-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟9樓V03-主臥室現況，目視無損壞。		
編號 23	說明		編號 24	說明	
A6區V棟9樓V03-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟9樓V03-廁所現況，目視無損壞。		

編號	說明		編號	說明	A6區V棟9樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。
25			26		
A6區V棟9樓V03-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明	A6區V棟9樓V03-廚房，維修孔管線阻擋，建議變更位置。	編號	說明	A6區V棟9樓V03-廁所頂版現況，目視無損壞。
27			28		
					
編號	說明		編號	說明	A6區V棟9樓V05-客廳現況，目視無損壞。
29			30		
A6區V棟9樓V05-客廳現況，目視無損壞。					

編號 31	說明		編號 32	說明	A6區V棟9樓V05-臥室，頂版有滲水痕跡。	
編號 33	說明		編號 34	說明	A6區V棟9樓V05-臥室，牆裂縫寬0.15mm長1m。	
編號 35	說明		編號 36	說明		A6區V棟9樓V05-廚房現況，目視無損壞。

編號 37	說明	A6區V棟9樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明	A6區V棟9樓V05-廚房頂版現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6區V棟9樓V05-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區V棟9樓V06-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區V棟9樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區V棟9樓V06-臥室現況，目視無損壞。
					


編號	說明		編號	說明	
43			44	A6區V棟9樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟9樓V06-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
45	A6區V棟9樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。		46	A6區V棟9樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。	
編號	說明		編號	說明	
47			48	A6區V棟9樓V07-客廳現況，目視無損壞。	
A6區V棟9樓V07-客廳現況，目視無損壞。					

編號 49	說明		編號 50	說明	
	A6區V棟9樓V07-客廳，牆裂縫0.15mm 長2m。			A6區V棟9樓V07-臥室現況，目視無損壞。	
編號 51	說明		編號 52	說明	
	A6區V棟9樓V07-臥室，牆裂縫0.1mm 長0.7m。			A6區V棟9樓V07-臥室現況，目視無損壞。	
編號 53	說明	A6區V棟9樓V07-主臥室現況，目視無損壞。		編號 54	說明
				A6區V棟9樓V07-廁所現況，目視無損壞。	

編號 55	說明		編號 56	說明	A6區V棟9樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟9樓V07-廚房現況，目視無損壞。						
編號 57	說明	A6區V棟9樓V07-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區V棟9樓V07-客廳，頂版裂縫0.2mm長0.5m。	
						
編號 59	說明	A6區V棟9樓V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 60	說明	公共空間(1)-梯廳現況。	
						

編號	說明	編號	說明	
61		62		
公共空間 (2)-排煙室 現況。		公共空間 (3)-梯廳現 況。		
編號	說明	編號	說明	
63		64		
公共空間 (4)-樓梯現 況。		公共空間 (5)-樓梯現 況。		
編號	說明	編號	說明	
65	公共空間(6)-排煙室頂版現況。	66	公共空間(7)-梯廳頂版現況。	
				

編號	說明 公共空間(8)-梯廳頂版現況。			
67				
				



八層平面圖 照光編號：



A3區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟8F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廁所頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-室內通道頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-客廳頂版現況
11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	V01-廚房，維修孔管線阻擋，建議變更位置			
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廚房頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-陽台頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廁所頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟8F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫		其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)		寬 (mm)
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-主臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廚房現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-陽台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廚房頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-室內通道頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-主臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廁所現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廚房現況
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-陽台頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廚房頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廁所頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-客廳現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日




標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟8F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水洩污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
42	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V06-廚房：架鋼筋裸露				
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-廚房現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-陽台頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廁所頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-主臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廁所現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廚房現況
53	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-陽台頂版現況
54	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-客廳頂版現況
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-室內通道頂版現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						衛廳現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						菸煙室現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟8F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗滌土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室頂版現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室頂版現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳頂版現況	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐		梯廳，頂版混凝土粒料分離					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							


編號 1	說明		編號 2	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V01-客廳現況，目視無損壞。	
編號 3	說明		編號 4	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V01-臥室現況，目視無損壞。	
編號 5	說明		編號 6	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V01-廁所現況，目視無損壞。	

編號 7	說明		編號 8	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V01-廁所頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 8 樓 V01-廚房現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V01-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 11	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V01-廚房，維修孔管線阻擋，建議變更位置。	編號 12	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V02-客廳現況，目視無損壞。	
						


編號 13	說明		編號 14	說明	
	A6區V棟8樓V02-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟8樓V02-臥室現況，目視無損壞。	
編號 15	說明	A6區V棟8樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 16	說明	
				A6區V棟8樓V02-廚房現況，目視無損壞。	
編號 17	說明	A6區V棟8樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區V棟8樓V02-廁所頂版現況，目視無損壞。
					



編號 19	說明		編號 20	說明	A6區V棟8樓V03-客廳現況，目視無損壞。 
編號 21	說明		編號 22	說明	A6區V棟8樓V03-臥室現況，目視無損壞。 
編號 23	說明		編號 24	說明	A6區V棟8樓V03-廁所現況，目視無損壞。 



編號 25	說明		編號 26	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 8 樓 V03-廚房現況，目視無損壞。						
編號 27	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 29	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6 區 V 棟 8 樓 V05-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 31	說明		編號 32	說明	
A6區V棟8樓V05-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟8樓V05-主臥室現況，目視無損壞。		
編號 33	說明		編號 34	說明	
A6區V棟8樓V05-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟8樓V05-廁所現況，目視無損壞。		
編號 35	說明		編號 36	說明	
A6區V棟8樓V05-廚房現況，目視無損壞。			A6區V棟8樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。		


編號 37	說明 A6區V棟8樓V05-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區V棟8樓V05-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區V棟8樓V06-客廳現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區V棟8樓V06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區V棟8樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟8樓V06-廚房，梁鋼筋裸露。
			

編號	說明		編號	說明	
43			44		
A6區V棟8樓V06-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
45			46		
A6區V棟8樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。			A6區V棟8樓V07-客廳現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
47			48		
A6區V棟8樓V07-客廳現況，目視無損壞。			A6區V棟8樓V07-臥室現況，目視無損壞。		

編號	說明		編號	說明	
49			50	A6區V棟8樓V07-主臥室現況，目視無損壞。	
A6區V棟8樓V07-臥室現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
51			52	A6區V棟8樓V07-廚房現況，目視無損壞。	
A6區V棟8樓V07-廁所現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
53	A6區V棟8樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。		54	A6區V棟8樓V07-客廳頂版現況，目視無損壞。	

編號 55	說明 A6區V棟8樓V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 56	說明 公共空間(1)-梯廳現況。
			
編號 57	說明 公共空間(2)-排煙室現況。	編號 58	說明 公共空間(3)-梯廳現況。
			
編號 59	說明 公共空間(4)-樓梯現況。	編號 60	說明 公共空間(5)-樓梯現況。
			

編號	說明	編號	說明
61	公共空間(6)-排煙室頂版現況。	62	公共空間(7)-排煙室頂版現況。
			
編號	說明	編號	說明
63	公共空間(8)-梯廳頂版現況。	64	公共空間(9)-梯廳，頂版混凝土粒料分離。
			



4F平面圖 照片編號：



A6區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟7F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-客廳頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廚房頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-陽台頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廁所頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廚房頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-陽台頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-廁所頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟7F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 無縫裂縫 2. 刮刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-主臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03 廚房現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-陽台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廚房頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廁所頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-餐廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-主臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廁所現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05 廚房現況
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05 陽台頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-廚房頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V05-室內通道頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-客廳現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟7F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-廚房頂版現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03 廚房現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V08 陽台頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V08-廁所頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07 客廳現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-主臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廁所現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廚房現況
53	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-陽台頂版現況
54	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07 廚房頂版現況
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-客廳頂版現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					抽煙室現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表





鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 13 日



標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟7F										
用途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
62	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									



編號	說明	編號	說明	A6區V棟7樓V01-客廳現況，目視無損壞。
1		2		
A6區V棟7樓V01-客廳現況，目視無損壞。				
編號	說明	編號	說明	
3		4		
A6區V棟7樓V01-臥室現況，目視無損壞。		A6區V棟7樓V01-臥室現況，目視無損壞。		
				
編號	說明	編號	說明	
5		6		
A6區V棟7樓V01-主臥室現況，目視無損壞。		A6區V棟7樓V01-廁所現況，目視無損壞。		
				

編號 7	說明		編號 8	說明	A6區V棟7樓V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟7樓V01-廚房現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6區V棟7樓V01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區V棟7樓V01-陽台頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 11	說明	A6區V棟7樓V01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區V棟7樓V02-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 13	說明		編號 14	說明	
A6區V棟7樓V02-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟7樓V02-臥室現況，目視無損壞。		
編號 15	說明	A6區V棟7樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 16	說明	
			A6區V棟7樓V02-廚房現況，目視無損壞。		
編號 17	說明	A6區V棟7樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區V棟7樓V02-廁所頂版現況，目視無損壞。
					



編號 19	說明 A6區V棟7樓V03-客廳現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區V棟7樓V03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區V棟7樓V03-臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區V棟7樓V03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區V棟7樓V03-臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區V棟7樓V03-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明		編號 26	說明	A6 區 V 棟 7 樓 V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 7 樓 V03-廚房現況，目視無損壞。						
編號 27	說明	A6 區 V 棟 7 樓 V03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6 區 V 棟 7 樓 V03-廁所頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 29	說明	A6 區 V 棟 7 樓 V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6 區 V 棟 7 樓 V05-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 31	說明		編號 32	說明	
A6區V棟7樓V05-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟7樓V05-臥室現況，目視無損壞。		
編號 33	說明	A6區V棟7樓V05-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明	
			A6區V棟7樓V05-廁所現況，目視無損壞。		
編號 35	說明		編號 36	說明	A6區V棟7樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。
A6區V棟7樓V05-廚房現況，目視無損壞。					


編號 37	說明 A6區V棟7樓V05-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區V棟7樓V05-室內通道頂版現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區V棟7樓V06-客廳現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區V棟7樓V06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區V棟7樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟7樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明		編號 44	說明	A6區V棟7樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。 
編號 45	說明	A6區V棟7樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。 	編號 46	說明	A6區V棟7樓V07-客廳現況，目視無損壞。 
編號 47	說明	A6區V棟7樓V07-客廳現況，目視無損壞。 	編號 48	說明	A6區V棟7樓V07-臥室現況，目視無損壞。 

編號 49	說明		編號 50	說明	A6區V棟7樓V07-主臥室現況，目視無損壞。	
A6區V棟7樓V07-臥室現況，目視無損壞。						
編號 51	說明		編號 52	說明	A6區V棟7樓V07-廚房現況，目視無損壞。	
A6區V棟7樓V07-廁所現況，目視無損壞。						
編號 53	說明	A6區V棟7樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。		編號 54	說明	A6區V棟7樓V07-廚房頂版現況，目視無損壞。
						

編號 55	說明 A6區V棟7樓V07-客廳頂版現況，目視無損壞。	編號 56	說明 公共空間(1)-梯廳現況。	
				
編號 57	說明 公共空間(2)-排煙室現況。	編號 58	說明 公共空間(3)-梯廳現況。	
				
編號 59	說明 公共空間(4)-樓梯現況。	編號 60	說明 公共空間(5)-樓梯現況。	
				

編號	說明	編號	說明
61	公共空間(6)-排煙室頂版現況。	62	公共空間(7)-梯廳頂版現況。
			



六層平面圖 照片編號：



AG區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟6F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-室內通道頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-客廳頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廚房頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-陽台頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.5	0.15	1	V02-廚房·頂版裂縫
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V02-陽台頂版現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V02-廁所·頂版有滲水痕跡			
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-客廳現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修									
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟6F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-主臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廚房現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-陽台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廚房頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-室內通道頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-主臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廁所現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廚房現況
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-陽台頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廚房頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-室內通道頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-客廳現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日




標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟6F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-廚房現況
43	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-廚房頂版現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-陽台頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-廁所頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.7	0.1	1.5	V07-客廳，頂版裂縫，有水痕
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-主臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廁所現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-陽台頂版現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.4	0.1	1.5	V07-廚房，頂版裂縫，有水痕
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐		管道間，牆混凝土打除未修補，鋼筋裸露			
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟6F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐		└	0.4	0.1	1.5	打燈查，頂版裂縫，有水痕
62	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
63	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
65	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
66	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
67	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
68	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
69	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
70	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
71	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
72	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
73	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
74	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
75	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
76	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
77	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
78	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
79	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
80	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												



編號	說明	編號	說明
1	A6區V棟6樓V01-客廳現況，目視無損壞。	2	A6區V棟6樓V01-客廳現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區V棟6樓V01-臥室現況，目視無損壞。	4	A6區V棟6樓V01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區V棟6樓V01-主臥室現況，目視無損壞。	6	A6區V棟6樓V01-廁所現況，目視無損壞。
			


編號 7	說明		編號 8	說明	A6區V棟6樓V01-室內通道頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟6樓V01-廚房現況，目視無損壞。			A6區V棟6樓V01-廚房頂版現況，目視無損壞。			
編號 9	說明	A6區V棟6樓V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區V棟6樓V01-廚房頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 11	說明	A6區V棟6樓V01-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區V棟6樓V02-客廳現況，目視無損壞。	
						




編號 13	說明		編號 14	說明	
	A6區V棟6樓V02-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟6樓V02-臥室現況，目視無損壞。	
編號 15	說明	A6區V棟6樓V02-廚房，頂版裂縫寬0.15mm長0.5m。	編號 16	說明	
				A6區V棟6樓V02-廚房現況，目視無損壞。	
編號 17	說明	A6區V棟6樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區V棟6樓V02-廁所，頂版有滲水痕跡。
					


編號 19	說明		編號 20	說明	A6區V棟6樓V03-客廳現況，目視無損壞。
		A6區V棟6樓V03-客廳現況，目視無損壞。			
編號 21	說明		編號 22	說明	A6區V棟6樓V03-主臥室現況，目視無損壞。
		A6區V棟6樓V03-臥室現況，目視無損壞。			
編號 23	說明		編號 24	說明	A6區V棟6樓V03-廁所現況，目視無損壞。
		A6區V棟6樓V03-臥室現況，目視無損壞。			



編號 25	說明		編號 26	說明	A6 區 V 棟 6 樓 V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 6 樓 V03-廚房現況，目視無損壞。						
編號 27	說明	A6 區 V 棟 6 樓 V03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6 區 V 棟 6 樓 V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 29	說明	A6 區 V 棟 6 樓 V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6 區 V 棟 6 樓 V05-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 31	說明		編號 32	說明	
A6區V棟6樓V05-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟6樓V05-主臥室現況，目視無損壞。		
編號 33	說明	A6區V棟6樓V05-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明	
			A6區V棟6樓V05-廁所現況，目視無損壞。		
編號 35	說明		編號 36	說明	A6區V棟6樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。
A6區V棟6樓V05-廚房現況，目視無損壞。					


編號 37	說明 A6區V棟6樓V05-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區V棟6樓V05-室內通道頂版現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區V棟6樓V06-客廳現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區V棟6樓V06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區V棟6樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟6樓V06-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6區V棟6樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區V棟6樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區V棟6樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 46	說明	
		A6區V棟6樓V07-客廳現況，目視無損壞。			
編號 47	說明	A6區V棟6樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區V棟6樓V07-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長0.7m。有滲水痕跡。
					

編號 49	說明		編號 50	說明	
A6區V棟6樓V07-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟6樓V07-臥室現況，目視無損壞。		
編號 51	說明		編號 52	說明	
A6區V棟6樓V07-主臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟6樓V07-廁所現況，目視無損壞。		
編號 53	說明		編號 54	說明	
A6區V棟6樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。			A6區V棟6樓V07-廚房，頂版裂縫寬0.1mm長0.4m。有滲水痕跡。		

編號	說明	編號	說明	
55	公共空間(1)-梯廳現況。	56		
		公共空間 (2)-排煙室 現況。		
57	公共空間 (3)-梯廳現況。	58	公共空間 (4)-樓梯現況。	
				
59	公共空間 (5)-樓梯現況。	60	公共空間 (6)-管道間，牆混凝土打除未修補，鋼筋裸露。	
				

編號	說明	編號	說明
61	公共空間(7)-排煙室，頂版裂縫寬0.1mm 長 0.4m。有滲水痕跡。	62	公共空間(8)- 梯廳頂版現況。
			



五層平面圖 照光編號：



A3區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟5F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-主臥室現況	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-廁所現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-廚房現況	
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐						V01-廚房，牆混凝土剝除後修補不全	
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-陽台頂版現況	
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-客廳頂版現況	
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-廁所頂版現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-客廳現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-廚房現況	
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-廁所頂版現況	
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-廚房頂版現況	
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-陽台頂版現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟5F									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置							裂 縫		其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-主臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廚房現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-陽台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廚房頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-室內通道頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-主臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廁所現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廚房現況
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-陽台頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廚房頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-室內通道頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-客廳現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日



標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟5F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.滲漏脫漆 5.滲水油污或白堊		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況	
42	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廚房頂版現況	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-廚房現況	
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-陽台頂版現況	
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廁所頂版現況	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況	
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-主臥室現況	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廁所現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廚房現況	
53	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-陽台頂版現況	
54	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-廚房頂版現況	
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-客廳頂版現況	
56	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-室內通道頂版現況	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.5	0.1	1.5	V07-廁所：頂版裂縫，有水痕	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓廳現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年8月13日



標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟5F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
63	☒	☐	☐	☐	☒	☐					排煙室頂版現況
64	☒	☐	☐	☐	☒	☐					排煙室頂版現況
65	☒	☐	☐	☐	☒	☐					排煙室頂版現況
66	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
67	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
68	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
69	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
70	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
71	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
72	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
73	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
74	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
75	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
76	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
77	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
78	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
79	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
80	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

編號	說明	A6區V棟5樓V01-客廳現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區V棟5樓V01-客廳現況，目視無損壞。
1			2		
					
編號	說明	A6區V棟5樓V01-臥室現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區V棟5樓V01-臥室現況，目視無損壞。
3			4		
					
編號	說明	A6區V棟5樓V01-主臥室現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區V棟5樓V01-廁所現況，目視無損壞。
5			6		
					

編號	說明		編號	說明	
7			8		
A6區V棟5樓V01-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
9			10		
A6區V棟5樓V01-陽台頂版現況，目視無損壞。			A6區V棟5樓V01-客廳頂版現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
11			12		
A6區V棟5樓V01-廁所頂版現況，目視無損壞。			A6區V棟5樓V02-客廳現況，目視無損壞。		



編號	說明	編號	說明
13		14	A6區V棟5樓V02-臥室現況，目視無損壞。
A6區V棟5樓V02-臥室現況，目視無損壞。			
編號	說明	編號	說明
15		16	A6區V棟5樓V02-廁所頂版現況，目視無損壞。
A6區V棟5樓V02-廚房現況，目視無損壞。			
編號	說明	編號	說明
17	A6區V棟5樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。	18	A6區V棟5樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明		編號 20	說明	
A6區V棟5樓V03-客廳現況，目視無損壞。			A6區V棟5樓V03-客廳現況，目視無損壞。		
編號 21	說明		編號 22	說明	
A6區V棟5樓V03-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟5樓V03-主臥室現況，目視無損壞。		
編號 23	說明		編號 24	說明	
A6區V棟5樓V03-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟5樓V03-廁所現況，目視無損壞。		

編號 25	說明		編號 26	說明	A6 區 V 棟 5 樓 V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 V 棟 5 樓 V03-廚房現況，目視無損壞。						
編號 27	說明	A6 區 V 棟 5 樓 V03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6 區 V 棟 5 樓 V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 29	說明	A6 區 V 棟 5 樓 V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6 區 V 棟 5 樓 V05-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 31	說明		編號 32	說明	
A6區V棟5樓V05-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟5樓V05-主臥室現況，目視無損壞。		
編號 33	說明		編號 34	說明	
A6區V棟5樓V05-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟5樓V05-廁所現況，目視無損壞。		
編號 35	說明		編號 36	說明	
A6區V棟5樓V05-廚房現況，目視無損壞。			A6區V棟5樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。		


編號 37	說明 A6區V棟5樓V05-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區V棟5樓V05-室內通道頂版現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區V棟5樓V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區V棟5樓V06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區V棟5樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟5樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6區V棟5樓V06-廚房現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區V棟5樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。
					
			編號 45	說明	A6區V棟5樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。
			編號 46	說明	A6區V棟5樓V07-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區V棟5樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區V棟5樓V07-臥室現況，目視無損壞。
					

編號	說明		編號	說明	
49			50		
A6區V棟5樓V07-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟5樓V07-主臥室現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
51			52		
A6區V棟5樓V07-廁所現況，目視無損壞。			A6區V棟5樓V07-廚房現況，目視無損壞。		
編號	說明	A6區V棟5樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區V棟5樓V07-廚房頂版現況，目視無損壞。
53			54		
					

編號 55	說明	A6區V棟5樓V07-客廳板現況，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區V棟5樓V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區V棟5樓V07-廁所，頂版裂縫寬0.1mm長0.5m。有滲水痕跡。	編號 58	說明	公共空間(1)-梯廳現況。
					
編號 59	說明	公共空間(2)-排煙室現況。	編號 60	說明	公共空間(3)-梯廳現況。
					

編號	說明		編號	說明	
61			62		
公共空間(4)-樓梯現況。			公共空間(5)-樓梯現況。		
編號	說明	公共空間(6)- 排煙室頂版現況。	編號	說明	公共空間(7)- 排煙室頂版現況。
63			64		
編號	說明	公共空間(8)- 梯廳頂版現況。			
65					



四層平面圖 照片編號：



A6區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟4F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-主臥室現況	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-廁所現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-廚房現況	
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-陽台頂版現況	
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-廚房頂版現況	
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-客廳頂版現況	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-客廳現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況	
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.1	1.5		V02-廚房、頂版裂縫、有水痕	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-廚房現況	
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-陽台頂版現況	
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-廁所頂版現況	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟4F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-主臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廁所現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V03-廚房現況
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-陽台頂版現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-陽台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-室內通道頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V03-廁所頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-主臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廁所現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-廚房現況
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-陽台頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廚房頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-室內通道頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V05-廁所頂版現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V05-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟4F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕洩漏 5. 滲水與污漬白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
42	☐	☐	☒	☐	☐	☐		11	0.8	0.1	1	V06-客廳，梁裂縫
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-廚房現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-陽台頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廚房頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廁所頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-客廳現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-客廳現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07 臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-主臥室現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07 廁所現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V07-廚房現況
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-陽台頂版現況
56	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-廚房頂版現況
57	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V07-室內通道頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表





鑑定日期： 中華民國 104年8月13日


標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟4F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 流漿三割落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水洩污或白堊
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙管，梁混凝土剝落，鋼筋裸露				
64	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙管頂版現況
65	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									

編號	說明	編號	說明
1		2	A6區V棟4樓V01-客廳現況，目視無損壞。
A6區V棟4樓V01-客廳現況，目視無損壞。			
編號	說明	編號	說明
3		4	
A6區V棟4樓V01-臥室現況，目視無損壞。		A6區V棟4樓V01-臥室現況，目視無損壞。	
編號	說明	編號	說明
5		6	
A6區V棟4樓V01-主臥室現況，目視無損壞。		A6區V棟4樓V01-廁所現況，目視無損壞。	


編號	說明		編號	說明	
7			8		
A6區V棟4樓V01-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
9			10		
A6區V棟4樓V01-廚房頂版現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
11			12		
A6區V棟4樓V02-客廳現況，目視無損壞。		A6區V棟4樓V02-臥室現況，目視無損壞。			




編號	說明	編號	說明
13		14	A6區V棟4樓V02-廚房，頂版裂縫寬0.1mm長1m。有滲水痕跡。
A6區V棟4樓V02-臥室現況，目視無損壞。			
編號	說明	編號	說明
15		16	A6區V棟4樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。
A6區V棟4樓V02-廚房現況，目視無損壞。			
編號	說明	編號	說明
17	A6區V棟4樓V02-廁所頂版現況，目視無損壞。	18	
		A6區V棟4樓V03-客廳現況，目視無損壞。	
			

編號 19	說明 A6區V棟4樓V03-客廳現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區V棟4樓V03-臥室現況，目視無損壞。		
編號 21	說明 A6區V棟4樓V03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區V棟4樓V03-臥室現況，目視無損壞。		
編號 23	說明 A6區V棟4樓V03-廁所現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區V棟4樓V03-廚房現況，目視無損壞。		

編號	說明	編號	說明
25	A6區V棟4樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	26	A6區V棟4樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區V棟4樓V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。	28	A6區V棟4樓V03-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
29	A6區V棟4樓V05-客廳現況，目視無損壞。	30	A6區V棟4樓V05-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明		編號 32	說明	
A6區V棟4樓V05-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟4樓V05-主臥室現況，目視無損壞。		
編號 33	說明		編號 34	說明	
A6區V棟4樓V05-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟4樓V05-廁所現況，目視無損壞。		
編號 35	說明		編號 36	說明	
A6區V棟4樓V05-廚房現況，目視無損壞。			A6區V棟4樓V05-陽台頂版現況，目視無損壞。		


編號 37	說明 A6區V棟4樓V05-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區V棟4樓V05-室內通道頂版現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區V棟4樓V05-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區V棟4樓V06-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區V棟4樓V06-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟4樓V06-客廳，梁裂縫寬0.1mm長0.8m。
			

編號 43	說明		編號 44	說明	
A6區V棟4樓V06-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟4樓V06-廚房現況，目視無損壞。		
編號 45	說明	A6區V棟4樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區V棟4樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區V棟4樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區V棟4樓V07-客廳現況，目視無損壞。
					

編號 49	說明 A6區V棟4樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區V棟4樓V07-臥室現況，目視無損壞。		
編號 51	說明 A6區V棟4樓V07-臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區V棟4樓V07-主臥室現況，目視無損壞。		
編號 53	說明 A6區V棟4樓V07-廁所現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區V棟4樓V07-廚房現況，目視無損壞。		

編號 55	說明 A6區V棟4樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區V棟4樓V07-廚房頂版現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區V棟4樓V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 58	說明 公共空間(1)-梯廳現況。
			
編號 59	說明 公共空間(2)-排煙室現況。	編號 60	說明 公共空間(3)-梯廳現況。
			

編號 61	說明		編號 62	說明	
公共空間(4)-樓梯現況。			公共空間(5)-樓梯現況。		
編號 63	說明	公共空間(6)- 排煙室，梁混凝土剝落，鋼筋裸露。	編號 64	說明	公共空間(7)- 排煙室頂版現況。
					
編號 65	說明	公共空間(8)- 梯廳頂版現況。			
					



三層平面圖 照片編號：



46區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟3F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白苔
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-主臥室現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V01-廚房現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐		X X X X	2.5	0.1	1	V01-陽台，頂版裂縫
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-客廳頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V01-廚房頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-客廳現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-廚房頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-陽台頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V02-廚房現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐						V02-廁所，頂版混凝土打冷未修補
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟3F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露腐蝕 4. 漆面脫落 5. 滲水染污或白堊
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-主臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廁所現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廚房現況
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-陽台頂版現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-廚房頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-室內通道頂版現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.3	0.1	1.5		V03-廁所，頂版裂縫，有水痕
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-主臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廁所現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-廚房現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.4	0.1	1.5		V05-陽台，頂版裂縫，有水痕
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.4	0.1	1.5		V05-陽台，頂版裂縫，有水痕
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1.5	0.1	1.5		V05-廚房，頂版裂縫，有水痕
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.8	0.1	1.5		V05-廁所，頂版裂縫，有水痕
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月13日




標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟3F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-臥室現況
43	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-廚房頂版現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V06-廚房現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-陽台頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V06-廁所頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V07 臥室，頂版有滲水痕跡			
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07 臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-主臥室現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廁所現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07 廚房現況
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-陽台頂版現況
56	☐	☐	☒	☐	☒	☐				3	V07-廚房，頂版及梁泥牆上剝落
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V07-客廳，頂版疑似鋼筋裸露			
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					室內通道頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											


臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年8月13日



標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟3F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室，梁混凝土剝落				
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐		梯廳，頂版鋼筋裸露				
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


編號	說明		編號	說明	A6區V棟3樓V01-客廳現況，目視無損壞。
1			2		
A6區V棟3樓V01-客廳現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
3			4		
A6區V棟3樓V01-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟3樓V01-臥室現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
5			6		
A6區V棟3樓V01-主臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟3樓V01-廁所現況，目視無損壞。		


編號 7	說明		編號 8	說明	A6區V棟3樓V01-陽台，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。 
編號 9	說明	A6區V棟3樓V01-客廳頂版現況，目視無損壞。 	編號 10	說明	A6區V棟3樓V01-廚房頂版現況，目視無損壞。 
編號 11	說明	A6區V棟3樓V02-客廳現況，目視無損壞。 	編號 12	說明	A6區V棟3樓V02-臥室現況，目視無損壞。 

編號 13	說明	A6區V棟3樓V02-臥室現況，目視無損壞。	編號 14	說明	A6區V棟3樓V02-廚房頂版現況，目視無損壞。
編號 15	說明	A6區V棟3樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區V棟3樓V02-廚房現況，目視無損壞。
編號 17	說明	A6區V棟3樓V02-廁所，頂版混凝土打除未修補。	編號 18	說明	A6區V棟3樓V03-客廳現況，目視無損壞。



編號 19	說明 A6區V棟3樓V03-客廳現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區V棟3樓V03-臥室現況，目視無損壞。	
編號 21	說明 A6區V棟3樓V03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區V棟3樓V03-臥室現況，目視無損壞。	
編號 23	說明 A6區V棟3樓V03-廁所現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區V棟3樓V03-廚房現況，目視無損壞。	

編號 25	說明 A6區V棟3樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區V棟3樓V03-廚房頂版現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區V棟3樓V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區V棟3樓V03-廁所，頂版裂縫寬0.1mm長0.3m。有滲水痕跡。
			
編號 29	說明 A6區V棟3樓V05-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區V棟3樓V05-客廳現況，目視無損壞。
			


編號 31	說明		編號 32	說明	
A6區V棟3樓V05-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟3樓V05-主臥室現況，目視無損壞。		
編號 33	說明		編號 34	說明	
A6區V棟3樓V05-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟3樓V05-廁所現況，目視無損壞。		
編號 35	說明		編號 36	說明	
A6區V棟3樓V05-廚房現況，目視無損壞。			A6區V棟3樓V05-陽台，頂版裂縫寬0.1mm長0.4m。有滲水痕跡。		


編號 37	說明 A6區V棟3樓V05-陽台·頂版裂縫寬 0.1mm長0.4m。有滲水痕跡。	編號 38	說明 A6區V棟3樓V05-廚房·頂版裂縫寬 0.1mm長1.5m。有滲水痕跡。
			
編號 39	說明 A6區V棟3樓V05-廁所·頂版裂縫寬 0.1mm長0.8m。有滲水痕跡。	編號 40	說明 A6區V棟3樓V06-客廳現況，目視無 損壞。
			
編號 41	說明 A6區V棟3 樓V06-臥室 現況，目視 無損壞。	編號 42	說明 A6區V棟3 樓V06-臥室 現況，目視 無損壞。
			

編號 43	說明 A6區V棟3樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區V棟3樓V06-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 45	說明 A6區V棟3樓V06-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區V棟3樓V06-廁所頂版現況，目視無損壞。	
				
編號 47	說明 A6區V棟3樓V07-客廳現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區V棟3樓V07-客廳現況，目視無損壞。	
				

編號 49	說明		編號 50	說明	A6區V棟3樓V07-臥室，頂版有滲水痕跡。	
編號 51	說明		編號 52	說明	A6區V棟3樓V07-主臥室現況，目視無損壞。	
編號 53	說明		編號 54	說明	A6區V棟3樓V07-廚房現況，目視無損壞。	

編號 55	說明	A6區V棟3樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區V棟3樓V07-廚房，頂版及梁混凝土剝落。
					
編號 57	說明	A6區V棟3樓V07-客廳，頂版疑似e鋼筋裸露。	編號 58	說明	A6區V棟3樓V07-室內通道頂版現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	公共空間(1)-梯廳現況。	編號 60	說明	公共空間(2)-排煙室現況。
					

編號 61	說明 公共空間(3)-梯廳現況。	編號 62	說明 公共空間(4)-樓梯現況。	
				
編號 63	說明 公共空間(5)-樓梯現況。	編號 64	說明 公共空間(6)-排煙室，梁混凝土剝落。	
				
編號 65	說明 公共空間(7)-梯廳頂版現況。	編號 66	說明 公共空間(5)-梯廳，頂版鋼筋裸露。	
				



二層平面圖 照片編號：



45區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟2F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-客廳現況	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-臥室現況	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-主臥室現況	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廁所現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-廚房現況	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-露臺現況	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V01-露臺現況	
10	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒		V01-露臺，地磚損壞兩塊			
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-室內通道頂版現況	
12	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廁所頂版現況	
13	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-客廳頂版現況	
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V01-廚房頂版現況	
15	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V01-露台+梁流混凝土粒料分離				
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-客廳現況	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-臥室現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-廚房現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V02-露臺現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟2F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水痕跡或台弊
21	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V02-陽台頂版現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V02-廚房、頂版混凝土打除未填補				
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V02-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理				
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-客廳現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-窗臺現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-露臺現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-主臥室現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廁所現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-廚房現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V03-陽台現況
34	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-陽台頂版現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V03-廚房，頂版混凝土打除未填補				
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V03-室內通道頂版現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V03-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理				
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V03-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理				
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V03-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理				
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V05-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟2F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						E05-客廳現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05 陽台現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-臥室現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						E05-主臥室現況
45	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V05-主臥室，梁混凝土凹洞未修補				
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						E05-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						E05-廁所現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						E05-陽台現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V05-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理				
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V05-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理				
52	☒	☐	☐	☐	☒	☐						E05-廚房頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☒	☐						E05 陽台頂版現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-客廳現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-臥室現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						V06-廚房現況
58	☒	☐	☐	☐	☒	☐						V06-廚房頂版現況
59	☐	☐	☒	☐	☐	☐		V06-陽台，梁混凝土保護層不足鋼筋裸露				
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V06-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理				
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月14日



標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟2F											
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-客廳現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-臥室現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-主臥室現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廁所現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					V07-廚房現況
68	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-陽台頂版現況
69	☒	☐	☐	☐	☒	☐					V07-廚房頂版現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V07-客廳，頂版混凝土打毛未修補			
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V07-客廳，頂版混凝土打除未修補			
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V07 室內通道，頂版混凝土打除未修補			
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V07-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理			
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐		V07-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理			
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
80	☐	☐	☒	☒	☐	☐		管道間，梁有滲水痕跡，牆混凝土粒料分離			
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年8月14日



標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟2F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落露鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐			排煙室，頂版鋼筋裸露			
83	☐	☐	☒	☐	☐	☐			梯廳，梁混凝土剝離分離			
84	☐	☐	☒	☐	☐	☐			梯廳，梁混凝土剝離分離			
85	☐	☐	☒	☐	☐	☐			梯廳，梁混凝土剝離未修補			
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


編號	說明		編號	說明	
1			2		A6區V棟2樓V01-客廳現況，目視無損壞。
A6區V棟2樓V01-客廳現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
3			4		A6區V棟2樓V01-臥室現況，目視無損壞。
A6區V棟2樓V01-臥室現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
5			6		A6區V棟2樓V01-廁所現況，目視無損壞。
A6區V棟2樓V01-主臥室現況，目視無損壞。					


編號 7	說明		編號 8	說明	A6區V棟2樓V01-露臺現況，目視無損壞。	
A6區V棟2樓V01-廚房現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6區V棟2樓V01-露臺現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區V棟2樓V01-露臺，地磚損壞兩塊。	
						
編號 11	說明	A6區V棟2樓V01-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區V棟2樓V01-廁所頂版現況，目視無損壞。	
						



編號 13	說明 A6區V棟2樓V01-客廳頂版現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區V棟2樓V01-廚房頂版現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區V棟2樓V01-陽台，梁混凝土粒料分離。	編號 16	說明 A6區V棟2樓V02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區V棟2樓V02-臥室現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區V棟2樓V02-臥室現況，目視無損壞。
			

編號	說明		編號	說明	
19			20		
A6區V棟2樓V02-廚房現況，目視無損壞。			A6區V棟2樓V02-陽台頂版現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
21			22		
A6區V棟2樓V02-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理。			A6區V棟2樓V03-客廳現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
23			24		


編號 25	說明 A6區V棟2樓V03-客廳現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區V棟2樓V03-露臺現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區V棟2樓V03-露臺現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區V棟2樓V03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區V棟2樓V03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區V棟2樓V03-臥室現況，目視無損壞。
			


編號	說明		編號	說明		
31			32			
A6區V棟2樓V03-廁所現況，目視無損壞。			A6區V棟2樓V03-廚房現況，目視無損壞。			
編號	說明		編號	說明	A6區V棟2樓V03-陽台頂版現況，目視無損壞。	
33			34			
A6區V棟2樓V03-陽台現況，目視無損壞。						
編號	說明	A6區V棟2樓V03-廚房，頂版混凝土打除未填補。		編號	說明	A6區V棟2樓V03-室內通道頂版現況，目視無損壞。
35				36		
						


編號 37	說明	A6區V棟2樓V03-廁所,頂版留有臨時排水孔,未收尾處理。	編號 38	說明	A6區V棟2樓V03-廁所,頂版留有臨時排水孔,未收尾處理。
					
編號 39	說明	A6區V棟2樓V03-廁所,頂版留有臨時排水孔,未收尾處理。	編號 40	說明	A6區V棟2樓V05-客廳現況,目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區V棟2樓V05-客廳現況,目視無損壞。	編號 42	說明	A6區V棟2樓V05-陽台現況,目視無損壞。
					

編號 43	說明		編號 44	說明	
A6區V棟2樓V05-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟2樓V05-主臥室現況，目視無損壞。		
編號 45	說明	A6區V棟2樓V05-主臥室，梁混凝土凹洞未修補。	編號 46	說明	
			A6區V棟2樓V05-臥室現況，目視無損壞。		
編號 47	說明		編號 48	說明	
A6區V棟2樓V05-廁所現況，目視無損壞。			A6區V棟2樓V05-廚房現況，目視無損壞。		

編號 49	說明		編號 50	說明	A6 區 V 棟 2 樓 V05-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理。	
編號 51	說明	A6 區 V 棟 2 樓 V05-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理。	編號 52	說明	A6 區 V 棟 2 樓 V05-廚房頂版現況，目視無損壞。	
編號 53	說明	A6 區 V 棟 2 樓 V05-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 54	說明	A6 區 V 棟 2 樓 V06-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 55	說明		編號 56	說明	
編號 57	說明		編號 58	說明	A6區V棟2樓V06-廚房頂版現況，目視無損壞。 
編號 59	說明	A6區V棟2樓V06-陽台，梁混凝土保護層不足鋼筋裸露。 	編號 60	說明	A6區V棟2樓V06-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理。 

編號	說明		編號	說明	
61			62		
A6區V棟2樓V07-客廳現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
63			64		
A6區V棟2樓V07-臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟2樓V07-臥室現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
65			66		
A6區V棟2樓V07-主臥室現況，目視無損壞。			A6區V棟2樓V07-廁所現況，目視無損壞。		

編號 67	說明		編號 68	說明	A6區V棟2樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區V棟2樓V07-廚房現況，目視無損壞。			A6區V棟2樓V07-陽台頂版現況，目視無損壞。			
編號 69	說明	A6區V棟2樓V07-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區V棟2樓V07-客廳，頂版混凝土打毛未修補。	
						
編號 71	說明	A6區V棟2樓V07-客廳，頂版混凝土打除未修補。	編號 72	說明	A6區V棟2樓V07-室內通道，頂版混凝土打除未修補。	
						


編號 73	說明 A6區V棟2樓V07-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理。	編號 74	說明 A6區V棟2樓V07-廁所，頂版留有臨時排水孔，未收尾處理。
			
編號 75	說明 公共空間(1)-梯廳現況。	編號 76	說明 公共空間(2)-排煙室現況。
			
編號 77	說明 公共空間(3)-梯廳現況。	編號 78	說明 公共空間(4)-樓梯現況。
			

編號	說明		編號	說明	
79			80		
公共空間(5)-樓梯現況。					
編號	說明		編號	說明	
81	公共空間(7)-排煙室頂版現況。		82	公共空間(8)-排煙室，頂版鋼筋裸露。	
編號	說明		編號	說明	
83	公共空間(9)-梯廳，梁混凝土粒料分離。		84	公共空間(10)-梯廳，梁混凝土粒料分離。	

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
85	公共空間(11)- 梯廳，梁混凝土剝落未修補。	86	
		公共空間 (12)-樓梯現況。 	






夾層平面圖 照光編號：



△6區V棟



一層平面圖 照片編號：



A6區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟1F及夾層											
用途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間-樓梯現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間-樓梯現況	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間-樓梯現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間-梯廳現況	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間-排煙室現況	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間-樓梯現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間-梯廳現況	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間-梯廳現況	
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐						公共空間-大廳頂版現況	
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐						公共空間-大廳頂版現況	
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐						公共空間-大廳頂版現況	
12	☐	☐	☒	☐	☒	☐		公共空間排煙室、頂版及梁混凝土夾雜雜物					
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						041-辦公室現況	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						041-辦公室現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						041-辦公室現況	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						041-辦公室現況	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						041-辦公室現況	
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐		041-辦公室：牆細微裂縫面積1m x 1.5m，及有滲水痕跡					
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						041-辦公室廁所現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						041-辦公室現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟1F及夾層										
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫		其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土表層或鋼筋 外露鏽蝕 4. 洩漏泥漿 5. 滲水與污或台華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐			041-辦公室廁所，頂版混凝土打除未修補			
22	☒	☐	☐	☐	☒	☐						041-辦公室頂 版現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						041-辦公室現 況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						041-辦公室現 況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						041-辦公室廁 所現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐						041-辦公室陽 台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						041-辦公室頂 版現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						042-辦公室現 況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						042-辦公室現 況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						042-辦公室現 況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						042-辦公室現 況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						042-辦公室現 況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						042-辦公室現 況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						042-辦公室廁 所現況
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.25	1	042-辦公室， 牆裂縫
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.15	1	042-辦公室， 牆裂縫
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						042-辦公室現 況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.15	1	042-辦公室， 牆裂縫
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						042-辦公室廚 房現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐			042-辦公室，頂版混凝土粒料分離			
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟1F及夾層										
用途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 卸載裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☒	☐						042-辦公室頂版現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.15	1	042-辦公室廁所頂版裂縫
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						042-辦公室廁所現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						042-辦公室現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐			042-陽台、頂版混凝土夾雜雜物			
46	☒	☐	☐	☐	☒	☐						042-辦公室頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☒	☐						042-辦公室廁所頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S148-店鋪現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S148-店鋪現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S148-店鋪現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S148-店鋪陽台現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S148-店鋪現況
53	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S148-店鋪廁所頂版現況
54	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S148-店鋪頂版現況
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S148-店鋪陽台頂版現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S148-店鋪現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S148-店鋪現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S148-店鋪舊臺現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S148-店鋪現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S149-店鋪現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟1F及夾層										
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
61	☐	☐	☒	☐	☐	☐			S149-店鋪，眾泥凝土打除修補不全			
62	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S149-店鋪頂版現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S149-店鋪廁所現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S149-店鋪廁所頂版現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	S149-店鋪，頂版滲水痕跡
66	☒	☐	☐	☐	☒	☐					5	S149-店鋪陽台，頂版水痕
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S149-店鋪現況
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐		S149-店鋪，牆細微裂縫面積1.3mx1m，且有滲水痕跡				
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S149-店鋪露台現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S150-店鋪現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S150-店鋪現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S150-店鋪現況
73	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S150-店鋪廁所頂版現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S150-店鋪現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐		S150-店鋪，頂版有滲水痕跡				
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S150-店鋪現況
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐		S150-店鋪陽台，頂版有滲水痕跡				
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S150-店鋪現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S150-店鋪露台現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S151-店鋪現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年8月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟1F及夾層											
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉漿層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻		
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S151-店鋪現況	
82	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S151-店鋪頂版現況	
83	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S151-店鋪廁所頂版現況	
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.1	1.5	S151-店鋪，頂版裂縫	
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S151-廁所頂版現況	
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S151-店鋪陽台頂版現況	
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S151-店鋪露臺現況	
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S152-店鋪現況	
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S152-店鋪現況	
90	☐	☐	☐	☐	☒	☐		S152-店鋪廁所，頂版混凝土粒料分離					
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S152-店鋪現況	
92	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S152-店鋪現況	
93	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S153-店鋪現況	
94	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S153-店鋪現況	
95	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S153-店鋪現況	
96	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S153-店鋪廁所頂版現況	
97	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S153-店鋪頂版現況	
98	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S153-店鋪現況	
99	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S153-店鋪現況	
100	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S155-店鋪現況	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟1F及夾層										
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
101	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S155-店鋪現況
102	☐	☐	☒	☐	☐	☐			4	0.2	1	S155-店鋪，梁裂縫
103	☐	☐	☒	☐	☐	☐			4	0.2	1	S155-店鋪，梁裂縫
104	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S155-店鋪現況
105	☐	☐	☐	☐	☒	☐		S155-店鋪廁所，頂版混凝土粒料分離				
106	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.2	1.5	S155-店鋪陽台，頂版裂縫，有水滲
107	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S155-店鋪現況
108	☐	☐	☐	☐	☒	☐		S155-店鋪陽台，頂版混凝土粒料分離				
109	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S156-店鋪現況
110	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S156-店鋪現況
111	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S156-店鋪現況
112	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S156-店鋪廁所頂版現況
113	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S156-店鋪陽台頂版現況
114	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S156-店鋪現況
115	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.2	1.5	S156-店鋪陽台，頂版裂縫
116	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S157-店鋪現況
117	☐	☐	☐	☒	☐	☐		S157-店鋪，牆細微裂縫面積2mx1.7m				
118	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S157-店鋪現況
119	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S157-店鋪廁所頂版現況
120	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S157-店鋪頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟1F及夾層										
用途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
121	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S157-店鋪頂版現況
122	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S158-店鋪現況
123	☐	☒	☐	☐	☐	☐						S158-店鋪，柱細微裂縫面積3mx1m
124	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S158-店鋪現況
125	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.1	1.5		S158-店鋪廁所頂版裂縫，有水滲
126	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.1	1.5		S158-店鋪，頂版裂縫，有水滲
127	☐	☐	☐	☐	☒	☐						S158 店鋪，頂版混凝土粒料分層
128	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S158-店鋪現況
129	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S159-店鋪現況
130	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S159 店鋪現況
131	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S159-店鋪現況
132	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S159-店鋪廁所頂版現況
133	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S159 店鋪現況
134	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S160-店鋪現況
135	☐	☒	☐	☐	☐	☐						S160-店鋪，柱細微裂縫面積1.7mx1m
136	☐	☒	☐	☐	☐	☐						S160-店鋪，柱細微裂縫面積2mx1.5m
137	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S160-店鋪現況
138	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S160-店鋪廁所頂版現況
139	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S160-店鋪現況
140	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S160-店鋪陽台頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年8月14日


標的物位址													新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟1F及夾層												
用 途		☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他																							
牆 面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他																							
頂 版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他																							
地 坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他																							
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損		備 註												
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水污漬或有華														
141	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S160-店舖現況													
142	☐	☐	☒	☐	☐	☐		S160-店舖陽台，梁混凝土打除鋼筋裸露																	
143	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S161-店舖現況													
144	☐	☒	☐	☐	☐	☐		S161-店舖，柱細微裂縫面積2mx1m																	
145	☐	☐	☐	☒	☐	☐		S161-店舖，牆細微裂縫面積4.5mx2.2m																	
146	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S161-店舖現況													
147	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S161-店舖現況													
148	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S161-店舖現況													
149	☐	☐	☐	☐	☒	☐		S161-店舖陽台，頂版滲水																	
150	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S161-店舖頂版現況													
151	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S161-店舖廁所頂版現況													
152	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S161-店舖頂版現況													
153	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S161-店舖現況													
154	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S161-店舖陽台頂版現況													
155	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S161-店舖頂版現況													
156	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S162-店舖現況													
157	☐	☒	☐	☐	☐	☐		S162-店舖，柱細微裂縫面積3.5mx1m																	
158	☐	☐	☒	☐	☐	☐		0.2	0.1	1		S162-店舖，梁裂縫													
159	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S162-店舖現況													
160	☐	☐	☐	☐	☒	☐		S162-店舖廁所，頂版滲水																	
★會勘狀況：													☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：																									



建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區V棟1F及夾層										
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉則層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
161	☐	☐	☐	☐	☒	☐		S162-店鋪廁所，頂版滲水				
162	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S162-店鋪現況
163	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S162-店鋪現況
164	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.7	0.15	1.5	S162-店鋪，頂版裂縫，有水痕
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	</					


編號 1	說明		編號 2	說明	
A6 區 V 棟 夾層 - 公共 空間樓梯現 況，目視無 損壞。			A6 區 V 棟 一樓 - 公共 空間樓梯現 況，目視無 損壞。		
編號 3	說明		編號 4	說明	
A6 區 V 棟 一樓 - 公共 空間樓梯現 況，目視無 損壞。			A6 區 V 棟 一樓 - 公共 空間梯廳現 況，目視無 損壞。		
編號 5	說明		編號 6	說明	
A6 區 V 棟 一樓 - 公共 空間排煙室 現況，目視 無損壞。			A6 區 V 棟 一樓 - 公共 空間樓梯現 況，目視無 損壞。		


編號 7	說明 A6區V棟一樓-公共空間梯廳現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區V棟一樓-公共空間梯廳現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區V棟一樓-公共空間大廳頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區V棟一樓-公共空間大廳頂版現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區V棟一樓-公共空間大廳頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區V棟一樓-公共空間排煙室，頂版及梁混凝土夾雜雜物。
			


編號 13	說明 A6區V棟一樓O41-辦公室現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區V棟一樓O41-辦公室現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區V棟一樓O41-辦公室現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區V棟一樓O41-辦公室現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區V棟一樓O41-辦公室現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區V棟一樓O41-辦公室，牆細微裂縫面積1mx1.5m，及有滲水痕跡。
			


編號 19	說明		編號 20	說明	
A6 區 V 棟 一樓 O41-辦 公室廁所現 況，目視無 損壞。			A6 區 V 棟 一樓 O41-辦 公室現況， 目視無損 壞。		
編號 21	說明	A6 區 V 棟一樓 O41-辦公室廁所，頂版 混凝土打除未修補。	編號 22	說明	A6 區 V 棟夾層 O41-辦公室頂版現況， 目視無損壞。
					
編號 23	說明		編號 24	說明	
A6 區 V 棟 夾層 O41-辦 公室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 夾層 O41-辦 公室現況， 目視無損 壞。		

編號 25	說明		編號 26	說明	
A6 區 V 棟夾層 O41-辦公室廁所現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟夾層 O41-辦公室陽台頂版現況，目視無損壞。		
編號 27	說明		編號 28	說明	
A6 區 V 棟夾層 O41-辦公室頂版現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟一樓 O42-辦公室現況，目視無損壞。		
編號 29	說明		編號 30	說明	
A6 區 V 棟一樓 O42-辦公室現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟一樓 O42-辦公室現況，目視無損壞。		




編號 31	說明 A6區V棟一樓O42-辦公室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區V棟一樓O42-辦公室現況，目視無損壞。	
				
編號 33	說明 A6區V棟一樓O42-辦公室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區V棟一樓O42-辦公室廁所現況，目視無損壞。	
				
編號 35	說明 A6區V棟一樓O42-辦公室，牆裂縫寬0.25mm長2m。	編號 36	說明 A6區V棟一樓O42-辦公室，牆裂縫寬0.15mm長1m。	
				

編號 37	說明		編號 38	說明	
A6 區 V 棟 一樓 O42-辦 公室現況， 目視無損 壞。			A6 區 V 棟 一樓 O42-辦 公室，牆裂 縫寬 0.15mm 長 1m。		
編號 39	說明		編號 40	說明	A6 區 V 棟一樓 O42-辦公室，頂版混 凝土粒料分離。
A6 區 V 棟 一樓 O42-辦 公室廚房現 況，目視無 損壞。					
編號 41	說明	A6 區 V 棟一樓 O42-辦公室頂版現況， 目視無損壞。	編號 42	說明	A6 區 V 棟夾層 O42-辦公室廁所，頂版 裂縫寬 0.15mm 長 2m。
					

編號 43	說明		編號 44	說明	
A6 區 V 棟夾層 O42-辦公室廁所現況，目視無損壞。			A6 區 V 棟夾層 O42-辦公室現況，目視無損壞。		
編號 45	說明	A6 區 V 棟夾層 O42-陽台，頂版混凝土夾雜雜物。	編號 46	說明	A6 區 V 棟夾層 O42-辦公室頂版現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6 區 V 棟夾層 O42-辦公室廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6 區 V 棟一樓 S148-店鋪現況，目視無損壞。
					


編號 49	說明 A6區V棟一樓S148-店鋪現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區V棟一樓S148-店鋪現況，目視無損壞。	
				
編號 51	說明 A6區V棟一樓S148-店鋪陽台現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區V棟一樓S148-店鋪現況，目視無損壞。	
				
編號 53	說明 A6區V棟一樓S148-店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區V棟一樓S148-店鋪頂版現況，目視無損壞。	
				

編號 55	說明 A6區V棟夾層S148-店鋪陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區V棟夾層S148-店鋪現況，目視無損壞。	
				
編號 57	說明 A6區V棟夾層S148-店鋪現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區V棟夾層S148-店鋪露臺現況，目視無損壞。	
				
編號 59	說明 A6區V棟一樓S149-店鋪現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區V棟一樓S149-店鋪現況，目視無損壞。	
				

編號 61	說明 A6區V棟一樓S149-店鋪，梁混凝土打除修補不全。	編號 62	說明 A6區V棟一樓S149-店鋪頂版現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區V棟一樓S149-店鋪廁所現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區V棟一樓S149-店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區V棟夾層S149-店鋪，頂版滲水痕跡。	編號 66	說明 A6區V棟夾層S149-店鋪陽台，頂版滲水痕跡。
			


編號 67	說明		編號 68	說明	
A6區V棟夾層S149-店鋪現況，目視無損壞。			A6區V棟夾層S149-店鋪，牆細微裂縫面積1.5mx1m。且有滲水痕跡。		
編號 69	說明	A6區V棟夾層S149-店鋪露臺現況，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區V棟一樓S150-店鋪現況，目視無損壞。
					
編號 71	說明		編號 72	說明	A6區V棟一樓S150-店鋪現況，目視無損壞。
A6區V棟一樓S150-店鋪現況，目視無損壞。					


編號 73	說明 A6 區 V 棟一樓 S150-店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6 區 V 棟一樓 S150-店鋪現況，目視無損壞。	
				
編號 75	說明 A6 區 V 棟夾層 S150-店鋪，頂版有滲水痕跡。	編號 76	說明 A6 區 V 棟夾層 S150-店鋪現況，目視無損壞。	
				
編號 77	說明 A6 區 V 棟夾層 S150-店鋪陽台，頂版有滲水痕跡。	編號 78	說明 A6 區 V 棟夾層 S150-店鋪現況，目視無損壞。	
				



編號 79	說明 A6 區 V 棟夾層 S150-店鋪露臺現況，目視無損壞。	編號 80	說明 A6 區 V 棟一樓 S151-店鋪現況，目視無損壞。		
編號 81	說明 A6 區 V 棟一樓 S151-店鋪現況，目視無損壞。	編號 82	說明 A6 區 V 棟一樓 S151-店鋪頂版現況，目視無損壞。		
編號 83	說明 A6 區 V 棟一樓 S151-店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 84	說明 A6 區 V 棟夾層 S151-店鋪，頂版裂縫寬 0.1mm 長 1.5m。有滲水痕跡。		



編號 85	說明	A6 區 V 棟夾層 S151-店鋪現況，目視無損壞。	編號 86	說明	A6 區 V 棟夾層 S151-店鋪陽台頂版現況，目視無損壞。
					
編號 87	說明	A6 區 V 棟夾層 S151-店鋪露臺現況，目視無損壞。	編號 88	說明	A6 區 V 棟一樓 S152-店鋪現況，目視無損壞。
					
編號 89	說明	A6 區 V 棟一樓 S152-店鋪現況，目視無損壞。	編號 90	說明	A6 區 V 棟一樓 S152-店鋪廁所，頂版混凝土粒料分離。
					

編號 91	說明 A6區V棟夾層S152-店鋪現況，目視無損壞。	編號 92	說明 A6區V棟夾層S152-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 93	說明 A6區V棟一樓S153-店鋪現況，目視無損壞。	編號 94	說明 A6區V棟一樓S153-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 95	說明 A6區V棟一樓S153-店鋪現況，目視無損壞。	編號 96	說明 A6區V棟一樓S153-店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。
			



編號 97	說明 A6 區 V 棟一樓 S153-店鋪頂版現況，目視無損壞。	編號 98	說明 A6 區 V 棟夾層 S153-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 99	說明 A6 區 V 棟夾層 S153-店鋪現況，目視無損壞。	編號 100	說明 A6 區 V 棟一樓 S155-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 101	說明 A6 區 V 棟一樓 S155-店鋪現況，目視無損壞。	編號 102	說明 A6 區 V 棟一樓 S155-店鋪，梁裂縫寬 0.2mm 長 4m。
			



編號 103	說明 A6區V棟一樓S155-店鋪，梁裂縫寬0.2mm長4m。	編號 104	說明 A6區V棟一樓S155-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 105	說明 A6區V棟一樓S155-店鋪廁所，頂版混凝土粒料分離。	編號 106	說明 A6區V棟夾層S155-店鋪陽台，頂版裂縫寬0.2mm長2m。有滲水痕跡。
			
編號 107	說明 A6區V棟夾層S155-店鋪現況，目視無損壞。	編號 108	說明 A6區V棟一樓S155-店鋪陽台，頂版混凝土粒料分離。
			

編號 109	說明 A6區V棟一樓S156-店鋪現況，目視無損壞。	編號 110	說明 A6區V棟一樓S156-店鋪現況，目視無損壞。	
				
編號 111	說明 A6區V棟一樓S156-店鋪現況，目視無損壞。	編號 112	說明 A6區V棟一樓S156-店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。	
				
編號 113	說明 A6區V棟一樓S156-店鋪陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 114	說明 A6區V棟夾層S156-店鋪現況，目視無損壞。	
				

編號 115	說明 A6 區 V 棟夾層 S156-店鋪現況，目視無損壞。	編號 116	說明 A6 區 V 棟一樓 S157-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 117	說明 A6 區 V 棟一樓 S157-店鋪，牆細微裂縫面積 2mx1.7m。	編號 118	說明 A6 區 V 棟一樓 S157-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 119	說明 A6 區 V 棟一樓 S157-店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 120	說明 A6 區 V 棟夾層 S157-店鋪現況，目視無損壞。
			

編號 121	說明 A6區V棟夾層S157-店鋪頂版現況，目視無損壞。	編號 122	說明 A6區V棟一樓S158-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 123	說明 A6區V棟一樓S158-店鋪，柱細微裂縫面積3mx1m。	編號 124	說明 A6區V棟一樓S158-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 125	說明 A6區V棟一樓S158-店鋪廁所，頂版裂縫寬0.15mm長1m。有滲水痕跡。	編號 126	說明 A6區V棟一樓S158-店鋪，頂版裂縫寬0.15mm長1m。有滲水痕跡。
			



編號 127	說明	A6 區 V 棟夾層 S158-店鋪，頂版混凝土粒料分離。	編號 128	說明	A6 區 V 棟夾層 S158-店鋪現況，目視無損壞。
					
編號 129	說明	A6 區 V 棟一樓 S159-店鋪現況，目視無損壞。	編號 130	說明	A6 區 V 棟一樓 S159-店鋪現況，目視無損壞。
					
編號 131	說明	A6 區 V 棟一樓 S159-店鋪現況，目視無損壞。	編號 132	說明	A6 區 V 棟一樓 S159-店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。
					

編號 133	說明 A6 區 V 棟夾層 S159-店鋪現況，目視無損壞。	編號 134	說明 A6 區 V 棟一樓 S160-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 135	說明 A6 區 V 棟一樓 S160-店鋪，柱細微裂縫面積 1.7mx1m。	編號 136	說明 A6 區 V 棟一樓 S160-店鋪，柱細微裂縫面積 2mx1.5m。
			
編號 137	說明 A6 區 V 棟一樓 S160-店鋪現況，目視無損壞。	編號 138	說明 A6 區 V 棟一樓 S160-店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。
			

編號 139	說明	A6 區 V 棟一樓 S160-店鋪現況，目視無損壞。	編號 140	說明	A6 區 V 棟一樓 S160-店鋪陽台頂版現況，目視無損壞。
編號 141	說明	A6 區 V 棟夾層 S160-店鋪現況，目視無損壞。	編號 142	說明	A6 區 V 棟夾層 S160-店鋪陽台，梁混凝土打除鋼筋裸露。
編號 143	說明	A6 區 V 棟一樓 S161-店鋪現況，目視無損壞。	編號 144	說明	A6 區 V 棟一樓 S161-店鋪，柱細微裂縫面積 2mx1m。

編號 145	說明	A6區V棟一樓S161-店鋪，牆細微裂縫面積4.5mx2.2m。	編號 146	說明	A6區V棟一樓S161-店鋪現況，目視無損壞。
					
編號 147	說明	A6區V棟一樓S161-店鋪現況，目視無損壞。	編號 148	說明	A6區V棟一樓S161-店鋪現況，目視無損壞。
					
編號 149	說明	A6區V棟一樓S161-店鋪陽台，頂版滲水。	編號 150	說明	A6區V棟一樓S161-店鋪頂版現況，目視無損壞。
					

編號 151	說明 A6 區 V 棟一樓 S161-店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 152	說明 A6 區 V 棟夾層 S161-店鋪頂版現況，目視無損壞。
			
編號 153	說明 A6 區 V 棟夾層 S161-店鋪現況，目視無損壞。	編號 154	說明 A6 區 V 棟夾層 S161-店鋪陽台頂版現況，目視無損壞。
			
編號 155	說明 A6 區 V 棟一樓 S161-店鋪頂版現況，目視無損壞。	編號 156	說明 A6 區 V 棟一樓 S162-店鋪現況，目視無損壞。
			

編號 157	說明 A6 區 V 棟一樓 S162-店鋪，柱細微裂縫面積 3.5mx1m。	編號 158	說明 A6 區 V 棟一樓 S162-店鋪，梁裂縫寬 0.1mm 長 0.2m。
			
編號 159	說明 A6 區 V 棟一樓 S162-店鋪現況，目視無損壞。	編號 160	說明 A6 區 V 棟一樓 S162-店鋪廁所，頂版滲水。
			
編號 161	說明 A6 區 V 棟一樓 S162-店鋪廁所，頂版滲水。	編號 162	說明 A6 區 V 棟夾層 S162-店鋪現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
163	A6 區 V 棟夾層 S162-店鋪現況，目視無損壞。	164	A6 區 V 棟夾層 S162-店鋪，頂版裂縫 0.15mm 長 1.7m。且滲水。
			

