

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 東區鑑定報告書

【附冊五】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日 期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文 號：中市結技鑑字第 286 號


「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)； 李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)； 王錦智(技執字第 004369 號)
高 原(技執字第 003466 號)； 張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)； 葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)； 楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)； 林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)； 李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)； 石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)； 黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



黃冠綸



黃冠綸



李明哲



林育信



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



高原



楊宗翰



葉瑞堯



高志宏



石建愉



張家隆



楊培堅

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件二十五：A6 東區 B 棟裂損現況調查報告






浮洲合宜住宅 A6 區地上層 B 棟現況調查

目錄


屋頂層含屋頂一層~三層(RF).....	1
二十一層(21F).....	20
二十層(20F).....	40
十九層(19F).....	60
十八層(18F).....	78
十七層(17F).....	99
十六層(16F).....	121
十五層(15F).....	140
十四層(14F).....	159
十三層(13F).....	177
十二層(12F).....	196
十一層(11F).....	215
十層(10F).....	234
九層(9F).....	254
八層(8F).....	272
七層(7F).....	291
六層(6F).....	312
五層(5F).....	330
四層(4F).....	349
三層(3F).....	367
二層(2F).....	386
一層含夾層(1F).....	408



屋頂三層平面圖 照片編號：




A6-2區B棟



屋頂二層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟



屋頂一層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟R3F~R1F									
用	途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☒ 其他 (機房)				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他 (水泥粉光)				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉剝層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.2		電梯機房牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1		電梯機房牆現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1		電梯機房牆現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.5	0.1		電梯機房梁現況
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		電梯機房牆現況
6	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.5	0.1		電梯機房梁現況
7	☐	☐	☒	☐	☐	☐			2	0.1		電梯機房梁現況
8	☐	☐	☒	☐	☐	☐			2.5	0.1		電梯機房梁現況
9	☐	☒	☐	☐	☐	☐			2.5	0.1		電梯機房柱現況
10	☐	☐	☒	☐	☐	☐			2	0.1		電梯機房梁現況
11	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.5	0.1		電梯機房梁現況
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.1		電梯機房牆現況
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5*1.5	0.1	1	電梯機房牆現況
14	☐	☐	☒	☐	☐	☐			6	0.1		電梯機房梁現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6*3	0.1	1	電梯機房牆現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1		電梯機房牆現況
17	☐	☐	☐	☐	☐	☒			2*2	0.1	1	電梯機房地坪現況
18	☐	☐	☐	☐	☐	☒			2*2	0.1	1	電梯機房地坪現況
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1		電梯機房牆現況
20	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯機房梁現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟R3F~R1F										
用	途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☒ 其他（機房）										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他（水泥粉光）										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水與污漬白華
21	☐	☒	☐	☐	☐	☐			0.4×1	0.1	1	電梯機房柱現況
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*3	0.1	1	梯間牆現況
23	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.5*8	0.1	1	梯間梁現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		┌	1.5	0.3		梯間牆現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐		／	0.5	0.1		梯間牆現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5*0.5	0.1	1	梯間牆現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	0.5	0.1		梯間頂版
28	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.8	0.1		機房梁現況
29	☐	☐	☒	☐	☐	☐			2	0.1		機房梁現況
30	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.4	0.1		機房梁現況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5*1.5	0.1	1	機房牆現況
32	☐	☒	☐	☐	☐	☐			0.5*1.5	0.1	1	機房柱現況
33	☐	☐	☐	☐	☐	☒			2.5*1.5	0.3	1	機房地坪現況
34	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.6	0.1		機房梁現況
35	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1	0.1		機房梁現況
36	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.6	0.1		機房梁現況
37	☐	☐	☐	☐	☐	☒			0.7*0.7	0.1	1	機房地坪現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		＼	1.2	0.1		機房牆現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		＼	2.5	0.1		機房牆現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		機房牆現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟R3F~R1F										
用	途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☒ 其他（機房）										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他（水泥粉光）										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*1.5	0.1	1	機房牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*8	0.1	1	屋頂露台牆現況
43	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1*2	0.1	1	梯間梁現況
44	☐	☐	☒	☐	☐	☐		LLLL	2.4	3.1		梯間梁現況
45	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.5	0.1		梯間梁現況
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5*2.5	0.1	1	梯間牆現況
47	☐	☒	☐	☐	☐	☐		三	1.2	0.1		梯間柱現況
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*1.5	0.1	1	梯間牆現況
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*3	0.1	1	梯間牆現況
50	☐	☒	☐	☐	☐	☐			0.8*2.5	0.1	1	梯間柱現況
51	☐	☐	☒	☐	☐	☐		1*19條	7.6	0.1		梯間梁現況
52	☐	☐	☒	☐	☐	☐			2	0.1		梯間梁現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*2	0.1	1	梯間牆現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5*3	0.1	1	梯間牆現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.9	0.1		梯間牆現況
56	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1	0.1		梯間梁現況
57	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1*2.5	0.1	1	梯間梁現況
58	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.6*2.5	0.1	1	梯間梁現況
59	☐	☐	☒	☐	☐	☐		HH	3	0.3		梯間梁現況
60	☐	☐	☒	☐	☐	☐		L	1	0.3		梯間梁現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟R3F~R1F										
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☒ 其他（機房）											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他（水泥粉光）											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華
61	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.9	0.1		梯間梁現況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7	0.3		梯間牆現況
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.5	0.1		梯間梁現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*3	0.1	1	梯間牆現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*1	0.1	1	屋頂露台牆現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*1	0.1	1	屋頂露台牆現況
67	☐	☐	☒	☐	☐	☐			2.5	0.1		梯間梁現況
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6*1.5	0.1	1	梯間牆現況
69	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5*1.5	0.1	1	梯間牆現況
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*2	0.1	1	梯間牆現況
71	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*2	0.1	1	梯間牆現況
72	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*3	0.1	1	梯間牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：



臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損




編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房牆 裂縫 長約 3m 寬約 0.2mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房牆 裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房牆 裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房梁 裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房牆 裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房梁 裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房梁 裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房梁 裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房柱 裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房梁 裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房梁 裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號 12	說明 A6 2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房牆 裂縫 長約 7.5m 寬約 0.1mm
			

編號 13	說明 A6-2區B棟R3樓公共空間電梯機房牆 細微裂縫 長約 2.5*1.5m 寬約 0.1mm	編號 14	說明 A6-2區B棟R3樓公共空間電梯機房梁 裂縫 長約 6m 寬約 0.1mm
			
編號 15	說明 A6-2區B棟R3樓公共空間電梯機房牆 細微裂縫 長約 6*3m 寬約 0.1mm	編號 16	說明 A6-2區B棟R3樓公共空間電梯機房牆 裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2區B棟R3樓公共空間電梯機房地 坪細微裂縫長約 2*2m 寬約 0.1mm	編號 18	說明 A6-2區B棟R3樓公共空間電梯機房地 坪細微裂縫長約 2*2m 寬約 0.1mm
			

編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房牆 裂縫 長約 0.7m 寬約 0.1mm	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房梁 裂縫 長約 0.4*1m 寬約 0.1mm
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間電梯機房柱 細微裂縫 長約 2*3m 寬約 0.1mm	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 0.5*8m 寬約 0.1mm
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間梯間梁細微 裂縫 長約 1.5m 寬約 0.3mm	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間梯間牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm
			



編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間梯間牆裂縫 長約 0.5*0.5m 寬約 0.1mm	編號 26	說明 A6-2 區 B 棟 R3 樓公共空間梯間牆細微 裂縫
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間梯間頂版長 約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 28	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房梁裂縫 長約 1.8m 寬約 0.1mm
			
編號 29	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房梁裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm	編號 30	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房梁裂縫 長約 1.4m 寬約 0.1mm
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 現況及裂損


編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房牆細微裂縫 長約 2.5*1.5m 寬約 0.1mm	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房柱細微裂縫 長約 0.5*1.5m 寬約 0.1mm
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房地坪細微裂縫長約 2.5*1.5m 寬約 0.3mm	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房梁裂縫長約 1.6m 寬約 0.1mm
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房梁裂縫長約 1.6m 寬約 0.1mm
			

編號 37	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房地坪細微裂縫長約 0.7*0.7m 寬約 0.1mm	編號 38	說明 A6 2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房牆裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm
			
編號 39	說明 A6 2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房牆裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 40	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房牆裂縫長約 5m 寬約 0.1mm
			
編號 41	說明 A6-2 區 B 棟 R2 樓公共空間機房牆細微裂縫 長約 1.5*1.5m 寬約 0.1mm	編號 42	說明 A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間屋頂露台牆細微裂縫 長約 1*8m 寬約 0.1mm
			


編號 43	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁細微 裂縫 長約 1*2m 寬約 0.1mm	編號 44	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁裂縫 長約 2.4m 寬約 0.1mm
					
編號 45	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號 46	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 3.5*2.5m 寬約 0.1mm
					
編號 47	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間柱裂縫 長約 1.2m 寬約 0.1mm	編號 48	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 1*1.5m 寬約 0.1mm
					

編號 49	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 1*3m 寬約 0.1mm	編號 50	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間柱細微 裂縫 長約 0.8*2.5m 寬約 0.1mm
					
編號 51	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁裂縫 長約 7.6m 寬約 0.1mm	編號 52	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm
					
編號 53	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 1*2m 寬約 0.1mm	編號 54	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 2.5*3m 寬約 0.1mm
					

編號 55	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆裂縫 長約 1.9m 寬約 0.1mm	編號 56	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm
					
編號 57	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁細微 裂縫 長約 1*2.5m 寬約 0.1mm	編號 58	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁細微 裂縫 長約 0.6*2.5m 寬約 0.1mm
					
編號 59	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁裂縫 長約 3m 寬約 0.3mm	編號 60	說明	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁裂縫 長約 1m 寬約 0.3mm
					

編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁裂縫 長約 0.9m 寬約 0.1mm	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆裂縫 長約 7m 寬約 0.3mm
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 1*3m 寬約 0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間屋頂露台牆 細微裂縫 長約 1*1m 寬約 0.1mm	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間屋頂露台牆 細微裂縫 長約 1*1m 寬約 0.1mm
			

編號	說明	編號	說明
67	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間梁裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	68	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 0.6*1.5m 寬約 0.1mm
			
編號	說明	編號	說明
69	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 2.5*1.5m 寬約 0.1mm	70	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
			
編號	說明	編號	說明
71	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	72	A6-2 區 B 棟 R1 樓公共空間梯間牆細微 裂縫 長約 2*3m 寬約 0.1mm
			



二十一層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟21F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-主臥室全景
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.4*0.4		5	B01-臥室頂版現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-臥室全景
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	0.8	0.3		B01-走廊牆現況
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1		B01-客廳牆現況
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1		B01-客廳牆現況
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	3	0.1		B01-客廳牆現況
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B01-客廳牆現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走廊頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	1	0.1		B02-臥室牆現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	4	0.1		B02-臥室牆現況
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	4.5	0.1		B02-臥室牆現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-客廳全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-臥室全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟21F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.漆水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房全景
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁全景
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-陽台頂版 現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房頂版 現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁頂版 現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	2	0.1		B03-主臥室牆 現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-臥室全景
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.2	0.1		B03-臥室牆現 況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.2	0.1		B03-客廳牆現 況
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2	0.1		B03-客廳牆現 況
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.25*0.8		2	B03-廚房牆現 況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-陽台頂版 現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房頂版 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-走道頂版 現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版 現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版 現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.15	0.1		B05-主臥室牆 現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✓	4.5	0.1		B05-主臥室牆 現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟21F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 淨水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1	0.1		B05-臥室牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	1.5	0.1		B05-臥室牆現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.5	0.1		B05-臥室牆現況
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1	0.1		B05-客廳牆現況
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐		///	6	0.1		B05-客廳牆現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-陽台頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-走廊頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.8	0.1		B06-臥室牆現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		//	4	0.2		B06-臥室牆現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.5	0.1		B06-臥室牆現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁全景
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.5	0.1		B06-客廳牆現況
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	3	0.1		B06-客廳牆現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房全景
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-陽台頂版現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟21F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						BC6-廚房頂版 現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						BC6-浴廁頂版 現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.8	0.1		B07-臥室牆 現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1		B07-臥室牆現 況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-臥室牆現 況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.2	0.1		B07-臥室牆現 況
69	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.6	0.1		B07-客廳牆現 況
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7	0.1		B07-客廳牆現 況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房全景
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-陽台頂版 現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房頂版 現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-走道頂版 現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版 現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版 現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.3	0.1		排煙室牆現況
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.3	0.1		樓梯牆現況
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5*1	0.1	1	樓梯牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表





鑑定日期： 中華民國104年07月14日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟21F										
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1×1		1	樓梯牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐ </									




編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01 主臥室全景，目 視無損壞
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-臥室頂版滲水染 污或白蟻面積約 0.4*0.4 m	編號 4	說明 A6 2 區 B 棟 21 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-臥室全景，目視 無損壞	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-走道牆裂縫 長 約 0.8m 寬約 0.3mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 現況及裂損


編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 3m 寬約 0.1mm	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 3m 寬約 0.1mm
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-陽台頂版，目視無損壞	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-廚房頂版，目視無損壞
			


編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-走道頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B01 浴廁頂版，目視 無損壞	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B02 臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 4m 寬約 0.1mm	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 4.5m 寬約 0.1mm
			


編號 19	說明 A6-2區B棟21樓B02-客廳全景，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2區B棟21樓B02-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 21	說明 A6-2區B棟21樓B02 廚房全景，目視 無損壞	編號 22	說明 A6-2區B棟21樓B02-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 23	說明 A6-2區B棟21樓B02-陽台頂版，目視 無損壞	編號 24	說明 A6-2區B棟21樓B02-廚房頂版，目視 無損壞
			

編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 26	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm	編號 28	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03 臥室全景，目視 無損壞
			
編號 29	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞	編號 30	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 1.2m 寬約 0.1mm
			



編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03-客廳牆裂縫 長 約 1.2m 寬約 0.1mm	編號 32	說明 A6 2 區 B 棟 21 樓 B03 客廳牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03-廚房牆粉刷層脫 落面積約 0.25*0.8 m	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03-廚房頂版，目視 無損壞	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03-走道頂版，目視 無損壞
			

編號 37	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 38	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 0.15m 寬約 0.1mm	編號 40	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B05 主臥室牆裂縫 長約 4.5m 寬約 0.1mm
			
編號 41	說明 A6 2 區 B 棟 21 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 42	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm
			


編號 43	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 1.5m 寬約 0.1mm	編號 44	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 1.5m 寬約 0.1mm
			
編號 45	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B05-客廳牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm	編號 46	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B05-客廳牆裂縫 長 約 6m 寬約 0.1mm
			
編號 47	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B05-廚房全景，目視 無損壞	編號 48	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B05-陽台頂版，目視 無損壞
			

編號 49	說明 A6-2區B棟21樓B05-廚房頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2區B棟21樓B05-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2區B棟21樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2區B棟21樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 53	說明 A6-2區B棟21樓B06-臥室牆裂縫 長 約0.8m 寬約0.1mm	編號 54	說明 A6-2區B棟21樓B06-臥室牆裂縫 長 約4m 寬約0.2mm
			

編號 55	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 56	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B06-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B06-客廳牆裂縫 長 約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 58	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B06-客廳牆裂縫 長 約 3m 寬約 0.1mm
			
編號 59	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B06-廚房全景，目視 無損壞	編號 60	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞
			


編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞	編號 62	說明 A6 2 區 B 棟 21 樓 B06 浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 0.1m 寬約 0.1mm	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07 臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			

編號 67	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07 臥室牆裂縫 長 約 2.2m 寬約 0.1mm
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 1.6m 寬約 0.1mm	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 7m 寬約 0.1mm
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-陽台頂版，目視 無損壞
			

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 77	說明 A6 2 區 B 棟 21 樓公共空間梯廳全景， 目視無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 21 樓公共空間排煙室牆裂 縫長約 0.3m 寬約 0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號	說明	編號	說明
79	A6-2 區 B 棟 21 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm	80	A6-2 區 B 棟 21 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 長約 0.5*1m 寬約 0.1mm
			
編號	說明	編號	說明
81	A6-2 區 B 棟 21 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 面積約 1*1 m		
			
編號	說明	編號	說明



二十層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟20F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.1	0.1		排煙室牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1	0.1		B01-主臥室牆現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐		///	6	0.1		B01-主臥室牆現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1	0.1		B01-臥室牆現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1	0.1		B01-臥室牆現況
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.5	0.1		B01-客廳牆現況
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B01-客廳牆現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走道頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.4	0.1		B02-臥室牆現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	3.5	0.1		B02-臥室牆現況
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.5	0.1		B02-臥室牆現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟20F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉剝層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
21	☐	☐	☒	☐	☐	☐						B02-陽台梁
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房頂版 現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁頂版 現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.2	0.1		B03-主臥室牆 現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B03-主臥室牆 現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.4	0.1		B03-臥室牆現 況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		└	3.2	0.1		B03-臥室牆現 況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.8	0.1		B03-臥室牆現 況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.2	0.1		B03-客廳牆現 況
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B03-客廳牆現 況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-陽台頂版 現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房頂版 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-走廊頂版 現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版 現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版 現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.6	0.1		B05-主臥室牆 現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B05-主臥室牆 現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟20F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-浴廁全景
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.9	0.1	B05-臥室牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	4	0.1	B05 臥室牆現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.3	0.1	B05 臥室牆現況
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.5	0.1	B05-客廳牆現況
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	B05-客廳牆現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-廚房全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-陽台頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05 廚房頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-走廊頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-浴廁全景
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-浴廁全景
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1	0.1	B06-臥室牆現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.1	B06-臥室牆現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06-客廳全景
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.1	0.1	B06 臥室牆現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06-浴廁全景
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06-廚房全景
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06-陽台頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06 廚房頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟20F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.茶水染污或白蟻	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06 浴廁頂版 現況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.2	0.1		B07-主臥室牆 現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.95	0.1		B07-臥室牆現 況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1		B07-臥室牆現 況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07 浴廁全景
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-臥室全景
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.8	0.1		B07-客廳牆現 況
69	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-客廳牆現 況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07 廚房全景
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-陽台頂版 現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房頂版 現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-走道頂版 現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版 現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版 現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳頂版現況
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.3	0.1		梯煙室牆現況
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.0*1.0	0.1		樓梯牆現況
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*1.5	0.1		樓梯牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


臺中市結構工程技師公會




建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國104年07月14日




標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟20F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕剝落 5. 滲水染污或白華
81	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*3	0.1	1	樓梯牆現況
82	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*3	0.1	1	樓梯牆現況
83	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	1.5	0.1		樓梯牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐ </								


編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓公共空間排煙室牆裂縫 長約 0.1m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B01 主臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 6m 寬約 0.1mm	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B01-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B01-臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B01-浴廁全景，目視無損壞
			



編號 7	說明 A6 2區B棟20樓B01 臥室牆裂縫 長約1m 寬約0.1mm	編號 8	說明 A6-2區B棟20樓B01-客廳牆裂縫 長約0.5m 寬約0.1mm
			
編號 9	說明 A6-2區B棟20樓B01-客廳牆裂縫 長約5m 寬約0.1mm	編號 10	說明 A6-2區B棟20樓B01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6 2區B棟20樓B01 陽台頂版，目視無損壞	編號 12	說明 A6 2區B棟20樓B01 廚房頂版，目視無損壞
			


編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B01-走道頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 1.4m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 3.5m 寬約 0.1mm	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 0.5m 寬約 0.1mm
			


編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B02-浴廁全景，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B02-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B02-陽台梁	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B02-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 1.2m 寬約 0.1mm
			


編號 25	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 26	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B03 浴廁全景，目視 無損壞
					
編號 27	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B03 臥室牆裂縫 長 約 0.4m 寬約 0.1mm	編號 28	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 3.2m 寬約 0.1mm
					
編號 29	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞	編號 30	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 0.8m 寬約 0.1mm
					

編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-客廳牆裂縫 長約 0.2m 寬約 0.1mm	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-廚房全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-陽台頂版，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-廚房頂版，目視無損壞	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-走道頂版，目視無損壞
			


編號 37	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B03 浴廁頂版，目視 無損壞	編號 38	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 1.6m 寬約 0.1mm	編號 40	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 41	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 42	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 0.9m 寬約 0.1mm
			


編號 43	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 4m 寬約 0.1mm	編號 44	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 1.3m 寬約 0.1mm
			
編號 45	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05-客廳牆裂縫 長 約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 46	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05 客廳牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm
			
編號 47	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05-廚房全景，目視 無損壞	編號 48	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05-陽台頂版，目視 無損壞
			

編號 49	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05 廚房頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05 走道頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 53	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm	編號 54	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 4m 寬約 0.1mm
			


編號 55	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B06-客廳全景，目視 無損壞	編號 56	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 0.1m 寬約 0.1mm
					
編號 57	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B06-浴廁全景，目視 無損壞	編號 58	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B06-廚房全景，目視 無損壞
					
編號 59	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞	編號 60	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞
					

編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B06 浴廁頂版，目視 無損壞	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B07 主臥室牆裂縫 長約 0.2m 寬約 0.1mm
			
編號 63	說明 A6 2 區 B 棟 20 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 64	說明 A6 2 區 B 棟 20 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 0.95m 寬約 0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 1.5m 寬約 0.1mm	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞
			

編號 67	說明 A6-2區B棟20樓B07-臥室全景，目視無損壞	編號 68	說明 A6-2區B棟20樓B07-客廳牆裂縫 長約1.8m 寬約0.1mm
			
編號 69	說明 A6-2區B棟20樓B07 客廳牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm	編號 70	說明 A6-2區B棟20樓B07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6-2區B棟20樓B07-陽台頂版，目視無損壞	編號 72	說明 A6-2區B棟20樓B07-廚房頂版，目視無損壞
			

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓公共空間梯廳全景， 目視無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓公共空間梯廳頂版， 目視無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 20 樓公共空間排煙室牆裂 縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm
			

編號	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 1.0*1.0m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 長約 1.5*1.5m 寬約 0.1mm
79			80		
					
編號	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 長約 1*3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 1*3m 寬約 0.1mm
81			82		
					
編號	說明	A6-2 區 B 棟 20 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	
83					
					



十九層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟19F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.4	3.1		排煙室牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*1.2	3.1	1	排煙室牆現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.5	0.1		B01-主臥室牆現況
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						B01-主臥室頂版模板未清除
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.4	0.1		B01-臥室牆現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.9	0.1		B01-臥室牆現況
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.5	0.1		B01-客廳牆現況
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-客廳牆現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走道頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1	0.1		B02-臥室牆現況
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B02-臥室牆現況
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B02-客廳牆現況
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.3	0.1		B02-臥室牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟19F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露變形 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.6	0.1		B02-客廳牆現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴室全景
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房全景
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-陽台頂版現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房頂版現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁頂版現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.1	0.1		B03-主臥室牆現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.2	0.1		B03-臥室牆現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.3	0.1		B03-臥室牆現況
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.7	0.1		B03-客廳牆現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-陽台頂版現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房頂版現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-走道頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		／	1	0.1		B05-主臥室牆現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟19F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.2	0.1		B05-臥室牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	3	0.1		B05-臥室牆現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.4	0.1		B05-臥室牆現況
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.2	0.1		B05-客廳牆現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-陽台頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-走道頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.8	0.1		B06-臥室牆現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-客廳全景
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.15	0.1		B06-臥室牆現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房全景
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁全景
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-陽台頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-主臥室全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟19F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 淨水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.8	0.1		B07-臥室牆現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.3	0.1		B07-臥室牆現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.5	0.1		B07-客廳牆現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-客廳牆現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07 廚房全景
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-陽台頂收現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房頂版現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-走廊頂版現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3*3	0.1	1	樓梯牆現況
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3*3	0.1	1	樓梯牆現況
75	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	3	0.1		樓梯牆現況
76	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*2	0.1	1	排煙室牆現況
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*0.7	0.1	1	樓梯牆現況
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*2	0.1	1	樓梯牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓公共空間排煙室牆裂縫 長約 0.4m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓公共空間排煙室牆細微裂縫 長約 1.5*1.2m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B01-主臥室頂版模板未清除
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B01-浴廁全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B01-臥室牆裂縫 長約 0.4m 寬約 0.1mm
			



編號 7	說明 A6-2區B棟19樓B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 8	說明 A6-2區B棟19樓B01-臥室牆裂縫 長 約0.9m 寬約0.1mm
			
編號 9	說明 A6-2區B棟19樓B01-客廳牆裂縫 長 約0.5m 寬約0.1mm	編號 10	說明 A6-2區B棟19樓B01-客廳牆裂縫 長 約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 11	說明 A6-2區B棟19樓B01-廚房全景，目視 無損壞	編號 12	說明 A6-2區B棟19樓B01-陽台頂版，目視 無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損


編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B01-廚房頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B01-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B01 浴廁頂版，目視 無損壞	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 3m 寬約 0.1mm
			

編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B02-客廳牆裂縫 長 約 3m 寬約 0.1mm	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 0.3m 寬約 0.1mm
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B02-客廳牆裂縫 長 約 0.6m 寬約 0.1mm	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B02-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B02-廚房全景，目視 無損壞	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B02-陽台頂版，目視 無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B02-廚房頂版，目視 無損壞	編號 26	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 1.1m 寬約 0.1mm	編號 28	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 29	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 0.2m 寬約 0.1mm	編號 30	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞
			

編號 31	說明 A6-2區B棟19樓B03臥室牆裂縫長約1.3m寬約0.1mm	編號 32	說明 A6-2區B棟19樓B03客廳牆裂縫長約1.7m寬約0.1mm
			
編號 33	說明 A6-2區B棟19樓B03-廚房全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6-2區B棟19樓B03-陽台頂版，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6-2區B棟19樓B03-廚房頂版，目視無損壞	編號 36	說明 A6-2區B棟19樓B03-走道頂版，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 38	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm	編號 40	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 41	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 1.2m 寬約 0.1mm	編號 42	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 3m 寬約 0.1mm
			

編號 43	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 44	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05 臥室牆裂縫 長 約 0.4m 寬約 0.1mm
			
編號 45	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05-客廳牆裂縫 長 約 0.2m 寬約 0.1mm	編號 46	說明 A6 2 區 B 棟 19 樓 B05-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 47	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05-陽台頂版，目視 無損壞	編號 48	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05-廚房頂版，目視 無損壞
			


編號 49	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05-走道頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B06-臥室牆裂縫，長 約 0.8m 寬約 0.1mm
			
編號 53	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B06-客廳全景，目視 無損壞	編號 54	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B06-臥室牆裂縫，長 約 0.15m 寬約 0.1mm
			

編號 55	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B06-廚房全景，目視 無損壞	編號 56	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B06-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞	編號 58	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 59	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 60	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B07-主臥室全景，目 視無損壞
			

編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 0.8m 寬約 0.1mm
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 1.3m 寬約 0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 1.5m 寬約 0.1mm	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 19 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			

編號 67	說明 A6-2區B棟19樓B07-廚房全景，目視 無損壞	編號 68	說明 A6-2區B棟19樓B07-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 69	說明 A6-2區B棟19樓B07-廚房頂版，目視 無損壞	編號 70	說明 A6-2區B棟19樓B07 走道頂版，目視 無損壞
			
編號 71	說明 A6-2區B棟19樓B07-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 72	說明 A6-2區B棟19樓B07-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號	說明	編號	說明
73	A6-2區B棟19樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約3*3m 寬約0.1mm	74	A6-2區B棟19樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約3*3m 寬約0.1mm
			
編號	說明	編號	說明
75	A6-2區B棟19樓公共空間樓梯牆裂縫 長約3m 寬約0.1mm	76	A6-2區B棟19樓公共空間排煙室牆細微裂縫 長約1*2m 寬約0.1mm
			
編號	說明	編號	說明
77	A6-2區B棟19樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約1.5*0.7m 寬約0.1mm	78	A6-2區B棟19樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約2*2m 寬約0.1mm
			



十八層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟18F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	4.5	0.1		B01-主臥室牆現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-臥室牆現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.7	0.1		B01-臥室牆現況
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.2	0.1		B01-客廳牆現況
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.1		B01-客廳牆現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走廊頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.7	0.1		B02 臥室牆現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2	0.1		B02-臥室牆現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B02-客廳牆現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.2	0.1		B02-客廳牆現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁全景
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.1		B02 臥室牆現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟18F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02 陽台頂版現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02 廚房頂版現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁頂版現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.2	0.1		B03-主臥室牆現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B03-主臥室牆現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03 浴廁全景
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-臥室全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.4	0.1		B03-臥室牆現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.9	0.1		B03-客廳牆現況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B03-客廳牆現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-陽台頂版現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03 廚房頂版現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-走廊頂版現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.4	0.1		B05-臥室牆現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3	B05-臥室頂版
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B05-臥室牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟18F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 淨水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1		B05-主臥室牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7	0.1		B05-主臥室牆現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.1		B05 臥室牆現況
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1		B05 客廳牆現況
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B05-客廳牆現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房全景
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-陽台頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05 廚房頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-走道頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05 浴廁頂版現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1		B06-臥室牆現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B06-臥室牆現況
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B06-客廳牆現況
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.2	0.1		B06-客廳牆現況
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1		B06-臥室牆現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁全景
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房全景
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日




標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟18F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白蟻
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-陽台頂版現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房頂版現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁頂版現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	2	0.1		B07-主臥室牆現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-主臥室牆現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					2	B07-主臥室頂版
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.2	0.1		B07-臥室牆現況
69	☐	☐	☐	☒	☐	☐		+	2	0.1		B07-臥室牆現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐					2	B07-臥室頂版
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
72	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.3	0.1		B07-臥室牆現況
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.8	0.1		B07-客廳牆現況
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.1		B07-客廳牆現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房全景
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-陽台頂版現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房頂版現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-走廊頂版現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟18F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳管道間全景
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室頂版現況
84	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.8	0.1		排煙室牆現況
85	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*2	0.1	1	排煙室牆現況
86	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		樓梯牆現況
87	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*3	0.1	1	樓梯牆現況
88	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2	0.1		樓梯牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐											

編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 4.5m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01 浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 0.7m 寬約 0.1mm	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01-客廳牆裂縫 長 約 1.2m 寬約 0.1mm
			




編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 7.5m 寬約 0.1mm	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01-陽台頂版，目視無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01-廚房頂版，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01-走道頂版，目視無損壞	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01-浴廁頂版，目視無損壞
			


編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B01 浴廁頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6 2 區 B 棟 18 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 1.7m 寬約 0.1mm
			
編號 15	說明 A6 2 區 B 棟 18 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B02-客廳牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B02-客廳牆裂縫 長 約 0.2m 寬約 0.1mm	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B02 浴廁全景，目視 無損壞
			




編號 19	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B02-臥室牆裂縫 長約 0.6m 寬約 0.1mm	編號 20	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B02-陽台頂版，目視無損壞	編號 22	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B02-廚房頂版，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B02-浴廁頂版，目視無損壞	編號 24	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 0.2m 寬約 0.1mm
					

編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 26	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03 臥室全景，目視 無損壞	編號 28	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 29	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 1.4m 寬約 0.1mm	編號 30	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-客廳牆裂縫 長 約 0.9m 寬約 0.1mm
			



編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-客廳牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-陽台頂版，目視無損壞	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-廚房頂版，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-走道頂版，目視無損壞	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-浴廁頂版，目視無損壞
			


編號 37	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 38	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B05 臥室牆裂縫 長 約 0.4m 寬約 0.1mm
			
編號 39	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B05 臥室頂版，混凝 土剝落或鋼筋外露鏽蝕	編號 40	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 41	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm	編號 42	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 7m 寬約 0.1mm
			


編號 43	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 44	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞
					
編號 45	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B05 臥室牆裂縫 長 約 1.2m 寬約 0.1mm	編號 46	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B05 客廳牆裂縫 長 約 0.5m 寬約 0.1mm
					
編號 47	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B05-客廳牆裂縫 長 約 5m 寬約 0.1mm	編號 48	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B05-廚房全景，目視 無損壞
					


編號 49	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B05-陽台頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B05-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6 2 區 B 棟 18 樓 B05-走道頂版，目視 無損壞	編號 52	說明 A6 2 區 B 棟 18 樓 B05 浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 53	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 54	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm
			

編號 55	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 3m 寬約 0.1mm	編號 56	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B06 客廳牆裂縫 長 約 3m 寬約 0.1mm
					
編號 57	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B06-客廳牆裂縫 長 約 0.2m 寬約 0.1mm	編號 58	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 0.5m 寬約 0.1mm
					
編號 59	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B06-浴廁全景，目視 無損壞	編號 60	說明	A6-2 區 B 棟 18 樓 B06-廚房全景，目視 無損壞
					


編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B06 廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 64	說明 A6 2 區 B 棟 18 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-主臥室頂版分層 脫落
			

編號 67	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 0.2m 寬約 0.1mm
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-臥室頂版分刷層 脫落
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 0.3m 寬約 0.1mm
			

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-客廳牆裂縫 長約 1.8m 寬約 0.1mm	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-客廳牆裂縫 長約 7.5m 寬約 0.1mm
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-廚房全景，目視無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-陽台頂版，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6 2 區 B 棟 18 樓 B07-廚房頂版，目視無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-走道頂版，目視無損壞
			

編號 79	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞	編號 80	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓 B07 浴廁頂版，目視無損壞
			
編號 81	說明 A6 2 區 B 棟 18 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞	編號 82	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓公共空間梯廳管道間全景，目視無損壞
			
編號 83	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞	編號 84	說明 A6-2 區 B 棟 18 樓公共空間排煙室牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm
			

編號 85	說明 A6-2區B棟18樓公共空間排煙室牆細微裂縫 長約1*2m 寬約0.1mm	編號 86	說明 A6-2區B棟18樓公共空間樓梯牆裂縫 長約3m 寬約0.1mm
			
編號 87	說明 A6-2區B棟18樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約1*3m 寬約0.1mm	編號 88	說明 A6-2區B棟18樓公共空間樓梯牆裂縫 長約2m 寬約0.1mm
			
編號	說明	編號	說明



十七層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟17F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉剝層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.8*0.8	0.1		樓梯牆現況
2	☐	☐	☒	☐	☐	☐		/	0.6	0.1		樓梯梁現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.5	0.1		排煙室牆現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.3	0.1		B05-主臥室牆 現況
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B05-主臥室牆 現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.5	0.1		B05-臥室牆現 況
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B05-臥室牆現 況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.7	0.1		B05-臥室牆現 況
11	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.8	0.1		B05-客廳牆現 況
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B05-客廳牆現 況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-陽台頂版 現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房頂版 現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-走廊頂版 現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版 現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版 現況
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.5	0.1		B02-臥室牆現 況
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B02-臥室牆現 況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟17F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 淨水染污或白華
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.3	0.1		B02-客廳牆現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-臥室全景
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁全景
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房全景
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-陽台頂版現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁頂版現況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	1.7	0.1		B03-主臥室牆現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B03-主臥室牆現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	0.6	0.1		B03-臥室牆現況
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	1		B03-臥室牆現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	1.9	0.1		B03-臥室牆現況
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	1.5	0.1		B03-客廳牆現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B03-客廳牆現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房全景
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-陽台頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房頂版現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-走道頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟17F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.5	0.1		B01-主臥室牆現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-主臥室牆現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	2	0.1		B01-臥室牆現況
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐		└	5	0.1		B01-臥室牆現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.4	0.1		B01-臥室牆現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					4	B01-主臥室頂版現況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.7	0.1		B01-客廳牆現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B01-客廳牆現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走道頂版現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.8	0.1		B06-臥室牆現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-客廳全景
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟17F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁全景
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-臥室全景
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房全景
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-陽台頂版現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房頂版現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁頂版現況
67	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.7	0.1		B07-主臥室牆現況
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-主臥室牆現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.2	0.1		B07-臥室牆現況
71	☐	☐	☐	☒	☐	☐					2	B07-臥室全景
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1	0.1		B07-臥室牆現況
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.5	0.1		B07-客廳牆現況
75	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.1		B07-客廳牆現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房全景
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-陽台頂版現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房頂版現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-走廊頂版現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟17F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水油污或白蟻
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳頂版現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳管道間全景
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳室頂版現況
86	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		樓梯牆現況
87	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.3	0.1		樓梯牆現況
88	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	1.5	0.1		樓梯牆現況
89	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.8*1	0.1		樓梯牆現況
90	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*2	0.1		樓梯牆現況
91	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	1.5	0.1		樓梯牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 0.8*0.8m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間樓梯梁裂縫 長約 0.6m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間排煙室牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B05 主臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞
			



臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損


編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B05-臥室牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B05 臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B05 浴廁全景·目視無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B05-臥室牆裂縫 長約 1.7m 寬約 0.1mm
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm
			

編號 13	說明 A6-2區B棟17樓B05-廚房全景，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2區B棟17樓B05-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 15	說明 A6 2區B棟17樓B05 廚房頂版，目視 無損壞	編號 16	說明 A6 2區B棟17樓B05-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 17	說明 A6-2區B棟17樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 18	說明 A6-2區B棟17樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 19	說明 A6-2區B棟17樓B02臥室牆裂縫長約1.5m寬約0.1mm	編號 20	說明 A6-2區B棟17樓B02-臥室牆裂縫長約3m寬約0.1mm
			
編號 21	說明 A6-2區B棟17樓B02-客廳牆裂縫長約0.3m寬約0.1mm	編號 22	說明 A6-2區B棟17樓B02臥室全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6-2區B棟17樓B02-浴廁全景，目視無損壞	編號 24	說明 A6-2區B棟17樓B02-廚房全景，目視無損壞
			

編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B02-陽台頂版，目視 無損壞	編號 26	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B02-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 28	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 1.7m 寬約 0.1mm
			
編號 29	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm	編號 30	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞
			

編號 31	說明 A6-2區B棟17樓B03-臥室牆裂縫 長約0.6m 寬約0.1mm	編號 32	說明 A6-2區B棟17樓B03-臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 33	說明 A6-2區B棟17樓B03-浴廁全景·目視無損壞	編號 34	說明 A6-2區B棟17樓B03 臥室牆裂縫 長約1.9m 寬約0.1mm
			
編號 35	說明 A6-2區B棟17樓B03-客廳牆裂縫 長約1.5m 寬約0.1mm	編號 36	說明 A6-2區B棟17樓B03-客廳牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			

編號 37	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B03-廚房全景，目視 無損壞	編號 38	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B03-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B03 廚房頂版，目視 無損壞	編號 40	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B03-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 41	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 42	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			



編號 43	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號 44	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 45	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 46	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm
			
編號 47	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 5m 寬約 0.1mm	編號 48	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞
			

編號 49	說明	A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 1.4m 寬約 0.1mm	編號 50	說明	A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-主臥室頂版，潮 濕脫漆
					
編號 51	說明	A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-客廳牆裂縫 長 約 0.7m 寬約 0.1mm	編號 52	說明	A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-客廳牆裂縫 長 約 5m 寬約 0.1mm
					
編號 53	說明	A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-廚房全景，目視 無損壞	編號 54	說明	A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-陽台頂版，目視 無損壞
					


編號 55	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-廚房頂版，目視 無損壞	編號 56	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 58	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 59	說明 A6 2 區 B 棟 17 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 60	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B06-客廳全景，目視 無損壞
			

編號 61	說明 A6 2區B棟17樓B06 浴廁全景，目視 無損壞	編號 62	說明 A6 2區B棟17樓B06 臥室全景，目視 無損壞
			
編號 63	說明 A6-2區B棟17樓B06-廚房全景，目視 無損壞	編號 64	說明 A6-2區B棟17樓B06-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 65	說明 A6-2區B棟17樓B06-廚房頂版，目視 無損壞	編號 66	說明 A6 2區B棟17樓B06 浴廁頂版，目視 無損壞
			


編號 67	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 0.7m 寬約 0.1mm	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 1.2m 寬約 0.1mm
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-臥室全景，粉刷 層脫落	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞
			

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 1.5m 寬約 0.1mm
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-陽台頂版，目視 無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞
			

編號 79	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-走道頂版，目視無損壞	編號 80	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞
			
編號 81	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞	編號 82	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞
			
編號 83	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞	編號 84	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間梯廳管道間全景，目視無損壞
			

編號 85	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞	編號 86	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間樓梯牆裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 87	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間樓梯牆裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號 88	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間樓梯牆裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
			
編號 89	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間樓梯牆裂縫長約 0.8*1m 寬約 0.1mm	編號 90	說明 A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間樓梯牆裂縫長約 2*2m 寬約 0.1mm
			

編號	說明	A6-2 區 B 棟 17 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	
91					
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	



十六層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟16F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✗	1.6	0.1		B01-主臥室牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B01-主臥室牆現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✗	0.3	0.1		B01-臥室牆現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✗	1	0.1		B01-臥室牆現況
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-客廳牆現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走道頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✗	0.8	0.1		B02-臥室牆現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-客廳全景
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-臥室全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-陽台頂版現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟16F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B02-浴廁頂版現況
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.4	0.1	B03-主臥室牆現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-浴廁全景
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1	0.1	B03-臥室牆現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	B03-臥室牆現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.8	0.1	B03-臥室牆現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-浴廁全景
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.2	0.1	B03-客廳牆現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-廚房全景
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-陽台頂版現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-廚房頂版現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-走廊頂版現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-浴廁頂版現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-浴廁頂版現況
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.8	0.1	B05-主臥室牆現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	2.5	0.1	B05-主臥室牆現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-浴廁全景
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.4	0.1	B05-臥室牆現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	B05-臥室牆現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-浴廁全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟16F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.4	0.1		B05-臥室牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.6	0.1		B05-客廳牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B05-客廳牆現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-陽台頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-走廊頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴室頂版現況
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.2	0.1		B06-臥室牆現況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B06-臥室牆現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B06-客廳牆現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.8	0.1		B06-客廳牆現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁全景
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-臥室全景
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房全景
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-陽台頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁頂版現況
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.5	0.1		B07-主臥室牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟16F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.1		B07-主臥室牆現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.2	0.1		B07-臥室牆現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.2	0.1		B07-臥室牆現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.5	0.1		B07-客廳牆現況
67	☐	☐	☐	☒	☐	☐		八	5	0.1		B07-客廳牆現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房全景
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-陽台頂版現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房頂版現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-走道頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳頂版現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						新燈室頂版現況
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*1.5	0.1	1	樓梯牆現況
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*1	0.1	1	樓梯牆現況
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*2.5	0.1	1	樓梯牆現況
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*1.5	0.1	1	樓梯牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												


編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 1.6m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 0.3m 寬約 0.1mm
			
編號 5	說明 A6 2 區 B 棟 16 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm
			

編號 7	說明 A6 2 區 B 棟 16 樓 B01 客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 8	說明 A6 2 區 B 棟 16 樓 B01 廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B01-陽台頂版，目視無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B01-廚房頂版，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B01-走道頂版，目視無損壞	編號 12	說明 A6 2 區 B 棟 16 樓 B01-浴廁頂版，目視無損壞
			

編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B01 浴廁頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 0.8m 寬約 0.1mm
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B02-客廳全景，目視 無損壞	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B02-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B02-廚房全景，目視 無損壞	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B02-臥室全景，目視 無損壞
			


編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B02-陽台頂版，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B02-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 1.4m 寬約 0.1mm
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B03 浴廁全景，目視 無損壞	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B03 臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm
			




編號 25	說明 A6-2區B棟16樓B03-臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm	編號 26	說明 A6-2區B棟16樓B03-臥室牆裂縫 長約0.8m 寬約0.1mm
			
編號 27	說明 A6-2區B棟16樓B03-浴廁全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6-2區B棟16樓B03-客廳牆裂縫 長約1.2m 寬約0.1mm
			
編號 29	說明 A6-2區B棟16樓B03 廚房全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6-2區B棟16樓B03-陽台頂版，目視無損壞
			

編號 31	說明	A6-2區B棟16樓B03-廚房頂版，目視無損壞	編號 32	說明	A6-2區B棟16樓B03-走道頂版，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6-2區B棟16樓B03-浴廁頂版，目視無損壞	編號 34	說明	A6-2區B棟16樓B03-浴廁頂版，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6-2區B棟16樓B05-主臥室牆裂縫長約0.8m寬約0.1mm	編號 36	說明	A6-2區B棟16樓B05-主臥室牆裂縫長約2.5m寬約0.1mm
					


編號 37	說明 A6-2區B棟16樓B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 38	說明 A6-2區B棟16樓B05-臥室牆裂縫 長 約1.4m 寬約0.1mm
			
編號 39	說明 A6-2區B棟16樓B05-臥室牆裂縫 長 約2.5m 寬約0.1mm	編號 40	說明 A6-2區B棟16樓B05-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 41	說明 A6-2區B棟16樓B05 臥室牆裂縫 長 約0.4m 寬約0.1mm	編號 42	說明 A6-2區B棟16樓B05-客廳牆裂縫 長 約0.6m 寬約0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片—現況及裂損



編號 43	說明 A6-2區B棟16樓B05-客廳牆裂縫長約2.5m寬約0.1mm	編號 44	說明 A6-2區B棟16樓B05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6-2區B棟16樓B05-陽台頂版，目視無損壞	編號 46	說明 A6-2區B棟16樓B05-廚房頂版，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6-2區B棟16樓B05-走道頂版，目視無損壞	編號 48	說明 A6-2區B棟16樓B05-浴廁頂版，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 0.2m 寬約 0.1mm
			
編號 51	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 3m 寬約 0.1mm	編號 52	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B06-客廳牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 53	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B06-客廳牆裂縫 長 約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 54	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B06 浴廁全景，目視 無損壞
			

編號 55	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B06-臥室全景，目視 無損壞	編號 56	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B06 廚房全景，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞	編號 58	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 59	說明 A6 2 區 B 棟 16 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 60	說明 A6 2 區 B 棟 16 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm
			


編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 0.2m 寬約 0.1mm	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07 臥室牆裂縫 長 約 1.2m 寬約 0.1mm	編號 66	說明 A6 2 區 B 棟 16 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 1.5m 寬約 0.1mm
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 67	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07-客廳牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07-陽台頂版，目視無損壞	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07-廚房頂版，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07-走道頂版，目視無損壞	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞
			

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 16 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 1*1.5m 寬約 0.1mm	編號 78	說明 A6 2 區 B 棟 16 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 1*1m 寬約 0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 現況及裂損

編號	說明	A6-2 區 B 棟 16 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 1.5*2.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B 棟 16 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 1*1.5m 寬約 0.1mm
79			80		
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	



B棟 十五層平面圖(十六層結構)

十五層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟15F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.5	0.1		B01-主臥室牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	1.5	0.1		B01-主臥室牆現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-臥室全景
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.4	0.1		B01-臥室牆現況
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.5	0.1		B01-客廳牆現況
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-客廳牆現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走廊頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.5	0.1		B02-臥室牆現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B02-客廳牆現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-臥室全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-陽台頂版現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟15F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水油污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房頂版現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁頂版現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐		甲	0.7	0.1		B03-主臥室牆現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		乙	2.5	0.1		B03-主臥室牆現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-臥室全景
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		丙	0.6	0.1		B03-臥室牆現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		丁	2	0.1		B03-客廳牆現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-陽台頂版現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房頂版現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-走道頂版現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		戊	0.8	0.1		B05-主臥室牆現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		己	2.5	0.1		B05-主臥室牆現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐		庚	0.7	0.1		B05-浴廁牆現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		辛	2.5	0.1		B05-臥室牆現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐						B05-臥室全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟15F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-浴廁全景
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1	0.1	B05-臥室牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.9	0.1	B05-客廳牆現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	B05-客廳牆現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-廚房全景
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-陽台頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-廚房頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-走廊頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-浴廁頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B05-浴廁頂版現況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.2	0.1	B06-臥室牆現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	B06-臥室牆現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06-客廳全景
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.7	0.1	B06-臥室牆現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06-浴廁全景
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06-廚房全景
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06-陽台頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06-廚房頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06-浴廁頂版現況
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.3	0.1	B07-主臥室牆現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：




臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(B棟)-15F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	4.5	0.1		B07-主臥室牆現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.2	0.1		B07-臥室牆現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.1		B07-臥室牆現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-臥室全景
67	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	2	0.1		B07-客廳牆現況
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.1		B07-客廳牆現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07 廚房全景
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-陽台頂版現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-走廊頂版現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳頂版現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳室頂版現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳管道間全景
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*2	0.1	1	樓梯牆現況
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*1.5	0.1	1	樓梯牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 1.4m 寬約 0.1mm
			

編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-廚房全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-陽台頂版，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-廚房頂版，目視無損壞	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-走道頂版，目視無損壞
			

編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B02-客廳牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B02-浴廁全景，目視 無損壞	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B02-臥室全景，目視 無損壞
			

編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B02-廚房全景，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B02-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B02-廚房頂版，目視 無損壞	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 0.7m 寬約 0.1mm	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片—現況及裂損

編號	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞	編號	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B03-臥室全景，目視 無損壞
25			26		
					
編號	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞	編號	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 0.6m 寬約 0.1mm
27			28		
					
編號	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B03-客廳牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B03-廚房全景，目視 無損壞
29			30		
					

編號 31	說明 A6-2區B棟15樓B03-陽台頂版，目視 無損壞	編號 32	說明 A6-2區B棟15樓B03-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6-2區B棟15樓B03-走道頂版，目視 無損壞	編號 34	說明 A6-2區B棟15樓B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2區B棟15樓B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 36	說明 A6-2區B棟15樓B05-主臥室牆裂縫 長約0.8m 寬約0.1mm
			


編號 37	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 38	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B05-浴廁牆裂縫 長 約 0.7m 寬約 0.1mm
			
編號 39	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 40	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B05-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 41	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 42	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm
			


編號 43	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 0.9m 寬約 0.1mm	編號 44	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
					
編號 45	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B05-廚房全景，目視無損壞	編號 46	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B05 陽台頂版，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B05-廚房頂版，目視無損壞	編號 48	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B05-走道頂版，目視無損壞
					

編號 49	說明 A6-2區B棟15樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2區B棟15樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2區B棟15樓B06-臥室牆裂縫 長 約1.2m 寬約0.1mm	編號 52	說明 A6-2區B棟15樓B06-臥室牆裂縫 長 約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 53	說明 A6-2區B棟15樓B06-客廳全景，目視 無損壞	編號 54	說明 A6-2區B棟15樓B06-臥室牆裂縫 長 約0.7m 寬約0.1mm
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 55	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B06 浴廁全景，目視 無損壞	編號 56	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B06 廚房全景，目視 無損壞
					
編號 57	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞	編號 58	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞
					
編號 59	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 60	說明	A6-2 區 B 棟 15 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm
					

編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 4.5m 寬約 0.1mm	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 63	說明 A6 2 區 B 棟 15 樓 B07 臥室牆裂縫 長 約 0.2m 寬約 0.1mm	編號 64	說明 A6 2 區 B 棟 15 樓 B07 臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B07-臥室全景，目視 無損壞
			

編號 67	說明 A6-2區B棟15樓B07-客廳牆裂縫 長約2m 寬約0.1mm	編號 68	說明 A6-2區B棟15樓B07-客廳牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 69	說明 A6-2區B棟15樓B07-廚房全景，目視無損壞	編號 70	說明 A6-2區B棟15樓B07-陽台頂版，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6-2區B棟15樓B07 廚房頂版，目視無損壞	編號 72	說明 A6-2區B棟15樓B07-走道頂版，目視無損壞
			

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 15 樓公共空間梯廳管道間全景，目視無損壞
			



十四層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟14F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水洩污或白蟻
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.5	0.1		B01-主臥室牆 現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-主臥室牆 現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.2	0.1		B01-臥室牆現 況
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.9	0.1		B01-臥室牆現 況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01 浴廁全景
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.5	0.1		B01-客廳牆現 況
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2.5	0.1		B01-客廳牆現 況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
10	☐	☐	☒	☐	☐	☐					3	B01-陽台頂版 現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版 現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走道頂版 現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版 現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01 浴廁頂版 現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						機房全景
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	5	0.1		B03-主臥室牆 現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.3	0.1		B03-臥室牆現 況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-臥室全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟14F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.3	0.1		B03-客廳牆現況
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1		B03-客廳牆現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房全景
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-陽台頂版現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房頂版現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-走道頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.7	0.1		B05-主臥室牆現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	2.5	0.1		B05-主臥室牆現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.7	0.1		B05-臥室牆現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-臥室全景
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1	0.1		B05-客廳牆現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1		B05-客廳牆現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房全景
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-陽台頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房頂版現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-走道頂版現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟14F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1	0.1		B06-臥室牆現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-客廳全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁全景
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.5	0.1		B06-臥室牆現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-陽台頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁頂版現況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	3	0.1		B07-主臥室牆現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.1		B07-主臥室牆現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.7	0.1		B07-臥室牆現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		┐	2.5	0.1		B07-臥室牆現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1	0.1		B07 臥室牆現況
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.5	0.1		B07-客廳牆現況
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4.5	0.1		B07-客廳牆現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表




鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟14F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				



照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-陽台頂版現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-廚房頂版現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-走廊頂版現況	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-浴廁頂版現況	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-浴廁頂版現況	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳頂版現況	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳全景	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室頂版現況	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳管道間全景	
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5*1.5	0.1	1	樓梯牆現況
71	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*3	0.1	1	樓梯牆現況
72	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*2	0.1	1	樓梯牆現況
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*2.5	0.1	1	樓梯牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修



※其他事項：


編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B01 臥室牆裂縫 長 約 0.2m 寬約 0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 0.9m 寬約 0.1mm	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞
			



編號 7	說明 A6 2 區 B 棟 14 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 8	說明 A6 2 區 B 棟 14 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B01-廚房全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B01-陽台頂版，混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕
			
編號 11	說明 A6 2 區 B 棟 14 樓 B01-廚房頂版，目視無損壞	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B01-走道頂版，目視無損壞
			

編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B01-浴廁頂版，目視無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B01-浴廁頂版，目視無損壞
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓公共空間機房全景，目視無損壞	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B03-主臥室牆裂縫長約 5m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B03 浴廁全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B03-臥室牆裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm
			


編號 19	說明	A6-2區B棟14樓B03-浴廁全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6-2區B棟14樓B03-臥室全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6-2區B棟14樓B03-客廳牆裂縫 長約0.3m 寬約0.1mm	編號 22	說明	A6-2區B棟14樓B03-客廳牆裂縫 長約0.5m 寬約0.1mm
					
編號 23	說明	A6-2區B棟14樓B03-廚房全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6-2區B棟14樓B03-陽台頂版，目視無損壞
					



編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B03-廚房頂版，目視 無損壞	編號 26	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B03-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 28	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 29	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 0.7m 寬約 0.1mm	編號 30	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			

編號 31	說明 A6-2區B棟14樓B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 32	說明 A6-2區B棟14樓B05-臥室牆裂縫 長 約0.7m 寬約0.1mm
			
編號 33	說明 A6-2區B棟14樓B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 34	說明 A6-2區B棟14樓B05-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2區B棟14樓B05-客廳牆裂縫 長 約1m 寬約0.1mm	編號 36	說明 A6-2區B棟14樓B05-客廳牆裂縫 長 約1.5m 寬約0.1mm
			

編號 37	說明 A6-2區B棟14樓B05-廚房全景，目視 無損壞	編號 38	說明 A6-2區B棟14樓B05-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6-2區B棟14樓B05-廚房頂版，目視 無損壞	編號 40	說明 A6-2區B棟14樓B05-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 41	說明 A6-2區B棟14樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 42	說明 A6-2區B棟14樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 43	說明 A6-2區B棟14樓B06-臥室牆裂縫長約1m寬約0.1mm	編號 44	說明 A6-2區B棟14樓B06-客廳全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6-2區B棟14樓B06-浴廁全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6-2區B棟14樓B06-臥室牆裂縫長約0.5m寬約0.1mm
			
編號 47	說明 A6-2區B棟14樓B06-廚房全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6-2區B棟14樓B06-陽台頂版，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B06 浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 3m 寬約 0.1mm	編號 52	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 4m 寬約 0.1mm
			
編號 53	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 54	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 0.7m 寬約 0.1mm
			


編號 55	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 56	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm	編號 58	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07 客廳牆裂縫 長 約 1.5m 寬約 0.1mm
			
編號 59	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 4.5m 寬約 0.1mm	編號 60	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞
			

編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-陽台頂版，目視 無損壞	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 14 樓公共空間梯廳頂版， 目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 67	說明 A6-2區B棟14樓公共空間梯廳全景，目視無損壞	編號 68	說明 A6-2區B棟14樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6-2區B棟14樓公共空間梯廳管道間全景，目視無損壞	編號 70	說明 A6-2區B棟14樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約0.5*1.5m 寬約0.1mm
			
編號 71	說明 A6-2區B棟14樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約1.5*3m 寬約0.1mm	編號 72	說明 A6-2區B棟14樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約1.5*2m 寬約0.1mm
			

編號	說明	A6 2 區 B 棟 14 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 長約 1*2.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	
73					
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	



十三層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟13F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水油污或白華	
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.4	0.1		B01-主臥室牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-主臥室牆現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.4	0.1		B01-臥室牆現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.2	0.1		B01-臥室牆現況
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1	0.1		B01-客廳牆現況
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-客廳牆現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走廊頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.4	0.1		B02-臥室牆現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		(	2.5	0.1		B02-客廳牆現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-臥室全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-陽台頂版現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟13F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B02-廚房頂版現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B02-浴廁頂版現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.2	0.1	B03-主臥室牆現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	4	0.1	B03-主臥室牆現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-浴廁全景
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.9	0.1	B03-臥室牆現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2.5	0.1	B03-臥室牆現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					BC3-浴廁全景
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.2	0.1	BC3-臥室牆現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.7	0.1	BC3-客廳牆現況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.1	B03-客廳牆現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-廚房全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-陽台頂版現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-廚房頂版現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-走道頂版現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-浴廁頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-浴廁頂版現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1	0.1	B05-主臥室牆現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	3.5	0.1	B05-主臥室牆現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	2	0.1	B05-臥室牆現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟13F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	1	0.1		B05-臥室牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	2	0.1		B05-臥室牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.5	0.1		B05-客廳牆現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.1		B05-客廳牆現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-陽台頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-走廊頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	2.5	0.1		B06-臥室牆現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	0.5	0.1		B06-客廳牆現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-臥室全景
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁全景
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房全景
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-陽台頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟13F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	0.8	0.1		B07-主臥室牆現況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-主臥室牆現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	0.8	0.1		B07-臥室牆現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	0.3	0.1		B07-臥室角現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	2.1	0.1		B07-客廳牆現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-客廳牆現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房全景
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-陽台頂版現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-走廊頂版現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁頂版現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳頂版現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室頂版現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳管道間全景
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*2	0.1	1	樓梯牆現況
80	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損




編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 0.4m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 0.4m 寬約 0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 1.2m 寬約 0.1mm
			


編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-廚房全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-陽台頂版，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-廚房頂版，目視無損壞	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-走道頂版，目視無損壞
			

編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 1.4m 寬約 0.1mm	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B02-客廳牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B02-浴廁全景，目視 無損壞	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B02-廚房全景，目視 無損壞
			

編號 19	說明 A6-2區B棟13樓B02-臥室全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6-2區B棟13樓B02-陽台頂版，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6-2區B棟13樓B02-廚房頂版，目視無損壞	編號 22	說明 A6-2區B棟13樓B02-浴廁頂版，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6-2區B棟13樓B03-主臥室牆裂縫長約1.2m寬約0.1mm	編號 24	說明 A6-2區B棟13樓B03-主臥室牆裂縫長約4m寬約0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 現況及裂損



編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞	編號 26	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 0.9m 寬約 0.1mm
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 28	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 29	說明 A6 2 區 B 棟 13 樓 B03 臥室牆裂縫 長 約 1.2m 寬約 0.1mm	編號 30	說明 A6 2 區 B 棟 13 樓 B03 客廳牆裂縫 長 約 0.7m 寬約 0.1mm
			

編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B03-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B03-陽台頂版，目視無損壞	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B03-廚房頂版，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B03-走道頂版，目視無損壞	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B03-浴廁頂版，目視無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 37	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 38	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05 主臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm
			
編號 39	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05 主臥室牆裂縫 長約 3.5m 寬約 0.1mm	編號 40	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm
			
編號 41	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm	編號 42	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm
			




編號 43	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 44	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 4m 寬約 0.1mm
			
編號 45	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-浴廁全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-廚房全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-陽台頂版，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05 廚房頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 53	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 54	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B06 客廳牆裂縫 長 約 0.5m 寬約 0.1mm
			



臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片—現況及裂損

編號 55	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B06-臥室全景，目視 無損壞	編號 56	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B06-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B06-廚房全景，目視 無損壞	編號 58	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 59	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞	編號 60	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 61	說明	A6-2 區 B 棟 13 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 62	說明	A6-2 區 B 棟 13 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
					
編號 63	說明	A6-2 區 B 棟 13 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 64	說明	A6-2 區 B 棟 13 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 0.3m 寬約 0.1mm
					
編號 65	說明	A6 2 區 B 棟 13 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 2.1m 寬約 0.1mm	編號 66	說明	A6-2 區 B 棟 13 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
					

編號 67	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B07-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 13 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞
			

編號 73	說明 A6-2區B棟13樓B07-浴廁頂版，目視無損壞	編號 74	說明 A6-2區B棟13樓B07-浴廁頂版，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6-2區B棟13樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞	編號 76	說明 A6-2區B棟13樓公共空間梯廳全景，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6-2區B棟13樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞	編號 78	說明 A6-2區B棟13樓公共空間梯廳管道間全景，目視無損壞
			

編號	說明	A6-2 區 B 棟 13 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 長約 1*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	
79					
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	



十二層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟12F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.3	0.1		B01-主臥室牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-主臥室牆現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.5	0.1		B01-臥室牆現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-臥室牆現況
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.8	0.1		B01-臥室牆現況
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.5	0.1		B01-客廳牆現況
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-客廳牆現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走道頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	2.1	0.1		B02-臥室牆現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.3	0.1		B02-客廳牆現況
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.7	0.1		B02-臥室牆現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟12F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-陽台頂版現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房頂版現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁頂版現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊘	2	0.1		B03-主臥室牆現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4.5	0.1		B03-主臥室牆現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊘	1.4	0.1		B03-臥室牆現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊘	2	0.1		B03-臥室牆現況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊘	1.2	0.1		B03-客廳牆現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5	0.1		B03-客廳牆現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房頂版現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-陽台頂版現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房頂版現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-走廊頂版現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊘	1.5	0.1		B05-主臥室牆現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4.5	0.1		B05-主臥室牆現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊘	1.5	0.1		B05-臥室牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟12F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B05-臥室牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	2.7	0.1		B05-臥室牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	0.8	0.1		B05-客廳牆現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B05-客廳牆現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-陽台頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-走道頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁頂版現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	1.4	0.1		B06-臥室牆現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B06-臥室牆現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	0.8	0.1		B06-客廳牆現況
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	0.7	0.1		B06-臥室牆現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					2	B06-臥室頂版
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁全景
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-廚房頂版現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：


臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月14日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟12F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B06-浴廁頂版現況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.3	0.1	B07-主臥室牆現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	B07-主臥室牆現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.6	0.1	B07-臥室牆現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	B07-臥室牆現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.4	0.1	B07-臥室牆現況
67	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.2	0.1	B07-客廳牆現況
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1	B07-客廳牆現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-浴廁全景
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-浴廁全景
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-廚房全景
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-陽台頂版現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-廚房頂版現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-走道頂版現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-浴廁頂版現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B07-浴廁頂版現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳頂版現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳全景
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室頂版現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳管道間全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 1.5m 寬約 0.1mm	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01 臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 1.8m 寬約 0.1mm	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-客廳牆裂縫 長 約 1.5m 寬約 0.1mm
			


編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-客廳牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01 廚房全景，目視 無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-陽台頂版，目視 無損壞	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-廚房頂版，目視 無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-走道頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 2.1m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B02-客廳牆裂縫 長 約 0.3m 寬約 0.1mm	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 0.7m 寬約 0.1mm
			


編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B02-浴廁全景，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B02-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B02 陽台頂版，目視 無損壞	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B02-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損


編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B03 主臥室牆裂縫 長約 4.5m 寬約 0.1mm	編號 26	說明 A6 2 區 B 棟 12 樓 B03 臥室牆裂縫 長 約 1.4m 寬約 0.1mm
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm	編號 28	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B03-客廳牆裂縫 長 約 1.2m 寬約 0.1mm
			
編號 29	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B03 客廳牆裂縫 長 約 3.5m 寬約 0.1mm	編號 30	說明 A6 2 區 B 棟 12 樓 B03 浴廁全景，目視 無損壞
			

編號 31	說明 A6-2區B棟12樓B03-浴廁全景，目視 無損壞	編號 32	說明 A6-2區B棟12樓B03-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6-2區B棟12樓B03-陽台頂版，目視 無損壞	編號 34	說明 A6-2區B棟12樓B03-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2區B棟12樓B03 走道頂版，目視 無損壞	編號 36	說明 A6-2區B棟12樓B03 浴廁頂版，目視 無損壞
			



臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 37	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B03-浴廁頂版：目視 無損壞	編號 38	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm
					
編號 39	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 4.5m 寬約 0.1mm	編號 40	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 1.5m 寬約 0.1mm
					
編號 41	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 42	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 2.7m 寬約 0.1mm
					

編號 43	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 44	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B05 客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 45	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-浴廁全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6 2 區 B 棟 12 樓 B05-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-廚房全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-陽台頂版，目視無損壞
			



編號 49	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-廚房頂版，目視 無損壞	編號 50	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-走道頂版，目視 無損壞
					
編號 51	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 52	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞
					
編號 53	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 1.4m 寬約 0.1mm	編號 54	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B06-臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 55	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B06-客廳牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 56	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B06-臥室牆裂縫 長約 0.7m 寬約 0.1mm
			
編號 57	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B06-臥室頂版，粉刷層脫落	編號 58	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B06 浴廁全景，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B06-廚房頂版，目視無損壞	編號 60	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B06-廚房頂版，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損


編號 61	說明 A6 2 區 B 棟 12 樓 B06 浴廁頂版，目視 無損壞	編號 62	說明 A6 2 區 B 棟 12 樓 B07 主臥室牆裂縫 長約 1.3m 寬約 0.1mm
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 12 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 0.6m 寬約 0.1mm
			
編號 65	說明 A6 2 區 B 棟 12 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 66	說明 A6 2 區 B 棟 12 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 0.4m 寬約 0.1mm
			

編號 67	說明 A6-2區B棟12樓B07-客廳牆裂縫 長約0.2m 寬約0.1mm	編號 68	說明 A6-2區B棟12樓B07-客廳牆裂縫 長約5m 寬約0.1mm
			
編號 69	說明 A6-2區B棟12樓B07-浴廁全景，目視無損壞	編號 70	說明 A6-2區B棟12樓B07-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6-2區B棟12樓B07 廚房全景，目視無損壞	編號 72	說明 A6-2區B棟12樓B07-陽台頂版，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 73	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞	編號 74	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞
					
編號 75	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 76	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞
					
編號 77	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓公共空間梯廳頂版， 目視無損壞	編號 78	說明	A6-2 區 B 棟 12 樓公共空間梯廳全景， 目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
79	A6-2 區 B 棟 12 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞	80	A6-2 區 B 棟 12 樓公共空間梯廳管道間全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



十一層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟11F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 浮水油污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1	0.1		B01-主臥室牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	1.1		B01-主臥室牆現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	2	2.1		B01-臥室牆現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	2.4	3.1		B01-臥室牆現況
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.8	4.1		B01-客廳牆現況
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	5.1		B01-客廳牆現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房全景
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-陽台頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-走道頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1	0.1		B02-臥室牆現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-客廳全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-臥室全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-陽台頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟11F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02 廚房頂版 現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁頂版 現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1		B03 主臥室牆 現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B03-主臥室牆 現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-臥室全景
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.9	0.1		B03-臥室牆現 況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-客廳全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 浴廁全景
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 廚房全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 陽台頂版 現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-廚房頂版 現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-走道頂版 現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版 現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版 現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1		B05 主臥室牆 現況，龜裂
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B05-主臥室牆 現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1		B05-臥室牆現 況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1		B05 臥室牆現 況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.4	0.1		B05 臥室牆現 況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟11F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.6	0.1		B05-客廳牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.1		B05-客廳牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*2.5	0.1		B05-客廳牆現況，滲水痕跡
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B05-浴廁全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B05-浴廁全景
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B05-陽台頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B05-廚房頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B05-走道頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B05-浴廁頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B05-浴廁頂版現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	3.3	0.1		B06-臥室牆現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.8	0.1		B06-客廳牆現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.6	0.1		B06-臥室牆現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B06-浴廁全景
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B06-廚房全景
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B06-陽台頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B06-廚房頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B06-浴廁頂版現況
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.3	0.1		B07-主臥室牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國104年07月21日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟11F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1		B07-主臥室牆現況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.5	0.1		B07-臥室牆現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.4	0.1		B07-臥室牆現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	2.3	0.1		B07-客廳牆現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-客廳牆現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房全景
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-陽台頂版現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房頂版現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-走道頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳頂版現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室頂版現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳管道間全景
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*3	0.1	1	樓梯牆現況
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*3	0.1	1	樓梯牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												


編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01 主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 2.4m 寬約 0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01-客廳牆裂縫 長 約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01-客廳牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			



編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01-廚房全景，目視 無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01-廚房頂版，目視 無損壞	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B01-走道頂版，目視 無損壞
			

編號 13	說明 A6-2區B棟11樓B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2區B棟11樓B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 15	說明 A6-2區B棟11樓B02-臥室牆裂縫長 約1m寬約0.1mm	編號 16	說明 A6-2區B棟11樓B02-客廳全景，目視 無損壞
			
編號 17	說明 A6-2區B棟11樓B02臥室全景，目視 無損壞	編號 18	說明 A6-2區B棟11樓B02-浴廁全景，目視 無損壞
			



編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B02-廚房全景，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B02-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B02-廚房頂版，目視 無損壞	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			

編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-臥室全景，目視 無損壞	編號 26	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 0.9m 寬約 0.1mm
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-客廳全景，目視 無損壞	編號 28	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 29	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞	編號 30	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-廚房全景，目視 無損壞
			

編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-陽台頂版，目視 無損壞	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-走道頂版，目視 無損壞	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 1.4m 寬約 0.1mm，龜裂
			


編號 37	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm	編號 38	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B05 臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm
					
編號 39	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B05 臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm	編號 40	說明	A6 2 區 B 棟 11 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 2.4m 寬約 0.1mm
					
編號 41	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B05-客廳牆裂縫 長 約 1.6m 寬約 0.1mm	編號 42	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B05-客廳牆裂縫 長 約 4m 寬約 0.1mm
					

編號 43	說明 A6 2區B棟11樓B05 客廳牆裂縫 長約1*2.5m 寬約0.1mm，滲水痕跡	編號 44	說明 A6 2區B棟11樓B05 浴廁全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6-2區B棟11樓B05-浴廁全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6-2區B棟11樓B05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6 2區B棟11樓B05 陽台頂版，目視無損壞	編號 48	說明 A6 2區B棟11樓B05 廚房頂版，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6-2區B棟11樓B05-走道頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2區B棟11樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2區B棟11樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2區B棟11樓B06-臥室牆裂縫 長 約3.3m 寬約0.1mm
			
編號 53	說明 A6-2區B棟11樓B06-客廳牆裂縫 長 約0.8m 寬約0.1mm	編號 54	說明 A6-2區B棟11樓B06-臥室牆裂縫 長 約0.6m 寬約0.1mm
			

編號 55	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B06-浴廁全景，目視 無損壞	編號 56	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B06-廚房全景，目視 無損壞
					
編號 57	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞	編號 58	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞
					
編號 59	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 60	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 0.5m 寬約 0.1mm
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 1.4m 寬約 0.1mm	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 2.3m 寬約 0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-客廳牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-浴廁全景：目視 無損壞
			

編號	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞
67			68		
					


編號	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-陽台頂版，目視 無損壞	編號	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞
69			70		
					

編號	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞	編號	說明	A6-2 區 B 棟 11 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞
71			72		
					

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓 B07 浴廁頂版，目視無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓公共空間梯廳管道間全景，目視無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 11 樓公共空間樓梯牆細微裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號	說明	編號	說明
79	A6-2 區 B 棟 11 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm		
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



十層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟10F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0*2	0.1	1	樓梯牆現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-			B01-主臥室全景
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1		B01-臥室牆現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.9	0.1		B01-臥室牆現況
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1		B01-客廳牆現況
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B01-客廳牆現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-客廳全景
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走廊頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.8	0.1		B02-臥室牆現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B02-臥室牆現況
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B02-客廳牆現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-臥室全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟10F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B02-廚房全景
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B02-陽台頂版 現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B02-廚房頂版 現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B02-浴廁頂版 現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.3	0.1	B03-主臥室牆 現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	B03-主臥室牆 現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.2	0.1	B03-臥室牆現 況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	B03-臥室牆現 況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.5	0.1	B03-臥室牆現 況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.2	0.1	B03-客廳牆現 況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	B03-客廳牆現 況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-	B03-浴廁全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-	B03-浴廁全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-	B03-廚房全景
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-	B03-陽台頂版 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-	B03-廚房頂版 現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-	B03-走道頂版 現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-	B03-浴廁頂版 現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-	B03-浴廁頂版 現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.7	0.1	B05-主臥室牆 現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟10F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉剝層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B05-主臥室牆 現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.4	0.1		B05-臥室牆現 況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B05-臥室牆現 況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	2.3	0.1		B05-臥室牆現 況
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.9	0.1		B05-客廳牆現 況
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.1		B05-客廳牆現 況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房全景
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-陽台頂版 現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房頂版 現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-走道頂版 現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版 現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版 現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.7	0.1		B06-臥室牆現 況
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B06-臥室牆現 況
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B06-客廳牆現 況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-臥室全景
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁全景
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟10F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-陽台頂版現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房頂版現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁頂版現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.8	0.1		B07-主臥室牆現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-主臥室牆現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1	0.1		B07-臥室牆現況
67	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1		B07-臥室牆現況
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	1.4	0.1		B07-臥室牆現況
69	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✕	4	0.1		B07-客廳牆現況
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B07-客廳牆現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房全景
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-陽台頂版現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房頂版現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-走道頂版現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳頂版現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國104年07月21日






標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟10F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室頂版現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯臺管道間全景
83	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*3	0.1	1	樓梯牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐								

編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 長約 2.0*2m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B01-主臥室全景，目 視無損壞
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 0.7m 寬約 0.1mm	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B01-臥室牆裂縫 長 約 0.9m 寬約 0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B01-客廳牆裂縫 長 約 0.7m 寬約 0.1mm	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B01-客廳牆裂縫 長 約 5m 寬約 0.1mm
			



編號 7	說明 A6 2 區 B 棟 10 樓 B01 客廳全景，目視 無損壞	編號 8	說明 A6 2 區 B 棟 10 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B01-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B01-陽台頂版，目視 無損壞	編號 12	說明 A6 2 區 B 棟 10 樓 B01 廚房頂版，目視 無損壞
			



編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B01-走道頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 16	說明 A6 2 區 B 棟 10 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 1.8m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B02-臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B02-客廳牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			


編號 19	說明 A6-2區B棟10樓B02-臥室全景，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2區B棟10樓B02-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 21	說明 A6-2區B棟10樓B02-廚房全景，目視 無損壞	編號 22	說明 A6-2區B棟10樓B02-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 23	說明 A6-2區B棟10樓B02-廚房頂版，目視 無損壞	編號 24	說明 A6-2區B棟10樓B02-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B03-主臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號 26	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B03 主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B03 臥室牆裂縫 長 約 0.2m 寬約 0.1mm	編號 28	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 29	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B03-臥室牆裂縫 長 約 1.5m 寬約 0.1mm	編號 30	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B03-客廳牆裂縫 長 約 0.2m 寬約 0.1mm
			



編號 31	說明 A6-2區B棟10樓B03-客廳牆裂縫長約2.5m寬約0.1mm	編號 32	說明 A6-2區B棟10樓B03-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6-2區B棟10樓B03-浴廁全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6-2區B棟10樓B03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6-2區B棟10樓B03-陽台頂版，目視無損壞	編號 36	說明 A6-2區B棟10樓B03-廚房頂版，目視無損壞
			


編號 37	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B03-走道頂版，目視 無損壞	編號 38	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 40	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 1.7m 寬約 0.1mm
			
編號 41	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm	編號 42	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-臥室牆裂縫 長 約 1.4m 寬約 0.1mm
			

編號 43	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 44	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-臥室牆裂縫 長約 2.3m 寬約 0.1mm
					
編號 45	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 0.9m 寬約 0.1mm	編號 46	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 7.5m 寬約 0.1mm
					
編號 47	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-浴廁全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-浴廁全景，目視無損壞
					

編號 49	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-廚房全景，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-廚房頂版，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 53	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 54	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損


編號 55	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B06-臥室牆裂縫 長約 0.7m 寬約 0.1mm	編號 56	說明	A6 2 區 B 棟 10 樓 B06 臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
					
編號 57	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B06-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 58	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B06-浴廁全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6 2 區 B 棟 10 樓 B06 廚房全景，目視無損壞
					

編號 61	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞	編號 62	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞
					
編號 63	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 64	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B07 主臥室牆裂縫 長約 1.8m 寬約 0.1mm
					
編號 65	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 66	說明	A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 67	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-臥室牆裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-臥室牆裂縫 長約 1.4m 寬約 0.1mm
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-客廳牆裂縫 長約 4m 寬約 0.1mm	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-客廳牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-浴廁全景，目視無損壞	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-浴廁全景，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 79	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞	編號 80	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞
			
編號 81	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞	編號 82	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓公共空間梯廳管道間全景，目視無損壞
			
編號 83	說明 A6-2 區 B 棟 10 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 1.5*3m 寬約 0.1mm	編號	說明
			



九層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟9F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.2	0.1		B01-主臥室牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B01-主臥室牆現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-臥室全景
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-臥室全景
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐			2.5	0.1		B01-客廳牆現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-陽台頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-走道頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版現況
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.8	0.1		B02-臥室牆現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.3	0.1		B02-客廳牆現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-臥室全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-陽台頂版現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟9F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁頂版現況
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.1	0.1		B03-主臥室牆現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B03 主臥室牆現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 臥室全景
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.3	0.1		B03-臥室牆現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.8	0.1		B03-客廳牆現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B03 客廳牆現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-廚房全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-陽台頂版現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-廚房頂版現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-走廊頂版現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 浴廁頂版現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1		B05-主臥室牆現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B05-主臥室牆現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.4	0.1		B05-臥室牆現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1		B05-臥室牆現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.9	0.1		B05 客廳牆現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟9F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B05-客廳牆現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-陽台頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-走道頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版現況
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.3	0.1		B06-臥室牆現況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B06-臥室牆現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B06-客廳牆現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.7	0.1		B06-臥室牆現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁全景
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房全景
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-陽台頂版現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁頂版現況
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1		B07-主臥室牆現況
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.7	0.1		B07-臥室牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟9F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉剝層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水油污或白華
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.3	0.1		B07-臥室牆現況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	3.3	0.1		B07-客廳牆現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.4*0.8	0.1	2	B07-客廳牆現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-客廳牆現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07 廚房全景
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-陽台頂版現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房頂版現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-走廊頂版現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07 浴廁頂版現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳頂版現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室頂版現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳管道間全景
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*2.5	0.1	1	樓梯牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：


編號 1	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 0.2m 寬約 0.1mm	編號 2	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm
					
編號 3	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B01-臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B01-臥室全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 6	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B01-浴廁全景，目視無損壞
					



編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B01 浴廁全景，目視 無損壞	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B01-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B01-陽台頂版，目視 無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B01-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B01 走道頂版，目視 無損壞	編號 12	說明 A6 2 區 B 棟 9 樓 B01 浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B02-臥室牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B02-客廳牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B02-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B02-浴廁全景，目視 無損壞	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B02-廚房全景，目視 無損壞
			

編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B02 陽台頂版，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B02-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-主臥室牆裂縫 長 約 1.1m 寬約 0.1mm
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-主臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-臥室全景，目視 無損壞
			


編號 25	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號 26	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-客廳牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm
					
編號 27	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 28	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-浴廁全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-浴廁全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-廚房全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-陽台頂版，目視 無損壞	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B03 廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B03 走道頂版，目視 無損壞	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B05-主臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm
			

編號 37	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B05-主臥室牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm	編號 38	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B05-臥室牆裂縫 長約 0.4m 寬約 0.1mm
					
編號 39	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B05 臥室牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號 40	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 0.9m 寬約 0.1mm
					
編號 41	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 42	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓 B05-浴廁全景，目視無損壞
					


編號 43	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 44	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B05 廚房全景，目視 無損壞
			
編號 45	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B05-陽台頂版，目視 無損壞	編號 46	說明 A6 2 區 B 棟 9 樓 B05-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 47	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B05-走道頂版，目視 無損壞	編號 48	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 49	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B06-臥室牆裂縫 長約 1.3m 寬約 0.1mm
			
編號 51	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B06-臥室牆裂縫 長約 3m 寬約 0.1mm	編號 52	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B06-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 53	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B06-臥室牆裂縫 長約 0.7m 寬約 0.1mm	編號 54	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B06-浴廁全景，目視 無損壞
			


編號 55	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B06-廚房全景，目視 無損壞	編號 56	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞	編號 58	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 59	說明 A6 2 區 B 棟 9 樓 B07-主臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm	編號 60	說明 A6 2 區 B 棟 9 樓 B07-臥室牆裂縫 長約 0.7m 寬約 0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-客廳牆裂縫 長約 3.3m 寬約 0.1mm
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-客廳牆粉刷層脫落長約 0.4*0.8m 寬約 0.1mm	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-浴廁全景，目視無損壞	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-浴廁全景，目視無損壞
			

編號 67	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 9 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 73	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞	編號 74	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞
					
編號 75	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞	編號 76	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓公共空間梯廳管道間全景，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6-2 區 B 棟 9 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 1*2.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	
					



八層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟8F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 浮水灰污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*2	0.1	1	樓梯間現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*1.5	0.1	1	樓梯間現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1		B01-主臥室牆現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-主臥室牆現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01 臥室全景
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1		B01 臥室牆現況
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-客廳牆現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-陽台頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-走道頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.1		B02-臥室牆現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B02-臥室牆現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-客廳全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-臥室全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟8F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房全景
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-陽台頂版 現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房頂版 現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁頂版 現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐		甲	1.5	0.1		B03-主臥室牆 現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2.5	0.1		B03-主臥室牆 現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-臥室全景
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		甲	1.2	0.1		B03-臥室牆現 況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		甲	0.7	0.1		B03-客廳牆現 況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2.5	0.1		B03-客廳牆現 況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-陽台頂版 現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-廚房頂版 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-走道頂版 現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版 現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版 現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		甲	2	0.1		B05-主臥室牆 現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2.5	0.1		B05-主臥室牆 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日


標的物位址 浮洲合宜住宅A6區B棟8F												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊘	1	0.1		B05-臥室牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B05-臥室牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊘	2	0.1		B05-臥室牆現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊘	1.5	0.1		B05-客廳牆現況
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B05-客廳牆現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房全景
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-陽台頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-走道頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊘	0.4	0.1		B06-臥室牆現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊘	0.2	0.1		B06-客廳牆現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-臥室全景
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁全景
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房全景
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-陽台頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟8F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁頂版現況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-主臥室牆現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊥	0.9	0.1		B07-臥室牆現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊥	0.3	0.1		B07-臥室牆現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊥	2.4	0.1		B07-客廳牆現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-客廳牆現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房全景
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-陽台頂版現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-走廊頂版現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳頂版現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室頂版現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室全景
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*1.5		1	樓梯牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 1.5*1.5m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B01-臥室牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm
			



編號 7	說明 A6-2區B棟8樓B01-客廳牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm	編號 8	說明 A6-2區B棟8樓B01-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6-2區B棟8樓B01-浴廁全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6-2區B棟8樓B01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6-2區B棟8樓B01-陽台頂版，目視無損壞	編號 12	說明 A6-2區B棟8樓B01-廚房頂版，目視無損壞
			


編號 13	說明 A6 2 區 B 棟 8 樓 B01 走道頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6 2 區 B 棟 8 樓 B01 浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B02-臥室牆裂縫 長約 0.6m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B02-臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 18	說明 A6 2 區 B 棟 8 樓 B02 客廳全景，目視 無損壞
			



編號 19	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B02-臥室全景，目視 無損壞	編號 20	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B02-浴廁全景，目視 無損壞
					
編號 21	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B02-廚房全景，目視 無損壞	編號 22	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B02-陽台頂版，目視 無損壞
					
編號 23	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B02-廚房頂版，目視 無損壞	編號 24	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞
					


編號 25	說明	A6-2區B棟8樓B03-主臥室牆裂縫 長約1.5m 寬約0.1mm	編號 26	說明	A6-2區B棟8樓B03-主臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
					
編號 27	說明	A6-2區B棟8樓B03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明	A6-2區B棟8樓B03-臥室牆裂縫 長約1.2m 寬約0.1mm
					
編號 29	說明	A6-2區B棟8樓B03-客廳牆裂縫 長約0.7m 寬約0.1mm	編號 30	說明	A6-2區B棟8樓B03-客廳牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
					



編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B03 浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B03 廚房全景，目視 無損壞	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B03-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B03-廚房頂版，目視 無損壞	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B03-走道頂版，目視 無損壞
			


編號 37	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 38	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-主臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm	編號 40	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-主臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 41	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm	編號 42	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			

編號 43	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-臥室牆裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm	編號 44	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm
					
編號 45	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 46	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-浴廁全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-浴廁全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-廚房全景，目視無損壞
					


編號 49	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-陽台頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B05 廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-走道頂版，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 53	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 54	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B06-臥室牆裂縫 長約 0.4m 寬約 0.1mm
			


編號 55	說明 A6-2區B棟8樓B06-客廳牆裂縫 長約0.2m 寬約0.1mm	編號 56	說明 A6-2區B棟8樓B06-臥室全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6-2區B棟8樓B06-浴廁全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6-2區B棟8樓B06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6-2區B棟8樓B06-陽台頂版，目視無損壞	編號 60	說明 A6-2區B棟8樓B06-廚房頂版，目視無損壞
			

編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-主臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-臥室牆裂縫 長約 0.9m 寬約 0.1mm	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-客廳牆裂縫 長約 2.4m 寬約 0.1mm	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			

編號 67	說明 A6 2 區 B 棟 8 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞
			

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓公共空間梯廳管道間頂版，目視無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 8 樓公共空間排煙室全景，目視無損壞
			

編號	說明	A6-2 區 B 棟 8 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 長約 1.5*1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	
79					
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	



七層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區B棟7F													
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*3	0.1	1	樓梯牆現況	
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1	0.1		B01-主臥室牆現況	
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-主臥室牆現況	
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.9	0.1		B01-臥室牆現況	
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1		B01-臥室牆現況	
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.1	0.1		B01-臥室牆現況	
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.8	0.1		B01-客廳牆現況	
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B01-客廳牆現況	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景	
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房全景	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-陽台頂版現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房頂版現況	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-走道頂版現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版現況	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版現況	
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.3	0.1		B02-臥室牆現況	
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.15	0.1		B02-客廳牆現況	
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.7	0.1		B02-臥室牆現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁全景	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟7F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房全景
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-陽台頂版 現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房頂版 現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁頂版 現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.5	0.1		B03-主臥室牆 現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B03-主臥室牆 現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.5	0.1		B03-臥室牆現 況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B03-臥室牆現 況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.15	0.1		B03 臥室牆現 況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.5	0.1		B03-客廳牆現 況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B03-客廳牆現 況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 廚房全景
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-陽台頂版 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 廚房頂版 現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-走道頂版 現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版 現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版 現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B05 主臥室牆 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟7F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.2	0.1		B05-臥室牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1		B05-臥室牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.9	0.1		B05-臥室牆現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.1	0.1		B05-客廳牆現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐			2.5	0.1		B05-客廳牆現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房全景
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-陽台頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-走道頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	1.7	0.1		B06-臥室牆現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B06-臥室牆現況
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B06-客廳牆現況
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.2	0.1		B06-客廳牆現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-臥室全景
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁全景
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟7F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06 陽台頂版現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房頂版現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁頂版現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.1		B07-主臥室牆現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1		B07-主臥室牆現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1		B07-臥室牆現況
67	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B07-臥室牆現況
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.1	0.1		B07-臥室牆現況
69	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B07-客廳牆現況
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B07-客廳牆現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房全景
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07 陽台頂版現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房頂版現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-走廊頂版現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳頂版現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟7F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室頂版現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室全景
83	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.8	0.1	1	樓梯牆現況
84	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*3	0.1	1	樓梯牆現況
85	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*2	0.1	1	樓梯牆現況
86	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*2	0.1	1	樓梯牆現況
87	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*2	0.1	1	樓梯牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修





※其他事項：


編號 1	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 1.5*3m 寬約 0.1mm	編號 2	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm
					
編號 3	說明	A6 2 區 B 棟 7 樓 B01 主臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 4	說明	A6 2 區 B 棟 7 樓 B01-臥室牆裂縫 長約 0.9m 寬約 0.1mm
					
編號 5	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓 B01-臥室牆裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm	編號 6	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓 B01-臥室牆裂縫 長約 1.1m 寬約 0.1mm
					

編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B01 浴廁全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B01-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B01-廚房全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B01 陽台頂版，目視無損壞
			


編號 13	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓 B01-廚房頂版，目視 無損壞	編號 14	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓 B01-走道頂版，目視 無損壞
					
編號 15	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓 B01 浴廁頂版，目視 無損壞	編號 16	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
					
編號 17	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓 B02-臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號 18	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓 B02-客廳牆裂縫 長約 0.15m 寬約 0.1mm
					


編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B02-臥室牆裂縫 長約 0.7m 寬約 0.1mm	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B02-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B02-廚房全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B02 陽台頂版，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B02-廚房頂版，目視無損壞	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B02-浴廁頂版，目視無損壞
			

編號 25	說明 A6-2區B棟7樓B03-主臥室牆裂縫 長約0.5m 寬約0.1mm	編號 26	說明 A6-2區B棟7樓B03-主臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 27	說明 A6-2區B棟7樓B03-臥室牆裂縫 長約0.5m 寬約0.1mm	編號 28	說明 A6-2區B棟7樓B03-臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 29	說明 A6-2區B棟7樓B03-臥室牆裂縫 長約0.15m 寬約0.1mm	編號 30	說明 A6-2區B棟7樓B03-客廳牆裂縫 長約1.5m 寬約0.1mm
			

編號 31	說明 A6-2區B棟7樓B03 客廳牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm	編號 32	說明 A6-2區B棟7樓B03-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6-2區B棟7樓B03-浴廁全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6-2區B棟7樓B03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6-2區B棟7樓B03-陽台頂版，目視無損壞	編號 36	說明 A6-2區B棟7樓B03 廚房頂版，目視無損壞
			


編號 37	說明 A6 2區B棟7樓B03 走道頂版，目視 無損壞	編號 38	說明 A6 2區B棟7樓B03 浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6-2區B棟7樓B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 40	說明 A6-2區B棟7樓B05-主臥室牆裂縫 長 約3m 寬約0.1mm
			
編號 41	說明 A6 2區B棟7樓B05 臥室牆裂縫 長約 1.2m 寬約0.1mm	編號 42	說明 A6-2區B棟7樓B05-臥室牆裂縫 長約 1.5m 寬約0.1mm
			




編號 43	說明 A6-2區B棟7樓B05-臥室牆裂縫 長約0.9m 寬約0.1mm	編號 44	說明 A6-2區B棟7樓B05-客廳牆裂縫 長約0.1m 寬約0.1mm
			
編號 45	說明 A6-2區B棟7樓B05-客廳牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm	編號 46	說明 A6-2區B棟7樓B05-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6-2區B棟7樓B05-浴廁全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6-2區B棟7樓B05-廚房全景，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B05-陽台頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B05 廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B05-走道頂版，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 53	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B05 浴廁頂版，目視 無損壞	編號 54	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B06 臥室牆裂縫 長約 1.7m 寬約 0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 55	說明 A6-2區B棟7樓B06-臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm	編號 56	說明 A6-2區B棟7樓B06-客廳牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 57	說明 A6-2區B棟7樓B06-客廳牆裂縫 長約0.2m 寬約0.1mm	編號 58	說明 A6-2區B棟7樓B06-臥室全景，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6-2區B棟7樓B06-浴廁全景，目視無損壞	編號 60	說明 A6-2區B棟7樓B06 廚房全景，目視無損壞
			

編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B07 主臥室牆裂縫 長 約 1.2m 寬約 0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B07-主臥室牆裂縫 長 約 2m 寬約 0.1mm	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B07-臥室牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm
			


編號 67	說明 A6-2區B棟7樓B07-臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 68	說明 A6-2區B棟7樓B07-臥室牆裂縫 長約 1.1m 寬約 0.1mm
			
編號 69	說明 A6-2區B棟7樓B07-客廳牆裂縫 長約 3m 寬約 0.1mm	編號 70	說明 A6-2區B棟7樓B07-客廳牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm
			
編號 71	說明 A6-2區B棟7樓B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 72	說明 A6-2區B棟7樓B07-浴廁全景，目視 無損壞
			

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B07-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 79	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞	編號 80	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞
			
編號 81	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞	編號 82	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓公共空間梯廳管道間全景，目視無損壞
			
編號 83	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 84	說明 A6-2 區 B 棟 7 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
			

編號	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 長約 2*2m 寬約 0.1mm
85			86		
					
編號	說明	A6-2 區 B 棟 7 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 長約 2*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	
87					
					
編號	說明		編號	說明	



六層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟6F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*2	0.1	1	樓梯牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*2	0.1	1	樓梯牆現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	0.6	0.1		封煙室牆現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		11	5	0.1		B01 主臥室牆 現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-臥室全景
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		11	0.2	0.1		B01-臥室牆現 況
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐		11	5	0.1		B01 客廳牆現 況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01 浴廁全景
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-陽台頂版 現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房頂版 現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-走道頂版 現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版 現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版 現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		11	2.5	0.1		B02-臥室牆現 況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐		11	4	0.1		B02 臥室牆現 況
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐		11	4	0.1		B02-客廳牆現 況
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐		11	0.4	0.1		B02-客廳牆現 況
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐		11	0.2	0.1		B02-臥室牆現 況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟6F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁全景
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房全景
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-陽台頂版現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房頂版現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁頂版現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.1		B03-臥室牆現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-臥室全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 臥室全景
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.1		B03-客廳牆現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 浴廁全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-廚房全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-陽台頂版現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 廚房頂版現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-走道頂版現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.1		B05-臥室牆現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.5	0.1		B05-臥室牆現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.1		B05-臥室牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟6F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-臥室全景
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5.5	0.1		B05-客廳牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.6	0.1		B05-客廳牆現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-陽台頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-走道頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.8	0.1		B06-臥室牆現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-客廳全景
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-臥室全景
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁全景
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房全景
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-陽台頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁頂版現況
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.1	0.1		B07-主臥室牆現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修




※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟6F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水異污或白華
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	2.5	0.1		B07-臥室牆現況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.3	0.1		B07-臥室牆現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.9	0.1		B07-臥室牆現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	2.5	0.1		B07-客廳牆現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.1		B07-客廳牆現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房全景
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-陽台頂版現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房頂版現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-走道頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳頂版現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室頂版現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳管道間全景
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.4	0.1		排煙室牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												



編號 1	說明	A6-2 區 B 棟 6 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 2*2m 寬約 0.1mm	編號 2	說明	A6-2 區 B 棟 6 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
					
編號 3	說明	A6-2 區 B 棟 6 樓公共空間排煙室牆裂縫 長約 0.6m 寬約 0.1mm	編號 4	說明	A6-2 區 B 棟 6 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm
					
編號 5	說明	A6-2 區 B 棟 6 樓 B01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6-2 區 B 棟 6 樓 B01-臥室牆裂縫 長約 0.2m 寬約 0.1mm
					


編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B01-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B01 浴廁全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B01 廚房全景，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B01-陽台頂版，目視無損壞	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B01-廚房頂版，目視無損壞
			



編號 13	說明 A6-2區B棟6樓B01-走道頂版，目視無損壞	編號 14	說明 A6-2區B棟6樓B01 浴廁頂版，目視無損壞
			
編號 15	說明 A6-2區B棟6樓B01-浴廁頂版，目視無損壞	編號 16	說明 A6-2區B棟6樓B02-臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2區B棟6樓B02-臥室牆裂縫 長約4m 寬約0.1mm	編號 18	說明 A6-2區B棟6樓B02 客廳牆裂縫 長約4m 寬約0.1mm
			

編號 19	說明 A6-2區B棟6樓B02-客廳牆裂縫 長約0.4m 寬約0.1mm	編號 20	說明 A6-2區B棟6樓B02-臥室牆裂縫 長約0.2m 寬約0.1mm
			
編號 21	說明 A6-2區B棟6樓B02 浴廁全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6-2區B棟6樓B02-廚房全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6-2區B棟6樓B02-陽台頂版，目視無損壞	編號 24	說明 A6-2區B棟6樓B02-廚房頂版，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 26	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B03-主臥室牆裂縫 長 約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B03 臥室全景，目視 無損壞	編號 28	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B03-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 29	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B03-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 30	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B03 浴廁全景，目視 無損壞
			




編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B03-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B03-陽台頂版，目視 無損壞	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B03-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B03-走道頂版，目視 無損壞	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 37	說明 A6-2區B棟6樓B03-浴廁頂版，目視無損壞	編號 38	說明 A6-2區B棟6樓B05-主臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 39	說明 A6-2區B棟6樓B05-臥室牆裂縫 長約0.5m 寬約0.1mm	編號 40	說明 A6-2區B棟6樓B05-臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 41	說明 A6-2區B棟6樓B05 臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6-2區B棟6樓B05 客廳牆裂縫 長約5.5m 寬約0.1mm
			

編號 43	說明 A6-2區B棟6樓B05 客廳牆裂縫 長約0.6m 寬約0.1mm	編號 44	說明 A6-2區B棟6樓B05 浴廁全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6-2區B棟6樓B05-浴廁全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6-2區B棟6樓B05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6-2區B棟6樓B05-陽台頂版，目視無損壞	編號 48	說明 A6-2區B棟6樓B05-廚房頂版，目視無損壞
			


編號 49	說明 A6-2區B棟6樓B05-走道頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2區B棟6樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2區B棟6樓B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2區B棟6樓B06-臥室牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm
			
編號 53	說明 A6-2區B棟6樓B06 客廳全景，目視 無損壞	編號 54	說明 A6-2區B棟6樓B06-臥室全景，目視 無損壞
			

編號 55	說明 A6-2區B棟6樓B06-浴廁全景，目視 無損壞	編號 56	說明 A6-2區B棟6樓B06-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6-2區B棟6樓B06-陽台頂版，目視 無損壞	編號 58	說明 A6-2區B棟6樓B06-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 59	說明 A6-2區B棟6樓B06 浴廁頂版，目視 無損壞	編號 60	說明 A6-2區B棟6樓B07-主臥室牆裂縫 長 約 1.1m 寬約 0.1mm
			

編號 61	說明 A6-2區B棟6樓B07-主臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm	編號 62	說明 A6-2區B棟6樓B07-臥室牆裂縫 長約0.3m 寬約0.1mm
			
編號 63	說明 A6-2區B棟6樓B07-臥室牆裂縫 長約0.9m 寬約0.1mm	編號 64	說明 A6-2區B棟6樓B07-客廳牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2區B棟6樓B07-客廳牆裂縫 長約4m 寬約0.1mm	編號 66	說明 A6-2區B棟6樓B07-浴廁全景，目視無損壞
			

編號 67	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B07-陽台頂版，目視 無損壞	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6 2 區 B 棟 6 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞	編號 76	說明 A6 2 區 B 棟 6 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓公共空間排煙室全景，目視無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 6 樓公共空間排煙室牆裂縫
			



五層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟5F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-主臥室牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-主臥室全景
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-臥室全景
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B01-客廳牆現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-客廳牆現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房全景
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-陽台頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-陽台頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版現況
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.8	0.1		B02-臥室牆現況
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B02-臥室牆現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.8	0.1		B02-客廳牆現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.8	0.1		B02-臥室牆現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-陽台頂版現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房頂版現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟5F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁頂版 現況
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B03-主臥室牆 現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.4	0.1		B03 臥室牆現 況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.1		B03 臥室牆現 況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.2*0.3	0.1	B03-臥室牆現況，輕質RC，混凝土剝落 或鋼筋外露鏽蝕	
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.35	0.1		B03-臥室牆現 況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.5	0.1		B03 客廳牆現 況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.1		B03-客廳牆現 況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-廚房全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-陽台頂版 現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-廚房頂版 現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-走道頂版 現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 浴廁頂版 現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.3	0.1		B05-主臥室牆 現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1		B05-主臥室牆 現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.8	0.1		B05-臥室牆現 況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.1		B05 臥室牆現 況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟5F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-臥室全景
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6.5	0.1		B05-客廳牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6*0.8	0.1		B05-臥室牆現況，滲水痕跡
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			-	-		B05-走廊全景，外壁破裂(輕隔間)
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-陽台頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-走廊頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.15	0.1		B06-臥室牆現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B06-臥室牆現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B06-客廳牆現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-臥室全景
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁全景
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房全景
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-陽台頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房頂版現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟5F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁頂版現況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4.5	0.1		B07-主臥室牆現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.1		B07-臥室牆現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	0.1	0.1		B07-臥室牆現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	2.2	0.2		B07-客廳牆現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6.5	0.1		B07 客廳牆現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房全景
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-陽台頂版現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07 走道頂版現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07 浴廁頂版現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳頂版現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室頂版現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室全景
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	0.8	0.1		樓梯牆現況
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5*3	0.1		樓梯牆現況，龜裂
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												


編號 1	說明 A6-2區B棟5樓B01-主臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm	編號 2	說明 A6-2區B棟5樓B01-臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2區B棟5樓B01 臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明 A6-2區B棟5樓B01 客廳牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2區B棟5樓B01-浴廁全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6-2區B棟5樓B01-浴廁全景，目視無損壞
			


編號 7	說明 A6-2區B棟5樓B01-廚房全景，目視 無損壞	編號 8	說明 A6-2區B棟5樓B01-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 9	說明 A6-2區B棟5樓B01-廚房頂版，目視 無損壞	編號 10	說明 A6-2區B棟5樓B01-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 11	說明 A6-2區B棟5樓B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 12	說明 A6-2區B棟5樓B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B02-臥室牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B02-臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B02-客廳牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B02-臥室牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B02-浴廁全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B02-廚房全景，目視無損壞
			

編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B02-陽台頂版，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B02-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B03-主臥室牆裂縫 長 約 5m 寬約 0.1mm
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B03-臥室牆裂縫 長約 0.4m 寬約 0.1mm	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B03-臥室牆裂縫 長約 4m 寬約 0.1mm
			

編號 25	說明 A6-2區B棟5樓B03-臥室牆混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕長約0.2*0.3m寬約0.1mm，輕質RC，	編號 26	說明 A6-2區B棟5樓B03-臥室牆裂縫長約0.35m寬約0.1mm
			
編號 27	說明 A6-2區B棟5樓B03-客廳牆裂縫長約0.5m寬約0.1mm	編號 28	說明 A6-2區B棟5樓B03-客廳牆裂縫長約2.5m寬約0.1mm
			
編號 29	說明 A6-2區B棟5樓B03-浴廁全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6-2區B棟5樓B03-浴廁全景，目視無損壞
			


編號 31	說明 A6-2區B棟5樓B03-廚房全景，目視 無損壞	編號 32	說明 A6-2區B棟5樓B03-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6-2區B棟5樓B03-廚房頂版，目視 無損壞	編號 34	說明 A6-2區B棟5樓B03-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2區B棟5樓B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 36	說明 A6-2區B棟5樓B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			


編號 37	說明 A6-2區B棟5樓B05-主臥室牆裂縫 長約0.3m 寬約0.1mm	編號 38	說明 A6-2區B棟5樓B05-主臥室牆裂縫 長約5m 寬約0.1mm
			
編號 39	說明 A6-2區B棟5樓B05-臥室牆裂縫 長約0.8m 寬約0.1mm	編號 40	說明 A6-2區B棟5樓B05-臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
			
編號 41	說明 A6-2區B棟5樓B05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6-2區B棟5樓B05-客廳牆裂縫 長約6.5m 寬約0.1mm
			


編號 43	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B05-臥室牆裂縫 長約 0.6*0.8m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	編號 44	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B05-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B05-浴廁全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B05-走道全景，外壁破裂(輕隔間)
			
編號 47	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B05-廚房全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B05-陽台頂版，目視無損壞
			


編號 49	說明 A6 2 區 B 棟 5 樓 B05 廚房頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6 2 區 B 棟 5 樓 B05 走道頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 53	說明 A6 2 區 B 棟 5 樓 B06 臥室牆裂縫 長約 0.15m 寬約 0.1mm	編號 54	說明 A6 2 區 B 棟 5 樓 B06 臥室牆裂縫 長約 3m 寬約 0.1mm
			

編號 55	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B06-客廳牆裂縫 長約 3m 寬約 0.1mm	編號 56	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B06-臥室全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B06-浴廁全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B06 陽台頂版，目視無損壞	編號 60	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B06-廚房頂版，目視無損壞
			

編號 61	說明 A6-2區B棟5樓B06-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 62	說明 A6-2區B棟5樓B07-主臥室牆裂縫 長 約4.5m 寬約0.1mm
			
編號 63	說明 A6-2區B棟5樓B07-臥室牆裂縫 長約 2m 寬約0.1mm	編號 64	說明 A6-2區B棟5樓B07-臥室牆裂縫 長約 0.1m 寬約0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2區B棟5樓B07-客廳牆裂縫 長約 2.2m 寬約0.2mm	編號 66	說明 A6-2區B棟5樓B07-客廳牆裂縫 長約 6.5m 寬約0.1mm
			

編號 67	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B07 浴廁全景，目視 無損壞	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B07-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B07 走道頂版，目視 無損壞
			

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 5 樓公共空間排煙室全景，目視無損壞
			



四層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟4F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*2	0.1	龜裂	樓梯牆現況，龜裂
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-主臥室全景
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-臥室全景
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-臥室全景
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐		甲	0.8	0.1		B01-客廳牆現況
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	4	0.1		B01-客廳牆現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走道頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		乙	2.5	0.1		B02-臥室牆現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		乙	2	0.1		B02-客廳牆現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-臥室全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-陽台頂版現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟4F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水乾污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房頂版現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁頂版現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐		界	1	0.1		B03-主臥室牆現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		界	1	0.1		B03-臥室牆現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-臥室全景
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		界	1	0.1		B03-客廳牆現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1		B03-客廳牆現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-廚房全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-陽台頂版現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-廚房頂版現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-走廊頂版現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁頂版現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.1		B05-主臥室牆現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		界	1.1	0.1		B05-臥室牆現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		界	8.5	0.1		B05-臥室牆現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		界	0.5	0.1		B05-臥室牆現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		界	8	0.1		B05-客廳牆現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟4F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房全景
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-陽台頂版 現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房頂版 現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-走道頂版 現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版 現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版 現況
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	2.1	0.1		B06-臥室牆現 況
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B06-臥室牆現 況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.3	0.1		B06-客廳牆現 況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.7	0.1		B06-臥室牆現 況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁全景
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房全景
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-陽台頂版 現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房頂版 現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁頂版 現況
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/1	4	0.1		B07-主臥室牆 現況
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.8	0.1		B07-臥室牆現 況
60	☐	☐	☒	☒	☐	☐		⊗	1	0.1		B07-臥室牆現 況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國104年07月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟4F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐		單	2.2	0.1		B07-客廳牆況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5.5	0.1		B07-客廳牆況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-浴廁全景
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房全景
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-陽台頂版 現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房頂版 現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-走道頂版 現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版 現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁頂版 現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室頂版現 況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳管道間全 景
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損


編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 1*2m 寬約 0.1mm，龜裂	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01 主臥室全景，目 視無損壞
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01-臥室全景，目視 無損壞	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 4m 寬約 0.1mm
			


編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01-廚房全景，目視 無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01 陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01-廚房頂版，目視 無損壞	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01-走道頂版，目視 無損壞
			

編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B02 臥室牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B02-客廳牆裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B02-臥室全景，目視 無損壞	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B02-浴廁全景，目視 無損壞
			

編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B02-廚房全景，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B02-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B02-廚房頂版，目視 無損壞	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03-主臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03-臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm
			




編號 25	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03-臥室全景，目視 無損壞	編號 26	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03-客廳牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm
			
編號 27	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 28	說明 A6 2 區 B 棟 4 樓 B03 浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 29	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞	編號 30	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03-廚房全景，目視 無損壞
			


編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03-陽台頂版，目視 無損壞	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03 廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03-走道頂版，目視 無損壞	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B05 主臥室牆裂縫 長 約 4m 寬約 0.1mm
			

編號 37	說明 A6-2區B棟4樓B05-臥室牆裂縫 長約 1.1m 寬約 0.1mm	編號 38	說明 A6-2區B棟4樓B05-臥室牆裂縫 長約 8.5m 寬約 0.1mm
			
編號 39	說明 A6-2區B棟4樓B05 臥室牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 40	說明 A6-2區B棟4樓B05-客廳牆裂縫 長約 8m 寬約 0.1mm
			
編號 41	說明 A6-2區B棟4樓B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 42	說明 A6-2區B棟4樓B05-浴廁全景，目視 無損壞
			

編號 43	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B05-廚房全景，目視 無損壞	編號 44	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B05-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 45	說明 A6 2 區 B 棟 4 樓 B05-廚房頂版，目視 無損壞	編號 46	說明 A6 2 區 B 棟 4 樓 B05 走道頂版，目視 無損壞
			
編號 47	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 48	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			


編號 49	說明 A6-2區B棟4樓B06-臥室牆裂縫 長約2.1m 寬約0.1mm	編號 50	說明 A6-2區B棟4樓B06 臥室牆裂縫 長約3m 寬約0.1mm
			
編號 51	說明 A6-2區B棟4樓B06-客廳牆裂縫 長約0.3m 寬約0.1mm	編號 52	說明 A6-2區B棟4樓B06-臥室牆裂縫 長約0.7m 寬約0.1mm
			
編號 53	說明 A6-2區B棟4樓B06-浴廁全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6-2區B棟4樓B06-廚房全景，目視無損壞
			


編號 55	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B06-陽台頂版，目視 無損壞	編號 56	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B06-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 58	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07-主臥室牆裂縫 長 約 4m 寬約 0.1mm
			
編號 59	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07-臥室牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 60	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07-臥室牆裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm
			

編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07-客廳牆裂縫 長約 2.2m 寬約 0.1mm	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07-客廳牆裂縫 長約 5.5m 寬約 0.1mm
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07-浴廁全景，目視無損壞	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07-廚房全景，目視無損壞	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07-陽台頂版，目視無損壞
			

編號 67	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07 廚房頂版，目視 無損壞	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07 走道頂版，目視 無損壞
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓 B07-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓公共空間梯廳頂版， 目視無損壞	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓公共空間梯廳全景， 目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓公共空間排煙室頂版， 目視無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 4 樓公共空間梯廳管道間 全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



三層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟3F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6	0.1		B01-主臥室牆現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.3	0.1		B01-臥室牆現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.8	0.1		B01-臥室牆現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2.5	0.1		C01-陽台頂版現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁全景
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房全景
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-陽台頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-廚房頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-走道頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B01-浴廁頂版現況
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.2	0.1		B02-臥室牆現況
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.1*0.1	0.1	2	B02-臥室牆現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1*2	0.1	1	B02-客廳牆細微現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.1	0.1		B02-客廳牆現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-臥室全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-浴廁全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-廚房全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-陽台頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟3F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B02-廚房頂版 現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B02-浴廁頂版 現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.1	B03-主臥室牆 現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	0.3	0.1	B03-臥室牆現 況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	B03-臥室牆現 況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	1	0.1	B03-臥室牆現 況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	0.3	0.1	B03-客廳牆現 況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	7	0.2	B03-客廳牆現 況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-浴廁全景
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-浴廁全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-廚房全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-陽台頂版 現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-廚房頂版 現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-走道頂版 現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-浴廁頂版 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					B03-浴廁頂版 現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	1.5	0.1	B05-主臥室牆 現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	3	0.1	B05-主臥室牆 現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌵	1.6	0.1	B05-臥室牆現 況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	B05-臥室牆現 況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修									
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟3F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.1	0.1		B05-臥室牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.15	0.1		B05-客廳牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5	0.1		B05-客廳牆現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁全景
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-陽台頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-廚房頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-走道頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		BC5-浴廁頂版現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1		BC6-臥室牆現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1		B06-臥室牆現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.1		B06-客廳牆現況
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.2	0.1		B06-臥室牆現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁全景
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房全景
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		BC6-陽台頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-浴廁頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會



建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國104年07月23日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟3F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻		
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.6	0.1		B07-主臥室牆現況	
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐		//	4	0.1		B07-主臥室牆現況	
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.6	0.1		B07-臥室牆現況	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-臥室全景	
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	3	0.1		B07-客廳牆現況	
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	6.5	0.1		B07-客廳牆現況	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B07-浴廁全景	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B07-浴廁全景	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B07-廚房全景	
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B07-陽台頂版現況	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B07-廚房頂版現況	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B07-走道頂版現況	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B07-浴廁頂版現況	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B07-浴廁頂版現況	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳頂版現況	
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		梯廳全景	
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		排煙室頂版現況	
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		梯廳管道間全景	
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.4	0.1		樓梯牆現況	
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*3.5	0.1	1	樓梯牆細微現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B01-主臥室牆裂縫 長約 6m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B01 臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B01 臥室牆裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號 4	說明 A6 2 區 B 棟 3 樓 B01-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B01-浴廁全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B01-浴廁全景，目視無損壞
			




編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B01-廚房全景，目視 無損壞	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B01-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 9	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B01-廚房頂版，目視 無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B01-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 12	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B02 臥室牆裂縫 長約 1.2m 寬約 0.1mm	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B02-臥室牆粉刷層脫落面積約 0.1*0.1m
			
編號 15	說明 A6 2 區 B 棟 3 樓 B02-客廳牆細微裂縫 長約 1*2m 寬約 0.1mm	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B02-客廳牆裂縫 長約 0.1m 寬約 0.1mm
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B02-臥室全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6 2 區 B 棟 3 樓 B02-浴廁全景，目視無損壞
			


編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B02-廚房全景，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B02-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B02 廚房頂版，目視 無損壞	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B02-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 23	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B03-主臥室牆裂縫 長 約 5m 寬約 0.1mm	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B03-臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm
			


編號 25	說明 A6-2區B棟3樓B03-臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm	編號 26	說明 A6-2區B棟3樓B03-臥室牆裂縫 長約1m 寬約0.1mm
			
編號 27	說明 A6-2區B棟3樓B03-客廳牆裂縫 長約0.3m 寬約0.1mm	編號 28	說明 A6-2區B棟3樓B03-客廳牆裂縫 長約7m 寬約0.2mm
			
編號 29	說明 A6-2區B棟3樓B03-浴廁全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6-2區B棟3樓B03-浴廁全景，目視無損壞
			



編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B03-廚房全景，目視 無損壞	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B03-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B03-廚房頂版，目視 無損壞	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B03-走道頂版，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B03-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號	說明	A6-2區B棟3樓B05-主臥室牆裂縫 長約1.5m 寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B棟3樓B05-主臥室牆裂縫 長約3m 寬約0.1mm
37			38		
					
編號	說明	A6-2區B棟3樓B05-臥室牆裂縫 長約1.6m 寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B棟3樓B05 臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
39			40		
					
編號	說明	A6-2區B棟3樓B05-臥室牆裂縫 長約1.1m 寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B棟3樓B05-客廳牆裂縫 長約0.15m 寬約0.1mm
41			42		
					


編號 43	說明 A6-2區B棟3樓B05 客廳牆裂縫 長約 3.5m 寬約 0.1mm	編號 44	說明 A6 2區B棟3樓B05 浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 45	說明 A6-2區B棟3樓B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 46	說明 A6-2區B棟3樓B05-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 47	說明 A6-2區B棟3樓B05 陽台頂版，目視 無損壞	編號 48	說明 A6 2區B棟3樓B05 廚房頂版，目視 無損壞
			

編號 49	說明	A6-2 區 B 棟 3 樓 B05-走道頂版，目視 無損壞	編號 50	說明	A6-2 區 B 棟 3 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞
					
編號 51	說明	A6-2 區 B 棟 3 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 52	說明	A6-2 區 B 棟 3 樓 B06-臥室牆裂縫 長約 1.5m 寬約 0.1mm
					
編號 53	說明	A6-2 區 B 棟 3 樓 B06-臥室牆裂縫 長約 3m 寬約 0.1mm	編號 54	說明	A6-2 區 B 棟 3 樓 B06-客廳牆裂縫 長約 0.6m 寬約 0.1mm
					

編號 55	說明 A6 2區B棟3樓B06 臥室牆裂縫 長約0.2m 寬約0.1mm	編號 56	說明 A6 2區B棟3樓B06 浴廁全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6-2區B棟3樓B06-廚房全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6-2區B棟3樓B06-陽台頂版，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6 2區B棟3樓B06 廚房頂版，目視無損壞	編號 60	說明 A6 2區B棟3樓B06 浴廁頂版，目視無損壞
			

編號 61	說明	A6-2區B棟3樓B07-主臥室牆裂縫 長約0.6m 寬約0.1mm	編號 62	說明	A6-2區B棟3樓B07-主臥室牆裂縫 長約4m 寬約0.1mm
					
編號 63	說明	A6-2區B棟3樓B07-臥室牆裂縫 長約0.6m 寬約0.1mm	編號 64	說明	A6-2區B棟3樓B07-臥室全景，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6-2區B棟3樓B07-客廳牆裂縫 長約3m 寬約0.1mm	編號 66	說明	A6-2區B棟3樓B07-客廳牆裂縫 長約6.5m 寬約0.1mm
					

編號 67	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞	編號 68	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B07-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 69	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B07-廚房全景，目視 無損壞	編號 70	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B07 陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 71	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B07-廚房頂版，目視 無損壞	編號 72	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B07-走道頂版，目視 無損壞
			

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B07 浴廁頂版，目視無損壞	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓 B07 浴廁頂版，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞	編號 78	說明 A6-2 區 B 棟 3 樓公共空間梯廳管道間全景，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
79	A6-2 區 B 棟 3 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 0.4m 寬約 0.1mm	80	A6-2 區 B 棟 3 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫 長約 2*3.5m 寬約 0.1mm
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區B棟2F												
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 淨水油污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	0.3	0.1		B01-主臥室牆 裂縫
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	4.5	0.1		B01-主臥室牆 現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.5	0.1		B01-臥室牆現 況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	2	0.1		001-陽台頂版 現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01 臥室全景
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.15	0.1		B01-客廳牆現 況
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐		//	4.5	0.1		B01-客廳牆現 況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁全景
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-陽台頂版 現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-廚房頂版 現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-走道頂版 現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版 現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B01-浴廁頂版 現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.3	0.1		B02-臥室牆現 況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗\	2.5	0.1		B02-客廳牆現 況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02 臥室全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟2F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水與污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-陽台頂版 現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房頂版 現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁頂版 現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		甲	0.8	0.1		B03-主臥室牆 現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐		//	4.5	0.1		B03-主臥室牆 現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		甲	0.3	0.1		B03-臥室牆現 況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		//	4	0.1		B03-臥室牆現 況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		甲	0.2	0.1		B03-臥室牆現 況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		甲	0.2	0.1		B03-客廳牆現 況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2.5	0.1		B03-客廳牆現 況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-浴廁全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03 廚房全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-陽台頂版 現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-廚房頂版 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-走道頂版 現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版 現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B05-浴廁頂版 現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		甲	1	0.1		B05-主臥室牆 現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		//	4	0.1		B05-主臥室牆 現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區B棟2F												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.1*0.1 (2處)		2	B05-臥室牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.4	0.1		B05-臥室牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	2.5	0.1		B05-臥室牆現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.4	3.1		B05-臥室牆現況
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.1*0.1 (2處)		2	B05-臥室牆現況
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.3	0.1	B05-客廳牆現況，粉刷層脫落 (0.1*0.1m)	B05-客廳牆現況
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐		///	7.5	0.1		B05-客廳牆現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-浴廁全景
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房全景
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-陽台頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-廚房頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B05-走道頂版現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁頂版現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁頂版現況
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	1.4	0.1		B06-臥室牆現況
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.1*0.1		2	B06-臥室牆現況，粉刷層脫
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐		//	4	0.1		B06-臥室牆現況
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	3	0.1		B06-客廳牆現況
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	2	0.1		B06-客廳牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟2F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.3	0.1		B06-臥室牆現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B06-浴廁全景
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-廚房全景
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B06-陽台頂版現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房頂版現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B07-浴廁頂版現況
67	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.5	0.1		B07-主臥室牆現況
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐		//	6	0.1		B07-主臥室牆現況
69	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.4	0.1		B07-臥室牆現況
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2.5	0.1		B07-臥室牆現況
71	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.5	0.1		B07-臥室牆現況
72	☐	☐	☐	☒	☐	☐		☒	0.5	0.1		B07-客廳牆現況
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	7.5	0.1		B07-客廳牆現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-浴廁全景
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房全景
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-陽台頂版現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-廚房頂版現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B07-走道頂版現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B-浴廁頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟2F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華		
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B-浴室頂版現況	
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳頂版現況	
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景	
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室頂版現況	
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳管道間全景	
86	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*3	0.1	1	樓梯牆細微現況	
87	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*4	0.1	1	樓梯牆細微現況	
88	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*2	0.1	1	樓梯牆細微現況	
89	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*3	0.1	1	樓梯牆細微現況	
90	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3*3	0.1	1	樓梯牆細微現況	
91	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		1	0.3		樓梯牆現況	
92	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*3	0.1	1	樓梯牆細微現況	
93	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		2.1	0.3		樓梯牆現況	
94	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3*3	0.1		樓梯牆現況	
95	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3*3	0.1		樓梯牆現況	
96	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3*3	0.1		樓梯牆現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：

編號 1	說明 A6-2區B棟2樓B01-主臥室牆裂縫 長約0.3m 寬約0.1mm	編號 2	說明 A6-2區B棟2樓B01-主臥室牆裂縫 長約4.5m 寬約0.1mm
			
編號 3	說明 A6-2區B棟2樓B01-臥室牆裂縫 長約0.5m 寬約0.1mm	編號 4	說明 A6-2區B棟2樓B01-臥室牆裂縫 長約2m 寬約0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2區B棟2樓B01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6-2區B棟2樓B01-客廳牆裂縫 長約0.15m 寬約0.1mm
			




編號 7	說明	A6 2區B棟2樓B01 客廳牆裂縫 長約4.5m 寬約0.1mm	編號 8	說明	A6 2區B棟2樓B01 浴廁全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6-2區B棟2樓B01-浴廁全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6-2區B棟2樓B01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 11	說明	A6-2區B棟2樓B01-陽台頂版，目視無損壞	編號 12	說明	A6-2區B棟2樓B01-廚房頂版，目視無損壞
					

編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B01 走道頂版，目視 無損壞	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B01-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B02-臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B02-客廳牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號 18	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B02 臥室全景，目視 無損壞


編號 19	說明	A6-2區B棟2樓B02-浴廁全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6-2區B棟2樓B02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6-2區B棟2樓B02-陽台頂版，目視無損壞	編號 22	說明	A6-2區B棟2樓B02-廚房頂版，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6-2區B棟2樓B02-浴廁頂版，目視無損壞	編號 24	說明	A6-2區B棟2樓B03-主臥室牆裂縫 長約0.8m寬約0.1mm
					

編號 25	說明	A6-2區B棟2樓B03-主臥室牆裂縫 長約4.5m 寬約0.1mm	編號 26	說明	A6-2區B棟2樓B03-臥室牆裂縫 長約0.3m 寬約0.1mm
					
編號 27	說明	A6-2區B棟2樓B03-臥室牆裂縫 長約4m 寬約0.1mm	編號 28	說明	A6-2區B棟2樓B03 臥室牆裂縫 長約0.2m 寬約0.1mm
					
編號 29	說明	A6-2區B棟2樓B03-客廳牆裂縫 長約0.2m 寬約0.1mm	編號 30	說明	A6-2區B棟2樓B03-客廳牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
					


編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B03-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B03-廚房全景，目視 無損壞	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B03-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B03-廚房頂版，目視 無損壞	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B03-走道頂版，目視 無損壞
			



編號 37	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 38	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B05-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B05-主臥室牆裂縫 長 約 1m 寬約 0.1mm	編號 40	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B05-主臥室牆裂縫 長 約 4m 寬約 0.1mm
			
編號 41	說明 A6 2 區 B 棟 2 樓 B05-臥室牆粉刷層脫 落面積約 2*0.1*0.1m，	編號 42	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B05-臥室牆裂縫 長約 0.4m 寬約 0.1mm
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損



編號 43	說明	A6 2區B棟2樓B05-臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm	編號 44	說明	A6-2區B棟2樓B05-臥室牆裂縫 長約0.4m 寬約0.1mm
					
編號 45	說明	A6-2區B棟2樓B05-臥室牆粉刷層脫落面積約2*0.1*0.1m	編號 46	說明	A6 2區B棟2樓B05-客廳牆裂縫 長約0.3m 寬約0.1mm，粉刷層脫落(0.1*0.1m)
					
編號 47	說明	A6 2區B棟2樓B05 客廳牆裂縫 長約7.5m 寬約0.1mm	編號 48	說明	A6-2區B棟2樓B05-浴廁全景，目視無損壞
					


編號 49	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B05-浴廁全景，目視 無損壞	編號 50	說明 A6 2 區 B 棟 2 樓 B05-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B05 陽台頂版，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B05-廚房頂版，目視 無損壞
			
編號 53	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B05-走道頂版，目視 無損壞	編號 54	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B06 浴廁頂版，目視 無損壞
			


編號 55	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B06-浴廁頂版，目視 無損壞	編號 56	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B06-臥室牆裂縫 長約 1.4m 寬約 0.1mm
			
編號 57	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B06-臥室牆粉刷層脫 落面積約 0.1*0.1m	編號 58	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B06-臥室牆裂縫 長約 4m 寬約 0.1mm
			
編號 59	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B06-客廳牆裂縫 長約 3m 寬約 0.1mm	編號 60	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B06-客廳牆裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm
			

編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B06-臥室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B06 浴廁全景，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B06-廚房全景，目視無損壞	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B06-陽台頂版，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B07-廚房頂版，目視無損壞	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B07-浴廁頂版，目視無損壞
			


編號 67	說明	A6-2區B棟2樓B07-主臥室牆裂縫 長約0.5m 寬約0.1mm	編號 68	說明	A6-2區B棟2樓B07-主臥室牆裂縫 長約6m 寬約0.1mm
					
編號 69	說明	A6-2區B棟2樓B07-臥室牆裂縫 長約0.4m 寬約0.1mm	編號 70	說明	A6-2區B棟2樓B07-臥室牆裂縫 長約2.5m 寬約0.1mm
					
編號 71	說明	A6-2區B棟2樓B07-臥室牆裂縫 長約0.5m 寬約0.1mm	編號 72	說明	A6-2區B棟2樓B07-客廳牆裂縫 長約0.5m 寬約0.1mm
					

編號 73	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B07 客廳牆裂縫 長約 7.5m 寬約 0.1mm	編號 74	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B07-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6 2 區 B 棟 2 樓 B07-浴廁全景，目視無損壞	編號 76	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B07-陽台頂版，目視無損壞	編號 78	說明 A6 2 區 B 棟 2 樓 B07-廚房頂版，目視無損壞
			

編號 79	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B07-走道頂版，目視無損壞	編號 80	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B 公共空間-浴廁頂版，目視無損壞
			
編號 81	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓 B 公共空間-浴廁頂版，目視無損壞	編號 82	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓公共空間梯廳頂版，目視無損壞
			
編號 83	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞	編號 84	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓公共空間排煙室頂版，目視無損壞
			

編號 85	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓公共空間梯廳管道間 全景，目視無損壞	編號 86	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫長約 2*3m 寬約 0.1mm
			
編號 87	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫長約 2*4m 寬約 0.1mm	編號 88	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫長約 2*2m 寬約 0.1mm
			
編號 89	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm	編號 90	說明 A6-2 區 B 棟 2 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫長約 3*3m 寬約 0.1mm
			



編號 91	說明	A6 2 區 B 棟 2 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 1m 寬約 0.3mm	編號 92	說明	A6 2 區 B 棟 2 樓公共空間樓梯牆細微 裂縫長約 2*3m 寬約 0.1mm
					
編號 93	說明	A6-2 區 B 棟 2 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 2.1m 寬約 0.3mm	編號 94	說明	A6-2 區 B 棟 2 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 3*3m 寬約 0.1mm
					
編號 95	說明	A6 2 區 B 棟 2 樓樓梯牆裂縫 長約 3*3m 寬約 0.1mm	編號 96	說明	A6 2 區 B 棟 2 樓公共空間樓梯牆裂縫 長約 3*3m 寬約 0.1mm
					



一層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟



夾層平面圖 照片編號：



A6-2區B棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟1F及夾層										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白蟻	
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*2	0.1	1	樓梯牆現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-辦公室頂版現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-陽台頂版現況
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.3	0.1		B02-辦公室牆現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁頂版現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁全景
7	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1*3	0.3	1	B02-辦公室梁現況
8	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.8*1.5	0.3	1	B02-辦公室梁現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁全景
11	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.2*1.5	0.1	1	B02-辦公室梁現況
12	☐	☒	☐	☐	☐	☐			1.6*3	0.1	1	B02-辦公室柱現況
13	☐	☐	☒	☐	☐	☐		└	1	0.1		B02-辦公室梁現況
14	☐	☐	☒	☐	☐	☐			3.8*2	0.3	1	B02-辦公室梁現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌘	0.2	0.1		B02-辦公室牆現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-浴廁全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B02-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B02-陽台頂版現況
20	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.8*1.5	0.1	1	B02-辦公室梁現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟1F及夾層										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-陽台頂版現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-辦公室頂版現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.2	0.1		B03-辦公室牆現況
24	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.6	0.1		B03-辦公室梁現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.8	0.1		B03-辦公室牆現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						B03-浴廁全景
28	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1*1.5	0.3	1	B03-辦公室梁現況
29	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1*3	0.3	1	B03-辦公室梁現況
30	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.8	0.1		B03-辦公室梁現況
31	☐	☒	☐	☐	☐	☐			1.5*2	0.1	1	B03-辦公室柱現況
32	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.2*3	0.1	1	B03-辦公室梁現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		BC3-浴廁頂版現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		BC3-浴廁全景
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1		B03-辦公室牆現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.1		B03-辦公室牆現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1		B03-辦公室牆現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B03-浴廁全景
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B03-廚房頂版現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐				-		B03-廚房全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟1F及夾層										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B03-陽台頂版現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		排煙室全景
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		梯廳全景
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	2	0.1		B16-店鋪牆現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B16-店鋪頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B16-陽台頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B16-店鋪頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B16-浴廁頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B16-浴廁全景
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		//	3	0.1		B16-店鋪牆現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2	0.1		B16-店鋪牆現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B15-陽台頂版現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B15-店鋪頂版現況
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2*2	0.1	1	B15-店鋪牆現況
57	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.8*2	0.1	1	B15-店鋪梁現況
58	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.5	0.1		B15-店鋪梁現況
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐		//	3	0.1		B15-店鋪牆現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B15-浴廁頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區B棟1F及夾層											
用途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他						
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片編號	位置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B15-浴廁全景
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B15-陽台頂版現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B15-店鋪頂版現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		///	6.5	0.1		B15-店鋪牆現況
65	☐	☒	☐	☐	☐	☐			2*2	0.1	1	B15-店鋪柱現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	5	0.1		B15-店鋪牆現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	4	0.3		B15-店鋪全景
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B13-店鋪全景
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B13-浴廁全景
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐		///	11	0.1		B13-店鋪牆現況
71	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*1.5	0.1		B13-店鋪牆現況
72	☐	☐	☐	☒	☐	☐		///	10	0.1		B13-店鋪牆現況
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*2	0.1	1	B12-店鋪牆現況
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*1.5	0.1	1	B12-店鋪牆現況
75	☐	☒	☐	☐	☐	☐			1.2*1.5	0.1	1	B12-店鋪柱現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B12-浴廁全景
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	6	0.1		B12-店鋪牆現況
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	2.5	0.1		B12-店鋪牆現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B11-陽台頂版現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B11-店鋪頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國104年07月23日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區B棟1F及夾層										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B11-店鋪全景
82	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5*4	0.1	1	B11-店鋪牆現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B11-陽台頂版現況
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B11-浴廁頂版現況
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B11-浴廁全景
86	☐	☐	☐	☒	☐	☐		//	5	0.1		B11 店鋪牆現況
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B10 浴廁全景
88	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2	0.2		B10 店鋪牆現況
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B10-陽台頂版現況
90	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B10 浴廁頂版現況
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B10-店鋪頂版現況
92	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.3	0.1		B10-店鋪牆現況
93	☒	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		B10-陽台頂版現況
94	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\\\	5.5	0.1		B10-店鋪牆現況
95	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\\\\\	12	0.1		B10-店鋪牆現況
96	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.8	0.1		B10-店鋪梁現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修



※其他事項：


編號 1	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓公共空間樓梯牆細微裂縫 長約 2*2m 寬約 0.1mm	編號 2	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-辦公室頂版，目視無損壞
			
編號 3	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-陽台頂版，目視無損壞	編號 4	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-辦公室牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm
			
編號 5	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-浴廁頂版，目視無損壞	編號 6	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-浴廁全景，目視無損壞
			

編號 7	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02 辦公室梁細微裂縫 長約 1*3m 寬約 0.3mm	編號 8	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-辦公室梁細微裂縫 長約 0.8*1.5m 寬約 0.3mm
			
編號 9	說明 A6 2 區 B 棟 1 樓 B02-浴廁頂版，目視無損壞	編號 10	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-辦公室梁細微裂縫 長約 1.2*1.5m 寬約 0.1mm	編號 12	說明 A6 2 區 B 棟 1 樓 B02-辦公室柱細微裂縫 長約 1.6*3m 寬約 0.1mm
			



臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片—現況及裂損

編號 13	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02 辦公室梁裂縫 長約 1m 寬約 0.1mm	編號 14	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-辦公室梁細微裂縫 長約 0.8*2m 寬約 0.3mm
			
編號 15	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-辦公室牆裂縫 長約 0.2m 寬約 0.1mm	編號 16	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02 浴廁全景，目視無損壞
			
編號 17	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-廚房頂版，目視無損壞	編號 18	說明 A6 2 區 B 棟 1 樓 B02-廚房全景，目視無損壞
			


編號 19	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-陽台頂版，目視 無損壞	編號 20	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B02-辦公室梁細微裂 縫 長約 0.8*1.5m 寬約 0.1mm
			
編號 21	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B03-陽台頂版，目視 無損壞	編號 22	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B03-辦公室頂版，目 視無損壞
			
編號 23	說明 A6 2 區 B 棟 1 樓 B03-辦公室牆裂縫 長 約 2.2m 寬約 0.1mm	編號 24	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B03-辦公室梁裂縫 長 約 1.6m 寬約 0.1mm
			

編號	說明	編號	說明
25	A6-2區B棟1樓B03-辦公室牆裂縫 長約0.8m寬約0.1mm	26	A6-2區B棟1樓B03-浴廁頂版，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
27	A6-2區B棟1樓B03-浴廁全景，目視無損壞	28	A6-2區B棟1樓B03-辦公室梁細微裂縫 長約1*1.5m寬約0.3mm
			
編號	說明	編號	說明
29	A6-2區B棟1樓B03-辦公室梁細微裂縫 長約1*3m寬約0.3mm	30	A6-2區B棟1樓B03-辦公室梁裂縫 長約0.8m寬約0.1mm
			



臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號 31	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B03-辦公室柱細微裂縫 長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	編號 32	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B03-辦公室梁細微裂縫 長約 1.2*3m 寬約 0.1mm
			
編號 33	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B03-浴廁頂版，目視無損壞	編號 34	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B03-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B03-辦公室牆裂縫 長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號 36	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B03-辦公室牆裂縫 長約 0.6m 寬約 0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損


編號 37	說明 A6-2區B棟1樓B03-辦公室牆裂縫長約0.7m寬約0.1mm	編號 38	說明 A6-2區B棟1樓B03-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6-2區B棟1樓B03-廚房頂版，目視無損壞	編號 40	說明 A6-2區B棟1樓B03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6-2區B棟1樓B03-陽台頂版，目視無損壞	編號 42	說明 A6-2區B棟1樓公共空間梯廳全景，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 現況及裂損


編號 43	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓公共空間排煙室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6 2 區 B 棟 1 樓公共空間梯廳全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓公共空間梯廳，目視無損壞	編號 46	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B16-店鋪牆裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm
			
編號 47	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B16-店鋪頂版，目視無損壞	編號 48	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B16 陽台頂版，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損


編號 49	說明 A6-2區B棟1樓B16-店鋪頂版，目視 無損壞	編號 50	說明 A6-2區B棟1樓B16-浴廁頂版，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6-2區B棟1樓B16-浴廁全景，目視 無損壞	編號 52	說明 A6-2區B棟1樓B16-店鋪牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm
			
編號 53	說明 A6-2區B棟1樓B16-店鋪牆裂縫 長約 2m 寬約 0.1mm	編號 54	說明 A6-2區B棟1樓B15-陽台頂版，目視 無損壞
			



編號 55	說明 A6-2區B棟1樓B15-店鋪頂版，目視 無損壞	編號 56	說明 A6-2區B棟1樓B15-店鋪牆細微裂縫 長約2*2m寬約0.1mm
			
編號 57	說明 A6-2區B棟1樓B15-店鋪梁細微裂縫 長約0.8*2m寬約0.1mm	編號 58	說明 A6-2區B棟1樓B15-店鋪梁裂縫 長約 0.5m寬約0.1mm
			
編號 59	說明 A6-2區B棟1樓B15 店鋪牆裂縫 長約 3m寬約0.1mm	編號 60	說明 A6-2區B棟1樓B15-浴廁頂版，目視 無損壞
			


編號 61	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B15-浴廁全景，目視 無損壞	編號 62	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B15-陽台頂版，目視 無損壞
			
編號 63	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B15-店鋪頂版，目視 無損壞	編號 64	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B15-店鋪牆裂縫 長約 6.5m 寬約 0.1mm
			
編號 65	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B15-店鋪柱細微裂縫 長約 2*2m 寬約 0.1mm	編號 66	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B15-店鋪牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm
			


編號 67	說明 A6-2區B棟1樓B15店鋪全景，目視 無損壞長約4m寬約0.3mm	編號 68	說明 A6-2區B棟1樓B13-店鋪全景，目視 無損壞
			
編號 69	說明 A6-2區B棟1樓B13-浴廁全景，目視 無損壞	編號 70	說明 A6-2區B棟1樓B13-店鋪牆裂縫 長約 11m寬約0.1mm
			
編號 71	說明 A6-2區B棟1樓B13-店鋪牆裂縫 長約 1.5*1.5m寬約0.1mm	編號 72	說明 A6-2區B棟1樓B13-店鋪牆裂縫 長約 10m寬約0.1mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片－現況及裂損

編號	說明	編號	說明
73	A6-2 區 B 棟 1 樓 B12-店鋪牆細微裂縫 長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	74	A6-2 區 B 棟 1 樓 B12-店鋪牆細微裂縫 長約 1.5*1.5m 寬約 0.1mm
			
編號	說明	編號	說明
75	A6 2 區 B 棟 1 樓 B12-店鋪柱細微裂縫 長約 1.2*1.5m 寬約 0.1mm	76	A6-2 區 B 棟 1 樓 B12-浴廁全景，目視 無損壞
			
編號	說明	編號	說明
77	A6-2 區 B 棟 1 樓 B12-店鋪牆裂縫 長約 6m 寬約 0.1mm	78	A6-2 區 B 棟 1 樓 B12-店鋪牆裂縫 長約 2.5m 寬約 0.1mm
			

編號 79	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B11-陽台頂版，目視 無損壞	編號 80	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B11 店鋪頂版，目視 無損壞
			
編號 81	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B11-店鋪全景，目視 無損壞	編號 82	說明 A6 2 區 B 棟 1 樓 B11-店鋪牆細微裂縫 長約 1.5*4m 寬約 0.1mm
			
編號 83	說明 A6 2 區 B 棟 1 樓 B11-陽台頂版，目視 無損壞	編號 84	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B11-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 85	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B11-浴廁全景，目視 無損壞	編號 86	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B11-店鋪牆裂縫 長約 5m 寬約 0.1mm
			
編號 87	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B10-浴廁全景，目視 無損壞	編號 88	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B10-店鋪牆裂縫 長約 2m 寬約 0.2mm
			
編號 89	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B10-陽台頂版，目視 無損壞	編號 90	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B10-浴廁頂版，目視 無損壞
			

編號 91	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B10-店鋪頂版，目視 無損壞	編號 92	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B10 店鋪牆裂縫 長約 0.3m 寬約 0.1mm
			
編號 93	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B10-陽台頂版，目視 無損壞	編號 94	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B10-店鋪牆裂縫 長約 5.5m 寬約 0.1mm
			
編號 95	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B10-店鋪牆裂縫 長約 12m 寬約 0.1mm	編號 96	說明 A6-2 區 B 棟 1 樓 B10-店鋪梁裂縫 長約 0.8m 寬約 0.1mm
		