

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 東區鑑定報告書

【附冊九】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日 期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文 號：中市結技鑑字第 286 號

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號) 李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號) 王錦智(技執字第 004369 號)

高原(技執字第 003466 號) 張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號) 葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號) 楊培堅(技執字第 001408 號)


林育信(技執字第 006880 號) 林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號) 李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號) 石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號) 黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



黃冠綸



王錦智



林育信



林建全



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」 A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號); 李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號); 王錦智(技執字第 004369 號)

高原(技執字第 003466 號); 張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)； 葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)； 楊培堅(技執字第 001408 號)


林育信(技執字第 006880 號)； 林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號); 李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號); 石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)； 黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件二十九：A6 東區 F 棟裂損現況調查報告







浮洲合宜住宅 A6 區地上層 F 棟現況調查

目錄




屋頂層含屋頂一層～三層(RF).....	1
二十四層(24F)	10
二十三層(23F)	27
二十二層(22F)	44
二十一層(21F)	60
二十層(20F)	76
十九層(19F)	92
十八層(18F)	108
十七層(17F)	124
十六層(16F)	138
十五層(15F)	154
十四層(14F)	171
十三層(13F)	187
十二層(12F)	204
十一層(11F)	220
十層(10F)	237
九層(9F)	254
八層(8F)	272
七層(7F)	289
六層(6F)	307
五層(5F)	325
四層(4F)	343
三層(3F)	361
二層(2F)	380
一層含夾層(1F)	397



屋頂三層平面圖 照片編號：




A6區F棟




屋頂二層平面圖 照片編號：



A6區F棟



屋頂一層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟RF									
用	途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☒ 其他：屋頂層				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他：水泥粉光				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.35	1	棟屋頂三層-門 框牆粉刷裂縫
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層-電梯 機房現況
3	☐	☐	☐	☐	☐	☒			1.2	0.3	1	屋頂三層-地坪 裂縫
4	☐	☐	☐	☐	☐	☒				0.3	1	屋頂三層-地坪 樹根狀裂縫
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層-電梯 機房現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層-樓梯 間現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層-消 防水層
8	☐	☐	☐	☐	☐	☒				0.3	1	屋頂二層-地 坪樹根狀裂縫
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.5	0.25	1	屋頂二層-機 房平頂裂縫
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層-機 房現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層-樓 梯間現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-樓 梯間現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-樓 梯間現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-樓 梯間現況
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				3	屋頂一層-電 梯頂留孔鋼筋
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-電 梯現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-梯 間現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-梯 間現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-梯 間現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-屋 頂露台現況


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟RF											
用途		☐ 住宅		☐ 商店		☐ 辦公室		☐ 廠房		☐ 宗教		☒ 其他：屋頂層	
牆面		☒ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☒ 磁磚		☐ 裝飾品		☐ 其他	
頂版		☒ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☐ 木架		☐ 輕鋼架		☐ 其他	
地坪		☐ 塑膠地磚		☐ 磨石子		☒ 磁磚		☐ 地毯		☐ 木板		☒ 其他：水泥粉光	
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐			1			屋頂一層一屋 頂露台現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐			1			屋頂一層一樓 間平頂現況	
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1	屋頂一層一門 柱牆粉門細微	
24	☐	☐	☒	☐	☐	☐						屋頂一層一樓 梯 梯管線處	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	<								

編號 1	說明 A6 區 F 棟屋頂三層-門框牆粉刷 45° 裂縫，寬約 0.35mm，長約 0.5m。	編號 2	說明 A6 區 F 棟屋頂三層-電梯機房現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6 區 F 棟屋頂三層-地坪裂縫，寬約 0.3mm，長約 1.2m。	編號 4	說明 A6 區 F 棟屋頂三層-地坪樹枝狀裂縫，寬約 0.3mm。
			
編號 5	說明 A6 區 F 棟屋頂三層-電梯機房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6 區 F 棟屋頂三層-樓梯間現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6 區 F 棟屋頂二層- 消防水箱現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 F 棟屋頂二層- 地坪樹枝狀裂縫，寬約 0.3mm，面積 2m x 3m。
			
編號 9	說明 A6 區 F 棟屋頂二層- 機房平頂裂縫，寬約 0.25mm，長約 0.5m。	編號 10	說明 A6 區 F 棟屋頂二層- 機房現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6 區 F 棟屋頂二層-樓梯間現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 F 棟屋頂一層-樓梯間現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區F棟屋頂一層-梯間現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟屋頂一層-梯間現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟屋頂一層-電梯預留孔內鋼筋外露。	編號 16	說明 A6區F棟屋頂一層-電梯現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟屋頂一層-梯間現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟屋頂一層-梯間現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6 區 F 棟屋頂一層-梯間現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6 區 F 棟屋頂一層-露臺現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6 區 F 棟屋頂一層-露臺現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6 區 F 棟屋頂一層- 梯間平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6 區 F 棟屋頂一層- 排煙室門框牆粉刷細微裂縫，寬約 0.1mm，長約 0.5m。	編號 24	說明 A6 區 F 棟屋頂一層- 樓梯現況，目視無損壞。
			



二十四層平面圖 照片編號：



A6區三棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟24F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-主臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
5	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F01-陽台平頂現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-陽台現況
7	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-廚房平頂現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-廚房現況
9	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F01-走廊平頂現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-浴廁現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-浴廁平頂現況
14	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F02-廚房平頂現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-陽台平頂木板未清除
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-客廳現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-浴廁現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟24F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
21	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況
23	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-廚房平頂現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況
25	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-走廊平頂現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-浴廁現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-浴廁現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況
33	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台現況
35	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-廚房平頂現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
37	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-走廊平頂現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟24F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.洗嵌土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		!	1.8	0.1	1	F05-臥室牆 剝裂縫
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂 現況
45	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F06-廚房平頂 現況
46	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06 陽台平頂 現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06 陽台現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
56	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-廚房平頂 現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
58	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂 現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
60	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-走廊平頂 現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6F區棟24F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-浴廁現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室平頂現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
68	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
69	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯間平頂現況
70	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 1	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F01-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F01-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區F棟24樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區F棟24樓F01-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區F棟24樓F01-走道平頂現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區F棟24樓F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6區F棟24樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區F棟24樓F01-主臥浴廁現況，目視無損壞
			

編號 13	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F02-陽台平頂現況，雜木未清除。	編號 16	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F02-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F02-浴廁現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-走道平頂現況，目視無損壞	編號 26	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 28	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-主臥浴廁現況，目視無損壞	編號 30	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-走道浴廁現況，目視無損壞
			

編號 31	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-廚房現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-走道平頂現況，目視無損壞	編號 38	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 40	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-主臥室牆壁現況，粉刷裂縫 0.1mm1.8m。	編號 42	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F06-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F06-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F06-廚房現況，目視無損壞。
			


編號 49	說明 A6區F棟24樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟24樓F06-客廳現況，目視無損壞。。
			
編號 51	說明 A6區F棟24樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟24樓F07-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟24樓F07-客廳現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟24樓F07-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F07-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F07-廚房現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F07-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F07-陽台現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F07-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 62	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6 區 F 棟 24 樓 F07-主臥浴廁現況，目視無損壞	編號 64	說明 A6 區 F 棟 24 樓--公共空間，樓梯現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6 區 F 棟 24 樓--公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 F 棟 24 樓--公共空間，梯廳現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明 A6區F棟24樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區F棟24樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區F棟24樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區F棟24樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明



二十三層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟23F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F01-陽台平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-陽台現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-廚房平頂現況
5	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-走廊平頂現況
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F01-浴廁門框縫隙尚未處理
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-浴廁平頂現況
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐				3	F02-陽台平頂垂牆打石未修
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房平頂現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-客廳現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟23F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水苔污或白華
21	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台+頂 現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況
23	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-廚房平頂 現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況
25	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-走廊+頂 現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂 現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現 況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂 現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況
32	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-廚房平頂 現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F05-陽台平頂 現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台現況
36	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-走廊平頂 現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F05-浴廁門框 縫隙未處理
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂 現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現 況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟23F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.塗層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鋼筋 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-浴廁現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂 現況
43	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F06-廚房平頂 現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-陽台平頂 現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
51	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂 現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 陽台現況
53	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07 廚房平頂 現況
54	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-走廊平頂 現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-浴廁現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 主臥室現 況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟23F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.3	0.1		樓梯欄杆固定面粉刷裂縫
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室平頂現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間現況
66	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
67	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
68	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯間平頂現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號 1	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F01-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F01-走道浴廁門框縫隙尚未處理。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 7	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 8	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F02-陽台倒垂牆打石未修復。
			

編號 13	說明 A6區F棟23樓F02-陽台現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟23樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟23樓F02-廚房現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟23樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟23樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟23樓F02-客廳現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區F棟23樓F03-客廳版梁相接處，已修補未粉刷。	編號 20	說明 A6區F棟23樓F03-客廳版梁相接處，已修補未粉刷。
			
編號 21	說明 A6區F棟23樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟23樓F03-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟23樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟23樓F03-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F03-走道平頂現況，目視無損壞	編號 26	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 28	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 30	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F05-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F05-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F05-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F05-走道浴廁門框縫隙尚未處理。	編號 38	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F05-主臥室現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F05-走道浴廁現況，目視無損壞	編號 42	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F06-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F06-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F06-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F06-客廳現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區F棟23樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟23樓F07-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟23樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟23樓F07-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟23樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟23樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 56	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F07-主臥浴廁現況，目視無損壞	編號 58	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6 區 F 棟 23 樓 F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6 區 F 棟 23 樓--公共空間，樓梯現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明 A6區F棟23樓--公共空間，樓梯現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區F棟23樓--公共空間，樓梯欄杆固定面粉刷裂，寬約0.1mm，長約0.3m。
			
編號 63	說明 A6區F棟23樓--公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區F棟23樓--公共空間，梯廳現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區F棟23樓--公共空間，電梯間現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區F棟23樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明	A6區F棟23樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區F棟23樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區F棟23樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號	說明	
					
編號	說明		編號	說明	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟22F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕剝落 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F01-陽台凸出 現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F01-廚房平頂 現況
5	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F01-走道平頂 現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂 現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂 現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐					3	F02-陽台平頂 重牆面打石未
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台現況
12	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F02-廚房平頂 現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-浴廁平頂 現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
19	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂 現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟22F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F03-廚房平頂 現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-廚房平頂 現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-廚房現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴廁平頂 現況
25	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F03-走廊平頂 現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-主臥室現 況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03 臥室現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-客廳現況
30	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F05-陽台平頂 現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-陽台現況
32	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05 廚房平頂 現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-廚房現況
34	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F05-走廊平頂 現況
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F05-浴廁門框 縫隙未處理
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴廁平頂 現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴廁平頂 現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-主臥室現 況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-主臥室現 況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F06-陽台平頂 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟22F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
42	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F06-廚房地下 現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴室平頂 現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
49	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂 現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
51	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-廚房平頂 現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
53	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-走廊平頂 現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現 況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐		f ₁	0.3	0.1	1	樓梯欄杆固定 處粉刷裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 19 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟22F											
用途		☒ 住宅		☐ 商店		☐ 辦公室		☐ 廠房		☐ 宗教		☐ 其他	
牆面		☐ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☒ 磁磚		☐ 裝飾品		☒ 其他：大理石	
頂版		☐ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☐ 木架		☒ 輕鋼架		☒ 其他：塑膠架	
地坪		☐ 塑膠地磚		☐ 磨石子		☒ 磁磚		☐ 地毯		☐ 木板		☐ 其他	
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間現況	
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況	
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂鐵件 外露未處理	
65	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯間平頂現 況	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間平頂現 況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	<										

編號 1	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6 區 F 棟 22 樓 01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F01-走道平頂現況，目視無損壞	編號 6	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞
			

編號 7	說明 A6區F棟22樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區F棟22樓F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區F棟22樓F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區F棟22樓F02-陽台倒垂牆打石未修復。
			
編號 11	說明 A6區F棟22樓F02-陽台現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區F棟22樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區F棟22樓F02-廚房現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟22樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟22樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟22樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟22樓F02-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟22樓F03-客廳現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F03-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F03-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F03-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F03-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F03-廚房現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區F棟22樓F03-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區F棟22樓F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區F棟22樓F03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區F棟22樓F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區F棟22樓F05-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區F棟22樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F05-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F05-走道浴廁門框縫隙尚未處理。	編號 36	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			


編號 37	說明 A6區F棟22樓F05-主臥浴廁平頂柱現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區F棟22樓F05-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區F棟22樓F05-主臥室現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區F棟22樓F06-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區F棟22樓F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區F棟22樓F06-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6區F棟22樓F06-廚房現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區F棟22樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區F棟22樓F06-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區F棟22樓F06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區F棟22樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區F棟22樓F07-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F07-陽台平頂現況， 目視無損壞。	編號 50	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F07-陽台現況，目視 無損壞。
			
編號 51	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F07-廚房平頂現況， 目視無損壞。	編號 52	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F07-廚房現況，目視 無損壞。
			
編號 53	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F07-走道平頂現況， 目視無損壞	編號 54	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F07-走道浴廁平頂現 況，目視無損壞
			

編號 55	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 56	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6 區 F 棟 22 樓 F07-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6 區 F 棟 22 樓--公共空間，樓梯現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6 區 F 棟 22 樓--公共空間，樓梯欄杆固定處粉刷裂縫，寬約 0.1mm，長約 0.3 m。
			

編號 61	說明 A6區F棟22樓--公共空間，梯廳現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區F棟22樓--公共空間，電梯間現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區F棟22樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區F棟22樓--公共空間，梯廳平頂現況，螺桿外露未處理。
			
編號 65	說明 A6區F棟22樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區F棟22樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			



二十一層平面圖 照片編號：



A6區一棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟21F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F01-陽台半頂 現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-陽台現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-廚房半頂 鐵件外露未處
5	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-廚房半頂 現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-廚房現況
7	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-走廊半頂 現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁半頂 現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁半頂 現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-主臥室現 況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
12	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F02-陽台半頂 現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台現況
14	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F02-廚房半頂 現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-客廳現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳現況
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F03-陽台半頂 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟21F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03 陽台現況
22	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F03-廚房平頂 現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03 廚房現況
24	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F03-走廊平頂 現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-浴廁平頂 現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-主臥室現 況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03 浴廁平頂 現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05 客廳現況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F05-陽台平頂 現況
32	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05-廚房平頂 現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-廚房現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況
35	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05-走廊平頂 現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05 浴廁平頂 現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-主臥室現 況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴廁平頂 現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F06-陽台平頂 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟21F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
42	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F06-廚房平頂 現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴室平頂 現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06 臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
49	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂 現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
51	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-廚房平頂 現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
53	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-走道平頂 現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 主臥室現 況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 臥室現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	0.2	0.1	1	樓梯欄杆固定 處粉層裂縫

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟21F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
65	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯間平頂現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐											

編號 1	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F01-廚房平頂現況，鐵件外露未處理。
			
編號 5	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F01-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F01-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區F棟21樓F01-走道平頂現況，目視無損壞	編號 8	說明 A6區F棟21樓F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區F棟21樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區F棟21樓F01-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區F棟21樓F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區F棟21樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F02-陽台現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F02-廚房現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F02-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F02-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區F棟21樓F03-客廳現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟21樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟21樓F03-陽台現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟21樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟21樓F03-廚房現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟21樓F03-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區F棟21樓F03-走道浴廁平頂及柱現況，目視無損壞	編號 26	說明 A6區F棟21樓F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區F棟21樓F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 28	說明 A6區F棟21樓F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區F棟21樓F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區F棟21樓F05-客廳現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F05-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F05-走道平頂現況，目視無損壞	編號 36	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F05-主臥室現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F06-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F06-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 43	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F06-廚房現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F06-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F06-浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 46	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F07-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區F棟21樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟21樓F07-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟21樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟21樓F07-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟21樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟21樓F07-臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 56	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 58	說明 A6 區 F 棟 21 樓 F07-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6 區 F 棟 21 樓--公共空間，樓梯現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6 區 F 棟 21 樓--公共空間，樓梯欄杆固定處粉刷裂縫，寬約 0.1mm，長約 0.2 m。
			

編號	說明	A6區F棟21樓--公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區F棟21樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
61			62		
					
編號	說明	A6區F棟21樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區F棟21樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
63			64		
					
編號	說明	A6區F棟21樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區F棟21樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
65			66		
					



二十層平面圖 照片編號：



A6區三棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟20F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落成鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F01-陽台凸頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F01-廚房平頂現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房現況
6	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F01-走廊平頂現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
12	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F02-陽台平頂現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-廚房平頂現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-浴廁平頂現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟20F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 鋼筋裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況
23	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-廚房平頂現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況
25	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-走廊平頂現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況
32	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台現況
34	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-廚房平頂現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
36	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-走廊平頂現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟20F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況
42	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F06-陽台地坪 現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-陽台現況
44	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F06-廚房平頂 現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-廚房現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F06-浴室平頂 及柱牆現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-臥室現況
50	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F07-陽台平頂 現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-陽台現況
52	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F07-廚房平頂 現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-廚房現況
54	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F07-走廊平頂 現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂 現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-主臥室現 況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂 現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-臥室現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-浴廁現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟20F												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石												
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架												
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註			
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況		
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廊現況		
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況		
34	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況		
65	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況		
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間平頂鐵件外露未處理		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐ </										

編號 1	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F01-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 7	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 8	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F02-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區F棟20樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟20樓F02-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟20樓F02-廚房現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟20樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟20樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟20樓F02-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區F棟20樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟20樓F03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟20樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟20樓F03-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟20樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟20樓F03-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區F棟20樓F03-走道平頂現況，目視無損壞	編號 26	說明 A6區F棟20樓F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區F棟20樓F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 28	說明 A6區F棟20樓F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區F棟20樓F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區F棟20樓F03-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區F棟20樓F05-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟20樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟20樓F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區F棟20樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區F棟20樓F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區F棟20樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。
			


編號 37	說明 A6區F棟20樓F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區F棟20樓F05-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區F棟20樓F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區F棟20樓F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區F棟20樓F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區F棟20樓F06-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F06-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F06-廚房現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F06-客廳現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區F棟20樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟20樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟20樓F07-陽台現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟20樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟20樓F07-廚房現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟20樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 56	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 58	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F07-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6 區 F 棟 20 樓 F07-走道浴廁現況，目視無損壞	編號 60	說明 A6 區 F 棟 20 樓-公共空間，樓梯現況，目視無損壞。
			

編號	說明	A6區F棟20樓--公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區F棟20樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
61			62		
					
編號	說明	A6區F棟20樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區F棟20樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
63			64		
					
編號	說明	A6區F棟20樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區F棟20樓--公共空間，電梯間平頂現況，鐵件外露未處理。
65			66		
					



十九層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區F棟19F													
用途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他								
牆面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石								
頂版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架								
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他								

照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水發污或白華
1	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F01-陽台平頂現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房平頂現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
6	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F01-走廊平頂現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-陽台平頂現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房平頂輕隔間牆破損
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-浴廁平頂現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
19	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-廚房平頂現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟19F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-主臥室現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F03-陽台平頂現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-陽台現況
25	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F03-走廊平頂現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴廁平頂現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴廁平頂現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-浴廁現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-客廳現況
31	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05-廚房平頂現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-廚房現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-主臥室現況
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F05-陽台平頂現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-陽台現況
37	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05-走廊平頂現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴廁平頂現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴廁平頂現況
40	☐	☐	☒	☒	☐	☐					F05-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟19F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
44	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F06-廚房平頂 牆現況
45	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06-陽台平頂 現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂 現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
50	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-廚房平頂 牆現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-陽台平頂 現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房牆現 況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-走道平頂 現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07 浴廁平頂 現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-浴廁現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現 況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟19F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☒	☐	☐	☐						樓梯梁修補粉刷未完成
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐						梯廳平頂現況
65	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯間平頂現況
66	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

編號 1	說明 A6區F棟19樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟19樓F01-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟19樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟19樓F01-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟19樓F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟19樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F02-客廳現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F02-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F02-陽台現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F02-廚房平頂現況，輕隔間牆破損未處理。
			
編號 15	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F02-廚房現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F02-臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區F棟19樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟19樓F03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟19樓F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟19樓F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟19樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞，雜木未清除。	編號 24	說明 A6區F棟19樓F03-陽台現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F03-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F03-走道浴廁現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F05-客廳現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F05-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F05-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F05-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F05-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F05-陽台現況，目視無損壞。
			


編號 37	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F05-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F06-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。
			


編號 43	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F06-廚房平頂現況，目視無損壞。
 A photograph of a bedroom interior showing a window with a view of the outdoors. The date 2015/07/19 is visible in the bottom right corner.		 A photograph of a kitchen flat roof area showing orange pipes and a metal structure. The date 2015/07/19 is visible in the bottom right corner.	
編號 45	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F06-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F06-陽台現況，目視無損壞。
 A photograph of a balcony flat roof area showing a vertical pipe and a metal structure. The date 2015/07/19 is visible in the bottom right corner.		 A photograph of a balcony view showing a metal railing and a view of the surrounding area. The date 2015/07/19 is visible in the bottom right corner.	
編號 47	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F06-廚房現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
 A photograph of a kitchen interior showing a sink, stove, and cabinets. The date 2015/07/19 is visible in the bottom right corner.		 A photograph of a bathroom flat roof area showing a metal structure. The date 2015/07/19 is visible in the bottom right corner.	

編號 49	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F07-客廳現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F07-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F07-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F07-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F07-廚房現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6 區 F 棟 19 樓 F07-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6區F棟19樓F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟19樓F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟19樓F07-主臥浴廁現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟19樓F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟19樓F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟19樓--公共空間，樓梯現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6區F棟19樓--公共空間，樓梯梁修補粉刷未完成。	編號 62	說明 A6區F棟19樓--公共空間，排煙室現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區F棟19樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區F棟19樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區F棟19樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區F棟19樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			



十八層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟18F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F01-陽台平頂 現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F01-廚房平頂 現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-走廊平頂 現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂 現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂 現況
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐	↓	2.2	0.1	1		F01-主臥室牆 壁粉刷裂縫
10	☐	☐	☒	☒	☐	☐						F01 臥室現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
12	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F02-廚房平頂 現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-陽台平頂 現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-浴廁現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	—	0.3	0.15	1		F02-臥室平頂 粉刷裂縫
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-廚房平頂 現況
20	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟18F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-走道平頂現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
30	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台現況
32	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F05-廚房平頂現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-走道平頂現況
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F05-浴廁現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	1	F05-主臥室牆壁粉刷裂縫
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1	F05-主臥室牆壁粉刷裂縫
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室牆壁現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區F棟18F													
用 途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他								
牆 面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石								
頂 版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架								
地 坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他								
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華			
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-廚房平頂 現況		
42	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06-陽台凸頂 現況		
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-露台現況		
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況		
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況		
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況		
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況		
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-浴廁現況		
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況		
50	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂 現況		
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況		
52	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-廚房平頂 現況		
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況		
54	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-走廊平頂 現況		
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況		
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況		
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現 況		
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況		
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-浴廁現況		
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項： 														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟18F												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石												
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架												
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白蟻			
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況		
62	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況		
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況		
64	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況		
65	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								

編號 1	說明 A6區F棟18樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟18樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟18樓F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟18樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟18樓F01-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟18樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 7	說明 A6區F棟18樓F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 8	說明 A6區F棟18樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區F棟18樓F01-主臥室牆粉刷細微裂縫，寬約0.1mm，長約2.2m。	編號 10	說明 A6區F棟18樓F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區F棟18樓F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區F棟18樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F02-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F02-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F02-浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F02-臥室平頂現況，粉刷裂縫寬 0.15mm 長 0.3m。	編號 18	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F03-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F03-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F03-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F03-陽台現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F03-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區F棟18樓F03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區F棟18樓F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區F棟18樓F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區F棟18樓F05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區F棟18樓F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區F棟18樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區F棟18樓F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟18樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟18樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區F棟18樓F05-走道浴廁門框縫隙尚未處理。
			
編號 35	說明 A6區F棟18樓F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區F棟18樓F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區F棟18樓F05-主臥室牆壁現況， 粉刷裂縫寬0.1mm長2.5m。	編號 38	說明 A6區F棟18樓F05-主臥室牆壁現況， 粉刷裂縫寬0.1mm長0.5m。
			
編號 39	說明 A6區F棟18樓F05-臥室現況，目視 無損壞。	編號 40	說明 A6區F棟18樓F06-浴廁平頂現況， 目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區F棟18樓F06-廚房平頂現況， 目視無損壞。	編號 42	說明 A6區F棟18樓F06-陽台平頂現況， 目視無損壞。
			


編號 43	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F06-陽台現況，目視 無損壞。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F06-廚房現況，目視 無損壞。
			
編號 45	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F06-客廳現況，目視 無損壞。	編號 46	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F06-臥室現況，目視 無損壞。
			
編號 47	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F06-臥室現況，目視 無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 18 樓 F06-浴廁現況，目視 無損壞。
			

編號 49	說明 A6區F棟18樓F07-客廳現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟18樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟18樓F07-陽台現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟18樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟18樓F07-廚房現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟18樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6區F棟18樓F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟18樓F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟18樓F07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟18樓F07-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟18樓F07-走道浴廁現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟18樓-公共空間，樓梯現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6區F棟19樓--公共空間，梯廳現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區F棟18樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區F棟18樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區F棟18樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區F棟18樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號	說明
			



臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟17F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房平頂現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F01-走廊平頂現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴室平頂現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴室平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室現況
8	☐	☐	☒	☒	☐	☐						F01-臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房平頂現況
11	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F02-陽台平頂螺絲外露未處
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-浴室平頂現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房平頂現況
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐					3	F03-陽台平頂垂牆打石未修
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟17F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-陽台現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-廚房現況
23	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F03-走道平頂現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴廁平頂現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴廁平頂現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-主臥室現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-客廳現況
29	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05-廚房平頂現況
30	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F05-陽台平頂現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-陽台現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-廚房現況
33	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F05-走道平頂現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴廁平頂現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴廁平頂門框縫隙尚未
36	☐	☐	☒	☒	☐	☐					F05-臥室現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-主臥室現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-客廳現況
40	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F06-廚房平頂梁現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日


標的物位址	浮洲合宜住宅A6區F棟17F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-陽台平頂現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-陽台現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F06-浴廁平頂現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-臥室現況
45	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F07-廚房平頂現況
46	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F07 陽台平頂現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07 陽台現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-廚房現況
49	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F07-走道平頂現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂保護層不足鋼
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-主臥室現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F07 浴廁門框現況
54	☐	☐	☒	☒	☐	☐					F07-臥室現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07 客廳現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
57	☐	☐	☒	☐	☐	☐					梯廳平頂現況
58	☐	☐	☒	☐	☐	☐					梯廳平頂現況
59	☐	☐	☒	☐	☐	☐					電梯間平頂現況
60	☐	☐	☒	☐	☐	☐					電梯間平頂木 板未清除
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 1	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F01-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明	A6 區 F 棟 17 樓 F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明	A6 區 F 棟 17 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
					
編號 9	說明	A6 區 F 棟 17 樓 F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6 區 F 棟 17 樓 F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6 區 F 棟 17 樓 F02-陽台平頂現況，螺桿外露未處理。	編號 12	說明	A6 區 F 棟 17 樓 F02-陽台現況，目視無損壞。
					

編號 13	說明 A6區F棟17樓F02-廚房現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟17樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟17樓F02-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟17樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟17樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟17樓F03-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F03-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F03-陽台倒垂牆打石未修復。
			
編號 21	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F03-陽台現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F03-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F03-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區F棟17樓F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區F棟17樓F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區F棟17樓F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區F棟17樓F05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區F棟17樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區F棟17樓F05-陽台倒垂牆修補不確實。
			

編號 31	說明 A6區F棟17樓F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟17樓F05-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟17樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區F棟17樓F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區F棟17樓F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區F棟17樓F05-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F05-主臥室現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F06-客廳現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F06-廚房平頂梁現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F06-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F06-陽台現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F06-浴廁平頂現況， 目視無損壞。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F06-臥室現況，目視 無損壞。
			
編號 45	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F07-廚房平頂現況， 目視無損壞。	編號 46	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F07-陽台平頂現況， 目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F07-陽台平頂現況， 目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 17 樓 F07-廚房現況，目視 無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明 A6區F棟17樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟17樓F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟17樓F07-主臥浴廁頂版保護層不足鋼筋外露。	編號 52	說明 A6區F棟17樓F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟17樓F07-主臥浴廁門框縫隙尚未處理。	編號 54	說明 A6區F棟17樓F07-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6區F棟17樓F07-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟17樓--公共空間，樓梯現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟17樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟17樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟17樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟17樓--公共空間，電梯間平頂現況，雜木未清除。
			

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟16F									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-主臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-陽台平頂現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-陽台現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-廚房平頂現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-走道平頂現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-浴廁現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-客廳現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-浴廁平頂現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房平頂現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台平頂現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-套房現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟16F									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 塗刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況
23	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F03-廚房平頂現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況
25	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-走廊平頂現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
35	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-走廊平頂現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房平頂現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
39	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-走廊平頂現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟16F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂 現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-浴廁現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂 及柱牆現況
44	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F06-廚房平頂 現況
45	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06-陽台平頂 現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
52	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07 陽台平頂 現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 陽台現況
54	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-廚房平頂 現況
55	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-走道平頂 現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房平頂 現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 臥室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-浴廁現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟16F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污痕或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室平頂現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
65	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯間平頂現況
66	☐	☐	☒	☐	☐	☐					3	電梯間梁混凝土剝落牆鋼筋
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F01-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F01-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區F棟16樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區F棟16樓F01-走道平頂現況，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區F棟16樓F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區F棟16樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6區F棟16樓F01-走道浴廁現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區F棟16樓F02-客廳現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F02-浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 15	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F02-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F02-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F02-陽台現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F02-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區F棟16樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟16樓F03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟16樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟16樓F03-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟16樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟16樓F03-廚房現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F03-走道平頂現況，目視無損壞	編號 26	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區F棟16樓F05-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟16樓F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟16樓F05-主臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區F棟16樓F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區F棟16樓F05-陽台牆角落處局部夾有報紙，未清理整修。	編號 36	說明 A6區F棟16樓F05-陽台現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6區F棟16樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區F棟16樓F05-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區F棟16樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區F棟16樓F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區F棟16樓F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區F棟16樓F05-走道浴廁現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6區F棟16樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區F棟16樓F06-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區F棟16樓F06-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區F棟16樓F06-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區F棟16樓F06-廚房現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區F棟16樓F06-臥室現況，目視無損壞。
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明 A6區F棟16樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟16樓F06-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟16樓F07-客廳現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟16樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟16樓F07-陽台現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟16樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F07-走道平頂現況， 目視無損壞	編號 56	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F07-廚房現況，目視 無損壞。
			
編號 57	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F07-走道浴廁平頂現 況，目視無損壞	編號 58	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F07-主臥浴廁平頂現 況，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F07-臥室現況，目視 無損壞。	編號 60	說明 A6 區 F 棟 16 樓 F07-主臥浴廁現況， 目視無損壞
			

編號 61	說明 A6區F棟16樓F07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區F棟16樓--公共空間，排煙室平頂現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區F棟16樓--公共空間，梯廳現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區F棟16樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區F棟16樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區F棟16樓--公共空間，電梯間梁底角落混凝土剝落，牆鋼筋貼模外露。
			



十五層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟15F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-陽台平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-陽台現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-廚房平頂現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-廚房現況
6	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-走廊平頂現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-主臥室現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-浴廁現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台平頂現況
13	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F02-廚房平頂現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-浴廁平頂現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-客廳現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟15F									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房現況
22	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F03-陽台平頂現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-陽台現況
24	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F03-廚房平頂現況
25	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F03-走道平頂現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴廁平頂現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-主臥室現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴廁平頂現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-浴廁現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-客廳現況
33	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F05-陽台平頂現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-陽台現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-廚房平頂現況
36	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F05-走道平頂現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴廁平頂現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴廁平頂現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-主臥室現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟15F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☒	☒	☐	☐						F05-臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-浴室現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂 現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳牆面 現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房平頂 現況
47	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06-陽台平頂 現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 客廳現況
52	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂 現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
54	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-廚房平頂 現況
55	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-走廊平頂 現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
57	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現 況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 臥室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟15F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 鋼筋裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水斑污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 套房現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
63	☐	☐	☒	☐	☒	☐						樓梯間現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						抽煙室平頂現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
66	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
68	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯間平頂螺 絲外露未處理
69	☐	☐	☐	☒	☒	☐					3	電梯間版梁牆 打石未補鋼筋
70	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯間平頂螺 絲外露未處理
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明 A6區F棟15樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟15樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟15樓F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟15樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟15樓F01-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟15樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區F棟15樓F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區F棟15樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區F棟15樓F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區F棟15樓F01-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區F棟15樓F01-主臥浴廁現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區F棟15樓F02-陽台平頂現況，目視無損。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明 A6區F棟15樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟15樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟15樓F02-廚房現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟15樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟15樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟15樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區F棟15樓F02-客廳現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟15樓F03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟15樓F03-廚房現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟15樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟15樓F03-陽台現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟15樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。
			



臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F03-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。
			


編號 31	說明 A6區F棟15樓F03-主臥浴廁現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟15樓F05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟15樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區F棟15樓F05-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區F棟15樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區F棟15樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F05-主臥室現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F05-走道浴廁現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F06-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F06-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F06-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F06-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區F棟15樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟15樓F06-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟15樓F07-客廳現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟15樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟15樓F07-陽台現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟15樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明 A6區F棟15樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟15樓F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟15樓F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟15樓F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟15樓F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟15樓F07-臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6 區 F 棟 15 樓 F07-廚房現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6 區 F 棟 15 樓-公共空間，樓梯現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6 區 F 棟 15 樓-公共空間，樓梯間版梁現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6 區 F 棟 15 樓-公共空間，排煙室現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6 區 F 棟 15 樓--公共空間，梯廳現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 F 棟 15 樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明	A6 區 F 棟 15 樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明	A6 區 F 棟 15 樓--公共空間，電梯間平頂現況，螺桿外露未處理。
					
編號 69	說明	A6 區 F 棟 15 樓--公共空間，電梯間頂版、梁、牆打石未補，鋼筋外露。	編號 70	說明	A6 區 F 棟 15 樓--公共空間，電梯間平頂現況，螺桿外露未處理。
					
編號	說明		編號	說明	



十四層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟14F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F01-陽台平頂 現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房平頂 現況
5	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F01-走廊平頂 現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂 現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂 現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室現 況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
10	☐	☐	☒	☒	☐	☐						F01-浴廁現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-走廊脫脂 粉剝剝離
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
13	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂 現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況
15	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-廚房平頂 現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況
17	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-走廊平頂 現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂 現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂 現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現 況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟14F									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-浴廁現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-客廳現況
25	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F05-陽台 牆現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-陽台現況
27	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05-廚房平頂 現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-廚房現況
29	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05-走廊平頂 現況
30	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05-走廊平頂 現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴廁平頂 現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴廁平頂 現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-主臥室現 況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-客廳現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-陽台平頂 現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-廚房平頂 現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-廚房現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟14F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06 臥室現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂 現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06 陽台現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現 況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-陽台平頂 牆現況
49	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-廚房平頂 現況
50	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-走廊平頂 現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂 現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 浴廁現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台牆現 況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						機房現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						機房陽台現況
57	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					樓梯標示牌現 況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
59	☐	☐	☒	☐	☒	☐		—	0.5	0.1	1	樓梯梁粉刷裂 縫
60	☐	☐	☒	☐	☐	☐		—	0.5	0.1	1	樓梯梁粉刷裂 縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟14F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白堊
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
63	☐	☐	☒	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
65	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
66	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									

編號 1	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F01-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明	A6區F棟14樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明	A6區F棟14樓F01-主臥室現況，目視無損壞。
					
編號 9	說明	A6區F棟14樓F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區F棟14樓F01-臥室現況，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區F棟14樓F01-走道牆粉刷剝離。	編號 12	說明	A6區F棟14樓F03-客廳現況，目視無損壞。
					


編號 13	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F03-陽台平頂現況， 目視無損壞。	編號 14	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F03-陽台現況，目視 無損壞。
			
編號 15	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F03-廚房平頂現況， 目視無損壞。	編號 16	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F03-廚房平頂現況， 目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F03-走道平頂現況， 目視無損壞。	編號 18	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F03-走道浴廁平頂現 況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區F棟14樓F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟14樓F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟14樓F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟14樓F03-走道浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟14樓F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟14樓F05-客廳現況，目視無損壞。
			



編號 25	說明 A6區F棟14樓F05-陽台平頂牆現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區F棟14樓F05-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區F棟14樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區F棟14樓F05-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區F棟14樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區F棟14樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明	A6區F棟14樓F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區F棟14樓F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區F棟14樓F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區F棟14樓F05-主臥室現況，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區F棟14樓F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區F棟14樓F06-客廳現況，目視無損壞。
					

編號 37	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F06-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F06-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F06-廚房現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			


編號 43	說明 A6區F棟14樓F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區F棟14樓F07-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區F棟14樓F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區F棟14樓F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區F棟14樓F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區F棟14樓F07-陽台平頂牆現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F07-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F07-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F07-走道浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F07-廚房現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6 區 F 棟 14 樓 F07-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明	A6 區 F 棟 14 樓-公共空間，機房現況，目視無損壞。	編號 56	說明	A6 區 F 棟 14 樓-公共空間，機房陽台現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6 區 F 棟 14 樓-公共空間，樓梯標示牌現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6 區 F 棟 14 樓-公共空間，樓梯現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6 區 F 棟 14 樓-公共空間，樓梯梁粉刷裂縫，寬約 0.1mm，長約 0.5 m。	編號 60	說明	A6 區 F 棟 14 樓-公共空間，樓梯梁粉刷裂縫，寬約 0.1mm，長約 0.5 m。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6 區 F 棟 14 樓-公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6 區 F 棟 14 樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6 區 F 棟 14 樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6 區 F 棟 14 樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6 區 F 棟 14 樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 F 棟 14 樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			



十三層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟13F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☒	☐						P01-陽台平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P01-陽台現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐						P01-廚房平頂現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P01-廚房現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						P01-走廊平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P01-臥室現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						P01-浴廁平頂現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P01-主臥室現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						P01-浴廁平頂現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P01-臥室現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P01-浴廁現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P02-客廳現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P02-臥室現況
15	☐	☐	☐	☒	☒	☐						P02-陽台平頂現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P02-陽台現況
17	☐	☐	☒	☐	☒	☐						P02-廚房平頂現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P02-廚房現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						P02-臥室現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						P02-浴廁平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟13F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況
23	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂 現況
24	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-廚房平頂 現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
26	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F03-走廊平頂 現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂 現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-走廊平頂 現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現 況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況
32	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂 現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台現況
34	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-廚房平頂 現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
36	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F05-走廊平頂 現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂 現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂 現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟13F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 滲透脫漆 5. 滲水油污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐		1 /	1.5/1	0.1	1	F05-主臥室粉刷細微裂縫2處
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	1.5	0.1	1	F05-主臥室牆粉刷裂縫
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	1.5	0.1	1	F05-主臥室牆現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廳平頂現況
45	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F06-廚房平頂現況
46	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06-陽台平頂現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2	0.15	1	F06-臥室牆粉刷裂縫
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐		1	2	0.1	1	F06-客廳牆粉刷裂縫
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐		1	2	0.1	1	F06-客廳牆粉刷裂縫
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F06-客廳牆牆面不平整
54	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
56	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-廚房平頂現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
59	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-走廊平頂現況
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F07-浴廁門框縫隙尚未處理
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區F棟13F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↓	1.5	0.15	1	F07-主臥室牆粉刷裂縫
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↓	1.2	0.1	1	F07-主臥室牆粉刷裂縫
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F07-餐廳牆面剝剝離現況
66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					樓梯標示牌現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
69	☐	☐	☒	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號 1	說明 A6區F棟13樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟13樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟13樓F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟13樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟13樓F01-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟13樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區F棟13樓F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區F棟13樓F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區F棟13樓F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區F棟13樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區F棟13樓F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區F棟13樓F01-走道浴廁現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區F棟13樓F02-客廳現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟13樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟13樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟13樓F02-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟13樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟13樓F02-廚房現況，目視無損壞。
			



編號 19	說明 A6區F棟13樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟13樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟13樓F03-客廳現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟13樓F03-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟13樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟13樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F03-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F03-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。
			



編號 31	說明 A6區F棟13樓F05-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟13樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟13樓F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區F棟13樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區F棟13樓F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區F棟13樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F05-主臥室粉刷細微裂縫 2 處，寬約 0.1mm，長約 1.5m 及寬約 0.1mm，長約 1m。	編號 42	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F05-主臥室牆粉刷裂縫，寬約 0.1mm，長約 1.5m。
			


編號 43	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F05-主臥室牆粉刷裂縫，寬約 0.1mm，長約 1m。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F06-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F06-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 13 樓 F06 戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區F棟13樓06-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟13樓F06-臥室牆粉刷裂縫寬約0.15mm，長約2m。
			
編號 51	說明 A6區F棟13樓F06-客廳牆粉刷裂縫寬約0.1mm，長約2m。	編號 52	說明 A6區F棟13樓F06-客廳牆粉刷裂縫寬約0.1mm，長約2m。
			
編號 53	說明 A6區F棟13樓F06-客廳牆面不平整。	編號 54	說明 A6區F棟13樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。
			


編號 55	說明 A6區F棟13樓F07-陽台現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟13樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟13樓F07-廚房現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟13樓F07-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟13樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟13樓F07-走道浴廁門框縫隙尚未處理。
			

編號 61	說明 A6區F棟13樓F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區F棟13樓F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區F棟13樓F07-主臥室牆粉刷裂縫，寬約0.15mm，長約1.5m。	編號 64	說明 A6區F棟13樓F07-臥室牆粉刷裂縫，寬約0.1mm，長約1.2m。
			
編號 65	說明 A6區F棟13樓F07-餐廳牆粉刷剝離。	編號 66	說明 A6區F棟13樓-公共空間，樓梯標示牌現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明 A6區F棟13樓-公共空間，樓梯現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區F棟13樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區F棟13樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區F棟13樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區F棟13樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區F棟13樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			



十二層平面圖 照片編號：



A6區三棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟12F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F01-陽台平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房平頂現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房現況
6	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F01-走廊平頂現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-浴廁平頂現況
12	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F02-廚房平頂現況
13	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F02-陽台平頂現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
20	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟12F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房平頂 現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-走廊平頂 現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂 現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂 現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↓	1	0.15	1	F03-主臥室牆 粉刷裂縫
28	☐	☐	☒	☐	☒	☐		↓	1	0.15	1	F03-主臥室牆 粉刷裂縫
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況
30	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂 現況
31	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-廚房平頂 現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
33	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-走廊平頂 現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂 現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現 況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂 現況
40	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06-廚房平頂 現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟12F									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F06-陽台平頂 樑桿外露未處
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-廚房現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-臥室現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-書台現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F06-臥室現況
46	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F07-陽台平頂 現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-陽台現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07 廚房平頂 現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07 廚房現況
50	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F07-走廊平頂 現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂 現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-主臥室現 況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂 現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-臥室現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-臥室現況
56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				樓梯標示牌現 況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
58	☐	☐	☒	☐	☒	☐					樓梯間版梁相 接處已修補尚
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟12F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕泥漆 5. 滲水與污或白華
61	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
62	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
63	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
64	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F01-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 7	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F02-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F02-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F02-廚房現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F02-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F02-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區F棟12樓F03-客廳現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟12樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟12樓F03-陽台現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟12樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟12樓F03-廚房現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟12樓F03-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F03-主臥室牆粉刷裂縫，寬約 0.15mm，長約 1m。	編號 28	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F03-主臥室牆粉刷裂縫，寬約 0.15mm，長約 1m。
			
編號 29	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F05-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F05-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F05-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F05-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F05-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F05-主臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F06-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F06-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F06-陽台平頂，螺桿外露未處理。	編號 42	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F06-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F06-臥室現況，目視 無損壞。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F06-陽台現況，目視 無損壞。
			
編號 45	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F06-臥室現況，目視 無損壞。	編號 46	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F07-陽台平頂現況， 目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F07-陽台現況，目視 無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F07-廚房平頂現況， 目視無損壞。
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F07-廚房現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F07-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F07-走道浴廁頂板，管路局部混凝土未修復。	編號 52	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6 區 F 棟 12 樓 F07-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6區F棟12樓F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟12樓-公共空間，樓梯標示牌現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟12樓-公共空間，樓梯現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟12樓-公共空間，樓梯間版梁相接處，已修補尚未粉刷。
			
編號 59	說明 A6區F棟12樓-公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟12樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
61	A6區F棟12樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	62	A6區F棟12樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
63	A6區F棟12樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	64	A6區F棟12樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明



十一層平面圖 照片編號：



A6區三棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟11F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉剝層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水滲污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F01-陽台牆面現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F01-廚房平頂現況
5	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F01-走廊平頂現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂打石未修復
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台平頂現況
12	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F02-廚房平頂現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-浴廁平頂現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
19	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂螺絲外露未處
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟11F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-廚房平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-走道平頂現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂大板未清除
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F03-臥室牆有小孔洞未處理
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳平頂已修繕未粉刷
30	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂重牆打石未修
31	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F05-廚房平頂現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05 廚房現況
33	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-走道平頂現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-浴廁平頂現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟11F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
43	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F06-廚房平頂現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台平頂現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
49	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂 垂牆打石未修
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
51	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-廚房平頂現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-走道平頂現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-浴廁現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
59	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					樓梯標示牌現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟11F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☒	☐	☒	☐						樓梯梁現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐		↘	0.3	0.1	1	樓梯梁杆固定面拉裂縫
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
66	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
67	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
68	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯間平頂現況
69	☐	☐	☒	☐	☐	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 1	說明 A6區F棟11樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟11樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟11樓F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟11樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟11樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟11樓F01-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區F棟11樓F01-走道浴室平頂打石未修復。	編號 8	說明 A6區F棟11樓F01-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區F棟11樓F01-主臥浴室平頂現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區F棟11樓F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區F棟11樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區F棟11樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明 A6區F棟11樓F02-陽台現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟11樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟11樓F02-浴室平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟11樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟11樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟11樓F03-客廳現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區F棟11樓F03-陽台平頂,螺桿外露未處理。	編號 20	說明 A6區F棟11樓F03-陽台現況,目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟11樓F03-廚房平頂現況,目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟11樓F03-廚房現況,目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟11樓F03-走道平頂現況,目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟11樓F03-臥室現況,目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6區F棟11樓F03-走道浴室平頂現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區F棟11樓F03-主臥浴室平頂，雜木未清除。
			
編號 27	說明 A6區F棟11樓F03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區F棟11樓F03-臥室牆有小孔洞未處理。
			
編號 29	說明 A6區F棟11樓F05-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區F棟11樓F05-陽台倒垂牆打石未修復。
			

編號 31	說明 A6區F棟11樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟11樓F05-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟11樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區F棟11樓F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區F棟11樓F05-浴室平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區F棟11樓F05-主臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明	A6 區 F 棟 11 樓 F05-主臥浴室平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明	A6 區 F 棟 11 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6 區 F 棟 11 樓 F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6 區 F 棟 11 樓 F06-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6 區 F 棟 11 樓 F06-浴室平頂現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6 區 F 棟 11 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。
					

編號 43	說明 A6區F棟11樓F06-廚房平頂現況,目視無損壞。	編號 44	說明 A6區F棟11樓F06-陽台平頂現況,目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區F棟11樓F06-臥室現況,目視無損壞。	編號 46	說明 A6區F棟11樓F06-廚房現況,目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區F棟11樓F06-陽台現況,目視無損壞。	編號 48	說明 A6區F棟11樓F07-客廳現況,目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 49	說明 A6區F棟11樓F07-陽台倒垂牆打石未修復。	編號 50	說明 A6區F棟11樓F07-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟11樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟11樓F07-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟11樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟11樓F07-走道浴室平頂現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6區F棟11樓F07-走道浴室現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟11樓F07-主臥浴室平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟11樓F07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟11樓F07-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟11樓-公共空間，樓梯標示牌現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟11樓-公共空間，樓梯現況，目視無損壞。
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6 區 F 棟 11 樓-公共空間，樓梯梁，目視無損壞。	編號 62	說明 A6 區 F 棟 11 樓-公共空間，樓梯欄杆固定面粉刷裂縫，寬約 0.1mm，長約 0.3 m。
			
編號 63	說明 A6 區 F 棟 11 樓--公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6 區 F 棟 11 樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6 區 F 棟 11 樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 F 棟 11 樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明 A6區F棟11樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區F棟11樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區F棟11樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號	說明
			
編號	說明	編號	說明



十層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟10F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F01-陽台平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房平頂現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-走廊平頂現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↓	2	0.15	1	F01-主臥室牆粉刷裂縫
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-浴廁現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-浴廁平頂現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房平頂現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-陽台平頂現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟10F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳現況
23	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F03-陽台平頂 現況
24	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F03-廚房平頂 現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-廚房現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F03-走廊平頂 現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴間平頂 現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴間平頂 木版未清除
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-客廳現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-陽台平頂 牆現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-陽台現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-廚房平頂 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-臥室現況
37	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05-走廊梁底 角落混凝土剝
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴間平頂 現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-浴間現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-浴間平頂 現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟10F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.15	1	F05-主臥室牆粉刷裂縫
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.15	1	F05-主臥室牆粉刷裂縫
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂現況
45	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F06-廚房平頂現況
46	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06-陽台平頂現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
53	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房平頂現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-走道平頂現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟10F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					樓梯指示牌現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐		↑	0.15	0.1	1	樓梯欄杆固定面粉刷裂縫
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3	梯廳二頂鋼筋貼膜外露
70	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳二頂現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
72	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明 A6區F棟10樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟10樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟10樓F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟10樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟10樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟10樓F01-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區F棟10樓F01-走道臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區F棟10樓F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區F棟10樓F01-主臥室牆粉刷裂縫，寬約0.15mm，長約2m。	編號 10	說明 A6區F棟10樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區F棟10樓F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區F棟10樓F01-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區F棟10樓F01-走道浴廁現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟10樓F02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟10樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟10樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟10樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟10樓F02-陽台現況，目視無損壞。
			



臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F02-廚房現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F03-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F03-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F03-廚房現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F03-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F03-主臥浴廁平頂，木板未清除。
			
編號 29	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F05-陽台平頂牆現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F05-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F05-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區F棟10樓F05-走道梁底角落混凝土剝落。	編號 38	說明 A6區F棟10樓F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區F棟10樓F05-走道浴廁現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區F棟10樓F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區F棟10樓F05-主臥室牆粉刷裂縫，寬約0.15mm，長約1.5m。	編號 42	說明 A6區F棟10樓F05-主臥室粉刷裂縫，寬約0.15mm，長約1.5m。
			

編號 43	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F06-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F06-陽台平頂現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F06-廚房現況，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F06-臥室現況，目視 無損壞。	編號 50	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F06-客廳現況，目視 無損壞。
			
編號 51	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F06-臥室現況，目視 無損壞。	編號 52	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F07-客廳現況，目視 無損壞。
			
編號 53	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F07-陽台平頂現況， 目視無損壞。	編號 54	說明 A6 區 F 棟 10 樓 F07-陽台現況，目視 無損壞。
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F07-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 56	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F07-廚房現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F07-走道臥室現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明	A6 區 F 棟 10 樓 F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
					

編號 61	說明 A6區F棟10樓F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區F棟10樓F07-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區F棟10樓F07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區F棟10樓-公共空間，樓梯標示牌現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區F棟10樓-公共空間，樓梯現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區F棟10樓-公共空間，樓梯欄杆固定面粉刷裂縫，寬約0.1mm，長約0.15m。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明 A6區F棟10樓--公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區F棟10樓--公共空間，梯廳現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區F棟10樓--公共空間，梯廳頂版鋼筋貼模外露。	編號 70	說明 A6區F棟10樓--公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區F棟10樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區F棟10樓--公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			



九層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟9F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F01-陽台平頂 現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房平頂 現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-走廊平頂 現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂 現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂 現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-浴廁現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐		↓	2	0.15	1	F01-主臥室粉 刷裂縫
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↓	2	0.15	1	F01-主臥室粉 刷裂縫
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-浴廁平頂 現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-廚房平頂 現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-陽台平頂 現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟9F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 加強裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 斷漆脫漆 5. 落水染污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
24	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂 現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況
26	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-廚房平頂 現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-走廊平頂 現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂 現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂 現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現 況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況
36	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂 現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房平頂 現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2.5	0.3	1	F05-客廳牆粉 剝裂縫

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟9F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻	
41	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F05-走廊平頂 現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴室平頂 現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴室平頂 現況
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↓	1.5	0.3	1	F05-主臥室牆 粉刷裂縫
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐		↓	1.5	0.3	1	F05-主臥室牆 粉刷裂縫
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室牆現 況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂 現況
50	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F06-廚房平頂 現況
51	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06-陽台平頂 現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
56	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂 牆現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
58	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-廚房平頂 現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室牆現 況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月20日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟9F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-走道平頂現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2	0.1	1	F07-主臥室牆粉刷裂縫
67	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2	0.1	1	F07-主臥室牆粉刷裂縫
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-浴廁現況
70	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					樓梯標示牌現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯壓現況
75	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
76	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
77	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
78	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 1	說明 A6區F棟9樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟9樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟9樓F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟9樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟9樓F01-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟9樓F01-走道臥室現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區F棟9樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區F棟9樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區F棟9樓F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區F棟9樓F01-浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區F棟9樓F01-主臥室牆粉刷裂縫，寬約0.15mm，長約2m。	編號 12	說明 A6區F棟9樓F01-主臥室牆粉刷裂縫，寬約0.15mm，長約2m。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明 A6區F棟9樓F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟9樓F02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟9樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟9樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟9樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟9樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區F棟9樓F02-陽台現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟9樓F02-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟9樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟9樓F02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟9樓F03-客廳現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟9樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6區F棟9樓F03-陽台現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區F棟9樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區F棟9樓F03-廚房現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區F棟9樓F03-走道臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區F棟9樓F03-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區F棟9樓F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F03-主臥現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F03-走道現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F05-客廳現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F05-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明	A6區F棟9樓F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 38	說明	A6區F棟9樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6區F棟9樓F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區F棟9樓F05-客廳牆粉刷裂縫寬約0.3mm，長約2.5m。
					
編號 41	說明	A6區F棟9樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區F棟9樓F05-走道臥室現況，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F05-主臥室牆粉刷裂縫，寬約 0.3mm，長約 1.5m。	編號 46	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F05-主臥室牆粉刷裂縫，寬約 0.3mm，長約 1.5m。
			
編號 47	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 9 樓 F06-客廳現況，目視無損壞。
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明 A6區F棟9樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟9樓F06-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟9樓F06-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟9樓F06-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟9樓F06-廚房現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟9樓F06-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6區F棟9樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟9樓F07-陽台平頂牆現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟9樓F07-陽台現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟9樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟9樓F07-廚房現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟9樓F07-走道臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 標的物門牌，A6區F棟9樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區F棟9樓F07-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區F棟9樓F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區F棟9樓F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區F棟9樓F07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區F棟9樓F07-主臥牆粉刷裂縫，寬約0.1mm，長約2m。
			

編號 67	說明 A6區F棟9樓F07-主臥牆粉刷裂縫， 寬約0.1mm，長約2m。	編號 68	說明 A6區F棟9樓F07-臥室現況，目視無 損壞。
			
編號 69	說明 A6區F棟9樓F07-走道現況，目視無 損壞。	編號 70	說明 A6區F棟9樓-公共空間，樓梯標示牌 現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區F棟9樓-公共空間，樓梯現況， 目視無損壞。	編號 72	說明 A6區F棟9樓-公共空間，樓梯間梁版 牆現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 73	說明 A6 區 F 棟 9 樓-公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6 區 F 棟 9 樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6 區 F 棟 9 樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6 區 F 棟 9 樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6 區 F 棟 9 樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6 區 F 棟 9 樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟8F									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F01-陽台過門現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-陽台現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-廚房平頂現況
5	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-廚房分門現況
6	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-走廊平頂現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-廚房現況
13	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F02-陽台平頂現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台現況
15	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F02-廚房平頂現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-浴廁平頂現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟8F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台平頂現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房平頂現況
24	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F03-走道平頂現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況
26	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-浴廁現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況
32	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台牆現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房平頂現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-走道平頂現況
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F05 浴廁門框縫隙尚未處理
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1	1	F05-主臥室牆粉刷裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟8F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水油污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐			1.5	0.1	1	F05-主臥室牆 粉刷裂縫
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴室平頂 現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房平頂 現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台平頂 現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06 臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
53	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂 現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
55	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-廚房平頂 現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-走廊平頂 現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴室平頂 現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴室平頂 現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現 況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 19 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟8F										
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆面		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石					
頂版		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架					
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-浴廁現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					樓梯標示牌現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室平頂尚未修補平堅
67	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
68	☐	☐	☒	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
69	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間平頂表層打石水補鋼
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 1	說明 A6區F棟8樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟8樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟8樓F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟8樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟8樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟8樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 7	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F01-主臥現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F01-走道臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F01-廚房現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明 A6區F棟8樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟8樓F02-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟8樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟8樓F02-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟8樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟8樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區F棟8樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟8樓F02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟8樓F03-客廳現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟8樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟8樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟8樓F03-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F03-主臥現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F03-走道浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 F 棟 8 樓 F03-走道臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6區F棟8樓F05-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟8樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟8樓F05-陽台牆現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區F棟8樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區F棟8樓F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區F棟8樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6區F棟8樓F05-走道浴廁門框縫隙 尚未處理。	編號 38	說明 A6區F棟8樓F05-走道浴廁平頂現 況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區F棟8樓F05-主臥浴廁平頂現 況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區F棟8樓F05-主臥室牆粉刷裂 縫，寬約0.1mm，長約1.5m。
			
編號 41	說明 A6區F棟8樓F05-主臥室牆粉刷裂 縫，寬約0.1mm，長約1.5m。	編號 42	說明 A6區F棟8樓F05-臥室現況，目視無 損壞。
			

編號 43	說明 A6區F棟8樓F05-走道臥室現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區F棟8樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區F棟8樓F06-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區F棟8樓F06-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區F棟8樓F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區F棟8樓F06-廚房現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明	A6區F棟8樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區F棟8樓F06-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區F棟8樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區F棟8樓F07-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6區F棟8樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區F棟8樓F07-陽台現況，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明 A6區F棟8樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟8樓F07-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟8樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟8樓F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟8樓F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟8樓F07-主臥室現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明 A6區F棟8樓F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區F棟8樓F07-走道浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區F棟8樓F07-走道臥室現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區F棟8樓-公共空間，樓梯標示牌現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區F棟8樓-公共空間，樓梯間現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區F棟8樓-公共空間，排煙室平頂未修補。
			

編號 67	說明 A6區F棟8樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區F棟8樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區F棟8樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區F棟8樓-公共空間，電梯間頂版，表層打石未補，鋼筋外露。
			
編號	說明	編號	說明

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟7F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(mm)	寬(mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-客廳現況
2	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-廚房平頂現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F01-陽台平頂現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-陽台現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-廚房現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-走廊平頂現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-浴廁現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-浴廁平頂管道間牆面破
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-客廳現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-廚房平頂現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-陽台平頂現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-廚房現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟7F									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-廚房現況
23	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F03-陽台平頂 螺絲外露未處
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-陽台現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-廚房現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-走道平頂 木板未清除
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴廁平頂 現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-浴廁現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴廁平頂 現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳鑽心 處尚未補平
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F05-廚房平頂 現況
35	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F05-陽台平頂 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-陽台現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-廚房現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05 臥室現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-走道平頂 現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-主臥室現 況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟7F										
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-浴廁現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05 臥室現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06 客廳現況
47	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F06-廚房平頂現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台平頂現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06 臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06 浴廁現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 套房平頂現況
56	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂牆現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07/-走廊平頂現況
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F07-浴廁門框縫隙尚未處理
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區F棟7F													
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他													
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石													
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架													
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他													
照片編號	位置						裂 縫			其他裂損	備 註			
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂現況			
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂現況			
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-臥室現況			
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-主臥室現況			
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-浴廁現況			
66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				樓梯標示牌現況			
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況			
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況			
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況			
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況			
71	☐	☐	☒	☐	☒	☐					梯廳平頂現況			
72	☐	☐	☒	☐	☒	☐					梯廳平頂現況			
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間平頂現況			
74	☐	☐	☒	☐	☒	☐					電梯間平頂現況			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項： 														

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 1	說明 A6區F棟7樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟7樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟7樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟7樓F01-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟7樓F01-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟7樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 7	說明 A6 區 F 棟 7 樓 F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 F 棟 7 樓 F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6 區 F 棟 7 樓 F01-主臥現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 F 棟 7 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6 區 F 棟 7 樓 F01-走道浴廁現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 F 棟 7 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明 A6區F棟7樓F02-浴室平頂，管道間 牆面破洞未修補。	編號 14	說明 A6區F棟7樓F02-客廳現況，目視無 損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟7樓F02-廚房平頂現況，目 視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟7樓F02-陽台平頂現況，目 視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟7樓F02-陽台現況，目視無 損壞。	編號 18	說明 A6區F棟7樓F02-廚房現況，目視無 損壞。
			

編號 19	說明 A6區F棟7樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟7樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟7樓F03-客廳現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟7樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟7樓F03-陽台平頂，螺桿外露未處理。	編號 24	說明 A6區F棟7樓F03-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區F棟7樓F03-廚房現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區F棟7樓F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區F棟7樓F03-走道平頂，板木未清除。	編號 28	說明 A6區F棟7樓F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區F棟7樓F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區F棟7樓F03-走道浴廁現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6區F棟7樓F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟7樓F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟7樓F05-客廳現況，目視無損壞(鑽心處尚未補平)。	編號 34	說明 A6區F棟7樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區F棟7樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區F棟7樓F05-陽台現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6區F棟7樓F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區F棟7樓F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區F棟7樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區F棟7樓F05-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區F棟7樓F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區F棟7樓F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明 A6區F棟7樓F05-主臥浴廁現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區F棟7樓F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區F棟7樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區F棟7樓F06-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區F棟7樓F06-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區F棟7樓F06-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區F棟7樓F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟7樓F06-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟7樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟7樓F06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟7樓F06-浴廁現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟7樓F07-客廳現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明	A6區F棟7樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區F棟7樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區F棟7樓F07-陽台現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區F棟7樓F07-廚房現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區F棟7樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區F棟7樓F07-走道浴廁門框縫隙尚未處理。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 61	說明 A6 區 F 棟 7 樓 F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6 區 F 棟 7 樓 F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6 區 F 棟 7 樓 F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6 區 F 棟 7 樓 F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6 區 F 棟 7 樓 F07-主臥浴廁現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 F 棟 7 樓-公共空間，樓梯標示牌現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明 A6區F棟7樓-公共空間，樓梯間現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區F棟7樓-公共空間，樓梯間梁版牆現況，目視無損壞。	
編號 69	說明 A6區F棟7樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區F棟7樓-公共空間，電梯門現況，目視無損壞。	
編號 71	說明 A6區F棟7樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區F棟7樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
73	A6 區 F 棟 7 樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	74	A6 區 F 棟 7 樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



六層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟6F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-客廳現況
2	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-廚房平頂現況
3	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F01-陽台平頂現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-陽台現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-廚房現況
6	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F01-走廊平頂現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-浴廁現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-客廳現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-浴廁平頂現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
16	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F02-廚房平頂現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-陽台平頂現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟6F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-浴廁現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳現況
23	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F03-廚房平頂 現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-陽台平頂 現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-陽台現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-廚房現況
27	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F03-走道平頂 現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴廁平頂 現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-浴廁現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-浴廁平頂 現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-浴廁現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-主臥室現 況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-客廳現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-陽台現況
36	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05-廚房平頂 現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-廚房現況
38	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F05-陽台平頂 現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F05-陽台現況
40	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F05-走道平頂 現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區F棟6F												
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 加微裂縫 2. 粉狀層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 斷漆脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-浴廁現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房平頂現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-陽台平頂現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-浴廁現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
57	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-廚房平頂現況
58	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月24日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟6F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水洩污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-走廊○現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁○頂現況
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁○頂現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室○現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-浴廁現況
68	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					樓梯標示牌現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯細微粉剝裂縫
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐		／	0.4	0.1	1	樓梯細微粉剝裂縫
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間現況
75	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
76	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
77	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
78	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 1	說明 A6區F棟6樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟6樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟6樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟6樓F01-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟6樓F01-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟6樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
7	A6 區 F 棟 6 樓 F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	8	A6 區 F 棟 6 樓 F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6 區 F 棟 6 樓 F01-主臥室現況，目視無損壞。	10	A6 區 F 棟 6 樓 F01-主臥浴廁現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6 區 F 棟 6 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。	12	A6 區 F 棟 6 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區F棟6樓F02-客廳現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟6樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟6樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟6樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟6樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟6樓F02-陽台現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區F棟6樓F02-廚房現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟6樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟6樓F02-浴廁現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟6樓F03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟6樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟6樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區F棟6樓F03-陽台現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區F棟6樓F03-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區F棟6樓F03-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區F棟6樓F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區F棟6樓F03-走道浴廁現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區F棟6樓F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區F棟6樓F03--主臥浴廁現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟6樓F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟6樓F03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區F棟6樓F05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區F棟6樓F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區F棟6樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6區F棟6樓F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區F棟6樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區F棟6樓F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區F棟6樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區F棟6樓F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區F棟6樓F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明 A6區F棟6樓F05-主臥室現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區F棟6樓F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區F棟6樓F05-走道浴廁現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區F棟6樓F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區F棟6樓F06-客廳現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區F棟6樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區F棟6樓F06-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟6樓F06-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟6樓F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟6樓F06-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟6樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟6樓F06-臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明 A6區F棟6樓F06-浴廁現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟6樓F07-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟6樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟6樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟6樓F07-陽台現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟6樓F07-廚房現況，目視無損壞。
			


編號 61	說明 A6區F棟6樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區F棟6樓F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區F棟6樓F07--主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區F棟6樓F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區F棟6樓F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區F棟6樓F07-臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 67	說明 A6區F棟6樓F07-走道浴廁現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區F棟6樓-公共空間，樓梯標示牌現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區F棟6樓-公共空間，樓梯細微粉刷裂縫寬約0.1mm，長約0.4m。	編號 70	說明 A6區F棟6樓-公共空間，樓梯細微粉刷裂縫寬約0.1mm，長約0.4m。
			
編號 71	說明 A6區F棟6樓-公共空間，樓梯間梁版牆現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區F棟6樓-公共空間，排煙室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 73	說明 A6區F棟6樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區F棟6樓-公共空間，電梯間現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區F棟6樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區F棟6樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區F棟6樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區F棟6樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			



五層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟5F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-廚房現況
3	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-廚房平頂現況
4	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F01-陽台平頂現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-陽台現況
6	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F01-走廊平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-浴廁現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-主臥室現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-客廳現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台平頂現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-廚房平頂現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-浴廁平頂現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區F棟5F													
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他													
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石													
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架													
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他													
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註			
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-浴廁現況		
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況		
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況		
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況		
25	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂現況		
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房平頂現況		
27	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F03-走道平頂現況		
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況		
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-浴廁現況		
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況		
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現況		
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況		
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況		
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳鑲心處尚未補平		
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況		
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現況		
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況		
38	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂現況		
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台現況		
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房平頂現況		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項： 														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟5F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
42	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F05-走廊平頂現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
44	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-浴廁現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
49	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06-陽台平頂現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
51	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F06-廚房平頂現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-浴廁現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房平頂現況
57	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
60	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-走廊平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟5F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-臥室現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-主臥室現況
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-浴廁現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-臥室現況
67	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				樓梯標示牌現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
72	☐	☐	☒	☐	☐	☐					梯廳平頂現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳平頂現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間平頂現況
75	☐	☐	☒	☐	☒	☐					電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 1	說明 A6區F棟5樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟5樓F01-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟5樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟5樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟5樓F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟5樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 7	說明 A6區F棟5樓F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區F棟5樓F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區F棟5樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區F棟5樓F01-主臥浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區F棟5樓F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區F棟5樓F01-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區F棟5樓F02-客廳現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟5樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟5樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟5樓F02-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟5樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟5樓F02-廚房現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區F棟5樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟5樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟5樓F02-浴廁現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟5樓F03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟5樓F03-廚房現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟5樓F03-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F03-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F03-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F03-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F03-走道浴廁現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6區F棟5樓F03-主臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟5樓F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟5樓F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區F棟5樓F05-客廳現況，目視無損壞(鑽心處尚未補平)。
			
編號 35	說明 A6區F棟5樓F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區F棟5樓F05-主臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6區F棟5樓F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區F棟5樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區F棟5樓F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區F棟5樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區F棟5樓F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區F棟5樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F05-主臥浴廁現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F06-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 F 棟 5 樓 F06-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區F棟5樓F06-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟5樓F06-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟5樓F06-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟5樓F06-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟5樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟5樓F06-浴廁現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明 A6區F棟5樓F07-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟5樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟5樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟5樓F07-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟5樓F07-廚房現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟5樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 61	說明 A6區F棟5樓F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區F棟5樓F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區F棟5樓F07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區F棟5樓F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區F棟5樓F07-主臥浴廁現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區F棟5樓F07-臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明 A6區F棟5樓-公共空間，樓梯標示牌現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區F棟5樓-公共空間，樓梯間梁牆版現況，目視無損壞。		
編號 69	說明 5 A6區F棟5樓-公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區F棟5樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。		
編號 71	說明 A6區F棟5樓-公共空間，電梯間現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區F棟5樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。		

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 73	說明 A6 區 F 棟 5 樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6 區 F 棟 5 樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6 區 F 棟 5 樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號	說明
			
編號	說明	編號	說明



四層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟4F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F01-陽台平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台現況
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F01-廚房平頂現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-走廊平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-浴廁現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房平頂現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台平頂現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-浴廁平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區F棟4F													
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他													
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石													
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架													
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他													
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註			
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白蟻		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況		
22	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂現況		
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台現況		
24	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-廚房平頂現況		
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況		
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況		
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-走廊平頂現況		
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現況		
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況		
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況		
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂現況		
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-浴廁現況		
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況		
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-走廊平頂現況		
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況		
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現況		
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況		
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況		
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂現況		
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-浴廁現況		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項： 														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟4F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕剝落 5. 滲水污漬或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房平頂現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
43	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳現況
46	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F06-廚房平頂現況
47	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06-陽台平頂螺絲外露未處
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-浴廁現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
55	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F07-廚房平頂現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
57	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂牆現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台牆現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-走廊平頂現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟4F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-浴廁現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現況
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					樓梯指示牌現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間現況
71	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
72	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂螺桿鋼筋外露
73	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
74	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 1	說明 A6區F棟4樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟4樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟4樓F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟4樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟4樓F01-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟4樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區F棟4樓F01-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區F棟4樓F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區F棟4樓F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區F棟4樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區F棟4樓F01-主臥浴廁現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區F棟4樓F01-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區F棟4樓F02-客廳現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟4樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟4樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟4樓F02-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟4樓F02-廚房現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟4樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明	A6區F棟4樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區F棟4樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區F棟4樓F03-客廳現況，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區F棟4樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區F棟4樓F03-陽台現況，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區F棟4樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6區F棟4樓F03-廚房現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區F棟4樓F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區F棟4樓F03-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區F棟4樓F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區F棟4樓F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區F棟4樓F03-臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F03-主臥浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F05-客廳現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F05-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F05-主臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F05-主臥浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F05-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F05-廚房現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明 A6區F棟4樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區F棟4樓F05-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區F棟4樓F06-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區F棟4樓F06-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區F棟4樓F06-陽台平頂，螺桿外露未處理。	編號 48	說明 A6區F棟4樓F06-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區F棟4樓F06-廚房現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟4樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟4樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟4樓F06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟4樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟4樓F07-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6區F棟4樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟4樓F07-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟4樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟4樓F07-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟4樓F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟4樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F07-走道浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6 區 F 棟 4 樓 F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 F 棟 4 樓-公共空間，樓梯間現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明 A6 區 F 棟 4 樓-公共空間，樓梯間現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6 區 F 棟 4 樓-公共空間，排煙室現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6 區 F 棟 4 樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6 區 F 棟 4 樓-公共空間，電梯間平頂，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6 區 F 棟 4 樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6 區 F 棟 4 樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	A6 區 F 棟 4 樓-公共空間，電梯間平頂 現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 F 棟 4 樓-公共空間，電梯間平頂 現況，目視無損壞。
73			74		
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	



三層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟3F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房平頂現況
3	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F01-陽台平頂現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-浴廁平頂現況
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F01-浴廁門框縫隙尚未處理
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-走廊平頂現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-臥室現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-浴廁現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-浴廁平頂現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房平頂現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-陽台平頂現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟3F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 洗滌土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-浴室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房平頂 現況
25	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03-陽台平頂 現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03 陽台現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-走廊平頂 現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐						F03-浴廁門框 縫隙尚未處理
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03 浴廁平頂 現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-浴廁平頂 現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現 況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03 臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-浴廁現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現 況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房平頂 現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月21日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟3F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
42	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F05-陽台平頂 現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-走廊平頂 現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂 現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂 現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-浴廁平頂 現況
48	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-客廳牆鑽 心處尚未補平
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂 現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-浴廁現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房平頂 現況
53	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F06-陽台平頂 螺桿外露未處
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房平頂 現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟3F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	
61	☐	☐	☐	☒	☒	☐					F07-陽台平頂現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-陽台現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-走道平頂現況
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F07-浴廁門框縫隙尚未處理
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F07-浴廁平頂現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-浴廁現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-主臥室現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-臥室現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F07-臥室現況
71	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				樓梯牆面現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
73	☐	☐	☒	☐	☐	☐					樓梯梁鐵心處尚未補平
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐					樓梯現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳室現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
77	☐	☐	☒	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
78	☐	☐	☒	☐	☐	☐					梯廳平頂現況
79	☐	☐	☒	☐	☒	☐					電梯間平頂現況
80	☐	☐	☒	☐	☒	☐					電梯間平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

編號 1	說明 A6區F棟3樓F01-客廳現況，目視無損壞。(鑽心處尚未補平)	編號 2	說明 A6區F棟3樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟3樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟3樓F01-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟3樓F01-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟3樓F01-臥室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 7	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F01-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F01-主臥浴廁門框縫隙尚未處理。
			
編號 11	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F01-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F01-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區F棟3樓F01-走道浴廁現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟3樓F02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟3樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟3樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟3樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟3樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區F棟3樓F02-陽台現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟3樓F02-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟3樓F02-臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟3樓F02-浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟3樓F03-客廳現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟3樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6區F棟3樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區F棟3樓F03-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區F棟3樓F03-廚房現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區F棟3樓F03-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區F棟3樓F03-走道浴廁門框縫隙尚未處理。	編號 30	說明 A6區F棟3樓F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F03-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F03-主臥浴廁現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F05-客廳現況，目視無損壞。(鑽心處尚未補平)
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6區F棟3樓F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區F棟3樓F05-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區F棟3樓F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區F棟3樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區F棟3樓F05-廚房現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區F棟3樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明 A6區F棟3樓F05-陽台現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區F棟3樓F05-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區F棟3樓F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區F棟3樓F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區F棟3樓F05-走道浴廁現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區F棟3樓F05-客廳牆現況，目視無損壞(鑽心處尚未補平)。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明 A6區F棟3樓F06-客廳現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟3樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟3樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟3樓F06-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟3樓F06-陽台平頂，螺桿外露未處理。	編號 54	說明 A6區F棟3樓F06-陽台現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明 A6區F棟3樓F06-廚房現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟3樓F06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟3樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟3樓F07-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟3樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟3樓F07-廚房現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6區F棟3樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區F棟3樓F07-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區F棟3樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區F棟3樓F07-走道浴廁門框縫隙尚未處理。
			
編號 65	說明 A6區F棟3樓F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區F棟3樓F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F07-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F07-臥室現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6 區 F 棟 3 樓 F07-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6 區 F 棟 3 樓-公共空間，樓梯間現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6 區 F 棟 3 樓-公共空間，樓梯間現況，目視無損壞。
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 73	說明 A6區F棟3樓-公共空間，樓梯梁鑽心處尚未補平。	編號 74	說明 A6區F棟3樓-公共空間，樓梯間牆現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區F棟3樓-公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區F棟3樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區F棟6樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區F棟6樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會

鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	A6區F棟3樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區F棟3樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
79			80		
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	



二層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟2F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-主臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-臥室現況
5	☐	☐	☒	☐	☒	☐					F01-廚房平頂現況
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐					F01-陽台平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-陽台現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-套房現況
9	☐	☐	☒	☐	☐	☐					F01-走廊平頂現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F01-浴廁平頂現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-浴廁現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F01-露台現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-客廳現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-走廊平頂現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房平頂現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台平頂現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-廚房現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳牆心處尚未補平

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟2F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水集污或白華	
21	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-廚房平頂 現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房現況
23	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F03 陽台平頂 現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03 陽台現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
26	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F03-走廊平頂 現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-浴廁平頂 現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室現 況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-浴廁平頂 現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-浴廁現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05 客廳現況
33	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F05-廚房平頂 現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05 陽台平頂 現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台現況
37	☐	☐	☒	☐	☐	☐						F05-走廊平頂 現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05 浴廁平頂 現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-浴廁平頂 現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-浴廁現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟2F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☒ 其他：塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-臥室現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-浴廁平頂現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房平頂現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台平頂現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 客廳現況
52	☐	☐	☒	☐	☒	☐						F07-廚房平頂現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房現況
54	☐	☐	☐	☒	☒	☐						F07-陽台平頂牆現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-臥室現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-走廊平頂現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟2F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他：大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☒ 其他：塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-浴廁平頂現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 浴廁現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
67	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
68	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳平頂現況
69	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
70	☐	☐	☒	☐	☒	☐						電梯間平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 1	說明 A6區F棟2樓F01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟2樓F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟2樓F01-主臥室現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區F棟2樓F01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟2樓F01-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區F棟2樓F01-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區F棟2樓F01-陽台現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區F棟2樓F01--廚房現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區F棟2樓F01-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區F棟2樓F01-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區F棟2樓F01-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區F棟2樓F01-主臥浴廁現況。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明 A6區F棟2樓F01-露台現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟2樓F02-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟2樓F02-浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟2樓F02-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟2樓F02-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟2樓F02-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區F棟2樓F02--廚房現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟2樓F03-客廳現況，目視無損壞(鑽心處尚未補平)。
			
編號 21	說明 A6區F棟2樓F03-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟2樓F03-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟2樓F03-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟2樓F03-陽台現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	A6區F棟2樓F03-臥室現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區F棟2樓F03-走道平頂現況，目視無損壞。
25			26		
					
編號	說明	A6區F棟2樓F03-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區F棟2樓F03-主臥室現況，目視無損壞。
27			28		
					
編號	說明	A6區F棟2樓F03-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號	說明	A6區F棟2樓F03-主臥浴廁現況，目視無損壞。
29			30		
					

編號 31	說明 A6區F棟2樓F03-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區F棟2樓F05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區F棟2樓F05-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區F棟2樓F05-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區F棟2樓F05-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區F棟2樓F05-陽台現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6 區 F 棟 2 樓 F05-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 F 棟 2 樓 F05-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 2 樓 F05-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 F 棟 2 樓 F05-主臥浴廁現況。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 2 樓 F05-主臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6 區 F 棟 2 樓 F05-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6區F棟2樓F05-臥室現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區F棟2樓F06-浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區F棟2樓F06-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區F棟2樓F06-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區F棟2樓F06-陽台現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區F棟2樓F06-廚房現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 49	說明 A6區F棟2樓F06-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區F棟2樓F06-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區F棟2樓F07-客廳現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區F棟2樓F07-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區F棟2樓F07-廚房現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區F棟2樓F07-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6區F棟2樓F07-陽台現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟2樓F07-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟2樓F07-主臥室現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟2樓F07-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟2樓F07-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟2樓F07-走道浴廁平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6 區 F 棟 2 樓 F07-主臥浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6 區 F 棟 2 樓 F07-主臥浴廁現況。
			
編號 63	說明 A6 區 F 棟 2 樓-公共空間，樓梯現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6 區 F 棟 2 樓-公共空間，樓梯間牆現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6 區 F 棟 2 樓-公共空間，排煙室現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 F 棟 2 樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。
			


編號 67	說明 A6區F棟2樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區F棟2樓-公共空間，梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區F棟2樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區F棟2樓-公共空間，電梯間平頂現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明




一層平面圖 照片編號：



A6區F棟



一層夾層平面圖 照片編號：



A6區F棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區F棟1F									
用	途	☐ 住宅	☐ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他：大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室010-現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室010-現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室010-樓梯現況
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐					辦公室010-夾層浴廁平頂現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室010-夾層浴廁現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐					辦公室010-夾層辦公室平頂
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室010-夾層辦公室梁版
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐					辦公室010-廚房平頂現況
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室010-現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					辦公室010-浴廁平頂現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室010-現況
12	☐	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室010-廚房現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室09-辦公室現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐					辦公室09-夾層浴廁平頂現況
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室09-夾層浴室現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐					辦公室09-夾層辦公室平頂現況
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室09-辦公室粉刷現況
18	☐	☐	☒	☒	☒	☐					辦公室09-辦公室預留孔與天
19	☐	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室09-廚房現況
20	☐	☐	☐	☐	☐	☐					辦公室09-廚房平頂現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A3區G棟1F										
用	途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細紙裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室08-廚房 平頂現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室08-辦公 室廁所平頂現
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室08-辦公 室平頂現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室09 辦公 室現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室09-辦公 室浴室平頂現
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室09-辦公 室浴室現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室09-辦公 室牆有孔洞未
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室08-辦公 室現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室08-夾層 辦公室浴室平
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室08-夾層 辦公室浴室現
31	☒	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室08-夾層 辦公室粉剎現
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室08 夾層 辦公室梁版牆
33	☒	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室08 廚房 現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室08-廚房 平頂現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室08-辦公 室粉剎現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室08-辦公 室粉剎現況
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室08-辦公 室浴室平頂現
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S32-現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S32-現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S32-浴室 平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A3區G棟1F									
用	途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他：大理石									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S32-店舖 浴廁現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S32-店舖 廚房平頂現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S32-店舖 廚房現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S32-店舖 夾層現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S32-店舖 夾層現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S32-店舖 夾層陽台現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S33-店舖 現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S33-店舖 現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S33-店舖 浴廁平頂現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S33-店舖 浴廁現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S33-店舖 廚房平頂現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S33-店舖 廚房現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S33-店舖 陽台平頂現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S33-店舖 陽台現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S33-店舖 夾層現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S33-店舖 夾層現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S33-店舖 夾層陽台現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S35-店舖 夾層現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S35-店舖 夾層現況
60	☐	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S35-店舖 夾層廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A3區G棟1F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他：大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S35-店舖 浴廁平頂現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S35-店舖 廚房平頂現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S35-店舖 陽台現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S35 店舖 夾層陽台現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S35-店舖 夾層浴廁平頂
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S35-店舖 夾層現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S36-店舖 現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S36-店舖 現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S36-店舖 浴廁平頂現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S36-店舖 浴廁現況
71	☐	☐	☒	☐	☒	☐						店舖S36-店舖 廚房平頂現況
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S36 店舖 陽台平頂螺絲
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S36 店舖 陽台現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S36-店舖 夾層現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S36-店舖 夾層浴廁平頂
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S36 店舖 夾層現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S36-店舖 夾層陽台現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S36 店舖 廚房現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S37-店舖 現況
80	☐	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S37-店舖 現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A3區G棟1F									
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他：大理石									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S37-店舖 廚房現況
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S37-店舖 浴廁平頂現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S37-店舖 浴廁現況
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S37-店舖 夾層現況
85	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S37-店舖 夾層平頂現況
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S37-店舖 夾層現況
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S38-店舖 現況
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S38-店舖 廚房現況
89	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S38-店舖 浴廁平頂現況
90	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S38-店舖 浴廁現況
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S38-店舖 夾層現況
92	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S38-店舖 夾層現況
93	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S39-店舖 現況
94	☐	☐	☒	☐	☒	☐					店舖S39-店舖 現況
95	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S39-店舖 現況
96	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S39-店舖 現況
97	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S39-店舖 浴廁平頂現況
98	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S39-店舖 浴廁現況
99	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S39-店舖 夾層現況
100	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S39-店舖 夾層浴廁平頂

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A3區G棟1F									
用途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他：大理石										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	
101	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S39-店鋪夾層陽台現況
102	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S40-店鋪現況
103	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S40-店鋪現況
104	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S40-店鋪現況
105	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S40-店鋪廚房現況
106	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店鋪S40-店鋪浴廁平頂現況
107	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S40-店鋪浴廁現況
108	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店鋪S40-店鋪廚房平頂現況
109	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店鋪S40-店鋪陽台平頂現況
110	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S40-店鋪陽台現況
111	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S40-店鋪夾層平頂現況
112	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S40-店鋪夾層現況
113	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店鋪S40-店鋪夾層陽台現況
114	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
115	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯間現況
116	☒	☐	☐	☐	☐	☐					排煙室管道現況
117	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
118	☒	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間現況
119	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳維修孔平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 1	說明 A6區F棟1樓O10-辦公室現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區F棟1樓O10-辦公室現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區F棟1樓O10-辦公室樓梯現況。	編號 4	說明 A6區F棟1樓O10-夾層辦公室浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區F棟1樓O10-夾層辦公室浴室現況。	編號 6	說明 A6區F棟1樓O10-夾層辦公室平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 7	說明 A6區F棟1樓O10-夾層辦公室梁版現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區F棟1樓O10-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區F棟1樓O10-辦公室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區F棟1樓O10-辦公室浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區F棟1樓O10-辦公室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區F棟1樓O10-廚房現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明 A6區F棟1樓O9-辦公室現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區F棟1樓O9-夾層辦公室浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區F棟1樓O9-夾層辦公室浴室現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區F棟1樓O9-夾層辦公室平頂現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區F棟1樓O9-辦公室粉刷現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區F棟1樓O9-辦公室現況，預留孔與天花板牆位置衝突。
			

編號 19	說明 A6區F棟1樓O9-廚房現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區F棟1樓O9-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區F棟1樓O9-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區F棟1樓O9-辦公室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區F棟1樓O9-辦公室平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區F棟1樓O9-辦公室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
25	A6區F棟1樓O9-辦公室浴廁平頂現況，目視無損壞。	26	A6區F棟1樓O9-辦公室浴室現況。
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區F棟1樓O9-辦公室牆牆有孔洞未處理。	28	A6區F棟1樓O8-辦公室現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
29	A6區F棟1樓O8-夾層辦公室浴廁平頂，目視無損壞。	30	A6區F棟1樓O8-夾層辦公室浴室現況，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6 區 F 棟 1 樓 O8-夾層辦公室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6 區 F 棟 1 樓 O8-夾層辦公室梁版牆現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 F 棟 1 樓 O8-廚房現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6 區 F 棟 1 樓 O8-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 F 棟 1 樓 O8-辦公室現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 F 棟 1 樓 O8-辦公室現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6 區 F 棟 1 樓 O8-辦公室浴廁平頂，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S32-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S32-店鋪現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S32-店鋪浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S32-店鋪浴廁現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S32-店鋪廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6區F棟1樓S32-店鋪廚房現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區F棟1樓S32-店鋪夾層現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區F棟1樓S32-店鋪夾層現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區F棟1樓S32-店鋪夾層陽台現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區F棟1樓S33-店鋪現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區F棟1樓S33-店鋪現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S33-店鋪浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S33-店鋪浴廁現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S33-店鋪廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S33-店鋪廚房現況，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S33-店鋪陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S33-店鋪陽台現況，目視無損壞。
					

編號 55	說明 A6區F棟1樓S33-店鋪夾層現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區F棟1樓S33-店鋪夾層現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區F棟1樓S33-店鋪夾層陽台現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區F棟1樓S35-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區F棟1樓S35-店鋪現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區F棟1樓S35-店鋪廚房現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S35-店鋪浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S35-店鋪廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S35-店鋪陽台現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S35-店鋪夾層陽台現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S35-店鋪夾層浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S35-店鋪夾層現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪浴廁現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪陽台平頂，螺桿外露未處理。
			

編號 73	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪陽台現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪夾層現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪夾層浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪夾層現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪夾層陽台現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區F棟1樓S36-店鋪廚房現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 79	說明 A6區F棟1樓S37-店鋪現況，目視無損壞。	編號 80	說明 A6區F棟1樓S37-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 81	說明 A6區F棟1樓S37-店鋪廚房現況，目視無損壞。	編號 82	說明 A6區F棟1樓S37-店鋪浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 83	說明 A6區F棟1樓S37-店鋪浴廁現況，目視無損壞。	編號 84	說明 A6區F棟1樓S37-店鋪夾層現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 85	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S37-店鋪夾層平頂現況，目視無損壞。	編號 86	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S37-店鋪夾層現況，目視無損壞。
					
編號 87	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S38-店鋪現況，目視無損壞。	編號 88	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S38-店鋪廚房現況，目視無損壞。
					
編號 89	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S38-店鋪浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 90	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S38-店鋪浴廁現況，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 91	說明 A6區F棟1樓S38-店鋪夾層現況，目視無損壞。	編號 92	說明 A6區F棟1樓S38-店鋪夾層現況，目視無損壞。
			
編號 93	說明 A6區F棟1樓S39-店鋪現況，目視無損壞。	編號 94	說明 A6區F棟1樓S39-店鋪梁牆版現況，目視無損壞。
			
編號 95	說明 A6區F棟1樓S39-店鋪現況，目視無損壞。	編號 96	說明 A6區F棟1樓S39-店鋪現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 97	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S39-店鋪浴廁平頂現況，目視無損壞。	編號 98	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S39-店鋪浴廁現況，目視無損壞。
					
編號 99	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S39-店鋪夾層現況，目視無損壞。	編號 100	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S39-店鋪夾層浴廁平頂現況，目視無損壞。
					
編號 101	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S39-店鋪夾層陽台現況，目視無損壞。	編號 102	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪現況，目視無損壞。
					

編號 103	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪現況，目視無損壞。	編號 104	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 105	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪廚房現況，目視無損壞。	編號 106	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪浴廁平頂現況，目視無損壞。
			
編號 107	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪浴廁現況，目視無損壞。	編號 108	說明 A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪廚房平頂現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪陽台平頂現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪陽台現況，目視無損壞。
109			110		
					
編號	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪夾層平頂現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪夾層現況，目視無損壞。
111			112		
					
編號	說明	A6 區 F 棟 1 樓 S40-店鋪夾層陽台現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 F 棟 1 樓夾層-公共空間，樓梯間現況，目視無損壞。
113			114		
					

編號 115	說明 A6區F棟1樓-公共空間，樓梯間現況，目視無損壞。	編號 116	說明 A6區F棟1樓-公共空間，排煙室管道現況，目視無損壞。
			
編號 117	說明 A6區F棟1樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞。	編號 118	說明 A6區F棟1樓-公共空間，電梯間現況，目視無損壞。
			
編號 119	說明 A6區F棟1樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號	說明
			

