

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 東區鑑定報告書

【附冊十】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日 期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文 號：中市結技鑑字第 286 號


「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)； 李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)； 王錦智(技執字第 004369 號)
高 原(技執字第 003466 號)； 張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)； 葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)； 楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)； 林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)； 李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)； 石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)； 黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建倫(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件三十：A6 東區 G 棟裂損現況調查報告






浮洲合宜住宅 A6 區地上層 G 棟裂損現況調查


目 錄

屋頂層含屋突一層~三層 (RF)	1
二十一層 (21F)	9
二十層 (20F)	29
十九層 (19F)	49
十八層 (18F)	69
十七層 (17F)	89
十六層 (16F)	107
十五層 (15F)	126
十四層 (14F)	144
十三層 (13F)	164
十二層 (12F)	185
十一層 (11F)	204
十層 (10F)	223
九層 (9F)	243
八層 (8F)	264
七層 (7F)	285
六層 (6F)	306
五層 (5F)	327
四層 (4F)	348
三層 (3F)	370
二層 (2F)	391
一層含夾層 (1F)	401




(G棟)屋頂一層平面圖 照片編號：○

A6區G棟



(G棟)屋頂二層平面圖 照片編號：○
A6區 G棟



(G棟)屋頂三層平面圖 照片編號：○

A6區 G棟




臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟屋頂層										
用	途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☒ 其他 屋頂層					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他 水泥粉光					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕污漆 5.滲水污漬或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層全景
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-水錶室
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-水錶室
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	0.3	0.1	1.細微裂縫	屋頂一層-水錶室
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-排煙室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層全景
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層露臺
8	☐	☐	☒	☐	☐	☐		—	0.2	0.1	1.細微裂縫	屋頂一層
9	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.2	0.1	1.細微裂縫	屋頂一層
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層-排煙室
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	0.3	0.2	1.細微裂縫	屋頂二層
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層-水錶室
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層全景
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層全景
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層全景
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層-排煙室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層-機房
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

編號 1	說明	A6 區 G 棟頂一層，頂樓全景	編號 2	說明	A6 區 G 棟頂一層，水錶室門牌
					
編號 3	說明	A6 區 G 棟頂一層，水錶室全景	編號 4	說明	A6 區 G 棟頂一層，水錶室牆，細微裂縫，
					
編號 5	說明	A6 區 G 棟頂一層，排煙室現況，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 G 棟頂一層，頂樓現況
					

編號 7	說明	A6 區 G 棟頂一層，露臺現況，目視無損壞	編號 8	說明	A6 區 G 棟頂一層，頂樓梁，細微裂縫，
					
編號 9	說明	A6 區 G 棟頂一層，頂樓梁，細微裂縫，	編號 10	說明	A6 區 G 棟頂二層，排煙室現況
					
編號 11	說明	A6 區 G 棟頂二層，排煙室頂板，細微裂縫，長約 0.3m，寬約 0.2mm	編號 12	說明	A6 區 G 棟頂二層，水錶室門牌
					

編號 13	說明	A6 區 G 棟頂二層，頂二層現況	編號 14	說明	A6 區 G 棟頂二層，頂二層現況
					
編號 15	說明	A6 區 G 棟頂二層，頂二層現況	編號 16	說明	A6 區 G 棟頂二層，頂二層現況
					
編號 17	說明	A6 區 G 棟頂三層，排煙室現況現況，目視無損壞	編號 18	說明	A6 區 G 棟頂三層，頂三層現況
					

編號 19	說明 A6 區 G 棟頂三層，電梯機房現況，目視無損壞	編號	說明	
				
編號	說明	編號	說明	
編號	說明	編號	說明	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區G棟21樓													
用 途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	G01-客廳	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	0.5	0.1	1. 細微裂縫	G01-客廳	
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	G01-客廳	
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	0.5	0.15	1. 細微裂縫	G01-主臥室	
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟21樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G02-臥室
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟21樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊			
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳		
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室		
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴		
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室		
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴		
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室		
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房		
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台		
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔		
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔		
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔		
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔		
53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌		
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳		
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室		
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室		
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴		
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房		
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台		
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-陽台檢修孔		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項： 														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟21樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉屑層剝落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白蟻
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07 主臥室
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07 臥室
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址								浮洲合宜住宅A6區G棟21樓					
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆面		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂版		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕泥漆 5.滲水污漬或白華		
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐												

編號 1	說明	A6 區 G 棟 21 樓 G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6 區 G 棟 21 樓 G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6 區 G 棟 21 樓 G01-主臥室全景	編號 4	說明	A6 區 G 棟 21 樓 G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 G 棟 21 樓 G01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 G 棟 21 樓 G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明 A6區G棟21樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區G棟21樓G01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區G棟21樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區G棟21樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區G棟21樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區G棟21樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區G棟21樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 14	說明	A6區G棟21樓G01-客廳牆，細微裂縫
					
編號 15	說明	A6區G棟21樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm。	編號 16	說明	A6區G棟21樓G01-主臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。
					
編號 17	說明	A6區G棟21樓G02-標的物門牌	編號 18	說明	A6區G棟21樓G02-客廳全景，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6區G棟21樓G02-臥室全景	編號 20	說明	A6區G棟21樓G02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區G棟21樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區G棟21樓G02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區G棟21樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區G棟21樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 25	說明	A6區G棟21樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 26	說明	A6區G棟21樓G02-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。
					
編號 27	說明	A6區G棟21樓G03-標的物門牌	編號 28	說明	A6區G棟21樓G03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區G棟21樓G03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區G棟21樓G03-廁所全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6區G棟21樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區G棟21樓G03-廁所全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟21樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區G棟21樓G03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區G棟21樓G03-陽台全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區G棟21樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區G棟21樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 38	說明	A6區G棟21樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區G棟21樓G03-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 40	說明	A6區G棟21樓G05-標的物門牌
					
編號 41	說明	A6區G棟21樓G05-客廳全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區G棟21樓G05-主臥全景，目視無損壞
					

編號 43	說明 A6區G棟21樓G05-廁所全景，目視 無損壞	編號 44	說明 A6區G棟21樓G05-臥室全景，目視 無損壞。
			
編號 45	說明 A6區G棟21樓G05-廁所全景，目視 無損壞	編號 46	說明 A6區G棟21樓G05-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 47	說明 A6區G棟21樓G05-廚房全景，目視 無損壞	編號 48	說明 A6區G棟21樓G05-陽台全景，目視 無損壞
			


編號 49	說明	A6區G棟21樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明	A6區G棟21樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區G棟21樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明	A6區G棟21樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區G棟21樓G06-標的物門牌	編號 54	說明	A6區G棟21樓G06-客廳全景，目視無損壞
					

編號 55	說明	A6區G棟21樓G06-臥室全景，目視 無損壞	編號 56	說明	A6區G棟21樓G06-臥室全景，目視 無損壞
					
編號 57	說明	A6區G棟21樓G06-廁所全景，目視 無損壞	編號 58	說明	A6區G棟21樓G06-廚房全景，目視 無損壞
					
編號 59	說明	A6區G棟21樓G06-陽台全景，目視 無損壞	編號 60	說明	A6區G棟21樓G06-陽台檢修孔，目視 無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 61	說明	A6區G棟21樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明	A6區G棟21樓G07-標的物門牌
					
編號 63	說明	A6區G棟21樓G07-客廳全景，目視無損壞	編號 64	說明	A6區G棟21樓G07-主臥室全景，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區G棟21樓G07-廁所全景，目視無損壞	編號 66	說明	A6區G棟21樓G07-臥室全景，目視無損壞
					

編號 67	說明 A6區G棟21樓G07-廁所全景，目視無損壞	編號 68	說明 A6區G棟21樓G07-臥室全景，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟21樓G07-廚房全景，目視無損壞	編號 70	說明 A6區G棟21樓G07-陽台全景，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區G棟21樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 72	說明 A6區G棟21樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞
			

編號 73	說明 A6區G棟21樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 74	說明 A6區G棟21樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6區G棟21樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區G棟21樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6區G棟21樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞	編號 78	說明 A6區G棟21樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
79	A6區G棟21樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	80	A6區G棟21樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區G棟21樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞		
			



二十層平面圖 照片編號：○

A6區C棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟20樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	G01-客廳	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	G01-客廳	
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	G01-臥室	
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.15	1. 細微裂縫	G01-主臥室	
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟20樓									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G02-廁所
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G02-廚房
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G02-陽台
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G02-陽台檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G02-廚房檢修孔
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				G03-門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-客廳
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-主臥室
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-衛浴
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-次臥
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-衛浴
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-次臥
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-廚房
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-陽台
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G03-陽台檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G03-廚房檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G03-走廊檢修孔
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G03-客廳檢修孔
39	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				G05-門牌
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟20樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-主臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05 臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-衛浴
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-廚房
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-陽台
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-陽台檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G05-廚房檢修孔
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G05-走廊檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				G06-門牌
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-客廳
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06 臥室
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-衛浴
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-廚房
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G06 陽台檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G06-廚房檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				G07 門牌

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟20樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉光層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-客廳
62	☐	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07 廚房
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔
72	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.5	0.15	1. 細微裂縫		G07-客廳
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.5	0.15	1. 細微裂縫		G07-客廳
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	0.15	1. 細微裂縫		G07-客廳
75	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2	0.2	1. 細微裂縫		G07 主臥室
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	梯間門口檢修孔
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟20樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6區G棟20樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟20樓G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區G棟20樓G01-主臥室全景	編號 4	說明	A6區G棟20樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟20樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區G棟20樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明	A6區G棟20樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明	A6區G棟20樓G01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6區G棟20樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區G棟20樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區G棟20樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區G棟20樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
					

編號 13	說明	A6區G棟20樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm	編號 14	說明	A6區G棟20樓G01-客廳牆，細微裂縫
					
編號 15	說明	A6區G棟20樓G01-臥室牆，細微裂縫	編號 16	說明	A6區G棟20樓G01-主臥室牆，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.15mm
					
編號 17	說明	A6區G棟20樓G02-標的物門牌	編號 18	說明	A6區G棟20樓G02-客廳全景，目視無損壞
					


編號 19	說明 A6區G棟20樓G02-臥室全景，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區G棟20樓G02-臥室全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區G棟20樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區G棟20樓G02-廚房全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區G棟20樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明 A6區G棟20樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
			

編號 25	說明	A6區G棟20樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 26	說明	A6區G棟20樓G03-標的物門牌
					
編號 27	說明	A6區G棟20樓G03-客廳全景，目視無損壞	編號 28	說明	A6區G棟20樓G03-主臥室全景，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區G棟20樓G03-廁所全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區G棟20樓G03-臥室全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區G棟20樓G03-廁所全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區G棟20樓G03-臥室全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟20樓G03-廚房全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區G棟20樓G03-陽台全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區G棟20樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明 A6區G棟20樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區G棟20樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 38	說明 A6區G棟20樓G03-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區G棟20樓G05-標的物門牌	編號 40	說明 A6區G棟20樓G05-客廳全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區G棟20樓G05-主臥全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區G棟20樓G05-廁所全景，目視無損壞
			

編號 43	說明 A6區G棟20樓G05-臥室全景，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區G棟20樓G05-廁所全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區G棟20樓G05-臥室全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區G棟20樓G05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區G棟20樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6區G棟20樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6區G棟20樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明	A6區G棟20樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區G棟20樓G06-裸的物門牌	編號 52	說明	A6區G棟20樓G06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區G棟20樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區G棟20樓G06-臥室全景，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區G棟20樓G06-廁所全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區G棟20樓G06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區G棟20樓G06-陽台全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6區G棟20樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區G棟20樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 60	說明 A6區G棟20樓G07-標的物門牌
			

編號	說明		編號	說明	
61		A6區G棟20樓G07-客廳全景	62		A6區G棟20樓G07-主臥室全景
					
編號	說明		編號	說明	
63		A6區G棟20樓G07-廁所全景，目視無損壞	64		A6區G棟20樓G07-臥室全景，目視無損壞
					
編號	說明		編號	說明	
65		A6區G棟20樓G07-廁所全景，目視無損壞	66		A6區G棟20樓G07-臥室全景，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明 A6區G棟20樓G07-廚房全景，目視無損壞	編號 68	說明 A6區G棟20樓G07-陽台全景，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟20樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 70	說明 A6區G棟20樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區G棟20樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 72	說明 A6區G棟20樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.5公尺，寬約0.15mm
			

編號 73	說明	A6區G棟20樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.5公尺，寬約0.15mm	編號 74	說明	A6區G棟20樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約1公尺，寬約0.15mm
					
編號 75	說明	A6區G棟20樓G07-主臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 76	說明	A6區G棟20樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6區G棟20樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區G棟20樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 79	說明 A6區G棟20樓-公共空間，梯間門口檢修孔，鋼筋外露鏽蝕	編號 80	說明 A6區G棟20樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞
			
編號 81	說明 A6區G棟20樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞	編號 82	說明 A6區G棟20樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞
			
編號 83	說明 A6區G棟20樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞		
			



一九層平面圖 照片編號：○

A6區C棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟19樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	G01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G01-客廳	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G01-客廳	
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	G01-臥室	
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1. 細微裂縫	G01-臥室	
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟19樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02 廁所
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐						G02 臥室
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 客廳
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G03-臥室
40		☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G03-主臥室

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟19樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊			
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌		
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳		
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室		
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴		
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室		
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴		
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室		
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房		
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台		
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔		
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔		
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔		
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔		
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G05-臥室		
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌		
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳		
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室		
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室		
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴		
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟19樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G06-陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G06-廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				G07-門牌
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G07-客廳
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G07-主臥室
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G07-衛浴
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G07-臥室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G07-衛浴
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G07-臥室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G07-廚房
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G07-陽台
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G07-陽台檢修孔
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G07-廚房檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G07-走廊檢修孔
76	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.5	0.25	1. 細微裂縫	G07-客廳
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間檢修孔
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間門口
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間門口檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟19樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 無縫裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕泥漆 5. 滲水污漬或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	A6區G棟19樓G01-標的物門牌	2	A6區G棟19樓G01-客廳全景
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區G棟19樓G01-主臥室全景，目視無損壞	4	A6區G棟19樓G01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區G棟19樓G01-臥室全景	6	A6區G棟19樓G01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號 7	說明 A6區G棟19樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區G棟19樓G01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區G棟19樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區G棟19樓G01-陽台檢修孔現況，鋼筋外露。
			
編號 11	說明 A6區G棟19樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區G棟19樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區G棟19樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 14	說明	A6區G棟19樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
					
編號 15	說明	A6區G棟19樓G01-客廳牆，細微裂縫	編號 16	說明	A6區G棟19樓G01-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm
					
編號 17	說明	A6區G棟19樓G02-標的物門牌	編號 18	說明	A6區G棟19樓G02-客廳全景，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6區G棟19樓G02-臥室全景	編號 20	說明	A6區G棟19樓G02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區G棟19樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區G棟19樓G02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區G棟19樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區G棟19樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 25	說明	A6區G棟19樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 26	說明	A6區G棟19樓G02-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。
					
編號 27	說明	A6區G棟19樓G03-標的物門牌	編號 28	說明	A6區G棟19樓G03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區G棟19樓G03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區G棟19樓G03-廁所全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區G棟19樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區G棟19樓G03-廁所全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟19樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區G棟19樓G03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區G棟19樓G03-陽台全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區G棟19樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區G棟19樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 38	說明	A6區G棟19樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區G棟19樓G03-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm	編號 40	說明	A6區G棟19樓G03-主臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
					
編號 41	說明	A6區G棟19樓G05-標的物門牌	編號 42	說明	A6區G棟19樓G05-客廳全景，目視無損壞
					

編號 43	說明	A6區G棟19樓G05-主臥全景，目視 無損壞	編號 44	說明	A6區G棟19樓G05-廁所全景，目視 無損壞
					
編號 45	說明	A6區G棟19樓G05-臥室全景	編號 46	說明	A6區G棟19樓G05-廁所全景，目視 無損壞
					
編號 47	說明	A6區G棟19樓G05-臥室全景，目視 無損壞	編號 48	說明	A6區G棟19樓G05-廚房全景，目視 無損壞
					

編號 49	說明	A6區G棟19樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 50	說明	A6區G棟19樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區G棟19樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明	A6區G棟19樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區G棟19樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明	A6區G棟19樓G05-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
					

編號 55	說明	A6區G棟19樓G06-標的物門牌	編號 56	說明	A6區G棟19樓G06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區G棟19樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區G棟19樓G06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區G棟19樓G06-廁所全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區G棟19樓G06-廚房全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明	A6區G棟19樓G06-陽台全景，目視無損壞	編號 62	說明	A6區G棟19樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區G棟19樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明	A6區G棟19樓G07-標的物門牌
					
編號 65	說明	A6區G棟19樓G07-客廳全景	編號 66	說明	A6區G棟19樓G07-主臥室全景，目視無損壞。
					


編號 67	說明 A6區G棟19樓G07-廁所全景，目視 無損壞	編號 68	說明 A6區G棟19樓G07-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟19樓G07-廁所全景，目視 無損壞	編號 70	說明 A6區G棟19樓G07-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 71	說明 A6區G棟19樓G07-廚房全景，目視 無損壞	編號 72	說明 A6區G棟19樓G07-陽台全景，目視 無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 73	說明 A6區G棟19樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 74	說明 A6區G棟19樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6區G棟19樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 76	說明 A6區G棟19樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.25mm
			
編號 77	說明 A6區G棟19樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 78	說明 A6區G棟19樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 79	說明 A6區G棟19樓-公共空間，梯間門口 現況，目視無損壞	編號 80	說明 A6區G棟19樓-公共空間，梯間門口 檢修孔，目視無損壞
			
編號 81	說明 A6區G棟19樓-公共空間，右側樓梯 現況，目視無損壞	編號 82	說明 A6區G棟19樓-公共空間，右側排煙 室現況，目視無損壞
			
編號 83	說明 A6區G棟19樓-公共空間，左側樓梯 現況，目視無損壞	編號 84	說明 A6區G棟19樓-公共空間，左側排 煙室現況，目視無損壞
			



十八層平面圖 照片編號：○
A6區G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區G棟18樓														
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註			
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌		
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳		
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室		
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴		
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室		
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴		
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室		
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房		
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台		
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔		
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔		
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-北廊檢修孔		
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G01-臥室		
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G01-主臥室		
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌		
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳		
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室		
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室		
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所		
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項： 														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟18樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 新灰層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	G02-臥室
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1. 細微裂縫	G03-臥室
39	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟18樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕泥漆 5. 滲水染污或白華			
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室		
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴		
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室		
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴		
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05 臥室		
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房		
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台		
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔		
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔		
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔		
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔		
52	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌		
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳		
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室		
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室		
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴		
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房		
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台		
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06 陽台檢修孔		
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔		
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟18樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白堊	
61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-客廳
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-主臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台檢修孔
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房檢修孔
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-走廊檢修孔
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G07-客廳
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1. 細微裂縫	G07-客廳
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟18樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華			
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯		
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐											

編號 1	說明	A6區G棟18樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟18樓G01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區G棟18樓G01-主臥室全景	編號 4	說明	A6區G棟18樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟18樓G01-臥室全景	編號 6	說明	A6區G棟18樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明	A6區G棟18樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明	A6區G棟18樓G01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6區G棟18樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區G棟18樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區G棟18樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區G棟18樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
					

編號 13	說明	A6區G棟18樓G01-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm	編號 14	說明	A6區G棟18樓G01-主臥室牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm
					
編號 15	說明	A6區G棟18樓G02-標的物門牌	編號 16	說明	A6區G棟18樓G02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區G棟18樓G02-臥室全景	編號 18	說明	A6區G棟18樓G02-臥室全景，目視無損壞
					

編號 19	說明 A6區G棟18樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區G棟18樓G02-廚房全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區G棟18樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區G棟18樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區G棟18樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 24	說明 A6區G棟18樓G02-臥室牆，細微裂縫
			

編號 25	說明	A6區G棟18樓G03-標的物門牌	編號 26	說明	A6區G棟18樓G03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區G棟18樓G03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區G棟18樓G03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區G棟18樓G03-臥室全景	編號 30	說明	A6區G棟18樓G03-廁所全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 31	說明 A6區G棟18樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區G棟18樓G03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟18樓G03-陽台全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區G棟18樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區G棟18樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明 A6區G棟18樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區G棟18樓G03-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 38	說明 A6區G棟18樓G03-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm
			
編號 39	說明 A6區G棟18樓G05-標的物門牌	編號 40	說明 A6區G棟18樓G05-客廳全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區G棟18樓G05-主臥全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區G棟18樓G05-廁所全景，目視無損壞
			

編號 43	說明 A6區G棟18樓G05-臥室全景，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區G棟18樓G05-廁所全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區G棟18樓G05-臥室全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區G棟18樓G05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區G棟18樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6區G棟18樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
			



編號 49	說明	A6區G棟18樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明	A6區G棟18樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區G棟18樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明	A6區G棟18樓G06-標的物門牌
					
編號 53	說明	A6區G棟18樓G06-客廳全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區G棟18樓G06-臥室全景，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區G棟18樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區G棟18樓G06-廁所全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區G棟18樓G06-廚房全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6區G棟18樓G06-陽台全景，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區G棟18樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 60	說明 A6區G棟18樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞
			


編號 61	說明	A6區G棟18樓G07-標的物門牌	編號 62	說明	A6區G棟18樓G07-客廳全景
					
編號 63	說明	A6區G棟18樓G07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 64	說明	A6區G棟18樓G07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6區G棟18樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 66	說明	A6區G棟18樓G07-廁所全景，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明 A6區G棟18樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 68	說明 A6區G棟18樓G07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟18樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號 70	說明 A6區G棟18樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區G棟18樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 72	說明 A6區G棟18樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 73	說明 A6區G棟18樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm	編號 74	說明 A6區G棟18樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm
			
編號 75	說明 A6區G棟18樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 76	說明 A6區G棟18樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區G棟18樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 78	說明 A6區G棟18樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
79	A6區G棟18樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	80	A6區G棟18樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區G棟18樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	82	A6區G棟18樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明



十L層平面圖 照片編號：○
A6區G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟17樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕污漆 5. 滲水或污漬白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟17樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G02-臥室
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G03-臥室
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟17樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 塗刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔
50	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-陽台檢修孔
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟17樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	G07-廚房檢修孔
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號 1	說明	A6區G棟17樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟17樓G01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區G棟17樓G01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟17樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟17樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區G棟17樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	A6區G棟17樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟17樓G01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區G棟17樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟17樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區G棟17樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟17樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					

編號 13	說明	A6區G棟17樓G02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區G棟17樓G02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區G棟17樓G02-臥室全景	編號 16	說明	A6區G棟17樓G02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區G棟17樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區G棟17樓G02-廚房全景，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6區G棟17樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區G棟17樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區G棟17樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區G棟17樓G02-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
					
編號 23	說明	A6區G棟17樓G03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區G棟17樓G03-客廳全景，目視無損壞
					

編號 25	說明	A6區G棟17樓G03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區G棟17樓G03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區G棟17樓G03-臥室全景	編號 28	說明	A6區G棟17樓G03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區G棟17樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區G棟17樓G03-廚房全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區G棟17樓G03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區G棟17樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟17樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區G棟17樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區G棟17樓G03-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明 A6區G棟17樓G03-臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm
			

編號 37	說明	A6區G棟17樓G05-標的物門牌	編號 38	說明	A6區G棟17樓G05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區G棟17樓G05-主臥全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6區G棟17樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區G棟17樓G05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區G棟17樓G05-廁所全景，目視無損壞
					


編號 43	說明 A6區G棟17樓G05-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區G棟17樓G05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區G棟17樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區G棟17樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區G棟17樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區G棟17樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6區G棟17樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明 A6區G棟17樓G06-標的物門牌
			
編號 51	說明 A6區G棟17樓G06-客廳全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區G棟17樓G06-臥室全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區G棟17樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6區G棟17樓G06-廁所全景，目視無損壞
			


編號 55	說明	A6區G棟17樓G06-廚房全景，目視無損壞	編號 56	說明	A6區G棟17樓G06-陽台全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區G棟17樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 58	說明	A6區G棟17樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區G棟17樓G07-標的物門牌	編號 60	說明	A6區G棟17樓G07-客廳全景，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6區G棟17樓G07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區G棟17樓G07-廁所全景，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區G棟17樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 64	說明 A6區G棟17樓G07-廁所全景，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6區G棟17樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 66	說明 A6區G棟17樓G07-廚房全景，目視無損壞
			

編號 67	說明	A6區G棟17樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號 68	說明	A6區G棟17樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 69	說明	A6區G棟17樓G07-廚房檢修孔，混凝土剝落	編號 70	說明	A6區G棟17樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 71	說明	A6區G棟17樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 72	說明	A6區G棟17樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 73	說明 A6區G棟17樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 74	說明 A6區G棟17樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6區G棟17樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 76	說明 A6區G棟17樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6區G棟17樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	編號 78	說明 A6區G棟17樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			



一六層平面圖 照片編號：○

A6區 G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟16樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 剝落脫落 5. 滲水染污或白華			
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌		
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳		
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室		
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴		
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室		
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴		
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室		
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房		
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台		
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔		
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔		
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔		
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	G01-客廳		
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	G01-客廳		
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	0.5	0.15	1. 細微裂縫	G01-臥室		
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌		
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳		
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室		
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室		
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所		
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟16樓									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G02-廚房
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G02-陽台
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G02-廚房檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				G03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03-臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03 廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G03 陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G03-陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G03-廚房檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G03-走廊檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G03-客廳檢修孔
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		5	2.5	0.25	1. 細微裂縫
39	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				G05-門牌
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05 客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟16樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土氣簣或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔	
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔	
52	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-陽台檢修孔	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟16樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07 臥室
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6區G棟16樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟16樓G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區G棟16樓G01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟16樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟16樓G01-臥室全景	編號 6	說明	A6區G棟16樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	A6區G棟16樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟16樓G01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區G棟16樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟16樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區G棟16樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟16樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					

編號 13	說明 A6區G棟16樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 14	說明 A6區G棟16樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm
			
編號 15	說明 A6區G棟16樓G01-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm	編號 16	說明 A6區G棟16樓G02-標的物門牌
			
編號 17	說明 A6區G棟16樓G02-客廳全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6區G棟16樓G02-臥室全景，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區G棟16樓G02-臥室全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區G棟16樓G02-廁所全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區G棟16樓G02-廚房全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區G棟16樓G02-陽台全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區G棟16樓G02-陽台檢修孔，鋼筋外露鏽蝕	編號 24	說明 A6區G棟16樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞
			


編號 25	說明	A6區G棟16樓G03-標的物門牌	編號 26	說明	A6區G棟16樓G03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區G棟16樓G03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區G棟16樓G03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區G棟16樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區G棟16樓G03-廁所全景，目視無損壞
					



臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明	A6區G棟16樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6區G棟16樓G03-廚房全景，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區G棟16樓G03-陽台全景，目視無損壞	編號 34	說明	A6區G棟16樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區G棟16樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明	A6區G棟16樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 37	說明 A6區G棟16樓G03-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 38	說明 A6區G棟16樓G03-臥室牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm
			
編號 39	說明 A6區G棟16樓G05-標的物門牌	編號 40	說明 A6區G棟16樓G05-客廳全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區G棟16樓G05-主臥全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區G棟16樓G05-廁所全景，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明 A6區G棟16樓G05-臥室全景，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區G棟16樓G05-廁所全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區G棟16樓G05-臥室全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區G棟16樓G05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區G棟16樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6區G棟16樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6區G棟16樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明	A6區G棟16樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區G棟16樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明	A6區G棟16樓G06-標的物門牌
					
編號 53	說明	A6區G棟16樓G06-客廳全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區G棟16樓G06-臥室全景，目視無損壞
					

編號 55	說明	A6區G棟16樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明	A6區G棟16樓G06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區G棟16樓G06-廚房全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區G棟16樓G06-陽台全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區G棟16樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 60	說明	A6區G棟16樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞
					

編號 61	說明	A6區G棟16樓G07-標的物門牌	編號 62	說明	A6區G棟16樓G07-客廳全景，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區G棟16樓G07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 64	說明	A6區G棟16樓G07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6區G棟16樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 66	說明	A6區G棟16樓G07-廁所全景，目視無損壞
					

編號 67	說明	A6區G棟16樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 68	說明	A6區G棟16樓G07-廚房全景，目視無損壞
					
編號 69	說明	A6區G棟16樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號 70	說明	A6區G棟16樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 71	說明	A6區G棟16樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 72	說明	A6區G棟16樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 73	說明	A6區G棟16樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 74	說明	A6區G棟16樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區G棟16樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 76	說明	A6區G棟16樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6區G棟16樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 78	說明	A6區G棟16樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
79	A6 區 G 棟 16 樓-公共空間，左側樓梯 現況，目視無損壞	80	A6 區 G 棟 16 樓-公共空間，左側排煙 室現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明

0000 0000 0000 0000
 00 00 00 00
 000 00 00 00
 0000 0000 0000 0000



十五層平面圖 照片編號：○

A6區G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟15樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白苔	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	G01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		淨洲合宜住宅A6區G棟15樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 臥室	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 臥室	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台	
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05 臥室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟15樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白苔
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-陽台檢修孔
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月24日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟15樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6區G棟15樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟15樓G01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區G棟15樓G01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟15樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟15樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區G棟15樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					


編號	說明	A6區G棟15樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟15樓G01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區G棟15樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟15樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區G棟15樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟15樓G01-走廊檢修孔現況，鋼筋外露鏽蝕
11			12		
					

編號 13	說明	A6區G棟15樓G02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區G棟15樓G02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區G棟15樓G02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區G棟15樓G02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區G棟15樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區G棟15樓G02-廚房全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區G棟15樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區G棟15樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區G棟15樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明 A6區G棟15樓G03-標的物門牌
			
編號 23	說明 A6區G棟15樓G03-客廳全景，目視無損壞	編號 24	說明 A6區G棟15樓G03-主臥室全景，目視無損壞。
			

編號 25	說明	A6區G棟15樓G03-廁所全景，目視 無損	編號 26	說明	A6區G棟15樓G03-臥室全景，目視 無損壞
					
編號 27	說明	A6區G棟15樓G03-廁所全景，目視 無損壞	編號 28	說明	A6區G棟15樓G03-臥室全景，目視 無損壞
					
編號 29	說明	A6區G棟15樓G03-廚房全景，目視 無損壞	編號 30	說明	A6區G棟15樓G03-陽台全景，目視 無損壞
					

編號 31	說明 A6區G棟15樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 32	說明 A6區G棟15樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟15樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區G棟15樓G05-標的物門牌
			
編號 35	說明 A6區G棟15樓G05-客廳全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區G棟15樓G05-主臥全景，目視無損壞
			


編號 37	說明 A6區G棟15樓G05-廁所全景，目視 無損壞	編號 38	說明 A6區G棟15樓G05-臥室全景，目視 無損壞。
編號 39	說明 A6區G棟15樓G05-廁所全景，目視 無損壞	編號 40	說明 A6區G棟15樓G05-臥室全景，目視 無損壞
編號 41	說明 A6區G棟15樓G05-廚房全景，目視 無損壞	編號 42	說明 A6區G棟15樓G05-陽台全景，目視 無損壞

編號 43	說明	A6區G棟15樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 44	說明	A6區G棟15樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區G棟15樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明	A6區G棟15樓G06-標的物門牌
					
編號 47	說明	A6區G棟15樓G06-客廳全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6區G棟15樓G06-臥室全景，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區G棟15樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 50	說明	A6區G棟15樓G06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區G棟15樓G06-廚房全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6區G棟15樓G06-陽台全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區G棟15樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明	A6區G棟15樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞
					

編號 55	說明	A6區G棟15樓G07-標的物門牌	編號 56	說明	A6區G棟15樓G07-客廳全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區G棟15樓G07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區G棟15樓G07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區G棟15樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區G棟15樓G07-廁所全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6區G棟15樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 62	說明 A6區G棟15樓G07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區G棟15樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號 64	說明 A6區G棟15樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6區G棟15樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 66	說明 A6區G棟15樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明 A6區G棟15樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 68	說明 A6區G棟15樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟15樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 70	說明 A6區G棟15樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區G棟15樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區G棟15樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
73	6區G棟15樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	74	A6區G棟15樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明

0000 000 000 0000
 0 0 0 0
 000 00 0 0
 0000 000 000



十四層平面圖 照片編號：○
 A6區G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟14樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1.細微裂縫	G01-客廳
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.15	1.細微裂縫	G01-客廳
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.15	0.1	1.細微裂縫	G01-臥室
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		淨洲合宜住宅A6區G棟14樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐					3. 混凝土剝落	G02-臥室
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	G03-陽台檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.2	1. 細微裂縫	G03-主臥室
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.15	1. 細微裂縫	G03-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟14樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.25	1. 細微裂縫	G03-臥室
42	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05 門簷
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05 衛浴
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05 衛浴
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05 廚房檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05 走廊檢修孔
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05 客廳檢修孔
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G05-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐			2.5	0.2	1. 細微裂縫	G05-主臥室
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G05-主臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-中繼水箱
59	☐	☐	☐	☐	☐	☒			1	0.1	1. 細微裂縫	G06-陽台檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☐	☒			1	0.1	1. 細微裂縫	G06 廚房檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟14樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07 臥室
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07 陽台
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	G07-陽台檢修孔
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G07-客廳
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐		<	0.5	0.3	1. 細微裂縫	G07-客廳
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐		}	2.5	0.25	1. 細微裂縫	G07-主臥室
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟14樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									

編號	說明	編號	說明
1	A6 區 G 棟 14 樓 G01-標的物門牌	2	A6 區 G 棟 14 樓 G01-客廳全景
			
編號	說明	編號	說明
3	A6 區 G 棟 14 樓 G01-主臥室全景，目視無損壞	4	A6 區 G 棟 14 樓 G01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
5	A6 區 G 棟 14 樓 G01-臥室全景	6	A6 區 G 棟 14 樓 G01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號	說明	A6區G棟14樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟14樓G01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區G棟14樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟14樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區G棟14樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟14樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明 A6區G棟14樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 14	說明 A6區G棟14樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
			
編號 15	說明 A6區G棟14樓G01-臥室牆，細微裂縫	編號 16	說明 A6區G棟14樓G02-標的物門牌
			
編號 17	說明 A6區G棟14樓G02-客廳全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6區G棟14樓G02-臥室全景
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區G棟14樓G02-臥室全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區G棟14樓G02-廁所全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區G棟14樓G02-廚房全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區G棟14樓G02-陽台全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區G棟14樓G02-陽台檢修孔，剛進外露鏽蝕	編號 24	說明 A6區G棟14樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	A6區G棟14樓G02-臥室牆，混凝土剝落	編號	說明	A6區G棟14樓G03-標的物門牌
25			26		
					
編號	說明	A6區G棟14樓G03-客廳全景	編號	說明	A6區G棟14樓G03-主臥室全景
27			28		
					
編號	說明	A6區G棟14樓G03-廁所全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟14樓G03-臥室全景，目視無損壞
29			30		
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 31	說明	A6區G棟14樓G03-廁所全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6區G棟14樓G03-臥室全景，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區G棟14樓G03-廚房全景，目視無損壞	編號 34	說明	A6區G棟14樓G03-陽台全景，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區G棟14樓G03-陽台檢修孔，鋼筋外露鏽蝕	編號 36	說明	A6區G棟14樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞
					

編號 37	說明 A6區G棟14樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 38	說明 A6區G棟14樓G03-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區G棟14樓G03-主臥室牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm	編號 40	說明 A6區G棟14樓G03-主臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
			
編號 41	說明 A6區G棟14樓G03-臥室牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm	編號 42	說明 A6區G棟14樓G03-標的物門牌
			

編號 43	說明	A6區G棟14樓G05-客廳全景，目視 無損壞	編號 44	說明	A6區G棟14樓G05-主臥室全景
					
編號 45	說明	A6區G棟14樓G05-廁所全景，目視 無損壞	編號 46	說明	A6區G棟14樓G05-臥室全景
					
編號 47	說明	A6區G棟14樓G05-廁所全景，目視 無損壞	編號 48	說明	A6區G棟14樓G05-臥室全景，目視 無損壞
					

編號 49	說明 A6區G棟14樓G05-廚房全景，目視無損壞	編號 50	說明 A6區G棟14樓G05-陽台全景，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區G棟14樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明 A6區G棟14樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區G棟14樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明 A6區G棟14樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明	A6區G棟14樓G05-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm	編號 56	說明	A6區G棟14樓G05-主臥牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm
					
編號 57	說明	A6區G棟14樓G05-主臥牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 58	說明	A6區G棟14樓G06-中繼水箱
					
編號 59	說明	A6區G棟14樓G06-中繼水箱地板細微裂縫	編號 60	說明	A6區G棟14樓G06-中繼水箱地板細微裂縫
					


編號 61	說明	A6區G棟14樓G07-標的物門牌	編號 62	說明	A6區G棟14樓G07-客廳全景
					
編號 63	說明	A6區G棟14樓G07-主臥室全景	編號 64	說明	A6區G棟14樓G07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6區G棟14樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 66	說明	A6區G棟14樓G07-廁所全景，目視無損壞
					

編號 67	說明 A6區G棟14樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 68	說明 A6區G棟14樓G07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟14樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號 70	說明 A6區G棟14樓G07-陽台檢修孔，鋼筋外露鏽蝕
			
編號 71	說明 A6區G棟14樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 72	說明 A6區G棟14樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 73	說明 A6區G棟14樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 74	說明 A6區G棟14樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.3mm
			
編號 75	說明 A6區G棟14樓G07-主臥室牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm	編號 76	說明 A6區G棟14樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6區G棟14樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區G棟14樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞
			

編號 79	說明	A6區G棟14樓-公共空間，梯間門口 檢修孔，目視無損壞	編號 80	說明	A6區G棟14樓-公共空間，右側樓梯 現況，目視無損壞
					
編號 81	說明	A6區G棟14樓-公共空間，右側排煙 室現況，目視無損壞	編號 82	說明	A6區G棟14樓-公共空間，左側樓梯 現況，目視無損壞
					
編號 83	說明	A6區G棟14樓-公共空間，左側排煙 室現況，目視無損壞	編號	說明	
					

0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000



十三層平面圖 照片編號：○
 A6區G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟13樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	G01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G01-客廳
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.3	0.25	1. 細微裂縫	G01-主臥室
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟13樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔	
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔	
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.15	1. 細微裂縫	G03-主臥室	
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	G03-臥室	
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	G03-臥室	
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟13樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋	2	0.2	1. 細微裂縫	G05 客廳
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		┌	1.5	0.15	1. 細微裂縫	G05-臥室
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區G棟13樓												
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白蟻
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G08-廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔
76	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.15	1. 細微裂縫	G07-客廳
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G07-主臥室
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G07-臥室
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟13樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				


照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6區G棟13樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟13樓G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區G棟13樓G01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟3樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟13樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區G棟13樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明	A6區G棟13樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明	A6區G棟13樓G01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6區G棟13樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區G棟13樓G01-陽台檢修孔現況，混凝土剝落
					
編號 11	說明	A6區G棟13樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區G棟13樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
					

編號 13	說明 A6區G棟13樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 14	說明 A6區G棟13樓G01-主臥室頂板，細微裂縫，長約0.3m，寬約0.25mm
			
編號 15	說明 A6區G棟13樓G02-標的物門牌	編號 16	說明 A6區G棟13樓G02-客廳全景，目視無損壞
			
編號 17	說明 A6區G棟13樓G02-臥室全景，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區G棟13樓G02-臥室全景，目視無損壞
			

編號 19	說明	A6區G棟13樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區G棟13樓G02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區G棟13樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區G棟13樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區G棟13樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 24	說明	A6區G棟13樓G03-標的物門牌
					


編號 25	說明 A6區G棟13樓G03-客廳全景，目視 無損壞	編號 26	說明 A6區G棟13樓G03-主臥室全景
			
編號 27	說明 A6區G棟13樓G03-廁所全景，目視 無損壞	編號 28	說明 A6區G棟13樓G03-臥室全景
			
編號 29	說明 A6區G棟13樓G03-廁所全景，目視 無損壞	編號 30	說明 A6區G棟13樓G03-臥室全景
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 31	說明	A6區G棟13樓G03-廚房全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6區G棟13樓G03-陽台全景，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區G棟13樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明	A6區G棟13樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區G棟13樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明	A6區G棟13樓G03-客廳檢修孔，目視無損壞
					

編號 37	說明 A6區G棟13樓G03-主臥室牆，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.15mm	編號 38	說明 A6區G棟13樓G03-臥室牆，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm
			
編號 39	說明 A6區G棟13樓G03-臥室牆，細微裂縫	編號 40	說明 A6區G棟13樓G05-樣的物門牌
			
編號 41	說明 A6區G棟13樓G05-客廳全景	編號 42	說明 A6區G棟13樓G05-主臥全景，目視無損壞
			

編號 43	說明	A6區G棟13樓G05-廁所全景，目視 無損壞	編號 44	說明	A6區G棟13樓G05-臥室全景，目視 無損壞
					
編號 45	說明	A6區G棟13樓G05-廁所全景，目視 無損壞	編號 46	說明	A6區G棟13樓G05-臥室全景
					
編號 47	說明	A6區G棟13樓G05-廚房全景，目視 無損壞	編號 48	說明	A6區G棟13樓G05-陽台全景，目視 無損壞
					

編號 49	說明 A6區G棟13樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明 A6區G棟13樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區G棟13樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明 A6區G棟13樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區G棟13樓G05-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 54	說明 A6區G棟13樓G05-臥室牆，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.15mm
			

編號 55	說明	A6區G棟13樓G06-標的物門牌	編號 56	說明	A6區G棟13樓G06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區G棟13樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區G棟13樓G06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區G棟13樓G06-廁所全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區G棟13樓G06-廚房全景，目視無損壞
					


編號 61	說明 A6區G棟13樓G06-陽台全景，目視無損壞	編號 62	說明 A6區G棟13樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區G棟13樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明 A6區G棟13樓G07-標的物門牌
			
編號 65	說明 A6區G棟13樓G07-客廳全景	編號 66	說明 A6區G棟13樓G07-主臥室全景
			

編號 67	說明 A6區G棟13樓G07-廁所全景，目視 無損壞	編號 68	說明 A6區G棟13樓G07-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟13樓G07-廁所全景，目視 無損壞	編號 70	說明 A6區G棟13樓G07-臥室全景
			
編號 71	說明 A6區G棟13樓G07-廚房全景，目視 無損壞	編號 72	說明 A6區G棟13樓G07-陽台全景，目視 無損壞
			

編號 73	說明 A6區G棟13樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 74	說明 A6區G棟13樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6區G棟13樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 76	說明 A6區G棟13樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約1m，寬約0.15mm
			
編號 77	說明 A6區G棟13樓G07-主臥牆，細微裂縫，長約0.2m，寬約0.2mm	編號 78	說明 A6區G棟13樓G07-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 79	說明	A6區G棟13樓-公共空間, 梯廳現況, 目視無損壞	編號 80	說明	A6區G棟13樓-公共空間, 梯廳檢修孔, 目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區G棟13樓-公共空間, 梯間門口現況, 目視無損壞	編號 82	說明	A6區G棟13樓-公共空間, 梯間門口檢修孔, 目視無損壞
					
編號 83	說明	A6區G棟13樓-公共空間, 右側樓梯現況, 目視無損壞	編號 84	說明	A6區G棟13樓-公共空間, 右側排煙室現況, 目視無損壞
					



十二層平面圖 照片編號：○

A6區G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟12樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 輪廓層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水銹污或白華
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		?	2.5	0.2	1. 細微裂縫	G01-客廳
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	G01-臥室
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟12樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔	
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.2	0.1	1. 細微裂縫	G02-臥室	
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	G03-陽台檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	G03 廚房檢修孔	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔	
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05 主臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟12樓									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				G06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-臥室
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-衛浴
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-廚房
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-陽台
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G06 陽台檢修孔
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G06-廚房檢修孔
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	0.3	1. 細微裂縫	G06-臥室
59	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				G07-門牌
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G07 客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											


臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟12樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐			2	0.25	1. 細微裂縫	G07-客廳
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G07-客廳
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐					有雜草未清除	梯間門口檢修孔
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												


編號 1	說明	A6區G棟12樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟12樓G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區G棟12樓G01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟12樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟12樓G01-臥室全景	編號 6	說明	A6區G棟12樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區G棟13樓G01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區G棟13樓G01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區G棟13樓G01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區G棟13樓G01-陽台檢修孔現況，混凝土剝落
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區G棟13樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區G棟13樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區G棟12樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm	編號 14	說明	A6區G棟12樓G01-臥室牆，細微裂縫
					
編號 15	說明	A6區G棟12樓G02-標的物門牌	編號 16	說明	A6區G棟12樓G02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區G棟12樓G02-臥室全景	編號 18	說明	A6區G棟12樓G02-臥室全景，目視無損壞
					


編號 19	說明	A6區G棟12樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區G棟12樓G02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區G棟12樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區G棟12樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區G棟12樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 24	說明	A6區G棟12樓G02-臥室牆，細微裂縫，
					

編號	說明	編號	說明
25	A6區G棟12樓G03-標的物門牌	26	A6區G棟12樓G03-客廳全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區G棟12樓G03-主臥室全景，目視無損壞。	28	A6區G棟12樓G03-廁所全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
29	A6區G棟12樓G03-臥室全景，目視無損壞	30	A6區G棟12樓G03-廁所全景，目視無損壞
			

編號 31	說明 A6區G棟12樓G03-臥室全景，目視 無損壞	編號 32	說明 A6區G棟12樓G03-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟12樓G03-陽台全景，目視 無損壞	編號 34	說明 A6區G棟12樓G03-陽台檢修孔，混 凝土剝落
			
編號 35	說明 A6區G棟12樓G03-廚房檢修孔，混 凝土剝落	編號 36	說明 A6區G棟12樓G03-走廊檢修孔，目 視無損壞
			

編號 37	說明	A6區G棟12樓G05-標的物門牌	編號 38	說明	A6區G棟12樓G05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區G棟12樓G05-主臥全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6區G棟12樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區G棟12樓G05-臥室全景	編號 42	說明	A6區G棟12樓G05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明	A6區G棟21樓12-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區G棟12樓G05-廚房全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區G棟12樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明	A6區G棟12樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區G棟12樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明	A6區G棟12樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區G棟12樓G06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區G棟12樓G06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區G棟12樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6區G棟12樓G06-臥室全景
					
編號 53	說明	A6區G棟12樓G06-廁所全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區G棟12樓G06-廚房全景，目視無損壞
					


編號 55	說明	A6區G棟12樓G06-陽台全景，目視無損壞	編號 56	說明	A6區G棟12樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區G棟12樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 58	說明	A6區G棟12樓G06-臥室牆，細微裂縫，長約1m，寬約0.3mm
					
編號 59	說明	A6區G棟12樓G07-標的物門牌	編號 60	說明	A6區G棟12樓G07-客廳全景
					

編號 61	說明 A6區G棟12樓G07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區G棟12樓G07-廁所全景，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區G棟12樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 64	說明 A6區G棟12樓G07-廁所全景，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6區G棟12樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 66	說明 A6區G棟12樓G07-廚房全景，目視無損壞
			

編號 67	說明	A6區G棟12樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號 68	說明	A6區G棟12樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 69	說明	A6區G棟12樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 70	說明	A6區G棟12樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 71	說明	A6區G棟12樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm	編號 72	說明	A6區G棟12樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
					

編號 73	說明 A6區G棟12樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 74	說明 A6區G棟12樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區G棟12樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 76	說明 A6區G棟12樓-公共空間，梯間門口檢修孔，有雜草未清除
			
編號 77	說明 A6區G棟12樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 78	說明 A6區G棟12樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			

0000 000 000 00000
 000 0 0 0 0
 000 00 0 0
 0000 000 000 0



一層平面圖 照片編號：○

A6區 G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟11樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01 陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	2.5	0.2	1. 細微裂縫	G01-客廳	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		Y	2.5	0.25	1. 細微裂縫	G01-客廳	
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↗	0.5	0.1	1. 細微裂縫	G01-客廳	
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02 臥室	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟11樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔	
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔	
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 客廳	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-震房	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	G03-陽台檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03 走廊檢修孔	
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05 客廳	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟11樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.滲漏泥濘 5.滲水油污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3.混凝土剝落	G06-陽台檢修孔
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔
58	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												



臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟11樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔	
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔	
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔	
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	3	0.2	1. 細微裂縫	G07-客廳	
71	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.15	1. 細微裂縫	G07-客廳	
72	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	G07-臥室	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔	
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室	
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													



編號 1	說明	A6區G棟11樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟11樓G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區G棟11樓G01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟11樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟11樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區G棟11樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	A6區G棟11樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟11樓G01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區G棟11樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟11樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區G棟11樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟11樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					


編號 13	說明 A6區G棟11樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm	編號 14	說明 A6區G棟11樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm
			
編號 15	說明 A6區G棟11樓G01-客廳牆，細微裂縫	編號 16	說明 A6區G棟11樓G02-標的物門牌
			
編號 17	說明 A6區G棟11樓G02-客廳全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6區G棟11樓G02-臥室全景，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區G棟11樓G02-臥室全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區G棟11樓G02-廁所全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區G棟11樓G02-廚房全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區G棟11樓G02-陽台全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區G棟11樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 24	說明 A6區G棟11樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞
			

編號 25	說明	A6區G棟11樓G03-標的物門牌	編號 26	說明	A6區G棟11樓G03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區G棟11樓G03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區G棟11樓G03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區G棟11樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區G棟11樓G03-廁所全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區G棟11樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區G棟11樓G03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟11樓G03-陽台全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區G棟11樓G03-陽台檢修孔，混凝土剝落
			
編號 35	說明 A6區G棟11樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明 A6區G棟11樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區G棟11樓G05-標的物門牌	編號 38	說明	A6區G棟11樓G05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區G棟11樓G05-主臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6區G棟11樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區G棟11樓G05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區G棟11樓G05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明 A6區G棟11樓G05-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區G棟11樓G05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區G棟11樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區G棟11樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區G棟11樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區G棟11樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
49	A6區G棟11樓G06-標的物門牌	50	A6區G棟11樓G06-客廳全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
51	A6區G棟11樓G06-臥室全景，目視無損壞	52	A6區G棟11樓G06-臥室全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
53	A6區G棟11樓G06-廁所全景，目視無損壞	54	A6區G棟11樓G06-廚房全景，目視無損壞
			


編號 55	說明 A6區G棟11樓G06-陽台全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區G棟11樓G06-陽台檢修孔，混凝土剝落
			
編號 57	說明 A6區G棟11樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 58	說明 A6區G棟11樓G07-標的物門牌
			
編號 59	說明 A6區G棟11樓G07-客廳全景	編號 60	說明 A6區G棟11樓G07-主臥室全景，目視無損壞。
			

編號 61	說明 A6區G棟11樓G07-廁所全景，目視 無損壞	編號 62	說明 A6區G棟11樓G07-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 63	說明 A6區G棟11樓G07-廁所全景，目視 無損壞	編號 64	說明 A6區G棟11樓G07-臥室全景
			
編號 65	說明 A6區G棟11樓G07-廚房全景，目視 無損壞	編號 66	說明 A6區G棟11樓G07-陽台全景，目視 無損壞
			

編號 67	說明 A6區G棟11樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明 A6區G棟11樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟11樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 70	說明 A6區G棟11樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約3m，寬約0.2mm
			
編號 71	說明 A6區G棟11樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm	編號 72	說明 A6區G棟11樓G07-臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 73	說明 A6區G棟11樓-公共空間·梯廳現況，目視無損壞	編號 74	說明 A6區G棟11樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區G棟11樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 76	說明 A6區G棟11樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6區G棟11樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 78	說明 A6區G棟11樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			



十層平面圖 照片編號：○
A6區C棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟10樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損		備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華			
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌		
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳		
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室		
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴		
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室		
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴		
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室		
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房		
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台		
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔		
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔		
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔		
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌		
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳		
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室		
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室		
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所		
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房		
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台		
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔		
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟10樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 鋼筋脫漆 5. 滲水洩污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	3	0.2	1. 細微裂縫	G02-臥室
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1. 細微裂縫	G03-臥室
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	G03-臥室
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G03-臥室
39	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟10樓									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-主臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-衛浴
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-廚房
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G05-陽台
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G05-陽台檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G05-廚房檢修孔
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G05-走廊檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				G06-門牌
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-客廳
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-臥室
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-衛浴
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-廚房
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					G06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G06-陽台檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					G06-廚房檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				G07-門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟10樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕霉漬 5. 滲水洩污或白蟻		
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台	
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔	
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔	
72	☐	☐	☐	☒	☐	☐		>	0.5	0.15	1. 細微裂縫	G07-客廳	
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	0.5	0.15	1. 細微裂縫	G07-主臥室	
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	1	0.15	1. 細微裂縫	G07 臥室	
75	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	0.3	0.15	1. 細微裂縫	G07-臥室	
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔	
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月25日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟10樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 輪刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華			
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室		
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯		
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								

編號 1	說明	A6區G棟10樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟10樓G01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區G棟10樓G01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟10樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟10樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區G棟10樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	A6區G棟10樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟10樓G01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區G棟10樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟10樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區G棟10樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟10樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					

編號 13	說明	A6區G棟10樓G02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區G棟10樓G02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區G棟10樓G02-臥室全景	編號 16	說明	A6區G棟10樓G02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區G棟10樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區G棟10樓G02-廚房全景，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6區G棟10樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區G棟10樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區G棟10樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區G棟10樓G02-臥室牆，細微裂縫，長約3m，寬約0.2mm
					
編號 23	說明	A6區G棟10樓G03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區G棟10樓G03-客廳全景，目視無損壞
					



編號 25	說明	A6區G棟10樓G03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區G棟10樓G03-廁所全景，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區G棟10樓G03-臥室全景	編號 28	說明	A6區G棟10樓G03-廁所全景，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區G棟10樓G03-臥室全景	編號 30	說明	A6區G棟10樓G03-廚房全景，目視無損壞。
					

編號 31	說明 A6區G棟10樓G03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區G棟10樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟10樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區G棟10樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區G棟10樓G03-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明 A6區G棟10樓G03-臥室牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明	A6區G棟10樓G03-臥室牆，細微裂縫，	編號 38	說明	A6區G棟10樓G03-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
					
編號 39	說明	A6區G棟10樓G05-標的物門牌	編號 40	說明	A6區G棟10樓G05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區G棟10樓G05-主臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區G棟10樓G05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明	A6區G棟10樓G05-臥室全景，目視 無損壞。	編號 44	說明	A6區G棟10樓G05-廁所全景，目視 無損壞。
					
編號 45	說明	A6區G棟10樓G05-臥室全景，目視 無損壞。	編號 46	說明	A6區G棟10樓G05-廚房全景，目視 無損壞。
					
編號 47	說明	A6區G棟10樓G05-陽台全景，目視 無損壞。	編號 48	說明	A6區G棟10樓G05-陽台檢修孔，目視 無損壞。
					

編號 49	說明 A6區G棟10樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明 A6區G棟10樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區G棟10樓G06-標的物門牌	編號 52	說明 A6區G棟10樓G06-客廳全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區G棟10樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6區G棟10樓G06-臥室全景，目視無損壞
			


編號 55	說明 A6區G棟10樓G06-廁所全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區G棟10樓G06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區G棟10樓G06-陽台全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6區G棟10樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區G棟10樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 60	說明 A6區G棟10樓G07-標的物門牌
			

編號 61	說明	A6區G棟10樓G07-客廳全景	編號 62	說明	A6區G棟10樓G07-主臥室全景
					
編號 63	說明	A6區G棟10樓G07-廁所全景，目視無損壞	編號 64	說明	A6區G棟10樓G07-臥室全景，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6區G棟10樓G07-廁所全景，目視無損壞	編號 66	說明	A6區G棟10樓G07-臥室全景
					

編號 67	說明 A6區G棟10樓G07-廚房全景，目視無損壞	編號 68	說明 A6區G棟10樓G07-陽台全景，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟10樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 70	說明 A6區G棟10樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區G棟10樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 72	說明 A6區G棟10樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
			

編號 73	說明	A6區G棟10樓G07-主臥室細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm	編號 74	說明	A6區G棟10樓G07-主臥室細微裂縫，長約1m，寬約0.15mm
					
編號 75	說明	A6區G棟10樓G07-臥室細微裂縫，長約0.3m，寬約0.15mm	編號 76	說明	A6區G棟10樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6區G棟10樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區G棟10樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞
					

編號 79	說明	A6區G棟10樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞	編號 80	說明	A6區G棟10樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞
					
編號 81	說明	A6區G棟10樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞	編號 82	說明	A6區G棟10樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞
					
編號 83	說明	A6區G棟10樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞			
					



九層平面圖 照片編號：○
A6區 G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟9樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻			
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌		
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳		
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室		
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴		
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室		
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴		
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室		
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房		
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台		
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔		
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔		
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔		
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	1	0.1	1. 細微裂縫	G01-客廳		
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.1	0.2	1. 細微裂縫	G01-客廳		
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌		
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳		
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室		
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室		
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所		
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項： 														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟9樓										
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-套房檢修孔
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐					1. 細微裂縫	G02 臥室
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.25	1. 細微裂縫	G03-臥室
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	G03-臥室
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	G03-臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟9樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 塗刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房	
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔	
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔	
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔	
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔	
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.2	1. 細微裂縫	G05-主臥室	
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟9樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-陽台檢修孔	
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔	
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	0.5	0.15	1. 細微裂縫	G06-臥室	
65	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室	
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台	
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔	
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔	
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔	
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.2	1. 細微裂縫	G07-客廳	
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.15	1. 細微裂縫	G07-臥室	
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟9樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐										

編號 1	說明	A6區G棟9樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟9樓G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區G棟9樓G01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟9樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟9樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區G棟9樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明	A6區G棟9樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明	A6區G棟9樓G01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6區G棟9樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區G棟9樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區G棟9樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區G棟9樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
13	A6區G棟9樓G01-客廳牆，細微裂縫	14	A6區G棟9樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
			
編號	說明	編號	說明
15	A6區G棟9樓G02-標的物門牌	16	A6區G棟9樓G02-客廳全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
17	A6區G棟9樓G02-臥室全景	18	A6區G棟9樓G02-臥室全景，目視無損壞
			


編號 19	說明 A6區G棟9樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區G棟9樓G02-廚房全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區G棟9樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區G棟9樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區G棟9樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 24	說明 A6區G棟9樓G02-臥室牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm
			


編號 25	說明	A6區G棟9樓G03-標的物門牌	編號 26	說明	A6區G棟9樓G03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區G棟9樓G03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區G棟9樓G03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區G棟9樓G03-臥室全景	編號 30	說明	A6區G棟9樓G03-廁所全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
31	A6區G棟9樓G03-臥室全景	32	A6區G棟9樓G03-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
33	A6區G棟9樓G03-陽台全景，目視無損壞	34	A6區G棟9樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
35	A6區G棟9樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞	36	A6區G棟9樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區G棟9樓G03-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 38	說明	A6區G棟9樓G03-臥室牆，細微裂縫，長約2.5mm，寬約0.25mm
					
編號 39	說明	A6區G棟9樓G03-臥室牆，細微裂縫	編號 40	說明	A6區G棟9樓G03-臥室牆，細微裂縫
					
編號 41	說明	A6區G棟9樓G05-標的物門牌	編號 42	說明	A6區G棟9樓G05-客廳全景，目視無損壞
					


編號 43	說明	A6區G棟9樓G05-主臥全景	編號 44	說明	A6區G棟9樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區G棟9樓G05-臥室全景，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區G棟9樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區G棟9樓G05-臥室全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6區G棟9樓G05-廚房全景，目視無損壞
					

編號 49	說明 A6區G棟9樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 50	說明 A6區G棟9樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區G棟9樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明 A6區G棟9樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區G棟9樓G05-客廳檢修孔，混凝土剝落	編號 54	說明 A6區G棟9樓G05-主臥室牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm
			

編號 55	說明	A6區G棟9樓G06-標的物門牌	編號 56	說明	A6區G棟9樓G06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區G棟9樓G06-臥室全景	編號 58	說明	A6區G棟9樓G06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區G棟9樓G06-廁所全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區G棟9樓G06-廚房全景，目視無損壞
					


編號 61	說明	A6區G棟9樓G06-陽台全景，目視無損壞	編號 62	說明	A6區G棟9樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區G棟9樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明	A6區G棟9樓G06-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
					
編號 65	說明	A6區G棟9樓G07-標的物門牌	編號 66	說明	A6區G棟9樓G07-客廳全景
					

編號 67	說明 A6區G棟9樓G07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區G棟9樓G07-廁所全景，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟9樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 70	說明 A6區G棟9樓G07-廁所全景，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區G棟9樓G07-臥室全景	編號 72	說明 A6區G棟9樓G07-廚房全景，目視無損壞
			

編號 73	說明	A6區G棟9樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號 74	說明	A6區G棟9樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 75	說明	A6區G棟9樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 76	說明	A6區G棟9樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6區G棟9樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm	編號 78	說明	A6區G棟9樓G07-臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm
					

編號 79	說明 A6區G棟9樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 80	說明 A6區G棟9樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 81	說明 A6區G棟9樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 82	說明 A6區G棟9樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			
編號 83	說明 A6區G棟9樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 84	說明 A6區G棟9樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			

0140 000 000 0000
 0 0 0 0 0 0
 000 00 0 0 0
 0000 000 000 0



八層平面圖 照片編號：○

A6區G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟8樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 無縫裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-樓浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01 陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02 陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟8樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	G02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	2	0.2	1. 細微裂縫	G03-客廳
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	2.5	0.2	1. 細微裂縫	G03-臥室
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟8樓										
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	G05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	G05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G05-客廳
50	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06 廚房
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06 陽台檢修孔
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	G06-廚房檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	G06-廚房檢修孔
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G06-臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟8樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕霉污 5. 滲水滲污或白蟻	
61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	G07-陽台檢修孔	
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔	
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔	
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	G07-客廳	
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G07-客廳	
75	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.25	1. 細微裂縫	G07-客廳	
76	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.25	1. 細微裂縫	G07-主臥室	
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.2	1. 細微裂縫	G07-臥室	
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟8樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽間門口檢修孔
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									

編號 1	說明	A6區G棟8樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟8樓G01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區G棟8樓G01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟8樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟8樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區G棟21樓8-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	A6區G棟8樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟8樓G01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區G棟8樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟8樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區G棟8樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟8樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					

編號 13	說明	A6區G棟8樓G02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區G棟8樓G02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區G棟8樓G02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區G棟8樓G02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區G棟8樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區G棟8樓G02-廚房全景，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6區G棟8樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區G棟8樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區G棟8樓G02-廚房檢修孔，混凝土剝落	編號 22	說明	A6區G棟8樓G03-標的物門牌
					
編號 23	說明	A6區G棟8樓G03-客廳全景	編號 24	說明	A6區G棟8樓G03-主臥室全景，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6區G棟8樓G03-廁所全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區G棟8樓G03-臥室全景
			
編號 27	說明 A6區G棟8樓G03-廁所全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區G棟8樓G03-臥室全景
			
編號 29	說明 A6區G棟8樓G03-廚房全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區G棟8樓G03-陽台全景，目視無損壞
			

編號 31	說明 A6區G棟8樓G03-陽台檢修孔，目視 無損壞	編號 32	說明 A6區G棟8樓G03-廚房檢修孔，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟8樓G03-走廊檢修孔，目視 無損壞	編號 34	說明 A6區G棟8樓G03-客廳檢修孔，目視 無損壞
			
編號 35	說明 A6區G棟8樓G03-客廳牆，細微裂 縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 36	說明 A6區G棟8樓G03-臥室牆，細微裂 縫，長約2.5m，寬約0.2mm
			

編號 37	說明	A6區G棟8樓G05-標的物門牌	編號 38	說明	A6區G棟8樓G05-客廳全景
					
編號 39	說明	A6區G棟8樓G05-主臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6區G棟8樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區G棟8樓G05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區G棟8樓G05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明 A6區G棟8樓G05-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區G棟8樓G05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區G棟8樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區G棟8樓G05-陽台檢修孔，鋼筋外露鏽蝕
			
編號 47	說明 A6區G棟8樓G05-廚房檢修孔，鋼筋外露鏽蝕	編號 48	說明 A6區G棟8樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6區G棟8樓G05-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 50	說明 A6區G棟8樓G06-標的物門牌
			
編號 51	說明 A6區G棟8樓G06-客廳全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區G棟8樓G06-臥室全景
			
編號 53	說明 A6區G棟8樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6區G棟8樓G06-廁所全景，目視無損壞
			

編號 55	說明	A6區G棟8樓G06-廚房全景，目視無損壞	編號 56	說明	A6區G棟8樓G06-陽台全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區G棟8樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 58	說明	A6區G棟8樓G06-廚房檢修孔，鋼筋外露鏽蝕
					
編號 59	說明	A6區G棟8樓G06-廚房檢修孔，鋼筋外露鏽蝕	編號 60	說明	A6區G棟8樓G06-臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
					

編號	說明	編號	說明
61	A6區G棟8樓G07-標的物門牌	62	A6區G棟8樓G07-客廳全景
			
編號	說明	編號	說明
63	A6區G棟8樓G07-主臥室全景	64	A6區G棟8樓G07-廁所全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
65	A6區G棟8樓G07-臥室全景	66	A6區G棟8樓G07-廁所全景，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明	A6區G棟8樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 68	說明	A6區G棟8樓G07-廚房全景，目視無損壞
					
編號 69	說明	A6區G棟8樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號 70	說明	A6區G棟8樓G07-陽台檢修孔，鋼筋外露鏽蝕
					
編號 71	說明	A6區G棟8樓G07-廚房檢修，目視無損壞	編號 72	說明	A6區G棟8樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 73	說明	A6區G棟8樓G07-客廳頂板，混凝土剝落	編號 74	說明	A6區G棟8樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
					
編號 75	說明	A6區G棟8樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.6m，寬約0.25mm	編號 76	說明	A6區G棟8樓G07-主臥室牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm
					
編號 77	說明	A6區G棟8樓G07-臥室牆，細微裂縫，長約0.6m，寬約0.2mm	編號 78	說明	A6區G棟8樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞
					

編號 79	說明	A6區G棟8樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區G棟8樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞
					
編號 81	說明	A6區G棟8樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞	編號 82	說明	A6區G棟8樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞
					
編號 83	說明	A6區G棟8樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞	編號 84	說明	A6區G棟8樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞
					



A6 區 G 街

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟7樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉化層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01 陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1. 細微裂縫	G01-客廳	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G01-客廳	
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1. 細微裂縫	G01-臥室	
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G01-臥室	
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02 門牌	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟7樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉身/層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水藥污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台	
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔	
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土凹陷不平整	G02-廚房檢修孔	
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.2	0.1	1.細微裂縫	G02-臥室	
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔	
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.25	1.細微裂縫	G03-臥室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟7樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土氣落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房	
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔	
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔	
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-北庫檢修孔	
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔	
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		?	2	0.2	1. 細微裂縫	G05-主臥室	
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟7樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		┌	1	0.15	1. 細微裂縫	G06-客廳
65	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐		┐	1	0.1	1. 細微裂縫	G07-客廳
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐		┐	0.5	0.2	1. 細微裂縫	G07-客廳
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐		┐	3	0.2	1. 細微裂縫	G07-臥室
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐		┐	1	0.1	1. 細微裂縫	G07-臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟7樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註			
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥灰土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白蟻		
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間		
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔		
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口		
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔		
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯		
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室		
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯		
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐													

編號 1	說明	A6區G棟7樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟7樓G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區G棟7樓G01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟7樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟7樓G01-臥室全景	編號 6	說明	A6區G棟7樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	A6區G棟7樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟7樓G01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區G棟7樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟7樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區G棟7樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟7樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					


編號	說明	編號	說明
13	A6區G棟7樓G01-客廳牆，細微裂縫，	14	A6區G棟7樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
			
編號	說明	編號	說明
15	A6區G棟7樓G01-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm	16	A6區G棟7樓G01-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
			
編號	說明	編號	說明
17	A6區G棟7樓G02-標的物門牌	18	A6區G棟7樓G02-客廳全景，目視無損壞
			

編號 19	說明	A6區G棟7樓G02-臥室全景	編號 20	說明	A6區G棟7樓G02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區G棟7樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區G棟7樓G02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區G棟7樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區G棟7樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 25	說明	A6區G棟7樓G02-廚房檢修孔，混凝土凹陷不平整	編號 26	說明	A6區G棟7樓G02-臥室牆，細微裂縫
					
編號 27	說明	A6區G棟7樓G03-標的物門牌	編號 28	說明	A6區G棟7樓G03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區G棟7樓G03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區G棟7樓G03-廁所全景，目視無損壞
					

編號 31	說明	A6區G棟7樓G03-臥室全景	編號 32	說明	A6區G棟7樓G03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區G棟7樓G03-臥室全景	編號 34	說明	A6區G棟7樓G03-廚房全景，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區G棟7樓G03-陽台全景，目視無損壞	編號 36	說明	A6區G棟7樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞
					


編號 37	說明 A6區G棟7樓G03-廚房檢修孔，目視 無損壞	編號 38	說明 A6區G棟7樓G03-走廊檢修孔，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6區G棟7樓G03-客廳檢修孔，目視 無損壞	編號 40	說明 A6區G棟7樓G03-臥室牆，細微裂 縫，長約2m，寬約0.25mm
			
編號 41	說明 A6區G棟7樓G05-標的物門牌	編號 42	說明 A6區G棟7樓G05-客廳全景，目視無 損壞
			

編號 43	說明	A6區G棟7樓G05-主臥室全景	編號 44	說明	A6區G棟7樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區G棟7樓G05-臥室全景，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區G棟7樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區G棟7樓G05-臥室全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6區G棟7樓G05-廚房全景，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區G棟7樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 50	說明	A6區G棟7樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區G棟7樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明	A6區G棟7樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區G棟7樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明	A6區G棟7樓G05-主臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
					

編號	說明	編號	說明
55	A6區G棟7樓G06-標的物門牌	56	A6區G棟7樓G06-客廳全景
			
編號	說明	編號	說明
57	A6區G棟7樓G06-臥室全景，目視無損壞	58	A6區G棟7樓G06-臥室全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
59	A6區G棟7樓G06-廁所全景，目視無損壞	60	A6區G棟7樓G06-廚房全景，目視無損壞
			

編號 61	說明	A6區G棟7樓G06-陽台全景，目視無損壞	編號 62	說明	A6區G棟7樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區G棟7樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明	A6區G棟7樓G06-客廳牆，細微裂縫，長約1m，寬約0.15mm
					
編號 65	說明	A6區G棟7樓G07-標的物門牌	編號 66	說明	A6區G棟7樓G07-客廳全景
					

編號 67	說明 A6區G棟7樓G07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區G棟7樓G07-廁所全景，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟7樓G07-臥室全景	編號 70	說明 A6區G棟7樓G07-廁所全景，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區G棟7樓G07-臥室全景	編號 72	說明 A6區G棟7樓G07-廚房全景，目視無損壞
			


編號	說明	A6區G棟7樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟7樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞
73			74		
					
編號	說明	A6區G棟7樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟7樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞
75			76		
					
編號	說明	A6區G棟7樓G07-客廳牆，細微裂縫	編號	說明	A6區G棟7樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm
77			78		
					

編號 79	說明 A6區G棟7樓G07-臥室牆，細微裂縫，長約3m，寬約0.2mm	編號 80	說明 A6區G棟7樓G07-臥室牆，細微裂縫，長約1m，寬約0.1mm
			
編號 81	說明 A6區G棟7樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 82	說明 A6區G棟7樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 83	說明 A6區G棟7樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 84	說明 A6區G棟7樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
85	A6區G棟7樓-公共空間,右側樓梯現況,目視無損壞	86	A6區G棟7樓-公共空間,右側排煙室現況,目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
87	A6區G棟7樓-公共空間,左側樓梯現況,目視無損壞	88	A6區G棟7樓-公共空間,左側排煙室現況,目視無損壞
			

0000 000 000 00000
 00 0 0 0 0
 000 00 0 0 0
 0000 000 000 0000



六層平面圖 照片編號：○
 A6區G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟6樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水汙污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台燈修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房燈修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊燈修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.2	1. 細微裂縫	G01-客廳
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.1	1. 細微裂縫	G01-客廳
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.15	1. 細微裂縫	G01-客廳
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		>	0.6	0.1	1. 細微裂縫	G01-主臥室
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟6樓												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置						裂 縫			其他裂損		備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華			
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所		
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房		
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02 陽台		
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02 陽台檢修孔		
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔		
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1. 細微裂縫	G02-臥室		
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌		
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 客廳		
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室		
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴		
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室		
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 衛浴		
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 臥室		
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房		
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台		
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔		
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔		
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔		
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔		
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	G03 主臥室		
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟6樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥銹土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕肥漆 5. 滲水與污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.3	1. 細微裂縫	G03-主臥室
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.3	1. 細微裂縫	G03-臥室
43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟6樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕剝落 5. 滲水污漬或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.1	1. 細微裂縫	G06-臥室
65	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G07-客廳
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.25	1. 細微裂縫	G07-客廳
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G07-臥室
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.15	1. 細微裂縫	G07-臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟6樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間檢修孔
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間門口
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間門口檢修孔
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐					右側樓梯
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐					右側排煙室
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐					左側樓梯
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐					左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6區G棟6樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟6樓G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區G棟6樓G01-主臥室全景	編號 4	說明	A6區G棟6樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟6樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區G棟6樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	A6區G棟6樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟6樓G01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區G棟6樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟6樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區G棟6樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟6樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					

編號	說明	編號	說明
13	A6區G棟6樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	14	A6區G棟6樓G01-客廳牆，細微裂縫
			
編號	說明	編號	說明
15	A6區G棟6樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm	16	A6區G棟6樓G01-主臥室牆，細微裂縫
			
編號	說明	編號	說明
17	A6區G棟6樓G02-標的物門牌	18	A6區G棟6樓G02-客廳全景，目視無損壞
			

編號 19	說明	A6區G棟6樓G02-臥室全景	編號 20	說明	A6區G棟6樓G02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區G棟6樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區G棟6樓G02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區G棟6樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區G棟6樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 25	說明 A6區G棟6樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 26	說明 A6區G棟6樓G02-臥室牆，細微裂縫，長約0.5mm，寬約0.2mm
			
編號 27	說明 A6區G棟6樓G03-標的物門牌	編號 28	說明 A6區G棟6樓G03-客廳全景，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區G棟6樓G03-主臥室全景	編號 30	說明 A6區G棟6樓G03-廁所全景，目視無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6區G棟6樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區G棟6樓G03-廁所全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟6樓G03-臥室全景	編號 34	說明 A6區G棟6樓G03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區G棟6樓G03-陽台全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區G棟6樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區G棟6樓G03-廚房檢修孔，目視 無損壞	編號 38	說明 A6區G棟6樓G03-走廊檢修孔，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6區G棟6樓G03-客廳檢修孔，目視 無損壞	編號 40	說明 A6區G棟6樓G03-主臥室牆，細微裂 縫，長約2m，寬約0.2mm
			
編號 41	說明 A6區G棟6樓G03-主臥室牆，細微裂 縫，長約0.5m，寬約0.3mm	編號 42	說明 A6區G棟6樓G03-臥室牆，細微裂 縫，長約2.5m，寬約0.3mm
			

編號 43	說明	A6區G棟6樓G05-標的物門牌	編號 44	說明	A6區G棟6樓G05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區G棟6樓G05-主臥全景，目視無損壞	編號 46	說明	A6區G棟6樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區G棟6樓G05-臥室全景，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區G棟6樓G05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區G棟6樓G05-臥室全景，目視無損壞	編號 50	說明	A6區G棟6樓G05-廚房全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區G棟6樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6區G棟6樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區G棟6樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明	A6區G棟6樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 55	說明	A6區G棟6樓G06-標的物門牌	編號 56	說明	A6區G棟6樓G06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區G棟6樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區G棟6樓G06-臥室全景
					
編號 59	說明	A6區G棟6樓G06-廁所全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區G棟6樓G06-廚房全景，目視無損壞
					

編號 61	說明	A6區G棟6樓G06-陽台全景，目視無損壞	編號 62	說明	A6區G棟6樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區G棟6樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明	A6區G棟6樓G06-臥室牆，細微裂縫
					
編號 65	說明	A6區G棟6樓G07-標的物門牌	編號 66	說明	A6區G棟6樓G07-客廳全景
					

編號 67	說明	A6區G棟6樓G07-主臥室全景	編號 68	說明	A6區G棟6樓G07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 69	說明	A6區G棟6樓G07-臥室全景	編號 70	說明	A6區G棟6樓G07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 71	說明	A6區G棟6樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 72	說明	A6區G棟6樓G07-廚房全景，目視無損壞
					

編號 73	說明	A6區G棟6樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號 74	說明	A6區G棟6樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 75	說明	A6區G棟6樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 76	說明	A6區G棟6樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6區G棟6樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 78	說明	A6區G棟6樓G07-客廳牆，細微裂縫，長約0.6m，寬約0.25mm
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 79	說明	A6區G棟6樓G07-主臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 80	說明	A6區G棟6樓G07-臥室牆，細微裂縫，長約0.6m，寬約0.15mm
					
編號 81	說明	A6區G棟6樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 82	說明	A6區G棟6樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區G棟6樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 84	說明	A6區G棟6樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 85	說明	A6 區 G 棟 6 樓-公共空間, 右側樓梯現況, 目視無損壞	編號 86	說明	A6 區 G 棟 6 樓-公共空間, 右側排煙室現況, 目視無損壞
					
編號 87	說明	A6 區 G 棟 6 樓-公共空間, 左側樓梯現況, 目視無損壞	編號 88	說明	A6 區 G 棟 6 樓-公共空間, 左側排煙室現況, 目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟5樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝刷層泥屑 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01 陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		} /	1	0.15	1. 細微裂縫	G01-客廳	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.8	0.15	1. 細微裂縫	G01-客廳	
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	0.8	0.15	1. 細微裂縫	G01-主臥室	
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		} /	1	0.15	1. 細微裂縫	G01 臥室	
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區G棟5樓											
用途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片編號	位置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕泥濘 5. 滲水油污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-廚房檢修孔
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-主臥室
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		〈	1	0.15	1. 細微裂縫	G03-主臥室
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		〉	0.6	0.2	1. 細微裂縫	G03-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟5樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻		
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房	
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔	
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔	
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔	
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔	
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		└─┘	1	0.15	1. 細微裂縫	G05-臥室	
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟5樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門廳
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	G07-廚房檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔
76	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	G07-客廳
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	G07-客廳
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	0.5	0.2	1. 細微裂縫	G07-客廳
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.15	1. 細微裂縫	G07-主臥室
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1. 細微裂縫	G07-臥室

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟5樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註			
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華		
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間		
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔		
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口		
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔		
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯		
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室		
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯		
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐												

編號 1	說明	A6區G棟5樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟5樓G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區G棟5樓G01-主臥室全景	編號 4	說明	A6區G棟5樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟5樓G01-臥室全景	編號 6	說明	A6區G棟5樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 13	說明	A6區G棟5樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約1m，寬約0.15mm	編號 14	說明	A6區G棟5樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約0.8m，寬約0.15mm
					
編號 15	說明	A6區G棟5樓G01-主臥室牆，細微裂縫，長約0.8m，寬約0.15mm	編號 16	說明	A6區G棟5樓G01-臥室牆，細微裂縫，長約1m，寬約0.15mm
					
編號 17	說明	A6區G棟5樓G02-標的物門牌	編號 18	說明	A6區G棟5樓G02-客廳全景，目視無損壞
					

編號 19	說明 A6區G棟5樓G02-臥室全景，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區G棟5樓G02-臥室全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區G棟5樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區G棟5樓G02-廚房全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區G棟5樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明 A6區G棟5樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6區G棟5樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 26	說明 A6區G棟5樓G03-標的物門牌
			
編號 27	說明 A6區G棟5樓G03-客廳全景	編號 28	說明 A6區G棟5樓G03-主臥室全景，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區G棟5樓G03-廁所全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區G棟5樓G03-臥室全景，目視無損壞
			

編號 31	說明	A6區G棟5樓G03-廁所全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6區G棟5樓G03-臥室全景，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區G棟5樓G03-廚房全景，目視無損壞	編號 34	說明	A6區G棟5樓G03-陽台全景，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區G棟5樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明	A6區G棟5樓G03-廚房檢修孔，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明	A6區G棟5樓G03-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 38	說明	A6區G棟5樓G03-客廳檢修孔，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區G棟5樓G03-主臥室牆，細微裂縫，長約1m，寬約0.15mm	編號 40	說明	A6區G棟5樓G03-主臥室牆，細微裂縫，長約0.6m，寬約0.2mm
					
編號 41	說明	A6區G棟5樓G05-標的物門牌	編號 42	說明	A6區G棟5樓G05-客廳全景，目視無損壞
					

編號 43	說明 A6區G棟5樓G05-主臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區G棟5樓G05-廁所全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區G棟5樓G05-臥室全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區G棟5樓G05-廁所全景，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區G棟5樓G05-臥室全景	編號 48	說明 A6區G棟5樓G05-廚房全景，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6區G棟5樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 50	說明 A6區G棟5樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區G棟5樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明 A6區G棟5樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區G棟5樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明 A6區G棟5樓G05-臥室牆，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.15mm
			

編號 55	說明	A6區G棟5樓G06-標的物門牌	編號 56	說明	A6區G棟5樓G06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區G棟5樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區G棟5樓G06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區G棟5樓G06-廁所全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區G棟5樓G06-廚房全景，目視無損壞
					

編號 61	說明	A6區G棟5樓G06-陽台全景，目視無損壞	編號 62	說明	A6區G棟5樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區G棟5樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明	A6區G棟5樓G07-標的物門牌
					
編號 65	說明	A6區G棟5樓G07-客廳全景	編號 66	說明	A6區G棟5樓G07-主臥室全景
					


編號 67	說明 A6區G棟5樓G07-廁所全景，目視無損壞	編號 68	說明 A6區G棟5樓G07-臥室全景，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區G棟5樓G07-廁所全景，目視無損壞	編號 70	說明 A6區G棟5樓G07-臥室全景
			
編號 71	說明 A6區G棟5樓G07-廚房全景，目視無損壞	編號 72	說明 A6區G棟5樓G07-陽台全景，目視無損壞
			

編號 73	說明 A6區G棟5樓G07-陽台檢修孔，目視 無損壞	編號 74	說明 A6區G棟5樓G07-廚房檢修孔，鋼筋 外露鏽蝕
			
編號 75	說明 A6區G棟5樓G07-走廊檢修孔，目視 無損壞	編號 76	說明 A6區G棟5樓G07-客廳牆，細微裂 縫，長約2m，寬約0.2mm
			
編號 77	說明 A6區G棟5樓G07-客廳牆，細微裂 縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 78	說明 A6區G棟5樓G07-客廳牆，細微裂 縫，長約0.5m，寬約0.2mm
			

編號 79	說明 A6區G棟5樓G07-主臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm	編號 80	說明 A6區G棟5樓G07-臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm
			
編號 81	說明 A6區G棟5樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 82	說明 A6區G棟5樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 83	說明 A6區G棟5樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 84	說明 A6區G棟5樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

編號 85	說明	A6區G棟21樓-公共空間，右側樓梯 現況，目視無損壞	編號 86	說明	A6區G棟21樓-公共空間，右側排煙 室現況，目視無損壞
					
編號 87	說明	A6區G棟21樓-公共空間，左側樓梯 現況，目視無損壞	編號 88	說明	A6區G棟21樓-公共空間，左側排煙 室現況，目視無損壞
					

0000 000 000 0000
 000 000 000 000
 000 000 000 000
 0000 000 000 000



四層平面圖 照片編號：○

A6區C棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟4樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 洩漏脫漆 5. 漆水染污或白華
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G01-客廳
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.15	1. 細微裂縫	G01-客廳
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.15	1. 細微裂縫	G01-主臥室
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1. 細微裂縫	G01-臥室
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟4樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水染污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02-陽台檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02 廚房檢修孔
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	0.5	0.1	1. 細微裂縫	G02-臥室
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 主臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.15	1. 細微裂縫	G03-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟4樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 塗刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	G03-主臥室
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G03-臥室
43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.1	1. 細微裂縫	G05-臥室
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G05-主臥室
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G05-臥室
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1. 細微裂縫	G05-主臥室
60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟4樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-陽台檢修孔
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔
69	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-主臥室
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-近感檢修孔

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區G棟4樓													
用途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他								
牆面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他								
頂版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他								
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他								
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土鬆落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華			
81	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	1	0.15	1. 細微裂縫	G07-客廳		
82	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.15	1. 細微裂縫	G07-客廳		
83	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.8	0.2	1. 細微裂縫	G07-臥室		
84	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.8	0.1	1. 細微裂縫	G07-臥室		
85	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.6	0.15	1. 細微裂縫	G07-主臥室		
86	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.5	0.5	1. 細微裂縫	G07-臥室		
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間		
88	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔		
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口		
90	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔		
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯		
92	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室		
93	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯		
94	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：


編號 1	說明	A6區G棟4樓G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區G棟4樓G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區G棟4樓G01-主臥室全景	編號 4	說明	A6區G棟4樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟4樓G01-臥室全景	編號 6	說明	A6區G棟4樓G01-衛浴全景，目視無損壞
					


編號 7	說明	A6區G棟4樓G01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明	A6區G棟4樓G01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6區G棟4樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區G棟4樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區G棟4樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區G棟4樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
					

編號 13	說明	A6區G棟4樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 14	說明	A6區G棟4樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約1m，寬約0.15mm
					
編號 15	說明	A6區G棟4樓G01-主臥室牆，細微裂縫，長約1m，寬約0.15mm	編號 16	說明	A6區G棟4樓G01-臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm
					
編號 17	說明	A6區G棟4樓G02-標的物門牌	編號 18	說明	A6區G棟4樓G02-客廳全景，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6區G棟4樓G02-臥室全景，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區G棟4樓G02-臥室全景
					
編號 21	說明	A6區G棟4樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區G棟4樓G02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區G棟4樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區G棟4樓G02-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 25	說明 A6區G棟4樓G02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 26	說明 A6區G棟4樓G02-臥室牆，細微裂縫
			
編號 27	說明 A6區G棟4樓G03-標的物門牌	編號 28	說明 A6區G棟4樓G03-客廳全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區G棟4樓G03-主臥室全景	編號 30	說明 A6區G棟4樓G03-廁所全景，目視無損壞
			


編號 31	說明	A6區G棟4樓G03-臥室全景	編號 32	說明	A6區G棟4樓G03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區G棟4樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 34	說明	A6區G棟4樓G03-廚房全景，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區G棟4樓G03-陽台全景，目視無損壞	編號 36	說明	A6區G棟4樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 37	說明 A6區G棟4樓G03-廚房檢修孔，目視 無損壞	編號 38	說明 A6區G棟4樓G03-走廊檢修孔，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6區G棟4樓G03-客廳檢修孔，目視 無損壞	編號 40	說明 A6區G棟4樓G03-主臥室牆，細微裂 縫，長約2m，寬約0.15mm
			
編號 41	說明 A6區G棟4樓G03-主臥室牆，細微裂 縫	編號 42	說明 A6區G棟4樓G03-臥室牆，細微裂 縫，長約2m，寬約0.2mm
			

編號 43	說明	A6區G棟4樓G05-標的物門牌	編號 44	說明	A6區G棟4樓G05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區G棟4樓G05-主臥全景	編號 46	說明	A6區G棟4樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區G棟4樓G05-臥室全景	編號 48	說明	A6區G棟4樓G05-廁所全景，目視無損壞
					


編號 49	說明	A6區G棟4樓G05-臥室全景	編號 50	說明	A6區G棟4樓G05-廚房全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區G棟4樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6區G棟4樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區G棟4樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明	A6區G棟4樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明 A6區G棟4樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 56	說明 A6區G棟4樓G05-臥室牆，細微裂縫
			
編號 57	說明 A6區G棟4樓G05-主臥臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 58	說明 A6區G棟4樓G05-臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
			
編號 59	說明 A6區G棟4樓G05-主臥室牆，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm	編號 60	說明 A6區G棟4樓G06-標的物門牌
			

編號 61	說明	A6區G棟4樓G06-客廳全景，目視無損壞	編號 62	說明	A6區G棟4樓G06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區G棟4樓G06-臥室全景，目視無損壞	編號 64	說明	A6區G棟4樓G06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6區G棟4樓G06-廚房全景，目視無損壞	編號 66	說明	A6區G棟4樓G06-陽台全景，目視無損壞
					

編號 67	說明	A6區G棟4樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明	A6區G棟4樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 69	說明	A6區G棟4樓G07-標的物門牌	編號 70	說明	A6區G棟4樓G07-客廳全景
					
編號 71	說明	A6區G棟4樓G07-主臥室全景	編號 72	說明	A6區G棟4樓G07-廁所全景，目視無損壞
					


編號 73	說明	A6區G棟4樓G07-臥室全景	編號 74	說明	A6區G棟4樓G07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 75	說明	A6區G棟4樓G07-臥室全景	編號 76	說明	A6區G棟4樓G07-廚房全景，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6區G棟4樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號 78	說明	A6區G棟4樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 79	說明 A6區G棟4樓G07-廚房檢修孔，目視 無損壞	編號 80	說明 A6區G棟4樓G07-走廊檢修孔，目視 無損壞
			
編號 81	說明 A6區G棟4樓G07-客廳牆，細微裂 縫，長約1m，寬約0.15mm	編號 82	說明 A6區G棟4樓G07-客廳牆，細微裂 縫，長約0.5m，寬約0.15mm
			
編號 83	說明 A6區G棟4樓G07-臥室牆，細微裂 縫，長約0.8m，寬約0.2mm	編號 84	說明 A6區G棟4樓G07-臥室牆，細微裂縫
			

編號 85	說明 A6區G棟4樓G07-主臥室牆，細微裂縫，長約0.6m，寬約0.15mm	編號 86	說明 A6區G棟4樓G07-臥室牆，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm
			
編號 87	說明 A6區G棟4樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 88	說明 A6區G棟4樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 89	說明 A6區G棟4樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 90	說明 A6區G棟4樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	A6區G棟4樓-公共空間,右側樓梯現況,目視無損壞	編號	說明	A6區G棟4樓-公共空間,右側排煙室現況,目視無損壞
91			92		
					
編號	說明	A6區G棟4樓-公共空間,左側樓梯現況,目視無損壞	編號	說明	A6區G棟4樓-公共空間,左側排煙室現況,目視無損壞
93			94		
					

00000 0000 0000 00000
 0000 000 000 0000
 0000 000 000 0000
 0000 000 000 0000



三層平面圖 照片編號：○
 A6區G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟3樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水染污或白苔	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.15	1. 細微裂縫	G01-客廳
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	G01-客廳
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G01-主臥室
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1. 細微裂縫	G01-臥室
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G02-門牌
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-客廳
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟3樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 漸減脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廁所	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-廚房	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G02-陽台	
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	G02-陽台檢修孔	
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G02 廚房檢修孔	
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	2	0.2	1. 細微裂縫	G02-臥室	
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G03-門牌	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-客廳	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 主臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03 臥室	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-衛浴	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-臥室	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-廚房	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G03-陽台	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-陽台檢修孔	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-廚房檢修孔	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-走廊檢修孔	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G03-客廳檢修孔	
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	1	0.2	1. 細微裂縫	G03-主臥室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟3樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或台筆	
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G05-門牌
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-客廳
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-主臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-臥室
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-廚房
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G05-陽台
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-陽台檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-廚房檢修孔
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-走廊檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G05-客廳檢修孔
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	G05-主臥室
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G06-門牌
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-客廳
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-臥室
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-衛浴
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟3樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土腐蝕或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染色或白華		
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G06-陽台	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-陽台檢修孔	
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G06-廚房檢修孔	
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	1	0.15	1. 細微裂縫	G06-客廳	
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.2	1. 細微裂縫	G06-臥室	
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		5mm	0.5	0.1	1. 細微裂縫	G06-臥室	
67	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					G07-門牌	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-客廳	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07 主臥室	
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-衛浴	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-臥室	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-廚房	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						G07-陽台	
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-陽台檢修孔	
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-廚房檢修孔	
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						G07-走廊檢修孔	
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟3樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6 區 G 棟 3 樓 G01-標的物門牌	編號 2	說明	A6 區 G 棟 3 樓 G01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6 區 G 棟 3 樓 G01-主臥室全景	編號 4	說明	A6 區 G 棟 3 樓 G01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 G 棟 3 樓 G01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 G 棟 3 樓 G01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	A6區G棟3樓G01-臥室全景	編號	說明	A6區G棟3樓G01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區G棟3樓G01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟3樓G01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區G棟3樓G01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區G棟3樓G01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					

編號 13	說明 A6區G棟3樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.15mm	編號 14	說明 A6區G棟3樓G01-客廳牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
			
編號 15	說明 A6區G棟3樓G01-主臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 16	說明 A6區G棟3樓G01-臥室牆，細微裂縫
			
編號 17	說明 A6區G棟3樓G02-標的物門牌	編號 18	說明 A6區G棟3樓G02-客廳全景，目視無損壞
			

編號 19	說明	A6區G棟3樓G02-臥室全景	編號 20	說明	A6區G棟3樓G02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區G棟3樓G02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區G棟3樓G02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區G棟3樓G02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區G棟3樓G02-陽台檢修孔，鋼筋外露鏽蝕
					

編號 25	說明 A6區G棟3樓G02-廚房檢修孔，目視 無損壞	編號 26	說明 A6區G棟3樓G02-臥室牆，細微裂 縫，長約2m，寬約0.2mm
			
編號 27	說明 A6區G棟3樓G03-標的物門牌	編號 28	說明 A6區G棟3樓G03-客廳全景
			
編號 29	說明 A6區G棟3樓G03-主臥室全景，目視 無損壞。	編號 30	說明 A6區G棟3樓G03-廁所全景，目視無 損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6區G棟3樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區G棟3樓G03-廁所全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區G棟3樓G03-臥室全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區G棟3樓G03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區G棟3樓G03-陽台全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區G棟3樓G03-陽台檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區G棟3樓G03-廚房檢修孔，目視 無損壞	編號 38	說明 A6區G棟3樓G03-走廊檢修孔，目視 無損壞
			
編號 39	說明 A6區G棟3樓G03-客廳檢修孔，目視 無損壞	編號 40	說明 A6區G棟3樓G03-主臥室牆，細微裂 縫，長約1m，寬約0.2mm
			
編號 41	說明 A6區G棟3樓G05-標的物門牌	編號 42	說明 A6區G棟3樓G05-客廳全景，目視無 損壞
			

編號 43	說明	A6區G棟3樓G05-主臥全景	編號 44	說明	A6區G棟3樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區G棟3樓G05-臥室全景，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區G棟3樓G05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區G棟3樓G05-臥室全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6區G棟3樓G05-廚房全景，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區G棟3樓G05-陽台全景，目視無損壞	編號 50	說明	A6區G棟3樓G05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區G棟3樓G05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明	A6區G棟3樓G05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區G棟3樓G05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明	A6區G棟3樓G05-主臥室牆，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
					

編號 55	說明	A6區G棟3樓G06-標的物門牌	編號 56	說明	A6區G棟3樓G06-客廳全景
					
編號 57	說明	A6區G棟3樓G06-臥室全景	編號 58	說明	A6區G棟3樓G06-臥室全景
					
編號 59	說明	A6區G棟3樓G06-廁所全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區G棟3樓G06-廚房全景，目視無損壞
					

編號 61	說明 A6區G棟3樓G06-陽台全景，目視無損壞	編號 62	說明 A6區G棟3樓G06-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區G棟3樓G06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明 A6區G棟3樓G06-客廳牆，細微裂縫，長約1m，寬約0.15mm
			
編號 65	說明 A6區G棟3樓G06-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm	編號 66	說明 A6區G棟3樓G06-臥室牆，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.1mm
			


編號 67	說明	A6區G棟3樓G07-標的物門牌	編號 68	說明	A6區G棟3樓G07-客廳全景，目視無損壞
					
編號 69	說明	A6區G棟3樓G07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區G棟3樓G07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 71	說明	A6區G棟3樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 72	說明	A6區G棟3樓G07-廁所全景，目視無損壞
					

編號 73	說明 A6區G棟3樓G07-臥室全景，目視無損壞	編號 74	說明 A6區G棟3樓G07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6區G棟3樓G07-陽台全景，目視無損壞	編號 76	說明 A6區G棟3樓G07-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6區G棟3樓G07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 78	說明 A6區G棟3樓G07-走廊檢修孔，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 79	說明	A6區G棟3樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 80	說明	A6區G棟3樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區G棟3樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 82	說明	A6區G棟3樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
					
編號 83	說明	A6區G棟3樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 84	說明	A6區G棟3樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
					

編號 85	說明 A6區G棟3樓-公共空間,左側樓梯現況,目視無損壞	編號 86	說明 A6區G棟3樓-公共空間,左側排煙室現況,目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



二層平面圖 照片編號：○
A6區 G棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟2樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水顯污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會全景
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會空間
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						管委會檢修孔
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						管委會檢修孔
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會空間
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會廁所
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會廁所
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會廁所
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會全景
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						管委會檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						管委會檢修孔
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會空間
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會全景
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						管委會檢修孔
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會廁所
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						管委會檢修孔
17	☐	☐	☒	☐	☐	☐					3. 混凝土剝落	管委會空間
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會陽台
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						管委會陽台檢修孔
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管委會露台
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟2樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				


照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會露台
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會空間
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會全景
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會檢修孔
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會空間
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會全景
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會檢修孔
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會全景
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會檢修孔
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會檢修孔
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會檢修孔
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間檢修孔
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間門口
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間門口檢修孔
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					左側樓梯
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					左側排煙室
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					右側樓梯
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					右側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：


編號 1	說明	A6區G棟2樓-管委會使用空間	編號 2	說明	A6區G棟2樓-管委會使用空間全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區G棟2樓-管委會使用空間-檢修孔，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟2樓-管委會使用空間-檢修孔，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區G棟2樓-管委會使用空間全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區G棟2樓-管委會使用空間-廁所，目視無損壞
					

編號 7	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-廁所，目視無損壞	編號 8	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-廁所，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-檢修孔，目視無損壞
					
編號 11	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-檢修孔，目視無損壞	編號 12	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間
					

編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間全景	編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-檢修孔，目視無損壞
13			14		
					
編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-廁所，目視無損壞	編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-檢修孔，目視無損壞
15			16		
					
編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-梁，混凝土剝落	編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-陽台全景，目視無損壞
17			18		
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-陽台 檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-露 臺，目視無損壞
19			20		
					
編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-露 臺，目視無損壞	編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間，目視 無損壞
21			22		
					
編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間全景， 目視無損壞	編號	說明	A6 區 G 棟 2 樓-管委會使用空間-檢修 孔，目視無損壞
23			24		
					

編號 25	說明 A6區G棟2樓-管委會使用空間全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區G棟2樓-管委會使用空間全景，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區G棟2樓-管委會使用空間-檢修孔，目視無損壞	編號 28	說明 A6區G棟2樓-管委會使用空間全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區G棟2樓-管委會使用空間-檢修孔，目視無損壞	編號 30	說明 A6區G棟2樓-管委會使用空間-檢修孔，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 31	說明	A6區G棟2樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 32	說明	A6區G棟2樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區G棟2樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 34	說明	A6區G棟2樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區G棟2樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	編號 36	說明	A6區G棟2樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
					



一層平面圖 照片編號：○

A6區G棟

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



夾層平面圖 照片編號：○
 A6區C棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區G棟1樓													
用途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他													
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他													
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他													
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他													
照片編號	位置						裂 縫			其他裂損	備 註			
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 加微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污痕白華		
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						1F大廳		
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間		
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔		
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					辦公室-門牌		
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室-大廳		
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐					3. 混凝土剝落	辦公室-牆		
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室-頂板		
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室-廚房		
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室-陽台		
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室-窗台檢修孔		
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室-廁所		
12	☐	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室-辦公室		
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室-辦公室		
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室-廁所		
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室-夾層廁所		
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室-夾層陽台		
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室-夾層		
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室-夾層陽台檢修孔		
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S67-門牌		
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐					高壓灌注修補中	S67 大廳		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟1樓												
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華			
21	☐	☒	☐	☐	☐	☐					高壓灌注修補中	S67-大廳		
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S67-大廳		
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S67-廁所		
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S67-夾層		
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S67-夾層陽台		
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						S67-夾層陽台檢修孔		
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S38-門牌		
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S68-大廳		
29	☐	☒	☐	☐	☐	☐					高壓灌注修補中	S68-大廳		
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S68-大廳		
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S68-廁所		
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S68-陽台		
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						S68-陽台檢修孔		
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S68-夾層		
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S69-門牌		
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S69-大廳		
37	☐	☒	☐	☐	☐	☐						S69-大廳		
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S69-廁所		
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S69-陽台		
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S69-夾層		
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟1樓									
用途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S69-陽台
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐					S69-陽台燈管孔
43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				S70-門牌
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S70-大廳
45	☐	☒	☐	☐	☐	☐					高壓灌注修補中
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S70-廁所
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S70-夾層
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐					2. 粉刷層脫落
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				S71-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S71-大廳
51	☐	☒	☐	☐	☐	☐					S71-大廳
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S71-廁所
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S71-夾層
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				S72-門牌
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S72-大廳
56	☐	☒	☐	☐	☐	☐					高壓灌注修補中
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S72-廁所
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S72-夾層
59	☐	☐	☒	☐	☐	☐					高壓灌注修補中
60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				S73-門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區G棟1樓										
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S73-大廳
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐					5. 白華	S73-大廳
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐					高壓灌注修補中	S73-大廳
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S73-廁所
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S73-夾層
66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S75-門牌
67	☐	☐	☐	☐	☐	☐						S75-大廳
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S75-廁所
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S75 夾層
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐					高壓灌注修補中	S75-夾層版
71	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S76 門牌
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S76-大廳
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S76-廁所
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S76-夾層
75	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S77-門牌
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S77-大廳
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S77-大廳
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S77-廁所
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S77-夾層
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S77-夾層
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

編號 1	說明	A6區G棟1樓-公共空間-大廳現況，目視無損壞	編號 2	說明	A6區G棟1樓-公共空間-電梯門口現況，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區G棟1樓-公共空間-電梯門口檢修孔，目視無損壞	編號 4	說明	A6區G棟1樓-辦公室-標的物門牌
					
編號 5	說明	A6區G棟1樓-辦公室大廳全景	編號 6	說明	A6區G棟1樓-辦公室牆，混凝土剝落
					

編號 7	說明 A6區G棟1樓-辦公室頂板，目視無損壞	編號 8	說明 A6區G棟1樓-辦公室廚房，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區G棟1樓-辦公室陽台，目視無損壞	編號 10	說明 A6區G棟1樓-辦公室陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6區G棟1樓-辦公室廁所，目視無損壞	編號 12	說明 A6區G棟1樓-辦公室，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明	A6區G棟1樓-辦公室，目視無損壞	編號 14	說明	A6區G棟1樓-辦公室廁所，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區G棟1樓-辦公室夾層廁所，目視無損壞	編號 16	說明	A6區G棟1樓-辦公室夾層，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區G棟1樓-辦公室夾層陽台，目視無損壞	編號 18	說明	A6區G棟1樓-辦公室夾層陽台檢修孔，目視無損壞
					


編號 19	說明	A6區G棟1樓-店鋪S67,	編號 20	說明	A6區G棟1樓-店鋪S67大廳牆面,高壓灌注修補中
					
編號 21	說明	A6區G棟1樓-店鋪S67大廳柱,高壓灌注修補中	編號 22	說明	A6區G棟1樓-店鋪S67大廳現況
					
編號 23	說明	A6區G棟1樓-店鋪S67廁所現況,目視無損壞	編號 24	說明	A6區G棟1樓-店鋪S67夾層現況,目視無損壞
					

編號 25	說明	A6區G棟1樓-店鋪S67夾層陽台現況，目視無損壞	編號 26	說明	A6區G棟1樓-店鋪S67夾層陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區G棟1樓-店鋪S68	編號 28	說明	A6區G棟1樓-店鋪S68大廳現況
					
編號 29	說明	A6區G棟1樓-店鋪S68大廳柱，高壓灌注修補中	編號 30	說明	A6區G棟1樓-店鋪S68大廳現況
					

編號 31	說明	A6區G棟1樓-店鋪S68廁所現況,目視無損壞	編號 32	說明	A6區G棟1樓-店鋪S68陽台現況,目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區G棟1樓-店鋪S68陽台檢修孔,目視無損壞	編號 34	說明	A6區G棟1樓-店鋪S68夾層現況,目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區G棟1樓-店鋪S69	編號 36	說明	A6區G棟1樓-店鋪S69大廳柱,高壓灌注修補中
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S69 大廳現況	編號 38	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S69 廁所現況，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S69 陽台現況，目視無損壞	編號 40	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S69 夾層現況，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S69 夾層陽台現況，目視無損壞	編號 42	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S69 夾層陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 43	說明	A6區G棟1樓-店鋪S70	編號 44	說明	A6區G棟1樓-店鋪S70大廳現況
					
編號 45	說明	A6區G棟1樓-店鋪S70大廳柱, 高壓灌注修補中	編號 46	說明	A6區G棟1樓-店鋪S70廁所現況, 目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區G棟1樓-店鋪S70夾層現況	編號 48	說明	A6區G棟1樓-店鋪S70夾層牆, 粉刷層剝落
					

編號 49	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S71	編號 50	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S71-大廳現況
					
編號 51	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S71-大廳柱，高壓灌注修補中	編號 52	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S71-廁所現況，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S71-夾層現況，目視無損壞	編號 54	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S72
					

編號 55	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S72-大廳現況	編號 56	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S72-大廳柱，高壓 灌注修補中
					
編號 57	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S72-廁所現況， 目視無損壞	編號 58	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S72-夾層現況， 目視無損壞
					
編號 59	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S72-大廳版，高 壓灌注修補中	編號 60	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S73
					

編號 61	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S73-大廳現況	編號 62	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S73-大廳牆面，白 蟻現象
					
編號 63	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S73-大廳梁，高 壓灌注修補中	編號 64	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S73-廁所現況， 目視無損壞
					
編號 65	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S73-夾層現況， 目視無損壞	編號 66	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S75
					

編號 67	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S75-大廳現況	編號 68	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S75-廁所現況，目視無損壞
					
編號 69	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S75-夾層現況	編號 70	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S75-夾層版，高壓灌注修補中
					
編號 71	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S76	編號 72	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S76-大廳現況
					

編號 73	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S76-廁所現況，目視無損壞	編號 74	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S76-夾層現況，目視無損壞
					
編號 75	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S77	編號 76	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S77-大廳現況，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S77-大廳現況，目視無損壞	編號 78	說明	A6 區 G 棟 1 樓-店鋪 S77-廁所現況，目視無損壞
					

編號 79	說明 A6區G棟1樓-店鋪S77-夾層現況，目視無損壞	編號 80	說明 A6區G棟1樓-店鋪S77-夾層現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明

