

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 東區鑑定報告書

【附冊十三】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日 期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文 號：中市結技鑑字第 286 號

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；王錦智(技執字第 004369 號)

高原(技執字第 003466 號)；張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；楊培堅(技執字第 001408 號)


林育信(技執字第 006880 號)；林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)；石建倫(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)；黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



黃瑞德



黃冠綸



王錦智



李明哲



林育信



林建全

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高 原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



高原



楊宗翰



葉瑞堯



高志宏



石建愉



張家隆



楊培堅

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件三十三：A6 東區 J 棟裂損現況調查報告






浮洲合宜住宅 A6 區地上層 J 棟現況調查

目錄

屋頂層含屋頂一層～三層(RF).....	1
二十一層(21F)	11
二十層(20F)	32
十九層(19F)	53
十八層(18F)	74
十七層(17F)	95
十六層(16F)	115
十五層(15F)	136
十四層(14F)	157
十三層(13F)	176
十二層(12F)	196
十一層(11F)	217
十層(10F)	238
九層(9F)	259
八層(8F)	279
七層(7F)	299
六層(6F)	319
五層(5F)	339
四層(4F)	360
三層(3F)	381
二層(2F)	402
一層含夾層(1F)	424



(J棟) 屋頂一層照片位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟RF)										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R3F內部全景現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1	R3F牆壁角隅裂縫
3	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.5×3	0.1	1	R3F牆身垂直細微裂縫
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.4	0.1	1	R3F牆身垂直細微裂縫
5	☐	☐	☐	☐	☐	☒			3	0.7	1	R3F樓房地板細微裂縫
6	☐	☐	☐	☐	☐	☒			4	0.5	1	R3F樓房地板細微裂縫
7	☐	☐	☐	☐	☐	☒			3	0.9	1	R3F樓房地板細微裂縫
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.15	1	R3F牆身垂直細微裂縫
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6×2	0.3	1	R3F樓房地板細微裂縫
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1	1	R3F牆身垂直細微裂縫
11	☐	☐	☐	☐	☐	☒			3	0.6	1	R3F樓房地板細微裂縫
12	☐	☐	☐	☐	☐	☒			2	0.6	1	R3F樓房地板細微裂縫
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						R3F天花板現況
14	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.5	0.1	1	R3F梁細微裂縫
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1	R3F牆壁角隅裂縫
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R3F樓房地板全景現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R3F樓房地板全景現況
18	☐	☐	☐	☐	☐	☒			2	0.8	1	R3F樓房地板細微裂縫
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R1F內部全景現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R1F樓房地板全景現況


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年7月15日



標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟RF)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
21	☐	☐	☒	☐	☐	☐			2	0.1	1	R1F水錶室內細微裂縫
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1	R1F水錶室牆面細微裂縫
23	☐	☐	☒	☐	☐	☐			2	0.1	1	R1F水錶室梁面細微裂縫
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R1F管通洞現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.2	1	R1F牆壁細微裂縫
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R1F內部全景現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R1F建築物外觀現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R1F內部全景現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1	R1F樓梯間內牆裂縫
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


編號	說明		編號	說明	
1			2		
A6區J棟R3樓-R3樓內部全景現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
3			4		
A6區J棟R3樓-R3樓機房梁細微裂縫。					
編號	說明		編號	說明	
5			6		
A6區J棟R3樓-R3樓機房地板裂縫。		A6區J棟R3樓-R3樓機房地板細微裂縫。			

編號 7	說明		編號 8	說明	A6區J棟R3樓-R3樓機房牆壁細微裂縫。	
A6區J棟R3樓-R3樓機房地板細微裂縫。						
編號 9	說明	A6區J棟R3樓-R3樓機房牆壁細微裂縫。	編號 10	說明	A6區J棟R3樓-R3樓機房牆壁細微裂縫。	
						
編號 11	說明	A6區J棟R3樓-R3樓機房地板細微裂縫。	編號 12	說明	A6區J棟R3樓-R3樓機房地板細微裂縫。	
						

編號 13	說明 A6區J棟R3樓-R3樓天花板現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟R3樓-R3樓梁細微裂縫。
			
編號 15	說明 A6區J棟R3樓-R3樓牆壁角隅裂縫。	編號 16	說明 A6區J棟R2樓-R2樓水錶室內部全景現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區J棟R2樓-R2樓機房內部全景現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟R2樓-R2樓機房地板細微裂縫。
			

編號 19	說明	A6 區 J 棟 R1 樓-R1 樓內部全景現況，目視無損壞。	編號 20	說明	A6 區 J 棟 R1 樓-R1 樓水錶室內部全景現況，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6 區 J 棟 R1 樓-R1 樓水錶室梁細微裂縫。	編號 22	說明	A6 區 J 棟 R1 樓-R1 樓水錶室牆壁細微裂縫。
					
編號 23	說明	A6 區 J 棟 R1 樓-R1 樓水錶室梁細微裂縫。	編號 24	說明	A6 區 J 棟 R1 樓-R1 樓管道間現況，目視無損壞。
					

編號 25	說明		編號 26	說明	A6 區 J 棟 R1 樓- R1 樓內部全景現況，目視無損壞。	
	A6 區 J 棟 R1 樓- R1 樓牆壁細微裂縫。					
編號 27	說明		編號 28	說明	A6 區 J 棟 R1 樓- R1 樓內部全景現況，目視無損壞。	
	A6 區 J 棟 R1 樓建築物外觀現況，目視無損壞。					
編號 29	說明	A6 區 J 棟 R1 樓- R1 樓樓梯牆壁細微裂縫。	編號 說明			
						



(J校) 二一一層照片位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟21F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					10區J棟21樓21戶門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況	
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況	
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廢房現況	
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					10區J棟21樓21戶門牌	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟21F)									
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆 面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂 版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟21F接陽台門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				J棟21F接陽台門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟21F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				新巴(林)棟斷戶門牌
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟21F)									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟21F 47A 門牌
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					客廳平頂現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											



臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日


標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟21F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
83	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
85	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐										

編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟21樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟21樓01戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟21樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟21樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟21樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟21樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區J棟21樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟21樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟21樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟21樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟21樓01戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟21樓01戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區J棟21樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟21樓01戶-陽台現況，目視無損壞。		
編號 15	說明 A6區J棟21樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟21樓02戶。		
編號 17	說明 A6區J棟21樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟21樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。		


編號 19	說明 A6區J棟21樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟21樓02戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區J棟21樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟21樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區J棟21樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟21樓02戶-陽台現況，目視無損壞。
			



編號 25	說明		編號 26	說明	標的物門牌，A6 區 J 棟 21 樓 03 戶。 
A6 區 J 棟 21 樓 02 戶- 廚 房 現 況，目視無 損壞。					
編號 27	說明	A6 區 J 棟 21 樓 03 戶-客廳現況，目視 無損壞。 	編號 28	說明	A6 區 J 棟 21 樓 03 戶-廚房平頂現況， 目視無損壞。 
編號 29	說明	A6 區 J 棟 21 樓 03 戶- 陽 台 現 況，目視無 損壞。 	編號 30	說明	A6 區 J 棟 21 樓 03 戶- 廚房現況， 目視無損 壞。 


編號 31	說明 A6區J棟21樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟21樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟21樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟21樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟21樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟21樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			


編號 37	說明 A6區J棟21樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟21樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟21樓03戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟21樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟21樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟21樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明		編號 44	說明	
A6 區 J 棟 21 樓 05 戶-陽台現況，目視無損壞。			A6 區 J 棟 21 樓 05 戶-廚房現況，目視無損壞。		
編號 45	說明	A6 區 J 棟 21 樓 05 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6 區 J 棟 21 樓 05 戶-走道平頂現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6 區 J 棟 21 樓 05 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6 區 J 棟 21 樓 05 戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
					


編號 49	說明 A6區J棟21樓05戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟21樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟21樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟21樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟21樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟21樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟21樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟21樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟21樓06戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟21樓06戶-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟21樓06戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟21樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明	A6 區 J 棟 21 樓 06 戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明	A6 區 J 棟 21 樓 06 戶-廁所現況，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6 區 J 棟 21 樓 06 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 64	說明	標的物門牌，A6 區 J 棟 21 樓 07 戶。
					
編號 65	說明	A6 區 J 棟 21 樓 07 戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明	A6 區 J 棟 21 樓 07 戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
					


編號	說明		編號	說明	
67			68		
A6 區 J 棟 21 樓 07 戶- 陽台現況，目視無 損壞。			A6 區 J 棟 21 樓 07 戶- 廚房現況， 目視無損 壞。		
編號	說明	A6 區 J 棟 21 樓 07 戶-客廳現況，目視 無損壞。	編號	說明	A6 區 J 棟 21 樓 07 戶-走道平頂現況， 目視無損壞。
69			70		
編號	說明	A6 區 J 棟 21 樓 07 戶-臥室現況，目視 無損壞。	編號	說明	A6 區 J 棟 21 樓 07 戶-主臥室現況，目 視無損壞。
71			72		

編號 73	說明	A6區J棟21樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 74	說明	A6區J棟21樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區J棟21樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明	A6區J棟21樓07戶-廁所現況，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區J棟21樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區J棟21樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
					

編號 79	說明	A6區J棟21樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區J棟21樓-梯廳現況，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區J棟21樓-梯廳現況，目視無損壞。	編號 82	說明	A6區J棟21樓-樓梯現況，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區J棟21樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 84	說明	A6區J棟21樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
85	A6 區 J 棟 21 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。		
			

0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000



(J棟) 十一層照穴位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟20F)										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟20樓01戶門牌
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟20樓02戶門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟20F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					06區J棟20樓03戶門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					06區J棟20樓05戶門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟20F)									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走廊平頂現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				廚房、廁所、主臥室門框
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂牆壁 爆模打除未整
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟20F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂牆面 滲水打除未整平
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
65	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16區J棟20樓07戶門群
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 15 日


標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟20F)									
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆面		☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂版		☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
83	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳二頂現況
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳二頂現況
85	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳二頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐ </									


編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟20樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟20樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟20樓01戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟20樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟20樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟20樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			


編號 7	說明 A6區J棟20樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟20樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟20樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟20樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟20樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟20樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區J棟20樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟20樓01戶-陽台現況，目視無損壞。	
				
編號 15	說明 A6區J棟20樓01戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟20樓02戶。	
				
編號 17	說明 A6區J棟20樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟20樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	
				

編號 19	說明	A6 區 J 棟 20 樓 02 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明	A6 區 J 棟 20 樓 02 戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6 區 J 棟 20 樓 02 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明	A6 區 J 棟 20 樓 02 戶-廁所現況，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6 區 J 棟 20 樓 02 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明	A6 區 J 棟 20 樓 02 戶-廚房現況，目視無損壞。
					


編號 25	說明		編號 26	說明	標的物門牌，A6區J棟20樓03戶。	
A6區J棟20樓02戶-陽台現況，目視無損壞。			編號 27	說明	A6區J棟20樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	
			編號 28	說明	A6區J棟20樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	
編號 29	說明	A6區J棟20樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區J棟20樓03戶-廚房現況，目視無損壞。	
						

編號 31	說明 A6區J棟20樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟20樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟20樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟20樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟20樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟20樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區J棟20樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟20樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟20樓03戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟20樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟20樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟20樓05戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6區J棟20樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區J棟20樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區J棟20樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區J棟20樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區J棟20樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區J棟20樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
					

編號 49	說明 A6區J棟20樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟20樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟20樓05戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟20樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟20樓05戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌：A6區J棟20樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟20樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟20樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟20樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟20樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟20樓06戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟20樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			


編號 61	說明		編號 62	說明	
A6 區 J 棟 20 樓 06 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。			A6 區 J 棟 20 樓 06 戶-陽台現況，目視無損壞。		
編號 63	說明	A6 區 J 棟 20 樓 06 戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 64	說明	A6 區 J 棟 20 樓 06 戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
					
編號 65	說明	標的物門牌，A6 區 J 棟 20 樓 07 戶。	編號 66	說明	A6 區 J 棟 20 樓 07 戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
					

編號 67	說明		編號 68	說明	A6區J棟20樓07戶-客廳現況，目視無損壞。 
編號 69	說明	A6區J棟20樓07戶-走道平頂現況，目視無損壞。 	編號 70	說明	A6區J棟20樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。 
編號 71	說明	A6區J棟20樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。 	編號 72	說明	A6區J棟20樓07戶-陽台現況，目視無損壞。 

編號 73	說明 A6區J棟20樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟20樓07戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟20樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟20樓07戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟20樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟20樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 79	說明 A6區J棟20樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 80	說明 A6區J棟20樓-樓梯現況，目視無損壞。
			
編號 81	說明 A6區J棟20樓-梯廳現況，目視無損壞。	編號 82	說明 A6區J棟20樓-樓梯現況，目視無損壞。
			
編號 83	說明 A6區J棟20樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 84	說明 A6區J棟20樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
85	A6區J棟20樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。		
			



(10) 十層照付位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟19F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16區J棟19樓01戶門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16區J棟19樓02戶門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟19F)										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 刮刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕滲透 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟19樓03戶門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟19樓05戶門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟19F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕泥漆 5. 滲水油污或台筆	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					廚房、主臥室門窗	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟19F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				車庫(非19F)現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					客廳平頂現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走廊平頂現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：


鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

58


編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟19樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟19樓01戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟19樓01戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟19樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟19樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟19樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			


編號 7	說明 A6區J棟19樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟19樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟19樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟19樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟19樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟19樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			


編號 13	說明 A6區J棟19樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟19樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟19樓01戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟19樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟19樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟19樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區J棟19樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟19樓02戶-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 21	說明 A6區J棟19樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟19樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 23	說明 A6區J棟19樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟19樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	
				



編號 25	說明	A6 區 J 棟 19 樓 02 戶- 陽 台 現 況，目視無 損壞。	編號 26	說明	標的物門牌，A6 區 J 棟 19 樓 03 戶。
編號 27	說明	A6 區 J 棟 19 樓 03 戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6 區 J 棟 19 樓 03 戶-走道平頂現況，目視無損壞。
編號 29	說明	A6 區 J 棟 19 樓 03 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6 區 J 棟 19 樓 03 戶-主臥室現況，目視無損壞。

編號 31	說明 A6區J棟19樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟19樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟19樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟19樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟19樓03戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟19樓03戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區J棟19樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟19樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟19樓03戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟19樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟19樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟19樓05戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6區J棟19樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區J棟19樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區J棟19樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區J棟19樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區J棟19樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區J棟19樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區J棟19樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟19樓05戶-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟19樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟19樓05戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟19樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟19樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟19樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟19樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟19樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟19樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟19樓06戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟19樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			


編號 61	說明	A6 區 J 棟 19 樓 06 戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 62	說明	A6 區 J 棟 19 樓 06 戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
編號 63	說明	A6 區 J 棟 19 樓 06 戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 64	說明	標的物門牌，A6 區 J 棟 19 樓 07 戶
編號 65	說明	A6 區 J 棟 19 樓 07 戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明	A6 區 J 棟 19 樓 07 戶-廚房現況，目視無損壞。

編號 67	說明		編號 68	說明	A6 區 J 棟 19 樓 07 戶-客廳現況，目視無損壞。	
A6 區 J 棟 19 樓 07 戶-陽台現況，目視無損壞。						
編號 69	說明	A6 區 J 棟 19 樓 07 戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 70	說明	A6 區 J 棟 19 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。	
						
編號 71	說明	A6 區 J 棟 19 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 72	說明	A6 區 J 棟 19 樓 07 戶-主臥室現況，目視無損壞。	
						

編號 73	說明 A6區J棟19樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟19樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟19樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟19樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟19樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟19樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 79	說明 A6區J棟19樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 80	說明 A6區J棟19樓-梯廳現況，目視無損壞。		
編號 81	說明 A6區J棟19樓-梯廳現況，目視無損壞。	編號 82	說明 A6區J棟19樓-樓梯現況，目視無損壞。		
編號 83	說明 A6區J棟19樓-管道間現況，目視無損壞。	編號 84	說明 A6區J棟19樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。		

編號	說明	編號	說明
85	A6 區 J 棟 19 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	86	A6 區 J 棟 19 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			



(J棟) 十八層照片位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟18F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟18樓出入口門牌
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						套房現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					J8區J棟18樓出入口門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟18F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					板區J棟18樓03戶門牌	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					板區J棟18樓03戶門牌	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟18F)									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走廊平頂現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟18樓06戶門牌
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟18F)									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				64至J棟18樓07戶門邊
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					客廳平頂現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走廊平頂現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂牆壁 爆模打除未整
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會



建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址	新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟18F)												
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況	
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
83	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況	
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況	
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況	
86	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟18樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟18樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟18樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟18樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟18樓01戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟18樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區J棟18樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟18樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟18樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟18樓01戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟18樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟18樓01戶-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6 區 J 棟 18 樓 01 戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6 區 J 棟 18 樓 01 戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6 區 J 棟 18 樓 01 戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6 區 J 棟 18 樓 02 戶。
			
編號 17	說明 A6 區 J 棟 18 樓 02 戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6 區 J 棟 18 樓 02 戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區J棟18樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟18樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區J棟18樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟18樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區J棟18樓02戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟18樓02戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明		編號 26	說明	標的物門牌，A6區J棟18樓03戶。	
A6區J棟18樓02戶-陽台現況，目視無損壞。						
編號 27	說明	A6區J棟18樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區J棟18樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。	
						
編號 29	說明	A6區J棟18樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區J棟18樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	
						


編號 31	說明 A6區J棟18樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟18樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟18樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟18樓03戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟18樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟18樓03戶-陽台現況，目視無損壞。
			



編號 37	說明 A6區J棟18樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟18樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟18樓03戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟18樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟18樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟18樓05戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號	說明		編號	說明	
43			44		
A6區J棟18樓05戶-陽台現況，目視無損壞。					

編號	說明		編號	說明	
45			46		
A6區J棟18樓05戶-臥室現況，目視無損壞。			A6區J棟18樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。		

編號	說明		編號	說明	
47			48		
A6區J棟18樓05戶-廁所現況，目視無損壞。			A6區J棟18樓05戶-臥室現況，目視無損壞。		


編號 49	說明 A6區J棟18樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟18樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟18樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟18樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟18樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟18樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟18樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟18樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟18樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟18樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟18樓06戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟18樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			


編號 61	說明 A6區J棟18樓06戶-陽台現況，目視無損壞。	
編號 62	說明 A6區J棟18樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	
編號 63	說明 A6區J棟18樓06戶-廁所現況，目視無損壞。	
編號 64	說明 標的物門牌，A6區J棟18樓07戶。	
編號 65	說明 A6區J棟18樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	
編號 66	說明 A6區J棟18樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	

編號 67	說明 A6區J棟18樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區J棟18樓07戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區J棟18樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區J棟18樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區J棟18樓07戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區J棟18樓07戶-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區J棟18樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟18樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟18樓07戶-陽台平頂牆壁爆模打除未整平。	編號 76	說明 A6區J棟18樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟18樓07戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟18樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 79	說明	A6區J棟18樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 80	說明	
			A6區J棟18樓-梯廳現況，目視無損壞。		
編號 81	說明	A6區J棟18樓-梯廳現況，目視無損壞。	編號 82	說明	A6區J棟18樓-樓梯現況，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區J棟18樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 84	說明	A6區J棟18樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
85	A6 區 J 棟 18 樓-管道間現況，目視無損壞。	86	A6 區 J 棟 18 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			



(棟) 一七層照片位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟17F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥灰土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白堊	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟17樓(1)戶門牌
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟17樓(2)戶門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟17F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗滌土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					廚房、浴室、陽台門窗
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
39	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟17樓05戶門牌
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟17F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟17樓03戶門牌
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟17F)										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
63	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟17樓07小門牌
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日


標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟17F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂紋 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水染污或白蟻	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況	
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況	
83	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							

編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟17樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟17樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟17樓01戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟17樓01戶-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟17樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟17樓01戶-客廳現況，目視無損壞。
			


編號 7	說明 A6區J棟17樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟17樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟17樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟17樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟17樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟17樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區J棟17樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟17樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 標的物門牌，A6區J棟17樓02戶。	編號 16	說明 A6區J棟17樓02戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區J棟17樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟17樓02戶-臥室現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明		編號 20	說明	
A6區J棟17樓02戶-廚房現況，目視無損壞。			A6區J棟17樓02戶-陽台現況，目視無損壞。		
編號 21	說明	A6區J棟17樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區J棟17樓02戶-廁所現況，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區J棟17樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區J棟17樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
					



編號 25	說明 標的物門牌，A6區J棟17樓03戶。	編號 26	說明 A6區J棟17樓03戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區J棟17樓03戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區J棟17樓03戶-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區J棟17樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區J棟17樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區J棟17樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟17樓03戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟17樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟17樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟17樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟17樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
37	A6 區 J 棟 17 樓 03 戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	38	A6 區 J 棟 17 樓 03 戶-陽台現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
39	標的物門牌，A6 區 J 棟 17 樓 05 戶。	40	A6 區 J 棟 17 樓 05 戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
41	A6 區 J 棟 17 樓 05 戶-廚房現況，目視無損壞。	42	A6 區 J 棟 17 樓 05 戶-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6區J棟17樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區J棟17樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區J棟17樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區J棟17樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區J棟17樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區J棟17樓05戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
49	A6 區 J 棟 17 樓 05 戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	50	A6 區 J 棟 17 樓 05 戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
51	A6 區 J 棟 17 樓 05 戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	52	A6 區 J 棟 17 樓 05 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
53	標的物門牌，A6 區 J 棟 17 樓 06 戶。	54	A6 區 J 棟 17 樓 06 戶-客廳現況，目視無損壞。
			


編號 55	說明 A6區J棟17樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟17樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟17樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟17樓06戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟17樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟17樓06戶-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明 A6區J棟17樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區J棟17樓06戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 標的物門牌，A6區J棟17樓07戶。	編號 64	說明 A6區J棟17樓07戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區J棟17樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區J棟17樓07戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明 A6區J棟17樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區J棟17樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區J棟17樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區J棟17樓07戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區J棟17樓07戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區J棟17樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區J棟17樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟17樓07戶-陽台現況，目視無損壞。	
				
編號 75	說明 A6區J棟17樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟17樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	
				
編號 77	說明 A6區J棟17樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟17樓-樓梯現況，目視無損壞。	
				

編號 79	說明	A6區J棟17樓-梯廳現況，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區J棟17樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區J棟17樓-管道間現況，目視無損壞。	編號 82	說明	A6區J棟17樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區J棟17樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號	說明	
					



(棟) | 六層魚位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟16F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16F J棟16F門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況	
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況	
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16F J棟16F門牌	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址	新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟16F)										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				細部J棟16樓03F門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂牆壁爆模打除未整
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				陽台J棟16樓05戶門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟16F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況	
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					臥室J棟16樓C戶門牌	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂牆壁 爆損打除未整	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟16F)									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				樓梯間現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					客廳平頂現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日


120

編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟16樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟16樓01戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟16樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟16樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟16樓01戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟16樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			




編號 7	說明 A6區J棟16樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟16樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟16樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟16樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟16樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟16樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			


編號 13	說明 A6區J棟16樓01戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟16樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟16樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟16樓02戶
			
編號 17	說明 A6區J棟16樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟16樓02戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區J棟16樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟16樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區J棟16樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟16樓02戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區J棟16樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟16樓02戶-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6 區 J 棟 16 樓 02 戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6 區 J 棟 16 樓 03 戶。
			
編號 27	說明 A6 區 J 棟 16 樓 03 戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6 區 J 棟 16 樓 03 戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 J 棟 16 樓 03 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 J 棟 16 樓 03 戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區J棟16樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟16樓03戶-陽台平頂牆壁爆模打除未整平。
			
編號 33	說明 A6區J棟16樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟16樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟16樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟16樓03戶-廁所現況，目視無損壞。
			


編號 37	說明 A6區J棟16樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟16樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟16樓03戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟16樓05戶
			
編號 41	說明 A6區J棟16樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟16樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			



編號 43	說明 A6區J棟16樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區J棟16樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區J棟16樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區J棟16樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區J棟16樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區J棟16樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區J棟16樓05戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟16樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟16樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟16樓05戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟16樓05戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟16樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟16樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟16樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟16樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟16樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟16樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟16樓06戶-陽台平頂牆壁爆模打除未整平。
			

編號 61	說明 A6 區 J 棟 16 樓 06 戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6 區 J 棟 16 樓 06 戶-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 63	說明 A6 區 J 棟 16 樓 06 戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 64	說明 標的物門牌，A6 區 J 棟 16 樓 07 戶	
				
編號 65	說明 A6 區 J 棟 16 樓 07 戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 J 棟 16 樓 07 戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	
				


編號 67	說明 A6區J棟16樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區J棟16樓07戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區J棟16樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區J棟16樓07戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區J棟16樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區J棟16樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區J棟16樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟16樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟16樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟16樓07戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟16樓07戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟16樓07戶-客廳現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
79	A6區J棟16樓-樓梯現況，目視無損壞。	80	A6區J棟16樓-梯廳現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區J棟16樓-梯廳現況，目視無損壞。	82	A6區J棟16樓-樓梯現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
83	A6區J棟16樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	84	A6區J棟16樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
85	A6 區 J 棟 16 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。		
			





(J棟) 十五層照片位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟15F)										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉灰層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕霉漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					15F J棟15樓1F門牌
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					15F J棟15樓02戶門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟15F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟15樓05戶門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走廊平頂現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟15樓05戶門牌

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟15F)										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水苔污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟15樓B戶門牌
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟15F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟15樓(公共門廳)
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					客廳平頂現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走廊平頂現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐					臥室現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					三臥室廁所現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日


標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟15F)										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳 [○] 頂現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳 [○] 頂現況
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐								



編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟15樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟15樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟15樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟15樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟15樓01戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟15樓01戶-客廳現況，目視無損壞。
			


編號 7	說明 A6區J棟15樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟15樓01戶-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 9	說明 A6區J棟15樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟15樓01戶-廁所現況，目視無損壞。	
				
編號 11	說明 A6區J棟15樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟15樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	
				

編號 13	說明 A6區J棟15樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟15樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟15樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟15樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟15樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟15樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明 A6區J棟15樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟15樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區J棟15樓02戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟15樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區J棟15樓02戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟15樓02戶-廁所現況，目視無損壞。
			



編號 25	說明 A6 區 J 棟 15 樓 02 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6 區 J 棟 15 樓 03 戶。
			
編號 27	說明 A6 區 J 棟 15 樓 03 戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6 區 J 棟 15 樓 03 戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 J 棟 15 樓 03 戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 J 棟 15 樓 03 戶-臥室現況，目視無損壞。
			


編號 31	說明 A6區J棟15樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟15樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟15樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟15樓03戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟15樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟15樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區J棟15樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟15樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟15樓03戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟15樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟15樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟15樓05戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6 區 J 棟 15 樓 05 戶- 陽 台 現 況，目視無 損壞。	編號 44	說明	A6 區 J 棟 15 樓 05 戶-走道平頂現況， 目視無損壞。
編號 45	說明	A6 區 J 棟 15 樓 05 戶-臥室現況，目視 無損壞。	編號 46	說明	A6 區 J 棟 15 樓 05 戶-主臥室現況，目 視無損壞。
編號 47	說明	A6 區 J 棟 215 樓 05 戶-臥室現況，目視 無損壞。	編號 48	說明	A6 區 J 棟 15 樓 05 戶-廁所平頂現況， 目視無損壞。

編號 49	說明 A6區J棟15樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟15樓05戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟15樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟15樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟15樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟15樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟15樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟15樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟15樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟15樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟15樓06戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟15樓06戶-陽台現況，目視無損壞。
			


編號 61	說明 A6區J棟15樓06戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區J棟15樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區J棟15樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 64	說明 標的物門牌，A6區J棟15樓07戶。
			
編號 65	說明 A6區J棟15樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區J棟15樓07戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明		編號 68	說明	A6 區 J 棟 15 樓 07 戶-走道平頂現況，目視無損壞。	
A6 區 J 棟 15 樓 07 戶-陽台現況，目視無損壞。						
編號 69	說明	A6 區 J 棟 15 樓 07 戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 70	說明	A6 區 J 棟 15 樓 07 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	
						
編號 71	說明	A6 區 J 棟 15 樓 07 戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 72	說明	A6 區 J 棟 15 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。	
						

編號 73	說明 A6區J棟15樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟15樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟15樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟15樓07戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟15樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟15樓07戶-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 79	說明 A6區J棟15樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 80	說明 A6區J棟15樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 81	說明 A6區J棟15樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 82	說明 A6區J棟15樓-管道間現況，目視無損壞。
			
編號 83	說明 A6區J棟15樓-梯廳現況，目視無損壞。	編號 84	說明 A6區J棟15樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
85	A6區J棟15樓-樓梯現況，目視無損壞。	86	A6區J棟15樓-梯廳現況，目視無損壞。
			



(棟) 四層照九位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟14F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕滲滲 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					18區14棟14樓J戶門牌	
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況	
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂牆壁 剝落打除未聲	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					18區14棟14樓J戶門牌	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟14F)									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂牆壁 模打除未整
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				14區J棟14樓35戶門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				14區J棟14樓35戶門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日


標的物位址												新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟14F)											
用 途		☒ 住宅		☐ 商店		☐ 辦公室		☐ 廠房		☐ 宗教		☐ 其他											
牆 面		☒ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☒ 磁磚		☐ 裝飾品		☐ 其他											
頂 版		☒ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☐ 木架		☐ 輕鋼架		☐ 其他											
地 坪		☐ 塑膠地磚		☐ 磨石子		☒ 磁磚		☐ 地毯		☐ 木板		☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損		備 註										
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻												
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐							客廳現況										
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐							走道平頂現況										
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐							廚房平頂現況										
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐							廚房現況										
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐							陽台平頂現況										
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐							陽台現況										
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐							臥室現況										
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐							廁所平頂現況										
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐							臥室現況										
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐							廁所現況										
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐							主臥室現況										
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐							主臥室廁所平頂現況										
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐							主臥室廁所現況										
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒						A6區J棟14樓中 繼泵浦室										
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐							內部全景現況										
56	☐	☐	☐	☐	☐	☒				0.9	1		地板不規則裂縫現況										
57	☐	☐	☐	☐	☐	☒				0.9	1		地板不規則裂縫現況										
58	☐	☐	☐	☐	☐	☒				0.9	1		地板不規則裂縫現況										
59	☐	☐	☐	☐	☐	☒				0.9	1		地板不規則裂縫現況										
60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒						40至3樓14樓07戶門牌										
★會勘狀況：														☐ 部份隔間拍照不便		☐ 拒絕鑑定		☐ 屢次造訪無人		☐ 本戶裝修			
※其他事項：																							

臺中市結構工程技師公會




建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟14F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況	
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況	
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況	
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況	
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟14樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟14樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟14樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟14樓01戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟14樓01戶-陽台平頂牆壁爆模打除未整平。	編號 6	說明 A6區J棟14樓01戶-陽台現況，目視無損壞。
			



編號 7	說明 A6區J棟14樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟14樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟14樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟14樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟14樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟14樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區J棟14樓01戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟14樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟14樓01戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟14樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟14樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟14樓02戶-臥室現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明 A6區J棟14樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟14樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區J棟14樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟14樓02戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區J棟14樓02戶-陽台平頂牆壁爆模打除未整平。	編號 24	說明 A6區J棟14樓02戶-陽台現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
25	A6區J棟14樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	26	標的物門牌，A6區J棟14樓03戶。
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區J棟14樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	28	A6區J棟14樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
29	A6區J棟14樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	30	A6區J棟14樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。
			


編號 31	說明 A6區J棟14樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟14樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟14樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟14樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟14樓03戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟14樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6 區 J 棟 14 樓 03 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6 區 J 棟 14 樓 03 戶-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 39	說明 A6 區 J 棟 14 樓 03 戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6 區 J 棟 14 樓 05 戶。	
				
編號 41	說明 A6 區 J 棟 14 樓 05 戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6 區 J 棟 14 樓 05 戶-走道平頂現況，目視無損壞。	
				


編號 43	說明 A6區J棟14樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區J棟14樓05戶-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 45	說明 A6區J棟14樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區J棟14樓05戶-陽台現況，目視無損壞。	
				
編號 47	說明 A6區J棟14樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區J棟14樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	
				

編號 49	說明 A6區J棟14樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟14樓05戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟14樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟14樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟14樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟14樓中繼泵浦室。
			

編號 55	說明 A6區J棟14樓中繼泵浦室-內部全景現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟14樓中繼泵浦室-地板不規則裂縫現況。	
				
編號 57	說明 A6區J棟14樓中繼泵浦室-地板不規則裂縫現況。	編號 58	說明 A6區J棟14樓中繼泵浦室-地板不規則裂縫現況。	
				
編號 59	說明 A6區J棟14樓中繼泵浦室-地板不規則裂縫現況。	編號 60	說明 標的物門牌，A6區J棟14樓07戶。	
				


編號 61	說明 A6 區 J 棟 14 樓 07 戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6 區 J 棟 14 樓 07 戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6 區 J 棟 14 樓 07 戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6 區 J 棟 14 樓 07 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6 區 J 棟 14 樓 07 戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 J 棟 14 樓 07 戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明 A6區J棟14樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區J棟14樓07戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區J棟14樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區J棟14樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區J棟14樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區J棟14樓07戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區J棟14樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟14樓07戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟14樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟14樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟14樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟14樓-梯廳現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
79	A6 區 J 棟 14 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	80	A6 區 J 棟 14 樓-梯廳現況，目視無損壞。
			





(棟) 十三層照元位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟13F)										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉米層剝落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 海濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					15區J棟13樓21戶門牌
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16區J棟13樓02戶門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟13F)											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.滲漏脫漆 5.滲水染污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂牆壁 爆模打除未整	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					前庭1樓12樓03A門牌	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					前庭1樓13樓05A門牌	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟13F)									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走廊平頂現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟13樓05戶門牌
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟13F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
63	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟13樓07戶門牌
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 15 日


標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟13F)										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落成鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況	
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況	
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況	
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐ </											


編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟13樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟13樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟13樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟13樓01戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟13樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟13樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區J棟13樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	8	A6區J棟13樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區J棟13樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	10	A6區J棟13樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區J棟3樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	12	A6區J棟13樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區J棟13樓01戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟13樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟13樓01戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟13樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟13樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟13樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明 A6區J棟13樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟13樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區J棟13樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟13樓02戶-陽台平頂牆壁爆模打除未整平。
			
編號 23	說明 A6區J棟13樓02戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟13樓02戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區J棟13樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6區J棟13樓03戶。
			
編號 27	說明 A6區J棟13樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區J棟13樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區J棟13樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區J棟13樓03戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區J棟13樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟13樓03戶-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟13樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟13樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟13樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟13樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區J棟13樓03戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟13樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟13樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟13樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟13樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟13樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			


編號 43	說明 A6區J棟13樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區J棟13樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區J棟13樓05戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區J棟13樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區J棟13樓05戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區J棟13樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區J棟13樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟13樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟13樓05戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟13樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟13樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟13樓06戶。
			


編號 55	說明 A6區J棟13樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟13樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟13樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟13樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟13樓06戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟13樓06戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明	A6 區 J 棟 13 樓 06 戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 62	說明	A6 區 J 棟 13 樓 06 戶-臥室現況，目視無損壞。
編號 63	說明	標的物門牌，A6 區 J 棟 13 樓 07 戶。	編號 64	說明	A6 區 J 棟 13 樓 07 戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
編號 65	說明	A6 區 J 棟 13 樓 07 戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明	A6 區 J 棟 13 樓 07 戶-廚房現況，目視無損壞。

編號 67	說明 A6 區 J 棟 13 樓 07 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6 區 J 棟 13 樓 07 戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6 區 J 棟 13 樓 07 戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6 區 J 棟 13 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6 區 J 棟 13 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6 區 J 棟 13 樓 07 戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區J棟13樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟13樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟13樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟13樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟13樓07戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟13樓-樓梯現況，目視無損壞。
			

編號 79	說明	A6區J棟13樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區J棟13樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區J棟13樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 82	說明	A6區J棟13樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區J棟13樓-梯廳現況，目視無損壞。	編號 84	說明	A6區J棟13樓-梯廳現況，目視無損壞。
					



(J棟) 十二層照尺位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟12F)										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					603 1樓12樓01戶門牌
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟12樓01戶門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						套房平頂現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟12F)										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					13區J棟12樓05戶門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					13區J棟12樓05戶門牌
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟12F)									
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆 面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂 版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				104E 1棟12樓06戶門牌
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟12F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					15區J棟12樓J7戶門牌	
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況	
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													


臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月15日


標的物位址	新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟12F)													
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他													
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他													
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他													
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他													
照片編號	位置						裂 縫			其他裂損	備 註			
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊		
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況		
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況		
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況		
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況		
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況		
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項：														


編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟12樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟12樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟12樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟12樓01戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟12樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟12樓01戶-陽台現況，目視無損壞。
			


編號 7	說明 A6區J棟12樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟12樓01戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟12樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟12樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟12樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟12樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區J棟12樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟12樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟12樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟12樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟12樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟12樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明 A6區J棟12樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟12樓02戶-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 21	說明 A6區J棟12樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟12樓02戶-陽台現況，目視無損壞。	
				
編號 23	說明 A6區J棟12樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟12樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	
				

編號 25	說明 A6區J棟12樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6區J棟12樓03戶。
			
編號 27	說明 A6區J棟12樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區J棟12樓03戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區J棟12樓03戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區J棟12樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			



編號 31	說明 A6區J棟12樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟12樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟12樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟12樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟12樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟12樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區J棟12樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟12樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟12樓03戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟12樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟12樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟12樓05戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6區J棟12樓05戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區J棟12樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。
編號 45	說明	A6區J棟12樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區J棟12樓05戶-廁所現況，目視無損壞。
編號 47	說明	A6區J棟12樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區J棟12樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。

編號 49	說明 A6區J棟12樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟12樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟12樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟12樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟12樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟12樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟12樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟12樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟12樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟12樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟12樓06戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟12樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			


編號 61	說明 A6區J棟12樓06戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區J棟12樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區J棟12樓06戶-陽頂現況，目視無損壞。	編號 64	說明 標的物門牌，A6區J棟12樓07戶。
			
編號 65	說明 A6區J棟12樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區J棟12樓07戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明 A6區J棟12樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區J棟12樓07戶-陽台現況，目視無損壞。		
編號 69	說明 A6區J棟12樓07戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區J棟12樓07戶-臥室現況，目視無損壞。		
編號 71	說明 A6區J棟12樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區J棟12樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。		

編號 73	說明 A6區J棟12樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟12樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟12樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟12樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟12樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟12樓07戶-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 79	說明	A6區J棟12樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區J棟12樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區J棟12樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 82	說明	A6區J棟12樓-梯廳現況，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區J棟12樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 84	說明	A6區J棟12樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
85	A6 區 J 棟 12 樓-梯廳現況，目視無損壞。	86	A6 區 J 棟 12 樓-管道間現況，目視無損壞。
			



(J棟) 十一層照片位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟11F)											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					40區J棟11樓02戶門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況	
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					40區J棟11樓02戶門牌	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟11F)									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				11F J棟 11樓03戶門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				11F J棟 11樓03戶門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟11F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					陽台J棟11樓36戶門牌	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟11F)									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				樓梯1樓平台
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					客廳平頂現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廣房現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟11F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				


照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
83	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
85	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：

編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟11樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟11樓01戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟11樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟11樓01戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟11樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟11樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明		編號 8	說明	A6 區 J 棟 11 樓 01 戶-走道平頂現況，目視無損壞。	
A6 區 J 棟 11 樓 01 戶-陽台現況，目視無損壞。						
編號 9	說明	A6 區 J 棟 11 樓 01 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明	A6 區 J 棟 11 樓 01 戶-臥室現況，目視無損壞。	
						
編號 11	說明	A6 區 J 棟 11 樓 01 戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 12	說明	A6 區 J 棟 11 樓 01 戶-主臥室現況，目視無損壞。	
						

編號 13	說明 A6區J棟11樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟11樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟11樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟11樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟11樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟11樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明 A6區J棟11樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟11樓02戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區J棟11樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟11樓02戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區J棟11樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟11樓02戶-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區J棟11樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6區J棟11樓03戶。
			
編號 27	說明 A6區J棟11樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區J棟11樓03戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區J棟11樓03戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區J棟11樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區J棟11樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟11樓03戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟11樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟11樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟11樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟11樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區J棟11樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟11樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟11樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟11樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟11樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟11樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明		編號 44	說明	A6 區 J 棟 11 樓 05 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	
A6 區 J 棟 11 樓 05 戶-廚房現況，目視無損壞。						
編號 45	說明		編號 46	說明	A6 區 J 棟 11 樓 05 戶-走道平頂現況，目視無損壞。	
A6 區 J 棟 11 樓 05 戶-陽台現況，目視無損壞。						
編號 47	說明	A6 區 J 棟 11 樓 05 戶-臥室現況，目視無損壞。		編號 48	說明	A6 區 J 棟 11 樓 05 戶-廁所現況，目視無損壞。
						

編號 49	說明 A6區J棟11樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟11樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟11樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟11樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟11樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟11樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟11樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟11樓06戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟11樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟11樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟11樓06戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟11樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明 A6區J棟11樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區J棟11樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區J棟11樓06戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 64	說明 標的物門牌，A6區J棟11樓07戶。
			
編號 65	說明 A6區J棟11樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區J棟11樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明		編號	說明	
67			68		
A6 區 J 棟 11 樓 07 戶-廚房現況，目視無損壞。			A6 區 J 棟 11 樓 07 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。		

編號	說明		編號	說明	
69			70		
A6 區 J 棟 11 樓 07 戶-陽台現況，目視無損壞。			A6 區 J 棟 11 樓 07 戶-走道平頂現況，目視無損壞。		


編號	說明		編號	說明	
71			72		
A6 區 J 棟 11 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。			A6 區 J 棟 11 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。		

編號 73	說明 A6區J棟11樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟11樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟11樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟11樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟11樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟11樓07戶-客廳現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
79	A6區J棟11樓-樓梯現況，目視無損壞。	80	A6區J棟11樓-梯廳現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區J棟11樓-梯廳現況，目視無損壞。	82	A6區J棟11樓-樓梯現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
83	A6區J棟11樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	84	A6區J棟11樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
85	A6 區 J 棟 11 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。		
			

000 000 000 000 000
 00 00 00 00 00
 000 00 00 00 00
 000 00 00 00 00



(J棟) 十層照六位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址	新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟10F)													
用途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他								
牆面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他								
頂版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他								
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他								
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻			
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					25區J棟10樓J1F門牌		
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況		
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況		
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況		
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況		
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況		
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況		
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況		
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況		
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況		
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況		
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況		
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廣洲平頂現況		
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況		
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況		
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					25區J棟10樓J2F門牌		
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況		
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況		
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況		
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟10F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟10樓臥戶門邊	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟10樓臥戶門邊	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟10F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.新刷層以落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.滲漏脫漆 5.滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A3區J棟10樓J0戶門牌
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日


標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟10F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 溶水染污或白華		
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟10樓07戶門牌	
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽臺平頂現況	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日


標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟10F)										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟10樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟10樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟10樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟10樓01戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟10樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟10樓01戶-陽台現況，目視無損壞。
			


編號 7	說明 A6區J棟10樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟10樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟10樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟10樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟10樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟10樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區J棟10樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟10樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟10樓01戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟10樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟10樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟10樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明 A6區J棟10樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟10樓02戶-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 21	說明 A6區J棟10樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟10樓02戶-陽台現況，目視無損壞。	
				
編號 23	說明 A6區J棟10樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟10樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	
				

編號 25	說明 A6區J棟10樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6區J棟10樓03戶。
			
編號 27	說明 A6區J棟10樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區J棟10樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區J棟10樓03戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區J棟10樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			


編號 31	說明 A6區J棟10樓03戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟10樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟10樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟10樓03戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟10樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟10樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區J棟10樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟10樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟10樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟10樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟10樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟10樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明		編號	說明	
43			44		
A6區J棟10樓05戶-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
45			46		
A6區J棟10樓05戶-陽台現況，目視無損壞。			A6區J棟10樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
47			48		
A6區J棟10樓05戶-臥室現況，目視無損壞。			A6區J棟10樓05戶-廁所現況，目視無損壞。		

編號 49	說明 A6區J棟10樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟10樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟10樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟10樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟10樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟10樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟10樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟10樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟10樓06戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟10樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟10樓06戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟10樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 61	說明 A6 區 J 棟 10 樓 06 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6 區 J 棟 10 樓 06 戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6 區 J 棟 10 樓 06 戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 64	說明 標的物門牌，A6 區 J 棟 10 樓 07 戶。
			
編號 65	說明 A6 區 J 棟 10 樓 07 戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 J 棟 10 樓 07 戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明 A6區J棟10樓07戶-廚房現況，目視無損壞。		編號 68	說明 A6區J棟10樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	
編號 69	說明 A6區J棟10樓07戶-陽台現況，目視無損壞。		編號 70	說明 A6區J棟10樓07戶-走道平頂現況，目視無損壞。	
編號 71	說明 A6區J棟10樓07戶-臥室現況，目視無損壞。		編號 72	說明 A6區J棟10樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	

編號 73	說明 A6區J棟10樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟10樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟10樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟10樓07戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟10樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟10樓07戶-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 79	說明	A6區J棟10樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區J棟10樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區J棟10樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 82	說明	A6區J棟10樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區J棟10樓-梯廳現況，目視無損壞。	編號 84	說明	A6區J棟10樓-樓梯現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
85	A6區J棟10樓-梯廳現況，目視無損壞。		
			



(J棟) 九層照度位置線圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟9F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟9樓01戶門牌	
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況	
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						B臥室廁所平頂現況	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟9樓02戶門牌	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟9F)									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片編號	位置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A3區J棟9樓05戶門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					套房現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				B區J棟5樓05戶門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟9F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏狀漆 5. 滲水築污或白華		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					40區J棟J樓門牌	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟9F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟9樓07戶門斗
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					客廳平頂現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					套房平頂現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					J棟A6區07戶平頂現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：



鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 16 日


264


編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟9樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟9樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟9樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟9樓01戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟9樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟9樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區J棟9樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟9樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟9樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟9樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟9樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟9樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			


編號 13	說明 A6區J棟9樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟9樓01戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟9樓01戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟9樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟9樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟9樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明 A6區J棟9樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟9樓02戶-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 21	說明 A6區J棟9樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟9樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	
				
編號 23	說明 A6區J棟9樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟9樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	
				

編號 25	說明		編號 26	說明	標的物門牌，A6區J棟9樓03戶。	
A6區J棟9樓02戶-陽台現況，目視無損壞。						
編號 27	說明	A6區J棟9樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區J棟9樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	
						
編號 29	說明	A6區J棟9樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區J棟9樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	
						

編號 31	說明 A6區J棟9樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟9樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟9樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟9樓03戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟9樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟9樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 37	說明	A6區J棟9樓03戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 38	說明	A6區J棟9樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6區J棟9樓03戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 40	說明	標的物門牌，A6區J棟9樓05戶。
					
編號 41	說明	A6區J棟9樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區J棟9樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
					

編號 43	說明 A6區J棟9樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區J棟9樓05戶-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 45	說明 A6區J棟9樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區J棟9樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。	
				
編號 47	說明 A6區J棟9樓05戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區J棟9樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	
				

編號 49	說明 A6區J棟9樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟9樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟9樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟9樓05戶-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟9樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟9樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟9樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟9樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟9樓06戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟9樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟9樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟9樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明 A6區J棟9樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區J棟9樓06戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區J棟9樓06戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 64	說明 標的物門牌，A6區J棟9樓07戶。
			
編號 65	說明 A6區J棟9樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區J棟9樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			


編號 67	說明		編號 68	說明	A6 區 J 棟 9 樓 07 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。 
A6 區 J 棟 9 樓 07 戶-廚房現況，目視無損壞。					
編號 69	說明	A6 區 J 棟 9 樓 07 戶-走道平頂現況，目視無損壞。 	編號 70	說明	A6 區 J 棟 9 樓 07 戶-主臥室現況，目視無損壞。 
編號 71	說明	A6 區 J 棟 9 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。 	編號 72	說明	A6 區 J 棟 9 樓 07 戶-廁所平頂現況，目視無損壞。 

編號 73	說明 A6區J棟9樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟9樓07戶-陽台現況，目視無損壞。		
編號 75	說明 A6區J棟9樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟9樓07戶-廁所現況，目視無損壞。		
編號 77	說明 A6區J棟9樓07戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟9樓-樓梯現況，目視無損壞。		

編號	說明		編號	說明	
79			80	A6 區 J 棟 9 樓-梯廳現況，目視無損壞。	
A6 區 J 棟 9 樓-梯廳現況，目視無損壞。					

編號	說明		編號	說明	
81	A6 區 J 棟 9 樓-樓梯現況，目視無損壞。		82	A6 區 J 棟 9 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	

編號	說明		編號	說明	
83	A6 區 J 棟 9 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。		84	A6 區 J 棟 9 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	



(J棟) 八層照片位置編號

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟8F)										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					48區J棟8樓01戶門牌
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					48區J棟3樓02戶門牌
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟8F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				40區J棟8F13戶門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走廊平頂現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
39	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				40區J棟8F05戶門牌
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟8F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白堊	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					46區J棟3樓06戶門牌
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟8F)											
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆面		☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂版		☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他									
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
63	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				66包J棟8樓對戶門牌
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐					客廳平頂現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月16日


標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟8F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落成鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
83	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳現況
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	<											




編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟8樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟8樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟8樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟8樓01戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟8樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟8樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區J棟8樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟8樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟8樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟8樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟8樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟8樓01戶-陽台現況，目視無損壞。
			


編號 13	說明 A6區J棟8樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟8樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟8樓01戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟8樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟8樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟8樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明		編號	說明	
19			20	A6 區 J 棟 8 樓 02 戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	
A6 區 J 棟 8 樓 02 戶-廚房現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
21	A6 區 J 棟 8 樓 02 戶-臥室現況，目視無損壞。		22	A6 區 J 棟 8 樓 02 戶-臥室現況，目視無損壞。	
編號	說明		編號	說明	
23	A6 區 J 棟 8 樓 02 戶-廁所現況，目視無損壞。		24		
		A6 區 J 棟 8 樓 02 戶-陽台現況，目視無損壞。			


編號 25	說明 標的物門牌，A6區J棟8樓03戶。	編號 26	說明 A6區J棟8樓03戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區J棟8樓03戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區J棟8樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區J棟8樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區J棟8樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區J棟8樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟8樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟8樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟8樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟8樓03戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟8樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 37	說明 A6區J棟8樓03戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟8樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 標的物門牌，A6區J棟8樓05戶。	編號 40	說明 A6區J棟8樓05戶-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區J棟8樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟8樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明		編號 44	說明	A6區J棟8樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。	
A6區J棟8樓05戶-廚房現況，目視無損壞。						
編號 45	說明	A6區J棟8樓05戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區J棟8樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	
						
編號 47	說明	A6區J棟8樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區J棟8樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	
						

編號 49	說明	A6區J棟8樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區J棟8樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區J棟8樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區J棟8樓05戶-陽台現況，目視無損壞。
					
編號 53	說明	標的物門牌，A6區J棟8樓06戶。	編號 54	說明	A6區J棟8樓06戶-客廳現況，目視無損壞。
					

編號 55	說明 A6區J棟8樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟8樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟8樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟8樓06戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟8樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟8樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明 A6區J棟8樓06戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區J棟8樓06戶-陽台現況，目視無損壞。		
編號 63	說明 標的物門牌，A6區J棟8樓07戶。	編號 64	說明 A6區J棟8樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。		
編號 65	說明 A6區J棟8樓07戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區J棟8樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。		

編號 67	說明 A6區J棟8樓07戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區J棟8樓07戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區J棟8樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區J棟8樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區J棟8樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區J棟8樓07戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區J棟8樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟8樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟8樓07戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟8樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟8樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟8樓-樓梯現況，目視無損壞。
			

編號 79	說明 A6區J棟8樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 80	說明 A6區J棟8樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 81	說明 A6區J棟8樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 82	說明 A6區J棟8樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 83	說明 A6區J棟8樓-梯廳現況，目視無損壞。	編號 84	說明 A6區J棟8樓-梯廳現況，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟7F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露腐蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白堊		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16區J棟7樓02戶門牌	
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況	
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟7樓02戶門牌	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟7F)													
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他													
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他													
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他													
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他													
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註			
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況		
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況		
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況		
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況		
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況		
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					105至J棟7樓E3戶門牌		
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況		
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況		
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況		
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況		
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況		
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況		
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況		
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況		
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況		
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況		
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況		
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					105至J棟7樓E3戶門牌		
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況		
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項： 														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟7F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 油漆脫落 5. 滲水滲污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
52	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					30區J棟7樓06戶門牌
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟7F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
62	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				廚房1樓不鏽鋼門框
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐					客廳平頂現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走廊平頂現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所手車庫現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：


臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日


標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟7F)										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟7樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟7樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟7樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟7樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟7樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟7樓01戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區J棟7樓01戶-陽台現況，目視無損壞。		編號 8	說明 A6區J棟7樓01戶-客廳現況，目視無損壞。	
編號 9	說明 A6區J棟7樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。		編號 10	說明 A6區J棟7樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	
編號 11	說明 A6區J棟7樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。		編號 12	說明 A6區J棟7樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	

編號 13	說明 A6區J棟7樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟7樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟7樓01戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟7樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟7樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟7樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
19	A6區J棟7樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	20	A6區J棟7樓02戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
21	A6區J棟7樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	22	A6區J棟7樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
23	A6區J棟7樓02戶-廚房現況，目視無損壞。	24	A6區J棟7樓02戶-廁所現況，目視無損壞。
			


編號	說明		編號	說明	
25			26	標的物門牌，A6區J棟7樓03戶。	
A6區J棟7樓02戶-陽台現況，目視無損壞。					


編號	說明		編號	說明	
27	A6區J棟7樓03戶-廚房現況，目視無損壞。		28	A6區J棟7樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。	

編號	說明		編號	說明	
29	A6區J棟7樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。		30	A6區J棟7樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	

編號 31	說明 A6區J棟7樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟7樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟7樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟7樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟7樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟7樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 37	說明	A6區J棟7樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 38	說明	標的物門牌，A6區J棟7樓05戶。
					
編號 39	說明	A6區J棟7樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區J棟7樓05戶-廚房現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區J棟7樓05戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區J棟7樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。
					

編號 43	說明	A6區J棟7樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區J棟7樓05戶-廁所現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區J棟7樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區J棟7樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區J棟7樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區J棟7樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
					

編號 49	說明 A6區J棟7樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟7樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟7樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 標的物門牌，A6區J棟7樓06戶。
			
編號 53	說明 A6區J棟7樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區J棟7樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 55	說明 A6區J棟7樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟7樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟7樓06戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟7樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟7樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟7樓06戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明		編號 62	說明	標的物門牌，A6區J棟7樓07戶。	
A6區J棟7樓06戶-陽台現況，目視無損壞。						
編號 63	說明	A6區J棟7樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。		編號 64	說明	
		A6區J棟7樓07戶-廚房現況，目視無損壞。				
編號 65	說明	A6區J棟7樓07戶-走道平頂現況，目視無損壞。		編號 66	說明	A6區J棟7樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
						

編號 67	說明 A6區J棟7樓07戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區J棟7樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區J棟7樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區J棟7樓07戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區J棟7樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區J棟7樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區J棟7樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟7樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟7樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟7樓07戶-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟7樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟7樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明	
79	A6區J棟7樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	80		
		A6區J棟7樓-梯廳現況，目視無損壞。		
編號	說明	編號	說明	
81	A6區J棟7樓-樓梯現況，目視無損壞。	82	A6區J棟7樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	
				
編號	說明	編號	說明	
83	A6區J棟7樓-梯廳現況，目視無損壞。			
				



(J續) 六層照片位置編號區

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟6F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水滲污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16區J棟6樓01戶門牌	
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況	
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16區J棟6樓02戶門牌	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟6F)									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟6樓05戶門前
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟6樓05戶門前
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟6F)									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A6區J棟6樓05戶門牌
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟6F)										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 深縫土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					AF區1樓頂樓前之門窗
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												


臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟6F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									



編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟6樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟6樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟6樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟6樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟6樓01戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟6樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			


編號 7	說明 A6區J棟6樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟6樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟6樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟6樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟6樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟6樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			


編號 13	說明 A6區J棟6樓01戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟6樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟6樓01戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟6樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟6樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟6樓02戶-臥室現況，目視無損壞。
			


編號 19	說明 A6區J棟6樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟6樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區J棟6樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟6樓02戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區J棟6樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟6樓02戶-廁所現況，目視無損壞。
			


編號 25	說明		編號 26	說明	標的物門牌，A6區J棟6樓03戶。	
A6區J棟6樓02戶-陽台現況，目視無損壞。						
編號 27	說明	A6區J棟6樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明		
			A6區J棟6樓03戶-廚房現況，目視無損壞。			
編號 29	說明	A6區J棟6樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區J棟6樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。	
						

編號 31	說明 A6區J棟6樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟6樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟6樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟6樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟6樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟6樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明		編號 38	說明	
A6區J棟6樓03戶-陽台現況，目視無損壞。			A6區J棟6樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。		
編號 39	說明		編號 40	說明	
A6區J棟6樓03戶-廁所現況，目視無損壞。			標的物門牌，A6區J棟6樓05戶。		
編號 41	說明		編號 42	說明	
A6區J棟6樓05戶-客廳現況，目視無損壞。			A6區J棟6樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。		

編號 43	說明		編號 44	說明	A6 區 J 棟 6 樓 05 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	
編號 45	說明	A6 區 J 棟 6 樓 05 戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6 區 J 棟 6 樓 05 戶-走道平頂現況，目視無損壞。	
編號 47	說明	A6 區 J 棟 6 樓 05 戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6 區 J 棟 6 樓 05 戶-臥室現況，目視無損壞。	
編號 47	說明	A6 區 J 棟 6 樓 05 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6 區 J 棟 6 樓 05 戶-主臥室現況，目視無損壞。	


編號 49	說明 A6區J棟6樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟6樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟6樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟6樓05戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟6樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟6樓06戶。
			


編號 55	說明 A6區J棟6樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟6樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟6樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟6樓06戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟6樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟6樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明	A6區J棟6樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 62	說明	A6區J棟6樓06戶-廁所現況，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區J棟6樓06戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 64	說明	標的物門牌，A6區J棟6樓07戶。
					
編號 65	說明	A6區J棟6樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明	A6區J棟6樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
					

編號 67	說明 A6區J棟6樓07戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區J棟6樓07戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區J棟6樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區J棟6樓07戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區J棟6樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區J棟6樓07戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 73	說明	A6區J棟6樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 74	說明	A6區J棟6樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區J棟6樓07戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 76	說明	A6區J棟6樓07戶-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區J棟6樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區J棟6樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					

編號 79	說明 A6區J棟6樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 80	說明 A6區J棟6樓-樓梯現況，目視無損壞。
			
編號 81	說明 A6區J棟6樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 82	說明 A6區J棟6樓-梯廳現況，目視無損壞。
			
編號 83	說明 A6區J棟6樓-管道間現況，目視無損壞。	編號 84	說明 A6區J棟6樓-梯廳現況，目視無損壞。
			



(株) 千層紙位置置紙流圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟5F)										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水銹污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟5樓01戶門牌
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟5樓02戶門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟5F)										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟5樓33戶門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂牆壁 爆模紅漆未整
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟5樓33戶門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟5F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				46區J棟5樓50戶門牌
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會



建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日


標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟5F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 泥灰土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16至J棟5樓07戶門牌
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日


344


編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟5樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟5樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟5樓01戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟5樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟5樓01戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟5樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區J棟5樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	8	A6區J棟5樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區J棟5樓01戶-廁所現況，目視無損壞。	10	A6區J棟5樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區J棟5樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	12	A6區J棟5樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 13	說明 A6區J棟5樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟5樓01戶-陽台現況，目視無損壞。		
編號 15	說明 A6區J棟5樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟5樓02戶。		
編號 17	說明 A6區J棟5樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟5樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。		

編號 19	說明		編號 20	說明	A6 區 J 棟 5 樓 02 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	
編號 21	說明	A6 區 J 棟 5 樓 02 戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 22	說明	A6 區 J 棟 5 樓 02 戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	
編號 23	說明	A6 區 J 棟 5 樓 02 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明	A6 區 J 棟 5 樓 02 戶-臥室現況，目視無損壞。	
編號 25	說明	A6 區 J 棟 5 樓 02 戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 26	說明	A6 區 J 棟 5 樓 02 戶-臥室現況，目視無損壞。	



編號 25	說明 A6區J棟5樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6區J棟5樓03戶。
			
編號 27	說明 A6區J棟5樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區J棟5樓03戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區J棟5樓03戶-陽台平頂牆壁爆模打除未整平。	編號 30	說明 A6區J棟5樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			


編號 31	說明 A6區J棟5樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟5樓03戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟5樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟5樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟5樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟5樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			



編號 37	說明 A6區J棟5樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟5樓03戶-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟5樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟5樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟5樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟5樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6區J棟5樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區J棟5樓05戶-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區J棟5樓05戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區J棟5樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區J棟5樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區J棟5樓05戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區J棟5樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟5樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟5樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟5樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟5樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟5樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟5樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟5樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟5樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟5樓06戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟5樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟5樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 61	說明 A6區J棟5樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區J棟5樓06戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區J棟5樓06戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 64	說明 標的物門牌，A6區J棟5樓07戶。
			
編號 65	說明 A6區J棟5樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區J棟5樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			


編號 67	說明 A6區J棟5樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區J棟5樓07戶-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 69	說明 A6區J棟5樓07戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區J棟5樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 71	說明 A6區J棟5樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區J棟5樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	
				

編號 73	說明 A6區J棟5樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟5樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟5樓07戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟5樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟5樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟5樓07戶-客廳現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
79	A6 區 J 棟 5 樓-樓梯現況，目視無損壞。	80	A6 區 J 棟 5 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
81	A6 區 J 棟 5 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	82	A6 區 J 棟 5 樓-樓梯現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
83	A6 區 J 棟 5 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	84	A6 區 J 棟 5 樓-梯廳現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
85	A6 區 J 棟 5 樓-梯廳現況，目視無損壞。		
			





(J棟) 四層照片位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟4F)										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 深裂土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					板區J棟4樓J戶門牌
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台平頂現況
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						走道平頂現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						臥室現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所平頂現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所平頂現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳現況
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					板區J棟4樓J2戶門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟4F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					40區J棟4樓05戶門牌	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					40區J棟4樓05戶門牌	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟4F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗滌土質落成鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂牆壁 爆模打除未整
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					60區J棟4樓30戶門牌
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟4F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				

照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				64區J棟4樓37戶門牌
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					客廳平頂現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐					樓梯平頂現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 16 日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟4F)										
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						



★會勘狀況：


☐ 部份隔間拍照不便
 ☐ 拒絕鑑定
 ☐ 屢次造訪無人
 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟4樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟4樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟4樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟4樓01戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟4樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟4樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			



編號 7	說明 A6區J棟4樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟4樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟4樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟4樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟4樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟4樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區J棟4樓01戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟4樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟4樓01戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟4樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟4樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟4樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			




編號 19	說明 A6區J棟4樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟4樓02戶-廚房現況，目視無損壞。	
				
編號 21	說明 A6區J棟4樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟4樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號 23	說明 A6區J棟4樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟4樓02戶-陽台現況，目視無損壞。	
				

編號 25	說明 A6區J棟4樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6區J棟4樓03戶。
			
編號 27	說明 A6區J棟4樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明
		A6區J棟4樓03戶-廚房現況，目視無損壞。 	
編號 29	說明 A6區J棟4樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區J棟4樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區J棟4樓03戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟4樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟4樓03戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟4樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟4樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟4樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區J棟4樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟4樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟4樓03戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟4樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟4樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟4樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			


編號 43	說明 A6區J棟4樓05戶-陽台平頂牆壁爆模 打除未整平。	編號 44	說明 A6區J棟4樓05戶-廚房現況，目 視無損壞。	
				
編號 45	說明 A6區J棟4樓05戶-走道平頂現況，目 視無損壞。	編號 46	說明 A6區J棟4樓05戶-臥室現況，目視 無損壞。	
				
編號 47	說明 A6區J棟4樓05戶-主臥室現況，目視 無損壞。	編號 48	說明 A6區J棟4樓05戶-臥室現況，目視 無損壞。	
				

編號 49	說明 A6區J棟4樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟4樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟4樓05戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟4樓05戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟4樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟4樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟4樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟4樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟4樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟4樓06戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟4樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟4樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			


編號 61	說明 A6區J棟4樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區J棟4樓06戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區J棟4樓06戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 64	說明 標的物門牌，A6區J棟4樓07戶。
			
編號 65	說明 A6區J棟4樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區J棟4樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明		編號 68	說明	A6 區 J 棟 4 樓 07 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。 
A6 區 J 棟 4 樓 07 戶-廚房現況，目視無損壞。					
編號 69	說明	A6 區 J 棟 4 樓 07 戶-走道平頂現況，目視無損壞。 	編號 70	說明	A6 區 J 棟 4 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。 
編號 71	說明	A6 區 J 棟 4 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。 	編號 72	說明	A6 區 J 棟 4 樓 07 戶-廁所現況，目視無損壞。 

編號 73	說明 A6區J棟4樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟4樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟4樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟4樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟4樓07戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟4樓07戶-陽台現況，目視無損壞。
			

編號 79	說明	A6區J棟4樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區J棟4樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區J棟4樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 82	說明	A6區J棟4樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區J棟4樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 84	說明	A6區J棟4樓-梯廳現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
85	A6 區 J 棟 4 樓-梯廳現況，目視無損壞。		
			



(J棟) 三層照片位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟3F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					3B區J棟3樓出入口門牌
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					3B區J棟3樓出入口門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟3F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 洩漏脫漆 5. 滲水染污或白蟻
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					10區J棟3樓35戶門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					10區J棟3樓35戶門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟3F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 溶水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					40區J棟3樓附戶門窗	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟3F)									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				AF柱上樓3樓或門門漆
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					客廳二頂現況
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房二頂現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廚房現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所二頂現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟3F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.刮刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：

☐ 部份隔間拍照不便
☐ 拒絕鑑定
☐ 屢次造訪無人
☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟3樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟3樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟3樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟3樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟3樓01戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟3樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區J棟3樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟3樓01戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟3樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟3樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟3樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟3樓01戶-陽台現況，目視無損壞。
			




編號 13	說明 A6區J棟3樓01戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟3樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟3樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區J棟3樓02戶。
			
編號 17	說明 A6區J棟3樓02戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區J棟3樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明		編號 20	說明	A6 區 J 棟 3 樓 02 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。 
編號 21	說明	A6 區 J 棟 3 樓 02 戶-廚房現況，目視無損壞。 	編號 22	說明	A6 區 J 棟 3 樓 02 戶-臥室現況，目視無損壞。 
編號 23	說明	A6 區 J 棟 3 樓 02 戶-臥室現況，目視無損壞。 	編號 24	說明	A6 區 J 棟 3 樓 02 戶-廁所現況，目視無損壞。 

編號 25	說明 A6區J棟3樓02戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6區J棟3樓03戶。
			
編號 27	說明 A6區J棟3樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區J棟3樓03戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區J棟3樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區J棟3樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區J棟3樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟3樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟3樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟3樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟3樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟3樓03戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明 A6區J棟3樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟3樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟3樓03戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 40	說明 標的物門牌，A6區J棟3樓05戶。
			
編號 41	說明 A6區J棟3樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟3樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			


編號 43	說明 A6區J棟3樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區J棟3樓05戶-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區J棟3樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區J棟3樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區J棟3樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區J棟3樓05戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區J棟3樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟3樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟3樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟3樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟3樓05戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 54	說明 標的物門牌，A6區J棟3樓06戶。
			

編號 55	說明 A6區J棟3樓06戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟3樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區J棟3樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟3樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區J棟3樓06戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區J棟3樓06戶-廁所現況，目視無損壞。
			


編號 61	說明 A6區J棟3樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區J棟3樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區J棟3樓06戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 64	說明 標的物門牌，A6區J棟3樓07戶。
			
編號 65	說明 A6區J棟3樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區J棟3樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明		編號 68	說明	A6 區 J 棟 3 樓 07 戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	
A6 區 J 棟 3 樓 07 戶-廚房現況，目視無損壞。						
編號 69	說明	A6 區 J 棟 3 樓 07 戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 70	說明	A6 區 J 棟 3 樓 07 戶-走道平頂現況，目視無損壞。	
						
編號 71	說明	A6 區 J 棟 3 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 72	說明	A6 區 J 棟 3 樓 07 戶-臥室現況，目視無損壞。	
						

編號 73	說明 A6區J棟3樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟3樓07戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟3樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟3樓07戶-陽台現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟3樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟3樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
79	A6區J棟3樓-樓梯現況，目視無損壞。	80	A6區J棟3樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區J棟3樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	82	A6區J棟3樓-梯廳現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
83	A6區J棟3樓-樓梯現況，目視無損壞。	84	A6區J棟3樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
85	A6區J棟3樓-梯廳現況，目視無損壞。	86	A6區J棟3樓-管道間現況，目視無損壞。
			



(二樓) 二層照片位置編號圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟2F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 洗滌土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16區J棟2樓01戶門窗
2	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室廁所現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						露台現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						露台現況
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					16區J棟5樓03戶門窗
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟2F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水洩污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂屋 鋼筋外露	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						露台現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
28	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					臥室J棟2樓廁所門牌	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						客廳現況	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走道平頂現況	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						露台現況	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						露台現況	
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室廁所平頂現況	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟2F)									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
44	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A3區J棟2樓B3戶門牌
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廚房平頂現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					陽台平頂現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					走道平頂現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					臥室現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					主臥室廁所現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐					主臥室廁所平頂現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐					廁所平頂鋼筋外露
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					露台現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					露台現況
60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A3區J棟2樓B3戶門牌
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟2F)											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況	
69	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟2樓07戶門牌	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						客廳平頂現況	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況	
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						走廊平頂現況	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						臥室現況	
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主臥室現況	
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所現況	
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況	
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房現況	
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						主臥室及廁所平頂現況	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟2F)												
用途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他							
牆面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他							
頂版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他							
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他							
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐					廁所現況		
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐					露台現況		
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐					陽台現況		
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐					客廳現況		
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況		
86	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況		
87	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況		
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況		
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯現況		
90	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳平頂現況		
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳現況		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													


編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟2樓01戶。	編號 2	說明 A6區J棟2樓01戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區J棟2樓01戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區J棟2樓01戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區J棟2樓01戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區J棟2樓01戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區J棟2樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟2樓01戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟2樓01戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟2樓01戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟2樓01戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區J棟2樓01戶-客廳現況，目視無損壞。
			


編號 13	說明 A6區J棟2樓01戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區J棟2樓01戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區J棟2樓01戶-露台現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區J棟2樓01戶-露台現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 標的物門牌，A6區J棟2樓02戶。	編號 18	說明 A6區J棟2樓02戶-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 19	說明 A6區J棟2樓02戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟2樓02戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區J棟2樓02戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟2樓02戶-陽台平頂蜂窩鋼筋外露。
			
編號 23	說明 A6區J棟2樓02戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟2樓02戶-露台現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區J棟2樓02戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區J棟2樓02戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區J棟2樓02戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 28	說明 標的物門牌，A6區J棟2樓03戶。
			
編號 29	說明 A6區J棟2樓03戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區J棟2樓03戶-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區J棟2樓03戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟2樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟2樓03戶-露台現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區J棟2樓03戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區J棟2樓03戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區J棟2樓03戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 37	說明 A6區J棟2樓03戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區J棟2樓03戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區J棟2樓03戶-露台現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區J棟2樓03戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區J棟2樓03戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區J棟2樓03戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			

編號 43	說明 A6區J棟2樓03戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 44	說明 標的物門牌，A6區J棟2樓05戶。
			
編號 45	說明 A6區J棟2樓05戶-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區J棟2樓05戶-廚房平頂現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區J棟2樓05戶-陽台平頂現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6區J棟2樓05戶-走道平頂現況，目視無損壞。
			

編號 49	說明 A6區J棟2樓05戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區J棟2樓05戶-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區J棟2樓05戶-主臥室現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區J棟2樓05戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區J棟2樓05戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區J棟2樓05戶-主臥室廁所現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6區J棟2樓05戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區J棟2樓05戶-廁所平頂鋼筋外露。	
				
編號 57	說明 A6區J棟2樓05戶-露台現況，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區J棟2樓05戶-陽台現況，目視無損壞。	
				
編號 59	說明 A6區J棟2樓05戶-露台現況，目視無損壞。	編號 60	說明 標的物門牌：A6區J棟2樓06戶。	
				

編號 61	說明 A6區J棟2樓06戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區J棟2樓06戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區J棟2樓06戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區J棟2樓06戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區J棟2樓06戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區J棟2樓06戶-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 67	說明	A6區J棟2樓06戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區J棟2樓06戶-陽台現況，目視無損壞。
					
編號 69	說明	標的物門牌：A6區J棟2樓07戶。	編號 70	說明	A6區J棟2樓07戶-客廳平頂現況，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區J棟2樓07戶-廚房現況，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區J棟2樓07戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
					


編號 73	說明 A6區J棟2樓07戶-走道平頂現況，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區J棟2樓07戶-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區J棟2樓07戶-臥室現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟2樓07戶-主臥室現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟2樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區J棟2樓07戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 79	說明 A6區J棟2樓07戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 80	說明 A6區J棟2樓07戶-主臥室廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 81	說明 A6區J棟2樓07戶-廁所現況，目視無損壞。	編號 82	說明 A6區J棟2樓07戶-露台現況，目視無損壞。
			
編號 83	說明 A6區J棟2樓07戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 84	說明 A6區J棟2樓07戶-客廳現況，目視無損壞。
			


編號 85	說明	A6 區 J 棟 2 樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 86	說明	A6 區 J 棟 2 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					
編號 87	說明	A6 區 J 棟 2 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。	編號 88	說明	A6 區 J 棟 2 樓-梯廳現況，目視無損壞。
					
編號 89	說明	A6 區 J 棟 2 樓-樓梯現況，目視無損壞。	編號 90	說明	A6 區 J 棟 2 樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
91	A6 區 J 棟 2 樓-梯廳現況，目視無損壞。		
			

0.000 0.000 0.000 0.000 0
 0.000 0.000 0.000 0.000 0
 0.000 0.000 0.000 0.000 0
 0.000 0.000 0.000 0.000 0



(J棟) 一層照光位置網略圖



(二棟) 夾層照光位晉編圖

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟1F)									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土裂縫或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					站五1棟:樓549戶門牌
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1×2	0.1	1	RC牆45度斜裂縫
3	☐	☒	☐	☐	☐	☐			0.5×4	0.1	1	柱細微裂縫
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	RC牆45度斜裂縫
5	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1	0.1	1	梁細微裂縫
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廚房平頂現況
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						夾層梁柱現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						夾層平頂蜂窩 鋼筋外露
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						夾層現況
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區/棟1座548戶門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梁柱現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.2	1	RC牆45度斜裂縫
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	RC牆不規則裂縫
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	RC牆45度斜裂縫
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.15	1	RC牆45度斜裂縫
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.2	1	RC牆不規則裂縫


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟1F)										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台平頂現況
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.15	1	RC牆不規則裂縫
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						夾層梁柱現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						夾層平頂現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						夾層現況
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區1樓347P門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梁柱現況
28	☐	☒	☐	☐	☐	☐			1	0.05	1	柱不規則裂縫
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1	RC牆45度斜裂縫
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1	1	RC牆45度斜裂縫
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						夾層梁柱現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						夾層現況
34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區1樓345P門牌
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.1	1	RC牆45度斜裂縫
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.05	1	RC牆不規則裂縫
37	☐	☒	☐	☐	☐	☐			2	0.15	1	柱不規則裂縫
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5×2	0.1	1	RC牆45度斜裂縫
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1	RC牆45度斜裂縫
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.05	1	RC牆45度斜裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表








鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟1F)										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	1.5	0.1	1	RC牆細微裂縫
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2	0.05	1	RC牆45度斜裂縫
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋⌋	0.5	0.1	1	RC牆不規則裂縫
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋⌋	0.5	0.05	1	夾層RC牆不規則裂縫
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋⌋	2	0.05	1	夾層RC牆不規則裂縫
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						夾層梁柱現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						夾層現況
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟1樓S45度門窗
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋⌋	1.5	0.05	1	RC牆不規則裂縫
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	1	0.1	1	RC牆細微裂縫
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋⌋	2	0.05	1	RC牆不規則裂縫
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋⌋	1	0.1	1	RC牆不規則裂縫
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						夾層平頂現況
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋⌋	1	0.2	1	夾層RC牆不規則裂縫
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						夾層梁柱現況
58	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟1樓S45度門窗
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	1	0.1	1	RC牆45度斜裂縫
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋⌋	2	0.05	1	RC牆不規則裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日





標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟1F)										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.05	1	RC牆不規則裂縫
62	☐	☒	☐	☐	☐	☐			1.5	0.1	1	柱不規則裂縫
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1	0.15	1	梁不規則裂縫
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						夾層現況
66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A6區J棟1樓24小時門牌
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梁柱現況
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
69	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.05	1	夾層RC牆不規則裂縫
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.8	0.05	1	RC牆不規則裂縫
71	☐	☐	☐	☒	☐	☐			全牆	0.05	1	RC牆不規則裂縫
72	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A5區J棟1樓24小時門牌
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2×3	0.15	1	RC牆45度斜裂縫
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1	RC牆不規則裂縫
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						廁所平頂現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						夾層現況
77	☐	☐	☒	☐	☐	☐			3.5	0.15	1	梁不規則裂縫
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳平頂現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會





建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年7月16日




標的物位址		新北市板橋區(浮洲合宜宅A6區J棟1F)											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						走道現況	
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						出入口現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐										


編號 1	說明 標的物門牌，A6區J棟1樓S49戶。	編號 2	說明 A6區J棟1樓S49戶-RC牆45度斜裂縫。
			
編號 3	說明 A6區J棟1樓S49戶-柱細微裂縫。	編號 4	說明 A6區J棟1樓S49戶-RC牆45度斜裂縫。
			
編號 5	說明 A6區J棟1樓S49戶-梁細微裂縫。	編號 6	說明 A6區J棟1樓S49戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			


編號 7	說明 A6區J棟1樓S49戶-廚房平頂現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區J棟1樓S49戶-陽台平頂現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區J棟1樓S49戶-陽台現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區J棟1樓S49戶-夾層梁柱現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區J棟1樓S49戶-夾層平頂蜂窩鋼筋外露。	編號 12	說明 A6區J棟1樓S49戶-夾層現況，目視無損壞。
			



編號 13	說明 標的物門牌，A6 區 J 棟 1 樓 S48 戶。	編號 14	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S48 戶-梁柱現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S48 戶-RC 牆 45 度斜裂縫。	編號 16	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S48 戶-RC 牆不規則裂縫。
			
編號 17	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S48 戶-RC 牆 45 度斜裂縫。	編號 18	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S48 戶-RC 牆 45 度斜裂縫。
			


編號 19	說明 A6區J棟1樓S48戶-廁所平頂現況， 目視無損壞。	編號 20	說明 A6區J棟1樓S48戶-RC牆不規則裂縫。
			
編號 21	說明 A6區J棟1樓S48戶-陽台平頂現況， 目視無損壞。	編號 22	說明 A6區J棟1樓S48戶-RC牆不規則裂縫。
			
編號 23	說明 A6區J棟1樓S48戶-夾層梁柱現況， 目視無損壞。	編號 24	說明 A6區J棟1樓S48戶-夾層平頂現況， 目視無損壞。
			


編號 25	說明 A6區J棟1樓S48戶-夾層現況，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6區J棟1樓S47戶。
			
編號 27	說明 A6區J棟1樓S47戶-梁柱現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區J棟1樓S47戶-柱不規則裂縫。
			
編號 29	說明 A6區J棟1樓S47戶-RC牆45度斜裂縫。	編號 30	說明 A6區J棟1樓S47戶-RC牆45度斜裂縫。
			




編號 31	說明 A6區J棟1樓S47戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區J棟1樓S47戶-夾層梁柱現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區J棟1樓S47戶-夾層現況，目視無損壞。	編號 34	說明 標的物門牌，A6區J棟1樓S46戶。
			
編號 35	說明 A6區J棟1樓S46戶-RC牆45度斜裂縫。	編號 36	說明 A6區J棟1樓S46戶-RC牆不規則裂縫。
			



編號	說明		編號	說明	
37			38		
A6區J棟1樓S46戶-柱不規則裂縫。			A6區J棟1樓S46戶-RC牆45度斜裂縫。		

編號	說明		編號	說明	
39	A6區J棟1樓S46戶-RC牆45度斜裂縫。		40	A6區J棟1樓S46戶-RC牆45度斜裂縫。	



編號	說明		編號	說明	
41	A6區J棟1樓S46戶-RC牆細微裂縫。		42	A6區J棟1樓S46戶-RC牆45度斜裂縫。	


編號 43	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S46 戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S46 戶-RC 牆不規則裂縫。
			
編號 45	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S46 戶-夾層 RC 牆不規則裂縫。	編號 46	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S46 戶-夾層 RC 牆不規則裂縫。
			
編號 47	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S46 戶-夾層梁柱現況，目視無損壞。	編號 48	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S46 戶-夾層現況，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
49	標的物門牌，A6區J棟1樓S45戶。	50	A6區J棟1樓S45戶-RC牆不規則裂縫。
			
編號	說明	編號	說明
51	A6區J棟1樓S45戶-RC牆細微裂縫。	52	A6區J棟1樓S45戶-RC牆不規則裂縫。
			
編號	說明	編號	說明
53	A6區J棟1樓S45戶-RC牆不規則裂縫。	54	A6區J棟1樓S45戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			

編號 55	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S45 戶-夾層平頂現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S45 戶- 夾層 RC 牆不規則裂縫。
			
編號 57	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S45 戶-夾層梁柱現況，目視無損壞。	編號 58	說明 標的物門牌，A6 區 J 棟 1 樓 S43 戶。
			
編號 59	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S43 戶- RC 牆 45 度斜裂縫。	編號 60	說明 A6 區 J 棟 1 樓 S43 戶- RC 牆不規則裂縫。
			

編號	說明	A6 區 J 棟 1 樓 S43 戶 - RC 牆不規則裂縫。	編號	說明	A6 區 J 棟 1 樓 S43 戶 - 柱不規則裂縫。
61			62		
編號	說明	A6 區 J 棟 1 樓 S43 戶 - 梁不規則裂縫。	編號	說明	A6 區 J 棟 1 樓 S43 戶 - 廁所平頂現況，目視無損壞。
63			64		
編號	說明	A6 區 J 棟 1 樓 S43 戶 - 夾層現況，目視無損壞。	編號	說明	標的物門牌，A6 區 J 棟 1 樓 S42 戶。
65			66		
					

編號 67	說明 A6區J棟1樓S43戶-梁柱現況，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區J棟1樓S42戶-廁所平頂現況，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區J棟1樓S42戶-夾層RC牆不規則裂縫。	編號 70	說明 A6區J棟1樓S42戶-RC牆不規則裂縫。
			
編號 71	說明 A6區J棟1樓S42戶-RC牆不規則裂縫。	編號 72	說明 標的物門牌：A6區J棟1樓S41戶。
			

編號 73	說明 A6區J棟1樓S41戶-RC牆45度斜裂縫。	編號 74	說明 A6區J棟1樓S41戶-RC牆不規則裂縫。
			
編號 75	說明 A6區J棟1樓S41戶-廁所平頂現況，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區J棟1樓S41戶-夾層現況，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區J棟1樓S41戶-梁不規則裂縫。	編號 78	說明 A6區J棟1樓-梯廳平頂現況，目視無損壞。
			

編號 79	說明		編號 80	說明	
A6 區 J 棟 1 樓-樓梯現況，目視無損壞。			A6 區 J 棟 1 樓-梯廳現況，目視無損壞。		
編號 81	說明		編號 82	說明	
A6 區 J 棟 1 樓-樓梯現況，目視無損壞。			A6 區 J 棟 1 樓-樓梯現況，目視無損壞。		
編號 83	說明		編號 84	說明	A6 區 J 棟 1 樓-出入口現況，目視無損壞。 
A6 區 J 棟 1 樓-走道現況，目視無損壞。					

