

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 西區鑑定報告書

【附冊六】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文號：中市結技鑑字第 287 號

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)； 李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)； 王錦智(技執字第 004369 號)

高 原(技執字第 003466 號)； 張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)； 葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)； 楊培堅(技執字第 001408 號)


林育信(技執字第 006880 號)； 林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)； 李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)； 石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)； 黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



高原



楊宗翰



葉瑞堯



高志宏



石建愉



張家隆



楊培堅

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件二十六：A6 西區 M 棟裂損現況調查報告






浮洲合宜住宅 A6 區地上層 M 棟裂損現況調查

目 錄


屋頂層含屋突一層~三層 (RF)	1
二十三層 (23F)	7
二十二層 (22F)	24
二十一層 (21F)	41
二十層 (20F)	58
十九層 (19F)	75
十八層 (18F)	92
十七層 (17F)	109
十六層 (16F)	126
十五層 (15F)	143
十四層 (14F)	160
十三層 (13F)	176
十二層 (12F)	193
十一層 (11F)	210
十層 (10F)	227
九層 (9F)	244
八層 (8F)	261
七層 (7F)	278
六層 (6F)	295
五層 (5F)	312
四層 (4F)	329
三層 (3F)	346
二層 (2F)	363
一層含夾層 (1F)	380



(M棟)屋頂一層平面圖 照片編號：○


A6區V棟

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000



(M棟)屋頂二層平面圖 照片編號：○

A6區M棟



(M棟)屋頂三層平面圖 照片編號：○

A6區M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟屋頂層											
用	途	☐ 住宅		☐ 商店		☐ 辦公室		☐ 廠房		☐ 宗教		☒ 其他 屋頂層	
牆	面	☒ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☐ 磁磚		☐ 裝飾品		☐ 其他	
頂	版	☒ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☐ 木架		☒ 輕鋼架		☐ 其他	
地	坪	☐ 塑膠地磚		☐ 磨石子		☐ 磁磚		☐ 地毯		☐ 木板		☒ 其他 水泥粉光	


照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉剝層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-全景
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-全景
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-全景
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層-全景
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層-全景
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層-水錶室
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層-全景
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層-全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層-全景
10	☐	☐	☒	☐	☐	☐						屋頂三層-梁柱
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層-機房
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層-機房
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6 區 M 棟頂一層全景，目視無損壞	編號 2	說明	A6 區 M 棟頂一層全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6 區 M 棟頂一層全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 M 棟頂一層全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 M 棟頂二層全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 M 棟頂二層水錶室，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
7	A6 區 M 棟頂二層全景，目視無損壞	8	A6 區 M 棟頂二層全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6 區 M 棟頂三層全景，目視無損壞	10	A6 區 M 棟頂三層梁柱，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
11	A6 區 M 棟頂三層-電梯機房	12	A6 區 M 棟頂三層-電梯機房
			



二十三層平面圖 照具編號：○

A6區 V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟23樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-衛浴檢修孔
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-衛浴檢修孔
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟23樓									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02 陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-衛浴檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03 臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-玄關
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03 陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-廚房檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-走廊檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-衛浴檢修孔
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-衛浴檢修孔
39	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M05-門牌
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟23樓											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕污漬 5. 滲水染污或白華		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-廚房	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-陽台	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					小樑混凝土保護層 不足	M05-陽台檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-廚房檢修孔	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔	
51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M06-門牌	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06 客廳	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06 臥室	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-主臥室	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-廚房	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-陽台	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					小樑混凝土保護層 不足	M06-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟23樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	M06-廚房檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-衛浴檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-衛浴檢修孔
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-走廊檢修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☒ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號 1	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明 A6區M棟23樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區M棟23樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區M棟23樓M01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區M棟23樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區M棟23樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區M棟23樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明	A6區M棟23樓M01-主臥廁所檢修孔現況，目視無損壞	編號 14	說明	A6區M棟23樓M01-廁所檢修孔現況，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟23樓M02-標的物門牌	編號 16	說明	A6區M棟23樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟23樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區M棟23樓M02-臥室全景，目視無損壞
					

編號 19	說明 A6區M棟23樓M02-廁所全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區M棟23樓M02-廚房全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區M棟23樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區M棟23樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區M棟23樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 24	說明 A6區M棟23樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
			

編號 25	說明	A6區M棟23樓M03-標的物門牌	編號 26	說明	A6區M棟23樓M03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區M棟23樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區M棟23樓M03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區M棟23樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區M棟23樓M03-玄關全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區M棟23樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟23樓M03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟23樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區M棟23樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟23樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明 A6區M棟23樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M03-主臥廁所檢修孔，目視無損壞	編號 38	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M03-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M05-標的物門牌	編號 40	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6 區 M 棟 23 樓 M05-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
					

編號 43	說明	A6區M棟23樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區M棟23樓M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區M棟23樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 46	說明	A6區M棟23樓M05-廚房全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區M棟23樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6區M棟23樓M05-陽台檢修孔，小梁混凝土保護層厚度不足
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明	A6區M棟23樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明	A6區M棟23樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟23樓M06-裸的物門牌	編號 52	說明	A6區M棟23樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟23樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟23樓M06-主臥室全景，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明	A6區M棟23樓M06-主臥廁所全景，目視無損壞	編號 56	說明	A6區M棟23樓M06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區M棟23樓M06-廁所全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區M棟23樓M06-廚房全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區M棟23樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區M棟23樓M06-陽台維修孔，小梁混凝土保護層不足
					

編號 61	說明 A6區M棟23樓M06-廚房檢修孔，靠陽台側，混凝土剝落	編號 62	說明 A6區M棟23樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區M棟23樓M06-廁所檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明 A6區M棟23樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6區M棟23樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 66	說明 A6區M棟23樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			

編號 67	說明 A6區M棟23樓-公共空間，梯間門口 現況，目視無損壞	編號 68	說明 A6區M棟23樓-公共空間，梯間門口 檢修孔，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區M棟23樓-公共空間，右側樓梯 現況，目視無損壞	編號 70	說明 A6區M棟23樓-公共空間，右側排煙室 現況，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區M棟23樓-公共空間，左側樓梯 現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區M棟23樓-公共空間，左側排煙室 現況，目視無損壞
			

0000 0000 0000 0000 0000 0000
 000 000 000 000 000 000
 000 000 000 000 000 000
 0000 0000 0000 0000 0000 0000



二十二層平面圖 照片編號：○

A6區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟22樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉漿層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕泥濘 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未清除	M01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-衛浴檢修孔
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-衛浴檢修孔
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟22樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水洩污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-衛浴檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-衛浴檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟22樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-主臥室
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06 衛浴
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-廚房
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					小樑混凝土保護層 不足
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-衛浴檢修孔

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區M棟22樓												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土氣簾或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						MOG-衛浴檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						MOG-走廊檢修孔
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									

編號 1	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟22樓M01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區M棟22樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區M棟22樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟22樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區M棟22樓M01-廚房檢修孔現況，螺桿未切除	12	A6區M棟22樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區M棟22樓M01-主臥廁所檢修孔現況，目視無損壞	編號 14	說明	A6區M棟22樓M01-廁所檢修孔現況，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟22樓M02-標的物門牌	編號 16	說明	A6區M棟22樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟22樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區M棟22樓M02-臥室全景，目視無損壞
					

編號	說明		編號	說明	A6區M棟22樓M02-廚房全景，目視無損壞
19			20		
A6區M棟22樓M02-廁所全景，目視無損壞					

編號	說明	A6區M棟22樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟22樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
21			22		
					

編號	說明	A6區M棟22樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟22樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
23			24		
					

編號 25	說明	A6區M棟22樓M03-標的物門牌	編號 26	說明	A6區M棟22樓M03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區M棟22樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區M棟22樓M03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區M棟22樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區M棟22樓M03-臥室全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區M棟22樓M03-廚房全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟22樓M03-陽台全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟22樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區M棟22樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟22樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明 A6區M棟22樓M03-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M05-標的物門牌	編號 38	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M05-主臥廁所，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明	A6 區 M 棟 22 樓 M05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明 A6區M棟22樓M05-臥室全景，目視 無損壞	編號 44	說明 A6區M棟22樓M05-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 45	說明 A6區M棟22樓M05-陽台全景，目視 無損壞	編號 46	說明 A6區M棟22樓M05-陽台檢修孔，目視 無損壞
			
編號 47	說明 A6區M棟22樓M05-廚房檢修孔，目視 無損壞	編號 48	說明 A6區M棟22樓M05-走廊檢修孔，目視 無損壞
			

編號 49	說明	A6區M棟22樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟22樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟22樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6區M棟22樓M06-主臥室全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟22樓M06-主臥廁所全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟22樓M06-臥室全景，目視無損壞
					


編號 55	說明		編號 56	說明	A6區M棟22樓M06-廚房全景，目視無損壞	
A6區M棟22樓M06-廁所全景，目視無損壞						
編號 57	說明	A6區M棟22樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區M棟22樓M06-陽台維修孔，小梁混凝土保護層不足	
						
編號 59	說明	A6區M棟22樓M06-廚房檢修孔，靠陽台側，混凝土剝落	編號 60	說明	A6區M棟22樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞	
						

編號	說明		編號	說明	
61			62		
A6 區 M 棟 22 樓 M06-廁所檢修孔，目視無損壞			A6 區 M 棟 22 樓 M06-走廊檢修孔，目視無損壞		

編號	說明		編號	說明	
63			64		
A6 區 M 棟 22 樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞			A6 區 M 棟 22 樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。		

編號	說明		編號	說明	
65			66		
A6 區 M 棟 22 樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞			A6 區 M 棟 22 樓-公共空間，梯間門口檢修孔，梁接合處有雜物		

編號 67	說明		編號 68	說明	
A6 區 M 棟 22 樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞			A6 區 M 棟 22 樓-公共空 間，右側排煙 室現況，目視 無損壞		
編號 69	說明		編號 70	說明	
A6 區 M 棟 22 樓-公共空間，左側樓梯 現況，目視無損壞			A6 區 M 棟 22 樓-公共空 間，左側排煙 室現況，目視 無損壞		



二十一層平面圖 照片編號：○

A6區 M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟21樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟21樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-衛浴檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟21樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-廚房	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-陽台	
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-陽台檢修孔	
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-廚房檢修孔	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-衛浴檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M06-門牌	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-客廳	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06 臥室	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-主臥室	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-廚房	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-陽台	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台檢修孔	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06 廚房檢修孔	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-走廊檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟21樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-客廳檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-衛浴檢修孔
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐								

編號 1	說明	A6區M棟21樓M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區M棟21樓M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區M棟21樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區M棟21樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區M棟21樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區M棟21樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟21樓M01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區M棟21樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區M棟21樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟21樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區M棟21樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區M棟21樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區M棟21樓M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區M棟21樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟21樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區M棟21樓M02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟21樓M02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區M棟21樓M02-廚房全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M02-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M03-標的物門牌	編號 24	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M03-客廳全景，目視無損壞
					

編號 25	說明 A6區M棟21樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區M棟21樓M03-廁所全景，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區M棟21樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區M棟21樓M03-廁所全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區M棟21樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區M棟21樓M03-廚房全景，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明	A6區M棟21樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6區M棟21樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區M棟21樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明	A6區M棟21樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區M棟21樓M05-標的物門牌	編號 36	說明	A6區M棟21樓M05-客廳全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
37	A6區M棟21樓M05-主臥室全景，目視無損壞	38	A6區M棟21樓M05-廁所全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
39	A6區M棟21樓M05-臥室全景，目視無損壞。	40	A6區M棟21樓M05-廁所全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
41	A6區M棟21樓M05-臥室全景，目視無損壞	42	A6區M棟21樓M05-廚房全景，目視無損壞
			

編號	說明	A6區M棟21樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟21樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
43			44		
					
編號	說明	A6區M棟21樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟21樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
45			46		
					
編號	說明	A6區M棟21樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟21樓M05-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
47			48		
					

編號 49	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M06-臥室全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M06-主臥室全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M06-主臥廁所全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6 區 M 棟 21 樓 M06-臥室全景，目視無損壞
					

編號	說明		編號	說明	
55			56		
A6區M棟21樓M06-廁所全景，目視無損壞					


編號	說明		編號	說明	
57			58		
A6區M棟21樓M06-陽台全景，目視無損壞			A6區M棟21樓M06-陽台檢修孔，目視無損壞		

編號	說明		編號	說明	
59			60		
A6區M棟21樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞			A6區M棟21樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞		

編號 61	說明 A6區M棟21樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明 A6區M棟21樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區M棟21樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明 A6區M棟21樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區M棟21樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明 A6區M棟21樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

編號 67	說明			編號 68	說明		
A6 區 M 棟 21 樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞				A6 區 M 棟 21 樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞			
編號 69	說明			編號 70	說明		
A6 區 M 棟 21 樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞				A6 區 M 棟 21 樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞			

0000 000 000 00000
 000 0 0 0
 000 00 00 0
 0000 000 000 0



二十層平面圖 照片編號：○

A6區M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟20樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-衛浴檢修孔
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐					牆上有孔洞	M01-主臥室
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟20樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M02 陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-套房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-衛浴檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03 衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03 廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03 陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-套房檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-走廊檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M05-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05 衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟20樓									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-主臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-廚房
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-廚房檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟20樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-客廳檢修孔	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-衛浴檢修孔	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6區M棟20樓M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區M棟20樓M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區M棟20樓M01-主臥室全景	編號 4	說明	A6區M棟20樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區M棟20樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區M棟20樓M01-衛浴全景，目視無損壞
		A6區M棟20樓M01-衛浴全景，目視無損壞			

編號 7	說明 A6區M棟20樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區M棟20樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區M棟20樓M01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區M棟20樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區M棟20樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區M棟20樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區M棟20樓M01-主臥廁所檢修孔 現況：目視無損壞	編號 14	說明	A6區M棟20樓M01-主臥室牆，牆上有孔洞
					
編號 15	說明	A6區M棟20樓M02-標的物門牌	編號 16	說明	A6區M棟20樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟20樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區M棟20樓M02-臥室全景，目視無損壞
					

編號	說明		編號	說明	A6區M棟20樓M02-廚房全景，目視無損壞
19			20		
A6區M棟20樓M02-廁所全景，目視無損壞					

編號	說明	A6區M棟20樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟20樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
21			22		
					

編號	說明	A6區M棟20樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟20樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
23			24		
					

編號 25	說明	A6區M棟20樓M03-標的物門牌	編號 26	說明	A6區M棟20樓M03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區M棟20樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區M棟20樓M03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區M棟20樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區M棟20樓M03-廁所全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區M棟20樓M03-臥室全景，目視 無損壞	編號 32	說明 A6區M棟20樓M03-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟20樓M03-陽台全景，目視 無損壞	編號 34	說明 A6區M棟20樓M03-陽台檢修孔，目 視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟20樓M03-廚房檢修孔，目 視無損壞	編號 36	說明 A6區M棟20樓M03-走廊檢修孔，目 視無損壞
			

編號 37	說明	A6區M棟20樓M05-標的物門牌	編號 38	說明	A6區M棟20樓M05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區M棟20樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6區M棟20樓M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區M棟20樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區M棟20樓M05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明 A6區M棟20樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區M棟20樓M05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區M棟20樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區M棟20樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區M棟20樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區M棟20樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明	A6區M棟20樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟20樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟20樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區M棟20樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟20樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟20樓M06-廁所全景，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區M棟20樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區M棟20樓M06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區M棟20樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6區M棟20樓M06-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區M棟20樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 60	說明 A6區M棟20樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 61	說明	A6 區 M 棟 20 樓 M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明	A6 區 M 棟 20 樓 M06-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6 區 M 棟 20 樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明	A6 區 M 棟 20 樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6 區 M 棟 20 樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明	A6 區 M 棟 0 樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
					

編號 67	說明		編號 68	說明	
A6 區 M 棟 20 樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞			A6 區 M 棟 20 樓-公共空 間，右側排煙 室現況，目視 無損壞		
編號 59	說明		編號 70	說明	
A6 區 M 棟 20 樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞			A6 區 M 棟 20 樓 - 公 共 空 間，左側排煙 室現況，目視 無損壞		
編號	說明		編號	說明	



十九層平面圖 照片編號：○

A6區M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟19樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 塗刷層脫落 3. 鋼筋三割落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未清除	VC1 衛浴檢修孔
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01 衛浴檢修孔
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02 臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟19樓									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02 廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-衛浴檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03 衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-廚房檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03 走廊檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M05-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05 客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟19樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-廚房	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-陽台	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-陽台檢修孔	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土漏漿	M05-廚房檢修孔	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M06 門牌	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-客廳	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-主臥室	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06 衛浴	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-廚房	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-陽台	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台檢修孔	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-廚房檢修孔	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06 走廊檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟19樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-客廳地修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-衛浴地修孔
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間地修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未清塗	梯間門口檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號 1	說明 A6區M棟19樓M01-標的物門牌	編號 2	說明 A6區M棟19樓M01-客廳全景，目視無損壞
			
編號 3	說明 A6區M棟19樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明 A6區M棟19樓M01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號 5	說明 A6區M棟19樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6區M棟19樓M01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號	說明	A6區M棟19樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟19樓M01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區M棟19樓M01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟19樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區M棟19樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟19樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					


編號 13	說明 A6區M棟19樓M01-主臥廁所檢修孔現況，螺桿未切除	編號 14	說明 A6區M棟19樓M01-廁所檢修孔現況，目視無損壞
			
編號 15	說明 A6區M棟19樓M02-標的物門牌	編號 16	說明 A6區M棟19樓M02-客廳全景，目視無損壞
			
編號 17	說明 A6區M棟19樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區M棟19樓M02-臥室全景，目視無損壞
			

編號	說明		編號	說明	A6區M棟19樓M02-廚房全景，目視無損壞
19			20		
A6區M棟19樓M02-廁所全景，目視無損壞					

編號	說明	A6區M棟19樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟19樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
21			22		
					

編號	說明	A6區M棟19樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟19樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
23			24		
					

編號 25	說明	A6區M棟19樓M03-標的物門牌	編號 26	說明	A6區M棟19樓M03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區M棟19樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區M棟19樓M03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區M棟19樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區M棟19樓M03-廁所全景，目視無損壞
					

編號 31	說明	A6區M棟19樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6區M棟19樓M03-廚房全景，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區M棟19樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 34	說明	A6區M棟19樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區M棟19樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明	A6區M棟19樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 37	說明	A6區M棟19樓M05-標的物門牌	編號 38	說明	A6區M棟19樓M05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區M棟19樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6區M棟19樓M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區M棟19樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區M棟19樓M05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明	A6區M棟19樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區M棟19樓M05-廚房全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區M棟19樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明	A6區M棟19樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區M棟19樓M05-廚房檢修孔，混凝土露漿	編號 48	說明	A6區M棟19樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區M棟19樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟19樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟19樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區M棟19樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟19樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟19樓M06-廁所全景，目視無損壞
					

編號 55	說明	A6區M棟19樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明	A6區M棟19樓M06-廚房全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區M棟19樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區M棟19樓M06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區M棟19樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 60	說明	A6區M棟19樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 61	說明 A6區M棟19樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明 A6區M棟19樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區M棟19樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明 A6區M棟19樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區M棟19樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明 A6區M棟19樓-公共空間，梯間門口檢修孔，螺桿未切除
			

編號 67	說明		編號 68	說明	
A6 區 M 棟 19 樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞			A6 區 M 棟 19 樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號 69	說明		編號 70	說明	
A6 區 M 棟 19 樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞			A6 區 M 棟 19 樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞		
			編號	說明	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟18樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟18樓											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉剝層脫落 3.深縫土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02 廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-衛浴檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03 廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03 廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟18樓									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-廚房
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-陽台
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-陽台檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-廚房檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-客廳檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-衛浴檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-主臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-廚房
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落 M06-廚房檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟18樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗脫土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-客廳檢修孔	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-衛浴檢修孔	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未清除	梯間檢修孔	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					大小梁交接處有雜物	梯間門口檢修孔	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	A6區M棟18樓M01-標的物門牌	2	A6區M棟18樓M01-客廳全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區M棟18樓M01-主臥室全景，目視無損壞	4	A6區M棟18樓M01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區M棟18樓M01-臥室全景，目視無損壞	6	A6區M棟18樓M01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟18樓M01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區M棟18樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區M棟18樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟18樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區M棟18樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區M棟18樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
13	A6區M棟18樓M02-標的物門牌	14	A6區M棟18樓M02-客廳全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
15	A6區M棟18樓M02-臥室全景，目視無損壞。	16	A6區M棟18樓M02-臥室全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
17	A6區M棟18樓M02-廁所全景，目視無損壞	18	A6區M棟18樓M02-廚房全景，目視無損壞
			

編號 19	說明 A6區M棟18樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區M棟18樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區M棟18樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明 A6區M棟18樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區M棟18樓M03-標的物門牌	編號 24	說明 A6區M棟18樓M03-客廳全景，目視無損壞
			

編號 25	說明	A6區M棟18樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明	
			A6區M棟18樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明	A6區M棟18樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明	
			A6區M棟18樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明	A6區M棟18樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區M棟18樓M03-廚房全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區M棟18樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟18樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟18樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區M棟18樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟18樓M05-標的物門牌	編號 36	說明 A6區M棟18樓M05-客廳全景，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區M棟18樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明	
			A6區M棟18樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明	A6區M棟18樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明	
			A6區M棟18樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 41	說明	A6區M棟18樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區M棟18樓M05-廚房全景，目視無損壞
					


編號 43	說明 A6區M棟18樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區M棟18樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區M棟18樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明 A6區M棟18樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區M棟18樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區M棟18樓M05-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6區M棟18樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟18樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟18樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區M棟18樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟18樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟18樓M06-廁所全景，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區M棟18樓M06-臥室全景，目視 無損壞	編號 56	說明 A6區M棟18樓M06-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6區M棟18樓M06-陽台全景，目視 無損壞	編號 58	說明 A6區M棟18樓M06-陽台檢修孔，目 視無損壞
			
編號 59	說明 A6區M棟18樓M06-廚房檢修孔，混 凝土剝落	編號 60	說明 A6區M棟18樓M06-走廊檢修孔，目 視無損壞
			

編號 61	說明	A6區M棟18樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明	A6區M棟18樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區M棟18樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明	A6區M棟18樓-公共空間，梯廳檢修孔，螺桿未切除
					
編號 65	說明	A6區M棟18樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明	A6區M棟18樓-公共空間，梯間門口檢修孔，大小梁交接處，有雜物
					

編號	說明		編號	說明	
67			68		
A6區M棟 18樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞			A6區M棟 18樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號	說明		編號	說明	
69			70		
A6區M棟 18樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞			A6區M棟 18樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞		



一七層平面圖 照片編號：○

A6區M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟17樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華			
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌		
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳		
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室		
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴		
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室		
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴		
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室		
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房		
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台		
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔		
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔		
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔		
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌		
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳		
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室		
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室		
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴		
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房		
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台		
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔		
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟17樓									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長 (mm)	寬 (mm)	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-衛浴檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M05-門牌
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-客廳
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-主臥室
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟17樓											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-廚房	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-陽台	
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-陽台檢修孔	
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-廚房檢修孔	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-衛浴檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M06-門牌	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-客廳	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-主臥室	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-廚房	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-陽台	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未除	M06-陽台檢修孔	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	M06-廚房檢修孔	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-走廊檢修孔	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟17樓										
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.滲漏脫漆 5.污水染污或白蟻
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						MDB-客廳檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						MDB-衛浴檢修孔
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：

☐ 部份隔間拍照不便
 ☐ 拒絕鑑定
 ☐ 屢次造訪無人
 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M01-樣的物門牌	編號 2	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟17樓M01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區M棟17樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區M棟17樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟17樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區M棟17樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區M棟17樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區M棟17樓M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區M棟17樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟17樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區M棟17樓M02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟17樓M02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區M棟17樓M02-廚房全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明	A6區M棟17樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區M棟17樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區M棟17樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區M棟17樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區M棟17樓M03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區M棟17樓M03-客廳全景，目視無損壞
					

編號 25	說明 A6區M棟17樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區M棟17樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明 A6區M棟17樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區M棟17樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明 A6區M棟17樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區M棟17樓M03-廚房全景，目視無損壞		

編號 31	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M05-標的物門牌	編號 36	說明	A6 區 M 棟 17 樓 M05-客廳全景，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6區M棟17樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區M棟17樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明 A6區M棟17樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區M棟17樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 41	說明 A6區M棟17樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區M棟17樓M05-廚房全景，目視無損壞		

編號 43	說明 A6區M棟17樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區M棟17樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區M棟17樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明 A6區M棟17樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區M棟17樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區M棟17樓M05-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6區M棟17樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟17樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟17樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區M棟17樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟17樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟17樓M06-廁所全景，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明 A6區M棟17樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區M棟17樓M06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區M棟17樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6區M棟17樓M06-陽台檢修孔，螺桿未切除
			
編號 59	說明 A6區M棟17樓M06-廚房檢修孔，混凝土剝落	編號 60	說明 A6區M棟17樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 61	說明	A6區M棟17樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明	A6區M棟17樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區M棟17樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明	A6區M棟17樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區M棟17樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明	A6區M棟17樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
					

編號	說明		編號	說明	
67			68		
A6區M棟 17樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞			A6區M棟 17樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號	說明		編號	說明	
69			70		
A6區M棟 17樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞			A6區M棟 17樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞		

0000 0000 0000 0000
 00 00 00 00
 000 000 000 000
 0000 0000 0000 0000



十六層平面圖 照片編號：○

A6區 M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟16樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水乾污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管線修補混凝土不足	M01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟16樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-衛浴檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03 臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03 陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟16樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-廚房	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-陽台	
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-陽台檢修孔	
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-廚房檢修孔	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-客廳檢修孔	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-衛浴檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M05-門牌	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-客廳	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-主臥室	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-廚房	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺絲未除 M05-陽台檢修孔	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管線修補混凝土不足 M05-廚房檢修孔	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-走廊檢修孔	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-客廳檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月18日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟16樓											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉剝層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水滲污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						VCB-衛浴檢修孔	
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐					混凝土漏漿	臥室	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	<										

編號 1	說明	A6區M棟16樓M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區M棟16樓M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區M棟16樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區M棟16樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區M棟16樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區M棟16樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明 A6區M棟16樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區M棟16樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區M棟16樓M01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區M棟16樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區M棟16樓M01-廚房檢修孔現況，管線修補混凝土不足	編號 12	說明 A6區M棟16樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區M棟16樓M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區M棟16樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟16樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區M棟16樓M02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟16樓M02-衛浴全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區M棟16樓M02-廚房全景，目視無損壞
					


編號 19	說明 A6區M棟16樓M02-陽台全景，目視 無損壞	編號 20	說明 A6區M棟16樓M02-陽台檢修孔，目 視無損壞
			
編號 21	說明 A6區M棟16樓M02-廚房檢修孔，目 視無損壞	編號 22	說明 A6區M棟16樓M02-廁所檢修孔，目 視無損壞
			
編號 23	說明 A6區M棟16樓M03-標的物門牌	編號 24	說明 A6區M棟16樓M03-客廳全景，目視 無損壞
			


編號 25	說明	A6區M棟16樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區M棟16樓M03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區M棟16樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明	A6區M棟16樓M03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區M棟16樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區M棟16樓M03-廚房全景，目視無損壞
					


編號	說明	A6區M棟16樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟16樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
31			32		
					
編號	說明	A6區M棟16樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟16樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
33			34		
					
編號	說明	A6區M棟16樓M05-標的物門牌	編號	說明	A6區M棟16樓M05-客廳全景，目視無損壞
35			36		
					

編號 37	說明 A6區M棟16樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區M棟16樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明 A6區M棟16樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區M棟16樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 41	說明 A6區M棟16樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區M棟16樓M05-廚房全景，目視無損壞		


編號 43	說明 A6區M棟16樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區M棟16樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區M棟16樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明 A6區M棟16樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區M棟16樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區M棟16樓M05-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6區M棟16樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟16樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟16樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區M棟16樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟16樓M06-臥室全景	編號 54	說明	A6區M棟16樓M06-廁所全景，目視無損壞
					

編號 55	說明	A6區M棟16樓M06-臥室全景，目視 無損壞	編號 56	說明	A6區M棟16樓M06-廚房全景，目視 無損壞
					
編號 57	說明	A6區M棟16樓M06-陽台檢修孔，螺 桿未切除	編號 58	說明	A6區M棟16樓M06-廚房檢修孔，管 線修補混凝土不足
					
編號 59	說明	A6區M棟16樓M06-走廊檢修孔，目 視無損壞	編號 60	說明	A6區M棟16樓M06-客廳檢修孔，目 視無損壞
					

編號 61	說明 A6 區 M 棟 16 樓 M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明 A6 區 M 棟 16 樓 M06-臥室牆，混凝土漏漿
			
編號 63	說明 A6 區 M 棟 16 樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明 A6 區 M 棟 16 樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6 區 M 棟 16 樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明 A6 區 M 棟 16 樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

編號 67	說明		編號 68	說明	
A6區M棟 16樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞			A6區M棟 16樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號 69	說明		編號 70	說明	
A6區M棟 16樓-公共 空間，左側 樓梯現 況，目視無 損壞			A6區M棟 16樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞		



十五層平面圖 照片編號：○

A6品M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟15樓											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管線開鑿混凝土不足	M01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟15樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						製 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 塗刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕或滲 5. 滲水或污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-衛浴檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廩房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管線開鑿混凝土不足	M03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	M03-主臥室
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-衛浴檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟15樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-客廳檢修孔
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-衛浴檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M06-門牌
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-客廳
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-主臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-廚房
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟15樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥紋土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						管線開鑿混凝土不足	M06-廚房檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐							M06-走廊油漆孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐							M06-客廳檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐							M06-樓梯檢修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐							梯間
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						螺桿未清除	梯間檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐							梯間門口
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐							梯間門口檢修孔
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐							右側樓梯
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐							右側排煙室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐							左側樓梯
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐							左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明 A6區M棟15樓M01-標的物門牌	編號 2	說明 A6區M棟15樓M01-客廳全景，目視無損壞
			
編號 3	說明 A6區M棟15樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明 A6區M棟15樓M01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號 5	說明 A6區M棟15樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6區M棟15樓M01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟15樓M01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區M棟15樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區M棟15樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟15樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區M棟15樓M01-廚房檢修孔現況，管線開槽處混凝土不足	12	A6區M棟15樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			



編號 13	說明	A6區M棟15樓M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區M棟15樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟15樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區M棟15樓M02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟15樓M02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區M棟15樓M02-廚房全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明	A6 區 M 棟 15 樓 M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6 區 M 棟 15 樓 M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6 區 M 棟 15 樓 M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6 區 M 棟 15 樓 M02-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6 區 M 棟 15 樓 M03-標的物門牌	編號 24	說明	A6 區 M 棟 15 樓 M03-客廳全景，目視無損壞
					


編號 25	說明	A6區M棟15樓M03-主臥室全景	編號 26	說明	A6區M棟15樓M03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區M棟15樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明	A6區M棟15樓M03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區M棟15樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區M棟15樓M03-廚房全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損




編號 31	說明	A6區M棟15樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6區M棟15樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區M棟15樓M03-廚房檢修孔，管線開槽處混凝土不足	編號 34	說明	A6區M棟15樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區M棟15樓M03-主臥室頂板，混凝土剝落	編號 36	說明	A6區M棟15樓M03-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
					

編號 37	說明	A6區M棟15樓M05-標的物門牌	編號 38	說明	A6區M棟15樓M05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區M棟15樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6區M棟15樓M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區M棟15樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區M棟15樓M05-廁所全景，目視無損壞
		A6區M棟15樓M05-廁所全景，目視無損壞			

編號 43	說明	A6區M棟15樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區M棟15樓M05-廚房全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區M棟15樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明	A6區M棟15樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區M棟15樓M05-廚房檢修孔，管線開鑿處混凝土不足	編號 48	說明	A6區M棟15樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
					


編號 49	說明 A6區M棟15樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明 A6區M棟15樓M05-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區M棟15樓M06-標的物門牌	編號 52	說明 A6區M棟15樓M06-客廳全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區M棟15樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區M棟15樓M06-廁所全景，目視無損壞
			

編號 55	說明	A6區M棟15樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明	A6區M棟15樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區M棟15樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區M棟15樓M06-廚房全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區M棟15樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區M棟15樓M06-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 61	說明 A6區M棟15樓M06-廚房檢修孔，管線開鑿處混凝土不足	編號 62	說明 A6區M棟15樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區M棟15樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明 A6區M棟15樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6區M棟15樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 66	說明 A6區M棟15樓-公共空間，梯廳檢修孔，螺桿未切除
			

編號	說明	編號	說明
67	A6區M棟15樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	68	A6區M棟15樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
69	A6區M棟15樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	70	A6區M棟15樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
71	A6區M棟15樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	72	A6區M棟15樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			

0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000



十四層平面圖 照片編號：○
 A6區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟14樓											
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 加筋裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染色或白蟻		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-中繼水箱	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台	
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔	
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟14樓											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台	
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔	
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔	
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔	
29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-廚房	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-陽台	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-陽台檢修孔	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-廚房檢修孔	
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟14樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或污斑
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	M05-衛浴檢修孔
43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M06-門牌
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-客廳
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-主臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06 衛浴
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-廚房
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-陽台
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐					垂牆混凝土不足	M06-陽台檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06 廚房檢修孔
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06 走廊檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-客廳檢修孔
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-衛浴檢修孔
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐					3. 混凝土剝落	M06-主臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟14樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註			
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白堊		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						縫間門口機修孔		
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯		
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室		
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯		
65	☐	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								

編號 1	說明	A6區M棟14樓M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區M棟14樓M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區M棟14樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區M棟14樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區M棟14樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區M棟14樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明 A6區M棟14樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區M棟14樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區M棟14樓M01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區M棟14樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區M棟14樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區M棟14樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區M棟14樓M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區M棟14樓M02-中繼水箱，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟14樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 16	說明	A6區M棟14樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟14樓M03-標的物門牌	編號 18	說明	A6區M棟14樓M03-客廳全景，目視無損壞
					


編號 19	說明 A6區M棟14樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區M棟14樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 21	說明 A6區M棟14樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區M棟14樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 23	說明 A6區M棟14樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 24	說明 A6區M棟14樓M03-廚房全景，目視無損壞		


編號 25	說明	A6區M棟14樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 26	說明	A6區M棟14樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區M棟14樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 28	說明	A6區M棟14樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區M棟14樓M05-標的物門牌	編號 30	說明	A6區M棟14樓M05-客廳全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區M棟14樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟14樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 33	說明 A6區M棟14樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區M棟14樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 35	說明 A6區M棟14樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區M棟14樓M05-廚房全景，目視無損壞		

編號 37	說明 A6區M棟14樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區M棟14樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區M棟14樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 40	說明 A6區M棟14樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區M棟14樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 42	說明 A6區M棟14樓M05-主臥廁所檢修孔，混凝土不平整
			

編號 43	說明	A6區M棟14樓M06-標的物門牌	編號 44	說明	A6區M棟14樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區M棟14樓M06-主臥室全景	編號 46	說明	A6區M棟14樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區M棟14樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6區M棟14樓M06-廁所全景，目視無損壞
					


編號 49	說明	A6區M棟14樓M06-臥室全景，目視 無損壞	編號 50	說明	A6區M棟14樓M06-廚房全景，目視 無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟14樓M06-陽台全景，目視 無損壞	編號 52	說明	A6區M棟14樓M06-陽台檢修孔，垂 牆混凝土不足
					
編號 53	說明	A6區M棟14樓M06-廚房檢修孔，目 視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟14樓M06-走廊檢修孔，目 視無損壞
					

編號 55	說明 A6區M棟14樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 56	說明 A6區M棟14樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區M棟14樓M06-主臥室牆，混凝土剝落	編號 58	說明 A6區M棟14樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區M棟14樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區M棟14樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6區M棟14樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明 A6區M棟14樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	
				
編號 63	說明 A6區M棟14樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞	編號 64	說明 A6區M棟14樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	
				
編號 65	說明 A6區M棟14樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞	編號	說明	
				

0000 000 000 00000
 0 0 0 0 0 0 0 0
 000 00 00 00 00 00
 0000 000 000 000 0



十二層平面圖 照片編號 40
 A6區 M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟13樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-大廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟13樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-衛浴檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	0.6	0.2	1. 細微裂縫	M03-客廳	
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	0.4	0.25	1. 細微裂縫	M03-客廳	
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟13樓									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-客廳檢修孔
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-衛浴檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M06-門牌
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-客廳
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-主臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-廚房
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟13樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M08-廚房檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M08-衛浴檢修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6 區 M 棟 13 樓 M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6 區 M 棟 13 樓 M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6 區 M 棟 13 樓 M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 M 棟 13 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 M 棟 13 樓 M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 M 棟 13 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	A6區M棟13樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟13樓M01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區M棟13樓M01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟13樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區M棟13樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟13樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					

編號 13	說明	A6區M棟13樓M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區M棟13樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟13樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區M棟13樓M02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟13樓M02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區M棟13樓M02-廚房全景，目視無損壞
					

編號 19	說明 A6區M棟13樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區M棟13樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區M棟13樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明 A6區M棟13樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區M棟13樓M03-標的物門牌	編號 24	說明 A6區M棟13樓M03-客廳全景
			

編號 25	說明	A6區M棟13樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明	
			A6區M棟13樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明	A6區M棟13樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明	
			A6區M棟13樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明	A6區M棟13樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區M棟13樓M03-廚房全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區M棟13樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟13樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟13樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區M棟13樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟13樓M03-客廳牆，細微裂縫，長約0.6m，寬約0.2mm	編號 36	說明 A6區M棟13樓M03-客廳牆，細微裂縫，長約0.4m，寬約0.25mm
			

編號 37	說明	A6區M棟13樓M05-標的物門牌	編號 38	說明	A6區M棟13樓M05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區M棟13樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6區M棟13樓M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區M棟13樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區M棟13樓M05-廁所全景，目視無損壞
					


編號 43	說明 A6區M棟13樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區M棟13樓M05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區M棟13樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區M棟13樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區M棟13樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區M棟13樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6區M棟13樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明	A6區M棟13樓M05-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟13樓M06-標的物門牌	編號 52	說明	A6區M棟13樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟13樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區M棟13樓M06-廁所全景，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區M棟13樓M06-臥室全景，目視 無損壞	編號 56	說明 A6區M棟13樓M06-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 57	說明 A6區M棟13樓M06-臥室全景，目視 無損壞	編號 58	說明 A6區M棟13樓M06-廚房全景，目視 無損壞	
				
編號 59	說明 A6區M棟13樓M06-陽台全景，目視 無損壞	編號 60	說明 A6區M棟13樓M06-陽台檢修孔，目視 無損壞	
				

編號 61	說明	A6區M棟13樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明	A6區M棟13樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區M棟13樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明	A6區M棟13樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6區M棟13樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 66	說明	A6區M棟13樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
67	A6區M棟13樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	68	A6區M棟13樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
69	A6區M棟13樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	70	A6區M棟13樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
71	A6區M棟13樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	72	A6區M棟13樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			



十二層平面圖 照片編號：○

A6區M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區M棟12樓													
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管線開鑿混凝土不足	M01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-玄關檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟12樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-衛浴檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05 門牌
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟12樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-廚房
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-陽台
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-陽台檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管線開鑿混凝土不足	M05-廚房檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-衛浴檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-主臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-廚房
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-廚房檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-走廊檢修孔

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟12樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-客廳檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-衛浴牆檢修孔
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	梯間門口檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									

編號 1	說明 A6區M棟12樓M01-標的物門牌	編號 2	說明 A6區M棟12樓M01-客廳全景，目視無損壞
			
編號 3	說明 A6區M棟12樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明 A6區M棟12樓M01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號 5	說明 A6區M棟12樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6區M棟12樓M01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟12樓M01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區M棟12樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區M棟12樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟12樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區M棟12樓M01-廚房檢修孔現況，管線開鑿處混凝土不足	12	A6區M棟12樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號	說明	A6區M棟12樓M02-標的物門牌	編號	說明	A6區M棟12樓M02-客廳全景，目視無損壞
13			14		
					
編號	說明	A6區M棟12樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號	說明	A6區M棟12樓M02-臥室全景，目視無損壞
15			16		
					
編號	說明		編號	說明	A6區M棟12樓M02-廚房全景，目視無損壞
17			18		
A6區M棟12樓M02-廁所全景，目視無損壞					


編號 19	說明	A6區M棟12樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區M棟12樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區M棟12樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區M棟12樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區M棟12樓M03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區M棟12樓M03-客廳全景，目視無損壞
					

編號 25	說明 A6區M棟12樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區M棟12樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明 A6區M棟12樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區M棟12樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明 A6區M棟12樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區M棟12樓M03-廚房全景，目視無損壞		

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6區M棟12樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟12樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟12樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區M棟12樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟12樓M05-標的物門牌	編號 36	說明 A6區M棟12樓M05-客廳全景，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區M棟12樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區M棟12樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明 A6區M棟12樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區M棟12樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 41	說明 A6區M棟12樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區M棟12樓M05-廚房全景，目視無損壞		

編號 43	說明	A6區M棟12樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區M棟12樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區M棟12樓M05-廚房檢修孔，管線開鑿處混凝土不足	編號 46	說明	A6區M棟12樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區M棟12樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明	A6區M棟12樓M05-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區M棟12樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟12樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟12樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區M棟12樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟12樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟12樓M06-廁所全景，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明	A6區M棟12樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明	A6區M棟12樓M06-廚房全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區M棟12樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區M棟12樓M06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區M棟12樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 60	說明	A6區M棟12樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 61	說明	A6區M棟12樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明	A6區M棟12樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區M棟12樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明	A6區M棟12樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區M棟12樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明	A6區M棟12樓-公共空間，梯間門口檢修孔，頂板混凝土剝落
					

編號	說明		編號	說明	
67			68		
A6區M棟 12樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞			A6區M棟 12樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號	說明		編號	說明	
69			70		
A6區M棟 12樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞			A6區M棟 12樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號	說明		編號	說明	

0000 0000 0000 0000 0000 0000
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000 0000 0000



十一層平面圖 照片編號：○
 A6區M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟11樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管線開鑿混凝土不足	M01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟11樓											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-衛浴檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟11樓									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-廚房
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-陽台
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-陽台檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管線開鑿混凝土不足 M05-廚房檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-客廳檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-衛浴檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-主臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-廚房
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					垂牆泥敲土不平整 M06 陽台檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管線開鑿混凝土不足 M06-廚房檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											


臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟11樓												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華			
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-客廳檢修孔		
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-衛浴檢修孔		
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐					混凝土不平整	M06-客廳		
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間		
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺絲未清塗	梯間檢修孔		
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口		
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔		
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯		
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室		
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯		
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項：														

編號 1	說明	A6區M棟11樓M01-標的物門牌	編號 23	說明	A6區M棟11樓M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區M棟11樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區M棟11樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區M棟11樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區M棟11樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明 A6區M棟11樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區M棟11樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區M棟11樓M01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區M棟11樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區M棟11樓M01-廚房檢修孔現況，管線開鑿處混凝土不足	編號 12	說明 A6區M棟11樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區M棟11樓M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區M棟11樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟11樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區M棟11樓M02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟11樓M02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區M棟11樓M02-廚房全景，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6區M棟11樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區M棟11樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區M棟11樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區M棟11樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區M棟11樓M03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區M棟11樓M03-客廳全景，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明	A6區M棟11樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明		
					A6區M棟11樓M03-廁所全景，目視無損壞	
編號 27	說明	A6區M棟11樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明		
					A6區M棟11樓M03-廁所全景，目視無損壞	
編號 29	說明	A6區M棟11樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區M棟11樓M03-廚房全景，目視無損壞	
						

編號 31	說明 A6區M棟11樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟11樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟11樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區M棟11樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟11樓M05-標的物門牌	編號 36	說明 A6區M棟11樓M05-客廳全景，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區M棟11樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明	
			A6區M棟11樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明	A6區M棟11樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明	
			A6區M棟11樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 41	說明	A6區M棟11樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區M棟11樓M05-廚房全景，目視無損壞
					


編號 43	說明 A6區M棟11樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區M棟11樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區M棟11樓M05-廚房檢修孔，管線開鑿處混凝土不足	編號 46	說明 A6區M棟11樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區M棟11樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區M棟11樓M05-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6區M棟11樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟11樓M06-客廳全景
					
編號 51	說明	A6區M棟11樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區M棟11樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟11樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟11樓M06-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區M棟11樓M06-臥室全景，目視 無損壞	編號 56	說明 A6區M棟11樓M06-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6區M棟11樓M06-陽台全景，目視 無損壞	編號 58	說明 A6區M棟11樓M06-陽台檢修孔，垂 牆處混凝土不平整
			
編號 59	說明 A6區M棟11樓M06-廚房檢修孔，混 凝土開鑿處混凝土不足	編號 60	說明 A6區M棟11樓M06-走廊檢修孔，目 視無損壞
			

編號 61	說明 A6區M棟11樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明 A6區M棟11樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區M棟11樓M06-客廳梁，混凝土不平整	編號 64	說明 A6區M棟11樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6區M棟11樓-公共空間，梯廳檢修孔，螺桿未切陰	編號 66	說明 A6區M棟11樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞
			

編號 67	說明 A6區M棟11樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明 A6區M棟11樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	
				
編號 69	說明 A6區M棟11樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞	編號 70	說明 A6區M棟11樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	
				
編號 71	說明 A6區M棟11樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞	編號	說明	
				



十層平面圖 照片編號：○

A6區 M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區M棟10樓													
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區M棟10樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-衛浴檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M05-門牌
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-客廳
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-主臥室
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟10樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-廚房	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-陽台	
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-陽台檢修孔	
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-廚房檢修孔	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-衛浴檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M06-門牌	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-客廳	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-主臥室	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-廚房	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台檢修孔	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-廚房檢修孔	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-走廊檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區M棟10樓													
用途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他								
牆面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他								
頂版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他								
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他								
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華			
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-客廳檢修孔		
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-廚房檢修孔		
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	M06-臥室		
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間		
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔		
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口		
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔		
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯		
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室		
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯		
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6區M棟10樓M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區M棟10樓M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區M棟10樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區M棟10樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區M棟10樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區M棟10樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					


編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟10樓M01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區M棟10樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
9	A6區M棟10樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟10樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
11	A6區M棟10樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區M棟10樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明 A6區M棟10樓M02-標的物門牌		編號 14	說明 A6區M棟10樓M02-客廳全景，目視無損壞	
					
編號 15	說明 A6區M棟10樓M02-臥室全景，目視無損壞。		編號 16	說明 A6區M棟10樓M02-臥室全景，目視無損壞	
					
編號 17	說明 A6區M棟10樓M02-廁所全景，目視無損壞		編號 18	說明 A6區M棟10樓M02-廚房全景，目視無損壞	

編號 19	說明	A6區M棟10樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區M棟10樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區M棟10樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區M棟10樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區M棟10樓M03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區M棟10樓M03-客廳全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6區M棟10樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區M棟10樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明 A6區M棟10樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區M棟10樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明 A6區M棟10樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區M棟10樓M03-廚房全景，目視無損壞		

編號 31	說明	A6區M棟10樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6區M棟10樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區M棟10樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明	A6區M棟10樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區M棟10樓M05-標的物門牌	編號 36	說明	A6區M棟10樓M05-客廳全景，目視無損壞
					

編號 37	說明 A6區M棟10樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區M棟10樓M05-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 39	說明 A6區M棟10樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區M棟10樓M05-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 41	說明 A6區M棟10樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區M棟10樓M05-廚房全景，目視無損壞	
				


編號 43	說明	A6區M棟10樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區M棟10樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區M棟10樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明	A6區M棟10樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區M棟10樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明	A6區M棟10樓M05-廁所檢修孔，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區M棟10樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟10樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟10樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區M棟10樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟10樓M06-臥室全景	編號 54	說明	A6區M棟10樓M06-廁所全景，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區M棟10樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區M棟10樓M06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區M棟10樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6區M棟10樓M06-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區M棟10樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 60	說明 A6區M棟10樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 61	說明 A6區M棟10樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明 A6區M棟10樓M06-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區M棟10樓M06-臥室頂板，混凝土剝落	編號 64	說明 A6區M棟10樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6區M棟10樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區M棟10樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞
			

編號 67	說明 A6區M棟10樓-公共空間，梯間門口 檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明 A6區M棟 10樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞	
				
編號 69	說明 A6區M棟 10樓-公共空 間，右側排煙 室現況，目視 無損壞	編號 70	說明 A6區M棟 10樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞	
				
編號 71	說明 A6區M棟 10樓-公共空 間，左側排煙 室現況，目視 無損壞			
				



九層平面圖 照片編號：○

A6區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟9樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區M棟9樓													
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水油污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-衛浴檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03 衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03 衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05 主臥室	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟9樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉光層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-廚房
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-陽台
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					有雜物未清除	M05-陽台檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-廚房檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2	0.2	1. 細微裂縫		M05-客廳
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐		3	0.2	1. 細微裂縫		M05-臥室
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-主臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-廚房
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-廚房檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟9樓										
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-衛浴檢修孔
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	M06-主臥室
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1. 細微裂縫	M06-主臥室
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


編號 1	說明	A6區M棟9樓M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區M棟9樓M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區M棟9樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區M棟9樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區M棟9樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區M棟9樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	A6區M棟9樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟9樓M01-廚房全景，目視無損壞
7			8		
					
編號	說明	A6區M棟9樓M01-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟9樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	A6區M棟9樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟9樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
11			12		
					

編號 13	說明	A6區M棟9樓M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區M棟9樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟9樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區M棟9樓M02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟9樓M02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區M棟9樓M02-廚房全景，目視無損壞
					


編號 19	說明 A6區M棟9樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區M棟9樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區M棟9樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明 A6區M棟9樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區M棟9樓M03-裸的物門牌	編號 24	說明 A6區M棟9樓M03-客廳全景，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6區M棟9樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區M棟9樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明 A6區M棟9樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區M棟9樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明 A6區M棟9樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區M棟9樓M03-廚房全景，目視無損壞		

編號 31	說明 A6區M棟9樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟9樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟9樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區M棟9樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟9樓M05-標的物門牌	編號 36	說明 A6區M棟9樓M05-客廳全景
			

編號 37	說明	A6區M棟9樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明	A6區M棟9樓M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區M棟9樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區M棟9樓M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區M棟9樓M05-臥室全景	編號 42	說明	A6區M棟9樓M05-廚房全景，目視無損壞
					


編號 43	說明 A6區M棟9樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區M棟9樓M05-陽台檢修孔，有雜物未清除
			
編號 45	說明 A6區M棟9樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明 A6區M棟9樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區M棟9樓M05-客廳牆，細微裂縫，長2m，寬0.2mm	編號 48	說明 A6區M棟9樓M05-臥室牆，細微裂縫，長3m，寬0.2mm
			

編號 49	說明	A6區M棟9樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟9樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟9樓M06-主臥室全景	編號 52	說明	A6區M棟9樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟9樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟9樓M06-廁所全景，目視無損壞
		A6區M棟9樓M06-廁所全景，目視無損壞			

編號	說明	編號	說明
55	A6區M棟9樓M06-臥室全景，目視無損壞	56	A6區M棟9樓M06-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
57	A6區M棟9樓M06-陽台全景，目視無損壞	58	A6區M棟9樓M06-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
59	A6區M棟9樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞	60	A6區M棟9樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 61	說明	A6區M棟9樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明	A6區M棟9樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區M棟9樓M06-主臥室牆，細微裂縫，長1.5m，寬0.2mm	編號 64	說明	A6區M棟9樓M06-主臥室牆，細微裂縫，長2.5m，寬0.2mm
					
編號 65	說明	A6區M棟9樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 66	說明	A6區M棟9樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					

編號 67	說明 A6區M棟9樓-公共空間，梯間門口 現況，目視無損壞	編號 68	說明 A6區M棟9樓-公共空間，梯間門口 檢修孔，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區M棟9樓-公共空間，右側樓梯 現況，目視無損壞	編號 70	說明 A6區M棟9樓-公共空間，右側排煙室 現況，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區M棟9樓-公共空間，左側樓梯 現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區M棟9樓-公共空間，左側排煙室 現況，目視無損壞
			



八層平面圖 照片編號：○

A6區 V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟8樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐					大樑冷縫	M01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02 門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02 衛浴	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02 陽台檢修孔	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟8樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 海濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-窗邊檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟8樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白堊	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-廚房	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-陽台	
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-陽台檢修孔	
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-廚房檢修孔	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-衛浴檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M06-門牌	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-客廳	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-主臥室	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-廚房	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台檢修孔	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-廚房檢修孔	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-走廊檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟8樓										
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆面		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂版		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 泡濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-衛浴檢修孔
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：

☐ 部份隔間拍照不便
☐ 拒絕鑑定
☐ 屢次造訪無人
☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明 A6區M棟8樓M01-標的物門牌	編號 2	說明 A6區M棟8樓M01-客廳全景，目視無損壞
			
編號 3	說明 A6區M棟8樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明 A6區M棟8樓M01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號 5	說明 A6區M棟8樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6區M棟8樓M01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟8樓M01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區M棟8樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區M棟8樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟8樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區M棟8樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區M棟8樓M01-走廊檢修孔現況，大梁冷縫
			

編號 13	說明 A6區M棟8樓M02-標的物門牌		編號 14	說明 A6區M棟8樓M02-客廳全景，目視無損壞	
					
編號 15	說明 A6區M棟8樓M02-臥室全景，目視無損壞。		編號 16	說明 A6區M棟8樓M02-臥室全景，目視無損壞	
					
編號 17	說明 A6區M棟8樓M02-廁所全景，目視無損壞		編號 18	說明 A6區M棟8樓M02-廚房全景，目視無損壞	

編號 19	說明	A6區M棟8樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區M棟8樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區M棟8樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區M棟8樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區M棟8樓M03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區M棟8樓M03-客廳全景，目視無損壞
					

編號 25	說明 A6區M棟8樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區M棟8樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明 A6區M棟8樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區M棟8樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明 A6區M棟8樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區M棟8樓M03-廚房全景，目視無損壞		

編號	說明	A6 區 M 棟 8 樓 M03-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6 區 M 棟 8 樓 M03-陽台檢修孔，目視無損壞
31			32		
					
編號	說明	A6 區 M 棟 8 樓 M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6 區 M 棟 8 樓 M03-走廊檢修孔，目視無損壞
33			34		
					
編號	說明	A6 區 M 棟 8 樓 M05-標的物門牌	編號	說明	A6 區 M 棟 8 樓 M05-客廳全景，目視無損壞
35			36		
					

編號 37	說明	A6區M棟8樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明	A6區M棟8樓M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區M棟8樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區M棟8樓M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區M棟8樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區M棟8樓M05-廚房全景，目視無損壞
					

編號 43	說明 A6區M棟8樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區M棟8樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區M棟8樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明 A6區M棟8樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區M棟8樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區M棟8樓M05-廁所檢修孔，目視無損壞
			


編號 49	說明 A6區M棟8樓M06-標的物門牌	編號 50	說明 A6區M棟8樓M06-客廳全景，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區M棟8樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區M棟8樓M06-廁所全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區M棟8樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6區M棟8樓M06-廁所全景，目視無損壞
			

編號 55	說明	A6區M棟8樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明	A6區M棟8樓M06-廚房全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區M棟8樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區M棟8樓M06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區M棟8樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 60	說明	A6區M棟8樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 61	說明 A6區M棟8樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明 A6區M棟8樓M06-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區M棟8樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明 A6區M棟8樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區M棟8樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明 A6區M棟8樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

編號 67	說明		編號 68	說明	
A6區M棟8樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞			A6區M棟8樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞		
編號 69	說明		編號 70	說明	
A6區M棟8樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞			A6區M棟8樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞		
編號	說明		編號	說明	

0000 0000 0000 0000
 000 000 000 000
 000 000 000 000
 0000 0000 0000 0000



L層平面圖 照片編號：○

A6區V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟7樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01 陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟7樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-衛浴檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟7樓									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-廚房
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-陽台
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					垂牆混凝土不足
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-廚房檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-客廳檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-廁所檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-主臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-廚房
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟7樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕污漬 5. 滲水與污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-客廳檢修孔	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-衛浴檢修孔	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間後修孔	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐												

編號 1	說明	A6區M棟7樓M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區M棟7樓M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區M棟7樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區M棟7樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區M棟7樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區M棟7樓M01-衛浴全景，目視無損壞
		A6區M棟7樓M01-衛浴全景，目視無損壞			

編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟7樓M01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區M棟7樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區M棟7樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟7樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區M棟7樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區M棟7樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區M棟7樓M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區M棟7樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟7樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區M棟7樓M02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟7樓M02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區M棟7樓M02-廚房全景，目視無損壞
					


編號 19	說明	A6區M棟7樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區M棟7樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區M棟7樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區M棟7樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區M棟7樓M03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區M棟7樓M03-客廳全景，目視無損壞
					

編號 25	說明 A6區M棟7樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區M棟7樓M03-廁所全景，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區M棟7樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區M棟7樓M03-廁所全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區M棟7樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區M棟7樓M03-廚房全景，目視無損壞
			

編號 31	說明 A6區M棟7樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟7樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟7樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區M棟7樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟7樓M05-標的物門牌	編號 36	說明 A6區M棟7樓M05-客廳全景，目視無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M05-廚房全景，目視無損壞
					


編號 43	說明 A6區M棟7樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區M棟7樓M05-陽台檢修孔，垂牆混凝土不足
			
編號 45	說明 A6區M棟7樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明 A6區M棟7樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區M棟7樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區M棟7樓M05-廁所檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M06-廁所全景，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區M棟7樓M06-臥室全景，目視 無損壞	編號 56	說明 A6區M棟7樓M06-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 57	說明 A6區M棟7樓M06-陽台全景，目視 無損壞	編號 58	說明 A6區M棟7樓M06-陽台檢修孔，目視 無損壞
			
編號 59	說明 A6區M棟7樓M06-廚房檢修孔，鋼 筋外露鏽蝕	編號 60	說明 A6區M棟7樓M06-走廊檢修孔，目 視無損壞
			

編號 61	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明	A6 區 M 棟 7 樓 M06-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6 區 M 棟 7 樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明	A6 區 M 棟 7 樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6 區 M 棟 7 樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明	A6 區 M 棟 7 樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
					

編號 67	說明		編號 68	說明	
A6區M棟7樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞			A6區M棟7樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞		
編號 69	說明		編號 70	說明	
A6區M棟7樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞			A6區M棟7樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞		
編號	說明		編號	說明	



六層平面圖 照片編號：○

A6區 M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區M棟6樓													
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						VC1-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☒	☐	☐	☐					2. 粉屑層脫落	M01-客廳	
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐					2. 粉屑層脫落	M01-臥室	
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟6樓									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-衛浴檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-廚房檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-走廊檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M05-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟6樓									
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他									
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-客廳檢修孔
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-廁所檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M06-門牌
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-客廳
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-主臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-廚房
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											


臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟6樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06 廚房檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06 走廊檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-客廳檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06 衛浴檢修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未清除 梯間檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間門口
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間門口檢修孔
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					右側樓梯
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					右側排煙室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					左側樓梯
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐					左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	<							

編號 1	說明	A6區M棟6樓M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區M棟6樓M01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區M棟6樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區M棟6樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區M棟6樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區M棟6樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟6樓M01-臥室全景	8	A6區M棟6樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區M棟6樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟6樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區M棟6樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區M棟6樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明 A6區M棟6樓M01-客廳梁，粉刷不平整	編號 14	說明 A6區M棟6樓M01-臥室頂板，粉刷不平整
			
編號 15	說明 A6區M棟6樓M02-標的物門牌	編號 16	說明 A6區M棟6樓M02-客廳全景，目視無損壞
			
編號 17	說明 A6區M棟6樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區M棟6樓M02-臥室全景，目視無損壞
			


編號	說明		編號	說明	A6區M棟6樓M02-廚房全景，目視無損壞
19			20		
A6區M棟6樓M02-廁所全景，目視無損壞					

編號	說明	A6區M棟6樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟6樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
21			22		
					

編號	說明	A6區M棟6樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟6樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
23			24		
					

編號 25	說明 A6區M棟6樓M03-標的物門牌	編號 26	說明 A6區M棟6樓M03-客廳全景，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區M棟6樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區M棟6樓M03-廁所全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區M棟6樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區M棟6樓M03-廁所全景，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6區M棟6樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟6樓M03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟6樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區M棟6樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟6樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明 A6區M棟6樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區M棟6樓M05-標的物門牌	編號 38	說明 A6區M棟6樓M05-客廳全景，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區M棟6樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明 A6區M棟6樓M05-廁所全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區M棟6樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區M棟6樓M05-廁所全景，目視無損壞
			

編號 43	說明	A6區M棟6樓M05-臥室全景，目視 無損壞	編號 44	說明	A6區M棟6樓M05-廚房全景，目視 無損壞
					
編號 45	說明	A6區M棟6樓M05-陽台全景，目視 無損壞	編號 46	說明	A6區M棟6樓M05-陽台檢修孔，目視 無損壞
					
編號 47	說明	A6區M棟6樓M05-廚房檢修孔-目視 無損壞	編號 48	說明	A6區M棟6樓M05-走廊檢修孔，目視 無損壞
					

編號 49	說明	A6區M棟6樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明	A6區M棟6樓M05-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟6樓M06-標的物門牌	編號 52	說明	A6區M棟6樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟6樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區M棟6樓M06-廁所全景，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明	A6區M棟6樓M06-臥室全景，目視 無損壞	編號 56	說明	A6區M棟6樓M06-廁所全景，目視 無損壞
					
編號 57	說明	A6區M棟6樓M06-臥室全景，目視 無損壞	編號 58	說明	A6區M棟6樓M06-廚房全景，目視 無損壞
					
編號 59	說明	A6區M棟6樓M06-陽台全景，目視 無損壞	編號 60	說明	A6區M棟6樓M06-陽台檢修孔，目視 無損壞
					

編號 61	說明 A6區M棟6樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明 A6區M棟6樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區M棟6樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明 A6區M棟6樓M06-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6區M棟6樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 66	說明 A6區M棟6樓-公共空間，梯廳檢修孔，螺桿未切除
			

編號	說明	編號	說明
67	A6 區 M 棟 6 樓-公共空間，梯間門口 現況，目視無損壞	68	A6 區 M 棟 6 樓-公共空間，梯間門口 檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
69	A6 區 M 棟 6 樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	70	A6 區 M 棟 6 樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
71	A6 區 M 棟 6 樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	72	A6 區 M 棟 6 樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			

0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000



五層平面圖 照片編號：○
 A6區M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟5樓											
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	M01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟5樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)			
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-廚房檢修孔		
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M02-衛浴檢修孔		
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M03-門牌		
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-客廳		
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-主臥室		
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-衛浴		
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室		
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-衛浴		
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-臥室		
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-廚房		
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M03-陽台		
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-陽台檢修孔		
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-廚房檢修孔		
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M03-玄關檢修孔		
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M05-門牌		
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-客廳		
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-主臥室		
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴		
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室		
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-衛浴		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟5樓									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-廚房
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-陽台
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-陽台檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-廚房檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-客廳檢修孔
48	☐	☐	☒	☐	☐	☐				混凝土不平整	M06-客廳
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-主臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-廚房
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-廚房檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											


臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月25日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟5樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05 客廳檢修孔	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-衛浴檢修孔	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯屋	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					大樑混凝土凹陷不 平整	梯間門口檢修孔	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							


編號 1	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟5樓M01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區M棟5樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區M棟5樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟5樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區M棟5樓M01-廚房檢修孔現況，鋼筋外露鏽蝕	12	A6區M棟5樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M02-廚房全景，目視無損壞
					


編號 19	說明 A6區M棟5樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區M棟5樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區M棟5樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明 A6區M棟5樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區M棟5樓M03-標的物門牌	編號 24	說明 A6區M棟5樓M03-客廳全景，目視無損壞
			

編號 25	說明	A6區M棟5樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區M棟5樓M03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區M棟5樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明	A6區M棟5樓M03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區M棟5樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區M棟5樓M03-廚房全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區M棟5樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟5樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟5樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區M棟5樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟5樓M05-標的物門牌	編號 36	說明 A6區M棟5樓M05-客廳全景
			

編號 37	說明	A6區M棟5樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明	A6區M棟5樓M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區M棟5樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區M棟5樓M05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區M棟5樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區M棟5樓M05-廚房全景，目視無損壞
					


編號 43	說明	A6區M棟5樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區M棟5樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區M棟5樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明	A6區M棟5樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區M棟5樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明	A6區M棟5樓M05-客廳大梁，混凝土不平整
					

編號 49	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6 區 M 棟 5 樓 M06-廁所全景，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區M棟5樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區M棟5樓M06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區M棟5樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6區M棟5樓M06-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區M棟5樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 60	說明 A6區M棟5樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 61	說明 A6區M棟5樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明 A6區M棟5樓M06-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區M棟5樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明 A6區M棟5樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區M棟5樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明 A6區M棟5樓-公共空間，梯間門口檢修孔，大梁混凝土凹陷不平整
			

編號 67	說明		編號 68	說明	
A6區M棟5樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞			A6區M棟5樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞		
編號 69	說明		編號 70	說明	
A6區M棟5樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞			A6區M棟5樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞		
編號	說明		編號	說明	



四層平面圖 照片編號：○

A6區M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟4樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					大樑交接處蜂窩	M01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟4樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐					管線外露	M03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟4樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕汙漆 5. 滲水汙染或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05 廚房	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-陽台	
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-陽台檢修孔	
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-廚房檢修孔	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-衛浴檢修孔	
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐					3. 混凝土剝落	M05-客廳	
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐					5. 滲水汙染	M05-臥室	
51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M06 門牌	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-客廳	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-主臥室	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-廚房	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台檢修孔	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月25日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟4樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-廚房檢修孔	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔	
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-衛浴檢修孔	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6區M棟4樓M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區M棟4樓M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區M棟4樓M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區M棟4樓M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區M棟4樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區M棟4樓M01-衛浴全景，目視無損壞
		A6區M棟4樓M01-衛浴全景，目視無損壞			

編號 7	說明 A6區M棟4樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區M棟4樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區M棟4樓M01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區M棟4樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區M棟4樓M01-廚房檢修孔現況，大梁交界蜂窩	編號 12	說明 A6區M棟4樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號	說明	A6區M棟4樓M02-標的物門牌	編號	說明	A6區M棟4樓M02-客廳全景，目視無損壞
13			14		
					
編號	說明	A6區M棟4樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號	說明	A6區M棟4樓M02-臥室全景，目視無損壞
15			16		
					
編號	說明	A6區M棟4樓M02-廁所全景，目視無損壞	編號	說明	A6區M棟4樓M02-廚房全景，目視無損壞
17			18		
					

編號 19	說明	A6區M棟4樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區M棟4樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區M棟4樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區M棟4樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區M棟4樓M03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區M棟4樓M03-客廳全景，目視無損壞
					

編號 25	說明 A6區M棟4樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區M棟4樓M03-廁所全景，目視無損壞	
編號 27	說明 A6區M棟4樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區M棟4樓M03-廁所全景，目視無損壞	
編號 29	說明 A6區M棟4樓M03-臥室牆，隔間牆管線外露	編號 30	說明 A6區M棟4樓M03-廚房全景，目視無損壞	
				

編號 31	說明	A6區M棟4樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6區M棟4樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區M棟4樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明	A6區M棟4樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區M棟4樓M05-標的物門牌	編號 36	說明	A6區M棟4樓M05-客廳全景
					

編號 37	說明 A6區M棟4樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區M棟4樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明 A6區M棟4樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區M棟4樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 41	說明 A6區M棟4樓M05-臥室全景	編號 42	說明 A6區M棟4樓M05-廚房全景，目視無損壞		

編號	說明	編號	說明
43	A6區M棟4樓M05-陽台全景，目視無損壞	44	A6區M棟4樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
45	A6區M棟4樓M05-廚房檢修孔，目視無損壞	46	A6區M棟4樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
47	A6區M棟4樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	48	A6區M棟4樓M05-廁所檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6區M棟4樓M05-客廳外牆，混凝土不平整	編號 50	說明 A6區M棟4樓M05-臥室牆，有水痕	
				
編號 51	說明 A6區M棟4樓M06-標的物門牌	編號 52	說明 A6區M棟4樓M06-客廳全景，目視無損壞	
				
編號 53	說明 A6區M棟4樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區M棟4樓M06-廁所全景，目視無損壞	
				


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明 A6區M棟4樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區M棟4樓M06-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 57	說明 A6區M棟4樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6區M棟4樓M06-廚房全景，目視無損壞	
				
編號 59	說明 A6區M棟4樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 60	說明 A6區M棟4樓M06-陽台檢修孔，目視無損壞	
				

編號 61	說明 A6區M棟4樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明 A6區M棟4樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區M棟4樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明 A6區M棟4樓M06-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6區M棟4樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 66	說明 A6區M棟4樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
67	A6區M棟4樓-公共空間，梯間門口 現況，目視無損壞	68	A6區M棟4樓-公共空間，梯間門口 檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
69	A6區M棟4樓-公共空間，右側樓梯 現況，目視無損壞	70	A6區M棟4樓-公共空間，右側排煙室 現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
71	A6區M棟4樓-公共空間，左側樓梯 現況，目視無損壞	72	A6區M棟4樓-公共空間，左側排煙室 現況，目視無損壞
			

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70



三層平面圖 照片編號：○

A6區 V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟3樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉屑/層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕感 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟3樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 綫刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-衛浴檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴	
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐						M03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟3樓									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-廚房
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M05-陽台
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-陽台檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕 M05-廚房檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-走廊檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-客廳檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-衛浴檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				M06 門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-主臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					M06 廚房
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M05-陽台檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-廚房檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					M06-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

350

編號 1	說明	A6 區 M 棟 3 樓 M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6 區 M 棟 3 樓 M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6 區 M 棟 3 樓 M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 M 棟 3 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 M 棟 3 樓 M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 M 棟 3 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區M棟3樓M01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區M棟3樓M01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區M棟3樓M01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區M棟3樓M01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區M棟3樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區M棟3樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區M棟3樓M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區M棟3樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟3樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區M棟3樓M02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區M棟3樓M02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區M棟3樓M02-廚房全景，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6區M棟3樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區M棟3樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區M棟3樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區M棟3樓M02-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區M棟3樓M03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區M棟3樓M03-客廳全景，目視無損壞
					

編號 25	說明	A6區M棟3樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明	
			A6區M棟3樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明	A6區M棟3樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明	
			A6區M棟3樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明	A6區M棟3樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區M棟3樓M03-廚房全景，目視無損壞
					


編號 31	說明 A6區M棟3樓M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區M棟3樓M03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區M棟3樓M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區M棟3樓M03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區M棟3樓M05-標的物門牌	編號 36	說明 A6區M棟3樓M05-客廳全景，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區M棟3樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明	
			A6區M棟3樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明	A6區M棟3樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明	
			A6區M棟3樓M05-廁所全景，目視無損壞		
編號 41	說明	A6區M棟3樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區M棟3樓M05-廚房全景，目視無損壞
					


編號 43	說明 A6區M棟3樓M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區M棟3樓M05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區M棟3樓M05-廚房檢修孔，鋼筋外露鏽蝕	編號 46	說明 A6區M棟3樓M05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區M棟3樓M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區M棟3樓M05-廁所檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6區M棟3樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟3樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟3樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區M棟3樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟3樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟3樓M06-廁所全景，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區M棟3樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區M棟3樓M06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區M棟3樓M06-陽台全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6區M棟3樓M06-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區M棟3樓M06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 60	說明 A6區M棟3樓M06-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 61	說明	A6 區 M 棟 3 樓 M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明	A6 區 M 棟 3 樓 M06-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6 區 M 棟 3 樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明	A6 區 M 棟 3 樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6 區 M 棟 3 樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明	A6 區 M 棟 3 樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
					

編號	說明		編號	說明	
67			68		
A6區M棟3樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞			A6區M棟3樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞		
編號	說明		編號	說明	
69			70		
A6區M棟3樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞			A6區M棟3樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞		
編號	說明				



二層平面圖 照片編號：○

A6區M棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟2樓											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土氣層或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					小樑底混凝土不足	M01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟2樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白蟻
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5. 滲水汙染	M02-臥室
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-衛浴
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐						M03 臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M05-門牌
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-客廳
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-主臥室
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟2樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華			
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-臥室		
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-廚房		
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M05-陽台		
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-陽台檢修孔		
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-廚房檢修孔		
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-走廊檢修孔		
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-客廳檢修孔		
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M05-衛浴檢修孔		
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					M06-門牌		
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-客廳		
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-主臥室		
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴		
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室		
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-衛浴		
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-臥室		
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M06-廚房		
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台		
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-陽台檢修孔		
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-廚房檢修孔		
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-店面檢修孔		
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：														


臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟2樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06-客廳檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						M06 衛浴檢修孔
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐								

編號 1	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M01-標的物門牌	編號 2	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明	A6區M棟2樓M01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明	A6區M棟2樓M01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6區M棟2樓M01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區M棟2樓M01-陽台檢修孔現況，小梁底混凝土不足
					
編號 11	說明	A6區M棟2樓M01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區M棟2樓M01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
					

編號 13	說明	A6區M棟2樓M02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區M棟2樓M02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區M棟2樓M02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區M棟2樓M02-臥室全景
					
編號 17	說明	A6區M棟2樓M02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區M棟2樓M02-廚房全景，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6區M棟2樓M02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區M棟2樓M02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區M棟2樓M02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區M棟2樓M02-臥室頂板水痕
					
編號 23	說明	A6區M棟2樓M03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區M棟2樓M03-客廳全景，目視無損壞
					

編號 25	說明 A6區M棟2樓M03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區M棟2樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明 A6區M棟2樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區M棟2樓M03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明 A6區M棟2樓M03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區M棟2樓M03-廚房全景，目視無損壞		


編號 31	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M05-標的物門牌	編號 36	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M05-客廳全景，目視無損壞
					


編號 37	說明 A6區M棟2樓M05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區M棟2樓M05-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 39	說明 A6區M棟2樓M05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區M棟2樓M05-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 41	說明 A6區M棟2樓M05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區M棟2樓M05-廚房全景，目視無損壞	
				


編號 43	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M05-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明	A6 區 M 棟 2 樓 M05-主臥廁所檢修孔，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區M棟2樓M06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區M棟2樓M06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟2樓M06-主臥室全景，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區M棟2樓M06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟2樓M06-臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區M棟2樓M06-廁所全景，目視無損壞
					

編號 55	說明	A6區M棟2樓M06-臥室全景，目視 無損壞	編號 56	說明	A6區M棟2樓M06-廚房全景，目視 無損壞
					
編號 57	說明	A6區M棟2樓M06-陽台全景，目視 無損壞	編號 58	說明	A6區M棟2樓M06-陽台檢修孔，目 視無損壞
					
編號 59	說明	A6區M棟2樓M06-廚房檢修孔，目 視無損壞	編號 60	說明	A6區M棟2樓M06-走廊檢修孔，目 視無損壞
					


編號 61	說明 A6區M棟2樓M06-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明 A6區M棟2樓M06-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區M棟2樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 64	說明 A6區M棟2樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區M棟2樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 66	說明 A6區M棟2樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

編號 67	說明		編號 68	說明	
A6區M棟2樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞			A6區M棟2樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞		
編號 69	說明		編號 70	說明	
A6區M棟2樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞			A6區M棟2樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞		
編號	說明		編號	說明	



一層平面圖 照片編號：○

A6品V棟



夾層平正圖 照片編號 ○

A6區 V棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟1樓											
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水泥沙或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						1F-樓梯	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						1F-樓梯	
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					028-辦公室門牌	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						028-大廳	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						028-廚房	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						028-陽台	
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐						028-廁所維修孔	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						028-辦公室	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						028-夾層	
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					029 辦公室門牌	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						029-大廳	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						029-廚房	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						029-陽台	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						029-辦公室	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						029-廁所維修孔	
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐						029-廁所	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						029 辦公室	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						029-夾層	
19	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					030-辦公室門牌	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						030-廚房	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟1樓									
用途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					030-大廳
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					030-陽台
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					030-辦公室
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					030-廁所檢修孔
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					030-辦公室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					030-辦公室
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					030-夾層
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					030-夾層廁所
29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				S106-店舖門牌
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S106-大廳
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S106-大廳
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S106-陽台
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S106-夾層
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S106-大廳
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				S107-店舖門牌
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S107-大廳
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S107-大廳
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S107-廁所
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S107-陽台
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S107-大廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟1樓												
用 途		☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆 面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂 版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地 坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華			
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S107-夾層		
42	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S108-店鋪門牌		
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S108-大廳		
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S108-大廳		
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S108-廁所		
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S108-大廳		
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S108-夾層		
48	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S109-店鋪門牌		
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S109-大廳		
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S109-大廳		
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S109-大廳		
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S109-廁所		
53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S110-店鋪門牌		
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S110-大廳		
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S110-大廳		
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S110-廁所		
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S110-大廳		
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S110-夾層		
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S110-夾層陽台		
60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S111-店鋪門牌		
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區M棟1樓										
用途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S111-大廳
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S111-大廳
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S111-廁所
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S111-夾層陽台
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S111-夾層
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S111-夾層
67	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				S112-店鋪門牌
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S112-大廳
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S112-大廳
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S112-廚房
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S112-廁所
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S112-大廳
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S112-夾層
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S112-夾層陽台
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整 S112-夾層
76	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				S113-店鋪門牌
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S113-大廳
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S113-大廳
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐					樓梯邊有蜂窩 S113-大廳
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S113-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月25日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區M棟1樓										
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土氣層或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S113-廁所
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S113 大廳
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S113-夾層
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S113-夾層陽台
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

編號 1	說明		編號 2	說明	
A6區M棟1樓-公共空間，樓梯現況，目視無損壞			A6區M棟1樓-公共空間，樓梯現況，目視無損壞		
編號 3	說明	A6區M棟1樓-O28辦公室	編號 4	說明	A6區M棟1樓-O28辦公室大廳現況，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區M棟1樓-O28辦公室廚房現況，目視無損壞	編號 6	說明	A6區M棟1樓-O28辦公室陽台現況，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 7	說明 A6區M棟1樓-O28辦公室廁所維修孔，目視無損壞	編號 8	說明 A6區M棟1樓-O28辦公室-小辦公室現況，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區M棟1樓-O28辦公室夾層現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區M棟1樓-O29辦公室
			
編號 11	說明 A6區M棟1樓-O29辦公室大廳現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區M棟1樓-O29辦公室-廚房現況，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明	
13	A6區M棟1樓-O29辦公室陽台現況，目視無損壞	14	A6區M棟1樓-O29辦公室-小辦公室，目視無損壞	
				
15	A6區M棟1樓-O29辦公室廁所檢修孔，目視無損壞	16	A6區M棟1樓-O29辦公室廁所現況，目視無損壞	
				
17	A6區M棟1樓-O29辦公室現況，目視無損壞	18	A6區M棟1樓-O29辦公室夾層現況，目視無損壞	
				

編號 19	說明	A6 區 M 棟 1 樓-O30 辦公室	編號 20	說明	A6 區 M 棟 1 樓-O30 辦公室廚房現況，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6 區 M 棟 1 樓-O30 大廳現況，目視無損壞	編號 22	說明	A6 區 M 棟 1 樓-O30 辦公室陽台現況，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6 區 M 棟 1 樓-O30 辦公室現況，目視無損壞	編號 24	說明	A6 區 M 棟 1 樓-O30 辦公室廁所檢修孔，目視無損壞
					

編號 25	說明	A6區M棟1樓-O30辦公室現況，目視無損壞	編號 26	說明	A6區M棟1樓-O30辦公室現況，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區M棟1樓-O30辦公室夾層現況，目視無損壞	編號 28	說明	A6區M棟1樓-O30辦公室夾層廁所現況，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區M棟1樓-S106店鋪	編號 30	說明	A6區M棟1樓-S106店鋪大廳現況，目視無損壞
					


編號 31	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S106 店鋪大廳現況， 目視無損壞	編號 32	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S106 店鋪陽台現況， 目視無損壞
					
編號 33	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S106 店鋪夾層現況， 目視無損壞	編號 34	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S106 店鋪大廳現況， 目視無損壞
					
編號 35	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S107 店鋪	編號 36	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S107 店鋪大廳現 況，目視無 損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明	A6區M棟1樓-S107店鋪大廳現況， 目視無損壞	編號 38	說明	
			A6區M棟 1樓-S107 店鋪廁所現 況，目視無 損壞		
編號 39	說明	A6區M棟1樓-S107店鋪陽台現況， 目視無損壞	編號 40	說明	A6區M棟1樓-S107店鋪大廳現況， 目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區M棟1樓-S107店鋪夾層現況， 目視無損壞	編號 42	說明	A6區M棟1樓-S108店鋪
					


編號 43	說明	A6區M棟1樓-S108店鋪大廳現況，目視無損壞		編號 44	說明	A6區M棟1樓-S108店鋪大廳現況，目視無損壞	
編號 45	說明	A6區M棟1樓-S108店鋪廁所現況，目視無損壞		編號 46	說明	A6區M棟1樓-S108店鋪大廳現況，目視無損壞	
編號 47	說明	A6區M棟1樓-S108店鋪夾層現況，目視無損壞		編號 48	說明	A6區M棟1樓-S109店鋪	

編號 49	說明	A6區M棟1樓-S109店鋪大廳現況，目視無損壞	編號 50	說明	A6區M棟1樓-S109店鋪大廳現況，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區M棟1樓-S109店鋪大廳現況，目視無損壞	編號 52	說明	A6區M棟1樓-S10店鋪夾層廁所現況，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區M棟1樓-S110店鋪	編號 54	說明	A6區M棟1樓-S110店鋪大廳現況，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區M棟1樓-S110店鋪大廳現況， 目視無損壞	編號 56	說明 A6區M棟1樓-S110店鋪廁所現況，目視無損壞	
				
編號 57	說明 A6區M棟1樓-S110店鋪大廳現況， 目視無損壞	編號 58	說明 A6區M棟1樓-S110店鋪夾層現況， 目視無損壞	
				
編號 59	說明 A6區M棟1樓-S110店鋪夾層陽台現況，目視無損壞	編號 60	說明 A6區M棟1樓-S111店鋪	
				

編號 61	說明	A6區M棟1樓-S111店鋪大廳現況，目視無損壞	編號 62	說明	A6區M棟1樓-S111店鋪大廳現況，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區M棟1樓-S111店鋪廁所現況，目視無損壞	編號 64	說明	A6區M棟1樓-S111店鋪夾層陽台現況，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6區M棟1樓-S111店鋪大廳現況，目視無損壞	編號 66	說明	A6區M棟1樓-S111店鋪夾層現況，目視無損壞
					

編號 67	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S112 店鋪	編號 68	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S112 店鋪大廳現況， 目視無損壞
					
編號 69	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S112 店鋪大廳現況， 目視無損壞	編號 70	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S112 店鋪廚房現況， 目視無損壞
					
編號 71	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S112 店鋪廁所現況， 目視無損壞	編號 72	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S112 店鋪大廳現況， 目視無損壞
					

編號 73	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S112 店鋪夾層現況	編號 74	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S112 店鋪夾層陽台現況，目視無損壞
					
編號 75	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S112 店鋪夾層頂板，混凝土不平整	編號 76	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S113 店鋪
					
編號 77	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S113 店鋪大廳現況	編號 78	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S113 店鋪大廳現況
					

編號 79	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S113 店鋪大廳樓梯 邊，有蜂窩	編號 80	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S113 店鋪廚房現況， 目視無損壞
					
編號 81	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S113 店鋪廁所現況， 目視無損壞	編號 82	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S113 店鋪大廳現況
					
編號 83	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S113 店鋪夾層現況， 目視無損壞	編號 84	說明	A6 區 M 棟 1 樓-S113 店鋪夾層陽台現 況，目視無損壞
					

