

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 西區鑑定報告書

【附冊七】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文號：中市結技鑑字第 287 號


「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)； 李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)； 王錦智(技執字第 004369 號)
高 原(技執字第 003466 號)； 張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)； 葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)； 楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)； 林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)； 李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)； 石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)； 黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建倫(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



黃瑞德



黃冠綸



王錦智



李明哲



林育信



林建全

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



高原



楊宗翰



葉瑞堯



高志宏



石建愉



張家隆



楊培堅

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件二十七：A6 西區 N 棟裂損現況調查報告







浮洲合宜住宅 A6 區地上層 N 棟裂損現況調查

目 錄

屋頂層含屋突一層~三層 (RF)	1
二十一層 (21F)	8
二十層 (20F)	26
十九層 (19F)	44
十八層 (18F)	62
十七層 (17F)	80
十六層 (16F)	98
十五層 (15F)	116
十四層 (14F)	134
十三層 (13F)	151
十二層 (12F)	172
十一層 (11F)	193
十層 (10F)	215
九層 (9F)	237
八層 (8F)	255
七層 (7F)	273
六層 (6F)	291
五層 (5F)	309
四層 (4F)	330
三層 (3F)	351
二層 (2F)	371
一層含夾層 (1F)	393



A6 品 N 棟



(口棟)屋頂三層平面圖 照片編號：○

A6區 N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟屋頂層									
用	途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☒ 其他 屋頂層				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他 水泥粉光				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水發污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					R1現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R1現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R1水缺室
4	☐	☐	☒	☐	☐	☐					混凝土不平整	R1水缺室
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R1現況
6	☐	☐	☒	☐	☐	☐					粉刷不平整	R1現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R1現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R1排煙室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R2現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R2現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R2水缺室
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R3水箱
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R3現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						R3電梯機房
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						


★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	A6 區 N 棟-頂一層現況	2	A6 區 N 棟-頂一層現況
			
3	A6 區 N 棟-頂一層-水錶室現況	4	A6 區 N 棟-頂一層-水錶室梁，混凝土不平整
			
5	A6 區 N 棟-頂一層現況	6	A6 區 N 棟-頂一層，梁柱街頭粉刷不平整
			

編號 7	說明	A6 區 N 棟-頂一層現況	編號 8	說明	
			A6 區 N 棟-頂一層-排煙室		
編號 9	說明	A6 區 N 棟-頂二層現況	編號 10	說明	A6 區 N 棟-頂二層現況
					
編號 11	說明	A6 區 N 棟-頂二層-水錶室現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6 區 N 棟-頂三層-水箱現況，目視無損壞
					

0000 0000 0000 0000
 000 000 000 000
 000 000 000 000
 0000 0000 0000 0000



二 十 一 層 平 面 圖 照 片 編 號 : ○
 A6區 N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟21樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-衛浴檢修孔
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟21樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台	
22	☐	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔	
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-衛浴檢修孔	
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-門牌	
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐						N03-客廳	
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-主臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 臥室	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					螺桿未切除	N03-陽台檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03 廚房檢修孔	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔	
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟21樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	N05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	N06-陽台檢修孔
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-衛浴檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟21樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水痕跡或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-主臥室	
62	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-衛浴	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台	
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕及 混凝土剝落	N07-陽台檢修孔	
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	N07-廚房檢修孔	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室	
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	A6區N棟21樓N01-標的物門牌	2	A6區N棟21樓N01-客廳全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區N棟21樓N01-主臥室全景，目視無損壞	4	A6區N棟21樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區N棟21樓N01-臥室全景，目視無損壞	6	A6區N棟21樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區N棟21樓N01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區N棟21樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區N棟21樓N01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區N棟21樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區N棟21樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區N棟21樓N01-走廊檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞	編號 14	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N01-廁所檢修孔現況，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N02-標的物門牌	編號 16	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N02-臥室全景，目視無損壞。	編號 18	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N02-臥室全景，目視無損壞
					

編號	說明		編號	說明	A6區N棟21樓N02-廚房全景，目視無損壞
19			20		
A6區N棟21樓N02-廁所全景，目視無損壞					

編號	說明	A6區N棟21樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟21樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
21			22		
					

編號	說明	A6區N棟21樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟21樓N02-廁所檢修孔，目視無損壞
23			24		
					

編號	說明	編號	說明
25	A6區N棟21樓N03-標的物門牌	26	A6區N棟21樓N03-客廳全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區N棟21樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	28	A6區N棟21樓N03-廁所全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
29	A6區N棟21樓N03-臥室全景，目視無損壞	30	A6區N棟21樓N03-廁所全景，目視無損壞
			

編號 31	說明 A6區N棟21樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟21樓N03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區N棟21樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區N棟21樓N03-陽台檢修孔，目視螺桿未切除
			
編號 35	說明 A6區N棟21樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明 A6區N棟21樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區N棟21樓N05-標的物門牌	編號 38	說明	A6區N棟21樓N05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區N棟21樓N05-主臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6區N棟21樓N05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區N棟21樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區N棟21樓N05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明	A6區N棟21樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區N棟21樓N05-廚房全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區N棟21樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明	A6區N棟21樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區N棟21樓N05-廚房檢修孔，鋼筋外露鏽蝕	編號 48	說明	A6區N棟21樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N06-標的物門牌	編號 50	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N06-臥室全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N06-廁所全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6 區 N 棟 21 樓 N06-廚房全景，目視無損壞
					


編號 55	說明 A6區N棟21樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區N棟21樓N06-陽台檢修孔，鋼筋外露鏽蝕，梁底混凝土不平整
			
編號 57	說明 A6區N棟21樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 58	說明 A6區N棟21樓N06-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區N棟21樓N07-標的物門牌	編號 60	說明 A6區N棟21樓N07-客廳全景，目視無損壞
			

編號 61	說明 A6區N棟21樓N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區N棟21樓N07-廁所全景，目視無損壞		
編號 63	說明 A6區N棟21樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 64	說明 A6區N棟21樓N07-廁所全景，目視無損壞		
編號 65	說明 A6區N棟21樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 66	說明 A6區N棟21樓N07-廚房全景，目視無損壞		

編號 67	說明 A6區N棟21樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 68	說明 A6區N棟21樓N07-陽台檢修孔，管線側牆混凝土不平整，鋼筋外露鏽蝕
			
編號 69	說明 A6區N棟21樓N07-廚房檢修孔，鋼筋外露鏽蝕	編號 70	說明 A6區N棟21樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區N棟21樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區N棟21樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
73	A6區N棟21樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	74	A6區N棟21樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
75	A6區N棟21樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	76	A6區N棟21樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
77	A6區N棟21樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	78	A6區N棟21樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			

0000 0000 0000 0000
 00 00 00 00
 000 000 000 000
 0000 0000 0000 0000



二十層平面圖 照片編號：○
 A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟20樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟20樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						K02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						K02-衛浴檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05 臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟20樓									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-廚房
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-陽台
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N05-廚房檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N05-廚房檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N05-走廊檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				N06-門牌
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-客廳
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-臥室
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-衛浴
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-廚房
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-陽台
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-陽台檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-廚房檢修孔
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-衛浴檢修孔
57	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				N07-門牌
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-客廳
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-主臥室
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟20樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-陽台檢修孔	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔	
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	A6 區 N 棟 20 樓 N01-標的物門牌	2	A6 區 N 棟 20 樓 N01-客廳全景，目視無損壞
			
3	A6 區 N 棟 20 樓 N01-主臥室全景，目視無損壞	4	A6 區 N 棟 20 樓 N01-衛浴全景，目視無損壞
			
5	A6 區 N 棟 20 樓 N01-臥室全景，目視無損壞	6	A6 區 N 棟 20 樓 N01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區N棟20樓N01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區N棟20樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區N棟20樓N01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區N棟20樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區N棟20樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區N棟20樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區N棟20樓N02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區N棟20樓N02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區N棟20樓N02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區N棟20樓N02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區N棟20樓N02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區N棟20樓N02-廚房全景，目視無損壞
					


編號 19	說明 A6區N棟20樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區N棟20樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區N棟20樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明 A6區N棟20樓N02-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區N棟20樓N03-標的物門牌	編號 24	說明 A6區N棟20樓N03-客廳全景，目視無損壞
			

編號 25	說明 A6區N棟20樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區N棟20樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明 A6區N棟20樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區N棟20樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明 A6區N棟20樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區N棟20樓N03-廚房全景，目視無損壞		

編號 31	說明 A6區N棟20樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟20樓N03-陽台檢修孔，垂牆混凝土不平整
			
編號 33	說明 A6區N棟20樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區N棟20樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區N棟20樓N05-標的物門牌	編號 36	說明 A6區N棟20樓N05-客廳全景，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區N棟20樓N05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明	A6區N棟20樓N05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區N棟20樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區N棟20樓N05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區N棟20樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區N棟20樓N05-廚房全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
43	A6區N棟20樓N05-陽台全景，目視無損壞	44	A6區N棟20樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
45	A6區N棟20樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	46	A6區N棟20樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
47	A6區N棟20樓N06-標的物門牌	48	A6區N棟20樓N06-客廳全景，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6區N棟20樓N06-臥室全景，目視 無損壞	編號 50	說明 A6區N棟20樓N06-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 51	說明 A6區N棟20樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區N棟20樓N06-廚房全景，目視 無損壞
			
編號 53	說明 A6區N棟20樓N06-陽台全景，目視 無損壞	編號 54	說明 A6區N棟20樓N06-陽台檢修孔，目 視無損壞
			


編號 55	說明	A6 區 N 棟 20 樓 N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 56	說明	A6 區 N 棟 20 樓 N06-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6 區 N 棟 20 樓 N07-標的物門牌	編號 58	說明	A6 區 N 棟 20 樓 N07-客廳全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6 區 N 棟 20 樓 N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 60	說明	A6 區 N 棟 20 樓 N07-廁所全景，目視無損壞
					

編號 61	說明	A6區N棟20樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 62	說明	A6區N棟20樓N07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區N棟20樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 64	說明	A6區N棟20樓N07-廚房全景，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6區N棟20樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 66	說明	A6區N棟20樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 67	說明 A6區N棟20樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明 A6區N棟20樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區N棟20樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 70	說明 A6區N棟20樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區N棟20樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區N棟20樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

編號 73	說明		編號 74	說明	
A6 區 N 棟 20 樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞			A6 區 N 棟 20 樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號 75	說明		編號 76	說明	
A6 區 N 棟 20 樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞			A6 區 N 棟 20 樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號	說明		編號	說明	

0000 0000 0000 000000
 00 00 00 00 00 00
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000



十九層平面圖 照片編號：○
 A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟19樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟19樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉光層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-衛浴檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03 門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					N03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05 衛浴	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟19樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-陽台檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-陽台檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-衛浴檢修孔
57	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟19樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-陽台檢修孔
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-衛浴檢修孔
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明 A6區N棟19樓N01-標的物門牌	編號 2	說明 A6區N棟19樓N01-客廳全景，目視無損壞
			
編號 3	說明 A6區N棟19樓N01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明 A6區N棟19樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號 5	說明 A6區N棟19樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6區N棟19樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區N棟19樓N01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區N棟19樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區N棟19樓N01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區N棟19樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區N棟19樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區N棟19樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6 區 N 棟 19 樓 N02-標的物門牌	編號 14	說明	A6 區 N 棟 19 樓 N02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6 區 N 棟 19 樓 N02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6 區 N 棟 19 樓 N02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6 區 N 棟 19 樓 N02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6 區 N 棟 19 樓 N02-廚房全景，目視無損壞
					


編號 19	說明 A6區N棟19樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區N棟19樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區N棟19樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明 A6區N棟19樓N02-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區N棟19樓N03-標的物門牌	編號 24	說明 A6區N棟19樓N03-客廳全景，目視無損壞
			

編號 25	說明 A6區N棟19樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區N棟19樓N03-廁所全景，目視無損壞。		
編號 27	說明 A6區N棟19樓N03-臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區N棟19樓N03-廁所全景，目視無損壞。		
編號 29	說明 A6區N棟19樓N03-臥室全景，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區N棟19樓N03-廚房全景，目視無損壞。		

編號 31	說明 A6區N棟19樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟19樓N03-陽台檢修孔，垂牆混凝土不平整
			
編號 33	說明 A6區N棟19樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區N棟19樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區N棟19樓N05-標的物門牌	編號 36	說明 A6區N棟19樓N05-客廳全景，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區N棟19樓N05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區N棟19樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明 A6區N棟19樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區N棟19樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 41	說明 A6區N棟19樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區N棟19樓N05-廚房全景，目視無損壞		

編號 43	說明	A6區N棟19樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區N棟19樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區N棟19樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明	A6區N棟19樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區N棟19樓N06-標的物門牌	編號 48	說明	A6區N棟19樓N06-客廳全景，目視無損壞
					

編號 49	說明 A6區N棟19樓N06-臥室全景，目視無損壞	編號 50	說明 A6區N棟19樓N06-臥室全景，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區N棟19樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區N棟19樓N06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區N棟19樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6區N棟19樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞
			


編號 55	說明	A6區N棟19樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 56	說明	A6區N棟19樓N06-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區N棟19樓N07-標的物門牌	編號 58	說明	A6區N棟19樓N07-客廳全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區N棟19樓N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區N棟19樓N07-廁所全景，目視無損壞
					

編號 61	說明	A6區N棟19樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 62	說明	A6區N棟19樓N07-臥室全景，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區N棟19樓N07-廚房全景，目視無損壞	編號 64	說明	A6區N棟19樓N07-陽台全景，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6區N棟19樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 66	說明	A6區N棟19樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞
					

編號 67	說明 A6區N棟19樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明 A6區N棟19樓N07-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區N棟19樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 70	說明 A6區N棟19樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區N棟19樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區N棟19樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

編號 73	說明			編號 74	說明		
A6區N棟 19樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞				A6區N棟 19樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞			
編號 75	說明			編號 76	說明		
A6區N棟 19樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞				A6區N棟 19樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞			
編號	說明			編號	說明		

0000 0000 0000 000000
 00 00 00 00 00 00
 000 00 00 00 00 00
 0000 0000 0000 0000



十八層平面圖 照片編號：○

A6區 N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟18樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未切除	N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未切除	N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N01-臥室
14	☐	☐	☒	☐	☐	☐					大梁防水塗料未上	N01-主臥室
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟18樓										
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉形層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白堊
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02 廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-衛浴檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03 陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05 衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟18樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				N06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06 臥室
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06 衛浴
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06 廚房
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-陽台
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-陽台檢修孔
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-廚房檢修孔
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06 衛浴檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				N07-門牌
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟18樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 海水染污或白蟻	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台	
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-陽台檢修孔	
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室	
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

編號 1	說明	A6區N棟18樓N01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區N棟18樓N01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區N棟18樓N01-主臥室全景	編號 4	說明	A6區N棟18樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區N棟18樓N01-臥室全景	編號 6	說明	A6區N棟18樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明 A6區N棟18樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區N棟18樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區N棟18樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區N棟18樓N01-陽台檢修孔現況，螺桿未切除
			
編號 11	說明 A6區N棟18樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區N棟18樓N01-客廳檢修孔現況，螺桿未切除
			

編號 13	說明	A6區N棟18樓N01-臥室頂板混凝土不平整	編號 14	說明	A6區N棟18樓N01-主臥室大梁防水塗料未上
					
編號 15	說明	A6區N棟18樓N02-標的物門牌	編號 16	說明	A6區N棟18樓N02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區N棟18樓N02-臥室全景，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區N棟18樓N02-臥室全景，目視無損壞
					

編號	說明		編號	說明	A6區N棟18樓N02-廚房全景，目視無損壞
19			20		
A6區N棟18樓N02-衛浴全景，目視無損壞					

編號	說明	A6區N棟18樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟18樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
21			22		
					


編號	說明	A6區N棟18樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟18樓N02-廁所檢修孔，目視無損壞
23			24		
					

編號 25	說明	A6區N棟18樓N03-標的物門牌	編號 26	說明	A6區N棟18樓N03-客廳全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區N棟18樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區N棟18樓N03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區N棟18樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區N棟18樓N03-廁所全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區N棟18樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟18樓N03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區N棟18樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區N棟18樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區N棟18樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明 A6區N棟18樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區N棟18樓N05-標的物門牌	編號 38	說明	A6區N棟18樓N05-客廳全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區N棟18樓N05-主臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6區N棟18樓N05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區N棟18樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區N棟18樓N05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明	A6區N棟18樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區N棟18樓N05-廚房全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區N棟18樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明	A6區N棟18樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區N棟18樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明	A6區N棟18樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區N棟18樓N06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區N棟18樓N06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區N棟18樓N06-臥室全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6區N棟18樓N06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區N棟18樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區N棟18樓N06-廚房全景，目視無損壞
					


編號 55	說明 A6區N棟18樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區N棟18樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區N棟18樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 58	說明 A6區N棟18樓N06-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區N棟18樓N07-標的物門牌	編號 60	說明 A6區N棟18樓N07-客廳全景，目視無損壞
			

編號 61	說明 A6區N棟18樓N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區N棟18樓N07-廁所全景，目視無損壞。		
編號 63	說明 A6區N棟18樓N07-臥室全景，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區N棟18樓N07-廁所全景，目視無損壞。		
編號 65	說明 A6區N棟18樓N07-臥室全景，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區N棟18樓N07-廚房全景，目視無損壞。		

編號 67	說明 A6區N棟18樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 68	說明 A6區N棟18樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區N棟18樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 70	說明 A6區N棟18樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區N棟18樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區N棟18樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區N棟18樓-公共空間，梯間門口 現況，目視無損壞	編號 74	說明 A6區N棟18樓-公共空間，梯間門口 檢修孔，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6區N棟18樓-公共空間，右側樓梯 現況，目視無損壞	編號 76	說明 A6區N棟18樓-公共空間，右側排煙室 現況，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6區N棟18樓-公共空間，左側樓梯 現況，目視無損壞	編號 78	說明 A6區N棟18樓-公共空間，左側排煙室 現況，目視無損壞
			

0000 0002 0000 000000
 00 0 0 0
 000 000 000 0
 0000 0000 0000 0



十L層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟17樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露腐蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未切除	N01-陽台檢修孔
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-衛浴檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟17樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水發污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-衛浴檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					N03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					2. 粉刷層脫落	N03-主臥室	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-衛浴檢修孔	
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05 門牌	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟17樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N06-陽台檢修孔
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-衛浴檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟17樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水築污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07 衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-陽台檢修孔
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	N07-廚房檢修孔
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未清除	梯間門口檢修孔
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


編號 1	說明 A6區N棟17樓N01-標的物門牌	編號 2	說明 A6區N棟17樓N01-客廳全景，目視無損壞
			
編號 3	說明 A6區N棟17樓N01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明 A6區N棟17樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號 5	說明 A6區N棟17樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明 合A6區N棟17樓N01-臥室全景，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區N棟17樓N01-廚房全景，目視無損壞	8	A6區N棟17樓N01-陽台全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區N棟17樓N01-陽台檢修孔現況，螺桿未切除	10	A6區N棟17樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區N棟17樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區N棟17樓N01-廁所檢修孔現況，目視無損壞
			

編號	說明	A6區N棟17樓N02-標的物門牌	編號	說明	A6區N棟17樓N02-客廳全景，目視無損壞
13			14		
					
編號	說明	A6區N棟17樓N02-臥室全景，目視無損壞。	編號	說明	A6區N棟17樓N02-臥室全景，目視無損壞
15			16		
					
編號	說明	A6區N棟17樓N02-廁所全景，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟17樓N02-廚房全景，目視無損壞
17			18		
					

編號 19	說明 A6區N棟17樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區N棟17樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區N棟17樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明 A6區N棟17樓N02-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區N棟17樓N03-標的物門牌	編號 24	說明 A6區N棟17樓N03-客廳全景，目視無損壞
			

編號 25	說明	A6區N棟17樓N03-主臥室全景	編號 26	說明	
		A6區N棟17樓N03-廁所全景，目視無損壞			
編號 27	說明	A6區N棟17樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明	
		A6區N棟17樓N03-廁所全景，目視無損壞			
編號 29	說明	A6區N棟17樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區N棟17樓N03-廚房全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區N棟17樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟17樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區N棟17樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區N棟17樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區N棟17樓N03-主臥室頂板，粉刷層不平整	編號 36	說明 A6區N棟17樓N03-廁所檢修孔，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區N棟17樓N05-標的物門牌	編號 38	說明 A6區N棟17樓N05-客廳全景，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區N棟17樓N05-主臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明 A6區N棟17樓N05-廁所全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區N棟17樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區N棟17樓N05-廁所全景，目視無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明 A6區N棟17樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區N棟17樓N05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區N棟17樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區N棟17樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區N棟17樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區N棟17樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6區N棟17樓N06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區N棟17樓N06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區N棟17樓N06-臥室全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6區N棟17樓N06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區N棟17樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區N棟17樓N06-廚房全景，目視無損壞
					


編號 55	說明 A6區N棟17樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區N棟17樓N06-陽台檢修孔，混凝土不平整
			
編號 57	說明 A6區N棟17樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 58	說明 A6區N棟17樓N06-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區N棟17樓N07-標的物門牌	編號 60	說明 A6區N棟17樓N07-客廳全景，目視無損壞
			

編號 61	說明 A6區N棟17樓N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區N棟17樓N07-廁所全景，目視無損壞		
編號 63	說明 A6區N棟17樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 64	說明 A6區N棟17樓N07-廁所全景，目視無損壞		
編號 65	說明 A6區N棟17樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 66	說明 A6區N棟17樓N07-廚房全景，目視無損壞		

編號 67	說明 A6區N棟17樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 68	說明 A6區N棟17樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區N棟17樓N07-廚房檢修孔，混凝土剝落	編號 70	說明 A6區N棟17樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區N棟17樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區N棟17樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區N棟17樓-公共空間，梯間門口 現況，目視無損壞	編號 74	說明 A6區N棟17樓-公共空間，梯間門口 檢修孔，螺桿未切除
			
編號 75	說明 A6區N棟17樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 76	說明 A6區N棟17樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6區N棟17樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	編號 78	說明 A6區N棟17樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			

0000 0000 0000 000000
 00 0 0 0 0 0 0 0 0
 000 00 00 0 0 0 0 0
 0000 0000 0000 0000



十六層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟16樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01 廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01 廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N02-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟16樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-衛浴檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					N03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05 客廳	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05 衛浴	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟16樓										
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-陽台檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06 門牌
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06 陽台檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-衛浴檢修孔
57	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07 門牌
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟16樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07 臥室	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07 臥室	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07 陽台檢修孔	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔	
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07 客廳檢修孔	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口	
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯	
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明 A6區N棟16樓N01-標的物門牌	編號 2	說明 A6區N棟16樓N01-客廳全景，目視無損壞
			
編號 3	說明 A6區N棟16樓N01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明 A6區N棟16樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號 5	說明 A6區N棟16樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6區N棟16樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區N棟16樓N01-臥室全景，目視無損壞	8	A6區N棟16樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區N棟16樓N01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區N棟16樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區N棟16樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區N棟16樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
			

編號	說明	A6區N棟16樓N02-標的物門牌	編號	說明	A6區N棟16樓N02-客廳全景，目視無損壞
13			14		
					
編號	說明	A6區N棟16樓N02-臥室全景，目視無損壞。	編號	說明	A6區N棟16樓N02-臥室全景，目視無損壞
15			16		
					
編號	說明		編號	說明	A6區N棟16樓N02-廚房全景，目視無損壞
17			18		
					
A6區N棟16樓N02-廁所全景，目視無損壞					



編號 19	說明 A6區N棟16樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區N棟16樓N02-陽台檢修孔，混凝土不平整
			
編號 21	說明 A6區N棟16樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明 A6區N棟16樓N02-廁所檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區N棟16樓N03-標的物門牌	編號 24	說明 A6區N棟16樓N03-客廳全景，目視無損壞
			

編號 25	說明	A6區N棟16樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明	
			A6區N棟16樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明	A6區N棟16樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明	
			A6區N棟16樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明	A6區N棟16樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區N棟16樓N03-廚房全景，目視無損壞
					

編號 31	說明 A6區N棟16樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟16樓N03-陽台檢修孔，混凝土不平整
			
編號 33	說明 A6區N棟16樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區N棟16樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區N棟16樓N05-標的物門牌	編號 36	說明 A6區N棟16樓N05-客廳全景，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區N棟16樓N05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區N棟16樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明 A6區N棟16樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區N棟16樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 41	說明 A6區N棟16樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區N棟16樓N05-廚房全景，目視無損壞		

編號 43	說明	A6區N棟16樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區N棟16樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區N棟16樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明	A6區N棟16樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區N棟16樓N06-標的物門牌	編號 48	說明	A6區N棟16樓N06-客廳全景，目視無損壞
					

編號 49	說明 A6區N棟16樓N06-臥室全景，目視無損壞	編號 50	說明 A6區N棟16樓N06-臥室全景，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區N棟16樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區N棟16樓N06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區N棟16樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6區N棟16樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞
			


編號 55	說明	A6區N棟16樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 56	說明	A6區N棟16樓N06-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區N棟16樓N07-標的物門牌	編號 58	說明	A6區N棟16樓N07-客廳全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區N棟16樓N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區N棟16樓N07-廁所全景，目視無損壞
					
		A6區N棟16樓N07-廁所全景，目視無損壞			

編號 61	說明 A6區N棟16樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 62	說明 A6區N棟16樓N07-廁所全景，目視無損壞		
編號 63	說明 A6區N棟16樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 64	說明 A6區N棟16樓N07-廚房全景，目視無損壞		
編號 65	說明 A6區N棟16樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 66	說明 A6區N棟16樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞		

編號 67	說明 A6區N棟16樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明 A6區N棟16樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區N棟16樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 70	說明 A6區N棟16樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區N棟16樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區N棟16樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

編號	說明		編號	說明	
73			74		
A6區N棟 16樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞			A6區N棟 16樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號	說明		編號	說明	
75			76		
A6區N棟 16樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞			A6區N棟 16樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號	說明		編號	說明	

0000 0000 0000 0000
 00 00 00 00 00 00
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000



十五層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟15樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟15樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔	
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐					有水痕	N02-客廳	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					N03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104 年 7 月 26 日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區N棟15樓												
用 途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆 面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂 版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地 坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-陽台檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-陽台檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-衛浴檢修孔
57	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟15樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07 臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-衛浴
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-廚房
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-陽台
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N07-陽台檢修孔
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N07-廚房檢修孔
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N07 客廳檢修孔
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間檢修孔
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間門口
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間門口檢修孔
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					右側樓梯
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					右側排煙室
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐					左側樓梯
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	A6區N棟15樓N01-標的物門牌	2	A6區N棟15樓N01-客廳全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區N棟15樓N01-主臥室全景，目視無損壞	4	A6區N棟15樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區N棟15樓N01-臥室全景，目視無損壞	6	A6區N棟15樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號 7	說明 A6區N棟15樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區N棟15樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區N棟15樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區N棟15樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區N棟15樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區N棟15樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區N棟15樓N02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區N棟15樓N02-客廳全景
					
編號 15	說明	A6區N棟15樓N02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區N棟15樓N02-臥室全景，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區N棟15樓N02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區N棟15樓N02-廚房全景，目視無損壞
					

編號 19	說明 A6區N棟15樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區N棟15樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區N棟15樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明 A6區N棟15樓N02-客廳牆，有水痕
			
編號 23	說明 A6區N棟15樓N03-標的物門牌	編號 24	說明 A6區N棟15樓N03-客廳全景，目視無損壞
			

編號 25	說明 A6區N棟15樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區N棟15樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 27	說明 A6區N棟15樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區N棟15樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 29	說明 A6區N棟15樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區N棟15樓N03-廚房全景，目視無損壞		

編號 31	說明 A6區N棟15樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟15樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區N棟15樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區N棟15樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區N棟15樓N05-標的物門牌	編號 36	說明 A6區N棟15樓N05-客廳全景，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區N棟15樓N05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明	
			A6區N棟15樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明	A6區N棟15樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明	
			A6區N棟15樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 41	說明	A6區N棟15樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區N棟15樓N05-廚房全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
43	A6區N棟15樓N05-陽台全景，目視無損壞	44	A6區N棟15樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
45	A6區N棟15樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	46	A6區N棟15樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
47	A6區N棟15樓N06-樣的物門牌	48	A6區N棟15樓N06-客廳全景，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6區N棟15樓N06-臥室全景，目視無損壞	編號 50	說明 A6區N棟15樓N06-臥室全景，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區N棟15樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區N棟15樓N06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區N棟15樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6區N棟15樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞
			

編號 55	說明	A6區N棟15樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 56	說明	A6區N棟15樓N06-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區N棟15樓N07-標的物門牌	編號 58	說明	A6區N棟15樓N07-客廳全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區N棟15樓N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區N棟15樓N07-廁所全景，目視無損壞
					


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6區N棟15樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 62	說明 A6區N棟15樓N07-廁所全景，目視無損壞		
編號 63	說明 A6區N棟15樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 64	說明 A6區N棟15樓N07-廚房全景，目視無損壞		
編號 65	說明 A6區N棟15樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 66	說明 A6區N棟15樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞		

編號 67	說明 A6區N棟15樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明 A6區N棟15樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 69	說明 A6區N棟15樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 70	說明 A6區N棟15樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區N棟15樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 75	說明 A6區N棟15樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

編號 73	說明		編號 74	說明	
A6 區 N 棟 15 樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞			A6 區 N 棟 15 樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號 75	說明		編號 76	說明	
A6 區 N 棟 15 樓-公共 空間，左側 樓梯現 況，目視無 損壞			A6 區 N 棟 15 樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號	說明		編號	說明	

0000 000 000 00000
 00 00 00 00 00
 000 00 00 00 00
 0000 000 000 0000



十四層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟14樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-浴室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-煤浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-中繼水箱
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟14樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 鋼筋裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐						N03-陽台檢修孔
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐						N03-廚房檢修孔
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐						N03-走廊檢修孔
29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐						N05-陽台檢修孔
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐						N05-廚房檢修孔
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐						N05-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟14樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.2	0.35	1. 細微裂縫	N05-臥室
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N05-客廳
43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-陽台檢修孔
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-後陽台檢修孔
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.8	0.3	1. 細微裂縫	N06-臥室
53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月26日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟14樓										
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


編號 1	說明	A6區N棟14樓N01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區N棟14樓N01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區N棟14樓N01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區N棟14樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區N棟14樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區N棟14樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					



編號 7	說明 A6區N棟14樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區N棟14樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區N棟14樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區N棟14樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區N棟14樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區N棟14樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
13	A6區N棟14樓N02-標的物門牌	14	A6區N棟14樓N02-中繼水箱
			
編號	說明	編號	說明
15	A6區N棟14樓N02-陽台全景，目視無損壞。	16	A6區N棟14樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
17	A6區N棟14樓N03-標的物門牌	18	A6區N棟14樓N03-客廳全景，目視無損壞
			

編號 19	說明 A6區N棟14樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區N棟14樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 21	說明 A6區N棟14樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區N棟14樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 23	說明 A6區N棟14樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 24	說明 A6區N棟14樓N03-廚房全景，目視無損壞		


編號 25	說明	A6區N棟14樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 26	說明	A6區N棟14樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區N棟14樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 28	說明	A6區N棟14樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區N棟14樓N05-標的物門牌	編號 30	說明	A6區N棟14樓N05-客廳全景
					

編號 31	說明 A6區N棟14樓N05-主臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟14樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 33	說明 A6區N棟14樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區N棟14樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 35	說明 A6區N棟14樓N05-臥室全景	編號 36	說明 A6區N棟14樓N05-廚房全景，目視無損壞		

編號 37	說明 A6區N棟14樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區N棟14樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區N棟14樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 40	說明 A6區N棟14樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區N棟14樓N05-臥室頂板，細微裂縫，長約1.2m，寬約0.35mm	編號 42	說明 A6區N棟14樓N05-客廳頂板，混凝土不平整
			

編號 43	說明	A6區N棟14樓N06-標的物門牌	編號 44	說明	A6區N棟14樓N06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區N棟14樓N06-臥室全景	編號 46	說明	A6區N棟14樓N06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區N棟14樓N06-廚房全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6區N棟14樓N06-陽台全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 49	說明	A6區N棟14樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明	A6區N棟14樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區N棟14樓N06-廁所檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明	A6區N棟14樓N06-臥室頂板，細微裂縫，長約1.8m，寬0.3mm
					
編號 53	說明	A6區N棟14樓N07-標的物門牌	編號 54	說明	A6區N棟14樓N07-客廳全景，目視無損壞
					

編號 55	說明 A6區N棟14樓N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區N棟14樓N07-廁所全景，目視無損壞		
編號 57	說明 A6區N棟14樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6區N棟14樓N07-廁所全景，目視無損壞		
編號 59	說明 A6區N棟14樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 60	說明 A6區N棟14樓N07-廚房全景，目視無損壞		

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明 A6區N棟14樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 62	說明 A6區N棟14樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區N棟14樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明 A6區N棟14樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6區N棟14樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 66	說明 A6區N棟14樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			

編號 67	說明 A6區N棟14樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 68	說明 A6區N棟14樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			
編號 69	說明 A5區N棟14樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 70	說明 A6區N棟14樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			
編號 71	說明 A6區N棟14樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區N棟14樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			



十三層平面圖 照片編號：○
A6區\棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟13樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梁底有手套	N01-廚房檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	N01-臥室
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.3	1. 細微裂縫	N01-臥室
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.25	1. 細微裂縫	N01-主臥室
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	N01-主臥室
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.2	0.2	1. 細微裂縫	N01-主臥室
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟13樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水發污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐		2.5	0.3	1.細微裂縫		N02-臥室
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N03-陽台檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1.5	0.3	混凝土不平整及細微裂縫		N03-主臥室
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐		2	0.3	1.細微裂縫		N03-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟13樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-門牌
42	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-客廳
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-陽台檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	N05-客廳
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.25	1. 多處細微裂縫	N05-客廳
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.9	0.35	1. 細微裂縫	N05-主臥室
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	N05-主臥室
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	N05-臥室
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.25	1. 細微裂縫	N05-臥室
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-門牌
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟13樓									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-臥室
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-衛浴
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-廚房
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-陽台
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-陽台檢修孔
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-廚房檢修孔
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-衛浴檢修孔
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.9	0.3	1.細微裂縫	N06-客廳
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐		2	0.2	1.細微裂縫	N06-臥室
71	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				N07-門牌
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-客廳
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-主臥室
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-衛浴
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-臥室
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-臥室
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-廚房
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-陽台
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N07-陽台檢修孔
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N07-廚房檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟13樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐		{	1	0.35	1. 細微裂縫	N07-臥室
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
86	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
90	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：


編號	說明	編號	說明
1	A6區N棟13樓N01-標的物門牌	2	A6區N棟13樓N01-客廳全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區N棟13樓N01-主臥室全景	4	A6區N棟13樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區N棟13樓N01-臥室全景，目視無損壞	6	A6區N棟13樓N01-臥室全景
			


編號 7	說明 A6區N棟13樓N01-廚房全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區N棟13樓N01-陽台全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區N棟13樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區N棟13樓N01-廚房檢修孔現況，梁底有手套
			
編號 11	說明 A6區N棟13樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區N棟13樓N01-臥室頂板，混凝土剝落
			

編號 13	說明	A6區N棟13樓N01-臥室頂板，細微裂縫，長約3m，寬約0.3mm	編號 14	說明	A6區N棟13樓N01-主臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.25mm
					
編號 15	說明	A6區N棟13樓N01-主臥室頂板，細微裂縫，長約2.0m，寬約0.2mm	編號 16	說明	A6區N棟13樓N01-主臥室頂板，細微裂縫，長約1.2m，寬約0.3mm
					
編號 17	說明	A6區N棟13樓N02-標的物門牌	編號 18	說明	A6區N棟13樓N02-客廳全景，目視無損壞
					


編號 19	說明 A6區N棟13樓N02-臥室全景		編號 20	說明 A6區N棟13樓N02-臥室全景，目視無損壞	
					
編號 21	說明 A6區N棟13樓N02-廁所全景，目視無損壞		編號 22	說明 A6區N棟13樓N02-廚房全景，目視無損壞	
編號 23	說明 A6區N棟13樓N02-陽台全景，目視無損壞		編號 24	說明 A6區N棟13樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞	

編號	說明	編號	說明
25	A6區N棟13樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	26	A6區N棟13樓N02-臥室頂板，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區N棟13樓N03-標的物門牌	28	A6區N棟13樓N03-客廳全景
			
編號	說明	編號	說明
29	A6區N棟13樓N03-主臥室全景	30	A6區N棟13樓N03-廁所全景
			
		A6區N棟13樓N03-廁所全景，目視無損壞	

編號 31	說明 A6區N棟13樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟13樓N03-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 33	說明 A6區N棟13樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區N棟13樓N03-廚房全景，目視無損壞	
				
編號 35	說明 A6區N棟13樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區N棟13樓N03-陽台檢修孔，小梁測混凝土不平整	
				


編號 37	說明	A6區N棟13樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 38	說明	A6區N棟13樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區N棟13樓N03-主臥室頂板，混凝土不平整及細微裂縫，長約1.5m，寬約0.3mm	編號 40	說明	A6區N棟13樓N03-客廳室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm
					
編號 41	說明	A6區N棟13樓N05-標的物門牌	編號 42	說明	A6區N棟13樓N05-客廳全景
					


編號 43	說明	A6區N棟13樓N05-主臥室全景	編號 44	說明	
		A6區N棟13樓N05-廁所全景，目視無損壞			
編號 45	說明	A6區N棟13樓N05-臥室全景	編號 46	說明	
		A6區N棟13樓N05-廁所全景，目視無損壞			
編號 47	說明	A6區N棟13樓N05-臥室全景	編號 48	說明	A6區N棟13樓N05-廚房全景，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區N棟13樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 50	說明	A6區N棟13樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區N棟13樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明	A6區N棟13樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區N棟13樓N05-客廳頂板，混凝土剝落	編號 54	說明	A6區N棟13樓N05-客廳頂板，多處細微裂縫，長約1m，寬約0.25mm
					

編號 55	說明	A6區N棟13樓N05-主臥室頂板，細微裂縫，長約0.9m，寬約0.35mm	編號 56	說明	A6區N棟13樓N05-主臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm
					
編號 57	說明	A6區N棟13樓N05-臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm	編號 58	說明	A6區N棟13樓N05-臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.25mm
					
編號 59	說明	A6區N棟13樓N06-標的物門牌	編號 60	說明	A6區N棟13樓N06-客廳全景
					

編號 61	說明	A6區N棟13樓N06-臥室全景	編號 62	說明	A6區N棟13樓N06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區N棟13樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 64	說明	A6區N棟13樓N06-廚房全景，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6區N棟13樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 66	說明	A6區N棟13樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 67	說明	A6區N棟13樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明	A6區N棟13樓N06-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 69	說明	A6區N棟13樓N06-客廳頂板，細微裂縫，長約0.9m，寬約0.3mm	編號 70	說明	A6區N棟13樓N06-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
					
編號 71	說明	A6區N棟13樓N07-標的物門牌	編號 72	說明	A6區N棟13樓N07-客廳全景，目視無損壞
					

編號 73	說明	A6區N棟13樓N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 74	說明	
			A6區N棟13樓N07-廁所全景，目視無損壞		
編號 75	說明	A6區N棟13樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 76	說明	A6區N棟13樓N07-臥室全景
					
編號 77	說明	A6區N棟13樓N07-廚房全景，目視無損壞	編號 78	說明	A6區N棟13樓N07-陽台全景，目視無損壞
					

編號 79	說明 A6區N棟13樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 80	說明 A6區N棟13樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 81	說明 A6區N棟13樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 82	說明 A6區N棟13樓N07-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.35mm
			
編號 83	說明 A6區N棟13樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 84	說明 A6區N棟13樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
85	A6區N棟13樓-公共空間，梯間門口 現況，目視無損壞	86	A6區N棟13樓-公共空間，梯間門口 檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
87	A6區N棟13樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	88	A6區N棟13樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
89	A6區N棟13樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	90	A6區N棟13樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟12樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☒	☐	☐	☐					粉刷不平整	N01-客廳
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	N01-客廳
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	N01-臥室
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.8	0.15	1. 細微裂縫	N01-臥室
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟12樓										
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廁所
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廁所檢修孔
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐		~	2	0.2	1. 細微裂縫	N02-客廳
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐		~	2	0.2	1. 細微裂縫	N02-臥室
29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-陽台檢修孔
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟12樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐			1.2	0.1	1. 細微裂縫	N03-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐			2.5	0.3	1. 細微裂縫	N03-主臥室
43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-陽台檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.2	1. 細微裂縫	N05-客廳
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.25	1. 細微裂縫	N05-主臥室
57	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟12樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水滲污或白堊	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台	
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	N06-陽台檢修孔	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐			1	0.3	1. 細微裂縫	N06-客廳	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.3	1. 細微裂縫	N06-臥室	
67	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室	
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台	
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-陽台檢修孔	
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔	
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔	
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	N07-客廳	
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.2	1. 細微裂縫	N07-主臥室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													


臺中市結構工程技師公會


建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟12樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐		↓	1.5	0.25	1. 細微裂縫	N07 臥室
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐		↓	2	0.3	1. 細微裂縫	N07-臥室
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
86	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
90	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號 1	說明	A6 區 N 棟 12 樓 N01-標的物門牌	編號 2	說明	A6 區 N 棟 12 樓 N01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6 區 N 棟 12 樓 N01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 N 棟 12 樓 N01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 N 棟 12 樓 N01-臥室全景	編號 6	說明	A6 區 N 棟 12 樓 N01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明 A6區N棟12樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區N棟12樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區N棟12樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區N棟12樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區N棟12樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區N棟12樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
			


編號 13	說明	A6區N棟12樓N01-客廳梁，粉刷不平整	編號 14	說明	A6區N棟12樓N01-客廳頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm
					
編號 15	說明	A6區N棟12樓N01-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 16	說明	A6區N棟12樓N01-臥室牆，細微裂縫，長約1.8m，寬約0.15mm
					
編號 17	說明	A6區N棟12樓N02-標的物門牌	編號 18	說明	A6區N棟12樓N02-客廳全景
					

編號 19	說明	A6區N棟12樓N02-臥室全景	編號 20	說明	A6區N棟12樓N02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區N棟12樓N02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區N棟12樓N02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區N棟12樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區N棟12樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 25	說明	A6區N棟12樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 26	說明	A6區N棟12樓N02-廁所檢修孔，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區N棟12樓N02-客廳頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 28	說明	A6區N棟12樓N02-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm
					
編號 29	說明	A6區N棟12樓N03-標的物門牌	編號 30	說明	A6區N棟12樓N03-客廳全景，目視無損壞
					

編號 31	說明	A6區N棟12樓N03-主臥室全景	編號 32	說明	
			A6區N棟12樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 33	說明	A6區N棟12樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 34	說明	
			A6區N棟12樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 35	說明	A6區N棟12樓N03-臥室全景	編號 36	說明	A6區N棟12樓N03-廚房全景，目視無損壞
					

編號 37	說明 A6區N棟12樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區N棟12樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區N棟12樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 40	說明 A6區N棟12樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區N棟12樓N03-臥室頂板，細微裂縫，長約1.2m，寬約0.1mm	編號 42	說明 A6區N棟12樓N03-主臥室頂板，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm
			

編號 43	說明	A6區N棟12樓N05-標的物門牌	編號 44	說明	A6區N棟12樓N05-客廳全景
					
編號 45	說明	A6區N棟12樓N05-主臥室全景	編號 46	說明	A6區N棟12樓N05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區N棟12樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區N棟12樓N05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 49	說明 A6區N棟12樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 50	說明 A6區N棟12樓N05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區N棟12樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區N棟12樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區N棟12樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明 A6區N棟12樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 55	說明	A6區N棟12樓N05-客廳頂板，細微裂縫，長約6m，寬約0.2mm	編號 56	說明	A6區N棟12樓N05-主臥室頂板，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm
					
編號 57	說明	A6區N棟12樓N06-標的物門牌	編號 58	說明	A6區N棟12樓N06-客廳全景
					
編號 59	說明	A6區N棟12樓N06-臥室全景	編號 60	說明	A6區N棟12樓N06-臥室全景，目視無損壞
					


編號 61	說明 A6區N棟12樓N06-廚房全景，目視無損壞	編號 62	說明 A6區N棟12樓N06-陽台全景，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區N棟12樓N06-陽台檢修孔，混凝土缺損	編號 64	說明 A6區N棟12樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 65	說明 A6區N棟12樓N06-客廳頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.3mm	編號 66	說明 A6區N棟12樓N06-臥室頂板，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm
			

編號 67	說明	A6區N棟12樓N07-標的物門牌	編號 68	說明	A6區N棟12樓N07-客廳全景
					
編號 69	說明	A6區N棟12樓N07-主臥室全景	編號 70	說明	A6區N棟12樓N07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 71	說明	A6區N棟12樓N07-臥室全景	編號 72	說明	A6區N棟12樓N07-廁所全景，目視無損壞
					

編號 73	說明	A6區N棟12樓N07-臥室全景	編號 74	說明	A6區N棟12樓N07-廚房全景，目視無損壞
					
編號 75	說明	A6區N棟12樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 76	說明	A6區N棟12樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6區N棟12樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 78	說明	A6區N棟12樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
					

編號 79	說明	A6區N棟12樓N07-客廳頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm	編號 80	說明	A6區N棟12樓N07-主臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm
					
編號 81	說明	A6區N棟12樓N07-臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.25mm	編號 82	說明	A6區N棟12樓N07-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm
					
編號 83	說明	A6區N棟12樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 84	說明	A6區N棟12樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					

編號 85	說明 A6區N棟12樓-公共空間，梯間門口 現況，目視無損壞	編號 86	說明 A6區N棟12樓-公共空間，梯間門口 檢修孔，目視無損壞
			
編號 87	說明 A5區N棟12樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 88	說明 A6區N棟12樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			
編號 89	說明 A6區N棟12樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	編號 90	說明 A6區N棟12樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞
			



十一層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟11樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管道間未完成	N01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.2	1. 細微裂縫	N01 臥室	
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.3	1. 細微裂縫	N01-主臥室	
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	N01-臥室	
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.35	1. 細微裂縫	N01-客廳	
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02 臥室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟11樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉光層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廁所
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					1. 混凝土不平整	K02-陽台檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	N02-廚房檢修孔
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1.5	0.2		1. 細微裂縫	N02-客廳
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.2		1. 細微裂縫	N02-臥室
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐		2	0.2		1. 細微裂縫	N02-臥室
29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K03 廚房
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K03-陽台
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-陽台檢修孔
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐					蜂窩	N03-廚房檢修孔
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟11樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	N03-主臥室
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.3	1. 細微裂縫	N03-臥室
43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落及螺 桿未切除	N05-陽台檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.2	1. 細微裂縫	N05-客廳
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.2	0.2	1. 細微裂縫	N05-主臥室
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.4	1. 細微裂縫	N05-主臥室
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	N05-臥室
59	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟11樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-陽台檢修孔
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐		3	0.2	1. 細微裂縫		N06-臥室
69	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-陽台檢修孔
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管線間未完成	N07-廚房檢修孔
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												


臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟11樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕泛濺 5. 滲水污漬或白華
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.2	0.2	1. 細微裂縫	N07-臥室
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	N07-主臥室
83	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.7	0.2	1. 細微裂縫	N07-臥室
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.35	1. 細微裂縫	N07-客廳
85	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.25	1. 細微裂縫	N07 客廳
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
87	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
89	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
90	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
92	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
93	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號	說明	編號	說明
1	A6區N棟11樓N01-標的物門牌	2	A6區N棟11樓N01-客廳全景
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區N棟11樓N01-主臥室全景	4	A6區N棟11樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區N棟11樓N01-臥室全景	6	A6區N棟11樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號 7	說明	A6區N棟11樓N01-臥室全景	編號 8	說明	A6區N棟11樓N01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6區N棟11樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區N棟11樓N01-陽台檢修孔現況，管道間未完成
					
編號 11	說明	A6區N棟11樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區N棟11樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
					

編號 13	說明	A6區N棟11樓N01-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm	編號 14	說明	A6區N棟11樓N01-主臥室頂板，細微裂縫，長約3m，寬約0.3mm
					
編號 15	說明	A6區N棟11樓N01-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm	編號 16	說明	A6區N棟11樓N01-客廳頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.35mm
					
編號 17	說明	A6區N棟11樓N02-標的物門牌	編號 18	說明	A6區N棟11樓N02-客廳全景
					

編號 19	說明	A6區N棟11樓N02-臥室全景	編號 20	說明	A6區N棟11樓N02-臥室全景
					
編號 21	說明	A6區N棟11樓N02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區N棟11樓N02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區N棟11樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區N棟11樓N02-陽台檢修孔，混凝土不平整
					


編號 25	說明	A6區N棟11樓N02-廚房檢修孔，鋼筋外露鏽蝕	編號 26	說明	A6區N棟11樓N02-客廳頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm
					
編號 27	說明	A6區N棟11樓N01-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm	編號 28	說明	A6區N棟11樓N01-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
					
編號 29	說明	A6區N棟11樓N03-標的物門牌	編號 30	說明	A6區N棟11樓N03-客廳全景，目視無損壞
					


編號 31	說明	A6區N棟11樓N03-主臥室全景	編號 32	說明	
			A6區N棟11樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 33	說明	A6區N棟11樓N03-臥室全景	編號 34	說明	
			A6區N棟11樓N03-廁所全景，目視無損壞		
編號 35	說明	A6區N棟11樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 36	說明	A6區N棟11樓N03-廚房全景，目視無損壞
					

編號 37	說明 A6區N棟11樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區N棟11樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區N棟11樓N03-廚房檢修孔，有蜂窩情形	編號 40	說明 A6區N棟11樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區N棟11樓N03-主臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm	編號 42	說明 A6區N棟11樓N03-臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.3mm
			

編號 43	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-標的物門牌	編號 44	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-客廳全景
					
編號 45	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-主臥室全景	編號 46	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-臥室全景	編號 48	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-臥室全景	編號 50	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-廚房全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-陽台全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-陽台檢修孔，螺桿未切除，混凝土剝落
					
編號 53	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N05-走廊檢修孔，目視無損壞
					

編號 55	說明	A6區N棟11樓N05-客廳頂板，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm	編號 56	說明	A6區N棟11樓N05-主臥室頂板，細微裂縫，長約1.2m，寬約0.2mm
					
編號 57	說明	A6區N棟11樓N05-主臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.4mm	編號 58	說明	A6區N棟11樓N05-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm
					
編號 59	說明	A6區N棟11樓N06-標的物門牌	編號 60	說明	A6區N棟11樓N06-客廳全景，目視無損壞
					

編號 61	說明	A6區N棟11樓N06-臥室全景	編號 62	說明	A6區N棟11樓N06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區N棟11樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 64	說明	A6區N棟11樓N06-廚房全景，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6區N棟11樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 66	說明	A6區N棟11樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞
					


編號 67	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N06-臥室頂板，細微裂縫，長約 3m，寬約 0.2mm
					
編號 69	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N07-裸的物門牌	編號 70	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N07-客廳全景
					
編號 71	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N07-主臥室全景	編號 72	說明	A6 區 N 棟 11 樓 N07-廁所全景，目視無損壞
					

編號 73	說明	A6區N棟11樓N07-臥室全景	編號 74	說明	
		A6區N棟11樓N07-廁所全景，目視無損壞			
編號 75	說明	A6區N棟11樓N07-臥室全景	編號 76	說明	A6區N棟11樓N07-廚房全景，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6區N棟11樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 78	說明	A6區N棟11樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 79	說明 A6區N棟11樓N07-廚房檢修孔，管線間未完成	編號 80	說明 A6區N棟11樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 81	說明 A6區N棟11樓N07-臥室，細微裂縫，長約1.2m，寬約0.2mm	編號 82	說明 A6區N棟11樓N07-主臥室，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm
			
編號 83	說明 A6區N棟11樓N07-臥室，細微裂縫，長約0.7m，寬約0.2mm	編號 84	說明 A6區N棟11樓N07-客廳，細微裂縫，長約1m，寬約0.35mm
			

編號 85	說明	A6區N棟11樓N07-客廳，細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm	編號 86	說明	A6區N棟11樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞
					
編號 87	說明	A6區N棟11樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。	編號 88	說明	A6區N棟11樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞
					
編號 89	說明	A6區N棟11樓-公共空間，梯間門口檢修孔現況，目視無損壞	編號 90	說明	A6區N棟11樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞
					

編號	說明		編號	說明	
91			92		
A6區N棟 11樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞			A6區N棟 11樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞		
編號	說明				
93					
A6區N棟 11樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞					



1層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟10樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管道間未完成	N01-陽台後修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房後修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳後修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.35	1. 細微裂縫	N01-主臥室	
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.25	1. 細微裂縫	N01-臥室	
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	N01-臥室	
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	N01-客廳	
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟10樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廁所
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房後牆孔
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐		2	0.4	1. 細微裂縫		N02-臥室
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐		2.5	0.35	1. 細微裂縫		N02-臥室
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐		2	0.25	1. 細微裂縫		N02-客廳
29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-陽台檢修孔
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1.5	0.2	1. 細微裂縫		N03-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟10樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.2	0.3	1. 細微裂縫	N03-臥室
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.2	0.25	1. 細微裂縫	N03-客廳
43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05 門牌
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05 衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N05-陽台檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	N05-客廳
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.3	1. 細微裂縫	N05-臥室
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.3	1. 細微裂縫	N05-主臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	N05 臥室
59	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟10樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華		
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					重輪混凝土破損	N06-陽台檢修孔	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06 廚房檢修孔	
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.2	0.3	1. 細微裂縫	N06-客廳	
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	N06-臥室	
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.3	1. 細微裂縫	N06-臥室	
71	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室	
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴	
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室	
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房	
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台	
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管送間未完成	N07-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟10樓												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置						裂縫			其他裂損		備註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 綫刷層脫落 3. 混凝土剝落成鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華			
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔		
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔		
83	☐	☐	☐	☐	☒	☐		\	2	0.35	1. 細微裂縫	N07-客廳		
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐		}	1	0.3	1. 細微裂縫	N07-臥室		
85	☐	☐	☐	☐	☒	☐		}	1.8	0.35	1. 細微裂縫	N07-臥室		
86	☐	☐	☐	☐	☒	☐		}	1	0.25	1. 細微裂縫	N07-主臥室		
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間		
88	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔		
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口		
90	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔		
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯		
92	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室		
93	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯		
94	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修


※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	A6區N棟10樓N01-標的物門牌	2	A6區N棟10樓N01-客廳全景
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區N棟10樓N01-主臥室全景	4	A6區N棟10樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區N棟10樓N01-臥室全景	6	A6區N棟10樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號 7	說明	A6區N棟10樓N01-臥室全景	編號 8	說明	A6區N棟10樓N01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6區N棟10樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區N棟10樓N01-陽台檢修孔現況，管道間鋼筋混凝土未封閉
					
編號 11	說明	A6區N棟10樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區N棟10樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
					

編號 13	說明	A6區N棟10樓N01-主臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.35mm	編號 14	說明	A6區N棟10樓N01-臥室頂板，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm
					
編號 15	說明	A6區N棟10樓N01-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm	編號 16	說明	A6區N棟10樓N01-客廳頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm
					
編號 17	說明	A6區N棟10樓N02-標的物門牌	編號 18	說明	A6區N棟10樓N02-客廳全景
					

編號 19	說明	A6區N棟10樓N02-臥室全景	編號 20	說明	A6區N棟10樓N02-臥室全景
					
編號 21	說明	A6區N棟10樓N02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區N棟10樓N02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區N棟10樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區N棟10樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 25	說明	A6區N棟10樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 26	說明	A6區N棟10樓N02-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.4mm
					
編號 27	說明	A6區N棟10樓N02-臥室頂板，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.35mm	編號 28	說明	A6區N棟10樓N02-客廳頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm
					
編號 29	說明	A6區N棟10樓N03-樣的物門牌	編號 30	說明	A6區N棟10樓N03-客廳全景
					


編號 31	說明	A6區N棟10樓N03-主臥室全景	編號 32	說明	
		A6區N棟10樓N03-廁所全景，目視無損壞			
編號 33	說明	A6區N棟10樓N03-臥室全景	編號 34	說明	
		A6區N棟10樓N03-廁所全景，目視無損壞			
編號 35	說明	A6區N棟10樓N03-臥室全景	編號 36	說明	A6區N棟10樓N03-廚房全景，目視無損壞
					

編號 37	說明	A6區N棟10樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 38	說明	A6區N棟10樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區N棟10樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 40	說明	A6區N棟10樓N03-主臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm
					
編號 41	說明	A6區N棟10樓N03-臥室頂板，細微裂縫，長約1.2m，寬約0.3mm	編號 42	說明	A6區N棟10樓N03-客廳頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.25mm
					

編號 43	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N05-標的物門牌	編號 44	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N05-客廳全景
					
編號 45	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N05-主臥室全景	編號 46	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N05-臥室全景	編號 48	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N05-廁所全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
49	A6區N棟10樓N05-臥室全景	50	A6區N棟10樓N05-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
51	A6區N棟10樓N05-陽台全景，目視無損壞	52	A6區N棟10樓N05-陽台檢修孔，混凝土不平整
			
編號	說明	編號	說明
53	A6區N棟10樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	54	A6區N棟10樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
			

編號 55	說明	A6區N棟10樓N05-客廳頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm	編號 56	說明	A6區N棟10樓N05-臥室頂板，細微裂縫，長約1.5，寬約0.3mm
					
編號 57	說明	A6區N棟10樓N05-主臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.3mm	編號 58	說明	A6區N棟10樓N05-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm
					
編號 59	說明	A6區N棟10樓N06-樣的物門牌	編號 60	說明	A6區N棟10樓N06-客廳全景
					

編號 61	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N06-臥室全景	編號 62	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N06-臥室全景
					
編號 63	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N06-廁所全景，目視無損壞	編號 64	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N06-廚房全景，目視無損壞
					
編號 65	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N06-陽台全景，目視無損壞	編號 66	說明	A6 區 N 棟 10 樓 N06-陽台檢修孔，垂牆混凝土破損
					


編號 67	說明	A6區N棟10樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明	A6區N棟10樓N06-客廳頂板，細微裂縫，長約1.2m，寬約0.3mm
					
編號 69	說明	A6區N棟10樓N06-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 70	說明	A6區N棟10樓N06-臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.3mm
					
編號 71	說明	A6區N棟10樓N07-裸的物門牌	編號 72	說明	A6區N棟10樓N07-客廳全景，目視無損壞
					

編號 73	說明 A6區N棟10樓N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區N棟10樓N07-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 75	說明 A6區N棟10樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 76	說明 A6區N棟10樓N07-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 77	說明 A6區N棟10樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 78	說明 A6區N棟10樓N07-廚房全景，目視無損壞	
				

編號 79	說明 A6區N棟10樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 80	說明 A6區N棟10樓N07-陽台檢修孔，管道加鋼筋混凝土未封閉
			
編號 81	說明 A6區N棟10樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 82	說明 A6區N棟10樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
			
編號 83	說明 A6區N棟10樓N07-客廳頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.35mm	編號 84	說明 A6區N棟10樓N07-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.3mm
			

編號 85	說明 A6區N棟10樓N07-臥室頂板，細微裂縫，長約1.8m，寬約0.35mm	編號 86	說明 A6區N棟10樓N07-主臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.25mm
			
編號 87	說明 A6區N棟10樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 88	說明 A6區N棟10樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 89	說明 A6區N棟10樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 90	說明 A6區N棟10樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

編號	說明		編號	說明	
91			92		
A6區N棟 10樓-公共 空間，右側 樓梯現況， 目視無損壞			A6區N棟 10樓-公共 空間，右側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號	說明		編號	說明	
93			94		
A5區N棟 10樓-公共 空間，左側 樓梯現況， 目視無損壞			A6區N棟 10樓-公共 空間，左側 排煙室現 況，目視無 損壞		
編號	說明		編號	說明	



九層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟9樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴	
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管道間未完成	N01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟9樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台	
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-陽台檢修孔	
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟9樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 塗刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台	
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-陽台檢修孔	
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔	
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔	
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	N05-主臥室	
46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌	
47	☐	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室	
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台	
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-陽台檢修孔	
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔	
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐		┌	2.5	0.3	1. 細微裂縫	N06-客廳	
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐		└	2	0.3	1. 細微裂縫	N06-臥室	
57	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟9樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管道間未封閉	N07-陽台檢修孔
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07 客廳檢修孔
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6區N棟9樓N01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區N棟9樓N01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區N棟9樓N01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區N棟9樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區N棟9樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區N棟9樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明 A6區N棟9樓N01-臥室頂板，混凝土不平整	編號 8	說明 A6區N棟9樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區N棟9樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區N棟9樓N01-陽台檢修孔現況，管道間鋼筋混凝土未封閉。
			
編號 11	說明 A6區N棟9樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區N棟9樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區N棟9樓N02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區N棟9樓N02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區N棟9樓N02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區N棟9樓N02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區N棟9樓N02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區N棟9樓N02-廚房全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
19	A6區N棟9樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞	20	A6區N棟9樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
21	A6區N棟9樓N03-標的物門牌	22	A6區N棟9樓N03-客廳全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
23	A6區N棟9樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	24	A6區N棟9樓N03-廁所全景，目視無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 25	說明 A6區N棟9樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區N棟9樓N03-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 27	說明 A6區N棟9樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區N棟9樓N03-廚房全景，目視無損壞	
				
編號 29	說明 A6區N棟9樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區N棟9樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞	
				

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6區N棟9樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟9樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區N棟9樓N05-標的物門牌	編號 34	說明 A6區N棟9樓N05-客廳全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區N棟9樓N05-主臥室全景	編號 36	說明 A6區N棟9樓N05-廁所全景，目視無損壞
		 A6區N棟9樓N05-廁所全景，目視無損壞	

編號 37	說明 A6區N棟9樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區N棟9樓N05-廁所全景，目視無損壞。	
				
編號 39	說明 A6區N棟9樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區N棟9樓N05-廚房全景，目視無損壞。	
				
編號 41	說明 A6區N棟9樓N05-陽台全景，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區N棟9樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞。	
				

編號 43	說明	A6區N棟9樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 44	說明	A6區N棟9樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區N棟9樓N05-主臥室頂板，混凝土剝落	編號 46	說明	A6區N棟9樓N06-標的物門牌
					
編號 47	說明	A6區N棟9樓N06-客廳全景	編號 48	說明	A6區N棟9樓N06-臥室全景
					

編號 49	說明 A6區N棟9樓N06-臥室全景，目視無損壞	編號 50	說明 A6區N棟9樓N06-廁所全景，目視無損壞		
編號 51	說明 A6區N棟9樓N06-廚房全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區N棟9樓N06-陽台全景，目視無損壞		
編號 53	說明 A6區N棟9樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明 A6區N棟9樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞		


編號 55	說明	A6區N棟9樓N06-客廳頂板，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm	編號 56	說明	A6區N棟9樓N06-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm
					
編號 57	說明	A6區N棟9樓N07-標的物門牌	編號 58	說明	A6區N棟9樓N07-客廳全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區N棟9樓N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區N棟9樓N07-廁所全景，目視無損壞
					

編號 61	說明 A6區N棟9樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 62	說明 A6區N棟9樓N07-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 63	說明 A6區N棟9樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 64	說明 A6區N棟9樓N07-廚房全景，目視無損壞	
				
編號 65	說明 A6區N棟9樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 66	說明 A6區N棟9樓N07-陽台檢修孔，管道間鋼筋混凝土未封閉	
				

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明	A6區N棟9樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明	A6區N棟9樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
					
編號 69	說明	A6區N棟9樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 70	說明	A6區N棟9樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區N棟9樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 72	說明	A6區N棟9樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
					

編號	說明		編號	說明	
73			74		
A6區N棟9樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞			A6區N棟9樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞		
編號	說明		編號	說明	
75			76		
A6區N棟9樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞			A6區N棟9樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞		
編號	說明		編號	說明	



八層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟8樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土剝落	N01-客廳
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟8樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉光層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟8樓												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水滲污或白華			
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室		
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房		
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台		
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未切除	N05-陽台檢修孔		
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔		
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔		
47	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌		
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳		
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室		
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室		
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴		
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房		
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台		
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N06-陽台檢修孔		
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔		
56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌		
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳		
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室		
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴		
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室		
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月1日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟8樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				



照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管道間及垂牆未完成	N07-陽台檢修孔
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	N07-主臥室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6區N棟8樓N01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區N棟8樓N01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6區N棟8樓N01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區N棟8樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區N棟8樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區N棟8樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區N棟8樓N01-臥室全景	8	A6區N棟8樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
9	A6區N棟8樓N01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區N棟8樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
11	A6區N棟8樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區N棟8樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
			

編號 13	說明 A6區N棟8樓N01-臥室頂板，混凝土剝落	編號 14	說明 A6區N棟8樓N02-標的物門牌
			
編號 15	說明 A6區N棟8樓N02-客廳全景，目視無損壞	編號 16	說明 A6區N棟8樓N02-臥室全景，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區N棟8樓N02-臥室全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6區N棟8樓N02-廁所全景，目視無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明	A6區N棟8樓N02-廚房全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區N棟8樓N02-陽台全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區N棟8樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區N棟8樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區N棟8樓N03-標的物門牌	編號 24	說明	A6區N棟8樓N03-客廳全景，目視無損壞
					


編號 25	說明 A6區N棟8樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區N棟8樓N03-廁所全景，目視無損壞。		
編號 27	說明 A6區N棟8樓N03-臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區N棟8樓N03-廁所全景，目視無損壞。		
編號 29	說明 A6區N棟8樓N03-臥室全景，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區N棟8樓N03-廚房全景，目視無損壞。		

編號 31	說明	A6區N棟8樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6區N棟8樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區N棟8樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明	A6區N棟8樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區N棟8樓N05-標的物門牌	編號 36	說明	A6區N棟8樓N05-客廳全景，目視無損壞
					

編號 37	說明 A6區N棟8樓N05-主臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區N棟8樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明 A6區N棟8樓N05-臥室全景，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區N棟8樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 41	說明 A6區N棟8樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區N棟8樓N05-廚房全景，目視無損壞		

編號 43	說明	A6區N棟8樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區N棟8樓N05-陽台檢修孔，螺桿未切除
					
編號 45	說明	A6區N棟8樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明	A6區N棟8樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區N棟8樓N06-標的物門牌	編號 48	說明	A6區N棟8樓N06-客廳全景，目視無損壞
					

編號 49	說明 A6區N棟8樓N06-臥室全景，目視無損壞	編號 50	說明 A6區N棟8樓N06-臥室全景，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區N棟8樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區N棟8樓N06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區N棟8樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6區N棟8樓N06-陽台檢修孔，混凝土不平整
			

編號 55	說明	A6區N棟8樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 56	說明	A6區N棟8樓N07-標的物門牌
					
編號 57	說明	A6區N棟8樓N07-客廳全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區N棟8樓N07-主臥室全景
					
編號 59	說明	A6區N棟8樓N07-廁所全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區N棟8樓N07-臥室全景，目視無損壞
					

編號 61	說明		編號 62	說明	A6區N棟8樓N07-臥室全景，目視無損壞	
A6區N棟8樓N07-廁所全景，目視無損壞						
編號 63	說明	A6區N棟8樓N07-廚房全景，目視無損壞	編號 64	說明	A6區N棟8樓N07-陽台全景，目視無損壞	
						
編號 65	說明	A6區N棟8樓N07-陽台檢修孔，管道間及垂牆未完成	編號 66	說明	A6區N棟8樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞	
						

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明 A6區N棟8樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 68	說明 A6區N棟8樓N07-主臥室頂板，混凝土剝落
			
編號 69	說明 A6區N棟8樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 70	說明 A6區N棟8樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區N棟8樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區N棟8樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			

編號	說明		編號	說明	
73			74		
A6區N棟8樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞			A6區N棟8樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞		
編號	說明		編號	說明	
75			76		
A6區N棟8樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞			A6區N棟8樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞		
編號	說明		編號	說明	



A6 正 N 棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟7樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					K01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01 陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						K01-客廳檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					K02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台	
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟7樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕泛濺 5. 滲水染污或白蟻	
21	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-陽台檢修孔
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟7樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 塗刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未切除	N05-陽台檢修孔
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐		6	0.2		1. 細微裂縫	N05-客廳
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.2		1. 細微裂縫	N05-臥室
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	N05-主臥室
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.2		1. 細微裂縫	N05-臥室
49	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-陽台檢修孔
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔
58	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟7樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或台座
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管道間未完成	N07-陽台檢修孔
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N07-臥室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明 A6區N棟7樓N01-標的物門牌	編號 2	說明 A6區N棟7樓N01-客廳全景，目視無損壞
			
編號 3	說明 A6區N棟7樓N01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明 A6區N棟7樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			
編號 5	說明 A6區N棟7樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明 A6區N棟7樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號 7	說明	A6區N棟7樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明	A6區N棟7樓N01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6區N棟7樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區N棟7樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區N棟7樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區N棟7樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
					


編號 13	說明	A6區N棟7樓N02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區N棟7樓N02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區N棟7樓N02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區N棟7樓N02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區N棟7樓N02-廚房全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區N棟7樓N02-陽台全景，目視無損壞
					

編號 19	說明 A6區N棟7樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 20	說明 A6區N棟7樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區N棟7樓N03-標的物門牌	編號 22	說明 A6區N棟7樓N03-客廳全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區N棟7樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區N棟7樓N03-廁所全景，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6區N棟7樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區N棟7樓N03-廁所全景，目視無損壞	
				
編號 27	說明 A6區N棟7樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區N棟7樓N03-廚房全景，目視無損壞	
				
編號 29	說明 A6區N棟7樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區N棟7樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞	
				

編號 31	說明 A6區N棟7樓N03-廚房檢修孔，目視 無損壞	編號 32	說明 A6區N棟7樓N03-走廊檢修孔，目視 無損壞
			
編號 33	說明 A6區N棟7樓N05-標的物門牌	編號 34	說明 A6區N棟7樓N05-客廳全景
			
編號 35	說明 A6區N棟7樓N05-主臥室全景	編號 36	說明 A6區N棟7樓N05-廁所全景，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區N棟7樓N05-臥室全景	編號 38	說明	
			A6區N棟7樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 39	說明	A6區N棟7樓N05-臥室全景	編號 40	說明	A6區N棟7樓N05-廚房全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區N棟7樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區N棟7樓N05-陽台檢修孔，螺桿未切除
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明	A6區N棟7樓N05-廚房檢修孔，目視 無損壞	編號 44	說明	A6區N棟7樓N05-走廊檢修孔，目視 無損壞
					
編號 45	說明	A6區N棟7樓N05-客廳頂板，細微裂 縫，長約6m，寬約0.2mm	編號 46	說明	A6區N棟7樓N05-臥室頂板，細微裂 縫，長約1m，寬約0.2mm
					
編號 47	說明	A6區N棟7樓N05-主臥室頂板，混凝 土剝落	編號 48	說明	A6區N棟7樓N05-主臥室頂板，細微 裂縫，長約1m，寬約0.3mm
					

編號 49	說明	A6區N棟7樓N06-標的物門牌	編號 50	說明	A6區N棟7樓N06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區N棟7樓N06-臥室全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6區N棟7樓N06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區N棟7樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區N棟7樓N06-廚房全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損



編號 55	說明	A6區N棟7樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 56	說明	A6區N棟7樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區N棟7樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 58	說明	A6區N棟7樓N07-標的物門牌
					
編號 59	說明	A6區N棟7樓N07-客廳全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區N棟7樓N07-主臥室全景，目視無損壞。
					

編號	說明		編號	說明	A6區N棟7樓N07-臥室全景	
61			62			
A6區N棟7樓N07-廁所全景，目視無損壞						


編號	說明		編號	說明	A6區N棟7樓N07-臥室全景，目視無損壞	
63			64			
A6區N棟7樓N07-廁所全景，目視無損壞						

編號	說明	A6區N棟7樓N07-廚房全景，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟7樓N07-陽台全景，目視無損壞	
65			66			
						

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明	A6區N棟7樓N07-陽台檢修孔，管道間及垂牆未完成	編號 68	說明	A6區N棟7樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 69	說明	A6區N棟7樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 70	說明	A6區N棟7樓N07-臥室頂板，混凝土不平整
					
編號 71	說明	A6區N棟7樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 72	說明	A6區N棟7樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					

編號 73	說明 A6區N棟7樓-公共空間,梯間門口現況,目視無損壞	編號 74	說明 A6區N棟7樓-公共空間,梯間門口檢修孔,目視無損壞
			
編號 75	說明 AC區N棟7樓-公共空間,右側樓梯現況,目視無損壞	編號 76	說明 A6區N棟7樓-公共空間,右側排煙室現況,目視無損壞
			
編號 77	說明 A6區N棟7樓-公共空間,左側樓梯現況,目視無損壞	編號 78	說明 A6區N棟7樓-公共空間,左側排煙室現況,目視無損壞
			



六層平面圖 照片編號：○
A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟6樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N01-客廳檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟6樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02 廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 臥室
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落及鋼筋外露	N03-陽台檢修孔
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05 臥室
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟6樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-廚房
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-陽台
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N05-陽台檢修孔
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N05-廚房檢修孔
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N05-走廊檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				N06-門牌
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-客廳
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-臥室
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-臥室
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-衛浴
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-廚房
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-陽台
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-陽台檢修孔
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-廚房檢修孔
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				N07-門牌
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-客廳
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-主臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-衛浴
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-臥室
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-衛浴

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：



臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟6樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥漿剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水斑污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07 臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管道間未完成	N07-陽台檢修孔
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07 廚房檢修孔
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳檢修孔
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間檢修孔
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口檢修孔
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

編號 1	說明	A6 區 N 棟 6 樓 N01-樣的物門牌	編號 2	說明	A6 區 N 棟 6 樓 N01-客廳全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6 區 N 棟 6 樓 N01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 N 棟 6 樓 N01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 N 棟 6 樓 N01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 N 棟 6 樓 N01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明 A6區N棟6樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區N棟6樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區N棟6樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區N棟6樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區N棟6樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區N棟6樓N01-客廳檢修孔現況，混凝土不平整
			

編號 13	說明	A6區N棟6樓N02-標的物門牌	編號 14	說明	A6區N棟6樓N02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區N棟6樓N02-臥室全景，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區N棟6樓N02-臥室全景，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區N棟6樓N02-廁所全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區N棟6樓N02-廚房全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 19	說明	A6區N棟6樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區N棟6樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區N棟6樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明	A6區N棟6樓N03-標的物門牌
					
編號 23	說明	A6區N棟6樓N03-客廳全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區N棟6樓N03-主臥室全景，目視無損壞。
					

編號	說明		編號	說明	A6區N棟6樓N03-臥室全景，目視無損壞
25			26		
A6區N棟6樓N03-廁所全景，目視無損壞					

編號	說明		編號	說明	A6區N棟6樓N03-臥室全景，目視無損壞
27			28		
A6區N棟6樓N03-廁所全景，目視無損壞					

編號	說明	A6區N棟6樓N03-廚房全景，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟6樓N03-陽台全景，目視無損壞
29			30		
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明	A6區N棟6樓N03-陽台檢修孔，混凝土剝落，鋼筋外露	編號 32	說明	A6區N棟6樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區N棟6樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明	A6區N棟6樓N05-標的物門牌
					
編號 35	說明	A6區N棟6樓N05-客廳全景，目視無損壞	編號 36	說明	A6區N棟6樓N05-主臥室全景，目視無損壞
					

編號 37	說明		編號 38	說明	A6區N棟6樓N05-臥室全景，目視無損壞。	
A6區N棟6樓N05-廁所全景，目視無損壞						
編號 39	說明		編號 40	說明	A6區N棟6樓N05-臥室全景，目視無損壞	
A6區N棟6樓N05-廁所全景，目視無損壞						
編號 41	說明	A6區N棟6樓N05-廚房全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區N棟6樓N05-陽台全景，目視無損壞	
						

編號 43	說明	A6區N棟6樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 44	說明	A6區N棟21樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區N棟21樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 46	說明	A6區N棟6樓N06-標的物門牌
					
編號 47	說明	A6區N棟6樓N06-客廳全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6區N棟6樓N06-臥室全景，目視無損壞
					

編號 49	說明	A6區N棟6樓N06-臥室全景，目視無損壞	編號 50	說明	A6區N棟6樓N06-廁所全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區N棟6樓N06-廚房全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6區N棟6樓N06-陽台全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區N棟6樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 54	說明	A6區N棟6樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞
					


編號 55	說明	A6區N棟6樓N07-標的物門牌	編號 56	說明	A6區N棟6樓N07-客廳全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區N棟6樓N07-主臥室全景，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區N棟6樓N07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區N棟6樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區N棟6樓N07-廁所全景，目視無損壞
					

編號 61	說明 A6區N棟6樓N07-臥室全景，目視無損壞	編號 62	說明 A6區N棟6樓N07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區N棟6樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 64	說明 A6區N棟6樓N07-陽台檢修孔，管道間未完成，垂牆未粉刷
			
編號 65	說明 A6區N棟6樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 66	說明 A6區N棟6樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明	A6區N棟6樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 68	說明	A6區N棟6樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區N棟6樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 70	說明	A6區N棟6樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
					
編號 71	說明	A6區N棟6樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 72	說明	A6區N棟6樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
					

[illegible]



五層平面圖 照片編號 ○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟5樓										
用 途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆 面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂 版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地 坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.2	1. 細微裂縫	N01-客廳
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟5樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-玄關檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1 b	1	0.2	1. 細微裂縫	N03-客廳
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.2	1. 細微裂縫	N03-臥室
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟5樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-陽台檢修孔	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.35	0.35	1. 細微裂縫	N05-客廳	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.3	0.2	0.2	1. 細微裂縫	N05-客廳	
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.25	0.25	1. 細微裂縫	N05-臥室	
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.2	0.2	粉刷層不平整及細微裂縫	N05-主臥室	
53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟5樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐							N06-廚房檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.2	1. 細微裂縫		N06-臥室
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.2	1. 細微裂縫		N06-主臥室
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.2	1. 細微裂縫		N06-客廳
65	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒						N07-門牌
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐							N07-客廳
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐							N07-主臥室
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐							N07-衛浴
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐							N07-臥室
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐							N07-衛浴
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐							N07-臥室
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐							N07-廚房
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐							N07-陽台
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						管道間未完成	N07-陽台檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐							N07-廚房檢修孔
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐							N07-客廳檢修孔
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.25	1. 細微裂縫		N07-客廳
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.35	1. 細微裂縫		N07-臥室
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.25	1. 細微裂縫		N07-臥室
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.2	1. 細微裂縫		N07-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟5樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間檢修孔
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間門口
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間門口檢修孔
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐					右側樓梯
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐					右側排煙室
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐					左側樓梯
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐					左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					

編號 1	說明	A6區N棟5樓N01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區N棟5樓N01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區N棟5樓N01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6區N棟5樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區N棟5樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6區N棟5樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號 7	說明 A6區N棟5樓N01-臥室全景，目視無損壞	編號 8	說明 A6區N棟5樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 9	說明 A6區N棟5樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區N棟5樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區N棟5樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區N棟5樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
			


臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明	A6區N棟5樓N01-客廳頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm	編號 14	說明	A6區N棟5樓N02-標的物門牌
					
編號 15	說明	A6區N棟5樓N02-客廳全景，目視無損壞	編號 16	說明	A6區N棟5樓N02-臥室全景，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區N棟5樓N02-臥室全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區N棟5樓N02-廁所全景，目視無損壞
					

編號 19	說明 A6區N棟5樓N02-廚房全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區N棟5樓N02-陽台全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區N棟5樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 22	說明 A6區N棟5樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區N棟5樓N03-標的物門牌	編號 24	說明 A6區N棟5樓N03-客廳全景
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明	A6區N棟5樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 26	說明		
					A6區N棟5樓N03-廁所全景，目視無損壞	
編號 27	說明	A6區N棟5樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明		
					A6區N棟5樓N03-廁所全景，目視無損壞	
編號 29	說明	A6區N棟5樓N03-臥室全景	編號 30	說明	A6區N棟5樓N03-廚房全景，目視無損壞	
						

編號 31	說明 A6區N棟5樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟5樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區N棟5樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明 A6區N棟5樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區N棟5樓N03-客廳頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm	編號 36	說明 A6區N棟5樓N03-臥室頂板，細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm
			

編號 37	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N05-標的物門牌	編號 38	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N05-客廳全景
					
編號 39	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N05-主臥室全景	編號 40	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N05-臥室全景	編號 42	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明 A6區N棟5樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區N棟5樓N05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區N棟5樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區N棟5樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區N棟5樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明 A6區N棟5樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明	A6區N棟5樓N05-客廳頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.35mm	編號 50	說明	A6區N棟5樓N05-客廳頂板，細微裂縫，長約0.3m，寬約0.3mm
					
編號 51	說明	A6區N棟5樓N05-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.25mm	編號 52	說明	A6區N棟5樓N05-主臥室頂板，粉刷層不平整及細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm
					
編號 53	說明	A6區N棟5樓N06-標的物門牌	編號 54	說明	A6區N棟5樓N06-客廳全景
					

編號 55	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N06-臥室全景	編號 56	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N06-臥室全景
					
編號 57	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N06-廁所全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N06-廚房全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N06-陽台全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6 區 N 棟 5 樓 N06-陽台檢修孔，目視無損壞
					

編號 61	說明	A6區N棟5樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明	A6區N棟5樓N06-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
					
編號 63	說明	A6區N棟5樓N06-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 64	說明	A6區N棟5樓N06-客廳頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm
					
編號 65	說明	A6區N棟5樓N07-標的物門牌	編號 66	說明	A6區N棟5樓N07-客廳全景
					


編號 67	說明	A6區N棟5樓N07-主臥室全景	編號 68	說明	
		A6區N棟5樓N07-廁所全景，目視無損壞			
編號 69	說明	A6區N棟5樓N07-臥室全景	編號 70	說明	
		A6區N棟5樓N07-廁所全景，目視無損壞			
編號 71	說明	A6區N棟5樓N07-臥室全景	編號 72	說明	A6區N棟5樓N07-廚房全景，目視無損壞
					

編號 73	說明	A6區N棟5樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 74	說明	A6區N棟5樓N07-陽台檢修孔，管道間垂牆未完成
					
編號 75	說明	A6區N棟5樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 76	說明	A6區N棟5樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6區N棟5樓N07-客廳頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.25mm	編號 78	說明	A6區N棟5樓N07-臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.35mm
					

編號 79	說明	A6區N棟5樓N07-臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.25mm	編號 80	說明	A6區N棟5樓N07-主臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
					
編號 81	說明	A6區N棟5樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 82	說明	A6區N棟5樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區N棟5樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 84	說明	A6區N棟5樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
					

編號 85	說明			編號 86	說明		
A6區N棟5樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞				A6區N棟5樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞			
編號 87	說明			編號 88	說明		
A6區N棟5樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞				A6區N棟5樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞			
編號	說明			編號	說明		

0000 0000 0000 0000
 00 00 00 00
 000 000 000 000
 0000 0000 0000 0000



四層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟4樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管道間未完成	N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.9	0.2	1. 細微裂縫	N01-臥室
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.25	1. 細微裂縫	N01-客廳
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟4樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				N03-門牌
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N03-客廳
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N03-主臥室
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N03-衛浴
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N03-臥室
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N03-衛浴
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N03-臥室
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N03-廚房
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N03-陽台
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N03-陽台檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N03-廚房檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N03-走廊檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					粉刷層不平整 N03-主臥室
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				N03-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N05-衛浴

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟4樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05 陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05 走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.25	1. 細微裂縫	N05-客廳
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	N05 臥室
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐					粉刷層不平整	N05-主臥室
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.25	1. 細微裂縫	N05-臥室
53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06 廚房
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟4樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 漸濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	N06-臥室
63	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K07 客廳
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K07-主臥室
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K07-臥室
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-廚房
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07 陽台
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	K07-陽台檢修孔
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-客廳檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.6	0.25	1. 細微裂縫	N07-客廳
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐					粉刷層不平整	N07-臥室
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.2	1. 細微裂縫	N07-主臥室
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.2	1. 細微裂縫	N07-臥室
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104年8月2日

[illegible]

編號 1	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N01-標的物門牌	編號 2	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N01-主臥室全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N01-臥室全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N01-衛浴全景，目視無損壞
					


編號 7	說明	A6區N棟4樓N01-臥室全景	編號 8	說明	A6區N棟4樓N01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6區N棟4樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區N棟4樓N01-陽台檢修孔現況，管道間未完成
					
編號 11	說明	A6區N棟4樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區N棟4樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
					

編號 13	說明	A6區N棟4樓N01-臥室頂板，細微裂縫，長約2.9m，寬約0.2mm	編號 14	說明	A6區N棟4樓N01-客廳頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.25mm
					
編號 15	說明	A6區N棟4樓N02-標的物門牌	編號 16	說明	A6區N棟4樓N02-客廳全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區N棟4樓N02-臥室全景，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區N棟4樓N02-臥室全景，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6區N棟4樓N02-廁所全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區N棟4樓N02-廚房全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區N棟4樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號 22	說明	A6區N棟4樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區N棟4樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 24	說明	A6區N棟4樓N03-標的物門牌
					


編號 25	說明 A6區N棟4樓N03-客廳全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區N棟4樓N03-主臥室全景
			
編號 27	說明 A6區N棟4樓N03-廁所全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區N棟4樓N03-臥室全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區N棟4樓N03-廁所全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區N棟4樓N03-臥室全景，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 31	說明	A6區N棟4樓N03-廚房全景，目視無損壞	編號 32	說明	A6區N棟4樓N03-陽台全景，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區N棟4樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 34	說明	A6區N棟4樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區N棟4樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明	A6區N棟4樓N03-主臥室頂板，粉刷層不平整
					

編號 37	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N05-標的物門牌	編號 38	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N05-客廳全景
					
編號 39	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N05-主臥室全景	編號 40	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N05-廁所全景，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N05-臥室全景	編號 42	說明	A6 區 N 棟 4 樓 N05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明	A6區N棟4樓N05-臥室全景	編號 44	說明	A6區N棟4樓N05-廚房全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區N棟4樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 46	說明	A6區N棟4樓N05-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區N棟4樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 48	說明	A6區N棟4樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
					


編號 49	說明	A6區N棟4樓N05-客廳頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.25mm	編號 50	說明	A6區N棟4樓N05-臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm
					
編號 51	說明	A6區N棟4樓N05-主臥室頂板，粉刷層不平整	編號 52	說明	A6區N棟4樓N05-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.25mm
					
編號 53	說明	A6區N棟4樓N06-標的物門牌	編號 54	說明	A6區N棟4樓N06-客廳全景，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明	A6區N棟4樓N06-臥室全景，目視無損壞	編號 56	說明	A6區N棟4樓N06-臥室全景
					
編號 57	說明	A6區N棟4樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區N棟4樓N06-廚房全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區N棟4樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區N棟4樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞
					


編號 61	說明	A6區N棟4樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 62	說明	A6區N棟4樓N06-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm
					
編號 63	說明	A6區N棟4樓N07-標的物門牌	編號 64	說明	A6區N棟4樓N07-客廳全景
					
編號 65	說明	A6區N棟4樓N07-主臥室全景	編號 66	說明	A6區N棟4樓N07-廁所全景，目視無損壞
					

編號 67	說明	A6區N棟4樓N07-臥室全景	編號 68	說明	
			A6區N棟4樓N07-廁所全景，目視無損壞		
編號 69	說明	A6區N棟4樓N07-臥室全景	編號 70	說明	A6區N棟4樓N07-廚房全景，目視無損壞
					
編號 71	說明	A6區N棟4樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 72	說明	A6區N棟4樓N07-陽台檢修孔，頂板穿孔處，混凝土剝落
					

編號 73	說明 A6區N棟4樓N07-廚房檢修孔，目視 無損壞	編號 74	說明 A6區N棟4樓N07-客廳檢修孔，目視 無損壞
			
編號 75	說明 A6區N棟4樓N07-客廳頂板，細微裂 縫，長約0.6m，寬約0.25mm	編號 76	說明 A6區N棟4樓N07-臥室頂板，粉刷層 不平整
			
編號 77	說明 A6區N棟4樓N07-主臥室頂板，細微 裂縫，長約1m，寬約0.2mm	編號 78	說明 A6區N棟4樓N07-臥室頂板，細微裂 縫，長約1m，寬約0.2mm
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
79	A6區N棟4樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	80	A6區N棟4樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區N棟4樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	82	A6區N棟4樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
83	A6區N棟4樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	84	A6區N棟4樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			



三層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟3樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 外露主鋼筋或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白蟻	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01 門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01 廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐		}	1	0.2	1. 細微裂縫	N01 客廳
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐		~	1.5	0.2	1. 細微裂縫	N01 臥室
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐		~	3	0.2	1. 細微裂縫	N01-臥室
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐		~	1.5	0.2	1. 細微裂縫	N01-主臥室
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02 臥室
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟3樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						K02-陽台檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未切除	K02-廚房檢修孔
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐		}	2	0.25	1. 細微裂縫	K02-客廳
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					K03-門牌
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K03-客廳
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K03-主臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						K03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03 廚房
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03 陽台檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-走廊檢修孔
39	☐	☐	☒	☐	☐	☐		L	0.5	0.3	1. 細微裂縫	N03-客廳
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐					粉刷層不平整	N03-臥室
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟3樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未清除	N05-陽台檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					粉刷層不平整	N05-臥室
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.3	1. 細微裂縫	N05-客廳
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟3樓									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N06-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N06-廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				N07-門牌
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-客廳
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-主臥室
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-衛浴
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-臥室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-衛浴
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-臥室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-廚房
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					N07-陽台
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N07-陽台檢修孔
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N07-廚房檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					N07-客廳檢修孔
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間檢修孔
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間門口
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐					螺桿未清除 窗門門口檢修孔
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐					右側樓梯
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期： 中華民國 104年8月2日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟3樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 塗層剝落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐										


編號 1	說明	A6區N棟3樓N01-標的物門牌	編號 2	說明	A6區N棟3樓N01-客廳全景
					
編號 3	說明	A6區N棟3樓N01-主臥室全景	編號 4	說明	A6區N棟3樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區N棟3樓N01-臥室全景	編號 6	說明	A6區N棟3樓N01-衛浴全景，目視無損壞
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區N棟3樓N01-臥室全景	8	A6區N棟3樓N01-廚房全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區N棟3樓N01-陽台全景，目視無損壞	10	A6區N棟3樓N01-陽台檢修孔現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區N棟3樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	12	A6區N棟3樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
			


編號 13	說明	A6區N棟3樓N01-客廳頂板細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm	編號 14	說明	A6區N棟3樓N01-臥室頂板細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm
					
編號 15	說明	A6區N棟3樓N01-臥室頂板細微裂縫，長約3m，寬約0.2mm	編號 16	說明	A6區N棟3樓N01-主臥室頂板細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm
					
編號 17	說明	A6區N棟3樓N02-標的物門牌	編號 18	說明	A6區N棟3樓N02-客廳全景
					

編號 19	說明 A6區N棟3樓N02-臥室全景，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區N棟3樓N02-臥室全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區N棟3樓N02-廁所全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區N棟3樓N02-廚房全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區N棟3樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號 24	說明 A6區N棟3樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
			



臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明	A6區N棟3樓N02-廚房檢修孔，螺桿未切除	編號 26	說明	A6區N棟3樓N02-客廳頂板細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm
					
編號 27	說明	A6區N棟3樓N03-標的物門牌	編號 28	說明	A6區N棟3樓N03-客廳全景
					
編號 29	說明	A6區N棟3樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區N棟3樓N03-廁所全景，目視無損壞
					

編號 31	說明	A6區N棟3樓N03-臥室全景	編號 32	說明		
					A6區N棟3樓N03-廁所全景，目視無損壞	
編號 33	說明	A6區N棟3樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 34	說明	A6區N棟3樓N03-廚房全景，目視無損壞	
						
編號 35	說明	A6區N棟3樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 36	說明	A6區N棟3樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞	
						

編號 37	說明	A6區N棟3樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 38	說明	A6區N棟3樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區N棟3樓N03-客廳大梁，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.3mm	編號 40	說明	A6區N棟3樓N03-臥室頂板，粉刷層不平整
					
編號 41	說明	A6區N棟3樓N05-標的物門牌	編號 42	說明	A6區N棟3樓N05-客廳全景
					

編號 43	說明 A6區N棟3樓N05-主臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區N棟3樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 45	說明 A6區N棟3樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區N棟3樓N05-廁所全景，目視無損壞		
編號 47	說明 A6區N棟3樓N05-臥室全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6區N棟3樓N05-廚房全景，目視無損壞		

編號 49	說明	A6區N棟3樓N05-陽台全景，目視無損壞	編號 50	說明	A6區N棟3樓N05-陽台檢修孔，螺桿未切除
					
編號 51	說明	A6區N棟3樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 52	說明	A6區N棟3樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區N棟3樓N05-臥室頂板，粉刷層不平整	編號 54	說明	A6區N棟3樓N05-客廳頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.3mm
					

編號 55	說明	A6區N棟3樓N06-標的物門牌	編號 56	說明	A6區N棟3樓N06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 57	說明	A6區N棟3樓N06-臥室全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區N棟3樓N06-臥室全景，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6區N棟3樓N06-廁所全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6區N棟3樓N06-廚房全景，目視無損壞
					


編號 61	說明	A6區N棟3樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 62	說明	A6區N棟3樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區N棟3樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明	A6區N棟3樓N07-標的物門牌
					
編號 65	說明	A6區N棟3樓N07-客廳全景，目視無損壞	編號 66	說明	A6區N棟3樓N07-主臥室全景，目視無損壞。
					

編號 67	說明		編號 68	說明	A6區N棟3樓N07-臥室全景，目視無損壞	
A6區N棟3樓N07-廁所全景，目視無損壞						
編號 69	說明		編號 70	說明	A6區N棟3樓N07-臥室全景，目視無損壞	
A6區N棟3樓N07-廁所全景，目視無損壞						
編號 71	說明	A6區N棟3樓N07-廚房全景，目視無損壞	編號 72	說明	A6區N棟3樓N07-陽台全景，目視無損壞	
						

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 73	說明	A6區N棟3樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞	編號 74	說明	A6區N棟3樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞
					
編號 75	說明	A6區N棟3樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞	編號 76	說明	A6區N棟3樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6區N棟3樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區N棟3樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞
					

編號 79	說明 A6區N棟3樓-公共空間，梯間門口檢修孔，螺桿未切除	編號 80	說明 A6區N棟3樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	
				
編號 81	說明 A6區N棟3樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞	編號 82	說明 A6區N棟3樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞	
				
編號 83	說明 A6區N棟3樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞	編號	說明	
				



二層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟2樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-臥室
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					混凝土不平整	N01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N01-客廳檢修孔
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐		<	1	0.3	1. 細微裂縫	N01-臥室
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐		}	1	0.2	1. 細微裂縫	N01-臥室
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						M02-廚房

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟2樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏洩露 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台(後砂石)
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐		}	1.5	0.25	1. 細微裂縫	N02-客廳
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-臥室
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N03-陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N02-陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-廚房檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N03-店面檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐		Y	1.5	0.25	1. 細微裂縫	N03-客廳
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐		Y	1	0.25	1. 細微裂縫	N03-臥室
39	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N05-門牌
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟2樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-主臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-衛浴
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-廚房
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N05-陽台
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-陽台檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-廚房檢修孔
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N05-走廊檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐					粉刷層不平整	N05-客廳
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	N05-臥室
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	N05-臥室
54	☐	☐	☒	☐	☐	☐		—~	0.1	0.15	1. 細微裂縫	N05-客廳
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N06-門牌
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-客廳
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-臥室
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-衛浴
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-廚房

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日



標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟2樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 油漆脫落 5. 滲水污漬或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N06-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N06-廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐		┐	1	0.2	1. 細微裂縫	N06-臥室
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐		┐	2	0.2	1. 細微裂縫	N06-臥室
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐		┐	1	0.2	1. 細微裂縫	N06-客廳
67	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					N07-門牌
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-客廳
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-主臥室
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-衛浴
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-臥室
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07 廚房
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						N07-陽台
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-陽台檢修孔
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07-廚房檢修孔
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						N07 客廳檢修孔
79	☐	☐	☒	☐	☐	☐		┐	0.3	0.25	1. 細微裂縫	N07-客廳
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐		✎	0.3	0.3	1. 細微裂縫	N07-客廳
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟2樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.4	1. 細微裂縫	N07-臥室
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.45	1. 細微裂縫	N07-臥室
83	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	1.5	0.4	1. 細微裂縫	N07-臥室
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.2	1. 細微裂縫	K07-主臥室
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
86	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
88	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯
90	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯
92	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	A6區N棟2樓N01-標的物門牌	2	A6區N棟2樓N01-客廳全景，目視無損壞
			
3	A6區N棟2樓N01-主臥室全景，目視無損壞	4	A6區N棟2樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			
5	A6區N棟2樓N01-臥室全景	6	A6區N棟2樓N01-衛浴全景，目視無損壞
			

編號 7	說明	A6區N棟2樓N01-臥室全景	編號 8	說明	A6區N棟2樓N01-廚房全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6區N棟2樓N01-陽台全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區N棟2樓N01-陽台檢修孔現況，混凝土不平整
					
編號 11	說明	A6區N棟2樓N01-廚房檢修孔現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區N棟2樓N01-客廳檢修孔現況，目視無損壞
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明	A6區N棟2樓N01-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.3mm	編號 14	說明	A6區N棟2樓N01-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm
					
編號 15	說明	A6區N棟2樓N02-標的物門牌	編號 16	說明	A6區N棟2樓N02-客廳全景
					
編號 17	說明	A6區N棟2樓N02-臥室全景，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區N棟2樓N02-臥室全景，目視無損壞。
					


編號	說明		編號	說明	A6區N棟2樓N02-廚房全景，目視無損壞
19			20		
A6區N棟2樓N02-廁所全景，目視無損壞					

編號	說明	A6區N棟2樓N02-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟2樓N02-陽台檢修孔，目視無損壞
21			22		
					


編號	說明	A6區N棟2樓N02-廚房檢修孔，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟2樓N02-客廳頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.25mm
23			24		
					

編號 25	說明	A6區N棟2樓N03-標的物門牌	編號 26	說明	A6區N棟2樓N03-客廳全景
					
編號 27	說明	A6區N棟2樓N03-主臥室全景，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區N棟2樓N03-廁所全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區N棟2樓N03-臥室全景	編號 30	說明	A6區N棟2樓N03-廁所全景，目視無損壞
					


編號 31	說明 A6區N棟2樓N03-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區N棟2樓N03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區N棟2樓N03-陽台全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區N棟2樓N03-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區N棟2樓N03-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 36	說明 A6區N棟2樓N03-走廊檢修孔，目視無損壞
			


編號 37	說明	A6區N棟2樓N03-客廳頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.25mm	編號 38	說明	A6區N棟2樓N03-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.25mm
					
編號 39	說明	A6區N棟2樓N05-標的物門牌	編號 40	說明	A6區N棟2樓N05-客廳全景
					
編號 41	說明	A6區N棟2樓N05-主臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區N棟2樓N05-廁所全景，目視無損壞
					

編號 43	說明	A6 區 N 棟 2 樓 N05-臥室全景	編號 44	說明		
					A6 區 N 棟 2 樓 N05-廁所全景，目視無損壞	
編號 45	說明	A6 區 N 棟 2 樓 N05-臥室全景	編號 46	說明	A6 區 N 棟 2 樓 N05-廚房全景，目視無損壞	
						
編號 47	說明	A6 區 N 棟 2 樓 N05-陽台全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6 區 N 棟 2 樓 N05-陽台檢修孔，目視無損壞	
						

編號 49	說明	A6區N棟2樓N05-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 50	說明	A6區N棟2樓N05-走廊檢修孔，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區N棟2樓N05-客廳頂板，粉刷層不平整	編號 52	說明	A6區N棟2樓N05-臥室頂板，混凝土剝落
					
編號 53	說明	A6區N棟2樓N05-臥室頂板，混凝土剝落	編號 54	說明	A6區N棟2樓N05-客廳梁，細微裂縫，長約0.1m，寬約0.15mm
					

編號	說明	編號	說明
55	A6區N棟2樓N06-標的物門牌	56	A6區N棟2樓N06-客廳全景
			
編號	說明	編號	說明
57	A6區N棟2樓N06-臥室全景	58	A6區N棟2樓N06-臥室全景
			
編號	說明	編號	說明
59	A6區N棟2樓N06-廁所全景，目視無損壞	60	A6區N棟2樓N06-廚房全景，目視無損壞
			

編號 61	說明	A6區N棟2樓N06-陽台全景，目視無損壞	編號 62	說明	A6區N棟2樓N06-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 63	說明	A6區N棟2樓N06-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 64	說明	A6區N棟2樓N06-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm
					
編號 65	說明	A6區N棟2樓N06-臥室頂板，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm	編號 66	說明	A6區N棟2樓N06-客廳頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm
					

編號 67	說明	A6 區 N 棟 2 樓 N07-標的物門牌	編號 68	說明	A6 區 N 棟 2 樓 N07-客廳全景
					
編號 69	說明	A6 區 N 棟 2 樓 N07-主臥室全景	編號 70	說明	A6 區 N 棟 2 樓 N07-廁所全景，目視無損壞
					
編號 71	說明	A6 區 N 棟 2 樓 N07-臥室全景	編號 72	說明	A6 區 N 棟 2 樓 N07-廁所全景，目視無損壞
					


編號 73	說明	A6區N棟2樓N07-臥室全景	編號 74	說明	A6區N棟2樓N07-廚房全景，目視無損壞
					
編號 75	說明	A6區N棟2樓N07-陽台全景，目視無損壞	編號 76	說明	A6區N棟2樓N07-陽台檢修孔，目視無損壞
					
編號 77	說明	A6區N棟2樓N07-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 78	說明	A6區N棟2樓N07-客廳檢修孔，目視無損壞
					

編號 79	說明	A6區N棟2樓N07-客廳梁，細微裂縫，長約0.3m，寬約0.25mm	編號 80	說明	A6區N棟2樓N07-客廳頂板，細微裂縫，長約0.3m，寬約0.3mm
					
編號 81	說明	A6區N棟2樓N07-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.4mm	編號 82	說明	A6區N棟2樓N07-臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.45mm
					
編號 83	說明	A6區N棟2樓N07-臥室頂板，細微裂縫，長約1.5m，寬約0.4mm	編號 84	說明	A6區N棟2樓N07-主臥室頂板，細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號 85	說明 A6區N棟2樓-公共空間，梯廳現況，目視無損壞	編號 86	說明 A6區N棟2樓-公共空間，梯廳檢修孔，目視無損壞。
			
編號 87	說明 A6區N棟2樓-公共空間，梯間門口現況，目視無損壞	編號 88	說明 A6區N棟2樓-公共空間，梯間門口檢修孔，目視無損壞
			
編號 89	說明 A6區N棟2樓-公共空間，右側樓梯現況，目視無損壞	編號 90	說明 A6區N棟2樓-公共空間，右側排煙室現況，目視無損壞
			

編號 91	說明			編號 92	說明		
A6區N棟2樓-公共空間，左側樓梯現況，目視無損壞				A6區N棟2樓-公共空間，左側排煙室現況，目視無損壞			
編號	說明			編號	說明		
編號	說明			編號	說明		
編號	說明			編號	說明		



一層平面圖 照尺編號：○
A6區N棟

0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000



夾層平面圖 照片編號：○

A6區N棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟1樓										
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥紋土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						大廳
2	☐	☐	☒	☐	☐	☐						大廳梁
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						大廳檢修孔
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S115-店舖門牌
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S115-大廳
6	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.5	0.5	1. 細微裂縫	S115-大廳
7	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.5	0.5	1. 細微裂縫	S115-大廳
8	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.3	0.35	1. 細微裂縫	S115-大廳
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐						S115 廚房檢修孔
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						S115-陽台檢修孔
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S115-夾層大廳
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S115-夾層廁所
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S116-店舖門牌
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S116-大廳
15	☐	☐	☒	☐	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	S116-大廳
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S116-陽台
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S116-夾層
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S116-夾層
19	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S117 店舖門牌
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S117-大廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟1樓										
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S117-大廳
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S117-夾層
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S117-夾層
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S118-店鋪門牌
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S118-大廳
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S118-大廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S118-廁所
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S118-夾層
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S118 夾層
30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S119-店鋪門牌
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S119 大廳
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S119-大廳
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S119-廁所
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S119-夾層
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S119-夾層
36	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S120-店鋪門牌
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S120-大廳
38	☐	☐	☒	☐	☐	☐					空洞	S120-大廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S120 夾層
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S120-夾層
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年8月2日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區N棟1樓									
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 洩漏脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S121-店舖門牌
42	☐	☐	☒	☐	☐	☐					空洞	S121-大廳
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S121-大廳
44	☐	☐	☒	☐	☐	☐		\	0.9	0.2	1. 細微裂縫	S121-大廳
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	1	0.2	1. 細微裂縫	S121-梯間
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S121-夾層
47	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					S122-店舖門牌
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S122 大廳
49	☐	☐	☒	☐	☐	☐		—	1	0.3	1. 細微裂縫	S122-大廳
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S122-廚房
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S122 夾層
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S122-廁所
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 1	說明	A6 區 N 棟 1 樓-大門口	編號 2	說明	A6 區 N 棟 1 樓-大廳梁，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6 區 N 棟 1 樓-大廳檢修孔，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S115
					
編號 5	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S115-大廳	編號 6	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S115-大廳梁，細微裂縫，長約 0.5m，寬約 0.5mm
					

編號 7	說明 A6區N棟1樓-店鋪S116-大廳梁，細微裂縫，長約0.5m，寬約0.5mm	編號 8	說明 A6區N棟1樓-店鋪S116-大廳梁，細微裂縫，長約0.3m，寬約0.35mm
			
編號 9	說明 A6區N棟1樓-店鋪S115-廚房檢修孔，目視無損壞	編號 10	說明 A6區N棟1樓-店鋪S115-陽台檢修孔，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6區N棟1樓-店鋪S115-夾層大廳，目視無損壞	編號 12	說明 A6區N棟1樓-店鋪S115-夾層廁所，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S116	編號 14	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S116-大廳現況
					
編號 15	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S116-大廳梁，細微裂縫，長約 2m，寬約 0.2mm	編號 16	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S116-陽台現況，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S116-夾層現況	編號 18	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S116-夾層現況，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S117	編號 20	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S117-大廳現況，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S117-大廳現況，目視無損壞	編號 22	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S117-夾層現況，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S117-夾層現況，目視無損壞	編號 24	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S118
					

編號	說明	A6區N棟1樓-店鋪S118-大廳現況，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟1樓-店鋪S118-大廳現況，目視無損壞
25			26		
					
編號	說明	A6區N棟1樓-店鋪S118-廁所現況，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟1樓-店鋪S118-夾層現況，目視無損壞
27			28		
					
編號	說明	A6區N棟1樓-店鋪S118-夾層現況，目視無損壞	編號	說明	A6區N棟1樓-店鋪S119
29			30		
					

編號 31	說明	A6區N棟1樓-店鋪S119-大廳現況，目視無損壞	編號 32	說明	A6區N棟1樓-店鋪S119-大廳現況，目視無損壞
					
編號 33	說明	A6區N棟1樓-店鋪S119-廁所現況，目視無損壞	編號 34	說明	A6區N棟1樓-店鋪S119-夾層現況，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區N棟1樓-店鋪S119-夾層現況，目視無損壞	編號 36	說明	A6區N棟1樓-店鋪S120
					

編號 37	說明	A6區N棟1樓-店鋪S120-大廳現況	編號 38	說明	A6區N棟1樓-店鋪S120-大廳梁，空洞
					
編號 39	說明	A6區N棟1樓-店鋪S120-夾層現況，目視無損壞	編號 40	說明	A6區N棟1樓-店鋪S120-夾層現況，目視無損壞
					
編號 41	說明	A6區N棟1樓-店鋪S121	編號 42	說明	A6區N棟1樓-店鋪S121-大廳梁，空洞
					

編號 43	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S121-大廳現況	編號 44	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S121-大廳梁，細微裂縫，長約 0.9m，寬約 0.2mm
					
編號 45	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S121-樓梯間，細微裂縫，長約 1m，寬約 0.2mm	編號 46	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S120-夾層現況，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S122	編號 48	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S122-大廳現況
					

編號 49	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S122-大廳梁，細微裂縫，長約 1m，寬約 0.3mm	編號 50	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S122-廚房現況，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S122-夾層現況，目視無損壞	編號 52	說明	A6 區 N 棟 1 樓-店鋪 S122-廁所現況，目視無損壞
					
編號	說明		編號	說明	

