



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 11 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 23 樓														
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐														
牆 面	1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他														
頂 版	1: 油 漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他														
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他														
照片 編號	照片 位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 柱 斷 面 cm x cm
		牆 頂 地 壁 版 坪 梁 柱 其 它	長 (m)	寬 (mm)											
1		E01 11A3 窗台角裂	0.5	0.2	✓										
2		✓ 11A2 牆角剝落				✓									
3		✓ 11A3 牆面裂紋	1.0	0.1	✓										
4		✓ 主臥 11A1 牆面剝落	1.5	0.2	✓										
5		✓ 11A1 11A3 牆面	1.0	0.2	✓										
6		✓ 11A1 11A3 牆面剝落	1.5	0.2	✓										
7		✓ E02 11A1 垂直	2	0.2	✓										
8		✓ 客廳 11A1 牆面剝落	1.5	0.2											
9		✓ E05 11A1 牆面剝落	1.5	0.2	✓										
10		✓ E05 11A1 頂面剝落							✓						
11															
12															
13															
14															
15															
16															
會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表		林裕宏 許碩豪 劉育宏 劉育良												
	日勝生活科技股份有限公司代表		朱東仁												
	結 構 技 師		江新煌												



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 11 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 22 樓														
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐														
牆 面	1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他														
頂 版	1: 油 漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他														
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 舖面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他														
照片 編號	照片 位置	位 置	裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 柱 斷 面 cm x cm	
			長 (m)	寬 (mm)											
1		✓ E01 11A3 窗台角	0.8	0.1	✓										
2		✓ E01 11A 窗台	2.0	0.2	✓										
3		✓ E01 11A1 "	2.0	0.2	✓										
4		✓ E01 窗 "	2.5	0.2	✓										
5		✓ E-02 11A 窗台	2.0	0.2	✓										
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表		譚再興 林秋宏 劉銘 鄭南忠												
	日勝生活科技股份有限公司代表		朱東仁 譚再興												
	結 構 技 師		江新煌												



會勘日期：民國 104 年 7 月 ~~16~~ 日

標的物座落		新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 21 樓													
用 途		☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐													
牆 面		1: 油漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他													
頂 版		1: 油漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他													
地 坪		1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他													
照片編號	照片位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁斷面 cm x cm
		牆 頂 地 其 壁 版 坪 梁 柱 它	長 (m)	寬 (mm)											
1		✓	E01窗一重有裂	2.5	0.2	✓									
2		✓	窗台南斜裂	0.6	0.2	✓									
3		✓	窗台南斜裂	2.0	0.2	✓									
4		✓	窗台南斜裂	2.5	0.2	✓									
5	E02	✓		7	255			shear weld							CC
6															
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表				張 毅 林 祐 宏 劉 帝 良 郭 南 光									
		日勝生活科技股份有限公司代表				張 東 仁									
		結 構 技 師				江 新 煌									



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 1 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 20 樓													
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐													
牆 面	1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他													
頂 版	1: 油 漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他													
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他													
照片 編號	照片 位置	位 置	裂 縫		裂 紋	剝 落 或 剝 離	鋼 筋 外 露 鏽 蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 柱 斷 面 cm x cm
			長 (m)	寬 (mm)										
1		✓ E01 室內客廳牆面	2.5	0.2	✓									
2		✓ E01 11A3 窗台角	0.5	0.2	✓									
3		✓ E01 室內廚房牆面	2.0	0.2	✓									
4		✓ E01 11A1 廚房牆面	2.5	0.2	✓									
5		E05 廚房檢修口	1.0	0.1	✓									
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表		張明祥 林振宏 劉育民 郭南宏											
	日勝生活科技股份有限公司代表		張東石											
	結 構 技 師		江新煌											



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 18 樓														
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐														
牆 面	1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他														
頂 版	1: 油 漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他														
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他														
照片 編號	照片 位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 柱 面 cm x cm
		牆 頂 地 其 壁 版 坪 梁 柱 它	長 (m)	寬 (mm)											
1	✓	窗戶斜裂	0.5	0.2	✓										
2	✓	牆面裂縫 11.2"	2.5	0.2	✓										
3		廚房牆修口	0.1												
4	✓	牆面裂縫 11.0"													
5		廚房牆修口 check o.k													
6															
7															
8															
9															
10															
		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表		郭明軒 梁新輝 陳文忠 劉明輝											
會勘人員		日勝生活科技股份有限公司代表		王啟龍 劉育良											
		結 構 技 師		江新煌											



會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落		新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 16 樓															
用 途		☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐															
牆 面		1: 油漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他															
頂 版		1: 油漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他															
地 坪		1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他															
照片編號	照片位置	位 置				裂 縫		裂 紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註 或 梁 柱 斷 面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	其他	長 (m)	寬 (mm)										
1		✓				0.6	0.12	✓									
2	E01	✓				2.5	0.2	✓									
3	E02	✓				1.0	0.2	✓									
4	E03	✓				2.5	0.2	✓									
5	↑					0.15											
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 <u>紀明軒</u> 日勝生活科技股份有限公司代表 <u>王麗</u>				結構技師 <u>江新煌</u>											



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 15 樓														
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐														
牆 面	1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他														
頂 版	1: 油 漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他														
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他														
照片 編號	照片 位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 柱 面 cm x cm
		牆 頂 地 其 壁 版 坪 梁 柱 它	長 (m)	寬 (mm)											
1		✓	窗台角剝落	0.6	0.1	✓									
2		✓	E01 1A1 牆面剝落	2.5	0.2	✓									
3		✓	E05 1A1 " " "	2.0	0.1	✓									
4			E05 窗台剝落	check	0.15										
5			E03 窗台剝落	2.5	0.2	✓									
6			E03 窗台剝落	check	0.15										
7															
8															
9															
10															
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表				JUN 07 吳 建 雄 陳 文 慶 劉 明 輝									
		日勝生活科技股份有限公司代表				JU 06 吳 建 雄									
		結 構 技 師				江 新 煌									



會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落		新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 14 樓																
用 途		☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐																
牆 面		1：油 漆 2：磁 磚 3：粉 刷 4：壁 紙 5：裝 飾 板 6：磚 牆 7：其他																
頂 版		1：油 漆 2：天 花 板 3：裝 飾 板 4：壁 紙 5：RC 版 6：輕 鋼 架 7：其他																
地 坪		1：地 磚 2：磨 石 子 3：木 板 4：PC 鋪 面 5：地 毯 6：RC 版 7：其他																
照 片 編 號	照 片 位 置	位 置				裂 縫		裂 紋	剝 落 或 剝 離	鋼 筋 外 露 鏽 蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 面 cm x cm	
		牆 壁	頂 版	地 坪	其 他 柱 梁 它	長 (m)	寬 (mm)											
1		✓	窗台側裂			0.6	0.2	✓										
2		✓	牆身自裂			2.0	0.1	✓										
3			E03底層拉筋口															
4			E03 shear wall			t=3.45+1t=fu.50x> .60cm 0.1												
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表					鄭明軒 吳錫才 郭永龍 陳文慶 劉時權											
		日勝生活科技股份有限公司代表					王怡凡 劉育因											
		結 構 技 師					江新煌											



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 13 樓														
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐														
牆 面	1: 油漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他														
頂 版	1: 油漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他														
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他														
照片 編號	照片 位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 面 cm x cm
		牆 頂 地 其 壁 版 坪 梁 柱 它	長 (m)	寬 (mm)											
1		✓E01 窗台角斜裂		0.6	0.1	✓									
2		✓E01 門框上角斜裂		2.5	0.2	✓									
3		E01 門框上角斜裂		check O.K.											
4		shear wall t=35+15=50		50cm < 0.1 <											
5															
6															
7															
8															
9															
10															
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 鄭明軒 蔡幸 李新煒 陳文忠 游峰峰													
		日勝生活科技股份有限公司代表 JV 協記 蔡育良													
		結 構 技 師 江新煒													



會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落		新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 12樓												
用 途		☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐												
牆 面		1：油漆 2：磁 磚 3：粉 刷 4：壁 紙 5：裝飾板 6：磚 牆 7：其他												
頂 版		1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁 紙 5：RC 版 6：輕鋼架 7：其他												
地 坪		1：地 磚 2：磨石子 3：木 板 4：PC鋪面 5：地 毯 6：RC 版 7：其他												
照片編號	照片位置	位 置	裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 面 cm x cm
			牆 頂 地 其 壁 版 坪 梁 柱 它	長 (m)										
1		E01/A1窗之開口處	0.6	0.1	✓									
2		✓ 窗戶開口 check OK												
3		E01主以特種自來	2.5	9.2	✓									
4		shearwall t=354	t=60	>50	OK									
5		✓ 73改管打口												
6														
7														
8														
9														
10														
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 郭明輝 廖春孝 蔡裕仁 陳文慶 劉俊瑋												
		日勝生活科技股份有限公司代表 王耀記 劉育良												
		結 構 技 師 江新煌												



板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 1 樓														
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐														
牆 面	1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他														
頂 版	1: 油 漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他														
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他														
照片 編號	照片 位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 面 cm x cm
		牆 頂 地 其 壁 版 坪 梁 柱 它	長 (m)	寬 (mm)											
101		✓	窗戶	牆面有裂	2.0	0.1	✓								
2		✓	平頂梁(版)		1.0	0.2	✓								
3		✓	窗角斜裂		0.8	0.1	✓								
4			廚房窗台	口	check	OK									
5															
6															
7															
8															
9															
10															
		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表				李耀明 許用光 陳小玲									
會勘人員		日勝生活科技股份有限公司代表				楊志雄									
		結 構 技 師				江新煌									



會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物座落		新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 10 樓													
用 途		☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐													
牆 面		1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝 飾 板 6: 磚 牆 7: 其 他													
頂 版		1: 油 漆 2: 天 花 板 3: 裝 飾 板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕 鋼 架 7: 其 他													
地 坪		1: 地 磚 2: 磨 石 子 3: 木 板 4: PC 舖 面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其 他													
照片編號	照片位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註 或 梁 柱 面 斷 面 cm x cm
		牆 頂 地 其 壁 版 坪 梁 柱 它	長 (m)	寬 (mm)											
1		✓	宿舍斜裂	0.6	0.1	✓									
2		✓	牆板反裂	0.8	0.2	✓									
3		✓	牆型垂直	2.5	0.2	✓									
4		✓	牆斜裂	1.0	0.2	✓									
5			屋頂檢修口 check	2.5											
6															
7															
8															
9															
10															
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表				楊新煒 許丙炎 陳小玲									
		日勝生活科技股份有限公司代表				楊新煒									
		結 構 技 師				江新煒									



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 9 樓													
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐													
牆 面	1: 油漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他													
頂 版	1: 油漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他													
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他													
照片 編號	照片 位置	位 置	裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 柱 面 cm x cm
			牆 頂 地 其 壁 版 坪 梁 柱 它	長 (m)										
1		窗台角斜裂	0.5	91	✓									
2		窗框角斜裂	2.5	9.1	✓									
3		✓版打石				✓								
4		shear wall $t = 3.5 + 1.5 = 50 > 50 < 0.5$												
5		✓ 窗框孔未補平												
6		廚房維修口 check 0.5												
7														
8														
9														
10														
會勘人員			浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 蔡永 許順興 陳小玲											
			日勝生活科技股份有限公司代表 楊志忠											
			結 構 技 師 江新煌											



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 8 樓													
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐													
牆 面	1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他													
頂 版	1: 油 漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他													
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他													
照片 編號	照片 位置	位 置	裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 面 cm x cm
			牆 頂 地 壁 版 坪 梁 柱 其 它	長 (m)										
1		✓ 牆頂角裂	2.5	0.2	✓									
2		✓ 窗台角裂	0.8	0.2	✓									
3		✓ 牆角斜裂	2	21	✓									
4		✓ 窗台角裂	0.5	0.5	✓									
5		✓ 窗台角裂	0.5	0.5	✓									
6		✓ 窗台角裂	0.5	0.5	✓									
7		✓ 窗台角裂	0.5	0.5	✓									
8		✓ 窗台角裂	0.5	0.5	✓									
9		✓ 窗台角裂	0.5	0.5	✓									
10		✓ 窗台角裂	0.5	0.5	✓									
浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表			李新煒 許有光 陳世珍											
會勘人員 日勝生活科技股份有限公司代表			招志忠											
結 構 技 師			江新煒											



合北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 7 樓													
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐													
牆 面	1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他													
頂 版	1: 油 漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他													
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他													
照片 編號	照片 位置	位 置	裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 面 cm x cm
			牆 頂 地 其 壁 版 坪 梁 柱 它	長 (m)										
1		窗台角裂	0.5	91	✓									
2		牆壁角裂(略斜)	1.0	91	✓									
3		slab 裂	1.5	91	✓									
4		窗框接縫口 check ok												
5														
6														
7														
8														
9														
10														
浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表			李新煌 許育光 陳小珍											
會勘人員 日勝生活科技股份有限公司代表			楊志忠											
結 構 技 師			江新煌											



會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物座落		新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 6 樓													
用 途		☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐													
牆 面		1：油漆 2：磁 磚 3：粉 刷 4：壁 紙 5：裝飾板 6：磚 牆 7：其他													
頂 版		1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁 紙 5：RC 版 6：輕鋼架 7：其他													
地 坪		1：地 磚 2：磨石子 3：木 板 4：PC鋪面 5：地 毯 6：RC 版 7：其他													
照片編號	照片位置	位 置		裂 縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註 或柱面斷 cm x cm
		牆壁	頂版	地面	其他										
1		✓	牆面垂直裂			2.5	9.2	✓							
2		✓	slab 斜			1.5	9.1	✓							
3		✓	廚房窗首口 crack			0.5									
4		✓	shear wall t = 35 + 15 = 50 < 91K.												
5		✓	窗台角斜裂			0.5	0.1	✓							
6															
7															
8															
9															
10															
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 李新煌 許育興 游一玲													
		日勝生活科技股份有限公司代表 楊志忠													
		結 構 技 師 江新煌													



會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物座落															
新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 5 樓															
用 途															
☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐															
牆 面															
1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝 飾 板 6: 磚 牆 7: 其 他															
頂 版															
1: 油 漆 2: 天 花 板 3: 裝 飾 板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕 鋼 架 7: 其 他															
地 坪															
1: 地 磚 2: 磨 石 子 3: 木 板 4: PC 鋪 面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其 他															
照片編號	照片位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝 落 或 剝 離	鋼 筋 外 露 鏽 蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 面 cm x cm
		牆 頂 地 其 壁 版 坪 梁 柱 它	長 (m)	寬 (mm)											
1		窗台角裂		0.6	0.1										
2		牆垂直裂		2	0.1										
3		✓ 51# 垂直裂		1	0.1										
4		窗沿裂修 OK													
5															
6															
7															
8															
9															
10															
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表				李新煒 許國次 陳小玲									
		日勝生活科技股份有限公司代表				林志忠									
		結 構 技 師				江新煒									



板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

[illegible]



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 3 樓														
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐														
牆 面	1: 油漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他														
頂 版	1: 油漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他														
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 舖面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他														
照片 編號	照片 位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 柱 斷 面 cm x cm
		牆 頂 地 壁 版 坪 梁 柱 其 它	長 (m)	寬 (mm)											
1		✓	牆面剝離	2.5	0.1	✓									
2		✓	窗台剝離	0.5	0.1	✓									
3			窗戶檢修口	check	0.1										
4			Shear wall	t = 3t + 1.5 = 30	< 0.1										
5															
6															
7															
8															
9															
10															
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 楊 衍 興 陳 小 玲													
		日勝生活科技股份有限公司代表 楊 志 華													
		結 構 技 師 江 新 煌													



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 2 樓													
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐													
牆 面	1: 油漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他													
頂 版	1: 油漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他													
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他													
照片 編號	照片 位置	位 置	裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 面 cm x cm
			牆 頂 地 壁 版 坪 梁 柱 其 它	長 (m)										
1		窗台頂裂	0.5	91	✓									
2		窗底檢修口	check	0.5	✓									
3		牆面剝離(略斜)	0.5	0.12	✓									
4		窗台(底圈)											✓	
5		shear wall t=35+15=50			<OK>								✓	
6		店舖下方頂圈												
7														
8														
9														
10														
會勘人員			浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 李新煌 張自興 陳小玲											
			日勝生活科技股份有限公司代表 楊志忠											
			結 構 技 師 江新煌											



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 1 樓														
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐														
牆 面	1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他														
頂 版	1: 油 漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他														
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他														
照片 編號	照片 位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 面 cm x cm
		牆 頂 地 壁 版 坪 梁 柱 其 它	長 (m)	寬 (mm)											
1		門戶入口												✓	
2		左側												✓	
3		右側												✓	
4		✓ 梁不規則裂			0.2	裂									
5		✓			1150										
6		✓ 窗台裂		0.6	0.1	✓									
7		✓ 牆面裂		0.3		✓									
8		中庭水池												✓	
9		店舖												✓	
10		"												✓	
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 李義龍 許國興 陳小志 日勝生活科技股份有限公司代表 楊建祥 結 構 技 師 江新煌													



會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落		新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 B1 樓 F													
用 途		☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐													
牆 面		1: 油漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他													
頂 版		1: 油漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他													
地 坪		1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他													
照片 編號	照片 位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 柱 斷 面 cm x cm
		牆 壁	頂 版	地 坪	其 他										
1		✓				1.5	0.2	✓							
2		✓				3.1	0.3	✓							
3		✓				5道slab裂	0.9	0.2	✓						
4		✓				水平裂縫	2.2	0.2	✓						
5						梁柱接頭材料分離(梁端)			✓						降版側面起裂(施工縫)
6						1.5-2	0.3	✓							樹脂砂漿修補
7						U型裂縫	0.3	✓							梁U型裂
8		✓				版滲水		✓							版滲水
9						柱層鼓漲		✓			✓	✓			柱表面鼓起
10		✓				補強層再鼓起,應裂紋處理					✓				平頂面層鼓起
11		✓				梁U型裂	0.3	✓							梁裂U型
12		✓				版裂	3.7	0.3	✓						版裂
13		✓				梁U裂	0.3								梁裂U型
14		✓				4-U裂	0.3								4-U裂
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 林 華 連 姜 珍 許 國 興 李 國 忠 翁 清 江 新 煙 林 榮 宗 劉 月 臣													
		日勝生活科技股份有限公司代表 莊 東 仁													
		結 構 技 師 江 新 煙													
★會勘狀況： ☐ 部份房間不便拍照 ☐ 裝修中 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 不同意鑑定															
※其它事項：															



合北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日 / 7月11日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A-2 區 E 棟 B1 樓 F														
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐														
牆 面	1: 油漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他														
頂 版	1: 油漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他														
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他														
照片 編號	照片 位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝 落 或 剝 離	鋼 筋 外 露 鏽 蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 面 cm x cm
		牆 壁 版	頂 梁 柱 其 他	長 (m)	寬 (mm)										
15		✓	板裂	3	0.3	✓									板裂(窗+孔)
16		✓	複壁底座												連續壁複壁
17		✓	板裂	3-4.5	0.3										樓版裂
18		✓	地坪積水												機房地坪積水
19		✓	連續壁複壁距離	2-3	0.3	✓									37cm = 4窗+24cm + 24cm
20		✓	頂版水平裂紋	3-4	0.3										頂版裂 裂縫
21		✓	裂紋滲水	2-3	0.3										有修補痕跡
22		✓	梁底裂紋		0.3										梁底裂
23		✓	漏水												漏水
24		✓	頂版滲水												" "
25		✓	梁裂 U 型		0.3										梁裂
26															
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 林梨華 連美琴 許再興 曾靖 郭陽昌 林裕宏 劉子良													
		日勝生活科技股份有限公司代表 莊東元													
		結 構 技 師 江新煌													
★會勘狀況： ☐ 部份房間不便拍照 ☐ 裝修中 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 不同意鑑定															
※其它事項：															



合北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 E.F 棟 B2 樓														
用途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐														
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他														
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他														
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他														
照片編號	照片位置	位置		裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地梁	其他柱										
1		✓		✓	U型	0.2	✓								版梁裂
2				✓	"	0.2	✓								梁裂
3				✓	3-"	0.2	✓								"
4		✓		✓	2-梁	0.3	✓								梁版裂
5				✓	5-U型	0.5	✓								梁裂
6				✓	"	0.3	✓								"
7				✓	"	0.3	✓								"
8		✓			版裂	2	0.3	✓							版裂
9				✓	U型 3-U	0.3	✓								梁裂
10				✓	U型 2-U	0.3	✓								"
11				✓	U型 3-U	0.3	✓								"
12				✓	U型 3-U	1.0	✓								梁裂(嚴重)
13		✓			slab crack	2	0.3	✓							版裂
14				✓	U型	0.3	✓								梁裂
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 連志芳 林梨幸 陳宏政 吳敏川													
		日勝生活科技股份有限公司代表 劉頌彰 吳元春													
		結構技師 江新煌													
★會勘狀況： ☐ 部份房間不便拍照 ☐ 裝修中 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 不同意鑑定															
※其它事項：															



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 EF 棟 B2 樓														
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐														
牆 面	1: 油漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他														
頂 版	1: 油漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他														
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他														
照片 編號	照片 位置	位 置		裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 柱 斷 面 cm x cm
		牆 壁	頂 版	地 坪	其 他										
15				✓	2-U型	1	92	✓							梁裂
16		✓			板裂	29	0.3	✓							板裂
17		✓			多條斜裂		0.3	✓							板裂
18		✓			11		0.3	✓							"
19		✓			牆壁狀1P1				=9+15 t=49cm						梁外凸9cm
20		✓			斜裂5道	4	0.3	✓							板斜裂
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表			連美珍 林聖華 陳知能 吳啟川											
	日勝生活科技股份有限公司代表			鄭 頌 嚴 亭 岑											
	結 構 技 師			江 新 煌											
★會勘狀況： ☐ 部份房間不便拍照 ☐ 裝修中 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 不同意鑑定															
※其它事項：															



合北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 EF 棟 B3 樓													
用途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐													
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他													
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他													
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他													
照片編號	照片位置	位置	裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
			牆頂地其	長										
1		✓	梁柱	1.9	0.2	✓	柱底 80cm							80x10
2		✓	梁柱				梁底 60cm							60x70 <9.5>
3		✓	版型 5道	1.9	0.2	✓								板底裂
4		✓	crack	1.5	0.2	✓								" "
5		✓	頂板斜裂	2	0.2	✓								" "
6		✓	外凸 10cm				梁	H=7+7=72 > 70 <9.5>						周邊梁
7		✓	地坪滲水					複壁滲水						牆底滲水
8		✓	地坪滲水											牆底滲水
9		✓	頂版梁週型	2.9	0.3	✓								平行Y-D梁週版裂
10		✓	" "	1.9	0.3	✓								" "
11		✓	" "	1.0	0.3	✓								" "
12		✓	2道U型		0.3	✓		U0.4						梁裂紋
13		✓	U型		0.3	✓		U						" "
14		✓	3道U型 3道全鋼面	0.5	0.3	✓		U0.5 全斷面型						" "
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 江新煌 日勝生活科技股份有限公司代表 葉領發 結構技師 江新煌												
★會勘狀況： ☐ 部份房間不便拍照 ☐ 裝修中 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 不同意鑑定														
※其它事項：														



合北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新 北 市 板 橋 區 大 觀 路 2 段 巷 弄 號 AG-2 區 E.F 棟 B3 樓													
用 途	☐ 住宅 ☐ 辦公室 ☐ 商店 ☐ 餐廳 ☐ 工廠 ☐													
牆 面	1: 油 漆 2: 磁 磚 3: 粉 刷 4: 壁 紙 5: 裝飾板 6: 磚 牆 7: 其他													
頂 版	1: 油 漆 2: 天花板 3: 裝飾板 4: 壁 紙 5: RC 版 6: 輕鋼架 7: 其他													
地 坪	1: 地 磚 2: 磨石子 3: 木 板 4: PC 鋪面 5: 地 毯 6: RC 版 7: 其他													
照片 編號	照片 位置	位 置	裂 縫		裂 紋	剝落 或 剝離	鋼筋 外露 鏽蝕	滲 水 現 象	油 漆 剝 落	凸 起 破 損	門 框 脫 離	其 他 損 害	現 況 全 景	備 註 或 梁 斷 面 cm x cm
			長 (m)	寬 (mm)										
15		✓ 4道U型裂	0.3	✓										梁U型裂
16		✓ 2道U型裂	0.3	✓										"
17		✓ 3道U型裂	0.3-0.1	✓										"
18		✓ " "	0.4-0.1	✓										"
19		✓ " "	0.3-0.1	✓										"
20		✓ 4道 "	0.3-0.2	✓										"
21	✓	Y-D型(0.1m)3	0.2	✓										版Y-D型
22		✓ U型裂	0.2	✓										梁U型裂
23	✓	斜型 3-1.5	0.3	✓										版斜裂
24	✓	牆斜裂(7.8cm)3	0.5-0.5	✓		9cm + 31cm								牆斜裂
25		補縫 7 = 40cm				牆 + 空隙縫 = 40cm								
26		補縫 7 = 40cm												漏水
27		補縫 7 = 40cm												牆厚度 0.1k
14		剪力牆厚 63cm 60cm (0.1k)												
會勘人員		浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 鍾 義 珍 林 聖 華 陳 瑞 敏 吳 敏 欽 日勝生活科技股份有限公司代表 鄭 頌 毅 吳 天 裕 結 構 技 師 江 新 煌												
★會勘狀況： ☐ 部份房間不便拍照 ☐ 裝修中 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 不同意鑑定														
※其它事項：														