



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 G 棟現況調查報告書





社團法人新北市土木技師公會
NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION


會址：板橋區民生路1段33號21樓之3
電話：(02)2957-2300
傳真：(02)2957-0690


附件十一：

A6 區地上層 G 棟現況調查報告書




鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104年6月9日
鑑定地點		A6 區 G 棟 / 樓 ~ 2 / 樓		
會 勘 人 員	申請 單位 代表			
	鑑定 技師			
	所有 權人 或住 戶代 表			
會勘概述： 1. 本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。				
備註：				



(A6區)G棟 1層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂



(夾層)

(A6區)G棟 1層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 1樓 之O17													
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途			住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1		V	V										現況		
2		V	V										現況		
3		V	V										現況		
4		V	✓										現況		
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 1 樓 之S66												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	✓										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 1 樓 之S67												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表

	
---	--

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 1樓 之S68													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 1 樓 之S69												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 1 樓 之 S70												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 1樓 之S71												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 1 樓 之S72												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	✓										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 1 樓 之 S73												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 1樓 之S75													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 1 樓 之S76												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V	V										現況	
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6		V											現況	
7		以下空白												
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
6	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 1 樓 之 S77												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		





(A6區)G棟 2層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 2 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1			V										現況	
2			V										現況	
3				V									現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 2 樓之 2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1			V										現況
2		✓	✓										現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 2 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2					V								現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 2樓 之 5												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	標	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1			v	✓										現況
2		✓	v											現況
3		✓	v	v										現況
4				✓										現況
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 3層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 3 樓 之 1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	✓										現況	
3		V	✓										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 3樓之2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	✓										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 3 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	✓										現況	
2		V	✓										現況	
3		V		V		1	0.1	1					現況	
4		V	✓			外牆							現況	
5	以下空白 粉刷層裂縫													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 3 樓之5												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	✓										現況	
2		V	V										現況	
3		✓		V		2.6	0.1	1					現況	
4		V	✓						外牆				現況	
5	以下空白 粉刷層裂縫													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖	
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表	
			
編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖	
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表	
			

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 3 樓之 6												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	✓										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 3 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	✓										現況
2		V	✓										現況
3		V	✓										現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 4層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 4 樓之 1													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 4 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	樑	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	✓										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 4 樓之 3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V		V		1	0.05	1					現況	
4		V	V			外牆							現況	
5	以下空白 粉刷層裂縫													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 4 樓 之 5											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他	
用途			住宅			辦公室			商業			其他	
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1		V	V										現況
2		V	✓										現況
3		V											現況
4		V	V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 4 樓 之 6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		
	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟4樓之7											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V	V										現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表





〈A6區〉G棟 5層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 5樓 之 1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V											現況	
4		V	√										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 5樓 之 2											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 5 樓之 3													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	✓										現況	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 5樓 之 5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V	✓										現況
3		V											現況
4		V	V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 5樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 5 樓之7											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V	V										現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 6層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 6 樓之 1													
構造	V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他				
用途	住宅			辦公室			商業			其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 6樓之2											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 6樓之3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		✓		V		2.6	0.1	1					現況	
4		V	V						外牆				現況	
5	以下空白 粉剝層裂開													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 6樓 之 5															
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途		住宅				辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備			
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註			
1		V	V										現況			
2		V	✓										現況			
3		✓		V		2.2	0.1	1					現況			
4		V	V										現況			
5	以下空白 粉刷新裂縫															
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 6 樓之 6												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 6樓之7											
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他				
用途			住宅		辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V	V										現況
3		V	✓										現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





〈A6區〉G棟 7層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 7樓之1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 7樓之2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 7樓 之 3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	✓										現況	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 7樓之5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V	✓										現況
3		V											現況
4		V	V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 7樓之 6													
構造	V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他				
用途	住宅			辦公室			商業			其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 7樓之7												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置	全量	樑	柱	結構牆	平頂	裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
							長(m)	寬(mm)	數量					
1			v	✓			0.1	0.05	1					
2			v	v										現況
3			v	✓										現況
4			v	✓						外推窗上方梁側			現況	
5	以下空白 粉刷層裂縫													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





〈A6區〉G棟 8層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 8樓 之 1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 8樓 之 2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 8樓之3														
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造		其他				
用途				住宅				辦公室				商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註			
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)						數量		
	1		V	V										現況		
	2			✓										現況		
	3		V											現況		
	4		V	V										現況		
	5	以下空白														
	6															
	7															
	8															
	9															
	10															
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 8樓 之 5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2			✓										現況
3		V											現況
4		V	V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 8樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		✓		V		1.6	0.1	1					現況
3		V	✓			分戶牆粉刷層裂縫							現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 8 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	✓										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 9層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 9樓 之 1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		v	v										現況	
2		v	v										現況	
3		v	✓										現況	
4		v	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 9樓 之 2												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		✓		V		2.4	0.1	1					現況	
3		V	V			分戶牆粉刷層裂縫							現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 9樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		✓	✓	V		2.4	0.1	1					現況	
2			✓			外牆粉刷層裂縫							現況	
3		V		V	V	1.6	0.1	2					現況	
4		V	V			外牆及平頂粉刷層							現況	
5	以下空白 裂縫													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 9樓之5											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V	V										現況
2			✓										現況
3		V		V		2.4	0.1	1					現況
4		V	V					外牆					現況
5	以下空白 粉屑層裂縫												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 9樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 9樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	✓										現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





〈A6區〉G棟 10層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 10樓 之 1															
構造		V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途			住宅				辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註				
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量			
	1		V	V										現況			
	2		V	V										現況			
	3		V	✓										現況			
	4		V	✓										現況			
	5	以下空白															
	6																
	7																
	8																
	9																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 10樓之2												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 10樓之3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2			✓										現況	
3		V											現況	
4		✓			V	1	0.1	1					現況	
5	以下空白 平頂粉刷層裂縫													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 10樓 之 5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V	V										現況
2			✓										現況
3		✓		V		2.2	0.1	1					現況
4		V	V			外牆粉刷層裂縫							現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 10樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖	
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表	
			

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖	
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表	
			

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 10樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	✓										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 11層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 11樓之1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	✓										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 11樓 之 2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	標	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 11樓之3												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			✓										現況	
3					V	2	0.1	2					現況	
4		V				平頂粉制層裂縫							現況	
5		V	V										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 11樓之5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			✓	V									現況	
3		✓		V		2.2	0.1	1					現況	
4		V	V			外牆粉刷層裂縫							現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 11樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1				V		2.2	0.1	1					現況	
2		V				分戶牆粉剝層裂縫							現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 11樓之7													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室				商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全景	樑	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量							
1		V	V			——平頂粉刷層裂縫							現況		
2		✓			V	1.6	0.15	1					現況		
3		✓	✓	V		2.4	0.1	1					現況		
4		V	✓			——外牆粉刷層裂縫							現況		
5		V	✓										現況		
6	以下空白														
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



(A6區)G棟 12層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 12樓之1												
構造	V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	住宅		辦公室		商業		其他							
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	✓										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 12樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 12樓 之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			√										現況	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 12樓之5													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			✓										現況	
3		✓				V ● 平頂未補平							現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 12樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 12樓之7											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V	V										現況
3		V	✓										現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 13層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 13 樓之 1													
構造	V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他				
用途	住宅			辦公室			商業			其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		✓	✓										現況	
2		v	v			V. — 平頂未補平							現況	
3		v	✓										現況	
4		v	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表





建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 13 樓之2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 13 樓之 3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		v	v										現況	
2			✓										現況	
3		v											現況	
4		v	v										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 13 樓之5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			✓										現況	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 13 樓之 6												
構造	V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	住宅		辦公室		商業		其他							
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 13 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	✓										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 14層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 14樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	✓										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 14 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V				平頂點牆裝修界面未修補							現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 14樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			✓										磁磚損1塊	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 14樓之5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			✓										現況	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 14樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	✓										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 15層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 15樓之1											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)					
1		V	V										現況
2		V	V										現況
3		V	✓										現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 15樓之2											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 15 樓之 3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			✓										現況	
3					V	1.6	0.1	1					現況	
4		V				平頂與粉刷層裂縫							現況	
5		V	V										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 15樓之5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樓	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			V			平頂、外牆、分戶牆粉刷層裂縫							現況	
3					V	1.6	0.1	1					現況	
4					V	1.4	0.2	1					現況	
5				V		2.6	0.1	1					現況	
6		V	V	V		2.5	0.1	1					現況	
7	以下空白													
8						外牆、分戶牆粉刷層								
9						裂縫								
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
6		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 15樓之 6													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		✓			V	2	0.1	1					現況	
3		V	V			平頂粉刷層裂縫							現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 15樓之7											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V	V										現況
3		V	✓										現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 16層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 16樓之1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3					V	2	0.1-0.05	3					現況	
4		V	✓			平頂粉刷層裂縫							現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		
	說明	
		本欄空白




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 16樓之2													
構造	V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他				
用途	住宅			辦公室			商業			其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	注	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 16樓之3											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		✓	✓		v		0.1					V	現況
2			✓			← 平頂批土粉刷層裂縫 →							現況
3					v	1.2	0.1	1					現況
4		v											現況
5		v	v										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 16樓之5											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	✓										現況
2			✓										現況
3		V				平頂分戶牆粉刷新							現況
4		✓	✓	V	V		0.1	2		剝落			現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 16樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1		V											現況	
2		✓			V	1.5	0.1	1					現況	
3		V	V			平頂粉刷層裂縫							現況	
4	以下空白													
5	V													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



The photograph shows a large, dark, and heavily textured wall, likely a mural or a large-scale painting. The texture is grainy and uneven. In the lower right corner, there is a small, dark rectangular sign with some text on it, which is partially obscured by the wall's texture. The overall lighting is dim, and the colors are muted and dark.

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 16樓之7													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室				商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1		V	V		V	1.6	0.1	1					現況		
2		V	V		V	1.6	0.1	1					現況		
3		✓	✓										現況		
4		V	V			平頂粉刷層裂縫							現況		
5	以下空白														
6						裂縫 0.1mm x 1.2m 長 x 2									
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編 號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	説 明	内容:詳建築物現況調査記録表
		

編 號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	説 明	内容:詳建築物現況調査記録表
		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 17層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 17樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2					V		0.1						現況	
3		V	V			平頂粉刷層裂縫							現況	
4		V	✓			範圍約 0.2m x 0.8m							現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 17樓之2												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	樑	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 17樓之3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2			✓										現況
3		V			V	0.6	0.1	2					現況
4					V	0.6	0.1	2					現況
5		V	V			平打真粉剝層批土							現況
6	以下空白 裂縫												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 17 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2			✓										現況
3		V				←平頂粉刷層裂縫							現況
4		✓	✓		V	0.6	0.05	3					現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 17樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1		V											現況	
2		V				——平頂批土裂縫							現況	
3					V	0.5	0.1	3					現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 17樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他			
用途		住宅				辦公室		商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		✓	✓	v		2	0.1	1					現況
2					v	0.6	0.2	1					現況
3		v	v										現況
4		✓	✓		v	0.6	0.1	1					現況
5		v	✓			平頂批土裂縫							現況
6	以下空白												
7						分戶牆粉刷層裂縫							
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 18層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 18樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		v	v										現況	
2		v	v										現況	
3		v	✓										現況	
4		v	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 18樓 之 2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 18樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			✓			外牆粉刷層裂縫							現況	
3		✓		V		2.4	0.1	1					現況	
4					V	2.2	0.1	4					現況	
5		V	V			平頂粉刷層裂縫							現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		
	說明	
		本欄空白



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 18樓之5												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1		V	V										現況	
2			✓										現況	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 18樓之 6												
構造	V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 18樓之7												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3					V	0.2	0.1	4					現況	
4		V			V	0.3	0.1	1					現況	
5		V		V		平頂粉剝層裂縫							現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 19樓 之 1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	✓										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 19樓之2												
構造	V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 19樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			✓										現況	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 19樓之5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2			✓										現況
3		V											現況
4		V	V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 19樓之 6												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		✓		V		2.2	0.1	1					現況	
3		V	V			外牆粉刷層裂縫							現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 19樓之7											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		✓	✓	v		2.4	0.1	1					現況
2		v	v			分戶牆粉刷層裂縫							現況
3		v	✓										現況
4		v	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 20層平面圖

圖 例	
←	柱·樑·結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 20樓之1													
構造	V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他				
用途	住宅			辦公室			商業			其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	✓										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 20樓 之 2													
構造	V 鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造			其他					
用途	住宅			辦公室		商業			其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 20 樓之 3															
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途				住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
1		v	v										現況				
2			✓										現況				
3		v											現況				
4		v	v										現況				
5	以下空白																
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 20樓 之 5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			✓										現況	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 20樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他	
用途		住宅				辦公室			商業			其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		✓		V		1	0.1	1					現況
3		V	V	合戶牆粉刷層右上在下									現況
4	以下空白 斜裂縫												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 20樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	✓										現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)G棟 21層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 21樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V	V										現況
3		V	✓										現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 21樓之2													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	標	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 21樓之3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)						數量
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4			✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G棟 21樓之5												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2			✓										現況	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 21樓之 6															
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途		住宅				辦公室				商業				其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
1		✓		V									現況				
2		V		✓		1	0.1	1					現況				
3		V	V			分戶牆粉刷層裂縫							現況				
4	以下空白																
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 G 棟 21樓之7											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V	V										現況
3		V	✓										現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



