



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 H 棟現況調查報告書





社團法人新北市土木技師公會
NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之8
電話：(02)2957-2300
傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 H 棟現況調查報告書




34

鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104 年 6 月 12 日
鑑定地點		A6 區 H 棟 1 樓 ~ 2 樓		
會 勘 人 員 簽 章	申請 單位 代表	沈建宏		
	鑑定 技師	范明輝		
	所有 人或 住戶 代表	陳永煌 陳仁陽 柯瑞亮		
會勘概述： 1. 本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。				
備註：				

25





A6區H棟1層照片平面位置示意圖





圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂



A6區H棟1夾層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 1 樓之 S59												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2		V	V										現況	
3		V	V										現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 1 樓之 S60												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2		V	V										現況	
3		V	V										現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 1 樓之 S61											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2		V											現況
3		V											現況
4		V	V										現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 1 樓之 S62															
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途				住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
1	V																
2		V											現況				
3		V											現況				
4		V	V										現況				
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 1 樓之 S63											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V	V										現況
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 1 樓之 S65													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造		其他			
用途				住宅				辦公室				商業		其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	V														
2		V	V										現況		
3		V	V										現況		
4		V	V										現況		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 1 樓之警衛室											
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 1 樓之 O15												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 1 樓之 O16												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a hand holding a white sign with black text. The text on the sign reads: "板橋區浮洲合宜住宅", "新建工程 A6 區", "H棟 / F-016", and "照片：1". The background shows a metal structure with perforated plates and some yellow tape.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a hand holding a white sign with black text. The text on the sign reads: "板橋區浮洲合宜住宅", "新建工程 A6 區", "H棟 / F-016", and "照片：2". The background shows a concrete wall with some vertical lines.


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟2層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 2 樓												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		 A photograph of an interior room, likely a hallway or common area. The room has a white ceiling with recessed lighting and a floor made of large, light-colored tiles. A person's hand is visible in the foreground, holding a sign that reads: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程16區, H棟2F, 照片編號: 1. The sign is placed on a small table or stand. The room appears to be under construction or renovation, with some debris on the floor.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		 A photograph of an interior room, likely a hallway or common area. The room has a white ceiling with recessed lighting and a floor made of large, light-colored tiles. A person's hand is visible in the foreground, holding a sign that reads: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程16區, H棟2F, 照片編號: 2. The sign is placed on a small table or stand. The room appears to be under construction or renovation, with some debris on the floor.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		



A6區H棟3層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 3 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 3 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 3 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 3 樓之 5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 3 樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 3 樓之 7												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟4層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 4 樓之 1															
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途				住宅				辦公室				商業				其他	
照片 編號		位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註				
		全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)						數 量			
1	V																
2	V																
3		V											現況				
4		V											現況				
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 4 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 4 樓之 3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 4 樓之 5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 4 樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 4 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		





A6區H棟5層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 5 樓之 1												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 5 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 5 樓之 3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 5 樓之 5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 5 樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 5 樓之 7												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

3



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

4



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟6層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 6 樓之 1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 6 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 6 樓之 3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 6 樓之 5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 6 樓之 6												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 6 樓之 7											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		





A6區H棟7層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 7 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 7 樓之 2											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他	
用途			住宅			辦公室			商業			其他	
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 7 樓之 3												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 7 樓之 5													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 7 樓之 6												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 7 樓之 7													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途				住宅				辦公室				商業			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量							
1	V														
2	V														
3		V											現況		
4		V											現況		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
H 棟 7F-7
照片 # : 1

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
H 棟 7F-7
照片 # : 2


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟8層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 8 樓之 1												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 8 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 8 樓之 3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 8 樓之 5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 8 樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 8 樓之 7												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
		本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟9層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 9 樓之 1											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 9 樓之 2												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 9 樓之 3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 9 樓之 5													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 9 樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 9 樓之 7											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	


本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟10層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 10 樓之 1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 10 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 10 樓之 3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 10 樓之 5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 10 樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	全 景	位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
		梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 10 樓之 7												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	


本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟11層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 11 樓之 1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 11 樓之 2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 11 樓之 3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 11 樓之 5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 11 樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 11 樓之 7													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造		其他			
用途				住宅				辦公室				商業		其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	V														
2	V														
3		V											現況		
4		V											現況		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟12層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 12 樓之 1											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 12 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 12 樓之 3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 12 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 12 樓之 6													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 12 樓之 7												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	
		本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟13層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 13 樓之 1													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 13 樓之 2											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 13 樓之 3													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 13 樓之 5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 13 樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 13 樓之 7											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟14層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 14 樓之 1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 14 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 14 樓之 3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 14 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 14 樓之 7												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		 A photograph showing the interior of a room. On the left is a large window with a black frame, looking out onto a building. A person's hand is holding a sign in the foreground. The sign has the following text: 板橋區深河合宜住宅 (Banqiao District Shenhe Affordable Housing), 新建工程 10 區 (New Construction Project 10 Area), H棟14F-3 (H Building 14F-3), and 照片 3 (Photo 3).

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		 A photograph showing the interior of a room, similar to the one above. A person's hand is holding a sign in the foreground. The sign has the following text: 板橋區深河合宜住宅 (Banqiao District Shenhe Affordable Housing), 新建工程 10 區 (New Construction Project 10 Area), H棟14F-4 (H Building 14F-4), and 照片 4 (Photo 4).

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟15層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 15 樓之 1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 15 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 15 樓之 3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 15 樓之 5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 15 樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 15 樓之 7												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	


本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟16層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 16 樓之 1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	全 景	位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
		梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 16 樓之 2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 16 樓之 3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 16 樓之 5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 16 樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 16 樓之 7												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

3



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

4



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



H-16F-18


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟17層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 17 樓之 1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 17 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 17 樓之 3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 17 樓之 5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 17 樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 17 樓之 7											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟18層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 18 樓之 1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 18 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 18 樓之 3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 18 樓之 5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 18 樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 18 樓之 7												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟19層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 19 樓之 1											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 19 樓之 2												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 19 樓之 3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 19 樓之 5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 19 樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 19 樓之 7													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

3



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

4



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
		本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

1



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

2




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟20層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 20 樓之 1											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 20 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 20 樓之 3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 20 樓之 5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 20 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 20 樓之 7												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟21層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 21 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 21 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 21 樓之 3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 21 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 21 樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 21 樓之 7														
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途		住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	V														
2	V														
3		V											現況		
4		V											現況		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟22層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 22 樓之 1											
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他				
用途			住宅		辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 22 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 22 樓之 3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 22 樓之 5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 22 樓之 6												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 22 樓之 7											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區H棟23層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 23 樓之 1											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 23 樓之 2													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 23 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 23 樓之 5													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 23 樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 H 棟 23 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



25

