



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 L 棟現況調查報告書



社團法人新北市土木技師公會
NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3
電話：(02)2957-2300
傳真：(02)2957-0690


附件十一：

A6 區地上層 L 棟現況調查報告書



鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104年6月9日
鑑定地點		A 6 區 L 棟 樓 1 ~ 23 樓		
會 勘 人 員 簽 章	申請 單位 代表	高漢昌		
	鑑定 技師	陳永成		
	所有 權人 或住 戶代 表	李柏 陳宏 (林碧煊) 王維鬆 吳吉宏 (吳吉宏) 吳宏輔		
會勘概述： 1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。				
備註：				



A6區L棟1層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之O26													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住 宅	V	辦公室		商 業		其他						
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A construction worker wearing a white hard hat, a grey t-shirt, and a high-visibility safety vest is standing in a room with light-colored walls. He is holding a white sign with black text that reads "L-1F-4". The sign also has some smaller text and a logo. He is holding a long, thin object, possibly a measuring tape or a tool, in his other hand. In the background, there is a window with a dark frame and a light fixture on the wall.

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之O27												
構造	V	鋼筋混凝土					鋼構造			加強磚造		其他		
用途		住 宅		V	辦公室			商 業			其他			
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之S100												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住 宅			辦公室		V	商 業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	以下空白													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之S101												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住 宅			辦公室		V	商 業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	以下空白													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之S102											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住 宅			辦公室		V	商 業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	以下空白												
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之S103												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住 宅		辦公室	V	商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	以下空白												
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之S105												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住 宅			辦公室	V	商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	以下空白												
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 02樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住 宅			辦公室		商 業	V	其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表







圖 例	
←	柱・梁・結構牆
○	平頂

A6區L棟3層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 3樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 03樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結構牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 03樓 之03											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他			
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing two construction workers in an interior room. The worker on the left is wearing a yellow hard hat, a white shirt with orange reflective stripes, and yellow pants, and is looking out of a large window. The worker on the right is wearing an orange hard hat, a white shirt with orange reflective stripes, and dark pants, and is holding a long pole to point at a sign on the wall. The sign is white with black text and a small logo. The room has light-colored walls and a wooden floor.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing a yellow hard hat, a white t-shirt, and a high-visibility orange and white safety vest. The worker is standing in a room with white walls and a concrete floor. They are holding a long pole with a sign attached to it, pointing it towards a large window. The window has a black frame and is partially open. The room appears to be under construction or renovation.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 03樓 之05											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他			
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 03樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		



A6區L棟4層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 04樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 04樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 04樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 04樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

L-4F-06-4

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		



A6區L棟5層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 05樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 05樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 05樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 05樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing a yellow hard hat and a high-visibility safety vest. The worker is standing in a room with light-colored walls and a concrete floor. They are looking out of a large window that looks out onto a building under construction. A small sign is visible on the window frame.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 05 樓 之 06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



A6區L棟6層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 06樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 06樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 06樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph of an interior room, likely a hallway or a small room. On the left, there is a large window with a black frame, divided into several panes. The window looks out onto a bright, possibly outdoor area. The walls are a light color, and the floor is dark. On the right wall, there is a small, rectangular sign or notice posted. A hand is visible on the right side of the frame, pointing towards the sign. The room appears to be empty except for the sign and the hand.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph of an interior room corner. On the left is a large window with a dark frame and a silver handle, reflecting the exterior building. The walls are a light, neutral color. On the right wall, a small white sign with black text is mounted. The sign contains the following text: 陽明山國家公園管理處 (Yangmingshan National Park Management Bureau), 陽明山國家公園 (Yangmingshan National Park), 陽明山國家公園 (Yangmingshan National Park), 陽明山國家公園 (Yangmingshan National Park).

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 06樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 06樓 之06													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a person wearing a white hard hat, a light-colored shirt, and a high-visibility orange safety vest. The person is standing in a room with light-colored walls and a wooden floor. They are looking out of a large window. On the windowsill, there is a small white box with some text on it. Outside the window, a multi-story building is visible. The person is holding a long, thin object, possibly a tool or a pointer, and is pointing it towards the window.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 07樓 之02											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 07樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 07樓 之05												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 07 樓 之 06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



A6區L棟8層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 08樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表


調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 08樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 08樓 之03											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 08樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造	其他					
用途	V	住 宅			辦公室		商 業	其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 08樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



A6區L棟9層照片平面位置示意圖

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 09樓 之02													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 09樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 09樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 09 樓 之 06												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	

(欄位空白)



A6區L棟10層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 10樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表


調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 10樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 10樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing an orange hard hat and a white safety vest with red reflective stripes. The worker is standing in a room with light-colored walls and a large window with a black frame. The worker is pointing with a long, thin rod towards a small, rectangular object mounted on the wall. The window looks out onto a building with a grid-like facade. The floor appears to be made of wooden planks or formwork.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 10樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 10樓 之06													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



A6區L棟11層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 11樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅				辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 11樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 11樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 11樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 11樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



A6區L棟12層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 12樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 12樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 12樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 12樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 12樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



A6區



圖例

← 柱、梁、結構牆

○ 平頂

A6區L棟13層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 13樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 13樓 之02													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 13樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 13樓 之05											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 13樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing an orange hard hat and a high-visibility safety vest. The worker is standing in a room with light-colored walls and a large window. The worker is pointing with a long, thin object (possibly a measuring tape or a pointer) towards a small, rectangular object mounted on the wall. The window looks out onto a cityscape with other buildings. The floor is made of large, light-colored tiles.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



A6區L棟14層照片平面位置示意圖

圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 14樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 14樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住 宅			辦公室			商 業		V	其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 14樓 之03													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 14樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing an orange hard hat and a high-visibility safety vest. The worker is standing in a room with white walls and a large window. They are holding a clipboard and pointing towards the window. On the wall next to the window, there is a small sign with Chinese text. The window looks out onto a building with a grid-like facade.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 14樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



A6區L棟15層照片平面位置示意圖

圖例
← 柱·梁·結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 15 樓 之 01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 15樓 之02											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 15樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph of a building entrance. The wall is made of light-colored bricks. There is a dark-framed glass door that is slightly ajar. A small white sign with Chinese text is attached to the door. To the right of the door is a large window with a dark frame. The ground in front of the door is a light-colored paved area.

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 15樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	


(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 15樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



A6區L棟16層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 16樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 16樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 16樓 之03											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 16樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 16樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



圖例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

A6區L棟17層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 17樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 17樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 17樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 17樓 之05													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 17樓 之06											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)





圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

A6區L棟18層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 18樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 18樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 18樓 之03											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 18樓 之05											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 18樓 之06											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction or inspection worker in a room. The worker is wearing a white t-shirt, an orange high-visibility safety vest with reflective stripes, and an orange hard hat. He is holding a long, thin measuring tool or pointer, pointing it at a small white sign attached to a light-colored wall. The sign contains handwritten text in Chinese and a small diagram. To the left of the worker is a large window with a black frame, looking out onto a building. The floor is made of light-colored tiles.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



A6區L棟19層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 19樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表






編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 19樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 19樓 之03													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅				辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a worker wearing a red hard hat and a high-visibility safety vest standing in a room with white walls and a tiled floor. The worker is pointing towards a window. The room appears to be under construction or renovation, with some visible wear on the floor and walls. The window looks out onto a bright, possibly outdoor area.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 19樓 之05											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 19樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



圖例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

A6區L棟20層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 20樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a person in a white shirt, orange safety vest, and orange hard hat standing in a room with green walls. The person is looking out a window at a building outside. The room has a concrete floor and a white door on the right.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 20樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 20樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 20樓 之05											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 20樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing a yellow hard hat, a white t-shirt with orange safety stripes, and dark pants. He is standing in a room with light-colored walls and a tiled floor. He is holding a clipboard and looking at it. To his left is a large window with a black frame, looking out onto a building. To his right is a dark curtain. A small sign is posted on the wall near the window.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	


(欄位空白)



A2區

A3區

A5區



圖例

← 柱、梁、結構牆

○ 平頂

A6區L棟21層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 21 樓 之 01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 21樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 21樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 21樓 之05											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 21樓 之06											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)



A6區L棟22層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 22樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅				辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 22樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 22樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 22樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 22樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		



A6區L棟23層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 23樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 23樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 23樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 23樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 23樓 之06											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)