



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 M 棟現況調查報告書



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 M 棟現況調查報告書

鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104 年 6 月 11 日
鑑定地點		A 6 區 M 棟 樓 1 ~ 23 樓		
會 勘 人 員 簽 章	申請 單位 代表	高洪昌 李慶北		
	鑑定 技師	陳永成		
	所有 人或 住戶 代表	沈聚亨 316 潘文 田明弘 吳邦年		
會勘概述： 1. 本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。				
備註：				

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 01 樓 之 O28												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住 宅	V	辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction or inspection worker. The worker is wearing a white hard hat, a grey t-shirt, and a high-visibility white safety vest. He is holding a long, thin metal rod or pointer, which he is using to point at a small, rectangular white sign mounted on a light-colored wall. The sign has some text on it, which is partially legible but mostly blurry. The room has white walls and a window with a dark frame is visible on the right. The floor appears to be a light-colored concrete or tile.

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 01樓 之O29												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住 宅		V	辦公室			商 業			其他			
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 01樓 之S106												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他	
用途		住 宅				辦公室		V	商 業			其他	
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	以下空白												
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 01樓 之S107												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住 宅			辦公室	V	商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	以下空白												
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 01樓 之S108													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住 宅				辦公室		V	商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	以下空白													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 01樓 之S109													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住 宅				辦公室		V	商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	以下空白													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		
	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 01樓 之S110												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住 宅			辦公室	V	商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	以下空白												
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		
	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表


調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 01樓 之S111												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住 宅				辦公室		V	商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	以下空白													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		
	說明	
(欄位空白)		



A6區M棟2層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 02樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 02樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 02樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 02樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業	其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 02樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		



A6區M棟3層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 03樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 03樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 03樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 03樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 03樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造	其他					
用途	V	住 宅			辦公室		商 業	其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		



圖例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

A6區M棟4層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 04樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 04樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 04樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他				
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing a white hard hat and a high-visibility safety vest over a dark shirt. The worker is standing in a room with light-colored walls and a dark floor. They are holding a clipboard and pointing at a document or sign posted on the wall. To the left of the worker is a large window with a dark frame, looking out onto a building. The room appears to be under construction or renovation.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 04樓 之05											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 04樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造	其他					
用途	V	住 宅			辦公室		商 業	其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		



A6區M棟5層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 05樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 05樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 05樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing a white hard hat, a grey shirt, and a white safety vest. He is standing in a room with light-colored walls and a large window with black frames. He is pointing with his right hand towards a small white tag attached to the wall. In the foreground, there are several stacked cardboard boxes. The room appears to be under construction or renovation.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing a white hard hat, a grey t-shirt, and a high-visibility safety vest. The worker is standing in an interior room with light-colored walls and a dark-framed window on the left. He is holding a long, thin white pointer stick and pointing it at a small white tag attached to the wall. The tag has some text and a small red mark. The room appears to be under construction or renovation.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(本欄空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 05樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他			
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 05樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		



A6區M棟6層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 06樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 06樓 之02													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 06樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 06樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他						
用途	V	住 宅		辦公室		商 業	其他						
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 06樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	
(欄位空白)		



圖例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區M棟7層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 07樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 07樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 07樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 07樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 07 樓 之 06												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)





圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

A6區M棟8層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 08樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表


調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 08樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 08樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 08樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 08樓 之06												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途		V	住 宅			辦公室			商 業		其他			
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表






編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing the exterior of a building with a light-colored brick wall. A dark-framed door is slightly ajar, revealing a glimpse of the interior. A white sign with Chinese text is attached to the door. To the right of the door, there is a metal handrail and a small electrical outlet. The ground in front of the door is paved.



A6區M棟9層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 09樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 09樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 09樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他			
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 09樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 09樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業	其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		



A6區M棟10層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 10樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土					鋼構造			加強磚造			其他	
用途	V	住 宅					辦公室			商 業			其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 10樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 10樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 10樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 10樓 之06												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途		V	住 宅			辦公室			商 業		其他			
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	
(欄位空白)		



圖例
< 柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區M棟11層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 11樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表


調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 11樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 11樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 11樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 11樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing the entrance of a building with light-colored brick walls. A dark-colored door is slightly ajar, revealing a glimpse of the interior. A white sign with Chinese text is attached to the door. To the right of the door, there is a metal handrail and a small white rectangular object on the wall. The ceiling above the entrance is made of concrete beams.

編號	說明	
(欄位空白)		



圖例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

A6區M棟12層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 12樓 之01														
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造		其他			
用途	V	住 宅				辦公室				商 業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	V														
2	V														
3	V														
4	V														
5	V												陽台		
6	以下空白														
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表


調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 12樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5					V								蜂巢
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing a white hard hat and a high-visibility safety vest. The worker is standing in profile, facing a window, and holding a clipboard with a pen. The window is set into a light-colored wall and has a dark frame. A small, rectangular sign is attached to the window frame. The sign contains text in Chinese, including '現場安全' (Site Safety) and '禁止進入' (No Entry). The worker is looking down at the clipboard.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 12樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 12樓 之05													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅				辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 12樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全 景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		



A6區M棟13層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 13樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4					V	1.5	0.1	1						
5	V													
6	V												陽台	
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 13樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他	
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing a white hard hat and a high-visibility safety vest. The worker is standing in a room with light-colored walls, looking out of a large window. Outside the window, a multi-story building with a grid-like facade is visible. The worker is holding a clipboard or a small sign in front of the window.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 11樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3					V	1	0.1	1					
4	V												
5	V												
6	V												陽台
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph of an empty room with light-colored walls and a polished floor. Two large windows with dark frames are visible, offering a view of other buildings outside. A person wearing a white hard hat and a high-visibility safety vest stands in the center of the room, holding a long pole or tool. The room appears to be under inspection or renovation.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing the exterior of a building with a light-colored brick wall. A dark-framed glass door is slightly ajar, revealing a glimpse of the interior. A small white sign is posted on the door. To the right of the door, there is a white vertical pipe and some horizontal piping with a red valve. The ground in front of the door is a light-colored paved surface.



A6區L棟14層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 14樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 14樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住 宅			辦公室			商 業		V	其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 14樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編 號	說 明	

(本欄空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 14樓 之05													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 14樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker wearing a white hard hat and a high-visibility safety vest. The worker is standing in a room with light-colored walls and ceiling, holding a clipboard and pointing towards it. To the left, there is a large, dark-framed window that looks out onto a multi-story residential or commercial building. The room appears to be under construction or renovation.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	

(欄位空白)







圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

A6區M棟15層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 15樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住 宅				辦公室			商 業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 15樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他	
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他	
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 15樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2					V	1.5	0.1	1					
3	V												
4	V												
5	V												
6	V												陽台
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 15樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造	其他					
用途	V	住 宅			辦公室		商 業	其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2					V	1	0.1	1					
3	V												
4	V												
5	V												
6	V												陽台
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

A photograph of a brick building exterior. The walls are made of light-colored bricks. A dark-colored door is slightly ajar, revealing a white sign with text on it. To the right of the door, there is a small, dark, rectangular object mounted on the wall, possibly a light fixture or a small shelf. The ceiling is also made of bricks, and the floor appears to be a smooth, light-colored surface.



圖例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

A6區M棟16層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 16樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 16樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 16樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 16樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2					V	1.5	0.1	1						
3	V													
4	V													
5	V													
6	V												陽台	
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a person using a long pole to place a survey tag on a wall near a window. The tag has handwritten text including "M-16F-05". The person is wearing a safety vest and is positioned on the right side of the frame, looking out the window. The window looks out onto a multi-story building.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 16樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造	其他					
用途	V	住 宅			辦公室		商 業	其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄空白)		




A6區M棟17層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 17樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(欄位空白)

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 17樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 17樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2					V	1	0.1	1					
3	V												
4	V												
5	V												
6	V												陽台
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 17樓 之06												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途		V	住 宅			辦公室			商 業		其他			
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
			
編號	說明		
(欄空白)			



圖例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

A6區M棟18層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 18樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A construction worker wearing a white hard hat and a safety vest is standing in a room, looking out a window. A clipboard is attached to the window frame. The room has light-colored walls and a tiled floor. The window is large and has a dark frame. The worker is holding a clipboard and looking out the window.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表


調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 18樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction or inspection worker. The worker is wearing a white hard hat, a grey t-shirt, blue jeans, and a white safety vest with reflective stripes. He is holding a long, thin white pole with both hands, pointing it towards a white rectangular sign mounted on a light-colored wall. The sign has some text and a small logo, but it is not clearly legible. The room has a white ceiling with a square light fixture and a door in the background. To the right, there is a large window with horizontal metal bars or louvers. The floor appears to be concrete or a similar hard surface.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 18樓 之(3)												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他				
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 18樓 之05												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 18樓 之06												
構造		V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造		其他		
用途		V	住 宅				辦公室			商 業		其他		
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄空白)		



A6區M棟19層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 19樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		
	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 19樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結構牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 19樓 之03											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他			
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 19樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業		其他			
照 片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 19樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造	其他					
用途	V	住 宅			辦公室		商 業	其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄空白)		



A6區M棟20層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 20樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 20樓 之02													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 20樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造	其他					
用途	V	住 宅			辦公室		商 業	其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 20樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土					鋼構造			加強磚造		其他		
用途	V	住 宅					辦公室			商 業		其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 20樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅				辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(欄空白)		



圖例	
←	柱、梁、結構牆
○	不頂

A6區M棟21層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 21樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅				辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編 號		位置：詳照片平面位置示意圖
5	說 明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編 號		
	說 明	
(欄位空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 21樓 之02													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅				辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 21樓 之03											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途		V	住 宅			辦公室			商 業		其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 21樓 之05													
構造		V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註		
1	V														
2	V														
3	V														
4	V														
5	V												陽台		
6	以下空白														
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 21樓 之06												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
(本欄空白)		



A6區M棟22層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 22樓 之01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2					V								未補土	
3	V													
4	V													
5	V													
6	V												陽台	
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
6	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 22樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他	
用途	V	住 宅				辦公室			商 業			其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 22樓 之03											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 22樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土					鋼構造			加強磚造		其他		
用途	V	住 宅					辦公室			商 業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 22樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
(本欄空白)		



A6區M棟23層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 23樓 之01												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4		V							V				粉刷層
5	V												
6	V												陽台
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
7		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
			

編號	說明		
(欄位空白)			

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 23樓 之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住 宅		辦公室		商 業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 23樓 之03												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住 宅			辦公室			商 業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V												陽台	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(本欄空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 23樓 之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(本欄空白)

建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟 23樓 之06												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住 宅			辦公室		商 業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												陽台
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

(本欄空白)

