



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

附件十一：A6 西區地上層 0 棟
現況調查報告書





社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

附件十一：A6 西區地上層 0 棟
現況調查報告書



鑑定會勘紀錄表


案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104 年 6 月 16 日
鑑定地點		A6 西區 0 棟 1F 樓 ~ 24 樓		
會 勘 人 員	申請 單位 代表	同勝生代表 唐建松代		
	鑑定 技師	陳學		
	所有 權人 或住 戶代 表	呂紹永 林振興 王素珠 林殿顯		
簽章				
會勘概述： 1. 本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。				
備註：				

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{A6} 西區 0 棟 1 樓之 060												
構造		☒ 鋼筋混凝土			☐ 鋼構造			☐ 加強磚造			☐ 其他			
用途		☐ 住宅			☒ 辦公室			☐ 商業			☐ 其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-060 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-060 戶

		
--	--	--

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區D棟 樓之061													
構造	☒ 鋼筋混凝土			☐ 鋼構造			☐ 加強磚造			☐ 其他				
用途	☐ 住宅			☒ 辦公室			☐ 商業			☐ 其他				
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-061 戶

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-061 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 16日

標的物之坐落		新板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 1樓之062												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-01樓-062戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-01樓-062戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 1 樓之 063												
構造		☒ 鋼筋混凝土			☐ 鋼構造			☐ 加強磚造			☐ 其他			
用途		☐ 住宅			☒ 辦公室			☐ 商業			☐ 其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-063 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-063 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{A6} 區 ^西 棟 1 樓之 S191												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			V 商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新 ^{AG} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區D棟1樓之S190												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	✓												門口	
2	✓												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓- S190 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓- S190 戶





A6 西區 0 棟 02 層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 2 樓之 01												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住宅				辦公室			商業		其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-01 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-01 戶
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{Ab} 西區 0 棟 2 樓之 02												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區 0 棟 2 樓之 03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月6日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 2樓之05											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門R
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{A6} 區 0 棟 2 樓之 06											
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造		☐ 加強磚造		☐ 其他							
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室		☐ 商業		☐ 其他							
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	☒												門口
2	☒												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 2 樓之 07											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 03 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區 0棟 3樓之01												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造				☐ 加強磚造			☐ 其他					
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室				☐ 商業			☐ 其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 3樓之02											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-03樓-02戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 3 樓之 03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-03樓-03戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 3 樓之 05											
構造	V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V 住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-03樓-05戶

	
--	--

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{A6} 區 0 棟 3 樓之 06 _西											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-06 戶

		
---	--	--

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區 0 棟 3 樓之 07												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-07 戶


--



A6 西區 0 棟 04 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區D棟4樓之01												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-04樓-01戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-04樓-01戶
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ⁴⁶ 區 ^西 0棟 4樓之02												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 4樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{AB} 區 0棟 4樓之05												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	✓	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-05 戶
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 4樓之06												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門R	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 4樓之07												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門12	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 05 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區D棟5樓之01												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 5樓之02												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	✓	住宅				辦公室		商業		其他				
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-02 戶

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區 0 棟 5 樓之 03													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	V												門口		
2	V												客廳		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	A6區 0棟 5樓之05 新板橋區浮洲合宜住宅													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 5樓之06 西												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月6日

標的物之坐落		AG區 0棟 5樓之07 新板橋區浮洲合宜住宅												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他
照片 編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												1912	
2	✓												客棧	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-07 戶


--



A6 西區 0 棟 06 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 6樓之01												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓													附D
2	✓													客廳
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 6樓之02												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 6樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-03 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 6 樓之 05												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 6樓之06												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 6 樓之 07												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	✓	住宅				辦公室				商業				其他
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-07 戶
		



A6 西區 0 棟 07 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 7 樓之 01												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		✓ 住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 7樓之02												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-02 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 7樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-03 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 7樓之05												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門P	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{A6} _西 區 0 棟 17 樓之 06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門12	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-06 戶


--

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 7樓之 07												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門2	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-07 戶

	
--	--



A6 西區 0 棟 08 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 <u>A6區</u> 棟 <u>0</u> 樓之 <u>01</u>												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造				☐ 加強磚造			☐ 其他					
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室				☐ 商業			☐ 其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												窗邊	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 8樓之02													
構造	V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	V 住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												窗	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 8樓之03												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	☐ 其他										
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	☐ 其他										
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												客廳	
3		☒											鋼筋外露	
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-03 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-03 戶
		鋼筋外露
		

編號	說明	
本欄空白		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新 <u>北</u> 市板橋區浮洲合宜住宅 <u>A6</u> 區 0棟 8樓之05												
構造		☒ 鋼筋混凝土			☐ 鋼構造			☐ 加強磚造			☐ 其他			
用途		☒ 住宅			☐ 辦公室			☐ 商業			☐ 其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	☒												門口	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 棟 8樓之06												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 8 樓之 07												
構造		☒ 鋼筋混凝土			☐ 鋼構造			☐ 加強磚造			☐ 其他			
用途		☒ 住宅			☐ 辦公室			☐ 商業			☐ 其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	☒												門口	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-07 戶

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-07 戶
		



A6 西區 0 棟 09 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 9 樓之 01												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												窗邊	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 9 樓之 02												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門 12	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 9樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 9樓之05												
構造	V 鋼筋混凝土	鋼構造				加強磚造			其他					
用途	V 住宅	辦公室				商業			其他					
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 9 樓之 66												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 9樓之07												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造				☐ 加強磚造			☐ 其他					
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室				☐ 商業			☐ 其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 10 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區 0 棟 10 樓之 01												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		A6 西區 0棟 10樓之02 新北市板橋區浮洲合宜住宅												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造				☐ 加強磚造			☐ 其他					
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室				☐ 商業			☐ 其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	☒												門12	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區 0 棟 10 樓之 03												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造		☐ 加強磚造		☐ 其他								
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室		☐ 商業		☐ 其他								
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門R	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-03 戶

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-03 戶


--

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 0 樓之 05												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-05 戶
		


建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 10 樓之 06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-06 戶
		



A6 西區 0 棟 11 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 11樓之01												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	✓	住宅				辦公室				商業				其他
照片編號	全景	位置				裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門框	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區 0 棟 11 樓之 02												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		✓ 住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												窗框	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-02 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{A6} 區 0棟 11樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月6日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 11樓之05												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	全景	位置				裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		A6 新北市板橋區浮洲合宜住宅 西區 0 棟 11 樓之 06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-06 戶




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{A6} 區 D 棟 11 樓之 07												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 12 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 6 日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 ^西 區 0 棟 12 樓之 01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-01 戶




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區 0 棟 12 樓之 02												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	✓	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-12樓-02戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-02 戶
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 12樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-03 戶
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 西 0 棟 12 樓之 05												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{A6} 區 0棟 12樓之06												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	✓	住宅				辦公室				商業				其他
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門2	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-12樓-06戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-12樓-06戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 12樓之07													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	V												門口		
2	V												客廳		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-07 戶
		



A6 西區 0 棟 13 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區0棟13樓之01												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門12	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月6日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ⁴⁶ / _五 區 0 棟 13 樓之 02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	全景	位置				裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門12	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟13樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門D	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-03 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-03 戶
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年0月16日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區0棟13樓之05												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		✓ 住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3		✓							✓					
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-13樓-05戶
		剝落
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		A6 西 新北市板橋區浮洲合宜住宅 區 0 棟 13 樓之 06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												附 12	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 16日

標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 13樓之07												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-07 戶


--



A6 西區 0 棟 14 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 14 樓之 01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	✓												門 2		
2	✓												客廳		
3		✓				0.4	0.1								
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-01 戶



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _區 0 棟 14 樓之 02													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	✓	住宅				辦公室				商業				其他	
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1	✓												附 D		
2	✓												客廳		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-02 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-02 戶

	
--	--


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 14樓之03												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	✓	住宅				辦公室		商業		其他				
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-14樓-03戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟14樓之05												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造				☐ 加強磚造			☐ 其他					
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室				☐ 商業			☐ 其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												窗戶	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 14 樓之 06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他 中繼機房			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-06 戶
		中繼機房
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-06 戶
		中繼機房




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 14樓之017													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他	
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量							
1	V												附口		
2	V												客廳		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-07 戶


--



A6 西區 0 棟 15 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 15樓之01												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3		V											施工區域	
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-01 戶
		施工的鐵絲線未清除
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 15樓之02												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門12	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 15 樓之 03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												窗戶	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-03 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 15樓之05													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	✓	住宅				辦公室				商業				其他	
照片編號	全景	位置				裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
		梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量							
1	✓												門R		
2	✓												客廳		
3		✓								✓			混凝土剝落		
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-05 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-05 戶
		混凝土剝落
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	A6 新都市板橋區浮洲合宜住宅 區 D 棟 15 樓之 06													
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造		☐ 加強磚造		☐ 其他								
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室		☐ 商業		☐ 其他								
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月6日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 D棟 15樓之07												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 16 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 16 樓之 01												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												窗邊	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-01 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-01 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月6日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 16樓之02												
構造	V 鋼筋混凝土	鋼構造				加強磚造			其他					
用途	V 住宅	辦公室				商業			其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-02 戶


--


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 16樓之03												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-03 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 16樓之05 西													
構造	V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	V 住宅		辦公室		商業		其他							
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												附2	
2	✓												容	
3		V				0.25	0.1							
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-05 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-05 戶



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 16 樓之 06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 16樓之07													
構造	V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	V 住宅		辦公室		商業		其他							
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門12	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-07 戶
		



A6 西區 0 棟 17 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{Ab} 區 0 棟 17 樓之 01													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1	✓												門口		
2	✓												客廳		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 17樓之 02												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												附12	
2	✓												客張	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 17 樓之 03												
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		V 住宅				辦公室		商業		其他				
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門12	
2	V												客衛	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-03 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-03 戶


--


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 17 樓之 05 西												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 17樓之06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-06 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{Ab} 區 ^西 棟 17 樓之 07												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造				☐ 加強磚造			☐ 其他					
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室				☐ 商業			☐ 其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門12	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-07 戶
		



A6 西區 0 棟 18 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 18樓之01												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 18 樓之 02 西													
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途			住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	✓												門12		
2	✓												客廳		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-02 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新 ^{A6} 北市板橋區浮洲合宜住宅 _西 區0棟18樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 18 樓之 05												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 18樓之06												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V													門戶
2	V													客廳
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 18 樓之 07												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門12	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 19 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 19樓之01												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-01 戶




建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 19樓之02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門框	
2	✓												窗框	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 D棟 19樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-03 戶



編號		說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2			內容：詳建築物現況調查紀錄表
			A6 西區-0 棟-19 樓-03 戶




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{Ab} 區 0 棟 19 樓之 05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 19樓之06												
構造	V 鋼筋混凝土	鋼構造				加強磚造			其他					
用途	V 住宅	辦公室				商業			其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-06 戶
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-19樓-06戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 19樓之07												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	✓	住宅				辦公室		商業		其他				
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												窗戶	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-07 戶
		



A6 西區 0 棟 20 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 AG區 0棟 20樓之01 西												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門12	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-01 戶




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 6 日

標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 20 樓之 02												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 20 樓之 03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門 2	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0棟 20樓之05													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	✓	住宅				辦公室			商業			其他		
照片編號	全 景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
1	✓												門 12	
2	✓												窗 12	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新板橋區浮洲合宜住宅 A6區 D棟 20樓之06													
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	☐ 其他										
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	☐ 其他										
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 20 樓之 07												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門 12	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 21 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 21 樓之 01											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 ^{Ab} 區 0 棟 21 樓之 02 _西												
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造		其他		
用途		住宅				辦公室				商業		其他		
照片編號	全景	位 置				裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
		梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-21樓-02戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 21 樓之 03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 西 0棟 21樓之05												
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		V 住宅				辦公室		商業		其他				
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門2	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-05 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-05 戶
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 21 樓之 06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門 12	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-06 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 21 樓之 07												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-07 戶
		



A6 西區 0 棟 22 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新都市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 22 樓之 01													
構造	V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他				
用途	V 住宅			辦公室			商業			其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門 12	
2	V												客廳	
3		V											粒料 13 部	
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-01 戶
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 西 D棟 22樓之02												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客棧	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 22 樓之 03												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												加 12	
2	V												裂	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-03 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 22 樓之 05												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 22 樓之 06 西												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												附 12	
2	V												溶脹	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0棟-22樓-06戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 22 樓之 07												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3		✓				0.3	0.2							
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-07 戶


	
---	--

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-07 戶
		

定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-07 戶
		

編號	說明	
本欄空白		



A6 西區 0 棟 23 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 D棟 23樓之01												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門12	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 西 0 棟 23 樓之 02												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												附 12	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 23 樓之 03 四													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	V												門口		
2	V												窗框		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-03 戶

	
--	--

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 23 樓之 05 西												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												窗戶	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-05 戶

		
--	---	--

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0 棟 23 樓之 06												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門 12	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 D棟 23樓之07													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	✓	住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	✓												門D		
2	✓												客廳		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-07 戶
		



A6 西區 0 棟 24 層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 24 樓之 01 西												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片編號	全	位 置				裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
		景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3						✓	0.4	0.1~0.2						
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-01 戶
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 24 樓之 02 西												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門 12	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-02 戶
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 24 樓之 03												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門12	
2	V												客廳	
3					V	1.2	0.2							
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-03 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-03 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-03 戶
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 0棟 24樓之05 154												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	✓	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門 12	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 24 樓之 05 (五)												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門 2	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 24 樓之 07 (西)													
構造	V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他				
用途	V 住宅			辦公室			商業			其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												附 12	
2	V												客棧	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-07 戶

