



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 U 棟現況調查報告書





社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 U 棟現況調查報告書




鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104 年 6 月 8 日
鑑定地點		A6 區 U 棟 ^{2,11,13,14} ₁₇₋₂₄ 樓 ~ 樓		
會 勘 人 員 簽 章	申請 單位 代表	明勝生唐安松代		
	鑑定 技師	王劍忠		
	所有 權人 或住 戶代 表	沈淑雅		
會勘概述： 1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。				
備註：				


鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104 年 6 月 25 日
鑑定地點		A6 區 U 棟 ^{RF, 15, 16,} ^{12, 3-10, 1} 樓 ~ 樓		
會 勘 人 員 簽 章	申請 單位 代表	日勝生 葛洪昌代		
	鑑定 技師	王劍虹		
	所有 權人 或住 戶代 表	沈淑雅		
會勘概述： 1. 本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。				
備註：查看小公、維修孔				



A6區U棟1層照片平面位置示意圖





A6區U棟1層夾層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 1 樓												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V						2面					現況	
3			V										現況	
4		V											現況	
5			V										現況	
6		V											現況	
7		V											現況	
8		V											現況	
9			V										現況	
10		V											現況	
11			V										現況	
12		V											現況	
13			V										現況	
14			V										現況	
15	以下空白													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
7		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
8		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
9		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
10		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
11		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
12		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
13		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
14		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟2層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 2 樓之 1													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 2 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 2 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	全 景	位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
		梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 2 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 2 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 2 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟3層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 3 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 3 樓之 2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 3 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
U棟 3F-3
照片號: 4

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 3 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 3 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 3 樓之 7												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟4層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 4 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 4 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 4 樓之 3															
構造		V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途		V	住宅				辦公室				商業				其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註				
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量									
1		V											現況				
2		V											現況				
3		V											現況				
4			V										現況				
5	以下空白																
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 4 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




A photograph showing the interior corner of a room with light-colored walls and ceiling. A person's hand is visible holding a white sign with black text that reads "U-4 5 1". A date stamp "2014/6/15" is visible in the bottom right corner of the photo.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 4 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 4 樓之 7													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途		V 住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1		V											現況		
2		V											現況		
3		V											現況		
4			V										現況		
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a white ceiling with a small, dark, circular hole. A white label with the text "U-4F-3" is held up in front of the hole. The date "2014/6/15" is visible in the bottom right corner of the photo.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

The image is a composite of two photographs. The left photograph shows a brick wall with several vertical pipes and a red valve. A black cable is draped over the pipes. The right photograph shows a worker wearing a white hard hat, safety glasses, and a safety vest, holding a white tag with handwritten text. The tag reads 'U-4F-4' and '2014/6/15'. The worker is standing in front of a metal gate or fence. A date stamp '2014/6/15' is visible in the bottom right corner of the right photograph.



A6區U棟5層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 5 樓之 1														
構造	V	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造			其他		
用途	V	住宅					辦公室				商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註			
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量								
1		V											現況			
2		V											現況			
3		V											現況			
4			V										現況			
5	以下空白															
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 5 樓之 2											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 5 樓之 3															
構造		V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途		V	住宅				辦公室				商業				其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註				
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量									
1		V											現況				
2		V											現況				
3		V											現況				
4			V										現況				
5	以下空白																
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 5 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
---	--

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

新建工程 A6 區
U棟 5F-5
照片 4

2014/ 6/15

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 5 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 5 樓之 7											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟6層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 6 樓之 1													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 6 樓之 2													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途		V 住宅				辦公室				商業				其他	
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量							
1		V											現況		
2		V											現況		
3			V										現況		
4	以下空白														
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 6 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全 景	梁	柱	結構牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

The left photograph shows a green rope tied to a brick wall, with a red fire extinguisher visible in the background. The right photograph shows a person holding a sign that reads: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程 15區, 4樓 6F 3, 照片 # 4. A date stamp 2014/6/15 is visible in the bottom right corner.

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 6 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 6 樓之 6															
構造		V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途		V	住宅				辦公室				商業				其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註				
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量									
1		V											現況				
2		V											現況				
3			V										現況				
4	以下空白																
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 6 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟7層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 7 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 7 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 7 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 7 樓之 5													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途		V 住宅				辦公室				商業				其他	
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1		V											現況		
2		V											現況		
3		V											現況		
4			V										現況		
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 7 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 7 樓之 7													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室				商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量							
1		V											現況		
2		V											現況		
3		V											現況		
4			V										現況		
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟8層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 8 樓之 1														
構造	V	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造			其他		
用途	V	住宅					辦公室				商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註			
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量								
1		V											現況			
2		V											現況			
3		V											現況			
4			V										現況			
5	以下空白															
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 8 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 8 樓之 3															
構造	V	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造				其他		
用途	V	住宅					辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
1		V											現況				
2		V											現況				
3		V											現況				
4			V										現況				
5	以下空白																
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 8 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造		其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業		其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

The photograph shows a construction worker wearing a white hard hat with a red logo, safety glasses, and a high-visibility yellow and black safety vest over a light-colored long-sleeved shirt. He is holding a white rectangular sign with black text. The sign reads: '新橋區浮洲街安泰里' (Xinqiao District Fuzhou Street Antai Li), '新建工程估驗' (New Construction Project Estimation), 'U8F-5', and '照片 4' (Photo 4). The date '2014/6/15' is printed in orange in the bottom right corner. The worker is standing next to a building with a brick wall and a metal fence. In the background, a residential area with various buildings and greenery is visible.

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 8 樓之 6															
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
1		V											現況				
2		V											現況				
3			V										現況				
4	以下空白																
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 8 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟9層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 9 樓之 1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 9 樓之 2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 9 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 9 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 9 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 9 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟10層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 10 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 10 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 10 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程
10F 3
照片 4

2014/ 6/15

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 10 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅			辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 10 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 10 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟11層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 11 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 11 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 11 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 11 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 11 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 11 樓之 7											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟12層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 12 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 12 樓之 2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 12 樓之 3												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	☐ 其他									
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	☐ 其他									
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 12 樓之 5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 12 樓之 6												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 12 樓之 7											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟13層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 13 樓之 1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 13 樓之 2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 13 樓之 3													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途		V 住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1		V											現況		
2		V											現況		
3		V											現況		
4			V										現況		
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 13 樓之 5												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 13 樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟14層照片平面位置示意圖



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 14 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 14 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 14 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 14 樓之 7													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途		V 住宅				辦公室				商業				其他	
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量							
1		V											現況		
2		V											現況		
3		V											現況		
4			V										現況		
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟15層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 15 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 15 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 15 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 15 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 15 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 15 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟16層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 16 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 16 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 16 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 16 樓之 5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 16 樓之 6											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 15 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 16 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住宅				辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟17層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 17 樓之 1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 17 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 17 樓之 3													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 17 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 17 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 17 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟18層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 18 樓之 1													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 18 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 18 樓之 3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 18 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 18 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 18 樓之 7											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟19層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 19 樓之 1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 19 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 19 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 19 樓之 5												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	☐ 其他									
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	☐ 其他									
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		☒											現況
2		☒											現況
3		☒											現況
4			☒										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 19 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 19 樓之 7													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途		V 住宅				辦公室				商業				其他	
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量							
1		V											現況		
2		V											現況		
3		V											現況		
4			V										現況		
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟20層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 20 樓之 1													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 20 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 20 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 20 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 20 樓之 6													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 20 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟21層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 21 樓之 1													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途		V 住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1		V											現況		
2		V											現況		
3		V											現況		
4			V										現況		
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 21 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1			V										現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 21 樓之 3													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途		V 住宅				辦公室				商業				其他	
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1		V											現況		
2		V											現況		
3		V											現況		
4			V										現況		
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 21 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 21 樓之 6													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1			V										現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 21 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟22層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 22 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 22 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 22 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 22 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 22 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 22 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟23層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 23 樓之 1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 23 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3			V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 23 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 23 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 23 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 23 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區U棟24層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 24 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3			V										現況	
4		V											現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 24 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1			V										現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 24 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5			V										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 24 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 24 樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1			V										現況
2		V											現況
3		V											現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟 24 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4			V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

