



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

附件十一：A6 區地上層 B 棟
現況調查報告書





社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

附件十一：A6 區地上層 B 棟
現況調查報告書






鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104年6月9日
鑑定地點		AG區 B棟 1F樓 ~21樓		
會 勘 人 員	申請 單位 代表	陳建生: 蔡東輝 JV: 何承亞		
	鑑定 技師	王車等		
	所有 權人 或住 戶代 表	陳建生 吳振政 蔡東輝 簡碧香 牛吳珍		
簽章				
會勘概述： 1. 本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。				
備註：				





A6 區 B 棟 1 層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟1樓之02												
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造		其他		
用途		住宅		V 辦公室				商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V												門口	
2	V												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-02
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-02
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 1 樓之 03												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	其他										
用途	☐ 住宅	☒ 辦公室	☐ 商業	其他										
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	☒												門口	
2	☒												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-03



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟1樓之S16												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			✓ 商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門2	
2	✓												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-S16



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-S16



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟1樓之S15												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室	✓	商業		其他				
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-S15



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-01樓-S15



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 1樓之S13												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			V 商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V												門口	
2	V												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-S13



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-S13



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟1樓之S12												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室		✓	商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-S12



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-S12



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 1樓之S11												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		✓		商業		其他				
照片 編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門b	
2	✓												室內	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-S11



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-01 樓-S11





A6區B棟2層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 2樓之 61												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

P.S. 2F 管道間 鋼筋外露

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-02 樓-01 戶

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-02 樓-01 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 2 樓之 02												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他						
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-02 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-02 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟2樓之03													
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	☐ 其他										
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	☐ 其他										
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-02 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-02 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 2樓之05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門下	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-02 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-02 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 2樓之06												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	✓	住宅				辦公室		商業		其他				
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-02樓-06戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-02樓-06戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年 6月 9日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟2樓之07													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	✓	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-02樓-07戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-02樓-07戶
		



A6 區 B 棟 3 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟 3樓之01												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	☐ 其他									
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	☐ 其他									
照片編號	位置				裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)						數量
1	☒											門D	
2	☒											客廳	
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-03 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-03樓-01戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟 3樓之02												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-03 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-03 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟3樓之03													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	V												門口		
2	V												客廳		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-03 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-03樓-03戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 3樓之05												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-03樓-05戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-03 樓-05 戶




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 3樓之06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-03樓-06戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-03樓-06戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟3樓之07												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-03樓-07戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-03樓-07戶





A6 區 B 棟 4 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 4樓之01												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門R	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-04 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-04 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 4 樓之 C2												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	其他										
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	其他										
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	☒												門 2	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-04 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-04 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟4樓之03												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-04樓-03戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-04 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟4樓之05												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-04 樓-05 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-04 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 4 樓之 06												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-04 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-04 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區B棟 4樓之07												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-04樓-07戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-04樓-07戶
		



A6 區 B 棟 5 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B 棟 5 樓之 01												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途		✓	住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

P.S 管道間內梁底有塑膠袋

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-05樓-01戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-05樓-01戶
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 5樓之02											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	✓	住宅			辦公室			商業			其他		
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門12
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-05 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-05 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B棟 5樓之03											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-05 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-05 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟5樓之05											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-05 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-05 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 5樓之06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-05樓-06戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-05 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟5樓之07											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3					V	0.2	0.1-0.2						
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-05 樓-07 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-05樓-07戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-05 樓-07 戶
		

編號	說明	
本欄空白		



A6 區 B 棟 6 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 6樓之01											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門D
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-06樓-01戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-06 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅B6區B棟6樓之02											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-06 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-06樓-02戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 6樓之03												
構造		☒ 鋼筋混凝土			☐ 鋼構造			☐ 加強磚造			☐ 其他			
用途		☒ 住宅			☐ 辦公室			☐ 商業			☐ 其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-06 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-06樓-03戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟 6樓之05											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-06 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-06 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 108年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 6樓之06												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-06 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-06 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 6樓之07											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		✓ 住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-06樓-07戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-06樓-07戶
		



A6 區 B 棟 7 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟17樓之01													
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	☐ 其他										
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	☐ 其他										
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-07 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-07 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟17樓之02													
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造		☐ 加強磚造		☐ 其他								
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室		☐ 商業		☐ 其他								
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	☒												門口	
2	☒												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-07 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-07 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 7 樓之 03													
構造	☒ 鋼筋混凝土			☐ 鋼構造			☐ 加強磚造			☐ 其他				
用途	☒ 住宅			☐ 辦公室			☐ 商業			☐ 其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-07 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-07 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 7 樓之 05												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-07 樓-05 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-07 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 7 樓之 06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-07 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-07 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟7樓之07												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		√ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	√												門口	
2	√												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-07樓-07戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-07樓-07戶
		



A6 區 B 棟 8 層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 8樓之01											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-08樓-01戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-08 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 8 樓之 02											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-08 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-08樓-02戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 8 樓之 03											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												門
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-08樓-03戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-08樓-03戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 8樓之05												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	✓												門12	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-08 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-08 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 8 樓之 06											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-08 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-08 樓-06 戶




建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 8樓之07												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-08 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-08 樓-07 戶
		



A6 區 B 棟 9 層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟9樓之01											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他		
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-09 樓-01 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-09 樓-01 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟 9樓之02												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-09 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-09 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 9樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-09 樓-03 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-09 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 9樓之 05												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-09 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-09 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟9樓之06											
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	其他									
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	其他									
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-09 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-09樓-06戶
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟9樓之07												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	✓	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-09樓-07戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-09樓-07戶
		



A6區B棟10層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 10 樓之 01											
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造		☐ 加強磚造		☐ 其他							
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室		☐ 商業		☐ 其他							
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	☒												門口
2	☒												廚房頂
3	☒												浴室頂
4	☒												客廳
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-01戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-01戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-01戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-01戶

	
--	--

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A/B區B棟10樓之02												
構造		☒ 鋼筋混凝土			☐ 鋼構造			☐ 加強磚造			☐ 其他			
用途		☒ 住宅			☐ 辦公室			☐ 商業			☐ 其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												廚房頂	
3	✓												浴室頂	
4	✓												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-02戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-02戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-02戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-02戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟10樓之03											
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造		其他	
用途	V	住宅				辦公室				商業		其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	✓												門口
2	✓												廚房頂
3	✓												浴室頂
4	✓												客廳
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-03戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-03戶


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-10 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-10 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 10樓之05												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	☐ 其他									
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	☐ 其他									
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	☒												門口
2	☒												廚房
3	☒												浴室
4	☒												客廳
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-10 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-10 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-05戶

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-05戶
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 10樓之06											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												門口
2	V												廚頂
3	V												客廳
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-10 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-10 樓-06 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-10樓-06戶
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B 棟 10 樓之 07												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												客廳	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-10 樓-07 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-10 樓-07 戶





A6 區 B 棟 11 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 11樓之01											
構造		☒ 鋼筋混凝土			☐ 鋼構造			☐ 加強磚造			☐ 其他		
用途		☒ 住宅			☐ 辦公室			☐ 商業			☐ 其他		
照片編號	全 景	位 置				裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
		梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	✓												門口
2					✓		小於 0.1						
3	✓												廚房頂
4	✓												浴室頂
5	✓												客廳
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-01 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-11樓-01戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-11樓-01戶
		

鑑定報告書現況照片

編 號	說 明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-01 戶
		

編 號	說 明	
本欄空白		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 11 樓之 02											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												廚房頂
3	✓												浴室頂
4	✓												客廳
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-02 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-02 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-02 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-02 戶


--

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 11樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												廚房頂	
3	V												浴室頂	
4	V												客廳、	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-11樓-03戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-03 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-11樓-03戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟11樓之05											
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造		☐ 加強磚造		☐ 其他							
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室		☐ 商業		☐ 其他							
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	☒												門口
2	☒												廚房頂
3	☒												浴室頂
4	☒												客廳
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-05 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-05 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-05 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟11樓之06												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		✓	住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門12	
2	✓												廚房頂	
3	✓												浴室頂	
4	✓												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-06 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-11樓-06戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟 11樓之07												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	☐ 其他									
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	☐ 其他									
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	✓												門口
2	✓												廚房
3	✓												浴室
4	✓												客廳
5		✓				0.1	0.2-0.3						
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-07 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-11樓-07戶




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-11樓-07戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-07 戶
		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-11 樓-07 戶



編號	說明	

本欄空白



A6區B棟12層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 12 樓之 01												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												廚房頂	
3	✓												浴室頂	
4	✓												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-01 戶

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-01 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-01 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-01 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟12樓之02												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												廚房頂	
3	V												浴室頂	
4	V												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-12樓-02戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-12樓-02戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-02 戶

		
--	--	--


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B 棟 12樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												廚房頂	
3	✓												浴室頂	
4	✓												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-03 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-03 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-12樓-03戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-12樓-03戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 9日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 12樓之05												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	✓												門口
2					✓	0.4	小於0.1						
3	✓												廚房頂
4	✓												浴室頂
5	✓												客廳
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-12樓-05戶




鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-05 戶
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 12樓之06											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2					V	0.4	110x21						
3	V												廚房頂
4	V												浴室頂
5	V												客廳頂
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-06 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-06 戶


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-06 戶
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 12 樓之 07											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他		
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												廚房頂
3	✓												浴室頂
4	✓												客廳
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-07 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-12 樓-07 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-12樓-07戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-12樓-07戶
		



A6 區 B 棟 13 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟13樓之01											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												窗戶頂
3	V												客廳
4	V												浴室頂
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-01 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-01 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-13樓-01戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-13樓-01戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A區 B棟 13樓之02											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												廚房
3	V												客廳
4	V												浴室
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-02 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-02 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-13樓-02戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-13樓-02戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 13樓之03											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												門口
2	V												廚房頂
3	V												客廳
4	V												浴室頂
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-13樓-03戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-13樓-03戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟13樓之05													
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造		☐ 加強磚造		☐ 其他								
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室		☐ 商業		☐ 其他								
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												廚房頂	
3	✓												浴室頂	
4	✓												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-05 戶

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-05 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟13樓之06											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												廚房
3	V												浴室
4	V												客廳
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-13樓-06戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-13樓-06戶

	
--	---


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 13 樓之 07											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												廚房頂
3	✓												浴室頂
4	✓												客廳
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-13樓-07戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-13樓-07戶
		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-13樓-07戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-13 樓-07 戶





A6區B棟14層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 9日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟14樓之01												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	☐ 其他									
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	☐ 其他									
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	☒												門口
2	☒												廚房頂
3	☒												客廳
4	☒												浴室頂
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-01 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-01 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-01 戶
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 14 樓之 02											
構造		☒ 鋼筋混凝土			☐ 鋼構造			☐ 加強磚造			☐ 其他		
用途		☐ 住宅			☐ 辦公室			☐ 商業			☒ 其他 中繼機房		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	☒												門口
2	☒												室內
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-14樓-02戶
		中繼機房



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-14樓-02戶
		中繼機房




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B 棟 14樓之03											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												門2
2	V												廚房頂
3	V												浴室頂
4	V												客廳
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-14樓-03戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-14樓-03戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-14樓-03戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-14樓-03戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟14樓之05												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2				V			約0.1							
3	V												廚房頂	
4	V												浴室頂	
5	V												客廳	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-14樓-05戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-05 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-14樓-05戶



編號	說明	

本欄空白


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟14樓之06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												廚房頂	
3	✓												浴室頂	
4	✓												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-06 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-14樓-06戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-14樓-06戶
		



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 14 樓之 07												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V												門口	
2	V												廚房頂	
3	V												浴室頂	
4	V												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-07 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-14樓-07戶




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-14 樓-07 戶
		



A6 區 B 棟 15 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟15樓之01											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		✓ 住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門D
2	✓												廚房頂
3	✓												客廳
4	✓												浴室頂
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-15樓-01戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-15樓-01戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-01 戶




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟15樓之02											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		✓住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門上
2	✓												廚房頂
3	✓												浴室頂
4	✓												客廳
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-02 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-15樓-02戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-15樓-02戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-15樓-02戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B 棟 15 樓之03													
構造	V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	V 住宅				辦公室				商業				其他	
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												廚房頂	
3	V												浴室	
4	V												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-15樓-03戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-03 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-03 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B 棟 15 樓之05												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												廚房	
3	✓												客廳	
4	✓												浴室	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-05 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-05 戶
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 15樓之06												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	V												廚房頂	
3	V												浴室頂	
4	V												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-06 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-06 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-06 戶

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟 15樓之07												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	✓	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												廚頂	
3	✓												浴室頂	
4	✓												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-15樓-07戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-07 戶





鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-15 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-15樓-07戶





A6 區 B 棟 16 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟16樓之61												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												廚房頂	
3	✓												客廳	
4	✓												浴室頂	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-01 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-01 戶

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-16樓-01戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 16 樓之 02											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												門口
2	V												廚房
3	V												客廳頂
4	V												浴室頂
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-02 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-02 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-02 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B 棟 16樓之03												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V												門口	
2	V												客廳	
3	V												廚房	
4	V												浴室	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-03 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 16 樓之 05												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門口	
2	V												浴室頂	
3	V												客廳	
4	V												廚房頂	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 16 樓之 06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全 景	梁	柱	結構牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V												門口	
2	✓												客廳	
3	✓												廚房	
4	✓												浴室	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-06 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-06 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-16樓-06戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 16 樓之 07												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		~ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V												門 R	
2	V												廚房頂	
3	V												客廳	
4	V												浴室頂	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-16 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-16樓-07戶
		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-16樓-07戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-16樓-07戶





A6 區 B 棟 17 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟17樓之01											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												廚廁
3	V												浴室
4	V												客廳
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-17 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-17 樓-01 戶




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-01戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-17 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 17 樓之 02													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												廚房頂	
3	✓												客廳頂	
4	✓												浴室頂	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-17 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-02戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-02戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-02戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 17 樓之 03														
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註			
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量								
1	V												門口			
2	V												廚房頂			
3	V												浴室頂			
4	V												客廳			
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-03戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-03戶


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-03戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-17 樓-03 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 17 樓 205												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V												門口	
2	V												廚房頂	
3	V												客廳	
4	V												浴室頂	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-05戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-05戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-05戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-05戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 17樓之06															
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註				
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量									
1	V												門口				
2	V												廚房頂				
3	V												客廳				
4	V												浴室頂				
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-17 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-06戶

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-17樓-06戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-17 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 17樓之07												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	其他										
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	其他										
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2	☒												廚房頂	
3	☒												客廳	
4	☒												浴室頂	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-17 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-17 樓-07 戶


--


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-17 樓-07 戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-17 樓-07 戶





A6 區 B 棟 18 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟18樓之01												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	✓	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												廚房頂	
3	✓												客廳	
4	✓												浴室頂	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-01 戶




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 18 樓之 02											
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他			
用途	✓	住宅				辦公室		商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	✓												門上
2	✓												廚房頂
3	✓												客廳
4	✓												浴室頂
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-02戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-02 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-02戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-02戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 18 樓之 03												
構造		☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造		☐ 加強磚造		☐ 其他							
用途		☒ 住宅	☐ 辦公室		☐ 商業		☐ 其他							
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2	✓												廚房	
3	✓												客廳	
4	✓												浴室	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-03 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-03 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-03戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-03戶

	
--	--


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 13 棟 18 樓之 05											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	✓												門口
2	✓												泥工牆
3	✓												廚房頂
4	✓												客廳頂
5	✓												浴室頂
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-05 戶

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-05 戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-05戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-05戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-05 戶
		

編號	說明	
6		
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 18 樓之 06											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	✓												門口
2	✓												廚具
3	✓												客廳
4	✓												浴室
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-06戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-06戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-06戶


--

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 18 樓 207													
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造		☐ 加強磚造		☐ 其他								
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室		☐ 商業		☐ 其他								
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	☒												門口	
2		底梁											泥渣未清	
3	☒												窗頭	
4	☒												浴室頂	
5	☒												客廳	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-07戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-18樓-07戶
		泥渣未清
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-07 戶




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-18 樓-07 戶



編號	說明	

本欄空白



A6 區 B 棟 19 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟19樓之01											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		V 住宅		辦公室		商業		其他					
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2					✓								木板拆除
3	✓												窗戶
4	✓												路牆
5	✓												浴室
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-19樓-01戶
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟19樓之02											
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他			
用途	√	住宅				辦公室		商業		其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												廚房
3	√												客廳
4	√												浴室頂
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-19樓-02戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-02 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-19樓-02戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 19 樓之 03												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	✓	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	✓												門口	
2					✓	約 0.3	0.1 ~ 0.2							
3	✓												廚房	
4	✓												客廳	
5	✓												浴室	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-03 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-19樓-03戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-19樓-03戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-03 戶

	
--	---

編號	說明	
6		
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 B棟 19樓之05											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	✓												門R
2		✓					小於0.1						
3	✓												廚房頂
4	✓												客廳
5	✓												浴室
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-19樓-05戶

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-19樓-05戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-05 戶



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 19 樓之 06													
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造		☐ 加強磚造		☐ 其他								
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室		☐ 商業		☐ 其他								
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												廚房	
3	✓												客廳	
4	✓												浴室	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-06 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-19 樓-06 戶
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟 19樓之07											
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他	
用途	✓	住宅				辦公室			商業			其他	
照片編號	全景	位置				裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
		梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												廚房頂
3	✓												客廳
4	✓												浴室頂
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-19樓-07戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-19樓-07戶




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-19樓-07戶




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-19樓-07戶





A6 區 B 棟 20 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟20樓之01											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	✓												門口
2	✓												廚房頂
3	✓												客廳
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-20樓-01戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-20樓-01戶
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-20樓-01戶



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 2 樓之 02												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	✓												門口	
2	✓												廚房頂	
3	✓												浴室頂	
4	✓												客廳	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-02 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-02 戶

		
--	--	--

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟 20樓之03											
構造		☒ 鋼筋混凝土			☐ 鋼構造			☐ 加強磚造			☐ 其他		
用途		☒ 住宅			☐ 辦公室			☐ 商業			☐ 其他		
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	☒												門口
2	☒												廚房頂
3	☒												客廳
4	☒												浴室頂
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-20樓-03戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-03 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-20樓-03戶




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟 20樓之05												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		✓ 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	✓												門口	
2	✓												廚具	
3	✓												客廳	
4	✓												浴室	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-05 戶




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 20 樓之 06												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造				☐ 加強磚造			☐ 其他					
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室				☐ 商業			☐ 其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	☒												門口	
2	☒												廚房頂	
3	☒												客廳	
4	☒												浴室頂	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-06 戶




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-06 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-06 戶

	
--	--


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-07 戶
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-07 戶
		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-20 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-20樓-07戶





A6 區 B 棟 21 層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 21 樓之 01												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	其他										
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	其他										
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	☒												門口	
2											☒			
3	☒												客廳	
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-21樓-01戶



編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟 21樓之02													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	V	住宅				辦公室				商業				其他	
照片 編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量							
1	✓												門口		
2	✓												客廳		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月9日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟21樓之03													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途	✓	住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量							
1	✓												門口		
2	✓												廚房頂		
3	✓														
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-03 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6區-B棟-21樓-03戶
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區B棟21樓之05											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		✓ 住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	✓												門口
2	✓												廚房頂
3	✓												客廳
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-05 戶



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 B棟 21樓之06												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	全景	位置				裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
		梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V												門口	
2	✓												廚房頂	
3	✓												客廳	
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-06 戶

		
--	--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-06 戶
		

編號	說明	
本欄空白		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 B 棟 21 樓之 07												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		V 住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V												門口	
2	V												廚頭	
3	V												客廳	
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-07 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 區-B 棟-21 樓-07 戶



編號	說明	

本欄空白