



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

附件十一：A6 區地上層 C 棟
現況調查報告書





社團法人新北市土木技師公會


NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

附件十一：A6 區地上層 C 棟
現況調查報告書




鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104 年 6 月 8 日
鑑定地點		A6 區 C 棟 1 樓 ~24樓		
會 勘 人 員 簽 章	申請 單位 代表			
	鑑定 技師			
	所有 權人 或住 戶代 表			
會勘概述： 1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。				
備註：				



A6 區 C 棟 1 層照片平面位置示意圖





A6 區 C 棟夾層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 1+夾層 樓之05													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		V	辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2			V			0.8	0.1	1						
3			V			0.8	0.1	1						
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 1+夾層 樓之O6											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		V 辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 1+夾層 樓之S17											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		V		商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 1+夾層 樓 之S18												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		V	商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 破	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A6 東C棟店舖編號：S18	
室內油漆	大麥白
一樓地坪	80*80 地磚(百合白) SKU8A01
夾層地坪	80*80 地磚(百合白) SKU8A01
浴廁牆面	30*60 壁磚(玫瑰白) PKA3A01

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 1+夾層 樓之S19											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室	V	商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2			V			0.6	0.1	1					
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A6 東C棟店舖編號：S19	
室內油漆	大麥白
一樓地坪	80*80 地磚(百合白) SKU8A01
夾層地坪	80*80 地磚(百合白) SKU8A01
浴廁牆面	30*60 壁磚(玫瑰白) PKA3A01
浴廁地坪	30*30 地磚(玫瑰白) HR3C092
	30*60 壁磚(百合白)

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 1+夾層 樓之S20												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		V	商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 跡	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2			V			0.8	0.2	1						
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A6 東 C 棟店舖編號：S20	
室內油漆	百合白
一樓地坪	80*80 地磚(百合白) SKU8A01
夾層地坪	80*80 地磚(百合白) SKU8A01
浴廁牆面	30*60 壁磚(百合白) PKQ3A02
浴廁地坪	30*30 地磚(百合白) F3AR08
廚房牆面	30*60 壁磚(百合白) PKQ3A02

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 1+夾層 樓之S21												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		V		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 1+夾層 樓之S22												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		V	商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A6 東C棟店舖編號：S22	
室內油漆	玫瑰白
一樓地坪	80*80 地磚(百合白) SKU8A01
夾層地坪	80*80 地磚(百合白) SKU8A01
浴廁牆面	30*60 壁磚(玫瑰白) PKA3A01
浴廁地坪	30*30 地磚(玫瑰白) UD3C092

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 1+夾層 樓之S23												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室	V	商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



The photograph shows a sign for 'A6 東店鋪 S23' (A6 East Shop S23) and a list of building conditions. The list includes:

A6 東 C 棟店鋪編號：S23	
室內油漆	玫瑰白
一樓地坪	無
夾層地坪	無
店面牆面	30*60 壁磚(百合白) PKQ3A02
店面地坪	30*30 地磚(百合白) F3AR08
廚房牆面	無
廚具	無
樓梯欄杆	無
樓梯地坪	深色木地板 2246

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲台宜住宅 A6 區 C 棟 2 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造		其他		
用途	V	住宅				辦公室				商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 2 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 2 樓之3													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 2 樓之5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 2 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 2 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6 區 C 棟 3 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 3 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 3 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 3 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2		V				0.45	0.2	1						
3		V				0.9	0.2	1						
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 3 樓之5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 3 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 3 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6 區 C 棟 4 層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 4 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
			
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
			


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 4 樓之2													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全	梁	柱	結	平	長	寬	數	落	水	斑	裂	註	
	景			構	頂	(m)	(mm)	量						
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 4 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 4 樓之5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 4 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 4 樓之7												
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造		其他		
用途		V 住宅				辦公室				商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6 區 C 棟 5 層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 5 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



5 F-01
棟

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 5 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 5 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 5 樓之5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 5 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 5 樓之7											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6 區 C 棟 6 層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 6 樓之1													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全	梁	柱	結	平	長	寬	數	落	水	斑	裂	註	
	景			構	頂	(m)	(mm)	量						
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 6 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造		其他		
用途	V	住宅				辦公室				商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 6 樓之3																				
構造		V 鋼筋混凝土						鋼構造						加強磚造						其他		
用途		V 住宅						辦公室						商業						其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註									
	全 景	梁	柱	結 構 壁	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量														
編 號	1	V																				
	2	V																				
	3	以下空白																				
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	10																					
	11																					
	12																					
	13																					
	14																					
	15																					

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 6 樓之5													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照 片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 6 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 6 樓之7												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造	☐ 加強磚造	☐ 其他										
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室	☐ 商業	☐ 其他										
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	☒													
2	☒													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 7 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 7 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 7 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 7 樓之5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 7 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 7 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6 區 C 棟 8 層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 8 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
			
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
			

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 8 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 8 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住宅				辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲台宜住宅 A6 區 C 棟 8 樓之5												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全	梁	柱	結	平	長	寬	數	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 8 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全	梁	柱	結	平	長	寬	數	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 8 樓之7													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6 區 C 棟 9 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 9 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 9 樓之2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 9 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



--


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 9 樓之5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 9 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 9 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6 區 C 棟 10 層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 10 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	注	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 10 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 10 樓之3													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲台宜住宅 A6 區 C 棟 10 樓之5												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造		☐ 加強磚造		☐ 其他								
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室		☐ 商業		☐ 其他								
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 壁	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	☒													
2	☒													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 10 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 10 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														





鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6 區 C 棟 11 層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 11 樓之1											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V				1.7	0.2	1					
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 11 樓之2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 11 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 11 樓之5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 11 樓之6											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 11 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 12 樓之1													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 12 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 12 樓之3													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 12 樓之5													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 12 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造		其他			
用途	V	住宅				辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 12 樓之7													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





圖例
一柱、梁、結構圖
平頂


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 13 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V				0.45	0.3	2					epoxy
						0.45	0.2	8					
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 13 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2		V				2.3	0.3	1					epoxy	
3		V				0.45	0.2	6						
4		V												
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 13 樓之3												
構造	V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	V 住宅		辦公室		商業		其他							
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 13 樓之5													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 13 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 13 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6 區 C 棟 14 層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 14 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V				0.45	0.3	2					epoxy
						0.4	0.2	15					
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 14 樓之2													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 壁	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 14 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V				0.6	0.3	2					epoxy
						1.3	0.3	1					epoxy
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 14 樓之5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 14 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照 片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編 號	全 景	梁	柱	結 構 壁	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 14 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6 區 C 棟 15 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 15 樓之1													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 15 樓之2													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2		V				0.45	0.2	6						
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 15 樓之3													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 15 樓之5													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照 片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編 號	全 景	梁	柱	結 構 壁	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2		V				0.4	0.3	1						
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 15 樓之6													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 15 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6 區 C 棟 16 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 16 樓之2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 16 樓之3											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V				0.45	0.3	4					epoxy
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 16 樓之5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V				0.6	0.3	2					epoxy
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 16 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 16 樓之7											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



4 0 0 0
4 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0



A6 區 C 棟 17 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 17 樓之1													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 17 樓之2													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全	梁	柱	結	平	長	寬	數	落	水	斑	裂	註	
	景			構	頂	(m)	(mm)	量						
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 17 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途	V	住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 17 樓之5												
構造	☒ 鋼筋混凝土	☐ 鋼構造				☐ 加強磚造			☐ 其他					
用途	☒ 住宅	☐ 辦公室				☐ 商業			☐ 其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	☒													
2	☒													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 17 樓之6													
構造	V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	V 住宅		辦公室		商業		其他							
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 17 樓之7													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6 區 C 棟 18 層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 18 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 中核	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V				0.45	0.3	3					epoxy
						0.45	0.2	1					
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 18 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 18 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 瑕疵	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph of an empty room with a window and a doorway. The room has light-colored walls and a tiled floor. A window with a dark frame is on the left wall, looking out onto a building. A doorway on the right wall leads to another room. The room appears to be a storage or utility space.

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 18 樓之5													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 18 樓之6											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 18 樓之7											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		





A6 區 C 棟 19 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 19 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 19 樓之2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 19 樓之3													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全	景	梁	柱	結構	平頂	長	寬	數	落	水	斑	裂	註
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 19 樓之5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 號	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲台宜住宅 A6 區 C 棟 19 樓之6												
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造		其他		
用途		V 住宅				辦公室				商業		其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	編 號	全 景	梁	柱	結 構 壁	平 頂	長 (m)	寬 (mm)						數 量
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 19 樓之7													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6 區 C 棟 20 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 20 樓之1											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

4 0 0 5 3
 0
 4 0 0 0
 0
 3 0 0 0
 0
 0 0 0 0
 0
 0 0 0 0
 0
 0 0 0 0
 0
 0 0 0 0
 0
 0 0 0 0
 0

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 20 樓之2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2					V								
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 20 樓之3													
構造	V	鋼筋混凝土					鋼構造			加強磚造			其他	
用途	V	住宅					辦公室			商業			其他	
照片	位 置						裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph of an empty room with a large window on the left wall and a doorway on the right wall. The room has light-colored walls and a tiled floor. The window is rectangular with a dark frame. The doorway is on the right side of the frame, leading to another area. The room appears to be a simple, unoccupied space.

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 20 樓之5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 缺陷	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 20 樓之6												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 20 樓之7											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 瑕疵	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6 區 C 棟 21 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 21 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 21 樓之2													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 21 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土					鋼構造			加強磚造		其他		
用途	V	住宅					辦公室			商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 號	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 21 樓之5												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
			
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
			

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 21 樓之6													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 21 樓之7													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 號	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6 區 C 棟 22 層照片平面位置示意圖





建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 22 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 22 樓之 2															
構造		V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途		V	住宅				辦公室				商業				其他		
照 片	位 置						裂 縫			剝	滲	潮	龜	備			
編 號	全 景	梁	柱	結 構 壁	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註				
1	V																
2	V																
3	以下空白																
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 22 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 22 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 22 樓之6													
構造	V	鋼筋混凝土					鋼構造			加強磚造			其他	
用途	V	住宅					辦公室			商業			其他	
照片	位 置						裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 22 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6 區 C 棟 23 層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 23 樓之 1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 23 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途	V	住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 23 樓之 3													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 23 樓之 5													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 23 樓之 6													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 23 樓之 7													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6 區 C 棟 24 層照片平面位置示意圖




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 24 樓之 1													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造	其他							
用途	V	住宅		辦公室		商業	其他							
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2		V				1.6	0.4	1					epoxy	
3		V				1.2	0.2	1						
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 24 樓之 2													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 24 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途	V	住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2		V				0.5	0.3	1					epoxy	
3		V				0.25	0.2							
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日



標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 24 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構 壁	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V				0.5	0.3	1					epoxy
3		V				0.5	0.2	2					
4						0.5	0.2	1					
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
			
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
			

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 24 樓之 6													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 C 棟 24 樓之 7													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
			
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖	
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表	
