



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 D 棟現況調查報告書







社團法人新北市土木技師公會
NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION


會址：板橋區民生路1段33號21樓之3
電話：(02)2957-2300
傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 D 棟現況調查報告書

鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104 年 6 月 8 日
鑑定地點		A6 區 D 棟 1 樓 ~ 22 樓		
會 勘 人 員 簽 章	申請 單位 代表			
	鑑定 技師			
	所有 權人 或住 戶代 表			
會勘概述： 1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。				
備註：				



A6區D棟1層照片平面位置示意圖





圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂



A6區D棟1夾層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 1 樓之 S25												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2		V	V										現況	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 1 樓之 S26												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2		V					0.1~0.3	數條					粉刷層裂縫	
3				V			0.1~0.3	數條					粉刷層裂縫	
4	V													
5	V													
6		V					0.1~0.3	數條					粉刷層裂縫	
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 1 樓之 S27												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 1 樓之 S28												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	全 景	位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
		梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2		V											現況	
3		V											現況	
4	V													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 1 樓之 S29												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2		V											現況	
3		V											現況	
4	V													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 1 樓之 S30												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 1 樓之 S31												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4	V													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 1 樓之 O7												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2		V											現況	
3	V													
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
D棟 / F-S29
照片 # : 1

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
D 棟 / F-S3 /
照片 # : 2

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表





編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6區D棟2層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 2 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 2 樓之 D2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 2 樓之 D3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日


標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 2 樓之 D5													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



D-2F-6

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區D棟3層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 3 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 3 樓之 D2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 3 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 3 樓之 D5													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	 A photograph of an interior room, likely a hallway or a small room, with a window on the left side. A person's arm is visible on the right, holding a white sign with black text. The sign reads: "板橋區浮洲合宜住宅" (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), "新建工程A0區" (New Construction Project A0 Area), "D棟3F-02" (D Building 3F-02), and "照片: 3" (Photo: 3). The room has light-colored walls and a window with a dark frame and vertical blinds.
--	--

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區D棟4層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 4 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 4 樓之 D2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 4 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 4 樓之 D5											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



D-4F-12

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表







A6區D棟5層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 5 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 5 樓之 D2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 5 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 5 樓之 D5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區D棟6層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 6 樓之 D1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 6 樓之 D2												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 6 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 6 樓之 D5												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照 片 編 號	全 景	位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
		梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

--	--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



D-6F-8

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區D棟7層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 7 樓之 D1											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 7 樓之 D2												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 7 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 7 樓之 D5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6區D棟8層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 8 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 8 樓之 D2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 8 樓之 D3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 8 樓之 D5												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

--	--

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




D-8F-12

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6區D棟9層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 9 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 9 樓之 D2												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 9 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 9 樓之 D5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
 新建工程 AG 區
 D棟 9F-D2
 照片 1

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 AG 區
D棟 9F-D2
照片 2

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



D-9F-10

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6區D棟10層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 10 樓之 D1											
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他				
用途			住宅		辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 10 樓之 D2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 10 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 10 樓之 D5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區D棟11層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 11 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 11 樓之 D2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 11 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 11 樓之 D5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
	 A photograph showing the interior of a room. A person's hand is holding a sign in the foreground. The sign reads: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程A6區, D棟11F-D3, and 照片: 1. The room has a window and a door in the background.	

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
	 A photograph showing a hallway or room. A worker wearing a yellow safety vest and a hard hat is standing in a doorway in the background. A person's hand is holding a sign in the foreground. The sign reads: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程A6區, D棟11F-D3, and 照片: 2.	

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in a regular pattern. A single circle in the 5th row, 5th column is filled with black, while all other circles are white.



A6區D棟12層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 12 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 12 樓之 D2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 12 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 12 樓之 D5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing the interior of a room. A person's hand is holding a sign that reads: 板橋區浮洲合宜住宅 (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), 新建工程A8區 (New Construction Project A8 Area), D棟12F-D3 (Building D, 12th Floor-D3), 照片: 1 (Photo: 1). The room has a window with a black frame and a tiled floor.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--



A6區D棟13層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 13 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 13 樓之 D2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 13 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 13 樓之 D5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

		
--	---	--

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
 A photograph of an interior room with a window and a sign. The window is on the left, showing a view of a city and greenery. A hand is holding a white sign with black text in the center of the room. The sign reads: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程A6區, D棟/F-05, 照片: 3. The room has light-colored walls and a ceiling.		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



A6區D棟14層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 14 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 14 樓之 機房													
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途			住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 14 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 14 樓之 D5											
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他				
用途			住宅		辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區D棟15層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 15 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 15 樓之 D2												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 15 樓之 D3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 15 樓之 D5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

--	--


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區D棟16層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 16 樓之 D1													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途				住宅				辦公室				商業			
照片 編號	全 景	位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
		梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量							
1	V														
2	V														
3		V											現況		
4		V											現況		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 16 樓之 D2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 16 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 16 樓之 D5															
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途		住宅				辦公室				商業				其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
1	V																
2	V																
3		V											現況				
4		V											現況				
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a person wearing a white shirt and a light-colored cap, holding a white sign with black text and the number 3. The sign is held up against a light-colored wall. To the left of the person is a window with vertical bars. The sign contains the following text: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程 攝區, 直樓16F-03, 照片 3. The number 3 is also written on the sign.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



The photograph shows an interior room with a large window on the left side, offering a view of a cityscape with various buildings and greenery. A person's hand is visible on the right side of the frame, holding a white rectangular tag against the wall. The tag contains the following text: '板橋區浮洲合宜住宅' (Banqiao District Fuzhou Affordable Housing), '新建工程A6區' (New Construction Project A6 Area), 'B棟26F-05' (Building B, 26th Floor, Unit 05), and a large number '4' in a box. The room has light-colored walls and a ceiling with some visible fixtures.

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 17 樓之 D1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 17 樓之 D2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 17 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 17 樓之 D5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

D-17F-7

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



The photograph shows an empty room with white walls and a tiled floor. A person in a hard hat and safety vest is standing near a large window. In the foreground, a hand holds a sign that reads: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程A6區, D棟17F-D5, 照片: 2.


鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區D棟18層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 18 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 18 樓之 D2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 18 樓之 D3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 18 樓之 D5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



D-18F-10

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表







A6區D棟19層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 19 樓之 D1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 19 樓之 D2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 19 樓之 D3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 19 樓之 D5															
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途		住宅				辦公室				商業				其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
1	V																
2	V																
3		V											現況				
4		V											現況				
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--



A6區D棟20層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 20 樓之 D3											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 20 樓之 D5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

D-20F-10

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區D棟21層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 21 樓之 D1											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 21 樓之 D2												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 21 樓之 D3											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 21 樓之 D5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區D棟22層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 22 樓之 D1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 22 樓之 D2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 22 樓之 D3													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途				住宅				辦公室				商業			
照片 編號	全 景	位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
		梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量							
1	V														
2	V														
3		V											現況		
4		V											現況		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 8 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 22 樓之 D5												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



D-22F-6

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2	內容：詳建築物現況調查紀錄表	



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

The photograph shows an interior room with a window on the left side. A hand is holding a sign in the foreground. The sign contains the following text:

板橋區浮洲合宜住宅
 新建工程 陽陽
 11樓22F-9.2
 照片-3

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph of a person in a white t-shirt and a cap, holding a white sign with a green border. The sign has Chinese text and the number '4' in a red box. The person is pointing the sign towards a plain, light-colored wall in a room. The room has a simple ceiling and a door is visible in the background.

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



The photograph shows an interior wall with a window on the right. A person's hand is holding a white tag with handwritten text in Chinese. The text on the tag reads: '板橋區浮洲合宜住宅' (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), '新建工程 A6區' (New Construction Project A6 Area), 'D-22F-03', and '照片 3' (Photo 3). The tag is held against the wall, and the window on the right shows a view of the outdoors.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



D-22F-11

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

