



社團法人新北市土木技師公會
NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3
電話：(02)2957-2300
傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 E 棟現況調查報告書



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300





傳真：(02)2957-0690



附件十一：

A6 區地上層 E 棟現況調查報告書



鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104 年 6 月 11 日
鑑定地點		A6 區 E 棟 1 樓 ~ 23 樓		
會 勘 人 員 簽 章	申請 單位 代表			
	鑑定 技師			
	所有 人住 戶代 表	住戶代表李育雄簽到  		
會勘概述： 1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。				
備註：				



A6區E棟1層照片平面位置示意圖







圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂



A6區E棟1夾層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S78												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S79												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S80													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4	V													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S81												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S82												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4	V													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S83													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途				住宅				辦公室				商業			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1	V														
2	V														
3		V											現況		
4		V													
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S85												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4	V												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S86												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 O18												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5	V													
6		V	V										現況	
7		V	V										現況	
8		V	V										現況	
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 O19												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5		V	V										現況	
6		V	V										現況	
7		V	V										現況	
8		V	V										現況	
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 O20												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 O21												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 O22												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3	V													
4		V											現況	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 O23												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3	V													
4	V													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
6		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
7		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
8		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區E棟2層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 2 樓之 E1											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 2 樓之 E2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 2 樓之 E3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 2 樓之 E5												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

1



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

2



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟3層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 3 樓之 E1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 3 樓之 E2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 3 樓之 E3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 3 樓之 E5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
		本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟4層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 4 樓之 E1											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 4 樓之 E2												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 4 樓之 E3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 4 樓之 E5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		


編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		

編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟5層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 5 樓之 E1											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 5 樓之 E2											
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他				
用途			住宅		辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 5 樓之 E3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 5 樓之 E5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



A6區E棟6層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 6 樓之 E1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 6 樓之 E2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 6 樓之 E3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 6 樓之 E5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟7層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 7 樓之 E1											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 7 樓之 E2											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 7 樓之 E3												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 7 樓之 E5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
		本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟8層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 8 樓之 E1												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 8 樓之 E2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 8 樓之 E3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 8 樓之 E5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟9層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 9 樓之 E1													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 9 樓之 E2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 9 樓之 E3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 9 樓之 E5													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途				住宅				辦公室				商業			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1	V														
2	V														
3		V											現況		
4		V											現況		
5		V											現況		
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟10層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 10 樓之 E1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 10 樓之 E2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 10 樓之 E3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 10 樓之 E5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟11層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 11 樓之 E1												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 11 樓之 E2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 11 樓之 E3												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 11 樓之 E5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
		本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		

編號	說明	
		本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5			內容：詳建築物現況調查紀錄表
			

編號		說明	
本欄空白			



A6區E棟12層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 12 樓之 E1												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 12 樓之 E2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 12 樓之 E3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室			商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 12 樓之 E5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
		本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟13層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 13 樓之 E1													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 13 樓之 E2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 13 樓之 E3												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 13 樓之 E5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟14層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 14 樓之 E1												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1	V													
2	V													
3	V													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 14 樓之 E2												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 14 樓之 E3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 14 樓之 E5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
		本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟15層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 15 樓之 E1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 15 樓之 E2												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 15 樓之 E3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 15 樓之 E5												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

3



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表

4




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白



A6區E棟16層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 16 樓之 E1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	編 號	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)						數 量
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 16 樓之 E2													
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途				住宅				辦公室				商業			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註		
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量							
1	V														
2	V														
3		V											現況		
4		V											現況		
5		V											現況		
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 16 樓之 E3												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 16 樓之 E5												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		

編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟17層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 17 樓之 E1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 17 樓之 E2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 17 樓之 E3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 17 樓之 E5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		 A photograph showing a corner of a white wall. A person's hand is holding a white sign in the lower right corner. The sign contains the following text: 板橋區浮洲合宜住宅 (Banqiao District Fuzhou Affordable Housing), 新建工程 A6 區 (New Construction Project A6 Area), E棟 12F-E5 (Building E 12th Floor-E5), and 照片 # : 3 (Photo # : 3).
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		 A photograph showing a corner of a white wall, similar to the one above. A person's hand is holding a white sign in the lower right corner. The sign contains the following text: 板橋區浮洲合宜住宅 (Banqiao District Fuzhou Affordable Housing), 新建工程 A6 區 (New Construction Project A6 Area), E棟 12F-E5 (Building E 12th Floor-E5), and 照片 # : 4 (Photo # : 4).

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟18層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 18 樓之 E1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 18 樓之 E2												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 18 樓之 E3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號		位 置				裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
		全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1		V												
2		V												
3			V										現況	
4			V										現況	
5			V										現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 18 樓之 E5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟19層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 19 樓之 E1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 19 樓之 E2												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 19 樓之 E3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 19 樓之 E5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
		本欄空白



A6區E棟20層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 20 樓之 E1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 20 樓之 E2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 20 樓之 E3												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 20 樓之 E5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		

編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟21層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 21 樓之 E1											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 21 樓之 E2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 21 樓之 E3												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	結構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 21 樓之 E5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
		本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		 A photograph showing the interior of a room. On the left, there is a window with a dark frame. The walls are a light, neutral color. A person's hand is visible on the right, holding a white sign. The sign contains the following text: 板橋區浮洲合宜住宅 (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), 新建工程 AB 區 (New Construction Project AB Area), E 棟 21F-E5 (Building E, 21st Floor-E5), and 照片 = : 3 (Photo = : 3).

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		 A photograph showing the interior of a room, similar to the one above. A window with a dark frame is visible on the right. A person's hand is holding a white sign. The sign contains the following text: 板橋區浮洲合宜住宅 (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), 新建工程 AB 區 (New Construction Project AB Area), E 棟 21F-E5 (Building E, 21st Floor-E5), and 照片 = : 4 (Photo = : 4).

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		



A6區D棟22層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 22 樓之 E1											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 22 樓之 E2											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 22 樓之 E3											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 22 樓之 E5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
本欄空白		



A6區E棟23層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 23 樓之 E1												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 23 樓之 E2											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 23 樓之 E3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 23 樓之 E5													
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1	V													
2	V													
3		V											現況	
4		V											現況	
5		V											現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
1		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
2		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
3		



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
4		




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表
5		
編號	說明	
本欄空白		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

