



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十一：

A6 區地上層 F 棟現況調查報告書





社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十一：


A6 區地上層 F 棟現況調查報告書



鑑定會勘紀錄表


案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定		會勘日期	104年6月8日
鑑定地點		A6 區 F 棟 / 樓 ~ 24樓			
會 勘 人 員 簽 章	申請 單位 代表	鄭頌賢, 李國水			
	鑑定 技師	張錦華 阮政榮			
	所有人 或住戶 代表	陳若倚 劉鈞婷 蔡可威 黃建輝			
會勘概述： 1. 本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。					
備註：					





(A6區)F棟 1層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂



〈夾層〉

〈A6區〉F棟 1層平面圖


圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 1 樓 之O8												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	樑	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟1 樓之09												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1					V								現況	
2		V	V										現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟1樓之O10												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		✓	v										現況	
2		v	v										現況	
3		v	v										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		
	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 1 樓 之S32												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 1 樓 之 S33												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 1 樓 之 S35												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟1 樓 之S36												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	✓										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 1樓 之S37												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 1 樓 之S38												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 1 樓 之S39												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 1 樓 之S40												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3	以下空白													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表







(A6區)F棟 2層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 2樓之1															
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途		住宅				辦公室				商業				其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
1		✓		✓	V		4.1					✓	現況				
2		V	V										現況				
3					V	1.4	0.1						現況				
4		V	V										現況				
5		V	✓										現況				
6	以下空白																
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

梁底粉
刷層裂
縫。

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 2 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		✓			V								現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	
1		
位置: 詳照片平面位置		
示意圖		
內容: 詳建築物現況		
調查紀錄表		

編號	說明	位置: 詳照片平面位置示意圖
2		內容: 詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 2 樓之3												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	V										現況	
4		V	√										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 2 樓之5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	樑	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 2樓之 6												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		✓			v								現況	
2		v											現況	
3		v	✓										現況	
4	以下空白													
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月13日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 2 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V	V										現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表





(A6區)F棟 3層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 3 樓 之 1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
	1		v	✓										現況
	2		✓											現況
	3		v	✓										現況
	4		v	✓										現況
	5		v	✓										現況
	6	以下空白												
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 3 樓之 2													
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
	全 景	樑	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量							
1		V											現況		
2		✓											現況		
3		✓											現況		
4		V	✓										現況		
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 3 樓之3												
構造	V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	✓										現況
2		✓											現況
3		V	✓										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 3 樓之 5												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		v	✓										現況	
2		✓											現況	
3		v	✓										現況	
4		v	✓										現況	
5		v	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 3 樓 之 6											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		v											現況
2		✓											現況
3		v											現況
4		v	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 3 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	✓										現況	
2		✓											現況	
3		V	✓										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6					V								保護層不足	
7	以下空白													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
6		內容:詳建築物現況調查紀錄表







(A6區)F棟 4層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟4樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		v	✓										現況	
2		v											現況	
3		v	✓										現況	
4		v	✓										現況	
5		v	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 4 樓 之 2													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造		其他			
用途		住宅				辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 4 樓之3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	V										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 4 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	✓										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

註: 廚房上方維修孔見RC梁部份鋼筋裸露
保護層不足。

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 4樓之 6											
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 4 樓之7												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		v	✓										現況	
2		v											現況	
3		v	✓										現況	
4		v	✓										現況	
5		v	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

註: 廚房上方及修孔見RC梁部傷鋼筋裸露
保護層不足。

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白







〈A6區〉F棟 5層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 5 樓 之 1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	V										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		
	說明	
		本欄空白



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 5 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 5 樓之3											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	V										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 5 樓之5												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造		其他			
用途		住宅				辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	V										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 5樓之 6												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 5 樓之7												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	V										現況	
5		V	√										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白





〈A6區〉F棟 6層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟6樓之1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	✓										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	V										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 6 樓 之 2												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
	1		V										現況	
	2		V										現況	
	3		V										現況	
	4		V	✓									現況	
	5	以下空白												
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 6 樓之3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 6 樓之5											
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他				
用途			住宅		辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	✓										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 6樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	樑	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 6 樓之7												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V												
3		V	V											
4		V	✓											
5		V	✓											
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 7樓 之 1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	V										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 7 樓之 2												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)						數量
	1		V											現況
	2		V											現況
	3		V											現況
	4		V	✓										現況
	5	以下空白												
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 7 樓之3											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	V										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 7樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V												
4		V	✓											
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 7 樓之7											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	V										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



(A6區)F棟 8層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 8 樓之1												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	V										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 8 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 8 樓之3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 8 樓之5												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 8樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 8 樓之 7												
構造	V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	住宅		辦公室		商業		其他							
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白





(A6區)F棟 9層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 9 樓 之 1												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 9 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 9 樓之3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 9 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	✓										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 9樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 9樓之7												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 10 樓之 1												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	V										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		
	說明	
		本欄空白


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 10 樓之 2											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 10 樓之3												
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 10 樓之 5												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 10樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 10 樓之 7												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 11 樓之 1											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 11 樓 之 2												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	V										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 11樓之3											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 11 樓 之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	✓										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 11 樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 11 樓之7												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白





〈A6區〉F棟 12層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 12 樓之 1															
構造		V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途			住宅				辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註				
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量									
1		V	V										現況				
2		V											現況				
3		V	V										現況				
4		V	V										現況				
5		V	✓										現況				
6	以下空白																
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 12 樓 之 2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		
1	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		
2	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 12 樓之3											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他		
用途			住宅			辦公室			商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 12 樓 之 5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 12樓之 6											
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他				
用途			住宅		辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 12 樓 之 7												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白





(A6區)F棟 13層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 13 樓之 1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 13 樓之 2												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 13 樓之 3												
構造		V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 13 樓之 5											
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他	
用途			住宅			辦公室			商業			其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	✓										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 13樓之 6											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5				V		2.2	0.1	1				✓	現況
6	↓ 分戶牆 以下空白 粉刷新裂縫												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	
5		
位置:詳照片平面位置		
示意圖		
內容:詳建築物現況		
調查紀錄表		

編號	說明	
		本欄空白


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 13 樓之7												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



(A6區)F棟 14層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 14 樓之 1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1			V	V										現況
2			V											現況
3			V	V										現況
4			V	V										現況
5			V	✓										現況
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 14 樓 之 3															
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途		住宅				辦公室				商業				其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註				
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量									
1		V	V										現況				
2		V											現況				
3		V	V										現況				
4		V	✓										現況				
5		V	✓										現況				
6	以下空白																
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	位置:詳照片平面位置示意圖	
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	位置:詳照片平面位置示意圖	
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 14 樓 之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 14 樓 之 6												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 14 樓之7													
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



(A6區)F棟 15層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 15 樓 之 1											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	位置:詳照片平面位置示意圖	
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	位置:詳照片平面位置示意圖	
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 15 樓 之 2												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 15 樓之3											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 15 樓 之 5											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照 片 編 號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	樑	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1		V	✓										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 15 樓 之 6											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 15樓之7												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
	1		V	V									現況	
	2		V										現況	
	3		V	V									現況	
	4		V	✓									現況	
	5		V	✓									現況	
	6	以下空白												
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白





(A6區)F棟 16層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 16樓 之 1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1			V	V										現況
2			V											現況
3			V	V										現況
4			V	V										現況
5			V	✓										現況
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 16 樓之 2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 16 樓之3											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 16 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 16樓之 6											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 16 樓之 7												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白







(A6區)F棟 17層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 17 樓之 1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 17 樓 之 2												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4	以下空白													
5													現況	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 17 樓 之 3											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		
	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 17 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	✓										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置: 詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容: 詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置: 詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容: 詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 17樓之 6												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他	
用途		住宅				辦公室			商業			其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 17 樓之 7												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		v	v										現況	
2		v											現況	
3		v	v										現況	
4		v	v										現況	
5		v	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	



(A6區)F棟 18層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 18 樓 之 1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)						數量
1			V	V										現況
2			V											現況
3			V	V										現況
4			V	V										現況
5			V	✓										現況
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	位置:詳照片平面位置示意圖	
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	位置:詳照片平面位置示意圖	
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 18 樓之 2															
構造		V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途			住宅				辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
1		V											現況				
2		V											現況				
3		V											現況				
4		V	✓										現況				
5	以下空白																
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 18 樓 之 3											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)					
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 18 樓之 5											
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 18樓之 6														
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他	
用途		住宅				辦公室				商業				其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
1		V											現況		
2		V											現況		
3		V											現況		
4		V	V										現況		
5	以下空白														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟18 樓之7												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造		其他			
用途			住宅			辦公室			商業		其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	樑	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白







〈A6區〉F棟 19層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟19 樓之1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	位置:詳照片平面位置示意圖	
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	位置:詳照片平面位置示意圖	
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟19 樓之 2												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 19 樓之 3											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟19 樓之5											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	✓										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 19樓之 6											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 19 樓之 7												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白







(A6區)F棟 20層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 20樓 之 1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	V										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		
	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 20 樓 之 2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅				辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V	✓										現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 20 樓之 3											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 20 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	√										現況
5		V	√										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 20 樓之 6											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	√										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 20 樓之 7												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)						數量
	1		V	V									現況	
	2		V										現況	
	3		V	V									現況	
	4		V	✓									現況	
	5		V	✓									現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



〈A6區〉F棟 21層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 21樓 之 1												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V	V										現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	V										現況	
5		V											現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		
	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 21樓之2																							
構造		V 鋼筋混凝土						鋼構造						加強磚造						其他					
用途					住宅						辦公室						商業						其他		
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註												
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)						數量											
1			V											現況											
2			V											現況											
3			V											現況											
4			V	✓										現況											
5	以下空白																								
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 21 樓 之 3											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 21 樓之 5											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 21 樓之 6											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 21 樓之 7												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
	1		V	V										現況
	2		V											現況
	3		V	V										現況
	4		V	✓										現況
	5		V	✓										現況
	6	以下空白												
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

2017.08.21



(A6區)F棟 22層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟22 樓之1															
構造		V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途			住宅				辦公室				商業				其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註				
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量									
1		V											現況				
2		V											現況				
3		V	V										現況				
4		V	✓										現況				
5		V	✓										現況				
6	以下空白																
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 22 樓 之 2												
構造	V	鋼筋混凝土				鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	✓										現況	
4		V											現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 22 樓之3											
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 22 樓之 5												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 22樓 之 6											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4			V										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 22 樓之7												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註	
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量
	1		V										現況	
	2		V										現況	
	3		V	V									現況	
	4		V	✓									現況	
	5		V										現況	
	6	以下空白												
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白



(A6區)F棟 23層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 23樓 之 1												
構造		V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途			住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	樑	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	V										現況	
5		V											現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 23 樓之 2												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	✓										現況	
4		V											現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 23 樓之 3											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 23 樓之 5											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V	V										現況
4		V	✓										現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 23樓 之 6											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全 景	樑	柱	結 構 牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 23 樓之 7												
構造		V 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V	V										現況	
4		V	✓										現況	
5		V	✓										現況	
6	以下空白													
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		


編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白





〈A6區〉F棟 24層平面圖

圖 例	
←	柱、樑、結構牆
○	平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 24 樓之 1															
構造		V 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途				住宅				辦公室				商業				其他	
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註				
	全景	樑	柱	結構 牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量									
1		V												現況			
2		V												現況			
3		V	V											現況			
4		V												現況			
5		V												現況			
6	以下空白																
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a hand holding a small white sign with black text against a light-colored wall. The sign contains the following text: '大城鎮浮洲合宜住宅區' (Dachengzhen Fuzhou Suitable Residential Area), '軌道車站附近' (Near the Rail Station), '建坪 241 ㎡' (Built-up area 241 sqm), and '照片名: 1' (Photo name: 1).

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表

The photograph shows a dark, textured wall, likely part of a building's exterior. A glass door frame is visible in the lower center, with a small sign mounted on the wall above it. The sign contains text in Chinese, including '特種工程' (Special Engineering) and '定修' (Scheduled Maintenance). The overall scene is dimly lit, with some light reflecting off the glass door.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
	本欄空白	


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 24 樓之 2												
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量						
1		V											現況	
2		V											現況	
3		V											現況	
4		V											現況	
5	以下空白													
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 24 樓之 3												
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V											現況
5		V	✓										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白


建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟 24 樓之5											
構造		V 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註
	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
1		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
2		內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		
編號		
	說明	
		本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日


標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F棟 24 樓之 6											
構造	V	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他				
用途		住宅			辦公室		商業		其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V											現況
2		V											現況
3		V											現況
4		V	✓										現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月8日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 F 棟24 樓之7															
構造		V	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途			住宅				辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備 註				
	編號	全景	樑	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)						數量			
1		V											現況				
2		V											現況				
3		V	V										現況				
4		V	✓										現況				
5		V	✓										現況				
6	以下空白																
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

鑑定報告書現況照片

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
1	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置:詳照片平面位置示意圖
2	說明	內容:詳建築物現況調查紀錄表
		



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
3		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
4		內容:詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置:詳照片平面位置示意圖
5		內容:詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	
		本欄空白

