台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

結構安全鑑定

A6-1(A6 西區)區鑑定報告書

【第 4 冊/共 7 冊】

鑑定人：結構技師　江 世 雄（技執字第 003495 號）
婁 光 銘（技執字第 002686 號）
李 坤 昌（技執字第 002966 號）
江 光 裕（技執字第 003969 號）
林 文 宗（技執字第 002431 號）
王 一 航（技執字第 001018 號）
江 新 煌（技執字第 004686 號）
王 志 誠（技執字第 001109 號）
陳 正 平（台工登字第 6687 號）
徐 茂 卿（技執字第 004552 號）
邱 輝 煌（技執字第 001422 號）
梁 敬 順（技執字第 002178 號）

日　期：中華民國　104　年　9　月　18　日

文　號：(104)北結師鑑字第 2698-3 號

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association



江 世 雄

（技執字第 003495 號）



婁 光 銘

（技執字第 002686 號）



李 坤 昌

（技執字第 002966 號）



江 光 裕

（技執字第 003969 號）



林 文 宗

（技執字第 002431 號）



王 一 航

（技執字第 001018 號）



江 新 煌

（技執字第 004686 號）



王 志 誠

（技執字第 001109 號）



陳 正 平

（台工登字第 6687 號）



徐 茂 卿

（技執字第 004552 號）



邱 輝 煌

（技執字第 001422 號）




梁 敬 順

（技執字第 002178 號）

附件八-2

鑑定標的物現況勘查紀錄及照片



A6-1(西區) L棟 屋頂三層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 101 年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段　巷　弄　號 A6－西區 L 棟 R7 樓
用　途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆　面	1:油　漆 2:磁　磚 3:粉　刷 4:壁　紙 5:裝飾板 6:磚　牆 7:其他
頂　版	1:油　漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁　紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地　坪	1:地　磚 2:磨石子 3:木　板 4:PC鋪面 5:地　毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	□	□	□	□	□	0.3	0.1	✓									168
2		☑	□	□	□	□	□			✓	門上		細						169
3		□	□	☑	□	□	□											✓	170
4		☑	□	□	□	□	□			✓	細								171
5		☑	□	□	□	□	□	2	0.1	✓	大 剝								172
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	梁
	日勝生活科技股份有限公司代表	朱
	結構技師	王 1/3

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



A6 1(西區) L棟 屋頂二層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國101年 7 月 7 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 R2樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		□	□	□	□	□	□											V	173
2		□	□	□	□	□	□											V	174
3		□	□	□	□	□	□											V	175
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	梁華及
	日勝生活科技股份有限公司代表	黃金松
	結構技師	王志誠 7/3

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



A6-1(西區) L棟 屋頂一層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 3 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 頂樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		□	□	□	□	□	□											V	164
2		□	□	□	□	□	□											V	165
3		□	□	□	□	□	□											V	166
4		□	□	□	□	□	□											V	167
5		□	□	□	□	□	□			V	漸之變								176
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	梁
	日勝生活科技股份有限公司代表	庚
	結構技師	王 7/3

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



A6-1(右區)_棟 二十二層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 101 年 7 月 3 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 23 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	□	□	□	□	□			V	門上								171
2		□	□	□	□	□	□				樑底(檢修孔)							V	178
3		□	□	□	□	□	□				樑腰(檢修孔)							V	180
L01 4		☑	□	□	□	□	□			V	已修斜								181
5		□	□	□	□	□	□											V	182
L02 6		☑	□	□	□	□	□			V	細.門上								184
7		□	□	□	□	□	□				樑底(檢修孔)							V	185
8		□	□	□	□	□	□											V	186
L03 9		☑	□	□	□	□	□			V	斜.已修								188
10		☑	□	□	□	□	□		0.2	V									189
11		☑	□	□	□	□	□		0.2	V	窗下								190
12		☑	□	□	□	□	□	3	0.3	V	斜								191
13		☑	□	□	□	□	□			V	窗下.細								192
14		□	□	□	□	□	□											V	193
L05 15		☑	□	□	□	□	□		0.2	V	斜								195
16		□	□	□	□	□	□											V	196
L06 17		☑	□	□	□	□	□		0.1	V	門上		鏽						198
18		□	□	□	□	□	□											V	199
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	梁[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	王[illegible] 7/3

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		





A6 1(西區) 1樓 二十二層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國101年 7 月 3 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 1 棟 22 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01	1		☑	□	□	□	□	□		0.1	V	窗下								201
	2		☑	□	□	□	□	□		0.2	V	二								202
	3		☑	□	□	□	□	□	1	0.2	V	斜								203
	4		☑	□	□	□	□	□		0.1	V	窗下								204
	5		☑	□	□	□	□	□		0.2	V	二								205
	6		□	□	□	□	□	□											V	206
L02	7		☑	□	□	□	□	□		0.3	V	門上								208
	8		□	□	□	□	□	□			模修孔								V	209
	9		□	□	□	□	□	□											V	210
L03	10		☑	□	□	□	□	□		0.1	V	窗下								212
	11		☑	□	□	□	□	□	1	0.2	V	角								213
	12		☑	□	□	□	□	□				磚破損						V		214
	13		☑	□	□	□	□	□	1	1.2	V	斜								215
	14		☑	□	□	□	□	□		0.1	V	窗下								216
	15		□	□	□	□	□	□											V	217
	16		□	□	□	□	□	□											V	218
L04	17		☑	□	□	□	□	□		0.1	V	窗下								219
	18		☑	□	□	□	□	□		0.1	V	二								220
	19		☑	□	□	□	□	□		0.1	V	二								221
	20		□	□	□	□	□	□											V	222

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張董文
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳正秀
	結構技師	王信誠 7/3

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年7月7日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 1 棟 22樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆 頂 地 梁 柱 其它 / 壁 版 坪	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
21 1		□□□□□□			樓修孔								V	223
22 2		□□□□□□											V	224
3		□□□□□□												
4		□□□□□□												
5		□□□□□□												
6		□□□□□□												
7		□□□□□□												
8		□□□□□□												
9		□□□□□□												
10		□□□□□□												
11		□□□□□□												
12		□□□□□□												
13		□□□□□□												
14		□□□□□□												
15		□□□□□□												
16		□□□□□□												
17		□□□□□□												
18		□□□□□□												
19		□□□□□□												
20		□□□□□□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	梁[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	王[illegible]誠 7/3

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		





A6-1(西區) L棟 二十 層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6－西區 L棟 2樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
L01 1		☑	□	□	□	□	□			V	窗下								226
2		☑	□	□	□	□	□			V	〃								227
3		☑	□	□	□	□	□	不定	0.2	V									228
4		☑	□	□	□	□	□			V	床上								229
5		□	□	□	□	□	□											V	230
L02 6		☑	□	□	□	□	□		0.2	V	窗下								231
7		□	□	□	□	□	□				機電孔							V	232
8		□	□	□	□	□	□											V	233
L03 9		☑	□	□	□	□	□	0.2	0.2	V	窗下								234
10		☑	□	□	□	□	□	0.2	0.1	V	〃								235
11		☑	□	□	□	□	□	0.4	0.1	V	〃								236
12		□	□	□	□	□	□											V	237
L05 13		☑	□	□	□	□	□		0.1	V	窗下								238
14		☑	□	□	□	□	□	1	0.2	V	牆								239
15		☑	□	□	□	□	□			V	窗下細								240
16		□	□	□	□	□	□											V	241
L06 17		☑	□	□	□	□	□	1	0.2	V	窗下								242
18		☑	□	□	□	□	□	1	0.1	V	〃								243
19		□	□	□	□	□	□											V	244
20		□	□	□	□	□	□				樣態							V	245

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

21　機電孔　V 246


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		





A6-1(西區) L棟 二I層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6－西區 L棟 20樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01 1		☑	□	□	□	□	□	1.5	0.2	V									249
2		☑	□	□	□	□	□		0.1	V	窗角								250
3		□	□	□	□	□	□											V	251
L02 4		□	□	□	□	□	□											V	252
L03 5		☑	□	□	□	□	□			V	窗角	窗角							253
6		□	□	□	□	□	□											V	254
L05 7		☑	□	□	□	□	□		1.2	V	窗角								255
8		□	□	□	□	□	□											V	256
L06 9		□	□	□	□	□	□											V	257
10		□	□	□	□	□	□			樓修孔洞								V	258
11		□	□	□	□	□	□			樣態								V	259
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張
	日勝生活科技股份有限公司代表	王
	結構技師	王

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) L棟 十九層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年 7月 3日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 棟 19 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01 1		□	□	□	□	□	□											V	261
L02 2		☑	□	□	□	□	□		0.1	V	兩上								262
3		□	□	□	□	□	□											V	263
L04 4		□	□	□	□	□	□											V	264
L05 5		□	□	□	□	□	□											V	267
L06 6		□	□	□	□	□	□											V	266
7		□	□	□	□	□	□			橫裂	脫							V	267
8		□	□	□	□	□	□			橫裂	各孔							V	268
9		☑	□	□	□	□	□			V	細								269
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張華文
	日勝生活科技股份有限公司代表	潘石柳
	結構技師	王志誠 7/3

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



A6-1(西區)1棟 八層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國101年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6－西區 L 棟 4F 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		□	□	□	□	□	□											V	271
2		□	□	□	□	□	□											V	272
3		V	□	□	□	□	□			V	再上	鋼							273
4		□	□	□	□	□	□											V	274
5		□	□	□	□	□	□											V	275
6		V	□	□	□	□	□						V						276
7		V	□	□	□	□	□	0.3	0.2	V	再上								277
8		□	□	□	□	□	□											V	278
9		□	□	□	□	□	□		樹態									V	279
10		□	□	□	□	□	□		檢修孔									V	280
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	請簽名
	日勝生活科技股份有限公司代表	張[illegible]
	結構技師	王志[illegible] 2/3

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





A6-1(西區) L棟 十十層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6－西區 L 棟 10 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01	1	☑	□	□	□	□	□	0.3	0.1	✓									280
	2	□	□	□	□	□	□											✓	283
L02	3	□	□	□	□	□	□											✓	284
L03	4	☑	□	□	□	□	□			✓	底下	鏽							285
	5	☑	□	□	□	□	□			✓	一								286
	6	□	□	□	□	□	□											✓	287
L04	7	□	□	□	☑	□	□				✓								288
	8	□	☑	☑	□	□	□				✓								289
	9	□	□	□	□	□	□											✓	290
L06	10	□	☑	☑	□	□	□				✓								291
	11	□	□	□	□	□	□											✓	292
	12	□	□	□	□	□	□				樑	鏽						✓	293
	13	□	□	□	□	□	□				樑	鏽						✓	294
	14	□	□	□	□	□	□												
	15	□	□	□	□	□	□												
	16	□	□	□	□	□	□												
	17	□	□	□	□	□	□												
	18	□	□	□	□	□	□												
	19	□	□	□	□	□	□												
	20	□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	李董文
	日勝生活科技股份有限公司代表	洪
	結構技師	王 治 誠 7/3

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) L棟 十六樓

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6－西區 L 棟 16 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		□	□	□	□	□	□											V	296
2		V	□	□	□	□	□			V	細								297
3		□	□	□	□	□	□											V	298
4		□	□	□	□	□	□											V	299
5		□	□	□	□	□	□											V	300
6		□	□	□	□	□	□											V	301
7		□	□	□	□	□	□			梯廳								V	302
8		□	□	□	□	□	□			樓梯孔								V	303
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王志誠 2/3

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		





A6-1(古區)_棟 十五層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段　巷　弄　號 A6－西區 L 棟 5 樓
用　途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆　面	1:油　漆 2:磁　磚 3:粉　刷 4:壁　紙 5:裝飾板 6:磚　牆 7:其他
頂　版	1:油　漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁　紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地　坪	1:地　磚 2:磨石子 3:木　板 4:PC鋪面 5:地　毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01 1		☑	□	□	□	□	□			V	輕								305
2		☑	□	□	□	□	□			V	微								306
3		☑	□	□	□	□	□			V	細								307
4		□	□	□	□	□	□											V	308
L02 5		□	□	□	□	□	□											V	309
L03 6		□	□	□	□	□	□											V	310
L05 7		☑	□	□	□	□	□			V	細								311
8		☑	□	□	□	□	□			V	細								312
9		☑	□	□	□	□	□			V	微	細							313
10		☑	□	□	□	□	□			V	〃	〃							314
11		☑	□	□	□	□	□											V	315
12		☑	□	□	□	□	□											V	316
13		□	□	□	□	□	□											V	317
L06 14		☑	□	□	□	□	□	0.4	0.1	V									318
15		☑	□	□	□	□	□			V	細								319
16		☑	□	□	□	□	□			V	細								320
17		☑	□	□	□	□	□			V	已補								321
18		☑	□	□	□	□	□			V	重	細							322
19		☑	□	□	□	□	□			V	〃								323
20		☑	□	□	□	□	□			V	〃								324

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張○文
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳○明
	結構技師	王○誠 7/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6－西區 L 棟 15 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		□	□	□	□	□	□				龜、網								225
2		□	□	□	□	□	□											V	56
3		□	□	□	□	□	□				柳	鏽						V	217
4		□	□	□	□	□	□				樹	條孔						V	228
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	浮
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	王

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		





A6-1(西區) L棟 十四層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段　巷　弄　號 A6－西區 L 棟 14 樓
用　途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆　面	1:油　漆 2:磁　磚 3:粉　刷 4:壁　紙 5:裝飾板 6:磚　牆 7:其他
頂　版	1:油　漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁　紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地　坪	1:地　磚 2:磨石子 3:木　板 4:PC鋪面 5:地　毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		□	□	□	□	□	□											✓	330
2		□	□	□	□	□	□											✓	331
3		□	☑	□	□	□	□								✓				332
4		□	☑	□	□	□	□							✓					333
5		□	□	□	□	□	□											✓	334
6		□	□	□	□	□	□											✓	335
7		□	☑	□	□	□	□								✓				336
8		□	□	□	□	□	□											✓	337
9		□	□	□	□	□	□				樑腋							✓	338
10		□	□	□	□	□	□				樓版北							✓	339
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王志誠 7/3

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





A6-1(西區) L棟 十二層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國101年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6－西區 L 棟 17 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
		牆	頂	地	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
L01	1	☑	□	□	□	□	□			☑	窗下								341
	2	☑	□	□	□	□	□	0.3	0.2	☑	窗上								342
	3	□	□	□	□	□	□											☑	343
L02	4	□	□	□	□	□	□											☑	344
L03	5	□	☑	□	□	□	□								☑				345
	6	☑	□	□	□	□	□			☑	現止鋼								346
	7	□	□	□	□	□	□											☑	347
L04	8	□	□	□	□	□	□		0.2	☑	再上								348
	9	□	□	□	□	□	□											☑	349
	10	□	☑	□	□	□	□								☑				350
	11	☑	□	□	□	□	□	1	0.2	☑									351
	12	□	□	□	□	□	□											☑	352
	13	□	□	□	□	□	□			樑厝								☑	353
	14	□	□	□	□	□	□			樑角	孔								354
	15	□	□	□	□	□	□												
	16	□	□	□	□	□	□												
	17	□	□	□	□	□	□												
	18	□	□	□	□	□	□												
	19	□	□	□	□	□	□												
	20	□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		





A6-1(西區) L棟 十二層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 12 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	1	□	□	□	□	□	□											V	4190
2	2	□	☑	□	□	□	□												4191
3	3	□	□	□	□	□	□											V	4192
4	4	□	□	□	□	□	□											V	4193
5	5	□	□	□	□	□	□											V	4194
6	6	□	□	□	□	□	□											V	4195
7	7	☑	□	□	□	□	□			V	輕微	輕微							4196
8	8	□	☑	□	□	□	□												4197
9	9	□	□	□	□	□	□											V	4198
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

L01
L02
L03
L05
L06
樓梯間

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	王志誠 7/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6 1(西區) L棟 十一層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 11 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
樓梯間 1	①	☑	□	□	□	□	□			✓	-								4199
樓梯間 2	②	□	☑	□	□	□	□												4200
L01 3	③	□	☑	□	□	□	□												4201
4	④	□	□	□	□	□	□											✓	4202
L02 5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	4203
L03 6	⑥	□	□	□	□	□	□			✓									4204
7	⑦	□	□	□	□	□	□			✓									4205
8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	4206
L05 9	⑨	□	□	□	□	□	□				輕隔間						✓		4207
10	⑩	□	□	□	□	□	□											✓	4208
L06 11	⑪	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4209
12	⑫	□	□	□	□	□	□			✓									4210
13	⑬	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4211
14	⑭	□	☑	□	□	□	□												4212
15	⑮	□	□	□	□	□	□											✓	4213
梯廳 16	⑯	□	□	□	□	□	□											✓	4214
17	⑰	□	□	□	□	□	□											·	4215
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	黃尚謙
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳政誠
	結構技師	王志誠 7/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) L棟 十層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 10 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01	1	①	□	□	□	□	□	□			✓									4216
	2	②	□	□	□	□	□	□			✓									4217
	3	⑦	□	□	□	□	□	□											✓	4218
L02	4	④	□	☑	□	□	□	□												4219
	5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	4220
L03	6	⑥	□	□	□	□	□	□			✓									4221
	7	⑦	□	☑	□	□	□	□												4222
	8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	4223
L05	9	⑨	□	□	□	□	□	□											✓	4224
L06	10	⑩	□	□	□	□	□	□			✓	重要結構								4225
	11	⑪	□	☑	□	□	□	□												4226
	12	⑫	□	□	□	□	□	□											✓	4227
樓梯廳	13	⑬	□	☑	□	□	□	□												4228
〃	14	⑭	□	□	□	□	□	□											✓	4229
	15		□	□	□	□	□	□												
	16		□	□	□	□	□	□												
	17		□	□	□	□	□	□												
	18		□	□	□	□	□	□												
	19		□	□	□	□	□	□												
	20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	廖尚融
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳誌誠
	結構技師	王志誠 9/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		





A6-1(西區) L棟 九層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 9 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01	1	①	□	□	□	□	□	□			✓									4230
	2	②	□	☑	□	□	□	□												4231
	3	③	□	□	□	□	□	□											✓	4232
L02	4	④	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4234
	5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	4235
L03	6	⑥	□	□	□	□	□	□			✓									4236
	7	⑦	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4237
	8	⑧	□	☑	□	□	□	□												4238
	9	⑨	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4239
	10	⑩	□	□	□	□	□	□											✓	4240
L05	11	⑪	□	□	□	□	□	□			✓									4241
	12	⑫	□	□	□	□	□	□											✓	4242
樓梯間	13	⑬	□	☑	□	□	□	□												4243
L06	14	⑭	□	☑	□	□	□	□												~~4244~~ 4245
	15	⑮	□	□	□	□	□	□											✓	4246
樓梯間	16	⑯	□	□	□	□	□	□											✓	4260
	17		□	□	□	□	□	□												
	18		□	□	□	□	□	□												
	19		□	□	□	□	□	□												
	20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳尚融
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳松誠
	結構技師	王清誠 7/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		





A6-1(西區) L棟 八層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 棟 8 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01 1	①	□	□	□	□	□	□			✓									4247
2	②	□	✓	□	□	□	□												4248
3	③	□	□	□	□	□	□											✓	4249
L02 4	④	□	□	□	□	□	□											✓	4250
L03 5	⑤	□	□	□	□	□	□			✓									4251
6	⑥	□	✓	□	□	□	□												4252
7	⑦	□	□	□	□	□	□											✓	4253
L05 8	⑧	□	□	□	□	□	□			✓									4254
~~L0~~ 9	⑨	□	□	□	□	□	□											✓	4255
L06 10	⑩	□	□	□	□	□	□											✓	~~4256~~ 4259
梯廳 11	⑪	□	✓	□	□	□	□												4258
12	⑫	□	□	□	□	□	□											✓	~~4258~~ 4259
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	李尚勇
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳
	結構技師	王志誠 7/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		





A6-1(西區) L棟 七層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年7月5日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 7 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01	1	①	□	□	□	□	□	□			✓	輕	兩	間						4261
	2	②	□	✓	□	□	□	□												4262
	3	③	□	□	□	□	□	□											✓	4263
L02	4	④	□	□	□	□	□	□											✓	4264
L03	5	⑤	□	✓	□	□	□	□												4265
	6	⑥	□	□	□	□	□	□											✓	4266
樓廳	7	⑦	□	□	□	□	□	□											✓	4267
L05	8	⑧	□	□	□	□	□	□			✓	輕	兩	間						4268
	9	⑨	□	□	□	□	□	□											✓	4269
L06	10	⑩	□	□	□	□	□	□				⊗	輕	兩	間			✓		4270
	11	⑪	□	□	□	□	□	□			✓	輕	兩	間						4271
	12	⑫	□	□	□	□	□	□											✓	4272
樓梯	13	⑬	□	✓	□	□	□	□												4273
	14		□	□	□	□	□	□												
	15		□	□	□	□	□	□												
	16		□	□	□	□	□	□												
	17		□	□	□	□	□	□												
	18		□	□	□	□	□	□												
	19		□	□	□	□	□	□												
	20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	葉尚明
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	王南誠 7/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6－1(正區) 上凍 六層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 6 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	樑	柱	其它	裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01 1	①	□	□	□	□	□	□			✓	粉刷開						✓		4274
2	②	□	□	□	□	□	□			✓									4275
3	③	□	□	□	□	□	□											✓	4276
L02 4	④	□	□	□	□	□	□											✓	4277
L03 5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	4278
樓梯廳 6	⑥	□	□	□	□	□	□											✓	4279
7	⑦	□	☑	□	□	□	□												4280
L05 8	⑧	□	✓	□	□	□	□												4281
9	⑨	□	□	□	□	□	□											✓	4282
L06 10	⑩	□	□	□	□	□	□												4283
11	⑪	□	□	□	□	□	□			✓	梁								4284
12	⑫	□	□	□	□	□	□											✓	4285
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	李尚融
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	王志誠 7/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		





A6-1(西區) L棟 五層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年7月5日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6－西區 L 棟 5 樓
用　途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆　面	1:油　漆 2:磁　磚 3:粉　刷 4:壁　紙 5:裝飾板 6:磚　牆 7:其他
頂　版	1:油　漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁　紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地　坪	1:地　磚 2:磨石子 3:木　板 4:PC舖面 5:地　毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01	1	④	□	□	□	□	□	□			✓									4286
	2	②	□	□	□	□	□	□			✓	外牆、輕隔間皮裂								4286-7
	3	③	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4288
	4	④	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4289
	5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	4290
L02	6	⑥	□	✓	□	□	□	□												4291
	7	⑦	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4292
	8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	4293
L03	9	⑨	□	□	□	□	□	□			✓									4294
	10	⑩	□	□	□	□	□	□			✓									4295
	11	⑪	□	✓	□	□	□	□												4296
	12	⑫	□	□	□	□	□	□											✓	4297
L05	13	⑬	□	□	□	□	□	□			✓									4298
	14	⑭	□	□	□	□	□	□			✓									4299
	15	⑮	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4300
	16	⑯	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4301
	17	⑰	□	□	□	□	□	□			✓	梁底裂紋								4302
	18	⑱	□	□	□	□	□	□											✓	4303-4
L06	19	⑲	□	□	□	□	□	□			✓	梁底裂紋								4305
	20	⑳	□	□	□	□	□	□			✓	梁側								4306

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	廖尚鵬
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳宏誠
	結構技師	王尚誠 7/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 5 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	(21)	□	☑	□	□	□	□												4307
2	(22)	□	☑	□	□	□	□												4308
3	(23)	□	□	□	□	□	□											✓	4309
4	(24)	□	☑	□	□	□	□												4310
5	(25)	□	□	□	□	□	□											✓	4311
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

L0F

梯廳

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	聚海鼎
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	王志誠 7/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西亞) L棟 四層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 4 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01	1	①	□	□	□	□	□	□			√									4312
	2	②	□	□	□	□	□	□			√									4313
	3	③	□	□	□	□	□	□			√									4314
	4	④	□	□	□	□	□	□			√									4315
	5	⑤	□	□	□	□	□	□			√									4316
	6	⑥	□	□	□	□	□	□											√	4317
L02	7	⑦	□	□	□	□	□	□			√									4318
	8	⑧	□	□	□	□	□	□			水泥砂漿未完整									4319
	9	⑨	□	□	□	□	□	□			√									4320
	10	⑩	□	□	□	□	□	□			水泥砂漿未完整									4321
	11	⑪	□	□	□	□	□	□											√	4322
L03	12	⑫	□	□	□	□	□	□			√									4323
	13	⑬	□	□	□	□	□	□			√	輕隔間								4324
	14	⑭	□	□	□	□	□	□												4325
	15	⑮	□	□	□	□	□	□											√	4326
L05	16	⑯	□	□	□	□	□	□			√									4327
	17	⑰	□	□	□	□	□	□			√									4328
	18	⑱	□	□	□	□	□	2道			√	輕隔間								4329
	19	⑲	□	√	□	□	□	□												4330
	20	⑳	□	□	□	□	□	□											√	4331

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王志誠 7/6

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年7月5日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 4 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
L06 1	(21)	□	□	□	□	□	□		3道	✓									4332
2	(22)	□	✓	□	□	□	□												4333
3	(23)	□	□	□	□	□	□			✓									4334
4	(24)	□	□	□	□	□	□			✓	輕微剝離								4335
5	(25)	□	□	□	□	□	□			✓									4336
6	(26)	□	□	□	□	□	□			✓									4337
7	(27)	□	□	□	□	□	□											✓	4338
樓梯廳 8	(28)	□	✓	□	□	□	□												4339
9	(29)	□	□	□	□	□	□											✓	4340
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	葉尚發
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳彥銘
	結構技師	王志誠 7/5


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
29		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) L棟 三層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 3 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
L01	1	①	□	□	□	□	□	□			✓	梁底								4341
	2	②	□	□	□	□	□	□			✓									4342
	3	③	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4343
	4	④	□	□	□	□	□	□		1道	✓	輕隔間								4344
	5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	4345
L02	6	⑥	□	✓	□	□	□	□												4346
	7	⑦	□	□	□	□	□	□											✓	4347
L03	8	⑧	□	□	□	□	□	□		3道	✓									4348
	9	⑨	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4349
	10	⑩	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4350
	11	⑪	□	□	□	□	□	□											✓	4351
L05	12	⑫	□	□	□	□	□	□												4352
	13	⑬	□	✓	□	□	□	□												4353
	14	⑭	□	□	□	□	□	□			✓									4354
	15	⑮	□	□	□	□	□	□			✓									4355
	16	⑯	□	□	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									4356
	17	⑰	□	□	□	□	□	□											✓	4357
L06	18	⑱	□	□	□	□	□	□												4358
	19	⑲	□	□	□	□	□	□											✓	4359
	20	⑳	□	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								4360

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	李尚高
	日勝生活科技股份有限公司代表	連文誠
	結構技師	王志誠 7/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年9月5日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 3 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	(21)	□	□	□	□	□	□			✓	梁								4361
2	(22)	□	□	□	□	□	□			✓	牆	隔間							4362
3	(23)	□	□	□	□	□	□			✓									4363
4	(24)	□	□	□	□	□	□											✓	4364
5	(25)	□	✓	□	□	□	□												4365
6	(26)	□	□	□	□	□	□											✓	4366
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

L06

橫癌

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張尚融
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	王志誠 9/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		





A6-1(西區) L棟 二層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 之 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	①	□	☑	□	□	□	□					✓							4367
2	②	□	□	□	□	□	□			✓	梁底								4368
3	③	□	□	□	□	□	□											✓	4369
4	④	□	□	□	□	□	□			✓	梁								4370
5	⑤	□	☑	□	□	□	□												4372
6	⑥	□	□	□	□	□	□											✓	4373
7	⑦	□	□	□	□	□	□			✓									4374
8	⑧	□	□	□	□	□	□			✓									4375
9	⑨	□	□	□	□	□	□			✓	梁								4376
10	⑩	□	□	□	□	□	□											✓	4009
11	⑪	□	□	□	□	□	□											✓	4010
12	⑫	□	□	□	□	□	□			✓									4378
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

樓梯廊 〃

樓台 〃

會勘人員		
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	葉尚高
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	王志誠 7/5


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



台北市結構工程工業技師公會


Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		





A6-1(西區) L棟 一層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖



A6-1(西區) L棟 一層夾層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 1 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
026 1	①	□	□	□	□	□	□			✓	輕微								4378
2	②	□	□	□	□	□	□											✓	4379
027 3	③	□	□	□	□	□	□			✓									4380
4	④	□	□	□	□	□	□			✓	輕微								4381
5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	4382
管委會 6	⑥	□	□	□	□	□	□												4383
7	⑦	□	□	□	□	□	□											✓	4384
S105 8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	4385
S103 9	⑨	□	□	□	□	□	□			✓	毛髮紋								4386
10	⑩	□	□	□	□	□	□			✓									4387
11	⑪	□	□	□	□	□	□											✓	4388
S102 12	⑫	□	□	□	□	□	□			✓	梁								4389
13	⑬	□	□	□	□	□	□											✓	4390
S101 14	⑭	□	□	□	□	□	□			✓	毛髮紋								4391
15	⑮	□	□	□	□	□	□			✓	毛髮紋								4392
16	⑯	□	□	□	□	□	□											✓	4393
S100 17	⑰	□	□	□	□	□	□				水泥砂漿未完整								4394
18	⑱	□	□	□	□	□	□			✓	毛髮紋								4396
19	⑲	□	□	□	□	□	□			✓									4397
20	⑳	□	□	□	□	□	□											✓	4398

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王 [illegible] 7/5

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 L 棟 1 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆 頂 地 梁 柱 其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
S99 1	(21)	□□□□□□			✓	梁底								4399
2	(22)	□□□□□□			✓									4400
3	(23)	□□□□□□			✓	梁								4401
4	(24)	□□□□□□											✓	4402
S100 5	(25)	□□□□□□			✓	柱								4403
S98 6	(26)	□□□□□□			✓	柱								4404
7	(27)	□□□□□□			✓	梁底								4405
8	(28)	□□□□□□											✓	4406
9		□□□□□□												
10		□□□□□□												
11		□□□□□□												
12		□□□□□□												
13		□□□□□□												
14		□□□□□□												
15		□□□□□□												
16		□□□□□□												
17		□□□□□□												
18		□□□□□□												
19		□□□□□□												
20		□□□□□□												

會勘人員		
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	詹尚融
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	王浩誠


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		





A6-1(西區) M棟 屋頂二層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟 R3 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
R3F 1	①	□	□	□	□	□	□			√									2767
2	②	□	□	□	□	□	□			√									2768
3	③	□	□	□	□	□	□			√									2769
4	④	□	□	□	□	□	□			√									2771
5	⑤	□	□	□	□	□	□			√	梁								2772
6	⑥	□	√	□	□	□	□												2773
7	⑦	□	□	□	□	□	□			√									2774
8	⑧	□	√	□	□	□	□					外露							2776
9	⑨	□	□	□	√	□	□			√	梁								2779
10	⑩	□	□	□	□	□	□			√									2778
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	江[illegible]文
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	王志誠 7/12

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





A6-1(西區) V棟 屋頂二層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年7月12日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區M棟R2樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
1	①	□	□	□	☑	□	□												2779
2	②	□	□	□	□	□	□			√									2780
3	③	□	□	□	□	□	□			√									2781
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	范
	日勝生活科技股份有限公司代表	張
	結構技師	王


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) M棟 屋頂一層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區M 棟R1 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	①	□	□	□	□	□	□			√									2782
2	②	□	□	□	□	□	□			√									2783
3	③	□	□	□	□	□	□			√									2784
4	④	□	□	□	□	□	□											√	2785
5	⑤	□	□	□	□	□	□			√									2786
6	⑥	□	□	□	□	□	□			√									2787
7	⑦	□	□	□	□	□	□			√									2788
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	范春文
	日勝生活科技股份有限公司代表	潘林
	結構技師	王志誠 7/12

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(四區) M棟 二~三層

現場查看拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟 23 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
樓梯	1	①	□	□	□	□	□	□												2789
梯廳	2	②	□	□	□	□	□	□											√	2790
M01	3	③	☑	□	□	□	□	□			輕隔間水泥砂漿不完整									2791
	4	④	☑	□	□	□	□	□			√									2792
	5	⑤	□	□	□	□	□	□											√	2794
M02	6	⑥	☑	□	□	□	□	□			√									2795
	7	⑦	□	□	□	□	□	□											√	2796
M03	8	⑧	☑	□	□	□	□	□			輕隔間水泥砂漿不完整									2797
	9	⑨	□	□	□	□	□	□											√	2798
~~M04~~	10	⑩	□	☑	□	□	□	□	樓板上											2799
M05	11	⑪	□	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									2800
	12	⑫	☑	□	□	□	□	□			√									2801
	13	⑬	☑	□	□	□	□	□			輕隔間水泥砂漿不完整									2802
	14	⑭	☑	□	□	□	□	□			〃									2803
	15	⑮	□	□	□	□	□	□											√	2804
M06	16	⑯	☑	□	□	□	□	□			√									2805
	17	⑰	☑	□	□	□	□	□			輕隔間水泥砂漿不完整									2806
	18	⑱	□	□	□	□	□	□											√	2807
梯間	19	⑲	☑	□	□	□	□	□			√									2808
	20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王志誠 7/12


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) M棟 二一二層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國101年7月12日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區14棟32樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	①	☑	□	□	□	□	□			✓									2809
2	②	□	□	□	□	□	□											✓	2810
3	③	□	□	□	□	□	□											✓	2811
4	④	☑	□	□	□	□	□			輕隔間水泥砂漿不定裂									2812
5	⑤	□	□	□	□	□	□			〃									2813
6	⑥	□	□	□	□	□	□											✓	2814
7	⑦	□	□	□	□	□	□											✓	2815
8	⑧	☑	□	□	□	□	□			✓									2816
9	⑨	☑	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								2817
10	⑩	□	□	□	□	□	□											✓	2818
11	⑪	□	□	□	□	□	□											✓	2819
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	沈春文
	日勝生活科技股份有限公司代表	王志誠 7/12
	結構技師	

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) M棟 二十一層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區M 棟 2 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
M01	1	①	☑	□	□	□	□	□			✓									2820
	2	②	□	□	□	□	□	□											✓	2821
M02	3	③	☑	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								2822
	4	④	☑	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								2823
	5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	2824
M03	6	⑥	☑	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								2825
	7	⑦	□	□	□	□	□	□											✓	2826
梯廳	8	⑧	□	□	□	□	□	□	樓地板											827
〃	9	⑨	□	□	□	□	□	□											✓	2828
M05	10	⑩	□	□	□	□	□	□											✓	2829
M06	11	⑪	☑	□	□	□	□	□			✓									2830
	12	⑫	☑	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								2831
	13	⑬	□	□	□	□	□	□											✓	2832
	14		□	□	□	□	□	□												
	15		□	□	□	□	□	□												
	16		□	□	□	□	□	□												
	17		□	□	□	□	□	□												
	18		□	□	□	□	□	□												
	19		□	□	□	□	□	□												
	20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 許春文
	日勝生活科技股份有限公司代表 張立邦
	結構技師 王志誠 7/12


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) V棟 二十層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟 20 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆 頂 地 梁 柱 其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
梯間	1	①	□□□□□□			√									2833
梯廳	2	②	□□□□□□											√	2834
M01	3	③	√□□□□□			√									2835
	4	④	□□□□□□											√	2836
M02	5	⑤	√□□□□□			√	輕隔間								2837
	6	⑥	□□□□□□											√	2838
M03	7	⑦	√□□□□□			√									2839
	8	⑧	√□□□□□			√	輕隔間								2840
	9	⑨	□□□□□□											√	2841
M05	10	⑩	√□□□□□			√	輕隔間								2842
	11	⑪	□□□□□□											√	2843
M06	12	⑫	□□□□□□											√	2844
梯廳	13	⑬	□√□□□□ 樓梯孔												2845
	14		□□□□□□												
	15		□□□□□□												
	16		□□□□□□												
	17		□□□□□□												
	18		□□□□□□												
	19		□□□□□□												
	20		□□□□□□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 [illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表 [illegible]
	結構技師 王志誠

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) M棟 一九層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟 19 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	①	□	□	□	□	□	□											✓	2846
2	②	☑	□	□	□	□	□			✓									2847
3	③	□	□	□	□	□	□											✓	2848
4	④	□	☑	□	□	□	□	樑修改											2850
5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	2851
6	⑥	☑	□	□	□	□	□			✓									2852
7	⑦	☑	□	□	□	□	□			✓									2853
8	⑧	☑	□	□	□	□	□											✓	2854
9	⑨	☑	□	□	□	□	□			✓									2855
10	⑩	☑	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								2856
11	⑪	□	☑	□	□	□	□	樑修改											2857
12	⑫	□	□	□	□	□	□											✓	2858
13	⑬	□	☑	□	□	□	□												2859
14	⑭	□	□	□	□	□	□											✓	2860
15	⑮	☑	□	□	□	□	□			✓									2861
16	⑯	□	☑	□	□	□	□												2862
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王志誠 7/12

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

梯廳 M01 M02 M03 梯廳 M05 M06 梯間


台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		





A6-1(西區) M棟 十八層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國101年7月12日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區M棟18樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆 頂版 地坪 梁 柱 其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
樓梯 1	①	□□□□□□											✓	2863
M01 2	②	□□□□□□											✓	2864
M02 3	③	☑□□□□□			✓	輕隔間								2865
4	④	☑□□□□□			✓	輕隔間								2866
5	⑤	☑□□□□□			✓	輕隔間								2867
6	⑥	□□□□□□											✓	2868
M03 7	⑦	☑□□□□□				輕隔間 天花部分不完整								2869
8	⑧	□□□□□□											✓	2870
樓廳 9	⑨	□☑□□□□ 天花部分												2873
M05 10	⑩	□☑□□□□ 樓梯部分												2875
11	⑪	□□□□□□											✓	2876
M06 12	⑫	☑□□□□□			✓									2877
13	⑬	□□□□□□											✓	2878
樓梯間 14	⑭	□□□□□□												2879
15	⑮	□□□□□□												2880
16		□□□□□□												
17		□□□□□□												
18		□□□□□□												
19		□□□□□□												
20		□□□□□□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張○○
	日勝生活科技股份有限公司代表	張○○
	結構技師	王○○ 7/12

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) M棟 十七層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區M 棟 17 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
M01 1	①	□	□	□	□	□	□											✓	2881
M02 2	②	✓	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								2882
3	③	□	□	□	□	□	□											✓	2883
M03 4	④	□	✓	□	□	□	□												2884
5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	2885
第廢 6	⑥	□	□	□	✓	□	□	樓版之七											2886
7	⑦	□	□	□	□	□	□											✓	2887
105 8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	2888
M06 9	⑨	□	□	□	□	□	□											✓	2889
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	王浩誠 7/12


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) M棟 十六層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟 16 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
樓梯間 樓梯 M01	1	①	□	□	□	□	□	□												>890
	2	②	□	□	□	□	□	□											√	>891
	3	③	√	□	□	□	□	□			√	輕微剝落								>892
	4	④	□	□	□	□	□	□											√	>893
M02	5	⑤	□	□	□	□	□	□											√	>894
M03	6	⑥	√	□	□	□	□	□			√									>895
	7	⑦	□	□	□	□	□	□											√	>896
樓廳 M05	8	⑧	□	√	□	□	□	□	樓修乱											>897
	9	⑨	√	□	□	□	□	□			√									>898
	10	⑩	□	□	□	□	□	□											√	>899
M06	11	⑪	√	□	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									>900
	12	⑫	□	□	□	□	□	□											√	>901
	13		□	□	□	□	□	□												
	14		□	□	□	□	□	□												
	15		□	□	□	□	□	□												
	16		□	□	□	□	□	□												
	17		□	□	□	□	□	□												
	18		□	□	□	□	□	□												
	19		□	□	□	□	□	□												
	20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	江○瑞文
	日勝生活科技股份有限公司代表	張○彬
	結構技師	王○誠 7/12

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		





A6-1(西區) M棟 十五層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區M 棟 15 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	①	□	□	□	□	□	□												2902
2	②	□	□	□	□	□	□											✓	2903
3	③	☑	□	□	□	□	□			✓									2904
4	④	□	□	□	□	□	□											✓	2905
5	⑤	☑	□	□	□	□	□			✓									2906
6	⑥	☑	□	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									2907
7	⑦	□	□	□	□	□	□											✓	2908
8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	2909
9	⑨	□	□	□	□	□	□											✓	2910
10	⑩	☑	□	□	□	□	□			✓									2911
11	⑪	☑	□	□	□	□	□			✓									2912
12	⑫	☑	□	□	□	□	□			✓									2913
13	⑬	☑	□	□	□	□	□			✓									2914
14	⑭	□	□	□	□	□	□											✓	2915
15	⑮	☑	□	□	□	□	□			✓									~~2916~~ 2916
16		□	□	□	□	□	□												2917
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張春文
	日勝生活科技股份有限公司代表	張[illegible]
	結構技師	王志誠 7/12

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

梯間 梯廳 M01 M02 M03 M05 M06 梯間

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14A		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		





A6-1(西區) V棟 十四層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區M 棟 14 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	①	□	□	□	□	□	□			✓								#	2918
2	②	□	□	□	□	□	□											✓	2919
3	③	□	□	□	□	□	□											✓	2920
4	④	☑	□	□	□	□	□			✓									2921
5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	2922
6	⑥	□	□	□	□	□	□											✓	2923
7	⑦	□	✓	□	□	□	□	檢修孔											2924
8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	2925
9	⑨	☑	□	□	□	□	□			✓									2926
10	⑩	□	□	□	□	□	□											✓	2927
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

梯間
梯廳
机房
M01

M03
梯廳
M05
M06

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	許簡文
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳柄
	結構技師	王志誠 7/12

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





A6 1(西區) M棟 十二層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6 - 西區 M 棟 13 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	①	☑	□	□	□	□	□			斜								V	2928
2	②	☑	□	□	□	□	□			√	輕隔間								2929
3	③	☑	□	□	□	□	□			√									2930
4	④	☑	□	□	□	□	□			√									2931
5	⑤	□	□	□	□	□	□											V	2932
6	⑥	☑	□	□	□	□	□			√	輕隔間								2933
7	⑦	□	□	□	□	□	□											V	2934
8	⑧	☑	□	□	□	□	□			√									2935
9	⑨	☑	□	□	□	□	□			√									2936
10	⑩	□	□	□	□	□	□											√	2937
11	⑪	□	☑	□	□	□	□	檢修孔											2938
12	⑫	□	□	□	□	□	□											V	2939
13	⑬	□	□	□	□	□	□											√	2940
14	⑭	☑	□	□	□	□	□			√									2941
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	簽名
	日勝生活科技股份有限公司代表	簽名
	結構技師	王 [illegible] 7/12


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		





A6-1(四至) M棟 一二層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟 12 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
樓廳 1	①	□	□	□	□	□	□											√	2942
M01 2	②	□	□	□	□	□	□											√	2943
M02 3	③	☑	□	□	□	□	□			√	鞋櫃門								2944
4	④	□	□	□	□	□	□			√	鞋櫃門								2945
5	⑤	□	□	□	□	□	□											√	2946
M03 6	⑥	□	□	□	□	□	□											√	2947
M05 7	⑦	□	□	□	□	□	□											√	2948
M06 8	⑧	□	□	□	□	□	□											√	2949
樓廳 9	⑨	□	☑	□	□	□	□	樑側二											2950
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張澤文
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳仁和
	結構技師	王宏誠 7/12

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) M棟 十一層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區M 棟 11 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	①	□	□	□	□	□	□											√	2951
2	②	□	√	□	□	□	□												2952
3	③	□	□	□	□	□	□											√	2953
4	④	√	□	□	□	□	□			輕隔間水泥砂漿不完整									2954
5	⑤	□	□	□	□	□	□											√	2955
6	⑥	□	□	□	□	□	□											√	2956
7	⑦	√	□	□	□	□	□			√									2957
8	⑧	□	√	□	√	□	□												2958
9	⑨	□	□	□	□	□	□											√	2959
10	⑩	√	□	□	□	□	□			√									2960
11	⑪	□	□	□	√	□	□												2961
12	⑫	□	□	□	□	□	□											√	2962
13	⑬	□	√	□	□	□	□												2963
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	莊落文
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳明
	結構技師	王忠誠 7/12

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) M棟 一層

現場勘查拍攝照片位置平面示意區

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟 10樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
M01 1	①	□	□	□	□	□	□											√	2964
2	②	☑	□	□	□	□	□			√									2965
3	③	☑	□	□	□	□	□			√									2966
M02 4	④	□	□	□	□	□	□											√	2967
M03 5	⑤	☑	□	□	□	□	□			√									2968
6	⑥	☑	□	□	□	□	□			√	樓梯間								2969
7	⑦	□	□	□	□	□	□											√	2970
樓梯廳 8	⑧	□	□	□	□	□	□											√	2971
M05 9	⑨	□	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									2972
10	⑩	☑	□	□	□	□	□			√									2973
11	⑪	☑	☑	□	□	□	□												2974
12	⑫	□	□	□	□	□	□											√	2975
M06 13	⑬	☑	□	□	□	□	□			√									2976
14	⑭	☑	□	□	□	□	□			√	樓梯間								2977
15	⑮	□	□	□	☑	□	□			深層孔洞									2978
16	⑯	☑	□	□	□	□	□			輕微剝落水泥									2979
17	⑰	□	□	□	□	□	□											√	2980
樓梯廳樓梯間 18	⑱	□	☑	□	□	□	□	樓梯間											2981
19	⑲	☑	□	□	□	□	□			√									2982
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	王[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	唐[illegible]
	結構技師	王[illegible] 7/12


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號		詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1	說明	



編號		詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2	說明	



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) M棟 九層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年7月12日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6－西區M棟9樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 ■餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
1	①	□	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									2983
2	②	□	□	□	□	□	□											✓	2984
3	③	□	□	□	□	□	□											✓	2985
4	④	☑	□	□	□	□	□			✓	輕隔間								2986
5	⑤	☑	□	□	□	□	□												2987
6	⑥	□	□	□	□	□	□											✓	2988
7	⑦	☑	□	□	□	□	□			✓									2990
8	⑧	☑	□	□	□	□	□			✓									2991
9	⑨	□	□	□	□	□	□											✓	2992
10	⑩	□	☑	□	□	□	□	地坪孔											2993
11	⑪	□	□	□	□	□	□											✓	2994
12	⑫	☑	□	□	□	□	□			✓									2995
13	⑬	□	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									2996
14	⑭	☑	□	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									2997
15	⑮	□	□	□	□	□	□											✓	2998
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王俊誠 7/12

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) M棟 八層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年7月12日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟 8 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
M01 1	①	□	□	□	□	□	□											√	2999
M02 2	②	√	□	□	□	□	□			√									~~3000~~
3	③	□	□	□	□	□	□											√	3001
M03 4	④	□	□	□	□	□	□											√	3002
橫裂 5	⑤	□	√	□	□	□	□	貫穿孔											3003
6	⑥	□	□	□	□	□	□											√	3004
M05 7	⑦	□	□	□	□	□	□											√	3005
M06 8	⑧	□	√	□	□	□	□												3006
9	⑨	□	√	□	□	□	□											√	3007
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	許[illegible]之
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	王[illegible]成 7/12


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(內區) M棟 L層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 101 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟 7 樓
用途	☑住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	M01		✓															✓	3534
2	M02	✓																	3535
3																		✓	3536
4	M01	✓					檢修孔												3537
5	M03						檢修孔												3552
6																		✓	3553
7	梯廳																	✓	3554
8	〃				✓		檢修孔			✓									3009
9	M05		✓																3010
10							檢修孔												3011
11																		✓	3012
12	M06	✓							0.3	✓									3013
13																		✓	3014
14	樓梯間	✓								✓									3015
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	范英文
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳誠
	結構技師	王添誠 7/14


★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		





A6-1(西區) M棟 六層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 101 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟 6 樓
用途	☑住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	①:油漆 ②:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	①:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	①:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	M01	☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3016
2		☐	✓	☐	☐	☐	☐												3017
3		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3019
4	M02	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3020
5	M03	☐	☐	☐	✓	☐	☐			✓	粉刷層								3022
6		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3023
7	梯廳	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3024
8	M05	☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓	輕隔間								3025
9		☐	☐	☐	☑	☐	☐	檢修孔		貼磁磚									3026
10		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3024
11	M06	☐	☑	☐	☐	☐	☐			水泥砂漿不完整							✓		3028
12		☐	☐	☐	☑	☐	☐	檢修孔		✓									3029
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3030
14	梯廳	☐	☐	☐	☐	☐	☐	檢修孔											3031
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐	地面有鋪保護材											
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張養之
	日勝生活科技股份有限公司代表	許誠
	結構技師	王浩誠 7/14


★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：


台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		





A6-1(西區) M棟 五層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟 5 樓
用途	☑住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 (2):磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	(1):地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	M01	☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3031
2		☐	☑	☐	☐	☐	☐	樓修孔		✓									3033
3		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3034
4	M02	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3035
5	M03	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3036
6	樓廁	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3037
7	M05	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3038
8	M06	☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3039
9		☐	☑	☐	☐	☐	☐			✓									3040
10		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3041
11	樓廁	☐	☐	☐	☑	☐	☐	樓修孔											3042
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張陳文
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳榮誠
	結構技師	王志誠 7/14

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(右區) M棟 四層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6 - 西 區 M 棟 4 樓
用途	☑住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 (2):磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	(1):油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	(1):地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	M01	☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3044
2		☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3045
3		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3046
4	M02	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3047
5	M03	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3048
6		☐	☑	☐	☐	☐	☐ 檢修孔			✓									3049
7	梯廳	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3050
8	M05	☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3051
9		☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3052
10		☑	☐	☐	☐	☐	☐ 漏水 輕隔間						•						3053
11		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3054
12	M06	☐	☐	☐	☐	☐	☐ 檢修孔												3055
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3056
14		☑	☐	☐	☐	☐	☐ 輕隔間												3057
15	梯廳	☐	☑	☐	☐	☐	☐ 檢修孔												3058
16		☐	☐	☐	☑	☐	☐	〃											3059
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張春文
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	王志誠 7/14


★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		





A6-1(西區) M棟 三層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6 - 西區 M 棟 3 樓
用途	☑住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 (2):磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	(1):地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	M01	☐	☑	☐	☐	☐	☐				✓	埋有異物							3060
2		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.35	✓									3061
3		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3062
4	M02	☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓	輕	隔間							3063
5		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3064
6	M03	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3065
7	梯廳	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3066
8	M05	☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓	輕	隔間							3067
9		☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓	輕	隔間							3068
10		☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3069
11		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3070
12	M06	☐	☐	☐	☐	☐	☐	檢修孔											3071
13		☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3072
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3073
15	梯廳	☐	☐	☐	☐	☐	☐	檢修孔											3074
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張簡文
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志敏
	結構技師	王志誠 7/14

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) M棟 二層

現場截存拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6 - 西 區 M 棟 2 樓
用途	☐住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	(1):油漆 (2):磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	(1):油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	(1):地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	M01	☐	☑	☐	☐	☐	☐							✓					3075
2		☐	☑	☐	☐	☐	☐						✓						3076
3		☐	☑	☐	☐	☐	☐						✓						3077
4		☑	☐	☐	☐	☐	☐												3078
5		☐	☐	☐	☐	☐	☐									(整台)		✓	3079
6		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3080
7	M02	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3081
8	樓廁	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3082
9	M03	☑	☐	☐	☐	☐	☐	牆面隔間											3083
10		☐	☑	☐	☐	☐	☐						✓						3084
11		☐	☑	☐	☐	☐	☐							✓					3085
12		☑	☐	☐	☐	☐	☐	輕隔間											3086
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3087
14	M05	☐	☐	☐	☐	☐	☐									(整台)		✓	3088
15		☐	☑	☐	☐	☐	☐											✓	3089
16	M06	☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3090
17		☑	☐	☐	☐	☐	☐	輕隔間		✓									3091
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐									(牆台)		✓	3092
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3093
20	樓廁	☐	☐	☐	☐	☐	☐	樓修孔											3094

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張落文
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	王志誠 7/14

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		





編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		




CX4
CX3
CX2
CX0
CX1
910
865
450
CY9
CY10
CY11
CY12
910
820
910
820
M棟
上
上
上



A6-1(西區) M棟 一層夾層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 M 棟1-M樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	S106	☑	□	□	□	□	□	壁隔間			✓								3095
2		□	□	□	□	□	□											✓	3096
3	S107	□	☑	□	□	□	□	裝修孔											3097
4		□	□	□	□	□	□											✓	3098
5	S108	□	□	□	□	□	□											✓	3099
6	S109	☑	□	□	□	□	□										✓		3100
7		☑	□	□	□	□	□			✓									3101
8		□	□	□	□	□	□											✓	3102
9	S110	□	☑	□	□	□	□		1.3公分		水泥砂漿不完整				✓				3103
10		□	□	□	☑	□	□	穿線	口	120									3104
11		□	☑	□	□	□	□												3105
12		□	□	□	□	□	□											✓	3106
13		☑	□	□	□	□	□	管線											3107
14	S111	□	□	□	□	□	□											✓	3108
15	S112	□	□	□	☑	□	□	開孔											3109
16		□	☑	□	□	□	□								✓				3110
17		□	☑	□	□	□	□												3111
18		□	□	□	□	□	□											✓	3112
19	028	□	☑	□	□	□	□		0.3	✓	裝修孔								3113
20		□	□	□	☑	□	□	(2F)		✓	梁柏								3114

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王志誠 7/14

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6－西區M 棟 1~M 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	028	□	□	□	✓	□	□	(1M內)		✓	梁側								3115
2		□	□	□	□	□	□											✓	3116
3	樓版	□	□	□	□	□	□											✓	3117
4	029	□	□	□	□	□	□											✓	3118
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳昌益
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳詩
	結構技師	王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		






A6-1(西區) N棟 屋頂三層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖



A6-1(西區) N棟 屋頂一層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖



A6-1(西區) N棟 屋頂一層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 R3~R1 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	R3F	☑	□	□	□	□	□			✓									3119
2		□	□	□	□	□	□											✓	3120
3		☑	□	□	□	□	□		0.2	✓									3121
4		☑	□	□	□	□	□			✓									3122
5	R2F	□	□	□	□	□	□											✓	3123
6	R1F	□	□	□	□	□	□											✓	3124
7		☑	□	□	□	□	□		0.3	✓									3125
8		□	□	□	□	□	□								(屋頂平台)			✓	3126
9		□	□	□	□	□	□								(屋頂平台)			✓	3127
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	姜[illegible] 陳[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	王[illegible] 7/4

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) N棟 二十一層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 21 樓
用途	☑住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	N01	☐	☑	☐	☐	☐	☐	粉修扎		✓									3129
2		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3130
3	N02	☐	☑	☐	☐	☐	☐			✓									3131
4		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3132
5	N03	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3133
6	梯廳	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3134
7	N04	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3135
8	N05	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3136
9		☐	☑	☐	☑	☐	☐	穿孔(粉修扎)											3137
10	N07	☑	☐	☐	☐	☑	☐	輕隔間											3138
11		☐	☐	☐	☑	☐	☐	粉修扎	梁穿孔										3139
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3140
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王志誠 7/14

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		





A6-1(西區) N棟 二十層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 20 樓
用途	☑住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	N01	☐	☐	☐	☐	☐	☐	樓隔間		✓	✓								3141
2		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3142
3	N02	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3143
4	N03	☑	☐	☐	☐	☐	☐	樓隔間											3144
5		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
6		☐	☐	☐	☐	☐	☐	檢修孔											3145
7		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3146
8	N05	☑	☐	☐	☐	☐	☐	樓隔間											3147
9		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3148
10	N06	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3149
11	N07	☑	☐	☐	☐	☐	☐	樓土斜坡											3150
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3151
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐	檢修孔											3152
14	梯廳	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3153
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳富易 陳志敏
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	王志誠 7/14

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		





A6-1(西區) N棟 十九層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 19 樓
用途	☑住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	N01	☐	☑	☐	☐	☐	☐												3154
2		☐	☐	☐	☐	☐	☐	補修孔											3155
3		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3156
4	N02	☐	☐	☑	☐	☐	☐											✓	3157
5	N03	☐	☑	☐	☐	☑	☐	拷貝在版內											3158
6		☐	☐	☐	☑	☐	☐	補修孔											3159
7		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3160
8	拆除	☐	☑	☐	☐	☐	☐											✓	3161
9	N04	☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3162
10		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3163
11	N06	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3164
12	N07	☐	☐	☐	☐	☐	☐	補修孔											3165
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3166
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳若芝
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳彥勳
	結構技師	王志誠 7/14


★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) N棟 十八層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 18 樓
用途	☑住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 ②:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 ②:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	①:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	N01	☐	☐	☐	☑	☐	☐	未修補											3167
2		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3168
3	N02	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3169
4	N03	☐	☐	☐	☐	☐	☐	未修補											3170
5		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3171
6	特寫	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3172
7	N05	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3173
8	N06	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3174
9	N07	☑	☐	☐	☐	☐	☐	輕微裂縫	(3.年)										3175
10		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3176
11		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳易志
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳定欽
	結構技師	王志誠 7/14

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





A6-1(西區) N棟 十七層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 棟 17 樓
用途	☐住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	(1)油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	(1)油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	(1)地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	樓梯	☑	☐	☐	☐	☐	☐			✓									3177
2	101	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3178
3	102	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3179
4	103	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3180
5	樓梯	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3181
6	105	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3182
7		☐	☐	☐	☐	☐	☐ 樓修改												3183
8	106	☐	☐	☐	☐	☐	☐												3184
9	107	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3185
10		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
11		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳高義
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳宏誠
	結構技師	王志誠 7/14

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) N棟 十六層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 16 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆 頂 地 梁 柱 其它 / 壁 版 坪	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	N01	□□□□□□											✓	3186
2	N02	□□□□□□											✓	3187
3	N03	□□□✓□□ 檢修孔												3188
4		□□□□□□											✓	3189
5	樓梯	□□□□□□											✓	3190
6	N05	□□□□□□											✓	3191
7	N06	□□□□□□											✓	3192
8	N07	□□□□□□											✓	3193
9	N08	□□□□□□												
10		□□□□□□												
11		□□□□□□												
12		□□□□□□												
13		□□□□□□												
14		□□□□□□												
15		□□□□□□												
16		□□□□□□												
17		□□□□□□												
18		□□□□□□												
19		□□□□□□												
20		□□□□□□												

會勘人員		
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳多五
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	王志誠 7/14

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		





A6-1(西區) N棟 十五層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6－西區 N 棟 15 樓
用途	☑住宅　☐辦公室　☐商店　☐餐廳　☐工廠　☐
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
1	樓梯	☑	☐	☐	☐	☑	☐			✓									3194
2	N01	☐	☐	☐	☑	☐	☐	檢修孔											3195
3		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3196
4	N02	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3197
5	N03	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3198
6	樓梯	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3199
7	N05	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3200
8	N06	☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3201
9	N07	☐	☐	☐	☑	☐	☐	檢修孔											3202
10		☐	☐	☐	☐	☐	☐											✓	3204
11		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	文芳姐
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志毅
	結構技師	王志誠 7/14

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照　☐裝修中　☐屢次造訪無人　☐不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





A6-1(西區) N棟 十四層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 14 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	①	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8535
2	②	□	□	□	□	□	□											✓	8536
3	③	□	□	□	□	□	□											✓	8537
4	④	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8538
5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	8539
6	⑥	□	□	□	□	□	□											✓	8540
7	⑦	□	☑	□	□	□	□				水泥砂漿不完整								8541
8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	8542
9	⑨	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8543
10	⑩	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8544
11	⑪	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8545
12	⑫	□	□	□	□	□	□											✓	8546
13	⑬	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8547
14	⑭	□	□	□	□	□	□											✓	8548
15	⑮	☑	□	□	□	□	□			✓									8549
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳泰誠
	結構技師	王志斌 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) N棟 十三層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 13 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
No1	1	①	□	☑	□	□	□	□			✓	未油飾漿不完整								8550
	2	②	□	☑	□	□	□	□			✓									8551
	3	③	□	□	□	□	□	□											✓	8552
No2	4	④	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8553
	5	⑤	□	☑	□	□	□	□												8554
	6	⑥	☑	☑	□	□	□	□			✓	輕								8555
/	7	⑦	□	□	□	□	□	□											✓	8556
No3	8	⑧	☑	□	□	□	□	□			✓									8557
	9	⑨	□	☑	□	☑	□	□												8558
	10	⑩	□	☑	□	□	□	□												8559
	11	⑪	□	□	□	□	□	□											✓	8560
樓梯	12	⑫	□	□	□	□	□	□											✓	8561
No5	13	⑬	□	☑	□	□	□	□			✓									8562
	14	⑭	□	☑	□	□	□	□			✓									8563
	15	⑮	□	☑	□	□	□	□			✓									8564
	16	⑯	□	□	□	□	□	□											✓	8565
No6	17	⑰	□	☑	□	□	□	□			✓									8566
	18	⑱	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8567
	19	⑲	□	☑	□	□	□	□			✓									8568
	20	⑳	□	☑	□	□	□	□			✓									8569

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳志誠
	結構技師 王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 101 年 7 月 6 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 13 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
N06	1	(21)	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8570
	2	(22)	☑	□	□	□	□	□			✓									8571
	3	(23)	□	□	□	□	□	□											✓	8572
N07	4	(24)	□	☑	□	□	□	□	檢修孔											8573
	5	(25)	□	☑	□	□	□	□			✓									8574
	6	(26)	□	☑	□	□	□	□			✓									8575
	7	(27)	□	□	□	□	□	□											✓	8576
	8		□	□	□	□	□	□												
	9		□	□	□	□	□	□												
	10		□	□	□	□	□	□												
	11		□	□	□	□	□	□												
	12		□	□	□	□	□	□												
	13		□	□	□	□	□	□												
	14		□	□	□	□	□	□												
	15		□	□	□	□	□	□												
	16		□	□	□	□	□	□												
	17		□	□	□	□	□	□												
	18		□	□	□	□	□	□												
	19		□	□	□	□	□	□												
	20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳忠誠
	結構技師 王治誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) N棟 一二層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 12樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
樓梯廳 N05 1	(21)	□	□	□	□	□	□											✓	8597
2	(22)	□	☑	□	□	□	□			✓									8598
3	(23)	☑	□	□	□	□	□			✓									8599
4	(24)	□	☑	□	□	□	□			✓									8600
5	(25)	☑	☑	□	□	□	□			✓									8601
6	(26)	□	☑	□	□	□	□			✓									8602
7	(27)	☑	□	□	□	□	□			✓									8603
8	(28)	□	☑	□	□	□	□			✓									8604
9	(29)	☑	□	□	□	□	□			✓									8605
10	(30)	☑	□	□	□	□	□			✓	輕微								8606
11	(31)	☑	□	□	□	□	□				輕微							✓	8607
N06 12	(32)	□	☑	□	□	□	□			✓									8608
13	(33)	□	☑	□	□	□	□			✓									8609
14	(34)	□	☑	□	□	□	□			✓									8610
15	(35)	☑	□	□	□	□	□			✓	輕微								8611
16	(36)	□	□	□	□	□	□											✓	8612
N07 17	(37)	□	☑	□	□	□	□			✓									8613
18	(38)	□	☑	□	□	□	□			✓									8614
19	(39)	□	☑	□	□	□	□			✓									8615
20	(40)	□	☑	□	□	□	□			✓									8616

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳忠誠
	結構技師	王忠誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年7月16日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區N 棟 12 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
N01 1	①	□	□	□	☑	□	□			✓	水泥砂漿不完整								8577
2	②	□	☑	□	□	□	□			✓	水泥砂漿不完整								8578
3	③	□	☑	□	□	□	□			✓									8579
4	④	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8580
5	⑤	□	☑	□	□	□	□			✓									8581
6	⑥	□	☑	□	□	□	□ 檢修孔												8582
7	⑦	☑	□	□	□	□	□			✓									8583
8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	8584
N02 9	⑨	□	☑	□	□	□	□			✓									8585
10	⑩	□	☑	□	□	□	□			✓									8586
11	⑪	☑	□	□	□	□	□			✓									8587
12	⑫	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8588
13	⑬	□	□	□	□	□	□											✓	8589
N03 14	⑭	□	☑	□	□	□	□			✓									8590
15	⑮	□	☑	□	□	□	□			✓									8591
16	⑯	☑	□	□	□	□	□			✓									8592
17	⑰	□	☑	□	□	□	□			✓									8593
18	⑱	☑	□	□	□	□	□				水泥砂漿不完整(輕)								8594
19	⑲	☑	□	□	□	□	□				水泥砂漿不完整(輕)								8595
20	⑳	□	□	□	□	□	□											✓	8596

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳泰設
	結構技師 王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 12 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆 頂 地 梁 柱 其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
N07 1	(4)	□☑□☑□□ 檢修孔			✓									86/7
N07 2	(4)	□□□□□□											✓	86/8
3		□□□□□□												
4		□□□□□□												
5		□□□□□□												
6		□□□□□□												
7		□□□□□□												
8		□□□□□□												
9		□□□□□□												
10		□□□□□□												
11		□□□□□□												
12		□□□□□□												
13		□□□□□□												
14		□□□□□□												
15		□□□□□□												
16		□□□□□□												
17		□□□□□□												
18		□□□□□□												
19		□□□□□□												
20		□□□□□□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳[illegible]
	結構技師	王[illegible] 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
29		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
30		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
31		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
32		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
33		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
34		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
35		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
36		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
37		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
38		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
39		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
40		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
41		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
42		





A6-1(西區) N棟 十一層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年7月16日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 11 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
N01	1	①		☑							✓									8619
	2	②		☑							✓									8620
	3	③		☑							✓									8621
	4	④		☑							✓									8622
	5	⑤		☑															✓	8623
N02	6	⑥		☑							✓									8624
	7	⑦		☑							✓									8625
	8	⑧		☑							✓									8626
	9	⑨	☑								✓	剝落								8627
	10	⑩																	✓	8628
N03	11	⑪		☑							✓									8629
	12	⑫		☑							✓									8630
	13	⑬		☑							✓									8631
	14	⑭		☑							✓									8632
	15	⑮	☑								✓	剝落								8633
	16	⑯																	✓	8634
N05	17	⑰		☑							✓									8635
	18	⑱		☑							✓									8636
	19	⑲		☑							✓									8637
	20	⑳		☑							✓									8638

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳誌
	結構技師	王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區N 棟 11 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
No5 1	(21)	☑	□	□	□	□	□			✓									8639 40
2	(22)	□	□	□	□	□	□											✓	8641
No6 3	(23)	□	☑	□	□	□	□			✓									8642
4	(24)	□	☑	□	□	□	□			✓									8643
5	(25)	□	☑	□	□	□	□			✓									8644
6	(26)	☑	□	□	□	□	□			✓	剝落								8645
7	(27)	☑	□	□	□	□	□			✓	剝落								8646
8	(28)	□	□	□	□	□	□											✓	8646
No7 9	(29)	□	☑	□	□	□	□			✓									8648
10	(30)	□	☑	□	□	□	□			✓									8649
11	(31)	□	☑	□	□	□	□			✓									8650
12	(32)	□	☑	□	□	□	□			✓									8651
13	(33)	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8652
14	(34)	□	□	□	□	□	□											✓	8653
15	(35)	□	□	□	□	□	□											✓	8654
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	丁建宏
	結構技師	王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
29		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
30		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
31		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
32		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
33		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
34		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
35		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) N棟 十層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 √ 棟 10 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
No1	1	①	□	√	□	□	□	□			√									8655
	2	②	□	√	□	□	□	□			√									8656
	3	③	□	√	□	□	□	□			√									8657
	4	④	□	√	□	□	□	□			√									8658
	5	⑤	□	□	□	□	□	□											√	8659
No2	6	⑥	□	√	□	□	□	□			√									8660
	7	⑦	□	√	□	□	□	□			√									8661
	8	⑧	□	√	□	□	□	□			√									8662
	9	⑨	□	□	□	□	□	□											√	8663
No3	10	⑩	□	√	□	□	□	□			√									8664
	11	⑪	□	√	□	□	□	□			√									8665
	12	⑫	□	√	□	□	□	□			√									8666
	13	⑬	√	□	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									8667
	14	⑭	□	√	□	□	□	□												8668
	15	⑮	□	□	□	□	□	□											√	8669
No5	16	⑯	□	√	□	□	□	□			√									8670
	17	⑰	□	√	□	□	□	□			√									8671
	18	⑱	□	√	□	□	□	□			√	水泥砂漿不完整								8672
	19	⑲	□	√	□	□	□	□			√									8673
	20	⑳	□	□	□	□	□	□											√	8674

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳忠誠
	結構技師	王忠誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 10 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	(21)	□	☑	□	□	□	□			✓									8675
2	(22)	□	☑	□	□	□	□			✓									8676
3	(23)	□	☑	□	□	□	□			✓									8677
4	(24)	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8678
5	(25)	□	□	□	□	□	□											✓	8679
6	(26)	□	☑	□	□	□	□			✓									8680
7	(27)	□	☑	□	□	□	□			✓									8681
8	(28)	□	☑	□	□	□	□			✓									8682
9	(29)	□	☑	□	□	□	□			✓									8683
10	(30)	☑	□	□	□	□	□			✓									8684
11	(31)	□	□	□	□	□	□											✓	8685
12	(32)	□	□	□	□	□	□											✓	8686
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳誠
	結構技師	王志成 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
29		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
30		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
31		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
32		

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 9 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
N01	1	①	□	☑	□	□	□	□			✓									8687
	2	②	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8688
	3	③	□	□	□	□	□	□											✓	8689
N02	4	④	□	☑	□	□	□	□			✓									8690
	5	⑤	□	☑	□	□	□	□			✓									8691
	6	⑥	□	□	□	□	□	□											✓	8692
N03	7	⑦	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8693
	8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	8694
N05	9	⑨	□	□	□	□	□	□											✓	8695
N06	10	⑩	□	☑	□	□	□	□			✓									8696
	11	⑪	□	☑	□	□	□	□			✓									8697
	12	⑫	☑	□	□	□	□	□			輕	時間不完整								8698
	13	⑬	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8699
	14	⑭	□	☑	□	□	□	□			✓									8700
	15	⑮	☑	□	□	□	□	□			輕	時間不完整								8701
~~N06~~	16	⑯	□	□	□	□	□	□											✓	8702
N07	17	⑰	☑	□	□	□	□	□			輕	時間不完整								8703
	18	⑱	□	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									8704
	19	⑲	☑	□	□	□	□	□			輕	時間不完整								8705
	20	⑳	□	□	□	□	□	□											✓	8706

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年9月16日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 9 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	②	□	□	□	□	□	□											V	4707
2		□	□	□	□	□	□												
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳設
	結構技師	王志成 9/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) N棟 八層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 8 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆 頂 地 梁 柱 其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
NO1 1	①	□□□□□□											✓	8708
NO2 2	②	□□□□□□											✓	8709
NO3 3	③	□☑□☑□□ 檢修孔												8710
4	④	□□□□□□											✓	8711
5	⑤	☑□□□□□			輕(隔間不完整									8714
樓所 6	⑥	□□□□□□											✓	8715
NO5 7	⑦	□☑□□□□						✓						8716
8	⑧	□□□□□□											✓	8717
NO6 9	⑨	□□□□□□											✓	8718
NO7 10	⑩	☑□□□□□			水泥砂漿不完整(輕)									8719
11	⑪	☑□□□□□			〃									8720
12	⑫	☑□□□□□			〃								✓	8721
13	⑬	□□□□□□											✓	8722
14		□□□□□□												
15		□□□□□□												
16		□□□□□□												
17		□□□□□□												
18		□□□□□□												
19		□□□□□□												
20		□□□□□□												

會勘人員		
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A6-1(西區) N棟 七層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西 區 N 棟 7 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
樓梯間 樓梯 NO1 1	①	☑	□	□	□	□	□			✓									8723
2	②	□	□	□	□	□	□											✓	8724
3	③	□	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									8725
4	④	☑	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整(輕)									8726
5	⑤	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8727
~~NO2~~ 6	⑥	□	□	□	□	□	□											✓	8728
NO2 7	⑦	☑	□	□	□	□	□			水泥砂漿不完整(輕)									8729
8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	8730
NO3 9	⑨	☑	□	□	□	□	□			✓	輕 隔門								8731
10	⑩	□	□	□	□	□	□											✓	8732
NO5 11	⑪	□	☑	□	□	□	□			✓									8733
12	⑫	□	☑	□	□	□	□			✓									8734
13	⑬	□	□	□	☑	□	□												8735
14	⑭	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8736
15	⑮	☑	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									8737
16	⑯	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8738
17	⑰	□	□	□	□	□	□											✓	8739
18	⑱	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8740
NO6 19	⑲	□	□	□	□	□	□											✓	8741
NO7 20	⑳	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8742

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 7 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
N07 1	21	☑	□	□	□	□	□			水泥砂漿空殼(輕)									8743
2	22	□	□	□	□	□	□											√	8744
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	無住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳定我
	結構技師	王雨誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



A6-1(西區) N棟 六層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 6 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	①	□	□	□	☑	□	□	底		✓									8745
2	②	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8746
3	③	□	□	□	□	□	□											✓	8747
4	④	□	□	□	□	□	□											✓	8748
5	⑤	☑	□	□	□	□	□			水泥砌漿不完整(輕)									8749
6	⑥	☑	□	□	□	□	□			〃									8750
7	⑦	□	□	□	□	□	□											✓	8751
8	⑧	□	□	□	□	□	□											✓	8752
9	⑨	☑	□	□	□	□	□			水泥砌漿不完整(輕)									8753
10	⑩	□	□	□	□	□	□											✓	8754
11	⑪	☑	□	□	□	□	□			水泥砌漿不完整(輕)									8755
12	⑫	□	☑	□	□	□	□	檢修孔										✓	8756
13	⑬	□	□	□	□	□	□											✓	8757
14	⑭	□	□	□	□	□	□											✓	8758
15	⑮	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8759
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 [illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳楚誠
	結構技師 王高成 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		





A6-1(西區) N棟 五層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西 區 N 棟 5 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
N01 1	①	□	☑	□	□	□	□			✓									8760
2	②	☑	□	□	□	□	□			✓									8761
3	③	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8762
4	④	□	□	□	□	□	□											✓	8763
N02 5	⑤	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8764
6	⑥	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8765
7	⑦	□	☑	□	□	□	□			✓									8766
8	⑧	□	☑	□	□	□	□			✓									8767
9	⑨	□	□	□	□	□	□											✓	8768
N03 10	⑩	□	☑	□	□	□	□			✓									8769
11	⑪	☑	□	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									8770
12	⑫	□	☑	□	□	□	□	檢修孔		✓									8771
13	⑬	□	☑	□	□	□	□			✓									8772
14	⑭	□	☑	□	□	□	□			✓									8773
15	⑮	□	□	□	□	□	□											✓	8774
N05 16	⑯	☑	☑	□	□	□	□			✓									8775
17	⑰	☑	□	□	□	□	□			✓									8776
18	⑱	□	☑	□	□	□	□			✓									8777
19	⑲	□	☑	□	□	□	□			✓									8778
20	⑳	☑	□	□	□	□	□			✓									8779

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	朱創源
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳設
	結構技師	王宣誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西 區 N 棟 5 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
N05	1	(21)	☑	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									8780
	2	(22)	□	□	□	□	□	□											✓	8781
	3	(23)	□	☑	□	☑	□	□ 檢修孔			✓									8782
N06	4	(24)	□	☑	□	□	□	□			✓									8783
	5	(25)	□	☑	□	□	□	□			✓									8784
	6	(26)	□	☑	□	□	□	□			✓									8785
	7	(27)	□	□	□	□	□	□											✓	8786
N07	8	(28)	□	☑	□	□	□	□			✓									8787
	9	(29)	□	☑	□	□	□	□			✓									8788
	10	(30)	☑	☑	□	□	□	□			裡件未清除									8789
	11	(31)	□	☑	□	□	□	□			✓									8790
	12	(32)	□	☑	□	□	□	□			✓									8791
	13	(33)	□	□	□	□	□	□											✓	8792
	14	(34)	□	☑	□	☑	□	□ 檢修孔												8793
樓梯	15	(35)	□	☑	□	☑	□	□ 檢修孔												8794
	16	(36)	□	□	□	□	□	□											✓	8795
	17		□	□	□	□	□	□												
	18		□	□	□	□	□	□												
	19		□	□	□	□	□	□												
	20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
29		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
30		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
31		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
32		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
33		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
34		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
35		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
36		





A6-1(西區) N棟 四層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 4 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
N01	1	①	☑	□	□	☑	□	□			梁的漏不完整									8796
	2	②	□	☑	□	□	□	□			✓									8797
	3	③	□	☑	□	□	□	□			✓									8798
	4	④	□	□	□	□	□	□											✓	8799
N02	5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	8800
N03	6	⑥	□	☑	□	□	□	□			✓									8801
	7	⑦	☑	□	□	□	□	□			水泥砂漿不完整(輕)									8802
	8	⑧	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8803
	9	⑨	□	□	□	□	□	□											✓	8804
N05	10	⑩	□	☑	□	□	□	□			✓									8805
	11	⑪	□	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									8806
	12	⑫	☑	☑	□	□	□	□			〃									8807
	13	⑬	□	□	□	□	□	□											✓	8808
N06	14	⑭	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8809
	15	⑮	□	☑	□	□	□	□			✓									8810
	16	⑯	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8811
	17	⑰	□	□	□	□	□	□											✓	8812
N07	18	⑱	□	□	□	☑	□	□												8813
	19	⑲	□	☑	□	□	□	□			✓									8814
	20	⑳	□	☑	□	□	□	□			✓									8815

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6 - 西 區 N 棟 4 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	21	□	☑	□	□	□	□		水痕兩條		保護層	✓							8816
2	23	□	□	□	□	□	□											✓	8817
3	23	□	☑	□	☑	□	□	檢修孔											8818
4	24	□	□	□	□	□	□											✓	8819
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

N07

樓梯

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳秀珠
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		





A6-1(西區) N棟 三層

現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 101 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 3 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
N01	1	①	□	☑	□	□	□	□			✓									88×20
	2	②	□	☑	□	□	□	□			✓									88×21
	3	③	□	☑	□	□	□	□			✓									88×22
	4	④	☑	□	□	□	□	□			✓									88×23
	5	⑤	□	☑	□	☑	□	□ 檢修孔												88×24
	6	⑥	□	□	□	□	□	□											✓	88×25
N02	7	⑦	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								88×26
	8	⑧	□	☑	□	□	□	□			✓									88×27
	9	⑨	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								88×28
	10	⑩	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								88×29
	11	⑪	□	□	□	□	□	□											✓	88×30
N03	12	⑫	□	□	□	☑	□	□			✓									88×31
	13	⑬	□	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									88×32
	14	⑭	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								88×33
	15	⑮	□	☑	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									88×34
	16	⑯	☑	□	□	□	□	□			✓									88×35
	17	⑰	□	☑	□	□	□	□			✓									88×36
	18	⑱	□	☑	□	☑	□	□ 檢修孔												88×37
	19	⑲	□	□	□	□	□	□											✓	88×38
樣行	20	⑳	□	☑	□	☑	□	□ 檢修孔												88×39

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳振源
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳誠
	結構技師	王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 3 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆 頂 地 梁 柱 其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
橫行 N05 1	(21)	□□□□□□											✓	8840
2	(22)	☑□□□□□			✓									8842
3	(23)	□☑□□□□			✓	水泥砂漿不完整								8843
4	(24)	□☑□□□□			✓	水泥砂漿不完整								8844
5	(25)	□□□□□□											✓	8845
N06 6	(26)	☑□□□□□			✓									8846
7	(27)	☑□□□□□			✓	整								8847
8	(28)	□☑□☑□□ 模修孔												8848
9	(29)	□☑□☑□□											✓	8849
N07 10	(30)	□□□□□☑ 橫杆				✓								8850
11	(31)	☑□□☑□□			水泥砂漿不完整									8851
12	(32)	☑□□☑□□											✓	8852
13		□□□□□□												
14		□□□□□□												
15		□□□□□□												
16		□□□□□□												
17		□□□□□□												
18		□□□□□□												
19		□□□□□□												
20		□□□□□□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	朱[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳[illegible]
	結構技師	王[illegible] 9/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
29		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
30		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
31		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
32		





A6-1(西區) N棟 二層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 2 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
N01	1	①	☑	□	□	□	□	□			✓									8853
	2	②	□	☑	□	□	□	□			✓									8854
	3	③	□	☑	□	□	□	□			✓									8855
	4	④	□	☑	□	☑	□	□			✓	水泥砂漿不完整								8856
	5	⑤	□	□	□	□	□	□											✓	8857
N02	6	⑥	□	☑	□	□	□	□			✓									8858
	7	⑦	☑	□	□	□	□	□			✓	輕								8859
	8	⑧	☑	□	□	□	□	□			✓	水泥砂漿不完整(輕)								8860
	9	⑨	□	☑	□	□	□	□			✓									8861
	10	⑩	☑	□	□	□	□	□			✓									8862
	11	⑪	□	□	□	□	□	□											✓	8863
N03	12	⑫	☑	□	□	□	□	□			✓									8864
	13	⑬	□	☑	□	□	□	□			✓									8865
	14	⑭	□	☑	□	□	□	□			✓									8866
	15	⑮	□	☑	□	□	□	□			✓									8867
	16	⑯	□	☑	□	□	□	□			✓									8868
	17	⑰	□	□	□	□	□	□											✓	8869
	18	⑱	□	□	□	☑	□	□			✓									8870
	19	⑲	□	□	□	□	□	□											✓	8871
梯斤	20	⑳	□	☑	□	☑	□	□ 檢修孔												8872

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳育澤
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳忠誠
	結構技師	王志誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 二 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1	21	□	□	□	□	□	□											V	8873
2	22	□	V	□	□	□	□			爆模									8874
3	23	□	V	□	V	□	□			水泥砂漿不完整									8875
4	24	□	V	□	□	□	□			V									8876
5	25	□	V	□	□	□	□			水泥砂漿不完整									8877
6	26	□	V	□	□	□	□											V	8878
7	27	□	V	□	□	□	□			V									8879
8	28	□	V	□	□	□	□			V									8880
9	29	□	□	□	□	□	□											V	8881
10	30	□	V	□	V	□	□			水泥砂漿不完整									8882
11	31	□	□	□	□	□	□												8883
12	32	□	□	□	V	□	□			V	水泥砂漿不完整								8884
13	33	□	V	□	□	□	□			V									8885
14	34	□	V	□	V	□	□ 檢修孔												8886
15	35	V	□	□	□	□	□			水泥砂漿不完整								V	8887
16	36	□	□	□	□	□	□											V	8888
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 王信誠 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
29		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
30		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
31		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
32		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
33		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
34		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
35		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
36		



A6-1(西區) N棟 一層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖



A6-1(西區) N棟 一層夾層
現場勘查拍攝照片位置平面示意圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 1 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆 頂 地 梁 柱 其它 / 壁 版 坪	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
030 1	①	□□□☑□□			✓									8889
2	②	☑□□□□□			✓									8890
3	③	□□□☑□□			✓									8891
4	④	□□□□□□ 樓梯			水泥砂									8892
5	⑤	□□□□□□											✓	8893
113 6	⑥	□☑□□□□			✓									8895
7	⑦	□□□□□□											✓	8896
115 8	⑧	□□□☑□□			✓									8897
9	⑨	□□□☑□□ 側			✓									8898
10	⑩	□□□ □□											✓	8899
116 11	⑪	□□☑□□			✓									8900
12	⑫	☑□□□□□			水泥砂漿不完整									8901
13	⑬	□□□ □□											✓	8902
117 14	⑭	□□☑□□			✓	梁底								8903
15	⑮	☑□□□□□			✓									8904
16	⑯	☑□□□□□			✓									8905
17	⑰	□□□□□□											✓	8907
118 18	⑱	☑□□□□□			✓									8908
19	⑲	☑□□□□□			✓									8909
20	⑳	□□□□□□ 板側			✓									8910

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	梁倉漢
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳誠
	結構技師	王志成 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 16 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6－西區 N 棟 1 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
S119 1	(21)	□	□	□	□	□	□											✓	8911
S118 2	(22)	□	□	□	□	□	□											✓	8912
S120 3	(23)	□	□	□	✓	□	□ 底			✓									8913
4	(24)	□	□	□	□	□	□											✓	8914
S121 5	(25)	□	□	□	✓	□	□ 底			✓									8915
6	(26)	✓	□	□	□	□	□			✓									8916
7	(27)	✓	□	□	□	□	□			✓									8917
8	(28)	□	□	□	□	□	□											✓	8918
S122 9	(29)	□	□	□	✓	□	□ 底			✓									8919
10	(30)	✓	□	□	□	□	□			✓									8920
11	(31)	✓	□	□	□	□	□			✓									8921
12	(32)	✓	□	□	□	□	□			✓									8922
13	(33)	✓	□	□	□	□	□			✓									8923
14	(34)	□	□	□	□	□	□											✓	8924
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳清源
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	王志成 7/16

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
29		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
30		



編號		詳建築物裂損調查會勘紀錄表
31	說明	



編號		詳建築物裂損調查會勘紀錄表
32	說明	




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
33		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
34		






(O棟) 屋頂一樓平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 屋頂二樓平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 屋頂三層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

(O棟) 屋頂機房平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

O棟

102.07.31 泽洲事業工程司

設計部 102.7.31 收訖章

項目	編號	說明	修正說明	核准
	1	102.07.31	屋頂機房平面圖	
	2	102.07.31	屋頂機房	

業主	日勝生活科技股份有限公司
地址	台北市大同區重慶北路二段88號10樓
電話	(02)7733-8888
傳真	(02)2559-5186
工程名稱	新北市板橋浮洲合宜住宅後續一期合作住宅新建工程（A基地）
圖名	(O棟) 屋頂各層平面圖
建築師事務所	吳昌成建築師事務所
建築師	吳昌成
地址	新北市板橋區中山路1段88-10號7樓
電話	(02)8512-1883
傳真	(02)8513-1010

102.7.31 收訖章

設計	陳宏昌	比例	
繪圖	陳宏昌	日期	102.07.31
校核	吳昌成	圖號	J-05
工作階段			

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 R 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1561	1	1																	√	R1
1562	2	2																	√	R1
1563	3	3																	√	R1
1565	4	4																	√	R2
1566	5	6																	√	R3
1567	6	6																	√	R3

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	李全保
	日勝生活科技股份有限公司代表	林振興
	結構技師	陳正平

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表 0
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表 0
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表 0
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



O棟 23、24



(O棟) 二十三層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 二十四層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 24 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1570	1	1																✓	001
1571	2	2	✓															✓	001
1572	3	3																✓	002
1573	4	4	✓															✓	002
1574	5	5																✓	003
1575	6	6	✓															✓	003
1576	7	7																✓	樑洞
1577	8	8																✓	006
1578	9	9	✓															✓	006
1579	10	10	✓															✓	006
1580	11	11																✓	008
1581	12	12																✓	007
1582	13	13	✓															✓	007

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	黃全益
	日勝生活科技股份有限公司代表	林振興
	結構技師	陳正平

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟24層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟24層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟24層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟24層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟24層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟24層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		O棟24層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		O棟24層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟24層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟24層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		O棟24層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		O棟24層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟24層



編號	說明	
14		

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 23 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1583	1	1																✓	
1584	2	2																✓	001
1585	3	3	✓															✓	001
1586	4	4																✓	002
1587	5	5	✓															✓	002
	6	6																✓	003
1589	7	7	✓															✓	003
1590	8	8																✓	004
1591	9	9	✓															✓	004
1592	10	10																✓	005
1593	11	11	✓															✓	005
1594	12	12																✓	006
1595	13	13																✓	001

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	郭[illegible] 0704
	日騁生活科技股份有限公司代表	林[illegible]
	結構技師	陽[illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟23層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟23層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟23層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟23層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟23層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟23層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟23層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟23層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟23層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟23層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟23層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟23層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟23層




編號	說明	
14		

O棟 21、22



(O棟) 22 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 21 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 ○棟 7L 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁	位置：柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1596	1																	✓	001
1597	2		✓															✓	001
1598	3																	✓	
1600	4																	✓	002
	5	5	✓															✓	002
1602	6	6																✓	003
1603	7	7	✓															✓	003
	8	8																✓	005
1605	9	9	✓															✓	005
1606	10	10																✓	006
1607	11	11	✓															✓	006
1608	12	12																✓	
1609	13	13	✓															✓	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	黃金諺
	日勝生活科技股份有限公司代表	林振興
	結構技師	陽平

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟22層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟22層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟22層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟22層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟22層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟22層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟22層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟22層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟22層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟22層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟22層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟22層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟22層



編號	說明	
14		

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0棟 21 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

	照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁	位置：柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1610	1	1																	✓	柱
1611	2	2																	✓	001
1612	3	3	✓																✓	001
1613	4	4																	✓	002
1614	5	5	✓																✓	002
1615	6	6																	✓	003
1616	7	7	✓																✓	
1617	8	8																	✓	004
1618	9	9	✓																✓	005
1619	10	10																	✓	006
1620	11	11	✓																✓	006
	12	12																	✓	007
1622	13	13	✓																✓	1.7

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	詹[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	林[illegible]
	結構技師	陳正華


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟21層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟21層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟21層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟21層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟21層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟21層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟21層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟21層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟21層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟21層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		O棟21層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		O棟21層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟21層




編號	說明	
14		

O棟 19、20



(O棟) 20 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 19 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 20 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁	位置：柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1603	1																	✓	梯
	2																	✓	001
	3	✓																✓	002
	4																	✓	002
1627	5	✓																✓	002
1628	6																	✓	003
1630	7	✓																✓	003
1631	8																	✓	004
1632	9	✓																✓	004
1633	10																	✓	005
1634	11	✓																✓	005
1635	12																	✓	006
1636	13	✓																✓	006

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	簽名 070P
	日勝生活科技股份有限公司代表	林
	結構技師	門


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟20層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟20層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟20層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟20層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		O棟20層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		O棟20層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟20層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟20層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟20層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟20層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟20層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟20層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟20層



編號	說明	
14		

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6 區 0 棟 19 樓
用途	☑住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 L
牆面	(1):油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	(1):油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	(1):地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地坪	梁柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1	1																✓	樣
2	2																✓	001
3	3	✓															✓	001
4	4																✓	002
5	5	✓															✓	002
6	6																✓	003
7	7	✓															✓	003
8	8																✓	005
9	9	✓															✓	005
10	10																✓	006
11	11	✓															✓	006
12	12																✓	007
13	13	✓															✓	007

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	郭春玲
	日勝生活科技股份有限公司代表	黃宗梅
	結構技師	陳正平


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		O棟19層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		O棟19層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟19層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟19層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟19層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟19層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟19層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟19層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟19層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟19層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		O棟19層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		O棟19層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟19層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		

O 棟 17、18



(O棟) 17 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 18 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 18 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1655 1	1																✓	梁
2	2																✓	001
3	3		✓														✓	001
4	4																✓	002
5	5		✓														✓	002
6	6																✓	003
7	7		✓														✓	003
8	8																✓	005
9	9		✓														✓	005
10	10																✓	006
11	11		✓														✓	006
12	12																✓	007
13	13	✓	✓				0.15	0.1									✓	007
1667 1668 14		✓																窗角裂

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	陳正平


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟18層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟18層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟18層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟18層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟18層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟18層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟18層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟18層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟18層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟18層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟18層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟18層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟18層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		0棟18層



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 17 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1686 1	1	√	√					拍到未到頂											拍內
1676 2	2																	√	
1671 3	3																	√	
1672 4	4	√																√	
1673 5	5																	√	
1674 6	6	√																√	
1675 7	7																	√	
1676 8	8	√																√	
1677 9	9																	√	
1678 10	10	√																√	
1679 11	11																	√	
1680 12	12	√																√	
1681 13	13																	√	
1682 14	14	√																	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳[illegible]
	結構技師	陳[illegible]


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟17層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟17層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟17層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟17層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟17層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟17層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟17層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟17層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟17層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟17層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟17層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟17層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟17層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		0棟17層



O棟 15、16



(O棟) 15 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 16 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6 區 0 棟 16 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1683	1	✓	✓															粉刷未到頂
1684	2																✓	
1685	3	✓															✓	
1686	4																✓	
1687	5	✓															✓	
1688	6																✓	
1689	7	✓															✓	
1690	8																✓	
1691	9	✓															✓	
1692	10																✓	
1693	11	✓															✓	
1694	12																✓	
1695	13	✓															✓	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟16層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟16層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟16層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟16層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		O棟16層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		O棟16層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟16層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟16層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟16層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟16層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟16層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟16層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		O棟16層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 15 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

	照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地坪	梁柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1696	1	1	V	V															樑已刷新未到底
1697	2	2																V	
1698	3	3		V														V	
1699	4	4																V	
1700	5	5		V														V	
1701	6	6																V	
1702	7	7		V														V	
1703	8	8																V	
1704	9	9																V	
1705	10	10																V	
1706	11	11																V	
1707	12	12																V	
1708	13	13																V	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟15層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟15層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟15層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟15層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟15層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟15層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟15層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟15層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟15層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟15層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟15層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟15層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟15層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		

O棟13、14樓



(O棟) 13 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 14 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 14 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

	照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁柱	位置：其它	裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1709	1	1	V	V															拍到樓下頂
1710	2	2																✓	
1711	3	3	V															✓	
1712	4	4																✓	
1713	5	5	V															✓	
1714	6	6																✓	
1715	7	7	V															✓	
1716	8	8																✓	
1717	9	9	V															✓	
1718	10	10																✓	
1719	11	11																✓	
1720	12	12	V															✓	


會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	梁[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	陳[illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


0-92

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟14層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟14層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟14層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟14層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟14層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟14層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟14層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟14層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟14層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟14層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟14層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟14層



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 13 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁	位置：柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1724	1																		拆卸樹頂
1729	2																	✓	
1728	3	✓																✓	
1725	4																	✓	
1726	5	✓																✓	
1727	6																	✓	
1728	7	✓																✓	
1729	8																	✓	
1730	9	✓																✓	
1731	10																	✓	
1732	11	✓																✓	
1733	12																	✓	
1734	13	✓																✓	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳清福
	日勝生活科技股份有限公司代表	黃錦彩
	結構技師	陳飛宇


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟13層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟13層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		O棟13層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		O棟13層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟13層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟13層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟13層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟13層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟13層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟13層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟13層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟13層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		O棟13層




編號	說明	
14		

O棟 11、12樓



(O棟) 11 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 12 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 12 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

	照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1735	1	1	V	V															此側未到頂
1736	2	2																V	
1737	3	3	V															V	
1738	4	4																V	
1739	5	5	V															V	
1740	6	6																V	
1741	7	7	V															V	
1742	8	8																V	
1743	9	9	V															V	
1744	10	10																V	
1745	11	11	V															V	
1746	12	12																V	
1747	13	13	V															V	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	吳[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳[illegible]
	結構技師	路[illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

0-108

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟12層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟12層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟12層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟12層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟12層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟12層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		O棟12層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		O棟12層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟12層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟12層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		O棟12層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		O棟12層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟12層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6 區 0 棟 11 樓
用　途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆　面	1：油漆　2：磁　磚　3：粉　刷　4：壁　紙　5：裝飾板　6：磚　牆　7：其他
頂　版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁　紙　5：RC 版　6：輕鋼架　7：其他
地　坪	1：地磚　2：磨石子　3：木　板　4：PC舖面　5：地　毯　6：RC 版　7：其他

	照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁	位置：柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1748	1	1	V	V																靠陽台到頂
1749	2	2																	✓	
1750	3	3		V															✓	
1751	4	4																	✓	
1752	5	5		V															✓	
1753	6	6																	✓	
1754	7	7		V															✓	
1755	8	8																	✓	
1756	9	9		✓															✓	
1757	10	10																	✓	
1758	11	11		V															✓	
1759	12	12																	✓	
1760	13	13		✓															✓	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	郭孟松
	日勝生活科技股份有限公司代表	許正彬
	結構技師	陳乙平

★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟11層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟11層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟11層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟11層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟11層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟11層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟11層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟11層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟11層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟11層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟11層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟11層




編號	說明	
14		

O棟9、10樓



(O棟) 9 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 10 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6 區 0 棟 10 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1761	1		V															粉品保安宅
1762	2																V	
1763	3		V														V	
1764	4																V	
1765	5		V														V	
1766	6																V	
1767	7		V														V	
1768	8																V	
1769	9		V														V	
1770	10																V	
1771	11		V														V	
1772	12																V	
1773	13		V														V	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	朱[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	[illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟10層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟10層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 9 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

	照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁	位置：柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1774	1	1		V																漏水痕跡
1775	2	2																	V	
1776	3	3		V															V	
1777	4	4		V															V	
1778	5	5																	V	
1779	6	6		V															V	
1780	7	7																	V	
1781	8	8		V															V	
1782	9	9																	V	
1783	10	10		V															V	
1784	11	11																	V	
1785	12	12		V															V	
1786	13	13																	V	
1787	14	14		V																

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		O棟9層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		O棟9層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟9層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟9層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟9層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟9層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		O棟9層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		O棟9層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟9層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟9層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟9層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟9層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟9層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		0棟9層



O棟7、8樓



(O棟) 7 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 8 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A 6 區 ○棟 8 樓
用　途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆　面	1：油漆　2：磁　磚　3：粉　刷　4：壁　紙　5：裝飾板　6：磚　牆　7：其他
頂　版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁　紙　5：RC 版　6：輕鋼架　7：其他
地　坪	1：地磚　2：磨石子　3：木　板　4：PC 舖面　5：地　毯　6：RC 版　7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1788	1	✓	✓															
1789	2	2															✓	
1790	3	3		✓		✓											✓	
1791	4	4															✓	
1792	5	5		✓		✓											✓	
1793	6	6															✓	
1794	7	7		✓		✓											✓	
1795	8	8															✓	
1796	9	9		✓		✓											✓	
1797	10	10															✓	
1798	11	11		✓		✓											✓	
1799	12	12															✓	
1800	13	13		✓		✓											✓	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	朱[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	[illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟8層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟8層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟8層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟8層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟8層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟8層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟8層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟8層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟8層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟8層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟8層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟8層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟8層



編號	說明	
14		

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 7 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

	照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁	位置：柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1802	1	1	V	V																收尾不全
1803	2	2																	V	
1804	3	3	V				V												V	
1805	4	4																	V	
1806	5	5	V				V												V	
1807	6	6																	V	
1808	7	7	V				V												V	
1809	8	8																	V	
1810	9	9	V				V												V	
1811	10	10																	V	
1812	11	11	V				V												V	
1813	12	12																	V	
1814	13	13	V				V												V	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟7層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟7層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟7層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟7層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟7層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟7層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟7層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟7層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟7層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟7層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟7層




編號	說明	
14		

O棟5、6樓



(O棟) 5 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400



(O棟) 6 層平面圖 A1 S=1/200 A3 S=1/400

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6 區 ○ 棟 6 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1	1																	✓	
1815 2	2																	✓	
1816 3	3	✓			✓													✓	
1817 4	4																	✓	
1818 5	5	✓			✓													✓	
1819 6	6																	✓	
1820 7	7	✓			✓													✓	
1821 8	8																	✓	
1822 9	9	✓			✓													✓	
1823 10	10																	✓	
1824 11	11	✓			✓													✓	
1826 12	12																	✓	
1827 13	13	✓			✓													✓	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		O棟6層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		O棟6層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		O棟6層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		O棟6層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		O棟6層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		O棟6層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		O棟6層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		O棟6層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟6層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟6層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		O棟6層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		O棟6層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟6層



編號	說明	
14		

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 5 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁	位置：柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1828	1																		樓間頂版不全
1849	2		V			V												V	
1850	3																	V	
1851	4		V			V												V	
1852	5																	V	
1853	6		V			V												V	
1854	7		V			V												V	
1855	8																	V	
1856	9		V			V												V	
1857	10																	V	
1858	11		V			V												V	
1859	12																	V	
1860	13		V			V												V	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	陽乙平

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟5層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟5層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟5層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟5層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟5層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟5層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟5層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟5層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟5層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟5層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟5層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟5層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		O棟5層




編號	說明	
14		

O棟3、4樓



(O棟)(三)層平面圖　A1 S=1/200　A3 S=1/400



(O棟)(四)層平面圖　A1 S=1/200　A3 S=1/400

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6 區 0 棟 4 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

	照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁	位置：柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1841	1	1	V	V																頂版似是不全
1842	2	2																	V	
1843	3	3	V			V													V	
1844	4	4																	V	
1845	5	5	V			V													V	
1846	6	6																	V	
1847	7	7	V			V													V	
1848	8	8																	V	
1849	9	9	V			V													V	
1850	10	10																	V	
1851	11	11	V			V													V	
1852	12	12																	V	
1853	13	13	V			V													V	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	郭[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	陳[illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟4層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟4層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟4層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟4層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟4層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟4層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟4層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟4層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟4層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟4層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟4層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟4層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		0棟4層



編號	說明	
14		

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6 區 0 棟 3 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1854 1	1																	頂版收尾不良
1855 2	2																V	
1856 3	3	V			V												V	
1857 4	4																V	
1858 5	5		V		V												V	
1859 6	6																V	
1860 7	7		V		V												V	
1861 8	8																V	
1862 9	9		V		V												V	
1863 10	10																V	
1864 11	11		V		V												V	
1865 12	12																V	
1866 13	13		V		V												V	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號		詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1	說明	0棟3層



編號		詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2	說明	0棟3層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟3層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟3層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟3層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟3層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		O棟3層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		O棟3層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟3層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟3層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟3層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟3層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		O棟3層



編號	說明	
14		



O棟2階

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6 區 0 棟 2 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1867 1	1	☑	☑	□	□	□	□				成牆		角隅	粉刷		不定型			梯間
1868 2	2	□	□	□	□	□	□											✓	001
1869 3	3	□	☑	□	□	□	□											✓	001
1870 4	4	□	□	□	□	□	□											✓	002
1871 5	5	□	☑	□	□	□	□											✓	002
1872 6	6	□	□	□	□	□	□											✓	003
1873 7	7	□	□	□	□	□	□											✓	003
1875 8	8	□	□	□	□	□	□											✓	~~002~~ 003
1876 9	9	□	□	□	□	□	□											✓	~~002~~ 002
1879 10	10	□	☑	□	□	□	□											✓	003
1880 11	11	□	□	□	□	□	□											✓	005
1881 12	12	□	□	□	□	□	□											✓	005
1882 13	13	□	☑	□	□	□	□											✓	005
1891 14	14	□	☑	□	□	□	□				✓							✓	007
1890 15	15	□	□	□	□	□	□											✓	007
~~1887~~ 1888 16	16	□	□	□	□	□	□											✓	007
1888 17	17	□	□	□	□	□	□											✓	006
1889 18	18	□	□	□	□	□	□											✓	006
1885 19	19	□	☑	□	□	□	□											✓	006
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	鄭[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	簡[illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		O棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		O棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		O棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		O棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		O棟2層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		O棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		O棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		O棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		0棟2層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		0棟2層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		0棟2層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		0棟2層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		0棟2層



編號	說明	
20		



一樓夾層



一樓

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A 6 區 0 棟 18樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1892 1	1	□	□	□	□	□	□											✓	61
1893 2	2	□	□	□	□	□	□											✓	61
1894 3	3	□	□	□	□	□	□											✓	60
1895 4	4	□	□	□	□	□	□											✓	60
1896 5	5	□	□	□	□	□	□											✓	63
1899 6	6	□	□	□	□	□	□											✓	63
1898 7	7	□	□	□	□	□	□											✓	63
1899 8	8	□	□	□	□	□	□											✓	67
1900 9	9	□	□	□	□	□	□											✓	
1901 10	10	□	□	□	□	□	□											✓	
1902 11	11	□	□	□	□	□	□											✓	
1903 12	12	□	□	□	□	□	□											✓	
1904 13	13	□	□	□	□	□	□											✓	
1905 14	14	□	□	□	□	□	□											✓	
1906 15	15	□	□	□	□	□	□											✓	
1907 16	16	□	□	□	□	□	□											✓	
1908 17	17	□	□	□	□	□	□											✓	
1909 18	18	□	□	□	□	□	□											✓	
1910 19	19	□	□	□	□	□	□											✓	
1912 20	20	□	□	□	□	□	□											✓	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	黃國洋
	日勝生活科技股份有限公司代表	張[illegible]
	結構技師	陳[illegible]平

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		0棟1及夾層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		0棟1及夾層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		0棟1及夾層




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		0棟1及夾層



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		0棟1及夾層

