# 臺中市結構工程技師公會

# 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

## A6 西區鑑定報告書

## 【附冊三】




鑑定技師：結構技師　林明勝等 19 名

日　　期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文　　號：中市結技鑑字第　287　號

# 「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

| | |
|---|---|
| 林明勝(技執字第 000807 號)； | 李仲彬(技執字第 001601 號) |
| 邱華宗(技執字第 003107 號)； | 王鐘者(技執字第 004369 號) |
| 高　原(技執字第 003466 號)； | 張家隆(技執字第 003253 號) |
| 陳光旗(技執字第 002775 號)； | 葉瑞堯(技執字第 002199 號) |
| 楊宗翰(技執字第 000851 號)； | 楊培堅(技執字第 001408 號) |
| 林育信(技執字第 006880 號)； | 林建全(技執字第 006940 號) |
| 邱智佑(技執字第 003101 號)； | 李明哲(技執字第 003683 號) |
| 顧乃湘(技執字第 004111 號)； | 石建愉(技執字第 001004 號) |
| 黃冠綸(技執字第 007124 號)； | 黃瑞德(技執字第 003403 號) |
| 高志宏(技執字第 007203 號) | |

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

# 「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；　李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；　王錦智(技執字第 004369 號)

高　原(技執字第 003466 號)；　張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；　葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；　楊培堅(技執字第 001408 號)

林育信(技執字第 006880 號)；　林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；　李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)；　石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)；　黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

# 「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；　李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；　王錦智(技執字第 004369 號)

高　原(技執字第 003466 號)；　張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；　葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；　楊培堅(技執字第 001408 號)

林育信(技執字第 006880 號)；　林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；　李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)；　石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)；　黃瑞德(技執字第 003403 號)


高志宏(技執字第 007203 號)

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日



# 附件二十三：A6 西區地下層裂損現況調查報告

# 申請單位提供之資料



# 地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

| 區分 | 項次 | 位置 | | 梁編號 | 損壞情形 | 修護說明 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X軸 | Y、Z軸 | | | 裂縫封口 | epoxy灌注 | 磨平批土油漆 | |
| A2區B1F | 1 | X5 | Y1-Y2 | G23 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 2 | X6 | Y1-Y2 | G28 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 3 | X6-X7 | Y2 | B142 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 4 | X8 | Y1-Y2 | G48 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 5 | X9 | Y1-Y2 | G62 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 6 | X10 | Y2 | G74 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 7 | X10 | Y1 | G74 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 8 | X11 | Y2 | G84 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 9 | X11 | Y1 | G84 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 10 | X12 | Y1-Y2 | G94 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 11 | X12-X13 | Y1-Y2 | b153 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 12 | X13 | Y2 | G104 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 13 | X13 | Y1 | G104 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 14 | X14 | Y2 | G114 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 15 | X14 | Y1 | G114 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 16 | X15 | Y1-Y2 | G124 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 17 | X21 | Z4-Z5 | b127 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 18 | X21 | Z5 | B101 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 19 | X21 | Z5-Z6 | b127 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 20 | X21 | Z6 | B81 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 21 | X21 | Z6-Z7 | b127 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 22 | X21 | Z7 | B55 | 樑裂縫 | | | 104.05.01 | 僅批土 |
| A2區B1F | 23 | X21 | Z7-Z8 | b127 | 樑裂縫 | | | 104.05.01 | 僅批土 |
| A2區B1F | 24 | X21 | Z8 | B51 | 樑裂縫 | | | 104.05.01 | 僅批土 |
| A2區B1F | 25 | X21 | Z8-Z9 | b127 | 樑裂縫 | | | 104.05.01 | 僅批土 |
| A2區B1F | 26 | X21 | Z9 | B33 | 樑裂縫 | | | 104.05.01 | 僅批土 |
| A2區B1F | 27 | X18-X19 | Y11 | B12 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 28 | X18-X19 | Z9 | B30 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 29 | X12 | Y4 | B118 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 30 | X12 | Y3 | B118 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 31 | X11 | Y3 | B118 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 32 | X11 | Y4 | B118 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 33 | X10-X11 | Y8-Y9 | b124 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 34 | X7 | Y8 | B57 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 35 | X6-X7 | Y5 | b28 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 36 | X6-X7 | Y5 | b22 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 37 | X6 | Y5 | G24 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 38 | X5-X6 | Y5 | b18 | 樑裂縫 | | | | |

# 地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

| 區分 | 項次 | 位置 | | 梁編號 | 損壞情形 | 修護說明 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X軸 | Y、Z軸 | | | 裂縫封口 | epoxy灌注 | 磨平批土油漆 | |
| A2區B1F | 39 | X5 | Y5 | G19 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 40 | X4-X5 | Y5 | b17 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 41 | X4 | Y5 | G12 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 42 | X3-X4 | Y5 | b11 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 43 | X3-X4 | Y4 | B106 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B1F | 44 | X3-X4 | Y3 | B106 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 1 | X6 | Y1-Y2 | G28 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 2 | X7 | Y1-Y2 | G38 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 3 | X8 | Y1-Y2 | G48 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 4 | X9 | Y1-Y2 | G62 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 5 | X10 | Y1-Y2 | G74 | 樑裂縫 | 104.05.01 | | | |
| A2區B2F | 6 | X11 | Y1-Y2 | G84 | 樑裂縫 | 104.05.01 | | | |
| A2區B2F | 7 | X12 | Y1-Y2 | G94 | 樑裂縫 | 104.05.01 | | | |
| A2區B2F | 8 | X13 | Y1-Y2 | G104 | 樑裂縫 | 104.05.01 | | | |
| A2區B2F | 9 | X14 | Y1-Y2 | G114 | 樑裂縫 | 104.05.01 | | | |
| A2區B2F | 10 | X16 | Y1-Y2 | G131 | 樑裂縫 | 104.05.01 | | | |
| A2區B2F | 11 | X2-X3 | Y3 | B105 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 12 | X6 | Y2-Y3 | G27 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 13 | X14-X15 | Y3 | B123 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 14 | X17-X18 | Z3 | B132 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 15 | X15-X16 | Y4 | B124 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 16 | X21 | Z3 Z4 | G167 | 樑裂縫 | | | 104.05.01 | 僅批土 |
| A2區B2F | 17 | X21-X22 | Z4 | B130 | 樑裂縫 | | | 104.05.01 | 僅批土 |
| A2區B2F | 18 | X21-X22 | Z5 | B101 | 樑裂縫 | | | 104.05.01 | 僅批土 |
| A2區B2F | 19 | X21-X22 | Z6 | B81 | 樑裂縫 | | | 104.05.01 | 僅批土 |
| A2區B2F | 20 | X21-X22 | Z7 | B55 | 樑裂縫 | | | 104.05.01 | 僅批土 |
| A2區B2F | 21 | X21-X22 | Z8 | B51 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 22 | X21-X22 | Z9 | B33 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 23 | X19 | Z6-Z7 | G151 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 24 | X19 | Z10-Y12 | G145 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 25 | X18-X19 | Z10-Y12 | b103 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 26 | X18 | Z9-Z10 | G136 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 27 | X16-X18 | Z6 | B77 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 28 | X17 | Z6-Z7 | b97 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 29 | X16-X18 | Y8 | B66 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 30 | X10-X11 | Y10-Y11 | B18 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 31 | X7-X8 | Y10 | B20 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 32 | X7-X8 | Y9 | B37 | 樑裂縫 | | | | |

# 地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

| 區分 | 項次 | 位置 | | 梁編號 | 損壞情形 | 修護說明 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X軸 | Y、Z軸 | | | 裂縫封口 | epoxy灌注 | 磨平批土油漆 | |
| A2區B2F | 33 | X6-X7 | Y9 | B36 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 34 | X6-X7 | Y7 | B67 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 35 | X6-X7 | Y6 | b121 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 36 | X6 | Y5-Y6 | G24 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 37 | X5 | Y5-Y6 | G19 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 38 | X4-X5 | Y5 | B85 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 39 | X4 | Y5-Y6 | G12 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 40 | X19 | Z6-Z7 | G151 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 41 | X16 | Y11-Y12 | G135 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 42 | X15 | Y11-Y12 | G115 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 43 | X11 | Y11-Y12 | G75 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 44 | X9 | Y11-Y12 | G51 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B2F | 45 | X17-X18 | Z4 | B126 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 1 | X4 | Y1-Y2 | G16 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 2 | X5 | Y1-Y2 | G23 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 3 | X6 | Y1-Y2 | G28 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 4 | X7 | Y1-Y2 | G38 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 5 | X8 | Y1-Y2 | G48 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 6 | X9 | Y1-Y2 | G62 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 7 | X11 | Y1-Y2 | G84 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 8 | X12 | Y1-Y2 | G94 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 9 | X13 | Y1-Y2 | G104 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 10 | X21-X22 | Z5 | B101 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 11 | X21-X22 | Z6 | B81 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 12 | X21-X22 | Z8 | B51 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 13 | X21-X22 | Z9 | B33 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 14 | X21-X22 | Z10 | B15 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 15 | X21 | Z10-Y12 | G160 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 16 | X20 | Z10-Y12 | G159 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 17 | X19 | Z10-Y12 | G145 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 18 | X16 | Y11-Y12 | G135 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 19 | X12 | Y11-Y12 | G85 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 20 | X6-X7 | Y11 | B2 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 21 | X6-X7 | Y10 | B19 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 22 | X6-X7 | Y9 | B36 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 23 | X6 | Y5-Y6 | G24 | 樑裂縫 | | | | |
| A2區B3F | 24 | X5 | Y5-Y6 | G19 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B1F | 1 | AX25 | Z5 | B93 | 樑裂縫 | | | | |

# 地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

| 區分 | 項次 | 位置 | | 梁編號 | 損壞情形 | 修護說明 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X軸 | Y、Z軸 | | | 裂縫封口 | epoxy灌注 | 磨平批土油漆 | |
| A3北區B1F | 2 | AX25 | Z6 | B73 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B1F | 3 | AX25 | Z7 | B49 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B1F | 4 | AX25 | Z8 | B45 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B1F | 5 | AX25 | Z9 | B31 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B1F | 6 | AX20 | Z2-Z3 | G83 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B1F | 7 | AX18-AX20 | Z2-Z3 | b63 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B1F | 8 | AX18-AX20 | Z3-Z4 | b62 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B1F | 9 | AX18-AX20 | Z4-Z5 | b61 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B1F | 10 | AX18-AX20 | Z5-Z6 | b60 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B2F | 1 | AX25 | Z2-Z3 | G107 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 2 | AX25 | Z3 | B117 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 3 | AX25 | Z4 | B111 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | 104.05.01 | |
| A3北區B2F | 4 | AX25 | Z5 | B93 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | 104.05.01 | |
| A3北區B2F | 5 | AX25 | Z6 | B73 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | 104.05.01 | |
| A3北區B2F | 6 | AX25 | Z7 | B49 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | 104.05.01 | |
| A3北區B2F | 7 | AX25 | Z8 | B45 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | 104.05.01 | |
| A3北區B2F | 8 | AX25 | Z9 | B31 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 9 | AX25 | Z9-Z10 | G100 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | 104.05.01 | |
| A3北區B2F | 10 | AX24 | Z2-Z3 | G98 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 11 | AX24 | Z3-Z4 | G95 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 12 | AX23 | Z10-Y11 | G97 | 樑裂縫 | 104.04.21 | | | |
| A3北區B2F | 13 | AX22-AX24 | Z3 | B115 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | 104.05.01 | |
| A3北區B2F | 14 | AX21-AX23 | Z10 | B13 | 樑裂縫 | 104.04.21 | | | |
| A3北區B2F | 15 | AX22 | Z2-Z3 | G96 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 16 | AX20-AX22 | Z3 | B114 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 17 | AX22 | Z3-Z4 | G95 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B2F | 18 | AX20-AX22 | Z4 | B108 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | 104.05.01 | |
| A3北區B2F | 19 | AX21 | Z10-Y11 | G84 | 樑裂縫 | 104.04.21 | | | |
| A3北區B2F | 20 | AX20 | Z2-Z3 | G83 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 21 | AX19 | Z7-Z8 | G78 | 樑裂縫 | 104.04.21 | | | |
| A3北區B2F | 22 | AX19 | Z10-Y11 | G75 | 樑裂縫 | 104.04.21 | | | |
| A3北區B2F | 23 | AX18-AX20 | Z3 | B113 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 24 | AX18-AX20 | Z4 | B107 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 25 | AX18-AX20 | Z5 | B89 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 26 | AX18-AX20 | Z6 | B69 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |
| A3北區B2F | 27 | AX19 | Z7 | B59 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B2F | 28 | AX18 | Z3 | G74 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | 104.05.01 | |
| A3北區B2F | 29 | AX15-AX16 | Z6 | B68 | 樑裂縫 | 104.04.21 | 104.04.25 | | |

# 地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

| 區分 | 項次 | 位置 | | 梁編號 | 損壞情形 | 修護說明 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X軸 | Y、Z軸 | | | 裂縫封口 | epoxy灌注 | 磨平批土油漆 | |
| A3北區B2F | 30 | AX15-AX16 | Z7 | B58 | 樑裂縫 | | | | |
| A3北區B3F | 1 | AX25 | Z5 | B93 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.24 | 104.04.30 | |
| A3北區B3F | 2 | AX25 | Z6 | B73 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.24 | 104.04.30 | |
| A3北區B3F | 3 | AX25 | Z6-Z7 | b71 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.24 | 104.04.30 | |
| A3北區B3F | 4 | AX25 | Z7-Z8 | b70 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.24 | 104.04.30 | |
| A3北區B3F | 5 | AX25 | Z9 | B31 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.24 | 104.04.30 | |
| A3南區B1F | 1 | BX20 | Z11 | b117 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 2 | BX20 | Z11-Z12 | G108 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 3 | BX20 | Z12 | B132 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 4 | BX20 | Z13 | B120 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 5 | BX20 | Z14 | B108 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 6 | BX20 | Z15 | B95 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 7 | BX20 | Z16 | B84 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 8 | BX20 | Z16-Z17 | b112 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 9 | BX20 | Z17 | B73 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 10 | BX20 | Z17-Z18 | b111 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 11 | BX20 | Z18 | B63 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 12 | BX20 | Z18-Z19 | b110 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 13 | BX20 | Z19 | B49 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 14 | BX20 | Z19-Z20 | b109 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 15 | BX19 | Z11-Z12 | G97 | 樑裂縫 | | | | |
| A3南區B1F | 16 | BX17-BX18 | Z13 | B117 | 樑裂縫 | 104.04.22 | | | |
| A3南區B2F | 1 | BX20 | Z11-Z12 | G108 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 2 | BX20 | Z12 | B132 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 3 | BX20 | Z13 | B120 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 4 | BX20 | Z14 | B108 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 5 | BX20 | Z15 | B95 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 6 | BX20 | Z16 | B84 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 7 | BX20 | Z17 | B73 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 8 | BX20 | Z18 | B63 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 9 | BX20 | Z19 | B49 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 10 | BX20 | Z19-Z20 | G100 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 11 | BX19 | Z11-Z12 | G97 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 12 | BX19-BX20 | Z19 | B48 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 13 | BX19 | Z19-Z20 | G84 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | 104.04.28 | |
| A3南區B2F | 14 | BX18 | Z11-Z12 | G96 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | | |
| A3南區B2F | 15 | BX17 | Z11-Z12 | G79 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | | |
| A3南區B2F | 16 | BX16-BX17 | Z12 | B128 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | | |

# 地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

| 區分 | 項次 | 位置 | | 梁編號 | 損壞情形 | 修護說明 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X軸 | Y、Z軸 | | | 裂縫封口 | epoxy灌注 | 磨平批土油漆 | |
| A3南區B2F | 17 | BX16-BX17 | Y14 | B116 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | | |
| A3南區B2F | 18 | BX13-BX17 | Y15 | B104 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | | |
| A3南區B2F | 19 | BX12-BX17 | Y16 | B90 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | | |
| A3南區B2F | 20 | BX13-BX17 | Y17 | B80 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | | |
| A3南區B2F | 21 | BX12-BX13 | Y19 | B59 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | | |
| A3南區B2F | 22 | BX12-BX13 | Y20 | B45 | 樑裂縫 | 104.04.22 | 104.04.25 | | |
| A6西區B1F | 1 | CX4 | CY1-CY2 | G248 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B1F | 2 | CX10 | CY9 | G151 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B1F | 3 | CX11 | CY9 | G134 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B2F | 1 | DX1-DXb | DY2 | B183 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B2F | 2 | DX1-DXb | DY3 | B158 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B2F | 3 | DX1-DXb | DY4 | B150 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B3F | 1 | CX2 | CY8-CYa | G263 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B3F | 2 | CX4 | CY8-CYa | G241 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B3F | 3 | CX4 | CYa-CYb | G240 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B3F | 4 | CX4 | CY12-CY13 | G235 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B3F | 5 | CX4-CX3 | CY14 | B52 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B3F | 6 | CX15 | CY17-CY18 | G73 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B3F | 7 | CX14 | CY18-CY19 | G89 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B3F | 8 | CX15 | CY12-CY13 | G60 | 樑裂縫 | | | | |
| A6西區B3F | 9 | CX9 | CY19-CY20 | G122 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B1F | 1 | BX1-Bxa" | BY1-BY2 | b31 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 2 | BX1-Bxa" | BY2 | B266 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 3 | BX1-Bxa" | BY2-BY3 | b102 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 4 | BX1-Bxa" | BY3 | B262 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 5 | BX1-Bxa" | BY3-BY4 | b31 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 6 | BX1-Bxa" | BY4 | B244 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 7 | BX1-Bxa" | BY5 | B224 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 8 | BX1-Bxa" | BY5-BY6 | b31 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 9 | BX1-Bxa" | BY6 | B204 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 10 | BX1-Bxa" | BY7 | B187 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 11 | BX1-Bxa" | BY7-BY8 | b31 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 12 | BX1-Bxa" | BY9 | B134 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 13 | BX1-Bxa" | BY9-BY10 | b31 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 14 | BX1-Bxa" | BY10 | B118 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 15 | BX1-Bxa" | BY10-BY11 | b41 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 16 | BX1-Bxa" | BY11 | B102梁下 | 牆裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 17 | BX1-Bxa" | BY11-BY12 | b31 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |

# 地下室梁裂縫清冊


工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

| 區分 | 項次 | 位置 | | 梁編號 | 損壞情形 | 修護說明 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X軸 | Y、Z軸 | | | 裂縫封口 | epoxy灌注 | 磨平批土油漆 | |
| A6東區B1F | 18 | BX1-Bxa" | BY12 | B82 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 19 | BX1-Bxa" | BY12-BY13 | b21 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 20 | BX1-Bxa" | BY12-BY13 | G1梁下 | 牆裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 21 | BX1-Bxa" | BY13 | B66 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 22 | BX1-Bxa" | BY13-BY14 | B30 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 23 | BX1-Bxa" | BY14 | B51 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 24 | BX1-Bxa" | BY15 | B47 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 32 | BX1-Bxa" | BY6-BY7 | b80 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B1F | 33 | BX1-Bxa" | BY8 | B155 | 樑裂縫 | 104.05.04 | | | |
| A6東區B2F | 1 | BX1-Bxa | BY11 | B102 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 2 | BX1-BXa | BY12 | B82 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 3 | BX1-BXa | BY15 | B47 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 4 | AX1 | AY11-AY12 | G125 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 5 | AX2 | AY7-AY8 | G115 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 6 | AX2 | AY8-AYa | G114 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 7 | AX2 | AYa-AYb | G113 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 8 | AX2 | AY11-AY12 | G109 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 9 | AX2 | AY12-AY13 | G108 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 10 | AX3 | AY7-AY8 | G97 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 11 | AX3 | AY8-AYa | G96 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 12 | AX3 | AYa-AYb | G95 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 13 | AX3 | AY9-AY10 | G93 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 14 | AX3 | AY10-AY11 | G92 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 15 | AX3 | AY11-AY12 | G91 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 16 | AX4 | AY7-AY8 | G75 | 牆裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 17 | AX4 | AY8-AYa | G74 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 18 | AX4 | AYb-AY9 | G72 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 19 | AX4 | AY9-AY10 | G71 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B2F | 20 | AX4 | AY11-AY12 | G69 | 牆裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 1 | BX1-BXa | BY7 | B187 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 2 | BX1-BXa | BY8 | B155 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 3 | BX1-BXa | BYa | B151 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 4 | BX1-BXa | BY9 | B134 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 5 | BX1-BXa | BY10 | B118 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 6 | BX1-BXa | BY11 | B102 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 7 | BX1-BXa | BY12 | B82 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 8 | BX1-BXa | BY13 | B66 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 9 | BX1-BXa | BY14 | B51 | 樑裂縫 | | | | |

# 地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

| 區分 | 項次 | 位置 | | 梁編號 | 損壞情形 | 修護說明 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X軸 | Y、Z軸 | | | 裂縫封口 | epoxy灌注 | 磨平批土油漆 | |
| A6東區B3F | 10 | BX6 | BY16 | G208 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 11 | BX7 | BY16 | G209 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 12 | AXc-AXb | AY10 | B114 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 13 | AX1 | AY11-AY12 | G126 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 14 | AX1 | AY12-AY13 | G125 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 15 | AX2 | AY7-AY8 | G115 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 16 | AX2 | AY10-AY11 | G110 | 牆裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 17 | AX2 | AY11-AY12 | G109 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 18 | AX2 | AY12-AY13 | G108 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 19 | AX3 | AY7-AY8 | G97 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 20 | AX3 | AY10-AY11 | G92 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 21 | AX3 | AY11-AY12 | G91 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 22 | AX3 | AY12-AY13 | G90 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 23 | AX3 | AY16-AYc | G86 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 24 | AXf | AY9-AY10 | G53 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 25 | AXf | AY12-AY13 | G50 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 26 | AX5-AXf | AY8 | B174 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 27 | AX5 | AY8-AYa | G38 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 28 | AX5-AXf | AYb | B138 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 29 | AX5 | AYb-AY9 | G36 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 30 | AX5-AXf | AY9 | B122 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 31 | AX5 | AY9-AY10 | G35 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 32 | AX5-AXf | AY11 | B88 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 33 | AX5-AXf | AY12 | B70 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 34 | AX5 | AY16-AYc | G28 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 35 | AX6 | AYb-AY9 | G14 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 36 | AX6-AX5 | AY9 | B121 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 37 | AX6 | AY9 AY10 | G13 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 38 | AX7-AX6 | AYb | B136 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 39 | AX7 | AYb-AY9 | G14 | 樑裂縫 | | | | |
| A6東區B3F | 40 | AX7 | AY9-AY10 | G13 | 樑裂縫 | | | | |



備註

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 說明 | 修正日期 | 修正 | 審定 | 工程名稱 | 圖名 | 建築師簽證章 | 附註 | 總置 | 設計 | CM |
| | | | | | | | | | | 製圖 | 日期 109.01.13 |
| | | | | | | | | | | 審查 | |
| | | | | | | | | | | 核准 | |
| | | | | | | | | | | 圖號 | S3-04 |


日勝生活科技股份有限公司
地址：台北市大安區市民大道一段[illegible]
電話：(02)[illegible]
傳真：(02)[illegible]

新北市板橋浮洲合宜住宅
店鋪、集合住宅新建工程
(A6-1基地)

一層結構平面圖

吳昌成建築師事務所
建築師：吳昌成
地址：台南市[illegible]
電話：(06)[illegible]
傳真：(06)[illegible]


A-9




| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | A6 西區–B1 層 CX4、CY1-CY2 梁(編號 1) | 日期： | 104.05.05 |
| 照片內容： | A6 西區–B1 層 CX4、CY1-CY2 梁裂縫(編號 1) | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | A6 西區–B1 層 CX10、CY9 梁(編號 2) | 日期： | 104.05.05 |
| 照片內容： | A6 西區 B1 層 CX10、CY9 梁裂縫(編號 2) | | |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | A6 西區–B1 層 CX11、CY9 梁(編號 3) | 日期： | 104.05.05 |
| 照片內容： | A6 西區 B1 層 CX11、CY9 梁裂縫(編號 3) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | | 日期： | |
| 照片內容： | | | |

| 編號 | 斷面 | 規格 |
|---|---|---|
| 柱 | 75×60 | C12,C45,C64,C67,C110 |
| | 145×120×60 | C4,C5,C9,C10,C30,C31,C35,C36, |
| | | C48,C49,C56,C57,C61,C62,C69, |
| | | C70,C74,C75,C121,C122,C126 |
| | | C127 |
| | 120×145×60 | C18,C20,C21,C22,C44,C46,C48, |
| | | C49,C65,C66,C67,C68,C96,C98, |
| | | C100,C101,C109,C111,C113,C114 |
| | 110×110 | C1~C3,C6,C8,C11~C17,C23~C29, |
| | | C32,C34,C37~C43,C47,C50~C55, |
| | | C58,C60,C63~C66,C71,C73, |
| | | C76~C82,C86,C89~C95,C97,C99, |
| | | C102~C108,C112,C115~C120,C123, |
| | | C125,C128~C130 |
| | 80×80 | C131~C135,C165,C171 |
| | 60×75 | C7,C83,C85,C72,C124 |
| 梁 | 80×40 | B15,B55,B60,B61 |
| | 70×60 | B57 |
| | 60×120 | B27 |
| | 60×70 | B2~B14,B19~B32,B64~B80, |
| | | B82~B98,B80~B114,B123, |
| | | B144~B155,B157~B227,B229~B249, |
| | | B269~B305,B2~B66,B68~B74, |
| | | B76~B85,B87~B136,B140~B147, |
| | | B149~B183,B185~B191,B193~B214, |
| | | B157~ |
| | 90×70 | B58,B79,B115,B150,B228,B268, |
| | | B75,B86,B194,B148,B184,B192 |
| | 40×70 | B1,B |
| 牆 | 80×60 | c158,c159,c267,c268 |
| | 60×50 | c198,c199 |
| | 90×60 | c114~c10,c12~c156,c160~c195, |
| | | c200~c13a,c190~c235,c260~c266, |
| | | c108a~c11~c14,c196,c197,c270~c279 |
| | 30×50 | c154,c200 |
| | 30×75 | c197 |
| | 35×50 | c192,c196 |
| 樓 | 7×15cm | S7~S9 |
| | 7×20cm | S7,S8,S9,S12,S14 |
| | 7×25cm | S10~S12,S25,S26,S27 |
| 樓 | 7×30cm | B20 |
| | 7×40cm | A1,A5,A6,A7,A9,A11,A12 |
| | 7×50×50cm | A2,A3,A4,A8,A10,A13,A14 |

說明：1.A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z

2. 牆開孔補強筋：





| 備註 | 設計 | 審定 | CM |
|---|---|---|---|
| | 校對 | 日期 | 103.01.31 |
| | 勘查 | | |
| | 繪圖 | | |
| | 製圖 | | S3-03 |
| | 材料 | | |


日勝生活科技股份有限公司

新北市板橋浮洲合宜住宅店鋪、集合住宅新建工程（A6-1基地）


1F~3F樓梯間一至四層

吳昌成建築師事務所
建築師：吳昌成


A-12




| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | A6 西區–B2 層 DX1-DXb、DY2 梁(編號 1) | 日期： | 104.05.05 |
| 照片內容： | A6 西區–B2 層 DX1-DXb、DY2 梁裂縫(編號 1) | | |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | A6 西區–B2 層 DX1-DXb、DY3 梁(編號 2) | 日期： | 104.05.05 |
| 照片內容： | A6 西區–B2 層 DX1-DXb、DY3 梁裂縫(編號 2) | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | A6 西區–B2 層 DX1-DXb、DY4 梁(編號 3) | 日期： | 104.05.05 |
| 照片內容： | A6 西區–B2 層 DX1-DXb、DY4 梁裂縫(編號 3) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | | 日期： | |
| 照片內容： | | | |




| | | |
|---|---|---|
| 柱 | 75x80 | C19,C45,C84,C97,C110 |
| | 45~120x80 | C4,C5,C9,C10,C30,C31,C35,C36,C48,C49,C56,C57,C81,C82,C89,C90,C94,C95,C121,C122,C126,C127 |
| | 120~145x80 | C18,C20,C21,C22,C44,C46,C48,C49,C85,C86,C87,C88,C95,C96,C100,C101,C106,C111,C115,C114 |
| | 70~110 | C1~C3,C6,C8,C11,C12,C23,C25,C32,C34,C37,C43,C47,C50~C55,C58,C80,C83~C88,C91,C93,C98,C102~C108,C112,C113~C119,C123,C125,C128~C130 |
| | 80x80 | C131~C155 |
| | 60x110 | C1,C23,C59,C77,C124 |
| | 60x50 | C169,C170 |
| 牆 | 60,70 | B2~B52,B54~B78,B81~B111,B125,B145~B150,B157~B227,B229~B231,B235~B305,B2~B74,B574,B724,B76~B85,B87~B138,B140~B147,B149~B153,B155~B174,B176~B181,B183~B185,B187~B189,B191~B193,B195~B197,B199~B274,B197~B199 |
| | 50,70 | B53,B154,B175,B186,B228,B288,B76,B86,B178,B148,B184,B192 |
| | 40x70 | B194 |
| 樑 | 80x50 | B198,B199 |
| | 80x60 | B1~B3,B5,B6,B7~B55,B57~B59,B61~B63,B65~B67,B69~B71,B73~B75,B77~B79,B81~B83,B85~B87,B89~B91,B93~B95,B97~B99,B101~B103,B105~B107,B109~B111,B113~B115,B117~B119,B121~B123,B125~B127,B129~B131,B133~B135,B137~B139,B141~B143,B145~B147,B149~B151,B153~B155,B157~B159,B161~B163,B165~B167,B169~B171,B173~B175,B177~B179,B181~B183,B185~B187,B189~B191,B193~B195,B197~B199 |
| | 50x60 | B194 |
| | 50x25 | B197 |
| | 25x50 | B195,B196 |
| 版 | 7~15cm | S1,S6 |
| | 7~20cm | S7,S8,S9,S10,S11 |
| 壁 | 150cm | W1,W5,W6,W7,W9,W10,W13 |
| | 7~60,30cm | W2,W4,W8,W11,W12,W14 |

備註：
1.[illegible]
2.[illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備註 | 次數 | 日期 | 修正說明 | 校對 | 單位 | 工程名稱 | 圖名 | 設計單位名稱 | 簽章 | 比例 |
| | | | | | 日勝生活科技股份有限公司 | 新北市板橋浮洲合宜住宅店舖、集合住宅新建工程（A6-1基地） | 地下一層結構平面圖 | 吳昌成建築師事務所 建築師：吳昌成 | | 設計 CM 日期 [illegible] |
| | | | | | | | | | | 校對 |
| | | | | | | | | | | 核准 |
| | | | | | | | | | | 工號 |
| | | | | | | | | | | 圖號 S3-02 |
| | | | | | | | | | | 張次 |


A-15





| 位置： | A6 西區–B3 層 CX2、CY8-CYa 梁(編號 1) | 日期： | 104.05.05 |
|---|---|---|---|
| 照片內容： | A6 西區–B3 層 CX2、CY8-CYa 梁裂縫(編號 1) | | |




| 位置： | A6 西區–B3 層 CX4、CY8-CYa 梁(編號 2) | 日期： | 104.05.05 |
|---|---|---|---|
| 照片內容： | A6 西區–B3 層 CX4、CY8-CYa 梁裂縫(編號 2) | | |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | A6 西區–B3 層 CX4、CYa-CYb 梁(編號 3) | 日期： | 104.05.05 |
| 照片內容： | A6 西區 B3 層 CX4、CYa-CYb 梁裂縫(編號 3) | | |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | A6 西區–B3 層 CX4、CY12-CY13 梁(編號 4) | 日期： | 104.05.05 |
| 照片內容： | A6 西區–B3 層 CX4、CY12-CY13 梁裂縫(編號 4) | | |


新北市板橋浮洲合宜住宅興建計畫—第一區暨第二區開發案新建工程





| 位置： | A6 西區–B3 層 CX4-CX3、CY14 梁(編號 5) | 日期： | 104.05.05 |
|---|---|---|---|
| 照片內容： | A6 西區–B3 層 CX4-CX3、CY14 梁(編號 5) | | |





| 位置： | A6 西區–B3 層 CX15、CY17-CY18 梁(編號 6) | 日期： | 104.05.05 |
|---|---|---|---|
| 照片內容： | A6 西區–B3 層 CX15、CY17-CY18 梁(編號 6) | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | A6 西區–B3 層 CX14、CY18-CY19 梁(編號 7) | 日期： | 104.05.05 |
| 照片內容： | A6 西區–B3 層 CX14、CY18-CY19 梁裂縫(編號 7) | | |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | A6 西區–B3 層 CX15、CY12-CY13 梁(編號 8) | 日期： | 104.05.05 |
| 照片內容： | A6 西區–B3 層 CX15、CY12-CY13 梁裂縫(編號 8) | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | A6 西區–B3 層 CX9、CY3-CY4 梁(編號 9) | 日期： | 104.05.05 |
| 照片內容： | A6 西區–B3 層 CX9、CY3-CY4 梁裂縫(編號 9) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 位置： | | 日期： | |
| 照片內容： | | | |



# 鑑定單位調查之資料

臺中市結構工程技師公會
Taichung Professional Structural Engineers Association

# 板橋區浮洲合宜住宅A6西區地下層現況調查

## 目錄


地下一層梁版調查位置圖(B1F) …… 1
地下二層梁版調查位置圖(B2F) …… 4
地下三層梁版調查位置圖(B3F) …… 7
地下一層柱牆調查位置圖(B1F) …… 10
地下二層柱牆調查位置圖(B2F) …… 13
地下三層柱牆調查位置圖(B3F) …… 16
地下一層~地下三層梁及全景調查記錄照片(B1F~B3F)…… 19
地下一層~地下三層版調查記錄照片(B1F~B3F)…… 133
地下一層柱牆調查記錄照片(B1F) …… 267
地下二層柱牆調查記錄照片(B2F) …… 340
地下三層柱牆調查記錄照片(B3F) …… 407
地下一層梁調查記錄表(B1F) …… 465
地下二層梁調查記錄表(B2F) …… 474
地下三層梁調查記錄表(B3F) …… 486
地下一層~地下三層全景調查記錄表(B3F) …… 500
地下一層版調查記錄表(B1F) …… 501
地下二層版調查記錄表(B2F) …… 514
地下三層版調查記錄表(B3F) …… 533
地下一層柱牆調查記錄表(B1F) …… 545
地下二層柱牆調查記錄表(B2F) …… 567
地下三層柱牆調查記錄表(B3F) …… 588



● 梁底斜裂紋





圖面調查範圍位置示意圖

# 地下一層樑板調查位置圖

P.1

1:500

● 梁底斜裂紋





地下一層樑板調查位置圖

1:500

圖面調查範圍位置示意圖

P.2





地下一層樑板調查位置圖

1:500

● 梁底斜裂紋

圖面調查範圍位置示意圖








圖面調查範圍位置示意圖


# 地下二層樑板調查位置圖

1:500


900
695
910
820
910
910
850
910
820
910
500
CY5
CY10
CY11
CY12
CY13
CY14
CY15
CY16
910
820
910
910
910
820
910
925
910
820
910
1520
910
635
910
CX15
CX14
CX13
CX12
CX11
CX10
CX9
CX8
CX7
CX6
CX5
CX4
CX3
CX2
CX1
G74(
C130(
P-5
地下二層樑板調查位置圖
1:500
梁底斜裂紋
梁頂斜裂紋
圖面調查範圍位置示意圖


CX16
CX15
CX14
CX13
CX12
CX11
CX10
CX9
CX8
CX7
CX6
CX5
CX4
CX3
CX2
CX1
910
820
910
910
910
820
910
925
910
820
910
695
825
910
835
910
CY1
CY2
CY3
CY4
CY5
CY6
CY7
CY8
CY9
CY10
CY11
CY12
CY13
CY14
CY15
CY16
CY17
CY18
CY19
CY20
635
914.5
762.5
910
635
910
910
910

● 梁底斜裂紋







圖由對查範圍位置示意圖


地下三層樑板調查位置圖


1:500




地下二層樓板調查位置圖

1:500



地下三層樓板調查位置圖
1:500
梁底斜裂紋
梁頂斜裂紋
圖面調查範圍位置示意圖
P.9



圖由詢查範圍位置示意圖


# 地下一層柱牆調查位置圖

1:500




地下一層柱牆調查位置圖

1:500




圖面調查範圍位置示意圖





地下一層柱牆調查位置圖

1:500



圖面調查範圍位置示意圖






畫面調查範圍位置示意圖


# 地下二層柱牆詳查位置圖


1:500




北下一層柱牆調查位置圖


1:500








區面調查範圍位置示意圖




北一二層柱鑿調查位置圖

1:500



圖面調查鑿區位置示意圖



同百測查範圍位置示意圖

# 地下三層柱牆調查位置圖

1:500

圖示位置示意圖

# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁局部滲水 | 編號 | 說明 | 梁局部滲水 |
|---|---|---|---|---|---|
| B787 | | | B788 | | |





| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁側局部瑕疵 | 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |
|---|---|---|---|---|---|
| B789 | | | B790 | | |





| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| B791 | | | B792 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B793 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁側滲水染汙 | B794 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁側滲水染汙 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B795 | 梁局部瑕疵 | B796 | 梁局部瑕疵 |





| 編號 | 說明 | | |
|---|---|---|---|
| B797 | 梁局部滲水 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B798 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |
|---|---|---|
| B799 | | |



| 編號 | 說明 | 梁局部瑕疵 |
|---|---|---|
| B800 | | |




| 編號 | 說明 | 梁局部瑕疵 |
|---|---|---|
| B801 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部瑕疵 |
|---|---|---|
| B802 | | |




| 編號 | 說明 | 梁局部瑕疵 |
|---|---|---|
| B803 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B804 | 梁局部滲水染汙及白華 | B805 | 梁側鋼筋外露及鏽蝕 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B806 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | B807 | 梁底短向 2 條裂縫寬 0.1~0.3mm |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B808 | 梁局部滲水染汙 | B809 | 梁局部滲水染汙 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B810 | 梁局部滲水染汙 | B811 | 梁局部滲水染汙 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B812 | 梁局部滲水染汙 | B813 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水染汙 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B814 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水染汙 | B815 | 梁網狀裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水染汙 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B816 | 梁網狀裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水染汙 | B817 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B318 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B819 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B820 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B821 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁網狀裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B822 | | |



| 編號 | 說明 | 梁網狀裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |
|---|---|---|
| B823 | | |



| 編號 | 說明 | 梁底鋼筋外露 |
|---|---|---|
| B824 | | |




| 編號 | 說明 | 梁底混凝土瑕疵 |
|---|---|---|
| B825 | | |



| 編號 | 說明 | 梁局部滲水及瑕疵 |
|---|---|---|
| B826 | | |





| 編號 | 說明 | 梁局部鋼筋外露 |
|---|---|---|
| B827 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B828 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部鋼筋外露 | B829 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水染汙 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B830 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部混凝土瑕疵及滲水染汙 | B831 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B832 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B833 | 梁鋼筋外露及局部瑕疵 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁局部滲水染汙及白華 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B834 | | | | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1296 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1297 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1298 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1299 | | |



| 編號 | 說明 | 梁粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1300 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1301 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1302 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | B1303 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1304 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1305 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1306 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1307 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1308 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1309 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1310 | 梁局部混凝土剝落 | B1311 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1312 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1313 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1314 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1315 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1316 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1317 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1318 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1319 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1320 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1321 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1322 | 梁局部混凝土剝落 | B1323 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1324 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1325 | 梁底局部混凝土有洞 |





| 編號 | 說明 | 梁底局部混凝土有洞 | 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁底局部混凝土有洞 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1326 | | | B1327 | | |





| 編號 | 說明 | 梁局部粉刷層剝落 | 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| B1328 | | | B1329 | | |





| 編號 | 說明 | 梁底短向 1 條裂縫寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| B1330 | | | B1331 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1332 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1333 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1334 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1335 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1336 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1337 | 梁底局部混凝土有洞 |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1338 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1339 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1340 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1341 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1342 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1343 | 梁底局部混凝土剝落及鋼筋外露 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁底局部混凝土剝落 |
|---|---|---|
| B1344 | | |



| 編號 | 說明 | 梁粉刷裂紋 |
|---|---|---|
| B1345 | | |



| 編號 | 說明 | 梁底局部混凝土有洞 |
|---|---|---|
| B1346 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| B1347 | | |



| 編號 | 說明 | 冷縫 |
|---|---|---|
| B1348 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1349 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1350 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1351 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1352 | 梁局部瑕疵 | B1353 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1354 | 梁底部有洞 | B1355 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1356 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1357 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 3 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1358 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1359 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.4mm |
|---|---|---|
| B1360 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1361 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 0.7~1.0mm 及梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1362 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 0.5mm 及梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1363 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1364 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1365 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁底部混凝土有洞 |
|---|---|---|
| B1366 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |
|---|---|---|
| B1367 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| B1368 | 梁底二處有洞 | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B835 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B836 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B837 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B838 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 3 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B839 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B840 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B841 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B842 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B843 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B844 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 4 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B845 | 梁 2 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B846 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B847 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B848 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B849 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B850 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B851 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B852 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B853 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁底網狀裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B854 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B855 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B856 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B857 | 梁局部粉刷層剝落 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B858 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B859 | 梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B860 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B861 | 梁 2 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B862 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B863 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B864 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B865 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B866 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B867 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B868 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B869 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B870 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B871 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B872 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B873 | 梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B874 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B875 | 梁 2 條 U 型裂縫寬約 0.6mm、梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B876 | 梁 2 條 U 型裂縫寬約 0.6mm、梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B877 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B878 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B879 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B880 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B881 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B882 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B883 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B884 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B885 | 梁底短向 3 條裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B886 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B887 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B888 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B889 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B890 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B891 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B892 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B893 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B894 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 1 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B895 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B896 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B897 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 3 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B898 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 3 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B899 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B900 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B901 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B902 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B903 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B904 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B905 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B906 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B907 | 梁 1 條水平裂縫寬約 1.0mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B908 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B909 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B910 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B911 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B912 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B913 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B914 | 梁側 3 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B915 | 梁冷縫 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B916 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B917 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B918 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B919 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 3 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B920 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B921 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 13 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B922 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 10 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B923 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B924 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B925 | 梁 6 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B926 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 2 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B927 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B928 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B929 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B930 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B931 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B932 | 梁 1 條斜 U 型扭剪裂縫寬約 0.1~0.3mm、梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B933 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B934 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 3.0mm、梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B935 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 3.5mm、梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B936 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B937 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B938 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B939 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 1 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B940 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B941 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B942 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B943 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B944 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B945 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B946 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B947 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B948 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B949 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B950 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B951 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B952 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B953 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B954 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B955 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B956 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B957 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B958 | 梁 11 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B959 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B960 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B961 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B962 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B963 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B964 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B965 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B966 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B967 | | |



| 編號 | 說明 | 梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B968 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 2.5mm、梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B969 | | |



| 編號 | 說明 | 梁側 5 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B970 | | |





| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B971 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B972 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B973 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B974 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B975 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |









| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B976 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 4 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B977 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B978 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B979 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B980 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B981 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B982 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B983 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B984 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B985 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B986 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B987 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B988 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B989 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B990 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B991 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B992 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm、梁 1 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B993 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B994 | 梁 12 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 3 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B995 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B996 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B997 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B998 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B999 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |






| 編號 | 說明 | | |
|---|---|---|---|
| B1001 | 梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1002 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1003 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1004 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1005 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.4mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1006 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1007 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1008 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | B1009 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1010 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1011 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1012 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1013 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1014 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1015 | | |




| 編號 | 說明 | 梁局部混凝土剝落 |
|---|---|---|
| B1016 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1017 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1018 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1019 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1020 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1021 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1022 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1023 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1024 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1025 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 梁 11 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1026 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1027 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 12 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1028 | | |




| 編號 | 說明 | 梁鋼筋外露鏽蝕 |
|---|---|---|
| B1029 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 11 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1030 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1031 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁側 1 條水平裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1032 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1033 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 0.5mm、梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1034 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 0.5mm、梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1035 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部瑕疵 |
|---|---|---|
| B1036 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1037 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1038 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1039 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部瑕疵 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1040 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1041 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1042 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1043 | 梁 12 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1044 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1045 | 梁 14 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1046 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1047 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1048 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1049 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1050 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B1051 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1052 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1053 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1054 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1055 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1056 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1057 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1058 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1059 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1060 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1061 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1062 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1063 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1064 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 3 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1065 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1066 | | |





| 編號 | 說明 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1067 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1068 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1069 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1070 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1071 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1072 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1073 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1074 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.4mm | B1075 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1076 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1077 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1078 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1079 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| B1080 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1081 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1082 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1083 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1084 | | |





| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1085 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1086 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1087 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1088 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1089 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1090 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1091 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1092 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1093 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1094 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1095 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1096 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1097 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1098 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | B1099 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |



| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1100 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | B1101 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1102 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1103 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1104 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 | B1105 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1106 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 1.0mm、梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B1107 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1108 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1109 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1110 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 2 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1111 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1112 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 0.6mm、梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1113 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1114 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 | B1115 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1116 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 | B1117 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1118 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1119 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1120 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1121 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1122 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 1 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1123 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1124 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1125 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1126 | 梁底網狀裂縫寬 0.1~0.3mm | B1127 | 梁底網狀裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1128 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1129 | | |



| 編號 | 說明 | 筏基機坑滿水 |
|---|---|---|
| B1130 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1131 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1132 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1133 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1134 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1135 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1136 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1137 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 3 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1138 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1139 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1140 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1141 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 3 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1142 | 梁 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁修補痕跡 | B1143 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 1.5mm、梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁修補痕跡 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1144 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | B1145 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1146 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1147 | 梁 2 條 U 型扭剪裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1148 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1149 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1150 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1151 | 梁 2 條扭剪裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1152 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1153 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1154 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1155 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1156 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1157 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1158 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1159 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1160 | 梁 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B1161 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1162 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 | B1163 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1164 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1165 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 0.5mm、梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1166 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1167 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1168 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1169 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1170 | 梁 2 條 U 型扭剪裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B1171 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1172 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1173 | 梁側 4 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1174 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 0.6mm、梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁修補痕跡 | B1175 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁修補痕跡 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1176 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1177 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 1.5mm、梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁修補痕跡 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1178 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1179 | 梁 12 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1180 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1181 | 梁 12 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層鉋絡 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1182 | 梁 13 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1183 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1184 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1185 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1186 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 5 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B1187 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1188 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1189 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1190 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1191 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1192 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1193 | 梁底部扭剪裂縫寬 0.1~0.4mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1194 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1195 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 2 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.4mm |
|---|---|---|
| B1196 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1197 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 3 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1198 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 4 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1199 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1200 | 梁 5 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1201 | 梁 5 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1202 | 梁 3 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1203 | 梁 5 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1204 | 梁 6 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | B1205 | 梁 9 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1206 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁單側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B1207 | 冷縫 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1208 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1209 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1210 | 梁 5 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1211 | 梁 8 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1212 | 梁 7 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1213 | 梁 8 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1214 | 梁 7 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1215 | 梁 5 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1216 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁單側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B1217 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1218 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B1219 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1220 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1221 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1222 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1223 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| B1224 | | | B1225 | | |






| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | 編號 | 說明 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1226 | | | B1227 | | |






| 編號 | 說明 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | 編號 | 說明 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| B1228 | | | B1229 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1230 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | B1231 | 梁單側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1232 | 梁 7 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | B1233 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1234 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | B1235 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1236 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1237 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1238 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1239 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| B1240 | | |



| 編號 | 說明 | 梁單側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1241 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1242 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1243 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1244 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1245 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1246 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1247 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1248 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1249 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1250 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1251 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1252 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1253 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1254 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 3 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B1255 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1256 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B1257 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1258 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 0.8mm、梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1259 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 2.0mm、梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1260 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 1.2mm、梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁 1 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1261 | 梁 1 條斜 U 型裂縫寬約 0.7mm 及梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁修補痕跡 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1262 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 1.0mm、梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1263 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm、梁 1 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1264 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1265 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1266 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1267 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1268 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1269 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1270 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1271 | 梁側混凝土有洞 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1272 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1273 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部混凝土剝落 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1274 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1275 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部混凝土剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1276 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1277 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1278 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1279 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1280 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1281 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1282 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1283 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1284 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 | B1285 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1286 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落及修補痕跡 | B1287 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1288 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1289 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1290 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1291 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1292 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm | B1293 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1294 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 | B1295 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1296 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1297 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1298 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 | B1299 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1300 | 梁粉刷層剝落 | B1301 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1302 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 | B1303 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1304 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1305 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1306 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1307 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1308 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1309 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1310 | 梁局部混凝土剝落 | B1311 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1312 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1313 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1314 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1315 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1316 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1317 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1318 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1319 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1320 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1321 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1322 | 梁局部混凝土剝落 | B1323 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1324 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1325 | 梁底局部混凝土有洞 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1326 | 梁底局部混凝土有洞 | B1327 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁底局部混凝土有洞 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1328 | 梁局部粉刷層剝落 | B1329 | 梁 8 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1330 | 梁底短向 1 條裂縫寬 0.1~0.3mm | B1331 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1332 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 | B1333 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1334 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1335 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 2 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1336 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1337 | 梁底局部混凝土有洞 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1338 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1339 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1340 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1341 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 9 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部粉刷層剝落 |
|---|---|---|
| B1342 | | |



| 編號 | 說明 | 梁底局部混凝土剝落及鋼筋外露 |
|---|---|---|
| B1343 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1344 | 梁底局部混凝土剝落 | B1345 | 梁粉刷裂紋 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1346 | 梁底局部混凝土有洞 | B1347 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1348 | 冷縫 | B1349 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1350 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm | B1351 | 梁 5 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1352 | 梁局部瑕疵 | B1353 | 梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| B1354 | 梁底部有洞 | B1355 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1356 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1357 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 3 條斜 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1358 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1359 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.4mm |
|---|---|---|
| B1360 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1361 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 0.7~1.0mm 及梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1362 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬約 0.5mm 及梁 3 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1363 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 6 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1364 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 4 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| B1365 | | |



| 編號 | 說明 | 梁 2 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm，梁底部混凝土有洞 |
|---|---|---|
| B1366 | | |




| 編號 | 說明 | 梁 1 條 U 型裂縫寬 0.1~0.3mm 及梁側 1 條斜裂縫寬 0.1~0.3mm，梁局部滲水 |
|---|---|---|
| B1367 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 梁底三處有洞 |
|---|---|---|
| B1368 | | |



| 編號 | 說明 | B3F 全景 |
|---|---|---|
| B1369 | | |



| 編號 | 說明 | B3F 全景 |
|---|---|---|
| B1370 | | |



| 編號 | 說明 | B3F 全景 |
|---|---|---|
| B1371 | | |



| 編號 | 說明 | B3F 全景 |
|---|---|---|
| B1372 | | |



| 編號 | 說明 | B2F 全景 |
|---|---|---|
| B1373 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | B2F 全景 |
| --- | --- | --- |
| B1374 | | |



| 編號 | 說明 | B2F 全景 |
| --- | --- | --- |
| B1375 | | |




| 編號 | 說明 | B2F 全景 |
| --- | --- | --- |
| B1376 | | |



| 編號 | 說明 | B1F 全景 |
| --- | --- | --- |
| B1377 | | |



| 編號 | 說明 | B1F 全景 |
| --- | --- | --- |
| B1378 | | |



| 編號 | 說明 | B1F 全景 |
| --- | --- | --- |
| B1379 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| B1380 | B1F 全景 | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S324 | 版底斜裂縫長 2.32m 寬 0.1~0.3mm | S325 | 版底直裂縫長 0.69m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S326 | 版底斜裂縫長 0.83m 寬 0.1~0.3mm | S327 | 版底斜裂縫長 1.55m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S328 | 版底斜裂縫長 0.83m 寬 0.1~0.3mm | S329 | 版底斜裂縫長 1.03m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S330 | 版底斜裂縫長 0.10m 寬 0.1~0.3mm | S331 | 版底水平裂縫長 1.59m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S332 | 版底水平裂縫長 2.12m 寬 0.1~0.3mm | S333 | 版底斜裂縫長 2.47m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S334 | 版底斜裂縫長 1.38m 寬 0.1~0.3mm | S335 | 版底斜裂縫長 1.80m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.95m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S336 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.91m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S337 | | |




| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 3.75m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S338 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.76m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S339 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.72m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S340 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.78m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S341 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S342 | 版底水平裂縫長 2.34m 寬 0.1~0.3mm | S343 | 版底斜裂縫長 2.80m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S344 | 版底直裂縫長 1.73m 寬 0.1~0.3mm | S345 | 版底直裂縫長 1.56m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S346 | 版底斜裂縫長 1.40m 寬 0.1~0.3mm | S347 | 版底直裂縫長 0.86m 寬 0.1~0.3mm |







| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.62m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S348 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.60m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S349 | | |




| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.20m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S350 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 0.59m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S351 | | |



| 編號 | 說明 | 版底黑色紋路且已油漆，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S352 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.12m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S353 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.50m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S354 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 4.77m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S355 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.32m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S356 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 0.58m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S357 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 2.35m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S358 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫(全面性) |
|---|---|---|
| S359 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.60m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S360 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.94m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S361 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.82m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S362 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.88m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S363 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.34m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S364 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.87m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S365 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.55m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S366 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.30m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S367 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.02m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S368 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 4.70m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S369 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.49m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S370 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.52m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S371 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.48m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S372 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.74m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S373 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.30m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S374 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.75m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S375 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 2.57m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S376 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜縫長 0.59m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S377 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S378 | 版底水平裂縫長 1.38m 寬 0.1~0.3mm | S379 | 版底斜裂縫長 1.14m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S380 | 版底斜裂縫長 1.00m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S381 | 版底水平裂縫長 1.94m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S382 | 版底水平裂縫長 1.56m 寬 0.1~0.3mm | S383 | 版底水平裂縫長 1.53m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.56m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S384 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 3.07m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S385 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 4.95m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S386 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 3.64m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S387 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.32m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S388 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.58m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S389 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S390 | 版底斜裂縫長 2.13m 寬 0.1~0.3mm | S391 | 版底斜裂縫長 1.10m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S392 | 版底斜裂縫長 1.18m 寬 0.1~0.3mm | S393 | 版底斜裂縫長 1.77m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S394 | 版底斜裂縫長 7.06m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S395 | 版底斜裂縫長 1.05m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 5.31m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S396 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.38m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S397 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.98m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S398 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.54m+1.61m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S399 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 4.18m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S400 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 5.23m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S401 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S402 | 版底斜裂縫長 2.36m+1.67m 寬 0.1~0.3mm | S403 | 版底斜裂縫長 2.30m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S404 | 版底斜裂縫長 2.16m+1.90m 寬 0.1~0.3mm | S405 | 版底斜裂縫長 0.89m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S406 | 版底斜裂縫長 1.10m 寬 0.1~0.3mm | S407 | 版底直裂縫長 2.24m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.34m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S408 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.31m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S409 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.99m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S410 | | |




| 編號 | 說明 | 版底網狀裂縫長 0.93m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S411 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.18m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S412 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.47m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S413 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S414 | 版底斜裂縫長 0.70m 寬 0.1~0.3mm | S415 | 版底斜裂縫長 1.42m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S416 | 版底斜裂縫長 2.04m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S417 | 版底水平裂縫長 1.24m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S418 | 版底水平裂縫長 0.50m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S419 | 版底水裂縫長 1.22m 寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S420 | 版底斜裂縫長 2.12m 寬 0.1~0.3mm | S421 | 版底斜裂縫長 1.23m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S422 | 版底網狀裂縫長 1.06m 寬 0.1~0.3mm | S423 | 版底網狀裂縫長 1.85m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S424 | 版底水平裂縫長 7.98m 寬 0.1~0.3mm | S425 | 版底斜裂縫長 0.50m 寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1001 | 版底 3 條斜裂縫長 0.67m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S1002 | 版底斜裂縫長 0.32m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1003 | 版底 3 條直裂縫長 0.89m 寬 0.1~0.3mm | S1004 | 版底 3 條直裂縫長 1.3m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1005 | 版底直裂縫長 0.57m 寬 0.1~0.3mm | S1006 | 版底斜裂縫長 1.58m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1007 | 版底直裂縫長 0.11m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S1008 | 版底 5 條斜裂縫長 1.09m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1009 | 版底 3 條斜裂縫長 2.17m 寬 0.1~0.3mm | S1010 | 版底 5 條斜裂縫長 0.97m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1011 | 版底直裂縫長 1.02m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S1012 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1013 | 版底直裂縫長 0.31m 寬 0.1~0.3mm | S1014 | 版底直裂縫長 0.68m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1015 | 版底 4 條斜裂縫長 0.88m 寬 0.1~0.3mm | S1016 | 版底 4 條直裂縫長 2.3m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1017 | 版底 6 條直裂縫長 1.69m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S1018 | 版底 2 條直裂縫長 3.08m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.85m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1019 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.36m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1020 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.99m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1021 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.5m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1022 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 2 條斜裂縫長 0.52m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1023 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.33m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1024 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1025 | 版底斜裂縫長 1.06m 寬 0.1~0.3mm | S1026 | 版底斜裂縫長 0.23m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1027 | 版底 2 條直裂縫長 0.76m 寬 0.1~0.3mm | S1028 | 版底直裂縫長 0.4m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1030 | 版底直裂縫長 0.66m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S1031 | 版底直裂縫長 0.88m 寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.68m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1032 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.56m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1033 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.55m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1034 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.08m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1035 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.72m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1036 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.7m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1037 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1038 | 版底直裂縫長 0.96m 寬 0.1~0.3mm | S1039 | 版底斜裂縫長 0.63m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1040 | 版底直裂縫長 0.80m 寬 0.1~0.3mm | S1041 | 版底斜裂縫長 0.65m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1042 | 版底斜裂縫長 1.37m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S1043 | 版底斜裂縫長 0.1m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1044 | 版底 3 條斜裂縫長 1.5m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S1045 | 版底 3 條斜裂縫長 1.5m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1046 | 版底直裂縫長 0.39m 寬 0.1~0.3mm | S1047 | 版底 6 條直裂縫長 0.66m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1048 | 版底斜裂縫長 1.04m 寬 0.1~0.3mm | S1049 | 版底直裂縫長 0.73m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1050 | 版底 6 條直裂縫長 0.43m 寬 0.1~0.3mm | S1051 | 版底直裂縫長 0.43m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1052 | 版底直裂縫長 0.50m 寬 0.1~0.3mm | S1053 | 版底斜裂縫長 1.14m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1054 | 版底斜裂縫長 0.49m 寬 0.1~0.3mm | S1055 | 版底 2 條直裂縫長 0.56m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.09m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1056 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.64m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1057 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.29m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1058 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.17m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1059 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 2 條直裂縫長 1.23m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1060 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.26m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1061 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1062 | 版底斜裂縫長 1.08m 寬 0.1~0.3mm | S1063 | 版底斜裂縫長 0.66m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1064 | 版底 3 條直裂縫長 0.57m 寬 0.1~0.3mm | S1065 | 有洞 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1066 | 版底斜裂縫長 0.71m 寬 0.1~0.3mm | S1067 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm，版底整片滲水 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.84m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1068 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.87m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1069 | | |



| 編號 | 說明 | 有洞 |
|---|---|---|
| S1070 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.72m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1071 | | |



| 編號 | 說明 | 深洞 |
|---|---|---|
| S1072 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 2 條直裂縫長 0.60m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1073 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.49m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1074 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.12m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1075 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.90m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1076 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.34m+1.55m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1077 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.55m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1078 | | |



| 編號 | 說明 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm，版底整片滲水 |
|---|---|---|
| S1079 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.97m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1080 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.5m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1081 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.67m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1082 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.62m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1083 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.93m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1084 | | |




| 編號 | 說明 | 有洞 |
|---|---|---|
| S1091 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1092 | 版底斜裂縫長 2.4m 寬 0.1~0.3mm | S1093 | 版底斜裂縫長 1.3m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1094 | 版底直裂縫長 1.67m 寬 0.1~0.3mm | S1095 | 版底直裂縫長 1.56m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1096 | 版底斜裂縫長 1.1m 寬 0.1~0.3mm | S1097 | 版底 3 條直裂縫長 0.87m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底 8 條直裂縫長 3.85m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1098 | | |




| 編號 | 說明 | 版底 14 條斜裂縫長 3.97m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1099 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 3.95m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1100 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.56m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1101 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.58m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1102 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.33m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1103 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.82m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1104 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.45m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1105 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.28m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1106 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.36m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1107 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.44m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1108 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.4m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1109 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.68m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1110 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.27m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1111 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 3.1m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1112 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.6m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1113 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.1m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1114 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.2m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1115 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 2.53m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1116 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.5m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1117 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.2m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1118 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 7 條斜裂縫長 3.14m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1119 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 2 條直裂縫長 1.22m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1120 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 10 條斜裂縫長 1.12m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1121 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.9m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1122 | | |



| 編號 | 說明 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1123 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 6 條斜裂縫長 1.23m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S1124 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 6 條直裂縫長 3.25m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1125 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 5 條斜裂縫長 1.66m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1126 | | |



| 編號 | 說明 | 版底十字型裂縫長 0.8m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S1127 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1128 | 版底 3 條直裂縫長 2.34m 寬 0.1~0.3mm | S1129 | 版底直裂縫長 2.6m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S1130 | 版底斜裂縫長 0.5m 寬 0.1~0.3mm | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.66m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S426 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.72m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S427 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.87m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S428 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.15m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S429 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.15m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S430 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.60m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S431 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.05m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S432 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.87m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S433 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.48m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S434 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.81m+2.59m+1.85m+4.98m+3.56m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S435 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.28m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S436 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.77m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S437 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S438 | 版底斜裂縫長 1.55m 寬 0.1~0.3mm，局部蜂窩 | S439 | 版底直裂縫長 2.06m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S440 | 版底斜裂縫長 1.21m 寬 0.1~0.3mm | S441 | 版底斜裂縫長 1.10m~2.09m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S442 | 版底斜裂縫長 1.23m 寬 0.1~0.3mm | S443 | 版底水平裂縫長 1.79m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S444 | 版底斜裂縫長 1.30m 寬 0.1~0.3mm | S445 | 版底斜裂縫長 1.73m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S446 | 版底斜裂縫長 1.57m 寬 0.1~0.3mm | S447 | 版底斜裂縫長 1.34m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S448 | 版底斜裂縫長 1.03m 寬 0.1~0.3mm | S449 | 版底水平裂縫長 1.40m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.68m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S450 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.35m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S451 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.00m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S452 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 2.31m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S453 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 2.45m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S454 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.98m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S455 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S456 | 版底斜裂縫長 2.28m~4.26m 寬 0.1~0.3mm | S457 | 版底斜裂縫長 1.28m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S458 | 版底水平裂縫長 3.29m 寬 0.1~0.3mm | S459 | 版底水平裂縫長 2.84m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S460 | 版底直裂縫長 2.51m 寬 0.1~0.3mm | S461 | 版底斜裂縫長 2.55m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.58m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S462 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.28m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S463 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.38m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S464 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 6.54m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S465 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 8.39m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S466 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 4.50m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S467 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.41m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S468 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.83m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S469 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.78m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S470 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.53m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S471 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.29m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S472 | | |




| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 3.18m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S473 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.73m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S474 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.31m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S475 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.64m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S476 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.48m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S477 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.54m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S478 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.23m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S479 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.62m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.89m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S480 | | | S481 | | |





| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.39m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.19m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S482 | | | S483 | | |





| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.10m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.70m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S484 | | | S485 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.62m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S486 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.63m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S487 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.32m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S488 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.32m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S489 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.56m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S490 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.60m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S491 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S492 | 版底斜裂縫長 0.92m 寬 0.1~0.3mm | S493 | 版底斜裂縫長 1.89m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S494 | 版底水平裂縫長 1.10m 寬 0.1~0.3mm | S495 | 版底直裂縫長 1.27m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S496 | 版底斜裂縫長 1.00m 寬 0.1~0.3mm | S497 | 版底斜裂縫長 0.53m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.47m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S498 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 0.72m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S499 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.35m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S500 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.31m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S501 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 6.43m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S502 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.72m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S504 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 4.10m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S505 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.50m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S506 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.86m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S507 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.81m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S508 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.21m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S509 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 2.38m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S510 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.81m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S511 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 2.36m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S512 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 2.84m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S513 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.21m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S514 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 3.14m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S515 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S516 | 版底直裂縫長 3.62m 寬 0.1~0.3mm | S517 | 版底斜裂縫長 2.23m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S518 | 版底水平裂縫長 2.54m+1.78m+2.88m 寬 0.1~0.3mm | S519 | 版底斜裂縫，版局部白華 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S520 | 版底斜裂縫長 1.46m 寬 0.1~0.3mm | S521 | 版底斜裂縫長 0.98m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.99m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 3.27m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S522 | | | S523 | | |





| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.18m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.63m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S524 | | | S525 | | |





| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.25m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.05m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S526 | | | S527 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 6.73m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S528 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.85m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S529 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.23m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S530 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.79m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S531 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 Y 型裂縫長 1.58m+1.55m+1.55m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S532 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.08m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S533 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S534 | 版底 Y 型裂縫長 1.74m+1.66m 寬 0.1~0.3mm | S535 | 版底水平裂縫長 1.56m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S536 | 版底斜裂縫長 2.05m+1.07m 寬 0.1~0.3mm | S537 | 版底斜裂縫長 1.08m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | | |
|---|---|---|---|
| S539 | 版底斜裂縫長 1.68m 寬 0.1~0.3mm | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S540 | 版底Y型裂縫長1.84m−1.40m+1.80m+1.78m 寬0.1~0.3mm | S541 | 版底斜裂縫長1.56m+1.50m 寬0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S542 | 版底十型裂縫長2.44m+1.60m 寬0.1~0.3mm，版局部白華 | S543 | 版底斜裂縫長1.57m 寬0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S544 | 版底十型裂縫長1.58m+1.57m 寬0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S545 | 版底斜裂縫長1.50m 寬0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S546 | 版底 Y 型裂縫長 1.64m+1.50m 寬 0.1~0.3mm | S548 | 版底直裂縫長 1.45m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S550 | 版底水平裂縫長 1.44m+1.47m 寬 0.1~0.3mm | S551 | 版底斜裂縫長 1.58m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | | |
|---|---|---|---|
| S552 | 版底水平裂縫長 1.57m 寬 0.1~0.3mm | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S553 | 版底斜裂縫長 1.73m 寬 0.1~0.3mm | S554 | 版底水平裂縫長 2.19m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S555 | 版底水平裂縫長 1.89m+1.89m 寬 0.1~0.3mm | S556 | 版底斜裂縫長 1.69m 寬 0.1~0.3mm，版局部白華 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S557 | 版底斜裂縫長 2.20m 寬 0.1~0.3mm | S558 | 版底 Y 型裂縫長 1.95m+1.15m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.70m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S560 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.94m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S561 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.87m1.90m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S562 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.43m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S563 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.89m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S564 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.75m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S565 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.60m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S566 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.10m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S567 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.60m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S568 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.88m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S569 | | |




| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.55m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S570 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.55m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S571 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.66m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水&蜂窩 |
|---|---|---|
| S572 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.40m+1.40m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S573 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.99m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S574 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 2.05m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S575 | | |




| 編號 | 說明 | 版底裂縫，版局部龜裂 |
|---|---|---|
| S576 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S577 | 版底斜裂縫長 1.93m 寬 0.1~0.3mm | S578 | 版底水平裂縫長 1.95m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S579 | 版底 Y 型裂縫長 1.73m+3.30m 寬 0.1~0.3mm | S580 | 版底斜裂縫長 2.22m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S581 | 版底斜裂縫長 3.48m+2.65m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S582 | 版底斜裂縫長 1.62m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S583 | 版底斜裂縫長 1.67m 寬 0.1~0.3mm | S584 | 版底斜裂縫長 2.20m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S585 | 版底斜裂縫長 1.80m+1.76m 寬 0.1~0.3mm | S586 | 版底斜裂縫長 2.28m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | | |
|---|---|---|---|
| S587 | 版底斜裂縫長 2.89m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.65m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S589 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 3.10m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S590 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.22m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S591 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.83m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S592 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 1.92m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S593 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫長 2.29m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S594 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.71m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S595 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.54m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S596 | | |




| 編號 | 說明 | 版底十型裂縫 3.05m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S597 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.70m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S598 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 3.04m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S599 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 2.04m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S600 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 2.42m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S601 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.99m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S602 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.1m*9 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S603 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.1m*11 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S604 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.80m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S605 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.73m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S606 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底直裂縫 1.75m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S607 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.77m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S608 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.53m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S609 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.40m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S610 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.93m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S611 | | |




| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 2.14m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S612 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S613 | 版底水平裂縫 2.75m 寬 0.1~0.3mm | S614 | 版底斜裂縫 1.83m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S615 | 版底斜裂縫 1.40m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S616 | 版底水平裂縫 1.73m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S617 | 版底斜裂縫 0.88m 寬 0.1~0.3mm | S618 | 版底斜裂縫 1.33m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.55m*4 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S619 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 2.18m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S620 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.40m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S621 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 2.18m*3 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S622 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.85m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S623 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 5.17m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S624 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S625 | 版底水平裂縫 2.01m 寬 0.1~0.3mm | S626 | 版底斜裂縫 1.68m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S627 | 版底水平裂縫 2.66m 寬 0.1~0.3mm | S628 | 版底直裂縫 1.86m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S629 | 版底水平裂縫 1.93m 寬 0.1~0.3mm | S630 | 版底水平裂縫 2.06m 寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.80m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S631 | | |




| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.92m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S632 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.75m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S633 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.63m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S634 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 2.11m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S635 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 2.73m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S636 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S637 | 版底X型裂縫 2.30m+2.20m 寬0.1~0.3mm | S638 | 版底斜裂縫 1.89m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S639 | 版底斜裂縫 1.70m 寬 0.1~0.3mm | S640 | 版底斜裂縫 2.14m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S641 | 版底井裂縫 2.56m 寬 0.1~0.3mm | S642 | 版底斜裂縫 1.59m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.64m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S643 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.76m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S644 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.63m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S645 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 2.23m*9 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S646 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.59m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S647 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 2.56m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S648 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S649 | 版底斜裂縫 1.11m 寬 0.1~0.3mm | S650 | 版底水平裂縫 2.37m 寬 0.1~0.3mm |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S651 | 版底斜裂縫 1.85m 寬 0.1~0.3mm | S652 | 版底水平裂縫 1.92m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S653 | 版底斜裂縫 1.77m 寬 0.1~0.3mm | S654 | 版底斜裂縫 1.88m+3.40m 寬 0.1~0.3mm |







| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.90m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S655 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.77m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S656 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.81m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S657 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.64m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S658 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.81m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S659 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 2.10m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S660 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 2.14m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S661 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.80m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S662 | | |




| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.64m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S663 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 2.39m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S664 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 2.22m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S665 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.88m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S666 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.74m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S667 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.60m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S668 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.50m、3.38m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S669 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 3.18m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S670 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.46m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S671 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.41m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S672 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S673 | 版底斜裂縫 1.67m 寬 0.1~0.3mm | S674 | 版底斜裂縫 1.40m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S675 | 版底斜裂縫 2.01m 寬 0.1~0.3mm | S676 | 版底水平裂縫 1.60m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S677 | 版底井型裂縫 2.19m*9 寬 0.1~0.3mm | S678 | 版底水平裂縫 1.97m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 2.98m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S679 | | |



| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.95m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S680 | | |




| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.80m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S681 | | |



| 編號 | 說明 | 版底井型裂縫 2.08m*6 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S682 | | |



| 編號 | 說明 | 版底井型裂縫 1.56m*3 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S683 | | |




| 編號 | 說明 | 版底水平裂縫 1.82m*8 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S684 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S685 | 版底水平裂縫 2.34m*4 寬 0.1~0.3mm | S686 | 版底水平裂縫 1.63m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S687 | 版底水平裂縫 1.69m 寬 0.1~0.3mm | S688 | 版底斜裂縫 1.78m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S689 | 版底斜裂縫 1.56m*6 寬 0.1~0.3mm | S690 | 版底斜裂縫 1.59m*4 寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 2.54m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S691 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.67m*5 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S692 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 2.22m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S693 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 2.27m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S694 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.87m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S695 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫 1.65m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S696 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S697 | 版底斜裂縫長 1.70m 寬 0.1~0.3mm | S698 | 版底直裂縫長 2.03m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S699 | 版底直裂縫長 2.03m 寬 0.1~0.3mm | S700 | 版底網狀裂縫長 1.50m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S701 | 版底 3 條斜裂縫長 2.67m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S702 | 版底 4 條斜裂縫長 2.25m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底 3 條直裂縫長 1.8m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S703 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.57m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S704 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.47m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S705 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.58m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S706 | | |



| 編號 | 說明 | 版底十字型裂縫長 1.50m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S707 | | |





| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.80m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S708 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S709 | 版底 3 條直裂縫長 1.88m 寬 0.1~0.3mm | S710 | 版底 8 處網狀裂縫長 1.95m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S711 | 版底直裂縫長 2.78m 寬 0.1~0.3mm | S712 | 版底直裂縫長 1.76m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S713 | 版底 4 條斜裂縫長 2.3m 寬 0.1~0.3mm | S714 | 版底直裂縫長 0.42m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.80m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S715 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.66m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S716 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.50m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S717 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.23m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S718 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.92m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S719 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 3 條直裂縫長 0.93m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S720 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S721 | 版底2條直裂縫長0.97m寬0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S722 | 版底斜裂縫長0.80m寬0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S725 | 版底斜裂縫長1.84m寬0.1~0.3mm | S726 | 版底2條直裂縫長1.47m寬0.1~0.3mm，版底局部滲水 |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底 2 條直裂縫長 1.03m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S727 | | |




| 編號 | 說明 | 版底十字型裂縫長 1.00m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S728 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 2 條斜裂縫長 0.5m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S729 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.42m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S730 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.24m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S731 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 3 條斜裂縫長 0.86m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S732 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S733 | 版底4條直裂縫長1.05m寬0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S734 | 版穿孔裂縫長1.44m寬0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S735 | 版底直裂縫長1.66m寬0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S736 | 版底直裂縫長1.13m寬0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S737 | 版底斜裂縫長2.32m寬0.1~0.3mm | S738 | 版底3條斜裂縫長1.33m寬0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.97m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S739 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.51m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S740 | | |




| 編號 | 說明 | 版面潮濕脫漆 |
|---|---|---|
| S741 | | |




| 編號 | 說明 | 版底 3 條斜裂縫長 2.04m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S742 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 3.17m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S743 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 5.59m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S744 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S745 | 版底3條直裂縫長0.66m寬0.1~0.3mm | S746 | 版底直裂縫長2.17m寬0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S747 | 版底直裂縫長1.50m寬0.1~0.3mm | S748 | 版底直裂縫長1.42m寬0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S749 | 版底斜裂縫長1.48m寬0.1~0.3mm | S750 | 版底斜裂縫長3.33m寬0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.22m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S751 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.90m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S752 | | |




| 編號 | 說明 | 版底 5 條斜裂縫長 1.11m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S753 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.06m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S754 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.86m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S755 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 3 條斜裂縫長 0.42m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S756 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底 3 條斜裂縫長 1.53m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.54m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S757 | | | S758 | | |





| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.66m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.18m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S759 | | | S760 | | |





| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.72m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.97m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S761 | | | S762 | | |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S763 | 版底斜裂縫長 0.50m 寬 0.1~0.3mm | S764 | 版底斜裂縫長 2.30m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S765 | 版底 2 條斜裂縫長 2.07m+0.77m 寬 0.1~0.3mm | S766 | 版底 3 條斜裂縫長 2.74m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S767 | 版底 4 條直裂縫長 0.73m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S768 | 版穿孔 2 條裂縫長 0.64m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S769 | 版底直裂縫長 0.81m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S770 | 版底斜裂縫長 0.69m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S771 | 版底 2 條直裂縫長 0.98m 寬 0.1~0.3mm | S772 | 版底直裂縫長 0.47m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S773 | 版底 5 條直裂縫長 0.36m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S774 | 版底 7 條直裂縫長 0.72m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S775 | 版底 8 條直裂縫長 1.13m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S776 | 版底 6 條直裂縫長 1.25m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S777 | 版底 5 條斜裂縫長 0.55m 寬 0.1~0.3mm | S778 | 版底 2 條斜裂縫長 0.27m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S779 | 版底 2 條斜裂縫長 0.48m 寬 0.1~0.3mm | S780 | 版底全面開裂 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S782 | 版底斜裂縫長 0.43m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S783 | 版底斜裂縫長 3.29m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S785 | 版底直裂縫長 0.68m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S786 | 版底斜裂縫長 0.60m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底 3 條斜裂縫長 0.45m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S787 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 4 條直裂縫長 1.48m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S788 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.52m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S789 | | |




| 編號 | 說明 | 版底 9 條直裂縫長 2.00m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S790 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 3 條直裂縫長 2.17m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S791 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.05m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S792 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.33m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S793 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.91m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S794 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.21m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S795 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.90m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S796 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 3 條直裂縫長 1.20m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S798 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S799 | 版底 6 條斜裂縫長 0.48m 寬 0.1~0.3mm | S800 | 版底 5 條直裂縫長 0.55m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S801 | 版底斜裂縫長 0.63m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S802 | 版底直裂縫長 0.73m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S803 | 版底全面開裂及局部染汙滲水潮濕 | S804 | 版底全面開裂及局部染汙滲水潮濕 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底全面開裂及局部染汙滲水潮濕 |
|---|---|---|
| S805 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.28m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S807 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.36m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S808 | | |



| 編號 | 說明 | 版底全面開裂 |
|---|---|---|
| S809 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 5 條直裂縫長 0.56m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S810 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S811 | 版底斜裂縫長 0.5m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S812 | 版底斜裂縫長 0.89m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S813 | 版底直裂縫長 1.98m 寬 0.1~0.3mm | S814 | 版底斜裂縫長 2.38m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S815 | 版底直裂縫長 0.56m 寬 0.1~0.3mm | S816 | 版底直裂縫長 1.51m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S817 | 版底 5 條直裂縫長 0.49m 寬 0.1~0.3mm | S818 | 版底直裂縫長 1.63m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S819 | 版底 4 條直裂縫長 0.77m 寬 0.1~0.3mm | S820 | 版底直裂縫長 1.19m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S821 | 版底全面開裂 | S822 | 版底 4 條直裂縫長 0.76m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S823 | 版底 6 條直裂縫長 0.76m 寬 0.1~0.3mm | S824 | 版底全面開裂 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S825 | 版底 3 條斜裂縫長 1.39m 寬 0.1~0.3mm | S826 | 版底斜裂縫長 0.37m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S827 | 版底直裂縫長 1.87m 寬 0.1~0.3mm | S828 | 版底直裂縫長 0.64m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.51m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S829 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.51m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S830 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.87m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S831 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.831m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S832 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.22m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S833 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.08m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S834 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.43m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.58m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S835 | | | S836 | | |







| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.58m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.54m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S837 | | | S838 | | |





| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.42m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底 2 條直裂縫長 2.18m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S839 | | | S840 | | |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S841 | 版底直裂縫長 0.89m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S842 | 版底斜裂縫長 1.47m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S843 | 版底斜裂縫長 1.59m 寬 0.1~0.3mm | S844 | 版底 4 條斜裂縫長 1.11m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S845 | 版底 2 條斜裂縫長 1.33m 寬 0.1~0.3mm | S846 | 版底 2 條斜裂縫長 2.54m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.85m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S847 | | |




| 編號 | 說明 | 版底 3 條斜裂縫長 1.73m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S848 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.18m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S849 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.63m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S850 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.63m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S851 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 2 條斜裂縫長 2.1m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S852 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S853 | 版底直裂縫長 0.62m 寬 0.1~0.3mm | S854 | 版底斜裂縫長 1.06m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S855 | 版底斜裂縫長 1.62m 寬 0.1~0.3mm | S856 | 版底直裂縫長 0.93m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S857 | 版底 3 條斜裂縫長 1.17m 寬 0.1~0.3mm | S858 | 版底 2 條斜裂縫長 1.68m 寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底 2 條斜裂縫長 0.93m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.93m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S859 | | | S860 | | |





| 編號 | 說明 | 版底 2 條斜裂縫長 0.59m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底 2 條直裂縫長 2.1m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S861 | | | S862 | | |






| 編號 | 說明 | 版底 2 條直裂縫長 1.24m 寬 0.1~0.3mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S863 | | | | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.83m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S865 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.66m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S866 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 3.17m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S867 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.27m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S868 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.16m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S869 | | |



| 編號 | 說明 | 版穿孔 2 條裂縫長 0.35m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S870 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 混凝土瑕疵 |
|---|---|---|
| S871 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 5.9m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S872 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.77m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S873 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.35m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S874 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 2 條斜裂縫長 2.74m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S875 | | |




| 編號 | 說明 | 版底 3 條直裂縫長 1.23m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S876 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.57m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S878 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 2 條直裂縫長 1.05m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S879 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.09m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S880 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.04m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S881 | | |





| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 2.08m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S882 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.89m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.77m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S884 | | | S885 | | |






| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.20m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.14m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S886 | | | S887 | | |





| 編號 | 說明 | 版底 3 條斜裂縫長 1.21m 寬 0.1~0.3mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S888 | | | | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底 3 條斜裂縫長 0.71m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底 3 條斜裂縫長 0.80m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S889 | | | S890 | | |






| 編號 | 說明 | 版底 3 條斜裂縫長 0.93m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.31m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S891 | | | S892 | | |






| 編號 | 說明 | 版底 2 條斜裂縫長 1.20m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.96m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S893 | | | S894 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.60m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底 2 條斜裂縫長 3.99m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S895 | | | S896 | | |





| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.59m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.65m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S897 | | | S898 | | |






| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.67m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.56m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S899 | | | S900 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 3.42m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S901 | | |



| 編號 | 說明 | 版底全面開裂 |
|---|---|---|
| S902 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 3 條斜裂縫長 1.47m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S903 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 2.74m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S904 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 2.10m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S905 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.05m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S906 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 4.61m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.94m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S907 | | | S908 | | |






| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 2.43m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底 5 條斜裂縫長 1.41m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S909 | | | S910 | | |






| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.17m 寬 0.1~0.3mm | 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.50m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| S911 | | | S912 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S913 | 版底直裂縫長 0.87m 寬 0.1~0.3mm | S914 | 版底直裂縫長 2.01m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S915 | 版底 2 條斜裂縫長 1.68m 寬 0.1~0.3mm | S916 | 版底直裂縫長 2.87m 寬 0.1~0.3mm |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S917 | 版底 5 條斜裂縫長 0.95m 寬 0.1~0.3mm | S918 | 版底斜裂縫長 0.71m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S919 | 版底3條斜裂縫長3.44m寬0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S920 | 版底直裂縫長2.16m寬0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S921 | 版底斜裂縫長2.40m寬0.1~0.3mm | S922 | 版底直裂縫長2.86m寬0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S923 | 版底斜裂縫長0.87m寬0.1~0.3mm | S924 | 版底2條直裂縫長1.63m寬0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S925 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S926 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S927 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S928 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S929 | 版底井字型裂縫長 0.85m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S930 | 版底直裂縫長 2.92m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S931 | 版底 6 條斜裂縫長 1.64m 寬 0.1~0.3mm | S932 | 版底斜裂縫長 0.98m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S933 | 版底直裂縫長 1.69m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S934 | 版底斜裂縫長 1.12m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S935 | 版底 6 條斜裂縫長 0.36m 寬 0.1~0.3mm | S936 | 版底 4 條斜裂縫長 0.97m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S937 | 版底4條斜裂縫長1.26m寬0.1~0.3mm | S938 | 版底3條斜裂縫長1.49m寬0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S939 | 版底有洞 | S940 | 版底直裂縫長0.69m寬0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S941 | 版底斜裂縫長1.80m寬0.1~0.3mm | S942 | 版底斜裂縫長1.22m寬0.1~0.3mm，版底局部滲水 |






| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.4m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S943 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.22m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S944 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 2 條直裂縫長 1.47m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S945 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.39m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S946 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.71m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S947 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.01m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S948 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.82m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S949 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 2 條斜裂縫長 1.56m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S950 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.74m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S951 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.09m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S952 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 2 條斜裂縫長 1.54m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S953 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.89m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S954 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S955 | 版底直裂縫長 0.42m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S956 | 版底斜裂縫長 1.04m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S957 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm | S958 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S959 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm | S960 | 版底斜裂縫長 1.22m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S961 | 版底直裂縫長 1.17m 寬 0.1~0.3mm | S962 | 版底 4 條直裂縫長 0.43m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S963 | 版底 4 條直裂縫長 0.2m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 | S964 | 版底 2 條直裂縫長 0.89m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S965 | 版底 2 條直裂縫長 0.52m 寬 0.1~0.3mm | S966 | 版底直裂縫長 2.09m 寬 0.1~0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S967 | 版底 5 條直裂縫長 1.24m 寬 0.1~0.3mm | S968 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S969 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm | S970 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S971 | 版底直裂縫長 1.25m 寬 0.1~0.3mm | S972 | 版底 3 條直裂縫長 0.35m 寬 0.1~0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S973 | 版底直裂縫長 1.25m 寬 0.1~0.3mm | S974 | 版底斜裂縫長 1.11m 寬 0.1~0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S975 | 版底 3 條直裂縫長 1.64m 寬 0.1~0.3mm | S976 | 版底直裂縫長 075m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| S977 | 版底直裂縫長 0.52m 寬 0.1~0.3mm | S978 | 版底直裂縫長 0.96m 寬 0.1~0.3mm |






| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.56m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S979 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.51m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S980 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.00m 寬 0.1~0.3mm，版底局部滲水 |
|---|---|---|
| S981 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.59m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S982 | | |



| 編號 | 說明 | 版底 3 條直裂縫長 0.60m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S983 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 1.28m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S984 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.0m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S985 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 1.06m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S986 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長 0.81m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S987 | | |




| 編號 | 說明 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S988 | | |



| 編號 | 說明 | 版底井字型裂縫寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S989 | | |



| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長 0.76m 寬 0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S990 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 版底5條斜裂縫長1.24m 寬0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S991 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長0.58m 寬0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S992 | | |




| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長0.58m 寬0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S993 | | |




| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長0.97m 寬0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S994 | | |





| 編號 | 說明 | 版底斜裂縫長1.31m 寬0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S995 | | |



| 編號 | 說明 | 版底直裂縫長1.14m 寬0.1~0.3mm |
|---|---|---|
| S996 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S997 | 版底斜裂縫長 1.21m 寬 0.1~0.3mm | | S998 | 版底直裂縫長 1.02m 寬 0.1~0.3mm | |
| | |  | | |  |
| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
| S999 | 版底直裂縫長 1.32m 寬 0.1~0.3mm | | S1000 | 版底直裂縫長 0.54m 寬 0.1~0.3mm | |
| | |  | | |  |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.0m 寬 0.3mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.4m 寬 0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | 4 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.3m 寬 0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 6 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 7 | 牆斜裂縫長 1.3m 寬 0.3mm 兩條 | 8 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 9 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.3mm 兩條 | 10 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.3mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 11 | 牆斜裂縫長 0.7m 寬 0.35mm | 12 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.3mm 兩條 |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 13.0m 寬 0.4mm 七條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 15.5m 寬 0.4mm 七條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | | 14 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 14.0m 寬 0.4mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | 16 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 11.5m 寬 0.35mm 四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.3m 寬 0.35mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | 18 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 19 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.3mm | 20 | 牆斜裂縫長 1.5m 寬 0.35mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 21 | 全景 | 22 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm<br>範圍:寬 3m 高 1.8m |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 23 | 牆斜裂縫長 7.3m 寬 0.3mm 兩條 | 24 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.3mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.3m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 25 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 26 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 8.5m 寬 0.35mm 三條 |
|---|---|---|
| 27 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.2m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 28 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 25.0m 寬 0.4mm 十一條 |
|---|---|---|
| 29 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.5m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 30 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 牆斜裂縫長 16.0m 寬 0.3mm 九條 | | 32 | 牆斜裂縫長 22.0m 寬 0.35mm 十條 | |






| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 牆斜裂縫長 25.0m 寬 0.4mm 十三條 | | 34 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.35mm 四條 | |





| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 牆垂直裂縫長 1.8m 寬 0.3mm | | 36 | 全景 | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | | 38 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.5m 寬 0.3mm 四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | | 40 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | | | 42 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 43 | 牆斜裂縫長 9.5m 寬 0.35mm 三條 | 44 | 牆斜裂縫長 21.0m 寬 0.35mm 八條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 45 | 牆斜裂縫長 6.2m 寬 0.4mm 三條 | 46 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.35mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 47 | 牆斜裂縫長 8.9m 寬 0.3mm 四條 | 48 | 全景 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.5m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | | 50 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.3mm 兩條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | | 52 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | | | 54 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | | | 56 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 柱水平裂縫長 1.3m 寬 0.15mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | | | 58 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.5m 寬 0.3mm 兩條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | | | 60 | | |





| 編號 | 說明 | 粉刷浮起 |
|---|---|---|
| 61 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 62 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 63 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 64 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 18.0m 寬 0.35mm 六條 |
|---|---|---|
| 65 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 66 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 67 | 牆斜裂縫長 0.3m 寬 0.3mm | 68 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 69 | 牆斜裂縫長 0.45m 寬 0.35mm | 70 | 牆斜裂縫長 3.8m 寬 0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 71 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.3mm 四條 | 72 | 牆斜裂縫長 17.0m 寬 0.5mm 四條 |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.0m 寬 0.3mm 四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.4m 寬 0.2mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | | | 74 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | | | 76 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | | | 78 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 15.0m 寬 0.3mm 六條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | | | 80 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 16.0m 寬 0.3mm 五條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.5m 寬 0.35mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | | | 82 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.5m 寬 0.35mm 六條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.0m 寬 0.5mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | | 84 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 16.5m 寬 0.4mm 五條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.5m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | | | 86 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.7m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.2m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | | | 88 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 16.0m 寬 0.3mm 六條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | | | 90 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 91 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.3mm 兩條 | 92 | 牆斜裂縫長 11.2m 寬 0.3mm 三條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 93 | 牆斜裂縫長 4.5m 寬 0.3mm 四條 | 94 | 牆斜裂縫長 3.6m 寬 0.3mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 95 | 全景 | 96 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 97 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.2mm 兩條 | 98 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.3mm 兩條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 99 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.3mm 三條 | 100 | 牆斜裂縫長 1.8m 寬 0.25mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 101 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.3mm 兩條 | 102 | 牆斜裂縫長 42.0m 寬 0.35mm 十條<br>(兩面牆) |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | | | 104 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 13.0m 寬 0.35mm 五條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | | | 106 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.8m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | | | 108 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | | | 110 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.9m 寬 0.2mm 三條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | | | 112 | | |





| 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 1.3m 寬 0.2mm | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | | | 114 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.25mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | | | 116 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.3mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 15.0m 寬 0.35mm 六條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | | | 118 | | |






| 編號 | 說明 | 柱水平裂縫長 3.3m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | | | 120 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.2m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 10.9m 寬 0.3mm 七條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | | | 122 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 16.0m 寬 0.4mm 四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.8m 寬 0.35mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | | | 124 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.5m 寬 0.35mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | | | 126 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 127 | 牆斜裂縫長 14.6m 寬 0.35mm 五條 | 128 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.2mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 129 | 牆斜裂縫長 30.0m 寬 1.0mm 七條 | 130 | 牆斜裂縫長 12.5m 寬 0.5mm 五條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 131 | 牆斜裂縫長 9.5m 寬 0.3mm 四條 | 132 | 牆垂直裂縫長 1.1m 寬 0.3mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 42.0m 寬 1.0mm 十條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | | | 134 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 30.0m 寬 0.4mm 七條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 20.0m 寬 0.35mm 六條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | | | 136 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.1m 寬 0.2mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 0.2mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | | | 138 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 139 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.3mm 四條 | 140 | 牆水平裂縫長 4.2m 寬 0.3mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 141 | 整面牆多條裂縫寬 0.4mm | 142 | 牆斜裂縫長 24.0m 寬 0.4mm 六條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 143 | 牆斜裂縫長 37.0m 寬 0.4mm 七條 | 144 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.3mm 五條 |





| 編號 | 說明 | 柱斜裂縫長 0.7m 寬 0.5mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.9m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | | | 146 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 11.9m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 16.0m 寬 0.3mm 六條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | | | 148 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.3m 寬 0.35mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | | | 150 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | | | 152 | | |





| 編號 | 說明 | 整面牆樹枝狀裂縫寬 0.2mm | 編號 | 說明 | 整面牆樹枝狀裂縫寬 0.2mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | | | 154 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.5m 寬 0.15mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | | | 156 | | |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 157 | 牆斜裂縫長 7.0m 寬 0.3mm 三條 | 158 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.3mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 159 | 牆斜裂縫長 2.4m 寬 0.35mm | 160 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 161 | 全景 | 162 | 全景 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 163 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.3mm | 164 | 牆斜裂縫長 10.1m 寬 0.35mm 三條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 165 | 牆斜裂縫長 17.5m 寬 0.35mm 六條 | 166 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 167 | 牆斜裂縫長 14.8m 寬 0.4mm 五條 | 168 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.3mm |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.7m 寬 0.25mm |
|---|---|---|
| 169 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 170 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 171 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.7m 寬 0.2mm |
|---|---|---|
| 172 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.9m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 173 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 174 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.8m 寬 0.2mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | | | 176 | | |





| 編號 | 說明 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | | | 178 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.2m 寬 0.3mm 四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.0m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | | | 180 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 13.5m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 181 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.15mm 四條 |
|---|---|---|
| 182 | | |



| 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 10.0m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 183 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.35mm |
|---|---|---|
| 184 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.7m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 185 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.5m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 186 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 187 | 牆斜裂縫長 26.0m 寬 0.3mm 八條 | 188 | 牆垂直裂縫長 1.7m 寬 0.3mm 三條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 189 | 牆垂直裂縫長 1.0m 寬 0.3mm | 190 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.2mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 191 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.15mm | 192 | 牆斜裂縫長 15.0m 寬 0.35mm 六條 |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 13.5m 寬 0.3mm 五條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.8m 寬 0.2mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | | | 194 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.2mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.15mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | | | 196 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 18.0m 寬 0.3mm 六條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 29.0m 寬 0.3mm 十條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | | | 198 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.3m 寬 0.3mm 四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.4m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | | | 200 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 15.0m 寬 0.35mm 四條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | | | 202 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.5m 寬 0.25mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 25.0m 寬 0.35mm 八條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | | | 204 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.0m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | | | 206 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | | | 208 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.2m 寬 0.3mm 五條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.5m 寬 0.35mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | | | 210 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 211 | 牆斜裂縫長 33.0m 寬 0.4mm 八條 | 212 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.4mm 五條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 213 | 牆斜裂縫長 16.0m 寬 0.3mm 八條 | 214 | 牆水平裂縫長 0.3m 寬 0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 215 | 牆水平裂縫長 1.5m 寬 0.2mm | 216 | 牆斜裂縫長 6.5m 寬 0.3mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.7m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 217 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 24.0m 寬 0.35mm 八條 |
|---|---|---|
| 218 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 23.0m 寬 0.35mm 八條 |
|---|---|---|
| 219 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 39.0m 寬 0.35mm 十二條 |
|---|---|---|
| 220 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 221 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 45.0m 寬 0.4mm 十三條 |
|---|---|---|
| 222 | | |




| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 223 | 牆斜裂縫長 35.0m 寬 0.35mm 十一條 | 224 | 牆斜裂縫長 4.7m 寬 0.3mm 三條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 225 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.3mm | 226 | 牆斜裂縫長 5.8m 寬 0.3mm 三條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 227 | 牆斜裂縫長 28.0m 寬 0.35mm 九條 | 228 | 牆斜裂縫長 29.0m 寬 0.35mm 十條 |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 229 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.15mm 三條 |
|---|---|---|
| 230 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.3m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 231 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.3m 寬 0.2mm |
|---|---|---|
| 232 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.0m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 233 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.4m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 234 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 0.2mm | 236 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.5m 寬 0.4mm 五條 |






| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 說明 | 牆垂直裂縫長 2.3m 寬 0.3mm | 238 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.2m 寬 0.35mm 八條 |






| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.4m 寬 0.3mm 兩條 | 240 | 說明 | 牆斜裂縫長 11.0m 寬 0.3mm 四條 |







| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.3m 寬 0.25mm 五條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.3mm 七條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | | | 242 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 8.5m 寬 0.3mm 五條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.7m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | | | 244 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 11.7m 寬 0.3mm 四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.3m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | | | 246 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 247 | 牆斜裂縫長 13.0m 寬 0.35mm 四條 | 248 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.2mm 三條 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 249 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.3mm 四條 | 250 | 牆斜裂縫長 6.8m 寬 0.3mm 三條 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 251 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.3mm | 252 | 牆斜裂縫長 4.6m 寬 0.4mm 三條 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 253 | 牆斜裂縫長 4.8m 寬 0.3mm 三條 | 254 | 牆斜裂縫長 1.5m 寬 0.3mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 255 | 牆斜裂縫長 6.2m 寬 0.3mm 四條 | 256 | 牆斜裂縫長 13.0m 寬 0.4mm 六條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 257 | 牆垂直裂縫長 5.0m 寬 0.6mm 兩條 | 258 | 牆斜裂縫長 13.7m 寬 0.5mm 五條 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 說明 | 牆垂直裂縫長 2.3m 寬 0.4mm | 260 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.7m 寬 0.3mm |





| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 說明 | 牆斜裂縫長 8.2m 寬 0.3mm 兩條 | 262 | 說明 | 牆斜裂縫長 28.0m 寬 0.4mm 七條 |





| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 說明 | 牆斜裂縫長 41.0m 寬 0.35mm 十條 | 264 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.3mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 1.4m 寬 0.25mm 兩條 |
|---|---|---|
| 265 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.2m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 266 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.6m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 267 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.7m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 268 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|
| 269 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 25.0m 寬 0.35mm 八條 |
|---|---|---|
| 270 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 271 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 272 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 273 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 274 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 275 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 276 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 277 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 278 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 279 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 280 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.0m 寬 0.2mm 三條 |
| --- | --- | --- |
| 281 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 282 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 283 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 284 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 285 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 286 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 287 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 288 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.8m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | | | 290 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.8m 寬 0.2mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.2mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | | | 292 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.3mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.7m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 293 | | | 294 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.1m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 295 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.5m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 296 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 14.0m 寬 0.5mm 四條 |
|---|---|---|
| 297 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.2mm 兩條 |
|---|---|---|
| 298 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.2mm 兩條 |
|---|---|---|
| 299 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 11.0m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 300 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.2m 寬 0.25mm 三條 |
|---|---|---|
| 301 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.2m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 302 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.15mm 兩條 |
|---|---|---|
| 303 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.4m 寬 0.2mm 三條 |
|---|---|---|
| 304 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.15mm 三條 |
|---|---|---|
| 305 | | |



| 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 3.4m 寬 0.2mm 兩條 |
|---|---|---|
| 306 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | | | 308 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.8m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | | | 310 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | | | 312 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.1m 寬 0.3mm 五條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | | | 314 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆網狀裂縫寬 0.2mm(滲水痕跡)<br>範圍:寬 1m 高 3.5m |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | | | 316 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 10.2m 寬 0.3mm 六條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | | | 318 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 319 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 0.35mm | 320 | 牆斜裂縫長 0.65m 寬 0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 321 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.2mm<br>範圍:寬 1.5m 高 2.5m | 322 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.2mm<br>範圍:寬 1m 高 2.5m |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 323 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm<br>範圍:寬 2.5m 高 3m | 324 | 牆斜裂縫長 6.2m 寬 0.3mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.5m 寬 0.3mm 五條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | | | 326 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 327 | | | 328 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.7m 寬 0.2mm | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | | | 330 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | | | 332 | | |





| 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 0.6m 寬 0.3mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 35.0m 寬 0.5mm 十五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | | | 334 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 18.0m 寬 0.45mm 七條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 | | | 336 | | |






| 編號 | 說明 | 牆網狀裂縫寬 0.2mm<br>範圍:寬 1.5m 高 1.8m |
|---|---|---|
| 337 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 0.4mm 兩條 |
|---|---|---|
| 338 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.5m 寬 3.0mm 六條 |
|---|---|---|
| 339 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫寬 0.4mm 十五條 |
|---|---|---|
| 340 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 341 | | |



| 編號 | 說明 | 牆網狀裂縫寬 0.2mm<br>範圍:寬 2.5m 高 3m |
|---|---|---|
| 342 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.2m 寬 0.25mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 46.0m 寬 0.4mm 十六條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 | | | 344 | | |







| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 21.0m 寬 0.4mm 八條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | | | 346 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 19.0m 寬 0.4mm 七條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 38.0m 寬 0.4mm 十三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 347 | | | 348 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.7m 寬 0.3mm 十條 |
|---|---|---|
| 349 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.8m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 350 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 351 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 8.5m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 352 | | |



| 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 0.15m 寬 0.2mm |
|---|---|---|
| 353 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.2m 寬 0.25mm 四條 |
|---|---|---|
| 354 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 355 | 牆斜裂縫長 2.8m 寬 0.2mm 六條 | 356 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 357 | 牆斜裂縫長 9.5m 寬 0.4mm 八條 | 358 | 牆斜裂縫長 3.3m 寬 0.3mm 兩條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 359 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.25mm 三條 | 360 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.3mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 361 | 牆斜裂縫長 2.9m 寬 0.3mm 三條 | 362 | 牆斜裂縫長 32.0m 寬 0.4mm 十三條 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 363 | 牆網狀裂縫寬 0.3mm<br>範圍:寬 1.5m 高 2m | 364 | 牆斜裂縫長 2.4m 寬 0.25mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 365 | 全景 | 366 | 全景 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 367 | | | 368 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.15mm | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 369 | | | 370 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.2mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | | | 372 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.1m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 373 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.35mm 兩條 |
|---|---|---|
| 374 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 375 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 376 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.1m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 377 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.5m 寬 0.2mm 三條 |
|---|---|---|
| 378 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | | | 380 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | | | 382 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.75m 寬 0.3mm 兩條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 383 | | | 384 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | | | 386 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.3m 寬 0.15mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 | | | 388 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.5m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 10.5m 寬 0.4mm 八條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 389 | | | 390 | | |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 391 | 牆斜裂縫長 44.0m 寬 0.5mm 十五條 | 392 | 檢查維修孔 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 393 | 連續壁維修孔 | 394 | 雜物未清除 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 395 | 雜物未清除 | 396 | 雜物未清除 |





| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 397 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 398 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 399 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.2m 寬 0.3mm 五條 |
| --- | --- | --- |
| 400 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 401 | | |




| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 402 | | |



| 編號 | 說明 | 積水、兩層壁間距小 |
|---|---|---|
| 403 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 404 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 405 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 406 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 407 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 408 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
| --- | --- | --- |
| 409 | | |




| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 410 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 411 | | |



| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 412 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 413 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 414 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
| --- | --- | --- |
| 415 | | |



| 編號 | 說明 | 兩層壁間距小 |
| --- | --- | --- |
| 416 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 417 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
| --- | --- | --- |
| 418 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 419 | | |



| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 420 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 421 | | |



| 編號 | 說明 | 排水管過高 |
|---|---|---|
| 422 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 423 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 424 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 425 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 426 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 427 | | |



| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
|---|---|---|
| 428 | | |



| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
|---|---|---|
| 429 | | |



| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
|---|---|---|
| 430 | | |



| 編號 | 說明 | 排水管過高 |
|---|---|---|
| 431 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤塞 |
|---|---|---|
| 432 | | |



| 編號 | 說明 | 排水管過高 |
|---|---|---|
| 433 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 434 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 435 | | |



| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
|---|---|---|
| 436 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 437 | | |




| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 438 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牆垂直裂縫長 0.3m 寬 0.2mm | 2 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm<br>範圍:1.5m*1.5m |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 3 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.35mm<br>範圍:寬 4m 高 2.5m | 4 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm<br>範圍:寬 3m 高 2m |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 5 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.35mm<br>範圍:寬 5m 高 1m | 6 | 柱裂縫長 1.5m 寬 0.25mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 7 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 1.5mm 兩條 | 8 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.4mm 五條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 9 | 牆垂直裂縫長 2.0m 寬 1.3mm 兩條 | 10 | 牆斜裂縫長 0.25m 寬 1.2mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 11 | 牆斜裂縫長 0.5m 寬 0.4mm | 12 | 牆垂直裂縫長 6.0m 寬 1.3mm 四條 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆裂縫長 8.5m 寬 1.5mm 八條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.2mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | | 14 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.0m 寬 0.25mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 15.0m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | 16 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | 18 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 1.5m 寬 0.2mm |
|---|---|---|
| 19 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 20 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 21 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 22 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 23 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.5m 寬 0.25mm |
|---|---|---|
| 24 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | | 26 | | |






| 編號 | 說明 | 柱施工瑕疵 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.8m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | | 28 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 13.5m 寬 0.2mm 七條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | | 30 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | | 32 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | | 34 | | |





| 編號 | 說明 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm<br>範圍：寬 4.5m 高 2m | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | 36 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 37 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.2mm | 38 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 39 | 牆斜裂縫長 4.7m 寬 0.3mm 五條 | 40 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.3mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 41 | 全景 | 42 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.35mm 五條 |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 43 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.25mm |
|---|---|---|
| 44 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 45 | | |



| 編號 | 說明 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 46 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.4mm 七條 |
|---|---|---|
| 47 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 14.0m 寬 0.35mm 九條 |
|---|---|---|
| 48 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 49 | 全景 | 50 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 51 | 牆斜裂縫長1.6m寬0.2mm | 52 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 53 | 牆斜裂縫長2.2m寬0.35mm | 54 | 牆斜裂縫長0.9m寬0.2mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.2mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | | | 56 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | | | 58 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 11.0m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | | | 60 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | | | 62 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | | | 64 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.2mm<br>範圍:1.2m*1.2m |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | | | 66 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.5m 寬 0.25mm 四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.5m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | | | 68 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | | | 70 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 22.0m 寬 0.35mm 十四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 25.0m 寬 0.6mm 十三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | | | 72 | | |





| 編號 | 說明 | 柱垂直裂縫長 0.6m 寬 0.3mm | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | | | 74 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | | | 76 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | | | 78 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 8.0m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 20.0m 寬 0.45mm 七條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | | | 80 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.35mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | | | 82 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 13.0m 寬 0.35mm 四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.25mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | | 84 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 85 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.3mm 兩條 | 86 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.2mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 87 | 牆斜裂縫長 6.5m 寬 0.3mm 兩條 | 88 | 牆斜裂縫長 7.5m 寬 0.3mm 三條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 89 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.2mm<br>範圍：寬 3.5m 高 2m | 90 | 牆斜裂縫長 16.0m 寬 0.3mm 六條 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 91 | 牆斜裂縫長 20.0m 寬 0.35mm 七條 | 92 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 93 | 牆多條裂縫寬 0.6mm<br>範圍：寬 7m 高 3m | 94 | 牆斜裂縫長 3.0m 寬 0.3mm 三條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 95 | 牆斜裂縫長 5.3m 寬 0.3mm 四條 | 96 | 牆多條裂縫寬 0.7mm<br>範圍：寬 2m 高 2.5m |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.2mm 兩條 | 98 | 說明 | 全景 |






| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.35mm 三條 | 100 | 說明 | 牆斜裂縫長 11.0m 寬 0.35mm 三條 |





| 編號 | 說明 | | 編號 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.5m 寬 0.35mm 四條 | 102 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.8m 寬 0.3mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 103 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 104 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 105 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.15mm 四條 |
| --- | --- | --- |
| 106 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.0m 寬 0.3mm 兩條 |
| --- | --- | --- |
| 107 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 108 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | | | 110 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長3.8m 寬0.25mm 兩條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | | | 112 | | |






| 編號 | 說明 | 牆樹枝狀裂縫寬0.2m<br>範圍:2m*2m | 編號 | 說明 | 牆樹枝狀裂縫寬0.2m<br>範圍:寬2.5m 高2m |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | | | 114 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.0m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 115 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 116 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 117 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 118 | | |



| 編號 | 說明 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.2m<br>範圍：寬 2.5m 高 1m |
|---|---|---|
| 119 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 120 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 121 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.3mm 兩條 | 122 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 123 | 全景 | 124 | 牆多條斜裂縫寬 0.2mm<br>範圍：寬 7m 高 2.5m |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 125 | 全景 | 126 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.2mm<br>範圍：寬 5m 高 2.5m |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | | | 128 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.25mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.2mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | | | 130 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.2mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.0m 寬 0.35mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | | | 132 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 133 | 牆斜裂縫長3.0m寬0.2mm | 134 | 牆斜裂縫長16.0m寬0.25mm六條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 135 | 牆斜裂縫長1.2m寬0.25mm兩條 | 136 | 牆斜裂縫長1.2m寬0.3mm兩條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 137 | 牆斜裂縫長9.2m寬0.3mm四條 | 138 | 牆樹枝狀裂縫寬0.2mm<br>範圍:寬2m高1m |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 139 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.2mm<br>範圍：寬 1m 高 1m | 140 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.2mm<br>範圍：寬 2m 高 1m |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 141 | 牆網狀裂縫寬 0.2mm<br>範圍：寬 5.5m 高 2m | 142 | 牆斜裂縫長 7.0m 寬 0.3mm 五條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 143 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.2mm 兩條 | 144 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.25mm<br>範圍：寬 4m 高 1m |





| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 145 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 146 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 147 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 148 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 149 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 150 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.5m 寬 0.35mm 三條 |
|---|---|---|
| 151 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 152 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 153 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.7m 寬 0.4mm 兩條 |
|---|---|---|
| 154 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.5m 寬 0.2mm 三條 |
|---|---|---|
| 155 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.4mm 兩條 |
|---|---|---|
| 156 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 157 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.4mm 三條 |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 158 | 說明 | 牆裂縫長 4.2m 寬 0.3mm 兩條 |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 159 | 說明 | 牆垂直裂縫長 4.0m 寬 0.2mm 兩條 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 160 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.8m 寬 0.2mm 兩條 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 161 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.4m 寬 0.2mm |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 162 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.0m 寬 0.25mm 兩條 |




| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 163 | 牆斜裂縫長 12.2m 寬 0.35mm 四條 | 164 | 牆斜裂縫長 14.0m 寬 0.4mm 六條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 165 | 牆斜裂縫長 4.5m 寬 0.35mm 四條 | 166 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.35mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 167 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.35mm | 168 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.3mm 三條 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 11.0m 寬 0.4mm 四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.0m 寬 0.4mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | | | 170 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.0m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | | | 172 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.3m 寬 0.5mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 20.0m 寬 0.3mm 十一條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | | | 174 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.8m 寬 0.2mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 22.0m 寬 0.35mm 八條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | | | 176 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.2mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 21.0m 寬 0.35mm 十三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | | | 178 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 23.0m 寬 0.35mm 九條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | | | 180 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 181 | 牆斜裂縫長 3.6m 寬 0.3mm 三條 | 182 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 183 | 全景 | 184 | 牆斜裂縫長 1.3m 寬 0.25mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 185 | 牆斜裂縫長 5.2m 寬 0.3mm 五條 | 186 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.3mm |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.7m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.25mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | | | 188 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.3m 寬 0.2mm 四條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.45m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | | | 190 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.3mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | | | 192 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 193 | 牆斜裂縫長 0.2m 寬 0.3mm | 194 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.3mm 兩條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 195 | 牆斜裂縫長 1.5m 寬 0.3mm 四條 | 196 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.2mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 197 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.2mm 兩條 | 198 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.25mm |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.3mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 10.5m 寬 0.4mm 八條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | | | 200 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.35mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.8m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | | | 202 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.7m 寬 0.5mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.5m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | | | 204 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 205 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.25mm 三條 | 206 | 牆斜裂縫長 5.1m 寬 0.4mm 五條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 207 | 牆斜裂縫長 2.7m 寬 0.4mm 五條 | 208 | 牆斜裂縫長 3.6m 寬 0.5mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 209 | 牆斜裂縫長 8.6m 寬 0.3mm 六條 | 210 | 全景 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 211 | 牆垂直裂縫長 2.7m 寬 0.15mm 兩條 | 212 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 213 | 全景 | 214 | 牆斜裂縫長 7.8m 寬 0.3mm 三條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 215 | 牆斜裂縫長 4.7m 寬 0.3mm 三條 | 216 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.4mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | | | 218 | | |





| 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 1.2m 寬 0.2mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.3m 寬 0.15mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | | | 220 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.3m 寬 0.15mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.4m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | | | 222 | | |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 223 | 牆垂直裂縫長 1.5m 寬 0.25mm 三條 | 224 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.35mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 225 | 牆斜裂縫長 4.8m 寬 0.25mm 三條 | 226 | 牆斜裂縫長 0.25m 寬 0.25mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 227 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 0.3mm 三條 | 228 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 0.3mm |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.1m 寬 0.25mm |
|---|---|---|
| 229 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.5m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 230 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 231 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 232 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 233 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫修補痕跡長 2.5m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 234 | | |



| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 235 | 牆斜裂縫長 9.0m 寬 0.3mm 三條 | 236 | 牆斜裂縫長 1.4m 寬 0.35mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 237 | 全景 | 238 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 239 | 全景 | 240 | 全景 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 241 | 牆斜裂縫長 30.0m 寬 2.0mm 十二條 | 242 | 牆斜裂縫長 1.4m 寬 0.3mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 243 | 牆斜裂縫長 4.5m 寬 0.65mm 六條 | 244 | 牆斜裂縫長 5.0m 寬 0.4mm 六條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 245 | 牆斜裂縫長 20.0m 寬 0.35mm 十條 | 246 | 牆斜裂縫長 8.0m 寬 3.0mm 七條 |





| 編號 | 說明 | 鋼筋外露 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.8m 寬 0.3mm 九條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | | | 248 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.35mm 七條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | | | 250 | | |





| 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 1.1m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.7mm 四條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | | | 252 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 253 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 1.0mm | 254 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.25mm 兩條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 255 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.3mm 四條 | 256 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.2mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 257 | 牆斜裂縫長 6.2m 寬 0.4mm 五條 | 258 | 牆斜裂縫長 1.8m 寬 0.3mm 四條 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.6m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 2.0m 寬 0.2mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | | | 260 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.5m 寬 0.15mm | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | | | 262 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.3m 寬 0.2mm 六條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.2mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | | | 264 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.8m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 265 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 266 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 267 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.0m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 268 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 269 | | |



| 編號 | 說明 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm<br>範圍：寬 8m 高 2m |
|---|---|---|
| 270 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 271 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.3mm 兩條<br>滲水痕跡 | 272 | 牆裂縫長 1.0m 寬 0.2mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 273 | 牆斜裂縫長 0.5m 寬 0.2mm | 274 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 275 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm<br>範圍：寬 1m 高 1m | 276 | 全景 |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 277 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.1mm 兩條 | 278 | 牆斜裂縫長 8.9m 寬 0.15mm 五條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 279 | 滲水 | 280 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm<br>範圍：寬 6m 高 1.5m |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 281 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.2mm | 282 | 牆垂直裂縫長 0.8m 寬 0.2mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.35mm 四條 |
|---|---|---|
| 283 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.8m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 284 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.3m 寬 0.25mm 三條 |
|---|---|---|
| 285 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|
| 286 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.8m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 287 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 288 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.4mm 十條 |
|---|---|---|
| 289 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.5m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 290 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.4mm 九條 |
|---|---|---|
| 291 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 1.0mm 兩條 |
|---|---|---|
| 292 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.2mm 四條 |
|---|---|---|
| 293 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.3m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|
| 294 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆水平裂縫長 1.0m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|
| 295 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.7m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 296 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.3m 寬 0.35mm 三條 |
|---|---|---|
| 297 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.4mm 八條 |
|---|---|---|
| 298 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 299 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 300 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 301 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.3mm | 302 | 牆斜裂縫長 4.8m 寬 0.4mm 五條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 303 | 牆斜裂縫長 4.6m 寬 0.4mm 四條 | 304 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.3mm 三條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 305 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.25mm 三條 | 306 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 六條 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 307 | 牆斜裂縫長 4.8m 寬 0.35mm 三條 | 308 | 牆斜裂縫長 5.7m 寬 0.35mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 309 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.2mm | 310 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.25mm 四條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 311 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.4mm 五條 | 312 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 3.0mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 313 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.3mm 十條 | 314 | 牆斜裂縫長 5.2m 寬 0.3mm 五條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 315 | 牆斜裂縫長 2.7m 寬 1.2mm 三條 | 316 | 牆斜裂縫長 1.8m 寬 0.5mm 三條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 317 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 1.2mm 兩條 | 318 | 牆斜裂縫長 9.2m 寬 0.2mm 九條 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 319 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 0.3mm | 320 | 牆斜裂縫長 4.6m 寬 0.3mm 兩條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 321 | 牆斜裂縫長 5.2m 寬 0.3mm 五條 | 322 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.3mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 323 | 牆垂直裂縫長 2.1m 寬 0.35mm | 324 | 牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm<br>範圍：寬 4m 高 2.5m |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 325 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 326 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 327 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 328 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 329 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.8m 寬 0.35mm 八條 |
| --- | --- | --- |
| 330 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.8m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|
| 331 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.5m 寬 0.25mm |
|---|---|---|
| 332 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.8m 寬 0.25mm 七條 |
|---|---|---|
| 333 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.5m 寬 0.25mm |
|---|---|---|
| 334 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 335 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.3m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 336 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 337 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.3mm 四條 | 338 | 牆斜裂縫長 2.7m 寬 0.3mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 339 | 牆斜裂縫長 1.9m 寬 0.3mm 三條 | 340 | 牆斜裂縫長 3.6m 寬 0.3mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 341 | 牆斜裂縫長 2.1m 寬 0.3mm | 342 | 牆垂直裂縫長 2.2m 寬 0.3mm |






| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 343 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.0m 寬 0.25mm 三條 |
|---|---|---|
| 344 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 20.0m 寬 0.3mm 十條 |
|---|---|---|
| 345 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.3mm 六條 |
|---|---|---|
| 346 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 36.0m 寬 0.3mm 十二條 |
|---|---|---|
| 347 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 348 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 349 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 350 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.2m 寬 0.25mm 七條 |
| --- | --- | --- |
| 351 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 352 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 353 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.8m 寬 0.3mm 四條 |
| --- | --- | --- |
| 354 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.5m 寬 0.3mm 六條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 18.0m 寬 0.3mm 六條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | | | 356 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 18.5m 寬 0.3mm 八條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 22.0m 寬 0.3mm 八條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 | | | 358 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | | | 360 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 361 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 362 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 363 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 364 | | |



| 編號 | 說明 | 排水管過高、不通 |
| --- | --- | --- |
| 365 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤塞 |
| --- | --- | --- |
| 366 | | |



| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 367 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 368 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
| --- | --- | --- |
| 369 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
| --- | --- | --- |
| 370 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 371 | | |




| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 372 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
| --- | --- | --- |
| 373 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 374 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
| --- | --- | --- |
| 375 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 376 | | |



| 編號 | 說明 | 混凝土塊未清除 |
| --- | --- | --- |
| 377 | | |



| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 378 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 379 | 雜物未清除 | 380 | 滲水(離溝底 60cm 高) |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 381 | 排水道淤積 | 382 | 鋼筋外露 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 383 | 檢查維修孔 | 384 | 雜物未清除 |





| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 385 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 386 | | |



| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 387 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 388 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
| --- | --- | --- |
| 389 | | |



| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 390 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 391 | | |



| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 392 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 393 | | |



| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 394 | | |



| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 395 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 396 | | |



| 編號 | 說明 | 積水 |
|---|---|---|
| 397 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
|---|---|---|
| 398 | | |



| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
|---|---|---|
| 399 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
|---|---|---|
| 400 | | |



| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
|---|---|---|
| 401 | | |



| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
|---|---|---|
| 402 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 1 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 2 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.4mm |
|---|---|---|
| 3 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.25mm 兩條 |
|---|---|---|
| 4 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.9m 寬 0.4mm 兩條 |
|---|---|---|
| 5 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.2mm 延續至頂版 |
|---|---|---|
| 6 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 7 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.5mm | 8 | 牆斜裂縫長 0.2m 寬 0.2mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 9 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.5mm 兩條 | 10 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 11 | 牆斜裂縫長 0.7m 寬 0.5mm 三條 | 12 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 0.4mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 13 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.4mm 兩條 | 14 | 牆水平裂縫長 0.4m 寬 0.2mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 15 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.2mm | 16 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.2mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 17 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.3mm 兩條 | 18 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.3mm 三條 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 19 | 牆水平裂縫長3.5m寬0.2mm | 20 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 21 | 牆垂直裂縫長0.85m寬0.3mm | 22 | 牆水平裂縫長3.6m寬0.25mm兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 23 | 全景 | 24 | 全景 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 25 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 26 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.0m 寬 0.5mm 兩條 |
|---|---|---|
| 27 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.35mm 兩條 |
|---|---|---|
| 28 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 29 | | |



| 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 0.8m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 30 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 31 | 牆斜裂縫長 0.7m 寬 0.25mm | 32 | 牆斜裂縫長 1.5m 寬 0.25mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 33 | 全景 | 34 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 35 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.3mm 四條 | 36 | 全景 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.5m 寬 0.2mm 兩條 |
|---|---|---|
| 37 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.2mm |
|---|---|---|
| 38 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.1m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 39 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 40 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.2mm 兩條 |
|---|---|---|
| 41 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 42 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 43 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.25mm | 44 | 牆斜裂縫長 0.4m 寬 0.25mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 45 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.25mm 三條 | 46 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 47 | 全景 | 48 | 整面牆斜裂縫寬 0.5mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 檢查裂縫寬度 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | | 50 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長3.5m寬0.5mm三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | | 52 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長3.0m寬0.55mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長3.5m寬0.5mm兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | | | 54 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 55 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.3mm | 56 | 牆斜裂縫長 6.1m 寬 0.4mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 57 | 牆斜裂縫長 5.6m 寬 0.3mm 四條 | 58 | 牆斜裂縫長 7.2m 寬 0.35mm 三條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 59 | 牆斜裂縫長 6.7m 寬 0.45mm 兩條 | 60 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.25mm 兩條 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 61 | 牆水平裂縫長 0.5m 寬 0.2mm | 62 | 牆斜裂縫長 5.3m 寬 0.45mm 三條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 63 | 牆水平裂縫長 3.6m 寬 0.2mm | 64 | 牆斜裂縫長 3.8m 寬 0.5mm 三條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 65 | 全景 | 66 | 牆斜裂縫長 6.5m 寬 0.35mm 五條 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫寬 0.5mm 九條 |
|---|---|---|
| 67 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 68 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 69 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 70 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.35mm |
|---|---|---|
| 71 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.4mm |
|---|---|---|
| 72 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 0.25mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.4mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | | | 74 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.2mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.25mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | | | 76 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | | | 78 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 79 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.3mm 兩條 | 80 | 牆斜裂縫長 3.3m 寬 0.25mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 81 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.5mm 三條 | 82 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 83 | 牆斜裂縫長 16.0m 寬 0.5mm 七條 | 84 | 全景 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 85 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.4mm | 86 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.35mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 87 | 牆斜裂縫長 2.4m 寬 0.45mm 兩條 | 88 | 牆水平裂縫長 5.8m 寬 0.25mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 89 | 牆水平裂縫長 5.8m 寬 0.3mm | 90 | 全景 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 91 | 牆斜裂縫長 3.0m 寬 0.4mm 兩條 | 92 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 93 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.45mm | 94 | 牆斜裂縫長 9.5m 寬 0.3mm 五條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 95 | 牆斜裂縫長 17.0m 寬 0.5mm 五條 | 96 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 97 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 98 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.5m 寬 0.1mm 七條 |
| --- | --- | --- |
| 99 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.6m 寬 0.3mm 三條 |
| --- | --- | --- |
| 100 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.2mm 兩條 |
| --- | --- | --- |
| 101 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 16.0m 寬 0.3mm 八條 |
| --- | --- | --- |
| 102 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 103 | 牆斜裂縫長 1.5m 寬 0.3mm 六條 | 104 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.2mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 105 | 全景 | 106 | 全景 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 107 | 牆斜裂縫長 5.3m 寬 0.3mm 兩條 | 108 | 全景 |







# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 109 | 牆斜裂縫長 9.5m 寬 0.4mm 五條 | 110 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.4mm 五條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 111 | 牆斜裂縫長 22.5m 寬 0.5mm 九條 | 112 | 牆斜裂縫長 6.3m 寬 0.35mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 113 | 牆斜裂縫長 10.5m 寬 0.35mm 四條 | 114 | 牆斜裂縫長 1.7m 寬 0.4mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 115 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.3mm 三條 | 116 | 牆斜裂縫長 1.8m 寬 0.3mm 兩條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 117 | 牆斜裂縫長 3.3m 寬 0.5mm 三條 | 118 | 牆斜裂縫長 12.0m 寬 0.4mm 五條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 119 | 牆斜裂縫長 2.3m 寬 0.3mm | 120 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.5m 寬 0.3mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.2m 寬 0.35mm 四條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | | | 122 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.6m 寬 0.3mm 兩條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 14.0m 寬 0.3mm 七條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | | | 124 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 20.0m 寬 0.35mm 九條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.5m 寬 0.35mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | | | 126 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.3m 寬 0.3mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | | | 128 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | | | 130 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | | | 132 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.4m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | | | 134 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.3mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | | | 136 | | |






| 編號 | 說明 | 牆水平裂縫長 2.5m 寬 0.2mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.8m 寬 0.25mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | | | 138 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 139 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.3mm | 140 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 141 | 全景 | 142 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.3mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 143 | 牆斜裂縫長 5.2m 寬 0.3mm 四條 | 144 | 全景 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.6m 寬 0.2mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | | | 146 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.5mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | | | 148 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.3m 寬 0.3mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.2mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | | | 150 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.3m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | | | 152 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | | | 154 | | |






| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.0m 寬 0.3mm | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.2mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | | | 156 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.8m 寬 0.25mm 兩條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | | | 158 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.1mm 三條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.5mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | | | 160 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.5m 寬 0.25mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | | | 162 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.5m 寬 0.35mm 三條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | | | 164 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | | | 166 | | |






| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.5m 寬 0.2mm 四條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | | | 168 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 柱斜裂縫長 0.5m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 169 | | |



| 編號 | 說明 | 牆水平裂縫長 2.0m 寬 0.2mm |
|---|---|---|
| 170 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.5m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 171 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.3mm |
|---|---|---|
| 172 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 173 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.5m 寬 0.25mm 三條 |
|---|---|---|
| 174 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 175 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.3mm 兩條 | 176 | 牆斜裂縫長 0.5m 寬 0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 177 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.25mm 兩條 | 178 | 牆水平裂縫長 4.9m 寬 0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 179 | 牆斜裂縫長 2.0m 寬 0.3mm 三條 | 180 | 整面牆樹枝狀裂縫寬 0.3mm |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.25mm |
|---|---|---|
| 181 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 3.6m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 182 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 183 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.7m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 184 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.6m 寬 0.25mm |
|---|---|---|
| 185 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 186 | | |




# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損


| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.7m 寬 0.25mm |
|---|---|---|
| 187 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.9m 寬 0.3mm 六條 |
|---|---|---|
| 188 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.0m 寬 0.35mm 三條 |
|---|---|---|
| 189 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 15.0m 寬 0.3mm 七條 |
|---|---|---|
| 190 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.1m 寬 0.3mm 兩條 |
|---|---|---|
| 191 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 9.0m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|
| 192 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 193 | 牆斜裂縫長 7.5m 寬 0.3mm 三條 | 194 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 195 | 牆斜裂縫長 1.2m 寬 0.3mm 兩條 | 196 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 197 | 牆斜裂縫長 2.3m 寬 0.25mm | 198 | 牆斜裂縫長 9.1m 寬 0.3mm 五條 |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 199 | 牆斜裂縫長 3.6m 寬 0.3mm 兩條 | 200 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 201 | 牆斜裂縫長 3.6m 寬 0.3mm 三條 | 202 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 203 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.35mm 十條 | 204 | 牆斜裂縫長 8.0m 寬 0.25mm 三條 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 22.0m 寬 0.35mm 十條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 5.5m 寬 0.4mm 五條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | | | 206 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 0.5m 寬 0.25mm | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | | | 208 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 四條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | | | 210 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 211 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 四條 | 212 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.5mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 213 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.3mm | 214 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.4mm |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 215 | 全景 | 216 | 全景 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 217 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 218 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 219 | | |




| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 220 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
| --- | --- | --- |
| 221 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 三條 |
| --- | --- | --- |
| 222 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 223 | 牆斜裂縫長 0.9m 寬 0.2mm | 224 | 牆斜裂縫長 4.5m 寬 0.35mm 四條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 225 | 全景 | 226 | 全景 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 227 | 全景 | 228 | 全景 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 229 | 牆斜裂縫長 3.5m 寬 0.2mm | 230 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.3mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 231 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.25mm 兩條 | 232 | 牆斜裂縫長 0.8m 寬 0.4mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 233 | 牆斜裂縫長 2.1m 寬 0.2mm 三條 | 234 | 全景 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | | | 236 | | |





| 編號 | 說明 | 全景 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | | | 238 | | |






| 編號 | 說明 | 牆水平裂縫長 0.7m 寬 0.25mm | 編號 | 說明 | 牆垂直裂縫長 0.7m 寬 0.25mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | | | 240 | | |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 241 | 牆斜裂縫長 5.0m 寬 0.4mm 兩條 | 242 | 牆斜裂縫長 5.0m 寬 0.3mm 兩條 |







| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 243 | 牆垂直裂縫長 3.0m 寬 0.4mm 三條 | 244 | 牆斜裂縫長 1.4m 寬 0.35mm |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 245 | 牆斜裂縫長 3.0m 寬 0.35mm 兩條 | 246 | 牆斜裂縫長 0.7m 寬 0.2mm |






# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 247 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.1m 寬 0.3mm 四條 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 248 | 說明 | 牆垂直裂縫長 3.5m 寬 0.4mm 四條 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 249 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.2m 寬 0.3mm 四條 |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 250 | 說明 | 全景 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 251 | 說明 | 全景 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 252 | 說明 | 牆斜裂縫長 4.0m 寬 0.3mm 五條 |




| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 253 | 牆斜裂縫長 0.7m 寬 0.3mm | 254 | 全景 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 255 | 全景 | 256 | 牆斜裂縫長 10.0m 寬 0.3mm 九條 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 257 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.2mm 三條 | 258 | 牆斜裂縫長 6.0m 寬 0.3mm 五條 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 259 | 牆斜裂縫長 15.0m 寬 0.35mm 七條 | 260 | 牆斜裂縫長 9.0m 寬 0.25mm 六條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 261 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.3mm | 262 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.3mm 兩條 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 263 | 牆斜裂縫長 5.0m 寬 0.3mm 兩條 | 264 | 牆斜裂縫長 3.2m 寬 0.3mm 三條 |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.3m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|
| 265 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 266 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 267 | | |




| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 20.0m 寬 0.3mm 九條 |
|---|---|---|
| 268 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 20.0m 寬 0.3mm 八條 |
|---|---|---|
| 269 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 20.0m 寬 0.3mm 八條 |
|---|---|---|
| 270 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 18.0m 寬 0.35mm 八條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 20.0m 寬 0.3mm 七條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | | | 272 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 15.0m 寬 0.3mm 六條 | 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 1.0m 寬 0.2mm 兩條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | | | 274 | | |





| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 7.5m 寬 0.35mm 四條 | 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | | | 276 | | |







| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 277 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 8.0m 寬 0.3mm 五條 |
|---|---|---|
| 278 | | |



| 編號 | 說明 | 牆斜裂縫長 2.9m 寬 0.3mm 三條 |
|---|---|---|
| 279 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 280 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 281 | | |



| 編號 | 說明 | 全景 |
|---|---|---|
| 282 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 283 | 雜物未清除 | 284 | 積水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 285 | 雜物未清除 | 286 | 連續壁維修孔 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 287 | 排水道淤積 | 288 | 排水道淤積 |





| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
|---|---|---|
| 289 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 290 | | |



| 編號 | 說明 | 檢查維修孔 |
|---|---|---|
| 291 | | |



| 編號 | 說明 | 排水不良 |
|---|---|---|
| 292 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
|---|---|---|
| 293 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|
| 294 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 295 | 雜物未清除 | 296 | 雜物未清除 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 297 | 檢查維修孔 | 298 | 連續壁維修孔 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 299 | 雜物未清除 | 300 | 連續壁維修孔 |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 排水孔阻塞 | 編號 | 說明 | 積水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | | | 302 | | |





| 編號 | 說明 | 排水不良 | 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | | | 304 | | |





| 編號 | 說明 | 積水 | 編號 | 說明 | 兩層壁間距小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | | | 306 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 307 | 積水 | 308 | 積水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 309 | 排水不良 | 310 | 積水 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 311 | 積水、滲水(30cm 高) | 312 | 雜物未清除 |





| 編號 | 說明 | 積水 |
|---|---|---|
| 313 | | |



| 編號 | 說明 | 兩層壁間距小 |
|---|---|---|
| 314 | | |



| 編號 | 說明 | 兩層壁間距小 |
|---|---|---|
| 315 | | |



| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
|---|---|---|
| 316 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
|---|---|---|
| 317 | | |



| 編號 | 說明 | 牆壁局部滲水 |
|---|---|---|
| 318 | | |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 319 | 牆壁滲水、排水不良 | 320 | 連續壁維修孔 |





| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 321 | 雜物未清除 | 322 | 雜物未清除 |






| 編號 | 說明 | 編號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 323 | 檢查維修孔 | 324 | 雜物未清除 |





| 編號 | 說明 | 積水 | 編號 | 說明 | 積水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | | | 326 | | |





| 編號 | 說明 | 雜物未清除 | 編號 | 說明 | 頂版鋼筋外露 |
|---|---|---|---|---|---|
| 327 | | | 328 | | |





| 編號 | 說明 | 排水道淤積 | 編號 | 說明 | 鋼筋外露 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | | | 330 | | |





# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 331 | | |



| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 332 | | |




| 編號 | 說明 | 頂版鋼筋外露 |
| --- | --- | --- |
| 333 | | |



| 編號 | 說明 | 排水道淤積 |
| --- | --- | --- |
| 334 | | |



| 編號 | 說明 | 積水 |
| --- | --- | --- |
| 335 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 336 | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 337 | 說明 | 排水道淤積 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 338 | 說明 | 雜物未清除 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 339 | 說明 | 排水管過高、不通 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 340 | 說明 | 連續壁維修孔 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 341 | 說明 | 雜物未清除 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 342 | 說明 | 雜物未清除 |



# 臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片－現況及裂損

| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 343 | | |



| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 344 | | |



| 編號 | 說明 | 滲水(60cm 高) |
| --- | --- | --- |
| 345 | | |



| 編號 | 說明 | 雜物未清除 |
| --- | --- | --- |
| 346 | | |



| 編號 | 說明 | 連續壁維修孔 |
| --- | --- | --- |
| 347 | | |



| 編號 | 說明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用途 | ☐住宅 ☐商店 ☐辦公室 ☐廠房 ☐宗教 ☑其他(停車場) |
| 牆面 | ☑水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐磁磚 ☐裝飾品 ☐其他 |
| 頂版 | ☑水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐木架 ☑輕鋼架 ☐其他 |
| 地坪 | ☐塑膠地磚 ☐磨石子 ☐磁磚 ☐地毯 ☐木板 ☑其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漆膜脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B787 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 滲水 |
| B788 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 滲水 |
| B789 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫,瑕疵 |
| B790 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫,滲水 |
| B791 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫,滲水 |
| B792 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| B793 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B794 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B795 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 瑕疵 |
| B796 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 瑕疵 |
| B797 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 滲水 |
| B798 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B799 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫,滲水 |
| B800 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 瑕疵 |
| B801 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 瑕疵 |
| B802 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫,瑕疵 |
| B803 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 瑕疵 |
| B804 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 5 | |
| B805 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | |
| B806 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側 | | | | 3條裂縫,滲水 |

★會勘狀況：　☐部份隔間拍照不便　☐拒絕鑑定　☐屢次造訪無人　☐本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕壞漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B807 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁底短向 | | 0.1~0.3 | | |
| B808 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 5 | |
| B809 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 5 | |
| B810 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 5 | |
| B811 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 5 | |
| B812 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 5 | |
| B813 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 5 | |
| B814 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 5 | |
| B815 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 瑕疵 |
| B816 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 網狀 | | 0.1~0.3 | | 瑕疵 |
| B817 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | |
| B818 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | |
| B819 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | |
| B820 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | |
| B821 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | |
| B822 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 網狀 | | 0.1~0.3 | | |
| B823 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 網狀 | | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| B824 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | |
| B825 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 5 | |
| B826 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 瑕疵,滲水 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.剝漆脫漆<br>5.滲水漏污或白華 | |
| B827 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | |
| B828 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 3 | |
| B829 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 5 | |
| B830 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 5 | 漏水 |
| B831 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | |
| B832 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | |
| B833 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | 瑕疵 |
| B834 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 5 | 瑕疵 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水污漬或白華 | |
| B1301 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1302 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫,滲水 |
| B1303 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1304 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 2條裂縫 |
| B1305 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 2條裂縫 |
| B1306 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 2條裂縫 |
| B1307 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B1308 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1309 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1310 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | |
| B1311 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1312 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B1313 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫,滲水 |
| B1314 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 2條裂縫 |
| B1315 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1316 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 4條裂縫 |
| B1317 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1318 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | 2 | 4條裂縫 |
| B1319 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1320 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉屑,層脫落<br>3.混凝土碎落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.雨漏脫漆<br>5.滲水於污或白華 | |
| B1321 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | L型+梁側\ | | 0.1~0.3 | 2 | 5條裂縫 |
| B1322 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | |
| B1323 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 5條裂縫 |
| B1324 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1325 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 有洞 |
| B1326 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 有洞 |
| B1327 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫,有洞 |
| B1328 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | |
| B1329 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1330 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 縱底短向 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1331 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1332 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B1333 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1334 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1335 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1336 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1337 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 有洞 |
| B1338 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1339 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1340 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1341 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1342 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 9條裂縫 |
| B1343 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | |
| B1344 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 右洞 |
| B1345 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 粉刷裂紋 |
| B1346 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月07日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕風漬<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1341 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1342 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 9條裂縫 |
| B1343 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | |
| B1344 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 行洞 |
| B1345 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 粉刷裂紋 |
| B1346 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月07日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕<br>4.漏濕脫落<br>5.滲水梁污或白華 | |
| B1347 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| B1348 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 冷縫 |
| B1349 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1350 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫,滲水 |
| B1351 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫,滲水 |
| B1352 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 表施 |
| B1353 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1354 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 有洞 |
| B1355 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1356 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1357 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1358 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 斜U型+梁側 | | 0.1~0.3<br>+0.5 | | 4條裂縫 |
| B1359 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1360 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.4 | | 2條裂縫 |
| B1361 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1362 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+0.7~1. | | 3條裂縫 |
| B1363 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+0.5 | | 4條裂縫 |
| B1364 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1365 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1366 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 3 | 2條裂縫,有洞 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月07日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水漬污或白華 | |
| B1367 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | L型-梁側 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫,滲水 |
| B1368 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 3 | 與底3處有洞 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土保護或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B835 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B836 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B837 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 9條裂縫 |
| B838 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B839 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側 | | 0.1~0.3 | | 11條裂縫 |
| B840 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側 | | 0.1~0.3 | | 10條裂縫 |
| B841 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B842 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B843 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B844 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B845 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 近U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B846 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B847 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B848 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B849 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B850 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B851 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B852 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B853 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+線狀 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B854 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污成白華 | |
| B855 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B856 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B857 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 2 | |
| B858 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 4條裂縫 |
| B859 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 2 | |
| B860 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 9條裂縫 |
| B861 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 斜U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B862 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B863 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B864 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B865 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B866 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B867 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B868 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B869 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B870 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B871 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 9條裂縫 |
| B872 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B873 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 2 | |
| B874 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細紋裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B875 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+0.6 | | 3條裂縫 |
| B876 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+0.6 | 2 | 6條裂縫 |
| B877 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B878 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B879 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B880 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B881 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 9條裂縫 |
| B882 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 4條裂縫 |
| B883 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B884 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B885 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁底近向 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B886 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B887 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B888 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 2條裂縫 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漏風洞漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B889 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B890 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B891 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B892 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B893 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B894 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+斜U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B895 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B896 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B897,B898 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B899 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B900 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B901 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B902 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B903 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B904 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B905 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B906 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B907 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側水平 | | 1 | | 1條裂縫 |
| B908 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B909 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

| ※其他事項： | |
|---|---|

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫落<br>5.滲水染污或白華 | |
| B910 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B911 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B912 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 4條裂縫 |
| B913 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B914 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側\ | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B915 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 冷縫 |
| B916 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B917 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B918 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B919 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B920 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側\ | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B921 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 5條裂縫 |
| B922 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 13條裂縫 |
| B923 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 10條裂縫 |
| B924 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B925 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B926 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+斜里 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B927 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫,滲水 |
| B928 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B929 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份漏間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

| ※其他事項： | |
|---|---|

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水漏污或白華 | |
| B930 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B931 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B932 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型\斜U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫(位置如 |
| B933 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B934 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+3.0 | | 4條裂縫 |
| B935 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+3.5 | | 4條裂縫 |
| B936 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B937 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B938 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B939 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3<br>+2.5 | | 4條裂縫 |
| B940 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 5條裂縫 |
| B941 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B942 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B943 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B944 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 9條裂縫 |
| B945 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B946 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B947 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 5條裂縫 |
| B948 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B949 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B950 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B951 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B952 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B953 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B954 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B955 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫,滲水 |
| B956 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B957 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫,滲水 |
| B958 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 11條裂縫 |
| B959 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B960 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B961 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B962 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B963 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B964 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B965 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B966 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B967 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B968 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁值\ | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B969 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+2.5 | | 3條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漏水脫落<br>5.滲水跡或白華 | |
| B970 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B971 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B972 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B973 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫.滲水 |
| B974 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B975 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B976 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 9條裂縫 |
| B977 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B978 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 9條裂縫 |
| B979 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B980 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B981 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B982 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B983 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 4條裂縫 |
| B984 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B985 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 5條裂縫 |
| B986 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B987 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B988 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B989 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫.滲水 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微剝落<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕霉漬<br>5.滲水染污或白華 | |
| B990 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B991 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B992 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁U型-梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B993 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B994 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B995 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B996 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B997 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 5條裂縫 |
| B998 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B999 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1001 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1002 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1003 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1004 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1005 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.4 | | 5條裂縫 |
| B1006 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1007 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1008 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1009 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1010 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫落<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1011 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1012 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1013 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型-斜U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1014 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1015 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1016 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | | 3 | |
| B1017 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1018 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B1019 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 4條裂縫 |
| B1020 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型-梁側\ | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B1021 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側\ | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B1022 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 5條裂縫 |
| B1023 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 9條裂縫 |
| B1024, B1025 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B1026 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.4 | | 11條裂縫 |
| B1027 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1028 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 12條裂縫 |
| B1029 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | 3 | |
| B1030 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 11條裂縫 |
| B1031 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.斜微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.網溫脫落<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1032 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側水平 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1033 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B1034, B1035 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 +0.5 | | 8條裂縫 |
| B1036, B1039 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫,現施 |
| B1037 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型-梁側\ | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1038 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 \ | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B1040 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B1041 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B1042 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1043 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 12條裂縫 |
| B1044 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B1045 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 14條裂縫 |
| B1046 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 9條裂縫 |
| B1047 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B1048 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 9條裂縫 |
| B1049 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1050 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型-梁側\ | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1051 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1052 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1053 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1054 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 5條裂縫 |
| B1055 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫落<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1056 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B1057 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1058 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1059 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1060 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B1061 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1062 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1063 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1064 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1065 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1066 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1067 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1068 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 5條裂縫 |
| B1069 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1070 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1071 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫,滲水 |
| B1072 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1073 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1074 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.4 | | 4條裂縫 |
| B1075 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1076 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1077 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1078 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1079 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1080 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| B1081 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1082 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1083 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1084 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1085 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1086 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B1087 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B1088 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B1089 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B1090 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B1091 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1092 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1093 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1094 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1095 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 5條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1096 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B1097 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1098 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫,滲水 |
| B1099 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1100 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫,滲水 |
| B1101 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1102 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1103 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1104 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1105 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1106 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3<br>+1.0 | | 7條裂縫 |
| B1107 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1108 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1109 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1110 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+斜U型 | | 0.1~0.3<br>+2.0~3. | | 8條裂縫 |
| B1111 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1112 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+0.6 | | 4條裂縫 |
| B1113 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1114 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 2條裂縫 |
| B1115 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1116 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1117 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B1118 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1119 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1120 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1121 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1122 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+倒U型 | | 0.1~0.3 | | 6條施縫,鐵逆填縫 |
| B1123 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1124 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1125 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | L型(梁側) | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1126 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 網狀 | | 0.1~0.3 | | |
| B1127 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 網狀 | | 0.1~0.3 | | |
| B1128 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1129 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1130 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | | | | | | 機坑滲水 |
| B1131 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 2條裂縫 |
| B1132 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1133 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1134 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1135 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國101年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.鋼筋脫落<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1136 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1137 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 10條裂縫 |
| B1138 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1139 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1140 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1141 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1142 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側\ | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1143 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+1.5 | | 2條裂縫,補土 |
| B1144 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫,滲水 |
| B1145 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型-梁側\ | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1146 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1147,<br>B1170 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫,伍剪裂縫 |
| B1148 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1149 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1150 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1151 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側\ | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫,扭剪裂縫 |
| B1152 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1153 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1154 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1155 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漏濕泥漬<br>5.滲水或污或白華 | |
| B1156 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1157 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 2條裂縫 |
| B1158 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 4條裂縫 |
| B1159 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1160 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側\ | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1161 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1162 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 9條裂縫 |
| B1163 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 9條裂縫 |
| B1164 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1165 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+0.5 | | 7條裂縫 |
| B1166 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B1167 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1168 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1169 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B1171 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1172 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1173 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側\ | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1174 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+0.6 | | 6條裂縫,補土 |
| B1175 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫,補土 |
| B1176 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土保護或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水形污或白華 | |
| B1177 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+1.5 | | 5條裂縫 |
| B1178,<br>B1192 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1179 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 12條裂縫 |
| B1180 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 9條裂縫 |
| B1181 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 12條裂縫 |
| B1182 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 13條裂縫 |
| B1183 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B1184 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 9條裂縫 |
| B1185 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1186 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 13條裂縫 |
| B1187 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1188 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B1189 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B1190 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1191 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |
| B1193 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁底 | | 0.1~0.4 | | 扭剪裂縫 |
| B1194 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1195 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B1196 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 斜U型 | | 0.1~0.4 | | 2條裂縫 |
| B1197 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細縱裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕壁漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1198 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 3條裂縫 |
| B1199 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 4條裂縫 |
| B1200 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 5條裂縫 |
| B1201 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 5條裂縫 |
| B1202 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 3條裂縫 |
| B1203 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 5條裂縫 |
| B1204 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 5條裂縫,滲水 |
| B1205 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 9條裂縫 |
| B1206 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型-<br>與值單邊 | | | | 8條裂縫,滲水 |
| B1207 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| B1208 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 7條裂縫 |
| B1209 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 4條裂縫 |
| B1210 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 5條裂縫 |
| B1211 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 8條裂縫 |
| B1212 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 7條裂縫 |
| B1213 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 8條裂縫 |
| B1214 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 7條裂縫 |
| B1215 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 5條裂縫 |
| B1216 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型-梁柱 | | | | 5條裂縫 |
| B1217 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | | | 5條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 |
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1218 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 1型 梁側\ | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水漏污或白華 | |
| B1219 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1220 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1221 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1222 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1223 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1224 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1225 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1226 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+斜U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 9條裂縫 |
| B1227 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 7條裂縫 |
| B1228 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B1229 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 9條裂縫 |
| B1230 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | L型+梁仰\ | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1231 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側面邊\ | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1232 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B1233 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 6條裂縫 |
| B1234 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | L型+梁仰\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1235 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1236 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1237 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 塵石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落去鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫落<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1238 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1239 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1240 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| B1241 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | 梁側單邊\ | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1242 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1243 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1244 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1245 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1246 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1247 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫,滲水 |
| B1248 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1249 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1250 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1251 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1252 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1253 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1254 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1255 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1256 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 7條裂縫 |
| B1257 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份漏間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細龜裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漏漏脫落<br>5.滲水漬污或白華 | |
| B1258 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+0.8 | | 3條裂縫 |
| B1259 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+2.0 | | 3條裂縫 |
| B1260 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側 | | 0.1~0.3<br>+1.2 | | 5條裂縫 |
| B1261 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側 | | 0.1~0.3<br>+0.7 | | 4條裂縫,伸上 |
| B1262 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3<br>+1.0 | | 4條裂縫 |
| B1263 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+斜U型+梁側 | | 0.1~0.3 | | 5條裂縫 |
| B1264 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1265 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1266 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1267 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1268 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1269 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1270 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1271 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 有漏 |
| B1272 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1273 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 4條裂縫 |
| B1274 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1275 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 5條裂縫 |
| B1276 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1277 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份漏間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國101年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| B1278 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1279 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1280 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1282 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1283 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫 |
| B1284 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 8條裂縫 |
| B1285 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 6條裂縫 |
| B1286 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 4條裂縫,滲水 |
| B1287 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫,補土 |
| B1288 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1289 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1290 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 1條裂縫 |
| B1291 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1292 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1293 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型+梁側\ | | 0.1~0.3 | | 2條裂縫 |
| B1294 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 2條裂縫 |
| B1295 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 8條裂縫 |
| B1296 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | | 3條裂縫 |
| B1297 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 4條裂縫 |
| B1298 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 3條裂縫 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

| ※其他事項： | |
|---|---|

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.鬆濕泥漬<br>5.滲水於污或白華 | |
| B1299 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | U型 | | 0.1~0.3 | 2 | 2條裂縫 |
| B1300 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 2 | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月07日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水或污或白華 | |
| B1369 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B3F全景 |
| B1370 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B3F全景 |
| B1371 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B3F全景 |
| B1372 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B3F全景 |
| B1373 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B2F全景 |
| B1374 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B2F全景 |
| B1375 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B2F全景 |
| B1376 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B2F全景 |
| B1377 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B1F全景 |
| B1378 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B1F全景 |
| B1379 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B1F全景 |
| B1380 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | B1F全景 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份漏間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S324 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.32 | 0.1~0.3 | | |
| S325 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.69 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S326 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.83 | 0.1~0.3 | | |
| S327 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.55 | 0.1~0.3 | | |
| S328 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.83 | 0.1~0.3 | | |
| S329 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.03 | 0.1~0.3 | | |
| S330 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.10 | 0.1~0.3 | | |
| S331 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.59 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S332 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.12 | 0.1~0.3 | | |
| S333 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.47 | 0.1~0.3 | | |
| S334 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.38 | 0.1~0.3 | | |
| S335 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.80 | 0.1~0.3 | | |
| S336 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.95 | 0.1~0.3 | | |
| S337 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.91 | 0.1~0.3 | | |
| S338 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 3.75 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S339 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.76 | 0.1~0.3 | | |
| S340 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.72 | 0.1~0.3 | | |
| S341 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.78 | 0.1~0.3 | | |
| S342 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.34 | 0.1~0.3 | | |
| S343 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.80 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.剝漆脫漆<br>5.滲水污或白華 | |
| S344 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.73 | 0.1~0.3 | | |
| S345 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.56 | 0.1~0.3 | | |
| S346 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 1.40 | 0.1~0.3 | | |
| S347 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 0.86 | 0.1~0.3 | | |
| S348 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 1.62 | 0.1~0.3 | | |
| S349 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 1.60 | 0.1~0.3 | | |
| S350 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 1.20 | 0.1~0.3 | | |
| S351 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 0.59 | 0.1~0.3 | | |
| S352 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | | | 局放已油漆、滲水 |
| S353 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 3.12 | 0.1~0.3 | | |
| S354 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 2.50 | 0.1~0.3 | | |
| S355 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 4.77 | 0.1~0.3 | | |
| S356 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.32 | 0.1~0.3 | | |
| S357 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.58 | 0.1~0.3 | | |
| S358 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 2.35 | 0.1~0.3 | | |
| S359 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | | 全面生 | |
| S360 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 1.60 | 0.1~0.3 | | |
| S361 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 1.94 | 0.1~0.3 | | |
| S362 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 3.82 | 0.1~0.3 | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用途 | ☐住宅 ☐商店 ☐辦公室 ☐廠房 ☐宗教 ☑其他(停車場) |
| 牆面 | ☑水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐磁磚 ☐裝飾品 ☐其他 |
| 頂版 | ☑水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐木架 ☑輕鋼架 ☐其他 |
| 地坪 | ☐塑膠地磚 ☐磨石子 ☐磁磚 ☐地毯 ☐木板 ☑其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漆漏或漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S363 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.88 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S364 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.34 | 0.1~0.3 | | |
| S365 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.87 | 0.1~0.3 | | |
| S366 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.55 | 0.1~0.3 | | |
| S367 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 3.30 | 0.1~0.3 | | |
| S368 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.02 | 0.1~0.3 | | |
| S369 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 4.70 | 0.1~0.3 | | |
| S370 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.49 | 0.1~0.3 | | |
| S371 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.52 | 0.1~0.3 | | |
| S372 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.48 | 0.1~0.3 | | |
| S373 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.74 | 0.1~0.3 | | |
| S374 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.30 | 0.1~0.3 | | |
| S375 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.17 | 0.1~0.3 | | |
| S376 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.57 | 0.1~0.3 | | |
| S377 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.59 | 0.1~0.3 | | |
| S378 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.38 | 0.1~0.3 | | |
| S379 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.14 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S380 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.00 | 0.1~0.3 | | 滲穴 |
| S381 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.94 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S382 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.56 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：☐部份隔間拍照不便 ☐拒絕鑑定 ☐屢次造訪無人 ☐本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細紋裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕黴漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S383 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.53 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S384 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 3.07 | 0.1~0.3 | | |
| S385 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 3.24 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S386 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 4.95 | 0.1~0.3 | | |
| S387 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 3.64 | 0.1~0.3 | | |
| S388 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 2.32 | 0.1~0.3 | | |
| S389 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 0.58 | 0.1~0.3 | | |
| S390 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 2.13 | 0.1~0.3 | | |
| S391 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 1.10 | 0.1~0.3 | | |
| S392 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 1.88 | 0.1~0.3 | | |
| S393 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 1.77 | 0.1~0.3 | | |
| S394 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 7.06 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S395 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 1.05 | 0.1~0.3 | | |
| S396 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 5.31 | 0.1~0.3 | | |
| S397 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 3.38 | 0.1~0.3 | | |
| S398 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 1.98 | 0.1~0.3 | | |
| S399 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 1.54+1.61 | 0.1~0.3 | | |
| S400 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 4.18 | 0.1~0.3 | | |
| S401 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 5.23 | 0.1~0.3 | | |
| S402 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 2.36+1.67 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水或污或白華 | |
| S403 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.30 | 0.1~0.3 | | |
| S404 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.16+1.90 | 0.1~0.3 | | |
| S405 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.89 | 0.1~0.3 | | |
| S406 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.10 | 0.1~0.3 | | |
| S407 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 2.24 | 0.1~0.3 | | |
| S408 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.34 | 0.1~0.3 | | |
| S409 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.31 | 0.1~0.3 | | |
| S410 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.99 | 0.1~0.3 | | |
| S411 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 網狀 | 0.93 | 0.1~0.3 | | 龜裂 |
| S412 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.18 | 0.1~0.3 | | |
| S413 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.47 | 0.1~0.3 | | |
| S414 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.70 | 0.1~0.3 | | |
| S415 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.42 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S416 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.04 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S417 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.24 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S418 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.50 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S419 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.22 | 0.1~0.3 | | |
| S420 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.12 | 0.1~0.3 | | |
| S421 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.23 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S422 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 網狀 | 1.06 | 0.1~0.3 | | 龜裂 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層剝落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S423 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 網狀 | 1.85 | 0.1~0.3 | | 龜裂 |
| S424 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | —— | 7.98 | 0.1~0.3 | | |
| S425 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.50 | 0.1~0.3 | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S1001 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.67x3 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1002 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.32 | 0.1~0.3 | | |
| S1003 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.89x3 | 0.1~0.3 | | |
| S1004 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.3x3 | 0.1~0.3 | | |
| S1005 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.57 | 0.1~0.3 | | |
| S1006 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.58 | 0.1~0.3 | | |
| S1007 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.11 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1008 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.09x5 | 0.1~0.3 | | |
| S1009 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.17x3 | 0.1~0.3 | | |
| S1010 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.97x5 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.02 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1012 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1013 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.31 | 0.1~0.3 | | |
| S1014 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.68 | 0.1~0.3 | | |
| S1015 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.88x4 | 0.1~0.3 | | |
| S1016 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.3x4 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1017 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.69x6 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1018 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 3.08x2 | 0.1~0.3 | | |
| S1019 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.85 | 0.1~0.3 | | |
| S1020 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.36 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水漏污或白華 | |
| S1021 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.99 | 0.1~0.3 | | |
| S1022 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.5 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1023 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.52x2 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1024 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.33 | 0.1~0.3 | | |
| S1025 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.06 | 0.1~0.3 | | |
| S1026 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.23 | 0.1~0.3 | | |
| S1027 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.76x2 | 0.1~0.3 | | |
| S1028 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.4 | 0.1~0.3 | | |
| S1030 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.66 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1031 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.88 | 0.1~0.3 | | |
| S1032 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.68 | 0.1~0.3 | | |
| S1033 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.56 | 0.1~0.3 | | |
| S1034 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.55 | 0.1~0.3 | | |
| S1035 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.08 | 0.1~0.3 | | |
| S1036 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.72 | 0.1~0.3 | | |
| S1037 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.7 | 0.1~0.3 | | |
| S1038 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.96 | 0.1~0.3 | | |
| S1039 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.63 | 0.1~0.3 | | |
| S1040 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.8 | 0.1~0.3 | | |
| S1041 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.65 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漆膜皺縮<br>5.滲水於污或白華 | |
| S1042 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.37 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1043 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.1 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1044 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.5x3 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1045 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.5x3 | 0.1~0.3 | | |
| S1046 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.39 | 0.1~0.3 | | |
| S1047 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.66x6 | 0.1~0.3 | | |
| S1048 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.04 | 0.1~0.3 | | |
| S1049 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.73 | 0.1~0.3 | | |
| S1050 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.43x6 | 0.1~0.3 | | |
| S1051 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.43 | 0.1~0.3 | | |
| S1052 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.5 | 0.1~0.3 | | |
| S1053 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.14 | 0.1~0.3 | | |
| S1054 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.49 | 0.1~0.3 | | |
| S1055 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.56x2 | 0.1~0.3 | | |
| S1056 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.09 | 0.1~0.3 | | |
| S1057 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.64 | 0.1~0.3 | | |
| S1058 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.29 | 0.1~0.3 | | |
| S1059 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.17 | 0.1~0.3 | | |
| S1060 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.23x2 | 0.1~0.3 | | |
| S1061 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.26 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

| ※其他事項： | |
|---|---|

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕跡痕<br>5.滲水與污或白華 | |
| S1062 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.08 | 0.1~0.3 | | |
| S1063 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.66 | 0.1~0.3 | | |
| S1064 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.57x3 | 0.1~0.3 | | |
| S1065 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | | | 有洞 |
| S1066 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.71 | 0.1~0.3 | | |
| S1067 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | 整片滲水 |
| S1068 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.84 | 0.1~0.3 | | |
| S1069 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.87 | 0.1~0.3 | | |
| S1070 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | 0.1~0.3 | | 有洞 |
| S1071 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.72 | 0.1~0.3 | | |
| S1072 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | 0.1~0.3 | | 深洞 |
| S1073 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 0.60x2 | 0.1~0.3 | | |
| S1074 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.49 | 0.1~0.3 | | |
| S1075 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.12 | 0.1~0.3 | | |
| S1076 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.9 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1077 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.34+1.55 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1078 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.55 | 0.1~0.3 | | |
| S1079 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | 整片滲水 |
| S1080 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.97 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1081 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.5 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水漿污或白華 | |
| S1082 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.67 | 0.1~0.3 | | |
| S1083 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.62 | 0.1~0.3 | | |
| S1084 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.93 | 0.1~0.3 | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月07日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S1091 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | | | 右測 |
| S1092 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.4 | 0.1~0.3 | | |
| S1093 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.3 | 0.1~0.3 | | |
| S1094 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.67 | 0.1~0.3 | | |
| S1095 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.56 | 0.1~0.3 | | |
| S1096 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.1 | 0.1~0.3 | | |
| S1097 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.87x3 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1098 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 3.85x8 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1099 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 3.97x14 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1100 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 3.95 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1101 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 3.56 | 0.1~0.3 | | 滲穴 |
| S1102 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.58 | 0.1~0.3 | | 滲穴 |
| S1103 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.33 | 0.1~0.3 | | |
| S1104 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.82 | 0.1~0.3 | | |
| S1105 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.45 | 0.1~0.3 | | |
| S1106 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.28 | 0.1~0.3 | | |
| S1107 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 3.36 | 0.1~0.3 | | |
| S1108 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.44 | 0.1~0.3 | | |
| S1109 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.4 | 0.1~0.3 | | |
| S1110 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.68 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月07日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下1層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐住宅　☐商店　☐辦公室　☐廠房　☐宗教　☑其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑水泥粉光　☑油漆　☐壁紙　☐磁磚　☐裝飾品　☐其他 |
| 頂　版 | ☑水泥粉光　☑油漆　☐壁紙　☐木架　☑輕鋼架　☐其他 |
| 地　坪 | ☐塑膠地磚　☐磨石子　☐磁磚　☐地毯　☐木板　☑其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S1111 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.27 | 0.1~0.3 | | |
| S1112 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 3.1 | 0.1~0.3 | | |
| S1113 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.6 | 0.1~0.3 | | |
| S1114 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.1 | 0.1~0.3 | | |
| S1115 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.2 | 0.1~0.3 | | |
| S1116 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.53 | 0.1~0.3 | | |
| S1117 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.5 | 0.1~0.3 | | |
| S1118 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.2 | 0.1~0.3 | | |
| S1119 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 3.14x7 | 0.1~0.3 | | |
| S1120 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.22x2 | 0.1~0.3 | | |
| S1121 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.12x10 | 0.1~0.3 | | |
| S1122 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.9 | 0.1~0.3 | | |
| S1123 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1124 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.23x6 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S1125 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 3.25x6 | 0.1~0.3 | | |
| S1126 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.66x5 | 0.1~0.3 | | |
| S1127 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | + | 0.8 | 0.1~0.3 | | |
| S1128 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.34x3 | 0.1~0.3 | | |
| S1129 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.6 | 0.1~0.3 | | |
| S1130 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.5 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐部份隔間拍照不便　☐拒絕鑑定　☐屢次造訪無人　☐本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂紋<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S426 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.66 | 0.1~0.3 | | |
| S427 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ｜ | 0.72 | 0.1~0.3 | | |
| S428 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.87 | 0.1~0.3 | | |
| S429 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.15 | 0.1~0.3 | | |
| S430 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.15 | 0.1~0.3 | | |
| S431 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.60 | 0.1~0.3 | | |
| S432 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 3.05 | 0.1~0.3 | | |
| S433 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.87 | 0.1~0.3 | | |
| S434 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.48 | 0.1~0.3 | | |
| S435 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.81+2.59+1.65+4.68+3.56 | 0.1~0.3 | | |
| S436 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.28 | 0.1~0.3 | | |
| S437 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.77 | 0.1~0.3 | | |
| S438 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.55 | 0.1~0.3 | | 蟑窩 |
| S439 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ｜ | 2.06 | 0.1~0.3 | | |
| S440 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.21 | 0.1~0.3 | | |
| S441 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.10+2.09 | 0.1~0.3 | | |
| S442 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.23 | 0.1~0.3 | | |
| S443 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.79 | 0.1~0.3 | | |
| S444 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.30 | 0.1~0.3 | | |
| S445 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.73 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐住宅　☐商店　☐辦公室　☐廠房　☐宗教　☑其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑水泥粉光　☑油漆　☐壁紙　☐磁磚　☐裝飾品　☐其他 |
| 頂　版 | ☑水泥粉光　☑油漆　☐壁紙　☐木架　☑輕鋼架　☐其他 |
| 地　坪 | ☐塑膠地磚　☐磨石子　☐磁磚　☐地毯　☐木板　☑其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土保護或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S446 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.57 | 0.1~0.3 | | |
| S447 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.34 | 0.1~0.3 | | |
| S448 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.03 | 0.1~0.3 | | |
| S449 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.40 | 0.1~0.3 | | |
| S450 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.68 | 0.1~0.3 | | |
| S451 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.35 | 0.1~0.3 | | |
| S452 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 3.00 | 0.1~0.3 | | |
| S453 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.31 | 0.1~0.3 | | |
| S454 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.45 | 0.1~0.3 | | |
| S455 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.98 | 0.1~0.3 | | |
| S456 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.28+4.25+2.87+4.76 | 0.1~0.3 | | |
| S457 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.28 | 0.1~0.3 | | |
| S458 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 3.29 | 0.1~0.3 | | |
| S459 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.84 | 0.1~0.3 | | |
| S460 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 2.51 | 0.1~0.3 | | |
| S461 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.55 | 0.1~0.3 | | |
| S462 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.58 | 0.1~0.3 | | |
| S463 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.28 | 0.1~0.3 | | |
| S464 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.38 | 0.1~0.3 | | |
| S465 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 6.54 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐部份隔間拍照不便　☐拒絕鑑定　☐屢次造訪無人　☐本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.剝漆脫漆<br>5.滲水染污或白垩 | |
| S466 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 8.39 | 0.1~0.3 | | |
| S467 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 4.5 | 0.1~0.3 | | |
| S468 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.41 | 0.1~0.3 | | |
| S469 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.83 | 0.1~0.3 | | |
| S470 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.78 | 0.1~0.3 | | |
| S471 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.53 | 0.1~0.3 | | |
| S472 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.29 | 0.1~0.3 | | |
| S473 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.18 | 0.1~0.3 | | |
| S474 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.73 | 0.1~0.3 | | |
| S475 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.31 | 0.1~0.3 | | |
| S476 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.64 | 0.1~0.3 | | |
| S477 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.48 | 0.1~0.3 | | |
| S478 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.54 | 0.1~0.3 | | |
| S479 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.23 | 0.1~0.3 | | |
| S480 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.62 | 0.1~0.3 | | |
| S481 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.89 | 0.1~0.3 | | |
| S482 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.39 | 0.1~0.3 | | |
| S483 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.19 | 0.1~0.3 | | |
| S484 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.10 | 0.1~0.3 | | |
| S485 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.70 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂紋<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕髒漬<br>5.滲水漏污或白華 | |
| S486 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.62 | 0.1~0.3 | | |
| S487 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.63 | 0.1~0.3 | | |
| S488 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.32 | 0.1~0.3 | | |
| S489 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.32 | 0.1~0.3 | | |
| S490 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.56 | 0.1~0.3 | | |
| S491 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.60 | 0.1~0.3 | | |
| S492 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.92 | 0.1~0.3 | | |
| S493 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.89 | 0.1~0.3 | | |
| S494 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.10 | 0.1~0.3 | | |
| S495 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.27 | 0.1~0.3 | | |
| S496 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.00 | 0.1~0.3 | | |
| S497 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.53 | 0.1~0.3 | | |
| S498 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.47 | 0.1~0.3 | | |
| S499 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.72 | 0.1~0.3 | | |
| S500 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.35 | 0.1~0.3 | | |
| S501 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.31 | 0.1~0.3 | | |
| S502 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 6.43 | 0.1~0.3 | | |
| S504 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.72 | 0.1~0.3 | | |
| S505 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 4.10 | 0.1~0.3 | | |
| S506 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.50 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S507 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.86 | 0.1~0.3 | | |
| S508 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.81 | 0.1~0.3 | | |
| S509 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.21 | 0.1~0.3 | | |
| S510 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.38 | 0.1~0.3 | | |
| S511 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.81 | 0.1~0.3 | | |
| S512 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.36 | 0.1~0.3 | | |
| S513 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.84 | 0.1~0.3 | | |
| S514 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.21 | 0.1~0.3 | | |
| S515 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 3.14 | 0.1~0.3 | | |
| S516 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 3.62 | 0.1~0.3 | | |
| S517 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.23 | 0.1~0.3 | | |
| S518 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.54+1.78+2.88 | 0.1~0.3 | | |
| S519 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | | 5 | |
| S520 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.46 | 0.1~0.3 | | |
| S521 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.98 | 0.1~0.3 | | |
| S522 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.99 | 0.1~0.3 | | |
| S523 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 3.27 | 0.1~0.3 | | |
| S524 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.18 | 0.1~0.3 | | |
| S525 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.63 | 0.1~0.3 | | |
| S526 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.25 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

| ※其他事項： | |
|---|---|

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月17日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S527 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.05 | 0.1~0.3 | | |
| S528 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 6.73 | 0.1~0.3 | | |
| S529 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.85 | 0.1~0.3 | | |
| S530 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.23 | 0.1~0.3 | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層剝落<br>3.混凝土裂落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水漏污或白華 | |
| S531 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.79 | 0.1~0.3 | | |
| S532 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | Y型 | 1.58+1.55+1.55 | 0.1~0.3 | | |
| S533 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.08 | 0.1~0.3 | | |
| S534 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | Y型 | 1.74+1.66 | 0.1~0.3 | | |
| S535 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.56 | 0.1~0.3 | | |
| S536 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.05+1.07 | 0.1~0.3 | | |
| S537 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.08 | 0.1~0.3 | | |
| S539 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.68 | 0.1~0.3 | | |
| S540 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | Y型 | 1.54+1.40+1.80+1.78 | 0.1~0.3 | | |
| S541 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.56+1.50 | 0.1~0.3 | | |
| S542 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 十型 | 2.44+1.60 | 0.1~0.3 | | 白華 |
| S543 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.57 | 0.1~0.3 | | |
| S544 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 十型 | 1.58+1.57 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S545 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.50 | 0.1~0.3 | | |
| S546 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | Y型 | 1.64+1.50 | 0.1~0.3 | | |
| S548 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.45 | 0.1~0.3 | | |
| S550 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.44+1.47 | 0.1~0.3 | | |
| S551 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.58 | 0.1~0.3 | | |
| S552 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.57 | 0.1~0.3 | | |
| S553 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.73 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

| ※其他事項： | |
|---|---|

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂紋<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水漏污或白華 | |
| S554 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.19 | 0.1~0.3 | | |
| S555 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.89+1.89 | 0.1~0.3 | | |
| S556 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.69 | 0.1~0.3 | | 白華 |
| S557 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.20 | 0.1~0.3 | | |
| S558 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | Y型 | 1.95+1.15 | 0.1~0.3 | | |
| S560 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.70 | 0.1~0.3 | | |
| S561 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.94 | 0.1~0.3 | | |
| S562 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.87+1.90 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S563 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.43 | 0.1~0.3 | | |
| S564 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.89 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S565 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.75 | 0.1~0.3 | | |
| S566 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.60 | 0.1~0.3 | | |
| S567 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.10 | 0.1~0.3 | | |
| S568 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.60 | 0.1~0.3 | | |
| S569 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.88 | 0.1~0.3 | | |
| S570 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.55 | 0.1~0.3 | | |
| S571 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.55 | 0.1~0.3 | | |
| S572 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.66 | 0.1~0.3 | 5 | 滲水 |
| S573 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.40+1.40 | 0.1~0.3 | | |
| S574 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.99 | 0.1~0.3 | | 滲水 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫落<br>5.漏水染污或白華 | |
| S575 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 2.05 | 0.1~0.3 | | |
| S576 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | | | 龜裂 |
| S577 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.93 | 0.1~0.3 | | |
| S578 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.95 | 0.1~0.3 | | |
| S579 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | Y型 | 1.73+3.30 | 0.1~0.3 | | |
| S580 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.22 | 0.1~0.3 | | |
| S581 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.48+2.65 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S582 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.62 | 0.1~0.3 | | |
| S583 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.67 | 0.1~0.3 | | |
| S584 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.20 | 0.1~0.3 | | |
| S585 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.80+1.76 | 0.1~0.3 | | |
| S586 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.28 | 0.1~0.3 | | |
| S587 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.89 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S589 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.65 | 0.1~0.3 | | |
| S590 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 3.10 | 0.1~0.3 | | |
| S591 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.22 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S592 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.83 | 0.1~0.3 | | |
| S593 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.92 | 0.1~0.3 | | |
| S594 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 2.29 | 0.1~0.3 | | |
| S595 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.71 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕霉漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S596 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.54 | 0.1~0.3 | | |
| S597 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 一平 | 3.05 | 0.1~0.3 | | |
| S598 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.70 | 0.1~0.3 | | |
| S599 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.04 | 0.1~0.3 | | |
| S600 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.04 | 0.1~0.3 | | |
| S601 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.42 | 0.1~0.3 | | |
| S602 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.99 | 0.1~0.3 | | |
| S603 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | 1.1*9 | 0.1~0.3 | 全面性 | |
| S604 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | 1.1*11 | 0.1~0.3 | 全面性 | |
| S605 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.80 | 0.1~0.3 | | |
| S606 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.73 | 0.1~0.3 | | |
| S607 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 丨 | 1.75 | 0.1~0.3 | | |
| S608 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.77 | 0.1~0.3 | | |
| S609 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.53 | 0.1~0.3 | | |
| S610 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.40 | 0.1~0.3 | | |
| S611 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.93 | 0.1~0.3 | | |
| S612 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.14 | 0.1~0.3 | | |
| S613 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.75 | 0.1~0.3 | | |
| S614 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.83 | 0.1~0.3 | | |
| S615 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.40 | 0.1~0.3 | | 滲水 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水痕污或白華 | |
| S616 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.73 | 0.1~0.3 | | |
| S617 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.88 | 0.1~0.3 | | |
| S618 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.33 | 0.1~0.3 | | |
| S619 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.55*4 | 0.1~0.3 | | |
| S620 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.18 | 0.1~0.3 | | |
| S621 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.40 | 0.1~0.3 | | |
| S622 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.18*3 | 0.1~0.3 | | |
| S623 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.85 | 0.1~0.3 | | |
| S624 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 5.17 | 0.1~0.3 | | |
| S625 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.01 | 0.1~0.3 | | |
| S626 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.68 | 0.1~0.3 | | |
| S627 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.66 | 0.1~0.3 | | |
| S628 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.86 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S629 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.93 | 0.1~0.3 | | |
| S630 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.06 | 0.1~0.3 | | |
| S631 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.80 | 0.1~0.3 | | |
| S632 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.92 | 0.1~0.3 | | |
| S633 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.75 | 0.1~0.3 | | |
| S634 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.63 | 0.1~0.3 | | |
| S635 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.11 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水漏污或白華 | |
| S636 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 2.73 | 0.1~0.3 | | |
| S637 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | X型 | 2.30+2.20 | 0.1~0.3 | | |
| S638 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.89 | 0.1~0.3 | | |
| S639 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.70 | 0.1~0.3 | | |
| S640 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.14 | 0.1~0.3 | | |
| S641 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井 | 2.56 | 0.1~0.3 | 全面性 | |
| S642 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.59 | 0.1~0.3 | | |
| S643 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.64 | 0.1~0.3 | | |
| S644 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.76 | 0.1~0.3 | | |
| S645 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.63 | 0.1~0.3 | | |
| S646 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.23*9 | 0.1~0.3 | | |
| S647 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.59 | 0.1~0.3 | | |
| S648 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.56 | 0.1~0.3 | | |
| S649 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.11 | 0.1~0.3 | | |
| S650 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 2.37 | 0.1~0.3 | | |
| S651 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.85 | 0.1~0.3 | | |
| S652 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.92 | 0.1~0.3 | | |
| S653 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.77 | 0.1~0.3 | | |
| S654 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.88+3.40 | 0.1~0.3 | | |
| S655 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.90 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區淳洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S656 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.77 | 0.1~0.3 | | |
| S657 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.81 | 0.1~0.3 | | |
| S658 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.64 | 0.1~0.3 | | |
| S659 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.81 | 0.1~0.3 | | |
| S660 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.10 | 0.1~0.3 | | |
| S661 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.14 | 0.1~0.3 | | |
| S662 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.80 | 0.1~0.3 | | |
| S663 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.64 | 0.1~0.3 | | |
| S664 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.39 | 0.1~0.3 | | |
| S665 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.22 | 0.1~0.3 | | |
| S666 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.88 | 0.1~0.3 | | |
| S667 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.74 | 0.1~0.3 | | |
| S668 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.60 | 0.1~0.3 | | |
| S669 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.50+3.38 | 0.1~0.3 | | |
| S670 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.18 | 0.1~0.3 | | |
| S671 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.46 | 0.1~0.3 | | |
| S672 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.41 | 0.1~0.3 | | |
| S673 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.67 | 0.1~0.3 | | |
| S674 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.40 | 0.1~0.3 | | |
| S675 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.01 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂紋<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S676 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.60 | 0.1~0.3 | | |
| S677 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井型 | 2.19*9 | 0.1~0.3 | | |
| S678 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.97 | 0.1~0.3 | | |
| S679 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 2.98 | 0.1~0.3 | | |
| S680 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.95 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S681 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.80 | 0.1~0.3 | | |
| S682 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 十型 | 2.08*6 | 0.1~0.3 | | |
| S683 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井型 | 1.56*6 | 0.1~0.3 | | |
| S684 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.82*8 | 0.1~0.3 | | |
| S685 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 2.34*4 | 0.1~0.3 | | |
| S686 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.63 | 0.1~0.3 | | |
| S687 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.69 | 0.1~0.3 | | |
| S688 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.78 | 0.1~0.3 | | |
| S689 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.56*6 | 0.1~0.3 | | |
| S690 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.59*4 | 0.1~0.3 | | |
| S691 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.54 | 0.1~0.3 | | |
| S692 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.67*5 | 0.1~0.3 | | |
| S693 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.22 | 0.1~0.3 | | |
| S694 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.27 | 0.1~0.3 | | |
| S695 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.87 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

| ※其他事項： | |
|---|---|

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫落<br>5.滲水染污或白華 | |
| S676 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.65 | 0.1~0.3 | | |
| S677 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.70 | 0.1~0.3 | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S698 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.06 | 0.1~0.3 | | |
| S699 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.03 | 0.1~0.3 | | |
| S700 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 網狀 | 1.50 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S701 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.67x3 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S702 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.25x4 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S703 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.8x3 | 0.1~0.3 | | |
| S704 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.57 | 0.1~0.3 | | |
| S705 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.47 | 0.1~0.3 | | |
| S706 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.58 | 0.1~0.3 | | |
| S707 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＋ | 1.50 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S708 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.80 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S709 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.88x3 | 0.1~0.3 | | |
| S710 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 網狀 | 1.95x8 | 0.1~0.3 | | |
| S711 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.78 | 0.1~0.3 | | |
| S712 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.76 | 0.1~0.3 | | |
| S713 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.3x4 | 0.1~0.3 | | |
| S714 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.42 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S715 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.80 | 0.1~0.3 | | |
| S716 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.66 | 0.1~0.3 | | |
| S717 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.50 | 0.1~0.3 | | 滲水 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

| ※其他事項： | |
|---|---|

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土表層或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S718 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.23 | 0.1~0.3 | | |
| S719 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.92 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S720 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.93x2 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S721 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.97x2 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S722 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.80 | 0.1~0.3 | | |
| S725 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.84 | 0.1~0.3 | | |
| S726 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.47x2 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S727 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.03x2 | 0.1~0.3 | | |
| S728 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | + | 1.00 | 0.1~0.3 | | |
| S729 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.5x2 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S730 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.42 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S731 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.24 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S732 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.86x3 | 0.1~0.3 | | |
| S733 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.05x4 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S734 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | □ | 1.44 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S735 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.66 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S736 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.13 | 0.1~0.3 | | |
| S737 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.32 | 0.1~0.3 | | |
| S738 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.33x3 | 0.1~0.3 | | |
| S739 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.97 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.鋼筋裸露<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S740 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.51 | 0.1~0.3 | | |
| S741 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | | | |
| S742 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.04x3 | 0.1~0.3 | | |
| S743 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 3.17 | 0.1~0.3 | | |
| S744 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 5.59 | 0.1~0.3 | | |
| S745 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.66x3 | 0.1~0.3 | | |
| S746 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.17 | 0.1~0.3 | | |
| S747 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.50 | 0.1~0.3 | | |
| S748 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.42 | 0.1~0.3 | | |
| S749 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.48 | 0.1~0.3 | | |
| S750 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.33 | 0.1~0.3 | | |
| S751 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.22 | 0.1~0.3 | | |
| S752 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.90 | 0.1~0.3 | | |
| S753 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.11x5 | 0.1~0.3 | | |
| S754 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.06 | 0.1~0.3 | | |
| S755 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.86 | 0.1~0.3 | | |
| S756 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.42x3 | 0.1~0.3 | | |
| S757 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.53x3 | 0.1~0.3 | | |
| S758 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.54 | 0.1~0.3 | | |
| S759 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.66 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月18日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下2層 |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S760 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.18 | 0.1~0.3 | | |
| S761 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.72 | 0.1~0.3 | | |
| S762 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.97 | 0.1~0.3 | | |
| S763 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.50 | 0.1~0.3 | | |
| S764 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.30 | 0.1~0.3 | | |
| S765 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.07+0.77 | 0.1~0.3 | | |
| S766 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.74x3 | 0.1~0.3 | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華 | |
| S767 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.73x4 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S768 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ▭ | 0.64x2 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S769 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.81 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S770 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 0.69 | 0.1~0.3 | | |
| S771 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.98x2 | 0.1~0.3 | | |
| S772 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.47 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S773 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.36x5 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S774 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.72x7 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S775 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.13x8 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S776 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.25x6 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S777 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 0.55x5 | 0.1~0.3 | | |
| S778 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 0.27x2 | 0.1~0.3 | | |
| S779 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 0.48x2 | 0.1~0.3 | | |
| S780 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | 0.1~0.3 | | 全面開裂 |
| S782 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 0.43 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S783 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 3.29 | 0.1~0.3 | | |
| S785 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.68 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S786 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | / | 0.60 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S787 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \ | 0.45x3 | 0.1~0.3 | | |
| S788 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.48x4 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細縫裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S789 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.52 | 0.1~0.3 | | |
| S790 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 2.00x9 | 0.1~0.3 | | |
| S791 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 2.17x3 | 0.1~0.3 | | |
| S792 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.05 | 0.1~0.3 | | |
| S793 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.33 | 0.1~0.3 | | |
| S794 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.91 | 0.1~0.3 | | |
| S795 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.21 | 0.1~0.3 | | |
| S796 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.9 | 0.1~0.3 | | |
| S798 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.2x3 | 0.1~0.3 | | |
| S799 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.48x6 | 0.1~0.3 | | |
| S800 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.55x5 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S801 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.63 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S802 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.73 | 0.1~0.3 | | |
| S803 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | 0.1~0.3 | 5 | 全面開裂 |
| S804 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | 0.1~0.3 | 5 | 全面開裂 |
| S805 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | 0.1~0.3 | 5 | 全面開裂 |
| S807 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.28 | 0.1~0.3 | | |
| S808 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.36 | 0.1~0.3 | | |
| S809 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | 0.1~0.3 | | 全面開裂 |
| S810 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.56x5 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 鋼鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水漏污或白華 | |
| S811 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.5 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S812 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.89 | 0.1~0.3 | | |
| S813 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.98 | 0.1~0.3 | | |
| S814 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.38 | 0.1~0.3 | | |
| S815 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.56 | 0.1~0.3 | | |
| S816 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 1.51 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S817 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 0.49x5 | 0.1~0.3 | | |
| S818 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.63 | 0.1~0.3 | | |
| S819 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.77x4 | 0.1~0.3 | | |
| S820 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.19 | 0.1~0.3 | | |
| S821 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | 0.1~0.3 | 全面開裂 | |
| S822 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 0.76x4 | 0.1~0.3 | | |
| S823 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.91x6 | 0.1~0.3 | | |
| S824 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | 1.07 | 0.1~0.3 | 全面開裂 | |
| S825 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.39x3 | 0.1~0.3 | | |
| S826 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.37 | 0.1~0.3 | | |
| S827 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.87 | 0.1~0.3 | | |
| S828 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.64 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S829 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.51 | 0.1~0.3 | | |
| S830 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.51 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂痕<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S831 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.87 | 0.1~0.3 | | |
| S832 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.83 | 0.1~0.3 | | |
| S833 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.22 | 0.1~0.3 | | |
| S834 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.08 | 0.1~0.3 | | |
| S835 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.43 | 0.1~0.3 | | |
| S836 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.58 | 0.1~0.3 | | |
| S837 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.58 | 0.1~0.3 | | |
| S838 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 0.54 | 0.1~0.3 | | |
| S839 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.42 | 0.1~0.3 | | |
| S840 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.18x2 | 0.1~0.3 | | |
| S841 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.89 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S842 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.47 | 0.1~0.3 | | |
| S843 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.59 | 0.1~0.3 | | |
| S844 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.11x4 | 0.1~0.3 | | |
| S845 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.33x2 | 0.1~0.3 | | |
| S846 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.54x2 | 0.1~0.3 | | |
| S847 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.85 | 0.1~0.3 | | |
| S848 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.73x3 | 0.1~0.3 | | |
| S849 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.18 | 0.1~0.3 | | |
| S850 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.63 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份漏間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.白微裂縫<br>2.塗刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S851 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.92 | 0.1~0.3 | | |
| S852 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.1x2 | 0.1~0.3 | | |
| S853 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 0.62 | 0.1~0.3 | | |
| S854 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.06 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S855 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.62 | 0.1~0.3 | | |
| S856 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 0.93 | 0.1~0.3 | | |
| S857 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.17x3 | 0.1~0.3 | | |
| S858 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.68x2 | 0.1~0.3 | | |
| S859 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.93x2 | 0.1~0.3 | | |
| S860 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.93 | 0.1~0.3 | | |
| S861 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.59x2 | 0.1~0.3 | | |
| S862 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.1x2 | 0.1~0.3 | | |
| S863 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.24x2 | 0.1~0.3 | | |
| S865 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.83 | 0.1~0.3 | | |
| S866 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.66 | 0.1~0.3 | | |
| S867 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 3.17 | 0.1~0.3 | | |
| S868 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.27 | 0.1~0.3 | | |
| S869 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.16 | 0.1~0.3 | | |
| S870 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | □ | 0.35x2 | 0.1~0.3 | | |
| S871 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | | | 瑕疵 |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水漏污或白華 | |
| S872 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 5.9 | 0.1~0.3 | | |
| S873 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.77 | 0.1~0.3 | | |
| S874 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.35 | 0.1~0.3 | | |
| S875 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.74x2 | 0.1~0.3 | | |
| S876 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.23x3 | 0.1~0.3 | | |
| S878 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.57 | 0.1~0.3 | | |
| S879 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.05x2 | 0.1~0.3 | | |
| S880 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.09 | 0.1~0.3 | | |
| S881 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 3.04 | 0.1~0.3 | | |
| S882 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.08 | 0.1~0.3 | | |
| S884 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.89 | 0.1~0.3 | | |
| S885 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.77 | 0.1~0.3 | | |
| S886 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.2 | 0.1~0.3 | | |
| S887 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 2.14 | 0.1~0.3 | | |
| S888 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.21x3 | 0.1~0.3 | | |
| S889 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.71x3 | 0.1~0.3 | | |
| S890 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.8x3 | 0.1~0.3 | | |
| S891 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.93x3 | 0.1~0.3 | | |
| S892 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.31 | 0.1~0.3 | | |
| S893 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.2x2 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落及鋼筋外露鏽蝕<br>4.漏漏脫落<br>5.滲水跡污或白華 | |
| S894 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.96 | 0.1~0.3 | | |
| S895 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.6 | 0.1~0.3 | | |
| S896 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 3.99x2 | 0.1~0.3 | | |
| S897 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.59 | 0.1~0.3 | | |
| S898 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.65 | 0.1~0.3 | | |
| S899 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.67 | 0.1~0.3 | | |
| S900 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 0.56 | 0.1~0.3 | | |
| S901 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.42 | 0.1~0.3 | | |
| S902 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | 全面開裂 | |
| S903 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.47x3 | 0.1~0.3 | | |
| S904 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 2.74 | 0.1~0.3 | | |
| S905 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 2.1 | 0.1~0.3 | | |
| S906 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.05 | 0.1~0.3 | | |
| S907 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 4.61 | 0.1~0.3 | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.鋼筋裸露<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S908 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.94 | 0.1~0.3 | | |
| S909 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.43 | 0.1~0.3 | | |
| S910 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.41x5 | 0.1~0.3 | | |
| S911 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.17 | 0.1~0.3 | | |
| S912 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.5 | 0.1~0.3 | | |
| S913 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.87 | 0.1~0.3 | | |
| S914 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.01 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S915 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.68x2 | 0.1~0.3 | | |
| S916 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.87 | 0.1~0.3 | | |
| S917 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.95x5 | 0.1~0.3 | | |
| S918 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.71 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S919 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 3.44x3 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S920 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.16 | 0.1~0.3 | | |
| S921 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 2.4 | 0.1~0.3 | | |
| S922 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.86 | 0.1~0.3 | | |
| S923 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.87 | 0.1~0.3 | | |
| S924 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.63x2 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S925 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S926 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S927 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | 滲水 |

★會勘狀況：　☐ 部分隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☑ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漏漏脫漆<br>5.滲水漏污或白華 | |
| S928 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S929 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | 0.85 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S930 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 2.92 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S931 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.64x6 | 0.1~0.3 | | |
| S932 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.98 | 0.1~0.3 | | |
| S933 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.69 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S934 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.12 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S935 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.36x6 | 0.1~0.3 | | |
| S936 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.97x4 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S937 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.26x4 | 0.1~0.3 | | |
| S938 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.49x3 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S939 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | | | | | 右漏 |
| S940 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.69 | 0.1~0.3 | | |
| S941 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.80 | 0.1~0.3 | | |
| S942 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.22 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S943 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.4 | 0.1~0.3 | | |
| S944 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.22 | 0.1~0.3 | | |
| S945 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.47x2 | 0.1~0.3 | | |
| S946 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.39 | 0.1~0.3 | | |
| S947 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.71 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 |
|---|---|
| 用　途 | ☐住宅　☐商店　☐辦公室　☐廠房　☐宗教　☑其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑水泥粉光　☑油漆　☐壁紙　☐磁磚　☐裝飾品　☐其他 |
| 頂　版 | ☑水泥粉光　☑油漆　☐壁紙　☐木架　☑輕鋼架　☐其他 |
| 地　坪 | ☐塑膠地磚　☐磨石子　☐磁磚　☐地毯　☐木板　☑其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| S948 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.01 | 0.1~0.3 | | |
| S949 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.82 | 0.1~0.3 | | |
| S950 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.56x2 | 0.1~0.3 | | |
| S951 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.74 | 0.1~0.3 | | |
| S952 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.08 | 0.1~0.3 | | |
| S953 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.54x2 | 0.1~0.3 | | |
| S954 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 0.89 | 0.1~0.3 | | |
| S955 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.42 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S956 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.04 | 0.1~0.3 | | |
| S957 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S958 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S959 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S960 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.22 | 0.1~0.3 | | |
| S961 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.17 | 0.1~0.3 | | |
| S962 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.43x4 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S963 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.2x4 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S964 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.89x2 | 0.1~0.3 | | |
| S965 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.52x2 | 0.1~0.3 | | |
| S966 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 2.09 | 0.1~0.3 | | |
| S967 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.24x5 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐部份隔間拍照不便　☐拒絕鑑定　☐屢次造訪無人　☐本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 |
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☑ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漏漏脫落<br>5.滲水染污或白華 | |
| S968 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | |
| S969 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | |
| S970 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | |
| S971 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.25 | 0.1~0.3 | | |
| S972 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.35x3 | 0.1~0.3 | | |
| S973 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.2 | 0.1~0.3 | | |
| S974 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.11 | 0.1~0.3 | | |
| S975 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.64x3 | 0.1~0.3 | | |
| S976 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 0.75 | 0.1~0.3 | | |
| S977 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.52 | 0.1~0.3 | | |
| S978 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.96 | 0.1~0.3 | | |
| S979 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.59 | 0.1~0.3 | | |
| S980 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.51 | 0.1~0.3 | | |
| S981 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1 | 0.1~0.3 | | 滲水 |
| S982 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.59 | 0.1~0.3 | | |
| S983 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | \| | 0.60x3 | 0.1~0.3 | | |
| S984 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 1.28 | 0.1~0.3 | | |
| S985 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1 | 0.1~0.3 | | |
| S986 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.06 | 0.1~0.3 | | |
| S987 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ——— | 0.81 | 0.1~0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月01日

| 標的物位址 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-1區地下3層 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐住宅 | ☐商店 | ☐辦公室 | ☐廠房 | ☐宗教 | ☑其他(停車場) |
| 牆面 | ☑水泥粉光 | ☑油漆 | ☐壁紙 | ☐磁磚 | ☐裝飾品 | ☐其他 |
| 頂版 | ☑水泥粉光 | ☑油漆 | ☐壁紙 | ☐木架 | ☑輕鋼架 | ☐其他 |
| 地坪 | ☐塑膠地磚 | ☐磨石子 | ☐磁磚 | ☐地毯 | ☐木板 | ☑其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其它 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漏濕脫漆<br>5.滲水跡污或白華 | |
| S988 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | |
| S989 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | 井字 | | 0.1~0.3 | | |
| S990 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.76 | 0.1~0.3 | | |
| S991 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.24x5 | 0.1~0.3 | | |
| S992 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.58 | 0.1~0.3 | | |
| S993 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.58 | 0.1~0.3 | | |
| S994 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 0.97 | 0.1~0.3 | | |
| S995 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ＼ | 1.31 | 0.1~0.3 | | |
| S996 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.14 | 0.1~0.3 | | |
| S997 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | ／ | 1.21 | 0.1~0.3 | | |
| S998 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.02 | 0.1~0.3 | | |
| S999 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 1.32 | 0.1~0.3 | | |
| S1000 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | | — | 0.54 | 0.1~0.3 | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：　☐部份隔間拍照不便　☐拒絕鑑定　☐屢次造訪無人　☐本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F |
| 用　途 | ☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 1 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 2 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.0 | 0.3 | | |
| 4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.4 | 0.3 | | |
| 5 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.3 | 0.3 | | |
| 7 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.3 | 0.3 | | |
| 8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.0 | 0.3 | | |
| 9 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.1 | 0.3 | | |
| 10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.2 | 0.3 | | |
| 11 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.7 | 0.35 | | |
| 12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.8 | 0.3 | | |
| 13 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 13.0 | 0.4 | | |
| 14 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 15.5 | 0.4 | | |
| 15 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 16 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 14.0 | 0.4 | | |
| 17 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 11.5 | 0.35 | | |
| 18 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.3 | 0.35 | | |
| 19 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.2 | 0.3 | | |
| 20 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.5 | 0.35 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 原石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕泥漬<br>5.滲水致污或白華 | |
| 21 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 22 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | 範圍:寬3m高.8m |
| 23 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.3 | 0.3 | | |
| 24 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.5 | 0.3 | | |
| 25 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.3 | 0.3 | | |
| 26 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.0 | 0.3 | | |
| 27 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 8.5 | 0.35 | | |
| 28 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.2 | 0.3 | | |
| 29 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 25.0 | 0.4 | | |
| 30 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.5 | 0.3 | | |
| 31 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 16.0 | 0.3 | | |
| 32 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 22.0 | 0.35 | | |
| 33 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 25.0 | 0.4 | | |
| 34 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.0 | 0.35 | | |
| 35 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.8 | 0.3 | | |
| 36 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 37 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 38 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.5 | 0.3 | | |
| 39 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.5 | 0.3 | | |
| 40 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.9 | 0.3 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F |
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1. 細微裂縫<br>2. 粉刷層脫落<br>3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4. 潮濕現象<br>5. 滲水染污或白華 | |
| 41 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 42 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 43 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.5 | 0.35 | | |
| 44 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 21.0 | 0.35 | | |
| 45 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.2 | 0.4 | | |
| 46 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.5 | 0.35 | | |
| 47 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 8.9 | 0.3 | | |
| 48 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 49 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.0 | 0.3 | | |
| 50 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.5 | 0.3 | | |
| 51 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.2 | 0.3 | | |
| 52 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 53 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 54 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 55 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 56 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 57 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 58 | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | 1.3 | 0.15 | | |
| 59 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.5 | 0.3 | | |
| 60 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華 | |
| 61 | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 粉刷浮起 |
| 62 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 63 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 64 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 65 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 18.0 | 0.35 | | |
| 66 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.3 | | |
| 67 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.3 | 0.3 | | |
| 68 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 69 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.45 | 0.35 | | |
| 70 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.8 | 0.3 | | |
| 71 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.5 | 0.3 | | |
| 72 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 17.0 | 0.5 | | |
| 73 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | 9.0 | 0.3 | | |
| 74 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | 7.4 | 0.2 | | |
| 75 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 76 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 77 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 78 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 79 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 80 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 15.0 | 0.3 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕泥漬<br>5.滲水或污或白華 | |
| 81 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 16.0 | 0.3 | | |
| 82 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.5 | 0.35 | | |
| 83 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.5 | 0.35 | | |
| 84 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.0 | 0.5 | | |
| 85 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 16.5 | 0.4 | | |
| 86 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.5 | 0.3 | | |
| 87 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.7 | 0.3 | | |
| 88 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.2 | 0.3 | | |
| 89 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 16.0 | 0.3 | | |
| 90 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 91 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.2 | 0.3 | | |
| 92 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 11.2 | 0.3 | | |
| 93 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.5 | 0.3 | | |
| 94 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.6 | 0.3 | | |
| 95 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 96 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.5 | 0.2 | | |
| 98 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.5 | 0.3 | | |
| 99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | 10.0 | 0.3 | | |
| 100 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.8 | 0.25 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 101 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.8 | 0.3 | | |
| 102 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | 42.0 | 0.35 | | 裝修面層座面層 |
| 103 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 104 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.2 | 0.3 | | |
| 105 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 13.0 | 0.35 | | |
| 106 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 107 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.8 | 0.3 | | |
| 108 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 109 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 110 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 111 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.9 | 0.2 | | |
| 112 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 113 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.3 | 0.2 | | |
| 114 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 115 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 116 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.5 | 0.25 | | |
| 117 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.6 | 0.3 | | |
| 118 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 15.0 | 0.35 | | |
| 119 | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | 3.3 | 0.3 | | |
| 120 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.2 | 0.3 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 淨洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漸層現象<br>5.滲水染污或白華 | |
| 121 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.2 | 0.3 | | |
| 122 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.9 | 0.3 | | |
| 123 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 16.0 | 0.4 | | |
| 124 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.8 | 0.35 | | |
| 125 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 126 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.5 | 0.35 | | |
| 127 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 14.6 | 0.35 | | |
| 128 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.9 | 0.2 | | |
| 129 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 30.0 | 1.0 | | |
| 130 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.5 | 0.5 | | |
| 131 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.5 | 0.3 | | |
| 132 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.1 | 0.3 | | |
| 133 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 42.0 | 1.0 | | |
| 134 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 135 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 30.0 | 0.4 | | |
| 136 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 20.0 | 0.35 | | |
| 137 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.1 | 0.2 | | |
| 138 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.6 | 0.2 | | |
| 139 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.5 | 0.3 | | |
| 140 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.2 | 0.3 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 廣石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂紋<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水結污或白華 | |
| 141 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | (多條) | | 0.4 | | 整面牆 |
| 142 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 24.0 | 0.4 | | |
| 143 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 37.0 | 0.4 | | |
| 144 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.5 | 0.3 | | |
| 145 | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | 0.7 | 0.5 | | |
| 146 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.9 | 0.3 | | |
| 147 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 11.9 | 0.3 | | |
| 148 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 16.0 | 0.3 | | |
| 149 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 150 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.3 | 0.35 | | |
| 151 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 152 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 153 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 整面牆 |
| 154 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 整面牆 |
| 155 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 156 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.5 | 0.15 | | |
| 157 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.0 | 0.3 | | |
| 158 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.5 | 0.3 | | |
| 159 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.4 | 0.35 | | |
| 160 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1. 細微裂縫<br>2. 粉刷層脫落<br>3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4. 潮濕脫漆<br>5. 滲水漏污或白華 | |
| 161 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 162 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 163 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.0 | 0.3 | | |
| 164 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.1 | 0.35 | | |
| 165 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 17.5 | 0.35 | | |
| 166 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.6 | 0.3 | | |
| 167 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 14.8 | 0.4 | | |
| 168 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.5 | 0.3 | | |
| 169 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.7 | 0.25 | | |
| 170 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 171 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 172 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.7 | 0.2 | | |
| 173 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.9 | 0.3 | | |
| 174 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 175 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 176 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.8 | 0.2 | | |
| 177 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | |
| 178 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.2 | 0.3 | | |
| 179 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.2 | 0.3 | | |
| 180 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.0 | 0.3 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 淨洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉末層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 181 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 13.5 | 0.3 | | |
| 182 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.0 | 0.15 | | |
| 183 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.0 | 0.3 | | |
| 184 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.2 | 0.35 | | |
| 185 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.7 | 0.3 | | |
| 186 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.5 | 0.3 | | |
| 187 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 26.0 | 0.3 | | |
| 188 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.7 | 0.3 | | |
| 189 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.0 | 0.3 | | |
| 190 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.9 | 0.2 | | |
| 191 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.15 | | |
| 192 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 15.0 | 0.35 | | |
| 193 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 13.5 | 0.3 | | |
| 194 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.8 | 0.2 | | |
| 195 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.2 | 0.2 | | |
| 196 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.15 | | |
| 197 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 18.0 | 0.3 | | |
| 198 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 29.0 | 0.3 | | |
| 199 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.3 | 0.3 | | |
| 200 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.4 | 0.3 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 201 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.0 | 0.3 | | |
| 202 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 15.0 | 0.35 | | |
| 203 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.5 | 0.25 | | |
| 204 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 25.0 | 0.35 | | |
| 205 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 206 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.0 | 0.3 | | |
| 207 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 208 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.8 | 0.3 | | |
| 209 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.2 | 0.3 | | |
| 210 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.5 | 0.35 | | |
| 211 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 33.0 | 0.4 | | |
| 212 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.0 | 0.4 | | |
| 213 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 16.0 | 0.3 | | |
| 214 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.3 | 0.3 | | |
| 215 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.5 | 0.2 | | |
| 216 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.5 | 0.3 | | |
| 217 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.7 | 0.3 | | |
| 218 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 24.0 | 0.35 | | |
| 219 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 23.0 | 0.35 | | |
| 220 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 39.0 | 0.35 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 221 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.3 | | |
| 222 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 45.0 | 0.4 | | |
| 223 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 35.0 | 0.35 | | |
| 224 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.7 | 0.3 | | |
| 225 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.0 | 0.3 | | |
| 226 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.8 | 0.3 | | |
| 227 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 28.0 | 0.35 | | |
| 228 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 29.0 | 0.35 | | |
| 229 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.0 | 0.3 | | |
| 230 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.15 | | |
| 231 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.3 | 0.3 | | |
| 232 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.3 | 0.2 | | |
| 233 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.0 | 0.3 | | |
| 234 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.4 | 0.3 | | |
| 235 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.6 | 0.2 | | |
| 236 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.5 | 0.4 | | |
| 237 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.3 | 0.3 | | |
| 238 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.2 | 0.35 | | |
| 239 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.4 | 0.3 | | |
| 240 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 11.0 | 0.3 | | |

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1. 細微裂縫<br>2. 粉刷層脫落<br>3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4. 鋼深脫漆<br>5. 滲水與污或白華 | |
| 241 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.3 | 0.25 | | |
| 242 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.0 | 0.3 | | |
| 243 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 8.5 | 0.3 | | |
| 244 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.7 | 0.3 | | |
| 245 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 11.7 | 0.3 | | |
| 246 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.3 | 0.3 | | |
| 247 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 13.0 | 0.35 | | |
| 248 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.2 | 0.2 | | |
| 249 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.0 | 0.3 | | |
| 250 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.8 | 0.3 | | |
| 251 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.3 | | |
| 252 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.6 | 0.4 | | |
| 253 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.8 | 0.3 | | |
| 254 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.5 | 0.3 | | |
| 255 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.2 | 0.3 | | |
| 256 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 13.0 | 0.4 | | |
| 257 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.0 | 0.6 | | |
| 258 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 13.7 | 0.5 | | |
| 259 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.3 | 0.4 | | |
| 260 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.7 | 0.3 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F |
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.滲漏脫落 5.滲水染污或白華 | |
| 261 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 8.2 | 0.3 | | |
| 262 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 28.0 | 0.4 | | |
| 263 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 41.0 | 0.35 | | |
| 264 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.5 | 0.3 | | |
| 265 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.4 | 0.25 | | |
| 266 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.2 | 0.3 | | |
| 267 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.6 | 0.3 | | |
| 268 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.7 | 0.3 | | |
| 269 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.0 | 0.3 | | |
| 270 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 25.0 | 0.35 | | |
| 271 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 272 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 273 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 274 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 275 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 276 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 277 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 278 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 279 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 280 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漸灌脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 281 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 4.0 | 0.2 | | |
| 282 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 283 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 284 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 285 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 286 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 287 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 288 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 289 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 290 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 丁丫 | 4.8 | 0.3 | | |
| 291 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 三 | 2.8 | 0.2 | | |
| 292 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 3.2 | 0.2 | | |
| 293 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 2.5 | 0.3 | | |
| 294 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // // | 6.7 | 0.3 | | |
| 295 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 3.1 | 0.3 | | |
| 296 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | //// | 7.5 | 0.3 | | |
| 297 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\ | 14.0 | 0.5 | | |
| 298 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 3.2 | 0.2 | | |
| 299 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 3.5 | 0.2 | | |
| 300 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// / | 11.0 | 0.3 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 29 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 原石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水跡污或白華 | |
| 301 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ≡ | 5.2 | 0.25 | | |
| 302 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.2 | 0.3 | | |
| 303 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 1.6 | 0.15 | | |
| 304 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 2.4 | 0.2 | | |
| 305 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 1.0 | 0.15 | | |
| 306 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| | 3.4 | 0.2 | | |
| 307 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 308 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 104年8月2日 |
| 309 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 310 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ≡ | 9.8 | 0.3 | | |
| 311 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 312 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 313 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ≡ | 2.1 | 0.3 | | |
| 314 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 315 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 316 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 網狀裂縫 | | 0.2 | 滲水痕跡 | 範圍寬1m高3.5m |
| 317 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 10.2 | 0.3 | | |
| 318 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 319 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.6 | 0.35 | | |
| 320 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.65 | 0.3 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 2 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F |
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 水架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水染污或白華 | |
| 321 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:寬1.5m高2.5m |
| 322 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:寬1m高2.5m |
| 323 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | 範圍:寬2.5m高3m |
| 324 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.2 | 0.3 | | |
| 325 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.5 | 0.3 | | |
| 326 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 327 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 328 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 329 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.7 | 0.2 | | |
| 330 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 331 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 332 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 333 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.6 | 0.3 | | |
| 334 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 35.0 | 0.5 | | |
| 335 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 18.0 | 0.45 | | |
| 336 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 337 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 網狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:寬1.5m高1.8m |
| 338 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.6 | 0.4 | | |
| 339 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.5 | 3.0 | | |
| 340 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | 0.4 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 2 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層剝落<br>3.保護土氧落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.冷水染污或白華 | |
| 341 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 342 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 網狀裂縫 | | 0.2 | | 伸縮:寬2.5m高3m |
| 343 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.2 | 0.25 | | |
| 344 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 46.0 | 0.4 | | |
| 345 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 21.0 | 0.4 | | |
| 346 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.3 | | |
| 347 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 19.0 | 0.4 | | |
| 348 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 38.0 | 0.4 | | |
| 349 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.7 | 0.3 | | |
| 350 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.8 | 0.3 | | |
| 351 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 352 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 8.5 | 0.3 | | |
| 353 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.15 | 0.2 | | |
| 354 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.2 | 0.25 | | |
| 355 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.8 | 0.2 | | |
| 356 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.3 | | |
| 357 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.5 | 0.4 | | |
| 358 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.3 | 0.3 | | |
| 359 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.5 | 0.25 | | |
| 360 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.0 | 0.3 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 2 日

| 標的物位址 | 淨洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1. 細微裂縫<br>2. 粉刷層脫落<br>3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4. 潮濕脫漆<br>5. 滲水染污或白華 | |
| 361 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | = | 2.9 | 0.3 | | |
| 362 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ▨ | 32.0 | 0.4 | | |
| 363 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 網狀裂縫 | | 0.3 | | 範圍:寬1.5m高2m |
| 364 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | // | 2.4 | 0.25 | | |
| 365 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 366 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 367 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 368 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 369 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.8 | 0.15 | | |
| 370 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 371 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 372 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 1.2 | 0.2 | | |
| 373 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 7 / / | 3.1 | 0.3 | | |
| 374 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 2.2 | 0.35 | | |
| 375 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 376 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 377 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 2.1 | 0.3 | | |
| 378 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\ | 9.5 | 0.2 | | |
| 379 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 380 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 2 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 塑紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 381 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 382 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 1.6 | 0.3 | | |
| 383 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| | 0.75 | 0.3 | | |
| 384 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 385 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 386 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 387 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 388 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 1.3 | 0.15 | | |
| 389 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ \ | 7.5 | 0.3 | | |
| 390 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\\\\\ | 10.5 | 0.4 | | |
| 391 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\\\\\ | 44.0 | 0.5 | | |
| 392 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查縫修孔 |
| 393 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁縫修孔 |
| 394 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁縫修孔 |
| 395 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁縫修孔 |
| 396 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁縫修孔 |
| 397 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 398 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 399 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 400 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // // | 4.2 | 0.3 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 2 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 401 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 402 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 403 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 積水 | 兩層壁間距小 |
| 404 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 405 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 406 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 407 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 408 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 409 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 410 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 411 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 412 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 413 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 414 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 415 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 416 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 兩層壁間距小 |
| 417 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 418 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 419 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 420 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 2 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B1F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 421 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 422 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 排水管過高 |
| 423 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 1.2 | 0.3 | | |
| 424 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 425 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 426 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 427 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 428 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 429 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 430 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 431 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 排水管過高 |
| 432 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤塞 | 連續壁維修孔 |
| 433 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 排水管過高 |
| 434 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 435 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 436 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 437 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 438 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.3 | 0.2 | | |
| 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | 範圍:1.5m×1.5m |
| 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.35 | | 範圍:寬4m高2.5m |
| 4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | 範圍:寬3m高2m |
| 5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.35 | | 範圍:寬5m高1m |
| 6 | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ⊥ | 1.5 | 0.25 | | |
| 7 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| / | 2.2 | 1.5 | | |
| 8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ≡ | 5.5 | 0.4 | | |
| 9 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| \| | 2.0 | 1.3 | | |
| 10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.25 | 1.2 | | |
| 11 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.5 | 0.4 | | |
| 12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \|\| \|\| | 6.0 | 1.3 | | |
| 13 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \|\|\| ≡ | 8.5 | 1.5 | | |
| 14 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 3.2 | 0.3 | | |
| 15 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 3.0 | 0.25 | | |
| 16 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ≡ | 15.0 | 0.3 | | |
| 17 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 18 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 19 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| | 1.5 | 0.2 | | |
| 20 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 塑紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉末層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.鹼漬變色<br>5.滲水染污或白華 | |
| 21 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 22 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 23 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／／／ | 6.0 | 0.3 | | |
| 24 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／ | 1.5 | 0.25 | | |
| 25 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 26 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 27 | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | 施工瑕疵 | |
| 28 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／／ | 4.8 | 0.3 | | |
| 29 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／／／／ | 13.5 | 0.2 | | |
| 30 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 31 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 32 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 33 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 34 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 35 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | 範圍:高1.5m寬2m |
| 36 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 37 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／ | 1.2 | 0.2 | | |
| 38 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ＼ | 2.0 | 0.3 | | |
| 39 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ＼＼＼ | 4.7 | 0.3 | | |
| 40 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 2.0 | 0.3 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漸漸脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 41 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 42 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ＼＼＼ | 12.0 | 0.35 | | | |
| 43 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ／／／ | 5.5 | 0.3 | | | |
| 44 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ＼ | 1.1 | 0.25 | | | |
| 45 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 46 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | | |
| 47 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ／／／／ | 12.0 | 0.4 | | | |
| 48 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ／／／／ | 14.0 | 0.35 | | | |
| 49 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 50 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 51 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ＼ | 1.6 | 0.2 | | | |
| 52 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 53 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ／ | 2.2 | 0.35 | | | |
| 54 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ／ | 0.9 | 0.2 | | | |
| 55 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 56 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ／ | 1.2 | 0.2 | | | |
| 57 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 58 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 59 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 60 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ＼＼＼ | 11.0 | 0.3 | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕斑漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 61 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 62 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 63 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 64 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 65 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 66 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍：.2mX1.2m |
| 67 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.5 | 0.25 | | |
| 68 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.5 | 0.3 | | |
| 69 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.0 | 0.3 | | |
| 70 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 71 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 22.0 | 0.35 | | |
| 72 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 25.0 | 0.6 | | |
| 73 | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | 0.6 | 0.3 | | |
| 74 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 75 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 76 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 77 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 78 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 79 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 8.0 | 0.3 | | |
| 80 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 20.0 | 0.45 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 81 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.5 | 0.35 | | |
| 82 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.0 | 0.3 | | |
| 83 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 13.0 | 0.35 | | |
| 84 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.5 | 0.25 | | |
| 85 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.5 | 0.3 | | |
| 86 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.0 | 0.2 | | |
| 87 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.5 | 0.3 | | |
| 88 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.5 | 0.3 | | |
| 89 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 龜裂狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:寬3.5m高2m |
| 90 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 16.0 | 0.3 | | |
| 91 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 20.0 | 0.35 | | |
| 92 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.0 | 0.3 | | |
| 93 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | (多條) | | 0.6 | | 範圍:寬7m高3m |
| 94 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.0 | 0.3 | | |
| 95 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.3 | 0.3 | | |
| 96 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | (多條) | | 0.7 | | 範圍:寬2m高2.5m |
| 97 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.2 | | |
| 98 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 99 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.0 | 0.35 | | |
| 100 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 11.0 | 0.35 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細紋裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水點污或白華 | |
| 101 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ////// | 7.5 | 0.35 | | |
| 102 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | //// | 4.8 | 0.3 | | |
| 103 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 104 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 105 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 106 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 6.0 | 0.15 | | |
| 107 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 3.0 | 0.3 | | |
| 108 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 109 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 110 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 111 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 3.8 | 0.25 | | |
| 112 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 113 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:2mX2m |
| 114 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:寬2.5m高2m |
| 115 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 3.0 | 0.3 | | |
| 116 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 2.5 | 0.3 | | |
| 117 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 118 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 119 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:寬7.5m高1m |
| 120 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | //// | 10.0 | 0.3 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漆膜脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 121 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 5.5 | 0.3 | | |
| 122 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 123 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 124 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / (多條) | | 0.2 | | 範圍:寬1m高2.5m |
| 125 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 126 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:寬5m高2.5m |
| 127 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 128 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 129 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.5 | 0.25 | | |
| 130 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ \| | 6.0 | 0.2 | | |
| 131 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 2.2 | 0.2 | | |
| 132 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / // | 4.0 | 0.35 | | |
| 133 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 3.0 | 0.2 | | |
| 134 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | //// | 16.0 | 0.25 | | |
| 135 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ \ | 1.2 | 0.25 | | |
| 136 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 1.2 | 0.3 | | |
| 137 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | //// | 9.2 | 0.3 | | |
| 138 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:寬2m高1m |
| 139 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:寬1m高1m |
| 140 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:寬2m高1m |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕腐壞<br>5.滲水染污或白華 | |
| 141 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 網狀裂縫 | | 0.2 | | 範圍:寬5.5m高2m |
| 142 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ///// | 7.0 | 0.3 | | |
| 143 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 1.6 | 0.2 | | |
| 144 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.25 | | 範圍:寬4m高1m |
| 145 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 146 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 147 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 148 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 149 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 150 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 151 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\ | 6.5 | 0.35 | | |
| 152 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 153 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 154 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 3.7 | 0.4 | | |
| 155 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \|/ | 6.5 | 0.2 | | |
| 156 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 3.5 | 0.4 | | |
| 157 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 12.0 | 0.4 | | |
| 158 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ⌐ | 4.2 | 0.3 | | |
| 159 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| \| | 4.0 | 0.2 | | |
| 160 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 3.8 | 0.2 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 161 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.4 | 0.2 | | |
| 162 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.0 | 0.25 | | |
| 163 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.2 | 0.35 | | |
| 164 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 14.0 | 0.4 | | |
| 165 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.5 | 0.35 | | |
| 166 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.8 | 0.35 | | |
| 167 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.8 | 0.35 | | |
| 168 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.5 | 0.3 | | |
| 169 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 11.0 | 0.4 | | |
| 170 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.0 | 0.4 | | |
| 171 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.2 | 0.3 | | |
| 172 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.0 | 0.3 | | |
| 173 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.3 | 0.5 | | |
| 174 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 20.0 | 0.3 | | |
| 175 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.8 | 0.2 | | |
| 176 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 22.0 | 0.35 | | |
| 177 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.5 | 0.2 | | |
| 178 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 21.0 | 0.35 | | |
| 179 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 23.0 | 0.35 | | |
| 180 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水於污或白華 | |
| 181 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 3.6 | 0.3 | | |
| 182 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 183 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 184 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 1.3 | 0.25 | | |
| 185 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ///// | 5.2 | 0.3 | | |
| 186 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 3.2 | 0.3 | | |
| 187 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\ | 2.7 | 0.3 | | |
| 188 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 1.2 | 0.25 | | |
| 189 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 1.3 | 0.2 | | |
| 190 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.45 | 0.3 | | |
| 191 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ⌐ | 1.0 | 0.3 | | |
| 192 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ⌐ | 1.6 | 0.3 | | |
| 193 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.2 | 0.3 | | |
| 194 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 1.6 | 0.3 | | |
| 195 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 1.5 | 0.3 | | |
| 196 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 1.6 | 0.2 | | |
| 197 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.9 | 0.2 | | |
| 198 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 2.2 | 0.25 | | |
| 199 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.9 | 0.3 | | |
| 200 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | //////// | 10.5 | 0.4 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華 | |
| 201 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.8 | 0.35 | | |
| 202 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.8 | 0.3 | | |
| 203 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.7 | 0.5 | | |
| 204 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.5 | 0.3 | | |
| 205 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.25 | | |
| 206 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.1 | 0.4 | | |
| 207 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.7 | 0.4 | | |
| 208 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.6 | 0.5 | | |
| 209 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 8.6 | 0.3 | | |
| 210 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 211 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.7 | 0.15 | | |
| 212 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 213 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 214 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.8 | 0.3 | | |
| 215 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.7 | 0.3 | | |
| 216 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.1 | 0.4 | | |
| 217 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 218 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 219 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.2 | | |
| 220 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.3 | 0.15 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 淨洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細縫裂痕<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 221 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 2.3 | 0.15 | | |
| 222 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 1.4 | 0.3 | | |
| 223 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| \| | 1.5 | 0.25 | | |
| 224 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.9 | 0.35 | | |
| 225 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\ | 4.8 | 0.25 | | |
| 226 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.25 | 0.25 | | |
| 227 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 人 | 0.6 | 0.3 | | |
| 228 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.6 | 0.3 | | |
| 229 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 2.1 | 0.25 | | |
| 230 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 7.5 | 0.3 | | |
| 231 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 232 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 233 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 234 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 2.5 | 0.3 | | 裂縫修補痕跡 |
| 235 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\ | 9.0 | 0.3 | | |
| 236 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 1.4 | 0.35 | | |
| 237 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 238 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 239 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 240 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層剝落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 241 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 30.0 | 2.0 | | |
| 242 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.4 | 0.3 | | |
| 243 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.5 | 0.65 | | |
| 244 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.0 | 0.4 | | |
| 245 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 20.0 | 0.35 | | |
| 246 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 8.0 | 3.0 | | |
| 247 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 鋼筋外露 |
| 248 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.8 | 0.3 | | |
| 249 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.5 | 0.35 | | |
| 250 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 251 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.1 | 0.3 | | |
| 252 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.0 | 0.7 | | |
| 253 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.6 | 1.0 | | |
| 254 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.0 | 0.25 | | |
| 255 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.2 | 0.3 | | |
| 256 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.1 | 0.2 | | |
| 257 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.2 | 0.4 | | |
| 258 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.8 | 0.3 | | |
| 259 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.6 | 0.3 | | |
| 260 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.0 | 0.2 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 淨洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 261 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ＼ | 0.5 | 0.15 | | |
| 262 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 263 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \|\|\|\|\| | 2.3 | 0.2 | | |
| 264 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ≡ | 2.0 | 0.2 | | |
| 265 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ＼＼ | 2.8 | 0.3 | | |
| 266 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 267 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 268 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 4.0 | 0.3 | | |
| 269 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 270 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | 範圍:寬8m高2m |
| 271 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 2.5 | 0.3 | | 滲水痕跡 |
| 272 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| | 1.0 | 0.2 | | |
| 273 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.5 | 0.2 | | |
| 274 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 275 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | 範圍:寬1m高1m |
| 276 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 277 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 5.5 | 0.4 | | |
| 278 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ≡ | 8.9 | 0.45 | | |
| 279 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 滲水 | |
| 280 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | 範圍:寬6m高1.5m |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 淨洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漆膜脫漆 5.滲水染污或白華 | |
| 281 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.0 | 0.2 | | |
| 282 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.8 | 0.2 | | |
| 283 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.5 | 0.35 | | |
| 284 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.8 | 0.3 | | |
| 285 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.3 | 0.25 | | |
| 286 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.6 | 0.3 | | |
| 287 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.8 | 0.3 | | |
| 288 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 289 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.0 | 0.4 | | |
| 290 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.5 | 0.3 | | |
| 291 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.0 | 0.4 | | |
| 292 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.6 | 1.0 | | |
| 293 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.5 | 0.2 | | |
| 294 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.3 | 0.3 | | |
| 295 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.0 | 0.3 | | |
| 296 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.7 | 0.3 | | |
| 297 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.3 | 0.35 | | |
| 298 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.0 | 0.4 | | |
| 299 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.9 | 0.3 | | |
| 300 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.1 | 0.3 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水於污或白華 | |
| 301 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.5 | 0.3 | | |
| 302 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.8 | 0.4 | | |
| 303 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.6 | 0.4 | | |
| 304 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.5 | 0.3 | | |
| 305 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.6 | 0.25 | | |
| 306 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.0 | 0.3 | | |
| 307 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.8 | 0.35 | | |
| 308 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.7 | 0.35 | | |
| 309 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.2 | 0.2 | | |
| 310 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.25 | | |
| 311 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.0 | 0.4 | | |
| 312 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.1 | 3.0 | | |
| 313 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.0 | 0.3 | | |
| 314 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.2 | 0.3 | | |
| 315 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.7 | 1.2 | | |
| 316 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.8 | 0.5 | | |
| 317 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.9 | 1.2 | | |
| 318 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.2 | 0.2 | | |
| 319 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.6 | 0.3 | | |
| 320 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.6 | 0.3 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.粉漆脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 321 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.2 | 0.3 | | |
| 322 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.5 | 0.3 | | |
| 323 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.1 | 0.35 | | |
| 324 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | 範圍寬4.c高2.5m |
| 325 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 326 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 327 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 328 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 329 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 330 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.8 | 0.35 | | |
| 331 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 4.8 | 0.3 | | |
| 332 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.5 | 0.25 | | |
| 333 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.8 | 0.25 | | |
| 334 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.5 | 0.25 | | |
| 335 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.9 | 0.3 | | |
| 336 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.3 | 0.3 | | |
| 337 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.3 | | |
| 338 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.7 | 0.3 | | |
| 339 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.9 | 0.3 | | |
| 340 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.6 | 0.3 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 塑紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水或析成白華 | |
| 341 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.1 | 0.3 | | |
| 342 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.2 | 0.3 | | |
| 343 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 344 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.0 | 0.25 | | |
| 345 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 20.0 | 0.3 | | |
| 346 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.0 | 0.3 | | |
| 347 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 36.0 | 0.3 | | |
| 348 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.5 | 0.3 | | |
| 349 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 350 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 351 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.2 | 0.25 | | |
| 352 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 353 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 354 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.8 | 0.3 | | |
| 355 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.5 | 0.3 | | |
| 356 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 18.0 | 0.3 | | |
| 357 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 18.5 | 0.3 | | |
| 358 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 22.0 | 0.3 | | |
| 359 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 360 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 25 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落及鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白蛰 | |
| 361 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 362 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 363 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 364 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 365 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水管設高、不通 | 維修孔(8月2日 |
| 366 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤塞 | 連續壁維修孔 |
| 367 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 368 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 369 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 370 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 371 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 372 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 373 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 374 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 375 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤塞 | 連續壁維修孔 |
| 376 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 377 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 混凝土塊未清除 | 連續壁維修孔 |
| 378 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 379 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 380 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 滲水(離溝底60cm高) | 連續壁維修孔 |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 101 年 8 月 2 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 鹿石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層剝落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 381 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤塞 | 連續壁維修孔 |
| 382 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | | | | | 鋼筋外露 | 連續壁維修孔 |
| 383 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 384 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 385 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 386 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 387 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 388 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 389 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 390 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 391 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 392 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 393 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 394 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 395 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 396 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 397 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 積水 | 連續壁維修孔 |
| 398 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 399 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 400 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 2 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B2F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫落<br>5.滲水染污或白華 | |
| 401 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 402 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水致污或白華 | |
| 1 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 1111 | 1.1 | 0.3 | | |
| 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 2.2 | 0.4 | | |
| 4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 2.0 | 0.25 | | |
| 5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 2.9 | 0.4 | | |
| 6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.8 | 0.2 | | 延續至頂版 |
| 7 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.8 | 0.5 | | |
| 8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.2 | 0.2 | | |
| 9 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 0.9 | 0.5 | | |
| 10 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 11 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 0.7 | 0.5 | | |
| 12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.6 | 0.4 | | |
| 13 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 1.1 | 0.4 | | |
| 14 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 0.4 | 0.2 | | |
| 15 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 1.1 | 0.2 | | |
| 16 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 2.0 | 0.2 | | |
| 17 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 3.8 | 0.35 | | |
| 18 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\ | 5.5 | 0.3 | | |
| 19 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 3.5 | 0.2 | | |
| 20 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F |
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉末層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 21 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| | 0.85 | 0.3 | | |
| 22 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 3.6 | 0.25 | | |
| 23 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 24 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 25 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 26 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 1.1 | 0.3 | | |
| 27 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 4.0 | 0.5 | | |
| 28 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 1.0 | 0.35 | | |
| 29 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 1.2 | 0.3 | | |
| 30 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| | 0.8 | 0.3 | | |
| 31 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.7 | 0.25 | | |
| 32 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 1.5 | 0.25 | | |
| 33 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 34 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 35 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | //// | 2.2 | 0.3 | | |
| 36 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 37 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| | 1.5 | 0.2 | | |
| 38 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.9 | 0.2 | | |
| 39 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 2.1 | 0.3 | | |
| 40 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 1.6 | 0.3 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 淨洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.嚴重脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 41 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 0.8 | 0.2 | | |
| 42 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 43 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.9 | 0.25 | | |
| 44 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.4 | 0.25 | | |
| 45 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \|/ | 0.8 | 0.25 | | |
| 46 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 47 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 48 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | | 0.5 | | 整面牆斜裂縫 |
| 49 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查裂縫寬度 |
| 50 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 51 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 52 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 3.5 | 0.5 | | |
| 53 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 3.0 | 0.55 | | |
| 54 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 3.5 | 0.5 | | |
| 55 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 2.0 | 0.3 | | |
| 56 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 6.1 | 0.4 | | |
| 57 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 5.6 | 0.3 | | |
| 58 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 7.2 | 0.35 | | |
| 59 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 6.7 | 0.45 | | |
| 60 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 3.5 | 0.25 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 61 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 0.5 | 0.2 | | |
| 62 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 5.3 | 0.45 | | |
| 63 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 3.6 | 0.2 | | |
| 64 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ \ | 3.8 | 0.5 | | |
| 65 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 66 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 6.5 | 0.35 | | |
| 67 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | | 0.5 | | |
| 68 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 69 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 70 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 71 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 3.5 | 0.35 | | |
| 72 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 2.0 | 0.4 | | |
| 73 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.6 | 0.25 | | |
| 74 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 2.2 | 0.4 | | |
| 75 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.8 | 0.2 | | |
| 76 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 人 | 0.9 | 0.25 | | |
| 77 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 78 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 79 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 2.2 | 0.3 | | |
| 80 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 3.3 | 0.25 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F |
| 用途 | □ 住宅 □ 商店 □ 辦公室 □ 廠房 □ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 □ 壁紙 □ 磁磚 □ 裝飾品 □ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 □ 壁紙 □ 木架 □ 輕鋼架 □ 其他 |
| 地坪 | □ 塑膠地磚 □ 鵝石子 □ 磁磚 □ 地毯 □ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細縫裂紋<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 81 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | \\\ | 1.1 | 0.5 | | |
| 82 | ☑ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | |
| 83 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | //// | 16.0 | 0.5 | | |
| 84 | ☑ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | |
| 85 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | \ | 2.2 | 0.4 | | |
| 86 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | / | 2.2 | 0.35 | | |
| 87 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | // | 2.4 | 0.45 | | |
| 88 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | — | 5.8 | 0.25 | | |
| 89 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | — | 5.8 | 0.3 | | |
| 90 | ☑ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | |
| 91 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | \\ | 3.0 | 0.4 | | |
| 92 | ☑ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | |
| 93 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | / | 2.5 | 0.45 | | |
| 94 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | /// | 9.5 | 0.3 | | |
| 95 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | //// | 17.0 | 0.5 | | |
| 96 | ☑ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | |
| 97 | ☑ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | |
| 98 | ☑ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | |
| 99 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | /// | 9.5 | 0.4 | | |
| 100 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | // | 3.6 | 0.3 | | |

★會勘狀況： □ 部份隔間拍照不便 □ 拒絕鑑定 □ 屢次造訪無人 □ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F |
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫落<br>5.滲水染污或白華 | |
| 101 | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | 1.1 | 0.2 | | |
| 102 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 16.0 | 0.3 | | |
| 103 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.5 | 0.3 | | |
| 104 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.2 | 0.2 | | |
| 105 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 106 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 107 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.3 | 0.3 | | |
| 108 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 109 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.5 | 0.4 | | |
| 110 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.0 | 0.4 | | |
| 111 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 22.5 | 0.5 | | |
| 112 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.3 | 0.35 | | |
| 113 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.5 | 0.35 | | |
| 114 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.7 | 0.4 | | |
| 115 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.6 | 0.3 | | |
| 116 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.8 | 0.3 | | |
| 117 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.3 | 0.5 | | |
| 118 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 12.0 | 0.4 | | |
| 119 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.3 | 0.3 | | |
| 120 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.0 | 0.3 | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 121 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.5 | 0.3 | | |
| 122 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.2 | 0.35 | | |
| 123 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.6 | 0.3 | | |
| 124 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 14.0 | 0.3 | | |
| 125 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 20.0 | 0.35 | | |
| 126 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.5 | 0.35 | | |
| 127 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 128 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.3 | 0.3 | | |
| 129 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 130 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.0 | 0.3 | | |
| 131 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 132 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 133 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 134 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.4 | 0.3 | | |
| 135 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.0 | 0.3 | | |
| 136 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.2 | 0.3 | | |
| 137 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.5 | 0.2 | | |
| 138 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.8 | 0.25 | | |
| 139 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.0 | 0.3 | | |
| 140 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.0 | 0.3 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漆膜脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 141 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 142 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／ | 2.0 | 0.3 | | |
| 143 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／／／ | 5.2 | 0.3 | | |
| 144 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 145 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 146 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／ | 0.6 | 0.2 | | |
| 147 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 148 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／／ | 6.0 | 0.5 | | |
| 149 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／ | 1.3 | 0.3 | | |
| 150 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／＋ | 1.2 | 0.2 | | |
| 151 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 152 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ＼ | 1.3 | 0.3 | | |
| 153 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 154 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 155 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ＼ | 3.0 | 0.3 | | |
| 156 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 1.2 | 0.2 | | |
| 157 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／ | 1.8 | 0.25 | | |
| 158 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 159 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ＼＼＼ | 2.2 | 0.4 | | |
| 160 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／／ | 6.0 | 0.5 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉末層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漸濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 161 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 162 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ＼ | 0.5 | 0.25 | | |
| 163 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ＼＼＼ | 6.5 | 0.35 | | |
| 164 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 165 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 166 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 167 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 168 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／／／ | 6.5 | 0.2 | | |
| 169 | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ＼ | 0.5 | 0.3 | | |
| 170 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 2.0 | 0.2 | | |
| 171 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ⊤ | 4.5 | 0.3 | | |
| 172 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／ | 1.2 | 0.3 | | |
| 173 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 174 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／／ | 4.5 | 0.25 | | |
| 175 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ＼＼ | 1.0 | 0.3 | | |
| 176 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／ | 0.5 | 0.3 | | |
| 177 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／ | 1.0 | 0.25 | | |
| 178 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 4.9 | 0.3 | | |
| 179 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ／／ | 2.0 | 0.3 | | |
| 180 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | 樹枝狀裂縫 | | 0.3 | | 整面牆 |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 塵石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.油漆脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 181 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.9 | 0.25 | | |
| 182 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 3.6 | 0.3 | | |
| 183 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 184 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 4.7 | 0.3 | | |
| 185 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 1.6 | 0.25 | | |
| 186 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 187 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.7 | 0.25 | | |
| 188 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\\\\ | 6.9 | 0.3 | | |
| 189 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 4.0 | 0.35 | | |
| 190 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ////// | 15.0 | 0.3 | | |
| 191 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 5.1 | 0.3 | | |
| 192 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | ///// | 9.0 | 0.3 | | |
| 193 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 7.5 | 0.3 | | |
| 194 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 1.1 | 0.3 | | |
| 195 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 1.2 | 0.3 | | |
| 196 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 197 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 2.3 | 0.25 | | |
| 198 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\\\ | 9.1 | 0.3 | | |
| 199 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 3.6 | 0.3 | | |
| 200 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 201 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.6 | 0.3 | | |
| 202 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 203 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 10.0 | 0.35 | | |
| 204 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 8.0 | 0.25 | | |
| 205 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 22.0 | 0.35 | | |
| 206 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.5 | 0.4 | | |
| 207 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 0.5 | 0.25 | | |
| 208 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 209 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 210 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.0 | 0.3 | | |
| 211 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 6.0 | 0.5 | | |
| 212 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 9.0 | 0.35 | | |
| 213 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.2 | 0.3 | | |
| 214 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.0 | 0.4 | | |
| 215 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 216 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 217 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 218 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 219 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 220 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 221 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 222 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 6.0 | 0.3 | | |
| 223 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 0.9 | 0.2 | | |
| 224 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\ | 4.5 | 0.35 | | |
| 225 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 226 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 227 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 228 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 229 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 3.5 | 0.2 | | |
| 230 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 2.2 | 0.3 | | |
| 231 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | = | 1.0 | 0.25 | | |
| 232 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | < | 0.8 | 0.4 | | |
| 233 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 2.1 | 0.2 | | |
| 234 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 235 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 236 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /// | 1.1 | 0.3 | | |
| 237 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 238 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 239 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 0.7 | 0.25 | | |
| 240 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \| | 0.7 | 0.25 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 鹿石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕泥漬<br>5.滲水或污或白華 | |
| 241 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 5.0 | 0.4 | | |
| 242 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\ | 5.0 | 0.3 | | |
| 243 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \|\| | 3.0 | 0.4 | | |
| 244 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \ | 1.4 | 0.35 | | |
| 245 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | // | 3.0 | 0.35 | | |
| 246 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | — | 0.7 | 0.2 | | |
| 247 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\ | 1.1 | 0.3 | | |
| 248 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \|\|\| | 3.5 | 0.4 | | |
| 249 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | Y | 2.2 | 0.3 | | |
| 250 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 251 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 252 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\\\ | 4.0 | 0.3 | | |
| 253 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | / | 0.7 | 0.3 | | |
| 254 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 255 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 256 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\\\ | 10.0 | 0.3 | | |
| 257 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | /— | 1.0 | 0.2 | | |
| 258 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | //// | 6.0 | 0.3 | | |
| 259 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | //// | 15.0 | 0.35 | | |
| 260 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | \\\\\ | 9.0 | 0.25 | | |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F |
|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 261 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.0 | 0.3 | | |
| 262 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 3.2 | 0.3 | | |
| 263 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.0 | 0.3 | | |
| 264 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 5.2 | 0.3 | | |
| 265 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.3 | 0.3 | | |
| 266 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 267 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 268 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 20.0 | 0.3 | | |
| 269 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 20.0 | 0.3 | | |
| 270 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 20.0 | 0.3 | | |
| 271 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 18.0 | 0.35 | | |
| 272 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 20.0 | 0.3 | | |
| 273 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 15.0 | 0.3 | | |
| 274 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 1.0 | 0.2 | | |
| 275 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 7.5 | 0.35 | | |
| 276 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 277 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 278 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 8.0 | 0.3 | | |
| 279 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | 2.9 | 0.3 | | |
| 280 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 23 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鋼筋脫落 5.滲水染污或白華 | |
| 281 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 282 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 283 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 維修孔(8月2日) |
| 284 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 積水 | 連續壁維修孔 |
| 285 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 286 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 287 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 288 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 289 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 290 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 291 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 292 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水不良 | 連續壁維修孔 |
| 293 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 294 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 295 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 296 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 297 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 298 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 299 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 300 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 2 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用　途 | ☐ 住宅 | ☐ 商店 | ☐ 辦公室 | ☐ 廠房 | ☐ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆　面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 磁磚 | ☐ 裝飾品 | ☐ 其他 |
| 頂　版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | ☐ 壁紙 | ☐ 木架 | ☐ 輕鋼架 | ☐ 其他 |
| 地　坪 | ☐ 塑膠地磚 | ☐ 磨石子 | ☐ 磁磚 | ☐ 地毯 | ☐ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層混凝<br>3.混凝土氯落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕脫漆<br>5.滲水漆污或白華 | |
| 301 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水孔阻塞 | 連續壁維修孔 |
| 302 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 積水 | 連續壁維修孔 |
| 303 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水不良 | 連續壁維修孔 |
| 304 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 305 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 積水 | 連續壁維修孔 |
| 306 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 兩層壁間距小 |
| 307 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 積水 | 連續壁維修孔 |
| 308 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 積水 | 連續壁維修孔 |
| 309 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水不良 | 連續壁維修孔 |
| 310 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 積水 | 連續壁維修孔 |
| 311 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 積水、滲水(30cm高) | 連續壁維修孔 |
| 312 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 313 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 積水 | 連續壁維修孔 |
| 314 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 兩層壁間距小 |
| 315 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 兩層壁間距小 |
| 316 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 317 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 318 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 牆壁局部滲水 | 連續壁維修孔 |
| 319 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 牆壁滲水、排水不良 | 連續壁維修孔 |
| 320 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 2 日

| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | □ 住宅 | □ 商店 | □ 辦公室 | □ 廠房 | □ 宗教 | ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | □ 壁紙 | □ 磁磚 | □ 裝飾品 | □ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 | ☑ 油漆 | □ 壁紙 | □ 木架 | □ 輕鋼架 | □ 其他 |
| 地坪 | □ 塑膠地磚 | □ 磨石子 | □ 磁磚 | □ 地毯 | □ 木板 | ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉刷層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.潮濕發霉<br>5.滲水染污或白華 | |
| 321 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 322 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 323 | ☑ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | 檢查維修孔 |
| 324 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 325 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 積水 | 連續壁維修孔 |
| 326 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 積水 | 連續壁維修孔 |
| 327 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 328 | □ | □ | □ | ☑ | ☑ | □ | | | | | 頂版鋼筋外露 | 連續壁維修孔 |
| 329 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 330 | □ | □ | □ | ☑ | ☑ | □ | | | | | 鋼筋外露 | 連續壁維修孔 |
| 331 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 332 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 333 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 頂版鋼筋外露 | 連續壁維修孔 |
| 334 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 非次道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 335 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 積水 | 連續壁維修孔 |
| 336 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 337 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 排水道淤積 | 連續壁維修孔 |
| 338 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 339 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | 非次管過高、不通 | 連續壁維修孔 |
| 340 | □ | □ | □ | ☑ | □ | □ | | | | | | 連續壁維修孔 |

★會勘狀況：□ 部份隔間拍照不便 □ 拒絕鑑定 □ 屢次造訪無人 □ 本戶裝修

※其他事項：

# 臺中市結構工程技師公會

## 建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 8 月 2 日

| | |
|---|---|
| 標的物位址 | 浮洲合宜住宅 A6西區地下室 B3F |
| 用途 | ☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場) |
| 牆面 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他 |
| 頂版 | ☑ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他 |
| 地坪 | ☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(水泥粉光) |

| 照片編號 | 位置 | | | | | | 裂縫 | | | 其他裂損 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 柱 | 梁 | 牆 | 頂版 | 地坪 | 其他 | 樣態 | 長(m) | 寬(mm) | 1.細微裂縫<br>2.粉屑層脫落<br>3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕<br>4.漏濕脫漆<br>5.滲水染污或白華 | |
| 341 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 342 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 343 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 344 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| 345 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 滲水(60cm高) | 連續壁維修孔 |
| 346 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | 雜物未清除 | 連續壁維修孔 |
| 347 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | | | | | | 連續壁維修孔 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：





