

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

結構安全鑑定

A6-2 區(A6 東區)鑑定報告書

【第 3 冊/共 5 冊】


鑑定人：結構技師　江 世 雄（技執字第 003495 號）
婁 光 銘（技執字第 002686 號）
李 坤 昌（技執字第 002966 號）
江 光 裕（技執字第 003969 號）
林 文 宗（技執字第 002431 號）
王 一 航（技執字第 001018 號）
江 新 煌（技執字第 004686 號）
王 志 誠（技執字第 001109 號）
陳 正 平（台工登字第 6687 號）
徐 茂 卿（技執字第 004552 號）
邱 輝 煌（技執字第 001422 號）
梁 敬 順（技執字第 002178 號）

日　期：中華民國　104　年　9　月　18　日

文　號：(104)北結師鑑字第 2698-4 號

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association



江 世 雄

（技執字第 003495 號）



婁 光 銘

（技執字第 002686 號）



李 坤 昌

（技執字第 002966 號）



江 光 裕

（技執字第 003969 號）



林 文 宗

（技執字第 002431 號）



王 一 航

（技執字第 001018 號）



江 新 煌

（技執字第 004686 號）



王 志 誠

（技執字第 001109 號）



陳 正 平

（台工登字第 6687 號）



徐 茂 卿

（技執字第 004552 號）



邱 輝 煌

（技執字第 001422 號）



梁 敬 順

（技執字第 002178 號）




附件八

鑑定標的物現況勘查紀錄、照片

附件八-1

鑑定標的物現況勘查紀錄及照片

台北市結構工程同業技師公會
Taipei Structural Engineers Association



B3F 層平面圖

附件八—A,B,C,D棟B3F—1

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年7月5日

勘查地點	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號　6-2 區ABCD棟B3樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂板	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地面	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC鋪面　5：地毯　6：RC版　7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂板	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂縫：裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	地坪隆起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm × cm
1		□	□	□	☑	□	□						☑						
2		□	□	□	☑	□	□		0.1	2									
3		□	□	□	☑	□	□		0.1	3									
4		□	☑	□	☑	□	□						☑						5條
5		□	□	☑	□	□	□						☑						
6		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									
7		□	□	□	☑	□	□		0.2	2									蜂窩
8		□	□	□	☑	□	□		0.2	3									
9		□	□	□	☑	□	□		0.1	1									
10		□	□	□	☑	□	□		0.1	5									
11		□	□	□	☑	□	□		0.1	1									
12		□	□	□	☑	□	□		0.1	13									
13		□	□	□	☑	□	□						☑						
14		□	□	□	☑	□	□		0.2	3									
15		□	□	□	☑	□	□		0.3	1									
16		□	□	□	☑	□	□		0.2	7									
17		□	□	□	☑	□	□		0.2	3									
18		□	□	□	☑	□	□		0.3	2									
19		□	□	□	☑	□	□		0.1	4									
20		□	□	□	☑	□	□		0.2	2									

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	鄭招鴻
	口陵生活科技股份有限公司代表	高詠昌
	結構技師	邱炳坤

★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪其人　□不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國104年　月　日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號　A6-2　區A.B.C棟 B3樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC鋪面　5：地毯　6：RC版　7：其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
21		□	□	☑	☑	□	□		0.1	3									
22		□	□	☑	☑	□	□		0.5	3									
23		□	□	☑	☑	□	□		0.3	2									
24		□	□	☑	☑	□	□		0.3	12									
25		□	□	☑	☑	□	□		0.3	7									
26		□	□	☑	☑	□	□		0.3	3									
27		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									
28		□	□	☑	☑	□	□		0.2	3									
29		□	□	☑	☑	□	□		0.1	3									
30		□	□	☑	☑	□	□		0.1	2									
31		□	□	□	☑	□	□		0.1	2									
32		□	□	□	☑	□	□		0.2	2									
33		□	□	□	☑	□	□		0.2	9									
34		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									
35		□	□	□	☑	□	□		0.2	4									
36		□	□	□	☑	□	□		0.1	4									
37		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									
38		□	□	□	☑	□	□		1	2									
39		□	□	□	☑	□	□		1	3									
40		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	劉[illegible]
	口勝生活科技股份有限公司代表	高淑昌
	結構技師	[illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□歷次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

| | | |

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 8 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6-2 區/棟 B3F 樓
用途	□住宅　■辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC鋪面　5：地毯　6：RC版　7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂縫：條數	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
61		□	□	□	☑	□	□		0.1	4									
62		□	□	□	☑	□	□		0.5	4									
63		□	□	□	☑	□	□		1.0	1									
64		□	□	□	☑	□	□		0.2	8									
65		□	□	□	☑	□	□		0.1	1									
66		□	□	□	☑	□	□		0.1	4									
67		□	□	□	☑	□	□		0.5	3									
68		□	□	□	☑	□	□		1.0	2									
69		□	□	□	☑	□	□			1									修補後
70		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									
71		□	□	□	☑	□	□		0.1	1									
72		□	□	□	□	□	□												
73		□	□	□	□	□	□												
74		□	□	□	□	□	□												
75		□	□	□	□	□	□												
76		□	□	□	□	□	□												
77		□	□	□	□	□	□												
78		□	□	□	□	□	□												
79		□	□	□	□	□	□												
80		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表　劉炳通
	日勝生活科技股份有限公司代表　高淑昌
	結構技師　[illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屋次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 ABCD 棟 B3F 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
61		□	□	□	□	□	□			1條									
62		□	□	□	□	□	□												
63		□	□	□	□	□	□												
64		□	□	□	□	□	□												
65		□	□	□	□	□	□												
66		□	□	□	□	□	□	上樓 7F&6											
67		□	□	□	□	□	□												
68		□	□	□	□	□	□												
69		□	□	□	□	□	□												
70		□	□	□	□	□	□												
71		□	□	□	☑	□	□	0.1	1條										
72		□	□	□	☑	□	□	0.1	1條4										
73		□	□	□	☑	□	□	0.1	8m										
74		□	□	□	☑	□	□	0.1	8										
75		□	□	□	☑	□	□	0.1	4										
76		□	□	□	☑	□	□	0.1	1										
77		□	□	□	☑	□	□	0.1	4										
78		□	□	□	☑	□	□	0.1	1										
79		□	□	□	☑	□	□	0.1	6										
80		□	□	□	☑	□	□	0.1	2										

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	余[illegible] 7/12
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	[illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □整修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 12 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6-2 區 ABC棟 B3F 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC鋪面　5：地毯　6：RC版　7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
81		□	□	□	☑	□	□		0.1	4									
82		□	□	□	☑	□	□		0.1	1									
83		□	□	□	☑	□	□		0.1	1									
84		□	□	□	☑	□	□		0.1	2									
85		□	□	□	☑	□	□		0.1	5									
86		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									
87		□	□	□	☑	□	□		0.2	3									
88		□	□	□	☑	□	□		0.1	3									
89		□	□	□	☑	□	□		0.2	4									
90		□	□	□	☑	□	□												修補痕跡
91		□	□	□	□	□	□												
92		□	□	□	□	□	□												
93		□	□	□	□	□	□												
94		□	□	□	□	□	□												
95		□	□	□	□	□	□												
96		□	□	□	□	□	□												
97		□	□	□	□	□	□												
98		□	□	□	□	□	□												
99		□	□	□	□	□	□												
100		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
29		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
30		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
31		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
32		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
33		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
34		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
35		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
36		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
37		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
38		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
39		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
40		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
41		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
42		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
43		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
44		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
45		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
46		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
47		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
48		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
49		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
50		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
51		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
52		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
53		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
54		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
55		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
56		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
57		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
58		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
59		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
60		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
61		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
62		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
63		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
64		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
65		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
66		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
67		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
68		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
69		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
70		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
71		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
72		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
73		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
74		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
75		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
76		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
77		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
78		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
79		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
80		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
81		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
82		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
83		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
84		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
85		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
86		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
87		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
88		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
89		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
90		





B2F層平面圖

附件八—A,B,C,D棟B2F—1

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6~2 區 ABCD 棟 B2F 樓
用途	☐住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	位置：頂版	位置：地坪	位置：梁	位置：柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☐	☑	☐	☐	☐	☐			2									
2		☐	☑	☐	☐	☐	☐												
3		☐	☑	☐	☐	☐	☐												
4		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.2										
5		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1										
6		☐	☐	☐	☑	☐	☐	1.4	0.2										
7		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1										
8		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1										
9		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1	10									
10		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1										
11		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1										連續壁滲水
12		☑	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1	1									
14		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1	3									
15		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1	5									
16		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1	16									
17		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1	8									
18		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.3	7									
19		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.2	5									
20		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1	8									

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	口勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐長久通訊無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6~2 區 B棟 B2F樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □二廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置 牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
21		□	□	☑	□	□	□		0.1	8									
22		□	□	□	☑	□	□		0.1	4			✓						
23		□	□	□	☑	□	□		0.2	5									
24		□	□	□	☑	□	□		0.1	2									
25		□	□	□	☑	□	□		0.1	5									
26		□	□	□	☑	□	□		0.1	11									
27		□	□	□	☑	□	□		0.1	1									
28		□	□	□	☑	□	□		0.2	3									
29		□	□	□	☑	□	□		0.1	2									
30		□	□	□	☑	□	□		0.3	3									
31		□	□	□	☑	□	□		0.1	5									
32		□	□	□	☑	□	□		0.1	9									
33		□	□	□	☑	□	□		0.1	6									
34		□	□	□	☑	□	□		0.1	12									
35		□	□	□	☑	□	□		0.1	8									
36		□	□	□	☑	□	□		0.1~0.2	5									
37		□	□	□	☑	□	□		0.1	5									
38		□	□	□	☑	□	□		0.1	12									
39		□	□	□	☑	□	□		0.1~0.2	16									
40		□	□	□	☑	□	□		0.1~0.2	8			✓						

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況:□部份房間入便拒照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:

附件八—A,B,C,D棟B2F—3

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年7月5日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6-2 B3F B3陳
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC鋪面　5：地毯　6：RC版　7：其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	門起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
41		□	□	□	☑	□	□		0.2	8									
42		□	□	□	☑	□	□		0.2	5									
43		□	□	□	☑	□	□		0.1	6									
44		□	□	□	☑	□	□		0.1	3									
45		□	□	□	☑	□	□		0.2-0.3	9									
46		□	□	□	☑	□	□		0.2	7									
47		□	□	□	☑	□	□		0.2	17									
48		□	□	□	☑	□	□		0.1	6									
49		□	□	□	☑	□	□		0.2	9									
50		□	□	□	☑	□	□		0.1	14									
51		□	□	□	☑	□	□		0.2	3									
52		□	□	□	☑	□	□		0.1	2									
53		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									
54		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									
55		□	□	□	☑	□	□		0.1	9									
56		□	□	□	☑	□	□		0.1	9									
57		□	□	□	☑	□	□		0.1	10									
58		□	□	□	☑	□	□		0.2	4									
59		□	□	□	☑	□	□		0.1	4									
60		□	□	□	☑	□	□		0.1	4			✓						

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	劉明祥
	日勝生活科技股份有限公司代表	高淑昌
	結構技師	

★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A~B~~C~~區 AB棟 B2樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片空圖	位置 牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
62		□	□	□	✓	□	□												修補
63		□	□	□	✓	□	□		0.19										
64		□	□	□	✓	□	□		0.13										
65		□	□	□	✓	□	□		0.16										
66		□	□	□	✓	□	□		0.26										
67		□	□	□	✓	□	□		0.17										
68		□	□	□	✓	□	□		0.19										
69		□	□	□	✓	□	□		0.13										
70		□	□	□	✓	□	□		0.14										
71		□	□	□	✓	□	□		0.23					✓					
72		□	□	□	✓	□	□		0.21										
73		□	□	□	✓	□	□		0.11					✓					
74		□	□	□	✓	□	□		0.25										
75		□	□	□	✓	□	□							✓					
76		□	□	□	✓	□	□		0.24										
77		□	✓	□	✓	□	□							✓					
78		□	✓	□	✓	□	□							✓					
79		□	□	□	✓	□	□		0.27										
80		□	□	□	✓	□	□		0.12										

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 劉炳濤
	結構技師 [illegible]

★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區/棟 B2F樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
81		□	□	□	☑	□	□		0.2	8條									
82		□	□	□	☑	□	□		0.2	3									
83		□	□	□	☑	□	□		0.2	3									
84		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									
85		□	□	□	☑	□	□		0.1	2									
86		□	□	□	☑	□	□		0.1	1									
87		□	□	□	☑	□	□		0.1	1									
88		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									
89		☑	□	□	□	☑	□		1.2	4條									RC15cm 水溝
90		☑	□	□	□	□	□												
91		□	□	□	☑	□	□			3									
92		□	□	□	☑	□	□			3									
93		□	□	□	☑	□	□			2									
94		□	□	□	☑	□	□			5									
95		□	□	□	☑	□	□			8									
96		□	□	□	☑	□	□			8									
97		□	□	□	☑	□	□			12									
98		□	□	□	☑	□	□			2									
99		□	□	□	☑	□	□			3									
100		□	□	□	☑	□	□			3									

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	劉柏諺
	日勝生活科技股份有限公司代表	高洪昌
	結構技師	

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 SBC棟 DDB2F
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：大花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖底 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		□	□	□	□	□	□		0.1以下	7									
2		□	□	□	☑	□	□		0.2	2									
3		□	□	□	☑	□	□						✓						
4		□	□	□	☑	□	□			4									
5		□	□	□	☑	□	□			1			✓						
6		□	□	□	☑	☑	□												梁柱鋸位
7		□	□	□	☑	□	□		0.1	1									
8		□	□	□	☑	□	□			6									
9		□	□	□	☑	□	□			1									
10		□	□	□	☑	□	□			7									
11		□	□	□	☑	□	□			1									
12		□	□	□	☑	□	□			3									
13		□	□	□	☑	□	□			2									
14		□	□	□	☑	□	□			2									45°
15		□	□	□	☑	□	□			3									
16		□	□	□	☑	□	□			2									
17		□	□	□	☑	□	□		0.4	2									
18		□	□	□	☑	□	□		0.2	7									45°
19		□	□	□	☑	□	□			4									
20		□	□	□	☑	□	□			2									

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	詹姓
	日勝生活科技股份有限公司代表	高淑景
	結構技師	

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 至A8棟 B2F
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □：
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
21		□	□	□	☑	□	□			3									
22		□	□	□	☑	□	□			2									
23		□	□	□	☑	□	□			5									
24		□	□	□	☑	□	□			5									
25		□	□	□	☑	□	□		0.2	2									45°
26		□	□	□	☑	□	□		0.2	3									
27		□	□	□	☑	□	□						☑						
28		□	□	□	☑	□	□			1									45°C
29		□	□	□	☑	□	□		0.3	1									
30		□	□	□	☑	□	□		6.3	7									
31		□	☑	□	□	□	□						☑						
32		□	□	□	☑	□	□			1									45°C
33		□	□	□	☑	□	□			3									
34		□	□	□	☑	□	□		0.2	8									
35		□	□	□	☑	□	□		0.2	3									
36		□	□	□	☑	□	□		0.2	2									
37		□	□	□	☑	□	□		0.2	1									
38		☑	☑	□	□	□	□						☑						
39		□	□	□	□	□	□												
40		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	劉[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	高[illegible]
	結構技師	[illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
29		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
30		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
31		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
32		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
33		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
34		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
35		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
36		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
37		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
38		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
39		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
40		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
41		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
42		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
43		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
44		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
45		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
46		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
47		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
48		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
49		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
50		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
51		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
52		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
53		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
54		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
55		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
56		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
57		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
58		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
59		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
60		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
61		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
62		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
63		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
64		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
65		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
66		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
67		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
68		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
69		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
70		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
71		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
72		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
73		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
74		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
75		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
76		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
77		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
78		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
79		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
80		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
81		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
82		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
83		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
84		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
85		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
86		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
87		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
88		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
89		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
90		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
91		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
92		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
93		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
94		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
95		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
96		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
97		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
98		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
99		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
100		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
101		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
102		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
103		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
104		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
105		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
106		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
107		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
108		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
109		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
110		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
111		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
112		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
113		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
114		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
115		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
116		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
117		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
118		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
119		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
120		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
121		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
122		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
123		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
124		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
125		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
126		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
127		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
128		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
129		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
130		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
131		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
132		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
133		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
134		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
135		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
136		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
137		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
138		



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association



B1F層平面圖

附件八—A,B,C,D棟B1F—1

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

Bendy Shear

會勘日期：民國 104 年 6 月 28 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 B06-2 區 A.B.C.D 棟 5F
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置 牆壁	頂版	地區	樑	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂縫 處數	剝落或剝蝕	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		□	□	□	✓	□	□	0.8	0.1	5									Bend
2		□	□	□	✓	□	□	0.8	0.1	5									Bend
3		□	✓	□	□	□	□	9.0	0.2	2									
4		□	✓	□	□	□	□	2.0	0.3	1									
5		□	✓	□	□	□	□	2.0	0.2	1									
6		□	✓	□	□	□	□	3.5	0.3	2			✓						
7		□	✓	□	✓	□	□	0.8	0.2	5			✓						小牙、B+S
8		✓	□	□	□	□	□						✓						
9		□	□	□	✓	□	□	0.8	0.5	6									B+S大多
10		✓	✓	□	□	□	□	6	1.0	1									
11		□	✓	□	□	□	□	1.0	1.0	6									
12		□	✓	□	□	□	□	1.2	1.0	1									
13		□	□	□	✓	□	□	1.2	0.20	5									B+S
14		□	□	□	✓	□	□	1.2	2.0	6									B+S
15		□	✓	□	✓	□	□	1.2	2.0	6									
16		□	□	□	□	✓	□												柱高110公分
17		□	✓	□	□	□	□	2.0	0.2	2									
18		□	✓	□	□	□	□	1.5	1.0	2									
19		□	□	□	✓	□	□	1.4	1-2	11									B+S
20		□	□	□	✓	□	□	1-14	2-3	7									B+S

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □願次請請系人 □不同意現定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 6 月 28 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2區A.B.C棟D 樓
用途	☐住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
21		☐	✓	☐	☐	☐	☐		10		✓								保護層剝落
22		☐	☐	☐	✓	☐	☐	1.5	裂縫	7									B+S
23		☐	☐	☐	✓	☐	☐	1.0	1-2	5									B+S
24		☐	☐	☐	✓	☐	☐	1.0	2	5									B+S
25		☐	☐	☐	✓	☐	☐	1.0	2	6									B+S
26		☐	☐	☐	✓	☐	☐	1.0	2	3									
27		☐	✓	☐	☐	☐	☐		1-3	29									
28		☐	✓	☐	☐	☐	☐						✓						
29		☐	☐	☐	✓	✓	☐						✓						
30		☐	✓	☐	✓	☐	☐												現況
31		☐	☐	☐	✓	☐	☐	0.8-1.2	0.5	8									
32		☐	✓	☐	☐	☐	☐	>	2										
33		☐	✓	☐	☐	☐	☐	3											
34		☐	☐	☐	✓	☐	☐	0.9	1.0	3									
35		☐	☐	☐	☐	✓	☐						潮濕						
36		☐	✓	☐	☐	☐	☐		1-2	6			✓						
37		☐	☐	☐	✓	☐	☐		1-2	4									
38		☐	✓	☐	☐	✓	☐		5	0.4							保護層剝落		現況
39		☐	☐	☐	✓	☐	☐	1.5	2	5									B.S
40		☐	☐	☐	✓	☐	☐	1.5	2	5									B+S

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 6 月 28 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區B.C棟 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
41		✓	□	□	□	□	□		1-3	多									15/60
42		□	□	□	✓	□	□		1	2									B+S
43		□	□	□	✓	□	□		1.	8									B+S
44		□	□	□	✓	□	□		1-2	8									B+S
45		□	□	□	✓	□	□	1-15	1.0	9									B+S
46		✓	□	□	□	□	□		1-1.5	多									
47		✓	□	□	□	✓	□		1-1.5	多									
48		□	□	□	✓	□	□	1.6	0.5-1	11									B+S
49		□	□	□	✓	□	□		0.5-1	9									
50		□	□	□	✓	□	□		0.5	6									
51		□	□	□	□	✓	□												現況
52		□	□	□	✓	□	□		0.8	1			✓						
53		□	□	□	✓	□	□		0.8	1			✓						
54		□	✓	□	□	□	□						✓						現況
55		□	✓	□	□	□	□						✓						
56		□	□	□	✓	□	□		0.3	1			✓						
57		□	□	□	✓	□	□		0.3	1									
58		□	□	□	✓	□	□			多			✓						時高
59		□	✓	□	□	□	□			多									
60		□	✓	□	□	□	□		0.3	11									

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	楊
	結構技師	楊

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國104年　月　日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6-2區A.B棟 樓
用途	☑住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:泊漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	條數	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它												
61		✓						1.0	0.1	8									
62		✓	✓					0.6	0.1	3									
63			✓					1~1.5	0.2	7									
64					✓			0.8	0.3	1									
65					✓			2.0	0.3	1									水平
66					✓			1.4	0.5	1									
67					✓			0.7	0.1	1									
68					✓			0.6	0.1	1									
69					✓			0.6	0.1	1									
70					✓			0.6	0.1	5									
71					✓			0.4	0.05	1									
72					✓			0.6	0.1	2									
73					✓														
74																			
75																			
76																			
77																			
78																			
79																			
80																			

高效除水主劑後消除。
高效除鹼抑菌劑消失。

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次邀訪無人　□不同意鑑定

※其它事項:

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
28		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
29		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
30		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
31		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
32		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
33		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
34		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
35		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
36		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
37		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
38		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
39		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
40		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
41		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
42		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
43		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
44		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
45		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
46		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
47		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
48		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
49		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
50		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
51		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
52		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
53		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
54		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
55		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
56		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
57		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
58		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
59		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
60		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
61		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
62		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
63		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
64		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
65		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
66		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
67		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
68		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
69		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
70		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
71		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
72		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
73		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟1F



A棟1MF

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 15 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 A 棟 0-01 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		□	□	□	☑	□	□		0.1										
2		□	□	□	☑	□	□		0.1										
3		□	□	□	☑	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		□	□	□	☑	□	□		0.1										S01
6		□	□	□	☑	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		□	□	□	☑	□	□		0.1										S02, S03
9		☑	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不使拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟2F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 15 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 A 棟 2 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.2										
2		□	□	□	□	□	□												
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟3F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 2 月 15 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6~2 區 A 棟 3 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.2	Z									
2		□	□	□	□	□	□												
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	口勝生活科技股份有限公司代表	楊宗憲
	結構技師	邱光輝


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟4F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 15 日

鑑定物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 A 棟 4 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.2										
2		☑	□	□	□	□	□		0.2	☑									
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		





A棟5F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 15 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 A 棟 5 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.2										
2		☑	□	□	□	□	□		0.2										
3		☑	□	□	□	□	□		0.2										
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



4棟6F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 9 月 15 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 A 棟 6 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.2										
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


※其它事項:

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		





A棟7F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 15 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2區 A棟 7 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		□	□	□	☑	□	□												
3		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		





A棟8F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 15 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A b-2 區 A 棟 8 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
2		□	□	□	□	□	□												
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟9F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 15 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2區 A棟 9 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1	/									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		





A棟10F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 15 日


標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2區 A棟 10樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		□	□	□	□	□	□												
2		□	□	□	□	□	□												
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:



A棟11F


台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表


會勘日期:民國104年7月15日

| | | |

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟12F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 9 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 A 棟 12 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	門樘破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
3		☑	□	□	□	□	□		0.2										
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 賴詩
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟3F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 9 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 A 棟 13 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置 牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟4F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 9 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2區 A 棟 14 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置 牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂縫 級	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	門超破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.2	2									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.2										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		





A棟 5F

台北市結構工程工業技師公會


Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表


會勘日期：民國 104 年 7 月 9 日

| | | |


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





A棟16-

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 9 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 區 A 棟 16 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC號面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		☑	□	□	□	□	□		0.1										
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	賴信安
	日勝生活科技股份有限公司代表	張承達
	結構技師	邱郁凡


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


C編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟17F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 9 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路?段 巷 弄 號 A 區 A 棟 11 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □數次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟18

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 9 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號A　區A棟18樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC鋪面　5：地毯　6：RC版　7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										留白
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	賴○○
	日勝生活科技股份有限公司代表	羅○○
	結構技師	邱○○


★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





A棟19F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 9 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號A 區A 棟19樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
3		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
6		☑	□	□	□	□	□												板大約2cm(B2)
7		□	□	□	☑	□	□												梁40x板厚9cm(B8)
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜生宅自救會或現住戶代表	賴[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	[illegible]


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟2CF

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 11 月 9 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 A 棟 20 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
4		□	□	□	☑	□	□		~~0.1~~										53cm (B3)
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
6		□	□	□	☑	□	□												板下56cm (B9)
7		□	□	□	☑	□	□												梁寬53cm
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	賴宏彥
	結構技師	


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □應次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟2~F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 8 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6~2區 A 棟 21 樓
用　途	☐住宅　☐辦公室　☐商店　☐餐廳　☐工廠　☐
牆　面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂　版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地　坪	1：地磚　2：塑膠地　3：木板　4：PC舖面　5：地毯　6：RC版　7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂縫數	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
2		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.2										
3		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
4		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.2										
5		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.2										
6		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
7		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
8		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										窗角
9		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
10		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.2										
11		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.2										
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：☐部份房間不便拍照　☐整修中　☐歷次造訪無人　☐不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟22F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 8 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6~2 區 A 棟 22 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：隔牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC舖面　5：地毯　6：RC版　7：其他


照戶編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										窗角
4		□	□	□	☑	□	□		0.1										
5		□	□	□	☑	□	□												梁寬4cm
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部分房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟2F


台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國104年7月8日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 A 棟 23 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:塵化子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置 裂縫 牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)	裝修紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		V	□	□	□	□	□		0.2										
2		□	□	□	V	□	□		0.1										
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												




會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


※其它事項:

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		





A棟P4F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 8 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 A 棟 24 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		✓							0.1	1									
2		✓							0.1	2									
3		✓							0.1	1									
4			✓																雜物管
5					✓				0.1	1									
6		✓						3.0	0.1	1									
7		✓			✓				0.1	1									check 漏水
8		✓							0.1	1									
9		✓							0.1	1									
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟 R1F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 8 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6~2 區 A 棟 RF 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		✓							0.2	2									
2					✓				0.1										
3					✓				0.1	1									
4					✓				0.1	1									
5		✓			✓				0.1	2									
6		✓																	磁磚
7					✓				0.1		高於隔板無裂縫								
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次洽訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



A棟 R2F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 8 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 棟 RF 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		□	□	□	☑	□	□		0.1	3									
2		□	☑	□	□	□	□												群
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		





A棟 R3F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國104年7月8日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6~2區 A 棟 B3F 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC舖面　5：地毯　6：RC版　7：其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	☑	□	□		0.1	1									
2		□	□	□	□	□	□												
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



B棟1F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年　月　日

鑑的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號A　區B棟 1 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC鋪面　5：地毯　6：RC版　7：其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		□	□	□	☑	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.3										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		□	□	□	☑	□	□		0.1										
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



B棟2F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號A　區B棟2樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		□	□	□	☑	□	□		0.1	f									
2		□	□	□	☑	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		





B棟3F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年　　月　　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段　　巷　弄　號 A　　區 B 棟 3 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



B棟4F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國104年　月　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號A　區B棟4樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		V							0.1	2									
2					V				0.1										
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		





B棟5F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年　　月　　日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段　　巷　弄　號 A　　區 B 棟 5 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	楊承彥
	結構技師	

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		





B棟6F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 15 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A 區 B 棟 6 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		





B棟7F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 1 月 15 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號A 區B棟7樓
用途	☐住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
1		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
2		☑	☐	☐	☐	☐	☐												現況
3		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
4		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
5		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
6		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
7		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
8		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
9		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
10		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
11		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		





B棟8F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 15 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號A 區B棟8樓
用途	☐住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
2		☑	☐	☐	☐	☐	☐												現況
3		☑	☐	☐	☐	☐	☐												現況
4		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
5		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
6		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
7		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
8		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
9		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
10		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
11		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





B棟9F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 15 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A6-2 區 B 棟 9 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	□	□	☑	□	□												現況
2		☑	□	□	□	□	□									門框脫離			現況
3		☑	□	□	□	□	□		0.1	/									
4		☑	□	□	□	□	□		0	/									
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	簡服吉
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		





B棟10F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 15 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 區 B 棟 10 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.2										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	1									
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	1									
6		☑	□	□	□	□	□		0.2	1									樑版兩側
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	簡 [illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	[illegible]


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





B棟1F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 15 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段　巷　弄　號 A　區 B 棟 11 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.2										
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		





B棟12F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 15 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 區 B 棟 12 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2.天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		□	□	□	□	□	□												
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



B棟13F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 19 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A46~區 B 棟 13 樓
用途	☐住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照戶編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
2		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
3		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
4		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
5		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
6		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
7		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
8		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
9		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
10		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
11		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
12		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
13		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
14		☐	☐	☐	☑	☐	☐				✓								混凝土
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項:


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		





B棟 4F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 17 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-✓區 B 棟 14 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		□	□	□	☑	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
9		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
10		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
11		☑	□	□	□	□	□		0.1										
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



B棟15F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 07 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6~2區 B 棟 15樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
12		☑	□	□	□	□	□		0.1										
13		☑	□	□	□	□	□		0.1										
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



B棟16F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國104年7月07日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號A6-2區B棟16樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1:油漆　2:磁磚　3:粉刷　4:壁紙　5:裝飾板　6:磚牆　7:其他
頂版	1:油漆　2:天花板　3:裝飾板　4:壁紙　5:RC版　6:輕鋼架　7:其他
地坪	1:地磚　2:磨石子　3:木板　4:PC舖面　5:地毯　6:RC版　7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm X cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
10		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
11		☑	□	□	□	□	□		0.1										
12		□	□	□	☑	□	□				√								
13		□	□	□	☑	□	□				√								混凝土
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項:


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		





B棟17F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 17 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 B 棟 17 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



B棟 8F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 9 月 7 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2區 B 棟 18 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	黃福莊
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳忠誠
	結構技師	邱建超


★會勘狀況：□部分房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		





B棟19F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 19 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2區 B 棟 19 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水痕象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.2										
2		☑	□	□	□	□	□		0.2										
3		☑	□	□	□	□	□		0.2										
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 黃福在
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



B棟2OF

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 19 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6~2 區 B 棟 20 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.2										
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	黃福德
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳詩
	結構技師	邱郁仁


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


※其它事項:

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		





B棟21F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 19 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 B 棟 21 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.2										
2		☑	□	□	☑	□	□		0.1										
3		□	□	□	☑	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.2										
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	黃碩荼
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳忠誠
	結構技師	邱光弘


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



B棟R1F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 17 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A 6-2 區 B 棟 RF1 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.2										
2		□	□	□	☑	□	□		0.1	2									
3		□	□	□	☑	□	□		0.2										
4		□	□	□	☑	□	□		0.1										
5		□	□	□	☑	□	□		0.1	2									
6		□	□	□	☑	□	□		0.2	3									
7		□	□	□	☑	□	□		0.1										
8		□	□	□	☑	□	□		0.1	2									
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		





B棟R2F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 19 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A 6-2 區 B 棟RF 2樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面cm×cm
1					✓				0.1										
2					✓				0.1										
3					✓				0.1										
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	蔡福若
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志誠
	結構技師	邱郁凱

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



B棟R3F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 17 日

標的物坐落	新北市板橋區大觀路 2 段 巷 弄 號 A 6~2 區 B 棟 RF3 樓
用途	☐住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm×cm
1		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
2		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.2										
3		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.2										
4		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.2	2									
5		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1	2									
6		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1										
7		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1										
8		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1										
9		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1										
10		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
11		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



C棟1F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6-2 區 C 棟 1 樓
用途	☐住宅　☐辦公室　☐商店　☐餐廳　☐工廠　☐
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC舖面　5：地毯　6：RC版　7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.2										
2		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
3		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
4		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
5		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
6		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1										
7		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
8		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
9		☐	☐	☐	☑	☐	☐		0.1										
10		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
11		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：☐部份房間不便拍照　☐裝修中　☐數次造訪無人　☐不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



C棟2F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 C 棟 2 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		☑	□	□	□	□	□		0.1										
12		☑	□	□	□	□	□		0.1										
13		☑	□	□	□	□	□		0.1										
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



C棟3F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 C 棟 3 樓
用途	☐住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
2		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
3		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
4		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
5		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
6		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	3									
7		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
8		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
9		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
10		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
11		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
12		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
13		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
14		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
15		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳宏誠
	結構技師

★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



C棟4F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 C 棟 4 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳宗識
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





C棟5F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 C 棟 5 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)	裂紋								
1		☑	□	□	□	□	□		0.1									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1									
3		☑	□	□	□	□	□		0.1									
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	3								
5		☑	□	□	□	□	□		0.1									
6		☑	□	□	□	□	□		0.1	3								
7		☑	□	□	□	□	□		0.1	2								
8		☑	□	□	□	□	□		0.1									
9		☑	□	□	□	□	□		0.1									
10		☑	□	□	□	□	□		0.1									
11		☑	□	□	□	□	□		0.1									
12		☑	□	□	□	□	□		0.1									
13		☑	□	□	□	□	□		0.1									
14		□	□	□	□	□	□											
15		□	□	□	□	□	□											
16		□	□	□	□	□	□											
17		□	□	□	□	□	□											
18		□	□	□	□	□	□											
19		□	□	□	□	□	□											
20		□	□	□	□	□	□											

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



C棟6F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 C 棟 6 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



C棟7F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 C 棟 7 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


財戶編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





C棟8F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 C 棟 8 樓
用途	☐住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置 牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
2		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
3		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
4		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
5		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
6		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
7		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
8		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
9		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
10		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
11		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳志誠 7/21
	結構技師


★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐數次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





C棟9F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 C 棟 9 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
6		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		





C棟1OF

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 C 棟 10 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水斑象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳錫7/21
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





C棟1F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6-2 區 C 棟 11 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC鋪面　5：地毯　6：RC版　7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		□	☑	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
6		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表　陳志誠
	結構技師　[illegible]


★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





C棟2F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 C 棟 12樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC鋪面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm X cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.2										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 陳識升

★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





C棟13F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A A-5 棟 13 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		□	□	□	☑	□	□		0.1	5									
2		□	□	□	☑	□	□		0.1	1									
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
6		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		☑	□	□	□	□	□		0.1										
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳志誠 7/1
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



C棟4F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 C 棟 14 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.2										
8		☑	□	□	□	□	□		0.2										
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳志誠
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		





C棟15F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 11 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A A-6區 C 棟 15 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳永誠
	結構技師	


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		





C棟16F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 9 月 11 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A A-6區C棟16樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：大花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳志誠
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



C棟17F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A A-6區 C 棟 17 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.2										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳惠珍
	結構技師	邱炳乾


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



C棟8F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 9 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A A-6區 乙 棟 18 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳識元
	結構技師 邱志宏


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



C棟19F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國104年 9月21日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A A-6區 C 棟 19樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳宗誠 7/1
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		





C棟2CF

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 11 月 14 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A A-6區 C 棟 20 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.2										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.2										
9		☑	□	□	□	□	□		0.2										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
12		☑	□	□	□	□	□		0.1										
13		☑	□	□	□	□	□		0.2										
14		☑	□	□	□	□	□		0.1										
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳[illegible]
	結構技師 [illegible]

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		





C棟21F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 1 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A A-62區 < 棟 2 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC舖面　5：地毯　6：RC版　7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.2										
7		☑	□	□	□	□	□		0.2										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		





C棟22F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A A-6區 C 棟22樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		1.2										
4		☑	□	□	□	□	□		0.2										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.2										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



C棟23F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 9 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 AA-62區 C 棟 23樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		2.3										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		☑	□	□	□	□	□		0.1										
12		☑	□	□	□	□	□		0.1										
13		☑	□	□	□	□	□		0.1										
14		☑	□	□	□	□	□		0.1										
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表 陳宏誠
	結構技師 邱郁

★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		





C棟2-4F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 9 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A A-6區 C 棟 24 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		□	☑	□	☑	□	□												現況
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		☑	□	□	□	□	□		0.1										
11		□	□	□	☑	□	□		0.1										發霉
12		☑	□	□	□	□	□		0.1										
13		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
14		☑	□	□	□	□	□		0.1										
15		☑	□	□	□	□	□		0.1										
16		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
17		☑	□	□	□	□	□		0.2										
18		☑	□	□	□	□	□		0.1										
19		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
20		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		






C棟R1F



C棟R2F



C棟R3F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A A-6區 C 棟RF、R2、R4樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		□	□	□	☑	□	□		0.1										
2		□	□	□	☑	□	□		0.2										
3		□	☑	□	□	□	□												現況
4		□	☑	□	□	□	□												現況
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 陳榮誠


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		





D棟1F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 D 棟 1 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		□	□	□	☑	□	□		0.1										
2		□	□	□	☑	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		□	☑	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		





D棟2F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 D 棟 2 樓
用途	☐住宅 ☐辦公室 ☐商店 ☐餐廳 ☐工廠 ☐
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
2		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
3		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
4		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	3									
5		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
6		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1										
7		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	2									
8		☑	☐	☐	☐	☐	☐		0.1	3									
9		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
10		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
11		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
12		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
14		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
15		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
16		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
17		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
18		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
19		☐	☐	☐	☐	☐	☐												
20		☐	☐	☐	☐	☐	☐												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：☐部份房間不便拍照 ☐裝修中 ☐屢次造訪無人 ☐不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		





I棟3F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A 6-2區 D 棟 3 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC舖面　5：地毯　6：RC版　7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 Cm x Cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



D棟4F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2區 D 棟 4 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水垢象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm X cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		





D棟5F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 D 棟 5 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
6		□	□	□	☑	□	□												
7		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □要次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



D棟6F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2區 D 棟 6 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





3棟7F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 D 棟 7 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		





D棟8F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 9 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 D 棟 8 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	3									
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





D棟外

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 11 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 D 棟 9 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定


※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		





D棟0F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 24 日


標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 D 棟 10 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:




D棟1F


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2區 D 棟 11 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.2										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.2										
8		☑	□	□	□	□	□		0.1										
9		☑	□	□	□	□	□		0.1										
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



D棟2F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 29 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 D 棟 12 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：傢牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.2										
5		☑	□	□	□	□	□		0.2										
6		☑	□	□	□	□	□		0.2	2									
7		☑	□	□	□	□	□							✓					
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



D棟13F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 9 月 29 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 D 棟 13 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1:油漆 2:磁磚 3:粉刷 4:壁紙 5:裝飾板 6:磚牆 7:其他
頂版	1:油漆 2:天花板 3:裝飾板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他
地坪	1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC舖面 5:地毯 6:RC版 7:其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.15										
3		☑	□	□	□	□	□		0.15										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況:□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項:

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





D棟 4F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 9 月 29 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 D 棟 14 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.5										
2		☑	□	□	□	□	□		0.2	2									
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.2										
5		☑	☑	□	□	□	□		0.2										
6		☑	□	□	□	□	□		0.2	3									
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





D棟15F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 29 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2區D 棟15 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



D棟16F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 9 月 29 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6~2區 D 棟 16 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



D棟17F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 9 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 D 棟 17 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.3										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.2										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										柱水平
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	楊清良
	結構技師	邱郁文


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





D棟18F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 29 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6-2 區 D 棟 18 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆　2：磁磚　3：粉刷　4：壁紙　5：裝飾板　6：磚牆　7：其他
頂版	1：油漆　2：天花板　3：裝飾板　4：壁紙　5：RC版　6：輕鋼架　7：其他
地坪	1：地磚　2：磨石子　3：木板　4：PC舖面　5：地毯　6：RC版　7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		□	☑	□	□	□	□		0.1										
7		□	☑	□	□	□	□		0.1										
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照　□裝修中　□屢次造訪無人　□不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



D棟外

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 21 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 D 棟 19 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置						裂縫		剝紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		☑	□	□	□	□	□		0.2										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
3		☑	□	□	□	□	□		0.2										
4		☑	□	□	□	□	□		0.2										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表：
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





D棟2OF

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 11 月 29 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 D 棟 20 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂縫：條	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.2	2									
2		☑	□	□	□	□	□		0.2										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		☑	□	□	□	□	□		0.2										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1	2									
6		☑	□	□	□	□	□		0.2										
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





D棟21F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 D 棟 21 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.2										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.2										
4		☑	□	□	□	□	□		0.1										
5		☑	□	□	□	□	□		0.1										
6		☑	□	□	□	□	□		0.1										
7		☑	□	□	□	□	□		0.1										
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





D棟2F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 9 月 29 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 D 棟 22 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		☑	□	□	□	□	□		0.1										
2		☑	□	□	□	□	□		0.1										
3		☑	□	□	□	□	□		0.1										
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：


編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



D棟R1F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 29 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2區 D 棟 RF1 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		□	□	□	□	□	☑												現況
2		□	□	□	□	□	□												
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表



D棟R2F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 11 月 29 日


標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 62 區 D 棟 RF2 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置						裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)										
1		□	□	□	□	□	□												
2		□	□	□	□	□	□												
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：



D棟R3F

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期:民國 104 年 7 月 27 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A 6-2 區 D 棟 RF3 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		□	□	□	☑	□	□		0.1										
2		□	□	□	□	□	□												
3		□	□	□	□	□	□												
4		□	□	□	□	□	□												
5		□	□	□	□	□	□												
6		□	□	□	□	□	□												
7		□	□	□	□	□	□												
8		□	□	□	□	□	□												
9		□	□	□	□	□	□												
10		□	□	□	□	□	□												
11		□	□	□	□	□	□												
12		□	□	□	□	□	□												
13		□	□	□	□	□	□												
14		□	□	□	□	□	□												
15		□	□	□	□	□	□												
16		□	□	□	□	□	□												
17		□	□	□	□	□	□												
18		□	□	□	□	□	□												
19		□	□	□	□	□	□												
20		□	□	□	□	□	□												

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師

★會勘狀況：□部份房間不便拍照 □裝修中 □屢次造訪無人 □不同意鑑定

※其它事項：

編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



編號	說明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表


A6-2 E棟現況勘察紀錄及照片

（含F棟地下室）


1.平面圖

2.會勘表


3.照　片



E棟



E棟



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 1 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A8-2 區 E 棟 R1~3樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□倉庫　□工廠　□
壁面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂板	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地板	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	裂縫位置：樓版	地坪	梁柱	其它	裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	裂縫狀況	伸縮或側移	鋼筋外露銹蝕	滲水痕跡	油漆剝落	白華或析出物	門窗變形	其他	狀況全景	備註或裂縫圖(cm x cm)
1		✓				2.5	0.2	✓									
2		✓						✓									
3																	
4		✓				2.0	0.2										
5		✓				1.0	0.2										
6		✓					0.2										
7							0.3										

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會委託代表	
	日勝生技科技股份有限公司代表	
	結構技師	江新煌

相片編號	說　明	A6-2 R1-R3FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



相片編號	說　明	

合宿寮平面図

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表


會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物坐落	新北市板橋區文雲路2段　巷　弄　號 A6-2　區 E 棟 2-3 樓
用途	1:住宅　2:辦公室　3:商店　4:餐廳　5:廠　6:
牆面	1:油漆　2:磁磚　3:粉刷　4:壁紙　5:裝飾板　6:面磚　7:其他
頂版	1:油漆　2:天花板　3:裝飾板　4:壁紙　5:RC版　6:輕鋼架　7:其他
地坪	1:地磚　2:磨石子　3:木板　4:PC舖面　5:地毯　6:RC版　7:其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	樑	柱	樓梯	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂縫：新舊	裂縫：裂縫或剝落鋼筋外露銹蝕	滲水現象	粉刷剝落	內部鋼筋外露	門框等脫落	其他	現況坐標	估計或量測面積(m x m)
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或承住戶代表
	力鵬生活科技股份有限公司代表
	結構技師　江新煌


相片編號	說　明	A6-2 23FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




板橋浮洲
合宜住宅平面圖
1/120

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 1 月 11 日

標的物座落 新北市板橋區入觀路2段 基 地 號 A6-2 區 E 棟 22 樓

用 途 □住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □

牆 面 1：油漆 2：磁磚 3：岩 層 4：壁 紙 5：裝飾板 6：導 牆 7：其他


頂 版 1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁 紙 5：RC 版 6：輕鋼架 7：其他

地 坪 1：地磚 2：磨石子 3：木 板 4：PC鋪面 5：地 毯 6：RC 版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地	版	坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂縫或剝落	鋼筋外露鏽蝕	滲水痕跡	油漆剝落	凸起現象	門框脫離	其他損害	現況個數	垂壁或梁柱斷面 cm x cm
1		✓								0.8	0.1	✓								
2		✓								2.4	0.1	✓								
3		✓								2.4	0.1	✓								
4		✓								2.5	0.2	✓								
5		✓								2.0	0.1	✓								
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自保會或現住戶代表
	E棟生活科技股份有限公司代表
	結 構 技 師


相片編號	說　明	A6-2 22FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

標的物所在 新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A62 區 E 棟 2 樓

用途 ㄴ住宅 ㄩ辦公室 ㄇ商店 ㄱ餐廳 ㄈ工廠 ㄩ

牆面 1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：爆烘 7：其他

樓版 1：油漆 2：天花板 3：美耐板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他

地坪 1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地板 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：樓版	位置：地坪	位置：梁	位置：柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂縫：貫穿	裂縫：剝落或剝離	鄰耶外露鋼材	滲水浸濕發霉等	木料破損	門窗脫離	其他	填記全景	備註或平面圖 cm x cm
1		✓					2.1	0.2	✓								
2		✓					0.6	0.1	✓								
3		✓					2.0	0.2	✓								
4		✓					2.1	0.1	✓								
5																	
6																	

會勘人員：浮洲合宜住宅自救會未現住戶代表 [illegible]


日建土木科技股份有限公司代表 [illegible]

結構技師 [illegible]


相片編號	說　明	A6-2 21FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	


合宜住宅平面図
1/120

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表


會勘日期：民國 104 年 7 月 11 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A62 區 E 棟 20 樓
用途	■住宅 □辦公室 □商店 □廠房 □T廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：石膏板 7：其他
天花板	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置 結構	位置 地坪	位置 梁	位置 柱	位置 其它	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	型態	剝落或剝離	鋼筋外露銹蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	再裂現象	其他損害	現況全景	備註或裝置尺寸 cm x cm
1		✓				E01室內地磚裂	2.3	0.2	✓									
2		✓				E01地坪室內角	0.1	0.2	✓									
3		✓				E01室內牆壁裂	2.1	0.2	✓									
4		✓				E01地坪室內裂	2.3	0.1	✓									
5						E01各房間檢修口四角			✓									
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		

會勘人員		
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	張簡吳林秀 劉[illegible] 郭[illegible]
	日商生活科技股份有限公司代表	朱[illegible]
	結構技師	江[illegible]煌


相片編號	說　明	A6-2　20FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	


合宿住宅平面図

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落 新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 [illegible] 樓

用途 □住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □

牆面 1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：石膏板 7：其他

頂版 1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他

地坪 1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆頂	位置：地坪	位置：梁柱	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	表飲	鋼筋或預力	箍筋外露鏽蝕	滲水痕跡	油漆剝落	凸起或龜裂	門柱或牆	其他損壞	狀況查驗	備註 處理方式 面積 cm x cm
1		✓						✓									
2		✓						✓									
3		✓						✓									
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	


會勘人員

浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 [illegible]

日盛牛津結構技師事務所代表 [illegible]

結構技師 江新煌

相片編號	說　明	A6-2　19FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




1/20

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落 新北市板橋區人壽路2段 右 弄 號 A6-2 區 E 棟 18 樓

用 途 ■住宅 □辦公室 □商店 □營業 □工廠 □

牆 面 1：油 漆 2：磁 磚 3：粉 刷 4：壁 紙 5：裝飾板 6：磚 牆 7：其他


頂 版 1：油 漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁 紙 5：RC 版 6：輕鋼架 7：其他

地 坪 1：地 磚 2：磨石子 3：木 板 4：PC 預鑄 5：地 毯 6：RC 版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆頂	地坪	樑柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂縫：數	剝落或剝離	鋼筋外露銹蝕	滲水現象	粉漆剝落	凸起或塌	門窗翹曲	其他異常	現況全景	備註或裂縫面 cm x cm
1	#1	✓						✓									
2		✓						✓									
3																	
4		✓															
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

會勘人員	
浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	劉[illegible]
日勝生活科技股份有限公司代表	劉[illegible]
結構技師	江新煌

相片編號	說　明	A6-2　18FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落 新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 17 樓

用 途 □住宅 □辦公室 □商店 □氣廊 □1樓 □

牆 面 1：油漆 2：磁 磚 3：粉 刷 4：壁 紙 5：裝飾板 6：磚 清 7：其他

頂 版 1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁 紙 5：RC 版 6：樑構架 7：其他

地 坪 1：地磚 2：磨石子 3：木 板 4：PC 鋪面 5：地 毯 6：RC 版 7：其他


照片編號	照片位置	位置					裂縫		漏水	鋼筋外露鏽蝕	漏水現象	油漆剝落	凸起破損	門框反翹	其他損壞	附設金具	備註
		牆壁	頂版	地坪	樑	柱	其它	長(m)	寬(mm)									
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

會勘人員 浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表 [illegible]


日陽生活科技股份有限公司代表 [illegible]

結 構 技 師 江新煌

相片編號	說　明	A6-2　17FL　(E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




16F

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表


會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6-2　區 E 棟 16 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□廠房　□工廠　□
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁　紙 5：裝飾板 6：磚　牆 7：其他
頂版	1：鈑漆 2：大花板 3：裝飾板 4：壁　紙 5：RC 版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木　板 4：PC 鋪面 5：地　毯 6：RC 面 7：其他


照片編號	照片位置	位置	裂縫		型態	剝落或剝離	鋼筋外露銹蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起或塌	門窗規避	其他損害	混凝土質	備註或裂縫面 cm x cm
		牆壁 頂版 地坪 梁 柱 其它	長 (m)	寬 (mm)	收 放									
1		✓ 樑柱接頭	0.6	0.2	✓									
2	201	✓ 樑柱接頭	2.1	0.2	✓									
3	201	✓ 梁底	1.0	0.2	✓									
4	202	✓ 101 牆壁合併	2.5	0.2	✓									
5	〃	民證收納 LJ Check	0.4											
6														
7														
8														
9														
10														

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	許明利
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	江新煌


相片編號	說　明	A6-2　16FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	


会宜住号平面図
15F
1/20

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A62 區 E 棟 15 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □其他 □T層 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6 磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：電鍍板 4：壁紙 5：RC版 6：鋼梁 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置	裂縫		露筋	鏽蝕外露鋼筋	漏水現象	油漆剝落	凸起破損	門框膨脹	其他缺失	損及个案	備註
		牆頂樓版 地坪 梁 其他	長(m)	寬(mm)									柱斷面 cm × cm
1		✓ 牆全部裂	6	0.1	✓								
2		✓ 地坪裂縫	2	0.1	✓								
3		✓ 天花板	2.0	0.1	✓								
4		✓ 門框膨脹	check	ok									
5		✓ 天花板	2.5	ok									
6		✓ 地坪裂縫	check	ok									
7													
8													
9													
10													

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	陳明行 王定榮 陳文慶 劉育民
	日勝生活科技股份有限公司代表	林
	結構技師	江新煌


相片編號	說　明	A6-2　15FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




14F
1/20

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A5-2　區 E 棟 14 樓
用途	■住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
油面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆頂	地坪	樑	柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	裂縫數(條)	鋼筋或剪斷	鋼筋外露銹蝕	漏水現象	油漆剝落	凸起破損	門框反翹	其他室內	水災今昔	備註或柱斷面 cm x cm
1		✓				窗台向外裂	0.6	0.2	✓									
2		✓				牆壁裂	2.3	0.1	✓									
3		天花板有裂縫																
4		客廳、餐廳地磚有裂縫																
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	許明新 吳○○ 許○○ 陳○○ 劉○○ 劉○○
	日盛生活科技股份有限公司代表	邱○○
	結構技師	江新煌

相片編號	說　明	A6-2　14FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		





台宜住宅平面図

1/20

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 苔 方 號 A6-2 區 C 棟 [illegible] 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：夾層 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂縫 數(條)	鋼筋銹蝕剝落	鋼筋外露銹蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他異常	現況尖銳	備註或裂縫位置 cm x cm
1		頂版 地坪 梁柱 其它												
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

會勘人員	浮洲合宜住宅自強合成現住戶代表	[illegible]
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	江新煌

相片編號	說　明	A6-2　13FL.(E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 12 日

標的物座落	新北市板橋區人數路2段　巷　弄　號 A6-2　區 C 棟 12 樓
用　途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆　面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁　紙 5：裝飾板 6：磚　牆 7：其他
頂　版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁　紙 5：RC 版 6：押縫條 7：其他
地　面	1：地磚 2：塑石子 3：木　板 4：PC 舖面 5：地　毯 6：RC 版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆 壁 版 / 地 坪 / 樑 柱 / 其它	裂縫：長 (m)	裂縫：寬 (mm)	型故	鋼筋或鋼腱	鋼筋外露鏽蝕	滲水痕跡	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他異常	地板不平	備註或梁柱斷面 cm x cm
1		和1以下落差約0.2cm												
2		門框與牆間縫隙												
3		和主臥相鄰牆面												
4		shower柱												
5		玄關門口												
6														
7														
8														
9														
10														

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	劉明新
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結　構　技　師	江新煌


相片編號	說　明	A6-2 12FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表


會勘日期：民國 104 年 7 月 1 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A5-2 區 E 棟] [樓
用途	○住宅　○辦公室　□商店　□餐廳　○工商　□
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC 版 6：特鋼樑 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC 鋪面 5：地板 6：RC 版 7：其他


照片編號	照片位置	位面 牆	頂	地	樑	柱	其它	裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	斜裂或剝離	鋼筋外露銹蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破損	門窗脫落	其他損害	孔洞	備註或構件斷面 cm x cm
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	自強生活科技股份有限公司代表
	結構技師


相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 1 日

標的物座落	新北市板橋區人數路2段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 10 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：塗料 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾物 4：壁紙 5：RC版 6：鋼構架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆版	地坪	梁柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露銹蝕	滲水現象	漏水現象	內部破損	門框脫離	其他損害	收縮參差	備註
1		✓			窗台開裂	0.6	0.1	✓									
2		✓	地坪			0.4	0.2	✓									
3		✓	牆面			2.5	0.2	✓									
4		✓	牆斜裂			1.0	0.2	✓									
5			牆面裂縫約四處			0.5											
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

會勘人員	浮洲合宜社宅自救會或現住戶代表
	日勝生活科技股份有限公司代表
	結構技師 江新煌

相片編號	說　明	A6-2　10FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物受損調查會勘紀錄表


會勘日期：民國 104 年 7 月 1 日

標的物座落	新北市板橋區人觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 C 棟 7 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：隔牆 7．其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：鋁鎮板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：碎石子 3：木板 4：PC鋪磚 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆版 / 地坪 / 梁柱 / 其他	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	狀況	剝落或鋼筋	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	內部破損	門框脫離	其他損害	現況全景	標註重要裂縫位置 cm x cm
1		窗台角落	0.5	0.1	✓									
2		牆壁裂縫	2.1	0.1	✓									
3		✓混凝土				✓								
4		shear wall 七樓3.5F+18=10.2+2.6=12.8												
5		✓ 改裝孔未補平												
6		房屋維修 check 6.4												
7														
8														
9														
10														

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現場住戶代表	李[illegible] 許[illegible]英 陳小姐
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	王新煌

相片編號	說　明	A6-2　9FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



合宜住宅平面圖

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表


會勘日期：民國 104 年 7 月 1 仟 日

標的物座落	新北市板橋區人觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 七 棟 3 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：專屬 7：其他
樓版	1：油漆 2：大花板 3：塑膠地 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：斯石了 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：樑柱	位置：地坪	位置：牆壁版	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂縫：數	剝落或剝離	鋼筋外露銹蝕	滲水現象	漏冷氣孔	凸起破裂	門窗脫落	其他損害	安定全景	備註或求位距向 cm x cm
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會成員住戶代表	
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	江新煌


相片編號	說　明	A6-2　8FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表


會勘日期：民國 104 年 7 月 1 午 日

標的物座落	新北市板橋區人觀路2段 苍 乔 號 A6-2 區 C 棟 7 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：燒能板 6：石牆 7：其他
天花板	1：油漆 2：大花板 3：輕鋼板 4：壁紙 5：RC版 6：鋼構架 7：其他
地坪	1：地磚 2：碎石子 3：木板 4：PC磨面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	裂縫位置					裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	是否仍在發展	與結構外部連通	滲水現象	結構傾斜	白蟻被蛀	門框脫離	其他拉引	地基下沉	裂縫或斷面cm x cm
		樓層	牆壁	地板	樑	柱	其它										
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	陳小珍
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	江新煌


相片編號	說　明	A6-2　7FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表


會勘日期：民國 104 年 7 月 1 日

標的物座落	新北市板橋區人數段2段 地 升 號 A02 區 C 棟 6 樓
用 途	□住宅 □防空 □商店 □餐廳 □工廠 □
結 構	1：鋼 筋 2：磚 砌 3：鋼 骨 4：型 鋼 5：結構板 6：磚 造 7：其他
樓 版	1：鋼 筋 2：大花板 3：結構板 4：型 鋼 5：RC 版 6：鋼構梁 7：其他
地 坪	1：地 磚 2：磨石子 3：木 板 4：PC鋪面 5：地 毯 6：RC 版 7：其他

照片編號	照片位置	位置	裂縫 長度 (m)	裂縫 寬度 (mm)	貫穿	鋼筋外露或銹蝕	鋼筋外露銹蝕	漏水現象	油漆剝落	凸起破損	門框脫離	其他損害	現況全景	備註或說明 cm×cm
1		樑頂地坪壁版 其他	2.5	0.1	V									
2		樑頂地坪壁版 其他	1.5	0.1	V									
3		室內梁柱節點 check O.K												
4		V shear wall t=25 H=15=10<20 O.K												
5		樑頂地坪壁版 其他	1.5	0.1	V									
6														
7														
8														
9														
10														

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日盛生活科技股份有限公司代表
	結 構 技 師 江新煌

相片編號	說　明	A6-2　6FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 1 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A8-2　區 E 棟 5 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：噴塗 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：輕鋼架 4：壁紙 5：RC版 6：鋁鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：油漆 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：牆壁	地坪	梁	柱	其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	其他：放	剝落或剝離	鋼筋外露銹蝕	滲水收集	油漆剝落	凸起破損	門窗扭曲	其他描述	現況含水	鋼筋或柱斷面 cm x cm
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會福順住戶代表	張[illegible]　許[illegible]　梁小玲
	日勝生活科技股份有限公司代表	[illegible]
	結構技師	江[illegible]煌


相片編號	說　明	A6-2　5FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 17 日

標的物座落	新北市板橋區人觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 C 棟 4 樓
用途	■住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：毋需 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC舖面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置	裂縫 長(m)	裂縫 寬(mm)	裂縫 數	剝落或倒塌	鋼筋外露鏽蝕	滲水現象	油漆剝落	凸起破裂	門窗故障	其他損害	現況急否	鑑評或修復建議 cm x cm
1		樑之剪裂	0.2	0.1	✓									
2		樑底裂縫	2.5	0.2	✓									
3		既有板條Shear check OK												
4		Shear wall t=15cm f'c=210kg/cm² OK												
5														
6														
7														
8														
9														
10														

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	李勇源 許勇發 張小珍
	日盛住宅資產股份有限公司代表	程建庭
	結構技師	江新煌


相片編號	說　明	A6-2　4FL　(E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		





台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 15 日

標的物地點	新北市板橋區人數路2段　巷　弄　號 A6-2　區 E 棟 3　樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
壁面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：夾師板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：夾師板 4：壁紙 5：RC版 6：鋼鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置					裂縫		裂紋	剝落或剝離	鋼筋外露銹蝕	滲水現象	鋼筋銹蝕	內部破壞	門框變形	其他損害	現況全景	備註或其他面積 cm x cm
		牆壁	頂版	地坪	梁	柱	其它	長(m)	寬(mm)									
1				✓	地坪裂			2.50m		✓								
2				✓	牆角裂			0.9m		✓								
3					底層樓梯口	斜向裂縫												
4					shear wall 左右柱均有斜向裂縫													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

會勘人員	
	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	李淑娟 許雨淡 蘇小玲
	日勝生活科技股份有限公司代表	
	結構技師	江新煌


相片編號	說　明	A6-2　3FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		





台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物毀損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 1 5 日

標的物座落	新北市板橋區人觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 E 棟 2 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：磚牆 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC疊合 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置	裂縫長(m)	裂縫寬(mm)	裂縫數量	剝落或剝離	鋼筋外露銹蝕	滲水痕跡	滲漏痕跡	凸起破壞	門框變形	其他損害	現況全景	備註或柱面積 cm x cm
1		窗台裂	0.3	0.1	✓									
2		窗角落(門check)	0.5	0.1	✓									
3		牆裂縫(2處)	2.5	0.1	✓									
4		窗台滲漏											✓	
5		shear wall (二分析)											✓	
6		走廊天花板												
7														
8														
9														
10														

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表	李秀鳳 邱阿英 陳小於
	日勝生活科技股份有限公司代表	陳志宏
	結構技師	江新煌


相片編號	說　明	A6-2　2FL (E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		





台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 14 日

建築物座落 新北市板橋區大觀路2段 地 號 A6-2 (屋上樓) 樓

用 途 (住宅 (幼公園 (商店 (機關 (工廠 (

牆 面 1：油漆 2：磁磚 3：壁 刷 4：壁 紙 5：裝飾板 6：帷 牆 7：其他

頂 版 1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁 紙 5：RC版 6：鋼鋼架 7：其他

地 坪 1：地磚 2：磨石子 3：木 板 4：PC鋪面 5：地 毯 6：RC版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：樓層地坪	位置：梁柱版	位置：其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	基礎	剪力或斜張	鋼筋外露鏽蝕	滲水痕跡	油漆剝落	凸起現象	門窗設施	其他損壞	損壞狀況全景	備註 cm x cm
1				內入口											✓	
2				南側											✓	
3				梁												
4				梁												
5				梁												
6				南側												
7				梁												
8				室外地											✓	
9				店鋪											✓	
10																

會勘人員

浮洲合宜住宅自治會或住戶代表

日騰生活科技股份有限公司代表

結 構 技 師

三江 新大樓

相片編號	說　明	A6-2　1FL　(E 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		





相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




AX5
AX4
AX3
AX2
AX1
AY1
AY2
AY3
AY4
AY5
AY6
AY7
AY8
AY9
一层现浇楼板(斜坡)平面图
A6-2层(三标)
注:
a.楼板③④⑧⑩⑫⑳㉑㉒㉓㉔㉕
现浇钢筋
b.楼板①②⑪⑮⑰㉖现浇钢筋
c.楼板①⑧现浇钢筋


AX5
AX4
AX3
AX2
AX1
AXe
AXd
AXc
AXb
AY1
AY2
AY3
AY4
AY5
AY6
AY7
AY8
AY9
一层现浇剪力墙板平面图
A6-2板(三维)

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 [illegal] 日

標的物座落：新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A6-2 區 [illegal] 棟 [illegal] 樓

用途：住宅 辦公室 商店 餐廳 工業 -

牆面：1:洗石 2:磁磚 3:粉刷 4:壓克力 5:裝飾紙 6:噴漆 7:其他

頂版：1:油漆 2:天花板 3:鋁斷板 4:壁紙 5:RC版 6:輕鋼架 7:其他

地坪：1:地磚 2:磨石子 3:木板 4:PC結面 5:地毯 6:RC版 7:其他

照片編號	照片位置	位置：牆	頂	地坪	樑	柱	其它	裂縫：長度(m)	寬度(mm)	級別	鋼筋外露銹蝕	鋼筋外露銹蝕	滲水現象	壁癌現象	白華現象	門框脫落	其他	結構安全	備註：RC保護層厚度 cm x cm
1		✓						1.5	0.2	✓									
2		✓						3.1	0.3	✓									
3		✓						1.5	0.2	✓									
4		✓						7.2	0.2	✓	✓								
5		✓						1.5-2	0.3	✓									
7		✓							0.3	✓									
8		✓								✓			✓						
9														✓	✓				
10		✓																	
11		✓							0.3	✓									
12		✓						3.7	0.3	✓									
13		✓							0.3										
14		✓							0.3										

浮洲合宜住宅社區委員會或現住戶代表

台灣住宅信用保證股份有限公司代表

結構技師 江新煌

※會勘狀況：1.部位房間不須拍照 2.現場中 3.無次位諮詢業人 4.小區會勘定

※其他事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 5 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 N-2 四 E 棟 B1 樓
用途	□住宅 □辦公室 □商店 □賣場 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：清水 7：其他
頂版	1：油漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：鋼梁 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC飾面 5：地毯 6：RC版 7：其他


照片編號	照片位置	位置：牆	頂版	地坪	梁柱	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	新裂或舊裂	樓版或牆面傾斜	漏水現象	油漆剝落	白華或鏽蝕	粉刷層剝離	其他損壞	安全度	備註：位置及損壞面cm x cm
15			✓				3	0.3	✓								樓梯間
16		✓															
17			✓				3-4.5	0.1									
18																	
19																	
20			✓				2-3	0.3	✓								
21			✓				3-4	0.3									
22			✓				2-3	0.3									
23					✓			0.3									
24			✓														
25			✓														
26			✓					0.3									

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	日盛生活科技股份有限公司代表
	結構技師


※會勘狀況：1.部份房間不便拍照 2.整修中 3.屋次過期無人 4.不同意會勘

※其它事項：

相片編號	說　明	A6-2　B1FL (EF 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		





地下一层梁、剪力墙、板平面图

A8-2顶(F4)



地下一层剪力墙板片编号平面图

AS-2单(F轴)

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號 A6-2 區5樓棟 B2 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠
牆面	1：油漆 2：貼磚 3：乾粉 4：壁紙 5：裝飾板 6：磁磚 7：其他
頂版	1：批漆 2：天花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木板 4：PC鋪面 5：地毯 6：RC版 7：其他

照片編號	測點位置	位置：樑	柱	版	牆	其它	裂縫：長(m)	寬(mm)	斜裂	鋼筋外露銹蝕	混凝土剝離	漏水痕跡	地磚剝落	內裝破損	門窗斷落	其他損壞	表面金屬	備註：水泥粉刷層 cm×cm
1		✓	✓															
2		✓	✓															
3		✓	✓															
4		✓	✓															
5		✓	✓															
6		✓	✓															
7		✓	✓															
8		✓	✓															
9		✓	✓															
10		✓	✓															
11		✓	✓															
12		✓	✓															
13		✓	✓															
14		✓	✓															

會勘人員	浮洲合宜住宅自救會或現住戶代表
	□臺北市政府都市更新處代表
	結構技師

★再次狀況：□都更房屋不便拆除　□無修才　□第次建築鑑定　□不同意鑑定

※其它事項：

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 6 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段 巷 弄 號 A2 區E戶棟B2樓
用途	■住宅 □辦公室 □商店 □餐廳 □工廠 □
牆面	1：油漆 2：磁磚 3：壁紙 4：塗 裝 5：裝飾板 6：特 殊 7：其他
頂板	1：油漆 2：人花板 3：裝飾板 4：壁 紙 5：RC 版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：抿地 2：磨石子 3：木 板 4：PC 鋪面 5：地 磚 6：RC 版 7：其他

照片編號	照片位置	位置：樑 頂版 牆 柱 版 其它	裂縫：長(m)	裂縫：寬(mm)	裂縫：數量	結構或剝離	結構外觀破壞	滲水漏水	磁磚剝落	面磚破損	門窗損壞	其他狀況	備註	依性質區分 (W X D)
13	北	✓ 2-樑	1.0		✓									斜裂
14	面	✓ 版底	2.9	0.3	✓									斜裂
15		✓ 多條斜裂		0.5	✓									
16		✓		0.5	✓									
17	西	✓ 樑與版間 斜裂縫	4	0.3	✓									
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														

浮洲合宜住宅自救會板橋住戶代表 連美珍 陳秋華 [illegible]


簽到人員 住戶生活修繕管理股份有限公司代表 劉依穎

鑑 定 技 師 三工 謝煌


■會勘狀況：□部份房間不便拍照 ■樓梯間 □屋次過站無人 □不同意簽注

※其它事項：


相片編號	說　明	A6-2　B2FL (E/F 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		





地下二層裂損照片編號平面圖


A6-2區(E棟)

註

D.樓此①-⑥⑧-⑪區域裂縫

E.樓此⑫⑬區域裂縫

C.樓此⑦⑥區域滲水


AY8
AY9
AY10
AY11
AY12
AY13
AY14
AY15
AY16
AYc
AX5
AX4
AX3
AX2
AX1
AXg
地下二層裂損殼片編號平面圖
A6-2區(F層)

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 4 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　巷　弄　號　A6-2　區E.F棟 B3 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
結構	1：加厚 2：磚 造 3：版 牆 4：壁 板 5：預鑄板 6：鋼 構 7：其他
屋頂	1：瓦 葺 2：天花板 3：鋼筋板 4：壁 紙 5：RC 版 6：輕鋼架 7：其他
地坪	1：地磚 2：磨石子 3：木 板 4：PC 舖面 5：地 毯 6：RC 版 7：其他

照片編號	測點位置	位置：樑 柱 牆版 地坪 其它	裂縫：長度 (m)	寬度 (mm)	裂縫數量	裂縫外觀描述	滲水現象	粗度軟落	色差現象	門窗變形	其他異狀	現況全景	備註：設生位置 cm x cm
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

浮洲合宜住宅自救會或相關代表

會勘人員　日晴生活科技股份有限公司代表

結構技師　王新燿

※會勘狀況：□部份區域不便拍照　□駁樑牛　□廠次造訪無人　□不同意鑑定

※其他事項

台北市結構工程工業技師公會
Taipei Structural Engineers Association

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
建築物裂損調查會勘紀錄表

會勘日期：民國 104 年 7 月 24 日

標的物座落	新北市板橋區大觀路2段　棟　號　A6-2　地E.F棟 B3 樓
用途	□住宅　□辦公室　□商店　□餐廳　□工廠　□
壁面	1：油漆 2：磁磚 3：粉刷 4：壁紙 5：裝飾板 6：隔牆 7：其他
地板	1：地磚 2：大花板 3：裝飾板 4：壁紙 5：RC版 6：塑膠架 /：其他
外牆	1：地磚 2：磁石子 3：木板 4：PC預鑄 5：粉刷 6：RC版 /：其他


照片編號	照片位置	裂縫位置：樓層	裂縫位置：牆頂	裂縫位置：地坪	裂縫位置：其它	裂縫長度 (m)	裂縫寬度 (mm)	裂縫數量	鋼筋外露銹蝕	漏水現象	建築物傾斜	白蟻蛀蝕	門窗變形	其他損害事實	系統全景	備註
15																梁U型裂
16																〃
17																〃
18																〃
19																〃
20																〃
21																梁Y-D裂
22																梁U型裂
23																板斜裂
24																牆斜裂
25																
26																牆U型裂
27																牆壓碎 0.1K
14																

會勘人員	浮洲合宜住宅事務所委託住戶代表
	日盛工結科技股份有限公司代表
	結構技師


★會勘狀況：□部份房間不能拍照　□拒絕簽名　□第次協調會人　□不同意鑑定

※其它事項：


相片編號	說　明	A6-2　B3FL (EF 棟) 詳建築物裂損調查會勘紀錄表
1		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
2		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
3		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
4		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
5		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
6		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
7		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
8		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
9		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
10		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
11		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
12		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
13		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
14		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
15		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
16		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
17		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
18		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
19		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
20		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
21		




相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
22		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
23		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
24		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
25		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
26		



相片編號	說　明	詳建築物裂損調查會勘紀錄表
27		



相片編號	說　明	