臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 西區鑑定報告書

【附冊十七】

鑑定技師：結構技師　林明勝等 19 名

日　　期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文　　號：中市結技鑑字第　287　號

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；　李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；　王錦智(技執字第 004369 號)

高　原(技執字第 003466 號)；　張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；　葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；　楊培堅(技執字第 001408 號)

林育信(技執字第 006880 號)；　林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；　李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)；　石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)；　黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高　原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高　原(技執字第 003466 號)：	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)：	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件三十七：柱梁鋼筋掃描作業及探測報告（續1）

A6 西區 O 棟柱梁鋼筋掃描作業



一層鋼筋掃描位置圖（夾層結構平面）

A6－1區C棟



夾層鋼筋掃描位置圖（一層結構平面）

A6－1區C棟



二層鋼筋掃描位置圖（三層結構平面）

A6－1區O棟



三層鋼筋掃描位置圖（四層結構平面）

A6－1區O棟



四層鋼筋掃描位置圖（五層結構平面）

A6－1區C棟



五層鋼筋掃描位置圖（六層結構平面）

A6－1區C棟



六層鋼筋掃描位置圖（七層結構平面）

A6－1區0棟



七層鋼筋掃描位置圖（八層結構平面）

A6－1區0棟



八層鋼筋接續位置圖 (八層結構平面)

A6－1區O棟



九層鋼筋接續位置圖 (十層結構平面)

A6－1區O棟



十層鋼筋掃描位置圖（十一層結構平面）

A6－1區O棟



十一層鋼筋掃描位置圖（十二層結構平面）

A6－1區O棟



十二層鋼筋掃描位置圖（十三層結構平面）

A6－1區O棟



十三層鋼筋掃描位置圖（十四層結構平面）

A6－1區O棟



十四層鋼筋掃描位置圖（十五層結構平面）

A6－1區O棟



十五層鋼筋掃描位置圖（十六層結構平面）

A6－1區O棟



十六層鋼筋掃描位置圖（十七層結構平面）

A6－1區O棟



十七層鋼筋掃描位置圖（十八層結構平面）

A6－1區O棟



十八層鋼筋掃描位置圖（十九層結構平面）

A6－1區O棟



十九層鋼筋掃描位置圖（二十層結構平面）

A6－1區O棟



二十層鋼筋續接位置圖（二十一層結構平面）

A6－1區O棟



二十一層鋼筋續接位置圖（二十二層結構平面）

A6－1區O棟



二十二層鋼筋掃描位置圖（二十三層結構平面）

A6－1區0棟



二十三層鋼筋掃描位置圖（二十四層結構平面）

A6－1區0棟



二十四層鋼筋補強位置圖（屋頂一層結構平面）

A6－1區C棟

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 1	探測位置 A6-O-DC1-1	編號NO. 2	探測位置 A6-O-DC1-2	編號NO. 3	探測位置 A6-O-DC1-3



編號NO. 4	探測位置 A6-O-DB1-1	編號NO. 5	探測位置 A6-O-DB1-2	編號NO. 6	探測位置 A6-O-DB1-3



編號NO. 7	探測位置 A6-O-DC2-1	編號NO. 8	探測位置 A6-O-DC2-2	編號NO. 9	探測位置 A6-O-DC2-3



編號NO. 10	探測位置 A6-O-DB2-1	編號NO. 11	探測位置 A6-O-DB2-2	編號NO. 12	探測位置 A6-O-DB2-3



鋼筋掃描現況照片

編號NO. 13	探測位置 A6-O-DC3-1	編號NO. 14	探測位置 A6-O-DC3-2	編號NO. 15	探測位置 A6-O-DC3-3

編號NO. 16	探測位置 A6-O-DB3-1	編號NO. 17	探測位置 A6-O-DB3-2	編號NO. 18	探測位置 A6-O-DB3-3



編號NO. 19	探測位置 A6-O-DC4-1	編號NO. 20	探測位置 A6-O-DC4-2	編號NO. 21	探測位置 A6-O-DC4-3



編號NO. 22	探測位置 A6-O-DB4-1	編號NO. 23	探測位置 A6-O-DB4-2	編號NO. 24	探測位置 A6-O-DB4-3



鋼筋掃描現況照片

編號NO. 25	探測位置 A6-O-DC5-1	編號NO. 26	探測位置 A6-O-DC5-2	編號NO. 27	探測位置 A6-O-DC5-3
					
編號NO. 28	探測位置 A6 O DB5-1	編號NO. 29	探測位置 A6-O-DB5-2	編號NO. 30	探測位置 A6 O DB5-3
					
編號NO. 31	探測位置 A6-O-DC6-1	編號NO. 32	探測位置 A6-O-DC6-2	編號NO. 33	探測位置 A6 O DC6-3
					
編號NO. 34	探測位置 A6-O-DB6-1	編號NO. 35	探測位置 A6-O-DB6-2	編號NO. 36	探測位置 A6-O-DB6-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 37	探測位置 A6-O-DC7-1	編號NO. 38	探測位置 A6 O DC7-2	編號NO. 39	探測位置 A6-O-DC7-3
					
編號NO. 40	探測位置 A6-O-DB7-1	編號NO. 41	探測位置 A6-O-DB7-2	編號NO. 42	探測位置 A6-O-DB7-3
					
編號NO. 43	探測位置 A6-O-DC8-1	編號NO. 44	探測位置 A6-O-DC8-2	編號NO. 45	探測位置 A6-O-DC8-3
					
編號NO. 46	探測位置 A6-O-DB8-1	編號NO. 47	探測位置 A6-O-DB8-2	編號NO. 48	探測位置 A6 O DB8-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 49	探測位置 A6-O-DC9-1	編號NO. 50	探測位置 A6-O-DC9-2	編號NO. 51	探測位置 A6-O-DC9-3
					
編號NO. 52	探測位置 A6-O-DB9-1	編號NO. 53	探測位置 A6-O-DB9-2	編號NO. 54	探測位置 A6-O-DB9-3
					
編號NO. 55	探測位置 A6-O-DC10-1	編號NO. 56	探測位置 A6-O-DC10-2	編號NO. 57	探測位置 A6-O-DC10-3
					
編號NO. 58	探測位置 A6-O-DB10-1	編號NO. 59	探測位置 A6-O-DB10-2	編號NO. 60	探測位置 A6-O-DB10-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 61	探測位置 A6-O-DC11-1	編號NO. 62	探測位置 A6-O-DC11-2	編號NO. 63	探測位置 A6-O-DC11-3
編號NO. 64	探測位置 A6-O-DB11-1	編號NO. 65	探測位置 A6-O-DB11-2	編號NO. 66	探測位置 A6-O-DB11-3
					
編號NO. 67	探測位置 A6-O-DC12-1	編號NO. 68	探測位置 A6-O-DC12-2	編號NO. 69	探測位置 A6-O-DC12-3
編號NO. 70	探測位置 A6-O-DB12-1	編號NO. 71	探測位置 A6-O-DB12-2	編號NO. 72	探測位置 A6-O-DB12-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 73	探測位置 A6-O-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 A6-O-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 A6-O-DC13-3

編號NO. 76	探測位置 A6-O-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6-O-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-O-DB13-3

編號NO. 79	探測位置 A6-O-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 A6-O-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6-O-DC14-3



編號NO. 82	探測位置 A6-O-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 A6-O-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6-O-DB14-3



9-17

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 85	探測位置 A6-O-DC15-1	編號NO. 86	探測位置 A6-O-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6-O-DC15-3

編號NO. 88	探測位置 A6-O-DB15-1	編號NO. 89	探測位置 A6-O-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-O-DB15-3

編號NO. 91	探測位置 A6-O-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 A6-O-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 A6-O-DC16-3

編號NO. 94	探測位置 A6-O-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 A6-O-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-O-DB16-3



鋼筋掃描現況照片

編號NO. 97	探測位置 A6-O-DC17-1	編號NO. 98	探測位置 A6-O-DC17-2	編號NO. 99	探測位置 A6-O-DC17-3
編號NO. 100	探測位置 A6-O-DB17-1	編號NO. 101	探測位置 A6-O-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A6-O-DB17-3
編號NO. 103	探測位置 A6-O-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A6-O-DC18-2	編號NO. 105	探測位置 A6-O-DC18-3
編號NO. 106	探測位置 A6-O-DB18-1	編號NO. 107	探測位置 A6-O-DB18-2	編號NO. 108	探測位置 A6-O-DB18-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 109	探測位置 A6-O-DC19-1	編號NO. 110	探測位置 A6-O-DC19-2	編號NO. 111	探測位置 A6-O-DC19-3
編號NO. 112	探測位置 A6-O-DB19-1	編號NO. 113	探測位置 A6-O-DB19-2	編號NO. 114	探測位置 A6-O-DB19-3
					
編號NO. 115	探測位置 A6-O-DC20-1	編號NO. 116	探測位置 A6-O-DC20-2	編號NO. 117	探測位置 A6-O-DC20-3
編號NO. 118	探測位置 A6-O-DB20-1	編號NO. 119	探測位置 A6-O-DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A6-O-DB20-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 121	探測位置 A6-O-DC21-1	編號NO. 122	探測位置 A6-O-DC21-2	編號NO. 123	探測位置 A6-O-DC21-3
					
編號NO. 124	探測位置 A6-O-DB21-1	編號NO. 125	探測位置 A6-O-DB21-2	編號NO. 126	探測位置 A6-O-DB21-3
					
編號NO. 127	探測位置 A6-O-DC22-1	編號NO. 128	探測位置 A6-O-DC22-2	編號NO. 129	探測位置 A6-O-DC22-3
編號NO. 130	探測位置 A6-O-DB22-1	編號NO. 131	探測位置 A6-O-DB22-2	編號NO. 132	探測位置 A6-O-DB22-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 133	探測位置 A6-O-DC23-1	編號NO. 134	探測位置 A6-O-DC23-2	編號NO. 135	探測位置 A6-O-DC23-3
					
編號NO. 136	探測位置 A6-O-DB23-1	編號NO. 137	探測位置 A6-O-DB23-2	編號NO. 138	探測位置 A6-O-DB23-3
					
編號NO. 139	探測位置 A6-O-DC24-1	編號NO. 140	探測位置 A6-O-DC24-2	編號NO. 141	探測位置 A6-O-DC24-3
					
編號NO. 142	探測位置 A6-O-DB24-1	編號NO. 143	探測位置 A6-O-DB24-2	編號NO. 144	探測位置 A6-O-DB24-3
					



A6 西區 O 棟柱梁鋼筋探測報告



鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6區0棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會

檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段49-1號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104年8月14日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查
鋼筋探測報告

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數位及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以A6區0棟為取樣範圍，數量總計柱75處、樑86處，共161處(詳位置如附圖)
2. 檢測日期: 一〇四年八月十四日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚集磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由Ferroscan v5.2電腦軟體判讀保護層深度、鋼筋號數、排列。

四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑8-25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於1直徑探測時須大於2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋鏽蝕膨脹而產生誤判。
4. 本鋼筋探測器檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	136	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	118	134	150
影像探測最大深度+1号	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測日期：104年8月14日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、梁 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	探針編號	備註
1	A6-O-DC1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	1C122	可探測85cm
2	A6-O-DC1-1-2		約2-#10	約#4@10cm	1C122	可探測85cm
3	A6-O-DC1-2-1		約5-#10	約#4@10cm	1C107	可探測90cm
4	A6-O-DC1-2-2		約2-#10	約#4@10cm	1C107	可探測90cm
5	A6-O-DC1-3-1		約5-#10	約#4@10cm	1C105	可探測90cm
6	A6-O-DC1-3-2		約2-#10	約#4@10cm	1C105	可探測90cm
7	A6-O-DB1-1		約4-#10	約#4@15cm	2G174	可探測60cm
8	A6-O-DB1-2		約4-#10	約#4@15cm	2G172	可探測60cm
9	A6-O-DB1-3		約4-#10	約#4@15cm	2G172	可探測60cm
10	A6-O-DC2-1		約5-#10	約#4@15cm	2C116	可探測60cm
11	A6-O-DC2-2		約5-#10	約#4@15cm	2C115	可探測60cm
12	A6-O-DC2-3		約5-#10	約#4@15cm	2C105	可探測60cm
13	A6-O-DB2-1		約5-#10	約#4@10cm	3G11	可探測60cm
14	A6-O-DB2-2-1		約5-#10	約#4@10cm	3G5	-
15	A6-O-DB2-2-2		約2-#10	約#4@10cm	3G5	-
16	A6-O-DB2-3-1		約5-#10	約#4@10cm	3G5	-
17	A6-O-DB2-3-2		約2-#10	約#4@10cm	3G5	-
18	A6-O-DC3-1		約4-#10	約#4@15cm	3C117	可探測60cm
19	A6-O-DC3-2		約5-#10	約#4@15cm	3C106	可探測60cm
20	A6-O-DC3-3		約4-#10	約#4@15cm	3C115	可探測60cm
21	A6-O-DB3-1-1		約4-#10	約#4@12cm	4G7	-
22	A6-O-DB3-1-2		約2-#10	約#4@12cm	4G7	
23	A6-O-DB3-2		約5-#10	約#4@10cm	4G11	可探測60cm
24	A6-O-DB3-3-1		約5-#10	約#4@10cm	4G5	-
25	A6-O-DB3-3-2		約2-#10	約#4@10cm	4G5	-
26	A6-O-DC4-1		約5-#10	約#4@15cm	4C116	可探測60cm
27	A6-O-DC4-2		約5-#8	約#4@15cm	4C107	可探測60cm
28	A6-O-DC4-3		約5-#8	約#4@15cm	4C105	可探測60cm
29	A6-O-DB4-1		約5-#10	約#4@12cm	5G11	可探測60cm
30	A6-O-DB4-2-1		約4-#10	約#4@12cm	5G7	
31	A6-O-DB4-2-2		約2-#10	約#4@12cm	5G7	-
32	A6-O-DB4-3-1		約5-#10	約#4@10cm	5G5	-
33	A6-O-DB4-3-2		約2-#10	約#4@10cm	5G5	-
34	A6-O-DC5-1		約5-#10	約#4@15cm	5C106	可探測60cm
35	A6-O-DC5-2		約5-#8	約#4@15cm	5C117	可探測60cm
36	A6-O-DC5-3		約5-#8	約#4@15cm	5C115	可探測60cm
37	A6-O-DB5-1		約4-#10	約#4@10cm	6G1	可探測60cm
38	A6-O-DB5-2-1		約4-#10	約#4@12cm	6G7	-
39	A6-O-DB5-2-2		約2-#10	約#4@12cm	6G7	-
40	A6-O-DB5-3-1		約5-#10	約#4@10cm	6G5	-
41	A6-O-DB5-3-2		約2-#10	約#4@10cm	6G5	-
42	A6-O-DC6-1		約4-#8	約#4@15cm	6C107	可探測60cm
43	A6-O-DC6-2		約4-#8	約#4@15cm	6C105	可探測60cm
44	A6-O-DC6-3		約4-#10	約#4@15cm	6C116	可探測60cm
45	A6-O-DB6-1-1		約4-#10	約#4@12cm	7G7	-
46	A6-O-DB6-1-2		約2-#10	約#4@12cm	7G7	
47	A6-O-DB6-2-1		約5-#10	約#4@10cm	7G5	-
48	A6-O-DB6-2-2		約2-#10	約#4@10cm	7G5	-
49	A6-O-DB6-3		約4-#10	約#4@10cm	7G1	可探測60cm
50	A6-O-DC7-1		約5-#8	約#4@15cm	7C106	可探測60cm
51	A6-O-DC7-2		約4-#8	約#4@15cm	7C115	可探測60cm
52	A6-O-DC7-3		約4-#8	約#4@15cm	7C117	可探測60cm
53	A6-O-DB7-1		約4-#10	約#4@12cm	8G11	可探測60cm
54	A6-O-DB7-2-1		約5-#10	約#4@10cm	8G5	-

編號	探測位置	柱、樑 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	樣件編號	備註
55	A6-O-DB7-2-2		約2-#10	約#4@10cm	8G5	-
56	A6-O-DB7-3-1		約4 #10	約#4@12cm	8G7	
57	A6-O-DB7-3-2		約2-#10	約#4@12cm	8G7	-
58	A6-O-DC8-1		約4-#8	約#4@15cm	8C105	可探測60cm
59	A6-O-DC8-2		約4-#8	約#4@15cm	8C115	可探測60cm
60	A6-O-DC8-3		約5-#8	約#4@15cm	8C116	可探測60cm
61	A6-O-DB8-1-1		約5-#10	約#4@10cm	9G5	-
62	A6-O-DB8-1-2		約2-#10	約#4@10cm	9G5	-
63	A6-O-DB8-2-1		約5-#10	約#4@10cm	9G5	-
64	A6-O-DB8-2-2		約2-#10	約#4@10cm	9G5	-
65	A6-O-DB8-3		約5-#10	約#4@10cm	9G11	可探測60cm
66	A6-O-DC9-1		約5-#8	約#4@15cm	9C106	可探測60cm
67	A6-O-DC9-2		約4 #8	約#4@15cm	9C107	可探測60cm
68	A6-O-DC9-3		約4-#8	約#4@15cm	9C117	可探測60cm
69	A6-O-DB9-1		約4-#10	約#4@10cm	10G11	可探測45cm
70	A6-O-DB9-2		約6-#10	約#4@12cm	10G7	可探測60cm
71	A6-O-DB9-3		約6-#10	約#4@12cm	10G7	可探測60cm
72	A6-O-DC10-1		約4 #8	約#4@15cm	10C115	可探測60cm
73	A6-O-DC10-2		約4-#8	約#4@15cm	10C106	可探測60cm
74	A6-O-DC10-3		約4-#8	約#4@15cm	10C105	可探測60cm
75	A6-O-DB10-1		約6-#10	約#4@12cm	11G5	可探測60cm
76	A6-O-DB10-2		約4-#10	約#4@12cm	11G11	可探測45cm
77	A6-O-DB10-3		約6 #10	約#4@12cm	11G5	可探測60cm
78	A6-O-DC11-1		約4-#8	約#4@15cm	11C116	可探測60cm
79	A6-O-DC11-2		約4-#8	約#4@15cm	11C117	可探測60cm
80	A6-O-DC11-3		約4-#8	約#4@15cm	11C107	可探測60cm
81	A6-O-DB11-1		約4-#10	約#4@10cm	12G1	可探測45cm
82	A6-O-DB11-2		約6 #10	約#4@12cm	12G7	可探測60cm
83	A6-O-DB11-3		約6-#10	約#4@12cm	12G7	可探測60cm
84	A6-O-DC12-1		約4-#8	約#4@15cm	12C106	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	樣件編號	備註
85	A6-O-DC12-2		約4-#8	約#4@15cm	12C115	可探測60cm
86	A6-O-DC12-3		約4 #8	約#4@15cm	12C117	可探測60cm
87	A6-O-DB12-1		約4-#10	約#4@10cm	13G1	可探測45cm
88	A6-O-DB12-2		約6-#10	約#4@12cm	13G5	可探測60cm
89	A6-O-DB12-3		約6-#10	約#4@12cm	13G7	可探測60cm
90	A6-O-DC13-1		約4-#8	約#4@15cm	13C105	可探測60cm
91	A6-O-DC13-2		約4-#8	約#4@15cm	13C107	可探測60cm
92	A6-O-DC13-3		約4-#8	約#4@15cm	13C116	可探測60cm
93	A6-O-DB13-1		約6-#10	約#4@12cm	14G5	可探測60cm
94	A6-O-DB13-2		約6 #10	約#4@12cm	14G7	可探測60cm
95	A6-O-DB13-3		約4-#10	約#4@12cm	14G11	可探測45cm
96	A6-O-DC14-1		約4-#8	約#4@15cm	14C106	可探測60cm
97	A6-O-DC14-2		約4-#8	約#4@15cm	14C115	可探測60cm
98	A6-O-DC14-3		約4-#8	約#4@15cm	14C117	可探測60cm
99	A6-O-DB14-1		約4-#8	約#4@10cm	15G1	可探測45cm
100	A6-O-DB14-2		約6-#10	約#4@12cm	15G4	可探測60cm
101	A6-O-DB14-3		約6 #10	約#4@12cm	15G7	可探測60cm
102	A6-O-DC15-1		約4-#8	約#4@15cm	15C116	可探測60cm
103	A6-O-DC15-2		約4-#8	約#4@15cm	15C107	可探測60cm
104	A6-O-DC15-3		約4-#8	約#4@15cm	15C105	可探測60cm
105	A6-O-DB15-1		約4-#8	約#4@12cm	16G11	可探測40cm
106	A6-O-DB15-2		約6-#10	約#4@12cm	16G7	-
107	A6-O-DB15-3		約6 #10	約#4@12cm	16G5	-
108	A6-O-DC16-1		約4-#8	約#4@15cm	16C107	可探測60cm
109	A6-O-DC16-2		約4-#8	約#4@15cm	16C105	可探測60cm
110	A6-O-DC16-3		約4-#8	約#4@15cm	16C116	可探測60cm
111	A6-O-DB16-1		約6-#10	約#4@12cm	17G7	-
112	A6-O-DB16-2		約6-#10	約#4@12cm	17G5	-
113	A6-O-DB16-3		約4-#8	約#4@10cm	17G1	可探測40cm
114	A6-O-DC17-1		約4-#8	約#4@15cm	17C115	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
115	A6-O-DC17-2		約4-#8	約#4@15cm	17C117	可探測60cm
116	A6-O-DC17-3		約4-#8	約#4@15cm	17C106	可探測60cm
117	A6 O DB17-1		約6 #10	約#4@12cm	18G5	-
118	A6-O-DB17-2		約6-#10	約#4@12cm	18G7	
119	A6-O-DB17-3		約4-#8	約#4@12cm	18G11	可探測40cm
120	A6-O-DC18-1		約4-#8	約#4@15cm	18C116	可探測60cm
121	A6-O-DC18-2		約4-#8	約#4@15cm	18C115	可探測60cm
122	A6 O DC18-3		約4-#8	約#4@15cm	18C105	可探測60cm
123	A6-O-DB18 1		約4 #8	約#4@12cm	19G11	可探測40cm
124	A6-O-DB18-2		約6-#10	約#4@12cm	19G5	-
125	A6-O-DB18-3		約6-#10	約#4@12cm	19G5	-
126	A6 O DC19-1		約4-#8	約#4@15cm	19C106	可探測60cm
127	A6-O-DC19 2		約4 #8	約#4@15cm	19C107	可探測60cm
128	A6-O-DC19-3		約4-#8	約#4@15cm	19C117	可探測60cm
129	A6-O-DB19-1		約4-#8	約#4@12cm	20G1	可探測40cm
130	A6-O-DB19-2		約6-#10	約#4@12cm	20G7	-
131	A6 O DB19-3		約6-#10	約#4@12cm	20G7	-
132	A6-O DC20 1		約4-#8	約#4@15cm	20C115	可探測60cm
133	A6-O-DC20-2		約4-#8	約#4@15cm	20C116	可探測60cm
134	A6-O-DC20-3		約4-#8	約#4@15cm	20C106	可探測60cm
135	A6-O-DB20-1		約5-#10	約#4@15cm	21G5	-
136	A6-O-DB20-2		約4-#8	約#4@12cm	21G11	可探測40cm
137	A6-O-DB20 3		約5 #10	約#4@15cm	21G5	-
138	A6-O-DC21-1		約4-#8	約#4@15cm	21C107	可探測60cm
139	A6-O-DC21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C105	可探測60cm
140	A6-O DC21 3		約4-#8	約#4@15cm	21C116	可探測60cm
141	A6-O-DB21-1		約5-#10	約#4@15cm	22G7	
142	A6-O-DB21-2		約5-#10	約#4@15cm	22G5	-
143	A6 O DB21-3		約4-#8	約#4@12cm	22G1	可探測40cm
144	A6-O-DC22-1		約4 #8	約#4@15cm	22C106	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
145	A6-O-DC22-2		約4-#8	約#4@15cm	22C117	可探測60cm
146	A6-O-DC22-3		約4-#8	約#4@15cm	22C115	可探測60cm
147	A6-O-DB22-1		約4-#8	約#4@15cm	23G11	可探測40cm
148	A6-O-DB22 2		約4 #10	約#4@15cm	23G7	-
149	A6-O-DB22-3		約5-#10	約#4@15cm	23G5	-
150	A6-O-DC23-1		約4-#8	約#4@15cm	23C107	可探測60cm
151	A6-O-DC23-2		約4-#8	約#4@15cm	23C106	可探測60cm
152	A6-O-DC23-3		約4-#8	約#4@15cm	23C116	可探測60cm
153	A6 O DB23-1		約4 #10	約#4@15cm	24G7	
154	A6-O-DB23 2		約5 #10	約#4@15cm	24G5	-
155	A6-O-DB23-3		約4-#8	約#4@12cm	24G11	可探測40cm
156	A6-O-DC24-1		約4-#8	約#4@15cm	24C115	可探測60cm
157	A6-O-DC24-2		約4-#8	約#4@15cm	24C116	可探測60cm
158	A6-O DC24 3		約4 #8	約#4@15cm	24C105	可探測60cm
159	A6-O-DB24 1		約4 #10	約#4@15cm	RG5	
160	A6-O-DB24-2		約5-#10	約#4@15cm	RG7	-
161	A6-O-DB24-3		約4-#8	約#4@15cm	RG1	可探測40cm

Imagescan: (1)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:44:42 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (1)A6-O-DC1-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(直立筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C122
備 註 ：u採測85cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DCCUBE-I\ADVINI-P\pdf\[illegible]\A6-~1.XFF

Project: Pg00002

10-5

Imagescan: (2)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:46:12 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (2)A6-O-DC1-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C122
備 註 ：u採測85cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DCCUBE-I\ADVINI-P\pdf\[illegible]\A6-~1.XFF

Project: Pg00002

Imagescan: (3)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:53:12 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (3)A6-O-DC1-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
帯筋(水平筋) ：約#4@10cm
得件番号 ：1C107
備 考 ：可探到90cm

本試験体各検測位置良質

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\...\A6-~1.XFF

Project: P00002

Imagescan: (4)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:53:55 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (4)A6-O-DC1-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
帯筋(水平筋) ：約#4@10cm
得件番号 ：1C107
備 考 ：可探到90cm

本試験体各検測位置良質

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\...\A6-~1.XFF

Project: P00002

Imagescan: (5)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 12:01:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (5)A6-O-DC1-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
單件編號 ：1C105
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\20408-1 140合川 全~1\Prj0002\(5)A6~1.XFF

Project: Prj0002

Imagescan: (6)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 12:01:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (6)A6-O-DC1-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
單件編號 ：1C105
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\20408-1 140合川 全~1\Prj0002\(6)A6~1.XFF

Project: Prj0002

Imagescan: (7)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:49:52 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (7)A6-O-DB1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：2G174
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\10408-1.140\B1\2-1\P[0002](7)A6-~1.XFF

Project: P[0002

10-8

Imagescan: (8)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:57:25 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (8)A6-O-DB1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：2G172
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\10408-1.140\B1\2-1\P[0002](8)A6-~1.XFF

Project: P[0002

Imagescan: (9)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 12:04:35 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (9)A6-O-DB1-3 Operator: ---

Comment:

主筋(縱向筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：2G172
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對被測定試件負責

File Storage: 2\DOCDIVE~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.1\A6\試驗~1\PIC0002\9\A6~1.XFF

Project: PIC0002

10-9

Imagescan: (10)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:23:03 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (10)A6-O-DC2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(縱向筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：2C116
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對被測定試件負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.1\A6\試驗~1\PIC0002\10\A6~1.XFF

Project: PIC0002

Imagescan: (11)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:28:12 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (11)A6-O-DC2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探件編號 ：2C115
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0435~1.140\2C115\11\A6~1.XFF

Project: P:\2C002

Imagescan: (12)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:33:52 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (12)A6-O-DC2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探件編號 ：2C105
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0468~1.140\2C105\12\A6~1.XFF

Project: P:\2C002

Imagescan: (13)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:25:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (13)A6-O-DB2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱件凝土 ：3G11
備 註 ：可掃測80cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\3400-1 140\(13)A6~1.XFF

Project: P2C002

Imagescan: (14)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:30:09 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (14)A6-O-DB2-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱件凝土 ：3G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\3400-1 140\(14)A6~1.XFF

Project: P2C002

Imagescan: (15)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:31:03 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (15)A6-O-DB2-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱伴編號 ：3G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:00002

10-12

Imagescan: (16)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:36:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (16)A6-O-DB2-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱伴編號 ：3G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:00002

Imagescan: (17)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:30:59 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-O-DB2-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：3G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[2400~1.14O]水平向~1\P_DB02\(17)A6~1.XFF

Project: P_DB02

Imagescan: (18)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:03:11 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (18)A6-O-DC3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：3C117
備 註 ：可梁測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[2400~1.14O]水平向~1\P_DB02\(18)A6~1.XFF

Project: P_DB02

Imagescan: (19)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:09:27 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (19)A6-O-DC3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：3C106
備 註 ：可採到60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\3C106~1.340\合併\Pg0002\19\A6~1.XFF

Project: Pg0002

10-14

Imagescan: (20)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:15:45 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (20)A6-O-DC3-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：3C106
備 註 ：可採到60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\3C106~1.340\合併\Pg0002\20\A6~1.XFF

Project: Pg0002

Imagescan: (21)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:05:52 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (21)A6-O-DB3-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：4G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\PJ00002\(21)A6~1.XFF

Project: PJ00002

Imagescan: (22)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:06:37 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-O-DB3-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：4G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\PJ00002\(22)A6~1.XFF

Project: PJ00002

Imagescan: (23)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:13:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (23)A6-O-DB3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：4G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\104年~1\合約書~1\Prj00002\23\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (24)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 11:17:40 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (24)A6-O-DB3-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：4G5
備 註 ：-

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\104年~1\合約書~1\Prj00002\24\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (25)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (25)A6-O-DB3-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
操作編號 ：4G5
備 註 ：-

本試驗僅對受測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0002

Imagescan: (26)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (26)A6-O-DC4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：4C116
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

[illegible]

Project: Prj0002

Imagescan: (27)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:48:42 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (27)A6-O-DC4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
繋筋(水平筋) ：約#4@15cm
対象鉄筋 ：4C107
備 考 ：平探測60cm

本試験値は対象測位置の良否

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\デスクトップ\Fuji00002\27\A6~1.XFF

Project: Fuji00002

Imagescan: (28)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:53:14 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (28)A6-O-DC4-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
繋筋(水平筋) ：約#4@15cm
対象鉄筋 ：4C105
備 考 ：平探測60cm

本試験値は対象測位置の良否

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\デスクトップ\Fuji00002\28\A6~1.XFF

Project: Fuji00002

Imagescan: (29)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:46:20 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (29)A6-O-DB4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：5G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0002

Imagescan: (30)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:51:05 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-O-DB4-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：5G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0002

Imagescan: (31)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:51:47 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (31)A6-O-DB4-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：5G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pr00002

10-20

Imagescan: (32)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:55:39 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (32)A6-O-DB4-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pr00002

Imagescan: (33)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:56:23 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-O-DB4-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
運筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5G5
備 註 ：

本試驗僅對受測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\1040812 台中市政府\DATA\33\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (34)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:27:47 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (34)A6-O-DC5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C106
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\1040812 台中市政府\DATA\34\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (35)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:32:06 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (35)A6-O-DC5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
件件編號 ：SC117
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\140A會議室~1\P\[20002](35)A6~1.XFF

Project: P\20002

Imagescan: (36)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:37:19 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (36)A6-O-DC5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：SC115
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\140A會議室~1\P\[20002](36)A6~1.XFF

Project: P\20002

Imagescan: (37)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:30:07 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6-O-DB5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
保件編號 ：6G1
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新增資料夾\Pj00002\37\A6~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (38)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:34:24 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (38)A6-O-DB5-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
保件編號 ：6G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408-1 140\新增資料夾\Pj00002\38\A6~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (39)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:35:06 SSN: 34911003 [mm]



Customer: --

Location: (39)A6-O-DB5-2-2 Operator: --

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
補強筋(水平筋) ：約#4@12cm
部件編號 ：6G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\0408~1.14\A6\(39)A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (40)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:39:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: --

Location: (40)A6-O-DB5-3-1 Operator: --

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
部件編號 ：6G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\0408~1.14\A6\(40)A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (41)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:40:12 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-O-DB5-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：6G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.140\圖片~1\PIC002\41\A6~1.XFF

Project: PIC002

Imagescan: (42)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:08:39 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-O-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6C107
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.140\圖片~1\PIC002\42\A6~1.XFF

Project: PIC002

Imagescan: (43)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:13:40 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (43)A6-O-DC6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6C105
備 註 ：可探測60cm

本試驗值對應測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\2408~1.\[illegible]

Project: Pj00002

10-26

Imagescan: (44)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:16:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (44)A6-O-DC6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6C116
備 註 ：可探測60cm

本試驗值對應測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\2408~1.\[illegible]

Project: Pj00002

Imagescan: (45)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:11:08 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6-O-DB6-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
元件編號 ：7G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\0408~1\34911003\(垂直)-7G7\(45)A6~1.XFF

Project: Prj00002

10-27

Imagescan: (46)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:11:55 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (46)A6-O-DB6-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
元件編號 ：7G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\0408~1\34911003\(垂直)-7G7\(46)A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (47)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:16:32 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (47)A6-O-DB6-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
樣本編號 ：7G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.140\A6試驗~1\Pj00002\(47)A6~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (48)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:16:39 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (48)A6-O-DB6-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
樣件編號 ：7G5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.140\A6試驗~1\Pj00002\(48)A6~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (49)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:23:09 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (49)A6-O-DB6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
運筋(水平筋) ：約#4@10cm
牌件編號 ：7G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對受測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\(49)A6~1.XFF

Project: Prj00002

10-29

Imagescan: (50)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:52:13 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (50)A6-O-DC7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
運筋(水平筋) ：約#4@15cm
牌件編號 ：7C106
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對受測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\(50)A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (51)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:56:33 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (51)A6-O-DC7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：7C115
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\10408~1.140\...\7C115\(51)A6~1.XFF

Project: Pj0002

10-30

Imagescan: (52)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:02:00 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (52)A6-O-DC7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：7C117
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\10408~1.140\...\7C117\(52)A6~1.XFF

Project: Pj0002

Imagescan: (53)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:54:17 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (53)A6-O-DB7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 8G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\HOK\~1\~1\Prj00002\(53)A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (54)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:58:40 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (54)A6-O-DB7-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\HOK\~1\~1\Prj00002\(54)A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (55)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:00:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (55)A6-O-DB7-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(縦筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
供件編號 ：8G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\10408~1.140\合並\B-10\8G5\55A6~1.XFF

Project: P-C002

10-32

Imagescan: (56)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:04:32 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (56)A6-O-DB7-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(縱向筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣件編號 ：8G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\10408~1.140\合並\B-10\8G7\56A6~1.XFF

Project: P-C002

Imagescan: (57)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 10:05:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (57)A6-O-DB7-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱至編號 ：8G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\140408~1.140\資料~1\P_C0002\(57)A6~1.XFF

Project: P_C0002

10-33

Imagescan: (58)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:28:55 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-O-DC8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱至編號 ：8C105
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\140408~1.140\資料~1\P_C0002\(58)A6~1.XFF

Project: P_C0002

Imagescan: (59)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:35:01 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-O-DC8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保件編號 ：8C115
備 註 ：可接頭60cm

本試驗係對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADVINI~1\桌面\[illegible]

Project: P:\00002

Imagescan: (60)A6~1.XFF

Date/Time: 2015-08-14 09:40:52 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (60)A6-O-DC8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保件編號 ：8C116
備 註 ：可接頭60cm

本試驗係對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]\P\C002\60\A6~1.XFF

Project: P:\C002

Imagescan: (61)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:30:53 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (61)A6-O-DB8-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
材質編號 ：9G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\P10408~1.HOL\ｽﾄﾚｰｼﾞ\Pj00002\61\A6~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (62)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:32:53 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (62)A6-O-DB8-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
材質編號 ：9G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\P10408~1.HOL\ｽﾄﾚｰｼﾞ\Pj00002\62\A6~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (63)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:37:09 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (63)A6-O-DB8-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
件編號 ：9G5
註 ：-

本試驗僅針對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\6438~1.140\工作~1\PJ\P00002\63\A6~1.X

Project: Prj00002

10-36

Imagescan: (64)A6~1.XFF

Date/Time: 2015-08-14 09:38:33 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (64)A6-O-DB8-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
件編號 ：9G5
註 ：-

本試驗僅針對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\6438~1.140\工作~1\PJ\P00002\64\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (65)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:42:58 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (65)A6-O-DB8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(長向筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\...\(65)A6~1.XFF

Project: P000002

Imagescan: (66)A6~1.XFF

Date / Time 2015-08-14 09:16:04 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (66)A6-O-DC9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(長向筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C106
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\...\(66)A6~1.XFF

Project: P000002

Imagescan: (67)A6-1.XFF



Customer: ---

Location: (67)A6-O-DC9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C107
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\3408-1.14\9C107\9C107\A6-1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (68)A6-1.XFF



Customer: ---

Location: (68)A6-O-DC9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C117
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\3408-1.14\9C117\9C117\A6-1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (69)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:18:03 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (69)A6-O-DB9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(正向筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
程序編號 ：10G11
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅作檢測位置參考

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新增資料夾\PJ0002\69\A6~1.XFF

Project: PJ0002

Imagescan: (70)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:22:09 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (70)A6-O-DB9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(正向筋) ：約6 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
程序編號 ：10G7
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅作檢測位置參考

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新增資料夾\PJ0002\70\A6~1.XFF

Project: PJ0002

Imagescan: (71)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:25:49 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (71)A6-O-DB9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約8-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：10G7
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj00002

Imagescan: (72)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 08:58:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (72)A6-O-DC10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：10C115
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj00002

Imagescan: (73)A6~1.XFF



Customer: —

Location: (73)A6-O-DC10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：鈑4-#8
箍筋(水平筋) ：鈑#4@15cm
構件編號 ：10C106
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\3468~1.140\合約~1\PJ0002\73\A6~1.XFF

Project: PJ0002

Imagescan: (74)A6~1.XFF



Customer: —

Location: (74)A6-O-DC10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：鈑4-#8
箍筋(水平筋) ：鈑#4@15cm
構件編號 ：10C105
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\3468~1.140\合約~1\PJ0002\74\A6~1.XFF

Project: PJ0002

Imagescan: (75)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:00:17 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (75)A6-O-DB10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱位編號 ：11G5
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: P:00002

Imagescan: (76)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:07:25 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A8-O-DB10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：11G11
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: P:C002

Imagescan: (77)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-14 09:12:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (77)A6-O-DB10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
掃描編號 ：11G5
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\10468~1\10-43\77~1\PJ0002\77\A6~1.XFF

Project: PJ00002

Imagescan: (78)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:54:33 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (78)A6-O-DC11-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
掃描編號 ：11C116
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\10468~1\10-43\78~1\PJ0002\78\A6~1.XFF

Project: PJ00002

Imagescan: (79)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:58:48 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-O-DC11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11C117
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\104A6~1.140\試驗~1\Prj0002\(79)A6~1.XFF

Project: Prj0002

Imagescan: (80)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 17:02:21 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (80)A6-O-DC11-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11C107
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\104A6~1.140\試驗~1\Prj0002\(80)A6~1.XFF

Project: Prj0002

Imagescan: (81)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:56:25 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (81)A6-O-DB11-1 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約4-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@10cm
与作鉛筆 ：12G1
備 考 ：可接頭45cm

本筋檢查針位置負責

File 3D acc: C:\COCUM~1\ADMIN~1\桌面\81-400~1\140\含作業~1\Prj00002\81\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (82)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 17:00:25 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (82)A6-O-DB11-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約6-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
与作鉛筆 ：12G7
備 考 ：可接頭60cm

本筋檢查針位置負責

File 3D acc: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\82-400~1\140\含作業~1\Prj00002\82\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (83)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 17:04:25 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-O-DB11 3 Operator: —

Comment:

土筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：12G7
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUMENTS\ADMINI~1\桌面\10408~1.140\A6\1~1\PJ\DOC02\(83)A6~1.XFF

Project: PJ\DOC02

Imagescan: (84)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:40:53 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (84)A6-O-DC12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：12C106
備 註 ：可探測80cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUMENTS\ADMIN~1\桌面\10408~1.140\A6\1~1\PJ\DOC02\(84)A6~1.XFF

Project: PJ\DOC02

Imagescan: (85)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:45:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (85)A6-O-DC12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：12C115
備 註 ：可撰測60cm

本試驗位置對檢測位置良好

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\0408~1\SCAN\Prj00002\(85)A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (86)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:48:48 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (86)A6-O-DC12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：12C117
備 註 ：可撰測60cm

本試驗位置對檢測位置良好

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\0408~1\SCAN\Prj00002\(86)A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (87)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:42:19 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (87)A6-O-DB12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
検査結果 ：13G1
備 考 ：可探測45cm

本試験体対象検測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\10408~1.140\台江生活~1.mp\DB\87\A6~1.XFF

Project: P\DOC02

Imagescan: (88)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:47:05 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (88)A6-O-DB12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
檢查結果 ：13G5
備 考 ：可探測60cm

本試驗體對應測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\10408~1.140\台江生活~1.mp\DB\88\A6~1.XFF

Project: P\DOC02

Imagescan: (89)A6~1.XFF



Customer: —

Location: (89)A6-O-DB12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
保守編號 ：13G7
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\10409~1\10409~1\P\[C002\89]A6~1.XFF

Project: Py0002

Imagescan: (90)A6~1.XFF



Customer: —

Location: (90)A6-O-DC13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約7-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
保守編號 ：13C135
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\10409~1\10409~1\P\[C002\90]A6~1.XFF

Project: Py0002

Imagescan: (91)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:30:58 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (91)A6-O-DC13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C107
備 註 ：可測測60cm

※試驗區對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\104\3D~1.140\資料區~1\DATA\20002\91\A6~1.XFF

Project: 1y0002

10-50

Imagescan: (92)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:34:54 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (92)A6-O-DC13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C116
備 註 ：可測測60cm

※試驗區對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\10400~1.140\資料區~1\DATA\20002\92\A6~1.XFF

Project: 1y0002

Imagescan: (93)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:27:07 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (93)A6-O-DB13-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
型鋼編號 ：14G5
備 註 ：可採測60cm

本試驗單對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.140\資料~1\P_00002\93\A6~1.XFF

Project: P_00002

10-51

Imagescan: (94)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:32:34 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (94)A6-O-DB13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
型鋼編號 ：14G7
備 註 ：可採測60cm

本試驗單對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.140\資料~1\P_00002\94\A6~1.XFF

Project: P_00002

Imagescan: (95)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:36:51 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-O-DB13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探針編號 ：14G11
偏 註 ：cf探測45cm

△試驗值對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00002

10-52

Imagescan: (96)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:09:44 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (96)A6-O-DC14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針編號 ：14C106
偏 註 ：cf探測60cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00002

Imagescan: (97)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:15:24 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-O-DC14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：14C115
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\1408~1.14C\作品集~1\Prj00002\97\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (98)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:19:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (98)A6-O-DC14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：14C117
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\1408~1.14C\作品集~1\Prj00002\98\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (99)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:11:30 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-O-DB14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(長向筋) : #4-#8
箍筋(水平筋) : 約#4@10cm
構件編號 : 15G1
備 註 : 可探測4bar

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\104年\1-14\台北\C~1\P\D0002\(99)A6~1.XFF

Project: Proj 0002

Imagescan: (100)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:17:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6-O-DB14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(長向筋) : 約5-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
構件編號 : 15G4
備 註 : 可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\104年\1-14\台北\C~1\P\D0002\(100)A6~1.XFF

Project: Proj 0002

Imagescan: (101)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:21:29 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (101)A6-O-DB14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：15G7
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\3408~1\140\試驗~1\Pic00002\101A~1.XFF

Project: Pic00002

Imagescan: (102)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:55:25 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (102)A6-O-DC15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C116
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\3408~1\140\試驗~1\Pic00002\102A~1.XFF

Project: Pic00002

Imagescan: (103)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:00:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (103)A6-O-DC15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C107
備 註 ：可探測60cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\104\05-1.140\台三線-TP\DC002\103\A~1.XFF

Project: TP\DC002

Imagescan: (104)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:04:17 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (104)A6-O-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C105
備 註 ：可探測60cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\104\05-1.140\台三線-TP\DC002\104\A~1.XFF

Project: TP\DC002

Imagescan: (105)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:57:30 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (105)A6-O-DB15-1 Operator: --

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#6
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
[illegible]：16G11
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\10409~1.140\台宜住~1\PJ0002\(105)A~1.XFF

Project: Pj0002

Imagescan: (106)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:02:05 SSN: 3491*003 [mm]



Customer: ---

Location: (106)A6-O-DB15-2 Operator: --

Comment:

土筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
[illegible]：16G7
備 註 ：--

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\10409~1.140\台宜住~1\PJ0002\(106)A~1.XFF

Project: Pj0002

Imagescan: (107)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 16:06:01 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (107)A6-O-DB15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
押印編號 ：16G5
備 註 ：-

本試驗僅參檢測位置良質

File Storage: C:\DCUML~1\AI\WIN~1\桃園\0408~1.14C\ﾃﾞｰﾀ~1\Prj00002\107\A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (108)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:39:50 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (108)A6-O-DC16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
押印編號 ：16C107
備 註 ：可接續60cm

本試驗僅對檢測 位置負責

File Storage: C:\DCUML~1\AI\WIN~1\桃園\0408~1.14C\ﾃﾞｰﾀ~1\Prj00002\108\A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (109)A~1.XFF



Customer: —

Location: (109)A6-O-DC16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：16C10b
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\10409~1.140\台灣世~1\Pj03002\09#*.XFF
Project: Pj03002

Imagescan: (110)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (110)A6-O-DC16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：16C11b
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\10409~1.140\台灣世~1\Pj03002\10#*.XFF
Project: Pj03002

10-60

Imagescan: (111)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:41:51 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (111)A6-O-DB16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：17G7
備 註 ：-

本試驗僅對被測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\P0000~1\P00002\(111)A~1.XFF

Project: P00002

Imagescan: (112)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:46:40 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (112)A6-O-DB16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：17G6
備 註 ：-

本試驗僅對被測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\P0000~1\P00002\(112)A~1.XFF

Project: P00002

Imagescan: (113)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (113)A8-O-DB16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(縱向筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
操作編號 ：17G1
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對被測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新增資料夾\PJ00002\(113)A~1.XFF

Project: PJ00002

Imagescan: (114)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (114)A6-O-DC17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(縱向筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：17C115
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對被測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新增資料夾\PJ00002\(114)A~1.XFF

Project: PJ00002

Imagescan: (115)A-1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:29:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (115)A6-O-DC17-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：17C117
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DCIM\...\ADMIN-1\[illegible]

Project: Pj00002

Imagescan: (116)A-1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:34:29 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (116)A6-O-DC17-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：17C106
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DCIM\...\ADMIN-1\[illegible]

Project: Pj00002

Imagescan: (117)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:27:12 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (117)A6-O-DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：18G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\ECOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0405~1\140公司告~1\Pg00002\(117)A~1.XFF

Project: Pg00002

Imagescan: (118)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:31:15 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (118)A6-O-DB17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：18G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\ECOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0405~1\140公司告~1\Pg00002\(118)A~1.XFF

Project: Pg00002

Imagescan: (119)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:36:35 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-O-DB17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：18C11
備 註 ：可探測40cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1\140\合~1\P\C0002\(119)A~1.XFF

Project: P:\C0002

Imagescan: (120)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:56:45 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (120)A6-O-DC18 1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C116
備 註 ：可探測60cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1\140\合~1\P\C0002\(120)A~1.XFF

Project: P:\C0002

Imagescan: (121)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:01:54 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (121)A6-O-DC18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C115
備 註 ：可深測60cm

※試驗體對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.140\3~1\Fig00032\121)A~1.XFF

Project Fig00032

Imagescan: (122)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:08:20 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (122)A6-O-DC18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C105
備 註 ：可探測60cm

本試驗體對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.140\3~1\Fig00032\122)A~1.XFF

Project Fig00032

Imagescan: (123)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:59:01 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (123)A6-O-DB18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約#8
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
帯筋/縞筋 ：19G11
備 考 ：可撰連10cm

本試験値全検測位置良質

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\設定\DATA~1.141\ファ~1\Fg00002\(123)A~1.XFF

Project: Fg00002

10-66

Imagescan: (124)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:03:30 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (124)A5-O-DB18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
帯仲間隔 ：19G5
備 考 ：-

本試験体対検測位置良質

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\設定\DATA~1.140\デスク~1\Fg00002\(124)A~1.XFF

Project: Fg00002

Imagescan: (125)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (125)A6-O-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：19G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\140625\TEST~1\P_C0002\(125)A~1.XFF

Project: P_C0002

Imagescan: (126)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (126)A6-O-DC19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19C108
備 註 ：可深達60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\140625\TEST~1\P_C0002\(126)A~1.XFF

Project: P_C0002

10-68

Imagescan: (127)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (127)A6-O-DC19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
押え補強 ：19C107
備 考 ：可探測60cm

本試験体を検測位置に貼付

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥[illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (128)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (128)A6-O-DC19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
押え補強 ：19C117
備 考 ：可探測60cm

※試験体を検測位置に貼付

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥[illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (129)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:13:24 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (129)A6-O-DB19-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：20G1
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00002

Imagescan: (130)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:17:01 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (130)A6-O-DB19-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：20G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00002

Imagescan: (131)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 15:20:52 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (131)A6-O-DB19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
岩矿编號 ：20G7
備 註 ：-

本試驗僅對被測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.14C\全工区~1\Fil00002\131\A~1.XFF

Project: Fil00002

10-70

Imagescan: (132)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:34:48 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (132)A6-O-DC20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C115
覆 計 ：可深測60cm

本試驗僅對被測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.14C\全工区~1\Fil00002\132\A~1.XFF

Project: Fil00002

Imagescan: (133)A-1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:39:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A6-O-DC20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
供試体種類 ：20C116
備 考 ：可探測60cm

本試験体対検測位置負責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥桌面¥0408~1.140¥台中~1¥P¥[C002]¥133¥A-1.XFF

Project: P¥C002

Imagescan: (134)A-1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:44:54 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (134)A6-O-DC20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
供試体種類 ：20C116
備 考 ：可探測60cm

本試験体対検測位置負責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥桌面¥0408~1.140¥台中~1¥P¥[C002]¥134¥A-1.XFF

Project: P¥C002

Imagescan: (135)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:36:39 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (135)A6-O-DB20-1 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
得件編號 ：21G5
備 註 ：-

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]\135\A~1.XFF

Project: FY00002

Imagescan: (136)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:41:35 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-O-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：#4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
得件編號 ：21G11
備 註 ：[illegible]測40cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]\136\A~1.XFF

Project: FY 0000

Imagescan: (137)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:46:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-O-DB20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：21G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\3408~1.140\內容\PJ\C0002\137\A~1.XFF

Project: PJC0002

Imagescan: (138)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:18:53 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (138)A6-O-DC21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：21C107
備 註 ：可偵測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\3408~1.140\內容\PJ\C0002\138\A~1.XFF

Project: PJC0002

Imagescan: (139)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:23:41 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (139)A6-O-DC21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
岸产編號 ：21C105
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Fdj00002

Imagescan: (140)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:28:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (140)A6-O-DC21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21C116
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Fdj00002

Imagescan: (141)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:21:15 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (141)A6-O-DB21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：筋5-#10
箍筋(水平筋) ：筋#4@15cm
焊件編號 ：22G7
備 註 ：-

本試驗區為檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00002

Imagescan: (142)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:25:40 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (142)A6-O-DB21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：筋5-#10
箍筋(水平筋) ：筋#4@15cm
焊件編號 ：22G5
備 註 ：-

本試驗區為檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00002

Imagescan: (143)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:30:47 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (143)A6-O-DB21-3 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：22G1
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\104-08~1.140\合併~1\P\60002\143\A~1.XFF

Project: P\60002

Imagescan: (144)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:03:49 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (144)A6-O-DC22-1 Operator: ---

Comment:

三筋(豆直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：22C106
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\104-08~1.140\合併~1\P\60002\144\A~1.XFF

Project: P\60002

Imagescan: (145)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:08:12 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (145)A6-O-DC22-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 22C117
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PjD002

Imagescan: (146)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:13:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (146)A6-O-DC22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C115
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PjD002

Imagescan: (147)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:06:10 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (147)A6-O-DB22-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) : 約4-#8
補筋(水平筋) : 約#4@15cm
料号識號 : 23G11
備 註 : 可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUM~1\ADMINI~1\桌面\10408~1.140\作業~1\Prj00002\147\A~1.XFF

Project: Prj00002

10-78

Imagescan: (148)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:09:55 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (148)A6-O-DB22-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
焊件編號 : 23G7
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\10408~1.140\作業~1\Prj00002\148\A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (149)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:15:42 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (149)A6-O-DB22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：鉄5-#10
補強筋(水平筋) ：鉄#4@15cm
母体強度 ：23G5
備 考 ：-

本試験体対検側位置底面

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥設定¥Temp¥IMG0468~1.140¥A¥(1)¥~1¥PJ00002¥149¥A~1.XFF

Project: PJ00002

Imagescan: (150)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 13:48:56 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (150)A6-O-DC23-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：鉄4-#8
補強筋(水平筋) ：鉄#4@15cm
母体強度 ：23G137
備 考 ：可採取60cm

本試験体対検側位置底面

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥設定¥Temp¥IMG0468~1.140¥A¥(1)¥~1¥PJ00002¥150¥A~1.XFF

Project: PJ00002

10-80

Imagescan: (151)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 13:53:19 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (151)A6-O-DC23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23C108
備 註 ：可探測60cm

本試驗位置檢測位置參考

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.14C\データ~1\Pj00002\151\A~1.XFF

Project Pj00002

Imagescan: (152)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 13:57:43 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (152)A6-O-DC23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23C116
備 註 ：可探測60cm

本試驗位置檢測位置參考

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\0408~1.14C\データ~1\Pj00002\152\A~1.XFF

Project Pj00002

Imagescan: (153)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 13:51:01 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (153)A6-O-DB23-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 24G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (154)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 13:54:58 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (154)A6-O-DB23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：24G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (155)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 14:00:00 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (155)A6-O-DB23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
部材番號 ：24G11
備 註 ：可探測40cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00002

Imagescan: (156)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 13:14:16 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (156)A6-O-DC24-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
部材番號 ：24C115
備 註 ：可探測60cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00002

Imagescan: (157)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (157)A6-O-DC24-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：24C116
備 註 ：可探測80cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\~1\HOX\11\2~1\Prj\DC002\(157)A~1.XFF

Project: Prj\DC002

Imagescan: (158)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (158)A6-O-DC24-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：24C105
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\~1\HOX\11\2~1\Prj\DC002\(158)A~1.XFF

Project: Prj\DC002

Imagescan: (159)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 13:16:26 SSN: 34811003 [mm]



Customer: ---

Location: (159)A6-O-DB24-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：RG5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[160A6~1.140\試驗報告\RC002\159\A~1.XFF

Project: RC002

Imagescan: (160)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 13:41:05 SSN: 34811003 [mm]



Customer: ---

Location: (160)A6-O-DB24-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：RC7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[160A6~1.140\試驗報告\RC002\160\A~1.XFF

Project: RC002

Imagescan: (161)A~1.XFF

Date / Time: 2015-08-13 13:45:41 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (161)A6-O-DB24-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：#4-#8
箍筋(水平筋) ：#4@15cm
構件編號 ：RG1
備 註 ：可採測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[161]A~1.XFF

Project: P:\0002

A6 西區 P 棟柱梁鋼筋掃描作業



一層鋼筋掃描位置圖（夾層結構平面）

A6－1區P棟



夾層鋼筋掃描位置圖（二層結構平面）

A6－1區P棟



二層鋼筋掃描位置圖（三層結構平面）

A6－1區P棟



三層鋼筋掃描位置圖（四層結構平面）

A6－1區P棟



四層鋼筋掃描位置圖（五層結構平面）

A6－1區P棟



五層鋼筋掃描位置圖（六層結構平面）

A6－1區P棟



六層鋼筋掃描位置圖（七層結構平面）

A6－1區P棟



七層鋼筋掃描位置圖（八層結構平面）

A6－1區P棟



八層鋼筋掃描位置圖 (九層結構平面)

A6－1區P棟



九層鋼筋掃描位置圖 (十層結構平面)

A6－1區P棟



十層鋼筋掃描位置圖（十一層結構平面）

A6－1區P棟



十一層鋼筋掃描位置圖（十二層結構平面）

A6－1區P棟



十二層鋼筋掃描位置圖（十二層結構平面）

A6－1區P棟



十三層鋼筋掃描位置圖（十四層結構平面）

A6－1區P棟

8-11



十四層鋼筋掃描位置圖 （十五層結構平面）

A6－1區P棟



十五層鋼筋掃描位置圖 （十六層結構平面）

A6－1區P棟



十六層鋼筋掃描位置圖 (十七層結構平面)

A6－1區P棟



十七層鋼筋掃描位置圖 (十八層結構平面)

A6－1區P棟



十八層鋼筋掃描位置圖（十九層結構平面）

A6－1區P棟



十九層鋼筋掃描位置圖（二十層結構平面）

A6－1區P棟



二十層鋼筋掃描位置圖 (二十一層結構平面)

A6－1區P棟



二十一層鋼筋掃描位置圖 (二十二層結構平面)

A6－1區P棟



二十二層鋼筋掃描位置圖 (二十二層結構平面)

A6－1區P棟



二十三層鋼筋掃描位置圖 (二十四層結構平面)

A6－1區P棟



二十四層鋼筋掃描位置圖 (屋頂一層結構平面)

A6－1區P棟

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 1	探測位置 A6-P-DC1-1	編號NO. 2	探測位置 A6-P-DC1-2	編號NO. 3	探測位置 A6 P DC1 3



編號NO. 4	探測位置 A6-P-DB1-1	編號NO. 5	探測位置 A6-P-DB1-2	編號NO. 6	探測位置 A6 P DB1 3



編號NO. 7	探測位置 A6-P-DC2-1	編號NO. 8	探測位置 A6-P-DC2-2	編號NO. 9	探測位置 A6-P-DC2-3

編號NO. 10	探測位置 A6 P DB2 1	編號NO. 11	探測位置 A6-P-DB2-2	編號NO. 12	探測位置 A6-P-DB2-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 13	探測位置 A6 P DC3 1	編號NO. 14	探測位置 A6 P DC3 2	編號NO. 15	探測位置 A6-P-DC3-3

編號NO. 16	探測位置 A6-P-DB3-1	編號NO. 17	探測位置 A6-P-DB3-2	編號NO. 18	探測位置 A6-P-DB3-3

編號NO. 19	探測位置 A6-P-DC4-1	編號NO. 20	探測位置 A6-P-DC4-2	編號NO. 21	探測位置 A6-P-DC4-3



編號NO. 22	探測位置 A6 P DB4 1	編號NO. 23	探測位置 A6-P-DB4-2	編號NO. 24	探測位置 A6-P-DB4-3



鋼筋掃描過程照片

編號NO. 25	探測位置 A6-P-DC5-1	編號NO. 26	探測位置 A6-P-DC5-2	編號NO. 27	探測位置 A6-P-DC5-3
編號NO. 28	探測位置 A6-P-DB5-1	編號NO. 29	探測位置 A6-P-DB5-2	編號NO. 30	探測位置 A6-P-DB5-3
編號NO. 31	探測位置 A6-P-DC6-1	編號NO. 32	探測位置 A6-P-DC6-2	編號NO. 33	探測位置 A6-P-DC6-3
編號NO. 34	探測位置 A6-P-DB6-1	編號NO. 35	探測位置 A6-P-DB6-2	編號NO. 36	探測位置 A6-P-DB6-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 37	探測位置 A6-P-DC7-1	編號NO. 38	探測位置 A6-P-DC7-2	編號NO. 39	探測位置 A6-P-DC7-3
編號NO. 40	探測位置 A6-P-DB7-1	編號NO. 41	探測位置 A6-P-DB7-2	編號NO. 42	探測位置 A6-P-DB7-3
					
編號NO. 43	探測位置 A6-P-DC8-1	編號NO. 44	探測位置 A6-P-DC8-2	編號NO. 45	探測位置 A6-P-DC8-3
					
編號NO. 46	探測位置 A6-P-DB8-1	編號NO. 47	探測位置 A6-P-DB8-2	編號NO. 48	探測位置 A6-P-DB8-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 49	探測位置 A6-P-DC9-1	編號NO. 50	探測位置 A6-P-DC9-2	編號NO. 51	探測位置 A6-P-DC9-3

編號NO. 52	探測位置 A6 P DB9 1	編號NO. 53	探測位置 A6-P-DB9-2	編號NO. 54	探測位置 A6-P-DB9-3





編號NO. 55	探測位置 A6-P-DC10-1	編號NO. 56	探測位置 A6-P-DC10-2	編號NO. 57	探測位置 A6-P-DC10-3

編號NO. 58	探測位置 A6 P DB10 1	編號NO. 59	探測位置 A6-P-DB10 2	編號NO. 60	探測位置 A6 P DB10-3



鋼筋掃描過程照片

編號NO. 61	探測位置 A6-P-DC11-1	編號NO. 62	探測位置 A6-P-DC11-2	編號NO. 63	探測位置 A6-P-DC11-3

編號NO. 64	探測位置 A6 P DB11-1	編號NO. 65	探測位置 A6-P-DB11-2	編號NO. 66	探測位置 A6-P-DB11-3





編號NO. 67	探測位置 A6-P-DC12-1	編號NO. 68	探測位置 A6 P DC12-2	編號NO. 69	探測位置 A6-P-DC12-3

編號NO. 70	探測位置 A6-P-DB12-1	編號NO. 71	探測位置 A6-P-DB12-2	編號NO. 72	探測位置 A6-P-DB12-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 73	探測位置 A6-P-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 A6-P-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 A6-P-DC13-3
編號NO. 76	探測位置 A6-P-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6-P-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-P-DB13-3
編號NO. 79	探測位置 A6-P-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 A6-P-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6-P-DC14-3
編號NO. 82	探測位置 A6-P-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 A6-P-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6-P-DB14-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 85	探測位置 A6-P-DC15-1	編號NO. 86	探測位置 A6-P-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6-P-DC15-3
編號NO. 88	探測位置 A6-P-DB15-1	編號NO. 89	探測位置 A6-P-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-P-DB15-3
編號NO. 91	探測位置 A6-P-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 A6-P-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 A6-P-DC16-3
編號NO. 94	探測位置 A6-P-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 A6-P-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-P-DB16-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 97	探測位置 A6-P-DC17-1	編號NO. 98	探測位置 A6-P-DC17-2	編號NO. 99	探測位置 A6-P-DC17-3
編號NO. 100	探測位置 A6-P-DB17-1	編號NO. 101	探測位置 A6-P-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A6-P-DB17-3
編號NO. 103	探測位置 A6-P-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A6 P DC18 2	編號NO. 105	探測位置 A6-P-DC18-3
編號NO. 106	探測位置 A6-P-DB18-1	編號NO. 107	探測位置 A6 P-DB18-2	編號NO. 108	探測位置 A5-P-DB18-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 109	探測位置 A6-P-DC19-1	編號NO. 110	探測位置 A6-P-DC19-2	編號NO. 111	探測位置 A6-P-DC19-3
編號NO. 112	探測位置 A6-P-DB19-1	編號NO. 113	探測位置 A6 P DB19-2	編號NO. 114	探測位置 A6-P-DB19-3
編號NO. 115	探測位置 A6-P-DC20-1	編號NO. 116	探測位置 A6 P DC20 2	編號NO. 117	探測位置 A6 P DC20-3
編號NO. 118	探測位置 A6-P-DB20-1	編號NO. 119	探測位置 A6-P-DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A5-P-DB20 3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 121	探測位置 A6-P-DC21-1	編號NO. 122	探測位置 A6-P-DC21-2	編號NO. 123	探測位置 A6-P-DC21-3
編號NO. 124	探測位置 A6-P-DB21-1	編號NO. 125	探測位置 A6-P-DB21-2	編號NO. 126	探測位置 A6-P-DB21-3
編號NO. 127	探測位置 A6-P-DC22-1	編號NO. 128	探測位置 A6-P-DC22-2	編號NO. 129	探測位置 A6-P-DC22-3
編號NO. 130	探測位置 A6-P-DB22-1	編號NO. 131	探測位置 A6-P-DB22-2	編號NO. 132	探測位置 A6-P-DB22-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 133	探測位置 A6-P-DC23-1	編號NO. 134	探測位置 A6-P-DC23-2	編號NO. 135	探測位置 A6-P-DC23-3
編號NO. 136	探測位置 A6-P-DB23-1	編號NO. 137	探測位置 A6-P-DB23-2	編號NO. 138	探測位置 A6-P-DB23-3
編號NO. 139	探測位置 A6-P-DC24-1	編號NO. 140	探測位置 A6-P-DC24-2	編號NO. 141	探測位置 A6-P-DC24-3
					
編號NO. 142	探測位置 A6-P-DB24-1	編號NO. 143	探測位置 A6-P-DB24-2	編號NO. 144	探測位置 A6-P-DB24-3

A6 西區 P 棟柱梁鋼筋探測報告



鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6 區 P 棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會



檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段 49-1 號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104 年 8 月 28 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查
鋼筋探測報告

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數值及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以 A6 區 P 棟為取樣範圍，數量總計柱 72 處、樑 72 處、共 144 處(詳位置如附圖)
2. 檢測日期: 一〇四年八月十八日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為 HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥，感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚集磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由 Ferroscan v5.2 電腦軟體判讀保護層深度、鋼筋號數、排列。

四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑 8-25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於 1 直徑探測時須大於 2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋鏽蝕膨脹而產生誤判。
4. 本鋼筋探測器檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑 CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑 DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	136	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	118	134	150
影像探測最大深度±1#	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測日期：104年08月18日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	桿件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
1	A6-P-DC1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	1C50	
2	A6-P-DC1-1-2		約4-#10	約#4@10cm	1C50	
3	A6-P-DC1-2-1		約5-#10	約#4@10cm	1C43	可探測90cm
4	A6 P DC1 2-2		約2-#10	約#4@10cm	1C43	可探測90cm
5	A6-P-DC1-3-1		約5-#10	約4@10cm	1C41	
6	A6-P-DC1-3-2		約4-#10	約#4@10cm	1C41	
7	A6-P-DB1-1		約4-#10	約#4@12cm	2G136	可探測60cm
8	A6-P-DB1-2		約3-#10	約#4@12cm	2G164	可探測60cm
9	A6-P-DB1-3		約4-#10	約#4@12cm	2G164	可探測60cm
10	A6 P-DC2-1		約5-#10	約#4@15cm	2C41	可探測60cm
11	A6-P-DC2-2		約5 #10	約#4@15cm	2C40	可探測60cm
12	A6-P-DC2-3		約5-#10	約#4@15cm	2C51	可探測60cm
13	A6-P-DB2-1		約4-#10	約#4@10cm	3G1	可探測80cm
14	A6 P DB2-2-1		約5-#10	約#4@10cm	3G5	
15	A6-P-DB2 2 2		約2 #10	約#4@10cm	3G5	
16	A6-P-DB2-3		約3-#10	約#4@10cm	3G11	可探測60cm
17	A6-P-DC3-1		約3-#10	約#4@15cm	3C41	可探測60cm
18	A6-P-DC3-2		約5-#10	約#4@15cm	3C41	可探測60cm
19	A6-P DC3 3		約4-#10	約#4@15cm	3C51	可探測60cm
20	A6-P-DB3-1-1		約5-#10	約#4@12cm	4G7	
21	A6-P-DB3-1-2		約1-#10	約#4@12cm	4G7	
22	A6-P-DB3-2		約5 #10	約#4@10cm	4G1	可探測60cm
23	A6-P-DB3-3		約6-#10	約#4@10cm	4G11	可探測60cm
24	A6 P DC4-1		約5-#10	約#4@15cm	4C51	可探測60cm
25	A6-P-DC4-2		約4-#8	約#4@15cm	4C50	可探測60cm
26	A6 P DC4-3		約4-#8	約#4@15cm	4C42	可探測60cm
27	A6-P-DB4-1-1		約5-#10	約#4@12cm	5G7	
28	A6-P-DB4-1-2		約1-#10	約#4@12cm	5G7	
29	A6-P-DB4-2		約5-#10	約#4@10cm	5G1	可探測60cm
30	A6 P DB4-3		約5-#10	約#4@12cm	5G11	可探測60cm
31	A6-P-DC5-1		約4 #10	約#4@15cm	5C51	可探測60cm
32	A6-P-DC5-2		約4-#8	約#4@15cm	5C42	可探測60cm
33	A6-P DC5-3		約5-#10	約#4@15cm	5C41	可探測60cm
34	A6-P-DB5-1		約5-#10	約#4@10cm	6G11	可探測60cm
35	A6-P-DB5-2-1		約5-#10	約#4@10cm	6G5	
36	A6-P-DB5-2-2		約2-#10	約#4@10cm	6G5	
37	A6 P-DB5-3		約5-#10	約#4@10cm	6G11	可探測60cm
38	A6 P DC6 1		約4-#8	約#4@15cm	6C50	可探測60cm
39	A6-P-DC6-2		約4-#8	約#4@15cm	6C52	可探測60cm
40	A6-P-DC6-3		約4-#10	約#4@15cm	6C41	可探測60cm
41	A6-P-DB6-1		約5-#10	約#4@10cm	7G11	可探測60cm
42	A6 P DB6-2-1		約5-#10	約#4@12cm	7G7	
43	A6-P-DB6 2 2		約1 #10	約#4@12cm	7G7	
44	A6-P-DB6-3-1		約5 #10	約#4@10cm	7G5	
45	A6-P-DB6-3-2		約1-#10	約#4@10cm	7G5	
46	A6-P-DC7-1		約4-#8	約#4@15cm	7C41	可探測60cm
47	A6-P-DC7-2		約4-#8	約#4@15cm	7C40	可探測60cm
48	A6 P DC7 3		約4-#8	約#4@15cm	7C51	可探測60cm
49	A6-P-DB7-1		約4 #10	約#4@10cm	8G1	可探測60cm
50	A6-P-DB7-2-1		約5-#10	約#4@12cm	8G7	
51	A6 P DB7-2-2		約1-#10	約#4@12cm	8G7	
52	A6-P-DB7-3		約5 #10	約#4@10cm	8G1	可探測60cm
53	A6-P-DC8-1		約4-#8	約#4@15cm	8C40	可探測60cm
54	A6 P-DC8-2		約5-#8	約#4@15cm	8C41	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑 版、牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	樣件編號	備註
55	A6-P-DC8-3		約5-#8	約#4@15cm	8C51	可探測60cm
56	A6-P-DB8-1		約3-#10	約#4@15cm	8G8	
57	A6-P-DB8-2		約5-#10	約#4@10cm	8G1	可探測60cm
58	A6-P-DB8-3-1		約5-#10	約#4@10cm	8G5	
59	A6-P-DB8-3-2		約1-#10	約#4@10cm	8G5	
60	A6 P DC9 1		約4-#8	約#4@15cm	9C40	可探測60cm
61	A6-P-DC9-2		約4-#8	約#4@15cm	9C42	可探測60cm
62	A6-P-DC9-3		約4-#8	約#4@15cm	9C51	可探測60cm
63	A6 P DB9 1-1		約6-#10	約#4@12cm	10G7	
64	A6-P-DB9-1-2		約1-#10	約#4@12cm	10G7	
65	A6-P-DB9-2		約4-#10	約#4@12cm	10G11	可探測60cm
66	A6-P-DB9-3-1		約5-#10	約#4@12cm	10G5	
67	A6-P-DB9-3-2		約1-#10	約#4@12cm	10G5	
68	A6-P-DC10-1		約4-#8	約#4@15cm	10C51	可探測60cm
69	A6-P-DC10-2		約4-#8	約#4@15cm	10C52	可探測60cm
70	A6-P-DC10-3		約5-#10	約#4@15cm	10C41	可探測60cm
71	A6 P DB10 1		約3-#10	約#4@15cm	11G8	
72	A6-P-DB10 2 1		約6-#10	約#4@12cm	11G5	
73	A6-P-DB10-2-2		約1-#10	約#4@12cm	11G5	
74	A6-P-DB10-3		約4-#10	約#4@10cm	11B1	可探測60cm
75	A6-P-DC11-1		約4-#8	約#4@15cm	11C41	可探測60cm
76	A6-P-DC11-2		約4-#8	約#4@15cm	11C40	可探測60cm
77	A6 P DC11 3		約4-#8	約#4@15cm	11C50	可探測60cm
78	A6-P-DB11-1-1		約6-#10	約#4@12cm	12G7	
79	A6-P-DB11-1-2		約1-#10	約#4@12cm	12G7	
80	A6-P-DB11-2		約4-#10	約#4@10cm	12G1	可探測60cm
81	A6-P-DB11-3-1		約6-#10	約#4@12cm	12G5	
82	A6-P-DB11-3-2		約1-#10	約#4@12cm	12G5	
83	A6 P DC12 1		約4-#8	約#4@15cm	12C41	可探測60cm
84	A6-P-DC12-2		約4-#8	約#4@15cm	12C42	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑 版、牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	樣件編號	備註
85	A6-P-DC12-3		約4-#8	約#4@15cm	12C50	可探測60cm
86	A6-P-DB12-1-1		約6-#10	約#4@12cm	13G5	
87	A6-P-DB12-1-2		約1 #10	約#4@12cm	13G5	
88	A6-P-DB12-2		約5-#10	約#4@10cm	13G1	可探測60cm
89	A6-P-DB12-3		約3-#10	約#4@12cm	13G11	可探測60cm
90	A6-P-DC13-1		約4-#8	約#4@15cm	13C51	可探測60cm
91	A6 P DC13 2		約4-#8	約#4@15cm	13C50	可探測60cm
92	A6-P-DC13-3		約4-#8	約#4@15cm	13C51	可探測60cm
93	A6-P-DB13-1		約4-#10	約#4@12cm	14G11	可探測60cm
94	A6-P-DB13-2		約4-#10	約#4@15cm	14G1	可探測60cm
95	A6-P-DB13-3		約3 #10	約#4@15cm	14G8	
96	A6 P DC14 1		約4-#8	約#4@15cm	14C41	可探測60cm
97	A6-P-DC14-2		約4-#8	約#4@15cm	14C42	可探測60cm
98	A6-P-DC14-3		約4-#8	約#4@15cm	14C40	可探測60cm
99	A6-P-DB14-1		約5 #8	約#4@10cm	15G1	可探測60cm
100	A6 P DB14 2-1		約6-#10	約#4@12cm	15G5	
101	A6-P-DB14 2-2		約1-#10	約#4@12cm	15G5	
102	A6-P-DB14-3		約3-#10	約#4@15cm	15G8	
103	A6-P-DC15-1		約4-#8	約#4@15cm	15C51	可探測60cm
104	A6-P-DC15-2		約4-#8	約#4@15cm	15C50	可探測60cm
105	A6-P-DC15-3		約4-#8	約#4@15cm	15C42	可探測60cm
106	A6-P-DB15-1		約6 #10	約#4@12cm	16G7	
107	A6 P DB15 2		約4-#10	約#4@12cm	16G11	可探測35cm
108	A6-P-DB15 3		約5-#10	約#4@12cm	16G5	可探測60cm
109	A6-P-DC16-1		約4-#8	約#4@15cm	16C41	可探測60cm
110	A6-P-DC16-2		約4-#8	約#4@15cm	16C42	可探測60cm
111	A6-P-DC16-3		約4-#8	約#4@15cm	16C40	可探測60cm
112	A6-P-DB16-1		約4 #10	約#4@12cm	17G7	
113	A6-P-DB16 2		約3-#8	約#4@12cm	17G11	可探測35cm
114	A6-P-DB16-3		約6-#10	約#4@12cm	17G7	

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樁件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
115	A6-P-DC17-1		約4-#8	約#4@15cm	17C51	可探測60cm
116	A6-P-DC17-2		約4-#8	約#4@15cm	17C51	可探測60cm
117	A6-P-DC17-3		約4-#8	約#4@15cm	17C52	可探測60cm
118	A6-P-DB17-1		約4-#8	約#4@12cm	18G11	可探測45cm
119	A6-P-DB17-2		約6-#10	約#4@12cm	18G5	
120	A6-P-DB17-3		約6-#10	約#4@12cm	18G7	
121	A6-P-DC18-1		約4-#8	約#4@15cm	18C41	可探測60cm
122	A6-P-DC18-2		約4-#8	約#4@15cm	18C40	可探測60cm
123	A6-P-DC18-3		約5-#8	約#4@15cm	18C50	可探測60cm
124	A6-P-DB18-1		約6-#10	約#4@12cm	19G7	
125	A6-P-DB18-2		約5-#10	約#4@12cm	19G5	
126	A6-P-DB18-3		約6-#10	約#4@12cm	19G5	
127	A6-P-DC19-1		約4-#8	約#4@15cm	19C51	可探測60cm
128	A6-P-DC19-2		約4-#8	約#4@15cm	19C50	可探測60cm
129	A6-P-DC19-3		約4-#8	約#4@15cm	19C41	可探測60cm
130	A6-P-DB19-1		約6-#10	約#4@12cm	20G7	
131	A6-P-DB19-2		約3-#8	約#4@12cm	20G11	可探測35cm
132	A6-P-DB19-3		約4-#10	約#4@15cm	20G5	
133	A6-P-DC20-1		約4-#8	約#4@15cm	20C51	可探測60cm
134	A6-P-DC20-2		約4-#8	約#4@15cm	20C52	可探測60cm
135	A6-P-DC20-3		約4-#8	約#4@15cm	20C40	可探測60cm
136	A6-P-DB20-1		約4-#8	約#4@12cm	21G1	可探測35cm
137	A6-P-DB20-2		約5-#10	約#4@15cm	21G5	
138	A6-P-DB20-3		約4-#10	約#4@15cm	21G7	
139	A6-P-DC21-1		約4-#8	約#4@15cm	21C52	可探測60cm
140	A6-P-DC21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C51	可探測60cm
141	A6-P-DC21-3		約4-#8	約#4@15cm	21C50	可探測60cm
142	A6-P-DB21-1		約5-#10	約#4@15cm	22G5	
143	A6-P-DB21-2		約4-#10	約#4@15cm	22G7	
144	A6-P-DB21-3		約5-#10	約#4@15cm	22G5	

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樁件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
145	A6-P-DC22-1		約4-#8	約#4@15cm	22C41	可探測60cm
146	A6-P-DC22-2		約4-#8	約#4@15cm	22C42	可探測60cm
147	A6-P-DC22-3		約4-#8	約#4@15cm	22C51	可探測60cm
148	A6-P-DB22-1		約5-#10	約#4@15cm	23G5	
149	A6-P-DB22-2		約4-#8	約#4@15cm	23G1	可探測40cm
150	A6-P-DB22-3		約5-#10	約#4@15cm	23G5	
151	A6-P-DC23-1		約4-#8	約#4@15cm	23C42	可探測60cm
152	A6-P-DC23-2		約4-#8	約#4@15cm	23C41	可探測60cm
153	A6-P-DC23-3		約4-#8	約#4@15cm	23C40	可探測60cm
154	A6-P-DB23-1		約5-#10	約#4@15cm	24G5	
155	A6-P-DB23-2		約4-#8	約#4@12cm	24G1	可探測40cm
156	A6-P-DB22-3		約4-#10	約#4@15cm	24G7	
157	A6-P-DC24-1		約4-#8	約#4@15cm	24C41	可探測60cm
158	A6-P-DC24-2		約4-#8	約#4@15cm	24C40	可探測60cm
159	A6-P-DC24-3		約4-#8	約#4@15cm	24C51	可探測60cm
160	A6-P-DB24-1		約4-#10	約#4@15cm	R1G5	
161	A6-P-DB24-2		約4-#10	約#4@15cm	R1G7	
162	A6-P-DB24-3		約4-#10	約#4@15cm	R1G5	

Imagescan: (1)A6-P-DC1-1-1.XFF

Data / Time: 2015-08-18 15:25:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (1)A6-P-DC1-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(主直筋) ：約5-#10
鋼筋(水平筋) ：約#4@10cm
検体番号 ：1C50
備 考 ：-

本試験位置検測位置写真

File Storage: \\PC03\scan\14.06\...\(1)A6-P-DC1-1-1.XFF

Project: Project7

Imagescan: (2)A6-P-DC1-1-2.XFF

Data / Time: 2015-08-18 15:25:46 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (2)A6-P-DC1-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(主直筋) ：約4-#10
鋼筋(水平筋) ：約#4@10cm
検体番号 ：1C50
備 考 ：-

本試験位置検測位置写真

File Storage: \\PC03\scan\14.06\...\(2)A6-P-DC1-1-2.XFF

Project: Project7

Imagescan: (3)A6-P-DC1-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:30:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer:

Location: (3)A6-P-DC1-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：1C43
備 註 ：可探測90cm

△試驗室對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.18\一(八月份)\新竹縣竹北市六和段[...]\(3)A6-P-DC1-2-1.XFF

Project: Project 2

1 / 1

12-6

Imagescan: (4)A6-P-DC1-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:30:52 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (4)A6-P-DC1-2-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：1C43
備 註 ：可探測90cm

本試驗室對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.18\一(八月份)\新竹縣竹北市六和段[...]\(4)A6-P-DC1-2-2.XFF

Project: Project 2

1 / 1

Imagescan: (5)A6-P-DC1-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:33:51 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (5)A6-P-DC1-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約4@10cm
計測番號 ：1C41
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017 1 / 1

Imagescan: (6)A6-P-DC1-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:34:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (6)A6-P-DC1-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
計測番號 ：1C41
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017 1 / 1

Imagescan: (7)A6-P-DB1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:26:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (7)A6-P-DB1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(豆直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探牛編號 ：2G166
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017

1 / 1

12-8

Imagescan: (8)A6-P-DB1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:31:25 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (8)A6-P-DB1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探牛編號 ：2G164
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017

1 / 1

Imagescan: (9)A6-P-DB1-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:34:38 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (9)A6-P-DB1-3 Operator: ---

Comment:

下筋(甲向筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
[illegible]：2G164
備 註 ：可撥以60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017 1 / 1

Imagescan: (10)A6-P-DC2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:14:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (10)A6-P-DC2-1 Operator: ---

Comment:

二筋(甲向筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
[illegible]：2C41
備 註 ：可撥以60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017 1 / 1

Imagescan: (11)A6-P-DC2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:16:23 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (11)A6-P-DC2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017

Imagescan: (12)A6-P-DC2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:18:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (12)A6-P-DC2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017

Imagescan: (13)A6-P-DB2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:15:40 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (13)A6-P-DB2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：3G1
備 註 ：-|深測60cm

△試驗僅對檢測位置負責

File Storage: XPC33\scan\104.08.18\...

Project: Pj00017

1 / 1

Imagescan: (14)A6-P-DB2-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:18:12 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (14)A6-P-DB2-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：3G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: XPC33\scan\104.08.18\...

Project: Pj00017

1 / 1

Imagescan: (15)A6-P-DB2-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:19:01 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (15)A6-P-DB2-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：3G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測部位負責

File Storage: WPC3\scan\104.06\1 - 07月\18日\新增資料夾\三樓\(15)A6-P-DB2-2-2.XFF

Project: Prj00017 1 / 1

Imagescan: (16)A6-P-DB2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:21:35 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (16)A6-P-DB2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：3G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\scan\104.06\1 - 07月\18日\新增資料夾\三樓\(16)A6-P-DB2-3.XFF

Project: Prj00017 1 / 1

Imagescan: (17)A6-P-DC3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:03:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-P-DC3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探件編號 ：3C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\CC\Scan\104.08.18-18日先鋒\新合社玉泉店\一樓\先鋒(新合社玉泉店)一樓先鋒(新合社玉泉店)104.08.18(新合社玉泉店)\A6\P-A6區\掃描檔\17;A6-P-DC3-1.XFF

Project: P(600)7 1 / 1

Imagescan: (18)A6-P-DC3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:04:56 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (18)A6-P-DC3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探件編號 ：3C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\CC\Scan\104.08.18-18日先鋒\新合社玉泉店\一樓\先鋒(新合社玉泉店)一樓先鋒(新合社玉泉店)104.08.18(新合社玉泉店)\A6\P-A6區\掃描檔\18;A6-P-DC3-2.XFF

Project: P(600)7 1 / 1

Imagescan: (19)A6-P-DC3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:06:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (19)A6-P-DC3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3C51
備 註 ：可探測60cm

△試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj0017

Imagescan: (20)A6-P-DB3-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:04:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (20)A6-P-DB3-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：4G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj0017

Imagescan: (21)A6-P-DB3-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:08:04 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (21)A6-P-DB3-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件編號 ：4G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj60017

12-15

Imagescan: (22)A6-P-DB3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:08:40 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-P-DB3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
埋件編號 ：4G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對被測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj60017

Imagescan: (23)A6-P-DB3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:12:19 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (23)A6-P-DB3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：4G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00017

12-16

Imagescan: (24)A6-P-DC4-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:53:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (24)A6-P-DC4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00017

Imagescan: (25)A6-P-DC4-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:54:37 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (25)A6-P-DC4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(豆直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
材料編號 ：4C50
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (26)A6-P-DC4-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:56:10 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (26)A6-P-DC4-3 Operator: ---

Comment:

主筋(豆直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
材料編號 ：4C42
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (27)A6-P-DB4-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:54:30 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (27)A6-P-DB4-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
掃描編號 ：5G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Proj0017

Imagescan: (28)A6-P-DB4-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:55:21 SSN: 30009005 [mm]



Customer:

Location: (28)A6-P-DB4-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
掃描編號 ：5G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Proj0017

Imagescan: (29)A6-P-DB4-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:57:56 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (29)A6-P-DB4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
操作編號 ：5G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測管負責

File Storage: GPR99scan\104.05\1 ~ 07\1\影像檔\A6-P-DB4-2\GPR 104.05.18\2\原始資料\A6區PH\測線A\29)A6-P-DB4-2.XFF

Project: Prj00017

Imagescan: (30)A6-P-DB4-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 15:00:50 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-P-DB4-3 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約5-#10
長筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作編號 ：5G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測管負責

File Storage: GPR99scan\104.05\1 ~ 07\1\影像檔\A6-P-DB4-3\GPR 104.05.18\2\原始資料\A6區PH\測線A\30)A6-P-DB4-3.XFF

Project: Prj00017

Imagescan: (31)A6-P-DC5-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:43:26 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (31)A6-P-DC5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(平直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00317

12-20

Imagescan: (32)A6-P-DC5-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:44:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (32)A6-P-DC5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00317

Imagescan: (33)A6-P-DC5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:45:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-P-DC5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
横筋(水平筋) ：約#4@15cm
保作編號 ：5C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗神對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0017

Imagescan: (34)A6-P-DB5-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:44:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer:

Location: (34)A6-P-DB5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
橫筋(水平筋) ：約#4@10cm
保作編號 ：6G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗衛準檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0017

Imagescan: (35)A6-P-DB5-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:47:42 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (35)A6-P-DB5-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：6G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00017

1 / 1

12-22

Imagescan: (36)A6-P-DB5-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:48:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (36)A6-P-DB5-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：6G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00017

1 / 1

Imagescan: (37)A6-P-DB5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:50:44 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6-P-DB5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
運筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：6G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0017

Imagescan: (38)A6-P-DC6-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:33:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (38)A6-P-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
運筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0017

Imagescan: (39)A6-P-DC6-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:34:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (39)A6-P-DC6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標件編號 ：6C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj20017

1 / 1

12-24

Imagescan: (40)A6-P-DC6-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:36:21 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (40)A6-P-DC6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標件編號 ：6C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj20017

1 / 1

Imagescan: (41)A6-P-DB6-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:34:21 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-P-DB6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
配筋(水平筋) ：約#4@10cm
管件番號 ：7G11
備 註 ：土探深60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (42)A6-P-DB6-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:37:06 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-P-DB6-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
配筋(水平筋) ：約#4@12cm
管件編號 ：7G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (43)A6-P-DB6-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:37:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (43)A6-P-DB6-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
打管編號 ：7G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017

Imagescan: (44)A6-P-DB6-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:39:36 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (44)A6-P-DB6-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：7G6
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017

Imagescan: (45)A6-P-DB6-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:40:18 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6-P-DB6-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：7G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pjt0017

1 / 1

Imagescan: (46)A6-P-DC7-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:21:04 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (46)A6-P-DC7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：7C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pjt0017

1 / 1

Imagescan: (47)A6-P-DC7-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:21:57 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (47)A6-P-DC7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(豆直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：7C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-20017

1 / 1

12-28

Imagescan: (48)A6-P-DC7-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:23:30 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (48)A6-P-DC7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(豆直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：7C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-20017

1 / 1

Imagescan: (49)A6-P-DB7-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:21:16 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (49)A6-P-DB7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：8G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗係參考檢測位置負責

Imagescan: (50)A6-P-DB7-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:22:42 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (50)A6-P-DB7-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：8G7
備 註 ：-

本試驗係參考檢測位置負責

Imagescan: (51)A6-P-DB7-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:23:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (51)A6-P-DB7-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約1-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
構件編號 : 8G7
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: VPC03scan 0[illegible]

Project: Prj0017

1 / 1

Imagescan: (52)A6-P-DB7-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:25:21 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (52)A6-P-DB7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約5-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@10cm
構件編號 : 8G1
備 註 : 已探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: VPC03scan 0[illegible]

Project: Prj0017

1 / 1

Imagescan: (53)A6-P-DC8-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:13:30 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (53)A6-P-DC8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPDSscan\104.08.18\...\(53)A6-P-DC8-1.XFF

Project: Prj0017

Imagescan: (54)A6-P-DC8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:14:37 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (54)A6-P-DC8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPDSscan\104.08.18\...\(54)A6-P-DC8-2.XFF

Project: Prj0017

Imagescan: (55)A6-P-DC8-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:16:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (55)A6-P-DC8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樁予編號 ：6C51
備 註 ：可測到60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\2015\08下~07月檢測資料\台北\松江\一期\樁位\20150818\A6-P-DC8-3.XFF

Project: Project7

Imagescan: (56)A6-P-DB8-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:13:20 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (56)A6-P-DB8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樁予編號 ：9G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\2015\08下~07月檢測資料\台北\松江\一期\樁位\20150818\A6-P-DB8-1.XFF

Project: Project7

Imagescan: (57)A6-P-DB8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:15:10 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (57)A6-P-DB8-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
探傷編號 ：9G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (58)A6-P-DB8-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:16:50 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-P-DB8-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
探傷編號 ：9G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (59)A6-P-DB8-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:17:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-P-DB8-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
場件編號 ：9G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WD Scan\104.061 - 07日大樓\混合行生活中心\混凝土\B2\A6-P-DB8-3-2.XFF

Project: Pj80017

1 / 1

12-34

Imagescan: (60)A6-P-DC9-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:01:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (60)A6-P-DC9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
場件編號 ：9C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WD Scan\104.061 - 07日大樓\混合行生活中心\混凝土\B2\A6-P-DC9-1.XFF

Project: Pj80017

1 / 1

Imagescan: (61)A6-P-DC9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:02:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (61)A6-P-DC9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
配件編號 ：9C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.18\...\(61)A6-P-DC9-2.XFF

Project: Prj0017

Imagescan: (62)A6-P-DC9-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:04:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (62)A6-P-DC9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
配件編號 ：9C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.18\...\(62)A6-P-DC9-3.XFF

Project: Prj0017

Imagescan: (63)A6-P-DB9-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:05:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (63)A6-P-DB9-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱体編號 ：10G7
備 註 ：-

本試驗儀器對應測位置負責

File Storage: WPC05\scan104.06\...\(63)A6-P-DB9-1-1.XFF

Project: Option2

1 / 1

12-36

Imagescan: (64)A6-P-DB9-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:06:36 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (64)A6-P-DB9-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱体編號 ：10G7
備 註 ：-

本試驗儀器對應測位置負責

File Storage: WPC05\scan104.06\...\(64)A6-P-DB9-1-2.XFF

Project: Option2

1 / 1

Imagescan: (65)A6-P-DB9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:08:40 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (65)A6-P-DB9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樑件編號 ：10G11
備 註 ：可掃測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (66)A6-P-DB9-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:10:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer:

Location: (66)A6-P-DB9-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樑件編號 ：10G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (67)A6-P-DB9-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:11:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (67)A6-P-DB9-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標件編號 ：10G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.18 - C:\Program Files (x86)\Imagescan\Data\104.08.18\67\A6-P-DB9-3-2.XFF

Project: Project 1

1 / 1

12-38

Imagescan: (68)A6-P-DC10-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:57:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer:

Location: (68)A6-P-DC10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標件編號 ：10C51
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\Program Files (x86)\Imagescan\Data\104.08.18\68\A6-P-DC10-1.XFF

Project: Project1

1 / 1

Imagescan: (69)A6-P-DC10-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:57:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (69)A6-P-DC10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(玉直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探査箇所 ：10C52
備 考 ：可探測60cm

本試験機器検知位置負責

File Storage: ¥PC03scan¥104.06日~07日検査データ¥仮設用鉄筋探査¥(69)A6-P-DC10-2.XFF

Project: P¥000-7

Imagescan: (70)A6-P-DC10-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:59:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer:

Location: (70)A6-P-DC10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(玉直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探査箇所 ：10C41
備 考 ：可探測60cm

本試験機器検知位置負責

File Storage: ¥PC03scan¥104.06日~07日検査データ¥仮設用鉄筋探査¥(70)A6-P-DC10-3.XFF

Project: P¥000-7

Imagescan: (71)A6-P-DB10-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:59:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (71)A6-P-DB10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
供料編號 ：11G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08\[illegible]\(71)A6-P-DB10-1.XFF

Project: [illegible]

Imagescan: (72)A6-P-DB10-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:01:14 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (72)A6-P-DB10-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
供料編號 ：11G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08\[illegible]\(72)A6-P-DB10-2-1.XFF

Project: [illegible]

Imagescan: (73)A6-P-DB10-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:01:48 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (73)A6-P-DB10-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：11G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (74)A6-P-DB10-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 14:03:22 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (74)A6-P-DB10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：11B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (75)A6-P-DC11-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:50:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (75)A6-P-DC11-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：11C41
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (76)A6-P-DC11-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:52:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A6-P-DC11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：11C40
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (77)A6-P-DC11-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:55:00 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (77)A6-P-DC11-3 Operator: ---

Comment:

主筋(縦直筋) ：約4-#8
横筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件番号 ：11C50
備 考 ：下探測60cm

本試験値対検測位置責責

Imagescan: (78)A6-P-DB11-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:51:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (78)A6-P-DB11-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(縦直筋) ：約6-#10
横筋(水平筋) ：約#4@12cm
部材番号 ：12G7
備 考 ：-

Imagescan: (79)A6-P-DB11-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:52:09 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-P-DB11-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作編號 ：12G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (80)A6-P-DB11-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:54:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (80)A6-P-DB11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
操作編號 ：12G1
備 註 ：可測到60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (81)A6-P-DB11-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:56:14 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (81)A6-P-DB11-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月～07号檢測\平面\位置\2.柱\A104.08.13\7樓\12G5\(81)A6-P-DB11-3-1.XFF

Page: 1 / 1

Imagescan: (82)A6-P-DB11-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 13:56:52 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (82)A6-P-DB11-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月～07号檢測\平面\位置\2.柱\A104.08.13\7樓\12G5\(82)A6-P-DB11-3-2.XFF

Project: P(03)017

Page: 1 / 1

Imagescan: (83)A6-P-DC12-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:41:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-P-DC12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
押抜破壊 ：12C41
備 註 ：可探測60cm

本試験位置検測位置参照

File Storage: W:\Data\104.08月 - 07_試験体\非生物\非 破壊試験\104.08.18\(83)A6-P-DC12-1.XFF

Project: P-00017

1 / 1

Imagescan: (84)A6-P-DC12-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:43:16 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (84)A6-P-DC12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
押抜破壊 ：12C42
備 註 ：可探測60cm

本試験位置検測位置参照

File Storage: W:\Data\104.08月 - 07_試験体\非生物\非 破壊試験\104.08.18\(84)A6-P-DC12-2.XFF

Project: P-00017

1 / 1

Imagescan: (85)A6-P-DC12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:45:28 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (85)A6-P-DC12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保護層號 ：12C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\...

Project: ...

1 / 1

Imagescan: (86)A6-P-DB12-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:41:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (86)A6-P-DB12-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約8-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
保護層號 ：13G5
備 註 ：-

本試驗僅針對測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\...

Project: ...

1 / 1

Imagescan: (87)A6-P-DB12-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:42:08 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (87)A6-P-DB12-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(立直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
梁作端號 ：13G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: V:¥2009record¥54.08月~07月 檢測資料合併¥三重中一&補強日期合計31.08. 8月 一戸住宅¥A6棟P-B棟柱梁試驗¥A6-P-DB12-1-2.XFF

Project: Pg0017

12-48

Imagescan: (88)A6-P-DB12-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:45:20 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (88)A6-P-DB12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(主直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
梁件編號 ：13G1
備 註 ：加深到60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: V:¥2009record¥54.08月~07月 檢測資料合併¥三重中一&補強日期合計31.08. 8月 一戸住宅¥A6棟P-B棟柱梁試驗¥A6-P-DB12-2.XFF

Project: Pg0017

Imagescan: (89)A6-P-DB12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:48:10 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (89)A6-P-DB12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：13G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (90)A6-P-DC13-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:30:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (90)A6 P DC13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#9
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (91)A6-P-DC13-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:32:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (91)A6-P-DC13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(主直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
供試番号 ：13C50
備 考 ：可探測60cm

本試験体対検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P#30017

1 / 1

12-50

Imagescan: (92)A6-P-DC13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:34:35 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (92)A6-P-DC13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(主直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
供試番号 ：13C51
備 考 ：可探測60cm

本試験体対検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P#30017

1 / 1

Imagescan: (93)A6-P-DB13-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:31:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (93)A6-P-DB13-1 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗檔對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00017

Imagescan: (94)A6-P-DB13-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:34:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (94)A6-P-DB13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗檔對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00017

Imagescan: (95)A6-P-DB13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:37:19 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-P-DB13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(主要筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：14G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017

Imagescan: (96)A6-P-DC14-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:18:47 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (96)A6-P-DC14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(主要筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：14C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017

Imagescan: (97)A6-P-DC14-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:21:10 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-P-DC14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
材料編號 ：14C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: P-00017 1 / 1

Imagescan: (98)A6-P-DC14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:23:07 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (98)A6-P-DC14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
材料編號 ：14C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: P-00017 1 / 1

Imagescan: (99)A6-P-DB14-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:21:10 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-P-DB14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
探伤编號 ：15G1
備 註 ：可接近60cm

本試驗僅對測位置負責

File Storage: WPDS\scan\104.08.18\(99)A6-P-DB14-1.XFF

Project: P000017

1 / 1

Imagescan: (100)A6-P-DB14-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:23:30 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6-P-DB14-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探伤编號 ：15G5
備 註 ：-

本試驗僅對測位置負責

File Storage: WPDS\scan\104.08.18\(100)A6-P-DB14-2-1.XFF

Project: P000017

1 / 1

Imagescan: (101)A6-P-DB14-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:24:15 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (101)A6-P-DB14-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：15G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (102)A6-P-DB14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:26:38 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (102)A6-P-DB14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (103)A6-P-DC15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:00:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (103)A6-P-DC15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：15C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08月~07月份檢討\合作社\合社2_中\A6\P\(103)A6-P-DC15-1.XFF

Project: P-60017

1 / 1

12-56

Imagescan: (104)A6-P-DC15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:01:27 SSN: 34514003 [mm]



Customer: ---

Location: (104)A6-P-DC15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：15C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08月~07月份檢討\合作社\合社2_中\A6\P\(104)A6-P-DC15-2.XFF

Project: P-60017

1 / 1

Imagescan: (105)A6-P-DC15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:03:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (105)A6-P-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
コンクリート強度 ：15C42
備 考 ：可視深さ60cm

本試験値は測定箇所の代表値です

File Storage: \\PC03\scan\...\(105)A6-P-DC15-3.XFF

Project: Pj00017 1 / 1

12-57

Imagescan: (106)A6-P-DB15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:01:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (106)A6-P-DB15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
コンクリート強度 ：15G7
備 考 ：-

この試験値は測定箇所の代表値です

File Storage: \\PC03\scan\...\(106)A6-P-DB15-1.XFF

Project: Pj00017 1 / 1

Imagescan: (107)A6-P-DB15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:03:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (107)A6-P-DB15-2 Operator: ---

Comment:

三筋(豆正筋) ：約4 #10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：16G11
備 註 ：可探測35cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC08\scan\104.08.下~07F 校舍結構安全評估\評估作中 結構技術士\A6棟\P\檢測1\檢測(107)\A6-P-107\15-2.XFF

Project: P\2017

Imagescan: (108)A6-P-DB15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 11:06:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (108)A6-P-DB15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：16G5
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC08\scan\104.08.下~07F 校舍結構安全評估\評估作中 結構技術士\A6棟\P\檢測1\檢測(108)\A6-P-108\15-3.XFF

Project: P\2017

Imagescan: (109)A6-P-DC16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:50:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (109)A6-P-DC16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：I6C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (110)A6-P-DC16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:51:34 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (110)A6-P-DC16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：I6C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (111)A6-P-DC16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:54:41 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (111)A6-P-DC16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: GPC03scan\BA C0 H ...\A6-P-DC16-3.XFF

Project: Prj0017

Imagescan: (112)A6-P-DB16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:51:25 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (112)A6-P-DB16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：17G7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...\A6-P-DB16-1.XFF

Project: Prj0017

Imagescan: (113)A6-P-DB16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:53:57 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (113)A6-P-DB16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作編號 ：17G11
備 註 ：可探測35cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00017 1 / 1

Imagescan: (114)A6-P-DB16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:56:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (114)A6-P-DB16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約8-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作編號 ：17G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00017 1 / 1

Imagescan: (115)A6-P-DC17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:41:00 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (115)A6-P-DC17-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：17C51
備 註 ：d深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07月份\17C51 台中市北屯區松竹路四段與文心路四段口 08.18\17C51_台中市北屯區松竹路四段與文心路四段口\A6型\115\A6-P-DC17-1.XFF

Project: Pj17C17

12-62

Imagescan: (116)A6-P-DC17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:42:38 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (116)A6-P-DC17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：17C51
備 註 ：d深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07月份\17C51 台中市北屯區松竹路四段與文心路四段口 08.18\17C51_台中市北屯區松竹路四段與文心路四段口\A6型\116\A6-P-DC17-2.XFF

Project: Pj17C17

Imagescan: (117)A6-P-DC17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:44:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (117)A6-P-DC17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
帯筋(水平筋) ：約#4@15cm
保件強度 ：17C52
備 考 ：可探測60cm

本試験体斜線測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (118)A6-P-DB17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:41:52 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (118)A6-P-DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
帯筋(水平筋) ：約#4@12cm
保件強度 ：18C11
備 考 ：可探測45cm

本試験体斜線測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (119)A6-P-DB17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:44:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-P-DB17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：18G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (120)A6-P-DB17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:46:50 SSN: 30009005 [mm]



Customer:

Location: (120)A6-P-DB17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：18G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (121)A6-P-DC18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:33:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (121)A6-P-DC18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P0C017

Imagescan: (122)A6-P-DC18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:34:52 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (122)A6-P-DC18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P0C017

Imagescan: (123)A6-P-DC18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:37:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (123)A6 P-DC18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (124)A6-P-DB18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:33:42 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (124)A6-P-DB18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6 #10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：19G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (125)A6-P-DB18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:35:50 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (125)A6-P-DB18-2 Operator: ---

Comment:

三筋(豆直筋) ：約5-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：19G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08.18\(125)A6-P-DB18-2.XFF

Project: Pj00017

1 / 1

Imagescan: (126)A6-P-DB18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:38:21 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (126)A6-P-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：19G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08.18\(126)A6-P-DB18-3.XFF

Project: Pj00017

Imagescan: (127)A6-P-DC19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:19:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (127)A6-P-DC19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：I9C51
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00317

12-68

Imagescan: (128)A6-P-DC19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:21:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (128)A6-P-DC19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：I9C50
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00317

Imagescan: (129)A6-P-DC19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:23:55 SSN: 34514003 [mm]



Customer: ---

Location: (129)A6-P-DC19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：19C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\GPRscan\104.08.18-小U形孔洞修補會前比對\自由中心\結構\第六組\104.08.18\掃描合併\A6P\A6-P-DC19-3.XFF

Project: Pj00317

Imagescan: (130)A6-P-DB19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:21:08 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (130)A6-P-DB19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：20G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\GPRscan\104.08.18-小U形孔洞修補會前比對\自由中心\結構\第六組\104.08.18\掃描合併\A6P\A6-P-DB19-1.XFF

Project: Pj00317

Imagescan: (131)A6-P-DB19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:23:57 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (131)A6-P-DB19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
得作編號 ：20G11
備 註 ：可探測35cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03scan\104.08\... - 07月底前完成A6P1段測試\檢測資料\131\A6-P-DB19-2.XFF

Project: Prj0017 1 / 1

12-70

Imagescan: (132)A6-P-DB19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:26:22 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (132)A6-P-DB19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
得作編號 ：20G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03scan\104.08\... - 07月底前完成A6P1段測試\檢測資料\132\A6-P-DB19-3.XFF

Project: Prj0017 1 / 1

Imagescan: (133)A6-P-DC20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:10:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A6-P-DC20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：20C51
保 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (134)A6-P-DC20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:12:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (134)A6-P-DC20-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：20C52
保 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (135)A6-P-DC20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:15:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer:

Location: (135)A6-P-DC20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: P000017

Imagescan: (136)A6-P-DB20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:12:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-P-DB20-1 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：21G1
備 註 ：可探測35cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: P000017

Imagescan: (137)A6-P-DB20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:14:42 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-P-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：21G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\03 Data\108.08月~07月檢測\土研公司\台北中心\檢測報告\108.08.18\柱\21G5\A6-P-DB20-2.XFF

Project: P_00017 1 / 1

12-73

Imagescan: (138)A6-P-DB20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:16:55 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (138)A6-P-DB20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：21G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\03 Data\108.08月~07月檢測\土研公司\台北中心\檢測報告\108.08.18\柱\21G7\A6-P-DB20-3.XFF

Project: P_00017 1 / 1

Imagescan: (139)A6-P-DC21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:02:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (139)A6-P-DC21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
帯筋(水平筋) ：約#4@15cm
試験機種 ：21C52
備 考 ：可探深60cm

本試験機の検知位置参考

File Storage: WPC03\scan\104.00\...\(139)A6-P-DC21-1.XFF

Project: P000017

1 / 1

Imagescan: (140)A6-P-DC21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:04:25 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (140)A6-P-DC21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
帯筋(水平筋) ：約#4@15cm
試験機種 ：21C51
備 考 ：可探深60cm

本試験機の検知位置参考

File Storage: WPC03\scan\104.00\...\(140)A6-P-DC21-2.XFF

Project: P000017

1 / 1

Imagescan: (141)A6-P-DC21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:06:37 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (141)A6-P-DC21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：21C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (142)A6-P-DB21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:03:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (142)A6-P-DB21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：22G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (143)A6-P-DB21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:05:51 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (143)A6-P-DB21 2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：22G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\2015\08月~07月檢測\[illegible]

Project: Dyn2017

12-76

Imagescan: (144)A6-P-DB21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 10:08:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (144)A6-P-DB21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：22G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\2015\08月~07月檢測\[illegible]

Project: Dyn2017

Imagescan: (145)A6-P-DC22-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:52:33 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (145)A6-P-DC22-1 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
腰筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C41
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\sca\104.08月~07月份\構造物\三重台中 [illegible]\(145)A6-P-DC22-1.XFF

Project: Fj00017

1 / 1

12-77

Imagescan: (146)A6-P-DC22-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:54:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (146)A6-P-DC22-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
腰筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C42
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Fj00017

1 / 1

Imagescan: (147)A6-P-DC22-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:57:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (147)A6-P-DC22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：22C51
保 芒 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測當當負責

File Storage: WPCC3\scan104.09.18\...\(147)A6-P-DC22-3.XFF

Project: Prj00017

1 / 1

12-78

Imagescan: (148)A6-P-DB22-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:53:12 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (148)A6-P-DB22-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：23G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPCC3\scan104.09.18\...\(148)A6-P-DB22-1.XFF

Project: Prj00017

1 / 1

Imagescan: (149)A6-P-DB22-2.XFF

Date / Time: 2015 08 18 09:55:55 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (149)A6-P-DB22-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23G1
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.18 - 27\[illegible]

Project: P-000-7 1 / 1

Imagescan: (150)A6-P-DB22-3.XFF

Date / Time: 2015 08 18 09:58:44 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (150)A6-P-DB22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.18 - 27\[illegible]

Project: P-000-7 1 / 1

Imagescan: (151)A6-P-DC23-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:43:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (151)A6-P-DC23-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：23C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPCS\Scan\104.08月~07月檢測\新合宜王\23樓\A6-P-DC23-1.XFF

Project: Fuji0017

Imagescan: (152)A6-P-DC23-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:45:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (152)A6-P-DC23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：23C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPCS\Scan\104.08月~07月檢測\新合宜王\23樓\A6-P-DC23-2.XFF

Project: Fuji0017

Imagescan: (153)A6-P-DC23-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:47:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (153)A6-P-DC23-3 Operator: ---

Comment:

三筋(直筋) ：約4-#8
肋筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23C40
備 註 ：每隔60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017

Imagescan: (154)A6-P-DB23-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:44:27 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (154)A6-P-DB23-1 Operator: ---

Comment:

主筋(主直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：24G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017

Imagescan: (155)A6-P-DB23-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:49:00 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (155)A6-P-DB23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：24G1
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00017 1 / 1

Imagescan: (156)A6-P-DB23-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:50:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (156)A6-P-DB23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：24G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00017 1 / 1

Imagescan: (157)A6-P-DC24-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:27:11 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (157)A6-P-DC24-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：24C41
備 註 ：雷探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03scan\104.08.18\...\(157)A6-P-DC24-1.XFF

Project: Prj0017

Imagescan: (158)A6-P-DC24-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:35:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (158)A6-P-DC24-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：24C40
備 註 ：雷探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03scan\104.08.18\...\(158)A6-P-DC24-2.XFF

Project: Prj0017

Imagescan: (159)A6-P-DC24-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:38:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (159)A6-P-DC24-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
供作編號 ：24C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗室受檢測位置負責

Imagescan: (160)A6-P-DB24-1.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:31:51 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (160)A6-P-DB24-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
供作編號 ：R1G5
備 註 ：-

本試驗室受檢測位置負責

Imagescan: (161)A6-P-DB24-2.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:34:46 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (161)A6-P-DB24-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檔案編號 ：R1G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017 1 / 1

Imagescan: (162)A6-P-DB24-3.XFF

Date / Time: 2015-08-18 09:41:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (162)A6-P-DB24-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檔案編號 ：R1G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00017 1 / 1

12-85

A6 西區 Q 棟柱梁鋼筋掃描作業



層鋼筋續接位置圖（夾層結構平面）

A6－1區Q棟



夾層鋼筋續接位置圖（二層結構平面）

A6－1區Q棟



二層鋼筋掃描位置圖（三層結構平面）

A6－1區Q棟



三層鋼筋掃描位置圖（四層結構平面）

A6－1區Q棟



四層鋼筋掃描位置圖（五層結構平面）

A6－1區Q棟



五層鋼筋掃描位置圖（六層結構平面）

A6－1區Q棟



六層鋼筋掃描位置圖（七層結構平面）

A6－1區Q棟



七層鋼筋掃描位置圖（八層結構平面）

A6－1區Q棟



八層鋼筋搭接位置圖 (九層結構平面)

A6－1區Q棟



九層鋼筋搭接位置圖 (十層結構平面)

A6－1區Q棟





十層鋼筋掃描位置圖（十一層結構平面）

A6－1區Q棟





十一層鋼筋掃描位置圖（十二層結構平面）

A6－1區Q棟



十二層鋼筋續接位置圖（十二層結構平面）

A6－1區Q棟



十三層鋼筋續接位置圖（十三層結構平面）

A6－1區Q棟



十四層鋼筋掃描位置圖（十五層結構平面）

A6－1區Q棟



十五層鋼筋掃描位置圖（十六層結構平面）

A6－1區Q棟



十八層鋼筋掃描位置圖 (十七層結構平面)

A6－1區Q棟



十七層鋼筋掃描位置圖 (十八層結構平面)

A6－1區Q棟



十八層鋼筋掃描位置圖（十九層結構平面）

A6－1區Q棟



十九層鋼筋掃描位置圖（二十層結構平面）

A6－1區Q棟



二十層鋼筋掃描位置圖 (二十一層結構平面)

A6－1區Q棟



二十一層鋼筋掃描位置圖 (二十二層結構平面)

A6－1區Q棟



二十二層鋼筋掃描位置圖 （二十三層結構平面）

A6－1區Q棟



二十三層鋼筋掃描位置圖 （屋頂一層結構平面）

A6－1區Q棟

钢筋掃描過程照片

編號NO. 1	探測位置 A6-Q-DC1-1	編號NO. 2	探測位置 A6-Q-DC1-2	編號NO. 3	探測位置 A6-Q-DC1-3
編號NO. 4	探測位置 A6-Q-DB1-1	編號NO. 5	探測位置 A6-Q-DB1-2	編號NO. 6	探測位置 A6-Q-DB1-3
編號NO. 7	探測位置 A6-Q-DC2-1	編號NO. 8	探測位置 A6-Q-DC2-2	編號NO. 9	探測位置 A6-Q-DC2-3
					
編號NO. 10	探測位置 A6-Q-DB2-1	編號NO. 11	探測位置 A6-Q-DB2-2	編號NO. 12	探測位置 A6-Q-DB2-3

13-13

钢筋掃描過程照片

編號NO. 13	探測位置 A6-Q-DC3-1	編號NO. 14	探測位置 A6-Q-DC3-2	編號NO. 15	探測位置 A6-Q-DC3-3
編號NO. 16	探測位置 A6-Q-DB3-1	編號NO. 17	探測位置 A6-Q-DB3-2	編號NO. 18	探測位置 A6-Q-DB3-3
編號NO. 19	探測位置 A6-Q-DC4-1	編號NO. 20	探測位置 A6-Q-DC4-2	編號NO. 21	探測位置 A6-Q-DC4-3
					
編號NO. 22	探測位置 A6-Q-DB4-1	編號NO. 23	探測位置 A6-Q-DB4-2	編號NO. 24	探測位置 A6-Q-DB4-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 25	探測位置 A6-Q-DC5-1	編號NO. 26	探測位置 A6-Q-DC5-2	編號NO. 27	探測位置 A6-Q-DC5-3
編號NO. 28	探測位置 A6-Q-DB5-1	編號NO. 29	探測位置 A6 Q DB5 2	編號NO. 30	探測位置 A6 Q DB5-3
編號NO. 31	探測位置 A6-Q-DC6-1	編號NO. 32	探測位置 A6-Q-DC6-2	編號NO. 33	探測位置 A6-Q-DC6-3
					
編號NO. 34	探測位置 A6-Q-DB6-1	編號NO. 35	探測位置 A6 Q DB6-2	編號NO. 36	探測位置 A6-Q-DB6-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 37	探測位置 A6 Q DC7-1	編號NO. 38	探測位置 A6-Q-DC7-2	編號NO. 39	探測位置 A6-Q-DC7-3
編號NO. 40	探測位置 A6-Q-DB7-1	編號NO. 41	探測位置 A6-Q-DB7-2	編號NO. 42	探測位置 A6-Q-DB7-3
					
編號NO. 43	探測位置 A6 Q DC8 1	編號NO. 44	探測位置 A6-Q-DC8-2	編號NO. 45	探測位置 A6-Q-DC8-3
編號NO. 46	探測位置 A6 Q DB8 1	編號NO. 47	探測位置 A6-Q-DB8-2	編號NO. 48	探測位置 A6-Q-DB8-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 49	探測位置 A6-Q-DC9-1	編號NO. 50	探測位置 A6-Q-DC9-2	編號NO. 51	探測位置 A6-Q-DC9-3
編號NO. 52	探測位置 A6-Q-DB9-1	編號NO. 53	探測位置 A6-Q-DB9-2	編號NO. 54	探測位置 A6-Q-DB9-3
					
編號NO. 55	探測位置 A6-Q-DC10-1	編號NO. 56	探測位置 A6-Q-DC10-2	編號NO. 57	探測位置 A6-Q-DC10-3
編號NO. 58	探測位置 A6-Q-DB10-1	編號NO. 59	探測位置 A6-Q-DB10-2	編號NO. 60	探測位置 A6-Q-DB10-3
					

13-15

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 61	探測位置 A6-Q-DC11-1	編號NO. 62	探測位置 A6-Q-DC11-2	編號NO. 63	探測位置 A6-Q-DC11-3
編號NO. 64	探測位置 A6-Q-DB11-1	編號NO. 65	探測位置 A6-Q-DB11-2	編號NO. 66	探測位置 A6-Q-DB11-3
					
編號NO. 67	探測位置 A6-Q-DC12-1	編號NO. 68	探測位置 A6-Q-DC12-2	編號NO. 69	探測位置 A6-Q-DC12-3
編號NO. 70	探測位置 A6-Q-DB12-1	編號NO. 71	探測位置 A6-Q-DB12-2	編號NO. 72	探測位置 A6-Q-DB12-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 72	探測位置 A6 Q DC13 1	編號NO. 74	探測位置 A6-Q-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 A6-Q-DC13-3

編號NO. 76	探測位置 A6-Q-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6 Q DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-Q-DB13-3

編號NO. 79	探測位置 A6-Q-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 A6-Q-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6-Q-DC14-3

編號NO. 82	探測位置 A6-Q DB14 1	編號NO. 83	探測位置 A6-Q-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6 Q DB14 3

13-16

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 85	探測位置 A6-Q DC15 1	編號NO. 86	探測位置 A6-Q-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6-Q-DC15-3

編號NO. 88	探測位置 A6-Q-DB15 1	編號NO. 89	探測位置 A6-Q-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-Q-DB15-3



編號NO. 91	探測位置 A6-Q-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 A6-Q DC16 2	編號NO. 93	探測位置 A6-Q-DC16-3

編號NO. 94	探測位置 A6-Q-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 A6 Q DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-Q-DB16-3



鋼筋掃描過程照片

編號NO. 97	探測位置 A6-Q-DC17-1	編號NO. 98	探測位置 A6-Q-DC17-2	編號NO. 99	探測位置 A6-Q-DC17-3
					
編號NO. 100	探測位置 A6-Q-DB17-1	編號NO. 101	探測位置 A6-Q-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A6-Q-DB17-3
					
編號NO. 103	探測位置 A6-Q-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A6-Q-DC18-2	編號NO. 105	探測位置 A6-Q-DC18-3
					
編號NO. 106	探測位置 A6-Q-DB18-1	編號NO. 107	探測位置 A6-Q-DB18-2	編號NO. 108	探測位置 A6-Q-DB18-3

13-17

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 109	探測位置 A6-Q-DC19-1	編號NO. 110	探測位置 A6-Q-DC19-2	編號NO. 111	探測位置 A6-Q-DC19-3
編號NO. 112	探測位置 A6-Q-DB19-1	編號NO. 113	探測位置 A6-Q-DB19-2	編號NO. 114	探測位置 A6-Q-DB19-3
編號NO. 115	探測位置 A6-Q-DC20-1	編號NO. 116	探測位置 A6-Q-DC20-2	編號NO. 117	探測位置 A6-Q-DC20-3
編號NO. 118	探測位置 A6-Q-DB20-1	編號NO. 119	探測位置 A6-Q-DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A6-Q-DB20-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 121	探測位置 A6-Q-DC21-1	編號NO. 122	探測位置 A6-Q-DC21-2	編號NO. 123	探測位置 A6-Q-DC21-3
編號NO. 124	探測位置 A6-Q-DB21-1	編號NO. 125	探測位置 A6-Q-DB21-2	編號NO. 126	探測位置 A6-Q-DB21-3
編號NO. 127	探測位置 A6-Q-DC22-1	編號NO. 128	探測位置 A6-Q-DC22-2	編號NO. 129	探測位置 A6-Q-DC22-3
編號NO. 130	探測位置 A6-Q-DB22-1	編號NO. 131	探測位置 A6-Q-DB22-2	編號NO. 132	探測位置 A6-Q-DB22-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 133	探測位置 A6-Q-DC23-1	編號NO. 134	探測位置 A6-Q-DC23-2	編號NO. 135	探測位置 A6-Q-DC23-3
編號NO. 136	探測位置 A6-Q-DB23-1	編號NO. 137	探測位置 A6-Q-DB23-2	編號NO. 138	探測位置 A6-Q-DB23-3
					

A6 西區 Q 棟柱梁鋼筋探測報告



鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6 區 Q 棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會



檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段 49-1 號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104 年 8 月 29 日

鋼筋探測報告

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數值及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以 A6 區 Q 棟為取樣範圍,數量總計柱 69 處、樑 69 處、共 138 處(詳位置如附圖)

2. 檢測日期: 一〇四年八月十九日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為 HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚集磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由 Ferroscan v5.2 電腦軟體判讀保護層深度、鋼筋號數、排列。

四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑 8-25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於 1 直徑探測時須大於 2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋鏽蝕影響而產生誤判。
4. 本鋼筋探測為檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑 CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑 DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	136	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	118	134	150
影像探測最大深度+1φ	60	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測日期：104年08月19日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、樑 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	桿件編號	備註
1	A6-Q-DC1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	1C93	
2	A6-Q-DC1-1-2		約4-#10	約#4@10cm	1C93	
3	A6-Q-DC1-2-1		約5-#10	約#4@10cm	1C102	可探測90cm
4	A6-Q-DC1-2-2		約2-#10	約#4@10cm	1C102	可探測90cm
5	A6-Q-DC1-3-1		約5-#10	約4@10cm	1C104	可探測90cm
6	A6-Q-DC1-3-2		約2-#10	約#4@10cm	1C104	可探測90cm
7	A6-Q-DB1-1		約5-#10	約#4@10cm	2G121	可探測60cm
8	A6-Q-DB1-2		約5-#10	約#4@12cm	2G119	可探測60cm
9	A6-Q-DB1-3		約5-#10	約#4@12cm	2G119	可探測60cm
10	A6-Q-DC2-1		約4-#10	約#4@15cm	2C92	可探測60cm
11	A6-Q-DC2-2		約4-#10	約#4@15cm	2C104	可探測60cm
12	A6-Q-DC2-3		約4-#10	約#4@15cm	2C103	可探測60cm
13	A6-Q-DB2-1-1		約5-#10	約#4@10cm	3G5	
14	A6-Q-DB2-1-2		約2-#10	約#4@10cm	3G5	
15	A6-Q-DB2-2-1		約5-#10	約#4@10cm	3G7	
16	A6-Q-DB2-2-2		約2-#10	約#4@10cm	3G7	
17	A6-Q-DB2-3		約5-#10	約#4@15cm	3G1	可探測60cm
18	A6-Q-DC3-1		約4-#10	約#4@15cm	3C102	可探測60cm
19	A6-Q-DC3-2		約4-#10	約#4@15cm	3C94	可探測60cm
20	A6-Q-DC3-3		約5-#10	約#4@15cm	3C93	可探測60cm
21	A6-Q-DB3-1		約3-#10	約#4@15cm	4G8	
22	A6-Q-DB3-2-1		約5-#10	約#4@10cm	4G5	
23	A6-Q-DB3-2-2		約2-#10	約#4@10cm	4G5	
24	A6-Q-DB3-3		約5-#10	約#4@15cm	4G1	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	桿件編號	備註
25	A6-Q-DC4-1		約5-#8	約#4@15cm	4C104	可探測60cm
26	A6-Q-DC4-2		約4-#8	約#4@15cm	4C92	可探測60cm
27	A6-Q-DC4-3		約5-#10	約#4@15cm	4C93	可探測60cm
28	A6-Q-DB4-1		約5-#10	約#4@10cm	5G1	可探測60cm
29	A6-Q-DB4-2		約5-#10	約#4@10cm	5G11	可探測60cm
30	A6-Q-DB4-3-1		約4-#10	約#4@12cm	5G7	
31	A6-Q-DB4-3-2		約2-#10	約#4@12cm	5G7	
32	A6-Q-DC5-1		約4-#8	約#4@15cm	5C94	可探測60cm
33	A6-Q-DC5-2		約4-#8	約#4@15cm	5C102	可探測60cm
34	A6-Q-DC5-3		約5-#10	約#4@15cm	5C103	可探測60cm
35	A6-Q-DB5-1		約5-#10	約#4@10cm	6G11	可探測60cm
36	A6-Q-DB5-2-1		約5-#10	約#4@10cm	6G5	
37	A6-Q-DB5-2-2		約2-#10	約#4@10cm	6G5	
38	A6-Q-DB5-3		約5-#10	約#4@10cm	6G11	可探測60cm
39	A6-Q-DC6-1		約4-#8	約#4@15cm	6C104	可探測60cm
40	A6-Q-DC6-2		約4-#8	約#4@15cm	6C92	可探測60cm
41	A6-Q-DC6-3		約4-#10	約#4@15cm	6C93	可探測60cm
42	A6-Q-DB6-1		約3-#10	約#4@15cm	7G8	
43	A6-Q-DB6-2-1		約5-#10	約#4@10cm	7G5	
44	A6-Q-DB6-2-2		約2-#10	約#4@10cm	7G5	
45	A6-Q-DB6-3		約5-#10	約#4@10cm	7G11	
46	A6-Q-DC7-1		約5-#8	約#4@15cm	7C102	可探測60cm
47	A6-Q-DC7-2		約4-#8	約#4@15cm	7C94	可探測60cm
48	A6-Q-DC7-3		約5-#8	約#4@15cm	7C93	可探測60cm
49	A6-Q-DB7-1		約5-#10	約#4@10cm	8G1	可探測60cm
50	A6-Q-DB7-2-1		約5-#10	約#4@12cm	8G7	
51	A6-Q-DB7-2-2		約1-#10	約#4@12cm	8G7	
52	A6-Q-DB7-3-1		約5-#10	約#4@10cm	8G5	
53	A6-Q-DB7-3-2		約2-#10	約#4@10cm	8G5	
54	A6-Q-DC8-1		約4-#8	約#4@15cm	8C104	可探測60cm

編號	探測位置	柱・樑 版・牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
55	A6-Q-DC8-2		約4-#8	約#4@15cm	8C92	可探測60cm
56	A6 Q DC8 3		約4-#8	約#4@15cm	8C93	可探測60cm
57	A6-Q-DB8-1		約5-#10	約#4@10cm	9G1	可探測60cm
58	A6-Q-DB8-2		約5-#10	約#4@10cm	9G11	可探測60cm
59	A6 Q DB8 3-1		約5-#10	約#4@10cm	9G5	
60	A6-Q-DB8-3-2		約2-#10	約#4@10cm	9G5	
61	A6-Q-DC9-1		約4-#8	約#4@15cm	9C94	可探測60cm
62	A6-Q-DC9-2		約5 #8	約#4@15cm	9C102	可探測60cm
63	A6 Q DC9 3		約5-#10	約#4@15cm	9C103	可探測60cm
64	A6-Q-DB9-1-1		約5-#10	約#4@12cm	10G5	
65	A6-Q-DB9-1-2		約1-#10	約#4@12cm	10G5	
66	A6 Q DB9 2 1		約5-#10	約#4@12cm	10G7	
67	A6-Q-DB9-2-2		約1-#10	約#4@12cm	10G7	
68	A6-Q-DB9-3		約4-#10	約#4@10cm	10G1	可探測60cm
69	A6-Q-DC10-1		約4-#8	約#4@15cm	10C92	可探測60cm
70	A6-Q-DC10-2		約4 #8	約#4@15cm	10C104	可探測60cm
71	A6 Q DC10 3		約4-#8	約#4@15cm	10C103	可探測60cm
72	A6-Q-DB10-1		約4-#10	約#4@12cm	11G11	可探測45cm
73	A6-Q-DB10-2-1		約5-#10	約#4@12cm	11G5	
74	A6-Q-DB10-2-2		約1-#10	約#4@12cm	11G5	
75	A6 Q DB10-3-1		約5 #10	約#4@12cm	11G7	
76	A6-Q-DB10-3-2		約1-#10	約#4@12cm	11G7	
77	A6-Q-DC11-1		約4-#8	約#4@15cm	11C94	可探測60cm
78	A6-Q-DC11-2		約4-#8	約#4@15cm	11C102	可探測60cm
79	A6-Q-DC11-3		約4 #8	約#4@15cm	11C103	可探測60cm
80	A6 Q DB11-1		約3-#10	約#4@15cm	12G8	
81	A6 Q DB11-2-1		約5 #10	約#4@12cm	12G7	
82	A6-Q-DB11-2-2		約1-#10	約#4@12cm	12G7	
83	A6-Q-DB11-3		約4-#10	約#4@10cm	12G1	可探測45cm
84	A6-Q-DC12-1		約4-#8	約#4@15cm	12C92	可探測60cm

編號	探測位置	柱・樑 版・牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
85	A6-Q-DC12-2		約4-#8	約#4@15cm	12C104	可探測60cm
86	A6-Q-DC12-3		約4-#8	約#4@15cm	12C103	可探測60cm
87	A6-Q-DB12-1		約4-#10	約#4@10cm	13G1	可探測45cm
88	A6-Q-DB12-2-1		約5-#10	約#4@12cm	13G7	
89	A6-Q-DB12-2-2		約1-#10	約#4@12cm	13G7	
90	A6 Q DB12 3 1		約3-#10	約#4@12cm	13G5	
91	A6-Q-DB12-3-2		約1-#10	約#4@12cm	13G5	
92	A6-Q-DC13-1		約4-#8	約#4@15cm	13C94	可探測60cm
93	A6-Q-DC13-2		約4-#8	約#4@15cm	13C102	可探測60cm
94	A6-Q-DC13-3		約4-#8	約#4@15cm	13C103	可探測60cm
95	A6-Q-DB13-1-1		約6-#10	約#4@12cm	14G5	
96	A6-Q-DB13-1-2		約1-#10	約#4@12cm	14G5	
97	A6-Q-DB13-2		約4 #10	約#4@12cm	14G11	可探測45cm
98	A6-Q-DB13-3-1		約5 #10	約#4@12cm	14G7	
99	A6 Q DB13 3 2		約1-#10	約#4@12cm	14G7	
100	A6 Q DC14 1		約4-#8	約#4@15cm	14C92	可探測60cm
101	A6-Q-DC14-2		約4-#8	約#4@15cm	14C104	可探測60cm
102	A6-Q-DC14-3		約4-#8	約#4@15cm	14C103	可探測60cm
103	A6-Q-DB14-1-1		約6 #10	約#4@15cm	15G5	
104	A6-Q-DB14-1-2		約1 #10	約#4@15cm	15G5	
105	A6 Q DB14 2		約4-#8	約#4@12cm	15G11	可探測45cm
106	A6-Q-DB14-3		約3-#10	約#4@15cm	15G8	
107	A6-Q-DC15-1		約4-#8	約#4@15cm	15C102	可探測60cm
108	A6-Q-DC15-2		約4-#8	約#4@15cm	15C94	可探測60cm
109	A6-Q-DC15-3		約4 #8	約#4@15cm	15C103	可探測60cm
110	A6 Q DB15 1		約5-#10	約#4@12cm	16G7	
111	A6-Q-DB15 2		約4-#10	約#4@12cm	16G5	
112	A6-Q-DB15-3		約4-#10	約#4@12cm	16G7	
113	A6-Q-DC16-1		約4-#8	約#4@15cm	16C92	可探測60cm
114	A6-Q-DC16-2		約4-#8	約#4@15cm	16C102	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
115	A6-Q-DC16-3		約4-#8	約#4@15cm	16C103	可探測60cm
116	A6-Q-DB16-1		約6-#10	約#4@12cm	17G7	
117	A6-Q-DB16-2		約3-#10	約#4@12cm	17G5	
118	A6 Q DB16 3		約4-#10	約#4@12cm	17G5	
119	A6-Q-DC17-1		約4-#8	約#4@15cm	17C94	可探測60cm
120	A6-Q-DC17-2		約4-#8	約#4@15cm	17C102	可探測60cm
121	A6-Q-DC17-3		約4-#8	約#4@15cm	17C103	可探測60cm
122	A6-Q-DB17-1		約4-#10	約#4@12cm	18G5	
123	A6-Q-DB17-2		約4-#10	約#4@12cm	18G7	
124	A6 Q DB17-3		約5-#10	約#4@12cm	18G5	
125	A6-Q-DC18-1		約4 #8	約#4@15cm	18C92	可探測60cm
126	A6-Q-DC18-2		約4-#8	約#4@15cm	18C104	可探測60cm
127	A6-Q-DC18-3		約4-#8	約#4@15cm	18C103	可探測60cm
128	A6 Q-DB18-1		約4-#10	約#4@12cm	19G7	
129	A6-Q-DB18 2		約5 #10	約#4@12cm	19G5	
130	A6-Q-DB18-3		約5-#10	約#4@12cm	19G5	
131	A6-Q-DC19-1		約4-#8	約#4@15cm	19C102	可探測60cm
132	A6 Q DC19-2		約4-#8	約#4@15cm	19C94	可探測60cm
133	A6-Q-DC19-3		約4 #8	約#4@15cm	19C93	可探測60cm
134	A6-Q-DB19-1		約3-#10	約#4@15cm	20G8	
135	A6-Q-DB19-2		約5-#10	約#4@15cm	20G5	
136	A6 Q DB19-3		約5-#10	約#4@12cm	20G7	
137	A6-Q-DC20-1		約4 #8	約#4@15cm	20C92	可探測60cm
138	A6-Q-DC20-2		約4-#8	約#4@15cm	20C104	可探測60cm
139	A6-Q-DC20-3		約4-#8	約#4@15cm	20C103	可探測60cm
140	A6 Q DB20-1		約4-#10	約#4@15cm	21G5	
141	A6-Q-DB20-2		約4-#10	約#4@15cm	21G7	
142	A6-Q-DB20-3		約4-#10	約#4@15cm	21G5	
143	A6 Q-DC21-1		約4-#8	約#4@15cm	21C104	可探測60cm
144	A6-Q-DC21 2		約4-#8	約#4@15cm	21C93	可探測60cm
145	A6-Q-DC21 3		約4 #8	約#4@15cm	21C93	可探測60cm
146	A6-Q-DB21-1		約5-#10	約#4@15cm	22G5	
147	A6-Q-DB21-2		約4-#8	約#4@12cm	22G11	可探測45cm
148	A6-Q-DB21-3		約5-#10	約#4@15cm	22G7	
149	A6-Q-DC22-1		約4-#8	約#4@15cm	22C103	可探測60cm
150	A6 Q DC22 2		約4-#8	約#4@15cm	22C102	可探測60cm
151	A6-Q-DC22 3		約4 #8	約#4@15cm	22C93	可探測60cm
152	A6-Q-DB22-1		約3 #10	約#4@15cm	23G8	
153	A6-Q-DB22-2		約5-#10	約#4@15cm	23G5	
154	A6-Q-DB22-3		約3-#10	約#4@15cm	23G7	
155	A6-Q-DC23-1		約4-#8	約#4@15cm	23C93	可探測60cm
156	A6 Q DC23-2		約4-#8	約#4@15cm	23C92	可探測60cm
157	A6-Q-DC23 3		約4 #8	約#4@15cm	23C94	可探測60cm
158	A6-Q-DB23-1		約4-#10	約#4@15cm	R1G5	
159	A6-Q-DB23-2		約5-#10	約#4@15cm	R1G7	
160	A6-Q-DB23-3		約5-#10	約#4@15cm	R1G7	

Imagescan Image: (1)A6-Q-DC1-1-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (1)A6-Q-DC1-1-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：1C93
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (2)A6-Q-DC1-1-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (2)A6-Q-DC1-1-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：1C93
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (3)A6-Q-DC1-2-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (3)A6-Q-DC1-2-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
標件編號 ：1C102
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (4)A6-Q-DC1-2-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (4)A6-Q-DC1-2-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
標件編號 ：1C102
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (5)A6-Q-DC1-3-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (5)A6-Q-DC1-3-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約4@10cm
構件編號 ：1C104
備 註 ：1探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (6)A6-Q-DC1-3-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (6)A6-Q-DC1-3-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C104
備 註 ：1探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (7)A6-Q-DB1-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (7)A6-Q-DB1-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
探戶編號 ：2G121
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (8)A6-Q-DB1-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (8)A6-Q-DB1-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探戶編號 ：2G119
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (9)A6-Q-DB1-3.BAR

No.: 3936 Date: 2015-08-18 Time: 10:36



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (9)A6-Q-DB1-3 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：2G119
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (10)A6-Q-DC2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:16:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (10)A6-Q-DC2-1 Operator: —

Comment:

三筋(直直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2G82
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (11)A6-Q-DC2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:20:14 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (11)A6-Q-DC2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C104
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (12)A6-Q-DC2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:22:11 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (12)A6-Q-DC2-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C103
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (13)A6-Q-DB2-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:16:34 SSN: 34514008 [mm]



Customer: ---

Location: (13)A6-Q-DB2-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：3G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WP30Scan\2015\08\19\(13)A6-Q-DB2-1-1.XFF

Project: Pjt0018

Imagescan: (14)A6-Q-DB2-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:17:07 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (14)A6-Q-DB2-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：3G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WP30Scan\2015\08\19\(14)A6-Q-DB2-1-2.XFF

Project: Pjt0018

Imagescan: (15)A6-Q-DB2-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:26:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (15)A6-Q-DB2-2-1 Operator: ---

Comment:

三筋(豆直筋) ：約5-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱/牛編號 ：3G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00018

1 / 1

Imagescan: (16)A6-Q-DB2-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:26:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (16)A6-Q-DB2-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱/牛編號 ：3G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00018

1 / 1

Imagescan: (17)A6-Q-DB2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:29:31 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-Q-DB2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(主直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: 9PC03\scan\16A06日～07日\[illegible]

Project: P:\DB2-3

1 / 1

14-13

Imagescan: (18)A6-Q-DC3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:09:56 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (18)A6-Q-DC3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3C102
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: 9PC03\scan\[illegible]

Project: P:\DC3-1

1 / 1

Imagescan: (19)A6-Q-DC3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:11:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (19)A6-Q-DC3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：3C94
備 註 ：d深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj[illegible]

Imagescan: (20)A6-Q-DC3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:13:25 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (20)A6-Q-DC3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：3C93
備 註 ：d深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj[illegible]

Imagescan: (21)A6-Q-DB3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:58:00 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (21)A6-Q-DB3-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：4G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PC03\scan\104.08\[illegible]

Project: P\00-8

Imagescan: (22)A6-Q-DB3-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:00:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-Q-DB3-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：4G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PC03\scan\104.08\[illegible]\A6\Q-DB3\A6-Q-DB3-2-1.XFF

Project: P\00-8

Imagescan: (23)A6-Q-DB3-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:01:25 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (23)A6-Q-DB3-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
標件編號 ：4G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: 9P203-scan-104.06月-07月檢測資料自行下載\A6區DB梁\(23)A6-Q-DB3-2-2.XFF

Project: Prj00018

1 / 1

14-16

Imagescan: (24)A6-Q-DB3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:05:21 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (24)A6-Q-DB3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標件編號 ：4G1
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00018

1 / 1

Imagescan: (25)A6-Q-DC4-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:38:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (25)A6-Q-DC4-1 Operator: ---

Comment:

工欲(垂直筋) ：約5 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4C104
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ¥PC03scan¥104.08日一07月檢測原始資料¥E01仁愛中山路開發區公寓¥104.08.19現場檢測資料¥25¥A6-Q-DC4-1.XFF

Project: P¥000 8

Imagescan: (26)A6-Q-DC4-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:46:56 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (26)A6-Q-DC4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4C92
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ¥PC03scan¥104.08日一07月檢測原始資料¥E01仁愛中山路開發區公寓¥104.08.19現場檢測資料¥26¥A6-Q-DC4-2.XFF

Project: P¥000 8

Imagescan: (27)A6-Q-DC4-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:50:10 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (27)A6-Q-DC4-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱体編號 ：4C93
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (28)A6-Q-DB4-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:46:04 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (28)A6-Q-DB4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱体編號 ：5G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (29)A6-Q-DB4-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:49:23 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (29)A6-Q-DB4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補助(水平筋) ：約#4@10cm
探傷振間 ：5G11
備 考 ：可探到60cm

本試験機創検測位置負責

File Storage: vPC03scan\ 04-2015 - 07\Hokkaido\Q\Q-DB4-2.XFF

Project: P(00018

1 / 1

Imagescan: (30)A6-Q-DB4-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:53:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-Q-DB4-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補助(水平筋) ：約#4@12cm
探傷振間 ：5G7
備 考 ：-

本試験機創検測位置負責

File Storage: vPC03scan\ 04-2015 - 07\Hokkaido\Q\Q-DB4-3-1.XFF

Project: P(00018

1 / 1

Imagescan: (31)A6-Q-DB4-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:54:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (31)A6-Q-DB4-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2 #10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
相件編號 ：5Q7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Fj00018

1 / 1

14-20

Imagescan: (32)A6-Q-DC5-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:27:04 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (32)A6-Q-DC5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
相件編號 ：5C94
備 註 ：可視淚60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Fj00018

1 / 1

Imagescan: (33)A6-Q-DC5-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:28:37 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-Q-DC5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C102
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (34)A6-Q-DC5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:30:40 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (34)A6-Q-DC5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C103
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (35)A6-Q-DB5-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:28:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (35)A6-Q-DB5-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：6G11
備 註 ：可核測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: vPC07scan\ [illegible]

Project: Fj00018

/ 1

14-22

Imagescan: (36)A6-Q-DB5-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:30:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (36)A6-Q-DB5-2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：6G5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: vPC07scan\ [illegible]

Project: Fj00018

/ 1

Imagescan: (37)A6-Q-DB5-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:31:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6-Q-DB5-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
控件編號 ：6G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月～[illegible]\(37)A6-Q-DB5-2-2.XFF

Project: P100018 1 / 1

Imagescan: (38)A6-Q-DB5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:35:00 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (38)A6-Q-DB5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
控件編號 ：6G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月～[illegible]\(38)A6-Q-DB5-3.XFF

Project: P100018 1 / 1

14-23

Imagescan: (39)A6-Q-DC6-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:15:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (39)A6-Q-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
押抜試験 ：6C104
備 考 ：可探測60cm

△試験体対象検測位置負長

File Storage: \\PC03\scan\104.08月～17月検査\検査前日データ\中性化試験\鉄筋位置\104.08.19\用\ｶﾞｽﾄ\A5\Q\鉄筋\検査\39\A6-Q-DC6-1.XFF

Project: P-000-8

1 / 1

14-24

Imagescan: (40)A6-Q-DC6-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:20:19 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (40)A6-Q-DC6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
押抜試験 ：6C82
備 考 ：可探測60cm

△試験体対象検測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月～17月検査\検査前日データ\中性化試験\鉄筋位置\104.08.19\用\ｶﾞｽﾄ\A5\Q\鉄筋\検査\40\A6-Q-DC6-2.XFF

Project: P-000-8

1 / 1

Imagescan: (41)A6-Q-DC6-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:22:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-Q-DC6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：6C93
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (42)A6-Q-DB6-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:14:45 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-Q-DB6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：7G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (43)A6-Q-DB6-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:18:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (43)A6-Q-DB6-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：7G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

14-26

Imagescan: (44)A6-Q-DB6-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:19:34 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (44)A6-Q-DB6-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：7G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (45)A6-Q-DB6-3.XFF

Date / Time: 2015 08 19 14:22:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6 Q DB6 3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：7G11
備 註 ：-

本試驗位對應測位置負責

File Storage: \\PC01\Scan\104.08月～07月份資料\十字口 3G11 (DB7-A8間)\DB6-A8間\(45)A6-Q-DB6-3.XFF

Project: Prj00018

Imagescan: (46)A6-Q-DC7-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 13:52:03 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (46)A6-Q-DC7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C102
備 註 ：可容測60cm

本試驗位對應測位置負責

File Storage: \\PC01\Scan\104.08月～07月份資料\十字口 3C102 (DC7-A8間)\DC7-A8間\(46)A6-Q-DC7-1.XFF

Project: Prj00018

Imagescan: (47)A6-Q-DC7-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 13:54:42 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (47)A6 Q-DC7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
帯筋(水平筋) ：約#4@15cm
打件番號 ：7C94
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (48)A6-Q-DC7-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 13:56:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (48)A6 Q DC7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
帯筋(水平筋) ：約#4@15cm
打件番號 ：7C93
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (49)A6-Q-DB7-1.XFF

Date / Time: 2015 08 19 14:04:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (49)A6-Q-DB7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋)	：約5-#10
横筋(水平筋)	：約#4@10cm
等件編號	：8G1
備 註	：可探深60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08.19\(49)A6-Q-DB7-1.XFF

Project: Prj00018

Imagescan: (50)A6-Q-DB7-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:09:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (50)A6-Q-DB7-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋)	：約5-#10
橫筋(水平筋)	：約#4@12cm
等件編號	：8G7
備 註	：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08.19\(50)A6-Q-DB7-2-1.XFF

Project: Prj00018

Imagescan: (51)A6-Q-DB7-2-2.XFF

Date / Time: 2015-06-19 14:09:42 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (51)A6-Q-DB7-2-2 Operator: ---

Comment:

土筋(重直筋) ：約1-#10
筋筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPCOScan\104_[illegible]\(51)A6-Q-DB7-2-2.XFF

Project: P00018

1 / 1

14-30

Imagescan: (52)A6-Q-DB7-3-1.XFF

Date / Time: 2015-06-19 14:11:37 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (52)A6-Q-DB7-3-1 Operator: ---

Comment:

土筋(重直筋) ：約5-#10
筋筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPCOScan\104_[illegible]\(52)A6-Q-DB7-3-1.XFF

Project: P00018

1 / 1

Imagescan: (53)A6-Q-DB7-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 14:12:10 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (53)A6-Q-DB7-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: FN00015

1 / 1

14-31

Imagescan: (54)A6-Q-DC8-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 13:43:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (54)A6-Q-DC8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8C104
備 註 ：可探測80cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: FN00015

Imagescan: (55)A6-Q-DC8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 13:45:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (55)A6-Q-DC8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
検体識別 ：8C92
備　　註 ：可探測60cm

本試験体の検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (56)A6-Q-DC8-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 13:48:13 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (56)A6-Q-DC8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
検体識別 ：8C93
備　　註 ：可探測60cm

本試験体の検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (57)A6-Q-DB8-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 13:47:52 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (57)A6-Q-DB8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
作作編號 ：9G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗位對檢測位置負責

Imagescan: (58)A6-Q-DB8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 13:55:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-Q-DB8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
作作編號 ：9G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗位對檢測位置負責

Imagescan: (59)A6-Q-DB8-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 13:57:35 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-Q-DB8-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
探査装置 ：9G5
備 考 ：-

本試験位置(測定箇所)写真

File Storage: [illegible]

Project: P-00015

Imagescan: (60)A6-Q-DB8-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 13:58:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (60)A6-Q-DB8-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
探査装置 ：9G5
備 考 ：-

本試験位置(測定箇所)写真

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (61)A6-Q-DC9-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:34:39 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (61)A6-Q-DC9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保件編號 ：9C94
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: P080018

1 / 1

Imagescan: (62)A6-Q-DC9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:36:51 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (62)A6-Q-DC9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保件編號 ：9C102
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: P080018

1 / 1

Imagescan: (63)A6-Q-DC9-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:38:19 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (63)A6-Q-DC9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
杭体断面 ：9C103
備 考 ：可探測60cm

本試験位置(探測位置負責

File Image: YPC09\data\2104.08\...\(63)A6-Q-DC9-3.XFF

Project: P-09019

Imagescan: (64)A6-Q-DB9-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:34:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (64)A6-Q-DB9-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
杭体断面 ：10G5
備 考 ：

本試験体封鎖位置負責

File Image: YPC09\data\2104.08\...\(64)A6-Q-DB9-1-1.XFF

Project: P-09019

Imagescan: (65)A6-Q-DB9-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:35:07 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (65)A6-Q-DB9-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj00018

Imagescan: (66)A6-Q-DB9-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:37:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (66)A6-Q-DB9-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(直直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj00018

Imagescan: (67)A6-Q-DB9-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:37:55 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (67)A6-Q-DB9-2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1 #10
横筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：10G7
備 註 ：-

本試驗體對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pjt0018

Imagescan: (68)A6-Q-DB9-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:40:37 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (68)A6-Q-DB9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：10G7
備 註 ：干涉距80cm

本試驗體對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pjt0018

Imagescan: (69)A6-Q-DC10-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:24:29 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (69)A6-Q-DC10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：10C92
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.19\...\(69)A6-Q-DC10-1.XFF

Project: Pj00018

1 / 1

Imagescan: (70)A6-Q-DC10-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:26:30 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (70)A6-Q-DC10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：10C104
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.19\...\(70)A6-Q-DC10-2.XFF

Project: Pj00018

1 / 1

Imagescan: (71)A6-Q-DC10-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:28:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (71)A6-Q-DC10-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10C103
備 註 ：u探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.19~07月份\合江\合江中超\超聲波\A6區\A6-Q-DC10-3.XFF

Project: P.J0018

Imagescan: (72)A6-Q-DB10-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:25:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (72)A6-Q-DB10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：11G11
備 註 ：T探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.19~07月份\合江\合江中超\超聲波\A6區\A6-Q-DB10-1.XFF

Project: P.J0018

Imagescan: (73)A6-Q-DB10-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:27:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (73)A6-Q-DB10-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：11G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (74)A6-Q-DB10-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:28:01 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (74)A6-Q-DB10-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：11G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (75)A6-Q-DB10-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:30:42 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (75)A6-Q-DB10-3-1 Operator: ---

Comment:

下筋(長貫筋) ：約5-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
管件編號 ：11G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPCC[redacted]

Project: P[redacted]

Imagescan: (76)A6-Q-DB10-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:31:07 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A6-Q-DB10-3-2 Operator: ---

Comment:

下筋(長貫筋) ：約1-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
管件編號 ：11G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC[redacted]

Project: P[redacted]

Imagescan: (77)A6-Q-DC11-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:16:46 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (77)A6-Q-DC11-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
供試体強度 ：11C94
備　　考 ：可探測60cm

本試験機を検測位置負荷

File Storage: \\PC03\Scan\30\2015-08\19-11\77)A6-Q-DC11-1.XFF

Project: P030018

Imagescan: (78)A6-Q-DC11-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:19:47 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (78)A6-Q-DC11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
供試体強度 ：11C102
備　　考 ：可探測60cm

本試験機を検測位置負荷

File Storage: \\PC03\Scan\30\2015-08\19-11\78)A6-Q-DC11-2.XFF

Project: P030018

Imagescan: (79)A6-Q-DC11-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:20:35 SSN: 30003005 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-Q-DC11-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件銅鈑 ：11C103
備 註 ：干探距60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\[illegible]

Project: Proj0011

1 / 1

Imagescan: (80)A6-Q-DB11-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:15:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (80)A6-Q-DB11-1 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件銅鈑 ：12G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\[illegible]

Project: Proj0011

1 / 1

Imagescan: (81)A6-Q-DB11-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:18:01 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (81)A6-Q-DB11-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(手首筋) ：約5-#10
補助(水平筋) ：約#4@12cm
探傷機號 ：12G7
備 註 ：-

本試驗僅針對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00018

Imagescan: (82)A6-Q-DB11-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:18:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (82)A6-Q-DB11-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
補助(水平筋) ：約#4@12cm
探傷機號 ：12G7
備 註 ：-

本試驗僅針對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00018

Imagescan: (83)A6-Q-DB11-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:21:18 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-Q-DB11-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：12G1
備 註 ：平均到45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (84)A6-Q-DC12-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:07:11 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (84)A6-Q-DC12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：12C92
備 註 ：可到達60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (85)A6-Q-DC12-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:09:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (85)A6-Q-DC12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：12C104
備 註 ：可搜尋60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00018

Imagescan: (86)A6-Q-DC12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:11:54 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (86)A6-Q-DC12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：12C103
備 註 ：可搜尋60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00018

Imagescan: (87)A6-Q-DB12-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:07:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (87)A6-Q-DB12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：13G1
備 註 ：可深耕45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: X:\PQSscan\104.08.19 - 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349,2350,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561,2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2579,2580,2581,2582,2583,2584,2585,2586,2587,2588,2589,2590,2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600,2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621,2622,2623,2624,2625,2626,2627,2628,2629,2630,2631,2632,2633,2634,2635,2636,2637,2638,2639,2640,2641,2642,2643,2644,2645,2646,2647,2648,2649,2650,2651,2652,2653,2654,2655,2656,2657,2658,2659,2660,2661,2662,2663,2664,2665,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678,2679,2680,2681,2682,2683,2684,2685,2686,2687,2688,2689,2690,2691,2692,2693,2694,2695,2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,2705,2706,2707,2708,2709,2710,2711,2712,2713,2714,2715,2716,2717,2718,2719,2720,2721,2722,2723,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2732,2733,2734,2735,2736,2737,2738,2739,2740,2741,2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748,2749,2750,2751,2752,2753,2754,2755,2756,2757,2758,2759,2760,2761,2762,2763,2764,2765,2766,2767,2768,2769,2770,2771,2772,2773,2774,2775,2776,2777,2778,2779,2780,2781,2782,2783,2784,2785,2786,2787,2788,2789,2790,2791,2792,2793,2794,2795,2796,2797,2798,2799,2800,2801,2802,2803,2804,2805,2806,2807,2808,2809,2810,2811,2812,2813,2814,2815,2816,2817,2818,2819,2820,2821,2822,2823,2824,2825,2826,2827,2828,2829,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2836,2837,2838,2839,2840,2841,2842,2843,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2854,2855,2856,2857,2858,2859,2860,2861,2862,2863,2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871,2872,2873,2874,2875,2876,2877,2878,2879,2880,2881,2882,2883,2884,2885,2886,2887,2888,2889,2890,2891,2892,2893,2894,2895,2896,2897,2898,2899,2900,2901,2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909,2910,2911,2912,2913,2914,2915,2916,2917,2918,2919,2920,2921,2922,2923,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2931,2932,2933,2934,2935,2936,2937,2938,2939,2940,2941,2942,2943,2944,2945,2946,2947,2948,2949,2950,2951,2952,2953,2954,2955,2956,2957,2958,2959,2960,2961,2962,2963,2964,2965,2966,2967,2968,2969,2970,2971,2972,2973,2974,2975,2976,2977,2978,2979,2980,2981,2982,2983,2984,2985,2986,2987,2988,2989,2990,2991,2992,2993,2994,2995,2996,2997,2998,2999,3000,3001,3002,3003,3004,3005,3006,3007,3008,3009,3010,3011,3012,3013,3014,3015,3016,3017,3018,3019,3020,3021,3022,3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029,3030,3031,3032,3033,3034,3035,3036,3037,3038,3039,3040,3041,3042,3043,3044,3045,3046,3047,3048,3049,3050,3051,3052,3053,3054,3055,3056,3057,3058,3059,3060,3061,3062,3063,3064,3065,3066,3067,3068,3069,3070,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3077,3078,3079,3080,3081,3082,3083,3084,3085,3086,3087,3088,3089,3090,3091,3092,3093,3094,3095,3096,3097,3098,3099,3100,3101,3102,3103,3104,3105,3106,3107,3108,3109,3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3118,3119,3120,3121,3122,3123,3124,3125,3126,3127,3128,3129,3130,3131,3132,3133,3134,3135,3136,3137,3138,3139,3140,3141,3142,3143,3144,3145,3146,3147,3148,3149,3150,3151,3152,3153,3154,3155,3156,3157,3158,3159,3160,3161,3162,3163,3164,3165,3166,3167,3168,3169,3170,3171,3172,3173,3174,3175,3176,3177,3178,3179,3180,3181,3182,3183,3184,3185,3186,3187,3188,3189,3190,3191,3192,3193,3194,3195,3196,3197,3198,3199,3200,3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,3216,3217,3218,3219,3220,3221,3222,3223,3224,3225,3226,3227,3228,3229,3230,3231,3232,3233,3234,3235,3236,3237,3238,3239,3240,3241,3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249,3250,3251,3252,3253,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,3262,3263,3264,3265,3266,3267,3268,3269,3270,3271,3272,3273,3274,3275,3276,3277,3278,3279,3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289,3290,3291,3292,3293,3294,3295,3296,3297,3298,3299,3300,3301,3302,3303,3304,3305,3306,3307,3308,3309,3310,3311,3312,3313,3314,3315,3316,3317,3318,3319,3320,3321,3322,3323,3324,3325,3326,3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342,3343,3344,3345,3346,3347,3348,3349,3350,3351,3352,3353,3354,3355,3356,3357,3358,3359,3360,3361,3362,3363,3364,3365,3366,3367,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3374,3375,3376,3377,3378,3379,3380,3381,3382,3383,3384,3385,3386,3387,3388,3389,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,3400,3401,3402,3403,3404,3405,3406,3407,3408,3409,3410,3411,3412,3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,3420,3421,3422,3423,3424,3425,3426,3427,3428,3429,3430,3431,3432,3433,3434,3435,3436,3437,3438,3439,3440,3441,3442,3443,3444,3445,3446,3447,3448,3449,3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459,3460,3461,3462,3463,3464,3465,3466,3467,3468,3469,3470,3471,3472,3473,3474,3475,3476,3477,3478,3479,3480,3481,3482,3483,3484,3485,3486,3487,3488,3489,3490,3491,3492,3493,3494,3495,3496,3497,3498,3499,3500,3501,3502,3503,3504,3505,3506,3507,3508,3509,3510,3511,3512,3513,3514,3515,3516,3517,3518,3519,3520,3521,3522,3523,3524,3525,3526,3527,3528,3529,3530,3531,3532,3533,3534,3535,3536,3537,3538,3539,3540,3541,3542,3543,3544,3545,3546,3547,3548,3549,3550,3551,3552,3553,3554,3555,3556,3557,3558,3559,3560,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3568,3569,3570,3571,3572,3573,3574,3575,3576,3577,3578,3579,3580,3581,3582,3583,3584,3585,3586,3587,3588,3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598,3599,3600,3601,3602,3603,3604,3605,3606,3607,3608,3609,3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616,3617,3618,3619,3620,3621,3622,3623,3624,3625,3626,3627,3628,3629,3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3637,3638,3639,3640,3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657,3658,3659,3660,3661,3662,3663,3664,3665,3666,3667,3668,3669,3670,3671,3672,3673,3674,3675,3676,3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683,3684,3685,3686,3687,3688,3689,3690,3691,3692,3693,3694,3695,3696,3697,3698,3699,3700,3701,3702,3703,3704,3705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,3713,3714,3715,3716,3717,3718,3719,3720,3721,3722,3723,3724,3725,3726,3727,3728,3729,3730,3731,3732,3733,3734,3735,3736,3737,3738,3739,3740,3741,3742,3743,3744,3745,3746,3747,3748,3749,3750,3751,3752,3753,3754,3755,3756,3757,3758,3759,3760,3761,3762,3763,3764,3765,3766,3767,3768,3769,3770,3771,3772,3773,3774,3775,3776,3777,3778,3779,3780,3781,3782,3783,3784,3785,3786,3787,3788,3789,3790,3791,3792,3793,3794,3795,3796,3797,3798,3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811,3812,3813,3814,3815,3816,3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3826,3827,3828,3829,3830,3831,3832,3833,3834,3835,3836,3837,3838,3839,3840,3841,3842,3843,3844,3845,3846,3847,3848,3849,3850,3851,3852,3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877,3878,3879,3880,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892,3893,3894,3895,3896,3897,3898,3899,3900,3901,3902,3903,3904,3905,3906,3907,3908,3909,3910,3911,3912,3913,3914,3915,3916,3917,3918,3919,3920,3921,3922,3923,3924,3925,3926,3927,3928,3929,3930,3931,3932,3933,3934,3935,3936,3937,3938,3939,3940,3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,3952,3953,3954,3955,3956,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,3966,3967,3968,3969,3970,3971,3972,3973,3974,3975,3976,3977,3978,3979,3980,3981,3982,3983,3984,3985,3986,3987,3988,3989,3990,3991,3992,3993,3994,3995,3996,3997,3998,3999,4000,4001,4002,4003,4004,4005,4006,4007,4008,4009,4010,4011,4012,4013,4014,4015,4016,4017,4018,4019,4020,4021,4022,4023,4024,4025,4026,4027,4028,4029,4030,4031,4032,4033,4034,4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044,4045,4046,4047,4048,4049,4050,4051,4052,4053,4054,4055,4056,4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4064,4065,4066,4067,4068,4069,4070,4071,4072,4073,4074,4075,4076,4077,4078,4079,4080,4081,4082,4083,4084,4085,4086,4087,4088,4089,4090,4091,4092,4093,4094,4095,4096,4097,4098,4099,4100,4101,4102,4103,4104,4105,4106,4107,4108,4109,4110,4111,4112,4113,4114,4115,4116,4117,4118,4119,4120,4121,4122,4123,4124,4125,4126,4127,4128,4129,4130,4131,4132,4133,4134,4135,4136,4137,4138,4139,4140,4141,4142,4143,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4151,4152,4153,4154,4155,4156,4157,4158,4159,4160,4161,4162,4163,4164,4165,4166,4167,4168,4169,4170,4171,4172,4173,4174,4175,4176,4177,4178,4179,4180,4181,4182,4183,4184,4185,4186,4187,4188,4189,4190,4191,4192,4193,4194,4195,4196,4197,4198,4199,4200,4201,4202,4203,4204,4205,4206,4207,4208,4209,4210,4211,4212,4213,4214,4215,4216,4217,4218,4219,4220,4221,4222,4223,4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233,4234,4235,4236,4237,4238,4239,4240,4241,4242,4243,4244,4245,4246,4247,4248,4249,4250,4251,4252,4253,4254,4255,4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266,4267,4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,4275,4276,4277,4278,4279,4280,4281,4282,4283,4284,4285,4286,4287,4288,4289,4290,4291,4292,4293,4294,4295,4296,4297,4298,4299,4300,4301,4302,4303,4304,4305,4306,4307,4308,4309,4310,4311,4312,4313,4314,4315,4316,4317,4318,4319,4320,4321,4322,4323,4324,4325,4326,4327,4328,4329,4330,4331,4332,4333,4334,4335,4336,4337,4338,4339,4340,4341,4342,4343,4344,4345,4346,4347,4348,4349,4350,4351,4352,4353,4354,4355,4356,4357,4358,4359,4360,4361,4362,4363,4364,4365,4366,4367,4368,4369,4370,4371,4372,4373,4374,4375,4376,4377,4378,4379,4380,4381,4382,4383,4384,4385,4386,4387,4388,4389,4390,4391,4392,4393,4394,4395,4396,4397,4398,4399,4400,4401,4402,4403,4404,4405,4406,4407,4408,4409,4410,4411,4412,4413,4414,4415,4416,4417,4418,4419,4420,4421,4422,4423,4424,4425,4426,4427,4428,4429,4430,4431,4432,4433,4434,4435,4436,4437,4438,4439,4440,4441,4442,4443,4444,4445,4446,4447,4448,4449,4450,4451,4452,4453,4454,4455,4456,4457,4458,4459,4460,4461,4462,4463,4464,4465,4466,4467,4468,4469,4470,4471,4472,4473,4474,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,4483,4484,4485,4486,4487,4488,4489,4490,4491,4492,4493,4494,4495,4496,4497,4498,4499,4500,4501,4502,4503,4504,4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511,4512,4513,4514,4515,4516,4517,4518,4519,4520,4521,4522,4523,4524,4525,4526,4527,4528,4529,4530,4531,4532,4533,4534,4535,4536,4537,4538,4539,4540,4541,4542,4543,4544,4545,4546,4547,4548,4549,4550,4551,4552,4553,4554,4555,4556,4557,4558,4559,4560,4561,4562,4563,4564,4565,4566,4567,4568,4569,4570,4571,4572,4573,4574,4575,4576,4577,4578,4579,4580,4581,4582,4583,4584,4585,4586,4587,4588,4589,4590,4591,4592,4593,4594,4595,4596,4597,4598,4599,4600,4601,4602,4603,4604,4605,4606,4607,4608,4609,4610,4611,4612,4613,4614,4615,4616,4617,4618,4619,4620,4621,4622,4623,4624,4625,4626,4627,4628,4629,4630,4631,4632,4633,4634,4635,4636,4637,4638,4639,4640,4641,4642,4643,4644,4645,4646,4647,4648,4649,4650,4651,4652,4653,4654,4655,4656,4657,4658,4659,4660,4661,4662,4663,4664,4665,4666,4667,4668,4669,4670,4671,4672,4673,4674,4675,4676,4677,4678,4679,4680,4681,4682,4683,4684,4685,4686,4687,4688,4689,4690,4691,4692,4693,4694,4695,4696,4697,4698,4699,4700,4701,4702,4703,4704,4705,4706,4707,4708,4709,4710,4711,4712,4713,4714,4715,4716,4717,4718,4719,4720,4721,4722,4723,4724,4725,4726,4727,4728,4729,4730,4731,4732,4733,4734,4735,4736,4737,4738,4739,4740,4741,4742,4743,4744,4745,4746,4747,4748,4749,4750,4751,4752,4753,4754,4755,4756,4757,4758,4759,4760,4761,4762,4763,4764,4765,4766,4767,4768,4769,4770,4771,4772,4773,4774,4775,4776,4777,4778,4779,4780,4781,4782,4783,4784,4785,4786,4787,4788,4789,4790,4791,4792,4793,4794,4795,4796,4797,4798,4799,4800,4801,4802,4803,4804,4805,4806,4807,4808,4809,4810,4811,4812,4813,4814,4815,4816,4817,4818,4819,4820,4821,4822,4823,4824,4825,4826,4827,4828,4829,4830,4831,4832,4833,4834,4835,4836,4837,4838,4839,4840,4841,4842,4843,4844,4845,4846,4847,4848,4849,4850,4851,4852,4853,4854,4855,4856,4857,4858,4859,4860,4861,4862,4863,4864,4865,4866,4867,4868,4869,4870,4871,4872,4873,4874,4875,4876,4877,4878,4879,4880,4881,4882,4883,4884,4885,4886,4887,4888,4889,4890,4891,4892,4893,4894,4895,4896,4897,4898,4899,4900,4901,4902,4903,4904,4905,4906,4907,4908,4909,4910,4911,4912,4913,4914,4915,4916,4917,4918,4919,4920,4921,4922,4923,4924,4925,4926,4927,4928,4929,4930,4931,4932,4933,4934,4935,4936,4937,4938,4939,4940,4941,4942,4943,4944,4945,4946,4947,4948,4949,4950,4951,4952,4953,4954,4955,4956,4957,4958,4959,4960,4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971,4972,4973,4974,4975,4976,4977,4978,4979,4980,4981,4982,4983,4984,4985,4986,4987,4988,4989,4990,4991,4992,4993,4994,4995,4996,4997,4998,4999,5000,5001,5002,5003,5004,5005,5006,5007,5008,5009,5010,5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023,5024,5025,5026,5027,5028,5029,5030,5031,5032,5033,5034,5035,5036,5037,5038,5039,5040,5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050,5051,5052,5053,5054,5055,5056,5057,5058,5059,5060,5061,5062,5063,5064,5065,5066,5067,5068,5069,5070,5071,5072,5073,5074,5075,5076,5077,5078,5079,5080,5081,5082,5083,5084,5085,5086,5087,5088,5089,5090,5091,5092,5093,5094,5095,5096,5097,5098,5099,5100,5101,5102,5103,5104,5105,5106,5107,5108,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5121,5122,5123,5124,5125,5126,5127,5128,5129,5130,5131,5132,5133,5134,5135,5136,5137,5138,5139,5140,5141,5142,5143,5144,5145,5146,5147,5148,5149,5150,5151,5152,5153,5154,5155,5156,5157,5158,5159,5160,5161,5162,5163,5164,5165,5166,5167,5168,5169,5170,5171,5172,5173,5174,5175,5176,5177,5178,5179,5180,5181,5182,5183,5184,5185,5186,5187,5188,5189,5190,5191,5192,5193,5194,5195,5196,5197,5198,5199,5200,5201,5202,5203,5204,5205,5206,5207,5208,5209,5210,5211,5212,5213,5214,5215,5216,5217,5218,5219,5220,5221,5222,5223,5224,5225,5226,5227,5228,5229,5230,5231,5232,5233,5234,5235,5236,5237,5238,5239,5240,5241,5242,5243,5244,5245,5246,5247,5248,5249,5250,5251,5252,5253,5254,5255,5256,5257,5258,5259,5260,5261,5262,5263,5264,5265,5266,5267,5268,5269,5270,5271,5272,5273,5274,5275,5276,5277,5278,5279,5280,5281,5282,5283,5284,5285,5286,5287,5288,5289,5290,5291,5292,5293,5294,5295,5296,5297,5298,5299,5300,5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307,5308,5309,5310,5311,5312,5313,5314,5315,5316,5317,5318,5319,5320,5321,5322,5323,5324,5325,5326,5327,5328,5329,5330,5331,5332,5333,5334,5335,5336,5337,5338,5339,5340,5341,5342,5343,5344,5345,5346,5347,5348,5349,5350,5351,5352,5353,5354,5355,5356,5357,5358,5359,5360,5361,5362,5363,5364,5365,5366,5367,5368,5369,5370,5371,5372,5373,5374,5375,5376,5377,5378,5379,5380,5381,5382,5383,5384,5385,5386,5387,5388,5389,5390,5391,5392,5393,5394,5395,5396,5397,5398,5399,5400,5401,5402,5403,5404,5405,5406,5407,5408,5409,5410,5411,5412,5413,5414,5415,5416,5417,5418,5419,5420,5421,5422,5423,5424,5425,5426,5427,5428,5429,5430,5431,5432,5433,5434,5435,5436,5437,5438,5439,5440,5441,5442,5443,5444,5445,5446,5447,5448,5449,5450,5451,5452,5453,5454,5455,5456,5457,5458,5459,5460,5461,5462,5463,5464,5465,5466,5467,5468,5469,5470,5471,5472,5473,5474,5475,5476,5477,5478,5479,5480,5481,5482,5483,5484,5485,5486,5487,5488,5489,5490,5491,5492,5493,5494,5495,5496,5497,5498,5499,5500,5501,5502,5503,5504,5505,5506,5507,5508,5509,5510,5511,5512,5513,5514,5515,5516,5517,5518,5519,5520,5521,5522,5523,5524,5525,5526,5527,5528,5529,5530,5531,5532,5533,5534,5535,5536,5537,5538,5539,5540,5541,5542,5543,5544,5545,5546,5547,5548,5549,5550,5551,5552,5553,5554,5555,5556,5557,5558,5559,5560,5561,5562,5563,5564,5565,5566,5567,5568,5569,5570,5571,5572,5573,5574,5575,5576,5577,5578,5579,5580,5581,5582,5583,5584,5585,5586,5587,5588,5589,5590,5591,5592,5593,5594,5595,5596,5597,5598,5599,5600,5601,5602,5603,5604,5605,5606,5607,5608,5609,5610,5611,5612,5613,5614,5615,5616,5617,5618,5619,5620,5621,5622,5623,5624,5625,5626,5627,5628,5629,5630,5631,5632,

Imagescan: (89)A6-Q-DB12-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:10:07 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (89)A6-Q-DB12-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探針編號 ：13G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PCC3\scan-10\c3\1_-_07\1\試驗資料\1_"設計：建築 結構技師公會\B10\1-20_19\1期末\1_"設計\結構\2\試驗\(89)A6-Q-DB12-2-2.XFF

Project: P:\B0318 1 / 1

Imagescan: (90)A6-Q-DB12-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:12:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (90)A6-Q-DB12-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探針編號 ：13G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PCC3\scan-10\c3\1_-_07\1\試驗資料\1_"設計：建築 結構技師公會\B10\1-20_19\1期末\1_"設計\結構\2\試驗\(90)A6-Q-DB12-3-1.XFF

Project: P:\B0318 1 / 1

Imagescan: (91)A6-Q-DB12-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:12:47 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (91)A6-Q-DB12-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
供試試験 ：13G5
備 考 ：-

本試験位置:検測位置負荷

File Storage: WPC03\scan\104.08月～07月SSN計測合二立宿作中\計測結果\宿泊104.08.19\下関\DATA\A6\Q\DB\第1回試験\A6-Q-DB12-3-2.XFF

Project: P-00018

1 / 1

14-50

Imagescan: (92)A6-Q-DC13-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:57:49 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (92)A6-Q-DC13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
供試試験 ：13G94
備 考 ：引探測60cm

本試験位置:検測位置負荷

File Storage: WPC03\scan\104.08月～07月SSN計測合二立宿作中\計測結果\宿泊104.08.19\下関\DATA\A6\Q\DC\第1回試験\A6-Q-DC13-1.XFF

Project: P-00018

1 / 1

Imagescan: (93)A6-Q-DC13-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:01:12 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (93)A6-Q-DC13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C102
備 註 ：可檢測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (94)A6-Q-DC13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:03:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (94)A6-Q-DC13-3 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C103
備 註 ：可檢測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (95)A6-Q-DB13-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:57:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-Q-DB13-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：14G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測當責負責

File Storage: [illegible]

Project: Fjb0015

1 / 1

Imagescan: (96)A6-Q-DB13-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:58:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-Q-DB13-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：14G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測當責負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

1 / 1

Imagescan: (97)A6-Q-DB13-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:00:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-Q-DB13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱下端筋 ：14G11
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 04.2015 – 07月份各樓層資料\01.三台\...\(97)A6-Q-DB13-2.XFF

Project: Pj00018 1 / 1

14-53

Imagescan: (98)A6-Q-DB13-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:02:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (98)A6-Q-DB13-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱下端筋 ：14G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 04.2015 – 07月份各樓層資料\01.三台\...\(98)A6-Q-DB13-3-1.XFF

Project: Pj00018 1 / 1

Imagescan: (99)A6-Q-DB13-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 11:03:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-Q-DB13-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
部件編號 ：14G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj00018

1 / 1

14-54

Imagescan: (100)A6-Q-DC14-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:48:37 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6-Q-DC14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：14C92
備 註 ：可投以60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj00018

1 / 1

Imagescan: (101)A6-Q-DC14-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:50:50 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (101)A6-Q-DC14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件識號 ：14C104
備 註 ：可探測 60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (102)A6-Q-DC14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:52:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (102)A6-Q-DC14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#3
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件識號 ：14C103
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對被測位置負責

Imagescan: (103)A6-Q-DB14-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:48:37 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (103)A6-Q-DB14-1-1 Operator: —

Comment:

土筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：15G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj00018

1 / 1

14-56

Imagescan: (104)A6-Q-DB14-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:49:11 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (104)A6-Q-DB14-1-2 Operator: —

Comment:

土筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：15G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj00018

1 / 1

Imagescan: (105)A6-Q-DB14-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:51:33 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (105)A6-Q-DB14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
横筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作電壓 ：15G11
備 註 ：支撐距45cm

本試驗檢對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pjt2018

Imagescan: (106)A6-Q-DB14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:53:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (106)A6-Q-DB14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作電壓 ：15G8
備 註 ：-

本試驗檢對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pjt2018

Imagescan: (107)A6-Q-DC15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:34:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (107)A6-Q-DC15-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：15C102
備 註 ：可檢測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\ 0* 08月~07月檢驗資料\日日\現在中檢\DC檢查\ 0* 08.19\現場\上傳\A6檢測\鋼筋檢測\107)A6-Q-DC15-1.XFF

Project: Prj00018

14-58

Imagescan: (108)A6-Q-DC15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:37:02 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (108)A6-Q-DC15-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：15C94
備 註 ：可檢測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08月~07月檢驗資料\日日\現在中檢\DC檢查\104.08.19\現場\上傳\A6檢測\鋼筋檢測\108)A6-Q-DC15-2.XFF

Project: Prj00018

Imagescan: (109)A6-Q-DC15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:39:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (109)A6-Q-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件種類 ：15C103
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (110)A6-Q-DB15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:35:11 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (110)A6-Q-DB15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件種類 ：SG7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (111)A6-Q-DB15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:37:18 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (111)A6-Q-DB15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
檢件編號 : 16G5
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00018

1 / 1

14-60

Imagescan: (112)A6-Q-DB15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:39:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (112)A6-Q-DB15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
檢件編號 : 16G7
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00018

1 / 1

Imagescan: (113)A6-Q-DC16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:24:38 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (113)A6-Q-DC16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
配件鋼號 ：16C92
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對被測位置負責

Imagescan: (114)A6-Q-DC16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:26:21 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (114)A6-Q-DC16-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
配件鋼號 ：16C102
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對被測位置負責

Imagescan: (115)A6-Q-DC16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:28:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (115)A6-Q-DC16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
横筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件鋼鈑 ：16C103
備 考 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測管周負責

File Storage: W:\Data\20150819\104.0611 - 07月份\新北市\三重區\中興路\鋼筋探測\A6\(115)A6-Q-DC16-3.XFF

Project: P000113

1 / 1

Imagescan: (116)A6-Q-DB16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:26:18 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (116)A6-Q-DB16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
横筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件鋼鈑 ：17G7
備 考 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\Data\20150819\104.0611 - 07月份\新北市\三重區\中興路\鋼筋探測\A6\(116)A6-Q-DB16-1.XFF

Project: P000113

1 / 1

Imagescan: (117)A6-Q-DB16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:28:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (117)A6-Q-DB16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：17G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (118)A6-Q-DB16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:30:28 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (118)A6-Q-DB16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：17G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (119)A6-Q-DC17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:16:56 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-Q-DC17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
掃描編號 ：17C94
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測所實負責

File Storage: [illegible]

Project: P.00015

Imagescan: (120)A6-Q-DC17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:19:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (120)A6-Q-DC17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
掃描編號 ：17C102
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測所實負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (121)A6-Q-DC17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:20:22 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (121)A6-Q-DC17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：17C103
備 註 ：d深以60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (122)A6-Q-DB17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:17:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (122)A6-Q-DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：19G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (123)A6-Q-DB17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:19:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (123)A6-Q-DB17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：18G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: Prj00018

Imagescan: (124)A6-Q-DB17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:22:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (124)A6-Q-DB17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：18G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: Prj00018

Imagescan: (125)A6-Q-DC18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:07:58 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (125)A6-Q-DC18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C92
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (126)A6-Q-DC18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:10:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (126)A6-Q-DC18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C104
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (127)A6-Q-DC18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:12:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (127)A6-Q-DC18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：#4-#6
箍筋(水平筋) ：#4@15cm
構件編號 ：18C103
備 註 ：u探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PCS\Scan\ 07月~07月\新竹台元工業區\中...\A6區\Q\DC18-3.XFF

Project: P.J0018

1 / 1

14-68

Imagescan: (128)A6-Q-DB18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:08:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (128)A6-Q-DB18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：#4-#10
箍筋(水平筋) ：#4@12cm
構件編號 ：19G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PCS\Scan\104.08月~07月\新竹台元工業區\中...\A6區\Q\DB18-1.XFF

Project: P.J0018

1 / 1

Imagescan: (129)A6-Q-DB18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:12:34 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (129)A6-Q-DB18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作編號 ：19G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: «PC03\scan\ 04.08.19 10:12:34 (129)A6-Q-DB18-2.XFF

Project: Prj00018 1 / 1

14-69

Imagescan: (130)A6-Q-DB18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 10:14:56 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (130)A6-Q-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作編號 ：19G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PC03\scan\ 04.08.19 10:14:56 (130)A6-Q-DB18-3.XFF

Project: Prj00018 1 / 1

Imagescan: (131)A6-Q-DC19-1.XFF

Date / Time: 2015-06-19 09:53:40 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (131)A6-Q-DC19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：19C102
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00018

14-70

Imagescan: (132)A6-Q-DC19-2.XFF

Date / Time: 2015-06-19 09:55:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (132)A6-Q-DC19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：19C94
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00018

Imagescan: (133)A6-Q-DC19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:57:52 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A6-Q-DC19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
保存場所 ：19C93
備 考 ：可探測60cm

本試験値を検測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 04.2015 ～07月\鉄筋探査\ 三宮ビル 三宮ビル地区内共同溝\共同溝 2次\04-08.19\解析\三宮ビル\A6エリア\測線\(133)A6-Q-DC19-3.XFF

Project: Prj00018 1 / 1

Imagescan: (134)A6-Q-DB19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:51:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (134)A6-Q-DB19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
保存場所 ：20G8
備 考 ：-

本試験値を検測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 04.2015 ～07月\鉄筋探査\ 三宮ビル 三宮ビル地区内共同溝\共同溝 2次\04-08.19\解析\三宮ビル\A6エリア\測線\(134)A6-Q-DB19-1.XFF

Project: Prj00018 1 / 1

Imagescan: (135)A6-Q-DB19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:53:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (135)A6-Q-DB19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00018

14-72

Imagescan: (136)A6-Q-DB19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:55:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-Q-DB19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：20G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00018

Imagescan: (137)A6-Q-DC20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:44:44 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-Q-DC20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C92
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (138)A6-Q-DC20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:47:01 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (138)A6-Q-DC20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C104
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (139)A6-Q-DC20-3.XFF

Date / Time: 2015 08 19 09:48:55 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (139)A6-Q-DC20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：20C103
備 註 ：可測測60cm

本試驗僅對檢測管負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (140)A6-Q-DB20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:44:38 SSN: 04514009 [mm]



Customer: ---

Location: (140)A6-Q-DB20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：2'G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (141)A6-Q-DB20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:46:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (141)A6-Q-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21G7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (142)A6-Q-DB20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:49:07 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (142)A6-Q-DB20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21G5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (143)A6-Q-DC21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:36:54 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (143)A6-Q-DC21-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
肋筋(水平筋) ：約#4@15cm
探伤範囲 ：21C104
備 註 ：可探測60cm

本試験位置検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (144)A6-Q-DC21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:39:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer:

Location: (144)A6-Q-DC21-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
肋筋(水平筋) ：約#4@15cm
探伤範囲 ：21C95
備 註 ：可探測60cm

本試験位置検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (145)A6-Q-DC21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:40:57 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (145)A6-Q-DC21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
検体番号 ：21C93
備 考 ：可探測60cm

本試験機器検査位置負責

File Storage: \\PC03\scan\164.061\～C7日\鉄筋探査位置(EC1・中1,2,3,4階段室2,3,4,5,6,7階ホール)\A6区画\鉄筋探査\145\A6-Q-DC21-3.XFF

Project: P\DC18 1 / 1

14-77

Imagescan: (146)A6-Q-DB21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:36:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (146)A6-Q-DB21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
検体番号 ：22G5
備 考 ：-

本試験機器検査位置負責

File Storage: \\PC03\scan\164.061\～C7日\鉄筋探査位置(EC1・中1,2,3,4階段室2,3,4,5,6,7階ホール)\A6区画\鉄筋探査\146\A6-Q-DB21-1.XFF

Project: P\DC18 1 / 1

Imagescan: (147)A6-Q-DB21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:39:47 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (147)A6-Q DB21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
拘束筋数 ：22G11
備 註 ：d探頭45cm

本試験値は測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07.技術研究所\CFT\EYS合年本試験体\中全\104.08.15.下期\A1柱\BA5通Q\測定写真\(147)A6-Q-DB21-2.XFF

Project: P-0001

Imagescan: (148)A6-Q-DB21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:42:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (148)A6-Q-DB21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
拘束筋数 ：22G7
備 註 ：-

本試験値は測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07.技術研究所\CFT\EYS合年本試験体\中全\104.08.15.下期\A1柱\BA5通Q\測定写真\(148)A6-Q-DB21-3.XFF

Project: P-0001

Imagescan: (149)A6-Q-DC22-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:26:22 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (149)A6-Q-DC22-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：22C103
備 註 ：可保留60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: [illegible]

Project: P00019

1 / 1

14-79

Imagescan: (150)A6-Q-DC22-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:28:34 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (150)A6-Q-DC22-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：22C102
備 註 ：可保留60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: [illegible]

Project: P00019

1 / 1

Imagescan: (151)A6-Q-DC22-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:32:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (151)A6-Q-DC22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
得仔編號 ：22C93
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PC03\scan\104.08.19～07月探勘\新店\北宏\北宏國際\北宏104.08.19\得仔\(151)A6-Q-DC22-3.XFF

Project: Project 8

Imagescan: (152)A6-Q-DB22-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:26:07 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (152)A6-Q-DB22-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3 #10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
得仔編號 ：23G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PC03\scan\104.08.19～07月探勘\新店\北宏\北宏國際\北宏104.08.19\得仔\(152)A6-Q-DB22-1.XFF

Project: Project 8

Imagescan: (153)A6-Q-DB22-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:29:00 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (153)A6-Q-DB22-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：23G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (154)A6-Q-DB22-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:31:04 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (154)A6-Q-DB22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：23G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (155)A6-Q-DC23-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:16:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (155)A6-Q-DC23-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標件編號 ：23C93
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: VPC09\scan\2015-08-19\(155)A6-Q-DC23-1.XFF

Project: Pj2015 1 / 1

Imagescan: (156)A6-Q-DC23-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:19:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (156)A6-Q-DC23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標件編號 ：23C92
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: VPC09\scan\2015-08-19\(156)A6-Q-DC23-2.XFF

Project: Pj2015 1 / 1

Imagescan: (157)A6-Q-DC23-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:21:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (157)A6-Q-DC23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
探査箇所 ：23C94
備 註 ：可探測60cm

本試験値は、検測位置負荷

File Storage: ePCB\Scan\ 04-08月 – 07月\15年\08月 [illegible]

Project: P(J0018 1 / 1

14-83

Imagescan: (158)A6-Q-DB23-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:16:04 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (158)A6-Q-DB23-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
探査箇所 ：R1G5
備 註 ：-

本試験値は、検測位置負荷

File Storage: ePCB\Scan\ [illegible]

Project: P(J0018 1 / 1

Imagescan: (159)A6-Q-DB23-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:20:20 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (159)A6-Q-DB23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(水直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
掃描編號 ：R1G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03-scan\D\...\(159)A6-Q-DB23-2.XFF

Project: PJC018

Imagescan: (160)A6-Q-DB23-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 09:23:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (160)A6-Q-DB23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(水直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
掃描編號 ：R1G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03-scan\D\...\(160)A6-Q-DB23-3.XFF

Project: PJC018

A6 西區 R 棟柱梁鋼筋掃描作業



一層鋼筋掃描位置圖（夾層結構平面）

A6－1區R棟



夾層鋼筋掃描位置圖（二層結構平面）

A6－1區R棟



二層鋼筋掃描位置圖（三層結構平面）

A6－1區R棟



三層鋼筋掃描位置圖（四層結構平面）

A6－1區R棟



四層鋼筋掃描位置圖 (五層結構平面)

A6－1區R棟



五層鋼筋掃描位置圖 (六層結構平面)

A6－1區R棟



六層鋼筋掃描位置圖（七層結構平面）

A6－1區R棟



七層鋼筋掃描位置圖（八層結構平面）

A6－1區R棟



八層鋼筋補強位置圖（九層結構平面）

A6－1區R棟



九層鋼筋補強位置圖（十層結構平面）

A6－1區R棟



十層鋼筋掃描位置圖（十一層結構平面）

A6－1區R棟



十一層鋼筋掃描位置圖（十二層結構平面）

A6－1區R棟



十二層鋼筋掃描位置圖 (十二層結構平面)

A6－1區R棟



十三層鋼筋掃描位置圖 (十四層結構平面)

A6－1區R棟



十四層鋼筋掃描位置圖（十五層結構平面）

A6－1區R棟



十五層鋼筋掃描位置圖（十六層結構平面）

A6－1區R棟



十六層鋼筋掃描位置圖 （十七層結構平面）

A6－1區R棟



十七層鋼筋掃描位置圖 （十八層結構平面）

A6－1區R棟



十八層鋼筋掃描位置圖（十九層結構平面）

A6－1區R棟



十九層鋼筋掃描位置圖（二十層結構平面）

A6－1區R棟



二十層鋼筋掃描位置圖 (二十一層結構平面)

A6－1區R棟



二十一層鋼筋掃描位置圖 (二十二層結構平面)

A6－1區R棟



二十二層鋼筋掃描位置圖 （二十三層結構平面）

A6－1區R棟



二一三層鋼筋掃描位置圖 （二十四層結構平面）

A6 1區R棟



二十四層鋼筋掃描位置圖 (屋頂一層結構平面)

A6－1區R棟

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 1	探測位置 A6-R-DC1-1	編號NO. 2	探測位置 A6-R-DC1-2	編號NO. 3	探測位置 A6 R DC1 3
編號NO. 4	探測位置 A6-R-DB1-1	編號NO. 5	探測位置 A6-R-DB1-2	編號NO. 6	探測位置 A6-R-DB1-3
編號NO. 7	探測位置 A6 R-DC2-1	編號NO. 8	探測位置 A6-R-DC2-2	編號NO. 9	探測位置 A6-R-DC2-3
					
編號NO. 10	探測位置 A6-R-DB2-1	編號NO. 11	探測位置 A6 R DB2 2	編號NO. 12	探測位置 A6-R-DB2-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 13	探測位置 A6-R-DC3-1	編號NO. 14	探測位置 A6 R DC3-2	編號NO. 15	探測位置 A6-R-DC3-3
					
編號NO. 16	探測位置 A6-R-DB3-1	編號NO. 17	探測位置 A6-R-DB3-2	編號NO. 18	探測位置 A6-R-DB3-3
編號NO. 19	探測位置 A3-R-DC4-1	編號NO. 20	探測位置 A6-R-DC4 2	編號NO. 21	探測位置 A6-R-DC4-3
編號NO. 22	探測位置 A6-R-DB4-1	編號NO. 23	探測位置 A6-R-DB4-2	編號NO. 24	探測位置 A6-R-DB4-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 25	探測位置 A6-R-DC5-1	編號NO. 26	探測位置 A6-R-DC5-2	編號NO. 27	探測位置 A6-R-DC5-3
編號NO. 28	探測位置 A6-R-DB5-1	編號NO. 29	探測位置 A6-R-DB5-2	編號NO. 30	探測位置 A6-R-DB5-3
					
編號NO. 31	探測位置 A6-R-DC6-1	編號NO. 32	探測位置 A6-R-DC6-2	編號NO. 33	探測位置 A6-R-DC6-3
編號NO. 34	探測位置 A6-R-DB6-1	編號NO. 35	探測位置 A6-R-DB6-2	編號NO. 36	探測位置 A6-R-DB6-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 37	探測位置 A6-R-DC7-1	編號NO. 38	探測位置 A6-R-DC7-2	編號NO. 39	探測位置 A6-R-DC7-3
編號NO. 40	探測位置 A6-R-DB7-1	編號NO. 41	探測位置 A6-R-DB7-2	編號NO. 42	探測位置 A6 R DB7-3
編號NO. 43	探測位置 A6-R-DC8 1	編號NO. 44	探測位置 A6-R-DC8 2	編號NO. 45	探測位置 A6-R-DC8 3
編號NO. 46	探測位置 A6-R-DB8-1	編號NO. 47	探測位置 A6 R-DB8-2	編號NO. 48	探測位置 A6 R DB8-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 49	探測位置 A6-R-DC9-1	編號NO. 50	探測位置 A6-R-DC9-2	編號NO. 51	探測位置 A6-R-DC9-3
編號NO. 52	探測位置 A6-R-DB9-1	編號NO. 53	探測位置 A6-R-DB9-2	編號NO. 54	探測位置 A6-R-DB9-3
編號NO. 55	探測位置 A6-R-DC10-1	編號NO. 56	探測位置 A6-R-DC10-2	編號NO. 57	探測位置 A6-R-DC10-3
編號NO. 58	探測位置 A6-R-DB10-1	編號NO. 59	探測位置 A6-R-DB10-2	編號NO. 60	探測位置 A6-R-DB10-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 61	探測位置 A6-R-DC11-1	編號NO. 62	探測位置 A6-R-DC11-2	編號NO. 63	探測位置 A6-R-DC11-3
編號NO. 64	探測位置 A6-R-DB11-1	編號NO. 65	探測位置 A6-R-DB11-2	編號NO. 66	探測位置 A6-R-DB11-3
編號NO. 67	探測位置 A6-R-DC12-1	編號NO. 68	探測位置 A6-R-DC12-2	編號NO. 69	探測位置 A6-R-DC12-3
					
編號NO. 70	探測位置 A6-R-DB12-1	編號NO. 71	探測位置 A6-R-DB12-2	編號NO. 72	探測位置 A6-R-DB12-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 73	探測位置 A6-R-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 A6-R-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 A6-R DC13 3
編號NO. 76	探測位置 A6-R-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6-R-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-R-DB13 3
編號NO. 79	探測位置 A6-R-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 A6 R DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6-R-DC14-3
編號NO. 82	探測位置 A3-R-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 A6-R-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6 R-DB14-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 85	探測位置 A6-R DC15-1	編號NO. 86	探測位置 A6-R-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6-R-DC15-3
編號NO. 88	探測位置 A6-R-DB15 1	編號NO. 89	探測位置 A6-R-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-R-DB15-3
編號NO. 91	探測位置 A6-R-DC16 1	編號NO. 92	探測位置 A6-R-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 A6-R-DC16-3
編號NO. 94	探測位置 A6-R-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 A6 R-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-R DB16 3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 97	探測位置 A6 R DC17 1	編號NO. 98	探測位置 A6-R-DC17-2	編號NO. 99	探測位置 A6-R-DC17-3

編號NO. 100	探測位置 A6 R DB17 1	編號NO. 101	探測位置 A6-R-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A6-R-DB17-3

編號NO. 103	探測位置 A6-R-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A6-R-DC18-2	編號NO. 105	探測位置 A6-R-DC18-3

編號NO. 106	探測位置 A6-R-DB18-1	編號NO. 107	探測位置 A6-R DB18 2	編號NO. 108	探測位置 A6-R-DB18-3

15-18

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 109	探測位置 A6 R DC19 1	編號NO. 110	探測位置 A6 R DC19 2	編號NO. 111	探測位置 A6 R DC19 3

編號NO. 112	探測位置 A6 R DB19 1	編號NO. 113	探測位置 A6 R DB19 2	編號NO. 114	探測位置 A6 R DB19 3

編號NO. 115	探測位置 A6-R-DC20-1	編號NO. 116	探測位置 A6-R-DC20-2	編號NO. 117	探測位置 A6-R-DC20-3

編號NO. 118	探測位置 A6-R-DB20-1	編號NO. 119	探測位置 A6-R-DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A6 R DB20 3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 121	探測位置 A6-R-DC21-1	編號NO. 122	探測位置 A6-R-DC21-2	編號NO. 123	探測位置 A6-R-DC21-3
編號NO. 124	探測位置 A6-R-DB21-1	編號NO. 125	探測位置 A6-R-DB21-2	編號NO. 126	探測位置 A6-R-DB21-3
編號NO. 127	探測位置 A6-R-DC22-1	編號NO. 128	探測位置 A6-R-DC22-2	編號NO. 129	探測位置 A6-R-DC22-3
編號NO. 130	探測位置 A6-R-DB22-1	編號NO. 131	探測位置 A6-R-DB22-2	編號NO. 132	探測位置 A6-R-DB22-3

15-19

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 133	探測位置 A6-R-DC23-1	編號NO. 134	探測位置 A6-R-DC23-2	編號NO. 135	探測位置 A6-R-DC23-3
編號NO. 136	探測位置 A6-R-DB23-1	編號NO. 137	探測位置 A6-R-DB23-2	編號NO. 138	探測位置 A6-R-DB23-3
					
編號NO. 139	探測位置 A6-R-DC24-1	編號NO. 140	探測位置 A6-R-DC24-2	編號NO. 141	探測位置 A6-R-DC24-3
編號NO. 142	探測位置 A6-R-DB24-1	編號NO. 143	探測位置 A6-R-DB24-2	編號NO. 144	探測位置 A6-R-DB24-3

A6 西區 R 棟柱梁鋼筋探測報告



鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6區R棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會



檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段49-1號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104年8月29日

鋼筋探測報告

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數值及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以A6區R棟為取樣範圍，數量總計柱72處、樑72處、共144處(詳位置如附圖)

2. 檢測日期: 一〇四年八月二十日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚集磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由Ferroscan v5.2電腦軟體判讀保護層深度、鋼筋號數、排列。

四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑8~25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於1直徑探測時須大於2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋鏽蝕膨脹而產生誤判。
4. 本鋼筋探測器檢測精近第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之正確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑 CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑 DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	136	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	118	134	150
影像探測最大深度±1φ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」現況調查

探測日期：104年08月20日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
1	A6-R-DC1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	1C51	
2	A6-R-DC1-1-2		約4-#10	約#4@10cm	1C51	
3	A6-R-DC1-2-1		約5-#10	約#4@10cm	1C41	
4	A6 R DC1-2-2		約4-#10	約#4@10cm	1C41	
5	A6-R DC1 3 1		約5 #10	約4@10cm	1C42	可探測85cm
6	A6-R-DC1-3-2		約3 #10	約#4@10cm	1C42	可探測85cm
7	A6-R-DB1-1		約3-#10	約#4@12cm	2G111	可探測60cm
8	A6-R-DB1-2		約4-#10	約#4@12cm	2G111	可探測60cm
9	A6 R-DB1-3		約3-#10	約#4@12cm	2G113	可探測60cm
10	A6-R-DC2 1		約5 #10	約#4@15cm	2C42	可探測60cm
11	A6-R-DC2-2		約4-#10	約#4@15cm	2C52	可探測60cm
12	A6-R-DC2-3		約5-#10	約#4@15cm	2C51	可探測60cm
13	A6-R-DB2-1		約8-#10	約#4@10cm	3G8	
14	A6 R DB2-2		約4-#10	約#4@10cm	3G1	可探測60cm
15	A6-R-DB2 3 1		約4 #10	約#4@12cm	3G7	
16	A6-R-DB2-3-2		約2 #10	約#4@12cm	3G7	
17	A6-R-DC3-1		約5-#10	約#4@15cm	3C42	可探測60cm
18	A6-R-DC3-2		約5-#10	約#4@15cm	3C50	可探測60cm
19	A6 R DC3-3		約5-#10	約#4@15cm	3C51	可探測60cm
20	A6-R-DB3-1-1		約5 #10	約#4@10cm	4G5	
21	A6-R-DB3-1-2		約2-#10	約#4@10cm	4G5	
22	A6-R-DB3 2		約5-#10	約#4@10cm	4G11	可探測80cm
23	A6-R-DB3-3-1		約6-#10	約#4@10cm	4G5	
24	A6-R-DB3-3-2		約1-#10	約#4@10cm	4G5	
25	A6-R-DC4-1		約5-#8	約#4@15cm	4C40	可探測60cm
26	A6 R DC4 2		約5-#8	約#4@15cm	4C52	可探測60cm
27	A6-R-DC4-3		約4-#10	約#4@15cm	4C51	可探測60cm
28	A6-R-DB4-1		約5-#10	約#4@10cm	5G1	可探測60cm
29	A6-R-DB4-2-1		約5-#10	約#4@10cm	5G5	
30	A6 R DB4-2-2		約2-#10	約#4@10cm	5G5	
31	A6-R-DB4-3		約4-#10	約#4@12cm	5G11	可探測80cm
32	A6-R-DC5-1		約4-#8	約#4@15cm	5C42	可探測60cm
33	A6-R-DC5 2		約5-#10	約#4@15cm	5C41	可探測60cm
34	A6-R-DC5-3		約4-#10	約#4@15cm	5C50	可探測60cm
35	A6-R-DB5-1-1		約5-#10	約#4@10cm	6G5	
36	A6 R-DB5-1-2		約2-#10	約#4@10cm	6G5	
37	A6-R DB5 2		約5 #10	約#4@10cm	6G11	可探測60cm
38	A6-R-DB5-3-1		約5-#10	約#4@12cm	6G7	
39	A6-R-DB5-3-2		約2-#10	約#4@12cm	6G7	
40	A6-R-DC6-1		約4-#8	約#4@15cm	6C40	可探測60cm
41	A6 R DC6-2		約4-#8	約#4@15cm	6C52	可探測60cm
42	A6-R-DC6 3		約4 #10	約#4@15cm	6C51	可探測60cm
43	A6-R-DB6- -1		約5-#10	約#4@12cm	7G7	
44	A6-R-DB6-1-2		約2-#10	約#4@12cm	7G7	
45	A6-R-DBG-2		約4-#10	約#4@10cm	7G11	可探測60cm
46	A6-R-DBG-3		約6-#10	約#4@15cm	7G1	可探測60cm
47	A6-R-DC7-1		約4-#8	約#4@15cm	7C50	可探測60cm
48	A6-R DC7 2		約4-#8	約#4@15cm	7C42	可探測60cm
49	A6-R-DC7-3		約5 #8	約#4@15cm	7C41	可探測60cm
50	A6-R-DB7-1-1		約4-#10	約#4@12cm	8G7	
51	A6 R DB7 1-2		約2-#10	約#4@12cm	8G7	
52	A6-R-DB7-2		約4 #10	約#4@10cm	8G1	可探測60cm
53	A6-R-DB7-3-1		約5-#10	約#4@15cm	8G5	
54	A6 R-DB7-3-2		約2-#10	約#4@15cm	8G5	

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	構件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
55	A6-R-DC8-1		約4 #8	約#4@15cm	8C40	可探測80cm
56	A6 R DC8 2		約4-#8	約#4@15cm	8C52	可探測60cm
57	A6-R-DC8-3		約5-#10	約#4@15cm	8C51	可探測60cm
58	A6-R-DB8-1-1		約4-#10	約#4@10cm	9G7	
59	A6-R-DB8-1-2		約2-#10	約#4@10cm	9G7	
60	A6-R-DB8-2-1		約3-#10	約#4@10cm	9G5	
61	A6-R-DB8-2-2		約2 #10	約#4@10cm	9G5	
62	A6-R-DB8-3		約3-#10	約#4@15cm	9G8	
63	A6-R-DC9-1		約4-#8	約#4@15cm	9C42	可探測60cm
64	A6-R-DC9-2		約4-#8	約#4@15cm	9C50	可探測60cm
65	A6-R-DC9-3		約4 #8	約#4@15cm	9C51	可探測60cm
66	A6 R DB9 1 1		約5-#10	約#4@12cm	10G5	
67	A6-R-DB9-1-2		約1-#10	約#4@12cm	10G5	
68	A6-R-DB9-2-1		約5-#10	約#4@12cm	10G7	
69	A6 R DB9-2-2		約2-#10	約#4@12cm	10G7	
70	A6-R-DB9-3		約4-#10	約#4@10cm	10G1	可探測45cm
71	A6-R-DC10-1		約4-#8	約#4@15cm	10C52	可探測60cm
72	A6-R-DC10-2		約4-#8	約#4@15cm	10C40	可探測60cm
73	A6 R DC10-3		約5-#8	約#4@14cm	10C41	可探測60cm
74	A6-R-DB10 1		約4-#10	約#4@12cm	11G1	可探測45cm
75	A6-R-DB10-2-1		約6-#10	約#4@12cm	11G7	
76	A6-R-DB10-2-2		約1-#10	約#4@12cm	11G7	
77	A6-R-DB10-3-1		約6-#8	約#4@12cm	11G5	
78	A6 R DB10-3-2		約1 #10	約#4@12cm	11G5	
79	A6-R-DC11-1		約4-#8	約#4@15cm	11C42	可探測60cm
80	A6-R-DC11-2		約4-#8	約#4@15cm	11C50	可探測60cm
81	A6-R-DC11-3		約4-#8	約#4@15cm	11C51	可探測60cm
82	A6-R-DB11-1		約3-#10	約#4@15cm	12G8	
83	A6-R-DB11-2-1		約6-#10	約#4@12cm	12G7	
84	A6-R-DB11-2-2		約1 #10	約#4@12cm	12G7	

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	構件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
85	A6-R-DB11-3-1		約5-#10	約#4@12cm	12G5	
86	A6-R-DB11-3-2		約1-#10	約#4@12cm	12G5	
87	A6-R-DC12-1		約4-#8	約#4@15cm	12C52	可探測60cm
88	A6-R-DC12-2		約4-#8	約#4@15cm	12C40	可探測60cm
89	A6 R DC12 3		約4-#8	約#4@15cm	12C41	可探測60cm
90	A6-R-DB12-1-1		約6-#10	約#4@12cm	13G7	
91	A6-R-DB12-1-2		約1 #10	約#4@12cm	13G7	
92	A6-R-DB12 2-1		約6-#10	約#4@12cm	13G5	
93	A6 R DB12 2 2		約1-#10	約#4@12cm	13G5	
94	A6-R-DB12-3		約3-#10	約#4@12cm	13G11	可探測60cm
95	A6-R-DC13-1		約4-#8	約#4@15cm	13C50	可探測60cm
96	A6-R-DC13-2		約4-#8	約#4@15cm	13C42	可探測60cm
97	A6-R-DC13-3		約4 #8	約#4@15cm	13C41	可探測60cm
98	A6 R DB13 1 1		約6-#10	約#4@12cm	14G5	
99	A6-R-DB13-1-2		約1-#10	約#4@12cm	14G5	
100	A6-R-DB13-2-1		約6-#10	約#4@12cm	14G7	
101	A6-R-DB13-2-2		約1-#10	約#4@12cm	14G7	
102	A6-R-DB13-3		約3 #10	約#4@12cm	14G11	可探測45cm
103	A6 R DC14 1		約4-#8	約#4@15cm	14C40	可探測60cm
104	A6-R-DC14-2		約4-#8	約#4@15cm	14C52	可探測60cm
105	A6-R-DC14-3		約4-#8	約#4@15cm	14C51	可探測60cm
106	A6-R-DB14-1-1		約5-#10	約#4@12cm	15G7	
107	A6-R-DB14-1-2		約2-#10	約#4@12cm	15G7	
108	A6-R-DB14-2-1		約5 #10	約#4@12cm	15G5	
109	A6-R-DB14 2-2		約2-#10	約#4@12cm	15G5	
110	A6-R-DB14-3-1		約5-#10	約#4@12cm	15G7	
111	A6-R-DB14-3-2		約2-#10	約#4@12cm	15G7	
112	A6-R-DC15-1		約4-#8	約#4@15cm	15C42	可探測60cm
113	A6-R-DC15-2		約4 #8	約#4@15cm	15C50	可探測60cm
114	A6 R DC15 3		約4-#8	約#4@15cm	15C51	可探測60cm

編號	採測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	構件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
115	A6-R-DB15-1		約6-#10	約#4@12cm	16G5	
116	A6-R-DB15-2		約5-#10	約#4@12cm	16G5	
117	A6-R-DB15-3		約6-#10	約#4@12cm	16G7	
118	A6-R-DC16-1		約4-#8	約#4@15cm	16C42	可探測60cm
119	A6-R-DC16-2		約4-#8	約#4@15cm	16C50	可探測60cm
120	A6-R-DC16-3		約4-#8	約#4@15cm	16C51	可探測60cm
121	A6-R-DB16-1		約3 #10	約#4@15cm	17G8	
122	A6-R-DB16-2		約6-#10	約#4@15cm	17G7	
123	A6-R-DB16-3		約6-#10	約#4@15cm	17G7	
124	A6 R DC17-1		約4-#8	約#4@15cm	17C52	可探測60cm
125	A6-R-DC17-2		約4 #8	約#4@15cm	17C40	可探測60cm
126	A6-R-DC17-3		約4-#8	約#4@15cm	17C41	可探測60cm
127	A6-R-DB17-1		約5-#10	約#4@12cm	18G5	
128	A6-R-DB17-2		約5-#10	約#4@12cm	18G5	
129	A6 R DB17-3		約5-#10	約#4@12cm	18G7	
130	A6-R-DC18-1		約4-#8	約#4@15cm	18C42	可探測60cm
131	A6-R-DC18-2		約4-#8	約#4@15cm	18C50	可探測60cm
132	A6 R DC18-3		約4-#8	約#4@15cm	18C51	可探測60cm
133	A6-R-DB18-1		約6 #10	約#4@12cm	19G5	
134	A6-R-DB18-2		約3-#8	約#4@12cm	19B1	可探測45cm
135	A6-R-DB18-3		約6-#10	約#4@12cm	19G7	
136	A6-R-DC19-1		約4-#8	約#4@15cm	19C52	可探測60cm
137	A6 R DC19 2		約4-#8	約#4@15cm	19C40	可探測60cm
138	A6-R-DC19 3		約4 #8	約#4@15cm	19C41	可探測60cm
139	A6-R-DB19-1		約5-#8	約#4@12cm	20G1	可探測45cm
140	A6-R-DB19-2		約6-#10	約#4@12cm	20G7	
141	A6 R DB19-3		約5-#10	約#4@15cm	20G5	
142	A6-R-DC20-1		約4 #8	約#4@15cm	20C42	
143	A6-R-DC20-2		約4-#8	約#4@15cm	20C40	
144	A6-R-DC20-3		約4-#8	約#4@15cm	20C51	

編號	採測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	構件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
145	A6 R DB20-1		約5-#10	約#4@15cm	21G7	
146	A6 R DB20 2		約5-#10	約#4@15cm	21G5	
147	A6-R-DB20 3		約3 #10	約#4@15cm	21G8	
148	A6-R-DC21-1		約4-#8	約#4@15cm	21C52	可探測60cm
149	A6-R-DC21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C40	可探測60cm
150	A6-R-DC21-3		約4-#8	約#4@15cm	21C41	可探測60cm
151	A6-R-DB21-1		約5-#10	約#4@15cm	22G7	
152	A6-R DB21 2		約5 #10	約#4@15cm	22G5	
153	A6-R-DB21-3		約4-#8	約#4@15cm	22G1	可探測45cm
154	A6-R-DC22-1		約4-#8	約#4@15cm	22C41	可探測60cm
155	A6-R-DC22-2		約4-#8	約#4@15cm	22C51	可探測60cm
156	A6 R DC22-3		約4-#8	約#4@15cm	22C51	可探測60cm
157	A6-R-DB22-1		約5 #10	約#4@15cm	23G5	
158	A6-R-DB22-2		約4-#10	約#4@15cm	23G7	
159	A6-R-DB22-3		約5-#10	約#4@15cm	23G5	
160	A6-R-DC23-1		約4-#8	約#4@15cm	23C52	可探測60cm
161	A6-R DC23 2		約4 #8	約#4@15cm	23C40	可探測60cm
162	A6-R-DC23-3		約4-#8	約#4@15cm	23C42	可探測60cm
163	A6-R-DB23-1		約4-#10	約#4@15cm	24G7	
164	A6-R-DB23-2		約5-#10	約#4@15cm	24G5	
165	A6 R-DB23-3		約3-#10	約#4@15cm	24G8	
166	A6 R DC24 1		約4-#8	約#4@15cm	24C42	可探測60cm
167	A6-R-DC24-2		約4 #8	約#4@15cm	24C50	可探測60cm
168	A6-R-DC24-3		約4-#8	約#4@15cm	24C51	可探測60cm
169	A6-R-DB24-1		約4-#10	約#4@15cm	R1G5	
170	A6-R-DB24-2		約5-#10	約#4@15cm	R1G7	
171	A6 R DB24-3		約4-#10	約#4@15cm	R1G5	

Imagescan Image: (1)A6-R-DC1-1-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (1)A6-R-DC1-1-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：1C51
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (2)A6-R-DC1-1-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (2)A6-R-DC1-1-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：1C51
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (3)A6-R-DC1-2-1.BAR

No.: 3920 Date: 2015-08-18 Time: 09:46



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (3)A6-R-DC1-2-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
檢件編號 ：1C41
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (4)A6-R-DC1-2-2.BAR

No.: 3921 Date: 2015-08-18 Time: 09:47



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (4)A6-R-DC1-2-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
檢件編號 ：1C41
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (5)A6-R-DC1-3-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (5)A6-R-DC1-3-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
緊筋(水平筋) ：約4@10cm
構件編號 ：1C42
保 註 ：可探測85cm

本試驗僅到檢測位置為止

Imagescan Image: (6)A6-R-DC1-3-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (6)A6-R-DC1-3-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
緊筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C42
保 註 ：可探測85cm

本試驗僅到檢測位置為止

Imagescan Image: (7)A6-R-DB1-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (7)A6-R-DB1-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
配件編號 ：2G111
備 註 ：可探測60cm

本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: (8)A6-R-DB1-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (8)A6-R-DB1-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
配件編號 ：2G111
備 註 ：可探測60cm

本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: (9)A6-R-DB1-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (9)A6-R-DB1-3 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探針編號 ：2G113
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (10)A6-R-DC2-1.XFF



Customer: ---

Location: (10)A6-R-DC2-1 Operator: ---

Comment:
二筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針編號 ：2C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (11)A6-R-DC2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 12:15:58 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (11)A6-R-DC2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00018

1 / 1

Imagescan: (12)A6-R-DC2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 12:06:21 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (12)A6-R-DC2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00018

1 / 1

Imagescan: (13)A6-R-DB2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 12:01:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (13)A6-R-DB2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
程序編號 ：3G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PCCScan-104.001\...\(13)A6-R-DB2-1.XFF

Project: Pjt0019

Imagescan: (14)A6-R-DB2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 12:05:47 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (14)A6-R-DB2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
程序編號 ：3G1
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PCCScan-104.001\...\(14)A6-R-DB2-2.XFF

Project: Pjt0019

Imagescan: (15)A6-R-DB2-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 12:09:19 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (15)A6-R-DB2-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：3G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPCC\Scan\104 年 5 ~ 07 月份\鎮西堡\首日 下午\第一批次\鎮西堡公寓\104.08.20\原始資料\(15)A6-R-DB2-3-1.XFF

Project: Pg00015

1 / 1

16-12

Imagescan: (16)A6-R-DB2-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 12:09:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (15)A6-R-DB2-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：3G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPCC\Scan\104 年 5 ~ 07 月份\鎮西堡\首日 下午\第一批次\鎮西堡公寓\104.08.20\原始資料\(16)A6-R-DB2-3-2.XFF

Project: Pg00015

1 / 1

Imagescan: (17)A6-R-DC3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:50:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-R-DC3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
管件編號 ：3C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (18)A6-R-DC3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:52:29 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (18)A6-R-DC3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
管件編號 ：3C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (19)A6-R-DC3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:54:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (19)A6-R-DC3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補強(水平筋) ：約#4@15cm
埋件編號 ：3C51
備 註 ：d採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PC03\scan\ 04-20\ -8月份\新莊\...\(19)A6-R-DC3-3.XFF

Project: Prj00019

Imagescan: (20)A6-R-DB3-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:51:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (20)A6-R-DB3-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補強(水平筋) ：約#4@10cm
埋件編號 ：4G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PC03\scan\ 04-20\ -8月份\新莊\...\(20)A6-R-DB3-1-1.XFF

Project: Prj00019

Imagescan: (21)A6-R-DB3-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:51:42 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (21)A6-R-DB3-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
繫筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：4G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (22)A6-R-DB3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:54:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-R-DB3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：4G11
備 註 ：可檢測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (23)A6-R-DB3-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:57:41 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (23)A6-R-DB3-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@10cm
供試体番号 ：4G5
備 註 ：-

本試験体計測位置負責

File Storage: VPC03\scan\24.08月～07月\検査対象合体\計測中 \試験体\A6試験体\供試体\(23)A6-R-DB3-3-1.XFF

Project: Prj0019

Imagescan: (24)A6-R-DB3-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:58:18 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (24)A6-R-DB3-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1 #10
腹筋(水平筋) ：約#4@10cm
供作番号 ：4G5
備 註 ：-

本試験体計測位置負責

File Storage: VPC03\scan\24.08月～07月\検査対象合体\計測中 \試験体\A6試験体\供試体\(24)A6-R-DB3-3-2.XFF

Project: Prj0019

Imagescan: (25)A6-R-DC4-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:42:10 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (25)A6-R-DC4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：4C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00019 1 / 1

Imagescan: (26)A6-R-DC4-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:44:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (26)A6-R-DC4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：4C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00019 1 / 1

Imagescan: (27)A6-R-DC4-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:46:19 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (27)A6-R-DC4-3 Operator:

Comment:
主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱件編號 ：4C51
備 註 ：d採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (28)A6-R-DB4-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:42:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (28)A6-R-DB4-1 Operator: ---

Comment:
主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱件編號 ：5G1
備 註 ：d採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (29)A6-R-DB4-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:44:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (29)A6-R-DB4-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
材料編號 ：5G5
備 註 ：-

本試驗區對應測位置負責

File Storage:

Project: Pj00018

Imagescan: (30)A6-R-DB4-2-2.XFF

Date / Time: 2015 08 20 11:45:10 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-R-DB4-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
材料編號 ：5G5
備 註 ：-

本試驗區對應位置負責

File Storage:

Project: Pj00018

Imagescan: (31)A6-R-DB4-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:47:24 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (31)A6-R-DB4-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：5G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00015

1 / 1

16-20

Imagescan: (32)A6-R-DC5-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:32:26 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (32)A6-R-DC5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00019

1 / 1

Imagescan: (33)A6-R-DC5-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:33:39 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-R-DC5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樁号編號 ：5C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗位置探測位置自表

File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07月底前資料\五股\5C41一般配筋圖\含保護層\30009005\A6-R-DC5-2.XFF

Project: P30009

Imagescan: (34)A6-R-DC5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:35:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (34)A6-R-DC5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樁号編號 ：5C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗位置探測位置自表

File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07月底前資料\五股\5C50一般配筋圖\含保護層\30009005\A6-R-DC5-3.XFF

Project: P30009

Imagescan: (35)A6-R-DB5-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:33:16 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (35)A6-R-DB5-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：6G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P000015

1 / 1

Imagescan: (36)A6-R-DB5-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:33:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (36)A6-R-DB5-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：6G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P000015

1 / 1

Imagescan: (37)A6-R-DB5-2.XFF

Date / Time: 2015 08 20 11:36:22 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6-R-DB5-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
樣本編號 ：6G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢試位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月 - C7門診\王仁宏\王仁宏\王仁宏\104.08.20\2樓\(37)A6-R-DB5-2.XFF

Project: P(0019

1 / 1

Imagescan: (38)A6-R-DB5-3-1.XFF

Date / Time: 2015 08 20 11:38:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (38)A6-R-DB5-3-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣件編號 ：6G7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月 - C7門診\王仁宏\王仁宏\王仁宏\104.08.20\2樓\(38)A6-R-DB5-3-1.XFF

Project: P(0019

1 / 1

Imagescan: (39)A6-R-DB5-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:39:31 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (39)A6-R-DB5-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：6G7
備 註 ：-

本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan: (40)A6-R-DC6-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:20:46 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (40)A6-R-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：6C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan: (41)A6-R-DC6-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:22:49 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-R-DC6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
打件編號 ：6C52
備 註 ：↓探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (42)A6-R-DC6-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:25:31 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-R-DC6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
打件編號 ：6C51
備 註 ：↓探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (43)A6-R-DB6-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:20:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (43)A6-R-DB6-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件銘板 ：7G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\D Project\104.08\...\(43)A6-R-DB6-1-1.XFF

Project: Prj00015

1 2 1

16-26

Imagescan: (44)A6-R-DB6-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:21:25 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (44)A6-R-DB6-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件銘板 ：7G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\D Project\104.08\...\(44)A6-R-DB6-1-2.XFF

Project: Prj00015

1 2 1

Imagescan: (45)A6-R-DB6-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:25:01 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6-R-DB6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：7G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PCG3scan\304.06日 - C7(日檢測合併)\C7-1日檢測\B3F\G\304.08.20 7樓\C7-1\A6區域\R向\原始檔\45)A6-R-DB6-2.XFF

Project: P_000019 1 / 1

Imagescan: (46)A6-R-DB6-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:29:21 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (46)A6-R-DB6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PCG3scan\304.08日 - C8(日檢測合併)\C8-1日檢測\B4F\G\304.08.20 7樓\C8-1\A6區域\R向\原始檔\46)A6-R-DB6-3.XFF

Project: P000019 1 / 1

Imagescan: (47)A6-R-DC7-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:09:35 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (47)A6-R-DC7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：7C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\acq\104.08\...\(47)A6-R-DC7-1.XFF

Project: Hy00019

1 / 1

16-28

Imagescan: (48)A6-R-DC7-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:11:18 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (48)A6-R-DC7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：7C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\acq\104.08\...\(48)A6-R-DC7-2.XFF

Project: Hy00019

1 / 1

Imagescan: (49)A6-R-DC7-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:13:22 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (49)A6-R-DC7-3 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C41
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (50)A6-R-DB7-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:09:45 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (50)A6-R-DB7-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (51)A6-R-DB7-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:10:18 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (51)A6-R-DB7-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測當質負責

File Storage: [illegible]

Project: Fyj0015

1 / 1

16-30

Imagescan: (52)A6-R-DB7-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:14:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (52)A6-R-DB7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8G1
備 註 ：可突出60cm

本試驗僅對檢測當質負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

1 / 1

Imagescan: (53)A6-R-DB7-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:17:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (53)A6-R-DB7-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
探子識別 ：8G5
備 註 ：-

本試験体を検測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 04-001_一07月\鉄筋探査\PJ1_宝塚一中校舎解体\2.現地\2015.08.20\測定\53)A6-R-DB7-3-1.XFF

Project: PJ00018

Imagescan: (54)A6-R-DB7-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:17:38 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (54)A6-R-DB7-3-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約2-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
探子識別 ：8G5
備 註 ：-

本試験体を検測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 04-001_一07月\鉄筋探査\PJ1_宝塚一中校舎解体\2.現地\2015.08.20\測定\54)A6-R-DB7-3-2.XFF

Project: PJ00018

Imagescan: (55)A6-R-DC8-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:00:58 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (55)A6-R-DC8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：6C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Proj0019

Imagescan: (56)A6-R-DC8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:02:36 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (56)A6-R-DC8-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：8C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Proj0019

Imagescan: (57)A6-R-DC8-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:04:12 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (57)A6-R-DC8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：8C51
備 註 ：走探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00019

Imagescan: (58)A6-R-DB8-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:00:57 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-R-DB8-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
操作編號 ：9G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00019

Imagescan: (59)A6-R-DB8-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:01:28 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-R-DB8-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PDR\Scan\104.08.1-2\(59)A6-R-DB8-1-2.XFF

Project: Pj0019

1 / 1

Imagescan: (60)A6-R-DB8-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:03:56 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (60)A6-R-DB8-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PDR\Scan\104.08.1-2\(60)A6-R-DB8-2-1.XFF

Project: Pj0019

1 / 1

Imagescan: (61)A6-R-DB8-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:04:30 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (61)A6-R-DB8-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
配筋(水平筋) ：約#4@10cm
操作編號 ：9G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (62)A6-R-DB8-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 11:06:38 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (62)A6-R-DB8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：9G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (63)A6-R-DC9-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:44:18 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (63)A6-R-DC9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (64)A6-R-DC9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:46:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (64)A6-R-DC9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C53
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (65)A6-R-DC9-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:56:08 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (65)A6-R-DC9-3 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08.20 ~ 08\新店\A6\A6七張五\A6-R-DC9-3\104.08.20 10:56:08 A6-R-DC9-3.XFF

Project: Options 1 / 1

16-37

Imagescan: (66)A6-R-DB9-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:44:31 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (66)A6-R-DB9-1-1 Operator: ---

Comment

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08.20 ~ 08\新店\A6\A6七張五\A6-R-DB9-1-1.XFF

Project: Options 1 / 1

Imagescan: (67)A6-R-DB9-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:44:56 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (67)A6-R-DB9-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
配筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Proj0015

1 / 1

16-38

Imagescan: (68)A6-R-DB9-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:53:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (68)A6-R-DB9-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Proj0015

1 / 1

Imagescan: (69)A6-R-DB9-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:54:15 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (69)A6-R-DB9-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樁件編號 ：10G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (70)A6-R-DB9-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:57:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (70)A6-R-DB9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
樁件編號 ：10G1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (71)A6-R-DC10-1.XFF

Date / Time: 2015 08 20 10:32:44 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (71)A6-R-DC10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：10C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗係對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P00019

Imagescan: (72)A6-R-DC10-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:34:31 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (72)A6-R-DC10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：10C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗係對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P00019

Imagescan: (73)A6-R-DC10-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:36:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (73)A6-R-DC10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@14cm
焊件編號 ：10C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan104.001\...\(73)A6-R-DC10-3.XFF

Project: Project 0

Imagescan: (74)A6-R-DB10-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:35:30 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (74)A6-R-DB10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：11G1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan104.001\...\(74)A6-R-DB10-1.XFF

Project: Project 0

Imagescan: (75)A6-R-DB10-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:37:37 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (75)A6-R-DB10-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：11G7
備 註 ：-

本試驗量對檢測位置負責

File Storage:

Project: PjD00 8

1 / 1

Imagescan: (76)A6-R-DB10-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:38:04 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A6-R-DB10-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：11G7
備 註 ：-

本試驗量對檢測位置負責

File Storage:

Project: PjD0019

1 / 1

Imagescan: (77)A6-R-DB10-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:40:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (77)A6-R-DB10-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作領域 ：11G5
備 註 ：-

本試験結果は検測位置に責

File Storage: W:\Data\2015\08\20\...\(77)A6-R-DB10-3-1.XFF

Project: Prj00015

Imagescan: (78)A6-R-DB10-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:40:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (78)A6-R-DB10-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作領域 ：11G5
備 註 ：-

本試験結果は検測位置に責

File Storage: W:\Data\2015\08\20\...\(78)A6-R-DB10-3-2.XFF

Project: Prj00015

Imagescan: (79)A6-R-DC11-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:18:03 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-R-DC11-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: eFC03scan\ 0[illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (80)A6-R-DC11-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:20:16 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (80)A6-R-DC11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (81)A6-R-DC11-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:22:01 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (81)A6-R-DC11-3 Operator: ---

Comment:

三筋(直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針頻率 ：11C5
備 註 ：可掃描60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\2015xxx\104.05\...

Project: P(00015

Imagescan: (82)A6-R-DB11-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:17:25 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (82)A6-R-DB11-1 Operator: ---

Comment:

主筋(直筋) ：約3-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針頻率 ：12G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\2015xxx\104.05\...

Project: P(00015

Imagescan: (83)A6-R-DB11-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:19:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-R-DB11-2-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) : 約6-#10
縦筋(水平筋) : 約#4@12cm
杯件編號 : 12G7
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (84)A6-R-DB11-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:20:01 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (84)A6-R-DB11-2-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) : 約1-#10
縦筋(水平筋) : 約#4@12cm
杯件編號 : 12G7
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (85)A6-R-DB11-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:22:07 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (85)A6-R-DB11-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12G5
備 註 ：-

本試驗牆料檢測位置負責

File Storage: W:\Client\104.08.20 - 8樓建築物結構安全檢測申報\Data\104.08.20(2樓)\掃描\(85)A6-R-DB11-3-1.XFF

Project: Prj0019

1 / 1

Imagescan: (86)A6-R-DB11-3-2.XFF

Date / Time: 2015 08 20 10:22:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (86)A6-R-DB11-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12G5
備 註 ：-

本試驗牆料檢測位置負責

File Storage: W:\Client\104.08.20 - 8樓建築物結構安全檢測申報\Data\104.08.20(2樓)\掃描\(86)A6-R-DB11-3-2.XFF

Project: Prj0019

1 / 1

16-47

Imagescan: (87)A6-R-DC12-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:09:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (87)A6-R-DC12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桁作鋼製 ：12C52
備 註 ：可探測60cm

本試験位置測定位置負責

File Storage: \\PC03\scan-104.06月～07月\...\(87)A6-R-DC12-1.XFF

Project: H30019

1 / 1

Imagescan: (88)A6-R-DC12-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:11:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (88)A6-R-DC12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桁作鋼製 ：12C40
備 註 ：可探測60cm

本試験位置測定位置負責

File Storage: \\PC03\scan-104.06月～07月\...\(88)A6-R-DC12-2.XFF

Project: H30019

1 / 1

Imagescan: (89)A6-R-DC12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:13:35 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (89)A6-R-DC12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樑柱編號 ：12C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\sca\104.08月\~07月份\新北市土木技師公會\104.07月份\十三分\A6區\鋼筋檢測\A6-R-DC12-3.XFF

Project: P104019 1 / 1

Imagescan: (90)A6-R-DB12-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:09:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (90)A6-R-DB12-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樑柱編號 ：13G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\sca\104.08月\~07月份\新北市土木技師公會\104.07月份\十三分\A6區\鋼筋檢測\A6-R-DB12-1-1.XFF

Project: P104019 1 / 1

Imagescan: (91)A6-R-DB12-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:10:11 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (91)A6-R-DB12-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
得作編號 ：13G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08月～07月份\[illegible]

Project: Project9

1 / 1

16-50

Imagescan: (92)A6-R-DB12-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:12:05 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (92)A6-R-DB12-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
得作編號 ：13G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08月～07月份\[illegible]

Project: Project9

1 / 1

Imagescan: (93)A6-R-DB12-2-2.XFF

Date / Time: 2015 08 20 10:12:35 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (93)A6-R-DB12-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
材料編號 ：13G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00019

Imagescan: (94)A6-R-DB12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:14:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (94)A6-R-DB12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
材料編號 ：13G11
備 註 ：可檢測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00019

Imagescan: (95)A6-R-DC13-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:59:34 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-R-DC13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：13C50
備 註 ：可采測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (96)A6-R-DC13-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:01:34 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (96)A6-R-DC13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：13C42
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (97)A6-R-DC13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:03:02 SSN: 30003005 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-R-DC13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C41
箍 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08.20\...

Project: Prj00015

1 / 1

Imagescan: (98)A6-R-DB13-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:58:57 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (98)A6-R-DB13-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14G5
箍 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08.20\...

Project: Prj00015

1 / 1

Imagescan: (99)A6-R-DB13-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:59:22 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-R-DB13-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
供試体番号 ：14G5
備 考 ：-

本試験機器検測位置負荷

File Storage: WPC03\scan\2014.08.20\...\(99)A6-R-DB13-1-2.XFF

Project: PJ00019

1 / 1

16-54

Imagescan: (100)A6-R-DB13-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:01:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6-R-DB13-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
供試体番号 ：14G7
備 考 ：-

本試験機器検測位置負荷

File Storage: WPC03\scan\2014.08.20\...\(100)A6-R-DB13-2-1.XFF

Project: PJ00019

1 / 1

Imagescan: (101)A6-R-DB13-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:01:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (101)A6-R-DB13-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：14G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (102)A6-R-DB13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 10:04:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location (102)A6-R-DB13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：14G11
備 註 ：可偵測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (103)A6-R-DC14-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:47:14 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (103)A6-R-DC14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
打作號號 ：14C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

16-56

Imagescan: (104)A6-R-DC14-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:50:34 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (104)A6-R-DC14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
打作號號 ：14C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (105)A6-R-DC14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:52:13 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (105)A6-R-DC14-3 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱仔編號 ：14C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\Data\scan\106\...\(105)A6-R-DC14-3.XFF

Project: P000018 1 / 1

Imagescan: (106)A6-R-DB14-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:47:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (106)A6-R-DB14-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱仔編號 ：15G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\Data\scan\106\...\(106)A6-R-DB14-1-1.XFF

Project: P000018 1 / 1

16-57

Imagescan: (107)A6-R-DB14-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:47:34 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (107)A6-H-DB14-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣件編號 ：I5G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: oPC03scan\ 04-08号～07月份委托送检混凝土芯样\DB14\A6-R-DB14-1-2.XFF

Project: Prj00019

Imagescan: (108)A6-R-DB14-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:51:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (108)A6-R-DB14-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣件編號 ：I5G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: oPC03scan\04-08号～07月份委托送检混凝土芯样\DB14\A6-R-DB14-2-1.XFF

Project: Prj00019

Imagescan: (109)A6-R-DB14-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:51:35 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (109)A6-R-DB14-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：15G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC01\sca 104.08月~07.15\試驗資料\已完成\中和閘門段\B2\104.08.20 B2層A6牆R\DB14 2-2.XFF

Project: Pjt0019

Imagescan: (110)A6-R-DB14-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:54:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (110)A6-R-DB14-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：15G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC01\sca 104.08月~07.15\試驗資料\已完成\中和閘門段\B2\104.08.20 B2層A6牆R\DB14 3-1.XFF

Project: Pjt0019

Imagescan: (111)A6-R-DB14-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:54:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (111)A6-R-DB14-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊接編號 ：15G7
備 註 ：-

本試驗僅針對測位置負責

Imagescan: (112)A6-R-DC15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:38:44 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (112)A6-R-DC15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊接編號 ：15C42
備 註 ：中深測60cm

本試驗僅針對測位置負責

Imagescan: (113)A6-R-DC15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:40:31 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (113)A6-R-DC15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
握筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：15C50
備 註 ：可彈測60cm

本試驗儀器檢測位置負責

Imagescan: (114)A6-R-DC15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:42:25 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (114)A6-R-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
握筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：15C51
備 註 ：可彈測60cm

本試驗儀器檢測位置負責

Imagescan: (115)A6-R-DB15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:39:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (115)A6-R-DB15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約6-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
桿件編號 : 16G5
備 註 : -

本試驗僅針對測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-000 9

1 / 1

16-62

Imagescan: (116)A6-R-DB15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:41:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (116)A6-R-DB15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約5-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
桿件編號 : 16G5
備 註 : -

本試驗僅針對測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00019

1 / 1

Imagescan: (117)A6-R-DB15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:44:45 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (117)A6-R-DB15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
探査番號 ：16C7
備 註 -

本試験値参考値/測定値責任責

File Storage: oPC03scan\184.061\...\(117)A6-R-DB15-3.XFF

Project: Pj00019

Imagescan: (118)A6-R-DC16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:20:34 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (118)A6-R-DC16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探査番號 ：16C42
備 註 ：可採測60cm

本試験値参考値/測定値責任責

File Storage: oPC03scan\184.061\...\(118)A6-R-DC16-1.XFF

Project: Pj00019

Imagescan: (119)A6-R-DC16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:23:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-R-DC16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00015

1 / 1

16-64

Imagescan: (120)A6-R-DC16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:25:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (120)A6-R-DC16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00015

1 / 1

Imagescan: (121)A6-R-DB16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:19:51 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (121)A6-R-DB16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針識號 ：17G8
備 註 ：-

本試驗僅對測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00019 1 / 1

Imagescan: (122)A6-R-DB16 2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:23:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (122)A6-R-DB16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針識號 ：17G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00019 1 / 1

16-65

Imagescan: (123)A6-R-DB16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:26:35 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (123)A6-R-DB16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：17G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08\1～07\1樓\[illegible]

Project: Pj00015

1 / 1

16-66

Imagescan: (124)A6-R-DC17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:10:35 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (124)A6-R-DC17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：17C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08\1～07\1樓\[illegible]

Project: Pj00015

1 / 1

Imagescan: (125)A6-R-DC17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:14:03 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (125)A6-R-DC17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：17C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00019

Imagescan: (126)A6-R-DC17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:16:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (126)A6-R-DC17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：17C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00019

89-91

Imagescan: (127)A6-R-DB17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:10:20 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (127)A6-R-DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
横筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件編號 ：18G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08\1 一0八月九號於新店工地(1 一0八月九號於新店工地)\104.08.20\相片\三D\CP00019\未調整前\A(127)A6-R-DB17-1.XFF

Project: P|00019

1 / 1

Imagescan: (128)A6-R-DB17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:14:00 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (128)A6-R-DB17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
橫筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件編號 ：18G5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08\1 一0八月九號於新店工地(1 一0八月九號於新店工地)\104.08.20\相片\三D\CP00019\未調整前\A(128)A6-R-DB17-2.XFF

Project: P|00019

1 / 1

Imagescan: (129)A6-R-DB17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:17:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (129)A6-R-DB17-3 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約5-#10
肋筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：18G7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00019 1 / 1

Imagescan: (130)A6-R-DC18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:00:13 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (130)A6-R-DC18-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00019 1 / 1

16-69

Imagescan: (131)A6-R-DC18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:02:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (131)A6-R-DC18-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
鉄筋(水平筋) ：約#4@15cm
探件編號 ：18C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: P/00018

Imagescan: (132)A6-R-DC18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:04:42 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (132)A6-R-DC18-3 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
鉄筋(水平筋) ：約#4@15cm
探件編號 ：18C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Project: P/00018

Imagescan: (133)A6-R-DB18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:00:05 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A6-R-DB18-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：#6-#10
補筋(水平筋) ：#4@12cm
焊件編號 ：19G5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\04.06\[redacted]\(133)A6-R-DB18-1.XFF

Page: 1 / 1

Imagescan: (134)A6-R-DB18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:04:11 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (134)A6-R-DB18-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：#3-#8
補筋(水平筋) ：#4@12cm
焊件編號 ：19B1
備 註 ：#(間距45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\04.06\[redacted]\(134)A6-R-DB18-2.XFF

Page: 1 / 1

16-71

Imagescan: (135)A6-R-DB18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 09:07:22 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (135)A6-R-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：19G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00019

Imagescan: (136)A6-R-DC19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:33:27 SSN: 30009035 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-R-DC19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00019

Imagescan: (137)A6-R-DC19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:35:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-R-DC19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：19C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅供檢測位置負責

File Storage: W:¥Discussion¥04.工¥07月¥[illegible]¥A6棟現場DC試驗台¥(137)A6-R-DC19-2.XFF

Project: P000019 1 / 1

Imagescan: (138)A6-R-DC19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:36:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (138)A6-R-DC19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：19C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅供檢測位置負責

File Storage: W:¥Discussion¥04.工¥07月¥[illegible]¥A6棟現場DC試驗台¥(138)A6-R-DC19-3.XFF

Project: P000019 1 / 1

Imagescan: (139)A6-R-DB19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:35:51 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (139)A6-R-DB19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件編號 ：20G1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00019

1 / 1

Imagescan: (140)A6-R-DB19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:38:40 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (140)A6-R-DB19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件編號 ：20G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00019

1 / 1

Imagescan: (141)A6-R-DB19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:40:38 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (141)A6-R-DB19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: WPD3\scan\104.08.20\1 - 07.12\A6\R\CK\141)A6-R-DB19-3.XFF

Project: Prj00013

1 / 1

16-75

Imagescan: (142)A6-R-DC20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:21:56 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (142)A6-R-DC20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C42
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: WPD3\scan\104.08.20\1 - 07.12\A6\R\CK\142)A6-R-DC20-1.XFF

Project: Prj00013

1 / 1

Imagescan: (143)A6-R-DC20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:27:31 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (143)A6-R-DC20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
押件編成 ：20C40
備 考 ：-

本試験体對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\日々データ\07月\試験体写真\DC20\(143)A6-R-DC20-2.XFF

Project: Pj00015

Imagescan: (144)A6-R-DC20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:29:03 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (144)A6-R-DC20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
押件編成 ：20C51
備 考 ：-

本試験体對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\日々データ\07月\試験体写真\DC20\(144)A6-R-DC20-3.XFF

Project: Pj00015

Imagescan: (145)A6-R-DB20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:26:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (145)A6-R-DB20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\Data\104.05月~07月結構物測試\七星岳水平構造物\104.08.20\原始資料\A6\RH\2K\145)A6-R-DB20-1.XFF

Project: Fj00019 1 / 1

Imagescan: (146)A6-R-DB20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:28:21 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (146)A6-R-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\Data\104.05月~07月結構物測試\七星岳水平構造物\104.08.20\原始資料\A6\RH\2K\146)A6-R-DB20-2.XFF

Project: Fj00019 1 / 1

Imagescan: (147)A6-R-DB20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:32:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (147)A6-R-DB20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件識別 ：21G6
備 註 ：-

本試験座標位置良好

File Storage: [illegible]

Project: P-00019

1 / 1

16-78

Imagescan: (148)A6-R-DC21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:14:31 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (148)A6-R-DC21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件識別 ：21C52
備 註 ：可探測60cm

本試験座標位置良好

File Storage: [illegible]

Project: P-00019

1 / 1

Imagescan: (149)A6-R-DC21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:15:18 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (149)A6-R-DC21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊作編號 ：21C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對檢測位置負責

File Storage: \PC03\scan\ 04_08月～07月\...\(149)A6-R-DC21-2.XFF

Project: Fy00019

1 / 1

Imagescan: (150)A6-R-DC21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:16:16 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (150)A6-R-DC21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊作編號 ：21C41
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對檢測位置負責

File Storage: \PC03\scan\ 04_08月～07月\...\(150)A6-R-DC21-3.XFF

Project: Fy00019

1 / 1

16-79

Imagescan: (151)A6-R-DB21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:14:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (151)A6-R-DB21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0019

1 / 1

16-80

Imagescan: (152)A6-R-DB21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:16:51 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (152)A6-R-DB21-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0019

1 / 1

Imagescan: (153)A6-R-DB21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:19:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (153)A6-R-DB21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
[illegible] ：22G1
[illegible] ：可探深45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00010

Imagescan: (154)A6-R-DC22-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:03:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (154)A6-R-DC22-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
[illegible] ：22C41
[illegible] ：可探深60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00010

Imagescan: (155)A6-R-DC22-2.XFF

Date / Time: 2015 08 19 16:05:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (155)A6-R-DC22 2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：22C51
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\01.06下~07F 結構浮升台北\22C51\

Project: Pj0C019

1 / 1

Imagescan: (156)A6-R-DC22-3.XFF

Date / Time: 2015 08 19 16:08:18 SSN: 30009005 [mm]



Customer:

Location: (156)A6-R-DC22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：22C51
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\01.06下~07F 結構浮升台北\22C51\

Project: Pj0C019

1 / 1

Imagescan: (157)A6-R-DB22-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:03:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (157)A6-R-DB22-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
横筋(水平筋) ：約#4@15cm
製作編號 ：23G5
備 註 ：-

本試驗檢對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: Prj00019

16-83

Imagescan: (158)A6-R-DB22-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:05:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (158)A6-R-DB22-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
製作編號 ：23G7
備 註 ：-

本試驗檢對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: Prj00019

Imagescan: (159)A6-R-DB22-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:07:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (159)A6-R-DB22-3 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (160)A6-R-DC23-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:55:58 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (160)A6-R-DC23-1 Operator: ---

Comment:

垂筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (161)A6-R-DC23-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:00:15 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (161)A6-R-DC23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08\下～27日\8.3\A1\往台北\三峽\三峽\A6\23C40\(161)A6-R-DC23-2.XFF

Project: Pyb03r8

Imagescan: (162)A6-R-DC23-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:01:03 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (162)A6-R-DC23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08\下～27日\8.3\A1\往台北\三峽\三峽\A6\23C42\(162)A6-R-DC23-3.XFF

Project: Pyb03r8

Imagescan: (163)A6-R-DB23-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:55:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (163)A6-R-DB23-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：24G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\Scan\104.08月～07月\結構\測試工區\(163)A6-R-DB23-1.XFF

Project: P00015

1 / 1

Imagescan: (164)A6-R-DB23-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:58:22 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (164)A6-R-DB23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：24G6
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\Scan\104.08月～07月\結構\測試工區\(164)A6-R-DB23-2.XFF

Project: P00015

1 / 1

Imagescan: (165)A6-R-DB23-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 16:00:41 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (165)A6-R-DB23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
作件編號 ：24G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (166)A6-R-DC24-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:45:15 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (166)A6-R-DC24-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：24C42
備 註 ：#採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (167)A6-R-DC24-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:47:48 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (167)A6-R-DC24-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：24C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (168)A6-R-DC24-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:49:38 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (168)A6-R-DC24-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：24C51
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (169)A6-R-DB24-1.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:44:26 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (169)A6-R-DB24-1 Operator: ---

Comment:

三筋(直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：R1G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (170)A6-R-DB24-2.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:46:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (170)A6-R-DB24-2 Operator: ---

Comment:

主筋(直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：R1G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (171)A6-R-DB24-3.XFF

Date / Time: 2015-08-19 15:49:22 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (171)A6-R-DB24-3 Operator: ---

Comment:

主筋(正負筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保護層 ：R1G5
備 註 ：-

本試驗僅針對檢測位置負責

16-90

File Storage: WPC3\Scan\104.08月~07月份\[illegible]

Project: P-00019

A6 西區 S 棟柱梁鋼筋掃描作業





一層鋼筋導描位置圖（夾層結構平面）

A6－1區S棟



夾層鋼筋導描位置圖（二層結構平面）

A6－1區S棟



二層鋼筋掃描位置圖 (二層結構平面)

A6 1區S棟



三層鋼筋掃描位置圖 (四層結構平面)

A6-1區S棟



四層鋼筋補描位置圖 (五層結構平面)

A6－1區S棟



五層鋼筋補描位置圖 (六層結構平面)

A6－1區S棟



六層鋼筋掃描位置圖（七層結構平面）

A6 1區S棟



七層鋼筋掃描位置圖（八層結構平面）

A6－1區S棟



八層鋼筋掃描位置圖 (九層結構平面)

A6－1區S棟



九層鋼筋掃描位置圖 (一層結構平面)

A6－1區S棟



十層鋼筋掃描位置圖（十一層結構平面）

A6－1區S棟



十 層鋼筋掃描位置圖（十二層結構平面）

A6 1區S棟

圖 示	
A6-S-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-S-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十二層鋼筋掃描位置圖 (十三層結構平面)

A6－1區S棟

圖 示	
A6-S-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-S-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十三層鋼筋掃描位置圖 (十四層結構平面)

A6－1區S棟



十四層鋼筋掃描位置圖（十五層結構平面）

A6－1區S棟



十五層鋼筋掃描位置圖（十六層結構平面）

A6－1區S棟



十六層鋼筋掃描位置圖（十七層結構平面）

A6－1區S棟



十七層鋼筋掃描位置圖（一八層結構平面）

A6－1區S棟



十八層鋼筋掃描位置圖（十九層結構平面）

A6－1區S棟



十九層鋼筋掃描位置圖（二十層結構平面）

A6－1區S棟



二1層鋼筋掃描位置圖 (二十一層結構平面)

A6－1區S棟



二十一層鋼筋掃描位置圖 (屋頂一層結構平面)

A6－1區S棟

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 1	探測位置 A6-S-DC1-1	編號NO. 2	探測位置 A6-S-DC1-2	編號NO. 3	探測位置 A6-S-DC1-3
編號NO. 4	探測位置 A6-S-DB1-1	編號NO. 5	探測位置 A6-S-DB1-2	編號NO. 6	探測位置 A6-S-DB1-3
編號NO. 7	探測位置 A6-S-DC2-1	編號NO. 8	探測位置 A6-S-DC2-2	編號NO. 9	探測位置 A6-S-DC2-3
					
編號NO. 10	探測位置 A6-S-DB2-1	編號NO. 11	探測位置 A6-S-DB2-2	編號NO. 12	探測位置 A6-S-DB2-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 13	探測位置 A6-S-DC3-1	編號NO. 14	探測位置 A6-S-DC3-2	編號NO. 15	探測位置 A6-S-DC3-3
編號NO. 16	探測位置 A6-S-DB3-1	編號NO. 17	探測位置 A6-S-DB3-2	編號NO. 18	探測位置 A6-S-DB3-3
編號NO. 19	探測位置 A6-S-DC4-1	編號NO. 20	探測位置 A6-S-DC4-2	編號NO. 21	探測位置 A6-S-DC4-3
					
編號NO. 22	探測位置 A6-S-DB4-1	編號NO. 23	探測位置 A6-S-DB4-2	編號NO. 24	探測位置 A6-S-DB4-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 25	探測位置	編號NO. 26	探測位置	編號NO. 27	探測位置
	A6-S-DC5-1		A6-S-DC5-2		A6 S DC5-3
編號NO. 28	探測位置	編號NO. 29	探測位置	編號NO. 30	探測位置
	A6-S-DB5-1		A6-S-DB5-2		A6 S DB5-3
編號NO. 31	探測位置	編號NO. 32	探測位置	編號NO. 33	探測位置
	A6 S DC6-1		A6-S-DC6 2		A6-S-DC6-3
編號NO. 34	探測位置	編號NO. 35	探測位置	編號NO. 36	探測位置
	A6-S-DB6-1		A6-S-DB6-2		A6 S DB6-3

17-13

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 37	探測位置	編號NO. 38	探測位置	編號NO. 39	探測位置
	A6-S-DC7-1		A6 S DC7-2		A6-S-DC7 3
編號NO. 40	探測位置	編號NO. 41	探測位置	編號NO. 42	探測位置
	A6 S DB7-1		A6-S-DB7 2		A6-S-DB7-3
編號NO. 43	探測位置	編號NO. 44	探測位置	編號NO. 45	探測位置
	A6-S-DC8 1		A6-S-DC8-2		A6-S-DC8-3
編號NO. 46	探測位置	編號NO. 47	探測位置	編號NO. 48	探測位置
	A6-S-DB8-1		A6 S DB8-2		A6 S DB8 3

钢筋扫描过程照片

编號NO. 49	探測位置 A6-S-DC9-1	编號NO. 50	探測位置 A6-S-DC9-2	编號NO. 51	探測位置 A6-S-DC9-3
编號NO. 52	探測位置 A6-S-DB9-1	编號NO. 53	探測位置 A6-S-DB9-2	编號NO. 54	探測位置 A6-S-DB9-3
编號NO. 55	探測位置 A6-S-DC10-1	编號NO. 56	探測位置 A6-S-DC10-2	编號NO. 57	探測位置 A6-S-DC10-3
编號NO. 58	探測位置 A6-S-DB10-1	编號NO. 59	探測位置 A6-S-DB10-2	编號NO. 60	探測位置 A6-S-DB10-3

钢筋扫描过程照片

编號NO. 61	探測位置 A6-S-DC11-1	编號NO. 62	探測位置 A6-S-DC11-2	编號NO. 63	探測位置 A6-S-DC11-3
编號NO. 64	探測位置 A6-S-DB11-1	编號NO. 65	探測位置 A6-S-DB11-2	编號NO. 66	探測位置 A6-S-DB11-3
编號NO. 67	探測位置 A6-S-DC12-1	编號NO. 68	探測位置 A6-S-DC12-2	编號NO. 69	探測位置 A6-S-DC12-3
					
编號NO. 70	探測位置 A6-S-DB12-1	编號NO. 71	探測位置 A6-S-DB12-2	编號NO. 72	探測位置 A6-S-DB12-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 73	探測位置 A6-S-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 A6-S-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 A6-S-DC13-3
編號NO. 76	探測位置 A6-S-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6-S-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-S-DB13-3
編號NO. 79	探測位置 A6-S-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 A6-S-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6-S-DC14-3
編號NO. 82	探測位置 A6-S-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 A6-S-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6-S-DB14-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 85	探測位置 A6-S-DC15-1	編號NO. 86	探測位置 A6-S-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6-S-DC15-3
編號NO. 88	探測位置 A6-S-DB15-1	編號NO. 89	探測位置 A6-S-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-S-DB15-3
					
編號NO. 91	探測位置 A6-S-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 A6-S-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 A6-S-DC16-3
編號NO. 94	探測位置 A6-S-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 A6-S-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-S-DB16-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 97	探測位置 A6-S-DC17-1	編號NO. 98	探測位置 A6-S-DC17-2	編號NO. 99	探測位置 A6-S-DC17-3
編號NO. 100	探測位置 A6-S-DB17-1	編號NO. 101	探測位置 A6-S-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A6-S-DB17-3
編號NO. 103	探測位置 A6-S-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A6-S-DC18-2	編號NO. 105	探測位置 A6-S-DC18-3
編號NO. 106	探測位置 A6-S-DB18-1	編號NO. 107	探測位置 A6-S-DB18-2	編號NO. 108	探測位置 A6-S-DB18-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 109	探測位置 A6-S-DC19-1	編號NO. 110	探測位置 A6-S-DC19-2	編號NO. 111	探測位置 A6-S-DC19-3
編號NO. 112	探測位置 A6-S-DB19-1	編號NO. 113	探測位置 A6-S-DB19-2	編號NO. 114	探測位置 A6-S-DB19-3
編號NO. 115	探測位置 A6-S-DC20-1	編號NO. 116	探測位置 A6-S-DC20-2	編號NO. 117	探測位置 A6-S-DC20-3
編號NO. 118	探測位置 A6-S-DB20-1	編號NO. 119	探測位置 A6-S-DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A6-S-DB20-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 121	探測位置	編號NO. 122	探測位置	編號NO. 123	探測位置
	A6-S-DC21-1		A6 S DC21-2		A6-S-DC21-3
編號NO. 124	探測位置	編號NO. 125	探測位置	編號NO. 126	探測位置
	A6-S-DB21-1		A6 S DB21-2		A6-S-DB21-3

17-17

A6 西區 S 棟柱梁鋼筋探測報告



鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6 區 S 棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會



檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段 49-1 號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104 年 8 月 30 日

鋼筋探測報告

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數值及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以 A6 區 S 棟為取樣範圍，數量總計柱 63 處、樑 63 處、共 126 處(詳位置如附圖)
2. 檢測日期: 一〇四年八月二十一日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為 HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚集磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由 Ferroscan v5.2 電腦軟體判讀保護層深度、鋼筋號數、排列。

四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑 8~25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於 1 直徑探測時須大於 2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋鏽蝕膨脹而產生誤判。
4. 本鋼筋探測器檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑 CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑 DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	136	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	118	134	150
影像探測最大深度±1 ϕ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測日期：104年08月21日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	桿件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
1	A6-S-DC1-1-1		約5-#8	約#4@10cm	1C79	
2	A6-S-DC1-1-2		約4-#8	約#4@10cm	1C79	
3	A6-S-DC1-2-1		約4-#10	約#4@10cm	1C90	可探測90cm
4	A6-S-DC1-2-2		約4-#10	約#4@10cm	1C90	可探測90cm
5	A6-S-DC1-3-1		約2-#10	約4@10cm	1C86	可探測90cm
6	A6-S-DC1-3-2		約2-#10	約#4@10cm	1C86	可探測90cm
7	A6-S-DB1-1		約5-#10	約#4@12cm	2G102	可探測60cm
8	A6-S-DB1-2-1		約4-#10	約#4@10cm	2G68	
9	A6-S-DB1-2-2		約2-#10	約#4@10cm	2G68	
10	A6-S-DB1-3-1		約4-#10	約#4@10cm	2B256	
11	A6-S-DB1-3-2		約2-#10	約#4@10cm	2B256	
12	A6-S-DC2-1		約4-#8	約#4@15cm	2C81	可探測60cm
13	A6-S-DC2-2		約4-#8	約#4@15cm	2C89	可探測60cm
14	A6-S-DC2-3		約4-#10	約#4@15cm	2C90	可探測60cm
15	A6-S-DB2-1		約5-#10	約#4@15cm	3G11	可探測60cm
16	A6-S-DB2-2-1		約5-#10	約#4@10cm	3G5	
17	A6-S-DB2-2-2		約2-#10	約#4@10cm	3G5	
18	A6-S-DB2-3		約4-#10	約#4@15cm	3G11	可探測60cm
19	A6-S-DC3-1		約4-#8	約#4@15cm	3C81	可探測60cm
20	A6-S-DC3-2		約4 #8	約#4@15cm	3C89	可探測60cm
21	A6-S-DC3-3		約5-#8	約#4@15cm	3C90	可探測60cm
22	A6-S-DB3-1		約5-#10	約#4@10cm	4G11	可探測60cm
23	A6-S-DB3-2-1		約5-#10	約#4@10cm	4G5	
24	A6-S-DB3-2-2		約2-#10	約#4@10cm	4G5	
25	A6-S-DB3-3		約6-#10	約#4@15cm	4G11	可探測60cm
26	A6-S-DC4-1		約4-#8	約#4@15cm	4C79	可探測60cm
27	A6-S-DC4-2		約4-#8	約#4@15cm	4C91	可探測60cm
28	A6-S-DC4-3		約4-#10	約#4@10cm	4C90	可探測60cm
29	A6-S-DB4-1		約3-#10	約#4@15cm	5G8	
30	A6-S-DB4-2		約5-#10	約#4@15cm	5G1	可探測60cm
31	A6-S-DB4-3-1		約5-#10	約#4@12cm	5G7	
32	A6-S-DB4-3-2		約2 #10	約#4@12cm	5G7	
33	A6-S-DC5-1		約4-#8	約#4@15cm	5C89	可探測60cm
34	A6-S-DC5-2		約4-#8	約#4@15cm	5C80	可探測60cm
35	A6-S-DC5-3		約4-#8	約#4@15cm	5C80	可探測60cm
36	A6-S-DB5-1		約5-#10	約#4@12cm	6G1	可探測60cm
37	A6-S-DB5-2-1		約4-#10	約#4@12cm	6G7	
38	A6-S-DB5-2-2		約3-#10	約#4@12cm	6G7	
39	A6-S-DB5-3-1		約5-#10	約#4@10cm	6G5	
40	A6-S-DB5-3-2		約2-#10	約#4@10cm	6G5	
41	A6-S-DC6-1		約4-#8	約#4@15cm	6C91	可探測60cm
42	A6-S-DC6-2		約4 #8	約#4@15cm	6C79	可探測60cm
43	A6-S-DC6-3		約4 #8	約#4@15cm	6C80	可探測60cm
44	A6-S-DB6-1-1		約5-#10	約#4@10cm	7G5	
45	A6-S-DB6-1-2		約2-#10	約#4@10cm	7G5	
46	A6-S-DB6-2-1		約4-#10	約#4@12cm	7G7	
47	A6-S-DB6-2-2		約2-#10	約#4@12cm	7G7	
48	A6-S-DB6-3-1		約5-#10	約#4@10cm	7G5	
49	A6-S-DB6-3-2		約2 #10	約#4@10cm	7G5	
50	A6-S-DC7-1		約4-#8	約#4@15cm	7C81	可探測60cm
51	A6-S-DC7-2		約4-#8	約#4@15cm	7C89	可探測60cm
52	A6-S-DC7-3		約4-#8	約#4@15cm	7C90	可探測60cm
53	A6-S-DB7-1-1		約5-#10	約#4@10cm	8G5	
54	A6-S-DB7-1-2		約2-#10	約#4@10cm	8G5	

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	構件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
55	A6-S-DB7-2-1		約5-#10	約#4@10cm	8G7	
56	A6-S-DB7-2-2		約2-#10	約#4@10cm	8G7	
57	A6-S-DB7-3		約5-#10	約#4@10cm	8G1	可探測60cm
58	A6-S-DC8-1		約4-#8	約#4@10cm	8C91	可探測60cm
59	A6-S-DC8-2		約4-#8	約#4@10cm	8C79	可探測60cm
60	A6-S-DC8-3		約4-#8	約#4@10cm	8C80	可探測60cm
61	A6-S-DB8-1-1		約5-#10	約#4@10cm	9G5	
62	A6-S-DB8-1-2		約2-#10	約#4@10cm	9G5	
63	A6-S-DB8-2		約5-#10	約#4@12cm	9G11	可探測60cm
64	A6-S-DB8-3-1		約5 #10	約#4@10cm	9G7	
65	A6 S DB8 3 2		約2-#10	約#4@10cm	9G7	
66	A6-S-DC9-1		約4-#8	約#4@15cm	9C81	可探測60cm
67	A6-S-DC9-2		約4-#8	約#4@15cm	9C89	可探測60cm
68	A6-S-DC9-3		約4-#8	約#4@15cm	9C80	可探測60cm
69	A6 S DB9 1		約3-#10	約#4@15cm	10G8	
70	A6-S-DB9-2		約4-#10	約#4@15cm	10G1	可探測45cm
71	A6-S-DB9-3-1		約6-#10	約#4@12cm	10G5	
72	A6-S-DB9-3-2		約1-#10	約#4@12cm	10G5	
73	A6 S DC10-1		約4-#8	約#4@15cm	10C79	可探測60cm
74	A6-S-DC10-2		約4-#8	約#4@15cm	10C91	可探測60cm
75	A6-S-DC10-3		約4-#8	約#4@15cm	10C90	可探測60cm
76	A6-S-DB10-1		約3-#10	約#4@15cm	11G11	可探測45cm
77	A6 S DB10-2-1		約5 #10	約#4@12cm	11G5	
78	A6-S-DB10-2-2		約1-#10	約#4@12cm	11G5	
79	A6-S-DB10-3-1		約5-#10	約#4@12cm	11G7	
80	A6-S-DB10-3-2		約1-#10	約#4@12cm	11G7	
81	A6-S-DC11-1		約4-#8	約#4@15cm	11C89	可探測60cm
82	A6-S-DC11-2		約4-#8	約#4@15cm	11C81	可探測60cm
83	A6-S-DC11-3		約4-#8	約#4@15cm	11C80	可探測60cm
84	A6-S-DB11-1-1		約5-#10	約#4@12cm	12G5	

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	構件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
85	A6-S-DB11-1-2		約2-#10	約#4@12cm	12G5	
86	A6A6-S-DB11-2-		約5 #10	約#4@12cm	12G7	
87	A6A6 S DB11 2		約2-#10	約#4@12cm	12G7	
88	A6-S-DB11-3		約4-#10	約#4@12cm	12G1	可探測45cm
89	A6-S-DC12-1		約4-#8	約#4@12cm	12C79	可探測60cm
90	A6-S-DC12-2		約4-#8	約#4@12cm	12C91	可探測60cm
91	A6-S-DC12-3		約4-#8	約#4@12cm	12C90	可探測60cm
92	A6-S-DB12-1-1		約5 #10	約#4@12cm	13G7	
93	A6 S DB12 1 2		約1-#10	約#4@12cm	13G7	
94	A6-S-DB12-2-1		約5-#10	約#4@12cm	13G5	
95	A6-S-DB12-2-2		約2-#10	約#4@12cm	13G5	
96	A6-S-DB12-3		約5-#10	約#4@15cm	13G11	可探測45cm
97	A6-S-DC13-1		約4 #8	約#4@15cm	13C89	可探測60cm
98	A6 S DC13 2		約4-#8	約#4@15cm	13C81	可探測60cm
99	A6-S-DC13-3		約4-#8	約#4@15cm	13C80	可探測60cm
100	A6-S-DB13-1		約5-#10	約#4@15cm	14G11	可探測45cm
101	A6-S-DB13-2-1		約4-#10	約#4@12cm	14G5	
102	A6-S-DB13-2-2		約1 #10	約#4@12cm	14G5	
103	A6-S-DB13 3		約3-#10	約#4@15cm	14G8	
104	A6-S-DC14-1		約4-#8	約#4@15cm	14C79	可探測60cm
105	A6-S-DC14-2		約4-#8	約#4@15cm	14C91	可探測60cm
106	A6-S-DC14-3		約4-#8	約#4@15cm	14C90	可探測60cm
107	A6-S-DB14-1-1		約4 #10	約#4@12cm	15G7	
108	A6-S-DB14-1-2		約1-#10	約#4@12cm	15G7	
109	A6-S-DB14-2-1		約5-#10	約#4@12cm	15G5	
110	A6-S-DB14-2-2		約1-#10	約#4@12cm	15G5	
111	A6-S-DB14-3		約4-#8	約#4@15cm	15G1	可探測60cm
112	A6-S-DC15-1		約4-#8	約#4@15cm	15C89	可探測60cm
113	A6-S-DC15-2		約4 #8	約#4@15cm	15C81	可探測60cm
114	A6-S-DC15-3		約4 #8	約#4@15cm	15C80	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
115	A6-S-DB15-1		約5-#10	約#4@12cm	16G7	
116	A6-S-DB15-2		約5-#10	約#4@15cm	16G5	
117	A6-S-DB15-3		約3-#8	約#4@15cm	16G1	可探測45cm
118	A6-S-DC16-1		約4-#8	約#4@15cm	16C91	可探測60cm
119	A6-S-DC16-2		約4-#8	約#4@15cm	16C80	可探測60cm
120	A6-S-DC16-3		約4-#8	約#4@15cm	16C80	可探測60cm
121	A6-S-DB16-1		約5-#10	約#4@15cm	17G5	
122	A6-S-DB16-2		約5-#10	約#4@15cm	17G7	
123	A6-S-DB16-3		約5-#10	約#4@15cm	17G5	
124	A6-S-DC17-1		約4-#8	約#4@15cm	17C79	可探測60cm
125	A6-S-DC17-2		約4-#8	約#4@15cm	17C81	可探測60cm
126	A6-S-DC17-3		約4-#8	約#4@15cm	17C80	可探測60cm
127	A6-S-DB17-1		約5-#10	約#4@15cm	18G7	
128	A6-S-DB17-2		約5-#10	約#4@15cm	18G5	
129	A6-S-DB17-3		約4-#10	約#4@15cm	18G5	
130	A6-S-DC18-1		約4-#8	約#4@15cm	18C81	可探測60cm
131	A6-S-DC18-2		約4-#8	約#4@15cm	18C89	可探測60cm
132	A6-S-DC18-3		約4-#8	約#4@15cm	18C90	可探測60cm
133	A6-S-DB18-1		約3-#10	約#4@15cm	19G8	
134	A6-S-DB18-2		約4-#10	約#4@15cm	19G5	
135	A6-S-DB18-3		約4-#10	約#4@15cm	19G7	
136	A6-S-DC19-1		約4-#8	約#4@15cm	19C79	可探測60cm
137	A6-S-DC19-2		約4-#8	約#4@15cm	19C91	可探測60cm
138	A6-S-DC19-3		約4-#8	約#4@15cm	19C90	可探測60cm
139	A6-S-DB19-1		約5-#10	約#4@15cm	20G7	
140	A6-S-DB19-2		約5-#10	約#4@15cm	20G5	
141	A6-S-DB19-3		約4-#10	約#4@15cm	20G5	
142	A6-S-DC20-1		約4-#8	約#4@15cm	20C81	可探測60cm
143	A6-S-DC20-2		約4-#8	約#4@15cm	20C89	可探測60cm
144	A6-S-DC20-3		約4-#8	約#4@15cm	20C80	可探測60cm
145	A6-S-DB20-1		約4-#10	約#4@15cm	21G7	
146	A6-S-DB20-2		約4-#10	約#4@15cm	21G5	
147	A6-S-DB20-3		約4-#10	約#4@15cm	21G5	
148	A6-S-DC21-1		約4-#8	約#4@15cm	21C91	可探測60cm
149	A6-S-DC21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C79	可探測60cm
150	A6-S-DC21-3		約4-#8	約#4@15cm	21C80	可探測60cm
151	A6-S-DB21-1		約4-#8	約#4@15cm	R1G5	
152	A6-S-DB21-2		約3-#10	約#4@15cm	R1G7	
153	A6-S-DB21-3		約5-#10	約#4@15cm	R1G5	

Imagescan Image: (1)A6-S-DC1-1-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (1)A6-S-DC1-1-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：1C79
備 註 ：-

本試驗區域檢測位置自責

Ferroscan v4.0 YHB AG 2000

Imagescan Image: (2)A6-S-DC1-1-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (2)A6-S-DC1-1-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：1C79
備 註 ：-

本試驗區域檢測位置自責

Imagescan Image: (3)A6-S-DC1-2-1.BAR

No.: 3941 Date: 2015-08-18 Time: 10:55



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (3)A6-S-DC1-2-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱仔編號 ：1C90
備 註 ：+1採測90cm

△試驗室對檢測位置負責

Imagescan Image: (4)A6-S-DC1-2-2.BAR

No.: 3942 Date: 2015-08-18 Time: 10:56



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (4)A6-S-DC1-2-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱仔編號 ：1C90
備 註 ：可採測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (5)A6-S-DC1-3-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (5)A6-S-DC1-3-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
副筋(水平筋) ：約4@10cm
構件編號 ：1C86
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (6)A6-S-DC1-3-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (6)A6-S-DC1-3-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C86
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (7)A6-S-DB1-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (7)A6-S-DB1-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：2G102
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (8)A6-S-DB1-2-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (8)A6-S-DB1-2-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2G68
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (9)A6-S-DB1-2-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (9)A6-S-DB1-2-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱牛編號 ：2G68
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Ferroscan v1.0 © IBBI AG 2006

Imagescan Image: (10)A6-S-DB1-3-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (10)A6-S-DB1-3-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2B256
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Ferroscan v1.0 © IBBI AG 2006

Imagescan Image: (11)A6-S-DB1-3-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (11)A6-S-DB1-3-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
探傷範囲 ：2B258
備 考 ：--

本試験体斜線測位置具資

Imagescan: (12)A6-S-DC2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:57:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (12)A6-S-DC2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探傷範囲 ：2C81
備 考 ：TT探測60cm

△試験体斜線測位置具資

Imagescan: (13)A6-S-DC2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 11:00:29 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (13)A6-S-DC2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件編號 ：2C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (14)A6-S-DC2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-21 11:01:55 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (14)A6-S-DC2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件編號 ：2C90
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (15)A6-S-DB2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:57:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (15)A6-S-DB2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：3G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC\Scan\2015-08-21 - 07 Building\Building A\A6 S\(15)A6-S-DB2-1.XFF

Project: P-00020 1 / 1

18-12

Imagescan: (16)A6-S-DB2-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 11:01:52 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (16)A6-S-DB2-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：2G5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC\Scan\2015-08-21 - 07 Building\Building A\A6 S\(16)A6-S-DB2-2-1.XFF

Project: P-00020 1 / 1

Imagescan: (17)A6-S-DB2-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 11:02:23 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-S-DB2-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
程序號號 ：3G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (18)A6-S-DB2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-21 11:10:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (18)A6-S-DB2-3 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序號號 ：3G11
備 註 ：可采測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (19)A6-S-DC3 1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:43:58 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (19)A6-S-DC3-1 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檢測編號 ：3C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj0020

Imagescan: (20)A6-S-DC3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:44:42 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (20)A6-S-DC3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檢測編號 ：3C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj0020

Imagescan: (21)A6-S-DC3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:46:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (21)A6-S-DC3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
横筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件鋼筋 ：3C90
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對被測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00020

Imagescan: (22)A6-S-DB3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:43:41 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-S-DB3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
埋件鋼筋 ：4G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對被測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00020

Imagescan: (23)A6-S-DB3-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:46:52 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (23)A6-S-DB3-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(平直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
供作編號 ：4G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07月份\萬通合三\F2\合中 [illegible]\104.08.20\A6\S\B3\2\(23)A6-S-DB3-2-1.XFF

Project: P-0020

1 / 1

Imagescan: (24)A6-S-DB3-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:47:23 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (24)A6-S-DB3-2-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
供作編號 ：4G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07月份\萬通合三\F2\合中 [illegible]\104.08.20\A6\S\B3\2\(24)A6-S-DB3-2-2.XFF

Project: P-0020

1 / 1

Imagescan: (25)A6-S-DB3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:52:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (25)A6-S-DB3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
竹午編號 ：4G11
保 護 層 ：可參詳60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (26)A6-S-DC4-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:34:08 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (26)A6-S-DC4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
竹午編號 ：4C79
保 護 層 ：可參詳60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (27)A6 S DC4-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:35:38 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (27)A6-S-DC4-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4C91
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00025

Imagescan: (28)A6-S-DC4-3.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:37:29 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (28)A6-S-DC4-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：4C90
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (29)A6-S-DB4-1.XFF

Date / Time: 2015 08 21 10:33:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (29)A6-S-DB4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00020

Imagescan: (30)A6-S-DB4-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:36:35 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-S-DB4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5G1
備 註 ：-1探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00020

Imagescan: (31)A6-S-DB4-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:39:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (31)A6-S-DB4-3-1 Operator: ---

Comment:
主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
檢核編號 ：5G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

18-20

Imagescan: (32)A6-S-DB4-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:39:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (32)A6-S-DB4-3-2 Operator: ---

Comment:
主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
檢核編號 ：5G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (33)A6-S-DC5-1.XFF

Date / Time: 2015 08 21 10:21:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-S-DC5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
本件編號 ：5C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00020

18-21

Imagescan: (34)A6-S-DC5-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:28:44 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (34)A6-S-DC5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
本件編號 ：5C90
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00020

Imagescan: (35)A6-S-DC5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:26:01 SSN: 30009035 [mm]



Customer: ---

Location: (35)A6-S-DC5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱件編號 ：5C80
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

18-22

Imagescan: (36)A6-S-DB5-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:22:22 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (36)A6-S-DB5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱件編號 ：6G1
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (37)A6-S-DB5-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:25:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6-S-DB5-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#10
横筋(水平筋) : 約#4@12cm
標準貫入 : 6G7
備 訂 : -

本試験位置検測位置参照

File Storage: WPC03\scan\104.08.21 - 07 [redacted]

Project: Pr00020 1 / 1

18-23

Imagescan: (38)A6-S-DB5-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:25:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (38)A6-S-DB5-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約3-#10
横筋(水平筋) : 約#4@12cm
標準貫入 : 6G7
備 訂 : -

本試験位置検測位置参照

File Storage: WPC03\scan\104.08.21 - 07 [redacted]

Project: Pr00020 1 / 1

Imagescan: (39)A6-S-DB5-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:28:57 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (39)A6-S-DB5-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
横筋(水平筋) ：約#4@10cm
部材種類 ：6G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: WPCScan 104.08月～07月份\...\(39)A6-S-DB5-3-1.XFF

Project: P100020

1 / 1

18-24

Imagescan: (40)A6-S-DB5-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:29:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (40)A6-S-DB5-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
部材種類 ：6G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: WPCScan 104.08月～07月份\...\(40)A6-S-DB5-3-2.XFF

Project: P100020

1 / 1

Imagescan: (41)A6-S-DC6-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:03:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-S-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
供件編號 ：6C91
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (42)A6-S-DC6-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:08:39 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-S-DC6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
供件編號 ：6C79
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (43)A6-S-DC6-3.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:10:47 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (43)A6-S-DC6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(立直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6C80
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

1 / 1

18-26

Imagescan: (44)A6-S-DB6-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:03:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (44)A6-S-DB6-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：7G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (45)A6-S-DB6-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:04:20 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6-S-DB6-1- Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
探傷記號 ：7G5
備 考 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage

Project: P00028

1 / 1

Imagescan: (46)A6-S-DB6-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:08:34 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (46)A6-S-DB6-2-1 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
探傷記號 ：7G7
備 考 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage

Project: P00028

1 / 1

18-27

Imagescan: (47)A6-S-DB6 2 2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:09:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (47)A6-S-DB6 2 2 Operator: ---

Comment:

土筋(直自筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：7G7
備 註 ：-

本試驗依對檢測位置自頁

File Storage: \PC03\scan\ 01.20下~07月檢測照片存放位置\01. 依序檢測存放\01-08-28.2015檢測照片\A6檢測\檢測(47)A6-S-DB6 2 2.XFF

Project: Prj00020

18-28

Imagescan: (48)A6-S-DB6-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:12:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (48)A6-S-DB6-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(直自筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：7G5
備 註 ：-

本試驗依對檢測位置自頁

File Storage: \PC03\scan\104.08月~07月檢測照片存放位置\104.08.20檢測照片\A6檢測\檢測(48)A6-S-DB6-3-1.XFF

Project: Prj00020

Imagescan: (49)A6-S-DB6-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 10:13:20 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (49)A6-S-DB6-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：7G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Stamp: WPC03scan: 04.08.2015 10:13:20 SSN: 34514009 (49)A6-S-DB6-3-2.XFF

Project: Prj00020 1 / 1

18-29

Imagescan: (50)A6-S-DC7-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:53:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (50)A6-S-DC7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#9
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C81
備 註 ：-深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Stamp: WPC03scan: 04.08.2015 09:53:23 SSN: 30009005 (50)A6-S-DC7-1.XFF

Project: Prj00020 1 / 1

Imagescan: (51)A6-S-DC7-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:55:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (51)A6-S-DC7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(平行筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (52)A6-S-DC7-3.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:57:29 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (52)A6-S-DC7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(平行筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C90
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (53)A6-S-DB7-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:53:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (53)A6-S-DB7-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
運筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Stored: [illegible]

Project: Pj00030

Imagescan: (54)A6-S-DB7-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:53:34 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (54)A6-S-DB7-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
運筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8C5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Stored: [illegible]

Project: Pj00030

Imagescan: (55)A6-S-DB7-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:55:56 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (55)A6-S-DB7-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (56)A6-S-DB7-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:56:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (56)A6-S-DB7-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (57)A6-S-DB7-3.XFF

Date / Time: 2015 08 21 10:00:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (57)A6-S-DB7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (58)A6-S-DC8-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:42:38 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-S-DC8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8C91
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (59)A6-S-DC8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:45:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-S-DC8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：8C79
備 註 ：可探測60cm

本試驗係考慮檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (60)A6-S-DC8-3.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:47:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (60)A6-S-DC8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：8C80
備 註 ：可探測60cm

本試驗係考慮檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (61)A6-S-DB8-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:42:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (61)A6-S-DB8-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
探牛編號 ：9G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

18-35

Imagescan: (62)A6-S-DB8-1-2.XFF

Date / Time: 2015 08 21 09:42:45 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (62)A6-S-DB8-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
探牛編號 ：9G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (63)A6-S-DB8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:45:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (63)A6-S-DB8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：9G11
備 註 ：可探到60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Proj0020

18-36

Imagescan: (64)A6-S-DB8-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:48:16 SSN: 34514009 [mm]



Customer:

Location: (64)A6-S-DB8-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Proj0020

Imagescan: (65)A6 S DB8 3 2.XFF

Date / Time: 2015-08-21 09:48:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (65)A6 S DB8-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PRC039 1 / 1

Imagescan: (66)A6-S-DC9-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:59:00 SSN: 30035005 [mm]



Customer: ---

Location: (66)A6-S-DC9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PRC039 1 / 1

18-37

Imagescan: (67)A6-S-DC9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 16:00:25 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (67)A6-S-DC9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檢測編號 ：9C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\PC09\scan\104.08月~07月檢測資料合併\三重中一號橋\A6墩\A6-S-DC9-2.XFF

Project: Pr0020

Imagescan: (68)A6-S-DC9-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 16:06:46 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (68)A6-S-DC9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檢測編號 ：9C80
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\PC09\scan\104.08月~07月檢測資料合併\三重中一號橋\A6墩\A6-S-DC9-3.XFF

Project: Pr0020

Imagescan: (69)A6-S-DB9-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:58:45 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (69)A6-S-DB9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探査領域 ：10G8
備 註 ：-

本試験値は検測位置負責

File Storage: \\PCC3\scan104.001\...\(69)A6-S-DB9-1.XFF

Project: P-00020

Imagescan: (70)A6-S-DB9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 16:01:24 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (70)A6-S-DB9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探査領域 ：10G1
備 註 ：可探測45cm

本試験値は検測位置負責

File Storage: \\PCC3\scan104.001\...\(70)A6-S-DB9-2.XFF

Project: P-00020

Imagescan: (71)A6-S-DB9-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 16:04:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (71)A6-S-DB9-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
検体番号 ：10G5
備 考 ：-

本試験区間検測位置負責

File Storage:

Project: Prj00020

1 / 1

18-40

Imagescan: (72)A6-S-DB9-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 16:04:26 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (72)A6-S-DB9-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
検体番号 ：10G5
備 考 ：-

本試験区間検測位置負責

File Storage:

Project: Prj00020

1 / 1

Imagescan: (73)A6-S-DC10-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:51:09 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (73)A6-S-DC10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
打字編號 ：10C79
備 註 ：可探深60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: v:\Data\scan\04.26日~07月份檢測資料存檔\三區(二樓)-檢測資料\04.20.2015檢測\73)A6-S-DC10-1.XFF

Project: Pj00029 1 / 1

Imagescan: (74)A6-S-DC10-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:53:12 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (74)A6-S-DC10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
打字編號 ：10C91
備 註 ：可探深60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: V:\Data\scan\04.26日~07月份檢測資料存檔\三區(二樓)-檢測資料\04.20.2015檢測\74)A6-S-DC10-2.XFF

Project: Pj00029 1 / 1

Imagescan: (75)A6-S-DC10-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:54:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (75)A6-S-DC10-3 Operator: ---

Comment:

二筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛鋸號 ：10C90
備 註 ：可深測60cm

本測驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...(75)A6-S-DC10-3.XFF

Project: Project29

Imagescan: (76)A6-S-DB10-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:50:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A6-S-DB10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
背件編號 ：11G11
備 註 ：#探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...(76)A6-S-DB10-1.XFF

Project: Project29

Imagescan: (77)A6-S-DB10-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:52:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (77)A6-S-DB10-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
台帳番號 ：11G5
備 考 ：-

本試驗僅對應測室置自責

File Storage:

Project:

Imagescan: (78)A6-S-DB10-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:53:26 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (78)A6-S-DB10-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
台帳番號 ：11G5
備 考 ：-

本試驗僅對應測室置自責

File Storage:

Project:

Imagescan: (79)A6-S-DB10-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:55:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-S-DB10-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：11G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00029

Imagescan: (80)A6-S-DB10-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:55:52 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (80)A6-S-DB10-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：11G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00029

Imagescan: (81)A6-S-DC11-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:41:27 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (81)A6-S-DC11-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件號號 ：11C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.20\...\(81)A6-S-DC11-1.XFF

Project: P000020

1 / 1

Imagescan: (82)A6-S-DC11-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:43:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (82)A6-S-DC11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件號號 ：11C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.20\...\(82)A6-S-DC11-2.XFF

Project: P000020

1 / 1

Imagescan: (83)A6-S-DC11-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:44:46 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-S-DC11-3 Operator: ---

Comment:

工筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11C80
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

18-46

Imagescan: (84)A6-S-DB11-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:42:42 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (84)A6-S-DB11-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12C5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (85)A6-S-DB11-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:43:10 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (85)A6-S-DB11-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
部件識別 ：12G5
備 註 ：-

本試験は対象位置良好

File Storage: [illegible]

Project: Prj00020

1 / 1

Imagescan: (86)A6-S-DB11-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:45:34 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (86)A6A6-S-DB11-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
部件識別 ：12G7
備 註 ：-

本試験は対象位置良好

File Storage: [illegible]

Project: Prj00020

1 / 1

Imagescan: (87)A6-S-DB11-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:46:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (87)A6A6-S-DB11-2-2 Operator: ---

Comment:

土筋(重直筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：12G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: (PC03\scan\104.05.20\4月~6月\板橋預鑄廠\A6\(87)A6-S-DB11-2-2.XFF

Project: Prj00020

18-48

Imagescan: (88)A6-S-DB11-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:48:10 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (88)A6-S-DB11-3 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：12G1
備 註 ：-(深1.45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: (PC03\scan\104.05.20\4月~6月\板橋預鑄廠\A6\(88)A6-S-DB11-3.XFF

Project: Prj00020

Imagescan: (89)A6-S-DC12-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:33:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (89)A6-S-DC12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12C79
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.20 ~ 87\A6-S-DC12-1.XFF

Project: Pqscan

Imagescan: (90)A6-S-DC12-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:35:04 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (90)A6-S-DC12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12C91
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.20 ~ 87\A6-S-DC12-2.XFF

Project: Pqscan

Imagescan: (91)A6-S DC12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:38:21 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (91)A6-S-DC12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
受作編號 ：12C90
備 註 ：可探深60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\[redacted]

Project: P#0002

1 / 1

18-50

Imagescan: (92)A6-S-DB12-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:33:15 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (92)A6-S-DB12-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探作編號 ：13C7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [redacted]

Project: P#0002

1 / 1

Imagescan: (93)A6-S-DB12-1-2.XFF

Date / Time: 2015 08 20 15:33:40 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (93)A6-S-DB12-1-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣本編號 ：3G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (94)A6-S-DB12-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:35:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (94)A6-S-DB12-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣本編號 ：13Gb
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (95)A6-S-DB12-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:36:15 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-S-DB12-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
横筋(水平筋) ：約#4@12cm
部件編號 ：13G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

18-52

Imagescan: (96)A6-S-DB12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:38:22 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (96)A6-S-DB12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：13C11
備 註 可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (97)A6-S-DC13-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:14:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-S-DC13-1 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
量件編號 ：13C89
備 註 ：可參以60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00020 1 / 1

18-53

Imagescan: (98)A6-S-DC13-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:15:50 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (98)A6-S-DC13-2 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
量件編號 ：13C81
備 註 ：可參以60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00020 1 / 1

Imagescan: (99)A6-S-DC13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:17:54 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-S-DC13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C80
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: GPC03scan\104.08月~07月份檢測平台資料\...\(99)A6-S-DC13-3.XFF

Project: Prj03C03

Imagescan: (100)A6-S-DB13-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:14:25 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6-S-DB13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14G11
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: GPC03scan\104.08月~07月份檢測平台資料\...\(100)A6-S-DB13-1.XFF

Project: Prj03C03

Imagescan: (101)A6-S-DB13-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:17:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (101)A6-S-DB13-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (102)A6-S-DB13-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:18:01 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (102)A6-S-DB13-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (103)A6-S-DB13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:22:25 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (103)A6-S-DB13-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：14G8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj0029

18-56

Imagescan: (104)A6-S-DC14-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:03:38 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (104)A6-S-DC14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
本件編號 ：14C79
備 註 ：一條距180cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj0030

Imagescan: (105)A6-S-DC14-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:04:58 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (105)A6-S-DC14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：14C91
備 註 ：可接頭60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07月檢測資料夾\五股\五股C棟 檢測資料夾\104.07.20\鋼筋檢測\A6區\A6-S\105\A6-S-DC14-2.XFF

Project: Prj0120

1 / 1

Imagescan: (106)A6-S-DC14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:06:25 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (106)A6-S-DC14-3 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：14C90
備 註 ：可接頭60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07月檢測資料夾\五股\五股C棟 檢測資料夾\104.07.20\鋼筋檢測\A6區\A6-S\105\A6-S-DC14-3.XFF

Project: Prj0120

1 / 1

18-57

Imagescan: (107)A6-S-DB14-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:03:22 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (107)A6-S-DB14-1-1 Operator: --

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標準編號 ：15G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00020

18-58

Imagescan: (108)A6-S-DB14-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:03:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (108)A6-S-DB14-1-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標準編號 ：15G7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00020

Imagescan: (109)A6-S-DB14-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:06:31 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (109)A6-S-DB14-2-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約5-#10
横筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件強度 ：15G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\Scan\104.08.20\...

Project: Project

1 / 1

Imagescan: (110)A6-S-DB14-2-2.XFF

Date / Time 2015-08-20 15:06:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (110)A6-S-DB14-2-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約1-#10
橫筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件強度 ：15G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\Scan\104.08.20\...

Project: Project

1 / 1

18-59

Imagescan: (111)A6-S-DB14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:09:05 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (111)A6-S-DB14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對所測位置負責

18-60

Imagescan: (112)A6-S-DC15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:55:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (112)A6-S-DC15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15G89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (113)A6-S-DC15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:57:46 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (113)A6-S-DC15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15C81
備 註 ：一探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (114)A6-S-DC15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:59:11 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (114)A6-S-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15C80
備 註 ：一探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (115)A6-S-DB15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:55:30 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (115)A6 S DB15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：16G7
備 註 ：-

去試驗準對檢測位置負責

Imagescan: (116)A6-S-DB15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:57:24 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (116)A6-S-DB15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (117)A6-S-DB15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:59:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (117)A6-S-DB15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16G1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (118)A6-S-DC16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:40:30 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (118)A6-S-DC16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C91
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (119)A6-S-DC16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:41:27 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-S-DC16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針間隔 ：16C80
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.06\[一般行政]\[行政院]\[國家]\[台中]\[DC16]\[2016]\[08.20]\[A6區]\[119]\A6-S-DC16-2.XFF

Project: P[00020]

1 / 1

18-64

Imagescan: (120)A6-S-DC16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:43:03 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (120)A6-S-DC16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針間隔 ：16C80
備 註 ：可探測60cm

△試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.06\[一般行政]\[行政院]\[國家]\[台中]\[DC16]\[2016]\[08.20]\[A6區]\[120]\A6-S-DC16-3.XFF

Project: P[00020]

1 / 1

Imagescan: (121)A6-S-DB16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:38:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (121)A6-S-DB16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
標件編號 ：17G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P20020

1 / 1

Imagescan: (122)A6-S-DB16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:40:24 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (122)A6-S-DB16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
標件編號 ：17G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P20020

1 / 1

Imagescan: (123)A6-S-DB16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:47:10 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (123)A6-S-DB16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：17G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08.20下午~07月底測試資料\123\A6-S-DB16-3.XFF

Project: Fjt00020

Imagescan: (124)A6-S-DC17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:30:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (124)A6-S-DC17-1 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：17C79
備 註 ：可測深60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08.20下午~07月底測試資料\124\A6-S-DC17-1.XFF

Project: Fjt00020

Imagescan: (125)A6-S-DC17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:32:49 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (125)A6-S-DC17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：17C91
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (126)A6-S-DC17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:35:16 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (126)A6-S-DC17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：17C90
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (127)A6-S-DB17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:31:16 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (127)A6-S-DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準鉤號 ：18G7
備 註 ：-

本試驗採對接位置良好

File Storage: \\PC03\scan\24.05.1 - 24.12.31\A6\S\DB17\(127)A6-S-DB17-1.XFF

Project: Pj0C020

Imagescan: (128)A6-S-DB17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:33:26 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (128)A6-S-DB17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準鉤號 ：18G5
備 註 ：-

本試驗採對接測位置良好

File Storage: \\PC03\scan\24.05.1 - 24.12.31\A6\S\DB17\(128)A6-S-DB17-2.XFF

Project: Pj0C020

Imagescan: (129)A6-S-DB17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:35:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (129)A6-S-DB17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：18G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P_00020

1 / 1

Imagescan: (130)A6-S-DC18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:23:48 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (130)A6-S-DC18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：18C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P_00020

1 / 1

18-70

Imagescan: (131)A6-S-DC18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:25:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (131)A6-S-DC18 2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊作編號 ：18C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: P J0028

Imagescan: (132)A6-S-DC18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:27:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (132)A6-S-DC18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊作編號 ：18C90
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: P J0028

Imagescan: (133)A6-S-DB18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:23:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A6-S-DB18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測管責負責

File Storage: WPDB\scan\2015年~07月份各項試驗資料\土木試驗室\A6試驗資料\鑽心試驗\133)A6-S-DB18-1.XFF

Printer: Rp0020

Imagescan: (134)A6-S-DB18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:25:11 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (134)A6-S-DB18-2 Operator: —

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19G5
備 註 ：-

本試驗資料檢測位置負責

File Storage: WPDB\scan\2015年~07月份各項試驗資料\土木試驗室\A6試驗資料\鑽心試驗\134)A6-S-DB18-2.XFF

Printer: Rp0020

Imagescan: (135)A6-S-DB18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:27:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (135)A6-S-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針編號 ：19G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: YPC03\scan\104.08月～07月份\[illegible]

Project: P-00020 1 / 1

18-72

Imagescan: (136)A6-S-DC19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:14:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-S-DC19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針編號 ：19C79
備 註 ：間隔約60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: YPC03\scan\104.08月～07月份\[illegible]

Project: P-00020 1 / 1

Imagescan: (137)A6-S-DC19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:16:42 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-S-DC19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：19C91
覆 蓋 ：約深測 60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (138)A6-S-DC19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:18:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (138)A6-S-DC19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：19C90
覆 蓋 ：約深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (139)A6-S-DB19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:15:05 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (139)A6-S-DB19-1 Operator: ---

Comment:

一筋(長直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
作業編號 ：20G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00030

Imagescan: (140)A6-S-DB19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:16:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (140)A6-S-DB19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
作業編號 ：20G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00030

Imagescan: (141)A6-S-DB19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:19:28 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (141)A6-S-DB19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

18-75

Imagescan: (142)A6-S-DC20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:04:51 SSN: 30003005 [mm]



Customer: ---

Location: (142)A6-S-DC20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C8I
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (143)A6-S-DC20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:06:31 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (143)A6-S-DC20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針間隔 ：20C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (144)A6-S-DC20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:12:26 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (144)A6-S-DC20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針間隔 ：20C80
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (145)A6-S-DB20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:04:31 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (145)A6-S-DB20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
構件編號 : 21G7
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\Data\104.08月~07.08月\145\A6-S-DB20-1.XFF

Project: Project0 1 / 1

Imagescan: (146)A6-S-DB20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:06:47 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (146)A6-S-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
構件編號 : 21G5
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\Data\104.08月~07.08月\146\A6-S-DB20-2.XFF

Project: Project0 1 / 1

Imagescan: (147)A6-S-DB20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 14:10:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (147)A6-S-DB20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
部材編號 ：21G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan104.06月～07月份\好清台二\GB\中 [illegible]

Project: P-00020

1 / 1

18-78

Imagescan: (148)A6-S-DC21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 15:53:18 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (148)A6-S-DC21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
部材編號 ：21G81
備 註 ：可檢測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan104.06月～07月份\好清台二\GB\中 [illegible]

Project: P-00020

1 / 1

Imagescan: (149)A6-S-DC21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 13:57:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (149)A6-S-DC21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
得件編號 ：21C79
備 註 ：可接近60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00020 1 / 1

Imagescan: (150)A6-S-DC21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-20 13:58:49 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (150)A6-S-DC21-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
得件編號 ：21C80
備 註 ：可接近60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00020 1 / 1

18-79

Imagescan: (151)A6-S-DB21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-20 13:54:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (151)A6-S-DB21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：R1G5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: vPC03scan\ 04-20(1) ~8小時無線網卡連接正常~ 最近AI測試結束時間: 04-20 20:27 無法連上無線網路時儲存於D:\A6-S-DB21-1.XFF

Project: Prj00020

18-80

Imagescan: (152)A6-S-DB21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-20 13:56:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (152)A6-S-DB21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：R1G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: vPC03scan\ 04-20(1) ~8小時無線網卡連接正常~ 最近AI測試結束時間: 04-20 20:27 無法連上無線網路時儲存於D:\A6-S-DB21-2.XFF

Project: Prj00020

Imagescan: (153)A6-S-DB21-3.XFF

Data / Time: 2015-08-20 13:59:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (153)A6-S-DB21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：D5 #10
箍筋(水平筋) ：D5#4@15cm
保件編號 ：R1G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]