臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 東區鑑定報告書

【附冊三】



鑑定技師：結構技師　林明勝等 19 名

日　　期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文　　號：中市結技鑑字第　286　號

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王靖智(技執字第 004369 號)
高　原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日



「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；　李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；　王錦智(技執字第 004369 號)

高　原(技執字第 003466 號)；　張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；　葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；　楊培堅(技執字第 001408 號)

林育信(技執字第 006880 號)；　林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；　李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)；　石建愉(技執字第 001004 號)


黃冠綸(技執字第 007124 號)；　黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)













提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日



「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；　李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；　王錦智(技執字第 004369 號)

高　原(技執字第 003466 號)；　張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；　葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；　楊培堅(技執字第 001408 號)

林育信(技執字第 006880 號)；　林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；　李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)；　石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)；　黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)


提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日



附件二十三：A6 東區地下層裂損現況調查報告



申請單位提供之資料



地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

區分	項次	位置		梁編號	損壞情形	修護說明			備註
		X軸	Y、Z軸			裂縫封口	epoxy灌注	磨平批土油漆	
A2區B1F	1	X5	Y1-Y2	G23	樑裂縫				
A2區B1F	2	X6	Y1-Y2	G28	樑裂縫				
A2區B1F	3	X6-X7	Y2	B142	樑裂縫				
A2區B1F	4	X8	Y1-Y2	G48	樑裂縫				
A2區B1F	5	X9	Y1-Y2	G62	樑裂縫				
A2區B1F	6	X10	Y2	G74	樑裂縫				
A2區B1F	7	X10	Y1	G74	樑裂縫				
A2區B1F	8	X11	Y2	G84	樑裂縫				
A2區B1F	9	X11	Y1	G84	樑裂縫				
A2區B1F	10	X12	Y1-Y2	G94	樑裂縫				
A2區B1F	11	X12-X13	Y1-Y2	b153	樑裂縫				
A2區B1F	12	X13	Y2	G104	樑裂縫				
A2區B1F	13	X13	Y1	G104	樑裂縫				
A2區B1F	14	X14	Y2	G114	樑裂縫				
A2區B1F	15	X14	Y1	G114	樑裂縫				
A2區B1F	16	X15	Y1-Y2	G124	樑裂縫				
A2區B1F	17	X21	Z4 Z5	b127	樑裂縫				
A2區B1F	18	X21	Z5	B101	樑裂縫				
A2區B1F	19	X21	Z5-Z6	b127	樑裂縫				
A2區B1F	20	X21	Z6	B81	樑裂縫				
A2區B1F	21	X21	Z6-Z7	b127	樑裂縫				
A2區B1F	22	X21	Z7	B55	樑裂縫			104.05.01	僅批土
A2區B1F	23	X21	Z7-Z8	b127	樑裂縫			104.05.01	僅批土
A2區B1F	24	X21	Z8	B51	樑裂縫			104.05.01	僅批土
A2區B1F	25	X21	Z8-Z9	b127	樑裂縫			104.05.01	僅批土
A2區B1F	26	X21	Z9	B33	樑裂縫			104.05.01	僅批土
A2區B1F	27	X18-X19	Y11	B12	樑裂縫				
A2區B1F	28	X18-X19	Z9	B30	樑裂縫				
A2區B1F	29	X12	Y4	B118	樑裂縫				
A2區B1F	30	X12	Y3	B118	樑裂縫				
A2區B1F	31	X11	Y3	B118	樑裂縫				
A2區B1F	32	X11	Y4	B118	樑裂縫				
A2區B1F	33	X10-X11	Y8-Y9	b124	樑裂縫				
A2區B1F	34	X7	Y8	B57	樑裂縫				
A2區B1F	35	X6-X7	Y5	b28	樑裂縫				
A2區B1F	36	X6-X7	Y5	b22	樑裂縫				
A2區B1F	37	X6	Y5	G24	樑裂縫				
A2區B1F	38	X5-X6	Y5	b18	樑裂縫				

地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

區分	項次	位置		梁編號	損壞情形	修護說明			備註
		X軸	Y、Z軸			裂縫封口	epoxy灌注	磨平批土油漆	
A2區B1F	39	X5	Y5	G19	樑裂縫				
A2區B1F	40	X4-X5	Y5	b17	樑裂縫				
A2區B1F	41	X4	Y5	G12	樑裂縫				
A2區B1F	42	X3-X4	Y5	b11	樑裂縫				
A2區B1F	43	X3-X4	Y4	B106	樑裂縫				
A2區B1F	44	X3-X4	Y3	B106	樑裂縫				
A2區B2F	1	X6	Y1-Y2	G28	樑裂縫				
A2區B2F	2	X7	Y1-Y2	G38	樑裂縫				
A2區B2F	3	X8	Y1-Y2	G48	樑裂縫				
A2區B2F	4	X9	Y1-Y2	G62	樑裂縫				
A2區B2F	5	X10	Y1-Y2	G74	樑裂縫	104.05.01			
A2區B2F	6	X11	Y1-Y2	G84	樑裂縫	104.05.01			
A2區B2F	7	X12	Y1-Y2	G94	樑裂縫	104.05.01			
A2區B2F	8	X13	Y1-Y2	G104	樑裂縫	104.05.01			
A2區B2F	9	X14	Y1-Y2	G114	樑裂縫	104.05.01			
A2區B2F	10	X16	Y1-Y2	G131	樑裂縫	104.05.01			
A2區B2F	11	X2-X3	Y3	B105	樑裂縫				
A2區B2F	12	X6	Y2-Y3	G27	樑裂縫				
A2區B2F	13	X14-X15	Y3	B123	樑裂縫				
A2區B2F	14	X17-X18	Z3	B132	樑裂縫				
A2區B2F	15	X15-X16	Y4	B124	樑裂縫				
A2區B2F	16	X21	Z3-Z4	G167	樑裂縫			104.05.01	僅批土
A2區B2F	17	X21-X22	Z4	B130	樑裂縫			104.05.01	僅批土
A2區B2F	18	X21-X22	Z5	B101	樑裂縫			104.05.01	僅批土
A2區B2F	19	X21-X22	Z6	B81	樑裂縫			104.05.01	僅批土
A2區B2F	20	X21-X22	Z7	B55	樑裂縫			104.05.01	僅批土
A2區B2F	21	X21-X22	Z8	B51	樑裂縫				
A2區B2F	22	X21-X22	Z9	B33	樑裂縫				
A2區B2F	23	X19	Z6-Z7	G151	樑裂縫				
A2區B2F	24	X19	Z10-Y12	G145	樑裂縫				
A2區B2F	25	X18-X19	Z10-Y12	b103	樑裂縫				
A2區B2F	26	X18	Z9-Z10	G136	樑裂縫				
A2區B2F	27	X16-X18	Z6	B77	樑裂縫				
A2區B2F	28	X17	Z6-Z7	b97	樑裂縫				
A2區B2F	29	X16-X18	Y8	B66	樑裂縫				
A2區B2F	30	X10-X11	Y10-Y11	B18	樑裂縫				
A2區B2F	31	X7-X8	Y10	B20	樑裂縫				
A2區B2F	32	X7-X8	Y9	B37	樑裂縫				

地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

區分	項次	位置		梁編號	損壞情形	修護說明			備註
		X軸	Y、Z軸			裂縫封口	epoxy灌注	磨平批土油漆	
A2區B2F	33	X6-X7	Y9	B36	樑裂縫				
A2區B2F	34	X6-X7	Y7	B67	樑裂縫				
A2區B2F	35	X6-X7	Y6	b121	樑裂縫				
A2區B2F	36	X6	Y5-Y6	G24	樑裂縫				
A2區B2F	37	X5	Y5-Y6	G19	樑裂縫				
A2區B2F	38	X4-X5	Y5	B85	樑裂縫				
A2區B2F	39	X4	Y5-Y6	G12	樑裂縫				
A2區B2F	40	X19	Z6-Z7	G151	樑裂縫				
A2區B2F	41	X16	Y11-Y12	G135	樑裂縫				
A2區B2F	42	X15	Y11-Y12	G115	樑裂縫				
A2區B2F	43	X11	Y11-Y12	G75	樑裂縫				
A2區B2F	44	X9	Y11-Y12	G51	樑裂縫				
A2區B2F	45	X17-X18	Z4	B126	樑裂縫				
A2區B3F	1	X4	Y1-Y2	G16	樑裂縫				
A2區B3F	2	X5	Y1-Y2	G23	樑裂縫				
A2區B3F	3	X6	Y1-Y2	G28	樑裂縫				
A2區B3F	4	X7	Y1-Y2	G38	樑裂縫				
A2區B3F	5	X8	Y1-Y2	G48	樑裂縫				
A2區B3F	6	X9	Y1-Y2	G62	樑裂縫				
A2區B3F	7	X11	Y1-Y2	G84	樑裂縫				
A2區B3F	8	X12	Y1-Y2	G94	樑裂縫				
A2區B3F	9	X13	Y1-Y2	G104	樑裂縫				
A2區B3F	10	X21-X22	Z5	B101	樑裂縫				
A2區B3F	11	X21-X22	Z6	B81	樑裂縫				
A2區B3F	12	X21-X22	Z8	B51	樑裂縫				
A2區B3F	13	X21-X22	Z9	B33	樑裂縫				
A2區B3F	14	X21-X22	Z10	B15	樑裂縫				
A2區B3F	15	X21	Z10-Y12	G160	樑裂縫				
A2區B3F	16	X20	Z10-Y12	G159	樑裂縫				
A2區B3F	17	X19	Z10-Y12	G145	樑裂縫				
A2區B3F	18	X16	Y11-Y12	G135	樑裂縫				
A2區B3F	19	X12	Y11-Y12	G85	樑裂縫				
A2區B3F	20	X6-X7	Y11	B2	樑裂縫				
A2區B3F	21	X6-X7	Y10	B19	樑裂縫				
A2區B3F	22	X6-X7	Y9	B36	樑裂縫				
A2區B3F	23	X6	Y5-Y6	G24	樑裂縫				
A2區B3F	24	X5	Y5-Y6	G19	樑裂縫				
A3北區B1F	1	AX25	Z5	B93	樑裂縫				

地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

區分	項次	位置		梁編號	損壞情形	修護說明			備註
		X軸	Y、Z軸			裂縫封口	epoxy灌注	磨平批土油漆	
A3北區B1F	2	AX25	Z6	B73	樑裂縫				
A3北區B1F	3	AX25	Z7	B49	樑裂縫				
A3北區B1F	4	AX25	Z8	B45	樑裂縫				
A3北區B1F	5	AX25	Z9	B31	樑裂縫				
A3北區B1F	6	AX20	Z2-Z3	G83	樑裂縫				
A3北區B1F	7	AX18-AX20	Z2-Z3	b63	樑裂縫				
A3北區B1F	8	AX18-AX20	Z3-Z4	b62	樑裂縫				
A3北區B1F	9	AX18-AX20	Z4-Z5	b61	樑裂縫				
A3北區B1F	10	AX18-AX20	Z5-Z6	b60	樑裂縫				
A3北區B2F	1	AX25	Z2-Z3	G107	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	2	AX25	Z3	B117	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	3	AX25	Z4	B111	樑裂縫	104.04.21	104.04.25	104.05.01	
A3北區B2F	4	AX25	Z5	B93	樑裂縫	104.04.21	104.04.25	104.05.01	
A3北區B2F	5	AX25	Z6	B73	樑裂縫	104.04.21	104.04.25	104.05.01	
A3北區B2F	6	AX25	Z7	B49	樑裂縫	104.04.21	104.04.25	104.05.01	
A3北區B2F	7	AX25	Z8	B45	樑裂縫	104.04.21	104.04.25	104.05.01	
A3北區B2F	8	AX25	Z9	B31	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	9	AX25	Z9-Z10	G100	樑裂縫	104.04.21	104.04.25	104.05.01	
A3北區B2F	10	AX24	Z2-Z3	G98	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	11	AX24	Z3-Z4	G95	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	12	AX23	Z10-Y11	G97	樑裂縫	104.04.21			
A3北區B2F	13	AX22-AX24	Z3	B115	樑裂縫	104.04.21	104.04.25	104.05.01	
A3北區B2F	14	AX21-AX23	Z10	B13	樑裂縫	104.04.21			
A3北區B2F	15	AX22	Z2-Z3	G96	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	16	AX20-AX22	Z3	B114	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	17	AX22	Z3-Z4	G95	樑裂縫				
A3北區B2F	18	AX20-AX22	Z4	B108	樑裂縫	104.04.21	104.04.25	104.05.01	
A3北區B2F	19	AX21	Z10-Y11	G84	樑裂縫	104.04.21			
A3北區B2F	20	AX20	Z2-Z3	G83	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	21	AX19	Z7 Z8	G78	樑裂縫	104.04.21			
A3北區B2F	22	AX19	Z10-Y11	G75	樑裂縫	104.04.21			
A3北區B2F	23	AX18-AX20	Z3	B113	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	24	AX18-AX20	Z4	B107	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	25	AX18-AX20	Z5	B89	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	26	AX18-AX20	Z6	B69	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		
A3北區B2F	27	AX19	Z7	B59	樑裂縫				
A3北區B2F	28	AX18	Z3	G74	樑裂縫	104.04.21	104.04.25	104.05.01	
A3北區B2F	29	AX15-AX16	Z6	B68	樑裂縫	104.04.21	104.04.25		

地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

區分	項次	位置		梁編號	損壞情形	修護說明			備註
		X軸	Y、Z軸			裂縫封口	epoxy灌注	磨平批土油漆	
A3北區B2F	30	AX15-AX16	Z7	B58	樑裂縫				
A3北區B3F	1	AX25	Z5	B93	樑裂縫	104.04.22	104.04.24	104.04.30	
A3北區B3F	2	AX25	Z6	B73	樑裂縫	104.04.22	104.04.24	104.04.30	
A3北區B3F	3	AX25	Z6-Z7	b71	樑裂縫	104.04.22	104.04.24	104.04.30	
A3北區B3F	4	AX25	Z7-Z8	b70	樑裂縫	104.04.22	104.04.24	104.04.30	
A3北區B3F	5	AX25	Z9	B31	樑裂縫	104.04.22	104.04.24	104.04.30	
A3南區B1F	1	BX20	Z11	b117	樑裂縫				
A3南區B1F	2	BX20	Z11-Z12	G108	樑裂縫				
A3南區B1F	3	BX20	Z12	B132	樑裂縫				
A3南區B1F	4	BX20	Z13	B120	樑裂縫				
A3南區B1F	5	BX20	Z14	B108	樑裂縫				
A3南區B1F	6	BX20	Z15	B95	樑裂縫				
A3南區B1F	7	BX20	Z16	B84	樑裂縫				
A3南區B1F	8	BX20	Z16-Z17	b112	樑裂縫				
A3南區B1F	9	BX20	Z17	B73	樑裂縫				
A3南區B1F	10	BX20	Z17-Z18	b111	樑裂縫				
A3南區B1F	11	BX20	Z18	B63	樑裂縫				
A3南區B1F	12	BX20	Z18-Z19	b110	樑裂縫				
A3南區B1F	13	BX20	Z19	B49	樑裂縫				
A3南區B1F	14	BX20	Z19-Z20	b109	樑裂縫				
A3南區B1F	15	BX19	Z11-Z12	G97	樑裂縫				
A3南區B1F	16	BX17-BX18	Z13	B117	樑裂縫	104.04.22			
A3南區B2F	1	BX20	Z11-Z12	G108	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	2	BX20	Z12	B132	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	3	BX20	Z13	B120	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	4	BX20	Z14	B108	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	5	BX20	Z15	B95	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	6	BX20	Z16	B84	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	7	BX20	Z17	B73	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	8	BX20	Z18	B63	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	9	BX20	Z19	B49	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	10	BX20	Z19-Z20	G100	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	11	BX19	Z11-Z12	G97	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	12	BX19-BX20	Z19	B48	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	13	BX19	Z19-Z20	G84	樑裂縫	104.04.22	104.04.25	104.04.28	
A3南區B2F	14	BX18	Z11-Z12	G96	樑裂縫	104.04.22	104.04.25		
A3南區B2F	15	BX17	Z11-Z12	G79	樑裂縫	104.04.22	104.04.25		
A3南區B2F	16	BX16-BX17	Z12	B128	樑裂縫	104.04.22	104.04.25		

地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

區分	項次	位置		梁編號	損壞情形	修護說明			備註
		X軸	Y、Z軸			裂縫封口	epoxy灌注	磨平批土油漆	
A3南區B2F	17	BX16-BX17	Y14	B116	樑裂縫	104.04.22	104.04.25		
A3南區B2F	18	BX13-BX17	Y15	B104	樑裂縫	104.04.22	104.04.25		
A3南區B2F	19	BX12-BX17	Y16	B90	樑裂縫	104.04.22	104.04.25		
A3南區B2F	20	BX13-BX17	Y17	B80	樑裂縫	104.04.22	104.04.25		
A3南區B2F	21	BX12-BX13	Y19	B59	樑裂縫	104.04.22	104.04.25		
A3南區B2F	22	BX12-BX13	Y20	B45	樑裂縫	104.04.22	104.04.25		
A6西區B1F	1	CX4	CY1-CY2	G248	樑裂縫				
A6西區B1F	2	CX10	CY9	G151	樑裂縫				
A6西區B1F	3	CX11	CY9	G134	樑裂縫				
A6西區B2F	1	DX1-DXb	DY2	B183	樑裂縫				
A6西區B2F	2	DX1-DXb	DY3	B158	樑裂縫				
A6西區B2F	3	DX1-DXb	DY4	B150	樑裂縫				
A6西區B3F	1	CX2	CY8-CYa	G263	樑裂縫				
A6西區B3F	2	CX4	CY8-CYa	G241	樑裂縫				
A6西區B3F	3	CX4	CYa-CYb	G240	樑裂縫				
A6西區B3F	4	CX4	CY12-CY13	G235	樑裂縫				
A6西區B3F	5	CX4-CX3	CY14	B52	樑裂縫				
A6西區B3F	6	CX15	CY17-CY18	G73	樑裂縫				
A6西區B3F	7	CX14	CY18 CY19	G89	樑裂縫				
A6西區B3F	8	CX15	CY12-CY13	G60	樑裂縫				
A6西區B3F	9	CX9	CY19-CY20	G122	樑裂縫				
A6東區B1F	1	BX1-Bxa"	BY1-BY2	b31	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	2	BX1-Bxa"	BY2	B266	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	3	BX1-Bxa"	BY2-BY3	b102	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	4	BX1-Bxa"	BY3	B262	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	5	BX1-Bxa"	BY3-BY4	b31	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	6	BX1-Bxa"	BY4	B244	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	7	BX1-Bxa"	BY5	B224	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	8	BX1-Bxa"	BY5-BY6	b31	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	9	BX1-Bxa"	BY6	B204	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	10	BX1-Bxa"	BY7	B187	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	11	BX1-Bxa"	BY7-BY8	b31	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	12	BX1-Bxa"	BY9	B134	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	13	BX1-Bxa"	BY9-BY10	b31	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	14	BX1-Bxa"	BY10	B118	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	15	BX1-Bxa"	BY10-BY11	b41	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	16	BX1-Bxa"	BY11	B102梁下	牆裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	17	BX1-Bxa"	BY11-BY12	b31	樑裂縫	104.05.04			

地下室梁裂縫清冊


工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

區分	項次	位置		梁編號	損壞情形	修護說明			備註
		X軸	Y、Z軸			裂縫封口	epoxy灌注	磨平批土油漆	
A6東區B1F	18	BX1-Bxa"	BY12	B82	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	19	BX1-Bxa"	BY12-BY13	b21	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	20	BX1-Bxa"	BY12-BY13	G1梁下	牆裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	21	BX1-Bxa"	BY13	B66	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	22	BX1-Bxa"	BY13-BY14	B30	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	23	BX1-Bxa"	BY14	B51	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	24	BX1-Bxa"	BY15	B47	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	32	BX1-Bxa"	BY6-BY7	b80	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B1F	33	BX1-Bxa"	BY8	B155	樑裂縫	104.05.04			
A6東區B2F	1	BX1-Bxa	BY11	B102	樑裂縫				
A6東區B2F	2	BX1-BXa	BY12	B82	樑裂縫				
A6東區B2F	3	BX1-BXa	BY15	B47	樑裂縫				
A6東區B2F	4	AX1	AY11-AY12	G125	樑裂縫				
A6東區B2F	5	AX2	AY7-AY8	G115	樑裂縫				
A6東區B2F	6	AX2	AY8-AYa	G114	樑裂縫				
A6東區B2F	7	AX2	AYa-AYb	G113	樑裂縫				
A6東區B2F	8	AX2	AY11-AY12	G109	樑裂縫				
A6東區B2F	9	AX2	AY12-AY13	G108	樑裂縫				
A6東區B2F	10	AX3	AY7-AY8	G97	樑裂縫				
A6東區B2F	11	AX3	AY8-AYa	G96	樑裂縫				
A6東區B2F	12	AX3	AYa-AYb	G95	樑裂縫				
A6東區B2F	13	AX3	AY9-AY10	G93	樑裂縫				
A6東區B2F	14	AX3	AY10-AY11	G92	樑裂縫				
A6東區B2F	15	AX3	AY11-AY12	G91	樑裂縫				
A6東區B2F	16	AX4	AY7-AY8	G75	牆裂縫				
A6東區B2F	17	AX4	AY8-AYa	G74	樑裂縫				
A6東區B2F	18	AX4	AYb-AY9	G72	樑裂縫				
A6東區B2F	19	AX4	AY9-AY10	G71	樑裂縫				
A6東區B2F	20	AX4	AY11-AY12	G69	牆裂縫				
A6東區B3F	1	BX1-BXa	BY7	B187	樑裂縫				
A6東區B3F	2	BX1-BXa	BY8	B155	樑裂縫				
A6東區B3F	3	BX1-BXa	BYa	B151	樑裂縫				
A6東區B3F	4	BX1-BXa	BY9	B134	樑裂縫				
A6東區B3F	5	BX1-BXa	BY10	B118	樑裂縫				
A6東區B3F	6	BX1-BXa	BY11	B102	樑裂縫				
A6東區B3F	7	BX1-BXa	BY12	B82	樑裂縫				
A6東區B3F	8	BX1-BXa	BY13	B66	樑裂縫				
A6東區B3F	9	BX1-BXa	BY14	B51	樑裂縫				

地下室梁裂縫清冊

工程名稱:新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

區分	項次	位置		梁編號	損壞情形	修護說明			備註
		X軸	Y、Z軸			裂縫封口	epoxy灌注	磨平批土油漆	
A6東區B3F	10	BX6	BY16	G208	樑裂縫				
A6東區B3F	11	BX7	BY16	G209	樑裂縫				
A6東區B3F	12	AXc-AXb	AY10	B114	樑裂縫				
A6東區B3F	13	AX1	AY11-AY12	G126	樑裂縫				
A6東區B3F	14	AX1	AY12-AY13	G125	樑裂縫				
A6東區B3F	15	AX2	AY7-AY8	G115	樑裂縫				
A6東區B3F	16	AX2	AY10-AY11	G110	牆裂縫				
A6東區B3F	17	AX2	AY11-AY12	G109	樑裂縫				
A6東區B3F	18	AX2	AY12-AY13	G108	樑裂縫				
A6東區B3F	19	AX3	AY7-AY8	G97	樑裂縫				
A6東區B3F	20	AX3	AY10-AY11	G92	樑裂縫				
A6東區B3F	21	AX3	AY11-AY12	G91	樑裂縫				
A6東區B3F	22	AX3	AY12-AY13	G90	樑裂縫				
A6東區B3F	23	AX3	AY16-AYc	G86	樑裂縫				
A6東區B3F	24	AXf	AY9-AY10	G53	樑裂縫				
A6東區B3F	25	AXf	AY12-AY13	G50	樑裂縫				
A6東區B3F	26	AX5-AXf	AY8	B174	樑裂縫				
A6東區B3F	27	AX5	AY8-AYa	G38	樑裂縫				
A6東區B3F	28	AX5-AXf	AYb	B138	樑裂縫				
A6東區B3F	29	AX5	AYb-AY9	G36	樑裂縫				
A6東區B3F	30	AX5-AXf	AY9	B122	樑裂縫				
A6東區B3F	31	AX5	AY9-AY10	G35	樑裂縫				
A6東區B3F	32	AX5-AXf	AY11	B88	樑裂縫				
A6東區B3F	33	AX5-AXf	AY12	B70	樑裂縫				
A6東區B3F	34	AX5	AY16-AYc	G28	樑裂縫				
A6東區B3F	35	AX6	AYb-AY9	G14	樑裂縫				
A6東區B3F	36	AX6-AX5	AY9	B121	樑裂縫				
A6東區B3F	37	AX6	AY9-AY10	G13	樑裂縫				
A6東區B3F	38	AX7-AX6	AYb	B136	樑裂縫				
A6東區B3F	39	AX7	AYb-AY9	G14	樑裂縫				
A6東區B3F	40	AX7	AY9-AY10	G13	樑裂縫				



編號	尺寸	數量
小梁	52x90=1365	b201
	60x80	a14,b37~b63,b69~b88,b109~b112,
		b114~b121,b136,b214~b218
	80x60	b228,b229,b253,b256,b257
	50x80=120	b19,b23,b61,b86
	50x90=270	a17~a21,a61,a64,a80,b107,b137,
		b147,b227
	60x80	a11~a15,a39~a42,a53,a54,a57,
		b29,b30,b32,b33,b58~b60,b67,
		b83~b89,b92~b94,b97~b99,b101,
		b105,b107,b135,b143,b144,b145,
		b148~b150,b154~b157,b161~b163,
		b167,b168,b219
	40x60	b206
	30x60	b222
	30x20	b225,b226
	75x50	b223,b224
牆	1=15cm	S144~S226
	1.20cm	S1~S3
	1=25cm	S24(屋頂層),S25(機房層)
	1=30cm	S4~S23,S1~S14,S15~S23,S27~S28
	1=45cm	S5
柱	1=15cm	K15
	1=35cm	K25
	1=60cm	K1,K2,K3,K7,K8
	1.00/100cm	K2,K4,K5,K6,K9,K10

編號	尺寸	數量
小梁	70x80=160	B1~B3,B209,B208,B246,B211,B280,
		B96
	70x60=132	B107,B215,B248,B224
	70x60=122	B93,B98,B106,B246
	70x60=112	B30,B47,B51,B88,B80,B102,B113,
		B181,B204,B221,B224,B283,B300,
		B2,B26,B54,B86,B124
	70x80=107	B65,B113
牆	70x80	B2,B5,B7~B12,B14~B19,B21~B23,
		B27~B34,B51,B53,B61,B77~B79,
		B42~B44,B46,B48,B50,B52~B54,
		B61~B62,B64,B65,B67,B69~B76,
		B80,B81,B83~B85,B87~B94,
		B98~B99,B101,B102,B105~B112,
		B114,B115,B117,B119~B121,B130,
		B138~B139,B142~B147,B150~B152,
		B160,B165~B167,B170,B171,
		B177~B178,B182~B184,B186~B188,
		B191,B193~B198~B200,B203~B205,
		B207,B209,B211~B213,B219~B220,
		B222,B225,B229~B232,B238,
		B251~B252,B257~B260,B262~B263,
		B265~B267,B269~B270,B272~B274,
		B279,B281~B283,B285~B287,B289,
		B291~B292,B294~B295,B297~B298,
		B300~B301,B303~B304,B306~B307,
		B309~B310,B312~B313,B315~B316,
		B318~B319,B321~B322,B324~B325,
		B327~B328,B330~B331,B333~B334,
		B336~B337,B339~B340,B342~B343,
		B345~B346,B348~B349,B351~B352,
		B354~B355,B357~B358,B360~B361,



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY1-BY2 梁(編號 1)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY1-BY2 梁裂縫(編號 1)		



位置：	A6 東區 B1 層 BX1-BXa"、BY2 梁(編號 2)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY2 梁裂縫(編號 2)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY2-BY3 梁(編號 3)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY2-BY3 梁裂縫(編號 3)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY3 梁(編號 4)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY3 梁裂縫(編號 4)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY3-BY4 梁(編號 5)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY3-BY4 梁裂縫(編號 5)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY4 梁(編號 6)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY4 梁裂縫(編號 6)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY5 梁(編號 7)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區 B1 層 BX1-BXa”、BY5 梁裂縫(編號 7)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY5-BY6 梁(編號 8)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY5-BY6 梁裂縫(編號 8)		



位置：	A6 東區 B1 層 BX1-BXa”、BY6 梁(編號 9)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY6 梁裂縫(編號 9)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY7 梁(編號 10)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY7 梁裂縫(編號 10)		



位置：	A6 東區 B1 層 BX1-BXa"、BY7-BY8 梁(編號 11)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY7-BY8 梁裂縫(編號 11)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY9 梁(編號 12)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區 B1 層 BX1-BXa"、BY9 梁裂縫(編號 12)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY9-BY10 梁(編號 13)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY9-BY10 梁裂縫(編號 13)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY10 梁(編號 14)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY10 梁裂縫(編號 14)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY10-BY11 梁(編號 15)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY10-BY11 梁裂縫(編號 15)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY11 牆(編號 16)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY11 牆裂縫(編號 16)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY11-BY12 梁(編號 17)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY11-BY12 梁裂縫(編號 17)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY12 梁(編號 18)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY12 梁裂縫(編號 18)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY12-BY13 梁(編號 19)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY12-BY13 梁裂縫(編號 19)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY12-BY13 牆(編號 20)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY12-BY13 牆裂縫(編號 20)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY13 梁(編號 21)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY13 梁裂縫(編號 21)		



位置：	A6 東區 B1 層 BX1-BXa"、BY13-BY14 梁(編號 22)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY13-BY14 梁裂縫(編號 22)		



位置：	A6 東區 B1 層 BX1-BXa"、BY14 梁(編號 23)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY14 梁裂縫(編號 23)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa"、BY15 梁(編號 24)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區 B1 層 BX1-BXa"、BY15 梁裂縫(編號 24)		




位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY6-BY7 梁(編號 32)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY6-BY7 梁裂縫(編號 32)		



位置：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY8 梁(編號 33)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B1 層 BX1-BXa”、BY8 梁裂縫(編號 33)		





構造部位		單位:cm
主梁	序一	說明
	175x80	C19,C24
	120~120x80	C24,C34,C38,C40,C43,C50,C54,C60,
		C43,C44,C48,C49,C66,C67,C87
		C80,C69,C70,C74,C75,C85,C86,
		C100,C101,C102,C103,C104,C111,
	120~125x60	C18,C20,C22,C23,C87,C88,C87,
		C89
	110x220~130	C29
	110x110	C1~C3,C5,C8,C11~C17,C21,
		C27~C28,~C32,C91,C93~C42,C45,
		C47,C50~C55,C58,C62,C63~C66,
		C71,C73,C76~C80,C86,C89~C94,
		C97,C99,C102~C107,C110,C112,
		C113,C118~C119
	80x60	C1~3~C136,C138~C142
	60x75	C7,C33,C46,C69,C77,C98,C117
次梁	90x70	C48
	70x60	C87
	60x70	B2~B3,~B31~B48,B50~B103,
		B105~B113,B117~B134,B136~B138,
		B190~B263,B265~B267,B269~B284,
		B2~B47,B49~B86,B88~B98,
		B100~B105,B107~B218
	50x70	B32,B49,B104,B116,B185,B189,
		B264,B268,B99~B120
	40x70	B1,B7
牆梁	80x60	W1~W13,W229~W232,W274~W286,
		W238
	80x50	W6~W9,W173
	90x60	W1~W3,W142~W166,W188,W190,
		W99,W100,W219
	80x50	W170,W178
	30x25	W177
	25x50	W174,W175
版	T=150cm	S1~S4,S6
	T=180cm	S5
	T=220cm	S7,S8,S9,S10
	T=225cm	S11~S14,S24,S25,S26,S27,
壁	T=20cm	W20
	T=30cm	W1,W2,W3,W4,W5
	T=60/30cm	W2,W4,W5,W8,W10

說明:1.[ ]內為鋼筋混凝土之容許應力值[f'c=350kg/cm²],
鋼筋混凝土容許應力之容許壓應力[f'c=280kg/cm²],
2.其他說明詳見圖面

備註

修訂	日期	說明

日勝生活科技股份有限公司
地址:台北市大同區市民大道一段209號4樓
電話:(02)7733-8855
傳真:(02)2559-4155

新北市板橋浮洲合宜住宅
店鋪、集合住宅新建工程
(A6-2基地)

地下一層結構平面圖


吳昌成建築師事務所
建築師:吳昌成
地址:台南市中西區中華路192-1號7F
電話:06)213-5200
傳真:06)213-5210

A-29


設計	單位 CM
校核	日期 108.01.31
繪圖	
比例	
圖號	S3-03
頁次	



位置：	A6 東區–B2 層 BX1-BXa、BY11 梁(編號 1)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 BX1-BXa、BY11 梁裂縫(編號 1)		



位置：	A6 東區–B2 層 BX1-BXa、BY12 梁(編號 2)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 BX1-BXa、BY12 梁裂縫(編號 2)		




位置：	A6 東區–B2 層 BX1-BXa、BY15 梁(編號 3)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 BX1-BXa、BY15 梁裂縫(編號 3)		



位置：	A6 東區–B2 層 AX1、AY11-AY12 梁(編號 4)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX1、AY11-AY12 梁裂縫(編號 4)		




位置：	A6 東區–B2 層 AX2、AY7-AY8 梁(編號 5)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX2、AY7-AY8 梁裂縫(編號 5)		




位置：	A6 東區–B2 層 AX2、AY8-AYa 梁(編號 6)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX2、AY8-AYa 梁裂縫(編號 6)		




位置：	A6 東區–B2 層 AX2、AYa-AYb 梁(編號 7)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX2、AYa-AYb 梁裂縫(編號 7)		




位置：	A6 東區–B2 層 AX2、AY11-AY12 梁(編號 8)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX2、AY11-AY12 梁裂縫(編號 8)		



位置：	A6 東區–B2 層 AX2、AY12-AY13 梁(編號 9)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX2、AY12-AY13 梁裂縫(編號 9)		




位置：	A6 東區–B2 層 AX3、AY7-AY8 梁(編號 10)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX3、AY7-AY8 梁裂縫(編號 10)		




位置：	A6 東區–B2 層 AX3、AY8-AYa 梁(編號 11)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX3、AY8-AYa 梁裂縫(編號 11)		




位置：	A6 東區–B2 層 AX3、AYa-AYb 梁(編號 12)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區 B2 層 AX3、AYa-AYb 梁裂縫(編號 12)		




位置：	A6 東區–B2 層 AX3、AY9-AY10 梁(編號 13)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX3、AY9-AY10 梁裂縫(編號 13)		



位置：	A6 東區–B2 層 AX3、AY10-AY11 梁(編號 14)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX3、AY10-AY11 梁裂縫(編號 14)		




位置：	A6 東區 B2 層 AX3、AY11-AY12 梁(編號 15)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX3、AY11-AY12 梁裂縫(編號 15)		




位置：	A6 東區–B2 層 AX4、AY7-AY8 梁(編號 16)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區 B2 層 AX4、AY7-AY8 梁裂縫(編號 16)		




位置：	A6 東區–B2 層 AX4、AY8-AYa 梁(編號 17)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區 B2 層 AX4、AY8-AYa 梁裂縫(編號 17)		




位置：	A6 東區 B2 層 AX4、AYb-AY-9 梁(編號 18)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX4、AYb-AY-9 梁裂縫(編號 18)		



位置：	A6 東區–B2 層 AX4、AY9-AY10 梁(編號 19)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX4、AY9-AY10 梁裂縫(編號 19)		



位置：	A6 東區–B2 層 AX4、AY11-AY12 梁(編號 20)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B2 層 AX4、AY11-AY12 梁裂縫(編號 20)		



構件	大小	編號
柱	75×80	C19,C84
	149~120×80	C4,C5,C8,C10,C30,C31,C35,C36,
		C45,C46,C48,C49,C56,C57,C61,
		C62,C69,C70,C74,C75,C95,C96,
		C100,C101,C102,C103,C104,C11 5
	120~165×80	C18,C20,C22,C23,C85,C86,C87,
		C88
	110×201~150	C29
	110×110	C1~C3,C6,C9,C11~C17,C21,
		C24~C28,C32,C33,C37~C42,C45,
		C47,C50~C55,C58,C60,C63~C68,
		C71,C73,C76~C82,C85,C89~C94,
		C97,C99,C107~C107,C110,C113,
		C115,C119~C119
	80×80	C1 3-C136,C138~C 4C
	60×175	C7,C33,C46,C59,C72,C98,C111
	60×80	C148
大梁	60×70	B2~B3',B33~B48,B50~B103,
		B105~B113,B117~B134,B~B66~B168,
		B190~B263,B265~B267,B269~B284,
		B2498,C100~C125,C1052,
		B107~B249
	50×70	B32,B49,B104,B~12,B165,B180,
		B264,B268,B99,B108
	40×70	B1,B7
小梁	60×60	B169~B173
	50×50	B~B~B65,B~B8 — A
	90×50	B178
	50×25	B177
	25×50	B174,B175
版	T=15cm	S1~S4,S6
	T=18cm	S5
	T=20cm	S7
牆	T=60cm	W1,W2,W5,W7,W9
	T=80, 100cm	W3,W4,W6,W8,W10

備註	次數	日期	修正說明	修法	備考
	△1	10[illegible]	圖面修正		

日勝生活科技股份有限公司

新北市板橋浮洲合宜住宅店鋪、泰合住宅新建工程（A6-2基地）

地下二層結構平面圖

吳昌成建築師事務所
建築師：吳昌成

比例	
設計	圖號 CM
校對	日期 102.11.15
繪圖	
核准	
圖號	S3-02
版號	


A-34




位置：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY7 梁(編號 1)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY7 梁裂縫(編號 1)		



位置：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY8 梁(編號 2)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY8 梁裂縫(編號 2)		



位置：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BYa 梁(編號 3)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BYa 梁裂縫(編號 3)		




位置：	A6東區–B3 層 BX1-BXa、BY9 梁(編號 4)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY9 梁裂縫(編號 4)		




位置：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY10 梁(編號 5)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY10 梁裂縫(編號 5)		



位置：	A6 東區 B3 層 BX1-BXa、BY11 梁(編號 6)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY11 梁裂縫(編號 6)		




位置：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY12 梁(編號 7)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY12 梁裂縫(編號 7)		




位置：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY13 梁(編號 8)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY13 梁裂縫(編號 8)		




位置：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY14 梁(編號 9)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 BX1-BXa、BY14 梁裂縫(編號 9)		




位置：	A6 東區 B3 層 BX2、BY16 梁(編號 10)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 BX2、BY16 梁裂縫(編號 10)		



位置：	A6 東區–B3 層 BX3、BY16 梁(編號 11)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 BX3、BY16 梁裂縫(編號 11)		



位置：	A6 東區–B3 層 AXc-AXb、AY10 梁(編號 12)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AXc-AXb、AY10 梁裂縫(編號 12)		




位置：	A6 東區-B3 層 AX1、AY11-AY12 梁(編號 13)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區-B3 層 AX1、AY11-AY12 梁裂縫(編號 13)		



位置：	A6 東區-B3 層 AX1、AY12-AY13 梁(編號 14)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區-B3 層 AX1、AY12-AY13 梁裂縫(編號 14)		




位置：	A6 東區–B3 層 AX2、AY7-AY8 梁(編號 15)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX2、AY7-AY8 梁裂縫(編號 15)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX2、AY10-AY11 梁(編號 16)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX2、AY10-AY11 梁裂縫(編號 16)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX2、AY11-AY12 梁(編號 17)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX2、AY11-AY12 梁裂縫(編號 17)		




位置：	A6 東區–B3 層 AX2、AY12-AY13 梁(編號 18)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區 B3 層 AX2、AY12-AY13 梁裂縫(編號 18)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX3、AY7-AY8 梁(編號 19)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX3、AY7-AY8 梁裂縫(編號 19)		




位置：	A6 東區–B3 層 AX3、AY10-AY11 梁(編號 20)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX3、AY10-AY11 梁裂縫(編號 20)		




位置：	A6 東區–B3 層 AX3、AY11-AY12 梁(編號 21)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區 B3 層 AX3、AY11-AY12 梁裂縫(編號 21)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX3、AY12-AY13 梁(編號 22)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX3、AY12-AY13 梁裂縫(編號 22)		




位置：	A6 東區–B3 層 AX3、AY16-AYc 梁(編號 23)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX3、AY16-AYc 梁裂縫(編號 23)		



位置：	A6 東區–B3 層 AXf、AY9-AY10 梁(編號 24)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AXf、AY9-AY10 梁裂縫(編號 24)		




位置：	A6 東區–B3 層 AXf、AY12-AY13 梁(編號 25)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AXf、AY12-AY13 梁裂縫(編號 25)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX5-AXf、AY8 梁(編號 26)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX5-AXf、AY8 梁裂縫(編號 26)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX5、AY8-AYa 梁(編號 27)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX5、AY8-AYa 梁裂縫(編號 27)		



位置：	A6 東區 B3 層 AX5-AXf、AYb 梁(編號 28)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX5-AXf、AYb 梁裂縫(編號 28)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX5、AYb-AY9 梁(編號 29)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX5、AYb-AY9 梁裂縫(編號 29)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX5-AXf、AY9 梁(編號 30)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX5-AXf、AY9 梁裂縫(編號 30)		




位置：	A6 東區–B3 層 AX5、AY9-AY10 梁(編號 31)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX5、AY9-AY10 梁裂縫(編號 31)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX5-AXf、AY11 梁(編號 32)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX5-AXf、AY11 梁裂縫(編號 32)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX5-AXf、AY12 梁(編號 33)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX5-AXf、AY12 梁裂縫(編號 33)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX5、AY16-AYc 梁(編號 34)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX5、AY16-AYc 梁裂縫(編號 34)		




位置：	A6 東區–B3 層 AX6、AYb-AY9 梁(編號 35)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX6、AYb-AY9 梁裂縫(編號 35)		




位置：	A6 東區–B3 層 AX5-AX6、AY9 梁(編號 36)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX5-AX6、AY9 梁裂縫(編號 36)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX6、AY9-AY10 梁(編號 37)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX6、AY9-AY10 梁裂縫(編號 37)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX6-AX7、AYb 梁(編號 38)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX6-AX7、AYb 梁裂縫(編號 38)		




位置：	A6 東區–B3 層 AX7、AYb-AY9 梁(編號 39)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區–B3 層 AX7、AYb-AY9 梁裂縫(編號 39)		



位置：	A6 東區–B3 層 AX7、AY9-AY10 梁(編號 40)	日期：	104.05.05
照片內容：	A6 東區 B3 層 AX7、AY9-AY10 梁裂縫(編號 40)		

鑑定單位調查之資料



臺中市結構工程技師公會
Taichung Professional Structural Engineers Association


浮洲合宜住宅 A6-2 區(東區)地下層現況調查


目錄

地下一層梁版調查位置圖(B1F) …… 1
地下一層梁版調查記錄表(B1F) …… 7
地下一層梁版調查照片表(B1F) …… 51
地下二層梁版調查位置圖(B2F) …… 191
地下二層梁版調查記錄表(B2F) …… 197
地下二層梁版調查照片表(B2F) …… 265
地下三層梁版調查位置圖(B3F) …… 485
地下三層梁版調查記錄表(B3F) …… 491
地下三層梁版調查照片表(B3F) …… 532

地下一層柱牆調查位置圖(B1F) …… 665
地下一層柱牆調查記錄表(B1F) …… 667
地下一層柱牆調查照片表(B1F) …… 689
地下二層柱牆調查位置圖(B2F) …… 762
地下二層柱牆調查記錄表(B2F) …… 764
地下二層柱牆調查照片表(B2F) …… 779
地下三層柱牆調查位置圖(B3F) …… 828
地下三層柱牆調查記錄表(B3F) …… 830
地下三層柱牆調查照片表(B3F) …… 849









地下一層平面圖 照片編號：

A6－2區 A～J棟











地下一層平面圖 照片編號：

A6－2區 A～J棟

梁式冷裂紋






地下一層平面圖　照片編號：


A6－2區　A～J棟






地下一層平面圖　照片編號：

A6－2區 A～J棟






地下一層平面圖　照片編號：

A6－2區 A～J棟





地下一層平面圖　照片編號：

A6－2區　A～J棟

梁底斜裂紋

梁全面J型裂紋

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月05日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	0.3		
2	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∥∥∥///	0.5*8	0.3		
3	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\\	3.0*2	0.3		滲水痕跡
4	☐	☐	☐	☐	☑	☐		T	3	0.3		滲水痕跡
5	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1.2	0.3		滲水痕跡
6	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪∥	7	0.3		
7	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪∪	1.5*3	0.3		
8	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	3	0.3		滲水痕跡
9	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.3		
10	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	1	0.3		滲水痕跡
11	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	1	0.1		油漆剝落
12	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.5		
13	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//|	0.7*3	0.5		
14	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.3		滲水痕跡
15	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	1	0.3		滲水痕跡
16	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	1	0.3		滲水痕跡
17	☐	☐	☐	☐	☑	☐		=	1.0*2	0.1		
18	☐	☐	☐	☐	☑	☐		T	1.0*2	0.3		滲水痕跡
19	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
20	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	2	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月05日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水或污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2	0.3		滲水痕跡
22	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.6	0.3		滲水痕跡
23	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	2	0.3		
24	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2	0.3		滲水痕跡
25	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	2	0.3		滲水痕跡
26	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/—	1.5*2	0.3		
27	☐	☐	☐	☐	☑	☐		(((	2.0*3	0.3		滲水痕跡
28	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—\	1.0*2	0.3		
29	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	2	0.3		滲水痕跡
30	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	2.0*2	0.3		
31	☐	☐	☐	☐	☑	☐		;;	2.0*2	0.3		
32	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	0.6	0.3		
33	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	0.6	0.3		滲水痕跡
34	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUU	1.5	0.1		油漆剝落
35	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	2	0.1		
36	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	2.0*2	0.3		
37	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	1	0.3		滲水痕跡
38	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
39	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⌜⌟	1.5*2	0.3		滲水痕跡
40	☐	☐	☐	☐	☑	☐		L	1.5	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月05日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一字	6	0.3		
42	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	3	0.3		
43	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
44	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	3	0.3		滲水痕跡
45	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	3	0.3		滲水痕跡
46	☐	☐	☐	☐	☑	☐		(	0.6	0.3		
47	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	0.1		
48	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
49	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/////	2.0*5	0.3		
50	☐	☐	☐	☐	☑	☐		///	1.5*3	0.3		
51	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	2.0*2	0.3		滲水痕跡
52	☐	☐	☐	☐	☑	☐		L	4	0.3		
53	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	1	0.3		
54	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\\	1.0*2	0.3		
55	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丫	5	0.3		滲水痕跡
56	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\ \	1.0*2	0.3		滲水痕跡
57	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	1.0*2	0.3		
58	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	3	0.3		
59	☐	☐	☐	☐	☑	☐		55	1.5*2	0.1		油漆剝落
60	☐	☐	☐	☐	☑	☐		1	2	0.1		油漆剝落

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月05日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.3		滲水痕跡
62	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⊢	4	0.3		滲水痕跡
63	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	2	0.3		滲水痕跡
64	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	0.6	0.3		滲水痕跡
65	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	3	0.3		滲水痕跡
66	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜｜	3.0*2	0.3		滲水痕跡
67	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	0.6	0.3		滲水痕跡
68	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
69	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
70	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
71	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜｜	.0*2	0.3		
72	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	0.3		
73	☐	☐	☐	☐	☑	☐		≡	0.7*3	0.1		
74	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼＼＼	7	0.3		滲水痕跡
75	☐	☐	☐	☐	☑	☐		////	2.0*4	0.3		滲水痕跡
76	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＝	2.0*2	0.3		滲水痕跡
77	☐	☐	☐	☐	☑	☐		≡	2.0*3	0.3		滲水痕跡
78	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜｜	2.5*2	0.3		滲水痕跡
79	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1	0.3		滲水痕跡
80	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜｜	2.0*2	0.3	5.滲水	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月05日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
81	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.5	0.1		
82	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//////	2.0*5	0.3		滲水痕跡
83	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|||	2.0*5	0.3	5.滲水	
84	☐	☐	☐	☐	☑	☐		||—	1.5*4	0.3		
85	☐	☐	☐	☐	☑	☐		////	1.0*4	0.3		滲水痕跡
86	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U X10	1.5*10	0.1		
87	☐	☐	☐	☐	☑	☐		拼	15	0.3	5.滲水	
88	☐	☐	☐	☐	☑	☐		井	10	0.3		
89	☐	☐	☐	☐	☑	☐		1	1	0.3		
90	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
91	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.3		滲水痕跡
92	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	-	-		接縫滲水痕跡
93	☐	☐	☐	☐	☑	☐		~	2	0.1		彈泥剝落
94	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2	0.3		滲水痕跡
95	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	3.混凝土剝落或剝落	
96	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		疑似鐵筋貼模
97	☐	☐	☐	☐	☑	☐		~	2.5	0.3		滲水痕跡
98	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2.5	0.3		滲水痕跡
99	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	1.5*2	0.3		
100	☐	☐	☐	☐	☑	☐		=	2.0*2	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月05日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
101	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2	0.3	5.滲水	
102	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	2.0*2	0.3	5.滲水	
103	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	2.0*2	0.3	5.滲水	
104	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2	0.3	5.滲水	
105	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	2.0*2	0.3	5.滲水	
106	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	3	0.1		滲水痕跡
107	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	1	0.3		滲水痕跡
108	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨	1.0*2	0.3	5.滲水	
109	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	4	0.3	5.滲水	
110	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.3		滲水痕跡
111	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
112	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	3	0.3		滲水痕跡
113	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丁川	2.5*3	0.3		
114	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨	1.0*2	0.3		
115	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨一	1.0*2	0.3		滲水痕跡
116	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨	8	0.3		滲水痕跡
117	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丫丁	1.0*4	0.3		
118	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	1	0.3		滲水痕跡
119	☐	☐	☐	☐	☑	☐		川川	2.0*4	0.3		
120	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月05日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
121	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2	0.3		滲水痕跡
122	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	1.0*2	0.3		
123	☐	☐	☐	☐	☑	☐		井	6	0.3		滲水痕跡
124	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
125	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	1	0.3		油漆剝落
126	☐	☐	☐	☐	☑	☐		川	2.0*3	0.1		
127	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	3	0.1		
128	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2	0.1		
129	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	2	0.3		滲水痕跡
130	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1	0.3		
131	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	1.0*2	0.3		
132	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.3		
133	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	3.混凝土剝落或鋼筋	混凝土剝落
134	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1	0..1		
135	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	0.6	0.1		滲水痕跡
136	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.3		
137	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\/	1.0*2	0.1		滲水痕跡
138	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.3		滲水痕跡
139	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
140	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.3		
141	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
142	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.4	0.1		
143	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
144	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
145	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
146	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
147	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.6		
148	☐	☐	☑	☐	☐	☐		| |	0.6*2	0.1		
149	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
150	☐	☐	☑	☐	☐	☐		| |	0.6*2	0.1		
151	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
152	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
153	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	1	0.3		滲水痕跡
154	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
155	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
156	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
157	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		滲水痕跡
158	☐	☐	☑	☐	☐	☐		| | |	0.6*3	0.1		
159	☐	☐	☑	☐	☐	☐		| \	0.6*2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水污或白華	
160	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
161	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6*2	0.3		
162	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
163	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.3		滲水痕跡
164	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UU	1.5*2	0.1		
165	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
166	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
167	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|||	0.6*3	0.1		
168	☐	☐	☑	☐	☐	☐		||	0.5*2	0.3		
169	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
170	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.3		滲水痕跡
171	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
172	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.3	0.3		滲水痕跡
173	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|||	0.3*3	0.1		
174	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	0.5	0.3		滲水痕跡
175	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.3		滲水痕跡
176	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	2	0.1		接縫
177	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	0.7	0.3		滲水痕跡
178	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.5	0.1		滲水痕跡
179	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.8*2	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他〔環氧樹脂地坪〕

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
180	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	0.5*2	0.1		油漆剝落
181	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		修補痕跡
182	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(X10	0.5*10	0.1		
183	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	0.5*2	0.1		滲水痕跡
184	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
185	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(11	0.8*3	0.1		滲水痕跡
186	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	0.4	0.1		
187	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	0.5	0.3		滲水痕跡
188	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⊂	1.5	0.1		滲水痕跡
189	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.8	0.1		
190	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
191	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
192	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(11	0.8*3	0.1		滲水痕跡 修補痕跡
193	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	-	-		修補痕跡
194	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.6	0.1		
195	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(1	0.6*3	0.1		
196	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
197	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
198	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		滲水痕跡
199	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UX6	0.5*6	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
200	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\\\\	0.8*4	0.3		滲水痕跡
201	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	1	0.1		滲水痕跡
202	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\\\	0.5*3	0.1		
203	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
204	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
205	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	2	0.3		接縫
206	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	2.5	0.1		
207	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	1.8	0..1		
208	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	0.7*2	0.1		
209	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	0.5	0.1		
210	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(x)	0.5*7	0.1		
211	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.3	0.1		
212	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌒	1	0.1		
213	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.5	0.1		修補痕跡
214	☐	☐	☑	☐	☐	☐		·	-	-		滲水痕跡
215	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
216	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
217	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
218	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
219	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水漬污或白華	
220	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
221	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
222	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1	0.3		
223	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫ x28	0.6*28	0.1		
224	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UU	1.0*2	0.1		滲水痕跡 修補痕跡
225	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫∫∫	0.5*3	0.1		修補痕跡
226	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	2	0.3	2.粉刷層剝落	
227	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	修補痕跡
228	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
229	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
230	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	1.5*1	0.1		
231	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
232	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
233	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
234	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
235	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
236	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
237	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
238	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
239	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
240	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
241	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
242	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	
243	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1	5.滲水	
244	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		梁底高低差
245	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	1	0.3		滲水痕跡
246	☐	☐	☑	☐	☐	☐		///	1.0*3	0.3		修補痕跡 滲水痕跡
247	☐	☐	☑	☐	☐	☐		≡	1.0*3	0.3		
248	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	1	0.3		
249	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.2	0.3		
250	☐	☐	☑	☐	☐	☐		///	0.6*3	0.1		滲水痕跡
251	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
252	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	0.7	1		修補痕跡
253	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.7*2	1		修補痕跡
254	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
255	☐	☐	☑	☐	☐	☐		///	0.8*3	1		修補痕跡
256	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
257	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.8	0.5		
258	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
259	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.8	1		修補痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水與污或白華	
260	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
261	☐	☐	☑	☐	☐	☐		／	0.7	1		
262	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
263	☐	☐	☑	☐	☐	☐		‖	0.7*2	0.1		
264	☐	☐	☑	☐	☐	☐		｜	0.7	0.1		
265	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
266	☐	☐	☑	☐	☐	☐		／	1.2	1		修補痕跡 滲水痕跡
267	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨x8	0.5*8	0.1		
268	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.5*2	1		修補痕跡 滲水痕跡
269	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
270	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.8*2	1		
271	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
272	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.5*2	1	5.滲水	修補痕跡
273	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
274	☐	☐	☑	☐	☐	☐		三	1.0*4	0.3	5.滲水	
275	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
276	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
277	☐	☐	☑	☐	☐	☐		／	1	0.3	5.滲水	
278	☐	☐	☑	☐	☐	☐		｜	0.6	0.1		
279	☐	☐	☑	☐	☐	☐		｜	0.6	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
280	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
281	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	1	0.1		滲水痕跡
282	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
283	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.5*2	0.1		
284	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UU	1.5*2	0.1		滲水痕跡
285	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
286	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.7*2	0.1		滲水痕跡
287	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		梁底無混凝土
288	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		現況
289	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	1	0.1		滲水痕跡
290	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
291	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
292	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	0.6	0.3		滲水痕跡
293	☐	☐	☑	☐	☐	☐		X	0.5*7	0.1		
294	☐	☐	☑	☐	☐	☐		///	0.5*3	0.1		
295	☐	☐	☑	☐	☐	☐		///	1.5	0.3		
296	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	1	0.3		滲水痕跡
297	☐	☐	☑	☐	☐	☐		7	4	0.1		
298	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
299	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	0.6	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
300	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
301	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
302	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
303	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
304	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	3.0*2	0.1		
305	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	0.5*2	0.1		
306	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	0.5	0.1		滲水痕跡
307	☐	☐	☑	☐	☐	☐		111	4	0.1		
308	☐	☐	☑	☐	☐	☐		ㄱ	0.5	0.1		
309	☐	☐	☑	☐	☐	☐		ㄱ	0.6	0.1		
310	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	3.混凝土剝落或鋼筋	
311	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
312	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	0.5*2	0.1		
313	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1111	0.5*4	0.1		
314	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
315	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.6	0.1		滲水痕跡
316	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	0.6*2	0.1		
317	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1111	0.5*4	0.1		
318	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
319	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
320	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.4	0.1		油漆剝落
321	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
322	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7	1		修補痕跡
323	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
324	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7	1		修補痕跡
325	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
326	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
327	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
328	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		現況
329	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		現況
330	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		現況
331	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
332	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
333	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
334	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
335	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
336	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
337	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同上
338	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\ \	0.7*2	0.1		
339	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\ \ \ \ \	0.6*6	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
340	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
341	☐	☐	☑	☐	☐	☐		////	0.6*6	0.3		
342	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		
343	☐	☐	☑	☐	☐	☐		| |	0.5*2	0.3	5滲水	
344	☐	☐	☑	☐	☐	☐		| | |	0.5*3	0.1		
345	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.5	0.1		
346	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.5	0.3		滲水痕跡
347	☐	☐	☑	☐	☐	☐		| |	0.5*2	0.3		滲水痕跡
348	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
349	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		螺桿外露
350	☐	☐	☑	☐	☐	☐		| |	0.5*2	0.1		
351	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.5*2	0.1		油漆剝落
352	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.6*2	0.1		
353	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.6	0.1		油漆剝落
354	☐	☐	☑	☐	☐	☐		( )	0.6*2	0.1		
355	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
356	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/ |	0.3*2	0.1		滲水痕跡
357	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	0.5	0.3		滲水痕跡
358	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(\	0.8*2	0.3		滲水痕跡
359	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水或污或白華	
360	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1111	0.6*4	0.1		
361	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	0.3*2	0.1		滲水痕跡
362	☐	☐	☑	☐	☐	☐		X	-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
363	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	0.6	0.3		滲水痕跡
364	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
365	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
366	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.6	0.3		
367	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.5	0.1		
368	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.4	0.1		
369	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.5	0.1		
370	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	0.6*2	0.1		滲水痕跡
371	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.6	0.1		滲水痕跡
372	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.8	0.3		滲水痕跡
373	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.6	0.1		滲水痕跡
374	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	5	0.3		滲水痕跡 接縫
375	☐	☐	☑	☐	☐	☐		L	0.7	0.1		滲水痕跡
376	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.6	0.1		滲水痕跡
377	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	5	0.3		滲水痕跡 接縫
378	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	0.6*2	0.3		滲水痕跡
379	☐	☐	☑	☐	☐	☐		+	4	0.3		滲水痕跡 接縫

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
380	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	7	0.3		接縫
381	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.5*2	0.1		
382	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
383	☐	☐	☑	☐	☐	☐		L	1	0.3		滲水痕跡
384	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.1		
385	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
386	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		梁底不平整
387	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		梁底不平整
388	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
389	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
390	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	6	0.5		滲水痕跡 接縫
391	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	1	0.1		
392	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
393	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
394	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
395	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(x8	0.6*8	0.1		滲水痕跡
396	☐	☐	☑	☐	☐	☐		55	0.6*2	0.3		滲水痕跡
397	☐	☐	☑	☐	☐	☐		555	0.6*3	0.1		滲水痕跡
398	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
399	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
400	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
401	☐	☐	☑	☐	☐	☐		／	0.4	0.1		滲水痕跡
402	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
403	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
404	☐	☐	☑	☐	☐	☐		｜	0.5	0.1		滲水痕跡
405	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
406	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
407	☐	☐	☑	☐	☐	☐		｜｜	0.5*2	0.1		
408	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
409	☐	☐	☑	☐	☐	☐		／	0.5	0.1		修補痕跡 滲水痕跡
410	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	4	0.3		接縫
411	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
412	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		冷縫
413	☐	☐	☑	☐	☐	☐		｜	0.6	0.1		
414	☐	☐	☑	☐	☐	☐		｜｜｜	0.2*5	0.3		油漆剝落
415	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
416	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
417	☐	☐	☑	☐	☐	☐		L	1.5	0.3		
418	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	2	0.5		滲水痕跡
419	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
420	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*6	0.1		
421	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7*3	0.5		
422	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
423	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7*3	0.3		
424	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*7	0.1		
425	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*2	0.3		
426	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.6*4	0.1		
427	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
428	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.6*5	0.1		
429	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		殘留鐵線
430	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
431	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
432	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*3	0.3		
433	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*3	0.3		
434	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*3	0.3		
435	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7*4	0.3		
436	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
437	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.6	0.1		
438	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*3	0.3		
439	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區淳洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
440	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
441	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
442	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
443	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
444	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	0.8	0.1		
445	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	1	0.1		
446	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	0.5	0.1		
447	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	0.5	0.3		滲水痕跡
448	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	0.3	0.1		
449	☐	☐	☐	☐	☑	☐		井	1.0*3	0.3		滲水痕跡
450	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
451	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／＼	1.5*8	0.1		
452	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／／／	2.0*3	0.1		油漆剝落
453	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／／	1.0*2	0.1		
454	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／／／／	1.0*4	0.1		
455	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		
456	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＝	1.5*2	0.1		
457	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.3		滲水痕跡
458	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	5	0.1		
459	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼＼＼	1.0*3	0.3		滲水痕跡
460	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1.2	0.3		滲水痕跡
461	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1	0.3		滲水痕跡
462	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⊢	0.5*2	0.3		滲水痕跡
463	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
464	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	1.5*2	0.1		
465	☐	☐	☐	☐	☑	☐		1	4	0.1		
466	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	12	0.1		
467	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.8	0.1		
468	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	3.混凝土剝落或鋼筋	
469	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	2.0*2	0.3		滲水痕跡
470	☐	☐	☐	☐	☑	☐		1	2.5	0.3		油漆剝落
471	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1.2	0.3		滲水痕跡
472	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	1.5*2	0.3		滲水痕跡
473	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	1.0*2	0.3		滲水痕跡
474	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	1.5*2	0.3		滲水痕跡
475	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	1.5*2	0.3		滲水痕跡
476	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1	0.3		滲水痕跡
477	☐	☐	☐	☐	☑	☐		川	1.5*4	0.3		
478	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.8	0.1		油漆剝落
479	☐	☐	☐	☐	☑	☐		1	1.5	0.1		
480	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	3	0.1		
481	☐	☐	☐	☐	☑	☐		(	1.5	0.3		滲水痕跡
482	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	2.0*2	0.1		
483	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	2.0*2	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
484	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
485	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
486	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
487	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.4	0.3	5.滲水	
488	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
489	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*3	0.3		滲水痕跡
490	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
491	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
492	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
493	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		油漆剝落
494	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		油漆剝落
495	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
496	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*3	0.3		滲水痕跡
497	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
498	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
499	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
500	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
501	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
502	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3	5.滲水	
503	☐	☐	☐	☐	☑	☐			5	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
504	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
505	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
506	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
507	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		
508	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
509	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
510	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
511	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
512	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*3	0.3		滲水痕跡
513	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
514	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
515	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*9	0.3		滲水痕跡 修補痕跡
516	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
517	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
518	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
519	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
520	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		
521	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*4	0.3		滲水痕跡
522	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
523	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
524	☐	☐	☐	☐	☑	☐		～	1	0.3		滲水痕跡
525	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.5	0.1		
526	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	0.3	0.3		滲水痕跡
527	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.1		
528	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.8	0.3		滲水痕跡
529	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1	0.3		滲水痕跡
530	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	0.3*2	0.1		
531	☐	☐	☐	☐	☑	☐		=	2.0*2	0.1		
532	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
533	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
534	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	0.8	0.1		
535	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1	0.5		滲水痕跡
536	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	1.2	0.1		
537	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
538	☐	☐	☐	☐	☑	☐		‖	0.8*2	0.1		
539	☐	☐	☐	☐	☑	☐		～	0.5	0.3		
540	☐	☐	☐	☐	☑	☐		+	1	0.1		
541	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
542	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—×6	0.5*6	0.1		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
543	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	0.8	0.3		
544	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1	0.3		滲水痕跡
545	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	2	0.3		
546	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	3	0.3		滲水痕跡
547	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	1.0*2	0.3		滲水痕跡
548	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\\	2.5*2	0.3		滲水痕跡
549	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.3		滲水痕跡
550	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1.2	0.3		滲水痕跡
551	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	0.5*2	0.3		滲水痕跡
552	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2.5	0.1		
553	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1.2	0.1		
554	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1	0.3		滲水痕跡
555	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	0.5	0.1		
556	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.3		滲水痕跡
557	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1	0.3		滲水痕跡
558	☐	☐	☐	☐	☑	☐		≠	2.0*3	0.1		
559	☐	☐	☐	☐	☑	☐		≡	1.5*3	0.1		
560	☐	☐	☐	☐	☑	☐		‖‖	0.8*5	0.1		
561	☐	☐	☐	☐	☑	☐		=	1.0*2	0.1		
562	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2.5	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
563	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	3	0.3		滲水痕跡
564	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	0.5	0.1		
565	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	0.5	0.1		
566	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.3	0.1		
567	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	0.8	0.1		
568	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\\	0.5*2	0.1		
569	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	4	0.3		滲水痕跡
570	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	4	0.3		滲水痕跡
571	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.5	0.3		滲水痕跡
572	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	3	0.3		
573	☐	☐	☐	☐	☑	☐		≡	1.5*3	0.3		
574	☐	☐	☐	☐	☑	☐		L	2.0*2	0.3		滲水痕跡
575	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1.5	0.3		滲水痕跡
576	☐	☐	☐	☐	☑	☐		L	7	0.3		滲水痕跡
577	☐	☐	☐	☐	☑	☐		≡	2.0*3	0.1		
578	☐	☐	☐	☐	☑	☐		| |	1.0*2	0.3		
579	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
580	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	2.5	0.3		滲水痕跡
581	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	2.7	0.3		滲水痕跡
582	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2.5	0.1		油漆剝落

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
583	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	2.5*2	0.1		
584	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.1		
585	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
586	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
587	☐	☐	☐	☐	☑	☐		井	0.8*5	0.1		
588	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.3		滲水痕跡
589	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／／	2.0*3	0.1		油漆剝落
590	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	1.0*2	0.1		油漆剝落
591	☐	☐	☐	☐	☑	☐		人	2.0*2	0.1		油漆剝落
592	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	1.5	0.1		
593	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	6	0.1		
594	☐	☐	☐	☐	☑	☐		乚	2	0.1		
595	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	4.0*2	0.1		
596	☐	☐	☐	☐	☑	☐		乙	4	0.3	5.滲水	
597	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼＼	1.0*2	0.3		滲水痕跡
598	☐	☐	☐	☐	☑	☐		廿	3.8	0.3		滲水痕跡
599	☐	☐	☐	☐	☑	☐		人	1.0*3	0.3		滲水痕跡
600	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	2	0.3		滲水痕跡
601	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2.5	0.3		滲水痕跡
602	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	6	0.3	5.滲水	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
603	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	2.5	0.1		
604	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	1.0*2	0.3		
605	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丄	1.0*2	0.3		滲水痕跡
606	☐	☐	☐	☐	☑	☐		匡	7	1	5.滲水	
607	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	1.0*3	0.3	5.滲水	
608	☐	☐	☐	☐	☑	☐		川	1.0*2	0.3		滲水痕跡
609	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	1.0*3	0.3		滲水痕跡
610	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	1.0*3	0.3		滲水痕跡
611	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	1	0.3		滲水痕跡
612	☐	☐	☐	☐	☑	☐		𠂇	3.0*2	0.3	5.滲水	
613	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丩丩	1.5*2	0.3		滲水痕跡
614	☐	☐	☐	☐	☑	☐		工	1.0*3	0.3	5.滲水	
615	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	1.5	0.3		
616	☐	☐	☐	☐	☑	☐		川	1.5*2	0.3		滲水痕跡
617	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丿	1	0.1		
618	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	1.5	0.3		
619	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丶	1.5	0.3		滲水痕跡
620	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丶川	3.5*3	0.3	5.滲水	
621	☐	☐	☐	☐	☑	☐		〃	1.0*2	0.3		滲水痕跡
622	☐	☐	☐	☐	☑	☐		川	1.0*5	0.3		滲水痕跡 油漆剝落

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
623	☐	☐	☐	☐	☑	☐		1X	1.0*3	0.3	5.滲水	
624	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	4	1	5.滲水	油漆剝落
625	☐	☐	☐	☐	☑	☐		匚	1.0*4	0.5	5.滲水	油漆剝落
626	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	0.5*4	0.3	5.滲水	
627	☐	☐	☐	☐	☑	☐		皿	7.5	0.5	5.滲水	
628	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.3		
629	☐	☐	☐	☐	☑	☐		干	1.0*5	0.3	5.滲水	
630	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	1	0.3		滲水痕跡
631	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	1.2*2	0.1		
632	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	2	0.3		
633	☐	☐	☐	☐	☑	☐		小川	15	0.3	5.滲水	
634	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	1	0.3		滲水痕跡
635	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	1.0*2	0.3		滲水痕跡
636	☐	☐	☐	☐	☑	☐		吉	0.5*7	0.3		滲水痕跡
637	☐	☐	☐	☐	☑	☐		八	2	0.3		滲水痕跡
638	☐	☐	☐	☐	☑	☐		工	8.5	0.3	5.滲水	
639	☐	☐	☐	☐	☑	☐		匚	1.0*4	0.3	5.滲水	
640	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	1.0*2	0.3	5.滲水	
641	☐	☐	☐	☐	☑	☐		十	2.0*3	0.3		滲水痕跡
642	☐	☐	☐	☐	☑	☐		八	2.0*2	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漸漸脫漆 5.滲水染污或白華	
643	☐	☐	☐	☐	☑	☐		艹	3.0*3	0.3		
644	☐	☐	☐	☐	☑	☐		艹	6	0.3		油漆剝落
645	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	1	0.3		
646	☐	☐	☐	☐	☑	☐		川	0.5*2	0.1		
647	☐	☐	☐	☐	☑	☐		川	1.0*3	0.3		滲水痕跡
648	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	6	0.3		滲水痕跡
649	☐	☐	☐	☐	☑	☐		井	1.0*4	0.3	5.滲水	
650	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	0.8	0.3		滲水痕跡
651	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	4	0.3		滲水痕跡
652	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.1		
653	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	4	0.3		滲水痕跡
654	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	2	0.3		滲水痕跡
655	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
656	☐	☐	☐	☐	☑	☐		井	2.0*5	0.3		滲水痕跡
657	☐	☐	☐	☐	☑	☐		弓	3.0*4	0.3		油漆剝落
658	☐	☐	☐	☐	☑	☐		乂	1.5*3	0.3		油漆剝落
659	☐	☐	☐	☐	☑	☐		乚	0.8*2	0.3		滲水痕跡
660	☐	☐	☐	☐	☑	☐		𠂉	1.0*2	0.3		油漆剝落
661	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	2	0.3		滲水痕跡
662	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一	1.5	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
663	☐	☐	☐	☐	☑	☐		<	1.0*2	0.3		滲水痕跡
664	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	1.5*2	0.3		滲水痕跡
665	☐	☐	☐	☐	☑	☐		>	1.0*2	0.1		
666	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.3		滲水痕跡
667	☐	☐	☐	☐	☑	☐		川X	1.0*4	0.3		滲水痕跡 油漆剝落
668	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	1	0.3		油漆剝落
669	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	1.5*3	0.3		滲水痕跡
670	☐	☐	☐	☐	☑	☐		干丶	0.5*4	0.1		
671	☐	☐	☐	☐	☑	☐		又	2.0*3	0.1		
672	☐	☐	☐	☐	☑	☐		十	0.5*2	0.3		
673	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
674	☐	☐	☐	☐	☑	☐		乚	6	0.3		油漆剝落
675	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	3	0.3		油漆剝落
676	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
677	☐	☐	☐	☐	☑	☐		乚	1.0*3	0.1		油漆剝落
678	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
679	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
680	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	0.5*4	0.3		油漆剝落
681	☐	☐	☐	☐	☑	☐		///	0.8*3	0.1		油漆剝落
682	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
683	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.1		油漆剝落
684	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.8	0.3		滲水痕跡
685	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	-	-		修補痕跡
686	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
687	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.5	0.1		
688	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	2.2	0.1		
689	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1	0.1		油漆剝落
690	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1	0.3		滲水痕跡
691	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	1.2	0.1		
692	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼x6	0.5*6	0.1		
693	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
694	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／／	2	0.1		
695	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.1		
696	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.3		
697	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2.5	0.3		滲水痕跡
698	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
699	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
700	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		
701	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
702	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	1	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月10日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
703	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.2	0.3		滲水痕跡
704	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2.5	0.3		滲水痕跡
705	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1	0.1		
706	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	1.0*2	0.3		滲水痕跡
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
707	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	1.0*2	0.1		
708	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	0.5	0.1		
709	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	1	0.1		
710	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1.2	0.3		滲水痕跡
711	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1.2	0.1		
712	☐	☐	☐	☐	☑	☐		(	1	0.1		
713	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
714	☐	☐	☐	☐	☑	☐		||	1.5*2	0.1		油漆剝落
715	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	1.5	0.1		油漆剝落
716	☐	☐	☐	☐	☑	☐		||	1.0*2	0.1		油漆剝落
717	☐	☐	☐	☐	☑	☐		||	1.0*2	0.3		滲水痕跡 油漆剝落
718	☐	☐	☐	☐	☑	☐		=	1.0*3	0.3		滲水痕跡 油漆剝落
719	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	2	0.1		
720	☐	☐	☐	☐	☑	☐		<	1.5*2	0.1		
721	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	0.5	0.1		
722	☐	☐	☐	☐	☑	☐		||	0.5*2	0.3		滲水痕跡
723	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	2	0.1		油漆剝落
724	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1.5	0.3		
725	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1.5	0.3		滲水痕跡
726	☐	☐	☐	☐	☑	☐		||	1.0*2	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
727	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	1	0.3		滲水痕跡
728	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	2	0.1		
729	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	2.0*3	0.3		滲水痕跡
730	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一X	1.5*3	0.3		滲水痕跡
731	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丶	0.5	0.1		
732	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	0.4*4	0.3		滲水痕跡
733	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	0.5*2	0.3		滲水痕跡
734	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	2.0*3	0.3		滲水痕跡
735	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨X	0.5*4	0.3		滲水痕跡
736	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨丶	1.5*4	0.3		滲水痕跡
737	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	2.5	0.3		滲水痕跡
738	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	1	0.3		滲水痕跡
739	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	2.5*2	0.3		滲水痕跡
740	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.3		滲水痕跡
741	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	2.5*2	0.1		油漆剝落
742	☐	☐	☐	☐	☑	☐		米	-	-	1.細微裂縫	
743	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
744	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨	1.0*2	0.3		滲水痕跡
745	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨	0.5*2	0.3		滲水痕跡
746	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丶	1	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
747	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	0.5	0.3		滲水痕跡
748	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.3		滲水痕跡
749	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∥	0.5*3	0.1		
750	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	2.5	0.1		
751	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∥	0.5*2	0.1		
752	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⼀｜	0.5*2	0.1		
753	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
754	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		
755	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2.5	0.1		
756	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∥⼀	0.5*3	0.3		滲水痕跡
757	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／＼	0.5*4	0.3		滲水痕跡
758	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∥	1.0*2	0.3		滲水痕跡
759	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	0.5*4	0.3		滲水痕跡
760	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⼆｜	1.0*3	0.3		滲水痕跡
761	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丫	2.5	0.3		滲水痕跡
762	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	4.5	0.3		滲水痕跡
763	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	4	0.3		滲水痕跡
764	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	4	0.3		滲水痕跡
765	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／／	3.5*2	0.3		滲水痕跡
766	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.5	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
767	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	4.0*2	0.3		滲水痕跡
768	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	2	0.3		滲水痕跡
769	☐	☐	☐	☐	☑	☐		111 一	3	0.1		
770	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.5	0.3		滲水痕跡
771	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
772	☐	☐	☐	☐	☑	☐		=	1.5*2	0.3		滲水痕跡
773	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.5*2	0.3		滲水痕跡
774	☐	☐	☐	☐	☑	☐		// —	2.7	0.3		
775	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1.2	0.3		滲水痕跡
776	☐	☐	☐	☐	☑	☐		11	1.0*2	0.3		
777	☐	☐	☐	☐	☑	☐		匚一	2.2	0.3	5.滲水	
778	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.3		滲水痕跡
779	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	0.5	0.3		滲水痕跡
780	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.3		滲水痕跡
781	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
782	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
783	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1.2	0.3		滲水痕跡
784	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\\	1.0*2	0.1		
785	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1.5	0.1		油漆剝落
786	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
787	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.1		接縫
788	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
789	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
790	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
791	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
792	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.1		
793	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
794	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5*5	0.3		滲水痕跡
795	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
796	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3.0*2	0.1		
797	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		
798	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		
799	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.1		
800	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4.0*2	0.3		
801	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4.0*2	0.3		滲水痕跡
802	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*5	0.3		滲水痕跡
803	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4.5	0.1		
804	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		
805	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
806	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3	5.滲水	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
807	☐	☐	☐	☐	☑	☐		L	0.5*2	0.3	5.滲水	
808	☐	☐	☐	☐	☑	☐		III	2.0*3	0.3		滲水痕跡
809	☐	☐	☐	☐	☑	☐		IIII	1.0*4	0.1		
810	☐	☐	☐	☐	☑	☐		ㄈㄱ	2.2	0.1		
811	☐	☐	☐	☐	☑	☐		X	0.5*2	0.1		
812	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	1.5*2	0.3		滲水痕跡
813	☐	☐	☐	☐	☑	☐		一X6	1.0*6	0.3		滲水痕跡
814	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨	1	0.1		
815	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丶	1.5	0.3		滲水痕跡
816	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨	1.0*2	0.3		滲水痕跡
817	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨丨丨	1.5*4	0.3		滲水痕跡
818	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨二	5.5	0.3		滲水痕跡
819	☐	☐	☐	☐	☑	☐		三	1.0*5	0.3		滲水痕跡
820	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.1		
821	☐	☐	☐	☐	☑	☐		+	0.3*2	0.1		
822	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
823	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨	2.0*2	0.3		滲水痕跡
824	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨丨	2.0*5	0.3		
825	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨	1.5*4	0.3		滲水痕跡
826	☐	☐	☐	☐	☑	☐		丨丨丨	2.0*3	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
827	☐	☐	☐	☐	☑	☐		////	2.0*4	0.3		滲水痕跡
828	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	0.5	0.3		滲水痕跡
829	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\\	1.0*2	0.3		
830	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\\	1.5*2	0.3		滲水痕跡
831	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\\	1.2*2	0.1		
832	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\\	1.5*3	0.1		
833	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1.0*2	0.1		
834	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2.5	0.1		
835	☐	☐	☐	☐	☑	☐		=	5	0.1		
836	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	3	0.1		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*8m 寬約 0.3mm
1			2		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
3			4		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 7m 寬約 0.3mm
5			6		





編號	說明		編號	說明	
7	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm	8	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
9	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm	10	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
11	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，油漆剝落	12	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.5mm





編號	說明	
13	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7*3m 寬約 0.5mm



編號	說明	
14	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
15	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
16	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
17	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
18	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
19		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm	20		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
21		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	22		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
23		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm	24		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	
25	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
26	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm



編號	說明	
27	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
28	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm



編號	說明	
29	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
30	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm



編號	說明		編號	說明	
31		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm	32		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
33		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	34		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
35		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	36		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
37		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	38		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
39		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	40		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
41		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 6m 寬約 0.3mm	42		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
43		A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫，滲水痕跡	44		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
45		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	46		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
47		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm	48		A6-2 區 B1F 頂板，修補痕跡





編號	說明		編號	說明	
49		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*5m 寬約 0.3mm	50		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
51		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	52		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
53		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm	54		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm





編號	說明	編號	說明
55	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	56	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
57	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm	58	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm





編號	說明	編號	說明
59	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落	60	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明	
61	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
62	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
63	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
64	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
65	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
66	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
67		A6-2區B1F頂板裂縫長約0.6m寬約0.3mm，滲水痕跡	68		A6-2區B1F梁滲水






編號	說明		編號	說明	
69		A6-2區B1F全景	70		A6-2區B1F全景





編號	說明		編號	說明	
71		A6-2區B1F頂板裂縫長約.0*2m寬約0.3mm	72		A6-2區B1F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.3mm





編號	說明	
73	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.7*3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
74	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 7m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
75	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
76	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
77	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
78	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
79		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	80		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水





編號	說明		編號	說明	
81		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	82		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
83		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*5m 寬約 0.3mm，滲水	84		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5*10m 寬約 0.1mm
85			86		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 15m 寬約 0.3mm，滲水	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 10m 寬約 0.3mm
87			88		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁滲水
89			90		





編號	說明		編號	說明	
91		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	92		A6-2 區 B1F 梁接縫，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
93		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm，彈泥剝落	94		A6-2 區 B1F 頂版裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
95		A6-2 區 B1F 梁鋼筋外露鏽蝕	96		A6-2 區 B1F 梁，疑似箍筋貼模





編號	說明		編號	說明	
97		A6-2區B1F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	98		A6-2區B1F頂版裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
99		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm	100		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
101		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水	102		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水





編號	說明		編號	說明	
103		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水	104		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水





編號	說明		編號	說明	
105		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水	106		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
107		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	108		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水






編號	說明	
109	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水



編號	說明	
110	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
111	說明	A6-2 區 B1F 梁滲水痕跡



編號	說明	
112	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
113	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5*3m 寬約 0.3mm



編號	說明	
114	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm



編號	說明		編號	說明	
115		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	116		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
117		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm	118		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
119		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*4m 寬約 0.3mm	120		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
121		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm
122		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
123		



編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡
124		



編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，油漆剝落
125		




編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.1mm
126		



編號	說明		編號	說明	
127		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm	128		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
129		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	130		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
131		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm	132		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁混凝土剝落	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0..1mm
133			134		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm
135			136		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
137			138		






編號	說明		編號	說明	
139		A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡	140		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
141		A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	142		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
143		A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	144		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm
145			146		






編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.6mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.1mm
147			148		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.1mm
149			150		





編號	說明	編號	說明
151	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm	152	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm





編號	說明	編號	說明
153	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	154	A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
155	A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡	156	A6-2 區 B1F 梁滲水





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*3m 寬約 0.1mm
157			158		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm
159			160		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡
161			162		





編號	說明		編號	說明	
163		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	164		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
165		A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡	166		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
167		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*3m 寬約 0.1mm	168		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁細微裂縫，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
169			170		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
171			172		






編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.3*3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
173			174		





編號	說明		編號	說明	
175		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	176		A6-2 區 B1F 梁接縫長約 2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
177		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	178		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
179		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	180		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
181		A6-2 區 B1F 梁修補痕跡長約 0.5m 寬約 0.1mm	182		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*10m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
183		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	184		A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡





編號	說明		編號	說明	
185		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8*3m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	186		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
187		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	188		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
189		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm	190		A6-2 區 B1F 梁，細微裂縫，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
191		A6-2 區 B1F 梁，細微裂縫，滲水痕跡	192		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8*3m 寬約 0.1mm，滲水痕跡，修補痕跡





編號	說明	
193	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
194	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm



編號	說明	
195	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
196	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
197	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
198	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，滲水痕跡



編號	說明	
199	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*6m 寬約 0.1mm



編號	說明	
200	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
201	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，滲水痕跡



編號	說明	
202	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
203	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
204	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
205	說明	A6-2 區 B1F 梁接縫長約 2m 寬約 0.3mm




編號	說明	
206	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm




編號	說明	
207	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.8m 寬約 0..1mm




編號	說明	
208	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
209	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
210	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*7m 寬約 0.1mm



編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
211			212		






編號	說明	A6-2 區 B1F 梁修補痕跡長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡
213			214		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
215			216		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡
217			218		






編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡
219			220		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.3mm
221			222		





編號	說明		編號	說明	
223		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*28m 寬約 0.1mm	224		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡，修補痕跡





編號	說明		編號	說明	
225		A6-2 區 B1F 梁裂縫長長約 0.5*3m 寬約 0.1mm，修補痕跡	226		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，粉刷層剝落






編號	說明		編號	說明	
227		A6-2 區 B1F 梁，滲水，修補痕跡	228		A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5*1m 寬約 0.1mm
229			230		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡
231			232		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡
233			234		





編號	說明		編號	說明	
235	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡		236	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	





編號	說明		編號	說明	
237	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡		238	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	





編號	說明		編號	說明	
239	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡		240	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	






編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，細微裂縫
241			242		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，滲水	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，梁底高低差
243			244		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，修補痕跡，滲水痕跡
245			246		





編號	說明		編號	說明	
247		A6-2區B1F梁裂縫長約1.0*3m寬約0.3mm	248		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約0.3mm





編號	說明		編號	說明	
249		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.2m 寬約0.3mm	250		A6-2區B1F梁裂縫長約0.6*3m寬約0.1mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
251		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約0.1mm	252		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7m 寬約1mm，修補痕跡





編號	說明	編號	說明
253	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7*2m 寬約 1mm，修補痕跡	254	同照片 253，不同方向拍攝





編號	說明	編號	說明
255	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8*3m 寬約 1mm，修補痕跡	256	同照片 255，不同方向拍攝





編號	說明	編號	說明
257	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8m 寬約 0.5mm	258	同照片 257，不同方向拍攝





編號	說明		編號	說明	
259		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8m 寬約 1mm，修補痕跡	260		同照片 259，不同方向拍攝





編號	說明		編號	說明	
261		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 1mm	262		同照片 261，不同方向拍攝





編號	說明		編號	說明	
263		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7*2m 寬約 0.1mm	264		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁細微裂縫，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.2m 寬約 1mm，修補痕跡，滲水痕跡
265			266		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*8m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 1mm，修補痕跡，滲水痕跡
267			268		





編號	說明	同照片 268，不同方向拍攝	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8*2m 寬約 1mm
269			270		





編號	說明	同照片 270，不同方向拍攝	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 1mm，滲水，修補痕跡
271			272		






編號	說明	同照片 272，不同方向拍攝	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm，滲水
273			274		





編號	說明	A6-2 區 B1F 全景	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡
275			276		





編號	說明	
277	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水



編號	說明	
278	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm



編號	說明	
279	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm



編號	說明	
280	說明	A6-2 區 B1F 梁，滲水



編號	說明	
281	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，滲水痕跡



編號	說明	
282	說明	A6-2 區 B1F 全景




編號	說明	編號	說明
283	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	284	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
285	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	286	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7*2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
287	A6-2 區 B1F 梁，梁底無混凝土	288	A6-2 區 B1F 梁，現況





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，滲水痕跡
289		



編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡
290		



編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡
291		



編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
292		



編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*7m 寬約 0.1mm
293		



編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
294		



編號	說明		編號	說明	
295		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm	296		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
297		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 4m 寬約 0.1mm	298		A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡





編號	說明		編號	說明	
299		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm	300		A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡





編號	說明	
301	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
302	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
303	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
304	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 3.0*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
305	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm




編號	說明	
306	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
307		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 4m 寬約 0.1mm	308		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
					
309		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm	310		A6-2 區 B1F 梁，混凝土剝落
					
311		A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	312		A6-2區B1F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
					

編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡
313			314		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.1mm
315			316		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡
317			318		





編號	說明		編號	說明	
319		A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	320		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
321		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	322		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 1mm，修補痕跡





編號	說明		編號	說明	
323		同照片 322，不同方向拍攝	324		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 1mm，修補痕跡





編號	說明	同照片 324，不同方向拍攝	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡
325			326		





編號	說明	同照片 326，不同方向拍攝	編號	說明	A6-2 區 B1F 現況
327			328		





編號	說明	A6-2 區 B1F 現況	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，現況
329			330		





編號	說明		編號	說明	
331	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡		332	同照片 331，不同方向拍攝	





編號	說明		編號	說明	
333	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡		334	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	





編號	說明		編號	說明	
335	同照片 334，不同方向拍攝		336	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	





編號	說明	同照片 336，不同方向拍攝	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7*2m 寬約 0.1mm
337			338		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*6m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm
339			340		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*6m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm
341			342		





編號	說明		編號	說明	
343		A6-2區B1F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.3mm，滲水	344		A6-2區B1F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
345		A6-2區B1F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm	346		A6-2區B1F梁裂縫長約0.5m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
347		A6-2區B1F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.3mm，滲水痕跡	348		A6-2區B1F全景





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，螺桿外露	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
349			350		






編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.1mm
351			352		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.1mm
353			354		





編號	說明		編號	說明	
355		A6-2 區 B1F 梁細微裂縫，滲水痕跡	356		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.3*2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
357		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	358		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
359		A6-2 區 B1F 梁細微裂縫，滲水痕跡	360		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*4m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.3*2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁細微裂縫，滲水痕跡
361			362		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡
363			364		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm
365			366		





編號	說明		編號	說明	
367		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	368		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
369		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	370		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
371		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	372		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明	
373	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm，滲水痕跡



編號	說明	
374	說明	A6-2 區 B1F 梁接縫長約 5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
375	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm，滲水痕跡



編號	說明	
376	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm，滲水痕跡



編號	說明	
377	說明	A6-2 區 B1F 梁接縫長約 5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
378	說明	A6-2區B1F梁裂縫長約0.6*2m寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
379	說明	A6-2 區 B1F 梁接縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
380	說明	A6-2 區 B1F 梁接縫長約 7m 寬約 0.3mm



編號	說明	
381	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
382	說明	A6-2 區 B1F 梁細微裂縫，滲水痕跡



編號	說明	
383	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
384	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
385	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
386	說明	A6-2 區 B1F 梁，梁底不平整



編號	說明	
387	說明	A6-2 區 B1F 梁，梁底不平整



編號	說明	
388	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
389	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
390	說明	A6-2 區 B1F 梁接縫長約 6m 寬約 0.5mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
391		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	392		A6-2 區 B1F 梁細微裂縫，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
393		A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	394		A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
395		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*8m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	396		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*3m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 全景
397			398		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡
399			400		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁細微裂縫，滲水痕跡
401			402		





編號	說明	
403	說明	A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡



編號	說明	
404	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，滲水痕跡



編號	說明	
405	說明	A6-2 區 B1F 梁滲水



編號	說明	
406	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡




編號	說明	
407	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
408	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡




編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，修補痕跡，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁接縫長約 4m 寬約 0.3mm
409			410		






編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁，冷縫
411			412		





編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.2*5m 寬約 0.3mm，油漆剝落
413			414		






編號	說明		編號	說明	
415		A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡	416		A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡






編號	說明		編號	說明	
417		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm	418		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 2m 寬約 0.5mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
419		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	420		A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*6m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7*3m 寬約 0.5mm
421		




編號	說明	A6-2 區 B1F 全景
422		




編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7*3m 寬約 0.3mm
423		




編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.5*7m 寬約 0.1mm
424		




編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm
425		



編號	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6*4m 寬約 0.1mm
426		



編號	說明		編號	說明	
427		A6-2區B1F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm	428		A6-2區B1F梁裂縫長約0.6*5m寬約0.1mm






編號	說明		編號	說明	
429		A6-2區B1F梁殘留鐵線	430		A6-2區B1F梁裂縫長約1m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
431		A6-2區B1F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm	432		A6-2區B1F梁裂縫長約1.0*3m寬約0.3mm





編號	說明	
433	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm



編號	說明	
434	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm




編號	說明	
435	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.7*4m 寬約 0.3mm



編號	說明	
436	說明	A6-2 區 B1F 梁，滲水痕跡



編號	說明	
437	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm



編號	說明	
438	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm



編號	說明	
439	說明	A6-2區B1F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.3mm



編號	說明	
440	說明	A6-2 區 B1F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
441	說明	A6-2 區 B1F 全景



編號	說明	
442	說明	A6-2 區 B1F 梁，修補痕跡



編號	說明	
443	說明	A6-2 區 B1F 全景




編號	說明	
444	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約0.8m寬約0.1mm



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
445		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
446		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
447		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm
448		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
449		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板，修補痕跡
450		



編號	說明		編號	說明	
451		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*8m 寬約 0.1mm	452		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.1mm，油漆剝落






編號	說明		編號	說明	
453		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm	454		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
455		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	456		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 5m 寬約 0.1mm
457			458		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
459			460		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
461			462		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
463			464		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 12m 寬約 0.1mm
465			466		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板混凝土剝落
467			468		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，油漆剝落
469			470		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
471			472		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
473			474		





編號	說明	
475	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
476	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
477	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm



編號	說明	
478	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約0.8m寬約0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
479	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm




編號	說明	
480	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm



編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m寬約 0.1mm
481			482		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約0.5m寬約0.3mm，滲水痕跡
483			484		





編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約0.1mm
485			486		






編號	說明		編號	說明	
487		A6-2區B1F頂板裂縫長約0.4m寬約0.3mm，滲水	488		A6-2區B1F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
489		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	490		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
491		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	492		A6-2區B1F頂板裂縫長約1.2m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落
493		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落
494		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
495		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
496		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
497		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
498		



編號	說明		編號	說明	
499		A6-2區B1F頂板裂縫長約2.0*2m寬約0.3mm，滲水痕跡	500		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
501		A6-2區B1F頂板裂縫長約0.8m寬約0.3mm，滲水痕跡	502		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水






編號	說明		編號	說明	
503		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 5m 寬約 0.1mm	504		A6-2區B1F頂板裂縫長約0.8m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
505			506		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
507			508		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
509			510		





編號	說明	
511		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
512		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
513		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
514		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
515		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*9m 寬約 0.3mm，滲水痕跡，修補痕跡



編號	說明	
516		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板，細微裂縫，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm
517			518		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm
519			520		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫
521			522		





編號	說明	編號	說明
523	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	524	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
525	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	526	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
527	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	528	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	
529	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
530	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.3*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
531	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm




編號	說明	
532	說明	A6-2 區 B1F 頂板，修補痕跡



編號	說明	
533	說明	A6-2 區 B1F 頂板，修補痕跡



編號	說明	
534	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm



編號	說明		編號	說明	
535		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.5mm，滲水痕跡	536		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
537		A6-2 區 B1F 頂板，修補痕跡	538		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
539		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm	540		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*6m 寬約 0.1mm
541			542		







編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
543			544		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
95			96		





編號	說明		編號	說明	
547		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	548		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
549		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	550		A6-2區B1F頂板裂縫長約1.2m寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
551		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	552		A6-2區B1F頂板裂縫長約2.5m寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約1.2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約1m寬約0.3mm，滲水痕跡
553			554		





編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約1m寬約0.3mm，滲水痕跡
555			556		






編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約1m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約2.0*3m寬約0.1mm
557			558		





編號	說明		編號	說明	
559		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm	560		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8*5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
561		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm	562		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
563		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	564		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm
565			566		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
567			568		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
569			570		





編號	說明		編號	說明	
571		A6-2區B1F頂板裂縫長約0.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	572		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
573		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm	574		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
575		A6-2區B1F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	576		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 7m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.1mm
577		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm
578		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板，修補痕跡
579		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
580		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.7m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
581		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落
582		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
583			584		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板，修補痕跡
585			586		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8*5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
587			588		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.1mm，油漆剝落
589		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落
590		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落
591		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
592		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 6m 寬約 0.1mm
593		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
594		



編號	說明		編號	說明	
595		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4.0*2m 寬約 0.1mm	596		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水





編號	說明		編號	說明	
597		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	598		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
599		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	600		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 6m 寬約0.3mm，滲水
601			602		





編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約2.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m寬約 0.3mm
603			604		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 7m 寬約1mm，滲水
605			606		





編號	說明		編號	說明	
607		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水	608		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
609		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	610		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
611		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	612		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3.0*2m 寬約 0.3mm，滲水





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
613		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水
614		




編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm
615		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
616		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
617		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm
618		



編號	說明	編號	說明
619	A6-2區B1F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	620	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3.5*3m 寬約 0.3mm，滲水





編號	說明	編號	說明
621	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	622	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡，油漆剝落





編號	說明	編號	說明
623	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水	624	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 1mm，滲水，油漆剝落





編號	說明	
625	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.5mm，滲水，油漆剝落



編號	說明	
626	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.3mm，滲水



編號	說明	
627	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 7.5m 寬約 0.5mm，滲水



編號	說明	
628	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm



編號	說明	
629	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*5m 寬約 0.3mm，滲水




編號	說明	
630	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.2*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm
631			632		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 15m 寬約 0.3mm，滲水	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
633			634		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*7m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
635			636		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 8.5m 寬約 0.3mm，滲水
637			638		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm，滲水	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水
639			640		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
641			642		






編號	說明		編號	說明	
643		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3.0*3m 寬約 0.3mm	644		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 6m 寬約 0.3mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
645		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm	646		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
647		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	648		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm，滲水
649		




編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
650		




編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
651		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
652		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
653		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
654		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
655			656		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3.0*4m 寬約 0.3mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，油漆剝落
658			658		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，油漆剝落
659			660		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
661			662		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
663			664		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
665			666		





編號	說明	
667	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡，油漆剝落



編號	說明	
668	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，油漆剝落



編號	說明	
669	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
670	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm



編號	說明	
671	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
672	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm



編號	說明	
673	說明	A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫



編號	說明	
674	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 6m 寬約 0.3mm，油漆剝落



編號	說明	
675	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，油漆剝落



編號	說明	
676	說明	A6-2 區 B1F 頂板油漆剝落



編號	說明	
677	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
678	說明	A6-2 區 B1F 頂板，油漆剝落



編號	說明		編號	說明	
679		A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫	680		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.3mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
681		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8*3m 寬約 0.1mm，油漆剝落	682		A6-2 區 B1F 頂板油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
683		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm，油漆剝落	684		A6-2區B1F頂板裂縫長約0.8m寬約0.3mm，滲水痕跡






編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板油漆剝落
685			686		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.2m 寬約 0.1mm
687			688		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
689			690		






編號	說明		編號	說明	
691		A6-2區B1F頂板裂縫長約1.2m寬約0.1mm	692		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*6m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
693		A6-2 區 B1F 頂板油漆剝落	694		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
695		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	696		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
697		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板油漆剝落
698		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板修補痕跡
699		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
700		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫
701		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
702		




編號	說明		編號	說明	
703		A6-2區B1F頂板裂縫長約1.2m寬約0.3mm，滲水痕跡	704		A6-2區B1F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
705		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	706		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
707		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm	708		A6-2區B1F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
709		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
710		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm
711		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
712		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板，油漆剝落
713		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落
714		



編號	說明		編號	說明	
715		A6-2區B1F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm，油漆剝落	716		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m寬約 0.1mm，油漆剝落






編號	說明		編號	說明	
717		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m寬約 0.3mm，滲水痕跡，油漆剝落	718		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m寬約 0.3mm，滲水痕跡，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
719		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約0.1mm	720		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm
721		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
722		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm，油漆剝落
723		



編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm
724		



編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡
725		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
726		



編號	說明		編號	說明	
727		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	728		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
729		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	730		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
731		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	732		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.4*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
733		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
734		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
735		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
736		



編號	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡
737		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
738		



編號	說明	
739	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
740	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
741	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
742	說明	A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫



編號	說明	
743	說明	A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫



編號	說明	
744	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
745			746		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
747			748		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm
749			750		






編號	說明		編號	說明	
751		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	752		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
753		A6-2 區 B1F 頂板，修補痕跡	754		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
755		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm	756		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	
757	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
758	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
759	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
760	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
761	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
762	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
763		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	764		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
765		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	766		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
767		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	768		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm
769		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
770		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板，修補痕跡
771		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
772		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
773		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.7m 寬約 0.3mm
774		



編號	說明		編號	說明	
775		A6-2區B1F頂板裂縫長約1.2m寬約0.3mm，滲水痕跡	776		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
777		A6-2區B1F頂板裂縫長約2.2m寬約0.3mm，滲水	778		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
779		A6-2區B1F頂板裂縫長約0.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	780		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫
781			782		






編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm
783			784		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
785			786		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板接縫長約 4m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
787			788		






編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm
789			790		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.1mm
791			792		





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
793		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
794		




編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
795		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3.0*2m 寬約 0.1mm
796		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
797		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm
798		



編號	說明		編號	說明	
799		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.1mm	800		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4.0*2m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
801		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	802		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
803		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 4.5m 寬約 0.1mm	804		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明	
805	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
806	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水



編號	說明	
807	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水



編號	說明	
808	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
809	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.1mm



編號	說明	
810	說明	A6-2區B1F頂板裂縫長約2.2m寬約0.1mm



編號	說明	
811	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
812	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
813	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
814	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
815	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
816	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
817		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 5.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
818		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
819		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
820		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.3*2m 寬約 0.1mm
821		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板細微裂縫
822		



編號	說明		編號	說明	
823		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	824		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*5m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
825		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	826		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
827		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.0*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	828		A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm
829		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
830		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.2*2m 寬約 0.1mm
831		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
832		



編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm
833		




編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm
834		




編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B1F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm
835			836		











地下二層平面圖 照片編號：

A6－2區 A～J棟

梁底斜裂紋


梁全J型裂紋






地下二層平面圖 照片編號：

A6－2區 A～J棟






地下二層平面圖 照片編號：

A6－2區 A～J棟

交民斜裂紋







地下二層平面圖　照片編號：

A6－2區 A～J棟

Page 215






地下二層平面圖　照片編號：

A6－2區　A～J棟

梁底斜裂紋

梁全面J型斜裂紋





地下二層平面圖　照片編號：

A6－2區 A～J棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	□ 住宅 □ 商店 □ 辦公室 □ 廠房 □ 宗教 ☑ 其他（停車場）
牆　面	□ 水泥粉光 ☑ 油漆 □ 壁紙 □ 磁磚 □ 裝飾品 □ 其他
頂　版	□ 水泥粉光 ☑ 油漆 □ 壁紙 □ 木架 □ 輕鋼架 □ 其他
地　坪	□ 塑膠地磚 □ 磨石子 □ 磁磚 □ 地毯 □ 木板 ☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	□	□	□	□	☑	□			1.5*5	0.1		
2	□	□	□	□	☑	□			1.0*4	0.3		
3	□	□	□	□	☑	□			2.5*4	0.3		滲水痕跡
4	□	□	□	□	☑	□			1.0*3	0.3		
5	□	□	□	□	☑	□			1.5*3	0.3		滲水痕跡
6	□	□	□	□	☑	□			1.5*2	0.3		滲水痕跡
7	□	□	□	□	☑	□			1.0*3	0.1		
8	□	□	□	□	☑	□			1.5*5	0.1		
9	□	□	□	□	☑	□			1.2	0.3		滲水痕跡
10	□	□	□	□	☑	□			1.0*2	0.3		滲水痕跡
11	□	□	□	□	☑	□			0.5*2	0.3		
12	□	□	□	□	☑	□			1	0.1		
13	□	□	□	□	☑	□			-	-		油漆剝落
14	□	□	□	□	☑	□			0.5	0.1		
15	□	□	□	□	☑	□			2.0*3	0.3		滲水痕跡
16	□	□	□	□	☑	□			2	0.3		滲水痕跡
17	□	□	□	□	☑	□			2	0.1		
18	□	□	□	□	☑	□			1.3	0.3		滲水痕跡
19	□	□	□	□	☑	□			0.5	0.1		
20	□	□	□	□	☑	□			2.0*3	0.3		

★會勘狀況：　□ 部份隔間拍照不便　□ 拒絕鑑定　□ 屢次造訪無人　□ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水污染或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3.0*2	0.3		滲水痕跡
22	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8*2	0.1		
23	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
24	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.3*4	0.1		
25	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
26	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		
27	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
28	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
29	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
30	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
31	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
32	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
33	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
34	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8*3	0.1		
35	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2*2	0.3		滲水痕跡
36	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
37	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
38	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
39	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5*2	0.1		油漆剝落
40	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	□ 住宅　□ 商店　□ 辦公室　□ 廠房　□ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 磁磚　□ 裝飾品　□ 其他
頂　版	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 木架　□ 輕鋼架　□ 其他
地　坪	□ 塑膠地磚　□ 磨石子　□ 磁磚　□ 地毯　□ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕起漆 5.滲水污漬或白華	
41	□	□	□	□	☑	□			-	-		修補痕跡
42	□	□	□	□	☑	□			0.5	0.3		
43	□	□	□	□	☑	□			0.5	0.1		
44	□	□	□	□	☑	□			2.0*2	0.3		油漆剝落
45	□	□	□	□	☑	□			2	0.1		
46	□	□	□	□	☑	□			0.5	0.1		
47	□	□	□	□	☑	□			1	0.1		
48	□	□	□	□	☑	□			2	0.1		
49	□	□	□	□	☑	□			1.5*4	0.3		滲水痕跡
50	□	□	□	□	☑	□			1.0*4	0.3		
51	□	□	□	□	☑	□			1	0.3		
52	□	□	□	□	☑	□			0.6	0.3		
53	□	□	□	□	☑	□			2.0*2	0.3		
54	□	□	□	□	☑	□			1	0.3		滲水痕跡
55	□	□	□	□	☑	□			1.0*4	0.3		滲水痕跡
56	□	□	□	□	☑	□			1.0*2	0.3		滲水痕跡
57	□	□	□	□	☑	□			1.5*3	0.1		
58	□	□	□	□	☑	□			-	-		修補痕跡
59	□	□	□	□	☑	□			1	0.3		滲水痕跡
60	□	□	□	□	☑	□			1.2	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　□ 部份隔間拍照不便　□ 拒絕鑑定　□ 屢次造訪無人　□ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	□ 住宅 □ 商店 □ 辦公室 □ 廠房 □ 宗教 ☑ 其他（停車場）
牆面	□ 水泥粉光 ☑ 油漆 □ 壁紙 □ 磁磚 □ 裝飾品 □ 其他
頂版	□ 水泥粉光 ☑ 油漆 □ 壁紙 □ 木架 □ 輕鋼架 □ 其他
地坪	□ 塑膠地磚 □ 磨石子 □ 磁磚 □ 地毯 □ 木板 ☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	□	□	□	□	☑	□			1	0.1		
62	□	□	□	□	☑	□			1	0.1		
63	□	□	□	□	☑	□			2.0*2	0.1		
64	□	□	□	□	☑	□			1.5	0.3		滲水痕跡
65	□	□	□	□	☑	□			0.5*3	0.3		滲水痕跡
66	□	□	□	□	☑	□			2.5	0.3		滲水痕跡
67	□	□	□	□	☑	□			2.0*4	0.3		滲水痕跡
68	□	□	□	□	☑	□			2.0*2	0.3		滲水痕跡
69	□	□	□	□	☑	□			2.0*2	0.1		
70	□	□	□	□	☑	□			1.0*3	0.1		
71	□	□	□	□	☑	□			0.5	0.1		
72	□	□	□	□	☑	□			2.0*3	0.1		
73	□	□	□	□	☑	□			0.5*2	0.1		
74	□	□	□	□	☑	□			2.0*2	0.3		滲水痕跡
75	□	□	□	□	☑	□			6	0.3		
76	□	□	□	□	☑	□			1.2	0.1		
77	□	□	□	□	☑	□			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
78	□	□	□	□	☑	□			1.0*7	0.3		滲水痕跡
79	□	□	□	□	☑	□			2.0*2	0.3		
80	□	□	□	□	☑	□			1.5	0.1		

★會勘狀況：　□ 部份隔間拍照不便　□ 拒絕鑑定　□ 屢次造訪無人　□ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白垩	
81	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
82	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*3	0.1		
83	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.1		
84	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
85	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.1		
86	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.1		
87	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
88	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		油漆剝落
89	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.3		滲水痕跡
90	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
91	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
92	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
93	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	3		滲水痕跡
94	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
95	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.1		
96	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
97	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
98	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		
99	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
100	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水染污或白華	
101	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
102	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
103	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
104	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.1		
105	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*5	0.1		
106	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
107	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		滲水痕跡
108	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
109	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
110	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.8*2	0.3		
111	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
112	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		滲水痕跡
113	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		
114	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		
115	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		
116	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*4	0.1		油漆剝落
117	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
118	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
119	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
120	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	□ 住宅　□ 商店　□ 辦公室　□ 廠房　□ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 磁磚　□ 裝飾品　□ 其他
頂　版	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 木架　□ 輕鋼架　□ 其他
地　坪	□ 塑膠地磚　□ 磨石子　□ 磁磚　□ 地毯　□ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕發漆 5.滲水染污或白華	
121	□	□	□	□	☑	□			4	0.3		滲水痕跡
122	□	□	□	□	☑	□			2.5*3	0.3		
123	□	□	□	□	☑	□			1.0*2	0.3		滲水痕跡
124	□	□	□	□	☑	□			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
125	□	□	□	□	☑	□			1	0.1		
126	□	□	□	□	☑	□			2	0.1		
127	□	□	□	□	☑	□			1.5	0.3		滲水痕跡
128	□	□	□	□	☑	□			3.0*2	0.1		
129	□	□	□	□	☑	□			1	0.1		
130	□	□	□	□	☑	□			6	0.1		
131	□	□	□	□	☑	□			3.0*2	0.1		
132	□	□	□	□	☑	□			3	0.3		滲水痕跡
133	□	□	□	□	☑	□			1	0.1		
134	□	□	□	□	☑	□			2.5*2	0.1		
135	□	□	□	□	☑	□			1.0*2	0.3		滲水痕跡
136	□	□	□	□	☑	□			1.5	0.1		
137	□	□	□	□	☑	□			4.2	0.1		
138	□	□	□	□	☑	□			1.2	0.3		滲水痕跡
	□	□	□	□	□	□						
	□	□	□	□	□	□						

★會勘狀況：　□ 部份隔間拍照不便　□ 拒絕鑑定　□ 屢次造訪無人　□ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土鋼筋或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水漏污或白華	
139	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.3	0.3		滲水痕跡
140	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		
141	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4.5	0.1		
142	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.2	0.3		滲水痕跡
143	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
144	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
145	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡，滲水痕跡
146	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
147	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
148	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
149	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
150	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.3	0.3		滲水痕跡
151	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
152	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		修補痕跡，滲水痕跡
153	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
154	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡，油漆剝落
155	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
156	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*3	0.3		
157	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3	5.滲水	
158	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3	5.滲水	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	□ 住宅　□ 商店　□ 辦公室　□ 廠房　□ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 磁磚　□ 裝飾品　□ 其他
頂　版	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 木架　□ 輕鋼架　□ 其他
地　坪	□ 塑膠地磚　□ 磨石子　□ 磁磚　□ 地毯　□ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.塗刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鋼鐵脫落 5.滲水染污或白華	
159	□	□	□	□	☑	□			1.5*5	0.3	5.滲水	
160	□	□	□	□	☑	□			3.2	0.3		滲水痕跡
161	□	□	□	□	☑	□			2.3	0.3		滲水痕跡
162	□	□	□	□	☑	□			1.8	0.3		滲水痕跡
163	□	□	□	□	☑	□			1.3*2	0.3	5.滲水	
164	□	□	□	□	☑	□			1.5*3	0.3	5.滲水	
165	□	□	□	□	☑	□			2.3	0.1		油漆剝落
166	□	□	□	□	☑	□			0.8	0.3		油漆剝落
167	□	□	□	□	☑	□			2.0*3	0.3		油漆剝落
168	□	□	□	□	☑	□			1.0*3	0.3		滲水痕跡
169	□	□	□	□	☑	□			1	0.3		滲水痕跡
170	□	□	□	□	☑	□			1	0.3	5.滲水	
171	□	□	□	□	☑	□			-	-		修補痕跡
172	□	□	□	□	☑	□			1.5	0.3		滲水痕跡
173	□	□	□	□	☑	□			-	-		修補痕跡
174	□	□	□	□	☑	□			-	-		修補痕跡
175	□	□	□	□	☑	□			1	0.3		滲水痕跡
176	□	□	□	□	☑	□			5	0.3	5.滲水	
177	□	□	□	□	☑	□			1	0.3		滲水痕跡
178	□	□	□	□	☑	□			0.5*4	0.1		

★會勘狀況：　□ 部份隔間拍照不便　□ 拒絕鑑定　□ 屢次造訪無人　□ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.構造破壞 5.滲水或污或白華	
179	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.2	0.1		
180	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
181	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
182	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		油漆剝落
183	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
184	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
185	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
186	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
187	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
188	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
189	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.1		
190	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.1		油漆剝落
191	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		
192	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8*2	0.1		
193	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.1		
194	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
195	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
196	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		滲水痕跡
197	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8*2	0.1		
198	☐	☐	☐	☐	☑	☐			7	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 塵石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
199	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
200	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
201	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
202	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
203	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
204	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5*3	0.3		滲水痕跡、油漆剝落
205	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.1		
206	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
207	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
208	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
209	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
210	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
211	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3	5.滲水	
212	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
213	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
214	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
215	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
216	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		
217	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		修補痕跡
218	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國101年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
219	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
220	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
221	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
222	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
223	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
224	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
225	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.3		滲水痕跡
226	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*4	0.1		
227	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
228	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		
229	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
230	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
231	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
232	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
233	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
234	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
235	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
236	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
237	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
238	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
239	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
240	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		
241	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		
242	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.3	0.1		
243	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
244	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		油漆剝落
245	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
246	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.3	0.3		滲水痕跡
247	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.1		
248	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		
249	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
250	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.3	0.3		滲水痕跡
251	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
252	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
253	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.2	0.1		
254	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
255	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
256	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
257	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
258	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		

★會勤狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國101年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
259	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
260	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
261	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		
262	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
263	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
264	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
265	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
266	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
267	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
268	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*3	0.1		
269	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
270	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8*2	0.1		
271	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.3*2	0.1		
272	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		
273	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
274	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
275	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
276	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
277	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.4	0.1		
278	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.耐溫脫漆 5.滲水染污或白華	
279	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
280	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
281	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
282	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
283	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.3	0.3		滲水痕跡
284	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
285	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		
286	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
287	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
288	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
289	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		
290	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.7	0.1		
291	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
292	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
293	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8*3	0.3		滲水痕跡
294	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
295	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*3	0.3		
296	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
297	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
298	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 原石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土保護或鋼筋外露鏽蝕 4.油漆脫漆 5.滲水染污或白華	
299	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
300	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
301	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
302	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
303	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*3	0.3		
304	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
305	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
306	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		
307	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		
308	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.3*2	0.3		滲水痕跡
309	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
310	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		
311	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
312	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.1		
313	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
314	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
315	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
316	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
317	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
318	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漸溫脫漆 5.滲水染污或白華	
319	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*3	0.1		
320	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
321	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
322	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		
323	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
324	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
325	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		
326	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
327	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
328	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
329	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
330	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
331	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
332	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
333	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3.0*2	0.3		
334	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
335	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.1		
336	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
337	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
338	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8*2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
339	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		滲水痕跡
340	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		
341	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
342	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
343	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
344	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.8	0.3	5.滲水	
345	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
346	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
347	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
348	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
349	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
350	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
351	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
352	☐	☐	☐	☐	☑	☐			5.5	0.1		
353	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
354	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
355	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
356	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.7	0.3		滲水痕跡
357	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.4	0.3		滲水痕跡
358	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
359	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
360	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
361	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		滲水痕跡
362	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.4	0.1		
363	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		
364	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		
365	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
366	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
367	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
368	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
369	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
370	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
371	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐住宅　☐商店　☐辦公室　☐廠房　☐宗教　☑其他（停車場）
牆面	☐水泥粉光　☑油漆　☐壁紙　☐磁磚　☐裝飾品　☐其他
頂版	☐水泥粉光　☑油漆　☐壁紙　☐木架　☐輕鋼架　☐其他
地坪	☐塑膠地磚　☐磨石子　☐磁磚　☐地毯　☐木板　☑其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土到茶或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
372	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.8	0.1		
373	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*3	0.1		
374	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
375	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
376	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
377	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
378	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
379	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
380	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
381	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
382	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		滲水痕跡
383	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
384	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
385	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
386	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
387	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.3		滲水痕跡
388	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4.0*2	0.3		滲水痕跡
389	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
390	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
391	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐部份隔間拍照不便　☐拒絕鑑定　☐屢次造訪無人　☐本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
392	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
393	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
394	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
395	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
396	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
397	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		
398	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
399	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
400	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
401	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
402	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
403	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*5	0.3		滲水痕跡
404	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
405	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
406	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.1		
407	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		
408	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
409	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
410	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
411	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐住宅 ☐商店 ☐辦公室 ☐廠房 ☐宗教 ☑其他（停車場）
牆面	☐水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐磁磚 ☐裝飾品 ☐其他
頂版	☐水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐木架 ☐輕鋼架 ☐其他
地坪	☐塑膠地磚 ☐磨石子 ☐磁磚 ☐地毯 ☐木板 ☑其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
412	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
413	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
414	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.8	0.3		滲水痕跡
415	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
416	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
417	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
418	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		滲水痕跡
419	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
420	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2*2	0.3		滲水痕跡
421	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*4	0.3		滲水痕跡
422	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
423	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
424	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
425	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
426	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
427	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6	0.3		滲水痕跡
428	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
429	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*3	0.3		滲水痕跡
430	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
431	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.1		

★會勘狀況：☐部份隔間拍照不便 ☐拒絕鑑定 ☐屢次造訪無人 ☐本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
432	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
433	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*5	0.3		滲水痕跡
434	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		滲水痕跡
435	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
436	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
437	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
438	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
439	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
440	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
441	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
442	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
443	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
444	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3	1.細微裂縫	滲水痕跡
445	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3	1.細微裂縫	滲水痕跡
446	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
447	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
448	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
449	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		
450	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		
451	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
452	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		
453	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
454	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.8	0.1		
455	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
456	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
457	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
458	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
459	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
460	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
461	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
462	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
463	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
464	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
465	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
466	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
467	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
468	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
469	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
470	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
471	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	□ 住宅　□ 商店　□ 辦公室　□ 廠房　□ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 磁磚　□ 裝飾品　□ 其他
頂　版	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 木架　□ 輕鋼架　□ 其他
地　坪	□ 塑膠地磚　□ 磨石子　□ 磁磚　□ 地毯　□ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.兩漏脫漆 5.滲水染污或白華	
472	□	□	□	□	☑	□			3	0.3		滲水痕跡
473	□	□	□	□	☑	□			1	0.3		滲水痕跡
474	□	□	□	□	☑	□			0.8	0.3		
475	□	□	□	□	☑	□			-	-	1.細微裂縫	
476	□	□	□	□	☑	□			0.8	0.1		
477	□	□	□	□	☑	□			1	0.1		
478	□	□	□	□	☑	□			-	-	1.細微裂縫	
479	□	□	□	□	☑	□			1	0.3		滲水痕跡
480	□	□	□	□	☑	□			0.5	0.1		
481	□	□	□	□	☑	□			0.5	0.3		滲水痕跡
482	□	□	□	□	☑	□			2.5	0.3		滲水痕跡
483	□	□	□	□	☑	□			2	0.3		滲水痕跡
484	□	□	□	□	☑	□			1.5*3	0.3		滲水痕跡
485	□	□	□	□	☑	□			1	0.1		
486	□	□	□	□	☑	□			1.2	0.1		
487	□	□	□	□	☑	□			1	0.3		滲水痕跡
488	□	□	□	□	☑	□			1.5	0.1		
489	□	□	□	□	☑	□			1.0*2	0.1		
490	□	□	□	□	☑	□			2	0.3		滲水痕跡
491	□	□	□	□	☑	□			1	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　□ 部份隔間拍照不便　□ 拒絕鑑定　□ 屢次造訪無人　□ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鋼漆脫漆 5.滲水染污或白華	
492	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		
493	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
494	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
495	☐	☐	☐	☐	☑	☐			8	0.1		
496	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
497	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
498	☐	☐	☐	☐	☑	☐			6	0.3		
499	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.4	0.3		滲水痕跡
500	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
501	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
502	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
503	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
504	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
505	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*3	0.3		
506	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.1		
507	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
508	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
509	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
510	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
511	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
512	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
513	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
514	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
515	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
516	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
517	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
518	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.3	0.1		
519	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		
520	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
521	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
522	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
523	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
524	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
525	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
526	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
527	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
528	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
529	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
530	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
531	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水污或白華	
532	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
533	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		
534	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
535	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
536	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
537	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
538	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
539	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
540	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
541	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
542	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		
543	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
544	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
545	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
546	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
547	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
548	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
549	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
550	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		
551	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
552	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*4	0.3		滲水痕跡
553	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		
554	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
555	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
556	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
557	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
558	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
559	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
560	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
561	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
562	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
563	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8*2	0.3		滲水痕跡
564	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*3	0.3		滲水痕跡
565	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
566	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
567	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
568	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
569	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		滲水痕跡
570	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
571	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
572	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
573	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
574	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*4	0.3		滲水痕跡
575	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
576	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
577	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
578	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
579	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
580	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
581	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
582	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
583	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
584	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
585	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
586	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
587	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3	5.滲水	
588	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*3	0.3		滲水痕跡
589	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
590	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
591	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部分隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 鹿石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕現象 5.滲水染污或白華	
592	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		
593	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
594	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
595	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4.5	0.3		滲水痕跡
596	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
597	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
598	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4.5	0.3		滲水痕跡
599	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*5	0.3		滲水痕跡
600	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		
601	☐	☐	☐	☐	☑	☐			5.5	0.3		滲水痕跡
602	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
603	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.1		滲水痕跡
604	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
605	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
606	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
607	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
608	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
609	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
610	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
611	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.8	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F					
用途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.約微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水污染或白華	
612	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
613	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
614	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
615	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
616	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
617	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
618	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
619	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		
620	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.1		
621	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
622	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
623	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
624	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5*4	0.3		滲水痕跡 油漆剝落
625	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
626	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*5	0.3		滲水痕跡
627	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
628	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
629	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
630	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
631	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕現象 5.滲水染污或白華	
632	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
633	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
634	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
635	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
636	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		
637	☐	☐	☐	☐	☑	☐			10	0.3		
638	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
639	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.1		
640	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4.0*2	0.1		
641	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*4	0.3		滲水痕跡
642	☐	☐	☐	☐	☑	☐			8	0.3		滲水痕跡
643	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
644	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*4	0.3		滲水痕跡
645	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
646	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
647	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
648	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
649	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
650	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
651	☐	☐	☐	☐	☑	☐			6	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐住宅 ☐商店 ☐辦公室 ☐廠房 ☐宗教 ☑其他（停車場）
牆面	☐水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐磁磚 ☐裝飾品 ☐其他
頂版	☐水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐木架 ☐輕鋼架 ☐其他
地坪	☐塑膠地磚 ☐磨石子 ☐磁磚 ☐地毯 ☐木板 ☑其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鋼漆脫漆 5.滲水染污或白華	
652	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
653	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		
654	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.1		
655	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
656	☐	☐	☐	☐	☑	☐			8	0.1		
657	☐	☐	☐	☐	☑	☐			12	0.3		
658	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.1		
659	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		滲水痕跡
660	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*3	0.1		
661	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
662	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
663	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
664	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
665	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
666	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*5	0.3		滲水痕跡
667	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		
668	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
669	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5*2	0.1		
670	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		
671	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：☐部份隔間拍照不便 ☐拒絕鑑定 ☐屢次造訪無人 ☐本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
672	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		
673	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
674	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		
675	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
676	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5*3	0.3		滲水痕跡
677	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3.0*3	0.3		滲水痕跡
678	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5*7	0.3		滲水痕跡
679	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*7	0.3		滲水痕跡
680	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
681	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
682	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		
683	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
684	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
685	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
686	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
687	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
688	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		
689	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.1		
690	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
691	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*5	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
692	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
693	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
694	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
695	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		
696	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
697	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
698	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
699	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
700	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
701	☐	☐	☐	☐	☑	☐			8	0.1		
702	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
703	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
704	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.1		
705	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
706	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		
707	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
708	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
709	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
710	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
711	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 廣石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕泥漬 5.滲水乾污或白華	
712	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
713	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
714	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*4	0.3		滲水痕跡
715	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
716	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.1		
717	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		
718	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		油漆剝落
719	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
720	☐	☐	☐	☐	☑	☐			6	0.1		
721	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
722	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		滲水痕跡 油漆剝落
723	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
724	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
725	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
726	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
727	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
728	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
729	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
730	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*4	0.3		滲水痕跡
731	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
732	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		
733	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
734	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
735	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		
736	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5*2	0.3		
737	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
738	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
739	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		
740	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
741	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
742	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		
743	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
744	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
745	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
746	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
747	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.3		滲水痕跡
748	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
749	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
750	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
751	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白垩	
752	☐	☐	☐	☐	☑	☐			8	0.3	5.滲水	
753	☐	☐	☐	☐	☑	☐			12	0.3	5.滲水	
754	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5*3	0.3		滲水痕跡
755	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
756	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
757	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.3		
758	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5*2	0.3		滲水痕跡
759	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.1		
760	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.1		
761	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.1		
762	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.1		
763	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
764	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0		
765	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*3	0.1		
766	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
767	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8*2	0.1		
768	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
769	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
770	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
771	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月03日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
772	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
773	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.7	0.1		
774	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.7	0.1		
775	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
776	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.1		
777	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
778	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
779	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3.0*2	0.3		滲水痕跡
780	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水污漬或白華	
781	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
782	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
783	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*5	0.3		
784	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
785	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*5	0.1		
786	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.3		
787	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
788	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
789	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*5	0.3		
790	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
791	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
792	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
793	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
794	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
795	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
796	☐	☐	☑	☐	☐	☐			3	0.1		
797	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
798	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
799	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
800	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水跡污或白華	
801	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7	0.1		
802	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*2	0.3		
803	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*5	0.1		
804	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		油漆剝落
805	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
806	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.6	0.1		
807	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		油漆剝落
808	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		油漆剝落
809	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*7	0.1		
810	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.斜微裂縫	
811	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		油漆剝落
812	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
813	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
814	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
815	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
816	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		油漆剝落
817	☐	☐	☑	☐	☐	☐			2.5	0.1		
818	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*5	0.1		
819	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		油漆剝落
820	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		油漆剝落

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漏濕脫漆 5.滲水染污或白華	
821	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*11	0.1		
822	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.1		
823	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
824	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.4	0.4		
825	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
826	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.3	0.1		
827	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
828	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
829	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
830	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*2	0.1		
831	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
832	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
833	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
834	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
835	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*7	0.1		
836	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
837	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
838	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
839	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
840	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
841	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.3		
842	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
843	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
844	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
845	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
846	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.5		
847	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.1		
848	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*6	0.1		
849	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.3*2	0.1		滲水痕跡
850	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
851	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*11	0.1		
852	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
853	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
854	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
855	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
856	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
857	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
858	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
859	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
860	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細紋裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕現象 5.滲水致污成白華	
861	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
862	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
863	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
864	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		滲水痕跡
865	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
866	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
867	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.3*2	0.1		滲水痕跡
868	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
869	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
870	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
871	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7*3	0.1	5.滲水	
872	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
873	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
874	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
875	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
876	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
877	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
878	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*7	0.1		
879	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.3		
880	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.冷卻層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鋪漆脫落 5.滲水染污或白華	
881	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*8	0.1		
882	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
883	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
884	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
885	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
886	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
887	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
888	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
889	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
890	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
891	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
892	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		滲水痕跡
893	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
894	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
895	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
896	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
897	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
898	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
899	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		修補痕跡
900	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次追訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 廣石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.蜘蛛裂縫 2.粉底層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
901	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
902	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
903	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
904	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
905	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
906	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
907	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
908	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
909	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
910	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
911	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
912	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
913	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.4	0.1		滲水痕跡
914	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
915	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.3	0.1		滲水痕跡
916	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
917	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.3	0.1		
918	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		滲水痕跡
919	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*2	0.3		
920	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*3	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鋼漏脫落 5.滲水染污或白華	
921	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
922	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*2	0.3		
923	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
924	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
925	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
926	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*10	0.1		
927	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
928	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.6	0.1		修補痕跡
929	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
930	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
931	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
932	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.3		
933	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
934	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
935	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
936	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
937	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
938	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
939	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
940	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水或污或白華	
941	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.3		
942	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
943	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
944	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
945	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
946	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
947	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*6	0.1		
948	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
949	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
950	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
951	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
952	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
953	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
954	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
955	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
956	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
957	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
958	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
959	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
960	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	□ 住宅 □ 商店 □ 辦公室 □ 廠房 □ 宗教 ☑ 其他（停車場）
牆面	□ 水泥粉光 ☑ 油漆 □ 壁紙 □ 磁磚 □ 裝飾品 □ 其他
頂版	□ 水泥粉光 ☑ 油漆 □ 壁紙 □ 木架 □ 輕鋼架 □ 其他
地坪	□ 塑膠地磚 □ 磨石子 □ 磁磚 □ 地毯 □ 木板 ☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕壁漆 5.滲水漏污或白垩	
961	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
962	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
963	□	□	☑	□	□	□			0.4	0.1		油漆剝落
964	□	□	☑	□	□	□			1.5*2	0.1		
965	□	□	☑	□	□	□			1.5*3	0.1		
966	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
967	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
968	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
969	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
970	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
971	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
972	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
973	□	□	☑	□	□	□			1.5*1	0.1		
974	□	□	☑	□	□	□			0.7	0.3		
975	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
976	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
977	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
978	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
979	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡
980	□	□	☑	□	□	□			-	-		修補痕跡

★會勘狀況：　□ 部份隔間拍照不便　□ 拒絕鑑定　□ 屢次造訪無人　□ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧耐脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
981	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
982	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.1		
983	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.1		
984	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
985	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
986	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
987	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
988	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7*2	0.3		
989	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.3		
990	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*2	0.3		
991	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.3		
992	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.3		
993	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
994	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
995	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
996	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
997	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
998	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
999	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1000	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1001	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1002	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1003	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7	0.3		
1004	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
1005	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1006	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.明顯脫落 5.滲水染污或白華	
1007	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		修補痕跡
1008	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1009	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1010	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		修補痕跡
1011	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1012	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
1013	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1014	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		修補痕跡
1015	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1016	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.01		
1017	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		修補痕跡
1018	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1019	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1020	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1021	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1022	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		修補痕跡
1023	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1024	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1025	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1026	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鋼筋脫落 5.滲水染污或白華	
1027	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1028	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1029	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1030	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1031	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1032	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		油漆剝落
1033	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1034	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1035	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1036	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1037	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1038	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
1039	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1040	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.5		
1041	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1042	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.1		
1043	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*4	0.1		
1044	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	
1045	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
1046	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	□ 住宅　□ 商店　□ 辦公室　□ 廠房　□ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 磁磚　□ 裝飾品　□ 其他
頂　版	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 木架　□ 輕鋼架　□ 其他
地　坪	□ 塑膠地磚　□ 磨石子　□ 磁磚　□ 地毯　□ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.兩漏脫漆 5.滲水染污或白華	
1047	□	□	☑	□	□	□			1.5	0.1		
1048	□	□	☑	□	□	□			1.5*4	0.1		
1049	□	□	☑	□	□	□			1.5*5	0.1		油漆剝落
1050	□	□	☑	□	□	□			1.5*2	0.3		
1051	□	□	☑	□	□	□			1.0*2	0.1		
1052	□	□	☑	□	□	□			0.5*4	0.1		
1053	□	□	☑	□	□	□			1.5*2	0.1		修復痕跡 油漆剝落
1054	□	□	☑	□	□	□			0.5*2	0.1		
1055	□	□	☑	□	□	□			1.5	0.1		
1056	□	□	☑	□	□	□			1.5*2	0.1		
1057	□	□	☑	□	□	□			-	-		滲水痕跡
1058	□	□	☑	□	□	□			1	0.1		
1059	□	□	☑	□	□	□			0.5	0.1		
1060	□	□	☑	□	□	□			1.5*4	0.3		
1061	□	□	☑	□	□	□			1.5*3	0.3		
1062	□	□	☑	□	□	□			1.5*2	0.1		
1063	□	□	☑	□	□	□			0.5*2	0.1		
1064	□	□	☑	□	□	□			1.5	0.1		油漆剝落
1065	□	□	☑	□	□	□			1.5*2	0.1		
1066	□	□	☑	□	□	□			1.5*5	0.1		

★會勘狀況：　□ 部份隔間拍照不便　□ 拒絕鑑定　□ 屢次造訪無人　□ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐住宅 ☐商店 ☐辦公室 ☐廠房 ☐宗教 ☑其他（停車場）
牆面	☐水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐磁磚 ☐裝飾品 ☐其他
頂版	☐水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐木架 ☐輕鋼架 ☐其他
地坪	☐塑膠地磚 ☐磨石子 ☐磁磚 ☐地毯 ☐木板 ☑其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1067	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.9*2	0.1		
1068	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*11	0.1		
1069	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*6	0.1		
1070	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
1071	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.3		滲水痕跡
1072	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1073	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1074	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
1075	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1076	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*7	0.3		
1077	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1078	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.3		
1079	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.3		
1080	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.3		
1081	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1082	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		梁底面素
1083	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1084	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1085	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1086	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.3*3	0.1		油漆剝落

★會勘狀況：　☐部份隔間拍照不便　☐拒絕鑑定　☐屢次造訪無人　☐本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1087	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1088	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1089	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
1090	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1091	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1092	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*7	0.3		
1093	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1094	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
1095	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	
1096	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	
1097	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.1		
1098	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.1		
1099	☐	☐	☑	☐	☐	☐			2	0.1		
1100	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		油漆剝落
1101	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1102	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1103	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		油漆剝落
1104	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1105	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1106	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☑ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水或污或白華	
1107	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1108	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
1109	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		油漆剝落
1110	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		油漆剝落
1111	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1112	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1113	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	2.粉刷層剝落	
1114	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1115	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1116	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	2.粉刷層剝落	
1117	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		油漆剝落
1118	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1119	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1120	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1121	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1122	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.3		
1123	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*5	0.1		
1124	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.3		
1125	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1126	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	2.粉刷層剝落	疑似施工冷縫

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國101年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	□ 住宅　□ 商店　□ 辦公室　□ 廠房　□ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 磁磚　□ 裝飾品　□ 其他
頂　版	□ 水泥粉光　☑ 油漆　□ 壁紙　□ 木架　□ 輕鋼架　□ 其他
地　坪	□ 塑膠地磚　□ 磨石子　□ 磁磚　□ 地毯　□ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.面漆脫落 5.滲水染污或白華	
1127	□	□	☑	□	□	□			1.5*3	0.1		
1128	□	□	☑	□	□	□			1.5	0.1		
1129	□	□	☑	□	□	□			1.5*3	0.1		
1130	□	□	☑	□	□	□			1.5	0.1		
1131	□	□	☑	□	□	□			0.5	0.1		
1132	□	□	☑	□	□	□			0.5*2	0.1		
1133	□	□	☑	□	□	□			1	0.1		
1134	□	□	☑	□	□	□			1.5*2	0.1		
1135	□	□	☑	□	□	□			1	0.1		
1136	□	□	☑	□	□	□			1.5*3	0.1		
1137	□	□	☑	□	□	□			1.5*7	0.1		
1138	□	□	☑	□	□	□			1.5*3	0.1	2.粉刷層剝落	疑似施工冷縫
1139	□	□	☑	□	□	□			1.5*2	0.1		
1140	□	□	☑	□	□	□			1.5*3	0.1		
1141	□	□	☑	□	□	□			1.5*3	0.1		
1142	□	□	☑	□	□	□			0.5*3	0.1		
1143	□	□	☑	□	□	□			1.5*4	0.1		
1144	□	□	☑	□	□	□			1.5*2	0.1		
1145	□	□	☑	□	□	□			0.5	0.1		
1146	□	□	☑	□	□	□			1.5	0.1		油漆剝落

★會勘狀況：　□ 部份隔間拍照不便　□ 拒絕鑑定　□　□ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 廉石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水漏污或白華	
1147	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		油漆剝落
1148	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1149	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
1150	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*7	0.1		
1151	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1152	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*5	0.1		
1153	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1154	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
1155	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.1		
1156	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1157	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1158	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*5	0.1		
1159	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1160	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		油漆剝落
1161	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1162	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*5	0.1		
1163	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1164	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1165	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1166	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 砼剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1167	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1168	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1169	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*8	0.1		
1170	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1171	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1172	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1173	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1174	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.3		
1175	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1176	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1177	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
1178	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*7	0.1		
1179	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1180	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		油漆剝落
1181	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		油漆剝落
1182	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1183	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*5	0.1		
1184	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1185	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*9	0.1		
1186	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1187	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*5	0.1		
1188	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*4	0.1		
1189	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		油漆剝落
1190	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
1191	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		疑似施工冷縫
1192	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*11	0.1		
1193	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1194	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.3		疑似施工冷縫
1195	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*2	0.1		油漆剝落
1196	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1197	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1198	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1199	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.3*3	0.1		
1200	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.3		
1201	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
1202	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.3		滲水痕跡
1203	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1204	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*7	0.1		
1205	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.3		疑似施工冷縫
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1206	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1207	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1208	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1209	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
1210	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1211	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
1212	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
1213	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*1	0.1		
1214	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1215	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1216	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
1217	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1218	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1219	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
1220	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*6	0.1		
1221	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*5	0.1		
1222	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1223	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1224	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.3		
1225	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1226	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1227	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1228	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.6*2	0.3		滲水痕跡
1229	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.3		滲水痕跡
1230	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*5	0.1		
1231	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1232	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
1233	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1234	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1235	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1236	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1237	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1238	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
1239	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
1240	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
1241	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*6	0.1		
1242	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1243	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.3	0.1		
1244	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1245	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月3日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水或污或白華	
1246	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
1247	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
1248	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
1249	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1250	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1251	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1252	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1253	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1254	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1255	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
1256	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*5	0.1		
1257	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*5	0.1		
1258	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
1259	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1260	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
1261	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*3	0.1		
1262	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		
1263	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
1264	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月05日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.塗刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鋼鐵脫落 5.滲水染污或白華	
1265	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1266	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
1267	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
1268	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
1269	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1270	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
1271	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		滲水痕跡
1272	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		滲水痕跡
1273	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6	0.3		滲水痕跡
1274	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1275	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		
1276	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3.0*2	0.3		滲水痕跡
1277	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
1278	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
1279	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
1280	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
1281	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.4	0.3		滲水痕跡
1282	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
1283	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
1284	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月05日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1285	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
1286	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
1287	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5*2	0.1		滲水痕跡
1288	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*5	0.3		滲水痕跡
1289	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
1290	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*4	0.3		滲水痕跡
1291	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*10	0.3		滲水痕跡
1292	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
1293	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		滲水痕跡
1294	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
1295	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
1296	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
1297	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6	0.3		滲水痕跡
1298	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
1299	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
1300	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
1301	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.3*2	0.1		
1302	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
1303	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
1304	☐	☐	☐	☐	☑	☐			4	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年08月05日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉末層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.嚴重脫漆 5.滲水染污或白華	
1305	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6	0.3		滲水痕跡
1306	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6	0.3		滲水痕跡
1307	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6*4	0.3		滲水痕跡
1308	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	5.滲水	
1309	☐	☐	☑	☐	☐	☐			2	0.1		
1310	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
1311	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		滲水痕跡
1312	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		滲水痕跡
1313	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
1314	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6	0.3		滲水痕跡
1315	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6	0.3		滲水痕跡
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	
1	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
2	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm



編號	說明	
3	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
4	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm



編號	說明	
5	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
6	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明		編號	說明	
7		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.1mm	8		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
9		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	10		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
11		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm	12		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	
13	說明	A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落




編號	說明	
14	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
15	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
16	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
17	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
18	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明		編號	說明	
19		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	20		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
21		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	22		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
23		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	24		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.3*4m 寬約 0.1mm





編號	說明	
25	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
26	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm



編號	說明	
27	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
28	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
29	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm




編號	說明	
30	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm




編號	說明		編號	說明	
31		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	32		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
33		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	34		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8*3m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
35		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	36		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	
37	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
38	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
39	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
40	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
41	說明	A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡




編號	說明	
42	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm



編號	說明		編號	說明	
43		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	44		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
45		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	46		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
47		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	48		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm
49			50		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm
51			52		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
53			54		






編號	說明		編號	說明	
55		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	56		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡







編號	說明		編號	說明	
57		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm	58		A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡






編號	說明		編號	說明	
59		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	60		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	
61	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
62	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
63	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm




編號	說明	
64	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
65	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
66	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
67		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	68		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
69		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm	70		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
71		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	72		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.1mm






編號	說明	
73	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
74	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
75	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 6m 寬約 0.3mm



編號	說明	
76	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
77	說明	A6-2 區 B2F 頂板細微裂縫，滲水痕跡




編號	說明	
78	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*7m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明		編號	說明	
79		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm	80		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
81		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	82		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
83		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.1mm	84		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	
85	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
86	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.1mm



編號	說明	
87	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
88	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
89	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
90	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明		編號	說明	
91		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	92		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
93		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 3mm，滲水痕跡	94		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
95		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm	96		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
97		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm
98		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
99		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
100		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
101		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
102		



編號	說明		編號	說明	
103		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm	104		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
105		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*5m 寬約 0.1mm	106		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
107		A6-2 區 B2F 頂板，滲水痕跡	108		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	
109	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
110	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.8*2m 寬約 0.3mm



編號	說明	
111	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
112	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
113	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm



編號	說明	
114	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm



編號	說明		編號	說明	
115		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm	116		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
117		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	118		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
119		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	120		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	
121	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
122	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*3m 寬約 0.3mm




編號	說明	
123	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
124	說明	A6-2 區 B2F 頂板細微裂縫，滲水痕跡



編號	說明	
125	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
126	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm




編號	說明		編號	說明	
127		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	128		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3.0*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
129		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	130		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 6m 寬約 0.1mm







編號	說明		編號	說明	
131		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3.0*2m 寬約 0.1mm	132		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*2m 寬約 0.1mm
133			134		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
135			136		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4.2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
137			138		





編號	說明		編號	說明	
139		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.3m寬約0.3mm，滲水痕跡	140		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
141		A6-2區B2F頂板裂縫長約4.5m寬約0.1mm	142		A6-2區B2F頂板裂縫長約2.2m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
143		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	144		A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡、滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡
145			146		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡
147			148		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
149			150		





編號	說明		編號	說明	
151		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	152		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，修補痕跡、滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
153		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	154		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡、油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
155		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	156		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm





編號	說明	
157	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水



編號	說明	
158	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水



編號	說明	
159	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*5m 寬約 0.3mm，滲水



編號	說明	
160	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
161	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
162	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
163	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.3*2m 寬約 0.3mm，滲水



編號	說明	
164	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水



編號	說明	
165	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.3m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
166	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，油漆剝落



編號	說明	
167	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm，油漆剝落



編號	說明	
168	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水
169			170		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
171			172		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡
173			174		





編號	說明		編號	說明	
175		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	176		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 5m 寬約 0.3mm，滲水





編號	說明		編號	說明	
177		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	178		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
179		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.2m 寬約 0.1mm	180		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	
181	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm




編號	說明	
182	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
183	說明	A6-2 區 B2F 頂板細微裂縫



編號	說明	
184	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
185	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
186	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm



編號	說明		編號	說明	
187		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	188		A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
189		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.1mm	190		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
191		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm	192		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8*2m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
193			194		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
195			196		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 7m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
197			198		





編號	說明		編號	說明	
199		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	200		A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
201		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	202		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
203		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	204		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡、油漆剝落






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
205			206		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
207			208		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
209			210		





編號	說明		編號	說明	
211		A6-2區B2F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水	212		A6-2區B2F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
213		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	214		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
215		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	216		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
217			218		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
219			220		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
221			222		





編號	說明		編號	說明	
223		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	224		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
225		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	226		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
227		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	228		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm





編號	說明	
229	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
230	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
231	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
232	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
233	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
234	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明		編號	說明	
235		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm	236		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
237		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	238		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
239		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	240		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.3m 寬約 0.1mm
241			242		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，油漆剝落
243			244		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
245			246		





編號	說明		編號	說明	
247		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm	248		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
249		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	250		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
251		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	252		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約0.2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約1m寬約0.1mm
253			254		






編號	說明	A6-2區B2F頂板，油漆剝落	編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約1.2m寬約0.3mm，滲水痕跡
255			256		





編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約2m寬約0.1mm
257			258		





編號	說明		編號	說明	
259		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	260		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
261		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm	262		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
263		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	264		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
265		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
266		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm
267		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
268		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm
269		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8*2m 寬約 0.1mm
270		



編號	說明		編號	說明	
271		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.3*2m 寬約 0.1mm	272		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
273		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	274		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
275		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm	276		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約0.4m寬約0.1mm
277		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
278		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
279		



編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm
280		




編號	說明	A6-2區B2F頂板，油漆剝落
281		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
282		



編號	說明		編號	說明	
283		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.3m寬約0.3mm，滲水痕跡	284		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
285		A6-2區B2F頂板裂縫長約0.8m寬約0.3mm	286		A6-2區B2F頂板裂縫長約1m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
287		A6-2區B2F頂板裂縫長約2m寬約0.1mm	288		A6-2區B2F頂板裂縫長約1m寬約0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.7m 寬約 0.1mm
289			290		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
291			292		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
293			294		





編號	說明		編號	說明	
295		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm	296		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
297		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	298		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
299		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	300		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
301			302		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
303			304		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
305			306		





編號	說明		編號	說明	
307		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm	308		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.3*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
309		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	310		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
311		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	312		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
313			314		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
315			316		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm
317			318		





編號	說明		編號	說明	
319		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm	320		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
321		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	322		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
323		A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落	324		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
325		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm	326		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
327		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	328		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
329		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	330		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
331			332		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3.0*2m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm
333			334		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
335			336		





編號	說明	
337	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
338	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
339	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
340	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
341	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
342	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
343		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	344		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.8m 寬約 0.3mm，滲水






編號	說明		編號	說明	
345		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	346		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
347		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	348		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
349			350		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 5.5m 寬約 0.1mm
351			352		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm
353			354		






編號	說明	
355	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約1m寬約0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
356	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約0.7m寬約0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
357	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約0.4m寬約0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
358	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約0.1mm



編號	說明	
359	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
360	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
361	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
362	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm



編號	說明	
363	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
364	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
365	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm




編號	說明	
366	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
367		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	368		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
369		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm	370		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
371		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	372		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.8m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
373			374		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
375			376		







編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
377			378		






編號	說明	編號	說明
379	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	380	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm







編號	說明	編號	說明
381	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	382	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
383	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	384	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
385			386		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
387			388		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板細微裂縫
389			390		





編號	說明	
391	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
392	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
393	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
394	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
395	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
396	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm
397		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm
398		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
399		




編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
400		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
401		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
402		



編號	說明	
403	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
404	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
405	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm



編號	說明	
406	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
407	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm



編號	說明	
408	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
409			410		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
411			412		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約1.8m寬約0.3mm，滲水痕跡
413			414		






編號	說明		編號	說明	
415		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	416		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
417		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	418		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
419		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	420		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	
421	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
422	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
423	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
424	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
425	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
426	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
427		A6-2區B2F頂板裂縫長約0.6m寬約0.3mm，滲水痕跡	428		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
429		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*3m寬約0.3mm，滲水痕跡	430		A6-2區B2F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
431		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m寬約0.1mm	432		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
433			434		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落
435			436		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
437			438		





編號	說明		編號	說明	
439		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm	440		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
441		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	442		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
443		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	444		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，細微裂縫，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，細微裂縫，滲水痕跡
445		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
446		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板細微裂縫，滲水痕跡
447		




編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
448		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
449		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm
450		



編號	說明		編號	說明	
451		A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡	452		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
453		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	454		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.8m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
455		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	456		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
457			458		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板細微裂縫	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
459			460		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，細微裂縫
461			462		





編號	說明		編號	說明	
463		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	464		A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
465		A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落	466		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
467		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	468		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約1m寬約0.3mm，滲水痕跡
469			470		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
471			472		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約0.8m寬約0.3mm
473			474		





編號	說明		編號	說明	
475		A6-2 區 B2F 頂板細微裂縫	476		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
477		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	478		A6-2 區 B2F 頂板細微裂縫





編號	說明		編號	說明	
479		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	480		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	
481	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
482	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
483	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
484	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
485	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
486	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm



編號	說明		編號	說明	
487		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	488		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
489		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm	490		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡







編號	說明		編號	說明	
491		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	492		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm
493			494		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 8m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
495			496		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 6m 寬約 0.3mm
497			498		





編號	說明		編號	說明	
499		A6-2區B2F頂板裂縫長約0.4m寬約0.3mm，滲水痕跡	500		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
501		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm	502		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
503		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	504		A6-2區B2F頂板裂縫長約2.5m寬約0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
505			506		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
507			508		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
509			510		






編號	說明		編號	說明	
511		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm	512		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
513		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	514		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
515		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	516		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm
517			518		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
519			520		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
521			522		






編號	說明		編號	說明	
523		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	524		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
525		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm	526		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
527		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	528		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
529			530		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落
531			532		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
533			534		





編號	說明		編號	說明	
535		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	536		A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落







編號	說明		編號	說明	
537		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	538		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
539		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	540		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm
541			542		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
543			544		






編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約0.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
545			546		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
547			548		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
549			550		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
551			552		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm
553		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
554		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
555		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
556		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
557		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
558		



編號	說明	編號	說明
559	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	560	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	編號	說明
561	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	562	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
563	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	564	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	
565	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
566	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
567	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
568	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
569	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
570	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
571		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	572		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
573		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	574		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
575		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	576		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
577			578		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
579			580		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
581			582		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
583			584		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
585			586		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
587			588		





編號	說明	
589	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
590	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
591	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
592	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
593	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
594	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	編號	說明
595	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	596	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	編號	說明
597	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	598	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
599	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	600	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm





編號	說明	
601	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 5.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
602	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
603	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm，滲水痕跡



編號	說明	
604	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
605	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
606	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm




編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
607			608		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
609			610		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
611			612		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
613			614		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
615			616		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
617			618		





編號	說明		編號	說明	
619		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm	620		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
621		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	622		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
623		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	624		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡 油漆剝落





編號	說明	
625	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
626	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
627	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
628	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
629	說明	A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落



編號	說明	
630	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
631		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	632		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
633		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	634		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
635		A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落	636		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 10m 寬約 0.3mm
637		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
638		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.1mm
639		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4.0*2m 寬約 0.1mm
640		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
641		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
642		




編號	說明		編號	說明	
643		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	644		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
645		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	646		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
647		A6-2區B2F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	648		A6-2區B2F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
649			650		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 6m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm
651			652		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm
653			654		





編號	說明	
655	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
656	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 8m 寬約 0.1mm




編號	說明	
657	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 12m 寬約 0.3mm



編號	說明	
658	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.1mm



編號	說明	
659	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
660	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
661	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
662	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
663	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
664	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
665	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
666	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
667		A6-2區B2F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm	668		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
669		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*2m 寬約 0.1mm	670		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
671		A6-2區B2F頂板裂縫長約0.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	672		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
673		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm
674		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
675		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
676		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
677		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*7m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
678		



編號	說明		編號	說明	
679		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*7m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	680		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
681		A6-2 區 B2F 頂板細微裂縫，滲水痕跡	682		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm






編號	說明		編號	說明	
683		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	684		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
685			686		





編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約0.8m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm
687			688		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
689			690		





編號	說明		編號	說明	
691		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	692		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
693		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	694		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
695		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	696		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
697			698		






編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
699			700		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 8m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
701			702		





編號	說明		編號	說明	
703		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	704		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.1mm
					
705		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	706		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm
					
707		A6-2 區 B2F 頂板，油漆剝落	708		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm
					

編號	說明	
709	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
710	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
711	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
712	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
713	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
714	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
715		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	716		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
717		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm	718		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
719		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	720		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 6m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm
721		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板，滲水痕跡 油漆剝落
722		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
723		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
724		




編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
725		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板細微裂縫
726		



編號	說明		編號	說明	
727		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	728		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
729		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	730		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
731		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	732		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm





編號	說明	
733	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
734	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
735	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm



編號	說明	
736	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*2m 寬約 0.3mm



編號	說明	
737	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
738	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
739		A6-2區B2F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm	740		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
741		A6-2區B2F頂板裂縫長約2.5m寬約0.1mm	742		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約0.3mm





編號	說明		編號	說明	
743		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	744		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
745		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
746		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
747		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
748		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板細微裂縫
749		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
750		



編號	說明		編號	說明	
751		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	752		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 8m 寬約 0.3mm，滲水





編號	說明		編號	說明	
753		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 12m 寬約 0.3mm，滲水	754		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
755		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	756		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm





編號	說明	
757	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm



編號	說明	
758	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
759	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
760	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
761	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
762	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明		編號	說明	
763		A6-2區B2F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm	764		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約0mm






編號	說明		編號	說明	
765		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5*3m寬約 0.1mm	766		A6-2區B2F頂板裂縫長約2.5m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
767		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8*2m寬約 0.1mm	768		A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
769		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm
770		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
771		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
772		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm
773		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm
774		




編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm
775			776		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
777			778		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
779			780		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
781			782		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
783			784		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm
785			786		





編號	說明		編號	說明	
787		A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm	788		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約0.1mm






編號	說明		編號	說明	
789		A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*5m寬約0.3mm	790		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約0.1mm






編號	說明		編號	說明	
791		A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm	792		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約0.1mm





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm
793			794		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約3m寬約0.1mm
795			796		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁，滲水痕跡
797			798		





編號	說明		編號	說明	
799	A6-2 區 B2F 梁，滲水痕跡		800	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	







編號	說明		編號	說明	
801	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm		802	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm	





編號	說明		編號	說明	
803	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm		804	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落	






編號	說明	
805	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
806	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm



編號	說明	
807	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
808	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
809	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*7m 寬約 0.1mm



編號	說明	
810	說明	A6-2 區 B2F 梁細微裂縫



編號	說明		編號	說明	
811		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落	812		A6-2 區 B2F 梁，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
813		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	814		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
815		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	816		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm
817		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*5m 寬約 0.1mm
818		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，油漆剝落
819		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落
820		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*11m 寬約 0.1mm
821		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.1mm
822		




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.4mm
823			824		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm
×25			826		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
827			828		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
829		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm
830		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
831		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
832		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm
833		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
834		



編號	說明	編號	說明
835	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*7m寬約0.1mm	836	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約0.1mm





編號	說明	編號	說明
837	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約0.1mm	838	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm





編號	說明	編號	說明
839	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm	840	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約0.3mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm
841		




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
842		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
843		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
844		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
845		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.5mm
846		



編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*4m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*6m寬約0.1mm
847			848		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.3*2m寬約0.1mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm
849			850		






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*11m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm
851			852		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
853			854		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，滲水痕跡
855			856		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
857			858		





編號	說明	編號	說明
859	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	860	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡





編號	說明	編號	說明
861	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	862	A6-2 區 B2F 梁，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
863	A6-2 區 B2F 梁，滲水	864	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，滲水痕跡





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
865			866		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.3*2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
867			868		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
869			870		





編號	說明	編號	說明
871	A6-2區B2F梁裂縫長約0.7*3m寬約0.1mm，滲水	872	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	編號	說明
873	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm	874	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡





編號	說明	編號	說明
875	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	876	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*7m 寬約 0.1mm
877			878		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
879			880		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*8m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
881			882		





編號	說明	
883	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm



編號	說明	
884	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
885	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm



編號	說明	
886	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm



編號	說明	
887	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*4m寬約0.1mm



編號	說明	
888	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
889		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
890		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
891		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡
892		




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
893		



編號	說明	A6-2 區 B2F 全景
894		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
895			896		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
897			898		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
899			900		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
901			902		






編號	說明	A6-2 區 B2F 全景	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
903			904		







編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
905			906		






編號	說明		編號	說明	
907		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	908		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
909		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	910		A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡





編號	說明		編號	說明	
911		A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	912		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
913			914		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
915			916		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，滲水痕跡
917			918		





編號	說明		編號	說明	
919		A6-2區B2F梁裂縫長約1.0*2m寬約0.3mm	920		A6-2區B2F梁裂縫長約1.0*3m寬約0.3mm






編號	說明		編號	說明	
921		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	922		A6-2區B2F梁裂縫長約1.0*2m寬約0.3mm





編號	說明		編號	說明	
923		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	924		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	
925	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
926	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*10m 寬約 0.1mm



編號	說明	
927	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
928	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm，修補痕跡




編號	說明	
929	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡



編號	說明	
930	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm
931			932		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
933			934		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
935			936		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
937			938		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
939			940		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
941			942		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
943			944		


編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
945			946		




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*6m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
947			948		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
949			950		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
951			952		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
953			954		





編號	說明	編號	說明
955	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	956	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡





編號	說明	編號	說明
957	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	958	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡







編號	說明	編號	說明
959	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	960	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
961			962		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
963			964		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
965			966		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
967			968		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
969			970		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
971			972		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.3mm
973			974		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
975			976		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
977			978		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
979			980		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.1mm
981			982		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
983			984		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，滲水	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，滲水
985			986		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，滲水	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.7*2m 寬約 0.3mm
987			988		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm
989			990		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約0.3mm
991			992		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
993			994		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
995			996		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
997			998		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
999			1000		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
1001			1002		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
1003			1004		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
1005			1006		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
1007			1008		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm，修補痕跡
1009			1010		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
1011			1012		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，修補痕跡
1013			1014		





編號	說明		編號	說明	
1015		A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	1016		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.01mm





編號	說明		編號	說明	
1017		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，修補痕跡	1018		A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡





編號	說明		編號	說明	
1019		A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	1020		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，修補痕跡
1021			1022		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
1023			1024		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
1025			1026		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
1027			1028		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
1029			1030		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落
1031			1032		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
1033			1034		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡
1035			1036		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
1037			1038		






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5m寬約0.5mm
1039			1040		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*4m寬約0.1mm
1041			1042		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.0*4m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁細微裂縫
1043			1044		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，滲水痕跡
1045			1046		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.1mm
1047			1048		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*5m 寬約 0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm
1049			1050		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.0*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*4m寬約0.1mm
1051			1052		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm，修復痕跡 油漆剝落	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
1053			1054		






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm
1055			1056		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
1057			1058		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm
1059			1060		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
1061			1062		





編號	說明		編號	說明	
1063		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	1064		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落






編號	說明		編號	說明	
1065		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	1066		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*5m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
1067		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.9*2m 寬約 0.1mm	1068		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.0*11m 寬約 0.1mm





編號	說明	
1069	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*6m 寬約 0.1mm




編號	說明	
1070	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1071	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
1072	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1073	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1074	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明		編號	說明	
1075		A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡	1076		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*7m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
177		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	178		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm






編號	說明		編號	說明	
1079		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm	1080		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm





編號	說明	
1081	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1082	說明	A6-2 區 B2F 梁，梁底瓶蓋



編號	說明	
1083	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡



編號	說明	
1084	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡



編號	說明	
1085	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1086	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.3*3m 寬約 0.1mm，油漆剝落




編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm
1087			1088		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm
1089			1090		






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*7m寬約0.3mm
1091			1092		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*4m寬約0.1mm
1093			1094		





編號	說明	A6-2區B2F梁細微裂縫	編號	說明	A6-2區B2F梁細微裂縫
1095			1096		






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*4m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*4m寬約0.1mm
1097			1098		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
1099		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落
1100		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
1101		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
1102		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm，油漆剝落
1103		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
1104		



編號	說明	編號	說明
1105	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	1106	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	編號	說明
1107	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	1108	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm





編號	說明	編號	說明
1109	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落	1110	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm
1111			1112		






編號	說明	A6-2區B2F梁粉刷層剝落	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm
1113			1114		






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁粉刷層剝落
1115			1116		






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm
1117			1118		






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm
1119			1120		






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.3mm
1121			1122		






編號	說明		編號	說明	
1123		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*5m 寬約 0.1mm	1124		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
1125		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	1126		A6-2 區 B2F 梁粉刷層剝落，疑似施工冷縫





編號	說明		編號	說明	
1127		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm	1128		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
1129		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm	1130		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
1131		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	1132		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
1133		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	1134		A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
1135			1136		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*7m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm，粉刷層剝落，疑似施工冷縫
1137			1138		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
1139			1140		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm
1141			1142		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*4m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm
1143			1144		







編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落
1145			1146		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
1147			1148		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*7m 寬約 0.1mm
1149			1150		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm
1151			1152		






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm
1153			1154		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*4m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm
1155			1156		






編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*5m寬約0.1mm
1157			1158		






編號	說明	編號	說明
1159	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	1160	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明	編號	說明
1161	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	1162	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm





編號	說明	編號	說明
1163	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	1164	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
1165		




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.1mm
1166		




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
1167		




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
1168		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*8m 寬約 0.1mm
1169		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
1170		



編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm
1171			1172		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.3mm
1173			1174		





編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm
1175			1176		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
1177		




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*7m 寬約 0.1mm
1178		




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
1179		




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落
1180		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落
1181		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
1182		



編號	說明		編號	說明	
1183		A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*5m寬約0.1mm	1184		A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
1185		A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*9m寬約0.1mm	1186		A6-2區B2F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
1187		A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*5m寬約0.1mm	1188		A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*4m寬約0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
1189			1190		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，疑似施工冷縫	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*11m 寬約 0.1mm
1191			1192		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，疑似施工冷縫
1193			1194		






編號	說明	
1195	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
1196	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1197	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1198	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1199	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.3*3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1200	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm



編號	說明	
1201	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
1202	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
1203	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1204	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*7m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1205	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，疑似施工冷縫



編號	說明	
1206	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡



編號	說明	
1207	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡



編號	說明	
1208	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡



編號	說明	
1209	說明	A6-2 區 B2F 梁，修補痕跡



編號	說明	
1210	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1211	說明	A6-2 區 B2F 梁，滲水痕跡



編號	說明	
1212	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
1213			1214		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 全景
1215			1216		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
1217			1218		





編號	說明	編號	說明
1219	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm	1220	A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*6m寬約0.1mm





編號	說明	編號	說明
1221	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*5m寬約0.1mm	1222	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm






編號	說明	編號	說明
1223	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm	1224	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5m寬約0.3mm






編號	說明	
1225	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1226	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1227	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1228	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
1229	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
1230	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm




編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm
1231			1232		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
1233			1234		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
1235			1236		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
1237			1238		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁，滲水痕跡
1239			1240		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*6m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
1241			1242		






編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
1243			1244		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
1245			1246		





編號	說明	A6-2 區 B2F 全景	編號	說明	A6-2 區 B2F 全景
1247			1248		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
1249			1250		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
1251			1252		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
1253			1254		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm
1255			1256		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm
1257			1258		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
1259			1260		






編號	說明		編號	說明	
1261		A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm	1262		A6-2區B2F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
1263		A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*4m寬約0.1mm	1264		A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
1265		A6-2區B2F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm	1266		A6-2區B2F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm





編號	說明	編號	說明
1267	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	1268	A6-2 區 B2F 頂板，修補痕跡





編號	說明	編號	說明
1269	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	1270	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡







編號	說明	編號	說明
1271	A6-2 區 B2F 頂板，滲水痕跡	1272	A6-2 區 B2F 頂板，滲水痕跡





編號	說明	A6-2區B2F頂板裂縫長約0.6m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
1273			1274		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 3.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1275			1276		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2區B2F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
1277			1278		






編號	說明	A6 2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1279			1280		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
1281			1282		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1283			1284		






編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1285		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1286		



編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm，滲水痕跡
1287		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1288		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1289		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1290		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*10m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1291			1292		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1293			1294		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1295			1296		






編號	說明	
1297	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
1298	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
1299	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
1300	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
1301	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 0.3*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
1302	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1303			1304		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1305			1306		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.6*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板滲水
1307			1308		





編號	說明	A6-2 區 B2F 梁裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
1309		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1310		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，滲水痕跡
1311		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，滲水痕跡
1312		



編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1313		





編號	說明	A6-2 區 B2F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
1314		



編號	說明		編號	說明	
1315		A6-2區B2F頂板裂縫長約0.6m寬約0.3mm，滲水痕跡	1316		









地下三層平面圖　照片編號：

A6－2區　A～J棟

梁底斜裂紋






地下三層平面圖　照片編號：


A6－2區 A～J棟

梁底斜裂紋

梁全巨U型裂紋


Blank






地下三層平面圖　照片編號：


A6－2區 A～J棟






地下三層平面圖　照片編號：

A6－2區 A～J棟






地下三層平面圖　照片編號：

A6－2區 A～J棟

梁底斜裂紋

梁全面J型斜裂紋





地下三層平面圖 照片編號：

A6－2區 A～J棟

梁底筋裂紋

剪力筋裂紋

梁含有J型筋裂紋

2

2

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.1		油漆剝落
2	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／／／／／	1.0*5	0.1		油漆剝落
3	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／／／	1.0*3	0.3		滲水痕跡、油漆剝落
4	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		滲水痕跡
5	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.1		油漆剝落
6	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		滲水痕跡
7	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		滲水痕跡
8	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／／	2*2	0.1		
9	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.5	0.1		
10	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		滲水痕跡
11	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.5	0.1		
12	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	1	0.3		滲水痕跡
13	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	0.5	0.3		滲水痕跡
14	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		
15	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.5	0.3		滲水痕跡
16	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.5	0.3		滲水痕跡
17	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2.5	0.1		油漆剝落
18	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		
19	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼＼	1*2	0.1		
20	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
22	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		油漆剝落
23	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
24	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
25	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡、油漆剝落
26	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3.5	0.1		
27	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
28	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3	1.細微裂縫	滲水痕跡
29	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1*2	0.1		
30	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
31	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
32	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
33	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
34	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2*2	0.3		
35	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
36	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
37	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
38	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2*2	0.3		滲水痕跡
39	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
40	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
42	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
43	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1	1.細微裂縫	
44	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡、油漆剝落
45	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
46	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
47	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
48	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
49	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
50	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		
51	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
52	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
53	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		油漆剝落
54	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
55	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3.5	0.3		滲水痕跡
56	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.1		
57	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
58	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
59	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
60	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3	1.細微裂縫	
62	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
63	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
64	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
65	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
66	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
67	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.3		滲水痕跡
68	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
69	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
70	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
71	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		滲水痕跡
72	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
73	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
74	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
75	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
76	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		油漆剝落
77	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
78	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
79	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
80	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
81	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.1		
82	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.3		滲水痕跡
83	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.7	0.1		油漆剝落
84	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2	0.3		滲水痕跡
85	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.3		滲水痕跡
86	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.3		滲水痕跡
87	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.3		滲水痕跡
88	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.1		
89	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	3.5	0.3		滲水痕跡
90	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.5	0.1		
91	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／／	1*2	0.3		滲水痕跡
92	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＝	0.5*2	0.1		
93	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.5	0.3		滲水痕跡
94	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	0.7	0.1		
95	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
96	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.3	5.滲水	
97	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.5	0.1		
98	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	0.7*2	0.1		油漆剝落
99	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＝	0.5*2	0.1		
100	☐	☐	☐	☐	☑	☐		////	1*4	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
101	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		油漆剝落
102	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
103	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
104	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
105	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
106	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1*2	0.3		滲水痕跡
107	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1*2	0.3		滲水痕跡
108	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
109	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
110	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		油漆剝落
111	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
112	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*3	0.1		
113	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.1		
114	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
115	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
116	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.7	0.1		油漆剝落
117	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
118	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		油漆剝落
119	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1*3	0.1		油漆剝落
120	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*4	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
121	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		油漆剝落
122	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
123	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		油漆剝落
124	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*4	0.3		滲水痕跡、油漆剝落
125	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡、油漆剝落
126	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡、油漆剝落
127	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
128	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
129	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		油漆剝落
130	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
131	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
132	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3	0.3		滲水痕跡
133	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
134	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
135	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1*2	0.1		油漆剝落
136	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
137	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1*2	0.1		修補痕跡
138	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1*2	0.3		滲水痕跡
139	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
140	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
141	☐	☐	☐	☐	☑	☐		//	1.5*2	0.1		油漆剝落
142	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⌐	1*2	0.1		
143	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.1		
144	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		修補痕跡
145	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⌒	2	0.3		滲水痕跡
146	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		修補痕跡
147	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1.5	0.1		修補痕跡
148	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⌒	2	0.3		滲水痕跡
149	☐	☐	☐	☐	☑	☐		=	1.5*2	0.1		
150	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1.7	0.1		油漆剝落
151	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	1.5	0.3		滲水痕跡
152	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1.5	0.3		滲水痕跡
153	☐	☐	☐	☐	☑	☐		/	1	0.3		滲水痕跡
154	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1.5	0.1		油漆剝落
155	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		油漆剝落
156	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1.5	0.3		滲水痕跡
157	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		油漆剝落
158	☐	☐	☐	☐	☑	☐		\	0.5	0.1		油漆剝落
159	☐	☐	☐	☐	☑	☐		=	0.5	0.3		滲水痕跡
160	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
161	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		修補痕跡
162	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
163	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
164	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1*2	0.1		
165	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
166	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
167	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
168	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
169	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
170	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
171	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
172	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
173	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
174	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
175	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5*2	0.1		修補痕跡
176	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
177	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		油漆剝落
178	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		油漆剝落
179	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1*2	0.1		油漆剝落
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
180	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
181	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1*2	0.3		滲水痕跡
182	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
183	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
184	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6*2	0.3		滲水痕跡
185	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
186	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
187	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		
188	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
189	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		油漆剝落
190	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		
191	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
192	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
193	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
194	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6	0.1		
195	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
196	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*3	0.3		滲水痕跡
197	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
198	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
199	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.5	0.1		
200	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	0.8	0.1		
201	☐	☐	☐	☐	☑	☐		～	0.4	0.1		
202	☐	☐	☐	☐	☑	☐		≈	1.0*2	0.3		滲水痕跡
203	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1	0.1		
204	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	0.6	0.1		
205	☐	☐	☐	☐	☑	☐		≈	1.5*2	0.1		
206	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.8	0.1		
207	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1	0.1		
208	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.8	0.1		
209	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⌒	0.8	0.1		
210	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.4	0.1		
211	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.3	0.1		
212	☐	☐	☐	☐	☑	☐		(	1.2	0.1		
213	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		
214	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	0.5	0.1		
215	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	1	0.3		滲水痕跡
216	☐	☐	☐	☐	☑	☐		|	0.5	0.1		
217	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	0.5	0.1		
218	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	0.5	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鋼漆脫漆 5.滲水染污或白華	
219	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
220	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.1		
221	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		鐵線銹蝕
222	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
223	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
224	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
225	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
226	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
227	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
228	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
229	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
230	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
231	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		滲水痕跡
232	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
233	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
234	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*3	0.3		
235	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*3	0.3		
236	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.3		
237	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		
238	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3.0*3	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
239	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
240	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*4	0.3		
241	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
242	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
243	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		同245
244	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.2	0.3		同245
245	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
246	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	滲水痕跡
247	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
248	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
249	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.3	0.1		
250	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		
251	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
252	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5*2	0.3		滲水痕跡
253	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		
254	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
255	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3.2	0.1		
256	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
257	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.8*2	0.1		
258	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漏濕脫漆 5.滲水染污或白華	
259	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.5	0.1		
260	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
261	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
262	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
263	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
264	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
265	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.3		滲水痕跡
266	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
267	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	5.滲水	
268	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
269	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
270	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
271	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.3		滲水痕跡
272	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.3		滲水痕跡
273	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3		滲水痕跡
274	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
275	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		滲水痕跡
276	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
277	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
278	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
279	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2*2	0.3		滲水痕跡
280	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*5	0.3	5.滲水	
281	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.3	5.滲水	
282	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6	0.3		滲水痕跡
283	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		混凝土不實
284	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡
285	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.3		滲水痕跡
286	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.1		
287	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
288	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2*2	0.1		
289	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
290	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
291	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
292	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.3	0.1		
293	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.6	0.3		滲水痕跡
294	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.3	0.1		
295	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
296	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
297	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.8	0.1		
298	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
299	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.3*3	0.1		
300	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2	0.1		
301	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
302	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
303	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
304	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.5	0.3		
305	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.4*2	0.1		
306	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.2*2	0.1		
307	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.0*2	0.1		
308	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2	0.1		
309	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	3.鋼筋外露銹蝕	
310	☐	☐	☐	☐	☑	☐			0.7	0.1		
311	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.1		
312	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.2*2	0.1		
313	☐	☐	☐	☐	☑	☐			3.5	0.3		滲水痕跡
314	☐	☐	☐	☐	☑	☐			2.0*2	0.3		滲水痕跡
315	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	3.鋼筋外露銹蝕	
316	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		修補痕跡
317	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1.5	0.1		
318	☐	☐	☐	☐	☑	☐			1	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
319	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.1		
320	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／／	0.5*2	0.1		
321	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1	0.1		
322	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	0.5	0.1		
323	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1.5	0.1		
324	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	2.5	0.3		滲水痕跡
325	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∫	0.8	0.3		滲水痕跡
326	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	0.8	0.1		
327	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	1	0.1		
328	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.1		
329	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	0.5	0.3		滲水痕跡
330	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.5	0.1		
331	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	1	0.1		
332	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∫	-	-		修補痕跡
333	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	2	0.1		修補痕跡
334	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∫	0.5	0.1		
335	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	2.3	0.1		
336	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	1	0.3		滲水痕跡
337	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	2.5	0.3		滲水痕跡
338	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	0.8	0.3		滲水痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
339	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⟨	1.2	0.1		
340	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⟨	1.2	0.1		
341	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⟨	1	0.1		
342	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⟨	0.8	0.1		
343	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⟨	2.5	0.1		
344	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⟨⟨	1.8*2	0.1		
345	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	1.5	0.1		
346	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⟍—	1.0*2	0.1		
347	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.1		
348	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.5	0.3		滲水痕跡
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水污染或白華	
349	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∫	1.2	0.3		滲水痕跡
350	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.3		滲水痕跡
351	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	0.8	0.1		
352	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2	0.1		
353	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	3.5	0.1		
354	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∫	2	0.1		
355	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.1		
356	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.1		
357	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2.2	0.1		
358	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∫∫	1.5*2	0.1		
359	☐	☐	☐	☐	☑	☐		～	2	0.3		粉刷層剝落
360	☐	☐	☐	☐	☑	☐		～	1.2	0.3		滲水痕跡
361	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.2	0.1		
362	☐	☐	☐	☐	☑	☐		～	0.8	0.1		
363	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∫	1.6	0.1		
364	☐	☐	☐	☐	☑	☐		二	1.2*2	0.3		滲水痕跡
365	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	0.8	0.3		滲水痕跡
366	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1.5	0.3		滲水痕跡
367	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∫	0.5	0.3		滲水痕跡
368	☐	☐	☐	☐	☑	☐		∫	0.8	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
369	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	0.4	0.1		
370	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	0.6	0.1		
371	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	0.8	0.1		
372	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1	0.1		
373	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⌒	0.8	0.1		
374	☐	☐	☐	☐	☑	☐		—	2	0.3		滲水痕跡
375	☐	☐	☐	☐	☑	☐		=	0.5*2	0.3		
376	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-	1.細微裂縫	
377	☐	☐	☐	☐	☑	☐		(	2.5	0.1		
378	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1	0.1		
379	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	0.8	0.3		滲水痕跡
380	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	0.7	0.3		滲水痕跡
381	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	2	0.3		滲水痕跡
382	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	0.5	0.3		滲水痕跡
383	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	1	0.3		滲水痕跡
384	☐	☐	☐	☐	☑	☐		／	1.5	0.1		
385	☐	☐	☐	☐	☑	☐		＼	1	0.1		
386	☐	☐	☐	☐	☑	☐		｜	1.3	0.1		
387	☐	☐	☐	☐	☑	☐		⌒	2	0.1		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
388	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
389	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	3.混凝土剝落	
390	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUU	1.5*3	0.1		
391	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
392	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.4	0.1		修補痕跡
393	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.4*2	0.1		
394	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUUU	1.5*4	0.1		
395	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
396	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUUU	1.5*4	0.3		
397	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(((((	0.5*6	0.1		
398	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(x7	0.5*7	0.1		
399	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	1	0.1		
400	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同399
401	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UU	1.5	0.3		
402	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
403	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*3	0.1		
404	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((((	0.5*5	0.1		
405	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UU	1.5*3	0.3		
406	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
407	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	1.5*1	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漏濕脫漆 5.滲水染污或白華	
408	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇⌇⌇	0.5*6	0.1		
409	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	0.3		
410	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇⌇⌇	0.5*3	0.1		
411	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇⌇⌇	0.5*3	0.1		
412	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	0.3		
413	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5*1	0.1		
414	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.3		
415	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
416	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪∪	1.5*4	0.5		
417	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇	0.5	0.1		油漆剝落
418	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇	0.5	0.1		
419	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	0.1		
420	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇⌇	0.5*2	0.1		
421	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇⌇	0.5*2	0.1		
422	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪∪	1.5*4	0.5		
423	☐	☐	☑	☐	☐	☐		／	0.5	0.1		
424	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪∪	1.5*4	0.3		
425	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇⌇	0.5*2	0.1		
426	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5*1	0.1		
427	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	0.5		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
428	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.5		
429	☐	☐	☑	☐	☐	☐		L	1.0*1	0.1		
430	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.5*2	0.1		
431	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
432	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	2.粉刷層剝落	鐵線銹蝕
433	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫	0.5*1	0.1		
434	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫	0.5	0.1	2.粉刷層剝落	
435	☐	☐	☑	☐	☐	☐		///	0.4*3	0.1		
436	☐	☐	☑	☐	☐	☐		///	0.4*3	0.1		
437	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	0.1		
438	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.4*2	0.1		
439	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	0.5	0.1		
440	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\\\	0.5*3	0.1		
441	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	0.3		
442	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\\\	0.4*3	0.1		
443	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫	0.4	0.1		
444	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(\\	0.4*3	0.1		
445	☐	☐	☑	☐	☐	☐		L	1.0*1	0.1		
446	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫	0.5	0.1		
447	☐	☐	☑	☐	☐	☐		LL	1.0*2	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
448	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨	0.5*2	0.1		
449	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨	0.4	0.1		
450	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨⟨	0.4*3	0.1		
451	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨	0.5*2	0.1		
452	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨⟨	0.5*3	0.1		
453	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
454	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨⟨	0.5*3	0.1		
455	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
456	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5*1	0.1		
457	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨	0.5*2	0.1		
458	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨	0.4*2	0.1		
459	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨	0.5*1	0.1		
460	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨	0.5*2	0.3		
461	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟋	0.4*1	0.1		
462	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		同463
463	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟋	0.7	0.3		
464	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.3		
465	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.3		
466	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨X⟩	0.5*3	0.1		
467	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨	0.5*2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
468	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*1	0.1		
469	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
470	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
471	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.3		
472	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
473	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
474	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
475	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
476	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
477	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
478	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7	0.1		
479	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7	0.3		
480	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.0*2	0.1		
481	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
482	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
483	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
484	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1	0.1		
485	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
486	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.7*2	0.1		
487	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水髒污或白華	
488	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
489	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.1		
490	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.1		
491	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	0.5*5	0.1		
492	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.1		
493	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	0.5*3	0.1		
494	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	0.5*3	0.1		
495	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	0.5*5	0.1		
496	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	0.5*3	0.1		
497	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	0.5*3	0.1		
498	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	0.5*2	0.1		
499	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.3	0.1	5.滲水	
500	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.3	0.1	5.滲水	
501	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
502	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪∪	0.5*4	0.1		
503	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	0.5*2	0.1		
504	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪/	3	0.1		
505	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
506	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.1		
507	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐住宅　☐商店　☐辦公室　☐廠房　☐宗教　☑其他（停車場）
牆　面	☐水泥粉光　☑油漆　☐壁紙　☐磁磚　☐裝飾品　☐其他
頂　版	☐水泥粉光　☑油漆　☐壁紙　☐木架　☐輕鋼架　☐其他
地　坪	☐塑膠地磚　☐磨石子　☐磁磚　☐地毯　☐木板　☑其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
508	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.3		
509	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌊	2.5	0.1		
510	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌊⌊⌊	0.5*4	0.1		
511	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.5	0.1		
512	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.5	0.1		
513	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.5	0.1		
514	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
515	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
516	☐	☐	☑	☐	☐	☐		| |	0.5*2	0.1		
517	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
518	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
519	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(X)0	0.5*10	0.1		
520	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌊⌊	0.5*2	0.1		
521	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|⌊⌊⌊	0.5*4	0.1		
522	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1	0.1		
523	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.5	0.1		
524	☐	☐	☑	☐	☐	☐		|	0.5	0.3		
525	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌊	0.4	0.3		
526	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
527	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		

★會勘狀況：☐部份隔間拍照不便　☐拒絕鑑定　☐屢次造訪無人　☐本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水或污或白華	
528	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.5*2	0.1		
529	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(X)0	0.5*10	0.1		
530	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
531	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
532	☐	☐	☑	☐	☐	☐		L	1	0.1		
533	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUUU	1.5*4	0.3		
534	☐	☐	☑	☐	☐	☐		///	0.5*5	0.1		
535	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUU	1.5*3	0.3		
536	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(((	0.5*5	0.1		
537	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UVVU	1.5*4	0.3		
538	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
539	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.1		
540	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.1		
541	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.1		
542	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
543	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.5*2	0.1		
544	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUU	1.5*3	0.5		
545	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.7	0.1		
546	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.1		
547	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月25日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
548	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.3	0.1		
549	☐	☐	☑	☐	☐	☐		!	0.5	0.1		
550	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
551	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1	0.1		
552	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
553	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
554	☐	☐	☑	☐	☐	☐		)))	0.5*4	0.1		
555	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
556	☐	☐	☑	☐	☐	☐		())	0.5*3	0.1		
557	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
558	☐	☐	☑	☐	☐	☐		)	0.5	0.1		
559	☐	☐	☑	☐	☐	☐		)	0.5	0.1		
560	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.1		
561	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1	0.1		
562	☐	☐	☑	☐	☐	☐		)	0.5	0.1		
563	☐	☐	☑	☐	☐	☐		))	0.5*2	0.1		
564	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
565	☐	☐	☑	☐	☐	☐		())))	0.5*5	0.1	2.粉刷層剝落	油漆剝落
566	☐	☐	☑	☐	☐	☐		))))))	0.5*6	0.1		
567	☐	☐	☑	☐	☐	☐		)))))	0.5*4	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.滲濕酸漆 5.淨水染污或白華	
568	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
569	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUU	1.5*3	0.1		
570	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
571	☐	☐	☑	☐	☐	☐		二	0.5*2	0.1		
572	☐	☐	☑	☐	☐	☐		二	0.5*2	0.1		
573	☐	☐	☑	☐	☐	☐		三	0.5*4	0.1		
574	☐	☐	☑	☐	☐	☐		一X5	0.5*5	0.1		
575	☐	☐	☑	☐	☐	☐		一	0.5	0.1		
576	☐	☐	☑	☐	☐	☐		二	0.3*2	0.1		
577	☐	☐	☑	☐	☐	☐		三	0.5*3	0.1		
578	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U三	3	0.1		
579	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
580	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUU	1.5*3	0.1		
581	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UU	1.5*2	0.1		
582	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
583	☐	☐	☑	☐	☐	☐		一X7	0.5*7	0.1		
584	☐	☐	☑	☐	☐	☐		三	0.5*4	0.1		
585	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UU	1.5*2	0.1		
586	☐	☐	☑	☐	☐	☐		一X6	0.5*6	0.1		
587	☐	☐	☑	☐	☐	☐		三	0.5*3	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
588	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	0.5	0.1		
589	☐	☐	☑	☐	☐	☐		≡	0.5*3	0.1		
590	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
591	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(((((	0.5*6	0.1		
592	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((((	0.5*5	0.1		
593	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
594	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
595	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1	0.1		
596	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
597	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
598	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUUU	1.5*4	0.1		
599	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
600	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(((	0.5*3	0.1		
601	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
602	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUU	1.5*3	0.1		
603	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—	0.5*2	0.1		
604	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
605	☐	☐	☑	☐	☐	☐		—x5	0.5*5	0.1		
606	☐	☐	☑	☐	☐	☐		~x8	0.5*8	0.1		
607	☐	☐	☑	☐	☐	☐		≡	0.5*3	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
608	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
609	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
610	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫	0.5	0.1		
611	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫∫	0.5*2	0.1		
612	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫	0.5	0.1		
613	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.1		
614	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.0*2	0.1		
615	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
616	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫∫∫∫∫	0.5*5	0.1		
617	☐	☐	☑	☐	☐	☐		＼	0.6	0.1		滲水痕跡
618	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		混凝土不實
619	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫∫∫	0.5*3	0.1		
620	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
621	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫	0.5	0.1		
622	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	
623	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫∫	0.5*2	0.1		
624	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫∫∫	0.5*3	0.1		
625	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫∫	0.5*2	0.1		
626	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∫	0.4	0.1		
627	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
628	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
629	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		油漆剝落
630	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
631	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
632	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
633	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5	0.1		
634	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
635	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
636	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*3	0.1		
637	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		施工縫
638	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		滲水痕跡
639	☐	☑	☐	☐	☐	☐			-	-		混凝土不實
640	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
641	☑	☐	☐	☐	☐	☐			-	-		
642	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.3		
643	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
644	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*4	0.1		
645	☐	☐	☑	☐	☐	☐			1.5	0.1		
646	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.5*2	0.1		
647	☐	☐	☑	☐	☐	☐			0.4	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
648	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨	0.5	0.1		
649	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨⟨	0.5*3	0.1		
650	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨	0.5	0.1		
651	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨⟨	0.5*3	0.1		
652	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨	0.5	0.1		
653	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨	0.5*2	0.1		
654	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨	0.5	0.1		
655	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨	0.5	0.1		
656	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
657	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
658	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨⟨⟨⟨⟨	0.5*6	0.1		
659	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
660	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪⟨	2	0.5		
661	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪∪	1.5*4	0.3		
662	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨	0.5	0.1		
663	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪∪	1.5*4	0.3		
664	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	0.6*2	0.1		
665	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.5		
666	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.3		
667	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⟨⟨⟨⟨	0.5*4	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漏濕脫漆 5.滲水染污或白華	
668	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	1.細微裂縫	
669	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UU	1.5*2	0.3		
670	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UX5	1.0*5	0.1		
671	☐	☐	☑	☐	☐	☐		LLLLL	0.6*5	0.1		
672	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
673	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUUU	1.5*4	0.3		
674	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUUU	1.5*4	0.3		
675	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	0.5*2	0.1		
676	☐	☐	☑	☐	☐	☐		LL	1.5*2	0.5		
677	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
678	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUU	1.5*3	1		
679	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
680	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUU	1.5*3	0.5		
681	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
682	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UX5	1.5*5	0.1		
683	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
684	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
685	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
686	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
687	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
688	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇	0.5	0.1		
689	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇⌇⌇	1.0*3	0.1		
690	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇⌇	0.5*3	0.1		
691	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇⌇	0.5*2	0.1		
692	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇⌇⌇	0.5*3	0.1		
693	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇	0.8	0.3		
694	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇⌇	0.5*2	0.1		
695	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	1		
696	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.5		
697	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇	0.5	0.1		
698	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.3		
699	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	0.9	0.1		
700	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.1		
701	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
702	☐	☐	☐	☐	☑	☐			-	-		破洞
703	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.3		
704	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*4	0.3		
705	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
706	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1	0.1		
707	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌇	0.3	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
708	☐	☐	☑	☐	☐	☐		11	0.5*2	0.1		
709	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
710	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.7	0.1		泛漆剝落
711	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.5	0.1		
712	☐	☐	☑	☐	☐	☐		111	0.5*3	0.1		
713	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1x9	0.5*9	0.1		
714	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUU	1.5*3	0.1		
715	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.5	0.1		
716	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
717	☐	☐	☑	☐	☐	☐		111	0.5*3	0.1		
718	☐	☐	☑	☐	☐	☐		UUU	1.5*3	0.3		
719	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
720	☐	☐	☑	☐	☐	☐		C	1.5	0.3		粉刷層剝離
721	☐	☐	☑	☐	☐	☐		C	1	0.1		粉刷層剝離
722	☐	☐	☑	☐	☐	☐		111	0.5*3	0.1		
723	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
724	☐	☐	☑	☐	☐	☐		U	1.5	0.1		
725	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(1)	0.5*3	0.1		
726	☐	☐	☑	☐	☐	☐		1	0.5	0		
727	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(1)	0.5*2	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月28日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
728	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.3		
729	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.5		
730	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
731	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
732	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
733	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪∪	1.5*4	0.1		
734	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
735	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
736	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
737	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
738	☐	☐	☑	☐	☐	☐		L L	1.0*2	0.1		
739	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
740	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
741	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((((	0.5*4	0.1		
742	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
743	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鋼鐵脫漆 5.滲水染污或白華	
744	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
745	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.3	0.1		
746	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(( )	0.5*3	0.1		
747	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.3	0.1		
748	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
749	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.3		
750	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
751	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
752	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
753	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(((	0.5*3	0.1		
754	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.1		
755	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(	0.5	0.3		
756	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
757	☐	☐	☑	☐	☐	☐		(( ))	0.5*4	0.1		
758	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.5		
759	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
760	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	1		
761	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	0.5		
762	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.3		
763	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪∪	1.5*4	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐　☐ 本戶裝修

※其他事項：	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
764	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
765	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((( )))	0.5*5	0.1		
766	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪∪	1.5*3	0.3		
767	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.6		
768	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
769	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
770	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
771	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.3		
772	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((( )))	0.5*6	0.1		
773	☐	☐	☑	☐	☐	☐		L	1	0.1		
774	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪∪	1.5*2	0.1		
775	☐	☐	☑	☐	☐	☐		/	0.5	0.3		
776	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
777	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
778	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
779	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.1		
780	☐	☐	☑	☐	☐	☐		((	0.5*2	0.1		
781	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.3		
782	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪	1.5	0.3		
783	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國104年07月31日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6-2(東棟)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他（停車場）
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他（環氧樹脂地坪）


照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
784	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌠	0.5	0.3		
785	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
786	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌠⌠	0.5*2	0.1		
787	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌠⌠	0.5*2	0.3		
788	☐	☐	☑	☐	☐	☐		∪x6	1.5*6	0.3		
789	☐	☐	☑	☐	☐	☐		L	1	0.1		
790	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
791	☐	☐	☑	☐	☐	☐		⌠	0.5	0.1		
792	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
793	☐	☐	☑	☐	☐	☐		//	0.8*2	0.1		
794	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
795	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-	5.滲水	
796	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		滲水痕跡
797	☐	☐	☑	☐	☐	☐			-	-		修補痕跡
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：


編號	說明		編號	說明	
1		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，油漆剝落	2		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.0*5m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
3		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡、油漆剝落	4		A6-2 區 B3F 頂板，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
5		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，油漆剝落	6		A6-2 區 B3F 頂板，滲水痕跡






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2*2m 寬約 0.1mm
7			8		






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板，滲水痕跡
9			10		









編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
11			12		






編號	說明		編號	說明	
13		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	14		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
					
編號	說明		編號	說明	
15		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	16		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
					
編號	說明		編號	說明	
17		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落	18		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
					

編號	說明	編號	說明
19	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1*2m 寬約 0.1mm	20	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm






編號	說明	編號	說明
21	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	22	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落






編號	說明	編號	說明
23	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	24	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm







編號	說明		編號	說明	
25		A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡、油漆剝落	26		A6-2區B3F頂板裂縫長約3.5m寬約0.1mm







編號	說明		編號	說明	
27		A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm	28		A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.3mm，細微裂縫，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
29		A6-2區B3F頂板裂縫長約1*2m寬約0.1mm	30		A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm






編號	說明		編號	說明	
31		A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm	32		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約0.1mm






編號	說明		編號	說明	
33		A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	34		A6-2區B3F頂板裂縫長約2*2m寬約0.3mm






編號	說明		編號	說明	
35		A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	36		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5*2m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
37		A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	38		A6-2區B3F頂板裂縫長約2*2m寬約0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
39		A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	40		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
41		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	42		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡







編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，細微裂縫	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡、油漆剝落
43			44		






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
45			46		






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
47			48		





編號	說明		編號	說明	
49		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	50		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm
					
編號	說明		編號	說明	
51		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	52		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
					
編號	說明		編號	說明	
53		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落	54		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
					


編號	說明	
55	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 3.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
56	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
57	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
58	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
59	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
60	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，細微裂縫	編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm
61			62		






編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm
63			64		






編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1m寬約0.3mm，滲水痕跡
65			66		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
67		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
68		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
69		




編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
70		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
71		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
72		




編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm
73			74		







編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1m寬約0.1mm，油漆剝落
75			76		





編號	說明	A6-2區B3F頂板，細微裂縫	編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm
77			78		





編號	說明	
79	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
80	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
81	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
82	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
83	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
84	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	編號	說明
85	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	86	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明	編號	說明
87	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	88	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm





編號	說明	編號	說明
89	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 3.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	90	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm






編號	說明	
91	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
92	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm




編號	說明	
93	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
94	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm



編號	說明	
95	說明	A6-2 區 B3F 頂板，細微裂縫



編號	說明	
96	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水



編號	說明		編號	說明	
97		A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm	98		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.7*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
99		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	100		A6-2區B3F頂板裂縫長約1*4m寬約0.3mm





編號	說明		編號	說明	
101		A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm，油漆剝落	102		A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm







編號	說明	
103	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
104	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
105	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
106	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
107	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
108	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
109		A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	110		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約0.1mm，油漆剝落






編號	說明		編號	說明	
111		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約0.3mm，滲水痕跡	112		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5*3m寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
113		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5*2m寬約 0.1mm	114		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
115		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	116		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
117		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	118		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
119		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1*3m 寬約 0.1mm，油漆剝落	120		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡
121			122		






編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.3mm，滲水痕跡、油漆剝落
123			124		





編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡、油漆剝落	編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡、油漆剝落
125			126		






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
127		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
128		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm，油漆剝落
129		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
130		




編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
131		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
132		




編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
133			134		







編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
135			136		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1*2m 寬約 0.1mm，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
137			138		





編號	說明	
139	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
140	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
141	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
142	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
143	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm




編號	說明	
144	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，修補痕跡




編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，修補痕跡
145			146		






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
147			148		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.7m 寬約 0.1mm，油漆剝落
149			150		





編號	說明	
151	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
152	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
153	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
154	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落




編號	說明	
155	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
156	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明	
157	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，油漆剝落



編號	說明	
158	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落




編號	說明	
159	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
160	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
161	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，修補痕跡



編號	說明	
162	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm
163		



編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1*2m寬約0.1mm
164		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約0.1mm
165		




編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約0.3mm，滲水痕跡
166		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約0.3mm，滲水痕跡
167		



編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm
168		




編號	說明		編號	說明	
169		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	170		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
171		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	172		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
173		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	174		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
175			176		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落
177			178		






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1*2m 寬約 0.1mm，油漆剝落	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
179			180		






編號	說明		編號	說明	
181		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	182		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
183		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm	184		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
185		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm	186		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm
187		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
188		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板，油漆剝落
189		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm
190		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
191		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
192		




編號	說明	編號	說明
193	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.8m寬約0.1mm	194	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.6m寬約0.1mm





編號	說明	編號	說明
195	A6-2區B3F頂板細微裂縫，滲水痕跡	196	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.0*3m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
197	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.8m寬約0.1mm	198	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.2m寬約0.1mm





編號	說明	
199	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
200	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm



編號	說明	
201	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm



編號	說明	
202	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
203	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
204	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm




編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm
205			206		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm
207			208		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm
209			210		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm
211			212		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
213			214		






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
215			216		





編號	說明	編號	說明
217	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm	218	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	編號	說明
219	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.2m寬約0.3mm，滲水痕跡	220	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明	編號	說明
221	A6-2 區 B3F 頂板，鐵線銹蝕	222	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.1mm





編號	說明	
223	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
224	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
225	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
226	說明	A6-2 區 B3F 頂板細微裂縫



編號	說明	
227	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
228	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明		編號	說明	
229		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	230		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
231		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	232		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
233		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	234		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.0*3m 寬約 0.3mm
235		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm
236		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm
237		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 3.0*3m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
238		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
239		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.0*4m 寬約 0.3mm
240		




編號	說明	編號	說明
241	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	242	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm






編號	說明	編號	說明
243	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm，同照片 245 不同方向拍攝	244	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.2m 寬約 0.3mm，同照片 245 不同方向拍攝





編號	說明	編號	說明
245	A6-2 區 B3F 頂板，修補痕跡	246	A6-2 區 B3F 頂板細微裂縫，滲水痕跡





編號	說明	
247	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm



編號	說明	
248	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
249	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
250	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm



編號	說明	
251	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
252	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡




編號	說明		編號	說明	
253		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm	254		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
255		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 3.2m 寬約 0.1mm	256		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
257		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.8*2m 寬約 0.1mm	258		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
259			260		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
261			262		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
263			264		





編號	說明		編號	說明	
265		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	266		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
267		A6-2 區 B3F 頂板滲水	268		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
269		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	270		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
271			272		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
273			274		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
275			276		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
277			278		






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.0*5m 寬約 0.3mm，滲水
279			280		






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
281			282		





編號	說明		編號	說明	
283		A6-2 區 B3F 頂板，混凝土不實	284		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
285		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	286		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
287		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	288		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
289		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	290		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
291		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	292		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
293		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	294		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.3m 寬約 0.1mm





編號	說明	
295	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
296	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm



編號	說明	
297	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm




編號	說明	
298	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
299	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.3*3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
300	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm




編號	說明		編號	說明	
301		A6-2 區 B3F 頂板，修補痕跡	302		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
303		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	304		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
305		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.4*2m 寬約 0.1mm	306		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.2*2m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm
307		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
308		




編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板鋼筋外露銹蝕
309		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm
310		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
311		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2*2m 寬約 0.1mm
312		



編號	說明		編號	說明	
313		A6-2區B3F頂板裂縫長約3.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	314		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.0*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
315		A6-2 區 B3F 頂板鋼筋外露銹蝕	316		A6-2 區 B3F 頂板，修補痕跡





編號	說明		編號	說明	
317		A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm	318		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
319			320		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
321			322		





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
323			324		






編號	說明		編號	說明	
325	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.8m寬約0.3mm，滲水痕跡		326	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.8m寬約0.1mm	






編號	說明		編號	說明	
327	A6-2區B3F頂板裂縫長約1m寬約0.1mm		328	A6-2區B3F頂板裂縫長約1m寬約0.1mm	





編號	說明		編號	說明	
329	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.5m寬約0.3mm，滲水痕跡		330	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm	





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
331		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板，修補痕跡
332		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm，修補痕跡
333		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
334		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.3m 寬約 0.1mm
335		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
336		




編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約2.5m寬約0.3mm，滲水痕跡	編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.8m寬約0.3mm，滲水痕跡
337			338		






編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.2m寬約0.1mm
339			340		





編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約0.8m寬約0.1mm
341			342		





編號	說明	
343	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約2.5m寬約0.1mm



編號	說明	
344	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.8*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
345	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.1mm




編號	說明	
346	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm




編號	說明	
347	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
348	說明	A6-2區B3F頂板裂縫長約1.5m寬約0.3mm，滲水痕跡



編號	說明		編號	說明	
349		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	350		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
351		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm	352		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
353		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 3.5m 寬約 0.1mm	354		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
355		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm
356		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.2m 寬約 0.1mm
357		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
358		



編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，粉刷層剝落
359		




編號	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡
360		





編號	說明		編號	說明	
361		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2m 寬約 0.1mm	362		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
363		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.6m 寬約 0.1mm	364		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.2*2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
365		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡	366		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡





編號	說明	
367	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
368	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm



編號	說明	
369	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm



編號	說明	
370	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm



編號	說明	
371	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm




編號	說明	
372	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm




編號	說明		編號	說明	
373		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.1mm	374		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡






編號	說明		編號	說明	
375		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm	376		A6-2 區 B3F 頂板細微裂縫






編號	說明		編號	說明	
377		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm	378		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	
379	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.8m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
380	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.7m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
381	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
382	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
383	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.3mm，滲水痕跡



編號	說明	
384	說明	A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明		編號	說明	
385		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	386		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 1.3m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
387		A6-2 區 B3F 頂板裂縫長約 2m 寬約 0.1mm	388		A6-2 區 B3F 梁，滲水痕跡





編號	說明		編號	說明	
389		A6-2 區 B3F 梁混凝土剝落	390		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm





編號	說明	
391	說明	A6-2 區 B3F 梁，滲水痕跡



編號	說明	
392	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm，修補痕跡



編號	說明	
393	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
394	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.1mm



編號	說明	
395	說明	A6-2 區 B3F 梁，滲水痕跡



編號	說明	
396	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*6m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*7m 寬約 0.1mm
397			398		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁，同照片 399 不同方向拍攝
399			400		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
401			402		






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
403		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm
404		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm
405		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁，滲水痕跡
406		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*1m 寬約 0.1mm
407		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*6m 寬約 0.1mm
408		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
409			410		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm
411			412		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm
413			414		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
415		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.5mm
416		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm、油漆剝落
417		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
418		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
419		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
420		



編號	說明		編號	說明	
421		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	422		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.5mm





編號	說明		編號	說明	
423		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	424		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm






編號	說明		編號	說明	
425		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	426		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*1m 寬約 0.1mm





編號	說明	
427	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.5mm



編號	說明	
428	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.5mm



編號	說明	
429	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.0*1m 寬約 0.1mm



編號	說明	
430	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
431	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡



編號	說明	
432	說明	A6-2 區 B3F 梁粉刷層剝落，鐵線銹蝕



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*1m 寬約 0.1mm
433		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，粉刷層剝落
434		




編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4*3m 寬約 0.1mm
435		




編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4*3m 寬約 0.1mm
436		




編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm
437		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4*2m 寬約 0.1mm
438		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
439			440		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4*3m 寬約 0.1mm
441			442		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4*3m 寬約 0.1mm
443			444		





編號	說明		編號	說明	
445		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.0*1m 寬約 0.1mm	446		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
447		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.3mm	448		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
449		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm	450		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4*3m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
451		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
452		



編號	說明	A6-2 區 B3F 全景
453		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
454		



編號	說明	A6-2 區 B3F 全景
455		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*1m 寬約 0.1mm
456		



編號	說明		編號	說明	
457		A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	458		A6-2區B3F梁裂縫長約0.4*2m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
459		A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*1m寬約0.1mm	460		A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.3mm






編號	說明		編號	說明	
461		A6-2區B3F梁裂縫長約0.4*1m寬約0.1mm	462		A6-2區B3F梁，同照片463不同方向拍攝





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.3mm
463		




編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm
464		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm
465		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
466		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
467		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*1m 寬約 0.1mm
468		



編號	說明	編號	說明
469	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	470	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm







編號	說明	編號	說明
471	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.3mm	472	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm






編號	說明	編號	說明
473	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	474	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
475		




編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
476		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*4m寬約0.1mm
477		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm
478		




編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.3mm
479		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約1.0*2m寬約0.1mm
480		




編號	說明		編號	說明	
481		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	482		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
483		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	484		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
485		A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡	486		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.7*2m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
487		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
488		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
489		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
490		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm
491		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
492		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm
493			494		





編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm
495			496		





編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
497			498		






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm，滲水	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm，滲水
499			500		






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*1m 寬約 0.1mm
501			502		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 3m 寬約 0.1mm
503			504		





編號	說明		編號	說明	
505		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	506		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
507		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	508		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
509		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 2.5m 寬約 0.1mm	510		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm





編號	說明	
511	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
512	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
513	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
514	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡




編號	說明	
515	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡



編號	說明	
516	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明		編號	說明	
517		A6-2 區 B3F 梁，滲水痕跡	518		A6 2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
519		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*10m 寬約 0.1mm	520		A6 2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
521		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm	522		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
523		




編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm
524		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.3mm
525		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
526		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
527		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
528		



編號	說明		編號	說明	
529		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*10m 寬約 0.1mm	530		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
531		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	532		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
533		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm	534		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm






編號	說明	
535	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm



編號	說明	
536	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
537	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm



編號	說明	
538	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡



編號	說明	
539	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
540	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明		編號	說明	
541		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	542		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
543		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	544		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.5mm






編號	說明		編號	說明	
95		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm	96		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm
547			548		






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
549			550		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
551			552		







編號	說明		編號	說明	
553		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	554		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm







編號	說明		編號	說明	
555		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	556		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
557		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	558		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
559		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm
560		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
561		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
562		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
563		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
564		



編號	說明		編號	說明	
565		A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*5m寬約0.1mm，粉刷層剝落，油漆剝落	566		A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*6m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
567		A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*4m寬約0.1mm	568		A6-2區B3F梁，修補痕跡






編號	說明		編號	說明	
569		A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm	570		A6-2區B3F梁，修補痕跡






編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
571			572		





編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*4m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*5m寬約0.1mm
573			574		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.3*2m寬約0.1mm
575			576		






編號	說明	
577	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm



編號	說明	
578	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 3m 寬約 0.1mm




編號	說明	
579	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡




編號	說明	
580	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm



編號	說明	
581	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm



編號	說明	
582	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡



編號	說明	
583	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*7m寬約0.1mm




編號	說明	
584	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*4m寬約0.1mm



編號	說明	
585	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm



編號	說明	
586	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*6m寬約0.1mm



編號	說明	
587	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm



編號	說明	
588	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
589		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm	590		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
591		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*6m 寬約 0.1mm	592		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
593		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	594		A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
595		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
596		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡
597		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.1mm
598		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
599		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
600		



編號	說明	編號	說明
601	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	602	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.1mm





編號	說明	編號	說明
603	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	604	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm





編號	說明	編號	說明
605	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*5m寬約0.1mm	606	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*8m寬約0.1mm






編號	說明	編號	說明
607	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm	608	A6-2 區 B3F 全景






編號	說明	編號	說明
609	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	610	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	編號	說明
611	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	612	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
613		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm	614		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.0*2m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
615		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	616		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
617		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.6m 寬約 0.1mm，滲水痕跡	618		A6-2 區 B3F 梁，混凝土不實






編號	說明	
619	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
620	說明	A6-2 區 B3F 梁，滲水痕跡



編號	說明	
621	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
622	說明	A6-2 區 B3F 梁細微裂縫



編號	說明	
623	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	
624	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm




編號	說明		編號	說明	
625		A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	626		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.4m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
627		A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm	628		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
629		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm，油漆剝落	630		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm
631		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm
632		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm
633		




編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
634		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
635		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm
636		



編號	說明	
637	說明	A6-2 區 B3F 梁，施工縫



編號	說明	
638	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm，滲水痕跡



編號	說明	
639	說明	A6-2 區 B3F 柱，混凝土不實



編號	說明	
640	說明	A6-2 區 B3F 全景



編號	說明	
641	說明	A6-2 區 B3F 全景




編號	說明	
642	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm




編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*4m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*4m寬約0.1mm
643			644		





編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
645			646		






編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.4m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm
647			648		





編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm
649			650		






編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm
651			652		





編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm
653			654		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
655		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁滲水
656		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁滲水
658		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*6m 寬約 0.1mm
658		




編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
659		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 2m 寬約 0.5mm
660		



編號	說明		編號	說明	
661		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm	662		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
663		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm	664		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.6*2m 寬約 0.1mm






編號	說明		編號	說明	
665		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.5mm	666		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁細微裂縫
667			668		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.0*5m 寬約 0.1mm
669			670		






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.6*5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁滲水
671			672		






編號	說明		編號	說明	
673		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm	674		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
675		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm	676		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.5mm





編號	說明		編號	說明	
677		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	678		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 1mm





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
679		




編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.5mm
680		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
681		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*5m 寬約 0.1mm
682		




編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
683		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
684		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
685			686		






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
687			688		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.0*3m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm
689			690		






編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
691		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm
692		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.8m寬約0.3mm
693		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
694		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*3m寬約1mm
695		



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.5mm
696		



編號	說明	編號	說明
697	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	698	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm





編號	說明	編號	說明
699	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.9m 寬約 0.1mm	700	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明	編號	說明
701	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	702	A6-2 區 B3F 頂板，破洞





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm
703		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.3mm
704		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
705		




編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm
706		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm
707		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
708		




編號	說明		編號	說明	
709		A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡	710		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.7m 寬約 0.1mm，油漆剝落





編號	說明		編號	說明	
711		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	712		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
713		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*9m 寬約 0.1mm	714		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.1mm





編號	說明	
715	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
716	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡



編號	說明	
717	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm



編號	說明	
718	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm




編號	說明	
719	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
720	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm，粉刷層剝離




編號	說明		編號	說明	
721		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm，粉刷層剝離	722		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
723		A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡	724		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
725		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm	726		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0mm





編號	說明	
727	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm




編號	說明	
728	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm



編號	說明	
729	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.5mm



編號	說明	
730	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡



編號	說明	
731	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
732	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm



編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*4m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm
733			734		







編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm
735			736		





編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5m寬約0.1mm	編號	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約1.0*2m寬約0.1mm
737			738		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
739			740		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*4m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
741			742		







編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm
743			744		





編號	說明		編號	說明	
745		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm	746		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*3m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
747		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.3m 寬約 0.1mm	748		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
749		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.3mm	750		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明	
751	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm




編號	說明	
752	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
753	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*3m寬約0.1mm



編號	說明	
754	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm



編號	說明	
755	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm



編號	說明	
756	說明	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm



編號	說明		編號	說明	
757	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*4m寬約0.1mm		758	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.5mm	





編號	說明		編號	說明	
759	A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm		760	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*3m寬約1mm	





編號	說明		編號	說明	
761	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*3m寬約0.5mm		762	A6-2區B3F梁裂縫長約1.5m寬約0.3mm	






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*4m 寬約 0.1mm
763		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡
764		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*5m 寬約 0.1mm
765		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*3m 寬約 0.3mm
766		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*2m 寬約 0.6mm
767		



編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
768		



編號	說明		編號	說明	
769		A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*2m寬約0.1mm	770		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm





編號	說明		編號	說明	
771		A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.3mm	772		A6-2區B3F梁裂縫長約0.5*6m寬約0.1mm





編號	說明		編號	說明	
773		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	774		A6-2區B3F梁裂縫長約1.5*2m寬約0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm
775			776		






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡
777			778		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm
779			780		





編號	說明		編號	說明	
781		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm	782		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
783		A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡	784		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.3mm





編號	說明		編號	說明	
785		A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡	786		A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.1mm





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5*2m 寬約 0.3mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1.5*6m 寬約 0.3mm
787			788		






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 1m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡
789			790		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.5m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡
791			792		





編號	說明	A6-2 區 B3F 梁裂縫長約 0.8*2m 寬約 0.1mm	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁滲水
793			794		







編號	說明	A6-2 區 B3F 梁滲水	編號	說明	A6-2 區 B3F 梁，滲水痕跡
795			796		






編號	說明	A6-2 區 B3F 梁，修補痕跡	編號	說明	
797			798		









地下一層平面圖　照片編號：

A6-2區（東區）





地下一層平面圖　照片編號：

A6-2區（東區）

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水發霉或白華	
1	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
2	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
3	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1m*2m			
4	☐	☐	☐	☑	☐	☐						膨洗孔，鋼筋遭截斷
5	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
6	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
7	☐	☐	☐	☑	☐	☐			0.3	0.2		
8	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1.2m*1.2m			
9	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1.5m*2m			
10	☐	☐	☐	☑	☐	☐			35	0.5		
11	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4	0.3		
12	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1	0.5		
13	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積2m*3m			
14	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積2m*3m			
15	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積3m*2.5m			
16	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1m*3m			
17	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1m*3m			
18	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3.7	0.2		
19	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
20	☐	☐	☐	☑	☐	☐			0.8	0.1		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漆膜脫漆 5.滲水漏污或白華	
21	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\ \	7	0.3		
22	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
23	☐	☐	☐	☑	☐	☐		#	裂縫寬0.1mm面積2m*2m			
24	☐	☐	☐	☑	☐	☐		#	裂縫寬0.1mm面積1.5m*1.5m			
25	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
26	☐	☐	☐	☑	☐	☐		#	裂縫寬0.1mm面積1.5m*0.3m			
27	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
28	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
29	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
30	☐	☐	☐	☑	☐	☐		X	4.5	0.2		
31	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
32	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
33	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/	2.2	0.25		
34	☐	☐	☐	☑	☐	☐		#	裂縫寬0.1mm面積4m*2.2m			
35	☐	☐	☐	☑	☐	☐		| |	2.8	0.15		
36	☐	☐	☐	☑	☐	☐		≈	7	0.3		
37	☐	☐	☐	☑	☐	☐		| |	3	0.2		
38	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//////	20	0.3		
39	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//////	20	0.4		
40	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///	8	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漬濕脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	8	0.4		
42	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/ /	5	0.3		
43	☐	☐	☐	☑	☐	☐		⌒	2.2	0.15		
44	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	3.5	0.25		
45	☐	☐	☐	☐	☐	☑						積水
46	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\	2.4	0.2		
47	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///	5.4	0.3		
48	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
49	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	2.7	0.2		
50	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	5.4	0.4		
51	☐	☐	☐	☑	☐	☐		⌒	1.7	0.3		
52	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
53	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
54	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
55	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
56	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
57	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
58	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
59	☐	☐	☐	☑	☐	☐		⌒	2	0.2		
60	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	10.5	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漆膜脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☑	☐	☐					5	
62	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
63	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
64	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.2	0.2	5	
65	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1m面積1.5m*1.2m			
66	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
67	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
68	☐	☐	☐	☑	☐	☐			9.5	0.45		
69	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
70	☐	☐	☐	☑	☐	☐			25	0.6		
71	☐	☐	☐	☑	☐	☐			8	0.5		
72	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5	0.6		
73	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.5	0.4		
74	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3.2	0.35		
75	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
76	☐	☐	☐	☑	☐	☐			10	0.25	5	
77	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.7	0.2		
78	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.2	0.1		
79	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
80	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水或污或令等	
81	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1m*2.5m			
82	☐	☐	☐	☑	☐	☐			9	0.2		
83	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
84	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5	0.15		
85	☐	☐	☐	☑	☐	☐			6.2	0.5		
86	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3.2	0.3		
87	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.7	0.3		
88	☐	☐	☐	☑	☐	☐			36	0.5		
89	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.5	0.3		
90	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.5	0.4		
91	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1.5m*1.8m			
92	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5	0.3		
93	☐	☐	☐	☑	☐	☐			8	0.5		
94	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.8	0.2		
95	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
96	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.2	0.1		
97	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
98	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.5	0.2		
99	☐	☐	☐	☑	☐	☐			12	0.5		
100	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5	0.2		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F					
用途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
101	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.3	0.1		
102	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2	0.2		
103	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3.5	0.3		
104	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.5	0.25		
105	☐	☐	☐	☑	☐	☐			0.6	0.3		
106	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3.5	0.3		
107	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.5	0.3		
108	☐	☐	☐	☑	☐	☐			6	0.3		
109	☐	☐	☐	☑	☐	☐			8	0.5		
110	☐	☐	☐	☑	☐	☐			21	0.4		
111	☐	☐	☐	☑	☐	☐			12.5	0.4		
112	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.3	0.4		
113	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4	0.5		
114	☐	☐	☐	☑	☐	☐			7.5	0.3	5	
115	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5	0.2		
116	☐	☐	☐	☑	☐	☐			10	0.35		
117	☐	☐	☐	☑	☐	☐			9	0.3		
118	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.2	0.2		
119	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.2	0.3		
120	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.2	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F					
用途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.砼剝層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
121	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\	6	0.4		
122	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\	4	0.4		
123	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\	9	0.4		
124	☐	☐	☐	☑	☐	☐		⌒	3.4	0.15		
125	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/	2	0.2		
126	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
127	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///	5	0.1		
128	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	5	0.2		
129	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\	2.8	0.25		
130	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	3.5	0.25		
131	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/	1.8	0.25		
132	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
133	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/	2.1	0.3		
134	☐	☐	☐	☑	☐	☐		Y	2.8	0.2		
135	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	4.5	0.2		
136	☐	☐	☐	☑	☐	☐		⌒	4.5	0.3		
137	☐	☐	☐	☑	☐	☐		⌒	2.8	0.1		
138	☐	☐	☐	☑	☐	☐		—	1	0.3		
139	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
140	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\\	15.5	0.35		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.油漆脫漆 5.滲水染污或白華	
141	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
142	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\ \	3.2	0.2		
143	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\	12	0.25		
144	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
145	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
146	☐	☐	☐	☑	☐	☐		~	1.8	0.2		
147	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	9	0.2		
148	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\	20	0.3		
149	☐	☐	☐	☑	☐	☐		#/#	裂縫寬0.1cm面積3m*4m			
150	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////////	6	0.3	5	
151	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\	6	0.2		
152	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
153	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/ /	2.4	0.2		
154	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////	11	0.3		
155	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
156	☐	☐	☐	☑	☐	☐		≈	7.5	0.25		
157	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/	0.8	0.15		
158	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\ \	5.3	0.3		
159	☐	☐	☐	☑	☐	☐						鋼筋裸露
160	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\ \	1.5	0.15		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漆膜脫漆 5.滲水染污或白華	
161	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.5	0.2		
162	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.6	0.15		
163	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
164	☐	☐	☐	☑	☐	☐			0.7	0.25		
165	☐	☑	☐	☐	☐	☐						施工冷縫
166	☐	☑	☐	☐	☐	☐			8	0.15		
167	☐	☑	☐	☐	☐	☐			4	0.15		
168	☐	☑	☐	☐	☐	☐			4.8	0.1		
169	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
170	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
171	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
172	☐	☑	☐	☐	☐	☐			1.4	0.1		
173	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.15mm面積0.7m*2□			
174	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.5	0.15		
175	☐	☑	☐	☐	☐	☐			2.4	0.15		
176	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4	0.25		
177	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3	0.25		
178	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.4	0.25		
179	☐	☑	☐	☐	☐	☐			9.6	0.15		
180	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木条　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.油漆脫漆 5.滲水染污或白華	
181	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
182	☐	☑	☐	☐	☐	☐		≡	3.2	0.1		
183	☐	☑	☐	☐	☐	☐		—	0.8	0.1		
184	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
185	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
186	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
187	☐	☑	☐	☐	☐	☐		≡	2	0.1		
188	☐	☑	☐	☐	☐	☐		≡	2	0.1		
189	☐	☑	☐	☐	☐	☐		≡	2.8	0.1		
190	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
191	☐	☑	☐	☐	☐	☐		≡	2	0.1		
192	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////////	25	0.4		
193	☐	☑	☐	☐	☐	☐						混凝土鑿除後修復不完全
194	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\	3.5	0.2		
195	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	6.5	0.3		
196	☐	☑	☐	☐	☐	☐		###	裂縫寬0.1mm面積8m*2m			
197	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\	6.5	0.3		
198	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土剝落未修補
199	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
200	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份房間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
201	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/ /	6.5	0.3		
202	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
203	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///	4	0.2		
204	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
205	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\	10	0.6		
206	☐	☐	☐	☑	☐	☐		~	2.2	0.5		
207	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///////	50	0.5		
208	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
209	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\	40	0.5		
210	☐	☐	☐	☑	☐	☐						修補痕跡
211	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
212	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
213	☐	☑	☐	☐	☐	☐						混凝土內有實特瓶
214	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
215	☐	☐	☐	☑	☐	☐					2	
216	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	1.3	0.3		
217	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\	4.8	0.3		
218	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
219	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\	6	0.2		
220	☐	☐	☐	☑	☐	☐					5	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用途	□住宅 □商店 □辦公室 □廠房 □宗教 ☑其他(停車場)
牆面	□水泥粉光 ☑油漆 □壁紙 □磁磚 □裝飾品 □其他
頂版	□水泥粉光 ☑油漆 □壁紙 □木架 □輕鋼架 □其他
地坪	□塑膠地磚 □磨石子 □磁磚 □地毯 □木板 ☑其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
221	□	☑	□	☑	□	□			裂縫寬0.15mm面積3m*2.5m及滲水染污			
222	□	□	□	☑	□	□					5	
223	□	☑	□	□	□	□					5	
224	□	☑	□	□	□	□					5	
225	□	□	□	☑	□	□			1.5	0.1		
226	□	□	□	☑	□	□			裂縫寬0.1mm面積1.5m*2.2m			
227	□	□	□	☑	□	□			裂縫寬0.1mm面積0.7m*1m			
228	□	□	□	☑	□	□			2.3	0.1		
229	☑	□	□	□	□	□						現況
230	☑	□	□	□	□	□						現況
231	□	□	□	☑	□	□			3	0.3		
232	□	□	□	☑	□	□			3	0.15		
233	□	□	□	☑	□	□			1.8	0.15		
234	□	□	□	☑	□	□			2.2	0.15		
235	□	□	□	☑	□	□			6	0.15		
236	□	□	□	☑	□	□			0.6	0.2	5	
237	□	□	□	☑	□	□			3.4	0.25		
238	□	□	□	☑	□	□			8	0.2		
239	□	□	□	☑	□	□			9.8	0.15		
240	☑	□	□	□	□	□						現況

★會勘狀況：　□部份隔間拍照不便　□拒絕鑑定　□屢次造訪無人　□本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鹼溫脫落 5.滲水染污或白華	
241	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//////	18	0.2		
242	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///	3	0.2		
243	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
244	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	1.5	0.2		
245	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
246	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/	1.6	0.15		
247	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	0.6	0.3		
248	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	2.9	0.35	5	
249	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\/	6	0.25		
250	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
251	☐	☐	☐	☑	☐	☐		~	2.2	0.2		
252	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////	5.5	0.35		
253	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	4.2	0.35		
254	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	2	0.2		
255	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/	2	0.15		
256	☐	☐	☑	☐	☐	☐		#	裂縫寬0.1mm面積0.6m*2.2m			
257	☐	☐	☐	☑	☐	☐		≈	5.5	0.35		
258	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//////	15	0.45		
259	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//////	15	0.45		
260	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///	5	0.15		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漏濕脫漆 5.滲水染污或白華	
261	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
262	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＿＿				混凝土遭打除鋼筋裸露
263	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＼	1.8	0.25		
264	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＼ ＼	2	0.15		
265	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＼ ＼	4	0.25		
266	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＼	2	0.2		
267	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＼	1.5	0.25		
268	☐	☐	☐	☑	☐	☐					5	
269	☐	☐	☐	☑	☐	☐		｜ ｜	5.5	0.3		
270	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＼＼＼	8	0.3		
271	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	4	0.4		
272	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＼＼＼＼	4	0.5		
273	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///	3.5	0.2		
274	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///	12	0.2		
275	☐	☐	☐	☑	☐	☐					5	
276	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///	2.8	0.3		
277	☐	☐	☐	☑	☐	☐					5	
278	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＼＼＼	7	0.3	5	
279	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＼＼＼	2.8	0.25		
280	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////////	14	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
281	☐	☐	☐	☑	☐	☐					5	
282	☐	☐	☐	☑	☐	☐			8	0.7		
283	☐	☐	☐	☑	☐	☐			10	0.45		
284	☐	☐	☐	☑	☐	☐			18	0.5	5	
285	☐	☐	☐	☑	☐	☐			24	0.45		
286	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
287	☐	☐	☐	☑	☐	☐			0.8	0.3		
288	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.6	0.25		
289	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3.2	0.2		
290	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2	0.15		
291	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
292	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5.2	0.15		
293	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
294	☐	☐	☐	☑	☐	☐			30	0.45		
295	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3	0.1		
296	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
297	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3.2	0.3		
298	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3.2	0.3		
299	☐	☐	☐	☑	☐	☐			24	0.35		
300	☐	☐	☐	☑	☐	☐			15	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F					
用途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
301	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//////	8	0.3		
302	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\	13	0.3		
303	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\	6	0.3		
304	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	13	0.4		
305	☐	☑	☐	☐	☐	☐		≡	1.2	0.1		
306	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\	3.6	0.3		
307	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
308	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	3	0.2		
309	☐	☐	☐	☑	☐	☐		=	3	0.4		
310	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\ /	4	0.25		
311	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	1.5	0.25		
312	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
313	☐	☐	☐	☑	☐	☐		|||	5	0.15		
314	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	1.3	0.2		
315	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
316	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
317	☐	☐	☐	☑	☐	☐		|	1.2	0.2		
318	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
319	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	0.6	0.2		
320	☐	☐	☐	☑	☐	☐					2	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漏濕脫漆 5.滲水染污或白華	
321	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.3	0.15		
322	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.5	0.1		
323	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.2	0.25		
324	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.6	0.25		
325	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.2	0.25		
326	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.5	0.25		
327	☐	☐	☐	☑	☐	☐			8.5	0.3		
328	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
329	☐	☐	☐	☑	☐	☐			16	0.45		
330	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
331	☐	☐	☐	☑	☐	☐			8	0.35		
332	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
333	☐	☐	☐	☑	☐	☐			8	0.15		
334	☐	☐	☐	☑	☐	☐			8.5	0.15		
335	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積0.9m*1.5m			
336	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3.8	0.15		
337	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3.6	0.25		
338	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
339	☐	☐	☐	☑	☐	☐			20	0.35		
340	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.6	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂痕 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
341	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	4	0.5		
342	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
343	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////	8.2	0.3		
344	☐	☐	☐	☑	☐	☐					5	
345	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/ /	4.4	0.3		
346	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\	8	0.25		
347	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
348	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/ /	8	0.25		
349	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
350	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////	15	0.3		
351	☐	☐	☐	☐	☐	☑						積水
352	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
353	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
354	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
355	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
356	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
357	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
358	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
359	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
360	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水跡污或白華	
361	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
362	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
363	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
364	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
365	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
366	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
367	☑	☐	☐	☐	☐	☐						垃圾未清除
368	☑	☐	☐	☐	☐	☐						垃圾未清除
369	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
370	☑	☐	☐	☐	☐	☐						垃圾未清除
371	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
372	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
373	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
374	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
375	☐	☑	☐	☐	☐	☐		\	1.5	0.3		
376	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
377	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
378	☐	☑	☐	☐	☐	☐		###	裂縫寬0.1mm向積0.7m*0.6m			
379	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
380	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用　途	☐住宅 ☐商店 ☐辦公室 ☐廠房 ☐宗教 ☑其他(停車場)
牆　面	☐水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐磁磚 ☐裝飾品 ☐其他
頂　版	☐水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐木架 ☐輕鋼架 ☐其他
地　坪	☐塑膠地磚 ☐磨石子 ☐磁磚 ☐地毯 ☐木板 ☑其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕泥漬 5.滲水污染或白華	
381	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
382	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
383	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
384	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
385	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
386	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
387	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
388	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
389	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
390	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
391	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
392	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
393	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
394	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
395	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
396	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
397	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
398	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
399	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
400	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐部份隔間拍照不便　☐拒絕鑑定　☐屢次造訪無人　☐本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕現象 5.滲水染污或白華	
401	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
402	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
403	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
404	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
405	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
406	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
407	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
408	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
409	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
410	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
411	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
412	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
413	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
414	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
415	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
416	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
417	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
418	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
419	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
420	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次追訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月13日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B1F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白蛰	
421	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
422	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
423	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
424	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
425	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
426	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
427	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
428	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
429	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
430	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
431	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
432	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
433	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
434	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
435	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
436	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
437	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
438	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
439	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
440	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
1	A6-2(東區)B1F 現況。	2	A6-2(東區)B1F 現況。






編號	說明	編號	說明
3	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1m*2m。	4	A6-2(東區)B1F 牆洗孔，鋼筋遭截斷。





編號	說明	編號	說明
5	A6-2(東區)B1F 現況。	6	A6-2(東區)B1F 現況。





編號	說明
7	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 0.3m。



編號	說明
8	A6-2(東區)-B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1.2m*1.2m。




編號	說明
9	A6-2(東區)-B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1.5m*2m。



編號	說明
10	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 35m。



編號	說明
11	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 4m。



編號	說明
12	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 1m。




編號	說明
13	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 2m*3m。




編號	說明
14	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 2m*3m。



編號	說明
15	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 5m*2.5m。




編號	說明
16	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1m*3m。



編號	說明
17	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 3m*2m。



編號	說明
18	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 3.7m。




編號	說明	
19	說明	A6-2(東區)B1F 現況。




編號	說明	
20	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 0.8m。



編號	說明	
21	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 7m。



編號	說明	
22	說明	A6-2(東區)B1F 現況。




編號	說明	
23	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 2m*2m。



編號	說明	
24	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1.5m*1.5m。



編號	說明	編號	說明
25	A6-2(東區)B1F 現況。	26	



A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1.5m*0.3m。



編號	說明	編號	說明
27	A6-2(東區)B1F 現況。	28	



A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	編號	說明
29	A6-2(東區)B1F 現況。	30	



A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 4.5m。



編號	說明	
31	A6-2(東區)B1F 現況。	

編號	說明	
32	A6-2(東區)B1F 現況。	


編號	說明	
33	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 2.2m。	


編號	說明	
34	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 4m*2.2m。	

編號	說明	
35	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2.8m。	

編號	說明	
36	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 7m。	


編號	說明	編號	說明
37	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 3m。	38	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 20m。







編號	說明	編號	說明
39	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 20m。	40	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 8m。






編號	說明	編號	說明
41	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 8m。	42	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 5m。






編號	說明	編號	說明
43	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2.2m。	44	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 3.5m。






編號	說明	編號	說明
45	A6-2(東區)B1F 地坪積水。	46	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.4m。





編號	說明	編號	說明
47	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 5.4m。	48	A6-2(東區)B1F 現況。





編號	說明	
49	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.7m。	




編號	說明	
50	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 5.4m。	



編號	說明	
51	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 1.7m。	



編號	說明	
52	A6-2(東區)B1F 現況。	



編號	說明	
53	A6-2(東區)B1F 現況。	



編號	說明	
54	A6-2(東區)B1F 現況。	



編號	說明	
55	A6-2(東區)B1F 現況。	



編號	說明	
56	A6-2(東區)-B1F 現況。	



編號	說明	
57	A6-2(東區)B1F 現況。	



編號	說明	
58	A6-2(東區)B1F 現況。	



編號	說明	
59	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2m。	



編號	說明	
60	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 10.5m。	



編號	說明	
61	說明	A6-2(東區)B1F 牆滲水染污。



編號	說明	
62	說明	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	
63	說明	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	
64	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.2m 及滲水染污。



編號	說明	
65	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1.5m*1.2m。




編號	說明	
66	說明	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	
67	說明	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	
68	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.45mm 長 9.5m。




編號	說明	
69	說明	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	
70	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.6mm 長 25m。




編號	說明	
71	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 8m。



編號	說明	
72	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.6mm 長 5m。



編號	說明	
73	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 2.5m。	




編號	說明	
74	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.35mm 長 3.2m。	



編號	說明	
75	A6-2(東區)B1F 現況。	



編號	說明	
76	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 10m 及滲水染污。	




編號	說明	
77	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 4.7m。	



編號	說明	
78	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 1.2m。	




編號	說明	編號	說明
79	A6-2(東區)B1F 現況。	80	A6-2(東區)B1F 現況。





編號	說明	編號	說明
81	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1m*2.5m。	82	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 9m。





編號	說明	編號	說明
83	A6-2(東區)B1F 現況。	84	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 5m。





編號	說明	編號	說明
85	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 6.2m。	86	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 3.2m。






編號	說明	編號	說明
87	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2.7m。	88	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 36m。





編號	說明	編號	說明
89	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 4.5m。	90	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 4.5m。





編號	說明	
91	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1.5m*1.8m。




編號	說明	
92	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 5m。



編號	說明	
93	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 8m。



編號	說明	
94	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.8m。



編號	說明	
95	說明	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	
96	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 1.2m。



編號	說明	編號	說明
97	A6-2(東區)B1F 現況。	98	






A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 4.5m。

編號	說明	編號	說明
99		100	






A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 12m。

A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 5m。


編號	說明	編號	說明
101		102	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2m。





A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 1.3m。

編號	說明	編號	說明
103	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 3.5m。	104	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 4.5m。





編號	說明	編號	說明
105	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 0.6m。	106	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 3.5m。





編號	說明	編號	說明
107	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 1.5m。	108	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 6m。






編號	說明	編號	說明
109	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 8m。	110	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 21m。






編號	說明	編號	說明
111	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 12.5m。	112	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 4.3m。






編號	說明	編號	說明
113	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 4m。	114	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 7.5m 及滲水染污。





編號	說明
115	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 5m。




編號	說明
116	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.35mm 長 10m。



編號	說明
117	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 9m。



編號	說明
118	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.2m。



編號	說明
119	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2.2m。



編號	說明
120	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2.2m。



編號	說明
121	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 6m。



編號	說明
122	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 4m。



編號	說明
123	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 9m。




編號	說明
124	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 3.4m。






編號	說明
125	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2m。



編號	說明
126	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	照片
127	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 5m。	
128	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 5m。	
129	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 2.8m。	
130	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 3.5m。	
131	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 1.8m。	
132	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。	


編號	說明
133	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2.1m。




編號	說明
134	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.8m。



編號	說明
135	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 4.5m。



編號	說明
136	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 4.5m。



編號	說明
137	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 2.8m。



編號	說明
138	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 1m。



編號	說明	編號	說明
139	A6-2(東區)B1F 現況。	140	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.35mm 長 15.5m。






編號	說明	編號	說明
141	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污	142	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 3.2m。





編號	說明	編號	說明
143	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 12m。	144	A6-2(東區)B1F 現況。






編號	說明
145	A6-2(東區)B1F現況。



編號	說明
146	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.8m。



編號	說明
147	A6-2(東區)B1F牆裂縫寬0.2mm長9m。



編號	說明
148	A6-2(東區)B1F牆裂縫寬0.3mm長20m。




編號	說明
149	A6-2(東區)B1F牆裂縫寬0.1mm面積3m*4m。



編號	說明
150	A6-2(東區)B1F牆裂縫寬0.3mm長6m及滲水染污。




編號	說明	照片
151	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 6m。	
152	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污	
153	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.4m。	
154	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 11m。	
155	A6-2(東區)B1F 現況。	
156	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 7.5m。	

編號	說明	
157	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 0.8m。



編號	說明	
158	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 5.3m。



編號	說明	
159	說明	A6-2(東區)B1F 牆鋼筋裸露。



編號	說明	
160	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 1.5m。



編號	說明	
161	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.5m。



編號	說明	
162	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 1.6m。




編號	說明	
163	說明	A6-2(東區)B1F 現況。




編號	說明	
164	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 0.7m。



編號	說明	
165	說明	A6-2(東區)B1F 牆柱施工冷縫。



編號	說明	
166	說明	A6-2(東區)B1F 柱裂縫寬 0.15mm 長 8m。



編號	說明
167	說明

A6-2(東區)B1F 柱裂縫寬 0.15mm 長 4m。



編號	說明
168	說明

A6-2(東區)B1F 柱裂縫寬 0.1mm 長 4.8m。



編號	說明	
169	說明	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	
170	說明	A6-2(東區)B1F 現況。




編號	說明	
171	說明	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	
172	說明	A6-2(東區)B1F 柱裂縫寬 0.1mm 長 1.4m。




編號	說明	
173	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 面積 0.7m*2m。



編號	說明	
174	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。



編號	說明	
175	A6-2(東區)B1F 柱裂縫寬 0.15mm 長 2.4m。	



編號	說明	
176	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 4m。	




編號	說明	
177	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 3m。	



編號	說明	
178	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 2.4m。	



編號	說明	
179	A6-2(東區)B1F 柱裂縫寬 0.15mm 長 9.6m。	



編號	說明	
180	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。	




編號	說明	編號	說明
181	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。	182	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 3.2m。





編號	說明	編號	說明
183	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 0.8m。	184	A6-2(東區)B1F 現況。





編號	說明	編號	說明
185	A6-2(東區)B1F 現況。	186	A6-2(東區)B1F 現況。





編號	說明	編號	說明
187	A6-2(東區)B1F柱裂縫寬0.1mm長2m。	188	A6-2(東區)B1F柱裂縫寬0.1mm長2m。





編號	說明	編號	說明
189	A6-2(東區)B1F柱裂縫寬0.1mm長2.8m。	190	A6-2(東區)B1F柱滲水染污。





編號	說明	編號	說明
191	A6-2(東區)B1F柱裂縫寬0.1mm長2m。	192	A6-2(東區)B1F牆裂縫寬0.4mm長25m。






編號	說明
193	A6-2(東區)B1F 柱混凝土鑿除後修複不完全。



編號	說明
194	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 3.5m。



編號	說明
195	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 6.5m。



編號	說明
196	A6-2(東區)B1F 柱裂縫寬 0.1mm 面積 0.8m*2m。




編號	說明
197	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 6.5m。



編號	說明
198	A6-2(東區)B1F 牆混凝土剝落未修補。



編號	說明
199	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明
200	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明
201	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 6.5m。



編號	說明
202	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明
203	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 4m。



編號	說明
204	A6-2(東區)B1F 現況。




編號	說明
205	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.6mm 長 10m。



編號	說明
206	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 2.2m。



編號	說明
207	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 50m。



編號	說明
208	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。



編號	說明
209	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 40m。



編號	說明
210	A6-2(東區)B1F 牆修補痕跡。




編號	說明	編號	說明
211	A6-2(東區)B1F 現況。	212	A6-2(東區)B1F 現況。





編號	說明	編號	說明
213	A6-2(東區)B1F 柱混凝土內有寶特瓶。	214	A6-2(東區)B1F 現況。





編號	說明	編號	說明
215	A6-2(東區)B1F 牆粉刷層脫落。	216	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 1.3m。





編號	說明	
217	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 4.8m。




編號	說明	
218	說明	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	
219	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 6m。



編號	說明	
220	說明	A6-2(東區)B1F 牆滲水染污。



編號	說明	
221	說明	A6-2(東區)B1F 柱、牆裂縫寬 0.15mm 面積 3m*2.5m 及滲水染污。



編號	說明	
222	說明	A6-2(東區)B1F 牆滲水染污。



編號	說明	編號	說明
223	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。	224	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。






編號	說明	編號	說明
225	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 1.5m。	226	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1.5m*2.2m。





編號	說明	編號	說明
227	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 0.7m*1m。	228	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 2.3m。





編號	說明	A6-2(東區)B1F 現況。
229		




編號	說明
230	




A6-2(東區)B1F 現況。

編號	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 3m。
231		



編號	說明
232	



A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 3m。

編號	說明
233	



A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 1.8m。

編號	說明
234	



A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2.2m。

編號	說明
235	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 6m。



編號	說明
236	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 0.6m 及滲水染污。



編號	說明
237	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 3.4m。



編號	說明
238	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 8m。



編號	說明	
239	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 9.8m。



編號	說明	
240	說明	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明
241	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 18m。



編號	說明
242	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 3m。



編號	說明
243	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明
244	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.5m。



編號	說明
245	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明
246	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 1.6m。




編號	說明	
247	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 0.6m。	

編號	說明	
248	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.35mm 長 2.9m 及滲水染污。	


編號	說明	
249	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 6m。	

編號	說明	
250	A6-2(東區)B1F 現況。	

編號	說明	
251	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.2m。	

編號	說明	
252	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.35mm 長 5.5m。	

編號	說明	
253	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.35mm 長 4.2m。	



編號	說明	
254	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2m。	




編號	說明	
255	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2m。	



編號	說明	
256	A6-2(東區)B1F 柱裂縫寬 0.1mm 面積 0.6m*2.2m。	



編號	說明	
257	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.35mm 長 5.5m。	




編號	說明	
258	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.45mm 長 15m。	



編號	說明	編號	說明
259	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.45mm 長 15m。	260	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 5m。





編號	說明	編號	說明
261	A6-2(東區)B1F 現況。	262	A6-2(東區)B1F 牆混凝土遭打除，鋼筋裸露。





編號	說明	編號	說明
263	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 1.8m。	264	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2m。





編號	說明	編號	說明
265	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 4m。	266	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2m。





編號	說明	編號	說明
267	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 1.5m。	268	A6-2(東區)B1F 牆滲水染污。





編號	說明	編號	說明
269	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 5.5m。	270	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 8m。






編號	說明
271	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 4m。




編號	說明
272	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 4m。



編號	說明
273	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 3.5m。



編號	說明
274	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 12m。



編號	說明
275	A6-2(東區)B1F 牆滲水染污。



編號	說明
276	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2.8m。



編號	說明	
277	說明	A6-2(東區)B1F 牆滲水染污。



編號	說明	
278	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 7m 及滲水染污。



編號	說明	
279	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 2.8m。



編號	說明	
280	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 14m。



編號	說明	
281	說明	A6-2(東區)B1F 牆滲水染污。



編號	說明	
282	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.7mm 長 8m。



編號	說明	編號	說明
283	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.45mm 長 10m。	284	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 18m 及滲水染污。





編號	說明	編號	說明
285	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.45mm 長 24m。	286	A6-2(東區)B1F 現況。






編號	說明	編號	說明
287	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 0.8m。	288	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 1.6m。






編號	說明
289	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 3.2m。



編號	說明
290	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2m。



編號	說明
291	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明
292	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 5.2m。




編號	說明
293	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明
294	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.45mm 長 30m。



編號	說明	編號	說明
295	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 3m。	296	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。






編號	說明	編號	說明
297	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 3.2m。	298	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 3.2m。





編號	說明	編號	說明
299	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.35mm 長 24m。	300	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 15m。






編號	說明
301	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 8m。



編號	說明
302	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 13m。



編號	說明
303	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 6m。



編號	說明
304	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 13m。



編號	說明
305	A6-2(東區)B1F 柱裂縫寬 0.1mm 長 1.2m。



編號	說明
306	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 3.6m。



編號	說明	
307	說明	A6-2(東區)B1F 現況。



編號	說明	
308	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 3m。



編號	說明	
309	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.4mm 長 3m。



編號	說明	
310	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 4m。



編號	說明	
311	說明	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 1.5m。



編號	說明	
312	說明	A6-2(東區)B1F 現況(配電室送電中無法進入)。



編號	說明	編號	說明
313	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 5m。	314	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.3m。





編號	說明	編號	說明
315	A6-2(東區)B1F 現況。	316	A6-2(東區)B1F 現況。





編號	說明	編號	說明
317	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.2m。	318	A6-2(東區)B1F 現況。






編號	說明	編號	說明
319	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.2mm 長 0.6m。	320	A6-2(東區)B1F 牆粉刷層脫落。





編號	說明	編號	說明
321	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 1.3m。	322	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 長 1.5m。





編號	說明	編號	說明
323	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 2.2m。	324	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 2.6m。





編號	說明
325	A6-2(東區)B1F牆裂縫寬0.25mm長2.2m。



編號	說明
326	A6-2(東區)B1F牆裂縫寬0.25mm長4.5m。




編號	說明
327	A6-2(東區)B1F牆裂縫寬0.3mm長8.5m。



編號	說明
328	A6-2(東區)B1F柱滲水染污。



編號	說明
329	A6-2(東區)B1F牆裂縫寬0.45mm長16m。



編號	說明
330	A6-2(東區)B1F柱滲水染污。



編號	說明
331	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.35mm 長 8m。




編號	說明
332	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。




編號	說明
333	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 8m。



編號	說明
334	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 8.5m。




編號	說明
335	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 0.9m*1.5m。



編號	說明
336	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.15mm 長 3.8m。




編號	說明	編號	說明
337	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 3.6m。	338	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。





編號	說明	編號	說明
339	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.35mm 長 20m。	340	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 1.6m。





編號	說明	編號	說明
341	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.5mm 長 4m。	342	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。





編號	說明	
343	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 8.2m。	

編號	說明	
344	A6-2(東區)B1F 牆滲水染污。	

編號	說明	
345	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 4.4m。	

編號	說明	
346	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 8m。	

編號	說明	
347	A6-2(東區)B1F 現況。	

編號	說明	
348	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.25mm 長 8m。	

編號	說明
349	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。



編號	說明
350	A6-2(東區)B1F 牆裂縫寬 0.3mm 長 15m。



編號	說明
351	A6-2(東區)B1F 地坪積水。



編號	說明
352	A6-2(東區)複壁維修孔牆現況。



編號	說明
353	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明
354	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
355	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
356	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
357	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
358	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。




編號	說明	
359	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
360	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
361	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
362	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
363	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
364	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。




編號	說明	
365	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
366	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
367	說明	A6-2(東區)複壁內垃圾未清除。



編號	說明	
368	說明	A6-2(東區)複壁內垃圾未清除。



編號	說明	
369	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
370	說明	A6-2(東區)複壁內垃圾未清除。



編號	說明	
371	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。




編號	說明	
372	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
373	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	



編號	說明	
374	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	



編號	說明	
375	A6-2(東區)B1F 柱裂縫寬 0.3mm 長 1.5m。	



編號	說明	
376	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	



編號	說明	
377	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	



編號	說明	
378	A6-2(東區)B1F 柱裂縫寬 0.1mm 面積 0.7m*0.6m。	



編號	說明	編號	說明
379	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	380	A6-2(東區)B1F 柱滲水染污。





編號	說明	編號	說明
381	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	382	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
383	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	384	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
385	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	386	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
387	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	388	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。






編號	說明	編號	說明
389	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	390	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。





編號	說明	
391	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
392	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
393	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
394	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
395	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
396	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
397	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
398	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
399	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
400	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。




編號	說明	
401	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
402	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	編號	說明
403	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	404	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。







編號	說明	編號	說明
405	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	406	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
407	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。	408	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。





編號	說明	
409	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
410	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
411	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
412	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
413	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
414	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明
415	A6-2(東區)柱滲水染污。



編號	說明
416	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。




編號	說明
417	A6-2(東區)柱滲水染污。



編號	說明
418	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明
419	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明
420	A6-2(東區)複壁維修孔連續壁鋼筋裸露。



編號	說明
421	A6-2(東區)柱滲水染污。



編號	說明
422	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明
423	A6-2(東區)柱滲水染污。



編號	說明
424	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。




編號	說明
425	A6-2(東區)柱滲水染污。



編號	說明
426	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。




編號	說明
427	A6-2(東區)柱滲水染污。



編號	說明
428	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明
429	A6-2(東區)柱滲水染污。



編號	說明
430	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。




編號	說明
431	A6-2(東區)柱滲水染污。



編號	說明
432	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
433	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
434	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。




編號	說明	
435	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。




編號	說明	
436	說明	A6-2(東區)B1F 複壁維修孔現況。










地下二層平面圖　照片編號：

A6-2區（東區）

● 量測壁面防水層





地下二層平面圖　照片編號：

A6-2區（東區）

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\	1.5	0.2		
2	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/ /	2.5	0.3		
3	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
4	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
5	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
6	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
7	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
8	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
9	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
10	☐	☑	☐	☐	☐	☐						混凝土內有寶特瓶
11	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	10	0.4		
12	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\\	16	0.6		
13	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/ /	2.2	0.25		
14	☐	☐	☐	☑	☐	☐		|	0.9	0.15		
15	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土洗孔鋼筋遭截斷
16	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
17	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
18	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
19	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
20	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	2.2	0.15		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次追訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：



臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.塗刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☑	☐	☐		###	裂縫寬0.1mm面積1m*0.8m			
22	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\	12	0.25		
23	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/	2.5	0.4		
24	☐	☐	☐	☑	☐	☐		###	裂縫寬0.15mm面積1m*0.6m			
25	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	1.2	0.15		
26	☐	☐	☐	☑	☐	☐						門框破損
27	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
28	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
29	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
30	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
31	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
32	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土洗孔鋼筋遭截斷
33	☐	☐	☐	☑	☐	☐		###	裂縫寬0.15mm面積2m*1.2m			
34	☐	☐	☐	☑	☐	☐		###	裂縫寬0.3mm面積3m*2.2m			
35	☐	☐	☐	☑	☐	☐		###	裂縫寬0.15mm面積3m*3m			
36	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
37	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
38	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
39	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
40	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.油漆脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☑	☐	☐						門框破損
42	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
43	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
44	☐	☐	☐	☑	☐	☐		井字	裂縫寬0.15mm面積1.5m*3.2m及滲水染污			
45	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
46	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
47	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	6	0.15		
48	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/ /	3	0.25		
49	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	15	0.25		
50	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
51	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\	20	0.25		
52	☐	☑	☐	☐	☐	☐					2	
53	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
54	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
55	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
56	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
57	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
58	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///////	17.6	0.4		
59	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
60	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☐	☑	☐	☐	☐	☐			混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
62	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////	8	0.3		
63	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////—	9	0.15		
64	☐	☑	☐	☐	☐	☐		≡	2	0.1		
65	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土洗孔鋼筋遭截斷
66	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
67	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
68	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
69	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
70	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
71	☐	☐	☐	☑	☐	☐		##	裂縫寬0.1mm面積5m*1.2m			
72	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	4	0.15		
73	☐	☐	☐	☑	☐	☐		##	裂縫寬0.1mm面積5m*1m			
74	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////	10	0.25		
75	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////	15	0.3		
76	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////////	28	1.5		
77	☐	☑	☐	☐	☐	☐		##	裂縫寬0.1mm面積0.8m*0.5m			
78	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\\\	18	0.3		
79	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\	9	0.2		
80	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細紋裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
81	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	1.5	0.15		
82	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
83	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	1.5	0.2		
84	☐	☑	☐	☐	☐	☐		###	裂縫寬0.1mm面積0.2m*1.2m			
85	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
86	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
87	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
88	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
89	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
90	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
91	☐	☑	☐	☐	☐	☐					2	
92	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
93	☐	☑	☐	☐	☐	☐						混凝土澆置不完全
94	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
95	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
96	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
97	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
98	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
99	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
100	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用　途	☐住宅 ☐商店 ☐辦公室 ☐廠房 ☐宗教 ☑其他(停車場)
牆　面	☐水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐磁磚 ☐裝飾品 ☐其他
頂　版	☐水泥粉光 ☑油漆 ☐壁紙 ☐木架 ☐輕鋼架 ☐其他
地　坪	☐塑膠地磚 ☐磨石子 ☐磁磚 ☐地毯 ☐木板 ☑其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染汙或白華	
101	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
102	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\	5	0.2		
103	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/ /	2.2	0.2		
104	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
105	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
106	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
107	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
108	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土洗孔鋼筋遭截斷
109	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
110	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
111	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
112	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	7	0.25		
113	☐	☐	☐	☑	☐	☐		井	裂縫寬0.1mm面積4m*1.8m			
114	☐	☐	☐	☑	☐	☐		井	裂縫寬0.1mm面積5m*1.8m			
115	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	10	0.35		
116	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///////	32	0.3		
117	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///////	20	0.3		
118	☐	☐	☐	☑	☐	☐		井	裂縫寬0.15mm面積6m*2m			
119	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\	8	0.25		
120	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\	12	0.3		

★會勘狀況：　☐部份隔間拍照不便　☐拒絕鑑定　☐屢次造訪無人　☐本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
121	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積3m*2m			
122	☐	☐	☐	☑	☐	☐			6	0.45		
123	☐	☐	☐	☑	☐	☐			12	0.2		
124	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.15mm面積1.5m*2m			
125	☐	☐	☐	☑	☐	☐			6	0.2		
126	☐	☐	☐	☑	☐	☐			8	0.3		
127	☐	☐	☐	☑	☐	☐			11	0.5		
128	☐	☑	☐	☐	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積0.8m*2.2m			
129	☐	☐	☐	☐	☐	☑						鋼筋未移除
130	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1.2m*2.2m			
131	☐	☐	☐	☑	☐	☐			8	0.5		
132	☐	☐	☐	☑	☐	☐			15	0.4		
133	☐	☐	☐	☑	☐	☐			7	0.5		
134	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5	0.5		
135	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1.3m*2.2m			
136	☐	☐	☐	☑	☐	☐			0.2	0.2		
137	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.2	0.15		
138	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
139	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
140	☐	☑	☐	☐	☐	☐						未施做粉刷層

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
141	☐	☑	☐	☐	☐	☐						混凝土粒料分離
142	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
143	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
144	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
145	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
146	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
147	☐	☐	☐	☑	☐	☐						粉刷層打除未修補
148	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/	0.7	0.2		
149	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
150	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///	4	0.25		
151	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/	2.2	0.3		
152	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	5	0.3		
153	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	2	0.3		
154	☐	☐	☐	☑	☐	☐		≈	2	0.3		
155	☐	☐	☐	☑	☐	☐		≈	6.6	0.3		
156	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////////	20	0.4		
157	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\	6	0.4		
158	☐	☐	☐	☑	☐	☐		//	6	0.4		
159	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土洗孔鋼筋遭截斷
160	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水染污或白華	
161	☐	☑	☐	☐	☐	☐			1*2.2	0.1		
162	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
163	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
164	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土流孔鋼筋遭截斷
165	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
166	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
167	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
168	☐	☐	☐	☑	☐	☐			6	0.3		
169	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5	0.3		
170	☐	☐	☐	☑	☐	☐			15	0.4		
171	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.8	0.35		
172	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
173	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.4	0.2		
174	☐	☐	☐	☑	☐	☐			10.5	0.4		
175	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.2	0.2		
176	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1.8m*1.8m			
177	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.6	0.2		
178	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
179	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
180	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
181	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＼	3	0.25		混凝土洗孔鋼筋遭截斷
182	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
183	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
184	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
185	☐	☐	☐	☑	☐	☐		///	5.5	0.3		
186	☐	☐	☐	☑	☐	☐		／	2.2	0.15		
187	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
188	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
189	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
190	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
191	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
192	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
193	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
194	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
195	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
196	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
197	☐	☐	☐	☑	☐	☐						粉刷層修補不完全
198	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\	30	0.3		
199	☐	☐	☐	☑	☐	☐		＼	1.3	0.6		
200	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////////	30	0.4		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水污染或白華	
201	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\	5.5	0.3		
202	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
203	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	15	0.25		
204	☐	☐	☐	☑	☐	☐		井	裂縫寬0.1mm面積2m*1.2m			
205	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\	30	0.4		
206	☐	☐	☐	☑	☐	☐		| |	5	0.25		
207	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
208	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
209	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
210	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
211	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
212	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
213	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露及垃圾未清除			
214	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
215	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
216	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
217	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
218	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
219	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
220	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水漏污或白華	
221	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					頂版未拆模
222	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
223	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
224	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
225	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
226	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
227	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
228	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
229	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
230	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
231	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
232	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
233	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
234	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
235	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
236	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
237	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
238	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
239	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
240	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水染污或白華	
241	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
242	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
243	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
244	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
245	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
246	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
247	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
248	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
249	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
250	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
251	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
252	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
253	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
254	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
255	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
256	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
257	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
258	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
259	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
260	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漆膜脫漆 5.滲水染污或白華	
261	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
262	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
263	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
264	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
265	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
266	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					垃圾未清除
267	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
268	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
269	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
270	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
271	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
272	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
273	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
274	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
275	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
276	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
277	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
278	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
279	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
280	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年8月12日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B2F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土塊落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水或污或白華	
281	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
282	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
283	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
284	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
285	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
286	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
287	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
288	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
289	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑		連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
290	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
291	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
292	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
293	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
294	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
295	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
296	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
297	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
298	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
299	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
300	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	
1	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.5m。



編號	說明	
2	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2.5m。



編號	說明	
3	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
4	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
5	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
6	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明
7	A6-2(東區)B2F 現況。




編號	說明
8	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明
9	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明
10	A6-2(東區)B2F 柱混凝土內有寶特瓶。




編號	說明
11	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.4mm 長 10m。




編號	說明
12	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.6mm 長 16m。




編號	說明	編號	說明
13	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.25mm 長 22m。	14	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 長 0.9m。





編號	說明	編號	說明
15	A6-2(東區)B2F 牆混凝土洗孔，鋼筋遭截斷。	16	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
17	A6-2(東區)B2F 現況。	18	A6-2(東區)B2F 現況。






編號	說明	
19		A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
20		A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2.2m。



編號	說明	
21		A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1m*0.8m。



編號	說明	
22		A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.25mm 長 12m。



編號	說明	
23		A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.4mm 長 2.5m。



編號	說明	
24		A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 面積 1m*0.6m。



編號	說明	
25	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 長 1.2m。



編號	說明	
26	說明	A6-2(東區)B2F 牆門補破損。



編號	說明	
27	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
28	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
29	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
30	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	編號	說明
31	A6-2(東區)B2F 現況。	32	A6-2(東區)B2F 牆混凝土洗孔，鋼筋遭截斷。






編號	說明	編號	說明
33	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.1.5mm 面積 2m*1.2m。	34	說明



A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 面積 3m*2.2m。




編號	說明	編號	說明
35	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 面積 3m*3m。	36	A6-2(東區)B2F 現況。






編號	說明	
37	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
38	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
39	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
40	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
41	說明	A6-2(東區)B2F 牆門楣破損。



編號	說明	
42	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
43	A6-2(東區)B2F 現況。	




編號	說明	
44	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 面積 1.5m*3.2m 及滲水染污。	



編號	說明	
45	A6-2(東區)B2F 現況。	



編號	說明	
46	A6-2(東區)B2F 現況。	



編號	說明	
47	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 長 6m。	



編號	說明	
48	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.25mm 長 3m。	



編號	說明
49	A6-2(東區)B2F 牆縫寬 0.25mm 長 15m。



編號	說明
50	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明
51	A6-2(東區)B2F 牆縫寬 0.25mm 長 20m。



編號	說明
52	A6-2(東區)B2F 柱粉刷層脫落。



編號	說明
53	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明
54	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	編號	說明
55	A6-2(東區)B2F 現況。	56	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
57	A6-2(東區)B2F 現況。	58	



A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.4mm 長 17.6m。



編號	說明	編號	說明
59	A6-2(東區)B2F 現況。	60	A6-2(東區)B2F 現況。







編號	說明	
61	說明	A6-2(東區)B2F 柱混凝土保護層不足，鋼筋裸露。



編號	說明	
62	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 8m。



編號	說明	
63	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 長 9m。



編號	說明	
64	說明	A6-2(東區)B2F 柱裂縫寬 0.1mm 長 2m。



編號	說明	
65	說明	A6-2(東區)B2F 牆混凝土洗孔，鋼筋遭截斷。



編號	說明	
66	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	編號	說明
67	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.mm 長 m。	68	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
69	A6-2(東區)B2F 現況。	70	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
71	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 5m*1.2m。	72	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 長 4m。





編號	說明	
73	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 5m*1m。	



編號	說明	
74	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.25mm 長 10m。	



編號	說明	
75	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 15m。	



編號	說明	
76	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 1.5mm 長 28m。	



編號	說明	
77	A6-2(東區)B2F 柱裂縫寬 0.1mm 面積 0.8m*0.5m。	



編號	說明	
78	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 18m。	



編號	說明	編號	說明
79	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 9m。	80	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
81	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 長 1.5m。	82	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
83	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.5m。	84	A6-2(東區)B2F 柱裂縫寬 0.1mm 面積 0.2m*1.2m。





編號	說明	編號	說明
85	A6-2(東區)B2F 現況。	86	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
87	A6-2(東區)B2F 現況。	88	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
89	A6-2(東區)B2F 現況。	90	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	
91		A6-2(東區)B2F 柱粉刷層脫落。



編號	說明	
92		A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
93		A6-2(東區)B2F 柱混凝土澆置不完全。



編號	說明	
94		A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
95		A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
96		A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
97	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
98	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
99	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
100	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
101	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
102	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 5m。



編號	說明	編號	說明
103	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.2m。	104	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
105	A6-2(東區)B2F 現況。	106	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
107	A6-2(東區)B2F 現況。	108	A6-2(東區)B2F 牆混凝土洗孔，鋼筋遭截斷。






編號	說明	
109	A6-2(東區)B2F 現況。	

編號	說明	
110	A6-2(東區)B2F 現況。	

編號	說明	
111	A6-2(東區)B2F 現況。	

編號	說明	
112	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.25mm 長 7m。	

編號	說明	
113	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 4m*1.8m。	


編號	說明	
114	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 5m*1.8m。	

編號	說明	編號	說明
115	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.35mm 長 10m。	116	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 32m。






編號	說明	編號	說明
117	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 長 20m。	118	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 面積 6m*2m。






編號	說明	編號	說明
119	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.25mm 長 8m。	120	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 12m。





編號	說明	編號	說明
121	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 3m*2m。	122	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.45mm 長 6m。





編號	說明	編號	說明
123	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 12m。	124	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 面積 1.5m*2m。





編號	說明	編號	說明
125	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 6m。	126	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 8m。





編號	說明	編號	說明
127	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.5mm 長 11m。	128	



A6-2(東區)B2F 柱裂縫寬 0.1mm 面積 0.8m*2.2m。



編號	說明	編號	說明
129	A6-2(東區)B2F 地坪鋼筋未移除。	130	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1.2m*2.2m。





編號	說明	編號	說明
131	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.5mm 長 8m。	132	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.4mm 長 15m。





編號	說明	
133	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.5mm 長 7m。



編號	說明	
134	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.5mm 長 5m。



編號	說明	
135	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 13m*2.2m。



編號	說明	
136	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 0.2m。



編號	說明	
137	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 長 1.2m。



編號	說明	
138	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明
139	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.mm 長 m。



編號	說明
140	A6-2(東區)B2F 柱未施做粉刷層。




編號	說明
141	A6-2(東區)B2F 柱混凝土粒料分離。



編號	說明
142	A6-2(東區)B2F 現況。




編號	說明
143	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明
144	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
145	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
146	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
147	說明	A6-2(東區)B2F 牆粉刷層打除未修補。




編號	說明	
148	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 0.7m。



編號	說明	
149	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
150	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.25mm 長 4m。



編號	說明
151	A6-2(　東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2.2m。




編號	說明	
152	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 5m。




編號	說明	
153	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2m。



編號	說明	
154	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2m。



編號	說明	
155	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 6.6m。



編號	說明	
156	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.4mm 長 20m。



編號	說明	
157	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.4mm 長 6m。



編號	說明	
158	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.4mm 長 6m。



編號	說明	
159	說明	A6-2(東區)B2F 牆混凝土洗孔，鋼筋遭截斷。




編號	說明	
160	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
161	說明	A6-2(東區)B2F 柱裂縫寬 0.1mm 面積 1m*2.2m。




編號	說明	
162	說明	A6-2(東區)B2F 現況。




編號	說明	編號	說明
163	A6-2(東區)B2F 現況。	164	A6-2(東區)B2F 牆混凝土洗孔，鋼筋遭截斷。





編號	說明	編號	說明
165	A6-2(東區)B2F 現況。	166	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
167	A6-2(東區)B2F 現況。	168	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 6m。





編號	說明
169	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 5m。




編號	說明
170	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.4mm 長 15m。



編號	說明
171	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.35mm 長 4.8m。




編號	說明
172	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明
173	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.4m。



編號	說明
174	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.4mm 長 10.5m。





編號	說明	編號	說明
175	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.2m。	176	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1.8m*1.8m。





編號	說明	編號	說明
177	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.6m。	178	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
179	A6-2(東區)B2F 現況。	180	A6-2(東區)B2F 現況。






編號	說明	編號	說明
181	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.25mm 長 3m 及混凝土洗孔，鋼筋遭截斷。	182	A6-2(東區)B2F 現況。






編號	說明	編號	說明
183	A6-2(東區)B2F 現況。	184	A6-2(東區)B2F 現況。





編號	說明	編號	說明
185	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 5.5m。	186	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2.2m。





編號	說明	
187	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
188	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
189	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
190	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
191	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
192	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
193	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
194	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
195	說明	A6-2(東區)B2F 現況。




編號	說明	
196	說明	A6-2(東區)B2F 現況。



編號	說明	
197	說明	A6-2(東區)B2F 牆粉刷層修補不完全。




編號	說明	
198	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 30m。



編號	說明	
199	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.6mm 長 1.3m。	



編號	說明	
200	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.4mm 長 30m。	



編號	說明	
201	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.3mm 長 5.5m。	



編號	說明	
202	A6-2(東區)B2F 現況。	



編號	說明	
203	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.25mm 長 15m。	



編號	說明	
204	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 2m*1.2m。	



編號	說明	
205	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.4mm 長 30m。



編號	說明	
206	說明	A6-2(東區)B2F 牆裂縫寬 0.25mm 長 5m。



編號	說明	
207	說明	A6-2(東區)現況。



編號	說明	
208	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。



編號	說明	
209	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。




編號	說明	
210	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。



編號	說明	編號	說明
211	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。	212	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。





編號	說明	編號	說明
213	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露及垃圾未清除。	214	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
215	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	216	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	
217	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
218	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
219	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
220	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。



編號	說明	
221	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔頂版未拆模。



編號	說明	
222	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
223	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
224	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
225	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
226	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
227	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
228	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
229	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。



編號	說明	
230	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
231	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
232	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
233	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
234	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	編號	說明
235	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	236	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
237	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	238	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
239	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。	240	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。





編號	說明	
241	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
242	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
243	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
244	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
245	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。



編號	說明	
246	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。



編號	說明	編號	說明
247	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	248	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
249	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	250	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
251	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	252	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。





編號	說明	
253	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
254	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
255	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。



編號	說明	
256	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
257	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
258	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。



編號	說明	編號	說明
259	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	260	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
261	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	262	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
263	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	264	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	
265	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
266	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔垃圾未清除。



編號	說明	
267	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
268	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
269	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。



編號	說明	
270	說明	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。



編號	說明	編號	說明
271	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。	272	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
273	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。	274	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
275	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	276	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
277	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。	278	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。





編號	說明	編號	說明
279	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	280	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
281	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。	282	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。





編號	說明	
283	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	



編號	說明	
284	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	



編號	說明	
285	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。	



編號	說明	
286	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	



編號	說明	
287	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	



編號	說明	
288	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。	




臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號	說明	編號	說明
289	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔，連續壁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。	290	A6-2(東區)B2F 複壁維修孔現況。













地下三層平面圖　照片編號：

A6－2區(東區)





地下三層平面圖　照片編號：





A6－2區(東區)

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
1	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
2	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
3	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
4	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
5	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
6	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土粗料分離
7	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
8	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土粗料分離
9	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
10	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
11	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
12	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
13	☐	☐	☐	☐	☐	☑						積水
14	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1m*3m			
15	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.5	0.2		
16	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5.3	0.25		
17	☐	☐	☐	☑	☐	☐			6	0.1		
18	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.5	0.55		
19	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1	0.15		
20	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：



臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水漏污或白華	
21	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
22	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
23	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
24	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
25	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
26	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
27	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
28	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
29	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
30	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
31	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	10	0.25		
32	☐	☐	☐	☑	☐	☐		|||	3	0.2		
33	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
34	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
35	☐	☑	☐	☐	☐	☐					3	
36	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
37	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
38	☐	☑	☐	☐	☐	☐		\	0.4	0.2		
39	☐	☑	☐	☐	☐	☐		\	0.4	0.2		
40	☐	☑	☐	☐	☐	☐		\	0.4	0.2		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉末層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水漆污或白垩	
41	☐	☑	☐	☐	☐	☐			0.5	0.1		
42	☐	☑	☐	☐	☐	☐			1.2	0.2		
43	☐	☑	☐	☐	☐	☐			0.8	0.2		
44	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
45	☐	☑	☐	☐	☐	☐			0.5	0.1		
46	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
47	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
48	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
49	☐	☑	☐	☐	☐	☐			1.2	0.1		
50	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
51	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
52	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
53	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
54	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
55	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
56	☐	☑	☐	☐	☐	☐			0.8	0.1		
57	☐	☑	☐	☐	☐	☐			0.3	0.1		
58	☐	☐	☐	☑	☐	☐			15	0.65		
59	☐	☑	☐	☐	☐	☐			0.3	0.3		混凝土整除後修復不完全
60	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水鈣污或白華	
61	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\	20	0.25		
62	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
63	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
64	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
65	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
66	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土保護層不足鋼筋裸露
67	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土施料分離
68	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
69	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
70	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
71	☐	☑	☐	☐	☐	☐		／／	1.6	0.15		
72	☐	☑	☐	☐	☐	☐		／／	1.6	0.15		
73	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
74	☐	☑	☐	☐	☐	☐		＝	1.6	0.15		
75	☐	☑	☐	☐	☐	☐		＝	1.6	0.15		
76	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
77	☐	☑	☐	☐	☐	☐		＝	0.8	0.1		
78	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
79	☐	☑	☐	☐	☐	☐		＝	1.6	0.15		
80	☐	☑	☐	☐	☐	☐		≡	6.4	0.25		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水染污或白華	
81	☐	☑	☐	☐	☐	☐			9.6	0.1		
82	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
83	☐	☑	☐	☐	☐	☐			4.8	0.25		
84	☐	☑	☐	☐	☐	☐			1.2	0.1		
85	☐	☑	☐	☐	☐	☐			3.2	0.25		
86	☐	☑	☐	☐	☐	☐			3.2	0.25		
87	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
88	☐	☑	☐	☐	☐	☐			1	0.1		
89	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
90	☐	☐	☐	☑	☐	☐			10	0.25		
91	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
92	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
93	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.5	0.1		
94	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1	0.2		
95	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
96	☐	☐	☐	☑	☐	☐			7.5	0.25		
97	☐	☐	☐	☑	☐	☐			7.5	0.25		
98	☐	☐	☐	☑	☐	☐			10	0.25		
99	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.5	0.15		
100	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.鋼筋脫漆 5.滲水染污或白華	
101	☐	☑	☐	☐	☐	☐			1.6	0.15		
102	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.5	0.15		
103	☐	☑	☐	☐	☐	☐			1.5	0.15		
104	☐	☐	☐	☑	☐	☐			14.7	0.2		
105	☐	☐	☐	☑	☐	☐			13.5	0.45		
106	☐	☐	☐	☑	☐	☐			12	0.25		
107	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
108	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.5	0.3		
109	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
110	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
111	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
112	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
113	☐	☑	☐	☐	☐	☐			4.8	0.15		
114	☐	☑	☐	☐	☐	☐			1	0.15		
115	☐	☑	☐	☐	☐	☐			4.8	0.15		
116	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
117	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
118	☐	☑	☐	☐	☐	☐		—	0.2	0.1		
119	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
120	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕 4.漏濕脫漆 5.滲水染污或白華	
121	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
122	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
123	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
124	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
125	☐	☐	☐	☑	☐	☐		##	裂縫寬0.1mm面積2m*2.3m			
126	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	2	0.4		
127	☐	☐	☐	☑	☐	☐		##	裂縫寬0.15mm面積2.5m*2.5m			
128	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
129	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土打設後未填補
130	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
131	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
132	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	
133	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\	3.5	0.35		
134	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
135	☐	☐	☐	☑	☐	☐						混凝土粒料分離
136	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
137	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\	1.5	1.5		該牆體前後面裂縫型態相同
138	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\ |	1	0.75		該牆體前後面裂縫型態相同
139	☐	☐	☑	☐	☐	☐		\ |	3	0.5		
140	☐	☑	☐	☐	☐	☐		X	0.5	0.1	5	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
141	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/////	12.5	0.3		
142	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\	10	0.3		
143	☐	☐	☐	☑	☐	☐		////	10	0.8		
144	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
145	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					內部空間積水
147	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
150	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
151	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
152	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
153	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
154	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
155	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
156	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
157	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
158	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
159	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
160	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落及鋼筋外露鏽蝕 4.滲淚脫漆 5.滲水染污或白華	
161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
164	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
167	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					連續壁鋼筋裸露
169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
170	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
171	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					複壁溝底高程不足
172	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					拉坡未清楚
173	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
174	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
175	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
176	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
177	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
178	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
179	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\	7	0.3		
180	☐	☐	☐	☑	☐	☐					5	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
181	☐	☐	☐	☑	☐	☐			6	0.35		
182	☐	☐	☐	☑	☐	☐			6	0.35		
183	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.6	0.2		
184	☐	☐	☐	☑	☐	☐			9.2	0.25		
185	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
186	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
187	☐	☐	☐	☑	☐	☐		裂縫寬0.1mm面積1m*1.5m				
188	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
189	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
190	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
191	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
192	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
193	☐	☐	☐	☑	☐	☐			9.6	0.2		
194	☐	☐	☐	☑	☐	☐			0.8	0.4		
195	☐	☐	☐	☑	☐	☐			10.2	0.3		
196	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
197	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
198	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
199	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
200	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細縫裂紋 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漏濕脫落 5.滲水染污成白華	
201	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
202	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.6	0.1		
203	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.15mm面積2.5m*2m			
204	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.1	0.2		
205	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1	0.35		該牆體前後面裂縫型態相同
206	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.2	0.1		
207	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3.2	0.1		
208	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.8	0.15		
209	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5	0.3		
210	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.5	0.1		
211	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.5	0.1		
212	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.1	0.2		
213	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
214	☑	☐	☐	☐	☐	☐						況況
215	☐	☐	☐	☑	☐	☐			0.6	0.7		該牆體前後面裂縫型態相同
216	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5	0.4		
217	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.2	0.2		
218	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.2	0.25		
219	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.2	0.25		
220	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
221	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2	0.3		
222	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.5	0.25		
223	☐	☐	☐	☑	☐	☐			12.4	0.45		
224	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.8	0.35		
225	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3	0.35		
226	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3	0.45		該牆體前後面裂縫型態相同
227	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.2	0.5		該牆體前後面裂縫型態相同
228	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.8	0.4		
229	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3	0.35		
230	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3	0.3		
231	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5.5	0.5		
232	☐	☑	☐	☐	☐	☐					2	
233	☐	☐	☐	☑	☐	☐			9.5	0.3		
234	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.5	0.25		該牆體前後面裂縫型態相同
235	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
236	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.5	0.3		
237	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
238	☐	☐	☐	☑	☐	☐			8.8	0.4		
239	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.3	0.25		
240	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況

★會勘狀況：　☐ 部份時間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水髒污或白華	
241	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
242	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
243	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
244	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
245	☐	☐	☐	☑	☐	☐			13	0.3		
246	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4	0.1		該牆體前後面裂縫型態相同
247	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5.7	0.5		
248	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5.7	0.5		
249	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
250	☐	☑	☐	☐	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積0.9m²2m			
251	☐	☐	☐	☑	☐	☐			14	0.5		
252	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
253	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
254	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4	0.25		
255	☐	☐	☐	☑	☐	☐			9.5	0.3		
256	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.8	0.3		
257	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2	0.25		
258	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1	0.5		
259	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
260	☐	☑	☐	☐	☐	☐					5	

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漆膜脫漆 5.滲水染污或白華	
261	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
262	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
263	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
264	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
265	☐	☐	☐	☑	☐	☐	≡	3.2	0.25			
266	☐	☐	☐	☑	☐	☐	≡	5	0.3			
267	☐	☐	☐	☑	☐	☐	≡	3.5	0.3			
268	☐	☐	☐	☑	☐	☐	≡	4	0.35			
269	☐	☐	☐	☑	☐	☐	/	1.8	0.35			
270	☐	☐	☐	☑	☐	☐	≡	2.6	0.3			
271	☐	☐	☐	☑	☐	☐	≡	12	0.3			
272	☐	☐	☐	☑	☐	☐	≡	4.5	0.25			
273	☐	☐	☐	☑	☐	☐	≡	6.5	0.3			
274	☐	☐	☐	☑	☐	☐	≡	10	0.25			
275	☐	☐	☐	☑	☐	☐	≡	4.2	0.2			
276	☐	☐	☐	☑	☐	☐	|	2.2	0.15			
277	☐	☐	☐	☑	☐	☐	/	3	0.15			
278	☐	☐	☐	☑	☐	☐	≡	4.1	0.2			
279	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
280	☐	☐	☐	☑	☐	☐	//	1.4	0.2			

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水染污或白華	
281	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1	0.15		
282	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2	0.1		
283	☐	☐	☐	☑	☐	☐			3	0.3		
284	☐	☐	☐	☑	☐	☐			1.8	0.25		
285	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.7	0.3		
286	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5.8	0.25		
287	☐	☐	☐	☑	☐	☐			5	0.45		
288	☐	☐	☐	☑	☐	☐			4.8	0.3		
289	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
290	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積2.5□*2.5□			
291	☐	☐	☐	☑	☐	☐			裂縫寬0.1mm面積1.2m*2m			
292	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
293	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.2	0.2		
294	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
295	☐	☐	☐	☑	☐	☐			25	0.1		
296	☐	☐	☐	☑	☐	☐			2.3	0.3		
297	☐	☐	☐	☑	☐	☐			6.5	0.3		
298	☐	☐	☐	☑	☐	☐			17	0.3		
299	☐	☐	☐	☑	☐	☐			9	0.4		
300	☐	☐	☐	☑	☐	☐			7.5	0.35		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用　途	☐ 住宅　☐ 商店　☐ 辦公室　☐ 廠房　☐ 宗教　☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 磁磚　☐ 裝飾品　☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光　☑ 油漆　☐ 壁紙　☐ 木架　☐ 輕鋼架　☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚　☐ 磨石子　☐ 磁磚　☐ 地毯　☐ 木板　☑ 其他(環氧樹脂地坪

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水漏污或白華	
301	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\\\	22.5	0.5		
302	☐	☐	☐	☑	☐	☐		\\\\	12	0.3		
303	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
304	☐	☐	☐	☑	☐	☐		#	裂縫寬0.1mm面積2m*1.2m			
305	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
306	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
307	☐	☑	☐	☐	☐	☐						批土層隆起
308	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
309	☐	☑	☐	☐	☐	☐		=	2.1	0.15		
310	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
311	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
312	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
313	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
314	☐	☐	☐	☑	☐	☐		/ \	0.4	0.1		
315	☑	☐	☐	☐	☐	☐						現況
316	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
317	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
318	☐	☑	☐	☐	☐	☐		—	1.4	0.3		
319	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
320	☐	☑	☐	☐	☐	☐		=	2.1	0.3		

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
321	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
322	☐	☑	☐	☐	☐	☐		═	2.1	0.2		
323	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
324	☐	☑	☐	☐	☐	☐		═	1.4	0.3		
325	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
326	☐	☑	☐	☐	☐	☐					2	
327	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
328	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
329	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
330	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
331	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
332	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
333	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
334	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
335	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
336	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
337	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
338	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
339	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☑ 其他(停車場)
牆面	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他
頂版	☐ 水泥粉光 ☑ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.漏濕脫漆 5.滲水染污或白華	
341	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
342	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
343	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
344	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
345	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
346	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
347	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
348	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
349	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
350	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
351	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
352	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
353	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
354	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
355	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					連續壁鋼筋裸露
356	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
357	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
358	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
359	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：　中華民國 104年7月16日

標的物位址	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6-2(東區)-B3F					
用　途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☑ 其他(停車場)
牆　面	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他
頂　版	☐ 水泥粉光	☑ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☐ 輕鋼架	☐ 其他
地　坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☐ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☑ 其他(環氧樹脂地坪)

照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水痕污或白華	
361	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
362	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
363	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
364	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
365	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
366	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
367	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑					現況
368	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
369	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
370	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
371	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
372	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
373	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
374	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
375	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
376	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
377	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
378	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
379	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
380	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況：　☐ 部份隔間拍照不便　☐ 拒絕鑑定　☐ 屢次造訪無人　☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	
1	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
2	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
3	說明	A6-2(東區)B3F 現況。




編號	說明	
4	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
5	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
6	說明	A6-2(東區)B3F 牆混凝土粒料分離。



編號	說明	
7	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
8	說明	A6-2(東區)B3F 牆混凝土粒料分離。



編號	說明	
9	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
10	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
11	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
12	說明	A6-2(東區)B3F 現況。




臺中市結構工程技師公會　鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損


編號	說明	
13	說明	A6-2(東區)B3F 地坪積水。



編號	說明	
14	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1m*3m。




編號	說明	
15	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 4.5m。



編號	說明	
16	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 5.3m。




編號	說明	
17	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 長 6m。



編號	說明	
18	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.55mm 長 2.5m。



編號	說明
19	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.15mm 長 1m。



編號	說明
20	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
21	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
22	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
23	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
24	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
25	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
26	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
27	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
28	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
29	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
30	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
31	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 10m。



編號	說明
32	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 3m。




編號	說明
33	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
34	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。



編號	說明
35	A6-2(東區)B3F 柱粉刷層脫落。



編號	說明
36	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
37	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
38	說明	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.2mm 長 4m。



編號	說明	
39	說明	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.2mm 長 4m。




編號	說明	
40	說明	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.2mm 長 4m。




編號	說明	
41	說明	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.1mm 長 0.5m。



編號	說明	
42	說明	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.2mm 長 1.2m。




編號	說明
43	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.2mm 長 0.8m。



編號	說明
44	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
45	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.1mm 長 0.5m。



編號	說明
46	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
47	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
48	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	編號	說明
49	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.1mm 長 1.2m。	50	A6-2(東區)B3F 現況。





編號	說明	編號	說明
51	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。	52	A6-2(東區)B3F 現況。





編號	說明	編號	說明
53	A6-2(東區)B3F 現況。	54	A6-2(東區)B3F 現況。





編號	說明
55	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。




編號	說明
56	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.1mm 長 0.8m。



編號	說明
57	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.1mm 長 0.3m。



編號	說明
58	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.65mm 長 15m。




編號	說明
59	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.3mm 長 0.3m 及混凝土鑿除後修復不完全。



編號	說明
60	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。




編號	說明	編號	說明
61	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 20m。	62	A6-2(東區)B3F 現況。






編號	說明	編號	說明
63	A6-2(東區)B3F 現況。	64	A6-2(東區)B3F 現況。





編號	說明	編號	說明
65	A6-2(東區)B3F 現況。	66	A6-2(東區)B3F 牆混凝土保護層不足，鋼筋裸露。





編號	說明	編號	說明
67	A6-2(東區)B3F 牆混凝土粒料分離。	68	A6-2(東區)B3F 現況。







編號	說明	編號	說明
69	A6-2(東區)B3F 現況。	70	A6-2(東區)B3F 現況。





編號	說明	編號	說明
71	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.15mm 長 1.6m。	72	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.15mm 長 1.6m。





編號	說明	
73	A6-2(東區)B3F 現況。	

編號	說明	
74	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.15mm 長 1.6m。	


編號	說明	
75	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.15mm 長 1.6m。	

編號	說明	
76	A6-2(東區)B3F 現況。	

編號	說明	
77	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.1mm 長 0.8m。	

編號	說明	
78	A6-2(東區)B3F 現況。	


編號	說明
79	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.15mm 長 1.6m。



編號	說明
80	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.25mm 長 6.4m。



編號	說明
81	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.1mm 長 9.6m。



編號	說明
82	A6-2(東區)B3F 現況。




編號	說明
83	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.25mm 長 4.8m。



編號	說明
84	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.1mm 長 1.2m。




編號	說明	照片
85	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.25mm 長 3.2m。	

編號	說明	照片
86	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.25mm 長 3.2m。	

編號	說明	照片
87	A6-2(東區)B3F 現況。	

編號	說明	照片
88	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.1mm 長 1m。	

編號	說明	照片
89	A6-2(東區)B3F 現況。	

編號	說明	照片
90	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 10m。	


編號	說明	
91	說明	A6-2(東區)B3F 現況。




編號	說明	
92	說明	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。



編號	說明	
93	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 長 4.5m。




編號	說明	
94	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1m。




編號	說明	
95	說明	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。



編號	說明	
96	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 7.5m。




編號	說明
97	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 7.5m。



編號	說明
98	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 10m。




編號	說明
99	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。




編號	說明	
100	A6-2(東區)B3F 現況。	



編號	說明	
101	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.15mm 長 1.6m。	




編號	說明	
102	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。	





編號	說明	編號	說明
103	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.15mm 長 1.5m。	104	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 14.7m。






編號	說明	編號	說明
105	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.45mm 長 13.5m。	106	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 12m。





編號	說明	編號	說明
107	A6-2(東區)B3F 現況。	108	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 1.5m。





編號	說明	
109	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
110	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
111	說明	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。



編號	說明	
112	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
113	說明	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.15mm 長 4.8m。



編號	說明	
114	說明	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.15mm 長 1m。



編號	說明
115	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.15mm 長 4.8m。



編號	說明
116	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
117	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。



編號	說明
118	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.1mm 長 0.2m。



編號	說明
119	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
120	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
121	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
122	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
123	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
124	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。



編號	說明
125	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 2m*2.5m。



編號	說明
126	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.4mm 長 2m。



編號	說明	
127	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.15mm 面積 2.5m*2.5m。



編號	說明	
128	說明	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。



編號	說明	
129	說明	A6-2(東區)B3F 牆混凝土打除後未填補。



編號	說明	
130	說明	A6-2(東區)B3F 現況。




編號	說明	
131	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
132	說明	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。




編號	說明	照片
133	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.35mm 長 3.5m。	

編號	說明	照片
134	A6-2(東區)B3F 現況。	


編號	說明	照片
135	A6-2(東區)B3F 牆混凝土粒料分離。	

編號	說明	照片
136	A6-2(東區)B3F 現況。	


編號	說明	照片
137	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 1.5mm 長 1.5m(該牆體前後面裂縫型態相同)。	

編號	說明	照片
138	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.75mm 長 1m(該牆體前後面裂縫型態相同)。	

編號	說明	
139	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.5mm 長 3m。




編號	說明	
140	說明	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.1mm 長 0.5m 及滲水染污。




編號	說明	
141	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 12.5m。



編號	說明	
142	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 10m。



編號	說明	
143	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.8mm 長 10m。



編號	說明	
144	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
145	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
146	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔內部空間積水。



編號	說明	
147	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
148	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
149	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
150	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
151	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
152	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
153	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
154	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
155	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
156	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
157	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
158	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
159	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
160	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
161	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
162	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
163	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。




編號	說明	
164	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
165	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
166	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔內部鋼筋裸露。



編號	說明	
167	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
168	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔連續壁鋼筋裸露。



編號	說明	編號	說明
169	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。	170	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
171	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔內複壁溝底高程不足。	172	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔內部有垃圾未清除。





編號	說明	編號	說明
173	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。	174	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。





編號	說明	
175	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
176	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。




編號	說明	
177	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
178	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
179	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 7m。



編號	說明	
180	說明	A6-2(東區)B3F 牆滲水染污。




編號	說明	
181	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.35mm 長 6m。	




編號	說明	
182	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.35mm 長 6m。	



編號	說明	
183	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.6m。	



編號	說明	
184	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 9.2m。	



編號	說明	
185	A6-2(東區)B3F 現況。	



編號	說明	
186	A6-2(東區)B3F 現況。	



編號	說明	
187	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1m*1.5m。



編號	說明	
188	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
189	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
190	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
191	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
192	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
193	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 9.6m。



編號	說明	
194	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.4mm 長 0.8m。



編號	說明	
195	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 10.2m。



編號	說明	
196	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
197	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
198	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
199	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
200	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
201	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
202	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 長 1.6m。



編號	說明	
203	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.15mm 面積 2.5m*2m。



編號	說明	
204	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.1m。



編號	說明	編號	說明
205	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.35mm 長 1m(該牆體前後面裂縫型態相同)。	206	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 長 1.2m。





編號	說明	編號	說明
207	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 長 3.2m。	208	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.15mm 長 1.8m。





編號	說明	編號	說明
209	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 5m。	210	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 長 2.5m。





編號	說明
211	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 長 2.5m。



編號	說明
212	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.1m。




編號	說明
213	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
214	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明
215	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.7mm 長 0.6m(該牆體前後面裂縫型態相同)。



編號	說明
216	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.4mm 長 5m。




編號	說明	
217	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.2m。



編號	說明	
218	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 1.2m。




編號	說明	
219	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 2.2m。



編號	說明
220	說明

A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
221	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2m。



編號	說明
222	說明

A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 2.5m。



編號	說明	編號	說明
223	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.45mm 長 12.4m。	224	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.35mm 長 4.8m。





編號	說明	編號	說明
225	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.35mm 長 3m。	226	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.45mm 長 3m(該牆體前後面裂縫型態相同)。





編號	說明	編號	說明
227	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.5mm 長 1.2m(該牆體前後面裂縫型態相同)。	228	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.4mm 長 2.8m。







編號	說明
229	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.35mm 長 3m。



編號	說明	
230	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 3m。	




編號	說明	
231	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.5mm 長 5.5m。	




編號	說明	
232	A6-2(東區)B3F 柱混凝土表面剝落。	



編號	說明	
233	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 9.5m。	



編號	說明	
234	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 2.5m(該牆體前後面裂縫型態相同)。	



編號	說明	
235	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
236	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 1.5m。



編號	說明	
237	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
238	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.4mm 長 8.8m。



編號	說明	
239	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 1.3m。



編號	說明	
240	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	A6-2(東區)B3F 現況。
241		



編號	說明	A6-2(東區)B3F 現況。
242		



編號	說明	A6-2(東區)B3F 現況。
243		



編號	說明
244	

A6-2(東區)B3F 現況。






編號	說明
245	

A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 13m。



編號	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 長 4m(該牆體前後面裂縫型態相同)。
246		



編號	說明	照片
247	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.5mm 長 5.7m。	
248	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.5mm 長 5.7m。	
249	A6-2(東區)B3F 現況。	
250	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 0.9m*2m。	
251	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.5mm 長 14m。	
252	A6-2(東區)B3F 現況。	

編號	說明	
253	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
254	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 4m。




編號	說明	
255	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 9.5m。



編號	說明	
256	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2.8m。



編號	說明	
257	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 2m。



編號	說明	
258	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.5mm 長 1m。



編號	說明	編號	說明
259	A6-2(東區)B3F 現況。	260	A6-2(東區)B3F 柱滲水染污。





編號	說明	編號	說明
261	A6-2(東區)B3F 現況。	262	A6-2(東區)B3F 現況。





編號	說明	編號	說明
263	A6-2(東區)B3F 現況。	264	A6-2(東區)B3F 現況。





編號	說明	編號	說明
265	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 3.2m。	266	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 5m。







編號	說明	編號	說明
267	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 3.5m。	268	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.35mm 長 4m。





編號	說明	編號	說明
269	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.35mm 長 1.8m。	270	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2.6m。





編號	說明
271	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 12m。




編號	說明
272	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 4.5m。



編號	說明
273	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 6.5m。




編號	說明
274	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 10m。



編號	說明
275	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 4.2m。



編號	說明
276	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.15mm 長 2.2m。




編號	說明
277	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.15mm 長 3m。



編號	說明
278	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 4.1m。



編號	說明
279	A6-2(東區)B3F 現況。




編號	說明
280	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 1.4m。



編號	說明
281	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.15mm 長 1m。




編號	說明
282	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 長 2m。




編號	說明	編號	說明
283	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 3m。	284	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 1.8m。






編號	說明	編號	說明
285	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 4.7m。	286	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.25mm 長 5.8m。





編號	說明	編號	說明
287	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.45mm 長 5m。	288	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 4.8m。





編號	說明	編號	說明
289	A6-2(東區)B3F 現況。	290	



A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 2.5m*2.5m。



編號	說明	編號	說明
291		292	A6-2(東區)B3F 現況。

A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 1.2m*2m。





編號	說明	編號	說明
293	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.2mm 長 2.2m。	294	



A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	編號	說明
295	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 長 25m。	296	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 2.3m。







編號	說明	編號	說明
297	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 6.5m。	298	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 17m。





編號	說明	編號	說明
299	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.4mm 長 9m。	300	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.35mm 長 7.5m。





編號	說明	
301	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.5mm 長 22.5m。



編號	說明	
302	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.3mm 長 12m。



編號	說明	
303	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
304	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 面積 2m*1.2m。




編號	說明	
305	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
306	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
307	A6-2(東區)B3F 柱批上層隆起。	



編號	說明	
308	A6-2(東區)B3F 現況。	




編號	說明	
309	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.15mm 長 2.1m。	



編號	說明	
310	A6-2(東區)B3F 現況。	



編號	說明	
311	A6-2(東區)B3F 現況。	



編號	說明	
312	A6-2(東區)B3F 現況。	



編號	說明	
313	說明	A6-2(東區)B3F 現況。



編號	說明	
314	說明	A6-2(東區)B3F 牆裂縫寬 0.1mm 長 0.4m。



編號	說明	
315	說明	A6-2(東區)B3F 現況。




編號	說明	
316	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
317	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
318	說明	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.3mm 長 1.4m。



編號	說明		編號	說明	
319	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。		320	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.3mm 長 2.1m。	
321	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。		322	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.2mm 長 2.1m。	
323	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。		324	A6-2(東區)B3F 柱裂縫寬 0.3mm 長 1.4m。	

編號	說明	
325	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
326	說明	A6-2(東區)B3F 柱粉刷層剝落。



編號	說明	
327	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
328	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
329	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
330	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
331	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
332	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
333	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
334	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
335	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
336	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
337	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
338	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
339	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
340	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
341	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
342	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
343	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
344	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
345	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
346	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
347	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
348	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	編號	說明
349	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。	350	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
351	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。	352	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。





編號	說明	編號	說明
353	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。	354	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。





編號	說明	
355	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔連續壁鋼筋裸露。



編號	說明	
356	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
357	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
358	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
359	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
360	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
361	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
362	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
363	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
364	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
365	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。



編號	說明	
366	說明	A6-2(東區)B3F 複壁維修孔現況。







