臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 東區鑑定報告書

【附冊十五】

鑑定技師：結構技師　林明勝等 19 名

日　　期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文　　號：中市結技鑑字第　286　號

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；　李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；　王錦智(技執字第 004369 號)

高　原(技執字第 003466 號)；　張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；　葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；　楊培堅(技執字第 001408 號)

林育信(技執字第 006880 號)；　林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；　李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)；　石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)；　黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)





提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；　李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；　王錦智(技執字第 004369 號)

高　原(技執字第 003466 號)；　張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；　葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；　楊培堅(技執字第 001408 號)

林育信(技執字第 006880 號)；　林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；　李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)；　石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)；　黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；　李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；　王錦智(技執字第 004369 號)

高　原(技執字第 003466 號)；　張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；　葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；　楊培堅(技執字第 001408 號)

林育信(技執字第 006880 號)；　林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；　李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)；　石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)；　黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件三十五：柱梁鋼筋掃描作業及探測報告（續 1）

A6 東區 B 棟柱梁鋼筋掃描作業





一層鋼筋搭接位置圖（夾層結構平面）

A6－2區B棟



夾層鋼筋搭接位置圖（一層結構平面）

A6－2區B棟



二層鋼筋掃描位置圖（三層結構平面）

A6－2區B棟



三層鋼筋掃描位置圖（四層結構平面）

A6－2區B棟



四層鋼筋續接位置圖 (五層結構平面)

A6 2區B棟



五層鋼筋續接位置圖 (六層結構平面)

A6 2區B棟



六層鋼筋掘指位置圖（七層結構平面）

A6－2區B棟



七層鋼筋掘指位置圖（八層結構平面）

A6－2區B棟



八層鋼筋掃描位置圖（九層結構平面）

A6－2區B棟



九層鋼筋掃描位置圖（十層結構平面）

A6－2區B棟



十層鋼筋掃描位置圖（十一層結構平面）

A6－2區B棟



十一層鋼筋掃描位置圖（一一層結構平面）

A6－2區B棟



十二層鋼筋掃描位置圖（一三層結構平面）

A6－2區B棟



十三層鋼筋掃描位置圖（十四層結構平面）

A6－2區B棟



十四層鋼筋彎排位置圖（十五層結構平面）

A6－2區B棟



十五層鋼筋排筋位置圖（十六層結構平面）

A6－2區B棟



十六層鋼筋搭接位置圖（十七層結構平面）

A6－2區B棟



十七層鋼筋搭接位置圖（十八層結構平面）

A6－2區B棟



十八層鋼筋接續指位置圖 （十九層結構平面）

A6－2高B棟



十九層鋼筋接續位置圖 （二十層結構平面）

A6－2高B棟



二十層鋼筋掃描位置圖（二十一層結構平面）

A6－2區B棟



二十一層鋼筋掃描位置圖（屋突一層結構平面）

A6－2區B棟

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 1	探測位置 A6-B-DC1-1	編號NO. 2	探測位置 A6-B-DC1-2	編號NO. 3	探測位置 A6-B-DC1-3
編號NO. 4	探測位置 A6-B-DB1-1	編號NO. 5	探測位置 A6-B-DB1-2	編號NO. 6	探測位置 A6-B-DB1-3
編號NO. 7	探測位置 A6-B-DC2-1	編號NO. 8	探測位置 A6-B-DC2-2	編號NO. 9	探測位置 A6-B-DC2-3
編號NO. 10	探測位置 A6-B-DB2-1	編號NO. 11	探測位置 A6-B-DB2-2	編號NO. 12	探測位置 A6-B-DB2-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 13	探測位置 A6-B-DC3-1	編號NO. 14	探測位置 A6-B-DC3-2	編號NO. 15	探測位置 A6-B-DC3-3
編號NO. 16	探測位置 A6-B-DB3-1	編號NO. 17	探測位置 A6-B-DB3-2	編號NO. 18	探測位置 A6-B-DB3-3
編號NO. 19	探測位置 A6-B-DC4-1	編號NO. 20	探測位置 A6-B-DC4-2	編號NO. 21	探測位置 A6-B-DC4-3
編號NO. 22	探測位置 A6-B-DB4-1	編號NO. 23	探測位置 A6-B-DB4-2	編號NO. 24	探測位置 A6-B-DB4-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 25	探測位置 A6-B-DC5-1	編號NO. 26	探測位置 A6-B-DC5-2	編號NO. 27	探測位置 A6-B-DC5-3
編號NO. 28	探測位置 A6-B-DB5-1	編號NO. 29	探測位置 A6-B-DB5-2	編號NO. 30	探測位置 A6-B-DB5-3
編號NO. 31	探測位置 A6-B-DC6-1	編號NO. 32	探測位置 A6-B-DC6-2	編號NO. 33	探測位置 A6-B-DC6-3
編號NO. 34	探測位置 A6-B-DB6-1	編號NO. 35	探測位置 A6-B-DB6-2	編號NO. 36	探測位置 A6-B-DB6-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 37	探測位置 A6-B-DC7-1	編號NO. 38	探測位置 A6-B-DC7-2	編號NO. 39	探測位置 A6-B-DC7-3
編號NO. 40	探測位置 A6-B-DB7-1	編號NO. 41	探測位置 A6-B-DB7-2	編號NO. 42	探測位置 A6-B-DB7-3
編號NO. 43	探測位置 A6-B-DC8-1	編號NO. 44	探測位置 A6-B-DC8-2	編號NO. 45	探測位置 A6-B-DC8-3
編號NO. 46	探測位置 A6-B-DB8-1	編號NO. 47	探測位置 A6-B-DB8-2	編號NO. 48	探測位置 A6-B-DB8-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 49	探測位置 A6-B-DC9-1	編號NO. 50	探測位置 A6-B-DC9-2	編號NO. 51	探測位置 A6-B-DC9-3

編號NO. 52	探測位置 A6-B-DB9-1	編號NO. 53	探測位置 A6-B-DB9-2	編號NO. 54	探測位置 A6-B-DB9-3

編號NO. 55	探測位置 A6-B-DC10-1	編號NO. 56	探測位置 A6-B-DC10-2	編號NO. 57	探測位置 A6-B-DC10-3

編號NO. 58	探測位置 A6-B-DB10-1	編號NO. 59	探測位置 A6-B-DB10-2	編號NO. 60	探測位置 A6-B-DB10-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 61	探測位置 A6-B-DC11-1	編號NO. 62	探測位置 A6-B-DC11-2	編號NO. 63	探測位置 A6-B-DC11-3

編號NO. 64	探測位置 A6-B-DB11-1	編號NO. 65	探測位置 A6-B-DB11-2	編號NO. 66	探測位置 A6-B-DB11-3

編號NO. 67	探測位置 A6-B-DC12-1	編號NO. 68	探測位置 A6-B-DC12-2	編號NO. 69	探測位置 A6-B-DC12-3

編號NO. 70	探測位置 A6-B-DB12-1	編號NO. 71	探測位置 A6-B-DB12-2	編號NO. 72	探測位置 A6-B-DB12-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 73	探測位置 A6-B-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 A6-B-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 A6-B-DC13-3
編號NO. 76	探測位置 A6-B-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6-B-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-B-DB13-3
編號NO. 79	探測位置 A6-B-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 A6-B-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6-B-DC14-3
編號NO. 82	探測位置 A6-B-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 A6-B-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6-B-DB14-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 85	探測位置 A6-B-DC15-1	編號NO. 86	探測位置 A6-B-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6-B-DC15-3
編號NO. 88	探測位置 A6-B-DB15-1	編號NO. 89	探測位置 A6-B-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-B-DB15-3
編號NO. 91	探測位置 A6-B-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 A6-B-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 A6-B-DC16-3
編號NO. 94	探測位置 A6-B-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 A6-B-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-B-DB16-3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 97	探測位置 A6-B-DC17-1	編號NO. 98	探測位置 A6-B-DC17-2	編號NO. 99	探測位置 A6-B-DC17-3

編號NO. 100	探測位置 A6 B DB17 1	編號NO. 101	探測位置 A6 B-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A6-B-DB17-3

編號NO. 103	探測位置 A6-B-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A6 B-DC18-2	編號NO. 105	探測位置 A6-B-DC18-3

編號NO. 106	探測位置 A5 B DB18 1	編號NO. 107	探測位置 A6-B-DB18-2	編號NO. 108	探測位置 A6-B-DB18-3

91-E

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 109	探測位置 A6-B-DC19-1	編號NO. 110	探測位置 A6-B-DC19-2	編號NO. 111	探測位置 A6 B DC19 3

編號NO. 112	探測位置 A6-B-DB19-1	編號NO. 113	探測位置 A6-B-DB19-2	編號NO. 114	探測位置 A6-B-DB19-3

編號NO. 115	探測位置 A6 B DC20 1	編號NO. 116	探測位置 A6-B-DC20-2	編號NO. 117	探測位置 A6-B-DC20-3

編號NO. 118	探測位置 A6-B-DB20-1	編號NO. 119	探測位置 A6 B DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A6-B-DB20 3

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 121	探測位置 A6-B-DC21-1	編號NO. 122	探測位置 A6-B-DC21-2	編號NO. 123	探測位置 A6-B-DC21-3

編號NO. 124	探測位置 A6-B-DB21-1	編號NO. 125	探測位置 A6-B-DB21-2	編號NO. 126	探測位置 A6-B-DB21-3

A6 東區 B 棟柱梁鋼筋探測報告

鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6 區 B 棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會



檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段 49 1 號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104 年 8 月 19 日

鋼筋探測報告

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數值及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以 A6 區 B 棟為取樣範圍，數量總計柱 63 處、樑 63 處，共 126 處(詳位置如附圖)

2. 檢測日期: 一〇四年七月二十九日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為 HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚集磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由 Ferroscan v5.2 電腦軟體判讀保護層深度、鋼筋號數、排列。

四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑 8~25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於 1 直徑探測時須大於 2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋鏽蝕膨脹而產生誤判。
4. 本鋼筋探測器檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑 CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑 DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	135	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	118	134	150
影像探測最大深度±1	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測日期：104年07月28日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、樑 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	樣件編號	備註
1	A6-B-DC1-1-1		約6-#10	約#4@10cm	1C78	
2	A6-B-DC1-1-2		約3-#10	約#4@10cm	1C78	
3	A6-B-DC1-2-1		約5-#10	約#4@10cm	1C73	
4	A6-B-DC1-2-2		約4-#10	約#4@10cm	1C73	
5	A6-B-DC1-3-1		約5-#10	約4@10cm	1C73	
6	A6-B-DC1-3-2		約4-#10	約#4@10cm	1C78	
7	A6-B-DB1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	2G244	
8	A6-B-DB1-1-2		約2-#10	約#4@10cm	2G244	
9	A6-B-DB1-2-1(牆		約6-#10	約#4@15cm	2G243	
10	A6-B-DB1-2-2(牆		約1-#10	約#4@15cm	2G243	
11	A6-B-DB1-3-1		約5-#10	約#4@10cm	2G242	
12	A6-B-DB1-3-2		約2-#10	約#4@10cm	2G242	
13	A6-B-DC2-1-1		約7-#10	約#4@15cm	2C71	
14	A6-B-DC2-1-2		約1-#10	約#4@15cm	2C71	
15	A6-B-DC2-2		約7-#8	約#4@15cm	2C66	可探測60cm
16	A6-B-DC2-3		約6-#8	約#4@15cm	2C78	可探測60cm
17	A6-B-DB2-1-1		約5-#10	約#4@12cm	3B5	
18	A6-B-DB2-1-2		約2-#10	約#4@12cm	3B5	
19	A6-B-DB2-2		約5-#10	約#4@12cm	3B1	可探測60cm
20	A6-B-DB2-3		約5-#10	約#4@15cm	3B11	可探測60cm
21	A6-B-DC3-1		約4-#8	約#4@15cm	3C76	可探測60cm
22	A6-B-DC3-2		約5-#10	約#4@15cm	3C71	可探測60cm
23	A6-B-DC3-3		約5-#8	約#4@15cm	3C78	可探測60cm
24	A6-B-DB3-1		約3-#10	約#4@15cm	4B8	
25	A6-B-DB3-2(牆)		約1-#10	約#4@10cm	4G1	
26	A6-B-DB3-3		約5-#10	約#4@12cm	4B1	可探測60cm
27	A6-B-DC4-1		約4-#8	約#4@15cm	4C68	可探測60cm
28	A6-B-DC4-2		約4-#8	約#4@15cm	4C66	可探測60cm
29	A6-B-DC4-3		約4-#10	約#4@15cm	4C71	可探測60cm
30	A6-B-DB4-1-1		約4-#10	約#4@10cm	5B5	
31	A6-B-DB4-1-2		約3-#10	約#4@10cm	5B5	
32	A6-B-DB4-2		約4-#10	約#4@15cm	5B1	可探測60cm
33	A6-B-DB4-3		約4-#10	約#4@15cm	5B1	可探測60cm
34	A6-B-DC5-1		約5-#8	約#4@15cm	5C76	可探測60cm
35	A6-B-DC5-2		約5-#8	約#4@15cm	5C71	可探測60cm
36	A6-B-DC5-3		約4-#8	約#4@15cm	5C78	可探測60cm
37	A6-B-DB5-1		約3-#10	約#4@15cm	6B8	
38	A6-B-DB5-2		約4-#10	約#4@12cm	6B1	可探測60cm
39	A6-B-DB5-3		約5-#10	約#4@15cm	6B11	可探測60cm
40	A6-B-DC6-1		約4-#8	約#4@15cm	6C71	可探測60cm
41	A6-B-DC6-2		約4-#8	約#4@15cm	6C66	可探測60cm
42	A6-B-DC6-3		約4-#8	約#4@15cm	6C78	可探測60cm
43	A6-B-DB6-1-1		約5-#10	約#4@10cm	7B5	
44	A6-B-DB6-1-2		約2-#10	約#4@10cm	7B5	
45	A6-B-DB6-2		約5-#10	約#4@12cm	7B1	可探測60cm
46	A6-B-DB6-3		約5-#10	約#4@15cm	7B11	可探測60cm
47	A6-B-DC7-1		約4-#8	約#4@15cm	7C71	可探測60cm
48	A6-B-DC7-2		約5-#8	約#4@15cm	7C76	可探測60cm
49	A6-B-DC7-3		約4-#8	約#4@15cm	7C68	可探測60cm
50	A6-B-DB7-1		約3-#10	約#4@15cm	8B8	
51	A6-B-DB7-2		約6-#10	約#4@15cm	8B11	可探測60cm
52	A6-B-DB7-3		約6-#10	約#4@15cm	8B11	可探測60cm
53	A6-B-DC8-1		約5-#8	約#4@15cm	8C73	可探測60cm
54	A6-B-DC8-2		約4-#8	約#4@15cm	8C73	可探測60cm

編號	探測位置	柱・樑 / 版・牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	樣件編號	備註
55	A6-B-DC8-3		約4 #8	約#4@15cm	8C78	可探測60cm
56	A6 B DB8 1		約8-#10	約#4@10cm	9B5	可探測60cm
57	A6-B-DB8-2-1		約4-#10	約#4@12cm	9B11	
58	A6-B-DB8-2-2		約2-#10	約#4@12cm	9B11	
59	A6-B-DB8-3(側)		約1-#10	約#4@10cm	9G1	
60	A6 B DC9 1		約4-#8	約#4@15cm	9C71	可探測60cm
61	A6-B-DC9-2		約4-#8	約#4@15cm	9C76	可探測60cm
62	A6-B-DC9-3		約4-#8	約#4@15cm	9C68	可探測60cm
63	A6-B-DB9-1		約3-#10	約#4@15cm	10B8	
64	A6-B-DB9-2		約3-#10	約#4@15cm	10B11	可探測45cm
65	A6-B-DB9-3		約4-#10	約#4@15cm	10B1	可探測45cm
66	A6-B-DC10-1		約4-#8	約#4@15cm	10C78	可探測60cm
67	A6-B-DC10-2		約4 #8	約#4@15cm	10C73	可探測60cm
68	A6 B DC10 3		約4-#8	約#4@15cm	10C66	可探測60cm
69	A6-B-DB10 1 1		約8-#10	約#4@12cm	11B7	
70	A6-B-DB10-1-2		約1-#10	約#4@12cm	11B7	
71	A6-B-DB10-2		約3-#10	約#4@15cm	11B1	可探測45cm
72	A6-B-DB10-3		約4 #10	約#4@15cm	11B1	可探測45cm
73	A6 B DC11-1		約4-#8	約#4@15cm	11C68	可探測60cm
74	A6-B DC11 2		約5-#8	約#4@15cm	11C73	可探測60cm
75	A6-B-DC11-3		約4-#8	約#4@15cm	11C71	可探測60cm
76	A6-B-DB11-1-1		約5-#10	約#4@12cm	12B5	
77	A6 B DB11 1 2		約2-#10	約#4@12cm	12B5	
78	A6-B-DB11-2		約4-#10	約#4@15cm	12B11	可探測45cm
79	A6-B-DB11-3-1		約3-#10	約#4@12cm	12B7	
80	A6-B-DB11-3-2		約2-#10	約#4@12cm	12B7	
81	A6-B-DC12-1		約4-#8	約#4@15cm	12C71	可探測60cm
82	A6-B-DC12-2		約4-#8	約#4@15cm	12C76	可探測60cm
83	A6-B-DC12-3		約4-#8	約#4@15cm	12C73	可探測60cm
84	A6-B-DB12-1		約3 #10	約#4@15cm	13B8	

編號	探測位置	柱・樑 / 版・牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	樣件編號	備註
85	A6-B-DB12-2		約4-#10	約#4@15cm	13B11	可探測45cm
86	A6 B DB12 3		約3-#10	約#4@15cm	13B1	可探測45cm
87	A6-B-DC13-1		約4-#8	約#4@15cm	13C66	可探測60cm
88	A6-B-DC13-2		約4-#8	約#4@15cm	13C71	可探測60cm
89	A6 B DC13 3		約4-#8	約#4@15cm	13C78	可探測60cm
90	A6-B-DB13-1-1		約6-#10	約#4@12cm	14B5	
91	A6-B-DB13-1-2		約1-#10	約#4@12cm	14B5	
92	A6-B-DB13-2(側		約1-#10	約#4@10cm	14G1	
93	A6-B-DB13-3		約3-#10	約#4@15cm	14B11	可探測45cm
94	A6-B-DC14-1		約4 #8	約#4@15cm	14C73	可探測60cm
95	A6 B DC14 2		約4-#8	約#4@15cm	14C68	可探測60cm
96	A6-B-DC14-3		約4-#8	約#4@15cm	14C71	可探測60cm
97	A6-B-DB14-1		約3-#10	約#4@15cm	15B8	
98	A6-B-DB14-2-1		約5 #10	約#4@12cm	15B5	
99	A6-B-DB14-2-2		約2 #10	約#4@12cm	15B5	
100	A6-B-DB14-3		約4-#10	約#4@15cm	15B1	可探測45cm
101	A6-B-DC15-1		約4-#8	約#4@15cm	15C76	可探測60cm
102	A6-B-DC15-2		約4-#8	約#4@15cm	15C78	可探測60cm
103	A6-B-DC15-3		約4-#8	約#4@15cm	15C68	可探測60cm
104	A6-B-DB15-1		約6-#10	約#4@12cm	16B7	
105	A6-B-DB15-2		約6 #10	約#4@12cm	16B7	
106	A6-B-DB15-3		約6-#10	約#4@15cm	16B5	
107	A6-B-DC15-1		約4-#8	約#4@15cm	16C66	可探測60cm
108	A6-B-DC15-2		約4-#8	約#4@15cm	16C76	可探測60cm
109	A6-B-DC15-3		約4-#8	約#4@15cm	16C68	可探測60cm
110	A6-B-DB16-1		約4 #10	約#4@15cm	17B7	
111	A6-B-DB16-2		約6 #10	約#4@15cm	17B7	
112	A6 B DB16 3		約6-#10	約#4@15cm	17B5	
113	A6-B-DC17-1		約4-#8	約#4@15cm	17C78	可探測60cm
114	A6-B-DC17-2		約4-#8	約#4@15cm	17C68	可探測60cm

編號	探測位置	柱、梁	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
115	A6-B-DC17-3		約4-#8	約#4@15cm	17C71	可探測60cm
116	A6-B-DB17-1		約5-#10	約#4@15cm	18B7	
117	A6-B-DB17-2		約2-#8	約#4@10cm	18B1	可探測30cm
118	A6 B DB17-3		約3-#8	約#4@15cm	18B11	可探測30cm
119	A6-B-DC18 1		約4 #8	約#4@15cm	18C66	可探測60cm
120	A6-B-DC18-2		約4-#8	約#4@15cm	18C76	可探測60cm
121	A6-B-DC18-3		約4-#8	約#4@15cm	18C68	可探測60cm
122	A6-B-DB18-1		約3-#10	約#4@15cm	19B8	
123	A6-B-DB18-2		約5-#10	約#4@15cm	19B5	
124	A6 B-DB18-3		約5-#10	約#4@15cm	19B5	
125	A6 B DC19-1		約4-#8	約#4@15cm	19C73	可探測60cm
126	A6 B DC19-2		約4-#8	約#4@15cm	19C68	可探測60cm
127	A6-B-DC19 3		約4 #8	約#4@15cm	19C71	可探測60cm
128	A6-B-DB19-1		約5-#10	約#4@15cm	20B5	
129	A6-B-DB19-2		約5-#10	約#4@15cm	20B7	
130	A6-B DB19 3		約5-#10	約#4@15cm	20B7	
131	A6-B-DC20-1		約4-#8	約#4@15cm	20C66	可探測60cm
132	A6-B-DC20-2		約4-#8	約#4@15cm	20C71	可探測60cm
133	A6 B-DC20-3		約4-#8	約#4@15cm	20C68	可探測60cm
134	A6 B DB20-1		約3-#10	約#4@15cm	21B8	
135	A6-B-DB20 2		約4-#8	約#4@15cm	21B11	可探測30cm
136	A6-B-DB20-3		約3 #8	約#4@10cm	21B1	可探測30cm
137	A6-B-DC21-1		約4-#8	約#4@15cm	21C78	可探測60cm
138	A6 B DC21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C73	可探測60cm
139	A6-B-DC21-3		約4 #8	約#4@15cm	21C76	可探測60cm
140	A6-B-DB21-1		約4-#10	約#4@15cm	R1B7	
141	A6-B-DB21 2		約4-#10	約#4@15cm	R1B5	
142	A6-B-DB21-3		約4 #10	約#4@15cm	R1B7	

Imagescan: (1)A6-B-DC1 1-1.XFF

Date/Time: 2015-07-28 16:26:01 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (1)A6-B-DC1 1 1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
試件編號 ：1C75
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (2)A6-B-DC1-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:26:46 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (2)A6-B-DC1-1-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C78
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (3)A6-B-DC1-2-1.XFF

Date / Time: 2015 07 28 16:30:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (3)A6-B-DC1-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C73
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (4)A6-B-DC1-2-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:31:16 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (4)A6-B-DC1-2-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C73
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P00004

1 / 1

Imagescan: (5)A6-B-DC1-3-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:34:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (5)A6-B-DC1-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C73
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P00004

1 / 1

Imagescan: (6)A6-B-DC1-3-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:35:35 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (6)A6-B-DC1-3-2 Operator: ---

Comment:

三筋(直直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1073
備 註 ：-

本試驗為對檢測位置負責

File Storage: W:\[illegible]\104.07.28\3樓合工宿舍\6樓\A6\B\A6B柱\3-2\(6)A6-B-DC1-3-2.XFF

Project: Proj0034

Imagescan: (7)A6-B-DB1-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:26:01 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (7)A6-B-DB1-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(直直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2G244
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\[illegible]\104.07.28\3樓合工宿舍\6樓\A6\B\A6B柱\1-1\(7)A6-B-DB1-1-1.XFF

Project: P:\0004\

Imagescan: (8)A6-B-DB1-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:26:40 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (8)A6-B-DB1-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2G244
備 註 ：-

本試驗檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

1 / 1

Imagescan: (9)A6-B-DB1-2-1(中間段).XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:31:18 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (9)A6-B-DB1-2-1(中間段) Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2G243
備 註 ：-

本試驗檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

1 / 1

Imagescan: (10)A6-B-DB1-2-2(中間段).XFF

Date / Time: 2015 07 28 16:31:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (10)A6-B-DB1-2-2(中間段) Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
材料番号 ：2G243
備 考 ：-

本試験値対検出位置負責

File Storage: ¥FCD3¥scan¥104.08¥[redacted]

Project: Pr.0004

Imagescan: (11)A6-B-DB1-3-1.XFF

Date / Time: 2015 07 28 16:25:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (11)A6-B-DB1-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
材料番号 ：2G242
備 考 ：-

本試験値対検出位置負責

File Storage: ¥FCD3¥scan¥104.08¥[redacted]

Project: Pr.0004

Imagescan: (12)A6-B-DB1-3-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:35:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (12)A6-B-DB1-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2 #10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
操作編號 ：2G242
備 註 ：-

本試驗為非檢測位置資料

File Storage: \\PC03\scan\104.08月～07月檢驗資料會議\[07]中山站建築物\2015.07.28\[07]中山A6區B棟\A6區B棟-外牆\[07]A6-B-DB1-3-2.XFF

Project: P 20004

1 / 1

4-10

Imagescan: (13)A6-B-DC2-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:34:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (13)A6-B-DC2-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約7-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：2G71
備 註 ：-

本試驗為非檢測位置資料

File Storage: \\PC03\scan\104.08月～07月檢驗資料會議\[07]中山站建築物\2015.07.29\[07]中山A6區B棟\A6區B棟-外牆\[07]A6-B-DC2-1-1.XFF

Project: P 20004

1 / 1

Imagescan: (14)A6-B-DC2-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:35:41 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (14)A6-B-DC2-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C71
備 註 ：-

本試驗僅對檢送位置負責

Imagescan: (15)A6-B-DC2-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:38:45 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (15)A6-B-DC2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約7-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C66
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測室負責

Imagescan: (16)A6-B-DC2-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:42:38 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (16)A6-B-DC2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：2C78
備 註 ：u探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (17)A6-B-DB2-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:34:29 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-B-DB2-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣件編號 ：3B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (18)A6-B-DB2-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:35:03 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (18)A6-B-DB2-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：3B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (19)A6-B-DB2-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:37:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (19)A6-B-DB2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：3B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (20)A6-B-DB2-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:47:38 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (20)A6-B-DB2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3B11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: Pj00004

1 / 1

Imagescan: (21)A6-B-DC3-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:20:25 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (21)A6-B-DC3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3C76
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: Pj00004

1 / 1

Imagescan: (22)A6-B-DC3-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:22:06 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-B-DC3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：3C71
保 護 層 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (23)A6-B-DC3-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:26:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (23)A6-B-DC3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱件編號 ：3C78
保 護 層 ：可探測80cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (24)A6-B-DB3-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:19:49 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (24)A6-B-DB3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(長直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
打年編號 ：4B8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: XPC03scan\[illegible]

Project: P00004

Imagescan: (25)A6-B-DB3-2(側).XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:23:16 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (25)A6-B-DB3-2(側) Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：4G1
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: XPC03scan\[illegible]

Project: P00004

Imagescan: (26)A6-B-DB3-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:26:00 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (26)A6-B-DB3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：4B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC08\scan\21.05.1 - 07\...\(26)A6-B-DB3-3.XFF

Project: PrjC004

Imagescan: (27)A6-B-DC4-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:11:06 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (27)A6-B-DC4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4C68
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC08\scan\21.05.1 - 07\...\(27)A6-B-DC4-1.XFF

Project: PrjC004

Imagescan: (28)A6-B-DC4-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:14:18 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (28)A6-B-DC4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：4C66
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P#00004

Imagescan: (29)A6-B-DC4-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:15:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (29)A6-B-DC4-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：4C71
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P#00004

Imagescan: (30)A6-B-DB4-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:07:26 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-B-DB4-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5B5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (31)A6-B-DB4-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:08:19 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (31)A6-B-DB4-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (32)A6-B-DB4-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:11:30 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (32)A6-B-DB4-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：5B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (33)A6-B-DB4-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:14:54 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-B-DB4-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：5B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (34)A6-B-DC5-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:52:55 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (34)A6-B-DC5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：5C76
備 註 ：以探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\101.07.29\...\(34)A6-B-DC5-1.XFF

Project: Page 4-4 1 / 1

Imagescan: (35)A6-B-DC5-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:56:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (35)A6-B-DC5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：5C71
備 註 ：可測測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\101.07.29\...\(35)A6-B-DC5-2.XFF

Project: Page 4-5 1 / 1

Imagescan: (36)A6-B-DC5-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:00:56 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (36)A6-B-DC5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C78
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WFC03\scan\104.06月～07月份\合格\[illegible]

Project: Project1

1 / 1

Imagescan: (37)A6-B-DB5-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:52:40 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6-B-DB5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6B8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WFC03\scan\104.06月～07月份\合格\[illegible]

Project: Project1

1 / 1

Imagescan: (38)A6-B-DB5-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:55:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (38)A6-B-DB5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：6B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗區對應測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0004

Imagescan: (39)A6-B-DB5-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:58:02 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (39)A6-B-DB5-3 Operator: ---

Comment:

三筋(五五筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6B11
備 註 ：可探測60cm

本試驗區對應測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0004

Imagescan: (40)A6-B-DC6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:42:23 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (40)A6-B-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6C71
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj20004

Imagescan: (41)A6-B-DC6-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:44:00 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-B-DC6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6C66
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj20004

Imagescan: (42)A6-B-DC6-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:47:56 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-B-DC6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：6C78
備 註 ：小探江60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (43)A6-B-DB6-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:42:16 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (43)A6-B-DB6-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：7B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (44)A6-B-DB6-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:42:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (44)A6-B-DB6-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：7B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC2[illegible]104.05[illegible]07[illegible]

Project: [illegible]

1 / 1

4-26

Imagescan: (45)A6-B-DB6-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:45:16 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6-B-DB6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：7B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

1 / 1

Imagescan: (46)A6-B-DB6-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:47:42 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (46)A6-B-DB6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探伤编号 ：7B11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 104.07.29 \ 07月份第2次\7樓\B區\(46)A6-B-DB6-3.XFF

Project: Prj0004

Imagescan: (47)A6-B-DC7-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:32:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (47)A6-B-DC7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#9
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探伤编号 ：7C71
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 104.07.29 \ 07月份第2次\7樓\B區\(47)A6-B-DC7-1.XFF

Project: Prj0004

Imagescan: (48)A6-B-DC7-2.XFF

Date / Time: 2015-07 29 10:35:05 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (48)A6-B-DC7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C76
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PrjDC04

Imagescan: (49)A6-B-DC7-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:37:57 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (49)A6-B-DC7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C66
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PrjDC04

Imagescan: (50)A6-B-DB7-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:31:55 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (50)A6-B-DB7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：8B8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (51)A6-B-DB7-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:34:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (51)A6-B-DB7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：8B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (52)A6-B-DB7-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:36:55 SSN: 33009005 [mm]



Customer: ---

Location: (52)A6-B-DB7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
檢体編號 ：8B11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (53)A6-B-DC8-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:22:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (53)A6-B-DC8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
檢体編號 ：8C73
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (54)A6-B-DC8-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:24:53 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (54)A6-B-DC8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：8C73
備 註 ：可測到60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (55)A6-B-DC8-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:27:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (55)A6-B-DC8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：8C76
備 註 ：可測到60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (56)A6-B-DB8-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:24:47 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (56)A6-B-DB8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：9B5
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj9004

Imagescan: (57)A6-B-DB8-2-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:21:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (57)A6-B-DB8-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：9B11
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj9004

Imagescan: (58)A6-B-DB8-2-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:22:13 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-B-DB8-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
端筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件編號 ：9B11
備 註 ：-

本試驗係對被測位置負責

File Storage: \PC03\scan\104.06.29\(58)A6-B-DB8-2-2.XFF

Project: P#00004

1 / 1

Imagescan: (59)A6-B-DB8-3(側).XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:28:47 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-B-DB8-3(側) Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
埋件編號 ：9G1
備 註 ：-

本試驗位置負責

File Storage: \PC03\scan\104.06.29\(59)A6-B-DB8-3(側).XFF

Project: P#00004

1 / 1

Imagescan: (60)A6-B-DC9-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:07:45 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (60)A6-B-DC9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：9C71
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj0004

Imagescan: (61)A6-B-DC9-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:10:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (61)A6-B-DC9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：9C76
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj0004

Imagescan: (62)A6-B-DC9-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:12:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (62)A6-B-DC9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(直向筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保存編號 ：9C68
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: vPC03\scan\...\07\15\(62)A6-B-DC9-3.XFF

Project: Prj00004 1 / 1

Imagescan: (63)A6-B-DB9-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:06:47 SSN: 30000005 [mm]



Customer: ---

Location: (63)A6-B-DB9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保存編號 ：10B8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: vPC03\scan\...\07\15\(63)A6-B-DB9-1.XFF

Project: Prj00004 1 / 1

Imagescan: (64)A6-B-DB9-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:09:11 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (64)A6-B-DB9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10B11
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (65)A6-B-DB9-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:11:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (65)A6-B-DB9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10B1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (66)A6-B-DC10-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:56:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (66)A6-B-DC10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約#-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
押抜強度 ：10C78
備 考 ：中採取60cm

本試験は針入測定荷重

File Storage: ...

Project: ...

Imagescan: (67)A6-B-DC10-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:00:01 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (67)A6-B-DC10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約#-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
押抜強度 ：10C73
備 考 ：中採取60cm

本試験は針入測定荷重

File Storage: ...

Project: ...

Imagescan: (68)A6-B-DC10-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:03:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (68)A6-B-DC10-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#5
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10C66
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00004

Imagescan: (69)A6-B-DB10-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:56:56 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (69)A6-B-DB10-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(水直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：11B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (70)A6-B-DB10-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:57:19 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (70)A6-B-DB10-1-2 Operator: ---

Comment:

三筋(豆直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作編號 ：11B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (71)A6-B-DB10-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:59:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (71)A6-B-DB10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱平編號 ：1-B1
備 註 ：可測到45cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (72)A6-B-DB10-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:02:03 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (72)A6-B-DB10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
件編號 ：11B1
備 註 ：以探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PD03\scan\104.06\...

Project: Pj0004

4-40

Imagescan: (73)A6-B-DC11-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:46:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer:

Location: (73)A6-B-DC11-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準規範 ：11C68
備 註 ：以探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PD03\scan\104.07.29\...A6\B棟\A6B棟B1樓\C區\A6-B-DC11-1.XFF

Project: Pj0004

Imagescan: (74)A6-B-DC11-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:49:30 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (74)A6-B-DC11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11C73
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (75)A6-B-DC11-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:52:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (75)A6-B-DC11-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11C71
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (76)A6-B-DB11-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:46:03 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A6-B-DB11-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
考件編號 ：12B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\scan\104.07月~07月份\新北市\中和區\保安段\104.07.29\(76)A6-B-DB11-1-1.XFF

Project: Fujitsu

1 / 1

Imagescan: (77)A6-B-DB11-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:46:30 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (77)A6-B-DB11-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
考件編號 ：12D5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\scan\104.07月~07月份\新北市\中和區\保安段\104.07.29\(77)A6-B-DB11-1-2.XFF

Project: Fujitsu

1 / 1

Imagescan: (79)A6-B-DB11-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:48:44 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (78)A6-B-DB11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：12B11
備 註 ：可探測 45cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (79)A6-B-DB11-3-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:51:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-B-DB11-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：2B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (80)A6-B-DB11-3-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:51:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (80)A6-B-DB11-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
作業編號 ：1237
備 註 ：-

本試驗僅針檢測位置負責

File Storage:

Project:

1 / 1

4-44

Imagescan: (81)A6-B-DC12-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:35:40 SSN: 34514009 [mm]



Customer:

Location: (81)A6-B-DC12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
作業編號 ：12C71
備 註 ：TT探測60cm

本試驗僅針檢測位置負責

File Storage:

Project:

1 / 1

Imagescan: (82)A6-B-DC12-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:38:22 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (82)A6-B-DC12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準試験 ：12C76
備 註 ：可探測60cm

本試験値を検測位置台貫

File Storage: [illegible]

Project: Pj00004 1 / 1

Imagescan: (83)A6-B-DC12-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:40:57 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-B-DC12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準試験 ：12C73
備 註 ：可探測60cm

本試験値を検測位置台貫

File Storage: [illegible]

Project: Pj00004 1 / 2 / 1

Imagescan: (84)A6-B-DB12-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:34:35 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (84)A6-B-DB12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
打作編號 ：13B8
備 註 ：-

本試驗僅針對測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.06月 ~07月份檢測報告書\打作中\地梁檢測報告\104.07.29打作\A6棟B棟\A6-B-DB12-1.XFF

Project: P16004

1 / 1

Imagescan: (85)A6-B-DB12-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:37:08 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (85)A6-B-DB12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
打作編號 ：13B11
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅針對測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.06月 ~07月份檢測報告書\打作中\地梁檢測報告\104.07.29打作\A6棟B棟\A6-B-DB12-2.XFF

Project: P16004

1 / 1

Imagescan: (86)A6-B-DB12-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:39:50 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (86)A6-B-DB12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：13B1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (87)A6-B-DC13-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:24:46 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (87)A6-B-DC13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C65
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (88)A6-B-DC13-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:27:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (88)A6-B-DC13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件記號 ：13C71
備 註 ：可探討60cm

本試驗區對應測位置台賓

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (89)A6-B-DC13-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:31:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (89)A6-B-DC13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件記號 ：13C72
備 註 ：可探測60cm

本試驗區對應測位置長賓

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (90)A6 B DB13 1 1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:24:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (90)A6-B-DB13-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (91)A6-B-DB13-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:25:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (91)A6-B-DB13-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (92)A6-B-DB13-2(側).XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:28:52 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (92)A6-B-DB13-2(北) Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：14G1
備 註 ：-

本試驗區對應測位置台賓

File Storage: WFC03\scan\104.06月～07月份檔案\台灣世曦結構技術部\104.07.29\新增資料夾\(92)A6-B-DB13-2(側).XFF

Project: P30004

1 / 1

4-50

Imagescan: (93)A6-B-DB13-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:31:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (93)A6-B-DB13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14B11
備 註 ：可檢測45cm

本試驗區對應測位置長賓

File Storage: WFC03\scan\104.06月～07月份檔案\台灣世曦結構技術部\104.07.29\新增資料夾\(93)A6-B-DB13-3.XFF

Project: P30004

1 / 1

Imagescan: (94)A6-B-DC14-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:15:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (94)A6-B-DC14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
樁牛號號 ：14C73
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對測位置負責

Imagescan: (95)A6-B-DC14-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:17:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-B-DC14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
樁牛號號 ：14C68
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對測位置負責

Imagescan: (96)A6-B-DC14-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:20:00 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (96)A6-B-DC14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：14C71
備 註 ：可探深60cm

本試驗僅考 檢測位置負責

File Storage: YFC03\scan\104.06月~07月結構混凝土試驗合約\台中市政府警察局第六分局104.07.29.污損白蟻及A5基地A6B5棟~新建工程\A6基地\A6B棟\DC14\(96)A6-B-DC14-3.XFF

Project: P:\0004

1 / 1

Imagescan: (97)A6-B-DB14-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:14:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-B-DB14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15B8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: YFC03\scan\104.06月~07月結構混凝土試驗合約\台中市政府警察局第六分局104.07.29.污損白蟻及A5基地A6B5棟~新建工程\A6基地\A6B棟\DB14\(97)A6-B-DB14-1.XFF

Project: P:\0004

1 / 1

Imagescan: (98)A6-B-DB14-2-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:17:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (98)A6-B-DB14-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋戻深さ ：1585
備 考 ：-

本試験体の検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project1

Imagescan: (99)A6-B-DB14-2-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:17:54 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-B-DB14-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋戻深さ ：1585
備 考 ：-

本試験体の検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project1

Imagescan: (100)A6-B-DB14-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:20:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6 B-DB14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15B1
備 註 ：可探測45cm

本試驗區對應測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00004

1 / 1

4-54

Imagescan: (101)A6-B-DC15-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:04:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (101)A6-B-DC15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15C76
備 註 ：可探測60cm

本試驗區對應測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00004

1 / 1

Imagescan: (102)A6-B-DC15-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:07:57 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (102)A6-B-DC15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件編號 ：15C78
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (103)A6-B-DC15-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:11:34 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (103)A6-B-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件編號 ：15C68
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (104)A6-B-DB15-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:04:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (104)A6-B-DB15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件種類 ：16B7
備 考 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\[redacted]

Project: Fy0001

1 / 1

4-56

Imagescan: (105)A6-B-DB15-2.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:07:12 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (105)A6-B-DB15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件種類 ：16B7
備 考 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\[redacted]

Project: Fy0001

1 / 1

Imagescan: (106)A6-B-DB15-3.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:09:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (106)A6-B-DB15-3 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約8-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (107)A6-B-DC16-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:46:50 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (107)A6-B-DC16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(平直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C66
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (108)A6-B-DC16-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:51:30 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (108)A6-B-DC16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
料件編號 ：16C76
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\07-28号~07月份\柱\合牛二村\柱\合牛二村合牛二村柱\合牛二村 07-28\原始資料\A6\(108)A6-B-DC16-2.XFF

Project: Pj00004

Imagescan: (109)A6-B-DC16-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:54:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (109)A6-B-DC16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
料件編號 ：16C68
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\07-28号~07月份\柱\合牛二村\柱\合牛二村合牛二村柱\合牛二村 07-28\原始資料\A6\(109)A6-B-DC16-3.XFF

Project: Pj00004

Imagescan: (110)A6-B-DB16-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:48:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (110)A6-B-DB16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
標件編號 : 17B7
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (111)A6-B-DB16-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:50:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (111)A6-B-DB16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約6-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
標件編號 : 17B7
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (112)A6-B-DB16-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:52:41 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (112)A6-B-DB16-3 Operator: ---

Comment:
二筋(垂直筋) ：約8-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：17B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pjt0004

Imagescan: (113)A6-B-DC17-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:38:41 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (113)A6-B-DC17-1 Operator: ---

Comment:
主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：17C78
備 註 ：可探測80cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pjt0004

Imagescan: (114)A6-B-DC17-2.XFF

Date / Time: 2015 07 28 15:41:45 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (114)A6-B-DC17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：17C68
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (115)A6-B-DC17-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:45:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (115)A6-B-DC17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：17C71
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (116)A6-B-DB17-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:38:47 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (116)A6-B-DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：16B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (117)A6-B-DB17-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:41:23 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (117)A6-B-DB17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
樣本編號 ：16B1
備 註 ：可採集30cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (118)A6-B-DB17-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:44:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (118)A6-B-DB17-3 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
押下號號 ：18B11
備 註 ：可隔距30cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 2015-07-28 15:44:27 (118)A6-B-DB17-3.XFF

Project: Project4

Imagescan: (119)A6-B-DC18-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:29:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-B-DC18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
押下號號 ：18C66
備 註 ：可隔距60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 2015-07-28 15:29:48 (119)A6-B-DC18-1.XFF

Project: Project4

Imagescan: (120)A6-B-DC18-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:32:15 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (120)A6-B-DC18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
管件編號 ：18C76
備 註 ：可檢測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (121)A6-B-DC18-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:35:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer:

Location: (121)A6-B-DC18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
管件編號 ：18C68
備 註 ：可檢測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (122)A6-B-DB18-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:29:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (122)A6-B-DB18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：1958
備 註 ：

本試驗僅對取測位置負責

Imagescan: (123)A6-B-DB18-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:32:04 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (123)A6-B-DB18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：1935
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (124)A6 B-DB18-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:34:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (124)A6-B-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (125)A6 B DC19-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:19:40 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (125)A6-B-DC19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19C73
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (126)A6-B-DC19-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:21:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (126)A6-B-DC19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(鉛直筋) ：約4-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針識別 ：19C06
備 註 ：可探測60cm

本試験結果は検測位置に責

File Storage: WPC3Scan\184.061\~07\H25\写真\TEL 3C\~\127\測線\Original\184.07.28\TEL\A6測\B-断\126)A6-B-DC19-2.XFF

Project: Fuji0004 1 / 1

Imagescan: (127)A6-B-DC19-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:26:30 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (127)A6-B-DC19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針識別 ：19C71
備 註 ：可探測60cm

本試験結果は検測位置に責

File Storage: WPC3Scan\184.061\~07\H25\写真\TEL 3C\~\127\測線\Original\184.07.28\TEL\A6測\B-断\127)A6-B-DC19-3.XFF

Project: Fuji0004 1 / 1

Imagescan: (128)A6-B-DB19 1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:20:01 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (128)A6-B-DB19 1 Operator: -

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：20B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PJC004

Imagescan: (129)A6-B-DB19-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:22:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (129)A6-B-DB19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：20B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PJC004

Imagescan: (130)A6-B-DB19-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:26:31 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (130)A6-B-DB19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：20B7
備 註 ：-

本試驗僅量測測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.07.28 ~ 07月板橋現場資料\(130)A6-B-DB19-3.XFF

Project: P030004 1 / 1

Imagescan: (131)A6-B-DC20-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:11:28 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (131)A6-B-DC20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：20C66
備 註 ：可承載60cm

本試驗僅量測測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.07.28 ~ 07月板橋現場資料\(131)A6-B-DC20-1.XFF

Project: P030004 1 / 1

Imagescan: (132)A6-B-DC20-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:13:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (132)A6-B-DC20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
打作業間 ：20C71
備 考 ：可探測60cm

本試験値参考,検測位置負責

File Storage:

Project:

4-70

Imagescan: (133)A6-B-DC20-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:15:53 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A6-B-DC20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
打作業間 ：20C85
備 考 ：可探測60cm

△試驗室對核測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (134)A6-B-DB20-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:11:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (134)A6-B-DB20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21B8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (135)A6-B-DB20-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:13:45 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (135)A6-B-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21B11
備 註 ：可探測30cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (136)A6-B-DB20-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:16:10 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-B-DB20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：21B1
備 註 ：可探測30cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPUSData\104.08月～07月份\新合作工作件\手機檔\2015\07\104.07.28 15\(136)A6-B-DB20-3.XFF

Project: P00005

1 / 1

Imagescan: (137)A6-B-DC21-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:02:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-B-DC21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21C78
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPUSData\104.08月～07月份\新合作工作件\手機檔\2015\07\104.07.28 15\(137)A6-B-DC21-1.XFF

Project: P00005

1 / 1

Imagescan: (138)A6 B DC21 2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:05:24 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (138)A6-B-DC21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
検体番号 ：21C73
探 査 深 ：可深測60cm

本試験室対検測位置良貨

Imagescan: (139)A6-B-DC21-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:07:45 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (139)A6-B-DC21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
検体番号 ：21C76
探 査 深 ：可深測60cm

本試験室対検測位置良貨

Imagescan: (140)A6-B-DB21-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:02:11 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (140)A6-B-DB21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：R1B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (141)A6-B-DB21-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:04:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (141)A6-B-DB21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：R1B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (142)A6-B-DB21-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:07:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (142)A6-B-DB21-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
肋筋(水平筋) ：約#4@15cm
指件編號 ：R1B7
備 註 ：-

本試驗室對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00004

1 / 1

A6 東區 C 棟柱梁鋼筋掃描作業



一層鋼筋續接位置圖（夾層結構平面）

A6－2區C棟



夾層鋼筋續接位置圖（一層結構平面）

A6－2區C棟



二層鋼筋綁紮位置圖 (三層結構平面)

A6－2區C棟



二層鋼筋綁紮位置圖 (四層結構平面)

A6 2區C棟



四層鋼筋掃描位置圖 (五層結構平面)

A6－2區C棟



五層鋼筋掃描位置圖 (六層結構平面)

A6－2區C棟



六層樑筋掃描位置圖（七層結構平面）

A6－2區C棟



七層鋼筋掃描位置圖（八層結構平面）

A6－2區C棟



八層鋼筋掃描位置圖 (九層結構平面)

A6－2區C棟



九層鋼筋掃描位置圖 (十層結構平面)

A6－2區C棟



十層鋼筋掃描位置圖（十一層結構平面）

A6 2區C棟



十一層鋼筋掃描位置圖（十一層結構平面）

A6－2區C棟



十二層鋼筋掃描位置圖（一二層結構平面）

A6－2區C棟



十三層鋼筋掃描位置圖（十四層結構平面）

A6－2區C棟



一四層樓筋掃描位置圖 (十五層結構平面)

A6－2區C棟



十五層鋼筋掃描位置圖 (十六層結構平面)

A6－2區C棟



十六層鋼筋掃描位置圖（十七層結構平面）

A6－2區C棟



十七層鋼筋掃描位置圖（十八層結構平面）

A6－2區C棟



十八層鋼筋掃描位置圖（十九層結構平面）

A6－2區C棟



十九層鋼筋掃描位置圖（二一層結構平面）

A6－2區C棟



二1層鋼筋掃描位置圖（二十一層結構平面）

A6－2區C棟



二十一層鋼筋掃描位置圖（二十二層結構平面）

A6－2區C棟



二十一層鋼筋搭接位置圖（二十三層結構平面）

A6－2區C棟



二十二層鋼筋搭接位置圖（二一四層結構平面）

A6 2區C棟



二十四層鋼筋錨定位置圖（屋頂一層結構平面）

A6－2 E-C棟

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 1	探測位置 AG-C-DC1-1	編號NO. 2	探測位置 AG-C-DC1-2	編號NO. 3	探測位置 AG-C-DC1-3

編號NO. 4	探測位置 AG-C-DB1-1	編號NO. 5	探測位置 AG-C-DB1-2	編號NO. 6	探測位置 AG-C-DB1-3



編號NO. 7	探測位置 AG-C-DC2-1	編號NO. 8	探測位置 AG-C-DC2-2	編號NO. 9	探測位置 AG-C-DC2-3

編號NO. 10	探測位置 AG-C-DB2-1	編號NO. 11	探測位置 AG-C-DB2-2	編號NO. 12	探測位置 AG-C-DB2-3





鋼筋掃描現況照片

編號NO. 13	探測位置 AG-C-DC3-1	編號NO. 14	探測位置 AG-C-DC3-2	編號NO. 15	探測位置 AG-C-DC3-3

編號NO. 16	探測位置 AG-C-DB3-1	編號NO. 17	探測位置 AG-C-DB3-2	編號NO. 18	探測位置 AG-C-DB3-3





編號NO. 19	探測位置 AG-C-DC4-1	編號NO. 20	探測位置 A6-C-DC4-2	編號NO. 21	探測位置 AG-C-DC4-3

編號NO. 22	探測位置 A6-C-DB4-1	編號NO. 23	探測位置 A6-C-DB4-2	編號NO. 24	探測位置 AG-C-DB4-3

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 25	探測位置 A6-C-DC5-1	編號NO. 26	探測位置 A6-C-DC5-2	編號NO. 27	探測位置 A6-C-DC5-3
編號NO. 28	探測位置 A6-C-DB5-1	編號NO. 29	探測位置 A6-C-DB5-2	編號NO. 30	探測位置 A6-C-DB5-3
					
編號NO. 31	探測位置 A6-C-DC6-1	編號NO. 32	探測位置 A6-C-DC6-2	編號NO. 33	探測位置 A6-C-DC6-3
編號NO. 34	探測位置 A6-C-DB6-1	編號NO. 35	探測位置 A6-C-DB6-2	編號NO. 36	探測位置 A6-C-DB6-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 37	探測位置 A6-C-DC7-1	編號NO. 38	探測位置 A6-C-DC7-2	編號NO. 39	探測位置 A6-C-DC7-3
					
編號NO. 40	探測位置 A6-C-DB7-1	編號NO. 41	探測位置 A6-C-DB7-2	編號NO. 42	探測位置 A6-C-DB7-3
					
編號NO. 43	探測位置 A6-C-DC8-1	編號NO. 44	探測位置 A6-C-DC8-2	編號NO. 45	探測位置 A6-C-DC8-3
					
編號NO. 46	探測位置 A6-C-DB8-1	編號NO. 47	探測位置 A6-C-DB8-2	編號NO. 48	探測位置 A6-C-DB8-3

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 49	探測位置	編號NO. 50	探測位置	編號NO. 51	探測位置
	A6-C-DC9-1		A6-C-DC9-2		A6-C-DC9-3

編號NO. 52	探測位置	編號NO. 53	探測位置	編號NO. 54	探測位置
	A6-C-DB9-1		A6-C-DB9-2		A6-C-DB9-3



編號NO. 55	探測位置	編號NO. 56	探測位置	編號NO. 57	探測位置
	A6-C-DC10-1		A6-C-DC10-2		A6-C-DC10-3

編號NO. 58	探測位置	編號NO. 59	探測位置	編號NO. 60	探測位置
	A6-C-DB10-1		A6-C-DB10-2		A6-C-DB10-3



5-16

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 61	探測位置	編號NO. 62	探測位置	編號NO. 63	探測位置
	A6-C-DC11-1		A6-C-DC11-2		A6-C-DC11-3

編號NO. 64	探測位置	編號NO. 65	探測位置	編號NO. 66	探測位置
	A6-C-DB11-1		A6-C-DB11-2		A6-C-DB11-3

編號NO. 67	探測位置	編號NO. 68	探測位置	編號NO. 69	探測位置
	A6-C-DC12-1		A6-C-DC12-2		A6-C-DC12-3

編號NO. 70	探測位置	編號NO. 71	探測位置	編號NO. 72	探測位置
	A6-C-DB12-1		A6-C-DB12-2		A6-C-DB12-3

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 73	探測位置 A6-C-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 A6-C-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 A6-C-DC13-3
編號NO. 76	探測位置 A6-C-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6-C-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-C-DB13-3
編號NO. 79	探測位置 A6-C-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 A6-C-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6-C-DC14-3
					
編號NO. 82	探測位置 A6-C-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 A6-C-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6-C-DB14-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 85	探測位置 A6-C-DC15-1	編號NO. 86	探測位置 A6-C-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6-C-DC15-3
					
編號NO. 88	探測位置 A6-C-DB15-1	編號NO. 89	探測位置 A6-C-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-C-DB15-3
編號NO. 91	探測位置 A6-C-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 A6-C-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 A6-C-DC16-3
					
編號NO. 94	探測位置 A6-C-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 A6-C-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-C-DB16-3
					

钢筋扫描现况照片

编號NO. 97	探測位置 A6 C DC17 1	编號NO. 98	探測位置 A6-C-DC17-2	编號NO. 99	探測位置 A6-C-DC17-3
编號NO. 100	探測位置 A6-C DB17-1	编號NO. 101	探測位置 A6-C-DB17-2	编號NO. 102	探測位置 A6-C-DB17 3
					
编號NO. 103	探測位置 A6 C DC18 1	编號NO. 104	探測位置 A6-C-DC18-2	编號NO. 105	探測位置 A6-C-DC18-3
编號NO. 106	探測位置 A6-C-DB18-1	编號NO. 107	探測位置 A6 C DB18 2	编號NO. 108	探測位置 A6-C-DB18-3

5-18

钢筋扫描现况照片

编號NO. 109	探測位置 A6-C-DC19-1	编號NO. 110	探測位置 A6-C-DC19-2	编號NO. 111	探測位置 A6-C-DC19-3
编號NO. 112	探測位置 A6 C DB19 1	编號NO. 113	探測位置 A6 C DB19 2	编號NO. 114	探測位置 A6 C DB19 3
					
编號NO. 115	探測位置 A6-C-DC20-1	编號NO. 116	探測位置 A6 C DC20 2	编號NO. 117	探測位置 A6-C-DC20-3
					
编號NO. 118	探測位置 A6-C-DB20-1	编號NO. 119	探測位置 A6-C-DB20-2	编號NO. 120	探測位置 A6-C-DB20-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 121	探測位置 A6-C-DC21-1	編號NO. 122	探測位置 A6-C-DC21-2	編號NO. 123	探測位置 A6-C-DC21-3
					
編號NO. 124	探測位置 A6-C-DB21-1	編號NO. 125	探測位置 A6-C-DB21-2	編號NO. 126	探測位置 A6-C-DB21-3
					
編號NO. 127	探測位置 A6-C-DC22-1	編號NO. 128	探測位置 A6-C-DC22-2	編號NO. 129	探測位置 A6-C-DC22-3
編號NO. 130	探測位置 A6-C-DB22-1	編號NO. 131	探測位置 A6-C-DB22-2	編號NO. 132	探測位置 A6-C-DB22-3

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 133	探測位置 A6-C-DC23-1	編號NO. 134	探測位置 A6-C-DC23-2	編號NO. 135	探測位置 A6-C-DC23-3
					
編號NO. 136	探測位置 A6-C-DB23-1	編號NO. 137	探測位置 A6-C-DB23-2	編號NO. 138	探測位置 A6-C-DB23-3
編號NO. 139	探測位置 A6-C-DC24-1	編號NO. 140	探測位置 A6-C-DC24-2	編號NO. 141	探測位置 A6-C-DC24-3
					
編號NO. 142	探測位置 A6-C-DB24-1	編號NO. 143	探測位置 A6-C-DB24-2	編號NO. 144	探測位置 A6-C-DB24-3
					

A6 東區 C 棟柱梁鋼筋探測報告

鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6 區 C 棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會



檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段 49-1 號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104 年 7 月 28 日

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數值及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以 A6 區 C 棟為取樣範圍，數量總計柱 75 處、樑 101 處、共 176 處(詳位置如附圖)

2. 檢測日期: 一〇四年七月二八日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為 HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚集磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由 Ferroscan v5.2 電腦軟體判讀保護層深度、鋼筋號數、排列。

四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑 8-25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於 1 直徑探測時須大於 2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋鏽蝕膨脹而產生誤判。
4. 本鋼筋探測器檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑 CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑 DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	136	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	118	134	150
影像探測最大深度±1号	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測日期：104年7月28日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、樑 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	樣件編號	備註
1	A6-C-DC1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	1C63	可探測90cm
2	A6 C-DC1-1-2		約2-#10	約#4@10cm	1C63	可探測90cm
3	A6 C DC1 2-1		約5-#10	約#4@10cm	1C54	可探測90cm
4	A6-C-DC1-2-2		約2-#10	約#4@10cm	1C54	可探測90cm
5	A6-C-DC1-3-1		約5-#10	約#4@10cm	1C65	-
6	A6 C DC1-3-2		約4-#10	約#4@10cm	1C65	-
7	A6-C-DB1 1 1		約5 #10	約#4@15cm	2B131	-
8	A6-C-DB1-1-2		約1-#10	約#4@15cm	2B131	-
9	A6-C-DB1-2-1		約5-#10	約#4@15cm	2B79	
10	A6-C-DB1-2-2		約1-#10	約#4@15cm	2B79	-
11	A6 C DB1-3-1		約5-#10	約#4@15cm	2B133	-
12	A6-C-DB1-3 2		約1 #10	約#4@15cm	2B133	-
13	A6-C-DC2-1		約5-#10	約#4@15cm	2C53	可探測60cm
14	A6-C-DC2-2		約5-#10	約#4@15cm	2C53	可探測60cm
15	A6-C-DC2-3		約5-#10	約#4@15cm	2C60	可探測60cm
16	A6 C DB2-1-1		約5-#10	約#4@10cm	3B5	-
17	A6-C-DB2 1 2		約2-#10	約#4@10cm	3B5	-
18	A6-C-DB2-2-1		約5-#10	約#4@12cm	3B7	-
19	A6-C-DB2-2-2		約1-#10	約#4@12cm	3B7	-
20	A6 C DB2-3		約6-#10	約#4@10cm	3B11	可探測60cm
21	A6-C-DC3-1		約4 #10	約#4@15cm	3C53	可探測60cm
22	A6-C-DC3-2		約5-#10	約#4@15cm	3C60	可探測60cm
23	A6-C-DC3-3		約5-#10	約#4@15cm	3C60	可探測60cm
24	A6 C-DB3-1-1		約4-#10	約#4@12cm	4B7	-
25	A6-C-DB3-1-2		約2-#10	約#4@12cm	4B7	-
26	A6 C DB3-2		約4-#10	約#4@10cm	4B1	可探測60cm
27	A6-C-DB3-3 1		約1 #10	約#4@12cm	4B7	-
28	A6-C-DB3-3-2		約2-#10	約#4@12cm	4B7	
29	A6-C-DC4-1		約5-#10	約#4@15cm	4C58	可探測60cm
30	A6-C-DC4-2		約5-#8	約#4@15cm	4C65	可探測60cm
31	A6-C-DC4-3		約4-#10	約#4@15cm	4C55	可探測60cm
32	A6-C-DB4 1		約5 #10	約#4@12cm	5B11	可探測60cm
33	A6-C-DB4-2-1		約5-#10	約#4@10cm	5B5	-
34	A6-C-DB4-2-2		約2-#10	約#4@10cm	5B5	-
35	A6 C DB4-3-1		約5-#10	約#4@10cm	5B5	-
36	A6-C-DB4 3 2		約2 #10	約#4@10cm	5B5	-
37	A6-C-DC5-1		約5-#10	約#4@15cm	5C58	可探測60cm
38	A6-C-DC5-2		約5-#10	約#4@15cm	5C60	可探測60cm
39	A6-C-DC5-3		約4-#8	約#4@15cm	5C55	可探測60cm
40	A6-C-DB5-1		約5-#10	約#4@10cm	6B1	可探測60cm
41	A6 C DB5-2-1		約5-#10	約#4@10cm	6B5	-
42	A6-C-DB5 2 2		約2 #10	約#4@10cm	6B5	-
43	A6-C-DB5-3-1		約1 #10	約#4@12cm	6B7	-
44	A6-C-DB5-3-2		約2-#10	約#4@12cm	6B7	-
45	A6-C-DC6-1		約4-#10	約#4@15cm	6C60	可探測60cm
46	A6-C-DC6-2		約4-#8	約#4@15cm	6C63	可探測60cm
47	A6 C DC6 3		約4-#10	約#4@15cm	6C58	可探測60cm
48	A6-C-DB6-1		約5 #10	約#4@10cm	7B1	可探測60cm
49	A6-C-DB6-2-1		約5-#10	約#4@10cm	7B5	-
50	A6-C-DB6-2-2		約2-#10	約#4@10cm	7B5	-
51	A6 C DB6-3-1		約4-#10	約#4@12cm	7B7	-
52	A6 C DB6-3-2		約2-#10	約#4@12cm	7B7	-
53	A6 C DC7-1		約4-#8	約#4@15cm	7C53	可探測60cm
54	A6-C-DC7 2		約5-#8	約#4@15cm	7C60	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑 版、牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	探件編號	備註
55	A6-C-DC7-3		約5-#8	約#4@15cm	7C60	可探測60cm
56	A6-C-DB7-1-1		約4-#10	約#4@12cm	8B7	-
57	A6-C-DB7-1-2		約2-#10	約#4@12cm	8B7	-
58	A6-C-DB7-2		約5-#10	約#4@12cm	8B11	可探測60cm
59	A6-C-DB7-3-1		約5-#10	約#4@10cm	8B5	-
60	A6-C-DB7-3-2		約2-#10	約#4@10cm	8B5	-
61	A6-C-DC8-1		約5-#8	約#4@15cm	8C58	可探測60cm
62	A6-C-DC8-2		約5-#8	約#4@15cm	8C58	可探測60cm
63	A6-C-DC8-3		約4-#8	約#4@15cm	8C55	可探測60cm
64	A6-C-DB8-1		約5-#10	約#4@10cm	9B11	可探測60cm
65	A6-C-DB8-2-1		約5-#10	約#4@10cm	9B5	-
66	A6-C-DB8-2-2		約2-#10	約#4@10cm	9B5	-
67	A6-C-DB8-3-1		約5-#10	約#4@10cm	9B5	-
68	A6-C-DB8-3-2		約2-#10	約#4@10cm	9B5	-
69	A6-C-DC9-1		約4-#8	約#4@15cm	9C63	可探測60cm
70	A6-C-DC9-2		約4-#8	約#4@15cm	9C65	可探測60cm
71	A6-C-DC9-3		約5-#8	約#4@15cm	9C60	可探測60cm
72	A6-C-DB9-1		約4-#10	約#4@10cm	10B1	可探測45cm
73	A6-C-DB9-2-1		約5-#10	約#4@12cm	10B5	-
74	A6-C-DB9-2-2		約4-#10	約#4@12cm	10B5	-
75	A6-C-DB9-3-1		約5-#10	約#4@12cm	10B7	-
76	A6-C-DB9-3-2		約2-#10	約#4@12cm	10B7	-
77	A6-C-DC10-1		約4-#8	約#4@15cm	10C53	可探測60cm
78	A6-C-DC10-2		約4-#8	約#4@15cm	10C55	可探測60cm
79	A6-C-DC10-3		約4-#8	約#4@15cm	10C58	可探測60cm
80	A6-C-DB10-1-1		約5-#10	約#4@12cm	11B7	-
81	A6-C-DB10-1-2		約2-#10	約#4@12cm	11B7	-
82	A6-C-DB10-2-1		約5-#10	約#4@12cm	11B7	-
83	A6-C-DB10-2-2		約2-#10	約#4@12cm	11B7	-
84	A6-C-DB10-3		約4-#10	約#4@12cm	11B1	可探測45cm

編號	探測位置	柱、樑 版、牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	探件編號	備註
85	A6-C-DC11-1		約4-#8	約#4@15cm	11C58	可探測60cm
86	A6-C-DC11-2		約4-#8	約#4@15cm	11C60	可探測60cm
87	A6-C-DC11-3		約4-#8	約#4@15cm	11C60	可探測60cm
88	A6-C-DB11-1		約4-#10	約#4@12cm	12B11	可探測45cm
89	A6-C-DB11-2-1		約6-#10	約#4@12cm	12B5	-
90	A6-C-DB11-2-2		約1-#10	約#4@12cm	12B5	-
91	A6-C-DB11-3-1		約6-#10	約#4@12cm	12B5	-
92	A6-C-DB11-3-2		約1-#10	約#4@12cm	12B5	
93	A6-C-DC12-1		約4-#8	約#4@15cm	12C60	可探測60cm
94	A6-C-DC12-2		約4-#8	約#4@15cm	12C55	可探測60cm
95	A6-C-DC12-3		約4-#8	約#4@15cm	12C58	可探測60cm
96	A6-C-DB12-1		約4-#10	約#4@10cm	13B1	可探測45cm
97	A6-C-DB12-2-1		約6-#10	約#4@12cm	13B5	-
98	A6-C-DB12-2-2		約1-#10	約#4@12cm	13B5	-
99	A6-C-DB12-3-1		約6-#10	約#4@12cm	13B7	
100	A6-C-DB12-3-2		約1-#10	約#4@12cm	13B7	-
101	A6-C-DC13-1		約4-#8	約#4@15cm	13C60	可探測60cm
102	A6-C-DC13-2		約4-#8	約#4@15cm	13C58	可探測60cm
103	A6-C-DC13-3		約4-#8	約#4@15cm	13C53	可探測60cm
104	A6-C-DB13-1		約4-#10	約#4@12cm	14B1	可探測45cm
105	A6-C-DB13-2-1		約6-#10	約#4@12cm	14B5	
106	A6-C-DB13-2-2		約1-#10	約#4@12cm	14B5	-
107	A6-C-DB13-3-1		約6-#10	約#4@12cm	14B7	-
108	A6-C-DB13-3-2		約1-#10	約#4@12cm	14B7	-
109	A6-C-DC14-1		約4-#8	約#4@15cm	14C60	可探測60cm
110	A6-C-DC14-2		約4-#8	約#4@15cm	14C63	可探測60cm
111	A6-C-DC14-3		約4-#8	約#4@15cm	14C53	可探測60cm
112	A6-C-DB14-1-1		約6-#10	約#4@12cm	15B7	-
113	A6-C-DB14-1-2		約1-#10	約#4@12cm	15B7	-
114	A6-C-DB14-2		約4-#8	約#4@10cm	15B1	可探測45cm

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
115	A6-C-DB14-3-1		約6-#10	約#4@12cm	15B5	-
116	A6 C DB14-3-2		約1-#10	約#4@12cm	15B5	-
117	A6-C-DC15 1		約4 #8	約#4@15cm	15C55	可探測60cm
118	A6-C-DC15-2		約4-#8	約#4@15cm	15C60	可探測60cm
119	A6-C-DC15-3		約4-#8	約#4@15cm	15C58	可探測60cm
120	A6 C-DB15-1		約4-#8	約#4@12cm	16B11	可探測40cm
121	A6-C-DB15 2		約6-#10	約#4@12cm	16B5	-
122	A6-C-DB15-3		約6 #10	約#4@12cm	16B7	-
123	A6-C-DC16-1		約4-#8	約#4@15cm	16C65	可探測60cm
124	A6-C-DC16-2		約4-#8	約#4@15cm	16C58	可探測60cm
125	A6-C-DC16-3		約4-#8	約#4@15cm	16C53	可探測60cm
126	A6 C DB16-1		約6-#10	約#4@12cm	17B5	-
127	A6-C-DB16 2		約4 #8	約#4@10cm	17B1	可探測40cm
128	A6-C-DB16-3		約6-#10	約#4@12cm	17B7	-
129	A6-C-DC17-1		約4-#8	約#4@15cm	17C58	可探測60cm
130	A6 C DC17-2		約4-#8	約#4@15cm	17C60	可探測60cm
131	A6-C-DC17 3		約4-#8	約#4@15cm	17C55	可探測60cm
132	A6-C-DB17-1		約6 #10	約#4@12cm	18B5	-
133	A6-C-DB17-2		約4-#8	約#4@12cm	18B1	可探測40cm
134	A6-C-DB17-3		約6-#10	約#4@12cm	18B5	-
135	A6-C-DC18-1		約4-#8	約#4@15cm	18C55	可探測60cm
136	A6-C-DC18-2		約4-#8	約#4@15cm	18C63	可探測60cm
137	A6-C-DC18-3		約4-#8	約#4@15cm	18C58	可探測60cm
138	A6-C-DB18-1		約6-#10	約#4@12cm	19B7	可探測40cm
139	A6-C-DB18 2		約6-#10	約#4@12cm	19B5	-
140	A6-C-DB18-3		約4 #8	約#4@12cm	19B11	-
141	A6-C-DC19-1		約4-#8	約#4@15cm	19C60	可探測60cm
142	A6 C DC19-2		約4-#8	約#4@15cm	19C60	可探測60cm
143	A6-C-DC19 3		約4-#8	約#4@15cm	19C53	可探測60cm
144	A6-C-DB19-1		約5 #8	約#4@12cm	20B11	可探測40cm

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
145	A6 C DB19-2		約5-#10	約#4@15cm	20B5	-
146	A6-C-DB19 3		約6 #10	約#4@12cm	20B7	-
147	A6-C-DC20-1		約4-#8	約#4@15cm	20C58	可探測60cm
148	A6-C-DC20-2		約4-#8	約#4@15cm	20C65	可探測60cm
149	A6 C DC20-3		約4-#8	約#4@15cm	20C60	可探測60cm
150	A6-C-DB20 1		約4-#8	約#4@12cm	21B1	可探測40cm
151	A6-C-DB20-2		約5-#10	約#4@15cm	21B5	-
152	A6-C-DB20-3		約5-#10	約#4@15cm	21B7	
153	A6-C-DC21-1		約4-#8	約#4@15cm	21C60	可探測60cm
154	A6-C-DC21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C58	可探測60cm
155	A6 C-DC21-3		約4-#8	約#4@15cm	21C53	可探測60cm
156	A6-C DB21 1		約4-#8	約#4@12cm	22B1	可探測40cm
157	A6-C-DB21-2		約5 #10	約#4@15cm	22B5	-
158	A6-C-DB21-3		約5-#10	約#4@15cm	22B7	
159	A6-C-DC22-1		約4-#8	約#4@15cm	22C58	可探測60cm
160	A6 C-DC22-2		約4-#8	約#4@15cm	22C65	可探測60cm
161	A6 C DC22 3		約4-#8	約#4@15cm	22C55	可探測60cm
162	A6-C-DB22-1		約5 #8	約#4@15cm	23B11	可探測40cm
163	A6-C-DB22-2		約5-#10	約#4@15cm	23B5	-
164	A6-C-DB22-3		約4-#10	約#4@15cm	23B7	-
165	A6-C-DC23-1		約4-#8	約#4@15cm	23C53	可探測60cm
166	A6-C-DC23-2		約4-#8	約#4@15cm	23C63	可探測60cm
167	A6-C-DC23 3		約4-#8	約#4@15cm	23C60	可探測60cm
168	A6-C-DB23-1		約4-#10	約#4@15cm	24B7	-
169	A6-C-DB23-2		約5-#10	約#4@15cm	24B5	
170	A6 C DB23-3		約5-#8	約#4@12cm	24B11	可探測40cm
171	A6-C-DC24-1		約4 #8	約#4@15cm	24C60	可探測60cm
172	A6-C-DC24-2		約4-#8	約#4@15cm	24C55	可探測60cm
173	A6-C-DC24-3		約4-#8	約#4@15cm	24C58	可探測60cm
174	A6-C-DB24 1		約4-#10	約#4@15cm	RB5	-

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	構件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
175	A6-C-DB24-2		約5-#10	約#4@15cm	RB7	-
176	A6-C-DB24-3		約5-#8	約#4@15cm	RB1	可探測40cm

Imagescan: (1)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:35:12 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (1)A6-C-DC1-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C63
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測時狀況負責

Project: RJDC01

Imagescan: (2)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:36:53 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (2)A6-C-DC1-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：1C63
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Prj00001

Imagescan: (3)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:42:36 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (3)A6-C-DC1-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：1C54
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Prj00001

Imagescan: (4)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:43:33 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (4)A6-C-DC1-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
程序編號 ：1C54
備 註 ：可撰述90cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LB\A6\A6-C DC1-2-2\A6-C DC1-2-2.XFF

Project: Proj0001

Imagescan: (5)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:50:41 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (5)A6-C-DC1-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
程序編號 ：1C65
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LB\A6\A6-C DC1-3-1\A6-C DC1-3-1.XFF

Project: Proj0001

Imagescan: (6)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:51:48 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (6)A6-C-DC1-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C65
備 註 ：-

※試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]\20407-1 28C\會工作~1\P~0000~1\(6)A6-~1.XFF

Project: P00001

8-9

Imagescan: (7)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:32:53 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (7)A6-C DB1-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2B131
備 註 ：-

※試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]\20407-1 28C\會工作~1\P~0000~1\(7)A6-~1.XFF

Project: P00001

Imagescan: (8)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:34:51 SSN: 34911003 [mm]



6-9

Customer: ---

Location: (8)A6-C-DB1-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
作業番号 ：2B131
備 考 ：-

本試験位置は検査位置参照

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\...\(8)A6-~1.XFF

Project: Project1

Imagescan: (9)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:40:31 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (9)A6-C-DB1-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
作業番号 ：2B79
備 考 ：-

本試験位置は検査位置参照

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\...\(9)A6-~1.XFF

Project: Project1

Imagescan: (10)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:41:30 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (10)A6-C-DB1-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：2679
備 註 ：-

本試驗僅就檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建資料夾\10407~1.28C\2679~1\P[00001]\A6~1.XFF

Project: P[00001]

Imagescan: (11)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:50:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (11)A6-C-DB1-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：23133
備 註 ：-

本試驗僅就檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建資料夾\10407~1.28C\2679~1\P[00001]\A6~1.XFF

Project: P[00001]

Imagescan: (12)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:50:42 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (12)A6-C-DB1-3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2B133
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\M-A6\10407~1.280\合約~1\PJ0000~1\12\A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (13)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:17:59 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (13)A6-C-DC2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C63
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\M-A6\10407~1.280\合約~1\PJ0000~1\13\A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (14)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:23:20 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (14)A6-C-DC2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C53
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務所\A6區\1407~1.28\2\(14)A6~1.XFF

Project: Proj001

Imagescan: (15)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:27:42 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (15)A6-C-DC2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C60
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務所\A6區\1407~1.28\2\(15)A6~1.XFF

Project: Proj001

Imagescan: (16)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:18:31 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (16)A6-C-DB2-1-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件混凝 ：3B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN\桌面\三重中A6資料\0407一.25\台灣三一\Prj0000\16\A6-1.XFF

Project: Prj0000

Imagescan: (17)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:19:06 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-C-DB2-1-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件混凝 ：3B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN\桌面\三重中A6資料\0407-1.25\台灣三一\Prj0000\17\A6-1.XFF

Project: Prj0000

Imagescan: (18)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:22:21 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (18)A6-C-DB2-2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件編號 ：3B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN\桌面\五股各A6組\18487~1.28C\主控~1\Pj00001\18\A6~1.XFF

Project: Pj00001

6-14

Imagescan: (19)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:23:03 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (19)A6-C-DB2-2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件編號 ：3B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN\桌面\五股各A6組\18487~1.28C\主控~1\Pj00001\19\A6~1.XFF

Project: Pj00001

Imagescan: (20)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:26:58 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (20)A6-C-DB2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
繫筋(水平筋) ：約#4@10cm
探件編號 ：3B11
備 註 ：可探達60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (21)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:24:33 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (21)A6-C-DC3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
繫筋(水平筋) ：約#4@10cm
探件編號 ：3C53
備 註 ：可探達60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (22)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:08:17 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-C-DC3 2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：3C60
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P_00001

6-16

Imagescan: (23)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:12:20 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (23)A6-C-DC3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：3C60
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P_00001

Imagescan: (24)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:04:22 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (24)A6-C-DB3-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
作件編號 ：4B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新主檔\W68\10407~1.28C\試驗~1\Prj00001\24\A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (25)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:04:49 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (25)A6-C-DB3-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
作件編號 ：4B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新主檔\W68\10407~1.28C\試驗~1\Prj00001\25\A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (26)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:07:22 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (26)A6-C-DB3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：4B1
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\田野\A6檢測\檢測~1\Prj00001\26\A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (27)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:11:34 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (27)A6-C-DB3-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：4B7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\田野\A6檢測\檢測~1\Prj00001\27\A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (28)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:12:15 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (28)A8-C-DB3-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
料件編號 ：4B7
備 註 ：-

本試驗區對檢測位置長寬

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工作\Project\34911003\28\A6~1.XFF

Project: P34911

Imagescan: (29)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:31:06 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (29)A6-C-DC4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
料件編號 ：4C58
備 註 ：可深測60cm

本試驗區對檢測位置長寬

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工作\Project\34911003\29\A6~1.XFF

Project: P34911

Imagescan: (30)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:36:53 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-C DC4-2 Operator: ---

Comment:

二筋(垂直筋) ：約5-#8
梁筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4C65
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\(30)A6~1.XFF

Project: Pj30001

Imagescan: (31)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:57:26 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (31)A6-C-DC4-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4C55
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\(31)A6~1.XFF

Project: Pj30001

Imagescan: (32)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:33:25 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (32)A6-C-DB4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：5B11
備 註 ：u探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\檢測\A6\1040[illegible]

Project: Pj00001

Imagescan: (33)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:39:13 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-C-DB4-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：5B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\檢測\A6\1040[illegible]

Project: Pj00001

Imagescan: (34)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:40:40 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (34)A6-C-DB4-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(無直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：SB5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6測試\34~1.XFF

Project: Prj00001

6-22

Imagescan: (35)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:00:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (35)A6-C-DB4-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(無直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：SB5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6測試\35~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (36)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 10:01:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (36)A6-C-DB4-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
程序編號 ：5B5
備 註 ：

本試驗僅對被測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\試驗\A6檢\0407~1.28C\未定~1\Prj0003\(36)A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (37)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:10:54 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6-C-DC5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：5C58
備 註 ：距梁邊60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\試驗\A6檢\0407~1.28C\未定~1\Prj0003\(37)A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (38)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:17:29 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (38)A6-C-DC5-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱心補號 ：5C60
施 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\DESKTOP\[illegible]\A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (39)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:22:53 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (39)A6-C-DC5-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱心補號 ：5C55
施 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\DESKTOP\[illegible]\A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (40)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:13:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (40)A6-C-DB5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱牛腿號 ：6B1
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\A6\B\0407~1.25D\鋼筋~PR~1\000\(40)A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (41)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:19:42 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-C-DB5-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱牛腿號 ：6B5
備 註 ：--

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\A6\B\0407~1.25D\鋼筋~PR~1\000\(41)A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (42)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:20:18 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-C-DB5-2-2 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約2-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：6B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\A6檢測\0407~1.2RC\[illegible]\Prj00001\42)A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (43)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:26:01 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (43)A6-C-DB5-3-1 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約4-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：6B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\A6檢測\0407~1.2RC\[illegible]\Prj00001\43)A6~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (44)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:26:40 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (44)A6-C-DB5-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：6B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\PA資料\0407~1.25\台北~1\PJ0C01\44)A6~1.XFF

Project: P:\0C01

Imagescan: (45)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 08:52:49 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6-C-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6C60
備 註 ：#1探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\PA資料\0407~1.25\台北~1\PJ0C01\45)A6~1.XFF

Project: P:\0C01

Imagescan: (46)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (46)A6-C-DC6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
单件編號 6C63
備 註 ：可探測50cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\明基\A6\[illegible]\A6~1.XFF
Project: Prj00001

Imagescan: (47)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (47)A6-C-DC6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
[illegible] ：6C68
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]
Project: Prj00001

Imagescan: (48)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (48)A6-C-DB6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
料斗編號 ：7B1
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢查\A6組\10407~1\(48)A6~1.XFF

Project: Project1

Imagescan: (49)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (49)A6-C-DB6-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
料斗編號 ：7B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢查\A6組\10407~1\(49)A6~1.XFF

Project: Project1

Imagescan: (50)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:02:07 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (50)A6 C-DB6-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
材件編號 ：7B5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\(50)A6~1.XFF

Project: Prj0001

Imagescan: (51)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 09:06:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (51)A6-C-DB6-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
材件編號 ：7B7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\(51)A6~1.XFF

Project: Prj0001

Imagescan: (52)A6~1.XFF



Customer: —

Location: (52)A6-C-DB8-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：7B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6組\DC4\7-2DC4-1\7-2DC4-1.xff

Project: Pc0001

Imagescan: (53)A6~1.XFF



Customer: —

Location: (53)A6-C-DC7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C53
備 註 ：可深達60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6組\DC4\7-2DC4-1\7-2DC4-1.xff

Project: Pc0001

Imagescan: (54)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:42:01 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (54)A6-C-DC7-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#5
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛鋪號 ：7C60
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUM~1\ADMINI~1\桌面\F柱\A6試\0407-1.28C\垂直\~Pyglot~\(54)A6~1.XFF

Project: P[0001

Imagescan: (55)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:47:43 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (55)A6 C-DC7-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛鋪號 ：7C60
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6試\0407-1.28C\~Pyglot~\(55)A6~1.XFF

Project: P[0001

Imagescan: (56)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:37:37 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (56)A6-C-DB7-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工務組\A6組\0407~1.28\A6組合記~1\Prj0001\(56)A6~1.XFF

Project: P:0001

Imagescan: (57)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:38:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (57)A6-C-DB7-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工務組\A6組\0407~1.28\A6組合記~1\Prj0001\(57)A6~1.XFF

Project: P:0001

Imagescan: (58)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:44:23 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-C-DB7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
檢件編號 ：8B11
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\A6~1.XFF

Project: Proj0001

Imagescan: (59)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:50:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-C-DB7-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
檢件編號 ：8B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\A6~1.XFF

Project: Proj0001

Imagescan: (60)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:51:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (60)A6-C-DB7-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工作~1\A6試驗\60~61\60\A6~1.XFF

Project: Pj20001

6-35

Imagescan: (61)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:14:38 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (61)A6-C-DC8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8C58
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工作~1\A6試驗\60~61\61\A5~1.XFF

Project: Pj20001

Imagescan: (62)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:21:07 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (62)A6-C-DC8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0001

Imagescan: (63)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:26:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (63)A6-C-DC8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8C55
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0001

Imagescan: (64)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:17:35 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (64)A6-C-DB8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：9B11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工務局\A6區\C407~1.2SC\各項~1\PROJ0001\(64)A6~1.XFF

Project: Proj0001

Imagescan: (65)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:23:33 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (65)A6-C-DB8-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：9B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工務局\A6區\C407~1.2SC\各項~1\PROJ0001\(65)A6~1.XFF

Project: Proj0001

Imagescan: (66)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (66)A6-C-DB8-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：9B5
備 註 ：-

本試驗體對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\土研中心\A6試驗\0407~1.28G\作業中\Pj00001\66\A6~1.XFF

Project: Pj00001

Imagescan: (67)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (67)A6-C-DB8-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：9B5
備 註 ：-

本試驗體對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\土研中心\A6試驗\0407~1.28G\作業中\Pj00001\67\A6~1.XFF

Project: Pj00001

Imagescan: (68)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (68)A6-C-DB8-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
探針編號 ：985
備 註 ：-

本試驗係參檢測位置供責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\台A6區\10430~1.28C\台江C~1\Prj00001\C0[illegible]

Project: Prj00001

Imagescan: (69)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (69)A6-C-DC9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針編號 ：9C83
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\台A6區\10407~1.28C\台江C~1\Prj00001\C0[illegible]

Project: Prj00001

Imagescan: (70)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:00:04 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (70)A6-C-DC9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：9C65
備 註 ：可擴測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\圖檔\A6區\(70)A6~1.XFF

Project: P 9C65

Imagescan: (71)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:05:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (71)A6-C-DC9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：9C60
備 註 ：可擴測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\圖檔\A6區\(71)A6~1.XFF

Project: P 9C60

Imagescan: (72)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:56:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (72)A6-C-DB9-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：10B1
保 護 層 ：平均厚約45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Stamp: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務所\A6棟\10407~1.28C\新北~1\PJ00001\(72)A6~1.XFF

Project: Pj00001

Imagescan: (73)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:02:30 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (73)A6-C-DB8-2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Stamp: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務所\A6棟\10407~1.28C\新北~1\PJ00001\(73)A6~1.XFF

Project: Pj00001

Imagescan: (74)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (74)A6-C-DB9-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
程序編號 ：10B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LIB~1\A6版\[74]A6~1.XFF

Project: Pj80001

Imagescan: (75)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (75)A6-C-DB9-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
程序編號 ：10B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LIB~1\A6版\[75]A6~1.XFF

Project: Pj80001

Imagescan: (76)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:09:37 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A6-C-DB9-3-2 Operator: —

Comment:

二筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\ME檢測\A6檢\10407~1.28G\全正七~1\Pj00001\(76)A6~1.X

Project Pj00001

Imagescan: (77)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:35:49 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (77)A6-C-DC10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10C53
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\ME檢測\A6檢\10407~1.28G\全正七~1\Pj00001\(77)A6~1.XFF

Project Pj00001

Imagescan: (78)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:41:49 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (78)A6-C-DC10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10C55
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUM~1\ADMINI~1\桌面\A6測試\(78)A6~1.XFF

Project: Proj001

Imagescan: (79)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:48:06 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-C-DC10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10C58
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUM~1\ADMINI~1\桌面\A6測試\(79)A6~1.XFF

Project: Proj001

Imagescan: (80)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:38:35 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (80)A6-C-DB10-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
程序編號 ：11B7
備 註 ：-

本試驗區域檢測位置照片

Imagescan: (81)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:39:06 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (81)A6-C-DB10-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
程序編號 ：11B7
備 註 ：-

本試驗區域檢測位置照片

Imagescan: (82)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:44:09 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (82)A6-C-DB10-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：11B7
備 註 ：-

△試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\上海建WEI\DB07~1\2Cv下\TP\CC01\(82)A6~1.XFF

Project: TCC01

Imagescan: (83)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:44:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-C-DB10-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：11B7
備 註 ：-

△試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\上海建WEI\DB07~1\2Cv下\TP\CC01\(83)A6~1.XFF

Project: TCC01

Imagescan: (84)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:50:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (84)A6-C-DB10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(正曲筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：11B1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\SCOPE-1\ADMIN\...\(84)A6~1.XFF

Project: P_00001

Imagescan: (85)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:10:35 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (85)A6-C-DC11-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：11C58
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\SCOPE-1\ADMIN\...\(85)A6~1.XFF

Project: P_00001

Imagescan: (86)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:17:38 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (86)A6-C-DC11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊作編號 ：11C60
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新增資料夾\A6\11407~1.SSS\A6~1.XFF

Project: P:\0001

Imagescan: (87)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:27:45 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (87)A6-C-DC11-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊作編號 ：11C60
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新增資料夾\A6\11407~1.SSS\A6~1.XFF

Project: P:\0001

Imagescan: (88)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:12:58 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (88)A6-C-DB11-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12B11
備 註 ：d深達45cm

本試驗僅對該測位試負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (89)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:24:38 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (89)A6-C-DB11-2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12B5
備 註 ：-

本試驗僅對該測位試負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (90)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:25:09 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (90)A6-C-DB11-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Prj00001

Imagescan: (91)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:31:24 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (91)A6-C DB11-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Prj00001

Imagescan: (92)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:32:24 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (92)A6-C-DB11-3-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
標準強度 ：12B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\XXXLME~1\ADMINI~1\桌面\強度\A6區\10407~1.28G\混凝土~1\P1C001 \(92)A6~1.XFF

Project: P1.00001

Imagescan: (93)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:50:43 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (93)A6-C-DC12-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4 #8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件強度 ：12C60
備 註 ：回彈測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\XXXLME~1\ADMINI~1\桌面\強度\A6區\10407~1.28G\混凝土~1\P1C001\(93)A6~1.XFF

Project: P1.00001

Imagescan: (94)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:56:24 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (94)A6-C-DC12-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：12C55
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\日期\A6會\(94)A6~1.XFF

Project: Pj00001

Imagescan: (95)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:02:57 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-C-DC12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：12C58
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\日期\A6會\(95)A6~1.XFF

Project: Pj00001

Imagescan: (96)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:53:06 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (96)A6-C-DB12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(正曲筋) ：約4-#10
帯筋(水平筋) ：約#4@10cm
部位編號 ：13B1
備 註 ：可擴增45cm

本試驗僅對該測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6圖\10407~1.25C\合成~1\Prj00001\96\A6-1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (97)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:59:58 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-C-DB12-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(直筋筋) ：約6-#10
帯筋(水平筋) ：約#4@12cm
部位編號 ：13Bb
備 註 ：-

本試驗僅對該測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6圖\10407~1.25C\合成~1\Prj00001\97\A6-1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (98)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:00:37 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (98)A6-C-DB12-2-2 Operator: --

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：13B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (99)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:06:05 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-C-DB12-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：13B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (100)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 15:07:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6-C-DB12-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：13B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (101)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:24:42 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (101)A6-C-DC13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C60
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (102)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:30:06 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (102)A6-C-DC13-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件箍筋 ：13C58
備 註 ：可拆測60cm

本試驗值點檢測位置供參

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建資料夾\檢測\0407~1.28C\混凝土~1\DC013\(102)A~1.XFF

Project: Project

Imagescan: (103)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:42:20 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (103)A6-C-DC13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件箍筋 ：13C53
備 註 ：可拆測60cm

本試驗值點檢測位置供參

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建資料夾\0407~1.28C\混凝土~1\DC013\(103)A~1.XFF

Project: Project

Imagescan: (104)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:26:48 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (104)A6-C-DB13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：14B1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\(104)A~1.XFF

Project: Fig0001

Imagescan: (105)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:37:47 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (105)A6-C-DB13-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：14B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Project: Fig0001

Imagescan: (106)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:38:24 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (106)A6-C-DB13-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6區\106\A~1.XFF

Project: P120001

Imagescan: (107)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:45:22 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (107)A6-C-DB13-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約8-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14B7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6區\107\A~1.XFF

Project: P120001

Imagescan: (108)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-26 14:46:08 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (108)A6-C-DB13-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件強度 ：14B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測時試自責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥桌面¥...¥(108)A~1.XFF

Project: Project

Imagescan: (109)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:31:59 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (109)A6-C-DC14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件強度 ：14C60
備 註 ：可探側60cm

本試驗僅對檢測時試試負責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥桌面¥...¥(109)A~1.XFF

Project: Project

Imagescan: (110)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:09:58 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (110)A6-C-DC14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4~#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保护層號 ：14C63
施 工 ：可探測60cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Project1

Imagescan: (111)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:16:27 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (111)A6-C-DC14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保护層號 ：14C53
施 工 ：可探測60cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Project1

Imagescan: (112)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:04:41 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (112)A6-C-DB14-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：15B7
備 註 ：-

本試驗區域檢測位置負責

File Stored: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\A6區\0407~1.2BC\[illegible]\Prj00001\112\A~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (113)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:07:34 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (113)A6-C-DB14-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：15B7
備 註 ：-

本試驗區域檢測位置負責

File Stored: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\A6區\0407~1.2BC\[illegible]\Prj00001\113\A~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (114)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:13:53 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (114)A6-C-DB14-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：15B1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6組\0407~1.28C\(114)A~1.XFF

Project: P(C00

Imagescan: (115)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:19:33 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (115)A6-C-DB14-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：15B6
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6組\0407~1.28C\(115)A~1.XFF

Project: P(C00

Imagescan: (116)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:20:23 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (116)A6-C-DB14-3-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：15B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DCCUBE-PADVIN\...\(116)A~1.XFF

Project: Fd00001

Imagescan: (117)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:41:34 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (117)A6-C-DC15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 15C55
備 註 ：0.探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DCCUBE-PADVIN\...\(117)A~1.XFF

Project: Fd00001

Imagescan: (118)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:49:17 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (118)A6-C-DC15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C60
施 註 ：以探測60cm

※試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\主梁資料\(118)A~1.XFF

Project: P-C060

Imagescan: (119)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:54:47 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-C-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C58
施 註 ：以探測60cm

※試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\主梁資料\(119)A~1.XFF

Project: P-C060

Imagescan: (120)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-26 13:46:18 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (120)A6-C-DB15-1 Operator: ---

Comment:

下筋(垂直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
供試体番号 ：16B11
備　　考 ：ﾋﾋﾞ深さ40cm

本試験値は検測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\[illegible]

Project: P:\2007

Imagescan: (121)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:51:08 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (121)A6-C-DB15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
供試体番号 ：16B5
備　　考 ：-

本試験値は検測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\[illegible]

Project: P:\2007

Imagescan: (122)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:57:17 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (122)A6-C-DB15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
零件編號 ：16B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新全\A6\122\A~1.XFF

Project: Proj0001

Imagescan: (123)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:24:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (123)A6-C-DC16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：筋#4@15cm
樣本編號 ：16C85
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新全\A6\123\A~1.XFF

Project: Proj0001

Imagescan: (124)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:29:38 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (124)A6-C-DC16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補強(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：16C58
備 註 ：平保測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\(124)A~1.XFF

Project: P2000

Imagescan: (125)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:35:56 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (125)A6-C-DC16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補強(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：16C53
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\(125)A~1.XFF

Project: P2000

89-9

Imagescan: (126)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:26:37 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (126)A6-C-DB16-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
混凝土強度 ：17B5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\A6\20407~1.28C\合並\ TP\tj00001\(126)A~1.XFF

Project: Tpj00001

Imagescan: (127)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:33:34 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (127)A6 C-DB16-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
混凝土強度 ：17B1
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\A6\20407~1.28C\合並\ TP\tj00001\(127)A~1.XFF

Project: Tpj00001

Imagescan: (128)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:38:23 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (128)A6-C-DB16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱牛縞號 ：17B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\圖檔\A6區\128407~1.28C\副本-PP-0000\(128)A~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (129)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:15:00 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (129)A6-C-DC17-* Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
牆面編號 ：17C58
備 註 ：可探測 60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\圖檔\A6區\129407~1.28C\副本-PP-0000\(129)A~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (130)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:20:27 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (130)A6-C-DC17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
被筋(水平筋) ：約#4@15cm
杯件編號 ：1760
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測此試件負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\ASA\1407~1.28C\...\(130)A~1.XFF

Project: Rpc001

Imagescan: (131)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:24:45 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (131)A6-C-DC17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
杯件編號 ：17C55
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測此試件負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\ASA\1407~1.28C\...\(131)A~1.XFF

Project: Rpc001

Imagescan: (132)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:17:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (132)A6-C-DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
伴件編號 ：18B5
備 註 ：-

本試驗僅供檢測位置參考

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工作\A6\DB\A2~1.28C\空心~1\Project001\(132)A~1.XFF

Project: Project001

Imagescan: (133)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:22:33 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A6-C-DB17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
伴件編號 ：16B1
備 註 ：可深測40cm

本試驗僅供檢測位置參考

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工作\A6\DB\A2~1.28C\空心~1\Project001\(133)A~1.XFF

Project: Project001

Imagescan: (134)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:27:49 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (134)A6-C-DB17-3 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：18B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Project

6-72

Imagescan: (135)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:59:15 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (135)A6-C-DC18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：18C55
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Project

Imagescan: (136)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:04:15 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-C-DC18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針編號 ：18C63
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Stamp: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\日月生\A6區\136\A~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (137)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:09:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-C-DC18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針編號 ：18C58
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Stamp: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\日月生\A6區\137\A~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (138)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:02:05 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (138)A6-C-DB18-1 Operator: —

Comment:

主筋(長向筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：19B7
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\ALL\B\A6\138\07-1.28\138\A~1.XFF

Project: Pj00001

Imagescan: (139)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:06:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (139)A6-C-DB18-2 Operator: —

Comment:

主筋(長向筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：19B5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\ALL\B\A6\139\07-1.28\139\A~1.X

Project: Pj00001

Imagescan: (140)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:11:47 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (140)A6-C-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：19B11
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\FB檔案\WGS\10407-1.28\(140)A~1.XFF

Project: P(00001

Imagescan: (141)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:43:29 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (141)A6-C-DC19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19C60
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\FB檔案\WGS\10407-1.28\(141)A~1.XFF

Project: P(00001

Imagescan: (142)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:48:52 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (142)A6-C-DC19-2 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：19C60
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0001

Imagescan: (143)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:54:32 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (143)A6-C-DC19-3 Operator: ---

Comment:

二筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：19C63
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0001

Imagescan: (144)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:46:04 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (144)A6-C-DB19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(手直筋) ：約5-#8
配筋(スキ筋) ：約#4@12cm
供試番号 ：20B1
備 考 ：可変測10cm

本試験値を検測依頼負責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥[illegible]

Project: Pj00001

Imagescan: (145)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:51:27 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (145)A6-C-DB19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(手直筋) ：約5-#10
配筋(スキ筋) ：約#4@15cm
供試番号 ：20B5
備 考 ：-

本試験値を検測依頼負責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥[illegible]

Project: Pj00001

Imagescan: (146)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:56:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (146)A6-C-DB19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
帯筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋作識別 ：20B7
備 考 ：-

本試験体対検測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\...\(146)A~1.XFF

Project: P(0001)

Imagescan: (147)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:27:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (147)A6-C-DC20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
帯筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋作識別 ：20C58
備 考 ：可探測60cm

本試験体対検測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\...\(147)A~1.XFF

Project: P(0001)

Imagescan: (148)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:32:34 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (148)A6-C-DC20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件規範 ：20C65
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\XXX\...\(148)A~1.XFF

Project: P...

Imagescan: (149)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:37:16 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (149)A6-C-DC20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件規範 ：20C65
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\XXX\...\(149)A~1.XFF

Project: P...

Imagescan: (150)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:29:55 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (150)A6-C-DB20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：21B1
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\150\150A~1.25GA合並\150A~1.XFF

Project: Prj0001

Imagescan: (151)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:34:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (151)A6-C-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：21B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\151\151A~1.XFF

Project: Prj0001

Imagescan: (152)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-20 10:40:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (152)A6-C-DB20-3 Operator: —

Comment:

主筋(直立筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：21B7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~\ADMIN~\桌面\[illegible]\(152)A~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (153)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:12:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (153)A6-C-DC21-1 Operator: —

Comment:

主筋(直立筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：21C60
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~\ADMIN~\桌面\[illegible]\(153)A~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (154)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:17:16 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (154)A6-C-DC21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
作件編號 ：21C53
備 註 ：可探測60cm

△試驗區對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新增資料夾\AGE\19407~1\新增資料夾~1\PROJ\C001\154\A~1.XFF

Project: P: 00001

Imagescan: (155)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:22:16 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (155)A6-C-DC21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
作件編號 ：21C53
備 註 ：可探測60cm

△試驗區對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新增資料夾\AGE\19407~1\新增資料夾~1\PROJ\C001\155\A~1.XFF

Project: P:\C001

Imagescan: (156)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:14:34 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (156)A6-C-DB21-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：22B1
備 註 ：可探測40cm

本試驗區包檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新北A6\100407~1.28C\試驗~1\Prj00001\156\A~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (157)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:19:32 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (157)A6-C-DB21-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) 約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：22B5
備 註 ：-

本試驗區包檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新北A6\100407~1.28C\試驗~1\Prj00001\157\A~1.XFF

Project: Prj00001

Imagescan: (158)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-26 10:24:18 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (158)A6-C-DB21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：22B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (159)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:56:48 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (159)A6-C-DC22-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：22C58
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (160)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:01:14 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (160)A6-C-DC22-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C65
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\檢測\160407~1.28C\160\(160)A~1.XFF

Project: Prj0001

Imagescan: (161)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:06:54 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (161)A6-C-DC22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C55
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\檢測\160407~1.28C\161\(161)A~1.XFF

Project: Prj0001

Imagescan: (162)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:58:54 SSN: 34911003 [mm]



98-9

Customer: —

Location: (162)A8-C-DB22-1 Operator: —

Comment:

主筋(直式筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
試件編號 ：23B11
備 註 ：可深測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]\(162)A~1.XFF

Project: hjx001

Imagescan: (163)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:03:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (163)A6-C-DB22-2 Operator: —

Comment:

主筋(直式筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
試件編號 ：23B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]\(163)A~1.XFF

Project: hjx001

Imagescan: (164)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:08:47 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (164)A6-C-DB22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
帯筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱仕様筋 ：23B7
備 考 ：-

本試験は計測位置負責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥DESKTOP¥A6試験体¥164~1¥DATA¥164¥164A-1.XFF

Image: hp1.001

Imagescan: (165)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:40:03 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (165)A6-C-DC23-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
帯筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱仕様筋 ：23C53
備 考 ：打継部60cm

本試験は計測位置負責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMIN~1¥DESKTOP¥A6試験体¥165~1¥DATA¥165¥165A-1.XFF

Image: hp1.001

Imagescan: (166)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:44:05 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (166)A6-C-DC23-2 Operator: --

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23C63
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\WORK\167\~1.25C\23~1\PJC001\(166)A~1.XFF

Project: Project

Imagescan: (167)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:50:23 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (167)A6-C-DC23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23C60
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\WORK\167\~1.25C\23~1\PJC001\(167)A~1.XFF

Project: PJC001

Imagescan: (168)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:42:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (168)A6-C-DB23-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：24B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\XXX\...\(168)A-1.XFF

Project: P_0000

68-9

Imagescan: (169)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:46:00 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (169)A6-C-DB23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：24B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\XXX\...\(169)A-1.XFF

Project: P_0000

Imagescan: (170)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:53:16 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (170)A6-C-DB23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱子編號 ：24B11
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LIS~1\A6設計\407~1.28C\171~1\Pj00001\(170)A~1.XFF

Project: Pj00001

Imagescan: (171)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:18:52 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (171)A6-C-DC24-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：24C60
備 註 ：可探測50cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LIS~1\A6設計\10407~1.28C\171~1\Pj00001\(171)A~1.XFF

Project: Pj00001

Imagescan: (172)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:26:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (172)A6-C-DC24-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：24C55
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj.00001

Imagescan: (173)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:31:24 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (173)A6-C-DC24-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：24C58
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj.00001

Imagescan: (174)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:23:57 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (174)A6-C-DB24-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
錨筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件端部 ：RB5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工作生\檢測\0407~1.28G\一下午\F(00001)\174)A~1.XFF

Project: F(00001

Imagescan: (175)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:28:50 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (175)A6-C-DB24-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件端部 ：RB7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工作生\檢測\0407~1.28G\一下午\F(00001)\175)A~1.XFF

Project: F(00001

Imagescan: (176)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:36:56 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (176)A6-C-DB24-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#6
箍筋(水平筋) ：約,#4@15cm
杆号編號 ：RB1
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A棟\A棟\10407~1 28C\...\176-1.XFF

Project: Fig00001

6-93

A6 東區 D 棟柱梁鋼筋掃描作業



一層鋼筋掃描位置圖（夾層結構平面）

A6－2區D棟



夾層鋼筋掃描位置圖（二層結構平面）

A6－2區D棟



二層鋼筋掃描位置圖（三層結構平面）

A6－2區）棟



一層鋼筋掃描位置圖（四層結構平面）

A6－2區）棟



四層鋼筋掃描位置圖（五層結構平面）

A6－2區D棟



五層鋼筋掃描位置圖（六層結構平面）

A6－2區D棟



八層鋼筋掃描位置圖（七層結構平面）

A6－2區）棟



七層鋼筋掃描位置圖（八層結構平面）

A6－2區C棟



八層鋼筋掃描位置圖（九層結構平面）

A6－2區D棟



九層鋼筋掃描位置圖（十層結構平面）

A6－2區D棟



十層鋼筋排扣位置圖（十一層結構平面）

A6－2區）棟



十一層鋼筋排扣位置圖（十一層結構平面）

A6－2區）棟



十二層鋼筋掃描位置圖（十三層結構平面）

A6－2區D棟



十三層鋼筋掃描位置圖（一四層結構平面）

A6－2區D棟

圖 示	
A6-D-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-D-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十四層鋼筋掃描位置圖（十五層結構平面）

A6－2區D棟

圖 示	
A6-D-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-D-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十五層鋼筋掃描位置圖（十六層結構平面）

A6－2區D棟



十六層鋼筋掃描位置圖（十七層結構平面）

A6－2區D棟



十七層鋼筋掃描位置圖（十八層結構平面）

A6－2區D棟



十八層鋼筋掃描位置圖（十九層結構平面）

A6－2區棟



十九層鋼筋掃描位置圖（二十層結構平面）

A6－2區棟



二十層鋼筋綁紮位置圖（二十 層結構平面）

A6 2區)棟



二十一層鋼筋綁紮位置圖（二十二層結構平面）

A6－2區D棟

圖 示	
A6-□-DCX-X	柱鋼筋續接位置
A6-□-DBX-X	梁鋼筋續接位置



二1二層鋼筋接續位置圖（屋頂一層結構平面）

A6－2區)棟

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 1	探測位置 A6-D-DC1-1	編號NO. 2	探測位置 A6-D-DC1-2	編號NO. 3	探測位置 A6-D-DC1-3
					
編號NO. 4	探測位置 A6-D-DB1-1	編號NO. 5	探測位置 A6-D-DB1-2	編號NO. 6	探測位置 A6-D-DB1-3
編號NO. 7	探測位置 A6-D-DC2-1	編號NO. 8	探測位置 A6-D-DC2-2	編號NO. 9	探測位置 A6-D-DC2-3
編號NO. 10	探測位置 A6-D-DB2-1	編號NO. 11	探測位置 A6-D-DB2-2	編號NO. 12	探測位置 A6-D-DB2-3
					

7-13

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 13	探測位置 A6-D-DC3-1	編號NO. 14	探測位置 A6-D-DC3-2	編號NO. 15	探測位置 A6-D-DC3-3
編號NO. 16	探測位置 A6-D-DB3-1	編號NO. 17	探測位置 A6-D-DB3-2	編號NO. 18	探測位置 A6-D-DB3-3
					
編號NO. 19	探測位置 A6-D-DC4-1	編號NO. 20	探測位置 A6-D-DC4-2	編號NO. 21	探測位置 A6-D-DC4-3
編號NO. 22	探測位置 A6-D-DB4-1	編號NO. 23	探測位置 A6-D-DB4-2	編號NO. 24	探測位置 A6-D-DB4-3

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 25	探測位置	編號NO. 26	探測位置	編號NO. 27	探測位置
	A6-D-DC5-1		A6-D-DC5-2		A6-D-DC5-3

編號NO. 28	探測位置	編號NO. 29	探測位置	編號NO. 30	探測位置
	A6 D DB5 1		A6 D DB5 2		A6-D-DB5-3

編號NO. 31	探測位置	編號NO. 32	探測位置	編號NO. 33	探測位置
	A6-D-DC6-1		A6 D DC6 2		A6-D-DC6-3

編號NO. 34	探測位置	編號NO. 35	探測位置	編號NO. 36	探測位置
	A6-D-DB6-1		A6-D-DB6-2		A6-D-DB6-3



鋼筋掃描現況照片

編號NO. 37	探測位置	編號NO. 38	探測位置	編號NO. 39	探測位置
	A6-D-DC7-1		A6-D-DC7-2		A6-D-DC7-3



編號NO. 40	探測位置	編號NO. 41	探測位置	編號NO. 42	探測位置
	A6-D-DB7-1		A6-D-DB7-2		A6-D-DB7-3

編號NO. 43	探測位置	編號NO. 44	探測位置	編號NO. 45	探測位置
	A6-D-DC8-1		A6 D DC8-2		A6-D-DC8-3

編號NO. 46	探測位置	編號NO. 47	探測位置	編號NO. 48	探測位置
	A6 D-DB8-1		A6-D-DB8-2		A6-D-DB8-3

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 49	探測位置 A6-D-DC9-1	編號NO. 50	探測位置 A6-D-DC9-2	編號NO. 51	探測位置 A6-D-DC9-3

編號NO. 52	探測位置 A6-D-DB9-1	編號NO. 53	探測位置 A6-D-DB9-2	編號NO. 54	探測位置 A6-D-DB9-3



編號NO. 55	探測位置 A6-D-DC10-1	編號NO. 56	探測位置 A6-D-DC10-2	編號NO. 57	探測位置 A6-D-DC10-3

編號NO. 58	探測位置 A6-D-DB10-1	編號NO. 59	探測位置 A6-D-DB10-2	編號NO. 60	探測位置 A6-D-DB10-3



7-15

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 61	探測位置 A6-D-DC11-1	編號NO. 62	探測位置 A6-D-DC11-2	編號NO. 63	探測位置 A6-D-DC11-3

編號NO. 64	探測位置 A6-D-DB11-1	編號NO. 65	探測位置 A6-D-DB11-2	編號NO. 66	探測位置 A6-D-DB11-3

編號NO. 67	探測位置 A6-D-DC12-1	編號NO. 68	探測位置 A6-D-DC12-2	編號NO. 69	探測位置 A6-D-DC12-3

編號NO. 70	探測位置 A6-D-DB12-1	編號NO. 71	探測位置 A6-D-DB12-2	編號NO. 72	探測位置 A6-D-DB12-3



鋼筋掃描現況照片

編號NO. 73	探測位置 A6-D-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 A6-D-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 A6-D-DC13-3

編號NO. 76	探測位置 A6-D-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6-D-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-D-DB13-3

編號NO. 79	探測位置 A6-D-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 A6-D-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6-D-DC14-3

編號NO. 82	探測位置 A6-D-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 A6-D-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6-D-DB14-3

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 85	探測位置 A6-D-DC15-1	編號NO. 86	探測位置 A6-D-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6-D-DC15-3

編號NO. 88	探測位置 A6-D-DB15-1	編號NO. 89	探測位置 A6-D-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-D-DB15-3



編號NO. 91	探測位置 A6-D-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 A6-D-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 A6-D-DC16-3

編號NO. 94	探測位置 A6-D-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 A6-D-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-D-DB16-3

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 97	探測位置 A6-D-DC17-1	編號NO. 98	探測位置 A6-D-DC17-2	編號NO. 99	探測位置 A6-D-DC17-3
編號NO. 100	探測位置 A6-D-DB17-1	編號NO. 101	探測位置 A6-D-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A6-D-DB17-3
					
編號NO. 103	探測位置 A6-D-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A6-D-DC18-2	編號NO. 105	探測位置 A6-D-DC18-3
					
編號NO. 106	探測位置 A6-D-DB18-1	編號NO. 107	探測位置 A6-D-DB18-2	編號NO. 108	探測位置 A6-D-DB18-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 109	探測位置 A6-D-DC19-1	編號NO. 110	探測位置 A6-D-DC19-2	編號NO. 111	探測位置 A6-D-DC19-3
編號NO. 112	探測位置 A6-D-DB19-1	編號NO. 113	探測位置 A6-D-DB19-2	編號NO. 114	探測位置 A6-D-DB19-3
					
編號NO. 115	探測位置 A6-D-DC20-1	編號NO. 116	探測位置 A6-D-DC20-2	編號NO. 117	探測位置 A6-D-DC20-3
編號NO. 118	探測位置 A6-D-DB20-1	編號NO. 119	探測位置 A6-D-DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A6-D-DB20-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 121	探測位置	編號NO. 122	探測位置	編號NO. 123	探測位置
	A6-D-DC21-1		A6-D-DC21-2		A6-D-DC21-3



編號NO. 124	探測位置	編號NO. 125	探測位置	編號NO. 126	探測位置
	A6-D-DB21-1		A6-D-DB21-2		A6-D-DB21-3



編號NO. 127	探測位置	編號NO. 128	探測位置	編號NO. 129	探測位置
	A6-D-DC22-1		A6-D-DC22-2		A6-D-DC22-3

編號NO. 130	探測位置	編號NO. 131	探測位置	編號NO. 132	探測位置
	A6-D-DB22-1		A6-D-DB22-2		A6-D-DB22-3



A6 東區 D 棟柱梁鋼筋探測報告



鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6 區 D 棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會



檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段 49-1 號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104 年 7 月 29 日

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數值及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以 A6 區 D 棟為取樣範圍，數量總計柱 109 處、樑 93 處、共 202 處(詳位置如附圖)
2. 檢測日期: 一〇四年七月二九日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為 HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚集磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由 Ferroscan v5.2 電腦軟體判讀保護層深度、鋼筋號數、排列。

四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑 8-25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於 1 直徑探測時須大於 2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋銹蝕膨脹而產生誤判。
4. 本鋼筋探測器檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑 CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑 DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	136	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	118	134	150
影像探測最大深度±1#	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」 現況調查

探測日期：104年7月29日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、樑 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	探件編號	備註
1	A6-D-DC1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	1C27	可探測75cm
2	A6-D-DC1-1-2		約1-#10	約#4@10cm	1C27	可探測75cm
3	A6-D-DC1-2-1		約5-#10	約#4@10cm	1C34	-
4	A6-D DC1 2-2		約4-#10	約#4@10cm	1C34	-
5	A6-D-DC1-3-1		約5 #10	約#4@10cm	1C39	可探測75cm
6	A6-D-DC1-3-2		約1-#10	約#4@10cm	1C39	可探測75cm
7	A6-D-DB1-1		約5-#10	約#4@10cm	2G193	可探測60cm
8	A6 D DB1-2		約7-#10	約#4@10cm	2G211	可探測60cm
9	A6-D-DB1-3		約5 #10	約#4@10cm	2B65	可探測60cm
10	A6-D-DC2-1-1		約5-#10	約#4@15cm	2C32	可探測75cm
11	A6 D DC2-1-2		約1-#10	約#4@15cm	2C32	可探測75cm
12	A6-D-DC2-2 1		約5 #10	約#4@15cm	2C32	可探測75cm
13	A6-D-DC2-2-2		約1-#10	約#4@15cm	2C32	可探測75cm
14	A6-D-DC2-3		約5-#10	約#4@15cm	2C39	可探測60cm
15	A6-D-DB2-1		約6-#10	約#4@15cm	3B1	可探測60cm
16	A6 D-DB2-2-1		約6-#10	約#4@12cm	3B7	-
17	A6-D DB2 2-2		約2-#10	約#4@12cm	3B7	-
18	A6-D-DB2-3-1		約6 #10	約#4@12cm	3B7	-
19	A6-D-DB2-3-2		約2-#10	約#4@12cm	3B7	-
20	A6-D DC3-1-1		約5-#8	約#4@15cm	3C34	可探測75cm
21	A6-D-DC3-1-2		約1 #8	約#4@15cm	3C34	可探測75cm
22	A6-D-DC3-2-1		約5-#8	約#4@15cm	3C34	可探測75cm
23	A6-D DC3-2-2		約1-#8	約#4@15cm	3C34	可探測75cm
24	A6-D-DC3-3		約5 #8	約#4@15cm	3C37	可探測60cm
25	A6-D-DB3-1		約6-#10	約#4@15cm	4B11	可探測60cm
26	A6-D-DB3-2-1		約4-#10	約#4@12cm	4B5	-
27	A6 D-DB3-2-2		約2-#10	約#4@12cm	4B5	-
28	A6-D DB3 3-1		約6-#10	約#4@12cm	4B7	-
29	A6-D-DB3-3-2		約2 #10	約#4@12cm	4B7	-
30	A6-D-DC4-1-1		約5-#8	約#4@15cm	4C32	可探測75cm
31	A6-D-DC4-1-2		約1-#8	約#4@15cm	4C32	可探測75cm
32	A6-D-DC4-2-1		約4-#8	約#4@15cm	4C32	可探測75cm
33	A6 D-DC4-2-2		約2-#8	約#4@15cm	4C32	可探測75cm
34	A6-D-DC4 3		約5-#8	約#4@15cm	4C29	可探測60cm
35	A6-D-DB4-1		約6-#10	約#4@15cm	5B11	可探測60cm
36	A6-D-DB4-2-1		約4-#10	約#4@12cm	5B5	-
37	A6-D-DB4-2-2		約2-#10	約#4@12cm	5B5	-
38	A6-D DB4 3-1		約4-#10	約#4@12cm	5B5	-
39	A6-D-DB4-3-2		約2 #10	約#4@12cm	5B5	-
40	A6-D-DC5-1-1		約5-#8	約#4@15cm	5C39	可探測75cm
41	A6-D-DC5-1-2		約1-#8	約#4@15cm	5C39	可探測75cm
42	A6-D DC5 2-1		約4-#8	約#4@15cm	5C34	可探測75cm
43	A6-D-DC5 2 2		約1-#8	約#4@15cm	5C34	可探測75cm
44	A6-D-DC5 3		約5-#8	約#4@15cm	5C27	可探測60cm
45	A6-D-DB5-1 1		約6 #10	約#4@12cm	6B7	-
46	A6-D-DB5-1-2		約2-#10	約#4@12cm	6B7	-
47	A6-D-DB5-2		約6-#10	約#4@15cm	6B1	可探測60cm
48	A6-D DB5-3-1		約5-#10	約#4@12cm	6B5	-
49	A6-D-DB5-3 2		約1 #10	約#4@12cm	6B5	-
50	A6-D-DC6-1		約6-#8	約#4@15cm	6C37	可探測60cm
51	A6 D-DC6-2-1		約4-#8	約#4@15cm	6C32	可探測75cm
52	A6-D-DC6 2 2		約1-#8	約#4@15cm	6C32	可探測75cm
53	A6-D-DC6-3-1		約4 #8	約#4@15cm	6C34	可探測75cm
54	A6-D-DC6-3-2		約1-#8	約#4@15cm	6C34	可探測75cm

編號	探測位置	柱、樑 版、牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	焊件編號	備註
55	A6-D-DB6-1-1		約6-#10	約#4@12cm	7B7	-
56	A6-D-DB6-1-2		約2-#10	約#4@12cm	7B7	-
57	A6-D-DB6-2		約5-#10	約#4@15cm	7B1	可探測60cm
58	A6-D-DB6-3-1		約6-#10	約#4@12cm	7B7	-
59	A6-D-DB6-3-2		約2-#10	約#4@12cm	7B7	-
60	A6-D-DC7-1-1		約3-#8	約#4@15cm	7C34	可探測75cm
61	A6-D-DC7-1-2		約2-#8	約#4@15cm	7C34	可探測75cm
62	A6-D-DC7-2		約4-#8	約#4@15cm	7C29	可探測60cm
63	A6-D-DC7-3		約4-#8	約#4@15cm	7C27	可探測60cm
64	A6-D-DB7-1		約6-#10	約#4@15cm	8B11	可探測60cm
65	A6-D-DB7-2-1		約4-#10	約#4@12cm	8B5	-
66	A6-D-DB7-2-2		約2-#10	約#4@12cm	8B5	-
67	A6-D-DB7-3-1		約4-#10	約#4@12cm	8B5	-
68	A6-D-DB7-3-2		約2-#10	約#4@12cm	8B5	-
69	A6-D-DC8-1-1		約4-#8	約#4@15cm	8C21	可探測75cm
70	A6-D-DC8-1-2		約1-#8	約#4@15cm	8C21	可探測75cm
71	A6-D-DC8-2-1		約4-#8	約#4@15cm	8C34	可探測75cm
72	A6-D-DC8-2-2		約1-#8	約#4@15cm	8C34	可探測75cm
73	A6-D-DC8-3-1		約4-#8	約#4@15cm	8C39	可探測75cm
74	A6-D-DC8-3-2		約1-#8	約#4@15cm	8C39	可探測75cm
75	A6-D-DB8-1		約7-#10	約#4@15cm	9B11	可探測60cm
76	A6-D-DB8-2-1		約5-#10	約#4@12cm	9B5	
77	A6-D-DB8-2-2		約2-#10	約#4@12cm	9B5	-
78	A6-D-DB8-3-1		約6-#10	約#4@12cm	9B7	-
79	A6-D-DB8-3-2		約2-#10	約#4@12cm	9B7	-
80	A6-D-DC9-1		約4-#8	約#4@15cm	9C29	可探測60cm
81	A6-D-DC9-2-1		約4-#8	約#4@15cm	9C32	可探測75cm
82	A6-D-DC9-2-2		約1-#8	約#4@15cm	9C32	可探測75cm
83	A6-D-DC9-3-1		約4-#8	約#4@15cm	9C32	可探測75cm
84	A6-D-DC9-3-2		約1-#8	約#4@15cm	9C32	可探測75cm

編號	探測位置	柱、樑 版、牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	焊件編號	備註
85	A6-D-DB9-1-1		約5-#10	約#4@15cm	10B5	
86	A6-D-DB9-1-2		約1-#10	約#4@15cm	10B5	-
87	A6-D-DB9-2		約4-#10	約#4@15cm	10B1	可探測45cm
88	A6-D-DB9-3-1		約6-#10	約#4@15cm	10B7	-
89	A6-D-DB9-3-2		約1-#10	約#4@15cm	10B7	-
90	A6-D-DC10-1-1		約4-#8	約#4@15cm	10C34	可探測75cm
91	A6-D-DC10-1-2		約1-#8	約#4@15cm	10C34	可探測75cm
92	A6-D-DC10-2-1		約4-#8	約#4@15cm	10C34	可探測75cm
93	A6-D-DC10-2-2		約1-#8	約#4@15cm	10C34	可探測75cm
94	A6-D-DC10-3		約4-#8	約#4@15cm	10C27	可探測60cm
95	A6-D-DB10-1		約5-#10	約#4@15cm	11B1	可探測45cm
96	A6-D-DB10-2-1		約6-#10	約#4@15cm	11B7	-
97	A6-D-DB10-2-2		約1-#10	約#4@15cm	11B7	-
98	A6-D-DB10-3-1		約4-#10	約#4@15cm	11B5	-
99	A6-D-DB10-3-2		約1-#10	約#4@15cm	11B5	-
100	A6-D-DC11-1-1		約4-#8	約#4@15cm	11C39	可探測75cm
101	A6-D-DC11-1-2		約1-#8	約#4@15cm	11C39	可探測75cm
102	A6-D-DC11-2-1		約4-#8	約#4@15cm	11C32	可探測75cm
103	A6-D-DC11-2-2		約1-#8	約#4@15cm	11C32	可探測75cm
104	A6-D-DC11-3-1		約4-#8	約#4@15cm	11C37	可探測75cm
105	A6-D-DC11-3-2		約1-#8	約#4@15cm	11C37	可探測75cm
106	A6-D-DB11-1-1		約6-#10	約#4@15cm	12B7	-
107	A6-D-DB11-1-2		約1-#10	約#4@15cm	12B7	-
108	A6-D-DB11-2		約4-#10	約#4@15cm	12B1	可探測45cm
109	A6-D-DB11-3-1		約6-#10	約#4@15cm	12B7	-
110	A6-D-DB11-3-2		約1-#10	約#4@15cm	12B7	-
111	A6-D-DC12-1-1		約4-#8	約#4@15cm	12C34	可探測75cm
112	A6-D-DC12-1-2		約1-#8	約#4@15cm	12C34	可探測75cm
113	A6-D-DC12-2		約4-#8	約#4@15cm	12C29	可探測60cm
114	A6-D-DC12-3-1		約4-#8	約#4@15cm	12C32	可探測75cm

編號	探測位置	柱、梁 / 版、牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	樣件編號	備註
115	A6-D-DC12-3-2		約1-#8	約#4@15cm	12C32	可探測75cm
116	A6 D-DB12-1		約4-#10	約#4@15cm	13B11	可探測45cm
117	A6-D DB12 2-1		約4-#10	約#4@15cm	13B5	-
118	A6-D-DB12-2-2		約1 #10	約#4@15cm	13B5	-
119	A6-D-DB12-3-1		約6-#10	約#4@15cm	13B7	-
120	A6-D-DB12-3-2		約1-#10	約#4@15cm	13B7	
121	A6 D-DC13-1		約4-#8	約#4@15cm	13C37	可探測60cm
122	A6-D-DC13 2-1		約4-#8	約#4@15cm	13C32	可探測75cm
123	A6-D-DC13-2-2		約1-#8	約#4@15cm	13C32	可探測75cm
124	A6-D-DC13-3		約4-#8	約#4@15cm	13C29	可探測60cm
125	A6-D-DB13-1-1		約6-#10	約#4@15cm	14B7	-
126	A6-D DB13-1-2		約1-#10	約#4@15cm	14B7	-
127	A6-D DB13 2		約4-#10	約#4@15cm	14B1	可探測45cm
128	A6-D-DB13-3 1		約5 #10	約#4@15cm	14B5	-
129	A6-D-DB13-3-2		約1-#10	約#4@15cm	14B5	-
130	A6-D-DC14-1-1		約4-#8	約#4@15cm	14C34	可探測75cm
131	A6 D DC14-1-2		約1-#8	約#4@15cm	14C34	可探測75cm
132	A6-D-DC14 2		約4-#8	約#4@15cm	14C39	可探測60cm
133	A6-D-DC14-3-1		約4 #8	約#4@15cm	14C32	可探測75cm
134	A6-D-DC14-3-2		約1-#8	約#4@15cm	14C32	可探測75cm
135	A6-D-DB14-1		約4-#8	約#4@15cm	15B1	可探測45cm
136	A6 D DB14-2-1		約5-#10	約#4@15cm	15B7	-
137	A6-D-DB14 2-2		約1-#10	約#4@15cm	15B7	-
138	A6-D-DB14-3-1		約4-#10	約#4@15cm	15B5	-
139	A6-D-DB14-3-2		約1-#10	約#4@15cm	15B5	-
140	A6 D-DC15-1-1		約4-#8	約#4@15cm	15C34	可探測75cm
141	A6-D-DC15-1-2		約1 #8	約#4@15cm	15C34	可探測75cm
142	A6-D-DC15-2-1		約4-#8	約#4@15cm	15C32	可探測75cm
143	A6-D-DC15 2-2		約1-#8	約#4@15cm	15C32	可探測75cm
144	A6-D-DC15-3		約4 #8	約#4@15cm	15C27	可探測60cm

編號	探測位置	柱、梁 / 版、牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	樣件編號	備註
145	A6-D-DB15-1		約4-#8	約#4@15cm	16B11	可探測40cm
146	A6 D-DB15-2		約5-#10	約#4@15cm	16B7	-
147	A6-D DB15 3		約5-#10	約#4@15cm	16B7	-
148	A6-D-DC16-1-1		約4 #8	約#4@15cm	16C32	可探測75cm
149	A6-D-DC16-1-2		約1-#8	約#4@15cm	16C32	可探測75cm
150	A6-D-DC16-2		約4-#8	約#4@15cm	16C34	可探測60cm
151	A6 D-DC16-3		約4-#8	約#4@15cm	16C29	可探測60cm
152	A6-D-DB16 1		約4 #8	約#4@15cm	17B11	可探測40cm
153	A6-D-DB16-2-1		約4-#10	約#4@15cm	17B7	-
154	A6-D-DB16-2-2		約1-#10	約#4@15cm	17B7	
155	A6-D-DB16-3		約5-#10	約#4@15cm	17B5	-
156	A6 D DC17-1-1		約4-#8	約#4@15cm	17C32	可探測75cm
157	A6 D DC17-1-2		約1-#8	約#4@15cm	17C32	可探測75cm
158	A6-D-DC17 2 1		約4-#8	約#4@15cm	17C34	可探測75cm
159	A6-D-DC17 2 2		約1 #8	約#4@15cm	17C34	可探測75cm
160	A6-D-DC17-3		約4-#8	約#4@15cm	17C39	可探測60cm
161	A6-D-DB17-1		約4-#8	約#4@10cm	18B1	可探測40cm
162	A6-D-DB17-2		約5-#10	約#4@15cm	18B5	
163	A6 D DB17-3		約5-#10	約#4@15cm	18B7	-
164	A6-D-DC18 1 1		約4-#8	約#4@15cm	18C34	可探測75cm
165	A6-D-DC18-1-2		約1 #8	約#4@15cm	18C34	可探測75cm
166	A6-D-DC18-2		約4 #8	約#4@15cm	18C27	可探測60cm
167	A6-D-DC18-3-1		約4-#8	約#4@15cm	18C32	可探測75cm
168	A6-D-DC18-3-2		約1-#8	約#4@15cm	18C32	可探測75cm
169	A6-D-DB18-1		約4-#8	約#4@10cm	19B1	可探測40cm
170	A6-D-DB18 2		約4-#10	約#4@15cm	19B5	-
171	A6-D-DB18-3		約5-#10	約#4@15cm	19B7	-
172	A6-D DC19-1		約4-#8	約#4@15cm	19C37	可探測60cm
173	A6-D-DC19-2-1		約4-#8	約#4@15cm	19C34	可探測75cm
174	A6 D-DC19-2-2		約1-#8	約#4@15cm	19C34	可探測75cm

編號	探測位置	柱、樑 版、牆	主筋號數及支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
175	A6-D-DC19-3		約4-#8	約#4@15cm	19C29	可探測60cm
176	A6-D-DB19-1		約5-#10	約#4@15cm	20B7	-
177	A6-D-DB19-2		約4-#8	約#4@10cm	20B11	可探測40cm
178	A6-D-DB19-3		約5-#10	約#4@15cm	20B5	-
179	A6-D-DC20-1		約4-#8	約#4@15cm	20C39	可探測60cm
180	A6-D-DC20-2-1		約4-#8	約#4@15cm	20C34	可探測75cm
181	A6-D-DC20-2-2		約1-#8	約#4@15cm	20C34	可探測75cm
182	A6-D-DC20-3-1		約4-#8	約#4@15cm	20C32	可探測75cm
183	A6-D-DC20-3-2		約1-#8	約#4@15cm	20C32	可探測75cm
184	A6-D-DB20-1		約4-#10	約#4@15cm	21B7	-
185	A6-D-DB20-2		約4-#8	約#4@10cm	21B1	可探測40cm
186	A6-D-DB20-3		約4-#10	約#4@10cm	21B5	-
187	A6-D-DC21-1-1		約4-#8	約#4@15cm	21C32	可探測75cm
188	A6-D-DC21-1-2		約1-#8	約#4@15cm	21C32	可探測75cm
189	A6-D-DC21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C27	可探測60cm
190	A6-D-DC21-3-1		約4-#8	約#4@15cm	21C34	可探測75cm
191	A6-D-DC21-3-2		約1-#8	約#4@15cm	21C34	可探測75cm
192	A6-D-DB21-1		約4-#10	約#4@15cm	22B7	-
193	A6-D-DB21-2		約4-#10	約#4@10cm	22B5	-
194	A6-D-DB21-3		約4-#8	約#4@10cm	22B11	可探測40cm
195	A6-D-DC22-1		約4-#8	約#4@15cm	22C39	可探測60cm
196	A6-D-DC22-2-1		約4-#8	約#4@15cm	22C34	可探測75cm
197	A6-D-DC22-2-2		約1-#8	約#4@15cm	22C34	可探測75cm
198	A6-D-DC22-3-1		約4-#8	約#4@15cm	22C32	可探測75cm
199	A6-D-DC22-3-2		約1-#8	約#4@15cm	22C32	可探測75cm
200	A6-D-DB22-1		約4-#10	約#4@10cm	RB7	-
201	A6-D-DB22-2		約4-#10	約#4@10cm	RB5	-
202	A6-D-DB22-3		約4-#8	約#4@15cm	RB1	可探測40cm



Customer: ---

Location: (1)A6-D-DC1-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C27
備 註 ：可探測75cm

本試驗值查檢測依照名責

Imagescan: (2)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:44:37 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (2)A6-D-DC1-1-2 Operator: ---

Comment:

十筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C27
備 註 ：c.c深3.75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: c:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6區\10407-1.99\全部資料~1\P[03002;2]A6~1.XFF

Project: Prj03002

Imagescan: (3)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:58:34 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (3)A6-D-DC1-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C34
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6區\10407-1.99\全部資料~1\P[03002;3]A6~1.XFF

Project: Prj03002

Imagescan: (4)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:59:35 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (4)A6-D-DC1-2-2 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C34
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\6月份\A6\100407~1.25D\...\Pj00002\(4)A6-~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (5)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:07:25 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (5)A6-D-DC1-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C39
備 註 ：主探孔75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\6月份\A6\100407~1.25D\...\Pj00002\(5)A6-~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (6)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:08:17 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (6)A6-D-DC1-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C39
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6檔\10407~1.29D\~ITT\~PJ\00002\SA6~1.XFF

Project: P00002

Imagescan: (7)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:50:13 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (7)A6-D-DB1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2G193
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6檔\10407~1.29D\~ITT\~PJ\C0002\SA6~1.XFF

Project: P C0002

Imagescan: (8)A6-~1.XFF



Customer: ---

Location: (8)A6-D-DB1-2 Operator: ---

Comment:

上筋(長面筋) ：約7-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2G211
備 註 ：v 探測60cm

本試驗僅對檢測位做負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN\~1\桌面\A6組\(8)A6-~1.XFF

Project: P06002

Imagescan: (9)A6-~1.XFF



Customer: ---

Location: (9)A6-D-DB1-3 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約5-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2365
備 註 ：v 探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN\桌面\A6組\(9)A6-~1.XFF

Project: P06002

Imagescan: (10)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:26:17 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (10)A6-D-DC2-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探伤编號 ：2C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6數據\0407~1.25D\2C\P[C0002](10)A6~1.XFF

Project: P[C0002

Imagescan: (11)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:26:56 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (11)A6-D-DC2-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探伤编號 ：2C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6數據\0407~1.25D\2C\P[C0002](11)A6~1.XFF

Project: P[C0002

Imagescan: (12)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:31:17 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (12)A6-D-DC2-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：2C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅檢測依據民實

File Stored: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6\10407~1.250\12)A6-1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (13)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:32:00 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (13)A6-D-DC2-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：2C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅檢測依據實測資

File Stored: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6\10407~1.250\13)A6-1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (14)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:35:00 SSN: 33709003 [mm]



Customer: --

Location: (14)A6-D-DC2-3 Operator: --

Comment:

土筋(垂直筋) ：約5 #10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：2C39
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\B組\A6組\Pj00002\(14)A6~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (15)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:24:52 SSN: 34911003 [mm]



Customer: --

Location: (15)A6-D-DB2-1 Operator: --

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：3B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\B組\A6組\Pj00002\(15)A6~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (16)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:30:44 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (16)A6-D-DB2-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
付着補強 ：3B7
備 註 ：-

本試験値対検量線位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\[illegible]

Project: P:\0002

Imagescan: (17)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:31:15 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-D-DB2-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
付着補強 ：3B7
備 註 ：-

本試験値対検量線位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\[illegible]

Project: P:\0002

Imagescan: (18)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:34:04 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (18)A6-D-DB2-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：3B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建\A6組\19組\1-2307\未命名 - 0F(00002)\18\A6~1.XFF

Project: F(00002

8-14

Imagescan: (19)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:34:45 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (19)A6-D-DB2-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：3B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建\A6組\19組\1-2307\未命名 - 0F(00002)\19\A6~1.XFF

Project: F(00002

Imagescan: (20)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:13:43 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (20)A6-D-DC3-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\DC圖檔\A6圖\10407~1 29\...\P 03002\(20)A6~1.XFF

Project: P03002

Imagescan: (21)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:14:25 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (21)A6-D-DC3-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\DC圖檔\A6圖\10407~1 29\...\P 03002\(21)A6~1.XFF

Project: P03002

Imagescan: (22)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:17:24 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-D-DC3-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：3C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工地\A6\(22)3C7~1.25D\DC3\Prj00002\22\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (23)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:18:17 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (23)A6-D-DC3-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：3C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工地\A6\(23)3C7~1.25D\DC3\Prj00002\23\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (24)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:21:45 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (24)A6-D-DC3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱号編號 ：3C37
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~AB81.10407~1.29D\2\Img~1\P C0002\(24)A6-1.XFF

Project: PC0002

Imagescan: (25)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:12:53 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (25)A6-D-DB3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
梁件編號 ：4B11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~AB81.10407~1.29D\2\Img~1\PC0002\(25)A6-1.XFF

Project: PC0002

Imagescan: (26)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:16:27 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (26)A6-D-DB3-2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣本編號 ：4B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\回彈法\A6試驗\26(27)\26(27)A6~1.XFF

Project: Fj00003

8-18

Imagescan: (27)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:16:51 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (27)A6-D-DB3-2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣本編號 ：4B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\回彈法\A6試驗\26(27)\26(27)A6~1.XFF

Project: Fj00003

Imagescan: (28)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:20:57 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (28)A6-D-DB3-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：4B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (29)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:21:23 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (29)A6-D-DB3-3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：4B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (30)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:02:29 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-D-DC4-1-1 Operator: ---

Comment:

土版(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Prj00002

Imagescan: (31)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:03:38 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (31)A6-D-DC4-1-2 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Prj00002

Imagescan: (32)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:05:57 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (32)A6-D-DC4-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
搭件編號 ：4C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\台中A6\1040917-1 2ND\原始資料-RAW\(32)A6~1.XFF

Project: P00002

Imagescan: (33)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:06:43 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-D-DC4-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
搭件編號 ：4C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\台中A6\1040917-1 2ND\原始資料-RAW\(33)A6~1.XFF

Project: P00002

Imagescan: (34)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:09:45 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (34)A6-D-DC4-3 Operator: ---

Comment:

主筋(東直筋) ：約5-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4C29
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工作\A6\(34)4C7-1.29D\未命名 1.0\(34)A6-1.XFF

Project: Project3

Imagescan: (35)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:01:33 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (35)A6 D-DB4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(東直筋) ：約6 #10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5B11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工作\A6\(35)4C7-1.29D\未命名 1.0\(35)A6-1.XFF

Project: Project3

Imagescan: (36)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:05:01 SSN: 34811003 [mm]



Customer: ---

Location: (36)A6-D-DB4-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件混號 ：SB5
備 註 ：-

本試驗任對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCS\ME~1\ADMIN\桌面\工務局\A6區\10407~1.210\三分-1\PIC002\36)A6~1.XFF

Project: P:\PIC002

Imagescan: (37)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:05:36 SSN: 34811003 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6-D-DB4-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：SB5
備 註 ：-

本試驗任對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCS\ME~1\ADMIN\桌面\工務局\A6區\10407~1.210\三分-1\PIC002\37)A6~1.XFF

Project: P:\PIC002

Imagescan: (38)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:09:50 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (38)A6-D-DB4-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：SB5
備 註 ：-

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\[illegible]

Project: Prj00002

Imagescan: (39)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 09:10:24 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (39)A6-D-DB4-3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：SB5
備 註 ：-

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\[illegible]

Project: Prj00002

Imagescan: (40)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 08:51:11 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (40)A6-D-DC5-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(直向筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：5C39
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0002

Imagescan: (41)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 08:52:02 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-D-DC5-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：5C39
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0002

Imagescan: (42)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 08:55:31 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-D-DC5-2-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4 #8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：5C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\客戶A6檢測\10407~1.29D\客戶~1\Pj00032\(42)A6~1.XFF

Project: Pj00032

Imagescan: (43)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 08:56:11 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (43)A6-D-DC5-2-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約1-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：5C34
備 註 ：可探測 75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\客戶A6檢測\10407~1.29D\客戶~1\Pj00032\(43)A6~1.XFF

Project: Pj00032

Imagescan: (44)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 08:58:49 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (44)A6-D-DC5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(直走筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：SC27
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅供檢測位置參考

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\Pj00002\H4(A6~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (45)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 08:50:07 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6-D-DB5-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(重巨筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：6B7
備 註 ：-

本試驗僅供檢測位置參考

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\Pj00002\H5(A6~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (46)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 08:50:45 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (46)A6-D-DB5-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(平直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣件編號 ：6B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUM~1\ADMINI~1\桌面\PROJECT\A6測試\6B7~1.29D\原始檔\Prj00002\46\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (47)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 08:54:44 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (47)A6-D-DB5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(平直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：6B1
備 註 ：d深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUM~1\ADMINI~1\桌面\PROJECT\A6測試\6B1~1.29D\原始檔\Prj00002\47\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (48)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 08:58:12 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (48)A6-D-DB5-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：6B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\DESKTOP\新增資料夾\(48)A6~1.XFF

Project: P00002

Imagescan: (49)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 08:58:50 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (49)A6-D-DB5-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：6B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\DESKTOP\新增資料夾\(49)A6~1.XFF

Project: P00002

Imagescan: (50)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:45:33 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (50)A6-D-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樁斗編號 ：6C37
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\A6\[illegible]\6C37-1.29D\[illegible]\A6~1.XFF

Project: P[illegible]

Imagescan: (51)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:49:07 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (51)A6-D-DC6-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樁斗編號 ：6C32
備 註 ：d探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\A6\[illegible]\6C32-1.29D\[illegible]\A6~1.X

Project: P[illegible]

Imagescan: (52)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:49:48 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (52)A6-D-DC6-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(縦筋) ：約1-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針箱読 ：6C32
備 註 ：可探測75cm

本試験位置探査測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\10407~1.29D\データ\データ[Prj]\00002\052\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (53)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:56:20 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (53)A6-D-DC6-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(縦直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針箱読 ：6C34
備 註 ：可探測75cm

本試験位置探査測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\10407~1.29D\データ\データ[Prj]\00002\053\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (54)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:57:09 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (54)A6-D-DC6-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛腿號 ：6C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\雷達\A6\(10407~1.28)\各樓層\B1F\(54)A6~1.XFF

Project: Fyj00003

8-32

Imagescan: (55)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:44:47 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (55)A6-D-DB6-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：7B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\雷達\A6\(10407~1.28)\各樓層\B1F\(55)A6~1.XFF

Project: Fyj00003

Imagescan: (56)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:45:18 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (56)A6-D-DB6-1-2 Operator: —

Comment:

三筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：7B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\Documents and Settings\YADMIN\桌面\Pj00003\56\A6~1.XFF

Project: Pj00003

Imagescan: (57)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:49:00 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (57)A6-D-DB6-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\Documents and Settings\YADMIN\桌面\Pj00003\57\A6~1.XFF

Project: Pj00003

Imagescan: (58)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:55:05 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-D-DB6-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
コンクリート強度 ：7B7
備 考 ：-

本試験座標は検測位置を示す

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\設定~1\デスクトップ\PJ\CC002\58\A6~1.XFF

Project: PJ\CC002

8-34

Imagescan: (59)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:55:57 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-D-DB6-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
コンクリート強度 ：737
備 考 ：-

本試験座標は検測位置を示す

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\設定~1\デスクトップ\PJ\CC002\59\A6~1.XFF

Project: PJ\CC002

Imagescan: (60)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:33:43 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (60)A6-D-DC7-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Pj00002

Imagescan: (61)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:34:32 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (61)A6-D-DC7-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Pj00002

Imagescan: (62)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:38:09 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (62)A6-D-DC7-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4~#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱件編號 ：7C29
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\XXX\ME-1\ADM\R-Data\2015\...\(62)A6~1.XFF

Project: P:\20002

Imagescan: (63)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:41:32 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (63)A6-D-DC7-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4~#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱件編號 ：7C27
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\...\(63)A6~1.XFF

Project: P:\20002

Imagescan: (64)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:32:57 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (64)A6-D-DB7-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8B11
備 註 ：可彈測60cm

※試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工作\A6\B10407~1.28D\工地~DF\P60002\64\A6~1.XFF

Project: P60002

Imagescan: (65)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:37:03 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (65)A6-D-DB7-2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工作\A6\B10407~1.28D\工地~DF\P60002\65\A6~1.XFF

Project: P60002

Imagescan: (66)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:37:42 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (66)A6-D-DB7-2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標準編號 ：8B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測物負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\A6\(66)A6-1.XFF

Project: Project1

Imagescan: (67)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:40:35 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (67)A6-D-DB7-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標準編號 ：8B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測物負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\A6\(67)A6-1.XFF

Project: Project1

Imagescan: (68)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:41:08 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (68)A6-D-DB7-3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
試体番號 ：8B5
備 考 ：-

※試験室封入仕置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\デスクトップ\PJ0003\(68)A6~1.XFF

Project: PJ0003

Imagescan: (69)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:20:03 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (69)A6-D-DC8-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
試体番號 ：8C21
備 考 ：可探測75cm

本試験体封入測定置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\デスクトップ\PJ0002\(69)A6~1.XFF

Project: PJ0002

Imagescan: (70)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:20:58 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (70)A6-D-DC8-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：8C21
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\[illegible]

Project: Pj0003

Imagescan: (71)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:24:30 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (71)A6-D-DC8-2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：8C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\[illegible]

Project: Pj0003

Imagescan: (72)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:25:16 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (72)A6-D-DC8-2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：8C34
備 註 ：可探測75cm

本結果僅供檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\FV6\2015\07\29\72\A6~1.XFF

Project: FV00002

Imagescan: (73)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:26:58 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (73)A6-D-DC8-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：8C39
備 註 ：可探測75cm

本結果僅供檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\FV6\2015\07\29\73\A6~1.XFF

Project: FV00002

Imagescan: (74)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:29:42 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (74)A6-D-DC8-3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
部材番號 ：8C39
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建資料夾\A6檢\10407 1\3D\合成~1\P0\00002\74\A6~1.XFF

Project: P\00002

Imagescan: (75)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:19:07 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (75)A6-D-DB8-1 Operator: --

Comment:

主筋(垂直筋) ：約7-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
部材番號 ：9B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建資料夾\A6檢\10407~1.3DS\合成~1\P0\00002\75\A6~1.XFF

Project: P\00002

Imagescan: (76)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:23:49 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A6-D-DB8-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標準編號 ：9B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\報告\A6試驗\1040729\76A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (77)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:24:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (77)A6-D-DB8-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標準編號 ：9B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\報告\A6試驗\1040729\77A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (78)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:27:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (78)A6-D-DB8-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋作補強 ：9B7
備 註 ：-

本試験箇所検測位置参照

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\...

Project: Hy0002

Imagescan: (79)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:28:12 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-D-DB8-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋作補強 ：9B7
備 註 ：-

本試験箇所検測位置参照

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\...

Project: Hy0002

Imagescan: (80)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:07:33 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (80)A6-D-DC9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C29
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\(80)A6~1.XFF

Project: P9C002

Imagescan: (81)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:11:06 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (81)A6-D-DC9-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\(81)A6~1.XFF

Project: P9C002

Imagescan: (82)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:12:00 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (82)A6-D-DC9-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: P9DC02

Imagescan: (83)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:15:25 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-D-DC9-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: P9DC02

Imagescan: (84)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:16:04 SSN: 33703003 [mm]



Customer: —

Location: (84)A6-D-DC9-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：9C32
備 註 ：可深測75cm

本檢驗僅對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\84\A6\10407-1 29\PIC002\84A6-1.XFF

Project: PIC002

Imagescan: (85)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:36:38 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (85)A6-D-DB9-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：10B5
備 註 ：-

本檢驗僅對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\84\A6\10407-1 29\PIC002\85A6-1.XFF

Project: PIC002

Imagescan: (86)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:07:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (86)A6-D-DB9-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
彎件編號 ：10B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\A6(1)\407~1.2SD\407~1.P\P00002\86\A6~1.X

Project: P00002

Imagescan: (87)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:10:25 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (87)A6-D-DB9-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4~#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
彎件編號 ：10B1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\A6(1)\407~1.2SD\407~1.P\P00002\87\A6~1.X

Project: P00002

Imagescan: (88)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:14:19 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (88)A6-D-DB9-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10B7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\DOCS\ME~1\ADMIN\桌面\[illegible]\(88)A6~1.XFF

Project: P 02002

Imagescan: (89)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:14:48 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (89)A6-D-DB9-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10B7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\DOCS\ME~1\ADMIN\桌面\[illegible]\(89)A6~1.XFF

Project: P 02002

Imagescan: (90)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (90)A6-D-DC10-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋設深度 ：10C34
備 考 ：可探測75cm

本試験値実検測位置良質

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\...

Project: P_00002

Imagescan: (91)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (91)A6-D-DC10-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋設深度 ：10C34
備 考 ：可探測75cm

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\...

Project: P_00002

Imagescan: (92)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (92)A6-D-DC10-2-1 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：10C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工務室\A6區\10407~1.2SD\全元~1\F\[00002\92]A6~1.XFF

Project: P\[00002

8-51

Imagescan: (93)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (93)A6-D-DC10-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：10C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工務室\A6區\10407~1.2SD\全元~1\F\[00002\93]A6~1.XFF

Project: P\[00002

Imagescan: (94)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:03:10 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (94)A6-D-DC10-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10C2/
備 註 ：可探測80cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\LU板\A6區\10407~1.28D\データ~1\P_00002\(94)A6~1.XFF

Project: Pgm00002

Imagescan: (95)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:54:05 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (95)A6 D-DB10-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11B1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LU板\A6區\10407~1.28D\データ~1\P_00002\(95)A6~1.XFF

Project: Pgm00002

Imagescan: (96)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:58:00 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (96)A6-D-DB10-2-1 Operator: ---

Comment:

上筋(東西筋) ：約6-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
試体番號 ：11B7
備 考 ：-

4点載荷対象測位置負荷

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\96\A6B\10407~1.25D\データ\TP_C0002\96\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (97)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:58:34 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-D-DB10-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(東西筋) ：約1-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
試体番號 ：11B7
備 考 ：-

4点載荷対象測位置負荷

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\97\A6B\10407~1.25D\データ\TP_C0002\97\A6~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (98)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:02:01 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (98)A6-D-DB10-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補強(水平筋) ：約#4@15cm
探傷機號 ：11B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P=00002

Imagescan: (99)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:02:29 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-D-DB10-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探傷機號 ：11B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P=00002

Imagescan: (100)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:39:47 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6-D-DC11-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
零件編號 ：11C39
備 註 ：可測到75cm

本試驗值對應測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6檢測\100407~1.DC\(100)A~1.XFF

Project: PJ0009

Imagescan: (101)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:40:51 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (101)A6-D-DC11-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
零件編號 ：11C39
備 註 ：可測到75cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6檢測\100407~1.DC\(101)A~1.XFF

Project: PJ0009

Imagescan: (102)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:44:13 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (102)A6-D-DC11-2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：11C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\A6區\102407~1.25D\合併檔\PD_60002\(102)A~1.XFF

Project: Pc60002

Imagescan: (103)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:45:10 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (103)A6-D-DC11-2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：11C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\A6區\102407~1.25D\合併檔\PD_60003\(103)A~1.XFF

Project: Pc60002

Imagescan: (104)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:48:54 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (104)A6-D-DC11-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樁件編號 ：11C37
備 註 ：可探測75cm

本結果僅對被測位置負責

File Storage: C:\SCOLME~1\ADMIN~1\桌面\工程檔\A6號\104)A~1.XFF

Project: Pj:00002

Imagescan: (105)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:50:43 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (105)A6-D-DC11-3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樁件編號 ：11C37
備 註 ：可探測75cm

本結果僅對被測位置負責

File Storage: C:\SCOLME~1\ADMIN~1\桌面\工程檔\A6號\105)A~1.XFF

Project: Pj:00002

Imagescan: (106)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:37:45 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (106)A6-D-DB11-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：12B7
備 註 ：-

本試驗為檢測依據資料

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (107)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:38:16 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (107)A6-D-DB11-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：12B7
備 註 ：-

本試驗為檢測依據資料

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (108)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:43:56 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (108)A6-D-DB11-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
横筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：12B1
備 註 ：T探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMINI~1¥桌面¥RC測試¥20150729¥(108)A~1.XFF

Project: RC002

Imagescan: (109)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:48:04 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (109)A6-D-DB11-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
横筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：12B7
備 註 ：—

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMINI~1¥桌面¥RC測試¥20150729¥(109)A~1.XFF

Project: RC002

Imagescan: (110)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:48:25 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (110)A6-D-DB11-3-2 Operator: ---

Comment:

上筋(長手筋) ：約1-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件識別 ：12B7
備 考 ：-

本試験位置は検測位置と異なる

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\デスクトップ\[illegible]\(110)A~1.XFF

Project: P(00002

Imagescan: (111)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:26:46 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (111)A6-D-DC12-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(上面筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件識別 ：12C34
備 考 ：可視測75cm

本試験位置は検測位置と異なる

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\デスクトップ\[illegible]\(111)A~1.XFF

Project: P(00002

Imagescan: (112)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:27:32 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (112)A6-D-DC12-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
打号編號 ：12C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\開始\A6區\10407~1.29D\主工區~1\P~1\0902\(112)A~1.XFF

Project: Fp00002

Imagescan: (113)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:30:33 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (113)A6-D-DC12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4~#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
打号編號 ：12C29
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\開始\A6區\10407~1.29D\主工區~1\P~1\0902\(113)A~1.XFF

Project: Fp00002

Imagescan: (114)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:34:07 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (114)A6-D-DC12-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱伸鋼筋 ：12C32
備 註 ：可採測75cm

本試驗體對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6試驗\DC12-3-2\~PIC002\114A~1.XFF

Project: PIC002

Imagescan: (115)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:34:48 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (115)A6-D-DC12-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱伸鋼筋 ：12C32
備 註 ：可採測75cm

本試驗體對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6試驗\DC12-3-2\~PIC003\115A~1.XFF

Project: PIC003

Imagescan: (116)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:25:51 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (116)A6-D-DB12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
[illegible]：13B1
備　　考 ：可探測45cm

本試験値は検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00002

Imagescan: (117)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:29:34 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (117)A6-D-DB12-2-1 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#10
筋(水平筋) 約#4@15cm
[illegible]：13B5
備　　考 ：-

本試験値は検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00002

Imagescan: (118)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:30:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (118)A6-D-DB12-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：筋1-#10
箱筋(水平筋) ：約#4@15cm
押伴鋼號 ：13B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務所\A6樓\DB12\[illegible].XFF

Project: Proj0002

Imagescan: (119)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:33:08 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-D-DB12-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箱筋(水平筋) ：約#4@15cm
押伴鋼號 ：13B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務所\A6樓\DB12\119\A~1.XFF

Project: Proj0002

Imagescan: (120)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:33:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (120)A6-D-DB12-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：13B7
備 註 ：-

本試驗僅對該測位試驗負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新增資料夾\2015-07-29\(120)A~1.XFF

Project: P-0002

Imagescan: (121)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 16:08:16 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (121)A6-D-DC13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：13C37
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對該測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新增資料夾\2015-07-29\(121)A~1.XFF

Project: P-0002

99-8

Imagescan: (122)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:13:01 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (122)A6-D-DC13-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
作件編號 ：13C32
備 註 ：可深測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6區\0407~1.29D\作業\Prj\DC002\122\A~1.XFF

Project: Prj\DC002

Imagescan: (123)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:15:16 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (123)A6-D-DC13-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
作件編號 ：13C32
備 註 ：可深測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6區\0407~1.29D\作業\Prj\DC002\123\A~1.XFF

Project: Prj\DC002

Imagescan: (124)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (124)A6-D-DC13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C29
備 註 ：已探出80cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Name: D:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\正 新北A5區\0407~1.29\A6區\124~1\P[00005\124\A~1.XFF

Project: P[00005

Imagescan: (125)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (125)A6-D-DB13-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Name: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\正 新北A6區\0407~1.29\C1區\125~1\P[00002\125\A~1.XFF

Project: P[00002

Imagescan: (126)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:07:25 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (126)A6-D-DB13-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14B7
備 註 ：-

本試驗值為檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LB\檢測\A6區\10407~1.28D\產物~1\DB 0000Z(1x0)A~1.XFF

Project: Hp0002

Imagescan: (127)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:11:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (127)A6-D-DB13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14B1
備 註 ：可探測45cm

本試驗值為檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LB\檢測\A6區\10407~1.28D\產物~1\DB 0000Z(1x0)A~1.XFF

Project: Hp0002

Imagescan: (128)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:21:22 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (128)A6-D-DB13-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6@V 0407~1.29D\合並完~1\Pj00002\128)A~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (129)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:22:15 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (129)A6-D-DB13-3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6@V0407~1.29D\合並完~1\Pj00002\129)A~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (130)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (130)A6-D-DC14-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
得件編號 ：14C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: P-33002

Imagescan: (131)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (131)A6-D-DC14-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
得件編號 ：14C34
備 註 ：已探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: P-33002

Imagescan: (132)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:59:36 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (132)A6-D-DC14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件規號 ：14C39
備 註 ：R探測60cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\VIBID\DC407~1.2SD\大三次~1\Prj\DC002\(132)A~1.XFF

Project: P:\DC002

Imagescan: (133)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:03:18 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A8-D-DC14-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件規號 ：14C32
備 註 ：R探測75cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\VIBID\DC407~1.2SD\大三次~1\Prj\DC002\(133)A~1.XFF

Project: P:\DC002

Imagescan: (134)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:03:57 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (134)A6-D-DC14-3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件編號 ：14C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6\D10407~1.29D\Prj00002\134)A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (135)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:54:04 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (135)A6-D-DB14-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件編號 ：15B1
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6\D10407~1.29D\Prj00002\135)A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (136)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:57:56 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (136)A6-D-DB14-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：15B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Fp0002

Imagescan: (137)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:58:31 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-D-DB14-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：15B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Fp0002

Imagescan: (138)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:01:54 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (138)A6-D-DB14-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\H型鋼\10407~1.25D\台下\TP-P0002\(138)A~1.XFF

Project: P#00002

Imagescan: (139)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 15:02:23 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (139)A6-D-DB14-3-2 Operator: --

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\H型鋼\10407~1.25D\台下\TP-P0002\(139)A~1.XFF

Project: P#00002

Imagescan: (140)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:41:19 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (140)A6-D-DC15-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(平直段) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C34
備 註 ：可探討75cm

本試驗僅對發現位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\WEB\10307~1.29C\打印~1\Pj00002\140)A~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (141)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:41:56 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (141)A6-D-DC15-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(平直段) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\WEB\10307~1.29C\打印~1\Pj00002\141)A~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (142)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:45:52 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (142)A6-D-DC15-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\(142)A~1.XFF

Project: P15002

Imagescan: (143)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:46:33 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (143)A6-D-DC15-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6\(143)A~1.XFF

Project: P15002

Imagescan: (144)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:49:51 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (144)A6-D-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15C27
備 註 ：c_探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新增AC檔\10407~1.25D\合併\5-1\Prj0002\(144)A~1.XFF

Project: Prj0002

Imagescan: (145)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:40:03 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (145)A6-D-DB15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：16B11
備 註 ：d探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新增AC檔\10407~1.25D\合併\5-1\Prj0002\(145)A~1.XFF

Project: Prj0002

Imagescan: (146)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:44:12 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (146)A6-D-DB15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：16B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務所\A6區\DB15\...\(146)A6-D-DB15-2\(146)A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (147)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:50:39 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (147)A6-D-DB15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：16B7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務所\A6區\DB15\...\(147)A6-D-DB15-3\(147)A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (148)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:28:29 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (148)A6-D-DC16-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程作編號 ：16C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File 3D data: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\台A6區\16C32~1.2SD

Project: Prj00002

Imagescan: (149)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:29:08 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (149)A6-D-DC16-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程作編號 ：16C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File 3D data: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\台A6區\16C32~1.2SD

Project: Prj00002

Imagescan: (150)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:31:45 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (150)A6-D-DC16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(主向筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C34
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUM...\ADMIN\桌面\P[illegible]\A6梁\94C7-1.29D\品立\B-[illegible]\DC2\(150)A~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (151)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:36:53 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (151)A6-D-DC16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(主向筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C29
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUM...\ADMIN\桌面\P[illegible]\A6梁\94C7-1.29C\品立\B-[illegible]\DC2\(151)A~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (152)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:27:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (152)A6-D-DB16-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探伤深度 ：17B11
备 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Stored: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\現場\A6區\10407~1.29D\全部~1\F00002\(152)A~1.XFF

Project: F00002

Imagescan: (153)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:32:44 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (153)A6-D-DB16-2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探伤深度 ：17B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Stored: M:\DATA\NEW\dapp\現場\A6區\10407~1.29D\全部~1\F00002\(153)A~1.XFF

Project: F00002

Imagescan: (154)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:33:28 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (154)A6-D-DB16-2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
件編號 ：17B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Source: C:\DOCUM~1\ADMINI~1\桌面\非破~1\A6D\0407~1.290\內置卡\Pj00002\(154)A~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (155)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:35:48 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (155)A6-D-DB16-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
件編號 ：17B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Source: C:\DOCUM~1\ADMINI~1\桌面\非破~1\A6D\0407~1.290\內置卡\Pj00002\(155)A~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (156)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:15:56 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (156)A6-D-DC17-1-1 Operator: —

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保件編號 ：17C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\保生\A6區\1640~1.25D\全天候~1\Fig00002\156)A~1.XFF

Project: Fig00002

Imagescan: (157)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:16:40 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (157)A6-D-DC17-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保件編號 ：17C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\保生\A6區\1640~1.25D\全天候~1\Fig00002\157)A~1.XFF

Project: Fig00002

Imagescan: (158)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:19:56 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (158)A6-D-DC17-2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：17C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\LIB\A6區\10407~1.29D\~1\~1\P\D0032\158\A~1.XFF

Project: P\D0032

Imagescan: (159)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:20:36 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (159)A6-D-DC17-2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：17C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\LIB\A6區\10407~1.29D\~1\~1\P\D0032\159\A~1.XFF

Project: P\D0032

Imagescan: (160)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:23:50 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (160)A6-D-DC17-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：17C39
備 註 ：以探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢查\A6區\160)A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (161)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:14:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (161)A6-D-DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：18B1
備 註 ：以探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢查\A6區\161)A~1.XFF

Project: P 00002

98-8

Imagescan: (162)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:18:33 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (162)A6-D-DB17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：18B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\(162)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (163)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:22:37 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (163)A6-D-DB17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：18B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\(163)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (164)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:03:12 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (164)A6-D-DC18-1-1 Operator: ---

Comment:

三筋(直直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新主A6\B10407~1.29\未命名-1\P00002\(164)A~1.X

Project: P00002

Imagescan: (165)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:03:53 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (165)A6-D-DC18-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新主A6\B10407~1.29\未命名-1\P00002\(165)A~1.XFF

Project: P00002

Imagescan: (166)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:07:06 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (166)A6-D-DC18-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C27
備 註 ：可探測80cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\陳生\A6\(166)A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (167)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:10:29 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (167)A6-D-DC18-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗值對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\陳生\A6\(167)A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (168)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:11:53 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (168)A6-D-DC18-3-2 Operator: —

Comment:

三筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：1BC32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\E盤\A6\P10407~1.25\A3 (2)~1\Pj00002\(168)A~1.XFF

Project: Pj00002

68-8

Imagescan: (169)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:02:19 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (169)A6-D-DB18-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：19B1
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\E盤\A6\P10407~1.25\A3 (2)~1\Pj00002\(169)A~1.XFF

Project: Pj00002

Imagescan: (170)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:05:51 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (170)A6-D-DB18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：19B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\(170)A~1.XFF

Project: Dgb0003

Imagescan: (171)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 14:09:24 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (171)A6-D-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：19B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\(171)A~1.XFF

Project: Dgb0003

Imagescan: (172)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:50:04 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (172)A6-D-DC19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(長直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
作件編號 ：19C37
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ACMP~1\桌面\各生A6區\19C37~1.29C\自己整~1\Pj00002\172\A~1.XI

Project: Pj00002

Imagescan: (173)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:54:15 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (173)A6-D-DC19-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：19C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ACMP~1\桌面\各生A6區\19C34~1.29C\自己整~1\Pj00002\173\A~1.XI

Project: Pj00002

Imagescan: (174)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (174)A6-D-DC19-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(豎直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：19C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\A8資料\04C7~1.29D\結果\175\DC2N174A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (175)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (175)A6-D-DC19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：19C29
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\A8資料\04C7~1.29D\結果\175\DC3N175A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (176)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:48:42 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (176)A6-D-DB19-1 Operator: —

Comment:

主筋(立直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣作編號 ：20B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\結構\A6區\0407~1.25D\全部~1\Pj00032\176)A~1.XFF

Project: Pj00032

Imagescan: (177)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:53:14 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (177)A6-D-DB19-2 Operator: —

Comment:

主筋(立直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
樣作編號 ：20B11
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\結構\A6區\0407~1.25D\全部~1\Pj00032\177)A~1.XFF

Project: Pj00032

Imagescan: (178)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:57:07 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (178)A6-D-DB19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A-檢查\A-34C7~1.29D\試驗\Pj000002\(178)A~1.XFF

Project: Pj000002

Imagescan: (179)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:35:40 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (179)A6-D-DC20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C39
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A-檢查\A-34C7~1.29D\試驗\Pj000003\179)A~1.XFF

Project: Pj000003

Imagescan: (180)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:39:44 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (180)A6-D-DC20-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (181)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:41:00 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (181)A6-D-DC20-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

96-8

Imagescan: (182)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:44:37 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (182)A6-D-DC20-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2DC32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6區\10407~1.2SO\方向一\PIC\DC032(182)A~1.XFF

Project: Proj.DC2

Imagescan: (183)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:45:44 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (183)A6-D-DC20-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2DC32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6區\10407~1.2SO\方向一\PIC\DC032(183)A~1.XFF

Project: Proj.DC2

Imagescan: (184)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:33:49 SSN: 3491003 [mm]



Customer: ---

Location: (184)A6-D-DB20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：21B7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Fy0002

Imagescan: (185)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:38:39 SSN: 3491003 [mm]



Customer: ---

Location: (185)A6-D-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：21B1
備 註 ：毛深達40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Fy0002

Imagescan: (186)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 13:42:54 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (186)A6-D-DB20-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
[illegible] ：21B5
備 [illegible]

本試験体を検測位置良貨

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\デスクトップ\[illegible]\(186)A~1.XFF

Project: PJ0002

Imagescan: (187)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:17:15 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (187)A6-D-DC21-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
[illegible] ：21C32
備 計 ：可探測75cm

本試験体を検測位置良貨

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\デスクトップ\PJ0002\(187)A~1.XFF

Project: PJ0002

Imagescan: (188)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:33:45 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (188)A6-D-DC21-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1 #6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21C32
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\A6\10407~1.28D\項目~1\PRC0002\188\A~1.XFF

Project Prj0002

Imagescan: (189)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:24:27 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (189)A6-D-DC21-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21C27
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢測\A6\10407~1.28D\項目~1\PRC0002\189\A~1.XFF

Project PRC0002

8-100

Imagescan: (190)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:28:11 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (190)A6-D-DC21-3-1 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約4-#8
端筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗區對應測位置良貨

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\LIB\A6區\10407~1.280\ﾍﾟｰｼﾞ~1\P[00002]\190\A~1.XFF

Project: P[00002]

Imagescan: (191)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:31:13 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (191)A6-D-DC21-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
端筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗區對應測位置良貨

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\LIB\A6區\10407~1.280\ﾍﾟｰｼﾞ~1\P[00002]\191\A~1.XFF

Project: P[00002]

Imagescan: (192)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:16:04 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (192)A6-D-DB21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(上ヨ筋) ：鉄4-#10
帯筋(水ヘ筋) ：鉄#4@15cm
様式構成 ：22B7
備 註 ：-

本試験値を検証位当自責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMINI~1¥デスクトップ¥データ¥192¥192A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (193)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:23:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (193)A6-D-DB21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(上ヨ筋) ：鉄4-#10
帯筋(水ヘ筋) ：鉄#4@10cm
様式構成 ：22B5
備 註 ：-

本試験値を検証位当自責

File Storage: C:¥DOCUME~1¥ADMINI~1¥デスクトップ¥データ¥193¥193A~1.XFF

Project: Prj00002

Imagescan: (194)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:27:04 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (194)A6-D-DB21-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
樣本編號 ：22B1
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUMENT~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: P100002

Imagescan: (195)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:01:22 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (195)A6-D-DC22-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：22C39
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUMENT~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: P100002

Imagescan: (196)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:06:44 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (196)A6-D-DC22-2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6區\(196)A-1.XFF

Project: Pj 03002

Imagescan: (197)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:35:50 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (197)A6-D-DC22-2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C34
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6區\(197)A-1.XFF

Project: Pj 03002

Imagescan: (198)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:11:45 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (198)A6-D-DC22-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C32
備 註 ：#間隔75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\主席室\檢測\0407 1-15\D座\DC~1\P\P00002\198\A~1.XFF

Project: P 00002

Imagescan: (199)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:36:22 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (199)A6-D-DC22-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C32
備 註 ：#間隔75cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\主席室\檢測\0407 1-15\D座\DC~1\P\P00002\199\A~1.XFF

Project: P00002

Imagescan: (200)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:00:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (200)A6-D-DB22-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：RB7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage C:\DCCUME~1\ADMIN~1\桌面\新生\A6\(1)\(1-2)\(200)A6-D-DB22-1.x

Project P[illegible]

Imagescan: (201)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:04:58 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (201)A6-D-DB22-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：RB5
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新生\A6\(1)\(1-2)\(201)A6-D-DB22-2.x

Project P-[illegible]

Imagescan: (202)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:10:33 SSN: 34911003 [mm]



8-106

Customer: —

Location: (202)A6-D-DB22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(正面筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：RB1
備 註 ：可探測40cm

※試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務組\RC檢測\RC檢測~1\Project\202\A6~1.XFF

Project: Proj 0002

A6 東區 E 棟柱梁鋼筋掃描作業



一層鋼筋掃描位置圖（夾層結構平面）

A6 2區E棟



夾層鋼筋掃描位置圖（二層結構平面）

A6－2區E棟



二層鋼筋掃描位置圖（三層結構平面）

A6－2區C棟



三層鋼筋掃描位置圖（四層結構平面）

A6－2區二棟



四層鋼筋掃描位置圖 (五層結構平面)

A6－2區E棟



五層鋼筋掃描位置圖 (六層結構平面)

A6－2區E棟



六層樑筋掃描位置圖 (七層結構平面)

A6-2區-棟



七層鋼筋掃描位置圖 (八層結構平面)

A6-2區-棟



八層鋼筋掃描位置圖（九層結構平面）

A6－2區E棟



九層鋼筋掃描位置圖（十層結構平面）

A6－2區E棟



十層鋼筋搭接位置圖（十　層結構平面）

A6－2區E棟



十一層鋼筋搭接位置圖（十二層結構平面）

A6－2區E棟



十二層鋼筋掃描位置圖（三層結構平面）

A6－2區棟



十三層鋼筋掃描位置圖（十四層結構平面）

A5－2區棟



十四層鋼筋掃描位置圖（十五層結構平面）

A6－2區 棟



十五層鋼筋掃描位置圖（十六層結構平面）

A6 2區棟



十六層鋼筋掃描位置圖（十七層結構平面）

A6－2區E棟



十七層鋼筋掃描位置圖（十八層結構平面）

A6－2區E棟



十八層鋼筋掃描位置圖 (十九層結構平面)

A6-2區E棟



十九層鋼筋掃描位置圖 (二一層結構平面)

A6-2區E棟



二1層鋼筋掃描位置圖（二十一層結構平面）

A6－2基E棟



二十一層鋼筋掃描位置圖（二十二層結構平面）

A6－2基E棟



二十二層鋼筋掃描位置圖（二十三層結構平面）

A6-2區E棟



二十三層鋼筋掃描位置圖（屋突一層結構平面）

A6-2區E棟

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 1	探測位置 A6-E-DC1-1	編號NO. 2	探測位置 A6-E-DC1-2	編號NO. 3	探測位置 A6-E-DC1-3

編號NO. 4	探測位置 A6-E-DB1-1	編號NO. 5	探測位置 A6-E-DB1-2	編號NO. 6	探測位置 A6-E-DB1-3



編號NO. 7	探測位置 A6-E-DC2-1	編號NO. 8	探測位置 A6-E-DC2-2	編號NO. 9	探測位置 A6-E-DC2-3



編號NO. 10	探測位置 A6-E-DB2-1	編號NO. 11	探測位置 A6-E-DB2-2	編號NO. 12	探測位置 A6-E-DB2-3



鋼筋掃描現況照片

編號NO. 13	探測位置 A6-E-DC3-1	編號NO. 14	探測位置 A6-E-DC3-2	編號NO. 15	探測位置 A6-E-DC3-3

編號NO. 16	探測位置 A6-E-DB3-1	編號NO. 17	探測位置 A6-E-DB3-2	編號NO. 18	探測位置 A6-E-DB3-3

編號NO. 19	探測位置 A6-E-DC4-1	編號NO. 20	探測位置 A6-E-DC4-2	編號NO. 21	探測位置 A6-E-DC4-3

編號NO. 22	探測位置 A6-E-DB4-1	編號NO. 23	探測位置 A6-E-DB4-2	編號NO. 24	探測位置 A6-E-DB4-3



鋼筋掃描現況照片

編號NO. 25	探測位置 A6-E-DC5-1	編號NO. 26	探測位置 A5-E-DC5-2	編號NO. 27	探測位置 A6-E-DC5-3
編號NO. 28	探測位置 A6-E-DB5-1	編號NO. 29	探測位置 A6-E-DB5-2	編號NO. 30	探測位置 A6-E-DB5-3
					
編號NO. 31	探測位置 A6-E-DC6-1	編號NO. 32	探測位置 A6-E-DC6-2	編號NO. 33	探測位置 A6-E-DC6-3
編號NO. 34	探測位置 A6-E-DB6-1	編號NO. 35	探測位置 A6-E-DB6-2	編號NO. 36	探測位置 A6-E-DB6-3

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 37	探測位置 A6-E-DC7-1	編號NO. 38	探測位置 A6-E-DC7-2	編號NO. 39	探測位置 A6-E-DC7-3
編號NO. 40	探測位置 A6-E-DB7-1	編號NO. 41	探測位置 A6-E-DB7-2	編號NO. 42	探測位置 A6-E-DB7-3
編號NO. 43	探測位置 A6-E-DC8-1	編號NO. 44	探測位置 A6-E-DC8-2	編號NO. 45	探測位置 A6-E-DC8-3
編號NO. 46	探測位置 A6-E-DB8-1	編號NO. 47	探測位置 A6-E-DB8-2	編號NO. 48	探測位置 A6-E-DB8-3

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 49	探測位置 A6-E-DC9-1	編號NO. 50	探測位置 A6-E-DC9-2	編號NO. 51	探測位置 A6-E-DC9-3

編號NO. 52	探測位置 A6-E-DB9-1	編號NO. 53	探測位置 A6-E-DB9-2	編號NO. 54	探測位置 A6-E-DB9-3

編號NO. 55	探測位置 A6-E-DC10-1	編號NO. 56	探測位置 A6-E-DC10-2	編號NO. 57	探測位置 A6-E-DC10-3

編號NO. 58	探測位置 A6-E-DB10-1	編號NO. 59	探測位置 A6-E-DB10-2	編號NO. 60	探測位置 A6-E-DB10-3



6-15

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 61	探測位置 A6-E-DC11-1	編號NO. 62	探測位置 A6-E-DC11-2	編號NO. 63	探測位置 A6-E-DC11-3



編號NO. 64	探測位置 A6-E-DB11-1	編號NO. 65	探測位置 A6-E-DB11-2	編號NO. 66	探測位置 A6-E-DB11-3

編號NO. 67	探測位置 A6-E-DC12-1	編號NO. 68	探測位置 A6-E-DC12-2	編號NO. 69	探測位置 A6-E-DC12-3

編號NO. 70	探測位置 A6-E-DB12-1	編號NO. 71	探測位置 A6-E-DB12-2	編號NO. 72	探測位置 A6-E-DB12-3



钢筋扫描现况照片

编號NO. 73	探測位置 A6-E-DC13-1	编號NO. 74	探測位置 A6-E-DC13-2	编號NO. 75	探測位置 A6-E-DC13-3



编號NO. 76	探測位置 A6-E-DB13-1	编號NO. 77	探測位置 A6-E-DB13-2	编號NO. 78	探測位置 A6-E-DB13-3



编號NO. 79	探測位置 A6-E-DC14-1	编號NO. 80	探測位置 A6-E-DC14-2	编號NO. 81	探測位置 A6-E-DC14-3

编號NO. 82	探測位置 A6-E-DB14-1	编號NO. 83	探測位置 A6-E-DB14-2	编號NO. 84	探測位置 A6-E-DB14-3

91-6

钢筋扫描现况照片

编號NO. 85	探測位置 A6-E-DC15-1	编號NO. 86	探測位置 A6-E-DC15-2	编號NO. 87	探測位置 A6-E-DC15-3

编號NO. 88	探測位置 A6-E-DB15-1	编號NO. 89	探測位置 A6-E-DB15-2	编號NO. 90	探測位置 A6-E-DB15-3

编號NO. 91	探測位置 A6-E-DC16-1	编號NO. 92	探測位置 A6-E-DC16-2	编號NO. 93	探測位置 A6-E-DC16-3

编號NO. 94	探測位置 A6-E-DB16-1	编號NO. 95	探測位置 A6-E-DB16-2	编號NO. 96	探測位置 A6-E-DB16-3



鋼筋掃描現況照片

編號NO. 97	探測位置 A6-E-DC17-1	編號NO. 98	探測位置 A6-E-DC17-2	編號NO. 99	探測位置 A6-E-DC17-3
					
編號NO. 100	探測位置 A6-E-DB17-1	編號NO. 101	探測位置 A6-E-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A6-E-DB17-3
編號NO. 103	探測位置 A6-E-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A6-E-DC18-2	編號NO. 105	探測位置 A6-E-DC18-3
編號NO. 106	探測位置 A6-E-DB18-1	編號NO. 107	探測位置 A6-E-DB18-2	編號NO. 108	探測位置 A6-E-DB18-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 109	探測位置 A6-E-DC19-1	編號NO. 110	探測位置 A6-E-DC19-2	編號NO. 111	探測位置 A6-E-DC19-3
編號NO. 112	探測位置 A6-E-DB19-1	編號NO. 113	探測位置 A6-E-DB19-2	編號NO. 114	探測位置 A6-E-DB19-3
					
編號NO. 115	探測位置 A6-E-DC20-1	編號NO. 116	探測位置 A6-E-DC20-2	編號NO. 117	探測位置 A6-E-DC20-3
編號NO. 118	探測位置 A6-E-DB20-1	編號NO. 119	探測位置 A6-E-DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A6-E-DB20-3
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 121	探測位置 A6-E-DC21-1	編號NO. 122	探測位置 A6-E-DC21-2	編號NO. 123	探測位置 A6 E DC21 3

編號NO. 124	探測位置 A6-E-DB21-1	編號NO. 125	探測位置 A6-E-DB21-2	編號NO. 126	探測位置 A6-E-DB21-3



編號NO. 127	探測位置 A6-E-DC22-1	編號NO. 128	探測位置 A6-E-DC22-2	編號NO. 129	探測位置 A6-E-DC22-3

編號NO. 130	探測位置 A6-E-DB22-1	編號NO. 131	探測位置 A6 E DB22-2	編號NO. 132	探測位置 A6-E-DB22-3

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 133	探測位置 A6-E-DC23-1	編號NO. 134	探測位置 A6-E-DC23-2	編號NO. 135	探測位置 A3-E-DC23-3

編號NO. 136	探測位置 A6 E DB23 1	編號NO. 137	探測位置 A6-E-DB23-2	編號NO. 138	探測位置 A6-E-DB23-3

A6 東區 E 棟柱梁鋼筋探測報告

鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6 區 E 棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會

檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段 49-1 號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104 年 7 月 30 日

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數值及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以 A6 區 E 棟為取樣範圍，數量總計柱 72 處、樑 95 處、共 167 處(詳位置如附圖)

2. 檢測日期: 一〇四年七月三十日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為 HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚集磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由 Ferroscan v5.2 電腦軟體判讀保護層深度，鋼筋號數、排列。

四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑 8~25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於 1 直得探測時須大於 2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋鏽蝕膨脹而產生誤判；
4. 本鋼筋探測器檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑 CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑 DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	136	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	118	134	150
影像探測最大深度-1參	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測日期：104年7月30日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、樑 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
1	A6-E-DC1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	1C81	
2	A6-E-DC1-1-2		約4-#10	約#4@10cm	1C81	-
3	A6-E-DC1-2-1		約5-#10	約#4@10cm	1C91	-
4	A6-E-DC1-2-2		約4-#10	約#4@10cm	1C91	-
5	A6-E-DC1-3-1		約5-#10	約#4@10cm	1C79	可探測90cm
6	A6-E-DC1-3-2		約2-#10	約#4@10cm	1C79	可探測90cm
7	A6-E-DB1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	2B250	
8	A6-E-DB1-1-2		約2-#10	約#4@10cm	2B250	-
9	A6-E-DB1-2		約5-#10	約#4@12cm	2G135	可探測60cm
10	A6-E-DB1-3		約2-#10	約#4@12cm	2G76	可探測60cm
11	A6-E-DC2-1		約4-#10	約#4@15cm	2C80	可探測45cm
12	A6-E-DC2-2		約5-#10	約#4@15cm	2C89	可探測60cm
13	A6-E-DC2-3		約5-#10	約#4@15cm	2C91	可探測60cm
14	A6-E-DB2-1		約5-#10	約#4@10cm	3G1	可探測60cm
15	A6-E-DB2-2-1		約5-#10	約#4@10cm	3G5	-
16	A6-E-DB2-2-2		約2-#10	約#4@10cm	3G5	-
17	A6-E-DB2-3-1		約5-#10	約#4@12cm	3G7	-
18	A6-E-DB2-3-2		約1-#10	約#4@12cm	3G7	-
19	A6-E-DC3-1		約5-#10	約#4@15cm	3C90	可探測60cm
20	A6-E-DC3-2		約5-#10	約#4@15cm	3C79	可探測60cm
21	A6-E-DC3-3		約4-#10	約#4@15cm	3C81	可探測60cm
22	A6-E-DB3-1		約4-#10	約#4@10cm	4G1	可探測45cm
23	A6-E-DB3-2-1		約5-#10	約#4@10cm	4G5	-
24	A6-E-DB3-2-2		約2-#10	約#4@10cm	4G5	
25	A6-E-DB3-3-1		約4-#10	約#4@12cm	4G7	-
26	A6-E-DB3-3-2		約2-#10	約#4@12cm	4G7	-
27	A6-E-DC4-1		約4-#10	約#4@15cm	4C80	可探測45cm
28	A6-E-DC4-2		約5-#8	約#4@15cm	4C91	可探測60cm
29	A6-E-DC4-3		約5-#8	約#4@15cm	4C89	可探測60cm
30	A6-E-DB4-1		約5-#10	約#4@12cm	5G11	可探測60cm
31	A6-E-DB4-2-1		約4-#10	約#4@12cm	5G7	-
32	A6-E-DB4-2-2		約2-#10	約#4@12cm	5G7	
33	A6-E-DB4-3-1		約5-#10	約#4@10cm	5G5	-
34	A6-E-DB4-3-2		約2-#10	約#4@10cm	5G5	-
35	A6-E-DC5-1		約4-#10	約#4@15cm	5C90	可探測45cm
36	A6-E-DC5-2		約5-#8	約#4@15cm	5C81	可探測60cm
37	A6-E-DC5-3		約4-#10	約#4@15cm	5C80	可探測45cm
38	A6-E-DB5-1		約6-#10	約#4@10cm	6G11	可探測60cm
39	A6-E-DB5-2-1		約4-#10	約#4@12cm	6G7	-
40	A6-E-DB5-2-2		約2-#10	約#4@12cm	6G7	-
41	A6-E-DB5-3-1		約5-#10	約#4@10cm	6G5	-
42	A6-E-DB5-3-2		約2-#10	約#4@10cm	6G5	
43	A6-E-DC6-1		約4-#8	約#4@15cm	6C91	可探測60cm
44	A6-E-DC6-2		約3-#10	約#4@15cm	6C90	可探測45cm
45	A6-E-DC6-3		約3-#8	約#4@15cm	6C79	可探測45cm
46	A6-E-DB6-1-1		約4-#10	約#4@12cm	7G7	-
47	A6-E-DB6-1-2		約2-#10	約#4@12cm	7G7	-
48	A6-E-DB6-2		約4-#10	約#4@10cm	7G1	可探測60cm
49	A6-E-DB6-3-1		約5-#10	約#4@10cm	7G5	
50	A6-E-DB6-3-2		約2-#10	約#4@10cm	7G5	-
51	A6-E-DC7-1		約4-#8	約#4@15cm	7C79	可探測60cm
52	A6-E-DC7-2		約4-#8	約#4@15cm	7C89	可探測60cm
53	A6-E-DC7-3		約3-#8	約#4@15cm	7C80	可探測45cm
54	A6-E-DB7-1-1		約5-#10	約#4@10cm	8G5	-

編號	探測位置	柱、梁 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
55	A6-E-DB7-1-2		約2-#10	約#4@10cm	8G5	-
56	A6-E-DB7-2-1		約5-#10	約#4@10cm	8G5	-
57	A6-E-DB7-2-2		約2 #10	約#4@10cm	8G5	-
58	A6 E DB7 3		約5-#10	約#4@12cm	8G11	可探測60cm
59	A6-E-DC8-1		約4-#8	約#4@15cm	8C91	可探測60cm
60	A6-E-DC8-2		約4-#8	約#4@15cm	8C81	可探測60cm
61	A6-E-DC8-3		約3-#8	約#4@15cm	8C80	可探測45cm
62	A6 E DB8 1		約5-#10	約#4@10cm	9G11	可探測60cm
63	A6-E-DB8-2-1		約4-#10	約#4@10cm	9G7	-
64	A6-E-DB8-2-2		約2-#10	約#4@10cm	9G7	
65	A6-E-DB8-3-1		約5 #10	約#4@10cm	9G5	
66	A6-E-DB8-3-2		約2-#10	約#4@10cm	9G5	-
67	A6-E-DC9-1		約3-#8	約#4@15cm	9C90	可探測45cm
68	A6-E-DC9-2		約3-#8	約#4@15cm	9C90	可探測45cm
69	A6-E-DC9-3		約5 #8	約#4@15cm	9C81	可探測60cm
70	A6 E DB9 1		約4-#10	約#4@12cm	10G11	可探測45cm
71	A6-E-DB9-2-1		約5-#10	約#4@12cm	10G5	-
72	A6-E-DB9-2-2		約1-#10	約#4@12cm	10G5	-
73	A6-E-DB9-3-1		約5-#10	約#4@12cm	10G7	-
74	A6-E-DB9-3-2		約2 #10	約#4@12cm	10G7	
75	A6 E DC10 1		約3-#8	約#4@15cm	10C89	可探測45cm
76	A6-E-DC10-2		約4-#8	約#4@15cm	10C79	可探測60cm
77	A6-E-DC10-3		約3-#8	約#4@15cm	10C80	可探測45cm
78	A6-E-DB10-1-1		約8 #10	約#4@12cm	11G5	-
79	A6 E DB10 1 2		約1-#10	約#4@12cm	11G5	-
80	A6-E-DB10-2-1		約8-#10	約#4@12cm	11G7	-
81	A6-E-DB10-2-2		約1-#10	約#4@12cm	11G7	-
82	A6-E-DB10-3		約4-#10	約#4@12cm	11G11	可探測45cm
83	A6-E-DC11-1		約3-#8	約#4@15cm	11C80	可探測45cm
84	A6-E-DC11-2		約4-#8	約#4@15cm	11C89	可探測60cm

編號	探測位置	柱、梁 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
85	A6-E-DC11-3		約4 #8	約#4@15cm	11C91	可探測60cm
86	A6-E-DB11-1		約5-#10	約#4@10cm	12G1	可探測45cm
87	A6-E-DB11-2		約5-#10	約#4@10cm	12G1	可探測45cm
88	A6-E-DB11-3-1		約6 #10	約#4@12cm	12G7	-
89	A6-E-DB11-3-2		約1-#10	約#4@12cm	12G7	-
90	A6 E DC12 1		約4-#8	約#4@15cm	12C79	可探測60cm
91	A6-E-DC12-2		約3-#8	約#4@15cm	12C80	可探測45cm
92	A6-E-DC12-3		約4 #8	約#4@15cm	12C91	可探測60cm
93	A6-E-DB12-1-1		約6-#10	約#4@12cm	13G5	-
94	A6-E-DB12-1-2		約1-#10	約#4@12cm	13G5	-
95	A6 E DB12 2		約4-#10	約#4@12cm	13G11	可探測45cm
96	A6 E DB12-3-1		約6-#10	約#4@12cm	13G7	-
97	A6-E-DB12-3-2		約1-#10	約#4@12cm	13G7	-
98	A6-E-DC13-1		約3-#8	約#4@15cm	13C80	可探測45cm
99	A6-E-DC13-2		約4 #8	約#4@15cm	13C81	可探測60cm
100	A6 E DC13 3		約4-#8	約#4@15cm	13C89	可探測60cm
101	A6-E-DB13-1		約4-#10	約#4@12cm	14G1	可探測45cm
102	A6-E-DB13-2-1		約6-#10	約#4@12cm	14G7	-
103	A6-E-DB13-2-2		約1-#10	約#4@12cm	14G7	-
104	A6-E-DB13-3-1		約6 #10	約#4@12cm	14G5	
105	A6-E-DB13-3-2		約1-#10	約#4@12cm	14G5	
106	A6 E DC14 1		約4-#8	約#4@15cm	14C91	可探測60cm
107	A6-E-DC14-2		約3-#8	約#4@15cm	14C90	可探測45cm
108	A6-E-DC14-3		約4-#8	約#4@15cm	14C81	可探測60cm
109	A6-E-DB14-1-1		約6 #10	約#4@12cm	15G7	
110	A6 E DB14 1 2		約1-#10	約#4@12cm	15G7	-
111	A6 E DB14 2		約3-#8	約#4@10cm	15G1	可探測45cm
112	A6-E-DB14-3-1		約6-#10	約#4@12cm	15G7	-
113	A6-E-DB14-3-2		約1-#10	約#4@12cm	15G7	-
114	A6-E-DC15-1		約4-#8	約#4@15cm	15C79	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	構件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
115	A6-E-DC15-2		約4-#8	約#4@15cm	15C89	可探測60cm
116	A6-E-DC15-3		約3-#8	約#4@15cm	15C90	可探測45cm
117	A6-E-DB15-1		約6-#10	約#4@12cm	16G5	-
118	A6-E-DB15-2		約6-#10	約#4@12cm	16G5	-
119	A6-E-DB15-3		約4-#8	約#4@12cm	16G11	可探測40cm
120	A6-E-DC16-1		約3-#8	約#4@15cm	16C80	可探測45cm
121	A6-E-DC16-2		約4-#8	約#4@15cm	16C81	可探測60cm
122	A6-E-DC16-3		約3-#8	約#4@15cm	16C90	可探測45cm
123	A6-E-DB16-1		約6-#10	約#4@12cm	17G5	-
124	A6-E-DB16-2		約6-#10	約#4@12cm	17G7	-
125	A6-E-DB16-3		約4-#8	約#4@12cm	17G11	可探測40cm
126	A6-E-DC17-1		約3-#8	約#4@15cm	17C90	可探測45cm
127	A6-E-DC17-2		約4-#8	約#4@15cm	17C91	可探測60cm
128	A6-E-DC17-3		約3-#8	約#4@15cm	17C80	可探測45cm
129	A6-E-DB17-1		約4-#8	約#4@12cm	18G1	可探測40cm
130	A6-E-DB17-2		約6-#10	約#4@12cm	18G7	-
131	A6-E-DB17-3		約6-#10	約#4@12cm	18G7	-
132	A6-E-DC18-1		約4-#8	約#4@15cm	18C81	可探測60cm
133	A6-E-DC18-2		約3-#8	約#4@15cm	18C80	可探測45cm
134	A6-E-DC18-3		約3-#8	約#4@15cm	18C90	可探測45cm
135	A6-E-DB18-1		約6-#10	約#4@12cm	19G7	-
136	A6-E-DB18-2		約4-#8	約#4@12cm	19G1	可探測40cm
137	A6-E-DB18-3		約6-#10	約#4@12cm	19G5	-
138	A6-E-DC19-1		約3-#8	約#4@15cm	19C80	可探測45cm
139	A6-E-DC19-2		約3-#8	約#4@15cm	19C90	可探測45cm
140	A6-E-DC19-3		約4-#8	約#4@15cm	19C79	可探測60cm
141	A6-E-DB19-1		約4-#8	約#4@12cm	20G11	可探測40cm
142	A6-E-DB19-2		約6-#10	約#4@12cm	20G7	-
143	A6-E-DB19-3		約5-#10	約#4@15cm	20G5	
144	A6-E-DC20-1		約4-#8	約#4@15cm	20C89	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	構件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
145	A6-E-DC20-2		約4-#8	約#4@15cm	20C91	可探測60cm
146	A6-E-DC20-3		約3-#8	約#4@15cm	20C80	可探測45cm
147	A6-E-DB20-1		約5-#10	約#4@15cm	21G5	-
148	A6-E-DB20-2		約5-#10	約#4@15cm	21G7	-
149	A6-E-DB20-3		約4-#8	約#4@12cm	21G1	可探測40cm
150	A6-E-DC21-1		約3-#8	約#4@15cm	21C90	可探測45cm
151	A6-E-DC21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C81	可探測60cm
152	A6-E-DC21-3		約3-#8	約#4@15cm	21C80	可探測45cm
153	A6-E-DB21-1		約4-#8	約#4@12cm	22G11	可探測40cm
154	A6-E-DB21-2		約5-#10	約#4@15cm	22G7	-
155	A6-E-DB21-3		約5-#10	約#4@15cm	22G5	-
156	A6-E-DC22-1		約4-#8	約#4@15cm	22C79	可探測60cm
157	A6-E-DC22-2		約4-#8	約#4@15cm	22C81	可探測60cm
158	A6-E-DC22-3		約3-#8	約#4@15cm	22C90	可探測45cm
159	A6-E-DB22-1		約5-#10	約#4@15cm	23G5	
160	A6-E-DB22-2		約4-#10	約#4@15cm	23G7	-
161	A6-E-DB22-3		約4-#8	約#4@15cm	23G1	可探測40cm
162	A6-E-DC23-1		約4-#8	約#4@15cm	23C89	可探測60cm
163	A6-E-DC23-2		約4-#8	約#4@15cm	23C91	可探測60cm
164	A6-E-DC23-3		約3-#8	約#4@15cm	23C80	可探測45cm
165	A6-E-DB23-1		約4-#10	約#4@15cm	RG5	-
166	A6-E-DB23-2		約5-#8	約#4@15cm	RG9	-
167	A6-E-DB23-3		約2-#10	約#4@10cm	RGB3	可探測40cm

Imagescan: (1)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:37:18 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (1)A6-E-DC1-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
横筋(水平筋) ：約#4@10cm
検体識別 ：1C81
備 註 ：-

本試験面影響検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0003

Imagescan: (2)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:38:37 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (2)A6-E-DC1-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
横筋(水平筋) ：約#4@10cm
検体識別 ：1C81
備 註 ：-

本試験面影響検測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0003

9-01

Imagescan: (3)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:24:04 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (3)A6-E-DC1-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補強(水平筋) ：約#4@10cm
埋件記號 ：1C91
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\佳安\A6組\[illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (4)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:24:54 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (4)A6-E-DC1-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補強(水平筋) ：約#4@10cm
埋件記號 ：1C91
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\佳安\A6組\[illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (5)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:29:43 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (5)A6-E-DC1-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C79
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6\(5)A6-~1.XFF

Project: PJC003

10-7

Imagescan: (6)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:30:36 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (6)A6-E-DC1-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C79
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6\(6)A6-~1.XFF

Project: PJC003

Imagescan: (7)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:11:37 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (7)A6-E-DB1-1-1 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2B250
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務局\A區\0727~1.3B\A1~1\A6-~1.XFF

Project: Prj0003

10-8

Imagescan: (8)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:12:14 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (8)A6-E-DB1-1-2 Operator: ---

Comment:

三筋(下由筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2B250
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務局\A區\0727~1.3B\A1~1\A6-~1.XFF

Project: Prj0003

Imagescan: (9)A6-~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:17:56 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (9)A6-E-DB1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
伸件編號 ：2G135
備 註 ：可探測60cm

本試驗區域檢測位置供貨

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Pj00003

Imagescan: (10)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:28:33 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (10)A6-E-DB1-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
伸件編號 ：2G76
備 註 ：可探測60cm

本試驗區域檢測位置供貨

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Pj00003

Imagescan: (11)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:56:59 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (11)A6-E-DC2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：2C80
備 註 ：d探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\白海生\A6區\080707~1.001\2C80~1\A6區E~1\11\A6~1.XFF

Project: Pj00008

10-10

Imagescan: (12)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:01:54 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (12)A6-E-DC2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：2C89
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\白海生\A6區\080707~1.001\2C89~1\A6區E~1\12\A6~1.XFF

Project: Pj00008

Imagescan: (13)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:05:35 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (13)A6-E-DC2-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：2C91
備 註 ：可探測60cm

本試驗係參考檢測位置資料

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Pj00403

Imagescan: (14)A6~2.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:56:18 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (14)A6-E-D32-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱子編號 ：3G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗係參考檢測位置資料

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Pj00403

Imagescan: (15)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:00:15 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (15)A6-E-DB2-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：3G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務局\A6區\10樓\...\(15)A6~1.XFF

Project: Pjt0003

Imagescan: (16)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:00:49 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (16)A6-E-DB2-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：3G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務局\A6區\10樓\A6~1.XFF

Project: Pjt0003

Imagescan: (17)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:04:48 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-E-DB2-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(直立筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣件編號 ：3G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\試驗\A6試驗\10407~1.30E\內容\~1A6\3E~1\17)A6~1.XFF

Project: Fy0003

Imagescan: (18)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 16:05:21 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (18)A6-E-DB2-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(直立筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣件編號 ：3G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\試驗\A6試驗\10407~1.30E\內容\~1A6\3E~1\18)A6~1.XFF

Project: Fy0003

Imagescan: (19)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:45:12 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (19)A6-E-DC3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3C90
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\各A6樓\1080730\A6~1\A6-E-DC3\(19)A6~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (20)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:49:37 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (20)A6-E-DC3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3C79
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\各A6樓\1080730\A6~1\A6-E-DC3\(20)A6~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (21)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:52:47 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (21)A6-E-DC3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針種類 ：3C81
備　　註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCS\ME~1\ADMIN~1\桌面\工作中\A6\DC\407~1.3C8\合約~1\A5\區E~1\21)A6~1.XFF

Project: Prj0003

10-15

Imagescan: (22)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:45:48 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-E-DB3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
探針種類 ：4G1
備　　註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCS\ME~1\ADMIN~1\桌面\工作中\A6\DB\407~1.4G1\合約~1\A6\區E~1\22)A6~1.XFF

Project: Prj0003

Imagescan: (23)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:48:32 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (23)A6-E-DB3-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱牛鬚號 ：4G5
備 註 ：-

本試驗係對被測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LIU~1\A6設計\4C2~1.30E\データ\A6EE~1\(23)A6~1.XFF

Project: Hp9103

Imagescan: (24)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:49:09 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (24)A6-E-DB3-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱牛鬚號 ：4G5
備 註 ：-

本試驗係對被測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LIU~1\A6設計\4C2~1.30E\データ\A6EE~1\(24)A6~1.XFF

Project: Hp9103

Imagescan: (25)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:51:53 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (25)A6-E-DB3-3-1 Operator: —

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#10
繋筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：4G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\[illegible]\A6數據\10407-1.CCD 全自動E-WAGE(L-1)(25)A6-1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (26)A6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:52:28 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (26)A6-E-DB3-3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
繫筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：4G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\[illegible]\A6數據\10407-1.CCD 全自動E-WAGE(L-1)(26)A6-1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (27)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:35:46 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (27)A6-E-DC4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱仔編號 ：4C80
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\回彈儀\A6\(10)A6~1 - 複製\(27)A6~1.XFF

Project: P: 00000

10-18

Imagescan: (28)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:39:20 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (28)A6-E-DC4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱仔編號 ：4C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\回彈儀\A6\(10)A6~1 - 複製\(28)A6~1.XFF

Project: P: 00000

Imagescan: (29)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:42:25 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (29)A6-E-DC4-3 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：4C89
備 註 ：c.c.探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\Desktop\上傳中\A6\B-DB4\1.XFF

Project: P:\0003

Imagescan: (30)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:35:04 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-E-DB4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣件編號 ：5G11
備 註 ：c.c.探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\Desktop\上傳中\A6\B-DB4\1.XFF

Project: P:\0003

Imagescan: (31)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:38:57 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (31)A6-E-DB4-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(直立筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
作件編號 ：5G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工務所\A6區\...\A6~1.XFF

Project: Prj00003

10-20

Imagescan: (32)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:39:21 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (32)A6-E-DB4-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
作件編號 ：5G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工務所\A6區\...\A6~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (33)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:41:32 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-E-DB4-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工地試驗\34911003~1.033\各工地-DATA\SE-1\33)A6~1.XFF

Project: P/C003

10-21

Imagescan: (34)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:42:24 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (34)A6-F-DB4-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工地試驗\34911003~1.033\各工地-DATA\SE-1\34)A6~1.XFF

Project: P/C003

Imagescan: (35)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:24:59 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (35)A6-E-DC5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：5C90
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Proj0003

10-22

Imagescan: (36)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:28:30 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (36)A6-F-DC5-2 Operator: ---

Comment:

三筋(立向筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：5C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Proj0003

Imagescan: (37)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:32:10 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6-E-DC5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C60
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測當下負責

Imagescan: (38)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:24:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (38)A6-E-DB5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：6C11
備 註 ：可探測80cm

本試驗僅對檢測當下負責

Imagescan: (39)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:27:27 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (39)A6-E-DB5-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
每件編號 ：6G7
備 註 ：-

4.試驗區針檢測位置良莠

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建\A6區\(39)A6~1.XFF

Project: Prj00003

10-24

Imagescan: (40)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:28:17 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (40)A6-E-DB5-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
每件編號 ：6G7
備 註 ：-

2.試驗區針檢測位置良莠

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建\A6區\(40)A6~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (41)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:31:06 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-E-DB5-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
樣件編號 ：6G5
備 註 ：-

本試驗僅對被測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (42)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:31:41 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-E-DB5-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
樣件編號 ：6G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (43)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (43)A6-E-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
得点番号 ：6C91
備　　考 ：打設側60cm

本試験値を検測位置台帳

File Storage: C:\XXXUME~1\ADMINI~1\デスクトップ\A6試験\20407-1-01\2015-~1\A6~1.XFF

Project: P:\0000

Imagescan: (44)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (44)A6-E-DC6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
得点番号 ：6C90
備　　考 ：打設側45cm

本試験値を検測位置台帳

File Storage: C:\Users\ADMINI~1\デスクトップ\A6試験\20407-1-01\2015-~1\A6~1.XFF

Project: P:\0000

Imagescan: (45)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:20:31 SSN: 33703003 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6-E-DC6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6C79
備 註 ：可深測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\現場\A6區\10407~1.3SE\試驗室\1A6區E~1\A6(45)~1.XFF

Project: Pj03003

Imagescan: (46)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:12:55 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (46)A6-E-DB6-1~1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：7G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\現場\A6區\10407~1.3SE\試驗室\1A6區E~1\A6(46)~1.XFF

Project: Pj03003

Imagescan: (47)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:13:32 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (47)A6-E-DB6-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件種類 ：7G7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\生A6儀\1080~1.36P\設定~1\A6E3~1\47A6~1.30

Project: Prj00000

10-28

Imagescan: (48)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:16:15 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (48)A6-E-DB6-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
[illegible] ：7G1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\生A6儀\1040~1.36P\設定~1\A6E3~1\48A6~1.XFF

Project: Prj00000

Imagescan: (49)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:20:02 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (49)A6 E DB6 3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
料件編號 ：7G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\全A6測\10407~1.30E\作品一~1\A6SE~1\(49)A6~1.XFF

Proj: Proj0003

10-29

Imagescan: (50)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:20:30 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (50)A6 E DB6 3-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
料件編號 ：7G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\全A6測\10407~1.30E\作品一~1\A6SE~1\(50)A6~1.XFF

Proj: Proj0003

Imagescan: (51)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:02:06 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (51)A6-E-DC7-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C79
備 註 ：可探測 60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\資料\A6測\10407~1.3\C...\A6區E~1\51)A6~1.XFF

Project: P...0003

10-30

Imagescan: (52)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:09:49 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (52)A6-E-DC7-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\資料\A6測\10407~1.3\C...\A6區E~1\52)A6~1.XFF

Project: P...0003

Imagescan: (53)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:05:50 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (53)A6-E-DC7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C80
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN\~1\桌面\新建ACE\10487~1.SZE\自己\G~1\A6\E~1\53\A6~1.XFF

Project: P:\0003

10-31

Imagescan: (54)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:01:05 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (54)A6-E-DB7-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN\~1\桌面\新建ACE\10487~1.SZE\自己\G~1\A6\E~1\54\A6~1.XFF

Project: P:\0003

Imagescan: (55)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:01:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (55)A6-E-DB7-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱牛鋸號 ：8G5
備 註 ：-

大試驗作對檢測位置負責

10-32

Imagescan: (56)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:09:09 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (56)A6-E-DB7-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱牛鋸號 ：8G5
備 註 ：-

本試驗業對檢測位置負責

Imagescan: (57)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:09:44 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (57)A6-E-DB7-2-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：8G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (58)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 15:05:06 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-E-DB7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8G11
備 註 ：n 採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (59)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:49:33 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-F-DC8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8C91
備 註 ：可探測60cm

本試驗區約檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢查\A6區\13407~1.30E\(59)A6~1.XFF

Project: F(0000)

Imagescan: (60)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:53:43 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (60)A6-E DC8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗區約檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\檢查\A6區\13407~1.30E\(60)A6~1.XFF

Project: F(0000)

Imagescan: (61)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:57:14 SSN: 33709033 [mm]



Customer: ---

Location: (61)A6-E-DC8-3 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約3-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件銘號 ：8C80
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Probe: PrDC03

10-35

Imagescan: (62)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:49:29 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (62)A6-E-DB8-1 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約5-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件銘號 ：9G11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Probe: PrDC03

Imagescan: (63)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:52:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (63)A6-E-DB6-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
標件編號 ：9G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00003

Imagescan: (64)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:53:12 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (64)A6-E-DB8-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
標件編號 ：9G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00003

Imagescan: (65)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:56:29 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (65)A6-E-DB8-3-1 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約5-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@10cm
部件種類 ：9G5
備 註 ：-

本試験体の検測位置負責

File Storage: C:\XFF\...\(65)A6~1.XFF

Project: P-03003

Imagescan: (66)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:57:07 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (66)A6-E-DB8-3-2 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約2-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@10cm
部件種類 ：9G5
備 註 ：-

本試験体の検測位置負責

File Storage: C:\XFF\...\(66)A6~1.XFF

Project: P-03003

Imagescan: (67)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:37:22 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (67)A6-E-DC9-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊作編號 ：9C90
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: I:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新增資料夾\檢測\1040727_1\66F地區~1\67\A6~1.XFF

Project: P_00003

Imagescan: (68)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:41:37 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (68)A6-E-DC9-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊作編號 ：9C90
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新增資料夾\檢測\1040727_1\66F地區~1\68\A6~1.XFF

Project: P_00003

Imagescan: (69)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (69)A6-E-DC9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新增資料夾 (3)\70~1\A6SE~1\69)A6~1.XFF

Project: P(0003

Imagescan: (70)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (70)A6-E-DB9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10G11
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File St[illegible]

Project: P(0003

Imagescan: (71)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:40:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (71)A6-E-DB9-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探查編號 ：10G5
備 註 ：-

大試驗体對檢測位置負頁

File Storage: C:\...\(71)A6~1.XFF

Project: Prj0003

10-40

Imagescan: (72)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:41:01 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (72)A6-E-DB9-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探查編號 ：10G5
備 註 ：-

本試驗體對檢測位置負頁

File Storage: C:\...\(72)A6~1.XFF

Project: Prj0003

Imagescan: (73)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:43:51 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (73)A6-E-DB9-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標件編號 ：10G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\日本生\A6區\10407~1.30E\勾選~1\A6區E~1\73)A6~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (74)A6~1.XFF

Date / Time: 2015 07 30 14:44:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (74)A6-E-DB9-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標件編號 ：10G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\日本生\A6區\10407~1.30E\勾選~1\A6區E~1\74)A6~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (75)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:24:51 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (75)A6-E-DC10-1 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
料件編號 ：10C89
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\DB\A6\[illegible]

Project: Hp8303

Imagescan: (76)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:28:36 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A6-E-DC10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(東主筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
料件編號 ：10C79
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\DB\A6\10407~1.30E\[illegible]

Project: Hp8303

Imagescan: (77)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:31:50 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (77)A6-E-DC10-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
保件編號 ：10C80
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Rj80003

10-43

Imagescan: (78)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:24:17 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (78)A6-E-DB10-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
保件編號 ：11Gb
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Rj80003

Imagescan: (79)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:24:39 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-E-DB10-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約1-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
構件編號 : 11G5
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6試驗\34CT~1.3DE\行天~1\A6區E~1\(79)A6~1.XFF

Project: Project3

Imagescan: (80)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:28:37 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (80)A6-E-DB10-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約8-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
構件編號 : 11G7
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6試驗\34CT~1.3DE\行天~1\A6區E~1\(80)A6~1.XFF

Project: Project3

Imagescan: (81)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:29:01 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (81)A6-E-DB10-2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
程序編號 ：11G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Stor e_n: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\DATA\A6區\10-07-1.30B\自行生~1\A6區E~1\81)A6~1.XFF

Project: Prj00003

10-45

Imagescan: (82)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:30:55 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (82)A6-E-DB10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
程序編號 ：11G11
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Stor e_n: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\DATA\A6區\10-07-1.30B\自行生~1\A6區E~1\82)A6~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (83)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:12:48 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-E-DC11-1 Operator: ---

Comment:

三筋(立向筋) ：約3-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：11C80
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Hyd1.63

10-46

Imagescan: (84)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:17:17 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (84)A6-E-DC11 2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：11C89
備 註 ：可探測80cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Hyd1.63

Imagescan: (85)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:21:16 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (85)A6-E-DC11-3 Operator: —

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11C91
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\DESKTOP\[illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (86)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:12:10 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (86)A6-E-DB11-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：12G1
備 註 ：d探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\DESKTOP\[illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (87)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:17:36 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (87)A6-E-DB11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
探伤编號 ：12G1
備 註 ：可要測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建文件夾\第3批\20107-1 3D混凝土\6-1\A6~1.XFF

Project: Hyb003

10-48

Imagescan: (88)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:20:09 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (88)A6-F-DB11-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
探伤编號 ：12G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建文件夾\第3批\20107-1 3D混凝土\6-1\A6~1.XFF

Project: Hyb003

Imagescan: (89)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (89)A6-E-DB'1-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：#4@12cm
程序編號 ：12G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Prj00003

10-49

Imagescan: (90)A6~1.XFF



Customer: ---

Location: (90)A6-E-DC12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：#4@15cm
程序編號 ：12C79
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (91)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:06:21 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (91)A6-E-DC12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：12C80
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6-E-DC12-2\(91)A6~1.XFF

Project: Proj0003

10-50

Imagescan: (92)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:09:22 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (92)A6-E-DC12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：12C91
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6-E-DC12-3\(92)A6~1.XFF

Project: Proj0003

Imagescan: (93)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:03:03 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (93)A6-E-DB12-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：13G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Pj00003

Imagescan: (94)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:03:34 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (94)A6-E-DB12-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：13G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Pj00003

10-51

Imagescan: (95)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:05:34 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-E-DB12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
錨筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：13G11
備 註 ：c 深度45cm

本試驗值得檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\L 鑽孔\95\10407~1.30E\ﾐﾆﾐﾆ~1\A6區E~1\95\A6~1.XFF

Project: P100003

Imagescan: (96)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:08:25 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (96)A6-E-DB12-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：13G7
備 註 ：-

本試驗值得檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\L 鑽孔\96\10407~1.30E\ﾐﾆﾐﾆ~1\A6區E~1\96\A6~1.XFF

Project: P100003

Imagescan: (97)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 14:08:53 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-E-DB12-3-2 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約1-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣本編號 ：13G7
備 註 ：-

本試驗區域檢測位置良資

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: [illegible]

10-53

Imagescan: (98)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:52:41 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (98)A6-E-DC13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：13C80
備 註 ：可深測45cm

本試驗區域檢測位置良資

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]

Project: Prj0003

Imagescan: (99)A6~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:56:23 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-E-DC13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補強(水平筋) ：約#4@15cm
試件編號 ：13C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LIB\~1\A6區\0422~1.30E\試驗~1\A6區E~1\99)A6~1.XFF

Project: Rp0003

Imagescan: (100)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:59:40 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6-F-DC13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補強(水平筋) ：約#4@15cm
試件編號 ：13C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LIB\~1\A6區\0407~1.30E\試驗~1\A6區E~1\100)A~1.X

Project: Rp0003

Imagescan: (101)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:51:42 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (101)A6-E-DB13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14G1
備 註 ：d採測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (102)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:55:30 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (102)A6-E-DB13-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (103)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:55:59 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (103)A6-E-DB13-2-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
程序編號 ：14G7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\中興大學\104年~1.3CE\行政院~1\A6樓版~1\103A~1.XFF

Project: P:\0000

Imagescan: (104)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:58:26 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (104)A6-E-DB13-3-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
程序編號 ：14G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\中興大學\104年~1.3CE\行政院~1\A6樓版~1\104A~1.XFF

Project: P:\0000

Imagescan: (105)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:58:57 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (105)A6-E-DB13-3-2 Operator: ---

Comment:

三筋(主筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
保件編號 ：14G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\CIES\A6區\105-2~1.3GE\合計七~1\A6區E~1\(105)A~1.XFF

Project: Prj00003

10-57

Imagescan: (106)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:42:30 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (106)A6-E-DC14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(主筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保件編號 ：14C91
備 註 ：明顯測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\CIES\A6區\106-1.3GE\合計七~1\A6區E~1\(106)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (107)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:45:28 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (107)A6-E-DC14-2 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14C90
備 註 ：可探測45cm

本試驗係對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUM[illegible]\A6[illegible]\(107)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (108)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:48:44 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (108)A6-E-DC14-3 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗係對檢測位置負責

File Storage: C:\[illegible]

Project: Prj00003

Imagescan: (109)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:41:32 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (109)A6-E-DB14-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
樑件編號 ：15G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6檢測\0407~1.000\109\A6~1.XFF

Project: P000003

Imagescan: (110)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:42:04 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (110)A6-E-DB14-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
樑件編號 ：15G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6檢測\0407~1.000\110\A6~1.XFF

Project: P000003

Imagescan: (111)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:44:29 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (111)A6-E-DB14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：15G1
備 註 ：可深測45cm

本結論僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00003

10-60

Imagescan: (112)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:47:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (112)A6-F-DB14-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：15G7
備 註 ：-

本結論僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00003

Imagescan: (113)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:48:09 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (113)A6-E-DB14-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：15C7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\...

Project: Project3

Imagescan: (114)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:32:53 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (114)A6-E-DC15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C79
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\...

Project: Project3

Imagescan: (115)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:35:48 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (115)A6-E-DC15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C09
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\王振宏\檢測\104\07-1 X光檢測\C-TWO\E~1\(115)A~1.XFF

Project: P-C0009

Imagescan: (116)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:38:23 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (116)A6-E-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C90
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\王振宏\檢測\104\07-1 X光檢測\E-TWO\E~1\(116)A~1.XFF

Project: P-C0009

Imagescan: (117)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (117)A6-E-DB15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
作件編號 ：16G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\BRIDGE\A6S\16G5-1.33E\データ\AB\E-1\117\A~1.XFF

Project: Pj00003

Imagescan: (118)A~1.XFF



Customer: ---

Location: (118)A6-E-DB15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
作件編號 ：16G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\BRIDGE\A6S\16G5-1.33E\データ\AB\E-1\118\A~1.XFF

Project: Pj00003

Imagescan: (119)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 13:37:41 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-E-DB15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：16G11
備 註 ：可採測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務組\A6組\20170~1.30B\台北一\A6組\~1\(119)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (120)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:36:22 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (120)A6-F-DC16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C80
備 註 ：可採測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務組\A6組\20170~1.30B\台北一\A6組\~1\(120)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (121)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:39:43 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (121)A6-E-DC16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約#-#8
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C81
備 註 ：見探孔60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (122)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:42:07 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (122)A6-E-DC16-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C90
備 註 ：見探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

99-66

Imagescan: (123)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:35:41 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (123)A6-E-DB16-1 Operator: —

Comment:

主筋(縦正筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
作件編號 ：17G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工程檢測\A6棟\DB\17~1.30\作業\(123)A~1.XFF

Project: Pj00003

Imagescan: (124)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:38:42 SSN: 34911003 [mm]



Customer: —

Location: (124)A6-E-DB16-2 Operator: —

Comment:

主筋(縦正筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
作件編號 ：17G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\工程檢測\A6棟\DB\17~1.30\作業\(124)A~1.XFF

Project: Pj00003

Imagescan: (125)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:42:48 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (125)A6-E-DB16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：17G11
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務局\A6區\10407~1.3CE\資料~1\A6區E~1\(125)A~1.XFF

Project: Pr.00003

Imagescan: (126)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:26:28 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (126)A6-E-DC17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：17C90
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務局\A6區\10407~1.3CE\資料~1\A6區E~1\(126)A~1.XFF

Project: Pr.00003

Imagescan: (127)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:29:51 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (127)A6-E-DC17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
得意先 ：17C91
備 考 ：可探測60cm

本試験面対検測位置良好

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\デスクトップ\A6図\10407~1.001\データ\A6図E~1\127\A~1.XFF

Project: P:00003

10-68

Imagescan: (128)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:33:12 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (128)A6-E-DC17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
得意先 ：17C80
備 考 ：可探測45cm

本試験面対検測位置良好

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\デスクトップ\A6図\10407~1.001\データ\A6図E~1\128\A~1.XFF

Project: P:00003

Imagescan: (129)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:25:47 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (129)A6-E-DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣件編號 ：18G1
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Source: D:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\CBI\A6\DATA\G7~1.30E\129\A~1.XFF

Project: Pj00003

69-01

Imagescan: (130)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:29:03 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (130)A6-E-DB17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樣件編號 ：18G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Source: D:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\CBI\A6\DATA\G7~1.30E\130\A~1.XFF

Project: Pj00003

Imagescan: (131)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:32:03 SSN: 34911003 [mm]



10-70

Customer: ---

Location: (131)A6-E-DB17-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
作件編號 ：18G7
備 註 ：-

本試驗僅針檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6測試\131\A6131~1.XFF

Project: Pj0003

Imagescan: (132)A~2.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:17:21 SSN: 33708003 [mm]



Customer: ---

Location: (132)A6-E-DC18-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) 約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
作件編號 ：18C81
備 註 ：#探測60cm

本試驗僅針檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\A6測試\132\A6132~2.XFF

Project: Pj0003

Imagescan: (133)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:19:57 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A6-E-DC18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C80
備 註 ：c_降到45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\DATA資料\18C80~1.33S\設計中~1\A6\33E~1\133A~1.XFF

Project: Project1

Imagescan: (134)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:23:03 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (134)A6-E-DC18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C80
備 註 ：可接側45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\DATA資料\18C80~1.33S\設計中~1\A6\33E~1\134A~1.XFF

Project: Project1

Imagescan: (135)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:15:46 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (135)A6-E-DB18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
横筋(水平筋) ：約#4@12cm
部件番号 ：19G7
備 考 ：

本試験体の検測位置負責

File Storage: C:\[illegible]

Project: P[illegible]

10-72

Imagescan: (136)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:19:15 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-E-DB18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
横筋(水平筋) ：約#4@12cm
部材番号 ：19G1
備 考 ：打設側40cm

本試験体の検測位置負責

File Storage: C:\[illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (137)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:21:44 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-E-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱生編號 ：19G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Name: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\A6B\10407~1.3CE\(137)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (138)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:05:33 SSN: 33709303 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-E-DC19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱生編號 ：19C80
備 註 ：可撓距45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Name: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\A6B\10407~1.3DE\(138)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (139)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:09:24 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (139)A6-E-DC19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19C90
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Pj00003

Imagescan: (140)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:13:04 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (140)A6-E-DC19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19C79
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\[illegible]

Project: Pj00003

Imagescan: (141)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:05:05 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (141)A6-E-DB19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#9
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：20G11
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\日常\A6\D10407~1.SDE\合作社~1\A6區E~1\141)A~1.XFF

Project: Pg00003

Imagescan: (142)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:08:40 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (142)A6-E-DB19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：20G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\日常\A6\D10407~1.SDE\合作社~1\A6區E~1\142)A~1.XFF

Project: Pg00003

10-76

Imagescan: (143)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:12:05 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (143)A6-E-DB19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\三期\A6\143\07~1.30\(143)A~1.XFF

Project: Pj20003

Imagescan: (144)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:55:05 SSN: 33709003 [mm]



Customer: --

Location: (144)A6-E-DC20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\三期\A6\144\07~1.30\(144)A~1.XFF

Project: Pj20003

Imagescan: (145)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:58:47 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (145)A6-E-DC20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C91
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Name: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\(145)A6@10407~1.3CE\合成~1\A6\(145)A6-E-DC20-2\(145)A~1.XFF

Project: Prj00003

10-77

Imagescan: (146)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:01:52 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (146)A6-E-DC20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C80
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Name: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\(146)A6@10407~1.3CE\合成~1\A6\(146)A6-E-DC20-3\(146)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (147)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:54:09 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (147)A6-E-DB20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：21G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LIB\~\A6區\10430~1.30E\~1\~1\A6區E~1\147)A~1.XFF

Project: Pg0003

Imagescan: (148)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:57:48 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (148)A6-E-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：21G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\LIB\~\A6區\10407~1.30E\~1\~1\A6區E~1\148)A~1.X

Project: Pg0003

Imagescan: (149)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 11:00:59 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (149)A6-E-DB20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：21G1
備 註 ：可撰測40cm

本試驗僅供檢測位置參考

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\(149)A~1.XFF

Project: [illegible]

Imagescan: (150)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:42:36 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (150)A6-E-DC21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21C90
備 註 ：可撰測45cm

本試驗僅供檢測位置參考

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\(150)A~1.XFF

Project: [illegible]

Imagescan: (151)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:47:56 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (151)A6-E-DC21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱号編號 ：21C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6\W10407~1.30E\151\A6-E-151\A~1.XFF

Project: R0003

Imagescan: (152)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:51:05 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (152)A6-E-DC21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱号編號 ：21C80
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\A6\W10407~1.30E\152\A~1.XFF

Project: R0003

Imagescan: (153)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:42:08 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (153)A6-E-DB21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱年編號 ：22G11
備 註 ：可探測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\DB21-A6\150407-1 測試\(153)A6區E-1\(153)A-1.XFF

Project Fig(A6)

Imagescan: (154)A-1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:46:35 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (154)A6-E-DB21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱年編號 ：22G7
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\DB21-A6\150407-1 測試\(154)A6區E-1\(154)A-1.XFF

Project Fig(A6)

Imagescan: (155)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:50:13 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (155)A6-E-DB21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：22G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\基地\A6\10407~1.3BF\合DC~1\A6\R~1\155\A~1.XFF

Project: P00003

Imagescan: (156)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:33:07 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (156)A6-E-DC22-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約~#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：22C7S
備 註 ：可採到60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\基地\A6\10407~1.3CE\合DC~1\A6\R~1\156\A~1.XFF

Project: P00003

Imagescan: (157)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:36:06 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (157)A6-E-DC22-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補強筋(水平筋) ：約#4@15cm
部位編號 ：22C81
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: D:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務局\A6區\DC~1\22C~1\A6區E~1\(157)A~1.XFF

Project: DJ00003

Imagescan: (158)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:38:58 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (158)A6-E-DC22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
補強筋(水平筋) ：約#4@15cm
部位編號 ：22C90
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\工務局\A6區\DC~1\22C~1\A6區E~1\(158)A~1.XFF

Project: DJ00003

Imagescan: (159)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:32:23 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (159)A6-E-DB22-1 Operator: ---

Comment:

主筋(立向筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23G5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\(159)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (160)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:35:18 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (160)A6-E-DB22-2 Operator: ---

Comment:

主筋(立向筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23G7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\[illegible]\(160)A~1.XF

Project: Prj00003

Imagescan: (161)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:38:11 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (161)A6-E-DB22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23G1
備 註 ：可深測40cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建資料夾\A6區\10407~1.001\各式各~1\A6區2~1\C01(A~1.XF

Project: P@0003

Imagescan: (162)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:19:24 SSN: 33709003 [mm]



Customer: ---

Location: (162)A6-E-DC23-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23C89
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\桌面\新建資料夾\A6區\10407~1.001\各式各~1\A6區2~1\C02(A~1.XF

Project: P@0003

Imagescan: (163)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:22:52 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (163)A6-E-DC23-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：23C91
備 註 ：可檢測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\混凝土\A6區\1040\(163)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (164)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:26:05 SSN: 33709003 [mm]



Customer: —

Location: (164)A6-E-DC23-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：23C80
備 註 ：可檢測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\混凝土\A6區\1040\(164)A~1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (165)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:19:05 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (165)A6-E-DB23-1 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：RG5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新增資料夾\A6回收\1407~1.30B\合併\(165)A6-E-DB23-1\A6-E-DB23-1\(165)A~1.XFF

Project: P(03003

Imagescan: (166)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:21:39 SSN: 34911003 [mm]



Customer: ---

Location: (166)A6-E-DB23-2 Operator: ---

Comment:

上筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：RG9
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: C:\DOCUME~1\ADMIN~1\桌面\新增資料夾\A6回收\1407~1.30B\合併\(166)A6-E-DB23-2\A6-E-DB23-2\(166)A~1.XFF

Project: P(03003

Imagescan: (167)A~1.XFF

Date / Time: 2015-07-30 10:24:56 SSN: 34911003 [mm]



10-88

Customer: ---

Location: (167)A6-E-DB23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
作料編號 ：RGB3
備 註 ：L=探測40cm

本試驗對檢孔位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

A6 東區 F 棟柱梁鋼筋掃描作業



一層鋼筋掃描位置圖（夾層結構平面）

A6－2區F棟

圖示	
A5-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



夾層鋼筋掃描位置圖（二層結構平面）

A6－2區F棟

圖示	
A5-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A5-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



二層鋼筋搭接位置圖（三層結構平面）

A6－2區F棟

圖　示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋搭接位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋搭接位置



三層鋼筋搭接位置圖（四層結構平面）

A6－2區F棟

圖　示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋搭接位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋搭接位置



四層鋼筋掃描位置圖（五層結構平面）

A6－2區 棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



五層鋼筋掃描位置圖（六層結構平面）

A6－2區 棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



六層鋼筋掃描位置圖 (七層結構平面)

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



七層鋼筋掃描位置圖 (八層結構平面)

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



八層鋼筋掃描位置圖（九層結構平面）

A6－2區棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



九層鋼筋掃描位置圖（十層結構平面）

A6－2區棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十層鋼筋掃描位置圖 (十一層結構平面)

A6-2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十一層鋼筋掃描位置圖 (十二層結構平面)

A6-2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十二層鋼筋掃描位置圖（十三層結構平面）

A6－2區F棟

圖　示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十三層鋼筋掃描位置圖（一四層結構平面）

A6－2區F棟

圖　示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十四層鋼筋掃描位置圖（十五層結構平面）

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十五層鋼筋掃描位置圖（十六層結構平面）

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十六層鋼筋掃描位置圖（十七層結構平面）

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十七層鋼筋掃描位置圖（十八層結構平面）

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十八層鋼筋掃描位置圖（十九層結構平面）

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



十九層鋼筋掃描位置圖（二十層結構平面）

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



二十層鋼筋掃描位置圖（二十一層結構平面）

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



二十一層鋼筋掃描位置圖（二十二層結構平面）

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



二十一層鋼筋掃描位置圖(二十二層結構平面)

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



二十三層鋼筋掃描位置圖(二十四層結構平面)

A6－2區F棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋掃描位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋掃描位置



二十四層鋼筋續接位置圖（屋突一層結構平面）

A6－2區棟

圖示	
A6-F-DCX-X	柱鋼筋續接位置
A6-F-DBX-X	梁鋼筋續接位置

钢筋锈蚀现况照片

编號NO. 1	探測位置 A6-F-DC1-1	编號NO. 2	探測位置 A6-F-DC1-2	编號NO. 3	探測位置 A6-F-DC1-3
编號NO. 4	探測位置 A6 F DB1 1	编號NO. 5	探測位置 A6 F-DB1 2	编號NO. 6	探測位置 A6 F DB1 3
编號NO. 7	探測位置 A6 F DC2 1	编號NO. 8	探測位置 A6-F-DC2-2	编號NO. 9	探測位置 A6-F-DC2-3
编號NO. 10	探測位置 A6-F-DB2-1	编號NO. 11	探測位置 A6-F-DB2-2	编號NO. 12	探測位置 A6-F-DB2-3

编號NO. 13	探測位置 A6-F-DC3-1	编號NO. 14	探測位置 A6 F DC3 2	编號NO. 15	探測位置 A6 F DC3 3
编號NO. 16	探測位置 A6-F-DB3-1	编號NO. 17	探測位置 A6-F-DB3-2	编號NO. 18	探測位置 A6-F-DB3-3
编號NO. 19	探測位置 A6-F-DC4-1	编號NO. 20	探測位置 A6-F-DC4-2	编號NO. 21	探測位置 A6-F-DC4-3
编號NO. 22	探測位置 A6-F-DB4-1	编號NO. 23	探測位置 A6-F-DB4-2	编號NO. 24	探測位置 A6 F DB4 3

編號NO. 25	探測位置 A6-F-DC5-1	編號NO. 26	探測位置 A6-F-DC5-2	編號NO. 27	探測位置 A6-F-DC5-3
編號NO. 28	探測位置 A6-F-DB5-1	編號NO. 29	探測位置 A6-F-DB5-2	編號NO. 30	探測位置 A6-F-DB5-3
編號NO. 31	探測位置 A6-F-DC3-1	編號NO. 32	探測位置 A6-F-DC6-2	編號NO. 33	探測位置 A6-F-DC6-3
編號NO. 34	探測位置 A6-F-DB6-1	編號NO. 35	探測位置 A6-F-DB6-2	編號NO. 36	探測位置 A6-F-DBC-3

編號NO. 37	探測位置 A5-F-DC7-1	編號NO. 38	探測位置 A6-F-DC7-2	編號NO. 39	探測位置 A6-F-DC7-3
編號NO. 40	探測位置 A6-F-DB7-1	編號NO. 41	探測位置 A6 F DB7-2	編號NO. 42	探測位置 A6 F DB7-3
編號NO. 43	探測位置 A6-F-DC8-1	編號NO. 44	探測位置 A6-F-DC8-2	編號NO. 45	探測位置 A6-F-DC8-3
編號NO. 46	探測位置 A6-F-DB8-1	編號NO. 47	探測位置 A6-F-DB8-2	編號NO. 48	探測位置 A6-F-DB8-3

S1-11

編號NO. 49	探測位置	編號NO. 50	探測位置	編號NO. 51	探測位置
	A6-F-DC9-1		A6-F-DC9-2		A6-F-DC9-3
編號NO. 52	探測位置	編號NO. 53	探測位置	編號NO. 54	探測位置
	A6-F-DB9-1		A6-F-DB9-2		A6-F-DB9-3
編號NO. 55	探測位置	編號NO. 56	探測位置	編號NO. 57	探測位置
	A6-F-DC10-1		A6-F-DC10-2		A6-F-DC10-3
編號NO. 58	探測位置	編號NO. 59	探測位置	編號NO. 60	探測位置
	A6-F-DB10-1		A6-F-DB10-2		A6-F-DB10-3

編號NO. 61	探測位置	編號NO. 62	探測位置	編號NO. 63	探測位置
	A6-F-DC11-1		A6-F-DC11-2		A6-F-DC11-3
編號NO. 64	探測位置	編號NO. 65	探測位置	編號NO. 66	探測位置
	A6-F-DB11-1		A6-F-DB11-2		A6-F-DB11-3
編號NO. 67	探測位置	編號NO. 68	探測位置	編號NO. 69	探測位置
	A6-F-DC12-1		A6-F-DC12-2		A6-F-DC12-3
編號NO. 70	探測位置	編號NO. 71	探測位置	編號NO. 72	探測位置
	A6-F-DB12-1		A6-F-DB12-2		A6-F-DB12-3

91-11

编號NO. 73	探測位置 A6 F DC13-1	编號NO. 74	探測位置 A6 F DC13-2	编號NO. 75	探測位置 A6-F-DC13 3
编號NO. 76	探測位置 A6 F DB13-1	编號NO. 77	探測位置 A6 F-DB13-2	编號NO. 78	探測位置 A6 F DB13-3
编號NO. 79	探測位置 A6-F-DC14-1	编號NO. 80	探測位置 A6-F-DC14 2	编號NO. 81	探測位置 A6-F-DC14 3
编號NO. 82	探測位置 A6-F-DB14-1	编號NO. 83	探測位置 A6-F-DB14-2	编號NO. 84	探測位置 A6-F-DB14-3

编號NO. 85	探測位置 A6 F-DC15-1	编號NO. 86	探測位置 A6 F-DC15-2	编號NO. 87	探測位置 A6-F-DC15 3
编號NO. 88	探測位置 A6-F-DB15-1	编號NO. 89	探測位置 A6-F-DB15-2	编號NO. 90	探測位置 A6-F-DB15-3
编號NO. 91	探測位置 A6-F-DC16-1	编號NO. 92	探測位置 A6-F-DC16-2	编號NO. 93	探測位置 A6-F-DC16-3
编號NO. 94	探測位置 A6 F DB16-1	编號NO. 95	探測位置 A6 F-DB16-2	编號NO. 96	探測位置 A6 F DB16-3

編號NO. 97	探測位置	編號NO. 98	探測位置	編號NO. 99	探測位置
	A6-7-DC17-1		A6-F-DC17-2		A6-F-DC17-3
編號NO. 100	探測位置	編號NO. 101	探測位置	編號NO. 102	探測位置
	A6-7-DB17-1		A6-F-DB17-2		A6-F-DB17-3
編號NO. 103	探測位置	編號NO. 104	探測位置	編號NO. 105	探測位置
	A6-F-DC18-1		A3-F-DC18-2		A6-F-DC18-3
編號NO. 106	探測位置	編號NO. 107	探測位置	編號NO. 108	探測位置
	A6 F DB18 1		A6 F DB18 2		A6-F-DB18-3

編號NO. 109	探測位置	編號NO. 110	探測位置	編號NO. 111	探測位置
	A6-F-DC19-1		A6-F-DC19-2		A6 F DC19 3
編號NO. 112	探測位置	編號NO. 113	探測位置	編號NO. 114	探測位置
	A6 F DB19 1		A6 F DB19 2		A6 F DB19 3
編號NO. 115	探測位置	編號NO. 116	探測位置	編號NO. 117	探測位置
	A6-F-DC20-1		A6-F-DC20-2		A6 F DC20 3
編號NO. 118	探測位置	編號NO. 119	探測位置	編號NO. 120	探測位置
	A6-F-DB20-1		A6-F-DB20-2		A6-F-DB20-3

81-11

編號NO. 121	探測位置	編號NO. 122	探測位置	編號NO. 123	探測位置
	A6-F-DC21-1		A6-F-DC21-2		A6-F-DC21-3
編號NO. 124	探測位置	編號NO. 125	探測位置	編號NO. 126	探測位置
	A6 F-DB21-1		A6 F DB21-2		A6-F-DB21-3
編號NO. 127	探測位置	編號NO. 128	探測位置	編號NO. 129	探測位置
	A6 F DC22-1		A6 F DC22-2		A6-F-DC22 3
編號NO. 130	探測位置	編號NO. 131	探測位置	編號NO. 132	探測位置
	A6-F DB22 1		A6-F DB22 2		A6-F-DB22-3

編號NO. 133	探測位置	編號NO. 134	探測位置	編號NO. 135	探測位置
	A6 F-DC23-1		A6 F DC23 2		A6-F-DC23-3
編號NO. 136	探測位置	編號NO. 137	探測位置	編號NO. 138	探測位置
	A6-F-DB23-1		A6-F-DB23-2		A6-F-DB23-3
編號NO. 139	探測位置	編號NO. 140	探測位置	編號NO. 141	探測位置
	AC-F-DC24-1		A6-F-DC24-2		A6-F-DC24-3
編號NO. 142	探測位置	編號NO. 143	探測位置	編號NO. 144	探測位置
	A6-F-DB24-1		A6-F-DB24-2		A6-F-DB24-3
					



A6 東區 F 棟柱梁鋼筋探測報告

鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6區F棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會

掃描結果彙整表

探測日期：104年7月31日

報告統計，探測結果分別如下:

編號	探測位置 梁、柱、版、牆	主筋號數及數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	樣本編號	備註
1	A6-F-DC1-1	約5-#10	約#4@8.6cm	C17	可探測60cm
2	A6-F-DC1-2	約3-#10	約#4@12cm	C21	可探測60cm
3	A6-F-DC1-3	約5#8	約#4@10cm	C140	可探測60cm
4	A6-F-DB1-1	約5-#10	約#4@15cm	G67	可探測60cm
5	A6-F-DB1-2	約3-#10	約#4@15cm	G124	可探測58cm
6	A6-F-DB1-3	約3-#10	約#4@15cm	G139	可探測60cm
7	A6-F-DC2-1	約5-#10	約#4@10cm	C25	可探測60cm
8	A6-F-DC2-2	約5-#10	約#4@12cm	C15	可探測60cm
9	A6-F-DC2-3	約5-#10	約#4@10cm	C14	可探測60cm
10	A6-F-DB2-1	約3-#10	約#4@15cm	G5	可探測60cm
11	A6-F-DB2-2	約3-#10	約#4@12cm	G5	可探測60cm
12	A6-F-DB2-3	約3-#10	約#4@15cm	B1	可探測60cm
13	A6-F-DC3-1	約6-#10	約#4@10cm	C15	可探測60cm
14	A6-F-DC3-2	約5-#10	約#4@10cm	C14	可探測60cm
15	A6-F-DC3-3	約3-#10	約#4@10cm	C25	可探測60cm
16	A6-F-DB3-1	約3-#10	約#4@10cm	G5	可探測60cm
17	A6-F-DB3-2	約6-#10	約#4@10cm	G11	可探測60cm
18	A6-F-DB3-3	約6-#10	約#4@12cm	G7	可探測60cm
19	A6-F-DC4-1	約5-#10	約#4@12cm	C25	可探測60cm
20	A6-F-DC4-2	約6-#10	約#4@10cm	C25	可探測60cm
21	A6-F-DC4-3	約5#8	約#4@10cm	C14	可探測60cm
22	A6-F-DB4-1	約5-#10	約#4@15cm	G5	可探測60cm
23	A6-F-DB4-2	約3-#10	約#4@15cm	G11	可探測60cm
24	A6-F-DB4-3	約5-#10	約#4@15cm	G7	可探測60cm
25	A6-F-DC5-1	約5#8	約#4@10cm	C16	可探測60cm
26	A6-F-DC5-2	約5-#10	約#4@10cm	C15	可探測60cm
27	A6-F-DC5-3	約5#8	約#4@10cm	C24	可探測60cm
28	A6-F-DB5-1	約5-#10	約#4@12cm	G1	可探測59cm
29	A6-F-DB5-2	約5-#10	約#4@20cm	G7	可探測60cm
30	A6-F-DB5-3	約5-#10	約#4@15cm	G11	可探測60cm
31	A6-F-DC6-1	約5-#10	約#4@12cm	C25	可探測60cm
32	A6-F-DC6-2	約5#8	約#4@10cm	C24	可探測60cm
33	A6-F-DC6-3	約5-#10	約#4@10cm	C15	可探測60cm
34	A6-F-DB6-1	約5-#10	約#4@20cm	G5	可探測60cm
35	A6-F-DB6-2	約3-#10	約#4@15cm	B3	可探測60cm
36	A6-F-DB6-3	約5-#10	約#4@15cm	G7	可探測60cm
37	A6-F-DC7-1	約5#8	約#4@8.6cm	C15	可探測60cm
38	A6-F-DC7-2	約5#8	約#4@8.6cm	C14	可探測60cm
39	A6-F-DC7-3	約5#8	約#4@10cm	C25	可探測60cm
40	A6-F-DB7-1	約6-#10	約#4@10cm	G5	可探測60cm
41	A6-F-DB7-2	約6-#10	約#4@10cm	G11	可探測60cm
42	A6-F-DB7-3	約6-#10	約#4@10cm	G7	可探測60cm
43	A6-F-DC8-1	約6#8	約#4@10cm	C25	可探測60cm
44	A6-F-DC8-2	約4#8	約#4@10cm	C24	可探測60cm
45	A6-F-DC8-3	約4#8	約#4@8.6cm	C15	可探測60cm
46	A6-F-DB8-1	約5-#10	約#4@10cm	G5	可探測60cm
47	A6-F-DB8-2	約7-#10	約#4@10cm	G11	可探測60cm
48	A6-F-DB8-3	約3-#10	約#4@12cm	G7	可探測60cm
49	A6-F-DC9-1	約4#8	約#4@8.6cm	C16	可探測60cm
50	A6-F-DC9-2	約5#8	約#4@10cm	C15	可探測60cm
51	A6-F-DC9-3	約5#8	約#4@10cm	C24	可探測60cm
52	A6-F-DB9-1	約5-#10	約#4@10cm	G1	可探測50cm

掃描結果彙整表

探測日期：104年7月31日

報告統計，探測結果分別如下:

編號	探測位置	梁・柱 版・牆	主筋號數支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
53	A6-F-DB9-2		約5-#10	約#4@12cm	G7	可探測60cm
54	A6-F-DB9-3		約3-#10	約#4@15cm	G11	可探測50cm
55	A6-F-DC10-1		約5#8	約#4@12cm	C26	可探測60cm
56	A6-F-DC10-2		約5#8	約#4@12cm	C25	可探測60cm
57	A6-F-DC10-3		約5#8	約#4@10cm	C14	可探測60cm
58	A6-F-DB10-1		約3-#10	約#4@10cm	G5	可探測60cm
59	A6-F-DB10-2		約3-#10	約#4@15cm	B3	可探測60cm
60	A6-F-DB10-3		約4-#10	約#4@20cm	G7	可探測60cm
61	A6-F-DC11-1		約4#8	約#4@10cm	C15	可探測60cm
62	A6-F-DC11-2		約5#8	約#4@10cm	C14	可探測60cm
63	A6-F-DC11-3		約5#8	約#4@12cm	C25	可探測60cm
64	A6-F-DB11-1		約5-#10	約#4@15cm	G7	可探測60cm
65	A6-F-DB11-2		約3-#10	約#4@12cm	G5	可探測50cm
66	A6-F-DB11-3		約4-#10	約#4@30cm	G11	可探測60cm
67	A6-F-DC12-1		約5#8	約#4@12cm	C25	可探測60cm
68	A6-F-DC12-2		約5#8	約#4@10cm	C24	可探測60cm
69	A6-F-DC12-3		約5#8	約#4@10cm	C16	可探測50cm
70	A6-F-DB12-1		約5-#10	約#4@15cm	G5	可探測60cm
71	A6-F-DB12-2		約3-#10	約#4@15cm	G11	可探測50cm
72	A6-F-DB12-3		約2-#10	約#4@10cm	B3	可探測60cm
73	A6-F-DC13-1		約5#8	約#4@10cm	C15	可探測60cm
74	A6-F-DC13-2		約5#8	約#4@10cm	C14	可探測60cm
75	A6-F-DC13-3		約5#8	約#4@10cm	C25	可探測60cm
76	A6-F-DB12-1		約5-#10	約#4@12cm	G5	可探測60cm
77	A6-F-DB12-2		約2-#10	約#4@10cm	B3	可探測60cm
78	A6-F-DB13-3		約5-#10	約#4@15cm	G7	可探測60cm
79	A6-F-DC14-1		約5#8	約#4@12cm	C25	可探測60cm
80	A6-F-DC14-2		約5#8	約#4@8.6cm	C24	可探測60cm
81	A6-F-DC14-3		約5#8	約#4@10cm	C15	可探測60cm
82	A6-F-DB14-1		約6-#10	約#4@15cm	G5	可探測60cm
83	A6-F-DB14-2		約2-#10	約#4@20cm	B1	可探測60cm
84	A6-F-DB14-3		約4-#10	約#4@20cm	G7	可探測60cm
85	A6-F-DC15-1		約5#8	約#4@10cm	C15	可探測60cm
86	A6-F-DC15-2		約5#8	約#4@12cm	C14	可探測60cm
87	A6-F-DC15-3		約5#8	約#4@15cm	C25	可探測60cm
88	A6-F-DB15-1		約5-#10	約#4@15cm	G5	可探測60cm
89	A6-F-DB15-2		約2-#10	約#4@15cm	B3	可探測60cm
90	A6-F-DB15-3		約5-#10	約#4@20cm	G7	可探測50cm
91	A6-F-DC16-1		約5#8	約#4@15cm	C25	可探測60cm
92	A6-F-DC16-2		約5#8	約#4@12cm	C24	可探測60cm
93	A6-F-DC16-3		約5#8	約#4@10cm	C14	可探測60cm
94	A6-F-DB16-1		約3-#10	約#4@20cm	G5	可探測60cm
95	A6-F-DB16-2		約2-#10	約#4@12cm	B3	可探測60cm
96	A6-F-DB16-3		約5-#10	約#4@12cm	G7	可探測60cm
97	A6-F-DC17-1		約4#8	約#4@10cm	C15	可探測60cm
98	A6-F-DC17-2		約4#8	約#4@10cm	C14	可探測60cm
99	A6-F-DC17-3		約5#8	約#4@10cm	C25	可探測60cm
100	A6-F-DB17-1		約5-#10	約#4@15cm	G5	可探測60cm
101	A6-F-DB17-2		約3#8	約#4@15cm	G11	可探測40cm
102	A6-F-DB17-3		約5-#10	約#4@15cm	G7	可探測60cm
103	A6-F-DC18-1		約4#8	約#4@12cm	C25	可探測60cm
104	A6-F-DC18-2		約5#8	約#4@10cm	C24	可探測60cm

掃描結果彙整表

探測日期：104年7月31日

報告統計，探測結果分別如下:

編號	探測位置	梁・柱 版・牆	主筋號數支數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
105	A6-F-DC18-3		約5#8	約#4@10cm	C15	可探測60cm
106	A6-F-DB18-1		約5-#10	約#4@20cm	G5	可探測60cm
107	A6-F-DB18-2		約2#8	約#4@20cm	B1	可探測60cm
108	A6-F-DB18-3		約5-#10	約#4@15cm	G7	可探測60cm
109	A6-F-DC19-1		約5#8	約#4@12cm	C25	可探測60cm
110	A6-F-DC19-2		約5#8	約#4@10cm	C26	可探測60cm
111	A6-F-DC19-3		約4#8	約#4@10cm	C16	可探測60cm
112	A6-F-DB19-1		約5-#10	約#4@12cm	G7	可探測60cm
113	A6-F-DB19-2		約3#8	約#4@15cm	G1	可探測40cm
114	A6-F-DB19-3		約2#10	約#4@15cm	B3	可探測60cm
115	A6-F-DC20-1		約5#8	約#4@10cm	C15	可探測60cm
116	A6-F-DC20-2		約5#8	約#4@8.6cm	C16	可探測60cm
117	A6-F-DC20-3		約5#8	約#4@10cm	C26	可探測60cm
118	A6-F-DB20-1		約4-#10	約#4@15cm	G7	可探測60cm
119	A6-F-DB20-2		約3#8	約#4@12cm	G1	可探測40cm
120	A6-F-DB20-3		約3#8	約#4@20cm	B1	可探測60cm
121	A6-F-DC21-1		約5#8	約#4@10cm	C15	可探測60cm
122	A6-F-DC21-2		約5#8	約#4@10cm	C14	可探測60cm
123	A6-F-DC21-3		約4#8	約#4@12cm	C25	可探測60cm
124	A6-F-DB21-1		約5-#10	約#4@15cm	G5	可探測60cm
125	A6-F-DB21-2		約2#8	約#4@20cm	B1	可探測60cm
126	A6-F-DB21-3		約5-#10	約#4@15cm	G7	可探測60cm
127	A6-F-DC22-1		約5#8	約#4@10cm	C26	可探測60cm
128	A6-F-DC22-2		約4#8	約#4@12cm	C25	可探測60cm
129	A6-F-DC22-3		約5#8	約#4@10cm	C14	可探測60cm
130	A6-F-DB22-1		約4#8	約#4@12cm	G1	可探測40cm
131	A6-F-DB22-2		約4-#10	約#4@15cm	G7	可探測60cm
132	A6-F-DB22-3		約2#8	約#4@15cm	G11	可探測60cm
133	A6-F-DC23-1		約5#8	約#4@10cm	C15	可探測60cm
134	A6-F-DC23-2		約5#8	約#4@10cm	C14	可探測60cm
135	A6-F-DC23-3		約4#8	約#4@12cm	C25	可探測60cm
136	A6-F-DB23-1		約5-#10	約#4@15cm	G5	可探測60cm
137	A6-F-DB23-2		約3#8	約#4@10cm	G11	可探測40cm
138	A6-F-DB23-3		約5-#10	約#4@15cm	G7	可探測60cm
139	A6-F-DC24-1		約5#8	約#4@10cm	C25	可探測60cm
140	A6-F-DC24-2		約4#8	約#4@12cm	C24	可探測60cm
141	A6-F-DC24-3		約5#8	約#4@10cm	C14	可探測60cm
142	A6-F-DB24-1		約5-#10	約#4@12cm	G5	可探測60cm
143	A6-F-DB24-2		約4#8	約#4@15cm	G11	可探測40cm
144	A6-F-DB24-3		約2#10	約#4@15cm	B3	可探測60cm

Imagescan Image: DC1-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (1)A6-F-DC1-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.構件編號 ：C17
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置負責

Imagescan Image: DC1-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (2)A6-F-DC1-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約3-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：C21
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置負責

Imagescan Image: DC1-3.BAR

No.: 2309 Date: 2015-07-31 Time: 11:09



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (3)A6-F-DC1-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(直向筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　　：C140
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB1-1.BAR

No.: 2303 Date: 2015-07-31 Time: 10:54



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (4)A6-F-DB1-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　　：G67
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB1-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (5)A6-F-DB1-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：G124
4.備　註　：可探測58cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB1-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (6)A6-F-DB1-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：G139
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC2-1.BAR

No.: 2298 Date: 2015-07-31 Time: 10:31



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (7)A6-Γ-DC2-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件強度　　：C25
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

12-6

Imagescan Image: DC2-2.BAR

No.: 2300 Date: 2015-07-31 Time: 10:37



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (8)A6-F-DC2-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件強度　　：C15
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DC2-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (9)A6-F-DC2-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件強度　：C14
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB2-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (10)A6-F-DB2-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件強度　：G5
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB2-2.BAR

No.: 2299 Date: 2015-07-31 Time: 10:35



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (11)A6-F-DB2-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.操作編號 ：G6
4.使 社 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB2-3.BAR

No.: 2301 Date: 2015-07-31 Time: 10:41



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (12)A6-F-DB2-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.操作編號 ：B1
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC3-1.BAR

No.: 2292 Date: 2015-07-31 Time: 10:17



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (13)A6-F-DC3-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.錨筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件種類　：C15
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗體對檢測位置色貴

Imagescan Image: DC3-2.BAR

No.: 2294 Date: 2015-07-31 Time: 10:22



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (14)A6-F-DC3-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.錨筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件種類　：C14
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗體對檢測位置色貴

Imagescan Image: DC3-3.BAR

No.: 2296 Date: 2015-07-31 Time: 10:26



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (15)A6-F-DC3-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(縱直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混凝土編號 ：C25
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB3-1.BAR

No.: 2291 Date: 2015-07-31 Time: 10:14



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (16)A6-F-DB3-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.混凝土編號 ：C6
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB3-2.BAR

No.: 2293 Date: 2015-07-31 Time: 10:19



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (17)A6-F-DB3-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.焊件編號 ：G11
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB3-3.BAR

No.: 2295 Date: 2015-07-31 Time: 10:24



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (18)A6-F-DB3-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.焊件編號 ：G7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC4-1.BAR

No.: 2285 Date: 2015-07-31 Time: 10:01



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (19)A6-F-DC4-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱牛腿號　　：C25
4.保　護　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

12-12

Imagescan Image: DC4-2.BAR

No.: 2288 Date: 2015-07-31 Time: 10:07



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (20)A6-F-DC4-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約6-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱牛腿號　　：C25
4.保　護　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC4-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (21)A6-F-DC4-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.保護層厚　　：C14
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗區無檢測位置良資

Imagescan Image: DB4-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (22)A6-F-DB4-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.保護層厚　　：G5
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置良資

Imagescan Image: DB4-2.BAR

No.: 2286 Date: 2015-07-31 Time: 10:04



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (23)A6-F-DB4-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：G11
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB4-3.BAR

No.: 2289 Date: 2015-07-31 Time: 10:10



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (24)A6-F-DB4-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：G7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC5-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (25)A6-F-DC5-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號　：C16
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC5-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (26)A6-F-DC5-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號　：C15
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC5-3.BAR

No.: 2283 Date: 2015-07-31 Time: 09:56



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (27)A6-F-DC5-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C24
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan Image: DB5-1.BAR

No.: 2278 Date: 2015-07-31 Time: 09:44



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (28)A6-F-DB5-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：G1
4.備　　註　：可探測59cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan Image: DB5-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (28)A6-F-DB5-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.桿件編號 ：G7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB5-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (30)A6-F-DB5-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號 ：G11
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC6-1.BAR

No.: 2273 Date: 2015-07-31 Time: 09:31



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (31)A6-F-DC6-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件強度　：C25
4.備　　註　：可探測80cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DC6-2.BAR

No.: 2275 Date: 2015-07-31 Time: 09:36



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (32)A6-F-DC6-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件強度　：C24
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DC6-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (33)A6-F-DC6-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱字編號　　：C15
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB6-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (34)A6-F-DB6-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.柱編號　　：G5
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB6-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (35)A6-F-DB6-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件混凝　　：B3
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB6-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (36)A6-F-DB6-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件混凝　　：G/
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC7-1.BAR

No.: 2267 Date: 2015-07-31 Time: 09:15



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (37)A6-F-DC7-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.構件強號 ：C15
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對被測位置負責

Imagescan Image: DC7-2.BAR

No.: 2269 Date: 2015-07-31 Time: 09:22



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (38)A6-F-DC7-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.構件強號 ：C14
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對被測位置負責

Imagescan Image: DC7-3.BAR

No.: 2271 Date: 2015-07-31 Time: 09:26



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (39)A6-F-DC7-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號　　：C25
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗檢測檢測位置負責

Imagescan Image: DB7-1.BAR

No.: 2266 Date: 2015-07-31 Time: 09:13



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (40)A6-F-DB7-1 Operator: ----------

Comments:

1.三筋(水平筋)：約6-#12
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.桿件編號　　：C5
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗檢測檢測位置負責

Imagescan Image: DB7-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (41)A6-F-DB7-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：G11
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB7-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (42)A6-F-DB7-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：G7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC8-1.BAR

No.: 2261 Date: 2015-07-30 Time: 14:37



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (43)A6-F-DC8-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約6-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　　：C25
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

12-24

Imagescan Image: DC8-2.BAR

No.: 2263 Date: 2015-07-30 Time: 14:44



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (44)A6-F-DC8-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　　：C24
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC8-3.BAR

No.: 2265 Date: 2015-07-30 Time: 14:51



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (45)A6-F-DC8-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約1-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.骨料種類 ：C15
4.溫 計 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB8-1.BAR

No.: 2260 Date: 2015-07-30 Time: 14:35



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (46)A6-F-DB8-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋) 約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.骨料種類 ：G5
4.溫 計 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB8-2.BAR

No.: 2262 Date: 2015-07-30 Time: 14:41



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (47)A8-F-DB8-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約7-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：G11
4.保　　証　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB8-3.BAR

No.: 2264 Date: 2015-07-30 Time: 14:48



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (48)A8-F-DB8-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：G7
4.保　　証　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC9-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (49)A6-F-DC9-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.8cm
3.構件編號 ：C16
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DC9-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (50)A6-F-DC9-2 Operator: ----------

Comments:

1.二筋(平直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C15
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DC9-3.BAR

No.: 2259 Date: 2015-07-30 Time: 14:31



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (51)A6-F-DC9-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.補強(水平筋)：約#4@10cm
3.構件種類　　：C24
4.保　　計　　：可探測60cm
5.本試験体封検出位置参考

Imagescan Image: DB9-1.BAR

No.: 2264 Date: 2015-07-30 Time: 14:19



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (52)A6-F-DB9-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.補強(垂直筋)：約#4@10cm
3.柱牛種類　　：G1
4.保　　計　　：可探測50cm
5.本試験体封検出位置参考

Imagescan Image: DB9-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (53)A6-F-DB9-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.操作編號 ：G7
4.備 註 ：已探測60cm
5.本試驗位對檢測位置負責

Imagescan Image: DB9-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (54)A6-F-DB9-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.操作編號 ：G11
4.備 註 ：可探測50cm
5.本試驗位對檢測位置負責

Imagescan Image: DC10-1.BAR

No.: 2247 Date: 2015-07-30 Time: 14:03



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (55)A6-F-DC10-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5 #8
2.補筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件強度　　：C25
4.備　　註　　：d探測60cm
5.本試験値對檢測位置負責

Imagescan Image: DC10-2.BAR

No.: 2246 Date: 2015-07-30 Time: 14:05



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (56)A6-F-DC10-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5 #8
2.補筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件強度　　：C25
4.備　　註　　：d探測60cm
5.本試験値參考檢測位置負責

Imagescan Image: DC10-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (57)A6-F-DC10-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.焊件編號 ：C14
4.備 註 ：已探討60cm
5.本試驗值對涂銹位置負責

Imagescan Image: DB10-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (58)A6-F-DB10-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.焊件編號 ：G5
4.備 註 ：已探測60cm
5.本試驗值對銹蝕位置負責

Imagescan Image: DB10-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (59)A6-F-DB10-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3 #10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　　：B3
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

E:\...\DB10-2.BAR

Imagescan Image: DB10-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (60)A6-F-DB10-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4 #10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號　　：G7
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

E:\...\DB10-3.BAR

Imagescan Image: DC11-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (61)A6-F-DC11-1 Operator: ----------

Comments:

1.土筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混作編號 ：C15
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對油測位範負責

E:\[illegible]\DC11-1.BAR

Imagescan Image: DC11-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (62)A6-F-DC11-2 Operator: ----------

Comments:

1.土筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混作編號 ：C14
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位範負責

E:\[illegible]\DC11-2.BAR

Imagescan Image: DC11-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (63)A6-F-DC11-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(縦筋)：約5-#8
2.帯筋(水平筋)：約#4@12cm
3.コンクリート強度：G25
4.かぶり：可探測60cm
5.本試験体対象検査位置以外有り

Imagescan Image: DB11-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (64)A6-F-DB11-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.帯筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.コンクリート強度：G7
4.かぶり：可探測60cm
5.本試験体対象検査位置以外有り

Imagescan Image: DB11-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (65)A6-F-DB11-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.焊件編號 ：G5
4.備 註 ：可探測50cm
5.本試驗僅供檢測位置負責

Imagescan Image: DB11-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (66)A6-F-DB11-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@30cm
3.焊件編號 ：G11
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置負責

Imagescan Image: DC12-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (67)A6-F-DC12-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5 #8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：C25
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DC12-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (68)A6-F-DC12-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5 #6
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C24
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DC12-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (69)A6-F-DC12-3 Operator:

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C16
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置負責

12-37

Imagescan Image: DB12-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (70)A6-F-DB12-1 Operator:

Comments:

1.二筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：G5
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置負責

Imagescan Image: DB12-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (71)A6-F-DB12-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.標準編號　　：G11
4.備　　註　　：可探測50cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

12-38

Imagescan Image: DB12-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (72)A6-F-DB12-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約2-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.標準編號　　：B3
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC13-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (73)A6-F-DC13-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.樣本編號 ：C15
4.備 註 ：可接頭60cm
5.本試驗僅供檢測位置負責

Imagescan Image: DC13-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (74)A6-F-DC13-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.樣本編號 ：C14
4.備 註 ：可接頭60cm
5.本試驗僅供檢測位置負責

Imagescan Image: DC13-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (75)A6-F-DC13-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(豆正筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混凝土編號：C25
4.備註：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB13-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (76)A6 F-DB13-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.混凝土編號：C5
4.備註：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB13-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (77)A6-F-DB13-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約2-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.桿件編號 ：B3
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB13-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (78)A6-F-DB13-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號 ：G7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC14-1.BAR

No.: 2222 Date: 2015-07-30 Time: 12:59



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (79)A6-F-DC14-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件強號　　：C25
4.備　　註　　：R探測60cm
5.本試驗僅對探測位置負責

Imagescan Image: DC14-2.BAR

No.: 2224 Date: 2015-07-30 Time: 13:04



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (80)A6-F-DC14-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.構件強號　　：C24
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對探測位置負責

Imagescan Image: DC14-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (81)A6-F-DC14-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C15
4.備　　註　：d.探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DB14-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (82)A6-F-DB14-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：G5
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗結果檢測位置負責

Imagescan Image: DB14-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (83)A6-F-DB14-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約2-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號　　：B1
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB14-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (84)A6-F-DB14-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號　　：G7
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC15-1.BAR

No.: 2216 Date: 2015-07-30 Time: 11:49



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (85)A6-F-DC15-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C15
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC15-2.BAR

No.: 2218 Date: 2015-07-30 Time: 11:54



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (86)A6-F-DC15-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：C14
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC15-3.BAR

No.: 2220 Date: 2015-07-30 Time: 11:59



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (87)A6-F-DC15-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.構件混凝　　：C25
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB15-1.BAR

No.: 2216 Date: 2015-07-30 Time: 11:47



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (88)A6-F-DB15-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件混凝　　：G5
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB15-2.BAR

No.: 2217 Date: 2015-07-30 Time: 11:52



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (89)A6-F-DB15-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約2-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號 ：B3
4.箱 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB15-3.BAR

No.: 2219 Date: 2015-07-30 Time: 11:57



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (90)A6-F-DB15-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20Cm
3.桿件編號 ：G7
4.箱 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC16-1.BAR

No.: 2209 Date: 2015-07-30 Time: 11:31



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (91)A6-F-DC16-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：C25
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅針對檢測位置負責

Imagescan Image: DC16-2.BAR

No.: 2211 Date: 2015-07-30 Time: 11:36



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (92)A6-F-DC16-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：C24
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅針對檢測位置負責

Imagescan Image: DC16-3.BAR

No.: 2214 Date: 2015-07-30 Time: 11:44



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (93)A6-F-DC16-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C14
4.備 註 ：可探測60cm
5.本報告僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB16-1.BAR

No.: 2208 Date: 2015-07-30 Time: 11:29



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (94)A6-F-DB16-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號 ：G6
4.備 註 ：可探測60cm
5.本報告僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB16-2.BAR

No.: 2210 Date: 2015-07-30 Time: 11:34



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (95)A6-F-DB16-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約2-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　　：B3
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan Image: DB16-3.BAR

No.: 2212 Date: 2015-07-30 Time: 11:40



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (96)A6-F-DB16-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　　：G7
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan Image: DC17-1.BAR

No.: 2203 Date: 2015-07-30 Time: 11:17



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (97)A6-Γ-DC17-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱牛編號 ：C15
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC17-2.BAR

No.: 2205 Date: 2015-07-30 Time: 11:22



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (98)A6-Γ-DC17-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱牛編號 ：C14
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC17-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (99)A6-F-DC17-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混凝土強度　：C25
4.備　　註　：d.探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB17-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (100)A6-F-DB17-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.混凝土強度　：G5
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB17-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (101)A6-F-DB17-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.埋件編號 ：G11
4.備 註 ：±探深40cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DB17-2.BAR

Imagescan Image: DB17-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (102)A6-F-DB17-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.埋件編號 ：G7
4.備 註 ：±探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DB17-3.BAR

Imagescan Image: DC18-1.BAR

No.: 2197 Date: 2015-07-30 Time: 10:28



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (103)A6-F-DC18-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.標準結號 ：C25
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅為檢測位置參考

Imagescan Image: DC18-2.BAR

No.: 2199 Date: 2015-07-30 Time: 10:33



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (104)A6-F-DC18-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#6
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.標準結號 ：C24
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅為檢測位置參考

Imagescan Image: DC18-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (105)A6-Γ-DC18-3 **Operator:** ----------

Comments:

1.主筋(横向筋)：約5-#8
2.補助(水平筋)：約#4@10cm
3.作件編號　：C15
4.量　　計　：可探測60cm
5.本試驗体裝檢測位置負責

E:\DATA\中鋼土木\三七事故\DC18-3.BAR

Imagescan Image: DB18-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (106)A6-Γ-DB18-1 **Operator:** ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.補助(垂直筋)：約#4@20cm
3.柱件編號　：C6
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗体裝檢測位置負責

E:\DATA\中鋼土木\三七事故\DB18-1.BAR

Imagescan Image: DB18-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (107)A6-F-DB18-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約2-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號　　：B1
4.備　　註　　：d探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DB18-2.BAR

Imagescan Image: DB18-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (108)A6-F-DB18-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　　：G7
4.備　　註　　：d探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DB18-3.BAR

Imagescan Image: DC19-1.BAR

No.: 2189 Date: 2015-07-30 Time: 10:11



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (109)A6-F-DC19-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱体編號 ：C25
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DC19-2.BAR

No.: 2193 Date: 2015-07-30 Time: 10:19



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (110)A6-F-DC19-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱体編號 ：C26
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DC19-3.BAR

No.: 2195 Date: 2015-07-30 Time: 10:23



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (111)A6-F-DC19-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4 #8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混凝土強度 ：C16
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

12-58

Imagescan Image: DB19-1.BAR

No.: 2188 Date: 2015-07-30 Time: 10:09



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (112)A6-F-DB19-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.混凝土強度 ：G7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB19-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (113)A6-F-DB19-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：G1
4.備 註 ：可探測40cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB19-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (114)A6-F-DB19-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約2-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：B3
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC20-1.BAR

No.: 2182 Date: 2015-07-30 Time: 09:55



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (115)A6-F-DC20-1 Operator: ---------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.母体編號 ：C15
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC20-2.BAR

No.: 2184 Date: 2015-07-30 Time: 10:00



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (116)A6-F-DC20-2 Operator: ---------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.母体編號 ：C16
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC20-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (117)A6-F-DC20-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#6
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱件混號 ：C26
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB20-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (118)A6-F-DB20-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.柱件混號 ：G7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB20-2.BAR

No.: 2183 Date: 2015-07-30 Time: 09:58



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (119)A6-Γ-DB20-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.桿件編號 ：G1
4.備 註 ：可探測40cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

12-62

Imagescan Image: DB20-3.BAR

No.: 2186 Date: 2015-07-30 Time: 10:04



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (120)A6-F-DB20-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.桿件編號 ：B1
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan Image: DC21-1.BAR

No.: 2176 Date: 2015-07-30 Time: 09:38



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (121)A6-F-DC21-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混作編號 ：C15
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置負責

12-63

Imagescan Image: DC21-2.BAR

No.: 2178 Date: 2015-07-30 Time: 09:45



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (122)A6-F-DC21-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混作編號 ：C14
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置負責

Imagescan Image: DC21-3.BAR

No.: 2100 Date: 2015-07-30 Time: 09:50



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (123)A6-F-DC21-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號　　：C25
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\資料\[...]\DC21-3.BAR

Imagescan Image: DB21-1.BAR

No.: 2175 Date: 2015-07-30 Time: 08:37



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (124)A6-F-DB21-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　　：G5
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

[...]\DB21-1.BAR

Imagescan Image: DB21-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (125)A6-F-DB21-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約2-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.桿件編號 ：B1
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位做負責

Imagescan Image: DB21-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (128)A6-F-DB21-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號 ：G7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC22-1.BAR

No.: 2169 Date: 2015-07-30 Time: 09:22



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (127)A6-F-DC22-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　　：C26
4.備　　註　　：J深測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

12-66

Imagescan Image: DC22-2.BAR

No.: 2171 Date: 2015-07-30 Time: 09:28



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (128)A6-F-DC22-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號　　：C25
4.備　　註　　：J深測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC22-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (129)A6-F-DC22-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱牛腿號　　：C14
4.備　　註　　：可測測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB22-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (130)A6-F-DB22-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.柱牛腿號　　：G1
4.備　　註　　：可測測40cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB22-2.BAR

No.: 2170 Date: 2015-07-30 Time: 09:25



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (131)A6-F-DB22-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：G7
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB22-3.BAR

No.: 2173 Date: 2015-07-30 Time: 09:32



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (132)A6-F-DB22-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：G11
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC23-1.BAR

No.: 2162 Date: 2015-07-30 Time: 09:04



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (133)A6-F-DC23-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.[illegible]：C15
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對該測位置負責

Imagescan Image: DC23-2.BAR

No.: 2164 Date: 2015-07-30 Time: 09:09



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (134)A6-F-DC23-2 Operator: ----------

Comments:

1.三筋(T向筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.[illegible]：C14
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對該測位置負責

Imagescan Image: DC23-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (135)A6-F-DC23-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約#4~#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.桿件編號　　：C25
4.保　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\...\DC23-1.BAR

12-70

Imagescan Image: DB23-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (136)A6-F-DB23-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約#5~#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號　　：C5
4.保　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

...\DB23-1.BAR

Imagescan Image: DB23-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (137)A6-F-DB23-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.桿件編號 ：G11
4.備 註 ：可探測40cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\DATA\各分包資料\土木\鑽孔檢測\A5棟\F\R\Pdf\DB23-2.BAR

Imagescan Image: DB23-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (138)A6-F-DB23-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋) 約#4@15cm
3.桿件編號 ：G7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC24-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (139)A6-F-DC24-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.材令編號 ：C25
4.備 註 ：可測到60cm
5.本試驗體對應測位置色頁

Imagescan Image: DC24-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (140)A6-F-DC24-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.材令編號 ：C24
4.備 註 ：可測到60cm
5.本試驗體對應測位置色頁

Imagescan Image: DC24-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (141)A6-F-DC24-3 Operator: ----------

Comments:

1.土筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.料件編號 ：C14
4.備 註 ：d深測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB24-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (142)A6-F-DB24-1 Operator: ----------

Comments:

1.土筋(水平筋)：約5 #10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.料件編號 ：G5
4.備 註 ：d深測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB24-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (143)A6-F-DB24-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.料牛編號 ：G11
4.備 註 ：可採測40cm
5.本試驗僅供參檢測區域負責

Imagescan Image: DB24-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (144)A6-F-DB24-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約2-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：B3
4.備 註 ：可採測60cm
5.本試驗僅供參檢測區域負責