臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 東區鑑定報告書

【附冊十六】



鑑定技師：結構技師　林明勝等 19 名

日　　期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文　　號：中市結技鑑字第　286　號

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；　李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；　王錦智(技執字第 004369 號)

高　原(技執字第 003466 號)；　張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；　葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；　楊培堅(技執字第 001408 號)

林育信(技執字第 006880 號)；　林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；　李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)；　石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)；　黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日



「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；　李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；　王錦智(技執字第 004369 號)

高　原(技執字第 003466 號)；　張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；　葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；　楊培堅(技執字第 001408 號)


林育信(技執字第 006880 號)；　林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；　李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)；　石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)；　黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日



「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；　李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)；　王錦智(技執字第 004369 號)

高　原(技執字第 003466 號)；　張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)；　葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)；　楊培堅(技執字第 001408 號)

林育信(技執字第 006880 號)；　林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)；　李明哲(技執字第 003683 號)

顏乃湘(技執字第 004111 號)；　石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)；　黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日




附件三十五：柱梁鋼筋掃描作業及探測報告（續2）



A6 東區 G 棟柱梁鋼筋掃描作業


圖 示	
A6-G-DCX-X	柱鋼筋測位位置
A6-G-DBX-X	單鋼筋測錨位置



一層鋼筋掃描位置圖（夾層結構平面）


A6－2區G棟

圖 示	
A6-G-DCX-X	柱鋼筋測錨位置
A6-G-DBX-X	梁鋼筋測錨位置




夾層鋼筋掃描位置圖（二層結構平面）

A6－2區G棟




二層鋼筋搭接位置圖（三層結構平面）

A6－2區G棟




二層鋼筋搭接位置圖（四層結構平面）

A6－2區G棟




四層鋼筋掃描位置圖（五層結構平面）

A6－2區G棟




五層鋼筋掃描位置圖（六層結構平面）

A6－2區G棟




八層鋼筋柱位置圖（七層結構平面）

A6－2區G棟




七層鋼筋柱位置圖（八層結構平面）

A6－2區G棟




八層鋼筋掃描位置圖（九層結構平面）

A6－2區G棟




九層鋼筋掃描位置圖（十層結構平面）

A6－2區G棟




一層鋼筋掃描位置圖（十一層結構平面）

A6－2區G棟




十一層鋼筋掃描位置圖（十二層結構平面）

A6－2區G棟




一二層鋼筋搭接位置圖（十三層結構平面）

A6－2區G棟




十二層鋼筋搭接位置圖（十四層結構平面）

A6－2區G棟




十四層鋼筋掃描位置圖（十五層結構平面）

A6－2區G棟




十五層鋼筋掃描位置圖（一八層結構平面）

A6－2區G棟




十六層鋼筋搭接位置圖 （十七層結構平面）

A6－2區G棟




十七層鋼筋搭接位置圖 （十八層結構平面）

A6－2區G棟




十八層鋼筋掃描位置圖（十九層結構平面）

A6－2區G棟




十九層鋼筋掃描位置圖（二十層結構平面）

A6－2區G棟



二十一層鋼筋綁紮位置圖（二十一層結構平面）


A6－2區C棟



二十一層鋼筋綁紮位置圖（屋頂 二十一層結構平面）

A6－2區G棟


鋼筋掃描過程照片

編號NO. 1	探測位置 A6-G-DC1-1	編號NO. 2	探測位置 A6-G-DC1-2	編號NO. 3	探測位置 A6 G DC1 3
					
編號NO. 4	探測位置 A6-G-DB1-1	編號NO. 5	探測位置 A6-G-DB1-2	編號NO. 6	探測位置 A6 G DB1 3
					
編號NO. 7	探測位置 A6 G DC2-1	編號NO. 8	探測位置 A6-G-DC2-2	編號NO. 9	探測位置 A6-G-DC2-3
					
編號NO. 10	探測位置 A6-G-DB2-1	編號NO. 11	探測位置 A6 G DB2 2	編號NO. 12	探測位置 A6-G-DB2-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 13	探測位置 A6-G-DC3-1	編號NO. 14	探測位置 A6 G DC3 2	編號NO. 15	探測位置 A6-G-DC3-3
					
編號NO. 16	探測位置 A6-G-DB3-1	編號NO. 17	探測位置 A6 G DB3-2	編號NO. 18	探測位置 A6-G-DB3-3
					
編號NO. 19	探測位置 A6-G-DC4-1	編號NO. 20	探測位置 A6-G-DC4 2	編號NO. 21	探測位置 A6-G-DC4-3
					
編號NO. 22	探測位置 A6-G-DB4-1	編號NO. 23	探測位置 A6-G-DB4-2	編號NO. 24	探測位置 A6 G DB4-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 25	探測位置 A6-G-DC5-1	編號NO. 26	探測位置 A6-G-DC5-2	編號NO. 27	探測位置 A6-G-DC5-3
					
編號NO. 28	探測位置 A6-G-DB5-1	編號NO. 29	探測位置 A6-G-DB5-2	編號NO. 30	探測位置 A6-G-DB5-3
					
編號NO. 31	探測位置 A6-G-DC6-1	編號NO. 32	探測位置 A6-G-DC6-2	編號NO. 33	探測位置 A6-G-DC6-3
					
編號NO. 34	探測位置 A6-G-DB6-1	編號NO. 35	探測位置 A6-G-DB6-2	編號NO. 36	探測位置 A6-G-DB6-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 37	探測位置 A6-G-DC7-1	編號NO. 38	探測位置 A6-G-DC7-2	編號NO. 39	探測位置 A6-G-DC7-3
					
編號NO. 40	探測位置 A6-G-DB7-1	編號NO. 41	探測位置 A6-G-DB7-2	編號NO. 42	探測位置 A6-G-DB7-3
					
編號NO. 43	探測位置 A6-G-DC8-1	編號NO. 44	探測位置 A6-G-DC8-2	編號NO. 45	探測位置 A6-G-DC8-3
					
編號NO. 46	探測位置 A6-G-DB8-1	編號NO. 47	探測位置 A6-G-DB8-2	編號NO. 48	探測位置 A6-G-DB8-3
					





鋼筋掃描過程照片

編號NO. 49	探測位置 A6-G-DC9-1	編號NO. 50	探測位置 A6-G-DC9-2	編號NO. 51	探測位置 A6-G-DC9-3
					
編號NO. 52	探測位置 A6-G-DB9-1	編號NO. 53	探測位置 A6-G-DB9-2	編號NO. 54	探測位置 A6-G-DB9-3
					
編號NO. 55	探測位置 A6-G-DC10-1	編號NO. 56	探測位置 A6-G-DC10-2	編號NO. 57	探測位置 A6 G DC10 3
					
編號NO. 58	探測位置 A6 G DB10 1	編號NO. 59	探測位置 A6-G-DB10-2	編號NO. 60	探測位置 A6-G-DB10-3
					



鋼筋掃描過程照片

編號NO. 61	探測位置 A6-G-DC11-1	編號NO. 62	探測位置 A6-G-DC11-2	編號NO. 63	探測位置 A6 G DC11 3
					
編號NO. 64	探測位置 A6 G DB11 1	編號NO. 65	探測位置 A6-G-DB11-2	編號NO. 66	探測位置 A6-G-DB11-3
					
編號NO. 67	探測位置 A6-G-DC12-1	編號NO. 68	探測位置 A6-G-DC12 2	編號NO. 69	探測位置 A6-G-DC12-3
					
編號NO. 70	探測位置 A6-G-DB12-1	編號NO. 71	探測位置 A6-G-DB12-2	編號NO. 72	探測位置 A6-G-DB12-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 73	探測位置 A6-G-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 A6-G-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 A6-G-DC13-3
					
編號NO. 76	探測位置 A6-G-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6-G-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-G-DB13-3
					
編號NO. 79	探測位置 A6-G-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 A6-G-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6-G-DC14-3
					
編號NO. 82	探測位置 A6-G-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 A6-G-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6-G-DB14-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 85	探測位置 A6-G-DC15-1	編號NO. 86	探測位置 A6-G-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6-G-DC15-3
					
編號NO. 88	探測位置 A6-G-DB15-1	編號NO. 89	探測位置 A6-G-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-G-DB15-3
					
編號NO. 91	探測位置 A6-G-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 A6-G-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 A6-G-DC16-3
					
編號NO. 94	探測位置 A6-G-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 A6-G-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-G-DB16-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 97	探測位置 A6-G-DC17-1	編號NO. 98	探測位置 A6-G-DC17-2	編號NO. 99	探測位置 A6 G DC17 3







編號NO. 100	探測位置 A6-G-DB17-1	編號NO. 101	探測位置 A6-G-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A6 G DB17 3







編號NO. 103	探測位置 A6-G-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A6-G-DC18-2	編號NO. 105	探測位置 A6 G DC18-3








編號NO. 106	探測位置 A6 G DB18-1	編號NO. 107	探測位置 A6-G DB18 2	編號NO. 108	探測位置 A6-G-DB18-3







91-61

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 109	探測位置 A6-G-DC19-1	編號NO. 110	探測位置 A6-G-DC19-2	編號NO. 111	探測位置 A6-G-DC19-3








編號NO. 112	探測位置 A6-G-DB19-1	編號NO. 113	探測位置 A6-G-DB19-2	編號NO. 114	探測位置 A6-G-DB19-3







編號NO. 115	探測位置 A6-G-DC20-1	編號NO. 116	探測位置 A6 G DC20 2	編號NO. 117	探測位置 A6-G-DC20-3








編號NO. 118	探測位置 A6-G-DB20 1	編號NO. 119	探測位置 A6-G-DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A6-G-DB20-3







鋼筋掃描過程照片


編號NO. 121	探測位置	編號NO. 122	探測位置	編號NO. 123	探測位置
	A6-G-DC21-1		A6-G-DC21-2		A6-G-DC21-3
					

編號NO. 124	探測位置	編號NO. 125	探測位置	編號NO. 126	探測位置
	A6-G-DB21-1		A6 G DB21 2		A6-G-DB21-3
					

13-17



A6 東區 G 棟柱梁鋼筋探測報告




鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6區G棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會



檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段49-1號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104年8月20日

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數值及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以A6區G棟為取樣範圍,數量總計柱63處、樑63處、共126處(詳位置如附圖)

2. 檢測日期: 一〇四年八月四日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚集磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由Ferroscan v5.2電腦軟體判讀保護層深度、鋼筋號數、排列。



四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑 8-25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於1直徑探測時須大於2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋銹蝕膨脹而產生誤判。
4. 本鋼筋探測器檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑(CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	136	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	118	134	150
影像探測最大深度±1φ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測日期：104年08月04日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	試件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
1	A6-G-DC1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	1C97	
2	A6-G-DC1-1-2		約4-#10	約#4@10cm	1C97	
3	A6 G DC1-2-1		約5-#8	約#4@10cm	1C92	
4	A6-G-DC1-2-2		約4 #8	約#4@10cm	1C92	
5	A6-G-DC1-3-1		約5-#10	約4@10cm	1C99	
6	A6-G-DC1-3-2		約4-#10	約#4@10cm	1C99	
7	A6-G-DB1-1		約5-#10	約#4@10cm	2B278	可探測60cm
8	A6-G-DB1-2-1		約6-#10	約#4@10cm	2G28	
9	A6 G DB1-2-2		約1-#10	約#4@10cm	2G28	
10	A6-G-DB1-3 1		約5 #10	約#4@10cm	2G27	
11	A6-G-DB1-3-2		約2-#10	約#4@10cm	2G27	
12	A6-G-DC2-1		約5-#10	約#4@15cm	2C97	可探測60cm
13	A6 G DC2 2-1		約2-#10	約#4@15cm	2C97	
14	A6-G-DC2-2-2		約6 #10	約#4@15cm	2C97	
15	A6-G-DC2-3		約5-#10	約#4@15cm	2C103	可探測60cm
16	A6-G-DB2-1		約5-#10	約#4@10cm	3G3	可探測60cm
17	A6-G-DB2-2		約5-#10	約#4@10cm	3G3	可探測60cm
18	A6 G DB2-3		約4-#10	約#4@15cm	3B8	可探測60cm
19	A6-G-DC3-1		約5 #10	約#4@15cm	3C99	可探測60cm
20	A6-G-DC3-2		約5-#10	約#4@15cm	3C97	可探測60cm
21	A6-G-DC3 3		約4-#8	約#4@15cm	3C92	可探測60cm
22	A6-G-DB3-1		約5-#10	約#4@12cm	4B1	可探測60cm
23	A6-G-DB3-2-1		約5-#10	約#4@10cm	4B5	
24	A6-G DB3 2-2		約2-#10	約#4@10cm	4B5	
25	A6-G-DB3-3		約6-#10	約#4@15cm	4B11	可探測60cm
26	A6-G-DC4-1		約4-#10	約#4@15cm	4C97	可探測60cm
27	A6 G DC4-2		約4-#8	約#4@15cm	4C92	可探測60cm
28	A6-G-DC4-3		約5 #8	約#4@15cm	4C94	可探測60cm
29	A6-G-DB4-1		約6-#10	約#4@10cm	5G3	可探測60cm
30	A6-G-DB4-2		約4-#10	約#4@15cm	5B1	可探測60cm
31	A6 G-DB4-3-1		約5-#8	約#4@10cm	5B5	
32	A6-G-DB4-3 2		約2 #10	約#4@10cm	5B5	
33	A6-G-DC5-1		約5-#8	約#4@15cm	5C97	可探測60cm
34	A6-G-DC5-2		約5-#8	約#4@15cm	5C102	可探測60cm
35	A6-G-DC5-3		約5-#8	約#4@15cm	5C99	可探測60cm
36	A6-G-DB5-1-1		約4-#10	約#4@10cm	6B5	
37	A6-G-DB5-1-2		約2-#10	約#4@10cm	6B5	
38	A6 G DB5 2		約5-#10	約#4@10cm	6G3	可探測60cm
39	A6-G-DB5-3		約5 #10	約#4@10cm	6G3	可探測60cm
40	A6-G-DC6-1		約4-#8	約#4@15cm	6C92	可探測60cm
41	A6-G-DC6-2		約4-#8	約#4@15cm	6C97	可探測60cm
42	A6 G DC6-3		約4-#8	約#4@15cm	6C94	可探測60cm
43	A6-G-DB6-1 1		約5 #10	約#4@10cm	7B5	
44	A6-G-DB6-1-2		約2 #10	約#4@10cm	7B5	
45	A6-G-DB6-2		約5-#10	約#4@10cm	7G3	可探測60cm
46	A6-G-DB6-3		約4-#10	約#4@12cm	7B1	可探測60cm
47	A6-G-DC7-1		約4-#8	約#4@15cm	7C92	可探測60cm
48	A6 G-DC7-2		約5-#8	約#4@15cm	7C97	可探測60cm
49	A6-G-DC7-3		約5 #8	約#4@15cm	7C99	可探測60cm
50	A6-G-DB7-1		約4-#10	約#4@15cm	8B8	
51	A6 G DB7 2-1		約5-#10	約#4@10cm	8B5	
52	A6-G-DB7-2 2		約2 #10	約#4@10cm	8B5	
53	A6-G-DB7-3		約5-#10	約#4@10cm	8G3	可探測60cm
54	A6-G-DC8-1		約5-#8	約#4@15cm	8C99	可探測60cm


編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
55	A6-G-DC8-2		約4-#8	約#4@15cm	8C92	可探測60cm
56	A6-G-DC8-3		約5-#8	約#4@15cm	8C97	可探測60cm
57	A6-G-DB8-1-1		約4-#10	約#4@10cm	9B5	
58	A6-G-DB8-1-2		約3-#10	約#4@10cm	9B5	
59	A6-G-DB8-2		約5-#10	約#4@10cm	9C3	可探測60cm
60	A6-G-DB8-3		約5-#10	約#4@12cm	9B1	可探測60cm
61	A6-G-DC9-1		約4-#8	約#4@15cm	9C92	可探測60cm
62	A6-G-DC9-2		約5-#8	約#4@15cm	9C97	可探測60cm
63	A6-G-DC9-3		約4-#8	約#4@15cm	9C99	可探測60cm
64	A6-G-DB9-1-1		約8-#10	約#4@12cm	10B7	
65	A6-G-DB9-1-2		約1-#10	約#4@12cm	10B7	
66	A6-G-DB9-2		約4-#10	約#4@10cm	10C3	可探測45cm
67	A6-G-DB9-3		約4-#10	約#4@15cm	10B1	可探測45cm
68	A6-G-DC10-1		約4-#8	約#4@15cm	10C94	可探測60cm
69	A6-G-DC10-2		約4-#8	約#4@15cm	10C99	可探測60cm
70	A6-G-DC10-3		約4-#8	約#4@15cm	10C97	可探測45cm
71	A6-G-DB10-1-1		約8-#10	約#4@12cm	11B7	
72	A6-G-DB10-1-2		約1-#10	約#4@12cm	11B7	
73	A6-G-DB10-2		約4-#10	約#4@10cm	11C3	可探測45cm
74	A6-G-DB10-3		約4-#10	約#4@15cm	11B1	可探測45cm
75	A6-G-DC11-1		約4-#8	約#4@15cm	11C92	可探測60cm
76	A6-G-DC11-2		約4-#8	約#4@15cm	11C102	可探測60cm
77	A6-G-DC11-3		約4-#8	約#4@15cm	11C99	可探測60cm
78	A6-G-DB11-1-1		約6-#10	約#4@12cm	12B5	
79	A6-G-DB11-1-2		約1-#10	約#4@12cm	12B5	
80	A6-G-DB11-2-1		約5-#10	約#4@12cm	12B7	
81	A6-G-DB11-2-2		約2-#10	約#4@12cm	12B7	
82	A6-G-DB11-3		約3-#10	約#4@15cm	12B8	
83	A6-G-DC12-1		約5-#8	約#4@15cm	12C99	可探測60cm
84	A6-G-DC12-2		約4-#8	約#4@15cm	12C99	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
85	A6-G-DC12-3		約5-#8	約#4@15cm	12C92	可探測60cm
86	A6-G-DB12-1-1		約6-#10	約#4@12cm	13B5	
87	A6-G-DB12-1-2		約1-#10	約#4@12cm	13B5	
88	A6-G-DB12-2		約3-#10	約#4@15cm	13B1	可探測45cm
89	A6-G-DB12-3		約3-#10	約#4@15cm	13B8	
90	A6-G-DC13-1		約4-#8	約#4@10cm	13C103	可探測60cm
91	A6-G-DC13-2		約4-#8	約#4@10cm	13C99	可探測60cm
92	A6-G-DC13-3		約3-#8	約#4@15cm	13C103	可探測45cm
93	A6-G-DB13-1-1		約5-#10	約#4@12cm	14B7	
94	A6-G-DB13-1-2		約2-#10	約#4@12cm	14B7	
95	A6-G-DB13-2		約4-#10	約#4@12cm	14C3	可探測45cm
96	A6-G-DB13-3		約3-#10	約#4@15cm	14B1	可探測45cm
97	A6-G-DC14-1		約4-#8	約#4@15cm	14C97	可探測60cm
98	A6-G-DC14-2		約4-#8	約#4@15cm	14C97	可探測60cm
99	A6-G-DC14-3		約4-#8	約#4@15cm	14C94	可探測60cm
100	A6-G-DB14-1-1		約6-#10	約#4@12cm	15B7	
101	A6-G-DB14-1-2		約1-#10	約#4@12cm	15B7	
102	A6-G-DB14-2		約4-#8	約#4@15cm	15B1	可探測45cm
103	A6-G-DB14-3		約3-#10	約#4@15cm	15B8	
104	A6-G-DC15-1		約4-#8	約#4@15cm	15C99	可探測60cm
105	A6-G-DC15-2		約4-#8	約#4@15cm	15C99	可探測60cm
106	A6-G-DC15-3		約5-#8	約#4@15cm	15C92	可探測60cm
107	A6-G-DB15-1		約6-#10	約#4@15cm	16B5	
108	A6-G-DB15-2		約6-#10	約#4@12cm	16B7	
109	A6-G-DB15-3		約6-#10	約#4@15cm	16B5	
110	A6-G-DC16-1		約4-#8	約#4@15cm	16C66	可探測60cm
111	A6-G-DC16-2		約4-#8	約#4@15cm	16C76	可探測60cm
112	A6-G-DC16-3		約4-#8	約#4@15cm	16C68	可探測60cm
113	A6-G-DB16-1		約6-#10	約#4@15cm	17B7	
114	A6-G-DB16-2		約6-#10	約#4@15cm	17B7	

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
115	A6-G-DB16-3		約3-#10	約#4@15cm	17B8	
116	A6-G-DC17-1		約4-#8	約#4@15cm	17C78	可探測60cm
117	A6-G-DC17-2		約4-#8	約#4@15cm	17C68	可探測60cm
118	A6 G DC17-3		約5-#8	約#4@15cm	17C71	可探測60cm
119	A6-G-DB17 1		約5-#10	約#4@15cm	18B7	
120	A6-G-DB17-2		約5-#8	約#4@10cm	18B1	
121	A6-G-DB17-3		約6-#8	約#4@15cm	18B11	
122	A6 G DC18-1		約5-#8	約#4@15cm	18C99	可探測60cm
123	A6-G-DC18-2		約4 #8	約#4@15cm	18C99	可探測60cm
124	A6-G-DC18-3		約4-#8	約#4@15cm	18C97	可探測60cm
125	A6-G-DB18-1		約5-#10	約#4@15cm	19B5	
126	A6 G DB18-2		約5-#10	約#4@15cm	19B7	
127	A6-G-DB18-3		約5 #10	約#4@15cm	19B5	
128	A6-G-DC19-1		約3-#8	約#4@15cm	19C94	可探測60cm
129	A6-G-DC19-2		約5-#8	約#4@15cm	19C99	可探測60cm
130	A6-G-DC19-3		約5-#8	約#4@15cm	19C97	可探測60cm
131	A6 G DB19-1		約5-#10	約#4@15cm	20B5	
132	A6-G-DB19-2		約5 #10	約#4@15cm	20B7	
133	A6-G-DB19-3		約5-#10	約#4@15cm	20B7	
134	A6-G-DC20-1		約5-#8	約#4@15cm	20C97	可探測60cm
135	A6 G DC20-2		約4-#8	約#4@15cm	20C97	可探測60cm
136	A6-G-DC20 3		約5-#8	約#4@15cm	20C103	可探測60cm
137	A6-G-DB20-1		約4-#10	約#4@15cm	21B7	
138	A6-G-DB20-2		約4-#10	約#4@15cm	21B5	
139	A6 G DB20-3		約4-#10	約#4@15cm	21B7	
140	A6-G-DC21-1		約4 #8	約#4@15cm	21C99	可探測60cm
141	A6-G-DC21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C94	可探測60cm
142	A6-G-DC21-3		約5-#8	約#4@15cm	21C103	可探測60cm
143	A6-G-DB21 1		約4-#10	約#4@15cm	R1B5	
144	A6-G-DB21-2		約3 #8	約#4@15cm	R1B1	可探測30cm
145	A6-G-DB21-3		約4-#10	約#4@15cm	R1B7	

Imagescan Image: (1)A6-G-DC1-1-1.BAR

No.: 3846 Date: 2015-08-04 Time: 11:32



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (1)A6-G-DC1-1-1 Operator:


Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
得作編號 ：1C97
備 註 ：0

本試驗區對應測位置見頁

Imagescan Image: (2)A6-G-DC1-1-2.BAR

No.: 3847 Date: 2015-08-04 Time: 11:34



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (2)A6-G-DC1-1-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
得作編號 ：1C97
備 註 ：0

本試驗區對應測位置見頁

Imagescan Image: (3)A6-G-DC1-2-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (3)A6-G-DC1-2-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
程序編號 ：1C92
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (4)A6-G-DC1-2-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (4)A6-G-DC1-2-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
程序編號 ：1C92
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (5)A6-G-DC1-3-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (5)A6-G-DC1-3-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
繋筋(水平筋) ：約4@10cm
桁牛編號 ：1C99
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (6)A6-G-DC1-3-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: 0 - 110 [mm] Surface overlay: 0

Location: (6)A6-G-DC1-3-2 Operator:


Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
繋筋(水平筋) ：約#4@10cm
桁牛編號 ：1C99
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (7)A6-G-DB1-1.BAR

No.: 3830 Date: 2015-08-04 Time: 10:07



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (7)A6-G-DB1-1 Operator:


Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2B278
備 註 ：可探測,60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (8)A6-G-DB1-2-1.BAR

No.: 3831 Date: 2015-08-04 Time: 10:17



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (8)A6-G-DB1-2-1 Operator:


Comments:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2C28
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (9)A6-G-DB1-2-2.BAR

No.: 3832 Date: 2015-08-04 Time: 10:19



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (9)A6-G-DB1-2-2 Operator:


Comments:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
補強(水平筋) ：約#4@10cm
部件編成 ：2G28
備 註 ：0

本試験位置/検測位置写真

Imagescan Image: (10)A6-G-DB1-3-1.BAR

No.: 3833 Date: 2015-08-04 Time: 10:27



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (10)A6-G-DB1-3-1 Operator:


Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補強(水平筋) ：約#4@10cm
部件編成 ：2G27
備 註 ：0

本試験位置/検測位置写真

Imagescan Image: (11)A6-G-DB1-3-2.BAR

No.: 3834 Date: 2015-08-04 Time: 10:28



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (11)A6-G-DB1-3-2 Operator:


Comments:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
縛筋(水平筋) ：約#4@10cm
保存編號 ：2G27
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (12)A6-G-DC2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:30:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (12)A6-G-DC2-1 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保存編號 ：2G37
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (13)A6-G-DC2-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:35:06 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (13)A6-G-DC2-2-1 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：2C97
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (14)A6-G-DC2-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:35:48 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (14)A6-G-DC2-2-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：2C97
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (15)A6-G-DC2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:43:11 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (15)A6-G-DC2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C103
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: P00002

1 / 1

14-12

Imagescan: (16)A6-G-DB2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:29:40 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (16)A6-G-DB2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：3G3
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P00002

1 / 1

Imagescan: (17)A6-G-DB2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:32:41 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-G-DB2-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：3G3
備 註 ：可探測80cm

本試驗僅對被測位置負責

Imagescan: (18)A6-G-DB2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:39:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (18)A6-G-DB2-3 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3B8
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對被測位置負責

Imagescan: (19)A6-G-DC3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:15:56 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (19)A6-G-DC3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：3C99
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC30\scan\104.08\4-07\(19)A6-G-DC3-1.XFF

Project: Project0002

Imagescan: (20)A6-G-DC3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:19:08 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (20) A6-G-DC3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：3C97
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC30\scan\104.08\4-07\(20)A6-G-DC3-2.XFF

Project: Project0002

Imagescan: (21)A6-G-DC3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:19:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (21)A6-G-DC3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：3C92
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00002 1 / 1

Imagescan: (22)A6-G-DB3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:15:56 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-G-DB3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
程序編號 ：4B1
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00002 1 / 1

Imagescan: (23)A6-G-DB3-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:16:10 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (23)A6-G-DB3-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：4B5
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC01\scan\104.08月~07月\...\(23)104.08.04\(23)A6-G-DB3-2-1.XFF

Project: P...

1 / 1

Imagescan: (24)A6-G-DB3-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:18:47 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (24)A6-G-DB3-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：4B5
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC01\scan\104.08月~07月\...\(24)104.08.04\(24)A6-G-DB3-2-2.XFF

Project: P...

1 / 1

Imagescan: (25)A6-G-DB3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:25:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (25)A6-G-DB3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：4B11
備 註 ：可取測60cm


本試驗位置檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:\0002 1 / 1

Imagescan: (26)A6-G-DC4-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:07:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (26)A6-G-DC4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：4C97
備 註 ：可取測60cm


本試驗位置檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:\0002 1 / 1

Imagescan: (27)A6-G-DC4-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:09:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (27)A6-G-DC4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(平行筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保件編號 ：4C92
備 註 ：可探測80cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: vPC03scan\104.08月~07月檢測資料\[illegible]

Project: P08005

Imagescan: (28)A6-G-DC4-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:12:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer:

Location: (28)A6-G-DC4-3 Operator: ---

Comment:

主筋(平行筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保件編號 ：4C94
備 註 ：可探測80cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: vPC03scan\104.08月~07月檢測資料\[illegible]

Project: P08005

Imagescan: (29)A6-G-DB4-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:07:40 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (29)A6-G-DB4-1 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5G3
備 註 ：以探測60cm

本試驗僅對探測位置負責

Imagescan: (30)A6-G-DB4-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:10:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-G-DB4-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5B1
備 註 ：以探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (31)A6-G-DB4-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:12:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (31)A6-G-DB4-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: PJ0002

1 / 1

14-20

Imagescan: (32)A6-G-DB4-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:13:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (32)A6-G-DB4-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: PJ0003

1 / 1

Imagescan: (33)A6-G-DC5-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:59:45 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-G-DC5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C97
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\scan\104.08.04 14.59.45 (33)A6-G-DC5-1.XFF


Project: Fg00002

1 / 1

14-21

Imagescan: (34)A6-G-DC5-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:01:45 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (34)A6-G-DC5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C102
備 註 ：可探測50cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPC3\scan\104.08.04 15.01.45 (34)A6-G-DC5-2.XFF

Project: Fg00002

1 / 1

Imagescan: (35)A6-G-DC5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:04:00 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (35)A6-G-DC5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C99
備 註 ：二探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PCSTscan\104.05\...


Project: Figure30

1 / 1

14-22

Imagescan: (36)A6-G-DB5-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:00:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (36)A6-G-DB5-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：6B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PCSTscan\104.08\...

Project: P_00002

1 / 1

Imagescan: (37)A6-G-DB5-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:00:55 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6-G-DB5-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：6B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\[illegible]

Project: Pg0002

1 / 1

Imagescan: (38)A6-G-DB5-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:02:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (38)A6-G-DB5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：6G3
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\[illegible]

Project: Pg0002

1 / 1

Imagescan: (39)A6-G-DB5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 15:04:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (39)A6-G-DB5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
樣件編號 ：6G3
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (40)A6-G-DC6-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:51:34 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (40)A6-G-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#5
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：6C92
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (41)A6-G-DC6-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:54:25 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-G-DC6-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6C97
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (42)A6-G-DC6-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:56:39 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-G-DC6-3 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：6C94
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (43)A6-G-DB6-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:51:16 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (43)A6-G-DB6-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
作件編號 ：7B5
備 註 ：


※試驗室對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (44)A6-G-DB6-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:51:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (44)A6-G-DB6-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
標準編號 ：7B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (45)A6-G-DB6-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:54:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6-G-DB6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：7G3
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\Scan\104.08.04\7\(45)A6-G-DB6-2.XFF

Project: P.00003

Imagescan: (46)A6-G-DB6-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:56:56 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (46)A6-G-DB6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：7B1
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\Scan\104.08.04\7\(46)A6-G-DB6-3.XFF

Project: P.00003

Imagescan: (47)A6-G-DC7-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:30:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (47)A6-G-DC7-1 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C92
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00002

Imagescan: (48)A6-G-DC7-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:32:47 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (48)A6-G-DC7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C97
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00002

Imagescan: (49)A6-G-DC7-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:36:58 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (49)A6-G-DC7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛鋸號 ：7C99
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

14-29

Imagescan: (50)A6-G-DB7-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:29:25 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (50)A6-G-DB7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8B8
備 註 ：


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (51)A6-G-DB7-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:31:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (51)A6-G-DB7-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
探針編號 ：BB5
備 註 ：-

※試驗室對檢測位置資料

File Storage: [illegible]


Project: PJ00002

1 / 1

14-30

Imagescan: (52)A6-G-DB7-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:32:11 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (52)A6-G-DB7-2-2 Operator: ---

Comment:

三筋(直主筋) ：約2 #10
腰筋(水平筋) ：約#4@10cm
探針編號 ：BB5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: PJ00002

1 / 1

Imagescan: (53)A6-G-DB7-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:39:38 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (53)A6-G-DB7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱子编號 ：8G3
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (54)A6-G-DC8-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:19:27 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (54)A6-G-DC8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：8C99
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (55)A6-G-DC8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:23:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (55)A6-G-DC8-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：8C92
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: ...

Project: P000002

14-32

Imagescan: (56)A6-G-DC8-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:26:01 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (56)A6-G-DC8-3 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：8C97
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: P000002

Imagescan: (57)A6-G-DB8-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:19:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (57)A6-G-DB8-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：9B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08\1～07\鋼筋混凝土...\(57)A6-G-DB8-1-1.XFF

Project: Prj0002 1 / 1

Imagescan: (58)A6-G-DB8-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:19:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-G-DB8-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：9B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08\1～07\鋼筋混凝土...\(58)A6-G-DB8-1-2.XFF

Project: Prj0002 1 / 1

Imagescan: (59)A6-G-DB8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:22:07 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-G-DB8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
掃描編號 ：9G3
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: P:00002

1 / 1

14-34

Imagescan: (60)A6-G-DB8-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:25:20 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (60)A6-G-DB8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
掃描編號 ：9B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P:00002

1 / 1

Imagescan: (61)A6-G-DC9-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:08:19 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (61)A6 G-DC9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
打件編號 ：9C92
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pr00002

Imagescan: (62)A6-G-DC9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:11:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (62)A6-G-DC9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
打件編號 ：9C97
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pr00002

Imagescan: (63)A6-G-DC9-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:15:02 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (63)A6-G-DC9-3 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：DC99
備 註 ：uf深到60cm


本試驗僅對檢送位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (64)A6-G-DB9-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:08:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (64)A6-G-DB9-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱牛編號 ：10B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (65)A6-G-DB9-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:08:35 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (65)A6-G-DB9-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10R7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00002

Imagescan: (66)A6-G-DB9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:10:47 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (66)A6-G-DB9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：10G3
備 註 ：u採測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00002

Imagescan: (67)A6-G-DB9-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:13:52 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (67)A6-G-DB9-3 Operator: ---

Comment:

二筋(垂直筋) ：約4-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10B1
備 註 ：d深測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC08\scan\104.08月~97年檢測資料合併\已完成中...\(67)A6-G-DB9-3.XFF


Project: Pj00002

1 / 1

14-38

Imagescan: (68)A6-G-DC10-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:57:57 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (68)A6-G-DC10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10C9
備 註 ：d深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC08\scan\104.08月~97年檢測資料合併\已完成中...\(68)A6-G-DC10-1.XFF

Project: Pj00002

1 / 1

Imagescan: (69)A6-G-DC10-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:00:50 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (69)A6-G-DC10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10C99
備 註 ：可探測60cm


本試驗像對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:09002 1 / 1

Imagescan: (70)A6-G-DC10-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:03:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (70)A6-G-DC10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：10C97
備 註 ：可探測45cm


本試驗檢討檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:09002 1 / 1

Imagescan: (71)A6-G-DB10-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:57:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (71)A6-G-DB10-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6 #10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作端末 ：11B7
備 註 ：-

本試験位置検測位置負責

File Storage:


Project: P:00002

1 / 1

14-40

Imagescan: (72)A6-G-DB10-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:58:46 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (72)A6-G-DB10-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作端末 ：11B7
備 註 ：-

本試験位置検測位置負責


File Storage:

Project: P:00002

1 / 1

Imagescan: (73)A6-G-DB10-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:59:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (73)A6-G-DB10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：11G3
備 註 ：可探測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:\3002

Imagescan: (74)A6-G-DB10-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 14:03:01 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (74)A6-G-DB10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11B1
備 註 ：可探測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:\3002

Imagescan: (75)A6-G-DC11-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:46:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (75)A6-G-DC11-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11C92
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:\30009

Imagescan: (76)A6-G-DC11-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:49:54 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A6-G-DC11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11C102
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:\30009

Imagescan: (77)A6-G-DC11-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:58:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (77)A6-G-DC11-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：11C99
備 註 ：可探深60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj0C002

Imagescan: (78)A6-G-DB11-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:45:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (78)A6-G-DB11-1-1 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj0C002

Imagescan: (79)A6-G-DB11-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:46:35 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-G-DB11-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：12B5
備 註 ：-


△試驗室對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (80)A6-G-DB11-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:49:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (80)A6-G-DB11-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：12B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (81)A6-G-DB11-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:49:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (81)A6-G-DB11-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊接編號 ：12B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project2 1 / 1

Imagescan: (82)A6-G-DB11-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 13:52:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (82)A6-G-DB11-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊接編號 ：12B8
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project1 1 / 1

Imagescan: (83)A6-G-DC12-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:28:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-G-DC12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件鋼號 ：12C99
備 註 ：可檢測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PG03\scan\104.08.04\...\(83)A6-G-DC12-1.XFF

Project: PJ0003

Imagescan: (84)A6-G-DC12-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:29:30 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (84)A6-G-DC12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件鋼號 ：12C99
備 註 ：可檢測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PG03\scan\104.08.04\...\(84)A6-G-DC12-2.XFF

Project: PJ0003

Imagescan: (85)A6-G-DC12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:33:15 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (85)A6-G-DC12-3 Operator: ---


Comment:

二筋(垂直筋) ：約5-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
打設編號 ：12C02
備 註 ：可澆築60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (86)A6-G-DB12-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:25:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (86)A6-G-DB12-1-1 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
澆作編號 ：13B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (87)A6-G-DB12-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:26:20 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (87)A6-G-DB12-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：13B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PJ00002

Imagescan: (88)A6-G-DB12-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:28:40 SSN: 34514008 [mm]



Customer: ---

Location: (88)A6-G-DB12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13B1
備 註 ：可探測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PJ00003

Imagescan: (89)A6-G-DB12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:32:35 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (89)A6-G-DB12-3 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13B8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (90)A6-G-DC13-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:14:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (90)A6-G-DC13-1 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：13C103
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (91)A6-G-DC13-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:17:44 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (91)A6-G-DC13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：13C99
備 註 ：可深測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (92)A6-G-DC13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:21:49 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (92)A6-G-DC13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C103
備 註 ：可探測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (93)A6-G-DB13-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:13:45 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (93)A6-G-DB13-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：1437
備 註 ：-


本試驗僅對該測位置負責

File Storage: «PDB\Scan\ 04-08月~ 07月\[redacted]\(93)A6-G-DB13-1-1.XFF

Project: Prj0002 1 / 1

Imagescan: (94)A6-G-DB13-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:14:28 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (94)A6-G-DB13-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：1487
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: «PDB\Scan\ 04-08月~ 07月\[redacted]\(94)A6-G-DB13-1-2.XFF

Project: Prj0002 1 / 1

14-51

Imagescan: (95)A6-G-DB13-2.XFF

Date / Time: 2015-00-04 11:16:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-G-DB13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標件編號 ：14G3
備 註 ：可探測45cm

△試驗室對檢測位置負責

File Storage: 9PC03\scan\104.08\[redacted]\(95)A6-G-DB13-2.XFF


Project: P9C002

1 / 1

14-52

Imagescan: (96)A6-G-DB13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:20:01 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (96)A6-G-DB13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標件編號 ：14B1
備 註 ：可探測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: 9PC03\scan\104.08\[redacted]\(96)A6-G-DB13-3.XFF

Project: P9C002

Imagescan: (97)A6-G-DC14-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:04:00 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-G-DC14-1 Operator: ---


Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
底筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14C97
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (98)A6-G-DC14-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:07:39 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (98)A6-G-DC14-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：14C97
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (99)A6-G-DC14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:11:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-G-DC14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準試験 ：14C94
備 計 ：可深測60cm

本試験値対象以外位置負責


File Storage: [illegible]

Project: Proj0002

14-54

Imagescan: (100)A6-G-DB14-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:03:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6-G-DB14-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
標準試験 ：15B7
備 計 ：-


本試験値対象測定位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Proj0002

Imagescan: (101)A6-G-DB14-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:04:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (101)A6-G-DB14-1-2 Operator: --

Comment:

三筋(垂直筋) ：約1-#10
鉄筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：15B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PSC3\scan\104.05\[illegible]

Project: Prj00005

Imagescan: (102)A6-G-DB14-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:07:37 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (102)A6-G-DB14-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15B1
備 註 ：[illegible]探測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PSC3\scan\104.05\[illegible]\(102)A6-G-DB14-2.XFF

Project: Prj00005

Imagescan: (103)A6-G-DB14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:10:33 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (103)A6-G-DB14-3 Operator: ---

Comment:

丁筋(垂直筋) ：約3-#10
縛筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：15B8
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 01.08月~07月份\2015年8月\103\A6\A6-G-DB14-3.XFF

Project: Fujimori 1 / 1

Imagescan: (104)A6-G-DC15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:54:23 SSN: 38009005 [mm]



Customer: ---

Location: (104)A6-G-DC15-1 Operator: ---

Comment:

丁筋(垂直筋) ：約#-#8
縛筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：15C99
備 註 ：伸深1.60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\ 104.08月~07月份\2015年8月\104\A6\A6-G-DC15-1.XFF

Project: Fujimori 1 / 1

14-56

Imagescan: (105)A6-G-DC15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:57:03 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (105)A6-G-DC15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15C99
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: Pj0003 1 / 1

14-57

Imagescan: (106)A6-G-DC15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 11:00:03 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (106)A6-G-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：15C92
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj0003 1 / 1

Imagescan: (107)A6-G-DB15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:53:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (107)A6-G-DB15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：16B5
備 註 ：-


本試驗室對檢送位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Rpc002

Imagescan: (108)A6-G-DB15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:56:04 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (108)A6-G-DB15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作編號 ：16B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢送位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Rpc002

Imagescan: (109)A6-G-DB15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:59:55 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (109)A6-G-DB15-3 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
壁件編號 ：16B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\104.08.04\下午\A6-G-DB15-3.XFF

Project: Prj0002

1 / 1

Imagescan: (110)A6-G-DC16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:42:35 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (110)A6-G-DC16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
腹筋(水平筋) ：約#4@15cm
壁件編號 ：18C66
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\104.08.04\下午\A6-G-DC16-1.XFF

Project: Prj0002

1 / 1

Imagescan: (111)A6-G-DC16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:45:58 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (111)A6-G-DC16-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
鉄筋(水平筋) ：約#4@15cm
検体番号 ：16C76
備 考 ：可深測60cm


本試験値は検知位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (112)A6-G-DC16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:48:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (112)A6-G-DC16-3 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
鉄筋(水平筋) ：約#4@15cm
検体番号 ：16C68
備 考 ：可探測60cm


本試験値は検知位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (113)A6-G-DB16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:42:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (113)A6-G-DB16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：17B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:69002

Imagescan: (114)A6-G-DB16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:45:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (114)A6-G-DB16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：17B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測管理負責

File Storage: [illegible]

Project: P:69002

Imagescan: (115)A6-G-DB16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:48:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (115)A6-G-DB16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
撮作箇所 ：1788
備 註 ：-

本試験位置/検測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P00002

1 / 1

Imagescan: (116)A6-G-DC17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:29:20 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (116)A6-G-DC17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
撮作箇所 ：17C78
備 註 ：可探測60cm

本試験/撮影位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P00002

1 / 1

Imagescan: (117)A6-G-DC17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:32:54 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (117)A6-G-DC17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：17C60
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:00002 1 / 1

Imagescan: (118)A6-G-DC17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:35:52 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (118)A6-G-DC17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：17C71
備 註 ：可探測 60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:00002 1 / 1

Imagescan: (119)A6-G-DB17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:29:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-G DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
作件編號 ：18B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03scan-104.05月~07月份檢測資料\合十建設合中市\18B7\B7\B7\A6\A6-G-DB17-1.XFF


Project: P00007

1 / 1

14-64

Imagescan: (120)A6-G-DB17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:32:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (120)A6-G DB17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
作件編號 ：18B1
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPC03scan-104.05月~07月份檢測資料\合十建設合中市\18B7\B7\B7\A6\A6-G-DB17-2.XFF

Project: P00007

1 / 1

Imagescan: (121)A6-G-DB17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:35:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (121)A6-G-DB17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18B11
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00002 1 / 1

Imagescan: (122)A6-G-DC18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:13:30 SSN: 30009005 [mm]



Customer:

Location: (122)A6-G-DC18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C99
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P-00003 1 / 1

Imagescan: (123)A6-G-DC18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:17:20 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (123)A6-G-DC18-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針編號 ：18C99
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅針對測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (124)A6-G-DC18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:21:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (124)A6-G-DC18-3 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探針編號 ：18C97
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅針對測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (125)A6-G-DB18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:13:18 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (125)A6-G-DB18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：19B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢送位置負責

File Storage: ...

Project: P:00002 1 / 1

Imagescan: (126)A6-G-DB18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:16:49 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (126)A6-G-DB18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣本編號 ：19B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: ...

Project: P:00002 1 / 1

14-67

Imagescan: (127)A6-G-DB18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:19:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (127)A6-G-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPCB\scan\104.08月～07月份檢測報告\主管\中華民國混凝土學會104.08.04\未命名的資料夾\A6B53-B548\GIN\原始資料\(127)A6-G-DB18-3.XFF


Project: Prj00002

1 / 1

14-68

Imagescan: (128)A6-G-DC19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:00:12 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (128)A6-G-DC19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19C94
備 註 ：-|探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPCB\scan\104.08月～07月份檢測報告\主管\中華民國混凝土學會104.08.04\未命名的資料夾\A6B5D\GIN\原始資料\(128)A6-G-DC19-1.XFF

Project: Prj00002

1 / 1

Imagescan: (129)A6-G-DC19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:08:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (129)A6-G-DC19-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19C99
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (130)A6-G-DC19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:09:55 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (130)A6-G-DC19-3 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19C97
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (131)A6-G-DB19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:59:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (131)A6-G-DB19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: P20002

1 / 1

14-70

Imagescan: (132)A6-G-DB19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:03:38 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (132)A6-G-DB19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P20002

1 / 1

Imagescan: (133)A6-G-DB19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 10:06:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A6-G-DB19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：20B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPUDisc\104.05\1～07_結構補充報告\三重\中華路與正義北路口\104.08.04\A6區GM-A6區3樓\柱\(133)A6-G-DB19-3.XFF

Project: Fq00002 1 / 1

Imagescan: (134)A6-G-DC20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:49:40 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (134)A6-G-DC20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：20C97
備 註 ：-探測80cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPUDisc\104.05\1～07_結構補充報告\三重\中華路與正義北路口\104.08.04\A6區GM-A6區3樓\柱\(134)A6-G-DC20-1.XFF

Project: Fq00002 1 / 1

Imagescan: (135)A6-G-DC20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:53:11 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (135)A6-G-DC20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C97
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WFC30\scan\104.08月 - 07日\30009005\混合土下\下牛角\牛角混凝土合併\104.08.04\(135)A6-G-DC20-2.XFF

Project: P00002 1 / 1

14-72

Imagescan: (136)A6-G-DC20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:57:29 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-G-DC20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C103
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WFC30\scan\104.08月 - 07日\30009005\混合土下\下牛角\牛角混凝土合併\104.08.04\(136)A6-G-DC20-3.XFF

Project: P00002 1 / 1

Imagescan: (137)A6-G-DB20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:48:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-G-DB20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
型件編號 ：21B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Stamp: WPC03scan\134.05.1 - 07\施工照片\A6\B6-A6配筋\A6-B6配筋照片\137)A6-G-DB20-1.XFF

Project: Prj00002

1 / 1

Imagescan: (138)A6-G-DB20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:50:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (138)A6-G-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
型件編號 ：21B6
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Stamp: WPC03scan\134.05.1 - 07\施工照片\A6\B6-A6配筋\A6-B6配筋照片\138)A6-G-DB20-2.XFF

Project: Prj00002

1 / 1

Imagescan: (139)A6-G-DB20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:54:20 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (139)A6-G-DB20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程伸鋼號 ：21R7
備 註 ：-


本試驗僅針檢測位置負責

File Storage: WPC03\data\104.08月~07月份\測試資料\104.08.04\(139)A6-G-DB20-3.XFF

Project: Pr00002

Imagescan: (140)A6-G-DC21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:33:56 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (140)A6-G-DC21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
程伸鋼號 ：21C99
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅針檢測位置負責

File Storage: WPC03\data\104.08月~07月份\測試資料\104.08.04\(140)A6-G-DC21-1.XFF

Project: Pr00002

Imagescan: (141)A6-G-DC21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:37:51 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (141)A6-G-DC21-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
三筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21C94
備 註 ：可深測60cm


本試驗僅為檢測位置負責

File Storage: WPCS\Scan\104.05\...\(141)A6-G-DC21-2.XFF

Project: P[illegible]

Imagescan: (142)A6-G-DC21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:45:27 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (142)A6-G-DC21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21C103
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅為檢測位置負責

File Storage: WPCS\Scan\104.05\...\(142)A6-G-DC21-3.XFF

Project: P[illegible]

Imagescan: (143)A6-G-DB21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:33:21 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (143)A6-G-DB21-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：R1B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: Prj00002

1 / 1

14-76

Imagescan: (144)A6-G-DB21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:36:37 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (144)A6-G-DB21-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：R1B1
備 註 ：可探試30cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: Prj00002

1 / 1

Imagescan: (145)A6-G-DB21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-04 09:43:31 SSN: 34514009 [mm]



14-77

Customer: ---

Location: (145)A6-G-DB21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補強(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：R1B7
備 注 ：-


本試驗僅對該測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1




A6 東區 H 棟柱梁鋼筋掃描作業






一層鋼筋排檔位置圖（夾層結構平面）
A6-2區-1棟




夾層鋼筋排檔位置圖（二層結構平面）
A5-2區-1棟




三層鋼筋補強位置圖（三層結構平面）

A6－2崗H棟




三層鋼筋補強位置圖（四層結構平面）

A6－2崗H棟




五層鋼筋掃描位置圖（五層結構平面）

A6－2區H棟




六層鋼筋掃描位置圖（六層結構平面）

A6－2區H棟




八層鋼筋掃描位置圖（七層結構平面）

A6－2區十棟




一層鋼筋掃描位置圖（八層結構平面）

A6－2區十棟




八層鋼筋掃描位置圖（九層結構平面）

A6－2區H棟




九層鋼筋掃描位置圖（十層結構平面）

A6－2區H棟




十層鋼筋掃描位置圖（十 層結構平面）

A6－2區1棟




十一層鋼筋掃描位置圖（十二層結構平面）

A6－2區1棟




十二層鋼筋掃描位置圖（十三層結構平面）

A6－2區一棟




十三層鋼筋掃描位置圖（十四層結構平面）

A6 2區十棟




一四層鋼筋掃描位置圖（十五層結構平面）

A6－2區H棟




十五層鋼筋掃描位置圖（十六層結構平面）

A6－2區I棟




十六層鋼筋掃描位置圖 （十七層結構平面）

A6－2區 棟




十七層鋼筋掃描位置圖 （十八層結構平面）

A6 2區H棟




十八層鋼筋計測位置圖（十九層結構平面）

A6－2區H棟




十九層鋼筋計測位置圖（二十層結構平面）

A6－2區H棟




二十層鋼筋掃描位置圖（二十一層結構平面）

A6 2區H棟




二一層鋼筋掃描位置圖 （二二層結構平面）

A6 2區H棟



二十二層鋼筋掃描位置圖 (二十三層結構平面)



A6－2區1棟



二1三層鋼筋掃描位置圖 (屋頂一層結構平面)

A6－2區1棟

鋼筋掃描過程照片


編號NO. 1	探測位置	編號NO. 2	探測位置	編號NO. 3	探測位置
	A6-H-DC1-1		A6-H-DC1-2		A6-H-DC1-3
					
編號NO. 4	探測位置	編號NO. 5	探測位置	編號NO. 6	探測位置
	A6-H-DB1-1		A6-H-DB1-2		A6-H-DB1-3
					
編號NO. 7	探測位置	編號NO. 8	探測位置	編號NO. 9	探測位置
	A6-H-DC2-1		A6-H-DC2-2		A6-H-DC2-3
					
編號NO. 10	探測位置	編號NO. 11	探測位置	編號NO. 12	探測位置
	A6-H-DB2-1		A6-H-DB2-2		A6-H-DB2-3
					

15-13

鋼筋掃描過程照片



編號NO. 13	探測位置	編號NO. 14	探測位置	編號NO. 15	探測位置
	A6-H-DC3-1		A6-H-DC3-2		A6-H-DC3-3
					
編號NO. 16	探測位置	編號NO. 17	探測位置	編號NO. 18	探測位置
	A6-H-DB3-1		A6-H-DB3-2		A6-H-DB3-3
					
編號NO. 19	探測位置	編號NO. 20	探測位置	編號NO. 21	探測位置
	A6-H-DC4-1		A6-H-DC4-2		A6-H-DC4-3
					
編號NO. 22	探測位置	編號NO. 23	探測位置	編號NO. 24	探測位置
	A6-H-DB4-1		A6-H-DB4-2		A6-H-DB4-3
					

鋼筋掃描過程照片


編號NO. 25	探測位置 A6-H-DC5-1	編號NO. 26	探測位置 A6-H-DC5-2	編號NO. 27	探測位置 A6-H-DC5-3
					
編號NO. 28	探測位置 A6-H-DB5-1	編號NO. 29	探測位置 A6-H-DB5-2	編號NO. 30	探測位置 A6-H-DB5-3
					
編號NO. 31	探測位置 A6-H-DC6-1	編號NO. 32	探測位置 A6-H-DC6-2	編號NO. 33	探測位置 A6-H-DC6-3
					
編號NO. 34	探測位置 A6-H-DB6-1	編號NO. 35	探測位置 A6-H-DB6-2	編號NO. 36	探測位置 A6-H-DB6-3
					

15-14

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 37	探測位置 A6-H-DC7-1	編號NO. 38	探測位置 A6-H-DC7-2	編號NO. 39	探測位置 A6-H-DC7-3
					
編號NO. 40	探測位置 A6-H-DB7-1	編號NO. 41	探測位置 A6-H-DB7-2	編號NO. 42	探測位置 A6-H-DB7-3
					
編號NO. 43	探測位置 A6-H-DC8-1	編號NO. 44	探測位置 A6-H-DC8-2	編號NO. 45	探測位置 A6-H-DC8-3
					
編號NO. 46	探測位置 A6-H-DB8-1	編號NO. 47	探測位置 A6-H-DB8-2	編號NO. 48	探測位置 A6-H-DB8-3
					

钢筋扫描过程照片

编號NO. 49	探测位置 A6-H-DC9-1	编號NO. 50	探测位置 A6-H-DC9-2	编號NO. 51	探测位置 A6-H-DC9-3
					
编號NO. 52	探测位置 A6-H-DB9-1	编號NO. 53	探测位置 A6-H-DB9-2	编號NO. 54	探测位置 A6-H-DB9-3
					
编號NO. 55	探测位置 A6-H-DC10-1	编號NO. 56	探测位置 A6-H-DC10-2	编號NO. 57	探测位置 A6-H-DC10-3
					
编號NO. 58	探测位置 A6-H-DB10-1	编號NO. 59	探测位置 A6-H-DB10-2	编號NO. 60	探测位置 A6-H-DB10-3
					

钢筋扫描过程照片

编號NO. 61	探测位置 A6-H-DC11-1	编號NO. 62	探测位置 A6-H-DC11-2	编號NO. 63	探测位置 A6-H-DC11-3
					
编號NO. 64	探测位置 A6-H-DB11-1	编號NO. 65	探测位置 A6-H-DB11-2	编號NO. 66	探测位置 A6-H-DB11-3
					
编號NO. 67	探测位置 A6-H-DC12-1	编號NO. 68	探测位置 A6-H-DC12-2	编號NO. 69	探测位置 A6-H-DC12-3
					
编號NO. 70	探测位置 A6-H-DB12-1	编號NO. 71	探测位置 A6-H-DB12-2	编號NO. 72	探测位置 A6-H-DB12-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 73	探測位置 A3-H-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 A6-H-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 A6-H-DC13-3





編號NO. 76	探測位置 A6-H-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6-H-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-H-DB13-3





編號NO. 79	探測位置 A6-H-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 A6-H-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6-H-DC14-3





編號NO. 82	探測位置 A6-H-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 A6-H-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6-H-DB14-3





15-16

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 85	探測位置 A6-H-DC15-1	編號NO. 86	探測位置 A6-H-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6-H-DC15-3





編號NO. 88	探測位置 A6-H-DB15-1	編號NO. 89	探測位置 A6-H-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-H-DB15-3





編號NO. 91	探測位置 A6-H-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 A6-H-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 A6-H-DC16-3






編號NO. 94	探測位置 A6-H-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 A6-H-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-H-DB16-3







鋼筋掃描過程照片

編號NO. 97	探測位置 A6-H-DC17-1	編號NO. 98	探測位置 A6-H-DC17-2	編號NO. 99	探測位置 A6-H-DC17-3
					
編號NO. 100	探測位置 A6-H-DB17-1	編號NO. 101	探測位置 A6-H-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A6-H-DB17-3
					
編號NO. 103	探測位置 A6-H-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A6-H-DC18-2	編號NO. 105	探測位置 A6-H-DC18-3
					
編號NO. 106	探測位置 A6-H-DB18-1	編號NO. 107	探測位置 A6-H-DB18-2	編號NO. 108	探測位置 A6-H-DB18-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 109	探測位置 A6-H-DC19-1	編號NO. 110	探測位置 A6-H-DC19-2	編號NO. 111	探測位置 A6-H-DC19-3
					
編號NO. 112	探測位置 A6-H-DB19-1	編號NO. 113	探測位置 A6-H-DB19-2	編號NO. 114	探測位置 A6-H-DB19-3
					
編號NO. 115	探測位置 A6-H-DC20-1	編號NO. 116	探測位置 A6-H-DC20-2	編號NO. 117	探測位置 A6-H-DC20-3
					
編號NO. 118	探測位置 A6-H-DB20-1	編號NO. 119	探測位置 A6-H-DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A6-H-DB20-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 121	探測位置 A6-H-DC21-1	編號NO. 122	探測位置 A6-H-DC21-2	編號NO. 123	探測位置 A6-H-DC21-3






編號NO. 124	探測位置 A6-H-DB21-1	編號NO. 125	探測位置 A6-H-DB21-2	編號NO. 126	探測位置 A6-H-DB21-3





編號NO. 127	探測位置 A6-H-DC22-1	編號NO. 128	探測位置 A6-H-DC22-2	編號NO. 129	探測位置 A6-H-DC22-3





編號NO. 130	探測位置 A6-H-DB22-1	編號NO. 131	探測位置 A6-H-DB22-2	編號NO. 132	探測位置 A6-H-DB22-3





15-18

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 133	探測位置 A6-H-DC23-1	編號NO. 134	探測位置 A6-H-DC23-2	編號NO. 135	探測位置 A6-H-DC23-3





編號NO. 136	探測位置 A6-H-DB23-1	編號NO. 137	探測位置 A6-H-DB23-2	編號NO. 138	探測位置 A6-H-DB23-3





A6 東區 H 棟柱梁鋼筋探測報告




鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6區H棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會



檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段491號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104年8月20日

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數值及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以A6區H棟為取樣範圍，數量總計柱69處、樑69處、共138處(詳位置如附圖)
2. 檢測日期: 一〇四年八月五日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚焦磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由Ferroscan v5.2電腦軟體判讀保護層深度、鋼筋號數、排列。



四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑8-25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於1直徑探測時須大於2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋鏽蝕膨脹而產生誤判。
4. 本鋼筋探測器檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑 CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑 DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	136	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	118	134	150
影像探測最大深度±1点	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測日期：104年08月05日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、梁	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	程件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
1	A6-H-DC1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	1C40	
2	A6-H-DC1-1-2		約4-#10	約#4@10cm	1C40	
3	A6-H-DC1-2-1		約5-#10	約#4@10cm	1C42	
4	A6-H-DC1-2-2		約4-#10	約#4@10cm	1C42	
5	A6-H-DC1-3-1		約5-#10	約4@10cm	1C51	可探測80cm
6	A6-H-DC1-3-2		約2-#10	約#4@10cm	1C51	可探測80cm
7	A6-H-DB1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	2G2j	
8	A6-H-DB1-1-2		約2-#10	約#4@10cm	2G2j	
9	A6-H-DB1-2		約5-#10	約#4@10cm	2B171	可探測60cm
10	A6-H-DB1-3		約5-#10	約#4@12cm	2B227	可探測60cm
11	A6-H-DC2-1-1		約5-#10	約#4@15cm	2C52	
12	A6-H-DC2-1-2		約3-#10	約#4@15cm	2C52	
13	A6-H-DC2-2		約5-#10	約#4@15cm	2C47	可探測60cm
14	A6-H-DC2-3		約5-#10	約#4@15cm	2C45	可探測60cm
15	A6-H-DB2-1		約5-#10	約#4@10cm	3B5	可探測60cm
16	A6-H-DB2-2		約3-#10	約#4@10cm	3B8	可探測60cm
17	A6-H-DB2-3		約4-#10	約#4@15cm	3B8	可探測60cm
18	A6-H-DC3-1		約5-#10	約#4@15cm	3C50	可探測60cm
19	A6-H-DC3-2		約5-#10	約#4@15cm	3C45	可探測60cm
20	A6-H-DC3-3		約5-#10	約#4@15cm	3C47	可探測60cm
21	A6-H-DB3-1-1		約5-#10	約#4@10cm	4B5	
22	A6-H-DB3-1-2		約3-#10	約#4@10cm	4B5	
23	A6-H-DB3-2		約5-#10	約#4@10cm	4B11	可探測60cm
24	A6-H-DB3-3		約3-#10	約#4@15cm	4B5	
25	A6-H-DC4-1		約5-#10	約#4@15cm	4C45	可探測60cm
26	A6-H-DC4-2		約5-#10	約#4@15cm	4C52	可探測60cm
27	A6-H-DC4-3		約5-#10	約#4@15cm	4C47	可探測60cm
28	A6-H-DB4-1-1		約4-#10	約#4@12cm	5B7	
29	A6-H-DB4-1-2		約2-#10	約#4@12cm	5B7	
30	A6-H-DB4-2-1		約5-#10	約#4@10cm	5B5	
31	A6-H-DB4-2-2		約2-#10	約#4@10cm	5B5	
32	A6-H-DB4-3		約5-#10	約#4@10cm	5B1	可探測60cm
33	A6-H-DC5-1		約5-#10	約#4@15cm	5C47	可探測60cm
34	A6-H-DC5-2		約6-#8	約#4@15cm	5C42	可探測60cm
35	A6-H-DC5-3		約6-#8	約#4@15cm	5C40	可探測60cm
36	A6-H-DB5-1-1		約5-#10	約#4@12cm	6B7	
37	A6-H-DB5-1-2		約2-#10	約#4@12cm	6B7	
38	A6-H-DB5-2		約5-#10	約#4@10cm	6B11	可探測60cm
39	A6-H-DB5-3		約3-#10	約#4@15cm	6B8	可探測60cm
40	A6-H-DC6-1		約4-#10	約#4@15cm	6C45	可探測60cm
41	A6-H-DC6-2		約4-#10	約#4@15cm	6C45	可探測60cm
42	A6-H-DC6-3		約4-#8	約#4@15cm	6C52	可探測60cm
43	A6-H-DB6-1-1		約5-#10	約#4@10cm	7B5	
44	A6-H-DB6-1-2		約2-#10	約#4@10cm	7B5	
45	A6-H-DB6-2-1		約4-#10	約#4@12cm	7B7	
46	A6-H-DB6-2-2		約3-#10	約#4@12cm	7B7	
47	A6-H-DB6-3		約3-#10	約#4@10cm	7B1	可探測60cm
48	A6-H-DC7-1		約5-#8	約#4@15cm	7C47	可探測60cm
49	A6-H-DC7-2		約4-#8	約#4@15cm	7C42	可探測60cm
50	A6-H-DC7-3		約4-#8	約#4@15cm	7C50	可探測60cm
51	A6-H-DB7-1-1		約4-#10	約#4@12cm	8B7	
52	A6-H-DB7-1-2		約2-#10	約#4@12cm	8B7	
53	A6-H-DB7-2		約4-#10	約#4@12cm	8B11	可探測60cm
54	A6-H-DB7-3-1		約3-#10	約#4@12cm	8B7	

編號	探測位置	柱、樑 / 版、牆	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
			垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
55	A6-H-DB7-3-2		約3-#10	約#4@12cm	8B7	
56	A6-H-DC8-1		約4-#8	約#4@15cm	8C40	可探測60cm
57	A6-H-DC8-2		約4-#8	約#4@15cm	8C50	可探測60cm
58	A6-H-DC8-3		約4-#8	約#4@10cm	8C52	可探測60cm
59	A6-H-DB8-1-1		約4-#10	約#4@10cm	9B5	
60	A6-H-DB8-1-2		約3 #10	約#4@10cm	9B5	
61	A6 H DB8 2		約4-#10	約#4@10cm	9B11	可探測60cm
62	A6-H-DB8-3		約3-#10	約#4@15cm	9B5	
63	A6-H-DC9-1		約5 #8	約#4@15cm	9C52	可探測60cm
64	A6 H DC9-2		約5-#8	約#4@15cm	9C47	可探測60cm
65	A6-H-DC9-3		約4-#10	約#4@15cm	9C42	可探測60cm
66	A6-H-DB9-1-1		約5-#10	約#4@12cm	10B5	
67	A6-H-DB9-1-2		約1-#10	約#4@12cm	10B5	
68	A6-H-DB9-2		約3 #10	約#4@12cm	10B11	可探測45cm
69	A6 H DB9 3 1		約4-#10	約#4@12cm	10B5	
70	A6-H-DB9-3-2		約2-#10	約#4@12cm	10B5	
71	A6-H-DC10-1		約4-#8	約#4@15cm	10C40	可探測60cm
72	A6-H-DC10-2		約4 #8	約#4@15cm	10C45	可探測60cm
73	A6 H DC10 3		約4-#8	約#4@15cm	10C45	可探測60cm
74	A6-H-DB10-1-1		約5-#10	約#4@12cm	11B7	
75	A6-H-DB10-1-2		約2-#10	約#4@12cm	11B7	
76	A6-H-DB10-2		約4-#10	約#4@12cm	11B1	可探測60cm
77	A6 H DB10-3		約3-#10	約#4@15cm	11B8	
78	A6-H-DC11-1		約4-#8	約#4@15cm	11C52	可探測60cm
79	A6-H-DC11-2		約4-#8	約#4@15cm	11C47	可探測60cm
80	A6-H-DC11-3		約4-#8	約#4@15cm	11C47	可探測60cm
81	A6-H-DB11-1-1		約6-#10	約#4@12cm	12B5	
82	A6-H-DB11-1-2		約1-#10	約#4@12cm	12B5	
83	A6-H-DB11 2		約4-#10	約#4@12cm	12B11	可探測60cm
84	A6-H-DB11-3-1		約5-#10	約#4@12cm	12B5	


編號	探測位置	柱、樑 / 版、牆	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	樣件編號	備註
			垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
85	A6-H-DB11-3-2		約2-#10	約#4@12cm	12B5	
86	A6-H-DC12-1		約4-#8	約#4@15cm	12C45	可探測60cm
87	A6-H-DC12-2		約4-#8	約#4@15cm	12C40	可探測60cm
88	A6-H-DC12-3		約4-#8	約#4@15cm	12C50	可探測60cm
89	A6-H-DB12-1-1		約5-#10	約#4@12cm	13B7	
90	A6-H-DB12-1-2		約2 #10	約#4@12cm	13B7	
91	A6 H DB12 2		約3-#10	約#4@10cm	13B1	可探測60cm
92	A6-H-DB12-3		約3-#10	約#4@15cm	13B8	
93	A6-H-DC13-1		約4-#8	約#4@15cm	13C52	可探測60cm
94	A6-H-DC13-2		約4-#8	約#4@15cm	13C47	可探測60cm
95	A6-H-DC13-3		約4 #8	約#4@15cm	13C42	可探測60cm
96	A6 H DB13 1 1		約5-#10	約#4@12cm	14B5	
97	A6-H-DB13 1 2		約2-#10	約#4@12cm	14B5	
98	A6-H-DB13-2		約3-#10	約#4@12cm	14B1	可探測60cm
99	A6-H-DB13-3-1		約6-#10	約#4@12cm	14B5	
100	A6-H-DB13-3-2		約1-#10	約#4@12cm	14B5	
101	A6-H-DC14-1		約4-#8	約#4@15cm	14C40	可探測60cm
102	A6-H-DC14-2		約4-#8	約#4@15cm	14C45	可探測60cm
103	A6-H-DC14-3		約4-#8	約#4@15cm	14C50	可探測60cm
104	A6-H-DB14-1-1		約5-#10	約#4@12cm	15B7	
105	A6-H-DB14-1-2		約2-#10	約#4@12cm	15B7	
106	A6-H-DB14-2-1		約6 #8	約#4@12cm	15B7	
107	A6 H DB14 2 2		約1-#10	約#4@12cm	15B7	
108	A6-H-DB14-3		約3-#10	約#4@15cm	15B8	可探測60cm
109	A6-H-DC15-1		約4-#8	約#4@15cm	15C52	可探測60cm
110	A6-H-DC15-2		約4-#8	約#4@15cm	15C47	可探測60cm
111	A6-H-DC15-3		約4 #8	約#4@15cm	15C42	可探測60cm
112	A6-H-DB15-1		約6-#10	約#4@12cm	16B5	
113	A6-H-DB15-2		約6-#10	約#4@12cm	16B5	
114	A6-H-DB15-3		約3-#10	約#4@15cm	16B8	

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	桿件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
115	A6-H-DC16-1		約4-#8	約#4@15cm	16C42	可探測60cm
116	A6-H-DC16-2		約4-#8	約#4@15cm	16C40	可探測60cm
117	A6-H-DC16-3		約4-#8	約#4@15cm	16C45	可探測60cm
118	A6-H-DB16-1		約6-#10	約#4@12cm	17B7	
119	A6-H-DB16-2		約6-#10	約#4@12cm	17B7	
120	A6-H-DB16-3		約3-#8	約#4@12cm	17B11	可探測45cm
121	A6-H-DC17-1		約4-#8	約#4@15cm	18C50	可探測60cm
122	A6-H-DC17-2		約4-#8	約#4@15cm	18C45	可探測60cm
123	A6-H-DC17-3		約5-#8	約#4@15cm	18C52	可探測60cm
124	A6-H-DB17-1		約6-#10	約#4@12cm	18B5	
125	A6-H-DB17-2		約6-#10	約#4@12cm	18B5	
126	A6-H-DB17-3		約3-#10	約#4@15cm	18B8	
127	A6-H-DC18-1		約4-#8	約#4@15cm	18C47	可探測60cm
128	A6-H-DC18-2		約4-#8	約#4@15cm	18C42	可探測60cm
129	A6-H-DC18-3		約4-#8	約#4@15cm	18C40	可探測60cm
130	A6-H-DB18-1		約6-#10	約#4@12cm	19B7	
131	A6-H-DB18-2		約6-#10	約#4@12cm	19B5	
132	A6-H-DB18-3		約6-#10	約#4@12cm	19B7	
133	A6-H-DC19-1		約4-#8	約#4@15cm	19C47	可探測60cm
134	A6-H-DC19-2		約4-#8	約#4@15cm	19C52	可探測60cm
135	A6-H-DC19-3		約4-#8	約#4@15cm	19C50	可探測60cm
136	A6-H-DB19-1		約6-#10	約#4@12cm	20B7	
137	A6-H-DB19-2		約3-#8	約#4@12cm	20B1	可探測45cm
138	A6-H-DB19-3		約5-#10	約#4@15cm	20B5	
139	A6-H-DC20-1		約4-#8	約#4@15cm	20C40	可探測60cm
140	A6-H-DC20-2		約5-#8	約#4@15cm	20C47	可探測60cm
141	A6-H-DC20-3		約4-#8	約#4@15cm	20C42	可探測60cm
142	A6-H-DB20-1		約5-#10	約#4@15cm	21B5	
143	A6-H-DB20-2		約5-#10	約#4@15cm	21B7	
144	A6-H-DB20-3		約3-#10	約#4@15cm	21B8	

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	桿件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
145	A6-H-DC21-1		約4-#8	約#4@15cm	21C42	可探測60cm
146	A6-H-DC21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C52	可探測60cm
147	A6-H-DC21-3		約4-#8	約#4@15cm	21C50	可探測60cm
148	A6-H-DB21-1		約5-#10	約#4@15cm	22B7	
149	A6-H-DB21-2		約4-#8	約#4@12cm	22B1	可探測45cm
150	A6-H-DB21-3		約5-#10	約#4@15cm	22B5	
151	A6-H-DC22-1		約4-#8	約#4@15cm	22C47	可探測60cm
152	A6-H-DC22-2		約4-#8	約#4@15cm	22C45	可探測60cm
153	A6-H-DC22-3		約2-#8	約#4@15cm	22C52	可探測60cm
154	A6-H-DB22-1		約4-#10	約#4@15cm	23B7	
155	A6-H-DB22-2		約4-#8	約#4@12cm	23B1	可探測45cm
156	A6-H-DB22-3		約5-#10	約#4@15cm	23B5	
157	A6-H-DC23-1		約4-#8	約#4@15cm	23C42	可探測60cm
158	A6-H-DC23-2		約4-#8	約#4@15cm	23C40	可探測60cm
159	A6-H-DC23-3		約4-#8	約#4@15cm	23C50	可探測60cm
160	A6-H-DB23-1		約4-#10	約#4@15cm	R1B5	
161	A6-H-DB23-2		約3-#8	約#4@12cm	R1B11	可探測45cm
162	A6-H-DB23-3		約5-#10	約#4@15cm	R1B7	

Imagescan Image: (1)A6-H-DC1-1-1.BAR

No.: 3836 Date: 2015-08-04 Time: 10:37



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: 0 - 120 [mm] Surface overlay: 0

Location: (1)A6-H-DC1-1-1 Operator:


Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C40
備 註 ：0

本試驗僅對被測位置負責

Imagescan Image: (2)A6-H-DC1-1-2.BAR

No.: 3837 Date: 2015-08-04 Time: 10:39



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (2)A6-H-DC1-1-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C40
備 註 ：0

本試驗僅對被測位置負責

Imagescan Image: (3)A6-H-DC1-2-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: 0 - 110 [mm] Surface overlay: 0


Location: (3)A6-H-DC1-2-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C42
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (4)A6-H-DC1-2-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: 0 - 110 [mm] Surface overlay: 0


Location: (4)A6-H-DC1-2-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C42
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (5)A6-H-DC1-3-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: 0 - 110 [mm] Surface overlay: 0


Location: (5)A6-H-DC1-3-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約4@10cm
構件編號 ：1C51
備 註 ：可探測80cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (6)A6-H-DC1-3-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: 0 - 100 [mm] Surface overlay: 0


Location: (6)A6-H-DC1-3-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C51
備 註 ：可探測80cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (7)A6-H-DB1-1-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: 0 - 90 [mm] Surface overlay: 0


Location: (7)A6-H-DB1-1-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
繋筋(水平筋) ：約#4@10cm
溶接継手 ：2G2
備 考 ：0

本試験値は検測位置負責

Imagescan Image: (8)A6-H-DB1-1-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: 0 - 100 [mm] Surface overlay: 0


Location: (8)A6-H-DB1-1-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
繋筋(水平筋) ：約#4@10cm
溶接継手 ：2G2
備 考 ：0

本試験値は検測位置負責

Imagescan Image: (9)A6-H-DB1-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: 0 - 110 [mm] Surface overlay: 0


Location: (9)A6-H-DB1-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱牛腿號 ：2B171
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (10)A6-H-DB1-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: 0 - 110 [mm] Surface overlay: 0

Location: (10)A6-H-DB1-3 Operator:


Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件編號 ：2B227
備 註 ：可探測80cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (11)A6-H-DC2-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:46:37 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (11)A6 H-DC2-1-1 Operator: ---

Comment:


主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C52
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

16-10

Imagescan: (12)A6-H-DC2-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:48:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (12)A6 H-DC2-1-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C52
備 註 ：0

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (13)A6-H-DC2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:51:21 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (13)A6-H-DC2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：2C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: ...

Project: P(0009

1 / 1

Imagescan: (14)A6-H-DC2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:54:18 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (14)A6-H-DC2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：2C45
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: ...

Project: P(0009

1 / 1

Imagescan: (15)A6-H-DB2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:46:22 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (15)A6-H-DB2-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
副筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：3B5
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage:

Project: Prj0003

16-12

Imagescan: (16)A6-H-DB2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:52:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (16)A6-H-DB2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3 #10
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：3B6
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Prj0003

Imagescan: (17)A6-H-DB2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:55:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-H-DB2-3 Operator: ---

Comment:

工務(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：3B8
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Image: WFC1\Data\104.08月~07月結構試驗報告\各樓層\B4樓\B4報告\104.08.05\原始資料\A6-H\A6-H\(17)A6-H-DB2-3.XFF

Project: Prj00003 1 / 1

16-13

Imagescan: (18)A6-H-DC3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:37:34 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (18)A6-H-DC3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3C50
備 註 ：可採測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Image: C:\WFC1\Data\104.08月~07月結構試驗報告\各樓層\B4樓\B4報告\104.08.05\原始資料\A6-H\A6-H\(18)A6-H-DC3-1.XFF

Project: Prj00003 1 / 1

Imagescan: (19)A6-H-DC3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:39:17 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (19)A6-H-DC3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3C45
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對測定區負責

File Storage: WPC03\scc-104.05月～07月份檢測資料\104.05.05\A6棟H\A6-H-DC3-2.XFF


Project: P00003

1 / 1

16-14

Imagescan: (20)A6-H-DC3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:41:54 SSN: 30009005 [mm]



Customer:

Location: (20)A6-H-DC3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：3C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對測定區負責


File Storage: WPC03\scc-104.05月～07月份檢測資料\104.05.05\A6棟H\A6-H-DC3-3.XFF

Project: P00003

1 / 1

Imagescan: (21)A6-H-DB3-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:36:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (21)A6-H-DB3-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：4B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\data\104.08\二～07樓\[REDACTED]\104.08.05\(21)A6-H-DB3-1-1.XFF

Project: Project1 1 / 1

Imagescan: (22)A6-H-DB3-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:37:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-H-DB3-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：4B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\data\104.08\二～07樓\[REDACTED]\104.08.05\(22)A6-H-DB3-1-2.XFF

Project: Project1 1 / 1

Imagescan: (23)A6-H-DB3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:39:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (23) Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：4B11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03scan104.05日～07日試驗資料合訂本\包含中間檔案的\含P104.08.05\23\A6 H DB3-2.XFF

Project: P00000

1 / 1

16-16

Imagescan: (24)A6-H-DB3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:42:16 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (24)A6 H DB3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPC03scan104.05日～07日試驗資料合訂本\包含中間檔案的\含P104.08.05\23\A6 H DB3-3.XFF

Project: P00000

1 / 1

Imagescan: (25)A6-H-DC4-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:27:46 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (25)A6-H-DC4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱体編號 ：4C45
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: Prj0003

1 / 1

16-17

Imagescan: (26)A6-H-DC4-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:30:39 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (26)A6-H-DC4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱体編號 ：4C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: Prj0003

1 / 1

Imagescan: (27)A6-H-DC4-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:32:15 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (27)A6-H-DC4-3 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約5-#10
筋筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：4C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

16-18

Imagescan: (28)A6-H-DB4-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:27:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (28)A6-H-DB4-1-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：5D7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (29)A6-H-DB4-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:27:42 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (29)A6-H-DB4-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：5B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\Scan\104.06.05 - 07\...\A6\H\...\(29)A6-H-DB4-1-2.XFF

Project: P\[illegible]

Imagescan: (30)A6-H-DB4-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:30:16 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-H-DB4-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P\[illegible]

Imagescan: (31)A6-H-DB4-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:31:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (31)A6-H-DB4-2-2 Operator: —

Comment:

土筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 04.05下午~07日新增資料夾\合工\合工\合工\A6\5HN\A6合工\5-2\(31)A6-H-DB4-2-2.XFF


Project: Pj03003

1 / 1

16-20

Imagescan: (32)A6-H-DB4-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:33:20 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (32)A6-H-DB4-3 Operator: —

Comment:

土筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：5B1
備 註 ：工探測,60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\ 04.05下午~07日新增資料夾\合工\合工\合工\A6\5HN\A6合工\5-2\(32)A6-H-DB4-3.XFF

Project: Pj03003

1 / 1

Imagescan: (33)A6-H-DC5-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:19:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-H-DC5-1 Operator: ---

Comment:


主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C47
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

16-21

Imagescan: (34)A6-H-DC5-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:21:58 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (34)A6-H-DC5-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C42
備 註 ：可採測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (35)A6-H-DC5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:24:50 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (35)A6-H-DC5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
打作番號 ：5C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

16-22

Imagescan: (36)A6-H-DB5-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:19:28 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (36)A6-H-DB5-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
打作番號 ：6B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (37)A6-H-DB5-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:20:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6 H DB5 1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：SB7
備 註 ：-


△試驗室對檢測位置負責

File Storage: WPCC\Report\104.05\...\(37)A6-H-DB5-1-2.XFF

Project: Prj00032

Imagescan: (38)A6-H-DB5-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:22:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (38)A6-H-DB5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：6B11
備 註 ：已探測60cm


本試驗樣對檢測位置負責

File Storage: WPCC\Report\104.05\...\(38)A6-H-DB5-2.XFF

Project: Prj00032

Imagescan: (39)A6-H-DB5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:24:16 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (39)A6-H-DB5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
材料編號 ：6B8
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (40)A6-H-DC6-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:11:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (40)A6-H-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：GC45
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (41)A6-H-DC6-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:13:25 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-H-DC6-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：6C45
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對測位置負責

Imagescan: (42)A6-H-DC6-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:16:06 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-H-DC6-3 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：6C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅針對測位置負責

Imagescan: (43)A6-H-DB6-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:11:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (43)A6-H-DB6-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
標準編號 ：7B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08月～07月結構評定會議 \[illegible]


Project: Prj00003

1 / 1

16-26

Imagescan: (44)A6-H-DB6-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:11:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (44)A6-H-DB6-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
標準編號 ：7B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPC03\scan\104.08月～07月結構評定會議 \[illegible]

Project: Prj00003

1 / 1

Imagescan: (45)A6-H-DB6-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:13:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6-H-DB6-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：7B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PCC\Scan\104.08.05~07月份資料\104.08.05.7樓台二王宮A6棟-林A6區\林-柱\A6柱(45)A6-H-DB6-2-1.XFF

Project: Project 1 / 1

Imagescan: (46)A6-H-DB6-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:14:36 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (46)A6-H-DB6-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：7B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PCC\Scan\104.08.05~07月份資料\104.08.05.7樓台二王宮A6棟-林A6區\林-柱\A6柱(46)A6-H-DB6-2-2.XFF

Project: Project 1 / 1

Imagescan: (47)A6-H-DB6-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:16:33 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (47)A6-H DB6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：7B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.05_一07月份檢測報告全部\07月份檢測報告原始資料\A6棟H\A6棟H-DB6-3.XFF


Project: Project03

1 / 1

16-28

Imagescan: (48)A6-H-DC7-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:01:16 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (48)A6-H-DC7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\104.08.05_一07月份檢測報告全部\07月份檢測報告原始資料\A6棟H\A6棟H-DC7-1.XFF

Project: Project03

1 / 1

Imagescan: (49)A6-I-DC7-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:02:52 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (49)A6-H-DC7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊牢編號 ：7C42
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ [illegible]

Project: Pj0003 1 / 1

Imagescan: (50)A6-H-DC7-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:05:55 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (50)A6-H-DC7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊牢編號 ：7C50
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ [illegible]

Project: Pj0003 1 / 1

Imagescan: (51)A6-H-DB7-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:02:11 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (51)A6-H-DB7-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (52)A6-H-DB7-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:02:56 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (52)A6-H-DB7-1-2 Operator: -

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (53)A6-H-DB7-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:06:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (53)A6-H-DB7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8B11
備 註 ：可搭接60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC003\scan\104.08.05 - 07 - 8B11\A6\H\A6H-DB7-2.XFF

Project: Prj0003

Imagescan: (54)A6-H-DB7-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:08:21 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (54)A6-H-DB7-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC003\scan\104.08.05 - 07 - 8B7\A6\H\A6H-DB7-3-1.XFF

Project: Prj0003

Imagescan: (55)A6-H-DB7-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 13:08:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (55)A6-H-DB7-3-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標準編號 ：9B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PipDC03

Imagescan: (56)A6-H-DC8-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:12:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (56)A6-H-DC8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：8C40
備 註 ：平板測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: PipDC03

Imagescan: (57)A6-H-DC8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:14:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (57)A6 H DC8 2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：8C50
備 註 ：可深測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (58)A6-H-DC8-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:16:56 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-H-DC8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱件編號 ：8C52
備 註 ：可深測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (59)A6-H-DB8-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:11:34 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-H-DB8-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\[illegible]


Project: P[illegible]

1 / 1

16-34

Imagescan: (60)A6-H-DB8-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:12:15 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (60)A6-H-DB8-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

1 / 1

Imagescan: (61)A6-H-DB8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:14:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (61)A6-H-DB8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9B11
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (62)A6-H-DB8-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:17:47 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (62)A6-H-DB8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：9B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (63)A6-H-DC9-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:01:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (63)A6-H-DC9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件編號 ：9C52
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月\一07月結構\結合二工程(一年期)\結合二工程(一年期)\104.08.05\結合二工程(一年期)\A6\H\A6-H-DC9-1.XFF


Project: P-0003

1 / 1

16-36

Imagescan: (64)A6-H-DC9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:03:42 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (64)A6-H-DC9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件編號 ：9C47
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\104.08月\一07月結構\結合二工程(一年期)\結合二工程(一年期)\104.08.05\結合二工程(一年期)\A6\H\A6-H-DC9-2.XFF

Project: P-0003

1 / 1

Imagescan: (65)A6-H-DC9-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:07:06 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (65)A6-H-DC9-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探针编号 ：9C42
備 註 可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project3

Imagescan: (66)A6-H-DB9-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:01:23 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (66)A6-H-DB9-1-1 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) 約5-#10
箍筋(水平筋) 約#4@12cm
探针編號 ：10B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project3

Imagescan: (67)A6-H-DB9-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:01:53 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (67)A6-H-DB9-1-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：10B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pjt0009

Imagescan: (68)A6-H-DB9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:05:03 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (68)A6-H-DB9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：10B11
備 註 ：孔探孔45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pjt0009

Imagescan: (69)A6-H-DB9-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:08:14 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (69)A6-H-DB9-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
桿件編號 : 10B5
備 註 -


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0003 1 / 1

Imagescan: (70)A6-H-DB9-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 11:08:42 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (70)A6-H-DB9-3-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) : 約2-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
桿件編號 : 10B5
備 註 : -

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: Prj0003 1 / 1

16-39

Imagescan: (71)A6-H-DC10-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:54:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (71)A6-H-DC10-1 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：10C40
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (72)A6-H-DC10-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:56:06 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (72)A6-H-DC10-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：10C40
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (73)A6-H-DC10-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:58:21 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (73)A6-H-DC10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱主鋼筋 ：10C45
備 註 ：可深測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00003 1 / 1

Imagescan: (74)A6-H-DB10-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:53:35 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (74)A6-H-DB10-1-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：11B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: Prj00003 1 / 1

16-41

Imagescan: (75)A6-H-DB10-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:54:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (75)A6-H-DB10-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
單件編號 ：11B7
備 註 ：--

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: F000003

1 / 1

16-42

Imagescan: (76)A6-H-DB10-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:56:24 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A6-H-DB10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
[illegible] ：11B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: F000003

1 / 1

Imagescan: (77)A6-H-DB10-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:58:55 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (77)A6-H-DB10-3 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：1198
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (78)A6-H-DC11-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:45:49 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (78)A6-H-DC11-1 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
程序編號 ：11C52
備 註 ：上探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (79)A6-H-DC11-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:47:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-H DC11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：11C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅供檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\104.08月～07月檢測資料合並以PC03中電結構類部合併\104.08.05 79樓A5區H梁A6區 檢測資料\(79)A6-H-DC11-2.XFF

Project: P 30009

1 / 1

Imagescan: (80)A6-H-DC11-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:49:33 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (80)A6-H-DC11-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：11C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\104.08月～07月檢測資料合並以PC03中電結構類部合併\104.08.05 79樓A5區H梁A6區 檢測資料\(80)A6-H-DC11-3.XFF

Project: P 30009

1 / 1

Imagescan: (81)A6-H-DB11-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:45:05 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (81)A6-H-DB11-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P20008 1 / 1

Imagescan: (82)A6-H-DB11-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:45:35 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (82)A6-H-DB11-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P20008 1 / 1

Imagescan: (83)A6-H-DB11-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:48:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-H-DB11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12B11
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage:

Project:

16-46

Imagescan: (84)A6-H-DB11-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:50:51 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (84)A6-H-DB11-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：12B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (85)A6-H-DB11-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:51:21 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (85)A6-H-DB11-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
操作編號 ：12B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (86)A6-H-DC12-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:37:39 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (86)A6-H-DC12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：12C45
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (87)A6-H-DC12-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:39:25 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (87)A6-H-DC12-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：12C40
備 註 ：可採測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00009

Imagescan: (88)A6-H-DC12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:41:37 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (88)A6-H-DC12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：12C50
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj00009

Imagescan: (89)A6-H-DB12-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:37:30 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (89) Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊牛編號 ：13B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00003 1 / 1

Imagescan: (90)A6-H-DB12-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:37:55 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (90)A6-H-DB12-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊牛編號 ：13B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj00003 1 / 1

Imagescan: (91)A6-H-DB12-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:40:01 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (91)A6-H-DB12 2 Operator: ---

Comment:

二筋(垂直筋) ：約3-#10
錐筋(水平筋) ：約#4@10cm
打音編號 ：13B1
備 註 ：d深測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.05~07\...

Project: Pj03009

Imagescan: (92)A6-H-DB12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:42:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (92)A6-H-DB12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
打音編號 ：13B6
備 註 ：


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.05~07\...

Project: Pj03009

Imagescan: (93)A6-H-DC13-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:21:35 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (93)A6-H-DC13-1 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱件編號 ：13C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (94)A6-H-DC13-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:25:39 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (94)A6-H-DC13-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱件編號 ：13C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (95)A6-H-DC13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:28:19 SSN: 30009305 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-H-DC13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C42
備 註 ：探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPCS\scan\104.05\...\(95)A6-H-DC13-3.XFF


Project: Project

1 / 1

16-52

Imagescan: (96)A6-H-DB13-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:22:19 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (96)A6-H-DB13-1-1 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：1435
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPCS\scan\104.08\...\(96)A6-H-DB13-1-1.XFF

Project: P:\00003

1 / 1

Imagescan: (97)A6-H-DB13-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:22:51 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-H-DB13-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樁牛編號 ：14B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ...

Project: Prj00003 1 / 1

Imagescan: (98)A6-H-DB13-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:25:46 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (98)A6-H-DB13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
樁牛編號 ：14B1
備 註 ：d深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: ...

Project: Prj00003 1 / 1

16-53

Imagescan: (99)A6-H-DB13-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:27:55 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-H-DB13 3-1 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約6-#13
腹筋(水平筋) ：約#4@12cm
試件編號 ：14B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (100)A6-H-DB13-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:28:24 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6-H-DB13-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
試件編號 ：14B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (101)A6-H-DC14-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:14:04 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (101)A6-H-DC14-1 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件銘號 ：14C40
備 註 ：可探深60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (102)A6-H-DC14-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:15:47 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (102)A6-H-DC14-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件銘號 ：14C45
備 註 ：可探深60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (103)A6-H-DC14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:17:46 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (103)A6-H-DC14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
作牛編號 ：14C50
備 註 ：d深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

16-56

Imagescan: (104)A6-H-DB14-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:13:45 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (104)A6-H-DB14-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：15B7
備 註 ：


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (105)A6-H-DB14-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:14:26 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (105)A6-H-DB14-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：15B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.05\1 - 07\105\A6-H-DB14-1-2.XFF

Project: Prj00003 1 / 1

Imagescan: (106)A6-H-DB14-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:17:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (106)A6-H-DB14-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：15B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.05\1 - 07\106\A6-H-DB14-2-1.XFF

Project: Prj00003 1 / 1

Imagescan: (107)A6-H-DB14-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:17:53 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (107)A6-H-DB14-2-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@12cm
桁件編號 ：15B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC0[illegible]


Project: Prj00003

1 / 1

16-58

Imagescan: (108)A6-H-DB14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:20:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (108)A6-H-DB14-3 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
桁件編號 ：15B8
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPC0[illegible]

Project: Prj00003

1 / 1

Imagescan: (109)A6-H-DC15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:06:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (109)A6-H-DC15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：15C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗面對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\04-061\~07柱筋探查\柱位置\柱位置-1\測試圖\9.0104-30.0\(109)A6-H-DC15-1.XFF

Project: Project03 1 / 1

16-59

Imagescan: (110)A6-H-DC15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:08:20 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (110)A6-H-DC15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：15C47
備 註 ：可探測60cm


本試驗位對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\04-061\~07柱筋探查\柱位置\柱位置-1\測試圖\9.0104-30.0\(110)A6-H-DC15-2.XFF

Project: Project03 1 / 1

Imagescan: (111)A6-H-DC15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:10:37 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (111)A6-H-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
鉄筋(水平筋) ：約#4@15cm
梁符号 ：15C42
備 考 ：可探測60cm

本試験値對検測位置負責


File Storage:

Project:

16-60

Imagescan: (112)A6-H-DB15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:05:40 SSN: 34514039 [mm]



Customer: ---

Location: (112)A6-H-DB15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
鉄筋(水平筋) ：約#4@12cm
梁符号 ：16B5
備 考 ：-


本試験値對検測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (113)A6-H-DB15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:07:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (113)A6-H-DB15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
組筋(水平筋) ：約#4@12cm
供試体番号 ：16B5
備 考 ：-

本試験位置探測位置台帳


File Storage: xPC03scan\...

Project: P03003

1 / 1

Imagescan: (114)A6-H-DB15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:10:24 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (114)A6-H-DB15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
組筋(水平筋) ：約#4@15cm
供試体番号 ：16B8
備 考 ：-

本試験位置探測位置台帳


File Storage: xP03...

Project: P03003

1 / 1

Imagescan: (115)A6-H-DC16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:59:47 SSN: 30009025 [mm]



Customer: ---

Location: (115)A6-H-DC16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
物件編號 ：16C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: W:\[illegible]

Project: Pj00001

16-62

Imagescan: (116)A6-H-DC16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:01:54 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (116)A6-H-DC16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
物件編號 ：16C42
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (117)A6-H-DC16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:04:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (117)A6-H-DC16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#8
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
構件編號 : 16C45
備 註 : u探到80cm

本結果僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\104.08.05\117\A6-H-DC16-3.XFF

Project: P:\0003 1 / 1

16-63

Imagescan: (118)A6-H-DB16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:58:53 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (118)A6-H-DB16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約6-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
構件編號 : 1737
備 註 -


本結果僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.05\118\A6-H-DB16-1.XFF

Project: P:\0003 1 / 1

Imagescan: (119)A6-H-DB16-2.XHF

Date / Time: 2015-08-05 10:00:55 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-H-DB16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：17B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: Pj00003

1 / 1

16-64

Imagescan: (120)A6-H-DB16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 10:02:31 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (120)A6-H-DB16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：17B11
備 註 ：可投注45cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: Pj00003

1 / 1

Imagescan: (121)A6-H-DC17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:48:02 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (121)A6-H-DC17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探件編號 ：18C50
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月 - 07月份檢測報告資料\(121)A6-H-DC17-1.XFF

Project: P-00003 1 / 1

Imagescan: (122)A6-H-DC17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:50:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (122)A6-H-DC17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探件編號 ：18C45
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月 - 07月份檢測報告資料\(122)A6-H-DC17-2.XFF

Project: P-00003 1 / 1

Imagescan: (123)A6-H-DC17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:52:07 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (123)A6-H-DC17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#5
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C52
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (124)A6-H-DB17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:48:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (124)A6-H-DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：18B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage:

Project:

16-66

Imagescan: (125)A6-H-DB17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:50:21 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (125)A6-H-DB17-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約6-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@12cm
構件編號 : 18B5
備 註 : -


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\data\104.08月~07月份\新北三峽國小\B5測試\(125)A6-H-DB17-2.XFF

Project: Prj00003 1 / 1

Imagescan: (126)A6-H-DB17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:52:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (126)A6-H-DB17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約3-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
構件編號 : 18B8
備 註 : -


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\data\104.08月~07月份\新北三峽國小\B8測試\(126)A6-H-DB17-3.XFF

Project: Prj00003 1 / 1

Imagescan: (127)A6-H-DC18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:40:24 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (127)A6-H-DC18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C47
保 護 層 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月～07月檢測\07月份\1.主筋在中央\檢測照片\各個104.08.05\混凝土\(127)A6-H-DC18-1.XFF

Project: P000005

Imagescan: (128)A6-H-DC18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:42:27 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (128)A6-H-DC18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18C42
保 護 層 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月～07月檢測\07月份\1.主筋在中央\檢測照片\各個104.08.05\混凝土\(128)A6-H-DC18-2.XFF

Project: P000005

Imagescan: (129)A6-H-DC18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:44:45 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (129)A6-H-DC18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C40
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: W:\Data\104.08月 - 8\土木\陳\上傳\王伯元中...\(129)A6-H-DC18-3.XFF

Project: P00005

16-69

Imagescan: (130)A6-H-DB18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:39:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (130)A6-H-DB18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：19B7
備 註 ：


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\Data\104.08月 - 8\土木\陳\上傳\王伯元中...\(130)A6-H-DB18-1.XFF

Project: P00005

Imagescan: (131)A6-H-DB18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:41:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (131)A6-H-DB18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊作編號 ：19B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage:

Project:

1 / 1

Imagescan: (132)A6-H-DB18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:43:15 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (132)A6-H-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊作編號 ：19B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:


Project:

1 / 1

16-70

Imagescan: (133)A6-H-DC19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:33:34 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A6-H-DC19-1 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
繋筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：19C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (134)A6-H-DC19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:35:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (134)A6-H-DC19-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
繋筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：19C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (135)A6-H-DC19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:38:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (135)A6-H-DC19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊作編號 ：19C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗室對檢測位置負責

File Storage: NPC03\scan\104.08\1 - 07下版橋頂版合並前之牛眼開孔@\104.08.05\(135)A6-H-DC19-3.XFF


Project: P-00003

1 / 1

16-72

Imagescan: (136)A6-H-DB19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:30:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-H-DB19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊作編號 ：20B7
備 註 ：-

本試驗室對檢測位置負責


File Storage: NPC03\scan\104.08\1 - 07下版橋頂版合並前之牛眼開孔@\104.08.05\(136)A6-H-DB19-1.XFF

Project: P-00003

1 / 1

Imagescan: (137)A6-H-DB19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:31:24 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-H-DB19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：20B1
備 註 ：可探測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03scan\[01.08] 1 - 87\ [illegible] \(137)A6-H-DB19-2.XFF

Project: Prj0003

Imagescan: (138)A6-H-DB19-3.XFF

Date / Time: 2015 08 05 09:35:38 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (138)A6-H-DB19-3 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

Storage: W\C03\[illegible]

Project: Prj0003

Imagescan: (139)A6-H-DC20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:23:35 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (139)A6-H DC20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C40
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.05\[illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (140)A6-H-DC20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:28:11 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (140)A6-H-DC20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20C47
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08.05\[illegible]

Project: PROJ003

Imagescan: (141)A6-H-DC20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:30:44 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (141)A6-H-DC20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊作編號 ：20C42
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 04.08月～07月檢測資料合下1～完成\ 檢測資料合併\ 05.08月檢測合併\ A6區H-A-A6區\A6區-H-DC20-3.XFF

Project: Prj0003 1 / 1

Imagescan: (142)A6-H-DB20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:22:51 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (142)A6-H-DB20-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檔案編號 ：21B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測 位置負責

File Storage: \\PC03\scan\ 04.08月～07月檢測資料合下1～完成\ 檢測資料合併\ 05.08月檢測合併\ A6區H-A-A6區\A6區-H-DB20-1.XFF

Project: Prj0003 1 / 1

Imagescan: (143)A6-H-DB20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:25:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (143)A6-H-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檢測編號 ：21B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: VPC09\Scan\104.08.05\...\A6\SRHA-A6\SRHA-A6\143\A6-H-DB20-2.XFF


Project: PVC0003

1 / 1

16-76

Imagescan: (144)A6-H-DB20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:27:04 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (144)A6-H-DB20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檢測編號 ：21B8
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: VPC09\Scan\104.08.05\...\A6\SRHA-A6\SRHA-A6\144\A6-H-DB20-3.XFF

Project: PVC0003

1 / 1

Imagescan: (145)A6-H-DC21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:15:19 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (145)A6-H-DC21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：21C42
備 註 ：可探測60cm


本試驗位於測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\[illegible]

Project: Project3

Imagescan: (146)A6-H-DC21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:18:15 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (146)A6-H-DC21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：21C52
備 註 ：可探測60cm


本試驗位於測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\[illegible]

Project: Project3

Imagescan: (147)A6-H-DC21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:20:29 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (147)A6-H-DC21-3 Operator: --

Comment:

二筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱外編號 ：21C50
備 註 ：可深耶60cm

本試驗僅對檢送位置負責


File Storage: \\PC03\scan\2015-08-05\1 - 07F 結構試驗合記\試驗中 - 結構試驗合記\2015-08-05 09-20-29\A6\SHIN\A6結構試驗\147\A6-H-DC21-3.XFF

Project: Pjt0003

16-78

Imagescan: (148)A6-H-DB21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:15:05 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (148)A6-H-DB21-1 Operator: --

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱件編號 ：22B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\2015-08-05\1 - 07F 結構試驗合記\試驗中 - 結構試驗合記\2015-08-05 09-15-05\A6\SHIN\A6結構試驗\148\A6-H-DB21-1.XFF

Project: Pjt0003

Imagescan: (149)A6-H-DB21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:17:26 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (149)A6-H-DB21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
保护层距 ：22B1
備 註 ：可撰寫45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project3

Imagescan: (150)A6-H-DB21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:19:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (150)A6-H-DB21-3 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) 約5-#10
箍筋(水平筋) 約#4@15cm
[illegible] ：22B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project3

Imagescan: (151)A6-H-DC22-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:09:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (151)A6-H-DC22-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage:

Project: Pg0003

16-80

Imagescan: (152)A6-H-DC22-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:10:44 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (152)A6-H-DC22-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C45
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pg0003

Imagescan: (153)A6-H-DC22-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:12:47 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (153)A6-H-DC22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C52
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PC03\Scan\104.08月～07月民國資料夾\合格\104.08.05\73-宇打\宇A6區\A6區H棟\153)A6-H-DC22-3.XFF

Project: P30009

Imagescan: (154)A6-H-DB22-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:06:24 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (154)A6-H-DB22-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2387
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PC03\Scan\104.08月～07月民國資料夾\合格\104.08.05\73-宇打\宇A6區\A6區H棟\154)A6-H-DB22-1.XFF

Project: P30003

Imagescan: (155)A6-H-DB22-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:09:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (155)A6-H-DB22-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：23B1
備 註 ：可探測45cm

△試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

16-82

Imagescan: (156)A6-H-DB22-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:11:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (156)A6-H-DB22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(縱向筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：23B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (157)A6-H-DC23-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 08:55:25 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (157)A6-H-DC23-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：23C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Stamp: [illegible]

Project: Pj0CC9

1 / 1

Imagescan: (158)A6-H-DC23-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 08:57:44 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (158)A6-H-DC23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱子編號 ：23C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: Pj0CC9

1 / 1

16-83

Imagescan: (159)A6-H-DC23-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:00:25 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (159)A6-H-DC23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23C50
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ePC03\scan\104.08\...\(159)A6-H-DC23-3.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (160)A6-H-DB23-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 08:53:07 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (160)A6-H-DB23-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：R165
備 註 ：


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ePC03\scan\104.08\...\(160)A6-H-DB23-1.XFF

Project: Prj00003

Imagescan: (161)A6-H-DB23-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 08:58:19 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (161)A6-H-DB23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
柱号編號 ：R1B11
備 註 ：可探測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:00003 1 / 1

Imagescan: (162)A6-H-DB23-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:03:00 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (162)A6-H-DB23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱号編號 ：R1B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: P:00003 1 / 1

16-85




A6 東區 I 棟柱梁鋼筋掃描作業






一層鋼筋測繪位置圖（夾層結構平面）

A6－2區棟




夾層鋼筋測繪位置區（一層結構平面）

A6－2區棟




二層鋼筋補描位置圖（二層結構平面）

A6－2圖棟




三層鋼筋補描位置圖（四層結構平面）

A6－2圖棟




四層鋼筋描繪位置圖 (五層結構平面)

A6－2圖棟




五層鋼筋描繪位置圖 (六層結構平面)

A6－2圖棟




六層鋼筋掃描位置圖（七層結構平面）

A6－2區棟




七層鋼筋掃描位置圖（八層結構平面）

A6－2區棟




八層鋼筋掃描位置圖（九層結構平面）

A6－2區棟




九層鋼筋掃描位置圖（十層結構平面）

A6－2區棟




十層鋼筋掃描位置圖（十一層結構平面）

A6－2區棟




一一層鋼筋掃描位置圖（十二層結構平面）

A6－2區棟




十二層鋼筋掃描位置圖（十三層結構平面）

A6－2區棟




十三層鋼筋掃描位置圖（十四層結構平面）

A6－2區棟




十四層鋼筋掃描位置圖（十五層結構平面）

A6－2區棟




十五層鋼筋掃描位置圖（十六層結構平面）

A6－2區棟




十六層鋼筋續接位置圖 (十七層結構平面)

A6 2區棟




十七層鋼筋續接位置圖 (十八層結構平面)

A6－2區棟




十八層鋼筋掃描位置圖（十九層結構平面）

A6－2區棟




十九層鋼筋掃描位置圖（二十層結構平面）

A6　2區棟




二十一層鋼筋掃描位置圖（二十一層結構平面）

A6－2區棟




二十二層鋼筋掃描位置圖（二十二層結構平面）

A6－2區棟



二十一層鋼筋掃描位置圖 (二十一層結構平面)

A6－2區棟




二十二層鋼筋掃描位置圖 (屋頂 層結構平面)

A6－2區棟

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 1	探測位置 A6-I-DC1-1	編號NO. 2	探測位置 A6-I-DC1-2	編號NO. 3	探測位置 A6-I-DC1-3
					
編號NO. 4	探測位置 A6-I-DB1-1	編號NO. 5	探測位置 A6-I-DB1-2	編號NO. 6	探測位置 A6-I-DB1-3
					
編號NO. 7	探測位置 A6-I-DC2-1	編號NO. 8	探測位置 A6-I-DC2-2	編號NO. 9	探測位置 A6-I-DC2-3
					
編號NO. 10	探測位置 A6-I-DB2-1	編號NO. 11	探測位置 A6-I-DB2-2	編號NO. 12	探測位置 A6-I-DB2-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 13	探測位置 A6-I-DC3-1	編號NO. 14	探測位置 A6-I-DC3-2	編號NO. 15	探測位置 A6-I-DC3-3
					
編號NO. 16	探測位置 A6-I-DB3-1	編號NO. 17	探測位置 A6-I-DB3-2	編號NO. 18	探測位置 A6-I-DB3-3
					
編號NO. 19	探測位置 A6-I-DC4-1	編號NO. 20	探測位置 A6-I-DC4-2	編號NO. 21	探測位置 A6-I-DC4-3
					
編號NO. 22	探測位置 A6-I-DB4-1	編號NO. 23	探測位置 A6-I-DB4-2	編號NO. 24	探測位置 A6-I-DB4-3
					

钢筋探描过程照片

编号NO. 25	探测位置 A6-I-DC5-1	编号NO. 26	探测位置 A6-I-DC5-2	编号NO. 27	探测位置 A6-I-DC5-3
					
编号NO. 28	探测位置 A6-I-DB5-1	编号NO. 29	探测位置 A6-I-DB5-2	编号NO. 30	探测位置 A6-I-DB5-3
					
编号NO. 31	探测位置 A6-I-DC6-1	编号NO. 32	探测位置 A6-I-DC6-2	编号NO. 33	探测位置 A6-I-DC6-3
					
编号NO. 34	探测位置 A6-I-DB6-1	编号NO. 35	探测位置 A6-I-DB6-2	编号NO. 36	探测位置 A6-I-DB6-3
					

钢筋探描过程照片

编号NO. 37	探测位置 A6-I-DC7-1	编号NO. 38	探测位置 A6-I-DC7-2	编号NO. 39	探测位置 A6-I-DC7-3
					
编号NO. 40	探测位置 A6-I-DB7-1	编号NO. 41	探测位置 A6-I-DB7-2	编号NO. 42	探测位置 A6-I-DB7-3
					
编号NO. 43	探测位置 A6-I-DC8-1	编号NO. 44	探测位置 A6-I-DC8-2	编号NO. 45	探测位置 A6-I-DC8-3
					
编号NO. 46	探测位置 A6-I-DB8-1	编号NO. 47	探测位置 A6-I-DB8-2	编号NO. 48	探测位置 A6-I-DB8-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 49	探測位置 A6-I-DC9-1	編號NO. 50	探測位置 A6-I-DC9-2	編號NO. 51	探測位置 A6-I-DC9-3
					
編號NO. 52	探測位置 A6-I-DB9-1	編號NO. 53	探測位置 A6-I-DB9-2	編號NO. 54	探測位置 A3-I-DB8-3
					
編號NO. 55	探測位置 A5 I DC10-1	編號NO. 56	探測位置 A3-I-DC10-2	編號NO. 57	探測位置 A6-I-DC10-3
					
編號NO. 58	探測位置 A6-I-DB10-1	編號NO. 59	探測位置 A6-I DB10 2	編號NO. 60	探測位置 A3-I-DB10-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 61	探測位置 A6 I DC11 1	編號NO. 62	探測位置 A5-I-DC11-2	編號NO. 63	探測位置 A6-I-DC11 3
					
編號NO. 64	探測位置 A6-I-DB11 1	編號NO. 65	探測位置 A6-I-DB11-2	編號NO. 66	探測位置 A3-I-DB11-3
					
編號NO. 67	探測位置 A3 I DC12 1	編號NO. 68	探測位置 A6-I-DC12-2	編號NO. 69	探測位置 A6 I DC12-3
					
編號NO. 70	探測位置 A6-I-DB12-1	編號NO. 71	探測位置 A3-I-DB12 2	編號NO. 72	探測位置 A6-I-DB12-3
					


17-15

鋼筋掃描過程照片



編號NO. 73	探測位置 A6-I-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 A6 I DC13 2	編號NO. 75	探測位置 A6-I-DC13-3
					
編號NO. 76	探測位置 A6 I DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6-I-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-I-DB13-3
					
編號NO. 79	探測位置 A6 I DC14 1	編號NO. 80	探測位置 A6-I-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6 I DC14-3
					
編號NO. 82	探測位置 A6-I-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 A6-I-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6-I-DB14-3
					

91-16

鋼筋掃描過程照片


編號NO. 85	探測位置 A6-I-DC15-1	編號NO. 86	探測位置 A6-I-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6 I DC15 3
					
編號NO. 88	探測位置 A6 I DB15 1	編號NO. 89	探測位置 A6-I-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-I-DB15-3
					
編號NO. 91	探測位置 A6-I-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 A6 I-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 A6-I-DC16-3
					
編號NO. 94	探測位置 A6-I DB16 1	編號NO. 95	探測位置 A6-I-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-I-DB16 3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 97	探測位置 A6-I-DC17-1	編號NO. 98	探測位置 A6-I-DC17-2	編號NO. 99	探測位置 A6-I-DC17-3
					
編號NO. 100	探測位置 A6-I-DB17-1	編號NO. 101	探測位置 A6-I-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A6-I-DB17-3
					
編號NO. 103	探測位置 A6-I-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A6-I-DC18-2	編號NO. 105	探測位置 A6-I-DC18-3
					
編號NO. 106	探測位置 A6-I-DB18-1	編號NO. 107	探測位置 A6-I-DB18-2	編號NO. 108	探測位置 A6-I-DB18-3
					

17-17

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 109	探測位置 A6-I-DC19-1	編號NO. 110	探測位置 A6-I-DC19-2	編號NO. 111	探測位置 A6-I-DC19-3
					
編號NO. 112	探測位置 A6-I-DB19-1	編號NO. 113	探測位置 A6-I-DB19-2	編號NO. 114	探測位置 A6-I-DB19-3
					
編號NO. 115	探測位置 A6-I-DC20-1	編號NO. 116	探測位置 A6-I-DC20-2	編號NO. 117	探測位置 A6-I-DC20-3
					
編號NO. 118	探測位置 A6-I-DB20-1	編號NO. 119	探測位置 A6-I-DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A6-I-DB20-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 121	探測位置 A6-I-DC21-1	編號NO. 122	探測位置 A6-I-DC21-2	編號NO. 123	探測位置 A6 I DC21-3
					
編號NO. 124	探測位置 A6-I-DB21-1	編號NO. 125	探測位置 A6 I DB21 2	編號NO. 126	探測位置 A6-I-DB21-3
					
編號NO. 127	探測位置 A6-I-DC22-1	編號NO. 128	探測位置 A6-I-DC22-2	編號NO. 129	探測位置 A6-I-DC22-3
					
編號NO. 130	探測位置 A6-I-DB22-1	編號NO. 131	探測位置 A6 I DB22-2	編號NO. 132	探測位置 A6-I-DB22-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 133	探測位置 A6-I-DC23-1	編號NO. 134	探測位置 A6-I-DC23-2	編號NO. 135	探測位置 A6-I-DC23-3
					
編號NO. 136	探測位置 A6-I-DB23 1	編號NO. 137	探測位置 A6 I DB23-2	編號NO. 138	探測位置 A6-I-DB23-3
					

A6 東區 I 棟柱梁鋼筋探測報告




鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6 區 1 棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會



檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段 49-1 號

TEL:(049)2302968

FAX:(049)2302808

報告日期:104 年 8 月 21 日

一、前言:

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋探測，並提供觀測數值及成果報告以供研判。

二、探測範圍及日期:

1. 檢測範圍: 取樣範圍以 A6 區 1 棟為取樣範圍，數量總計柱 69 處、樑 69 處、共 138 處(詳位置如附圖)
2. 檢測日期: 一〇四年八月六日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為 HILTI；型號:PS200，其探測原理係由掃描器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性(磁鐵性)的金屬，如含鐵結構物，將會聚集磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出:

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定補強物之直徑

再經由 Ferroscan v5.2 電腦軟體判讀保護層深度、鋼筋號數、排列。



四、備註:

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層測量精度可達 ±10% BS1881(鋼筋直徑 8-25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於 1 直徑探測時須大於 2。
3. 鋼筋號數之研判會因鋼筋鏽蝕膨脹而產生誤判。
4. 本鋼筋探測器檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則須視前列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

標準公稱直徑 CNS 560(#)			3		4	5	6	8	9	10	11
標準公稱直徑 DIN 488(mm)	6	8	10	12	14	15	20	25	28	32	36
影像探測最大深度	130	136	142	148	154	160	160	160	164	172	180
影像探測最大深度誤差±10%	90	94	98	102	106	110	110	110	113	134	150
影像探測最大深度±1号	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測日期：104年08月06日

報告統計，探測結果分別如下：


編號	探測位置	柱、樑 / 版、牆	主筋號數及支數 / 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 / 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
1	A6-1-DC1-1-1		約5-#10	約#4@10cm	1C50	
2	A6-1-DC1-1-2		約4-#10	約#4@10cm	1C50	
3	A6-1-DC1-2-1		約5-#10	約#4@10cm	1C51	可探測90cm
4	A6-1-DC1-2-2		約2-#10	約#4@10cm	1C51	可探測90cm
5	A6-1-DC1-3-1		約5-#10	約4@10cm	1C42	
6	A6-1-DC1-3-2		約4-#10	約#4@10cm	1C42	
7	A6-1-DB1-1		約5-#10	約#4@10cm	2B69	可探測60cm
8	A6-1-DB1-2-1		約5-#10	約#4@10cm	2B119	可探測75cm
9	A6-1-DB1-2-2		約1-#10	約#4@10cm	2B119	可探測75cm
10	A6-1-DB1-3-1		約5-#10	約#4@10cm	2C2e	
11	A6-1-DB1-3-2		約1-#10	約#4@10cm	2C2c	
12	A6-1-DC2-1		約5-#10	約#4@15cm	2C45	可探測60cm
13	A6-1-DC2-2		約5-#10	約#4@15cm	2C40	可探測60cm
14	A6-1-DC2-3		約5-#10	約#4@15cm	2C50	可探測60cm
15	A6-1-DB2-1		約5-#10	約#4@10cm	3B1	可探測60cm
16	A6-1-DB2-2-1		約4-#10	約#4@10cm	3B7	
17	A6-1-DB2-2-2		約2-#10	約#4@12cm	3B7	
18	A6-1-DB2-3		約5-#10	約#4@10cm	3B11	可探測60cm
19	A6-1-DC3-1		約5-#10	約#4@15cm	3C47	可探測60cm
20	A6-1-DC3-2		約5-#10	約#4@15cm	3C52	可探測60cm
21	A6-1-DC3-3		約5-#10	約#4@15cm	3C47	可探測60cm
22	A6-1-DB3-1-1		約4-#10	約#4@12cm	4B7	
23	A6-1-DB3-1-2		約2-#10	約#4@12cm	4B7	
24	A6-1-DB3-2		約4-#10	約#4@10cm	4B1	可探測60cm
25	A6-1-DB3-3		約3-#10	約#4@15cm	4B8	
26	A6-1-DC4-1		約5-#10	約#4@15cm	4C45	可探測60cm
27	A6-1-DC4-2		約5-#8	約#4@15cm	4C50	可探測60cm
28	A6-1-DC4-3		約5-#10	約#4@15cm	4C42	可探測60cm
29	A6-1-DB4-1		約4-#10	約#4@10cm	5B1	可探測60cm
30	A6-1-DB4-2-1		約4-#10	約#4@10cm	5B5	
31	A6-1-DB4-2-2		約3-#10	約#4@10cm	5B5	
32	A6-1-DB4-3		約4-#10	約#4@12cm	5B11	可探測60cm
33	A6-1-DC5-1		約5-#10	約#4@15cm	5C47	可探測60cm
34	A6-1-DC5-2		約5-#8	約#4@15cm	5C52	可探測60cm
35	A6-1-DC5-3		約5-#8	約#4@15cm	5C40	可探測60cm
36	A6-1-DB6-1-1		約5-#10	約#4@10cm	6B5	
37	A6-1-DB6-1-2		約2-#10	約#4@10cm	6B5	
38	A6-1-DB6-2		約5-#10	約#4@10cm	6B11	可探測60cm
39	A6-1-DB6-3		約3-#10	約#4@15cm	6B8	可探測60cm
40	A6-1-DC6-1		約4-#10	約#4@15cm	6C45	可探測60cm
41	A6-1-DC6-2		約4-#8	約#4@15cm	6C50	可探測60cm
42	A6-1-DC6-3		約4-#8	約#4@15cm	6C42	可探測60cm
43	A6-1-DB6-1-1		約5-#10	約#4@10cm	7B5	
44	A6-1-DB6-1-2		約2-#10	約#4@10cm	7B5	
45	A6-1-DB6-2		約4-#10	約#4@10cm	7B11	可探測60cm
46	A6-1-DB6-3-1		約5-#10	約#4@10cm	7B5	
47	A6-1-DB6-3-2		約2-#10	約#4@10cm	7B5	
48	A6-1-DC7-1		約5-#8	約#4@15cm	7C47	可探測60cm
49	A6-1-DC7-2		約5-#8	約#4@15cm	7C45	可探測60cm
50	A6-1-DC7-3		約4-#8	約#4@15cm	7C40	可探測60cm
51	A6-1-DB7-1-1		約5-#10	約#4@10cm	8B5	
52	A6-1-DB7-1-2		約2-#10	約#4@10cm	8B5	
53	A6-1-DB7-2		約5-#10	約#4@12cm	8B11	可探測60cm
54	A6-1-DB7-3		約3-#10	約#4@15cm	8B8	

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	焊件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
55	A6-1-DC8-1		約4-#8	約#4@15cm	8C45	可探測60cm
56	A6-1-DC8-2		約4-#8	約#4@15cm	8C50	可探測60cm
57	A6-1-DC8-3		約4-#8	約#4@15cm	8C42	可探測60cm
58	A6-1-DB8-1-1		約5-#8	約#4@10cm	9B5	
59	A6-1-DB8-1-2		約2-#10	約#4@10cm	9B5	
60	A6-1-DB8-2-1		約4-#10	約#4@10cm	9B7	
61	A6-1-DB8-2-2		約2-#10	約#4@10cm	9B7	
62	A6-1-DB8-3		約4-#10	約#4@10cm	9B1	可探測60cm
63	A6-1-DC9-1		約4-#8	約#4@15cm	9C52	可探測60cm
64	A6-1-DC9-2		約4-#8	約#4@15cm	9C47	可探測60cm
65	A6-1-DC9-3		約4-#8	約#4@15cm	9C45	可探測60cm
66	A6-1-DB9-1-1		約5-#10	約#4@12cm	10B5	
67	A6-1-DB9-1-2		約1-#10	約#4@12cm	10B5	
68	A6-1-DB9-2		約3-#10	約#4@12cm	10B11	可探測45cm
69	A6-1-DB9-3-1		約6-#10	約#4@12cm	10B7	
70	A6-1-DB9-3-2		約1-#10	約#4@12cm	10B7	
71	A6-1-DC10-1		約4-#8	約#4@15cm	10C42	可探測60cm
72	A6-1-DC10-2		約4-#8	約#4@15cm	10C47	可探測60cm
73	A6-1-DC10-3		約4-#8	約#4@15cm	10C45	可探測60cm
74	A6-1-DB10-1-1		約6-#10	約#4@12cm	11B5	
75	A6-1-DB10-1-2		約1-#10	約#4@12cm	11B5	
76	A6-1-DB10-2-1		約6-#10	約#4@12cm	11B7	
77	A6-1-DB10-2-2		約1-#10	約#4@15cm	11B7	
78	A6-1-DB10-3		約3-#10	約#4@15cm	11B8	
79	A6-1-DC11-1		約4-#8	約#4@15cm	11C40	可探測60cm
80	A6-1-DC11-2		約4-#8	約#4@15cm	11C45	可探測60cm
81	A6-1-DC11-3		約4-#8	約#4@15cm	11C52	可探測60cm
82	A6-1-DB11-1-1		約6-#10	約#4@12cm	12B7	
83	A6-1-DB11-1-2		約1-#10	約#4@12cm	12B7	
84	A6-1-DB11-2		約4-#10	約#4@12cm	12B1	可探測45cm

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	焊件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
85	A6-1-DB11-3		約3-#10	約#4@10cm	12B3	
86	A6-1-DC12-1		約5-#8	約#4@15cm	12C45	可探測60cm
87	A6-1-DC12-2		約4-#8	約#4@15cm	12C50	可探測60cm
88	A6-1-DC12-3		約4-#8	約#4@15cm	12C47	可探測60cm
89	A6-1-DB12-1-1		約5-#10	約#4@12cm	13B5	
90	A6-1-DB12-1-2		約2-#10	約#4@12cm	13B5	
91	A6-1-DB12-2		約3-#10	約#4@12cm	13B11	可探測45cm
92	A6-1-DB12-3-1		約5-#10	約#4@12cm	13B5	
93	A6-1-DB12-3-2		約2-#8	約#4@12cm	13B5	
94	A6-1-DC13-1		約4-#8	約#4@15cm	13C42	可探測60cm
95	A6-1-DC13-2		約4-#8	約#4@15cm	13C47	可探測60cm
96	A6-1-DC13-3		約4-#8	約#4@15cm	13C50	可探測60cm
97	A6-1-DB13-1-1		約5-#10	約#4@12cm	14B5	
98	A6-1-DB13-1-2		約2-#10	約#4@12cm	14B5	
99	A6-1-DB13-2		約4-#10	約#4@12cm	14B11	可探測45cm
100	A6-1-DB13-3		約3-#10	約#4@15cm	14B8	
101	A6-1-DC14-1		約4-#8	約#4@15cm	14C50	可探測60cm
102	A6-1-DC14-2		約4-#8	約#4@15cm	14C45	可探測60cm
103	A6-1-DC14-3		約4-#8	約#4@15cm	14C45	可探測60cm
104	A6-1-DB14-1-1		約5-#10	約#4@12cm	15B5	
105	A6-1-DB14-1-2		約2-#10	約#4@12cm	15B5	
106	A6-1-DB14-2		約5-#8	約#4@10cm	15B1	可探測60cm
107	A6-1-DB14-3-1		約5-#10	約#4@12cm	15B7	
108	A6-1-DB14-3-2		約2-#10	約#4@12cm	15B7	
109	A6-1-DC15-1		約4-#8	約#4@15cm	15C47	可探測60cm
110	A6-1-DC15-2		約4-#8	約#4@15cm	15C47	可探測60cm
111	A6-1-DC15-3		約4-#8	約#4@15cm	15C40	可探測60cm
112	A6-1-DB15-1		約6-#10	約#4@12cm	16B5	
113	A6-1-DB15-2		約6-#10	約#4@12cm	16B7	
114	A6-1-DB15-3		約3-#10	約#4@15cm	16B8	

編號	探測位置	柱、樑	主筋號數及支數	箍筋號數及間距	試件編號	備註
		版、牆	垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
115	A6 I DC16-1		約4-#8	約#4@15cm	16C50	可探測60cm
116	A6-I-DC16-2		約4-#8	約#4@15cm	16C45	可探測60cm
117	A6-I-DC16-3		約4-#8	約#4@15cm	16C42	可探測60cm
118	A6-I-DB16-1		約6-#10	約#4@12cm	17B5	
119	A6-I-DB16-2		約6-#10	約#4@12cm	17B7	
120	A6 I DB16-3		約4-#8	約#4@12cm	17B11	可探測45cm
121	A6-I-DC17-1		約4-#8	約#4@15cm	17C42	可探測60cm
122	A6-I-DC17-2		約4-#8	約#4@15cm	17C47	可探測60cm
123	A6-I-DC17-3		約5-#8	約#4@15cm	17C50	可探測60cm
124	A6-I-DB17-1		約6-#10	約#4@12cm	18B5	
125	A6 I DB17-2		約6-#10	約#4@12cm	18B7	
126	A6-I-DB17-3		約3-#10	約#4@15cm	18B8	
127	A6-I-DC18-1		約4-#8	約#4@15cm	18C45	可探測60cm
128	A6-I-DC18-2		約4-#8	約#4@15cm	18C50	可探測60cm
129	A6-I-DC18-3		約4-#8	約#4@15cm	18C52	可探測60cm
130	A6-I-DB18-1		約6-#10	約#4@12cm	19B7	
131	A6-I-DB18-2		約6-#10	約#4@12cm	19B5	
132	A6-I-DB18-3		約3-#10	約#4@12cm	19B7	
133	A6-I-DC19-1		約4-#8	約#4@15cm	19C42	可探測60cm
134	A6-I-DC19-2		約4-#8	約#4@15cm	19C47	可探測45cm
135	A6 I DC19-3		約4-#8	約#4@15cm	19C45	可探測60cm
136	A6-I-DB19-1		約5-#10	約#4@15cm	20B5	
137	A6-I-DB19-2		約5-#8	約#4@12cm	20B11	
138	A6-I-DB19-3		約3-#10	約#4@15cm	20B8	
139	A6 I-DC20-1		約4-#8	約#4@15cm	20C52	可探測60cm
140	A6-I-DC20-2		約4-#8	約#4@15cm	20C50	可探測60cm
141	A6-I-DC20-3		約4-#8	約#4@15cm	20C42	可探測60cm
142	A6-I-DB20-1		約5-#10	約#4@15cm	21B5	
143	A6-I-DB20-2		約5-#10	約#4@15cm	21B7	
144	A6-I-DB20-3		約3-#8	約#4@15cm	21B11	可探測45cm
145	A6-I-DC21-1		約4-#8	約#4@15cm	21C42	可探測60cm
146	A6-I-DC21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C47	可探測60cm
147	A6-I-DC21-3		約4-#8	約#4@15cm	21C50	可探測60cm
148	A6-I-DB21-1		約5-#10	約#4@15cm	22B7	
149	A6-I-DB21-2		約5-#10	約#4@12cm	22B5	
150	A6 I DB21-3		約5-#8	約#4@15cm	22B5	可探測45cm
151	A6-I-DC22-1		約4-#8	約#4@15cm	22C40	可探測60cm
152	A6-I-DC22-2		約4-#8	約#4@15cm	22C45	可探測60cm
153	A6-I-DC22-3		約4-#8	約#4@15cm	22C52	可探測60cm
154	A6-I-DB22-1		約5-#10	約#4@15cm	23B5	
155	A6 I DB22-2		約4-#8	約#4@15cm	23B1	可探測45cm
156	A6-I-DB22-3		約3-#10	約#4@15cm	23B8	
157	A6-I-DC23-1		約4-#8	約#4@15cm	23C52	可探測60cm
158	A6-I-DC23-2		約4-#8	約#4@15cm	23C47	可探測60cm
159	A6-I-DC23-3		約4-#8	約#4@15cm	23C50	可探測60cm
160	A6-I-DB23-1		約4-#10	約#4@15cm	R1B5	
161	A6 I DB23-2		約5-#10	約#4@15cm	R1B7	
162	A6-I-DB23-3		約4-#10	約#4@15cm	R1B5	

Imagescan Image: (1)A6-I-DC1-1-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (1)A6-I-DC1-1-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C50
廠 註 ：-

本試驗僅對被測位置負責

Imagescan Image: (2)A6-I-DC1-1-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (2)A6-I-DC1-1-2 Operator:


Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C50
廠 註 ：-

本試驗僅對被測位置負責

Imagescan Image: (3)A6-I-DC1-2-1.BAR

No.: 3853 Date: 2015-08-04 Time: 13:46



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (3)A6-I-DC1-2-1 Operator:


Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C51
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (4)A6-I-DC1-2-2.BAR

No.: 3854 Date: 2015-08-04 Time: 13:47



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (4)A6-I-DC1-2-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C51
備 註 ：可探測90cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (5)A6-I-DC1-3-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (5)A6-I-DC1-3-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約4@10cm
構件編號 ：1C42
備 註 ：-

本試驗僅對被測位置負責

Imagescan Image: (6)A6-I-DC1-3-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (6)A6-I-DC1-3-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：1C42
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (7)A6-I-DB1-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (7)A6-I-DB1-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2B69
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (8)A6-I-DB1-2-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (8)A6-I-DB1-2-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：2B119
備 註 ：可探測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (9)A6-I-DB1-2-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (9)A6-I-DB1-2-2 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱牛鐵號 ：2B119
備 註 ：可深測75cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (10)A6-I-DB1-3-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (10)A6-I-DB1-3-1 Operator:

Comments:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱件號號 ：2G2e
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: (11)A6-I-DB1-3-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (11)A6-I-DB1-3-2 Operator:

Comments:


主筋(垂直筋) ：約1-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
背伴鋼筋 ：2G2e
備 註 ：-

本試驗僅對被測位置負責

18-10

Imagescan: (12)A6-I-DC2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:28:22 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (12)A6-I-DC2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
伴伴鋼筋 ：2G45
備 註 ：+探測60cm


本試驗僅對被測位置負責

File Source:

Project: PJ0004

Imagescan: (13)A6-I-DC2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:29:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (13)A6-I-DC2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C40
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P:8000

1 / 1

Imagescan: (14)A6-I-DC2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:31:31 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (14)A6-I-DC2-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：2C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

1 / 1

Imagescan: (15)A6-I-DB2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:32:38 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (15)A6 I DB2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
掃描編號 ：3B1
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: P [illegible]

1 / 1

18-12

Imagescan: (16)A6-I-DB2-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:36:50 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (16)A6-I-DB2-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
掃描編號 ：3B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P [illegible]

Imagescan: (17)A6-I-DB2-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:37:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (17)A6-I-DB2-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
保护编號 ：3B7
備 註 ：-


本試驗監對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Proj0004

Imagescan: (18)A6-I-DB2-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:39:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (18)A6-I-DB2-3 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
保件編號 ：3B11
備 註 ：可掌握60cm


本試驗室對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Proj0004

Imagescan: (19)A6-I-DC3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:17:57 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (19)A6-I-DC3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：3C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: 5PDC00/scan/104/08月~CT結構檢測/綜合研究/樣件/A6結構/第2次/104.08.06/19號/(19)A6-I-DC3-1.XFF

Project: P 00004 1 / 1

18-14

Imagescan: (20)A6-I-DC3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:19:26 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (20)A6-I-DC3-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
樣件編號 ：3C52
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: 5PDC00/scan/104.08月~CT結構檢測/綜合研究/樣件/A6結構/第2次/104.08.06/20號/(20)A6-I-DC3-2.XFF

Project: P00004 1 / 1

Imagescan: (21)A6-I-DC3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:23:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (21)A6-I-DC3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：3C47
備 註 ：#探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (22)A6-I-DB3-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:17:46 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (22)A6-I-DB3-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：4B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (23)A6-I-DB3-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:18:27 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (23)A6-I DB3-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：4B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: oPC03scan\ 0* 06月~07月檢測資料 [redacted]

Project: P-B0004

Imagescan: (24)A6-I-DB3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:20:53 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (24)A6-I-DB3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：4B1
備 註 ：可採測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:\0 Data\104.06 [redacted]

Project: Pj00034

Imagescan: (25)A6-I-DB3-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:23:19 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (25)A6-I-DB3-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4B8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: *PCD3\scan\150806\(25)A6-I-DB3-3.XFF

Project: Project

1 / 1

Imagescan: (26)A6-I-DC4-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:07:07 SSN: 33009005 [mm]



Customer: ---

Location: (26)A6-I-DC4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：4C45
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: *PCD3\scan\150806\(26)A6-I-DC4-1.XFF

Project: Project

1 / 1

Imagescan: (27)A6-I-DC4-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:09:30 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (27)A6-I-DC4-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保护编號 ：4C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104\08月～07月檢測不得自行修改\台中中海體育館\A6棟\合格\104.08.06\27\A6-I-DC4-2.XFF


Project: Prj00004

1 / 1

18-18

Imagescan: (28)A6-I-DC4-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:11:51 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (28)A6-I-DC4-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
保护編號 ：4C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\104\08月～07月檢測不得自行修改\台中中海體育館\A6棟\合格\104.08.06\28\A6-I-DC4-3.XFF

Project: Prj00004

1 / 1

Imagescan: (29)A6-I-DB4-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:09:28 SSN: 34514008 [mm]



Customer: ---

Location: (29)A6-I-DB4-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：5B1
備 註 ：d探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible] 1 / 1

Imagescan: (30)A6-I-DB4-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:11:55 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (30)A6-I-DB4-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
焊件編號 ：5B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible] 1 / 1

Imagescan: (31)A6-I-DB4-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:12:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (31)A6-I-DB4 2-2 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
程序編號 ：5B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\...\(31)A6-I-DB4-2-2.XFF

Project: P#00004

Imagescan: (32)A6-I-DB4-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:14:43 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (32)A6-I-DB4-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
程序編號 ：5B11
備 註 ：下探深60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\...\(32)A6-I-DB4-3.XFF

Project: P#00004

Imagescan: (33)A6-I-DC5-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:00:13 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (33)A6-I-DC5-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C47
備 註 ：可探測80cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0004

Imagescan: (34)A6-I-DC5-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:01:06 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (34)A6-I-DC5-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：5C52
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Prj0004

Imagescan: (35)A6-I-DC5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:03:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (35)A6-I-DC5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
操作編號 ：5C40
備 註 ：可撰寫60cm

本試驗僅供檢測位置參考

File Storage: [illegible]


Project: P:0000*

1 / 1

18-22

Imagescan: (36)A6-I-DB5-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:59:18 SSN: 34514009 [mm]



Customer:

Location: (36)A6-I-DB5-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
操作編號 ：6B5
備 註 ：-

本試驗僅供檢測位置參考


File Storage: [illegible]

Project: P:0004

1 / 1

Imagescan: (37)A6-I-DB5-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:59:51 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (37)A6-I-DB5-1-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱牛編號 ：6B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (38)A6-I-DB5-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:02:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (38)A6-I-DB5-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱牛編號 ：6B1
備 註 ：支撐點50cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (39)A6-I-DB5-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 10:04:19 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (39)A6-I-DB5-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
得件編號 ：6B8
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: W:¥Echoscan104.08月～07月份資料合併¥A6棟¥A6B5B1-3¥A6B5B1-3.XFF

Project: P000004 1 / 1

18-24

Imagescan: (40)A6-I-DC6-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:45:35 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (40)A6-I-DC6-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
得件編號 ：6C45
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: W:¥Echoscan104.08月～07月份資料合併¥A6棟¥A6C6-1¥A6C6-1.XFF

Project: P000004 1 / 1

Imagescan: (41)A6-I-DC6-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:46:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (41)A6-I-DC6-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：6C50
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project

Imagescan: (42)A6-I-DC6-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:46:31 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (42)A6-I-DC6-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：6C42
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project

Imagescan: (43)A6-I-DB6-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:50:16 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (43)A6-I-DB6-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：7B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:


Project:

1 / 1

18-26

Imagescan: (44)A6-I-DB6-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:50:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (44)A6-I-DB6-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：7B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage:

Project:

1 / 1

Imagescan: (45)A6-I-DB6-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:53:01 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (45)A6-I-DB6-2 Operator:


Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱子編號 ：7B11
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (46)A6-I-DB6-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:56:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer:

Location: (46)A6-I-DB6-3-1 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
柱子編號 ：7B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (47)A6-I-DB6-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:57:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (47)A6-I-DB6-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
受付番號 ：7B5
備 註 ：-

本試験位置対象測位置負責

File Storage:


Project:

1 / 1

18-28

Imagescan: (48)A6-I-DC7-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:36:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (48)A6-I-DC7-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
受付番號 ：7C47
備 註 ：可探測60cm

本試験位置対象測位置負責


File Storage:

Project:

1 / 1

Imagescan: (49)A6-I-DC7-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:38:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (49)A6-I-DC7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C45
備 註 ：可搭接60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj0004

Imagescan: (50)A6-I-DC7-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:40:09 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (50)A6-I-DC7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：7C40
備 註 ：可搭接60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Pj0004

Imagescan: (51)A6-I-DB7-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:36:06 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (51)A6-I-DB7-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
補筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：8B5
備 註 ：-

△試驗室對檢測位置負責

File Storage: \\PC03-com\104.08月～27日無線手提合約(新生路中和無線)\新合約\104.08.06\1樓\A6區\A6-I-DB7-1-1.XFF


Project: Prj0004

1 / 1

18-30

Imagescan: (52)A6-I-DB7-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:36:47 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (52)A6-I-DB7-1-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約2-#10
腹筋(水平筋) ：約#4@10cm
桿件編號 ：8B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03-com\104.08月～27日無線手提合約(新生路中和無線)\新合約\104.08.06\2樓\A6區\A6-I-DB7-1-2.XFF

Project: Prj0004

2 / 1

Imagescan: (53)A6-I-DB7-2.XFF

Date / Time: 2015 08 06 09:38:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (53)A6-I-DB7-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：8B11
備 註 ：可深測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project1

Imagescan: (54)A6-I-DB7-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:42:20 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (54)A6-I-DB7-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8B8
備 註 ：--


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Project1

Imagescan: (55)A6-I-DC8-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 09:25:16 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (55)A6-I-DC8-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
混凝土強度 ：8C45
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\data\104.08月～07月檢測資料\台中市\[illegible]\104.08.05\(55)A6\(55)A6-I-DC8-1.XFF

Project: [illegible]

Imagescan: (56)A6-I-DC8-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:26:38 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (56)A6-I-DC8-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
混凝土強度 ：8C50
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\data\104.08月～07月檢測資料\台中市\[illegible]\104.08.06\(56)A6\(56)A6-I-DC8-2.XFF

Project: [illegible]

Imagescan: (57)A6-I-DC8-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:29:09 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (57)A6-I-DC8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：8C42
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P15004 1 / 1

Imagescan: (58)A6-I-DB8-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:23:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (58)A6-I-DB8-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P15004 1 / 1

Imagescan: (59)A6-I-DB8-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:24:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (59)A6-I-DB8-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(直向筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: PJ0004

1 / 1

18-34

Imagescan: (60)A6-I-DB8-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:28:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (60)A6-I-DB8-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: PJ0004

1 / 1

Imagescan: (61)A6-I-DB8-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:29:06 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (61)A6-I-DB8-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPC09\acc~1\04.05\1 - 07.1\結構補合\下部\下部結構合成\04.06.2\結合\DB\AFTER\A6區\1-圖\(61)A6-I-DB8-2-2.XFF

Project: Dg00004

1 / 1

Imagescan: (62)A6-I-DB8-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:31:37 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (62)A6-I-DB8-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：9B1
備 註 ：可採測,60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: W:\2015\acc~1\04.05\1 - 07.1\結構補合\下部\下部結構合成\04.06.2\結合\DB\AFTER\A6區\1-圖\(62)A6-I-DB8-3.XFF

Project: Dg00004

1 / 1

Imagescan: (63)A6-I-DC9-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:14:30 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (63)A6-I-DC9-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準試號 ：9C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: P9C009

1 / 1

18-36

Imagescan: (64)A6-I-DC9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:16:02 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (64)A6-I-DC9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準試號 ：9C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P9C009

1 / 1

Imagescan: (65)A6-I-DC9-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:18:35 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (65)A6-I-DC9-3 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
筋筋(水平筋) ：約#4@15cm
事件編號 ：9C45
備 註 ：土探測80cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Proj0004

Imagescan: (66)A6-I-DB9-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:14:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (66)A6-I-DB9-1-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
事件編號 ：10B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Proj0004

Imagescan: (67)A6-I-DB9-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:14:30 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (67)A6-I-DB9-1-2 Operator: ---

Comment:

三筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: PrjDC04

Imagescan: (68)A6-I-DB9-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:16:26 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (68)A6-I-DB9-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10B11
備 註 ：可檢測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: PrjDC04

Imagescan: (69)A6-I-DB9-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:20:16 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (69)A6-I-DB9-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
繫筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10B7
備 註 ：-


本試驗僅對掃測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (70)A6-I-DB9-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:20:46 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (70)A6-I-DB9-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約[illegible]-#10
繫筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：10B7
備 註 ：-


本試驗僅對掃測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (71)A6-I-DC10-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 08:56:39 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (71)A6-I-DC10-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檢件編號 ：10C42
備 註 ：可深測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC09\scan\04.08月～07月份資料合併\下午合併一\試驗位置資料\04.08\06號\(71)A6-I-DC10-1.XFF

Project: Pj0004

Imagescan: (72)A6-I-DC10-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 08:58:59 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (72)A6-I-DC10-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檢件編號 ：10C47
備 註 ：可深測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC09\scan\04.08月～07月份資料合併\下午合併一\試驗位置資料\04.08\06號\(72)A6-I-DC10-2.XFF

Project: Pj0004

Imagescan: (73)A6-I-DC10-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:01:00 SSN: 30039005 [mm]



Customer: ---

Location: (73)A6-I-DC10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
標準編號 ：10C45
備 註 ：可接頭60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPDSImagescan\104.08.06\...\(73)A6-I-DC10-3.XFF

Project: PrjDC06

Imagescan: (74)A6-I-DB10-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:08:20 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (74)A6-I-DB10-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約8-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
標準編號 ：11B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPDSImagescan\104.08.06\...\(74)A6-I-DB10-1-1.XFF

Project: PrjDC06

Imagescan: (75)A6-I-DB10-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:06:52 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (75)A6-I-DB10-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：11B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (76)A6-I-DB10-2-1.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:09:00 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (76)A6-I-DB10-2-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：11B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (77)A6-I-DB10-2-2.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:09:32 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (77)A6-I-DB10-2-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約1-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
構件編號 : 11B7
備 註 : -


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\test\104.057 - 07\...\(77)A6-I-DB10-2-2.XFF

Project: Fig00034

Imagescan: (78)A6-I-DB10-3.XFF

Date / Time: 2015-08-06 09:11:53 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (78)A6-I-DB10-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約3-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
構件編號 : 11B8
備 註 : -


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC3\test\104.057 - 07\...\(78)A6-I-DB10-3.XFF

Project: Fig00034

Imagescan: (79)A6-I-DC11-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:58:45 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (79)A6-I-DC11-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
保護層號 ：11C40
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.06\[illegible]

Project: P10004

Imagescan: (80)A6-I-DC11-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 16:00:39 SSN: 30009005 [mm]



Customer:

Location: (80)A6-I-DC11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
保護層號 ：11C45
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.06\[illegible]\A6-I-DC11-2.XFF

Project: P10004

Imagescan: (81)A6-I-DC11-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 16:03:14 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (81)A6-I-DC11-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛縫號 ：11C52
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPC[illegible]

Project: Figure 14

1 / 1

Imagescan: (82)A6-I-DB11-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:58:10 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (82)A6-I-DB11-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
牆作編號 ：12B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: [illegible]

/

18-45

Imagescan: (83)A6-I-DB11-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:58:37 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (83)A6-I-DB11-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約1-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件編號 ：12B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

18-46

Imagescan: (84)A6-I-DB11-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 16:01:13 SSN: 34514009 [mm]



Customer:

Location: (84)A6-I-DB11-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
埋件編號 ：1231
備 註 ：可探測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (85)A6-I-DB11-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 16:03:40 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (85)A6-I-DB11-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
繫筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：12B3
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC08\scan\104.08.0...

Project: Prj0004

Imagescan: (86)A6-I-DC12-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:50:02 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (86)A6-I-DC12-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
繫筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：12C45
備 註 ：已採測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC08\scan\104.08.0...

Project: Prj0004

Imagescan: (87)A6-I-DC12-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:53:43 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (87)A6-I-DC12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檔件編號 ：12C50
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00004

Imagescan: (88)A6-I-DC12-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:55:28 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (88)A6-I-DC12-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
檔件編號 ：12C47
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project: Pj00004

Imagescan: (89)A6-I-DB12-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:48:10 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (89)A6-I-DB12-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：13B5
備 註 ：


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (90)A6-I-DB12-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:48:39 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (90)A6-I-DB12-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：13B5
備 註 ：


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible]

Imagescan: (91)A6-I-DB12-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:50:54 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (91)A6 I-DB12-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
伴件編號 ：13B11
備 註 ：中探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: PH00004

1 / 1

18-50

Imagescan: (92)A6-I-DB12-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:53:33 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (92)A6-I-DB12-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
伴件編號 ：13B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: PH00004

1 / 1

Imagescan: (93)A6-I-DB12-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:53:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (93)A6-I-DB12-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
焊件編號 ：13B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible] 1 / 1

Imagescan: (94)A6-I-DC13-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:40:23 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (94)A6-I-DC13-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：13C42
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible] 1 / 1

Imagescan: (95)A6-I-DC13-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:42:06 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (95)A6-I-DC13-2 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：13C47
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: [illegible]

1 / 1

18-52

Imagescan: (96)A6-I-DC13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:44:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (96)A6-I-DC13-3 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14D5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: Pj00004

1 / 1

Imagescan: (97)A6-I-DB13-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:39:52 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (97)A6-I-DB13-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P[illegible] 1 / 1

18-53

Imagescan: (98)A6-I-DB13-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:40:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (98)A6-I-DB13-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：14B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P[illegible] 1 / 1

Imagescan: (99)A6-I-DB13-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:42:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (99)A6-I-DB13-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
桿件編號 ：14B11
備 註 ：可探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\scan\104.08.05\...\(99)A6-I-DB13-2.XFF


Project: Pg0004

1 / 1

18-54

Imagescan: (100)A6-I-DB13-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:44:25 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (100)A6-I-DB13-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：14B8
備 註 ：

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\FileServer\104.08.05\...\(100)A6-I-DB13-3.XFF

Project: Pg0004

1 / 1

Imagescan: (101)A6-I-DC14-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:30:47 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (101)A6-I-DC14-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：14C50
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC09\scan\[illegible]

Project: P@0004 1 / 1

Imagescan: (102)A6-I-DC14-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:32:16 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (102)A6-I-DC14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：14C45
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC09\scan\[illegible]

Project: P@0004 1 / 1

Imagescan: (103)A6-I-DC14-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:34:46 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (103)A6-I-DC14-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
帯筋(水平筋) ：約#4@15cm
物件編號 ：14C45
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]


Project: Pg0004

1 / 1

18-56

Imagescan: (104)A6-I-DB14-1-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:30:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (104)A6-I-DB14-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
物件編號 ：15B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: Pg0004

1 / 1

Imagescan: (105)A6-I-DB14-1-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:31:27 SSN: 34514009 [mm]



18-57

Customer: ---

Location: (105)A6-I-DB14-1-2 Operator: ---

Comment:

三筋(長直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：15B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (106)A6-I-DB14-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:35:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (105)A6-I-DB14-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@10cm
構件編號 ：15B1
備 註 ：可掃測80cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (107)A6-I-DB14-3-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:37:21 SSN: 34514009 [mm]



18-58

Customer: ---

Location: (107)A6-I-DB14-3-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
半件編號 ：15B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPC03\data\104.05\...\(107)A6-I-DB14-3-1.XFF

Project: P10004

1 / 1

Imagescan: (108)A6-I-DB14-3-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:37:52 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (108)A6-I-DB14-3-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約2-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
半件編號 ：15B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPC03\data\104.05\...\(108)A6-I-DB14-3-2.XFF

Project: P10004

1 / 1

Imagescan: (109)A6-I-DC15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:22:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (109)A6-I-DC15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C47
備 註 ：u探測60cm

本試驗區對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

18-59

Imagescan: (110)A6-I-DC15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:24:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (110)A6-I-DC15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：15C47
備 註 ：可探測60cm


本試驗區對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (111)A6-I-DC15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:27:19 SSN: 30009005 [mm]



18-60

Customer: ---

Location: (111)A6-I-DC15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(縱向筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
對位編號 ：15C40
備 註 ：d探頭 60cm


本試驗僅對現場位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (112)A6-I-DB15-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:22:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (112)A6-I-DB15-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
對位編號 ：16B5
備 註 ：


△試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (113)A6-I-DB15-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:23:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (113)A6-I-DB15-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
样件编號 ：16B7
備 註 ：-


本試驗位對應測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (114)A6-I-DB15-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:25:44 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (114)A6-I-DB15-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
样件編號 ：16B8
備 註 ：


本試驗位對應測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (115)A6-I-DC16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:14:58 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (115)A6-I-DC16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：16C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: oPCB\Scans\ 04-06号~07月检测资料\2015年8月检测资料\8月4日\A6栋\A6-I-DC16-1.XFF


Project: Pj00004

1 / 1

18-62

Imagescan: (116)A6-I-DC16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:16:37 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (116)A6-I-DC16-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：16C45
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: W:\Scans\104.08月 - 07月份检测资料\2015年8月检测资料\8月4日\A6栋\A6-I-DC16-2.XFF

Project: Pj00004

1 / 1

Imagescan: (117)A6-I-DC16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:19:01 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (117)A6-I-DC16-3 Operator: --

Comment:

三筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：16C42
備 註 ：中距期60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\...\104.05.05～07高強度混凝土試驗中心\...\(117)A6-I-DC16-3.XFF

Project: P1C0004 1 / 1

Imagescan: (118)A6-I-DB16-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:15:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (118)A6-I-DB16-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：17B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03\...\104.05.05～07高強度混凝土試驗中心\...\(118)A6-I-DB16-1.XFF

Project: P1C0004 1 / 1

Imagescan: (119)A6-I-DB16-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:17:23 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (119)A6-I-DB16-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：17B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P000004

1 / 1

Imagescan: (120)A6-I-DB16-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:19:59 SSN: 34514009 [mm]



Customer: —

Location: (120)A6-I-DB16-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：1/B11
備 註 ：可探以45cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P000004

1 / 1

Imagescan: (121)A6-I-DC17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:04:08 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (121)A6-I-DC17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
配筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件強度 ：17C42
備　　註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:[illegible] 1 / 1

Imagescan: (122)A6-I-DC17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:05:02 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (122)A6-I-DC17-2 Operator:

Comment:

上筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件強度 ：17C47
備　　註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P:[illegible] 1 / 1

18-66

Imagescan: (123)A6-I-DC17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:08:20 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (123)A6-I-DC17-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
副筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：17C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\104.08.05\...

Project: Proj0004

1 / 1

Imagescan: (124)A6-I-DB17-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:03:25 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (124)A6-I-DB17-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
副筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：18B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\104.08.05\...

Project: Proj0004

1 / 1

Imagescan: (125)A6-I-DB17-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:06:12 SSN: 30009035 [mm]



Customer: ---

Location: (125)A6-I-DB17-2 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：18B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (126)A6-I-DB17-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:07:29 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (126)A6-I-DB17-3 Operator: ---


Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：18B8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan: (127)A6-I-DC18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:53:37 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (127)A6-I-DC18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
混凝土強度 ：18C45
備 註 ：可探測60cm

※試驗僅對檢測位置負責


File Storage: 9PC03\scan\104.08.05\[illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

18-68

Imagescan: (128)A6-I-DC18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:57:45 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (128)A6-I-DC18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
混凝土強度 ：18C50
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: 9PC03\scan\104.08.[illegible]

Project: P[illegible]

Imagescan: (129)A6-I-DC18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 15:30:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (129)A6-I-DC18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#5
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
料件編號 ：16C52
備 註 ：可深測60cm


本記錄僅對檢測位置負責

File Storage: WPC30\scan\104.08月～07月\...\(129)A6-I-DC18-3.XFF

Project: Project

Imagescan: (130)A6-I-DB18-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:53:58 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (130)A6-I-DB18-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
料件編號 ：19B7
備 註 ：--


本記錄僅對檢測位置負責

File Storage: WPC30\scan\104.08月～07月\...\(130)A6-I-DB18-1.XFF

Project: Project

Imagescan: (131)A6-I-DB18-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:56:56 SSN: 34514009 [mm]



18-70

Customer: ---

Location: (131)A6-I-DB18-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約6-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：1965
備 註 ：-


本試驗值對應測定位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (132)A6-I-DB18-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:58:42 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (132)A6-I-DB18-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：1987
備 註 ：-


本試驗值對應測定位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (133)A6-I-DC19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:44:22 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (133)A6-I-DC19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

18-71

Imagescan: (134)A6-I-DC19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:46:04 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (134)A6-I-DC19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：19C47
備 註 ：可探測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (135)A6-I-DC19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:49:32 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (135)A6-I-DC19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
掃描編號 ：19C45
備 註 ：d撰以60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:


Project:

1 / 1

18-72

Imagescan: (136)A6-I-DB19-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:43:47 SSN: 24514009 [mm]



Customer: ---

Location: (136)A6-I-DB19-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
掃描編號 ：20B5
備 註 ：


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (137)A6-I-DB19-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:48:26 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (137)A6-I-DB19-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
構件編號 ：20B11
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage:

Project: P:8000

1 / 1

Imagescan: (138)A6-I-DB19-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:50:42 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (138)A6-I-DB19-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：20B8
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage:

Project: P:8000

1 / 1

Imagescan: (139)A6-I-DC20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:36:41 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (139)A6-I-DC20-1 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探件編號 ：20C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PCC\Imscan\104.08日－07日\...\(139)A6-I-DC20-1.XFF

Project: Project4

1 / 1

Imagescan: (140)A6-I-DC20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:38:50 SSN: 30009005 [mm]



Customer: —

Location: (140)A6-I-DC20-2 Operator: —

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
探件編號 ：20C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PCC\Imscan\104.08日－07日\...\(140)A6-I-DC20-2.XFF

Project: Project4

1 / 1

Imagescan: (141)A6-I-DC20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:41:22 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (141)A6-I-DC20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
柱牛編號 ：20C42
備 註 ：可測測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Fj00004 1 / 1

Imagescan: (142)A6-I-DB20-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:35:53 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (142)A6-I-DB20-1 Operator:

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：21B5
備 註 ：


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: Fj00004 1 / 1

Imagescan: (143)A6-I-DB20-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:38:56 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (143)A6-I-DB20-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
帯筋(水平筋) ：約#4@15cm
打作継間 ：2187
備 考 ：-


本試験室受検測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (144)A6-I-DB20-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:41:12 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (144)A6-I-DB20-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#8
帯筋(水平筋) ：約#4@15cm
打作継間 ：2101
備 考 ：可採測45cm


本試験室受検測位置負責

File Storage:

Project:

Imagescan: (145)A6-I-DC21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:25:52 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (145)A6-I-DC21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：21C42
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P:\60004

18-77

Imagescan: (146)A6-I-DC21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:27:31 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (146)A6-I-DC21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：21C47
備 註 ：可探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: P:\60004

Imagescan: (147)A6-I-DC21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:29:53 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (147)A6-I-DC21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(平直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
焊件編號 ：21C50
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

18-78

Imagescan: (148)A6-I-DB21-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:25:17 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (148)A6-I-DB21-1 Operator: ---

Comment:

主筋(平直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
打字編號 ：22B7
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (149)A6-I-DB21-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:27:48 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (149)A6-I-DB21-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@12cm
押件編號 ：22B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

18-79

Imagescan: (150)A6-I-DB21-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:30:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (150)A6-I-DB21-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
押件編號 ：22B5
備 註 ：可探測45cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: [illegible]

Project: [illegible] 1 / 1

Imagescan: (151)A6-I-DC22-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:17:46 SSN: 30009005 [mm]



18-80

Customer: ---

Location: (151)A6-I-DC22-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
得牛編號 ：22C40
備 註 ：d探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P-00004

1 / 1

Imagescan: (152)A6-I-DC22-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:20:05 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (152)A6-I-DC22-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：22C45
備 註 ：可深測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: [illegible]

Project: P-00004

1 / 1

Imagescan: (153)A6-I-DC22-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:22:15 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (153)A6-I-DC22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件斷號 ：22C52
備 註 ：u(探測60cm


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: ePC03\scan\104.08月~07月份\新店合江\合江 B3\2015年資料\104.08.05\孔位A6\I-A6\I-DC\I-DC22-3.XFF

Project: P@0004 1 / 1

Imagescan: (154)A6-I-DB22-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:17:08 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (154)A6-I-DB22-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
桿件編號 ：23B5
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \PC03\scan\104.08月~07月份\新店合江\合江 B3\2015年資料\104.08.05\孔位A6\I-A6\I-DB\I-DB22-1.XFF

Project: P@0009 1 / 1

Imagescan: (155)A6-I-DB22-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:19:15 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (155)A6-I-DB22-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#6
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件編號 ：23B1
備 註 ：d探測45cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPCGIscan\104.08.03 ~07日桃園交通會館(中山路二段與南華路交會處)\104.08.03\A6\A6-I-DB22-2.XFF

Project: Pr0004 1 / 1

18-82

Imagescan: (156)A6-I-DB22-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:21:47 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (156)A6-I-DB22-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約3-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
埋件編號 ：23B8
備 註 ：-


本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPCGIscan\104.08.03 ~07日桃園交通會館(中山路二段與南華路交會處)\104.08.03\A6\A6-I-DB22-3.XFF

Project: Pr0004 1 / 1

Imagescan: (157)A6-I-DC23-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:07:47 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (157)A6-I-DC23-1 Operator: ---

Comment:

土筋(垂直筋) ：約4-#8
鉄筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：23C52
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07月份檢查資料\104.08.05~7月份\二樓\A6-I\A6-I-DC23-1.XFF


Project: P:\0004

1 / 1

18-83

Imagescan: (158)A6-I-DC23-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:10:36 SSN: 30009005 [mm]



Customer: ---

Location: (158)A6-I-DC23-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4 #8
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
部件編號 ：23C47
備 註 ：可探測60cm

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: \\PC03\scan\104.08月~07月份檢查資料\104.08.05~7月份\二樓\A6-I\A6-I-DC23-2.XFF

Project: P:\0004

1 / 1

Imagescan: (159)A6-I-DC23-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:12:41 SSN: 30003005 [mm]



Customer: ---

Location: (159)A6-I-DC23-3 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#8
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：23C50
備 註 ：可探until60cm

本試驗僅對檢測位置負責

File Storage: WPC03scan104.05A\～07\...


Project: P00004

1 / 1

18-84

Imagescan: (160)A6-I-DB23-1.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:07:25 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (160)A6-I-DB23-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) ：約4-#10
補筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：R1D5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責


File Storage: WPC03scan104.05A\～07\...

Project: P00004

1 / 1

Imagescan: (161)A6-I-DB23-2.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:09:47 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (161)A6-I-DB23-2 Operator: ---

Comment:


主筋(垂直筋) ：約5-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：R1B7
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責

18-85

Imagescan: (162)A6-I-DB23-3.XFF

Date / Time: 2015-08-05 14:12:09 SSN: 34514009 [mm]



Customer: ---

Location: (162)A6-I-DB23-3 Operator: ---


Comment:


主筋(垂直筋) ：約4-#10
箍筋(水平筋) ：約#4@15cm
構件編號 ：R1B5
備 註 ：-

本試驗僅對檢測位置負責




A6 東區 J 棟柱梁鋼筋掃描作業






一層鋼筋掃描位置圖 (夾層結構平面)

A6－2區J棟




夾層鋼筋掃描位置圖 (二層結構平面)

A6－2區J棟




二層鋼筋掃描位置圖 (三層結構平面)

A6－2區J棟




二層鋼筋掃描位置圖 (四層結構平面)

A6－2區J棟




四層鋼筋掃描位置圖（五層結構平面）

A6－2區J棟




五層鋼筋掃描位置圖（六層結構平面）

A6－2區J棟




六層鋼筋掃描位置圖（七層結構平面）

A6－2區J棟




七層鋼筋掃描位置圖（八層結構平面）

A6－2區J棟




八層鋼筋掃描位置圖 (九層結構平面)

A6－2區J棟




九層鋼筋掃描位置圖 (一層結構平面)

A6－2區J棟




十層鋼筋掃描位置圖（十一層結構平面）

A6-2區J棟




十一層鋼筋掃描位置圖（十二層結構平面）

A6-2區J棟




十二層鋼筋搭接位置圖 (十三層結構平面)

A6－2區J棟




十三層鋼筋搭接位置圖 (十四層結構平面)

A6－2區J棟




十四層鋼筋掃描位置圖 (十五層結構平面)

A6－2區J棟




十五層鋼筋掃描位置圖 (十六層結構平面)

A6－2區J棟




十八層鋼筋掃描位置圖（十七層結構平面）

A6－2區J棟




十七層鋼筋掃描位置圖（十八層結構平面）

A6－2區J棟




十八層鋼筋掃描位置圖（十九層結構平面）

A6－2區J棟




十九層鋼筋掃描位置圖（二十層結構平面）

A6－2區J棟



二十層鋼筋掃描位置圖（二十一層結構平面）


A6－2區J棟



二十一層鋼筋掃描位置圖（屋突一層結構平面）

A6－2區J棟

钢筋掺猫现况照片

编號NO. 1	探測位置 A6-J-DC1-1	编號NO. 2	探測位置 A6-J-DC1-2	编號NO. 3	探測位置 A6-J-DC1-3
					
编號NO. 4	探測位置 A3-J-DB1-1	编號NO. 5	探測位置 A6-J-DB1-2	编號NO. 6	探測位置 A6-J-DB1-3
					
编號NO. 7	探測位置 A6 J DC2 1	编號NO. 8	探測位置 A6-J-DC2-2	编號NO. 9	探測位置 A6-J-DC2-3
					
编號NO. 10	探測位置 A6-J-DB2-1	编號NO. 11	探測位置 A6-J-DB2-2	编號NO. 12	探測位置 A6-J-DB2-3
					

编號NO. 13	探測位置 A6-J-DC3-1	编號NO. 14	探測位置 A6 J DC3 2	编號NO. 15	探測位置 A6 J DC3 3
					
编號NO. 16	探測位置 A6 J DB3-1	编號NO. 17	探測位置 A6-J-DB3-2	编號NO. 18	探測位置 A6-J-DB3-3
					
编號NO. 19	探測位置 A6-J-DC4-1	编號NO. 20	探測位置 A6-J-DC4 2	编號NO. 21	探測位置 A6-J-DC4-3
					
编號NO. 22	探測位置 A6-J-DB4-1	编號NO. 23	探測位置 A6-J-DB4-2	编號NO. 24	探測位置 A6 J DB4 3
					

编號NO. 25	探測位置	编號NO. 26	探測位置	编號NO. 27	探測位置
	A6 J DC5 1		A6-J-DC5-2		A6-J-DC5-3






编號NO. 28	探測位置	编號NO. 29	探測位置	编號NO. 30	探測位置
	A6-J-DB5 1		A6-J-DB5-2		A6 J DB5-3





编號NO. 31	探測位置	编號NO. 32	探測位置	编號NO. 33	探測位置
	A6-J-DC5-1		A6-J-DC5-2		A6 J DC6 3





编號NO. 34	探測位置	编號NO. 35	探測位置	编號NO. 36	探測位置
	A6-J-DB6-1		A6-J-DB6-2		A6-J-DB6 3






编號NO. 37	探測位置	编號NO. 38	探測位置	编號NO. 39	探測位置
	A6 J-DC7-1		A6-J-DC7 2		A6-J-DC7-3





编號NO. 40	探測位置	编號NO. 41	探測位置	编號NO. 42	探測位置
	A6 J DB7 1		A6-J-DB7-2		A6-J-DB7-3





编號NO. 43	探測位置	编號NO. 44	探測位置	编號NO. 45	探測位置
	A6 J DC8-1		A6-J-DC8 2		A6-J-DC8-3






编號NO. 46	探測位置	编號NO. 47	探測位置	编號NOa. 48	探測位置
	A6 J DB8 1		A6-J-DB8 2		A5-J-DB8-3





編號NO. 49	探測位置	編號NO. 50	探測位置	編號NO. 51	探測位置
	A6-J-DC9-1		A6-J-DC9-2		A6-J-DC9-3





編號NO. 52	探測位置	編號NO. 53	探測位置	編號NO. 54	探測位置
	A6-J-DB9-1		A6-J-DB9-2		A6 J DB9 3





編號NO. 55	探測位置	編號NO. 56	探測位置	編號NO. 57	探測位置
	A6-J-DC10-1		A6-J-DC10-2		A6-J-DC10-3





編號NO. 58	探測位置	編號NO. 59	探測位置	編號NO. 60	探測位置
	AC-J-DB10-1		A6-J-DB10-2		A6 J-DB10-3





編號NO. 61	探測位置	編號NO. 62	探測位置	編號NO. 63	探測位置
	A6-J-DC11-1		A6-J-DC11-2		A6-J-DC11-3





編號NO. 64	探測位置	編號NO. 65	探測位置	編號NO. 66	探測位置
	A6-J-DB11-1		A6-J-DB11-2		A6-J-DB11-3






編號NO. 67	探測位置	編號NO. 68	探測位置	編號NO. 69	探測位置
	A6 J DC12-1		A6-J-DC12-2		A6-J-DC12-3












編號NO. 70	探測位置	編號NO. 71	探測位置	編號NO. 72	探測位置
	A6-J-D312-1		A6-J-DB12-2		A6 J DB12 3





編號NO. 73	探測位置 A6-J-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 A6-J-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 A6-J-DC13-3
					
編號NO. 76	探測位置 A6-J-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 A6-J-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 A6-J-DB13-3
					
編號NO. 79	探測位置 A6-J-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 A6-J-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 A6-J-DC14-3
					
編號NO. 82	探測位置 A6-J-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 A6-J-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 A6-J-DB14-3
					

編號NO. 85	探測位置 A6-J-DC15-1	編號NO. 86	探測位置 A6-J-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 A6-J-DC15-3
					
編號NO. 88	探測位置 A6-J-DB15-1	編號NO. 89	探測位置 A6-J-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 A6-J-DB15-3
					
編號NO. 91	探測位置 A6-J-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 A6-J-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 A6-J-DC16-3
					
編號NO. 94	探測位置 A6-J-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 A6-J-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 A6-J-DB16-3
					

编號NO. 97	探測位置 A6-J-DC17-1	编號NO. 98	探測位置 A6-J-DC17-2	编號NO. 99	探測位置 A6-J-DC17-3
					
编號NO. 100	探測位置 A6-J-DB17-1	编號NO. 101	探測位置 A6-J-DB17-2	编號NO. 102	探測位置 A6 J DB17 3
					
编號NO. 103	探測位置 A6-J-DC18-1	编號NO. 104	探測位置 A6-J-DC18-2	编號NO. 105	探測位置 A6-J-DC18-3
					
编號NO. 106	探測位置 A6-J-DB18-1	编號NO. 107	探測位置 A6-J-DB18-2	编號NO. 108	探測位置 A6-J-DB18-3
					

编號NO. 109	探測位置 A6-J-DC19-1	编號NO. 110	探測位置 A6 J DC19 2	编號NO. 111	探測位置 A6 J DC19 3
					
编號NO. 112	探測位置 A6-J-DB19-1	编號NO. 113	探測位置 A6-J-DB19-2	编號NO. 114	探測位置 A6-J-DB19-3
					
编號NO. 115	探測位置 A6-J-DC20-1	编號NO. 116	探測位置 A6-J-DC20-2	编號NO. 117	探測位置 A6 J DC20 3
					
编號NO. 118	探測位置 A6-J-DB20-1	编號NO. 119	探測位置 A6 J DB20-2	编號NO. 120	探測位置 A5-J-DB20-3
					

91-61

採取NO. 121	探測位置	編號NO. 122	探測位置	編號NO. 123	探測位置
	A6-J-DC21-1		A6-J-DC21-2		A6-J-DC21-3
					
編號NO. 124	探測位置	編號NO. 125	探測位置	編號NO. 126	探測位置
	A6-J-DB21-1		A6-J-DB21-2		A6-J-DB21-3
					

17-61



A6 東區 J 棟柱梁鋼筋探測報告



鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測位置：A6區J棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會

掃描結果彙整表

探測日期：104年8月4日

報告統計：探測結果分別如下：

編號	探測位置	梁、柱或牆	主筋號數及數量 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	照片編號	備註
1	A6-J-DC1-1		約5-#10	約#4@15cm	C2	可探測60cm
2	A6-J-DC1-2		約5-#10	約#4@12cm	C1	可探測60cm
3	A6-J-DC1-3		約5-#8	約#4@10cm	C11	可探測60cm
4	A6-J-DB1-1		約5-#10	約#4@12cm	B5	可探測60cm
5	A6-J-DB1-2		約3-#10	約#4@20cm	G2a	可探測60cm
6	A6-J-DB1-3		約4-#10	約#4@15cm	B5	可探測60cm
7	A6-J-DC2-1		約4-#8	約#4@10cm	C11	可探測60cm
8	A6-J-DC2-2		約5-#10	約#4@10cm	C2	可探測60cm
9	A6-J-DC2-3		約4-#10	約#4@10cm	C2	可探測60cm
10	A6-J-DB2-1		約5-#10	約#4@12cm	B1	可探測58cm
11	A6-J-DB2-2		約5-#10	約#4@20cm	G3	可探測59cm
12	A6-J-DB2-3		約6-#10	約#4@15cm	B7	可探測60cm
13	A6-J-DC3-1		約5-#10	約#4@10cm	C8	可探測60cm
14	A6-J-DC3-2		約5-#10	約#4@10cm	C8	可探測60cm
15	A6-J-DC3-3		約5-#10	約#4@10cm	C2	可探測60cm
16	A6-J-DB3-1		約6-#10	約#4@15cm	B5	可探測60cm
17	A6-J-DB3-2		約3-#10	約#4@15cm	G1	可探測60cm
18	A6-J-DB3-3		約4-#10	約#4@15cm	G3	可探測60cm
19	A6-J-DC4-1		約5-#10	約#4@12cm	C6	可探測60cm
20	A6-J-DC4-2		約5-#10	約#4@10cm	C2	可探測60cm
21	A6-J-DC4-3		約5-#8	約#4@10cm	C3	可探測60cm
22	A6-J-DB4-1		約5-#10	約#4@15cm	B5	可探測60cm
23	A6-J-DB4-2		約5-#10	約#4@15cm	G3	可探測60cm
24	A6-J-DB4-3		約3-#10	約#4@12cm	B11	可探測60cm
25	A6-J-DC5-1		約5-#8	約#4@8.5cm	C13	可探測60cm
26	A6-J-DC5-2		約5-#8	約#4@10cm	C2	可探測60cm
27	A6-J-DC5-3		約5-#8	約#4@10cm	C6	可探測60cm
28	A6-J-DB5-1		約7-#10	約#4@15cm	G3	可探測60cm
29	A6-J-DB5-2		約8-#10	約#4@10cm	G3	可探測60cm
30	A6-J-DB5-3		約3-#10	約#4@15cm	G1	可探測60cm
31	A6-J-DC6-1		約5-#8	約#4@10cm	C11	可探測60cm
32	A6-J-DC6-2		約5-#8	約#4@10cm	C6	可探測60cm
33	A6-J-DC6-3		約4-#8	約#4@10cm	C8	可探測60cm
34	A6-J-DB6-1		約5-#10	約#4@15cm	B5	可探測60cm
35	A6-J-DB6-2		約5-#10	約#4@12cm	G13	可探測60cm
36	A6-J-DB6-3		約8-#10	約#4@12cm	B7	可探測60cm
37	A6-J-DC7-1		約5-#8	約#4@10cm	C8	可探測60cm
38	A6-J-DC7-2		約5-#8	約#4@12cm	C2	可探測60cm
39	A6-J-DC7-3		約5-#8	約#4@10cm	C6	可探測60cm
40	A6-J-DB7-1		約5-#10	約#4@20cm	B5	可探測60cm
41	A6-J-DB7-2		約6-#10	約#4@10cm	G3	可探測60cm
42	A6-J-DB7-3		約8-#10	約#4@15cm	B7	可探測60cm
43	A6-J-DC8-1		約5-#8	約#4@12cm	C11	可探測60cm
44	A6-J-DC8-2		約5-#8	約#4@10cm	C2	可探測60cm
45	A6-J-DC8-3		約5-#8	約#4@12cm	C2	可探測60cm
46	A6-J-DB8-1		約8-#10	約#4@15cm	B5	可探測60cm
47	A6-J-DB8-2		約6-#10	約#4@12cm	G3	可探測60cm
48	A6-J-DB8-3		約5-#10	約#4@15cm	B7	可探測60cm
49	A6-J-DC9-1		約5-#8	約#4@8.5cm	C13	可探測60cm
50	A6-J-DC9-2		約6-#8	約#4@10cm	C2	可探測60cm
51	A6-J-DC9-3		約4-#8	約#4@20cm	C6	可探測60cm
52	A6-J-DB9-1		約3-#10	約#4@15cm	B1	可探測58cm
53	A6-J-DB9-2		約3-#10	約#4@15cm	G3	可探測60cm
54	A6-J-DB9-3		約6-#10	約#4@15cm	B7	可探測60cm
55	A6-J-DC10-1		約4-#8	約#4@12cm	C6	可探測60cm

掃描結果彙整表

探測日期：104年8月4日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	梁、柱 版、牆	主筋號數及數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
56	A6-J-DC10-2		約4-#8	約#4@15cm	C2	可探測60cm
57	A6-J-DC10-3		約5-#8	約#4@12cm	C8	可探測60cm
58	A6-J-DB10-1		約4-#10	約#4@15cm	B5	可探測60cm
59	A6-J-DB10-2		約3-#10	約#4@12cm	G3	可探測50cm
60	A6-J-DB10-3		約5-#10	約#4@12cm	B7	可探測60cm
61	A6-J-DC11-1		約5-#8	約#4@12cm	C13	可探測60cm
62	A6-J-DC11-2		約5-#8	約#4@10cm	C8	可探測60cm
63	A6-J-DC11-3		約5-#8	約#4@10cm	C6	可探測60cm
64	A6-J-DB11-1		約4-#10	約#4@12cm	B5	可探測60cm
65	A6-J-DB11-2		約4-#10	約#4@12cm	B11	可探測60cm
66	A6-J-DB11-3		約5-#10	約#4@15cm	B7	可探測60cm
67	A6-J-DC12-1		約5-#8	約#4@12cm	C6	可探測60cm
68	A6-J-DC12-2		約5-#8	約#4@10cm	C2	可探測60cm
69	A6-J-DC12-3		約5-#8	約#4@10cm	C8	可探測60cm
70	A6-J-DB12-1		約4-#10	約#4@15cm	B5	可探測60cm
71	A6-J-DB12-2		約3-#10	約#4@12cm	G3	可探測50cm
72	A6-J-DB12-3		約4-#10	約#4@20cm	B7	可探測60cm
73	A6-J-DC13-1		約5-#8	約#4@15cm	C8	可探測60cm
74	A6-J-DC13-2		約4-#8	約#4@12cm	C8	可探測60cm
75	A6-J-DC13-3		約5-#8	約#4@10cm	C11	可探測60cm
76	A6-J-DB13-1		約4-#10	約#4@12cm	B5	可探測60cm
77	A6-J-DB13-2		約5-#10	約#4@15cm	B7	可探測60cm
78	A6-J-DB13-3		約4-#10	約#4@15cm	B1	可探測50cm
79	A6-J-DC14-1		約5-#8	約#4@10cm	C11	可探測60cm
80	A6-J-DC14-2		約4-#8	約#4@10cm	C6	可探測60cm
81	A6-J-DC14-3		約4-#8	約#4@20cm	C2	可探測60cm
82	A6-J-DB14-1		約3-#10	約#4@15cm	G1	可探測60cm
83	A6-J-DB14-2		約5-#10	約#4@15cm	B7	可探測60cm
84	A6-J-DB14-3		約4-#10	約#4@20cm	G3	可探測47cm
85	A6-J-DC15-1		約5-#8	約#4@10cm	C13	可探測60cm
86	A6-J-DC15-2		約4-#8	約#4@15cm	C2	可探測60cm
87	A6-J-DC15-3		約4-#8	約#4@15cm	C2	可探測60cm
88	A6-J-DB15-1		約2-#10	約#4@15cm	G3	可探測60cm
89	A6-J-DB15-2		約6-#10	約#4@20cm	B7	可探測60cm
90	A6-J-DB15-3		約3-#10	約#4@20cm	G3	可探測42cm
91	A6-J-DC16-1		約5-#8	約#4@10cm	C11	可探測60cm
92	A6-J-DC16-2		約5-#8	約#4@10cm	C6	可探測60cm
93	A6-J-DC16-3		約4-#8	約#4@12cm	C8	可探測60cm
94	A6-J-DB16-1		約2-#10	約#4@15cm	G3	可探測60cm
95	A6-J-DB16-2		約5-#10	約#4@15cm	B7	可探測60cm
96	A6-J-DB16-3		約5-#10	約#4@15cm	B5	可探測60cm
97	A6-J-DC17-1		約4-#8	約#4@10cm	C13	可探測60cm
98	A6-J-DC17-2		約4-#8	約#4@10cm	C2	可探測60cm
99	A6-J-DC17-3		約5-#8	約#4@10cm	C2	可探測60cm
100	A6-J-DB17-1		約3-#10	約#4@12cm	B5	可探測50cm
101	A6-J-DB17-2		約3-#10	約#4@12cm	G3	可探測40cm
102	A6-J-DB17-3		約4-#10	約#4@20cm	B7	可探測56cm
103	A6-J-DC18-1		約5-#8	約#4@8.6cm	C11	可探測60cm
104	A6-J-DC18-2		約5-#8	約#4@10cm	C2	可探測60cm
105	A6-J-DC18-3		約5-#8	約#4@10cm	C8	可探測60cm
106	A6-J-DB18-1		約5-#10	約#4@12cm	B5	可探測60cm
107	A6-J-DB18-2		約4-#8	約#4@20cm	B11	可探測60cm
108	A6-J-DB18-3		約5-#10	約#4@12cm	B7	可探測60cm
109	A6-J-DC19-1		約5-#8	約#4@8.6cm	C13	可探測60cm
110	A6-J-DC19-2		約5-#8	約#4@10cm	C2	可探測60cm

掃描結果彙整表


探測日期：104年8月4日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	梁、柱 版、牆	主筋號數及數 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
111	A6-J-DC19-3		約5-#8	約#4@10cm	C6	可探測60cm
112	A6-J-DB19-1		約5-#8	約#4@15cm	B1	可探測60cm
113	A6-J-DB19-2		約3-#10	約#4@12cm	G3	可探測40cm
114	A6-J-DB19-3		約5-#10	約#4@15cm	B7	可探測60cm
115	A6-J-DC20-1		約5-#8	約#4@10cm	C6	可探測60cm
116	A6-J-DC20-2		約5-#8	約#4@10cm	C2	可探測60cm
117	A6-J-DC20-3		約5-#8	約#4@10cm	C8	可探測60cm
118	A6-J-DB20-1		約5-#10	約#4@20cm	B5	可探測60cm
119	A6-J-DB20-2		約8-#10	約#4@12cm	G3	可探測37cm
120	A6-J-DB20-3		約5-#10	約#4@15cm	B7	可探測60cm
121	A6-J-DC21-1		約5-#8	約#4@12cm	C8	可探測60cm
122	A6-J-DC21-2		約3-#8	約#4@10cm	C2	可探測60cm
123	A6-J-DC21-3		約3-#8	約#4@10cm	C6	可探測60cm
124	A6-J-DB21-1		約5-#10	約#4@12cm	B5	可探測60cm
125	A6-J-DB21-2		約3-#8	約#4@12cm	G11	可探測60cm
126	A6-J-DB21-3		約6-#10	約#4@12cm	B7	可探測60cm

Imagescan Image: DC1-1.BAR

No.: 2363 Date: 2015-08-04 Time: 09:16



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (1)A6-J-DC1-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.柱牛編號 ：C2
4.備 註 ：已探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC1-2.BAR

No.: 2366 Date: 2015-08-04 Time: 09:23



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (2)A6-J-DC1-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱牛編號 ：C1
4.備 註 ：已探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC1-3.BAR

No.: 2368 Date: 2015-08-04 Time: 09:30



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (3)A6-J-DC1-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋) 約5-#8
2.箍筋(水平筋) : 約#4@10cm
3.柱仔編號 : C11
4.備 註 : u採測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB1-1.BAR

No.: 2352 Date: 2015-08-04 Time: 09:13



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (4)A6-J-DB1-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋) : 約5-#10
2.箍筋(垂直筋) : 約#4@12cm
3.柱仔編號 : B3
4.備 註 : u深度60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB1-2.BAR

No.: 2364 Date: 2015-08-04 Time: 09:20



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (5)A6-J-DB1-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號 ：G2s
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB1-3.BAR

No.: 2367 Date: 2015-08-04 Time: 09:29



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (6)A6-J-DB1-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：B3
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC2-1.BAR

No.: 2501 Date: 2015-08-04 Time: 17:03



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (7)A6-J-DC2-1 Operator: ----------

Comments:


1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C11
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DC2-1.BAR

20-6

Imagescan Image: DC2-2.BAR

No.: 2503 Date: 2015-08-04 Time: 17:07



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (8)A6-J-DC2-2 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C2
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DC2-2.BAR

Imagescan Image: DC2-3.BAR

No.: 2506 Date: 2015-08-04 Time: 17:12



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (9)A6-J-DC2-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C2
4.保 護 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB2-1.BAR

No.: 2502 Date: 2015-08-04 Time: 17:01




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (10)A5-J-DB2-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：B1
4.保 護 ：可探測58cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB2-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (11)A6-J-DB2-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.帯筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.溶接箇所　　：G3
4.かぶり　　：可探測59cm
5.本試験箇所は健全部である。

Imagescan Image: DB2-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (12)A6-J-DB2 3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.帯筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.溶接箇所　　：B7
4.かぶり　　：可探測60cm
5.本試験箇所は健全部である。

Imagescan Image: DC3-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (13)A6-J-DC3-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.程序編號 ：C8
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅針對檢測位置負責

Imagescan Image: DC3-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (14)A6-J-DC3-2 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.程序編號 ：C8
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅針對檢測位置負責

20-9

Imagescan Image: DC3-3.BAR

No.: 2499 Date: 2015-08-04 Time: 16:58



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (15)A6-J-DC3-3 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號　：C2
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

20-10

Imagescan Image: DB3-1.BAR

No.: 2494 Date: 2015-08-04 Time: 16:46




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (16)A6-J-DB3-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：B6
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB3-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (17)A6-J-DB3-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號 ：G1
4.鋼 針 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DB3-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (18)A6-J-DB3-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號 ：G3
4.鋼 針 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DC4-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (19)A6-J-DC4-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(豆直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.結件編號 ：C8
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

20-12

Imagescan Image: DC4-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (20)A6-I-DC4-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.結件編號 ：C2
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC4-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (21)A6-J-DC4-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C3
4.備　　註　：e_探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB4-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (22)A6-J-DB4-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：B5
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB4-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (23)A6-J-DB4-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號　：G3
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

20-14

Imagescan Image: DB4-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (24)A6-J-DB4-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.桿件編號　：B11
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC5-1.BAR

No.: 2483 Date: 2015-08-04 Time: 16:16



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (25)A6-J-DC5-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.構件強度　：C13
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC5-2.BAR

No.: 2485 Date: 2015-08-04 Time: 16:21



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (26)A6-J-DC5-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件強度　：C2
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

20-15

Imagescan Image: DC5-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (27)A6-J-DC5-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#6
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C6
4.壁 社 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

20-16

Imagescan Image: DB5-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (28)A6-J-DB5-1 Operator: ----------

Comments:

1. 主筋(水平筋)：約2-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：G3
4.壁 社 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB5-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (29)A6-J-DB5-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.鋼件編號　：G3
4.備　註　：已探測60cm
5.本試驗位對凌測位置負責

Imagescan Image: DB5-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (30)A6-J-DB5-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.鋼件編號　：G1
4.備　註　：已探測60cm
5.本試驗準對檢測位置負責

Imagescan Image: DC6-1.BAR

No.: 2476 Date: 2015-08-04 Time: 16:00



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (31)A6-J-DC6-1 Operator: ----------

Comments:


1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱斗編號 ：C11
4.保 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\202[illegible]\DC6-1.BAR

20-18

Imagescan Image: DC6-2.BAR

No.: 2079 Date: 2015-08-04 Time: 16:05



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (32)A6-J-DC6-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱斗編號 ：C6
4.保 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

[illegible]

Imagescan Image: DC6-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (33)A6-J-DC6-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#6
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.焊件編號　：C9
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\DZT\...\DC6-3.BAR

Imagescan Image: DB6-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (34)A6-J-DB6-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊件編號　：B5
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB6-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (35)A6-J-DB6-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：G3
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅就檢測位置負責

Imagescan Image: DB6-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (36)A6-J-DB6-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：B7
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅就檢測位置負責

Imagescan Image: DC7-1.BAR

No.: 2469 Date: 2015-08-04 Time: 15:42



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (37)A6-J-DC7-1 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C6
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗位對檢測位置負責

F:\現場檢測\2015\150801-150804台鹽主水塔\A6構件\DC7-1.BAR

Imagescan Image: DC7-2.BAR

No.: 2471 Date: 2015-08-04 Time: 15:49



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (38)A6-J-DC7-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：C2
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗位對檢測位置負責

F:\現場檢測\2015\150801-150804台鹽主水塔\A6構件\DC7-2.BAR

Imagescan Image: DC7-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (39)A6-J-DC7-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#5
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱号編號 ：C6
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

20-22

Imagescan Image: DB7-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (40)A6-J-DB7-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.梁件編號 ：B5
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB7-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (41)A6-J-DB7-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.樑寬編號 ：G3
4.備 註 ：可裝測60cm
5.本試驗僅供檢測位置負責

Imagescan Image: DB7-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (42)A6-J-DB7-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.樑寬編號 ：B7
4.備 註 ：可裝測60cm
5.本試驗僅供檢測位置負責

Imagescan Image: DC8-1.BAR

No.: 2455 Date: 2015-08-04 Time: 14:22



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (43)A6-J-DC8-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：C11
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC8-2.BAR

No.: 2457 Date: 2015-08-04 Time: 14:27




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (44)A6-J-DC8-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C2
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC8-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (45)A6-J-DC8-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約6-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：C2
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置負責

20-25

Imagescan Image: DB8-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (46)A6-J-DB8-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：B5
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置負責

Imagescan Image: DB8-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (47)A6-J-DB8-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：G3
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

20-26

Imagescan Image: DB8-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (48)A6-J-DB8-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：B7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC9-1.BAR

No.: 2445 Date: 2015-08-04 Time: 14:01



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (49)A6-J-DC9-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.桿件編號 ：C13
4.保 護 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC9-2.BAR

No.: 2450 Date: 2015-08-04 Time: 14:08




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (50)A5-J-DC9-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約6-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號 ：C13
4.保 護 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC9-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (51)A6-J-DC9-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#6
2.箍筋(水平筋)：約#4@20cm
3.桿件編號　：C8
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對埋測范圍負責

20-28

Imagescan Image: DB9-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (52)A6-J-DB9-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(正面筋)：約#4@15cm
3.桿件編號　：B1
4.備　　註　：可探測50cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB9-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (53)A6-J-DB9-2 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.溫筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：G3
4.備　　註　：o_探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

L:\DB\1\1\1\1\DB9\A1\DB9-2.BAR

20-29

Imagescan Image: DB9-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (54)A6-J-DB9-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：B7
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

L:\DB\1\1\1\1\DB9\A1\DB9-3.BAR

Imagescan Image: DC10-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (55)A6-J-DC10-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：C6
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗主對檢測位置負責

Imagescan Image: DC10-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (56)A6-J-DC10-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4 #8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：C2
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅負檢測位置負責

Imagescan Image: DC10-3.BAR

No.: 2443 Date: 2015-08-04 Time: 13:55



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (57)A6-J-DC10-3 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.焊接種類　：C8
4.鋼　　筋　：可探測60cm
5.本試驗僅供參考檢測位置色書

E:\設計\A6\設計\主體\各設計文書\結構\A6結構\DC10-3.BAR

Imagescan Image: DB10-1.BAR

No.: 2439 Date: 2015-08-04 Time: 13:44



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (58)A6-J-DB10-1 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊接種類　：B5
4.鋼　　筋　：可探測60cm
5.本試驗僅供參考檢測位置色書

E:\設計\A6\設計\主體\各設計文書\結構\A6結構\DB10-1.BAR

Imagescan Image: DB10-2.BAR

No.: 2440 Date: 2015-08-04 Time: 13:49



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (59)A6-J-DB10-2 Operator: ----------

Comments:


1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.焊件編號　　：G3
4.備　　註　　：可探測50cm
5.本試驗僅爲檢測位置參考

E:\測試\...\DB10-2.BAR

20-32

Imagescan Image: DB10-3.BAR

No.: 2442 Date: 2015-08-04 Time: 13:54



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (60)A6-J-DB10-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.焊件編號　　：B/
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅爲檢測位置參考

E:\測試\...\DB10-3.BAR

Imagescan Image: DC11-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (61)A6-J-DC11-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱体強度　　：C13
4.施　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC11-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (62)A6-J-DC11-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱体強度　　：C8
4.施　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC11-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (63)A6-J-DC11-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(立直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C6
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB11-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (64)A6-J-DB11-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：35
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB11-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (65)A6-J-DB11-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.桿件編號　：B11
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置負責

Imagescan Image: DB11-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (66)A6-J-DB11-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號　：B7
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置負責

Imagescan Image: DC12-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (67)A6-J-DC12-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.補筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：C6
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

20-36

Imagescan Image: DC12-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (68)A6-J-DC12-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C2
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC12-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (69)A6-J-DC12-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱牛編號 ：C8
4.備 註 ：d探測60cm
5.本試驗僅對檢測監造負責

Imagescan Image: DB12-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (70)A6-J-DB12-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.牆件編號 ：B5
4.備 註 ：d探測60cm
5.本試驗僅對檢測監造負責

Imagescan Image: DB12-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (71)A6-J-DB12-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.焊件編號 ：G3
4.深 註 ：可探測50cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB12-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (72)A6-J-DB12-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.焊件編號 ：B7
4.深 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC13-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (73)A6-J-DC13-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.桿件編號 ：C8
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\建工所\合同\[illegible]\DC13-1.BAR

Imagescan Image: DC13-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (74)A6-J-DC13-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.桿件編號 ：C8
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\建工所\合同\[illegible]\DC13-2.BAR

Imagescan Image: DC13-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (75)A6-J-DC13-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.焊作編號　：C11
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置良莠

Imagescan Image: DB13-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (76)A6-J-DB13-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.焊作編號　：B7
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗本對檢測位置良莠

Imagescan Image: DB13-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (77)A6-J-DB13-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：B7
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DB13-2.BAR

Imagescan Image: DB13-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (78)A6-J-DB13-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：B1
4.備　註　：可探測50cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

F:\[illegible]\DB13-3.BAR

Imagescan Image: DC14-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (79)A6-J-DC14-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.得件編號 ：C11
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan Image: DC14-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (80)A6-J-DC14-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.得件編號 ：C6
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan Image: DC14-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (81)A6-J-DC14-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.握筋(水平筋)：約#4@20cm
3.構件編號　：C2
4.備　　註　：d探測60cm
5.本試驗僅對被測位置負責

Imagescan Image: DB14-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (82)A6-J-DB14-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：C1
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB14-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (63)A6-J-DB14-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.縦筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.部件記號 ：B7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗值對探測位置負責

Imagescan Image: DB14-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (64)A6-J-DB14-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.縦筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.部件記號 ：G3
4.備 註 ：可探測47cm
5.本試驗值對探測位置負責

Imagescan Image: DC15-1.BAR

No.: 2406 Date: 2015-08-04 Time: 11:17



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (85)A6-J-DC15-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.配筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桁件損害　：C13
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC15-2.BAR

No.: 2409 Date: 2015-08-04 Time: 11:23



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (86)A6-J-DC15-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#6
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.桁件損害　：C2
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC15-3.BAR

No.: 2411 Date: 2015-08-04 Time: 11:28



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (87)A6-J-DC15-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(千鳥筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：若#4@15cm
3.样件编号 ：C2
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB15-1.BAR

No.: 2405 Date: 2015-08-04 Time: 11:15




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (88)A6-J-DB15-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：若2-#10
2.箍筋(垂直筋)：若#4@15cm
3.样件编號 ：G3
4.備 註 ：可探測47cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB15-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (89)A6-J-DB15-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.溝筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.埋件記號　：B7
4.備　　註　：u_探測80cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB15-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (90)A6-J-DB15-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.埋件編號　：G3
4.備　　註　：u_探測42cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC16-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (91)A6-J-DC16-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號 ：C11
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC16-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (92)A6-J-DC16-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號 ：C8
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC16-3.BAR

No.: 2404 Date: 2015-08-04 Time: 11:11



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (93)A6-J-DC16-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.保護層　　：C8
4.備　　註　　：可深測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB16-1.BAR

No.: 2399 Date: 2015-08-04 Time: 11:00




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (94)A6-J-DB16-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約2-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.保護層　　：G3
4.備　　註　　：可深測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB16-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (95)A6-J-DB16-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：B7
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

20-50

Imagescan Image: DB16-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (96)A6-J-DB16-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：B5
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC17-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (97)A6-J-DC17-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂ヨ筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.鋼管編號 ：C13
4.備 註 ：可深測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[redacted]\DC17-1.BAR

Imagescan Image: DC17-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (98)A6-J-DC17-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.鋼管編號 ：C2
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[redacted]\DC17-2.BAR

Imagescan Image: DC17-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (89)A6-J-DC17-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#5
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.荷作種類　：C2
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗做參考檢測位置負責

Imagescan Image: DB17-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (100)A6-J-DB17-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.荷作種類　：B5
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗做對檢測位置負責

Imagescan Image: DB17-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (101)A6-J-DB17-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：G3
4.備　註　：可探測40cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\鋼筋掃描\DB17-2.BAR

Imagescan Image: DB17-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (102)A6-J-DB17-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號　：B7
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\鋼筋掃描\DB17-3.BAR

Imagescan Image: DC18-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (103)A6-J-DC18-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.焊作編號 ：C11
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對該測定區負責

Imagescan Image: DC18-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (104)A6-J-DC18-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.焊作編號 ：C2
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對該測定區負責

Imagescan Image: DC18-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (105)A6-J-DC18-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C8
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB18-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (106)A6-J-DB18-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：B5
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB18-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (107)A6-J-DB18-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#6
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號 ：B11
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

20-56

Imagescan Image: DB18-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (108)A5-J-DB18-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：B7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC19-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (109)A6-J-DC19-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.考件編號 ：C13
4.備 註 ：可探測.60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\掃描件\2.已完成\合川區\[illegible]\DC19-1.BAR

Imagescan Image: DC19-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (110)A6-J-DC19-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.考件編號 ：C2
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC19-3.BAR

No.: 2362 Date: 2015-08-04 Time: 10:13



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (111)A6-J-DC19-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號 ：C6
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB19-1.BAR

No.: 2376 Date: 2015-08-04 Time: 09:53




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (112)A6-J-DB19-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號 ：B1
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB19-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (113)A6-J-DB19-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.桿件編號　：G3
4.備　　註　：可深測40cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB19-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (114)A6-J-DB19-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號　：B7
4.備　　註　：可深測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DC20-1.BAR

No.: 2370 Date: 2015-08-04 Time: 09:38



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (115)A6-J-DC20-1 Operator: ----------

Comments:


1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C6
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

E:\結工\A6\合並\DC\C\主筋\箍筋\A6-J-DC20-1.BAR

20-60

Imagescan Image: DC20-2.BAR

No.: 2373 Date: 2015-08-04 Time: 09:43




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (116)A6-J-DC20-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C2
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan Image: DC20-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (117)A6-J-DC20-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱牛編號 ：C8
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB20-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (118)A6-J-DB20-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.牛件編號 ：B5
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB20-2.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (119)A6-J-DB20-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約2-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.焊件編號 ：G3
4.備 註 ：可探測37cm
5.本試驗區對檢測位置負責

20-62

Imagescan Image: DB20-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (120)A6-J-DB20-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊件編號 ：B7
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DC21-1.BAR

No.: 2462 Date: 2015-08-04 Time: 15:22



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (121)A6-J-DC21-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.桿件編號 ：C8
4.備 註 可探測60cm
5.本試驗區空檢測位置良實

Imagescan Image: DC21-2.BAR

No.: 2464 Date: 2015-08-04 Time: 15:27




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (122)A6-J-DC21-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約3-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號 ：C2
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區空檢測位置良實

Imagescan Image: DC21-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (123)A6-J-DC21-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(直立筋)：約3-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C6
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB21-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (124)A6-J-DB21-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：B5
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DB21-2.BAR

No.: 2463 Date: 2015-08-04 Time: 15:26



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (125)A6-J-DB21-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3 #8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.埋件種類　：G1
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位做負責

Imagescan Image: DB21-3.BAR

No.: 2465 Date: 2015-08-04 Time: 15:32



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (126)A6-J-DB21-3 Operator: ----------


Comments:


1.主筋(水平筋)：約4 #10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.埋件種類　：B7
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責



A6 東區地下層柱梁鋼筋掃描作業









地下一層鋼筋綁紮位置圖　(一層結構平面)


A6－2區 A～J棟





地下一層鋼筋綁紮位置圖　(一層結構平面)


A6－2區 A～J棟






地下一層鋼筋錨定位置圖 (一層結構平面)


A6-2區 A~J棟






地下一層鋼筋搭接位置圖 (一層結構平面)


A6-2區 A~J棟






地下一層鋼筋番号位置図　（一層結高平面）


A6－2区 A～J検






地下一層鉄筋番号位置図　（一層結高平面）


A6－2区 A～J検



地下二層鋼筋掃描位置圖(地下一層結構平面)


A6-2區 A~J棟






地下二層鋼筋掃描位置圖(地下一層結構平面)


A6-2區 A~J棟






地下二層鋼筋續接位置圖(地下一層結構平面)

A6－2區 A～J棟




地下二層鋼筋續接位置圖(地下一層結構平面)

A6－2區 A～J棟




地下二層鋼筋標位置圖(地下一層結構平面)

A5－2區 A～J棟




地下二層鋼筋標位置圖(地下一層結構平面)

A5－2區 A～J棟




地下三層鋼筋續接位置圖(地下二層結構平面)

A6-2區 A~J棟




地下二層鋼筋接續位置圖(地下二層結構平面)

A6-2區 A~J棟




地下三層鋼筋綁紮位置圖(地下二層結構平面)


AS-2區 A~J棟



地下二層鋼筋綁紮位置圖(地下一層結構平面)


AS-2區 A~J棟






地下三層鋼筋搬指位置圖(地下二層結構平面)

A6－2區 A～J棟






地下三層鋼筋搬指位置圖(地下二層結構平面)

A6－2區 A～J棟


钢筋扫描现况照片

编號NO. 1	探測位置 A6-DCB1-1	编號NO. 2	探測位置 A6-DCB1-2	编號NO. 3	探測位置 A6-DCB1-3
					
编號NO. 4	探測位置 A6-DCB1-4	编號NO. 5	探測位置 A5-DCB1-5	编號NO. 6	探測位置 A3-DCB1-6
					
编號NO. 7	探測位置 A6-DCB1-7	编號NO. 8	探測位置 A6-DCB1-8	编號NO. 9	探測位置 A6-DCB1-9
					
编號NO. 10	探測位置 A6-DCB1-10	编號NO. 11	探測位置 A6-DCB1-11	编號NO. 12	探測位置 A6-DCB1-12
					



编號NO. 13	探測位置 A6-DCB1-13	编號NO. 14	探測位置 A6-DCB1-14	编號NO. 15	探測位置 A6-DCB1-15
					
编號NO. 16	探測位置 A6-DCB1-16	编號NO. 17	探測位置 A6-DCB1-17	编號NO. 18	探測位置 A6-DCB1-18
					
编號NO. 19	探測位置 A6-DCB1-19	编號NO. 20	探測位置 A6-DCB1-20	编號NO. 21	探測位置 A6-DCB1-21
					
编號NO. 22	探測位置 A6-DCB1-22	编號NO. 23	探測位置 A6-DCB1-23	编號NO. 24	探測位置 A5-DCB1-24
					



編號NO. 25	探測位置	編號NO. 26	探測位置	編號NO. 27	探測位置
	A6 DCB1-25		A6-DCB1 26		A6-DC31-27
					
編號NO. 28	探測位置	編號NO. 29	探測位置	編號NO. 30	探測位置
	A5-DCB1-28		A6-DCB1-29		A6-DC31-30
					
編號NO. 31	探測位置	編號NO. 32	探測位置	編號NO. 33	探測位置
	A5-DBB1-1		A6-DBB1-2		A6-DBB1-3
					
編號NO. 34	探測位置	編號NO. 35	探測位置	編號NO. 36	探測位置
	A6-DBB1-4		A6-DBB1-5		A6 DBB1-6
					


編號NO. 37	探測位置	編號NO. 38	探測位置	編號NO. 39	探測位置
	A6-DBB1-7		A6-DBB1-8		A6-DBB1-9
					
編號NO. 40	探測位置	編號NO. 41	探測位置	編號NO. 42	探測位置
	A6-DBB1-10		A6-DBB1-11		A6 DBB1-12
					
編號NO. 43	探測位置	編號NO. 44	探測位置	編號NO. 45	探測位置
	A6-DBB1-13		A6-DBB1-14		A6-DBB1-15
					
編號NO. 46	探測位置	編號NO. 47	探測位置	編號NO. 48	探測位置
	A6-DBB1-16		A6-ADBB1-17		A6-DBB1-18
					

編號NO. 49	探測位置 A6-DBB1-19	編號NO. 50	探測位置 A6-DBB1-20	編號NO. 51	探測位置 A6-DBB1-21
					
編號NO. 52	探測位置 A6-DBB1-22	編號NO. 53	探測位置 A6-DBB1-23	編號NO. 54	探測位置 A6-DBB1 24
					
編號NO 55	探測位置 A6-DBB1-25	編號NO. 56	探測位置 A6-DBB1-26	編號NO. 57	探測位置 A6-DBB1-27
					
編號NO.58	探測位置 A6-DBB1 28	編號NO. 59	探測位置 A6-DBB1-29	編號NO. 60	探測位置 A6 DBB1-30
					

鋼筋掃描現況照片

編號NO. 61	探測位置 A6-DCB2-1	編號NO. 62	探測位置 A6-DCB2-2	編號NO. 63	探測位置 A6-DCB2-3
					
編號NO.64	探測位置 A6-DCB2-4	編號NO. 65	探測位置 A6-DCB2-5	編號NO. 66	探測位置 A6 DCB2 6
					
編號NO. 67	探測位置 A6-DCB2-7	編號NO. 68	探測位置 A6-DCB2-8	編號NO. 69	探測位置 A6-DCB2-9
					
編號NO. 70	探測位置 A6-DCB2-10	編號NO. 71	探測位置 A6 DCB2 11	編號NO. 72	探測位置 A6-DCB2-12
					

編號NO. 73	探測位置 A5-DCB2-13	編號NO. 74	探測位置 A5-DCB2-14	編號NO. 75	探測位置 A6 DCB2 15
					
編號NO. 76	探測位置 A5-DCB2-16	編號NO. 77	探測位置 A5-DCB2-17	編號NO. 78	探測位置 A6-DCB2 18
					
編號NO. 79	探測位置 A5-DCB2-19	編號NO. 80	探測位置 A5-DCB2-20	編號NO. 81	探測位置 A6-DCB2 21
					
編號NO. 82	探測位置 A5-DCB2-22	編號NO. 83	探測位置 A5-DCB2-23	編號NO. 84	探測位置 A6-DCB2-24
					


編號NO. 85	探測位置 A6-DCB2-25	編號NO. 86	探測位置 A6-DCB2-26	編號NO. 87	探測位置 A6-DCB2 27
					
編號NO. 88	探測位置 A6 DCB2-28	編號NO. 89	探測位置 A6 DCB2-29	編號NO. 90	探測位置 A6-DCB2 30
					
編號NO. 91	探測位置 A6-DBB2-1	編號NO. 92	探測位置 A6-DBB2-2	編號NO. 93	探測位置 A6-DBB2-3
					
編號NO. 94	探測位置 A6-DBB2-4	編號NO. 95	探測位置 A6-DBB2 5	編號NO. 96	探測位置 A6-DBB2-6
					

編號NO. 97	探測位置 A5-DBB2-7	編號NO. 98	探測位置 A6-DBB2-8	編號NO. 99	探測位置 A5-DBB2-9
					
編號NO. 100	探測位置 A6-DBB2-10	編號NO. 101	探測位置 A6 DBB2 11	編號NO. 102	探測位置 A6-DBB2-12
					
編號NO. 103	探測位置 A6-DBB2-13	編號NO. 104	探測位置 A6-DBB2-14	編號NO. 105	探測位置 A6-DBB2-15
					
編號NO. 106	探測位置 A6-DBB2 16	編號NO. 107	探測位置 A3-ADBB2-17	編號NO. 108	探測位置 A6-DBB2-18
					

編號NO. 109	探測位置 A6 DBB2 19	編號NO. 110	探測位置 A5-DBB2-20	編號NO. 111	探測位置 A6-DBB2-21
					
編號NO. 112	探測位置 A5-DBB2-22	編號NO. 113	探測位置 A6 DBB2 23	編號NO. 114	探測位置 A6-DBB2-24
					
編號NO. 115	探測位置 A6-DBB2-25	編號NO. 116	探測位置 A6-DBB2-26	編號NO. 117	探測位置 A6-DBB2-27
					
編號NO. 118	探測位置 A6-DBB2-28	編號NO. 119	探測位置 A6-DBB2-29	編號NO. 120	探測位置 A6-DBB2-30
					

鋼筋墻損現況照片

編號NO. 121	探測位置 A6-DCB3-1	編號NO. 122	探測位置 A6-DCB3-2	編號NO. 123	探測位置 A6-DCB3-3
					
編號NO. 124	探測位置 A6-DCB3-4	編號NO. 125	探測位置 A6-DCB3-5	編號NO. 126	探測位置 A6-DCB3-6
					
編號NO. 127	探測位置 A6-DCB3-7	編號NO. 128	探測位置 A6-DCB3-8	編號NO. 129	探測位置 A6-DCB3-9
					
編號NO. 130	探測位置 A6-DCB3-10	編號NO. 131	探測位置 A6-DCB3-11	編號NO. 132	探測位置 A6-DCB3-12
					

編號NO. 133	探測位置 A6-DCB3-13	編號NO. 134	探測位置 A6-DCB3-14	編號NO. 135	探測位置 A6-DCB3-15
					
編號NO. 136	探測位置 A6-DCB3-16	編號NO. 137	探測位置 A6-DCB3-17	編號NO. 138	探測位置 A6-DCB3-18
					
編號NO. 139	探測位置 A6-DCB3-19	編號NO. 140	探測位置 A6-DCB3-20	編號NO. 141	探測位置 A5-DCB3-21
					
編號NO. 142	探測位置 A6-DCB3-22	編號NO. 143	探測位置 A6-DCB3-23	編號NO. 144	B探測位置 A6-DCB3-24
					

編號NO. 145	探測位置 A6-DCB3-25	編號NO. 146	探測位置 A6-DCB3-26	編號NO. 147	探測位置 A6-DCB3-27
					
編號NO. 148	探測位置 A6-DCB3-28	編號NO. 149	探測位置 A6-DCB3-29	編號NO. 150	探測位置 A6 DCB3 30
					
編號NO. 151	探測位置 A6-DBB3-1	編號NO. 152	探測位置 A6-DBB3-2	編號NO. 153	探測位置 A6-DBB3-3
					
編號NO. 154	探測位置 A6-DBB3-4	編號NO. 155	探測位置 A6-DBB3-5	編號NO. 156	探測位置 A6-DBB3-6
					

編號NO. 157	探測位置 A6 DBB3 7	編號NO. 158	探測位置 A6-DBB3-8	編號NO. 159	探測位置 A6-DBB3-9
					
編號NO. 160	探測位置 A6-DBB3-10	編號NO. 161	探測位置 A6-DBB3-11	編號NO. 162	探測位置 A6 DBB3 12
					
編號NO. 163	探測位置 A6-DBB3-13	編號NO. 164	探測位置 A6-DBB3-14	編號NO. 165	探測位置 A6 DBB3-15
					
編號NO. 166	探測位置 A6-DBB3-16	編號NO. 167	探測位置 A6-ADBB3-17	編號NO. 168	探測位置 A6-DBB3-18
					

编號NO. 169	探測位置	编號NO. 170	探測位置	编號NO. 171	探測位置
	A6-DBB3-18		A6-DBB3-20		A6-DBB3-21





编號NO. 172	探測位置	编號NO. 173	探測位置	编號NO. 174	探測位置
	A6-DBB3-22		A6-DBB3-23		A6 DBB3-24





编號NO. 175	探測位置	编號NO. 176	探測位置	编號NO. 177	探測位置
	A6-DBB3-25		A6-DBB3-26		A6-DBB3-27





编號NO. 178	探測位置	编號NO. 179	探測位置	编號NO. 180	探測位置
	A6-DBB3-28		A6-DBB3 29		A6-DBB3-30






21-17



A6 東區地下層柱梁鋼筋探測報告



鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」－現況調查

探測位置：A6-2 區地下室

委託單位：臺中市結構工程技師公會

掃描結果彙整表

探測日期：104年8月7日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	梁・柱 版・牆	主筋號數及間距 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	探測編號	備註
1	A6-DCB1-1		約5-#10	約#4@12cm	C21	可探測60cm
2	A6-DCB1-2		約5-#8	約#4@15cm	C128	可探測60cm
3	A6-DCB1-3		約5-#8	約#4@8.6cm	C120	可探測60cm
4	A6-DCB1-4		約5-#10	約#4@12cm	C58	可探測60cm
5	A6-DCB1-5		約4-#8	約#4@12cm	C122	可探測60cm
6	A6-DCB1-6		約5-#8	約#4@15cm	C132	可探測60cm
7	A6-DCB1-7		約5-#8	約#4@12cm	C66	可探測60cm
8	A6-DCB1-8		約5-#8	約#4@15cm	C133	可探測60cm
9	A6-DCB1-9		約5-#8	約#4@12cm	C133	可探測60cm
10	A6-DCB1-10		約4-#10	約#4@15cm	C86	可探測60cm
11	A6-DCB1-11		約4-#8	約#4@12cm	C136	可探測60cm
12	A6-DCB1-12		約3-#10	約#4@15cm	C103	可探測60cm
13	A6-DCB1-13		約3-#10	約#4@15cm	C93	可探測60cm
14	A6-DCB1-14		約3-#10	約#4@12cm	C41	可探測60cm
15	A6-DCB1-15		約5-#8	約#4@15cm	C123	可探測60cm
16	A6-DCB1-16		約4-#8	約#4@12cm	C122	可探測60cm
17	A6-DCB1-17		約5-#10	約#4@12cm	C13	可探測60cm
18	A6-DCB1-18		約4-#8	約#4@15cm	C120	可探測60cm
19	A6-DCB1-19		約5-#8	約#4@15cm	C127	可探測60cm
20	A6-DCB1-20		約5-#8	約#4@12cm	C123	可探測60cm
21	A6-DCB1-21		約5-#8	約#4@12cm	C131	可探測60cm
22	A6-DCB1-22		約5-#8	約#4@15cm	C127	可探測60cm
23	A6-DCB1-23		約3-#10	約#4@12cm	C107	可探測60cm
24	A6-DCB1-24		約5-#8	約#4@15cm	C122	可探測60cm
25	A6-DCB1-25		約5-#8	約#4@12cm	C127	可探測60cm
26	A6-DCB1-26		約5-#8	約#4@10cm	C127	可探測60cm
27	A6-DCB1-27		約5-#8	約#4@15cm	C128	可探測60cm
28	A6-DCB1-28		約4-#8	約#4@10cm	C125	可探測60cm
29	A6-DCB1-29		約3-#10	約#4@12cm	C124	可探測60cm
30	A6-DCB1-30		約4-#10	約#4@8.6cm	C34	可探測60cm
31	A6-DBB1-1		約3-#10	約#4@12cm	G124	可探測60cm
32	A6-DBB1-2		約3-#10	約#4@10cm	B61	可探測60cm
33	A6-DBB1-3		約4-#10	約#4@12cm	G154	可探測60cm
34	A6-DBB1-4		約5-#10	約#4@15cm	B99	可探測60cm
35	A6-DBB1-5		約4-#10	約#4@12cm	G238	可探測60cm
36	A6-DBB1-6		約4-#10	約#4@12cm	B149	可探測60cm
37	A6-DBB1-7		約5-#10	約#4@12cm	G202	可探測60cm
38	A6-DBB1-8		約5-#10	約#4@12cm	G178	可探測60cm
39	A6-DBB1-9		約5-#10	約#4@12cm	B216	可探測60cm
40	A6-DBB1-10		約5-#10	約#4@15cm	G134	可探測60cm
41	A6-DBB1-11		約5-#10	約#4@8.6cm	B280	可探測60cm
42	A6-DBB1-12		約4-#10	約#4@15cm	G27	可探測60cm
43	A6-DBB1-13		約3-#10	約#4@15cm	B243	可探測60cm
44	A6-DBB1-14		約4-#10	約#4@12cm	B226	可探測60cm
45	A6-DBB1-15		約4-#10	約#4@10cm	G15	可探測60cm
46	A6-DBB1-16		約4-#10	約#4@20cm	B135	可探測60cm
47	A6-DBB1-17		約5-#10	約#4@12cm	B53	可探測60cm
48	A6-DBB1-18		約3-#10	約#4@12cm	G2	可探測60cm
49	A6-DBB1-19		約3-#10	約#4@10cm	B71	可探測60cm
50	A6-DBB1-20		約5-#10	約#4@10cm	G70	可探測60cm
51	A6-DBB1-21		約6-#10	約#4@10cm	G96	可探測60cm

掃描結果彙整表

探測日期：104年8月7日

報告統計，探測結果分別如下:

編號	探測位置	梁、柱、版、牆	主筋號數及數量 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	樣本編號	備註
52	A6-DBB1-22		約5-#10	約#4@12cm	B197	可探測60cm
53	A6-DBB1-23		約5-#10	約#4@15cm	G246	可探測50cm
54	A6-DBB1-24		約4-#10	約#4@10cm	B266	可探測50cm
55	A6-DBB1-25		約4-#10	約#4@12cm	G146	可探測60cm
56	A6-DBB1-26		約5-#10	約#4@10cm	B127	可探測60cm
57	A6-DBB1-27		約4-#10	約#4@12cm	B113	可探測60cm
58	A6-DBB1-28		約5-#10	約#4@20cm	B45	可探測60cm
59	A6-DBB1-29		約4-#10	約#4@20cm	B41	可探測60cm
60	A6-DBB1-30		約4-#10	約#4@20cm	G253	可探測60cm
61	A6-DCB2-1		約4-#8	約#4@15cm	C122	可探測60cm
62	A6-DCB2-2		約4-#10	約#4@10cm	C60	可探測60cm
63	A6-DCB2-3		約5-#10	約#4@8.6cm	C64	可探測60cm
64	A6-DCB2-4		約4-#8	約#4@10cm	C132	可探測60cm
65	A6-DCB2-5		約5-#10	約#4@10cm	C77	可探測60cm
66	A6-DCB2-6		約4-#8	約#4@12cm	C122	可探測60cm
67	A6-DCB2-7		約4-#10	約#4@12cm	C112	可探測60cm
68	A6-DCB2-8		約4-#8	約#4@12cm	C117	可探測60cm
69	A6-DCB2-9		約4-#8	約#4@10cm	C120	可探測60cm
70	A6-DCB2-10		約5-#8	約#4@10cm	C124	可探測60cm
71	A6-DCB2-11		約5-#8	約#4@12cm	C127	可探測60cm
72	A6-DCB2-12		約4-#10	約#4@10cm	C63	可探測60cm
73	A6-DCB2-13		約5-#8	約#4@12cm	C131	可探測60cm
74	A6-DCB2-14		約5-#8	約#4@12cm	C134	可探測60cm
75	A6-DCB2-15		約5-#8	約#4@12cm	C120	可探測60cm
76	A6-DCB2-16		約5-#8	約#4@8.6cm	C138	可探測60cm
77	A6-DCB2-17		約4-#8	約#4@15cm	C139	可探測60cm
78	A6-DCB2-18		約5-#8	約#4@10cm	C138	可探測60cm
79	A6-DCB2-19		約4-#10	約#4@10cm	C99	可探測60cm
80	A6-DCB2-20		約4-#10	約#4@12cm	C40	可探測60cm
81	A6-DCB2-21		約5-#8	約#4@10cm	C123	可探測60cm
82	A6-DCB2-22		約4-#10	約#4@12cm	C50	可探測60cm
83	A6-DCB2-23		約5-#8	約#4@15cm	C123	可探測60cm
84	A6-DCB2-24		約5-#8	約#4@10cm	C120	可探測60cm
85	A6-DCB2-25		約5-#10	約#4@10cm	C25	可探測60cm
86	A6-DCB2-26		約5-#8	約#4@12cm	C127	可探測60cm
87	A6-DCB2-27		約5-#8	約#4@12cm	C127	可探測60cm
88	A6-DCB2-28		約5-#10	約#4@8.6cm	C81	可探測60cm
89	A6-DCB2-29		約5-#8	約#4@12cm	C127	可探測60cm
90	A6-DCB2-30		約5-#10	約#4@10cm	C6	可探測60cm
91	A6-DBB2-1		約4-#8	約#4@12cm	B51	可探測60cm
92	A6-DBB2-2		約5-#8	約#4@15cm	G237	可探測60cm
93	A6-DBB2-3		約4-#8	約#4@15cm	B133	可探測60cm
94	A6-DBB2-4		約4-#8	約#4@20cm	G220	可探測60cm
95	A6-DBB2-5		約4-#8	約#4@15cm	G226	可探測60cm
96	A6-DBB2-6		約4-#8	約#4@15cm	B262	可探測60cm
97	A6-DBB2-7		約5-#8	約#4@15cm	G248	可探測60cm
98	A6-DBB2-8		約3-#8	約#4@12cm	B263	可探測60cm
99	A6-DBB2-9		約3-#8	約#4@15cm	G154	可探測60cm
100	A6-DBB2-10		約4-#8	約#4@12cm	B42	可探測60cm
101	A6-DBB2-11		約4-#8	約#4@20cm	G158	可探測60cm
102	A6-DBB2-12		約3-#8	約#4@20cm	B130	可探測60cm

掃描結果彙整表

探測日期：104年8月7日

報告統計，探測結果分別如下:

編號	探測位置	梁、柱、版、牆	主筋號數及數量 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	構件編號	備註
103	A6-DBB2-13		約3-#8	約#4@12cm	G173	可探測60cm
104	A6-DBB2-14		約3-#8	約#4@20cm	G189	可探測60cm
105	A6-DBB2-15		約4-#8	約#4@20cm	G187	可探測60cm
106	A6-DBB2-16		約3-#8	約#4@15cm	B254	可探測60cm
107	A6-DBB2-17		約3-#8	約#4@15cm	B264	可探測60cm
108	A6-DBB2-18		約3-#8	約#4@15cm	G220	可探測60cm
109	A6-DBB2-19		約3-#8	約#4@20cm	G43	可探測60cm
110	A6-DBB2-20		約3-#8	約#4@12cm	B225	可探測60cm
111	A6-DBB2-21		約3-#8	約#4@15cm	G35	可探測60cm
112	A6-DBB2-22		約3-#8	約#4@12cm	B119	可探測60cm
113	A6-DBB2-23		約4-#8	約#4@15cm	B71	可探測60cm
114	A6-DBB2-24		約3-#8	約#4@20cm	G64	可探測60cm
115	A6-DBB2-25		約5-#8	約#4@20cm	B58	可探測60cm
116	A6-DBB2-26		約4-#8	約#4@20cm	G125	可探測60cm
117	A6-DBB2-27		約4-#8	約#4@15cm	B145	可探測60cm
118	A6-DBB2-28		約6-#8	約#4@20cm	G196	可探測60cm
119	A6-DBB2-29		約4-#8	約#4@15cm	G95	可探測60cm
120	A6-DBB2-30		約3-#8	約#4@20cm	B31	可探測60cm
121	A6-DCB3-1		約4-#8	約#4@10cm	C11	可探測60cm
122	A6-DCB3-2		約4-#10	約#4@10cm	C81	可探測60cm
123	A6-DCB3-3		約4-#8	約#4@15cm	C120	可探測60cm
124	A6-DCB3-4		約5-#10	約#4@10cm	C25	可探測60cm
125	A6-DCB3-5		約5-#8	約#4@10cm	C124	可探測60cm
126	A6-DCB3-6		約5-#10	約#4@10cm	C27	可探測60cm
127	A6-DCB3-7		約5-#8	約#4@15cm	C120	可探測60cm
128	A6-DCB3-8		約4-#10	約#4@15cm	C54	可探測60cm
129	A6-DCB3-9		約4-#8	約#4@10cm	C122	可探測60cm
130	A6-DCB3-10		約5-#10	約#4@10cm	C78	可探測60cm
131	A6-DCB3-11		約4-#8	約#4@10cm	C124	可探測60cm
132	A6-DCB3-12		約4-#10	約#4@8.6cm	C86	可探測60cm
133	A6-DCB3-13		約5-#8	約#4@10cm	C123	可探測60cm
134	A6-DCB3-14		約5-#8	約#4@10cm	C104	可探測60cm
135	A6-DCB3-15		約4-#10	約#4@10cm	C93	可探測60cm
136	A6-DCB3-16		約5-#8	約#4@12cm	C123	可探測60cm
137	A6-DCB3-17		約6-#8	約#4@12cm	C123	可探測60cm
138	A6-DCB3-18		約4-#10	約#4@10cm	C45	可探測60cm
139	A6-DCB3-19		約5-#8	約#4@15cm	C127	可探測60cm
140	A6-DCB3-20		約5-#8	約#4@12cm	C131	可探測60cm
141	A6-DCB3-21		約5-#8	約#4@12cm	C127	可探測60cm
142	A6-DCB3-22		約5-#8	約#4@12cm	C133	可探測60cm
143	A6-DCB3-23		約4-#10	約#4@8.6cm	C106	可探測60cm
144	A6-DCB3-24		約4-#10	約#4@10cm	C17	可探測60cm
145	A6-DCB3-25		約4-#8	約#4@15cm	C120	可探測60cm
146	A6-DCB3-26		約5-#8	約#4@8.6cm	C136	可探測60cm
147	A6-DCB3-27		約5-#8	約#4@12cm	C133	可探測60cm
148	A6-DCB3-28		約5-#8	約#4@15cm	C131	可探測60cm
149	A6-DCB3-29		約5-#8	約#4@12cm	C127	可探測60cm
150	A6-DCB3-30		約5-#8	約#4@12cm	C127	可探測60cm
151	A6-DBB3-1		約3-#8	約#4@15cm	B52	可探測60cm
152	A6-DBB3-2		約4-#8	約#4@15cm	B14	可探測60cm
153	A6-DBB3-3		約3-#8	約#4@12cm	G64	可探測60cm

掃描結果彙整表


採測日期：104年8月7日

報告統計，採測結果分別如下：

編號	採測位置	梁、柱 版、牆	主筋號數及間距 垂直向鋼筋號數及間距	箍筋號數及間距 水平向鋼筋號數及間距	樣件編號	備註
154	A6-DBB3-4		約5-#8	約#4@20cm	B58	可探測60cm
155	A6-DBB3-5		約3-#8	約#4@12cm	G140	可探測60cm
156	A6-DBB3-6		約4-#8	約#4@12cm	B254	可探測60cm
157	A6-DBB3-7		約4-#8	約#4@12cm	G208	可探測60cm
158	A6-DBB3-8		約3-#8	約#4@15cm	B80	可探測60cm
159	A6-DBB3-9		約3-#8	約#4@15cm	B154	可探測60cm
160	A6-DBB3-10		約4-#8	約#4@15cm	G244	可探測60cm
161	A6-DBB3-11		約5-#8	約#4@20cm	B240	可探測60cm
162	A6-DBB3-12		約3-#8	約#4@20cm	G135	可探測60cm
163	A6-DBB3-13		約5-#8	約#4@15cm	B280	可探測60cm
164	A6-DBB3-14		約3-#8	約#4@15cm	G27	可探測60cm
165	A6-DBB3-15		約3-#8	約#4@15cm	B246	可探測60cm
166	A6-DBB3-16		約3-#8	約#4@15cm	G59	可探測60cm
167	A6-DBB3-17		約4-#8	約#4@20cm	G17	可探測60cm
168	A6-DBB3-18		約4-#8	約#4@12cm	B105	可探測60cm
169	A6-DBB3-19		約4-#8	約#4@15cm	G71	可探測60cm
170	A6-DBB3-20		約4-#8	約#4@15cm	B177	可探測60cm
171	A6-DBB3-21		約3-#8	約#4@12cm	G164	可探測60cm
172	A6-DBB3-22		約3-#8	約#4@12cm	G185	可探測60cm
173	A6-DBB3-23		約5-#8	約#4@15cm	B241	可探測60cm
174	A6-DBB3-24		約5-#8	約#4@15cm	G232	可探測60cm
175	A6-DBB3-25		約3-#8	約#4@15cm	G168	可探測60cm
176	A6-DBB3-26		約6-#8	約#4@15cm	B284	可探測60cm
177	A6-DBB3-27		約5-#8	約#4@15cm	B217	可探測60cm
178	A6-DBB3-28		約4-#8	約#4@20cm	G174	可探測60cm
179	A6-DBB3-29		約4-#8	約#4@15cm	B142	可探測60cm
180	A6-DBB3-30		約4-#8	約#4@15cm	G158	可探測60cm

Imagescan Image: DCB1-1.BAR

No.: 2508 Date: 2015 08 05 Time: 09:35



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (1)A6 DCB1-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直向)：約5-#10
2.箍筋(水平向)：約#4@12cm
3.構件強度　：C21
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測區做白雷

C:\Program Files (x86)\Imagescan\Data\2015\08\DCB1-1.BAR

Imagescan Image: DCB1-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (2)A6-DCB1-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.柱伴編號 ：C128
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (3)A6-DCB1-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋) 約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.柱伴編號 ：C129
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-4.BAR

No.: 2515 Date: 2015-08-05 Time: 09:54



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (4)A6-DCB1-4 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱件編號　：C58
4.保　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-5.BAR

No.: 2518 Date: 2015-08-05 Time: 10:02



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (5)A6-DCB1-5 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱件編號　：C122
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-6.BAR

No.: 2520 Date: 2015-08-05 Time: 10:16



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (6)A6-DCB1-6 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.构件强度 ：C132
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置頁真

Imagescan Image: DCB1-7.BAR

No.: 2522 Date: 2015-08-05 Time: 10:24



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (7)A6-DCB1-7 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.构件强度 ：C66
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對應測位置頁真

Imagescan Image: DCB1-8.BAR

No.: 2525 Date: 2015-08-05 Time: 10:33



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (8)A6-DCB1-8 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.混凝土編號：C133
4.備　　註：可探測60cm
5.本試驗區空洞位置良好

Imagescan Image: DCB1-9.BAR

No.: 2527 Date: 2015-08-05 Time: 10:40



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (9)A6-DCB1-9 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.混凝土編號：C133
4.備　　註：可探測60cm
5.本試驗區對應位置良好

Imagescan Image: DCB1-10.BAR

No.: 2529 Date: 2015-08-05 Time: 10:46



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (10)A6-DCB1-10 Operator: ----------

Comments:

1.土筋(垂直筋)：約4-#10
2.縦筋(水平筋)：約#4@15cm
3.押件記號 ：C86
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗係對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-11.BAR

No.: 2531 Date: 2015-08-05 Time: 10:55




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (11)A6-DCB1-11 Operator: ----------

Comments:

1.土筋(垂直筋)：約4-#8
2.縦筋(水平筋)：約#4@12cm
3.押件記號 ：C136
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗係對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-12.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (12)A6-DCB1-12 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約6-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.柱件編號 ：C103
4.量 計 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-13.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (13)A6-DCB1-13 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約6-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.柱件編號 ：C93
4.量 計 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-14.BAR

No.: 2539 Date: 2015-08-05 Time: 11:18



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (14)A6-DCB1-14 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約6-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：C41
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-15.BAR

No.: 2541 Date: 2015-08-05 Time: 11:24



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (15)A6-DCB1-14 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：C123
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-16.BAR

No.: 2543 Date: 2015-08-05 Time: 11:29



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (16)A6-DCB1-16 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.配筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱件縱筋　：C122
4.量　　計　：以探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-17.BAR

No.: 2545 Date: 2015-08-05 Time: 11:35




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (17)A6-DCB1-17 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5 #10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱件縱筋　：C12
4.檢　　計　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-18.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (18)A6-DCB1-18 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@1bcm
3.混凝土強度 ：C120
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-12

Imagescan Image: DCB1-19.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (19)A6 DCB1-19 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5 #8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.混凝土強度 C127
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-20.BAR

No.: 2552 Date: 2015-08-05 Time: 13:27



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (20)A6-DCB1-20 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱牛編號 ：C123
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-21.BAR

No.: 2554 Date: 2015-08-05 Time: 13:33




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (21)A6-DCB1-21 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱牛編號 ：C131
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-22.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (22)A6-DCB1-22 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.格仔編號 ：C127
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區空檢測位置良當

22-14

Imagescan Image: DCB1-23.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (23)A6-DCB1-23 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約3-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.格仔編號 C107
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區空檢測位置良當

Imagescan Image: DCB1-24.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (24)A6-DCB1-24 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：C122
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-25.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (25)A6-DCB1-25 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：C127
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-26.BAR

No.: 2565 Date: 2015-08-05 Time: 14:07



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (26)A6-DCB1-26 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.樑柱編號 ：C127
4.偏 距 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位做負責

22-16

Imagescan Image: DCB1-27.BAR

No.: 2567 Date: 2015-08-05 Time: 14:15



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (27)A6-DCB1-27 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.樑柱編號 ：C128
4.偏 距 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位做負責

Imagescan Image: DCB1-28.BAR

No.: 2570 Date: 2015-08-05 Time: 14:22



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (28)A6-DCB1-28 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號　：C125
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-29.BAR

No.: 2572 Date: 2015-08-05 Time: 14:27




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (29)A6-DCB1-29 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.桿件編號　：C124
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB1-30.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (30)A6-DCB1-30 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.桿件編號　：C34
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗係對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (31)A6-DBB1-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.桿件編號　：G124
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗係對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (32)A6-DBB1-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.探查編號：B61
4.備　　註：可探測60cm
5.本試驗區域檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (33)A6-DBB1-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.探查編號：C154
4.備　　註：可探測60cm
5.本試驗區域檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-4.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (34)A6-DBB1-4 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.柱牛鋸號 ：B99
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-20

Imagescan Image: DBB1-5.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (35)A6-DBB1-5 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.柱件編號 ：G238
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-6.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (36)A6-DBB1-6 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.埠件編號 ：B149
4.備 註 ：d探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-7.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (37)A6-DBB1-7 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.埠件編號 ：G203
4.備 註 ：d探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-8.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (38)A6-DBB1-8 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：G17B
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗完對檢測位置負責

C:\Program Files (x86)\Proceq\Profometer PM-650\Data\2015年\8月\5號\DBB1-8.BAR

22-22

Imagescan Image: DBB1-9.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (39)A6-DBB1-9 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：B2*6
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗完對檢測位置負責

C:\Program Files (x86)\Proceq\Profometer PM-650\Data\2015年\8月\5號\DBB1-9.BAR

Imagescan Image: DBB1-10.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (40)A6-DBB1-10 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.帯筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.杆件種類　：G134
4.備　　考　：可探測60cm
5.本試験体は健全部位置である

Imagescan Image: DBB1-11.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (41)A6-DBB1-11 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.帯筋(垂直筋)：約#4@8.6cm
3.杆件種類　：B260
4.備　　考　：可探測60cm
5.本試験体は健全部位置である

Imagescan Image: DBB1-12.BAR

No.: 2532 Date: 2015-08-05 Time: 11:01



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (42)A6-DBB1-12 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.補筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.得件編號 ：G27
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-13.BAR

No.: 2535 Date: 2015-08-05 Time: 11:10




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (43)A6-DBB1-13 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3 #10
2.補筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.得件編號 B245
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-14.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (44)A6-DBB1-14 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約#4@10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：B226
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-15.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (45)A6-DBB1-15 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約#4@10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：G15
4.備　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-16.BAR

No.: 2542 Date: 2015-08-05 Time: 11:27



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (46)A6-DBB1-16 Operator: ----------

Comments:


1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.杆件編號 ：B135
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

E:\...\DBB1-16.BAR

22-26

Imagescan Image: DBB1-17.BAR

No.: 2544 Date: 2015-08-05 Time: 11:33



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (47)A6-DBB1-17 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.杆件編號 ：B53
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置負責

E:\...\DBB1-17.BAR

Imagescan Image: DBB1-18.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (48)A6 DBB1 18 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.探查儀器　　：G2
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗區背檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-19.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (49)A6-DBB1-19 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.探查儀器　　：B71
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗區背檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-20.BAR

No.: 2551 Date: 2015-08-05 Time: 13:25



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (50)A6-DBB1-20 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.焊件編號 ：G70
4.備 註 ：d探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-28

Imagescan Image: DBB1-21.BAR

No.: 2553 Date: 2015-08-05 Time: 13:31




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (51)A6-DBB1-21 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.焊件編號 ：G96
4.備 註 ：d探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-22.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (52)A6-DBB1-22 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.補筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.材料強度　　：B197
4.備　　考　　：可探測60cm
5.本試験區域檢測位置良質

22-29

Imagescan Image: DBB1-23.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (53)A6 DBB1 23 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#10
2.補筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.材料強度　　：G246
4.備　　考　　：可探測60cm
5.本試験區域檢測位置良質

Imagescan Image: DBB1-24.BAR

No.: 2560 Date: 2015-08-05 Time: 13:53



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (54)A6-DBB1-24 Operator: ---- ----

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.柱牛編號　　：B266
4.備　　註　　：可深測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-25.BAR

No.: 2562 Date: 2015-08-05 Time: 14:00




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (55)A6-DBB1-25 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　　：G146
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-26.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (56)A6-DBB1-26 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：B127
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗係對檢測完成負責

Imagescan Image: DBB1-27.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (57)A6-DBB1-27 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：B113
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗係對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB1-28.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (58)A6-DBB1-28 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.桿件編號　　：B43
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅量測檢測位置鋼筋

Imagescan Image: DBB1-29.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (59)A6-DBB1-29 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.桿件編號　　：B41
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅量測檢測位置鋼筋

Imagescan Image: DBB1-30.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (60)A6-DBB1-30 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#10
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.焊件編號　　：G233
4.備　　註　　：可深達60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (61)A6-DCB2-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.焊件編號　　：C122
4.備　　註　　：可深達60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (62)A6-DCB2-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件強度　：C60
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗係對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (63)A6-DCB2-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.5cm
3.構件強度　：C44
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗係對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-4.BAR

No.: 2584 Date: 2015-08-05 Time: 15:04



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (64)A6-DCB2-4 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.保護層 ：C132
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-5.BAR

No.: 2586 Date: 2015-08-05 Time: 15:11




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (65)A6-DCB2-5 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.保護層 ：C77
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-6.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (66)A6-DCB2-6 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.焊作編號　：C122
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗區含檢測位置良首

Imagescan Image: DCB2-7.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (67)A6-DCB2-7 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.焊作編號　：C112
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗區含檢測位置良首

Imagescan Image: DCB2-8.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (68)A6-DCB2-8 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.本件強號 ：C117
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-9.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (69)A6-DCB2-9 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混凝強號 ：C120
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-10.BAR

No.: 2602 Date: 2015-08-07 Time: 08:59



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (70)A6-DCB2-10 **Operator:** ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5 #6
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C124
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位做負責

Imagescan Image: DCB2-11.BAR

No.: 2604 Date: 2015-08-07 Time: 09:04




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (71)A6-DCB2-11 **Operator:** ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#6
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號　：C127
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位做負責

Imagescan Image: DCB2-12.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (72)A6-DCB2-12 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混凝土編號 ：C63
4.保 護 層 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-13.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (73)A6-DCB2-13 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.混凝土編號 ：C131
4.保 護 層 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-14.BAR

No.: 2611 Date: 2015-08-07 Time: 09:25



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (74)A6-DCB2-14 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#5
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.桿件編號 ：C134
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-15.BAR

No.: 2613 Date: 2015-08-07 Time: 09:30



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (75)A6-DCB2-15 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.桿件編號 ：C120
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-16.BAR

No.: 2616 Date: 2015-08-07 Time: 09:36



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (76)A6-DCB2-16 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.副筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.埋件編號 ：C138
4.備 註 ：c探測60cm
5.本試驗僅對該測位區負責

Imagescan Image: DCB2-17.BAR

No.: 2616 Date: 2015-08-07 Time: 09:40



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (77)A6-DCB2-17 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.副筋(水平筋)：約#4@15cm
3.埋件編號 ：C139
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位區負責

Imagescan Image: DCB2-18.BAR

No.: 2620 Date: 2015-08-07 Time: 09:46



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (78)A6-DCB2-18 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#6
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C138
4.備 註 ：a_探測60cm
5.本試驗僅對該測位置負責

Imagescan Image: DCB2-19.BAR

No.: 2622 Date: 2015-08-07 Time: 09:50




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (79)A6-DCB2-19 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C99
4.備 註 ：a_探測60cm
5.本試驗僅對該測位置負責

Imagescan Image: DCB2-20.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (80)A6-DCB2-20 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱體強度　：C40
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-43

Imagescan Image: DCB2-21.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (81)A6-DCB2-21 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱體強度　：C123
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-22.BAR

No.: 2628 Date: 2015-08-07 Time: 10:10



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (82)A6-DCB2-22 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱件編號 ：C50
4.備 註 ：以探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-23.BAR

No.: 2631 Date: 2015-08-07 Time: 10:17




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (83)A6-DCB2-23 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.柱件編號 ：C123
4.備 註 ：以探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-24.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (84)A6-DCB2-24 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混凝土強度：C120
4.備　　註：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-25.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (85)A6-DCB2-25 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混凝土強度：C25
4.備　　註：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB2-26.BAR

No.: 2639 Date: 2015-08-07 Time: 10:34



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (86)A6-DCB2-26 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱仔編號　　：C127
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅量測檢測位置鋼筋

Imagescan Image: DCB2-27.BAR

No.: 2640 Date: 2015-08-07 Time: 10:40




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (87)A6-DCB2-27 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱仔編號　　：C127
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅量測檢測位置鋼筋

Imagescan Image: DCB2-28.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (88)A6-DCB2-28 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5 #10
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.混凝土種類　：C81
4.備　　註　：主探測60cm
5.本試驗為對該測位置負責

E:\品質\鋼筋\2015\DCB\DCB2-28.BAR

Imagescan Image: DCB2-29.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (89)A6-DCB2-29 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.混凝土種類　：C127
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對該測位置負責

Imagescan Image: DCB2-30.BAR

No.: 2646 Date: 2015-08-07 Time: 12:03



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (90)A6-DCB2-30 Operator: ----------

Comments:

1.土底(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號 ：C6
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-1.BAR

No.: 2975 Date: 2015-08-05 Time: 14:41




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (91)A6-DBB2-1 Operator: ----------

Comments:

1.上筋(水平筋)：約4-#6
2.垂筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.桿件編號 ：B51
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (92)A6-DBB2-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊件編號 ：G237
4.備 註 ：u[探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-3.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (93)A6-DBB2-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊件編號 ：B133
4.備 註 ：T[探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-4.BAR

No.: 2583 Date: 2015-08-05 Time: 15:02



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (94)A6-DBB2-4 Operator: ----------

Comments:


1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.柱子編號 ：GZ20
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DBB2-4.BAR

22-50

Imagescan Image: DBB2-5.BAR

No.: 2585 Date: 2015-08-05 Time: 15:09



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (95)A6-DBB2-5 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.柱子編號 ：GZ26
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DBB2-5.BAR

Imagescan Image: DBB2-6.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (98)A6-DBB2-6 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊件編號　：B262
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DBB2-6.BAR

Imagescan Image: DBB2-7.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (97)A6-DBB2-7 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊件編號　：G248
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DBB2-7.BAR

Imagescan Image: DBB2-8.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (98)A6-DBB2-8 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.材年編號 ：G263
4.儀 三 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-9.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (99)A6-DBB2-9 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.材年編號 ：G154
4.儀 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-10.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (100)A6-DBB2-10 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.桿件編號　：B42
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗區多檢測位留良質

Imagescan Image: DBB2-11.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (101)A6-DBB2-11 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.桿件編號　：G158
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗區多檢測位留良質

Imagescan Image: DBB2-12.BAR

No.: 2605 Date: 2015-08-07 Time: 09:07



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (102)A6-DBB2-12 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#8
2.帯筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.埋件番號　：B130
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-13.BAR

No.: 2608 Date: 2015-08-07 Time: 09:17




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (103)A6-DBB2-13 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.埋件編號　：G173
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-14.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (104)A6-DBB2-14 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號 ：G189
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DBB2-14.BAR

Imagescan Image: DBB2-15.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (105)A6-DBB2-15 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號 ：G187
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DBB2-15.BAR

Imagescan Image: DBB2-16.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (106)A6-DBB2-16 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.料件編號 ：B254
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-56

Imagescan Image: DBB2-17.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (107)A6-DBB2-17 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.料件編號 ：B264
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-18.BAR

No.: 2619 Date: 2015-08-07 Time: 09:44



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (108)A6-DBB2-18 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.柏牛編號 ：G120
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗體對檢側位置負責

Imagescan Image: DBB2-19.BAR

No.: 2621 Date: 2015-08-07 Time: 09:49




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (109)A6-DBB2-19 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.柏牛編號 ：G43
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗體對檢側位置負責

Imagescan Image: DBB2-20.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (110)A6-DBB2-20 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：B225
4.保 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-21.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (111)A6-DBB2-21 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：G39
4.保 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-22.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (112)A6-DBB2-22 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.配筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.橋作編號 ：B119
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-59

Imagescan Image: DBB2-23.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (113)A6-DB32-23 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.橋作編號 ：B71
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB2-24.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (114)A6-DBB2-24 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.縦筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.埋件種類　：G64
4.備　　註　：d探測60cm
5.本試験体対検測位置負表

22-60

Imagescan Image: DBB2-25.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (115)A6-DBB2-25 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.縦筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.埋件種類　：B58
4.備　　註　：d探測60cm
5.本試験体対検測位置負表

Imagescan Image: DBB2-26.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (116)A6-DBB2-26 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(水平筋)：約4 #8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.梁牛編號 ：G125
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\[illegible]\DBB2-26.BAR

22-61

Imagescan Image: DBB2-27.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (117)A6-DBB2-27 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.梁件編號 ：B145
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測時位置負責

E:\[illegible]\DBB2-27.BAR

Imagescan Image: DBB2-28.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (118)A6-DBB2-28 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號　：B196
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅作檢測位置參考

22-62

Imagescan Image: DBB2-29.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (119)A6-DBB2-29 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號　：G95
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅作檢測位置參考

Imagescan Image: DBB2-30.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (120)A6-DBB2-30 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.桿件編號　：B31
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-1.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (12')A6-DCB3-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.桿件編號　：C11
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-2.BAR

No.: 2650 Date: 2015-08-07 Time: 12:16



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (122)A6-DCB3-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號 ：C8
4.備 註 ：u採測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-3.BAR

No.: 2652 Date: 2015-08-07 Time: 12:21



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (123)A6-DCB3-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：C120
4.備 註 ：u採測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-4.BAR

No.: 2654 Date: 2015-08-07 Time: 12:27



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (124)A6-DCB3-4 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(立向筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C25
4.保　　註　：可探測60cm
5.本試驗結果檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-5.BAR

No.: 2656 Date: 2015-08-07 Time: 12:33




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (125)A6-DCB3-5 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)　約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C124
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗結果檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-6.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (126)A6-DCB3-6 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件強度 ：C27
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

22-66

Imagescan Image: DCB3-7.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (127)A6-DCB3-7 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.構件強度 ：C120
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan Image: DCB3-8.BAR

No.: 2663 Date: 2015-08-07 Time: 12:49



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (128)A6-DCB3-8 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.柱牛編號 ：C54
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗並對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-9.BAR

No.: 2666 Date: 2015-08-07 Time: 12:55



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (129)A6-DCB3-9 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.柱牛編號 ：C122
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗並對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-10.BAR

No.: 2668 Date: 2015-08-07 Time: 13:00



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (130)A6-DCB3-10 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C78
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-68

Imagescan Image: DCB3-11.BAR

No.: 2670 Date: 2015-08-07 Time: 13:05




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (131)A6-DCB3-11 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4 #8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C134
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-12.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (132)A6-DCB3-12 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.構件編號　：C86
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-13.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (133)A6-DCB3-13 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.構件編號　：C123
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-14.BAR

No.: 2677 Date: 2015-08-07 Time: 13:23



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (134)A6-DCB3-14 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#9
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混凝土編號 ：C104
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-70

Imagescan Image: DCB3-15.BAR

No.: 2680 Date: 2015-08-07 Time: 13:28




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (135)A6-DCB3-15 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混凝土編號 ：C93
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-16.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (136)A6-DCB3-16 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱体編號 ：C123
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-17.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (137)A6-DCB3-17 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約6-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱体編號 ：C123
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-18.BAR

No.: 2686 Date: 2015-08-07 Time: 13:45



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (138)A6-DCB3-18 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.埋件編號 ：C45
4.備 註 ：u_探測60cm
5.本試驗僅對探測位置負責

Imagescan Image: DCB3-19.BAR

No.: 2688 Date: 2015-08-07 Time: 13:5




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (139)A6-DCB3-19 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.埋件編號 ：C127
4.備 註 ：u探測60cm
5.本試驗僅對探測位置負責

Imagescan Image: DCB3-20.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (140)A6-DCB3-20 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱子編號 ：C131
4.備 註 可探測60cm
5.本試驗區為檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-21.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (141)A6-DCB3-21 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱子編號 ：C127
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區為檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-22.BAR

No.: 2694 Date: 2015-08-07 Time: 14:45



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (142)A6-DCB3-22 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.構件編號 ：C133
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-74

Imagescan Image: DCB3-23.BAR

No.: 2696 Date: 2015-08-07 Time: 14:51




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (143)A6-DCB3-23 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約4-#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@6.6cm
3.構件編號 ：C106
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-24.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (144)A6-DCB3-24 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約#10
2.箍筋(水平筋)：約#4@10cm
3.混凝土強度 ：C117
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅量測檢測位置良窳

22-75

Imagescan Image: DCB3-25.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (145)A6-DCB3-25 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@15cm
3.混凝土強度 ：C120
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅量測檢測位置良窳

Imagescan Image: DCB3-26.BAR

No.: 2702 Date: 2015-08-07 Time: 15:07



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (146)A6-DCB3-26 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@8.6cm
3.柱斗編號 ：C136
4.備 註 ：#探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-76

Imagescan Image: DCB3-27.BAR

No.: 2704 Date: 2015-08-07 Time: 15:13



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (147)A6-DCB3-27 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.柱斗編號 ：C133
4.備 註 ：#探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DCB3-28.BAR

No.: 2706 Date: 2015-08-07 Time: 15:19



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (148)A6-DCB3-28 Operator: ----------

Comments:

1.土筋(垂直筋)：約5-#8
2.縦筋(水平筋)：約#4@15cm
3.桿件種別　：C131
4.備　　考　：可探測60cm
5.本試験値探査検測位置負責

Imagescan Image: DCB3-29.BAR

No.: 2708 Date: 2015-08-07 Time: 15:24




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (149)A6-DCB3-29 Operator: ----------

Comments:

1.土筋(垂直筋)：約5-#8
2.縦筋(水平筋)：約#4@12cm
3.桿件種別　：C127
4.備　　考　：可探測60cm
5.本試験値探査検測位置負責

Imagescan Image: DCB3-30.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (150)A6-DCB3-30 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(垂直筋)：約5-#8
2.箍筋(水平筋)：約#4@12cm
3.梅作編號 C127
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-78

Imagescan Image: DBB3-1.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (151)A6-DBB3-1 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.梅作編號 ：B52
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-2.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (152)A6-DBB3-2 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.探針編號 ：B14
4.偏 計 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-3.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (153)A6-DBB3-3 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.探針編號 ：G164
4.偏 計 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-4.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (154)A6-DBB3-4 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.焊件鋼號 ：B58
4.備 註 可探測60cm
5.本試驗位對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-5.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (155)A6-DBB3-5 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.焊件鋼號 ：G140
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗位對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-6.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (156)A5-DBB3-6 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件混號 ：B25
4.備 註 ：n.探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-7.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (157)A6 DBB3-7 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.構件混號 ：G208
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-8.BAR

No.: 2661 Date: 2015-08-07 Time: 12:46



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (158)A6-DBB3-8 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號 ：B80
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置良真

Imagescan Image: DBB3-9.BAR

No.: 2664 Date: 2015-08-07 Time: 12:52




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (158)A6-DBB3-9 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.桿件編號 ：B154
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗區對檢測位置良真

Imagescan Image: DBB3-10.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (160)A6-DBB3-10 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊件編號　：G244
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

E:\GT4\全自動檢測系統\DBB3-10.BAR

22-83

Imagescan Image: DBB3-11.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (161)A6-DBB3-11 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.焊件編號　：B240
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-12.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (162)A6-DBB3-12 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#6
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件強度　：G135
4.備　　註　：可探測60cm
5.本試驗僅對該測定區負責

22-84

Imagescan Image: DBB3-13.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (163)A6-DBB3-13 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件強度　：B280
4.備　　註　：可探測 60cm
5.本試驗僅對該測定區負責

Imagescan Image: DBB3-14.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (164)A6-DBB3-14 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：G27
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-15.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (165)A6-DB33-15 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：B246
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-16.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (166)A6-DBB3-16 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4 #8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號：G59
4.備　　註：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位做負責

22-86

Imagescan Image: DBB3-17.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (167)A6-DBB3-17 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號：G17
4.備　　註：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位做負責

Imagescan Image: DBB3-18.BAR

No.: 2685 Date: 2015-08-07 Time: 13:43



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (168)A6-DBB3-18 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：#4-#8
2.箍筋(垂直筋)：#4@12cm
3.焊件編號 ：B103
4.保 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan Image: DBB3-19.BAR

No.: 2687 Date: 2015-08-07 Time: 13:49



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (169)A6-DBB3-19 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：#4 #8
2.箍筋(垂直筋)：#4@15cm
3.焊件編號 ：C71
4.保 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅供檢測位置參考

Imagescan Image: DBB3-20.BAR

No.: 2689 Date: 2015-08-07 Time: 13:54



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (170)A6-DBB3-20 Operator: ----------


Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.考件編號 ：B177
4.備 註 ：已探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-88

Imagescan Image: DBB3-21.BAR

No.: 2691 Date: 2015-08-07 Time: 14:38




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (171)A6-DBB3-21 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.[illegible] ：G164
4.備 註 ：已探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-22.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (172)A6-DBB3-22 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@12cm
3.格子鋼筋　：G185
4.備　　註　：正探頭60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-89

Imagescan Image: DBB3-23.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (173)A6-DBB3-23 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.格子鋼筋　：B241
4.備　　註　：斜探頭60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-24.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (174)A6-DBB3-24 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#6
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊件編號 ：G232
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-90

Imagescan Image: DBB3-25.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (175)A6-DBB3-25 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約3-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊件編號 ：G168
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-26.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (176)A6-DBB3-26 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約6-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊片編號 ：B264
4.備 註 ：4探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-27.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (177)A6 DBB3 27 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約5-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.焊片編號 ：B217
4.備 註 ：4探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-28.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0


Location: (178)A6-DBB3-28 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@20cm
3.構件編號 ：G174
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

22-92

Imagescan Image: DBB3-29.BAR




Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (179)A6-DBB3-29 Operator: ----------

Comments:

1.主筋(水平筋)：約4-#8
2.箍筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.構件編號 ：B144
4.備 註 ：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

Imagescan Image: DBB3-30.BAR



Coordinates: X = 0.00 [m] Y = 0.00 [m] Depth: max. [mm] Surface overlay: 0

Location: (180)A6-DBB3-30 Operator: ----------

Comments:

1.上筋(水平筋)：約4-#8
2.握筋(垂直筋)：約#4@15cm
3.梁件編號　　：G158
4.備　　註　　：可探測60cm
5.本試驗僅對檢測位置負責

F:\測試中\梁柱試驗\...\DBB3-30.BAR

22-93





