社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

# 附件十一：

# A 6 區地上層 T 棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

# 附件十一：

# A 6 區地上層 T 棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

# 附件十一：

# A 6 區地上層 T 棟現況調查報告書


# 鑑定會勘紀錄表

| 案件名稱 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程結構安全鑑定 | 會勘日期 | 104年6月16日 |
|---|---|---|---|
| 鑑定地點 | A6 區 T 棟 \| 樓 ~ 4 樓 | | |
| 會勘人員簽章 申請單位代表 | 李[illegible] | | |
| 會勘人員簽章 鑑定技師 | 張[illegible] 陳[illegible] | | |
| 會勘人員簽章 有人住所權或戶代表 | 劉[illegible] 宋[illegible] 張[illegible] [illegible] 李[illegible] [illegible] 6/19 | | |

會勘概述：

1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。

備註：





S123~S135

〈A6區〉T棟 1層平面圖

(夾層)


| 圖例 |
| --- |
| ← 柱、樑、結構牆 |
| ○ 平頂 T-1F-1 |



S136-S147

# (A6區)T棟 1層平面圖

| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 T-1F-2 |




S136-S147

# (A6區)T棟1層(夾層)平面圖

| 圖例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 |

T-1F-3

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之039 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓 之040 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 漸斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月19日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 1 樓 之S123 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓S125 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | √ | | | 0.6 | 0.1 | 1 | | | | | 未塗粉刷層 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月19日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 1 樓之S126 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | 0.6 | 0.1 | 1 | | | | | 樑柱剝層 |
| 2 | | V | √ | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之S127 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之 S128 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | 0.6 | 0.1 | 1 | | | | | 樑粉刷 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之S129 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 漏斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | 0.6 | 0.1 | 1 | | | | | 樑物剛屋 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之S130 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | 0.6 | 0.1 | 1 | | | | | 木梁粉刷層 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 1 樓之S131 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | 0.6 | 0.15 | 1 | | | | | 樑粉刷層 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期:　104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區 T棟 1 樓之 S132 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | v | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之S133 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | √ | | | 0.6 | 0.15 | 1 | | | | | 樑粉刷層 |
| 2 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月19日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　T棟　1　樓之S135 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | 0.6 | 0.15 | 1 | | | | | 樑柱斜向裂 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之S136 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | ✓ | | | 0.6 | 0.15 | 1 | | | | | 樑柱粉刷層 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 1 樓之S137 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | V | | | 0.6 | 0.15 | 1 | | | | | 樑柱面1層 |
| 2 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之S138 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | √ | | | 0.6 | 0.1 | 1 | | | | | 樑粉刷層 |
| 2 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之 S139 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | ✓ | | | 0.6 | 0.1 | 1 | | | | | 樑粉刷層 |
| 2 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之S140 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | 0.6 | 0.1 | 1 | | | | | 木梁粉刷層 |
| 2 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之S141 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之S142 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 測斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | v | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之S143 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構縫 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期:　104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 1 樓之S145 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期:　104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 1 樓之S146 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 1 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 2 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






〈A6區〉T棟 2層平面圖

| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 T-2F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 2 樓之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | √ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月19日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 2樓之2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 漏斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | | | v | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | v | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 2 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期:　104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 2 樓之 5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月19日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區 T棟 2樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | V | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月19日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟　2 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | v | √ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






〈A6區〉T棟 3層平面圖

| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 T-3F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 3 樓之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮溼 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | | | | V | | | | | | ✓ | | 白華 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 3 樓之 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | | | |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟　3 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | √ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 3 樓之5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區 T棟　3 樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 漏逕 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟　3 樓之 7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | | | | V | 1.2 | 0.1 | 1 | | V | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |





# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






〈A6區〉T棟 4層平面圖

| 圖例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 T-4F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 4樓 之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | √ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 4樓 之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 本欄空白 | | |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟　4樓之3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | v | √ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 1 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 2 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 4樓之5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | √ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區 T棟　4樓之　6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構縫 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 4樓之7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






〔A6區〕T棟 5層平面圖

| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 |

T-5F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 5 樓 之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 5樓之2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構縫 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | V | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表


調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟　5 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 5 樓之 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 5樓之 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 5樓之7 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






〈A6區〉T棟 6層平面圖

| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 T-6F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 6樓之1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 黴裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 2.6, 0.8 | 0.1 | 3 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | V | | 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | V | | 0.8, 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | 分戶牆、外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 外牆粉刷層裂痕淨 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 6樓之2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮溼 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | √ | | V | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | 分戶牆粉刷層裂痕。 | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 6樓之3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮濕 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梯 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6,0.8 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8,1.2 | 0.1,0.05 | 1,5 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | ✓ | ✓ | | 2.6,0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | 分戶牆外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

註:鄰客廳次臥室有1條粉刷層裂縫 0.1mm×0.6m長

外牆

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 6樓之5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 2.6,0.8 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | V | | 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | V | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | 分戶牆、外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 6樓之 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | √ | | v | | 2.6、0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | 分戶牆、外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 6樓之7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6 | 0.05 | 2 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8,2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | 分戶牆粉刷層裂痕 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 外牆粉刷層裂痕 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






〔A6區〕T棟 7層平面圖

| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 |

T-7F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 7樓之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 測斑 | 龜裂 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | 註 |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6, 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8, 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8, 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

分戶牆及外牆粉刷層裂縫

外牆粉刷層裂縫

註: 鄰客廳、次臥室外牆有2條粉刷層裂縫 0.1mm × 0.6m 長

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 1 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 2 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 7樓之2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 7樓之3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6,0.8 | 0.1 | 1,2 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | 分戶牆、外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 7樓之5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | 分戶牆、外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 7樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | | V | | 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 分戶牆與樑交處裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 本欄空白 | | |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 7樓之7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | V | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | V | | 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






# (A6區)T棟 8層平面圖

| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 |

T-8F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 8 樓之 1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6, 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 8 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | | V | | 2.6 | 0.05 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | | | | V | 2 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 廚房平頂RC表面裂縫 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 8 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | V | | 2.6, 0.8 | 0.05, 0.1 | 5 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | V | | 2.6 | 0.1 | 3 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 分戶牆、外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 1 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 2 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 8樓之5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 2.6,0.8 | 0.1 | 3 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | V | | 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | 分戶牆、外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 8樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 鏽裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | | V | | 0.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 8樓 之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | V | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | V | | 2.6,0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






〔A6區〕T棟 9層平面圖

| 圖例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 T-9F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 9樓 之 1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 2.6,0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | V | | 2.6 | 0.1 | 3 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 1 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 2 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 9樓之2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | 註 |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | √ | | V | | 2.6、0.8 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 3 | | | | V | | 0.8 | 1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

分戶牆、外牆各有2條粉刷層裂縫

外牆粉刷層裂縫

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 本欄空白 | | |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 9樓之3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | V | | 2.6, 0.8 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | V | | 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | V | | 2.6, 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 分戶牆、外牆各有2條 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | 粉刷層裂縫 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | 窗戶外牆、對門陽台外牆各有1條 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | 粉刷層裂縫 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 9樓之5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | .2 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 分戶牆粉刷層裂縫 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | 外牆粉刷層裂縫 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

註：鄰客廳次臥室外牆有1條粉刷層裂縫 0.1mm×0.6m

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 9樓之 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | | V | | 2.6,0.8 | 0.1 | 3 | | | | | 現況 |
| 3 | | | | | V | 2 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | 分戶牆、外牆粉刷龜裂縫 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | 廚房平頂混凝土表面裂縫 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區 T棟 9樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6,0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6,0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






〈A6區〉T棟 10層平面圖

| 圖例 |
| --- |
| ← 柱、樑、結構牆 |
| ○ 平頂 T-10F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 10樓之1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |


| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 漏斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | | | V | | 0.6 | 0.1 | 3 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 10樓之2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | | V | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | | | V | | 0.8, 2.2 | 0.1, 0.15 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | | | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

外牆、分戶牆粉刷層裂縫

外牆粉刷層裂縫

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 10樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8,1 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | ✓ | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 10樓 之 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梯 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | | | v | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | ✓ | ✓ | v | | 2.4 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | 窗外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 10樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 10樓之 7 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | | |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6,0.8 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8,2.4 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | 客廳及相鄰臥室各有2條窗外牆 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | 粉刷層裂縫 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | 窗外牆及外牆各有2條 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | 粉刷層裂縫 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | 窗外牆及鄰門陽台外牆各有1條 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | 粉刷層裂縫 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 11樓 之 1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 漏斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | | | v | | 0.6 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 5 | | v | ✓ | | | 窗外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 1 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 2 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 11 樓之2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | 分戶牆、外牆粉刷層裂紋多 | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | | V | | 2.4, 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | | | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 外牆粉刷層裂紋多 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 11 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | V | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | V | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | 0.1mm | x 2.6m x 1 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 11樓之5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 0.8 | 0.05 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | V | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | 窗外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 11樓之 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | | | V | | 2 | 0.15 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


分戶牆粉刷層裂縫

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 11樓之7 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | V | | 2.6, 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






# 〈A6區〉T棟 12層平面圖

| 圖 例 |
| --- |
| ← 柱、樑、結構牆 |
| ○ 平頂 |

T-12F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 12樓之1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | | | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 0.6 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 4 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 5 | | ✓ | ✓ | | | 窗外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 6 | | | | | | 以下空白 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 12樓 之 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | | | | V | 2 | 0.1 | 3 | | | V | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | 平頂粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白　漏水痕跡 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 12樓 之3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 12樓之5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | | | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 5 | | v | ✓ | | | 外牆粉刷層裂未修 | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 5 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表


調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區 T棟 12樓之 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | | V | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂紋 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 12 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | 窗外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






# (A6區)T棟 13層平面圖

| 圖例 |
| --- |
| ← 柱、樑、結構牆 |
| ○ 平頂 T-13F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 13 樓之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | 外牆水平向層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 13 樓之 2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 2.6、0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 分戶牆、外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 13樓之3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | V | | 1.2 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂痕 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 13樓之 5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.05 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | v | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 13樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | v | v | 1.5,2 | 0.1,0.15 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 13樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






# (A6區)T棟 14層平面圖

| 圖例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 T-14F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 14樓 之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | | | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂未漏 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 5 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 14樓之3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | 以下補粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | V | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 14樓之 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 0.8 | 0.1 | 6 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | 柱、外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區 T棟 14樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 14樓之7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 1 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






# (A6區)T棟 15層平面圖

| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 |

T-15F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 15 樓之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂痕 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 15 樓之 2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 鋼 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樓 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 本欄空白 | | |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 15樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 1.2 | 0.1 | 6 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

註：客廳外牆粉刷層裂縫 0.1mm × 0.8m × 1

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 1 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 2 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 15樓之5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | 外牆粉刷層剝落 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　T棟 15樓之　6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | √ | | V | | 2 | 0.1 | 3 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 本欄空白 | | |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 15樓之7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






# (A6區)T棟 16層平面圖

| 圖例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 T-16F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 16 樓之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | v | | 0.6 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | v | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 16 樓之 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 2.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 16 樓之 3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 3 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 16 樓之 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | √ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 16 樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂未逢 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲台宜住宅 A6 區 T棟 16樓之7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 3 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂痕 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






# 〔A6區〕T棟 17層平面圖

| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 T-17F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 17樓 之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全棟 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | √ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | v | v | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | v | √ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 17 樓之 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 17 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | v | | 1、2 | 0.1 | 4 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 17樓之5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | √ | √ | V | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 3 | | √ | √ | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | √ | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 17樓之 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 2.6, 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 分戶牆、外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 17樓之7 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

外牆粉刷層裂縫

保護層混凝土高板除去補

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






# (A6區)T棟 18層平面圖

| 圖 例 |
| --- |
| ← 柱、樑、結構牆 |
| ○ 平頂 T-18F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 18 樓之 1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 2.4, 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 2 | | v | v | | | 外牆、分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 18樓之 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 18樓 之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | V | | 2.3 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | 陽台外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 18樓之5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | √ | √ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | v | √ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


外牆粉刷層裂紋條

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 18 樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

3 外牆粉刷層裂約3條

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 18 樓之 7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






# 〈A6區〉T棟 19層平面圖

| 圖　例 |
| --- |
| ←— 柱、樑、結構牆 |
| ○ 平頂 T-19F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 19樓 之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | 外牆粉刷層龜裂 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 19 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | ✓ | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

T-19F-7

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 19 樓 之 3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | v | v | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | | ✓ | 1.5 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | 平頂粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟19 樓之 5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | | v | | 0.4 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | | | 外牆粉刷層裂痕 | | | | | | | 現況 |
| 4 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 19樓之 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 0.8 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 1 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 2 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 19樓 之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | v | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | ✓ | | | 外牆粉刷層裂痕連 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






〈A6區〉T棟 20層平面圖

| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 |

T-20F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 20 樓之 1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | v | | 2.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | | v | | 0.6 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | ✓ | | v | | 0.9,1.6 | 0.1 | 2 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | v | | | 分戶牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | | v | ✓ | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 20 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 20 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | ✓ | ✓ | V | | 0.8 | 0.15 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


外牆粉刷層裂縫

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 20 樓之 5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | ✓ | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 20樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 20 樓之 7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | ✓ | | V | | 0.4 | 0.1 | 1 | | | | ✓ | 現況 |
| 3 | | ✓ | ✓ | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | ✓ | 現況 |
| 4 | | V | ✓ | | | 外牆粉刷層剝落 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






〈A6區〉T棟 21層平面圖

| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、樑、結構牆 |
| ○ | 平頂 T-21F-1 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6 區 T棟 21 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | √ | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 1 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 2 | | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 21 樓之 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | | | V | | 0.8 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 本欄空白 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 21樓之3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | ✓ | V | | 1.9 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | V | | 0.4 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | | V | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 21樓之5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 21樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 T棟 21 樓之 7 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 樑 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 2 | | v | v | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | | v | v | V | | 0.4 | 0.1 | 1 | | | | | 現況 |
| 4 | | v | V | | | 外牆粉刷層裂縫 | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置:詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容:詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |

