社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

# 附件十一：

# A6區地上層J棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

# 附件十一：

# A-6區地上層J棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

# 附件十一：

## A6 區地上層 J 棟現況調查報告書

# 鑑定會勘紀錄表

| 案件名稱 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程<br>結構安全鑑定 | 會勘日期 | 104年6月16日 |
|---|---|---|---|
| 鑑定地點 | A6 區 J 棟 1F 樓 ~21 樓 | | |
| 會勘人員簽章 申請單位代表 | 高洪昌 | | |
| 會勘人員簽章 鑑定技師 | 謝祥樹 | | |
| 會勘人員簽章 所有權人或住戶代表 | 王柏涵 許富善<br>江美玲 張依仁<br>許志宏 陳志信 | | |


會勘概述：

1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。

綜修乙抽驗方式


採用

備註：




# A6區J棟1層平面圖

J-1F-1




# A6區J棟1層夾層平面圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 1 樓之 S41 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 1 樓之 S43 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 1 樓之 S43 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 1 樓之 S45 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 1 樓之 S47 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 1 樓之 S47 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 1 樓之 S48 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 1 樓之 S49 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |






# A6區J棟2層平面圖

J-2F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 2 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 2 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 2 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 2 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 2 樓之 5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 2 樓之 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片


| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





# A6區J棟3層平面圖

J-3F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月　16　日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　J　棟　3　樓之　1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 3 樓之 2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 3 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 3 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 3 樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 3 樓之 7 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |






# A6區J棟4層平面圖



J-4F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 5 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 4 樓之 2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 4 樓之 3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 4 樓之 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 4 樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 4 樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |








# A6區J棟5層平面圖

J-5F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 5 樓之 1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 5 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 5 樓之 3 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 5 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 5 樓之 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 5 樓之 6 |
|---|---|


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

工社 程團 技法 師人 公會
新北市 會會 員證 章


# 鑑定報告書現況照片


| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





# A6區J棟6層平面圖

J-6F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 6 樓之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



社團法人新北市工程技師公會

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 6 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 6 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 6 樓之 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 6 樓之 6 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 6 樓之 7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片


| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





# A6區J棟7層平面圖

J-7F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 7 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 7 樓之 2 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 7 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 7 樓之 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 7 樓之 6 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | | |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 7 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片


| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





# A6區J棟8層平面圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 8 樓之 1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 8 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 8 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 8 樓之 5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 8 樓之 6 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 8 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |








# A6區J棟9層平面圖

J-9F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 9 樓之 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 9 樓之 2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 9 樓之 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 9 樓之 3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 9 樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 9 樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |








# A6區J棟10層平面圖

J-10F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 10 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 10 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 10 樓之 3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 10 樓之 3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 10 樓之 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 10 樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片


| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





# A6區J棟11層平面圖

J-11F-1

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 11 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 11 樓之 2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 11 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

社團法人新北市結構技師公會會章

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 11 樓之 5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 11 樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 11 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |




# A6區J棟12層平面圖



J-12F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 12 樓之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 12 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 12 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 12 樓之 5 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 12 樓之 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 12 樓之 7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片


| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





# A6區J棟13層平面圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 13 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



社團法人新北市土木技師公會 工程結構鑑定

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 13 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 13 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 13 樓之 5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 13 樓之 5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 13 樓之 7 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |






# A6區J棟14層平面圖



J-14F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 14 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 14 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 14 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 14 樓之 5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 14 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片


| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





# A6區J棟15層平面圖

J-15F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 15 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 15 樓之 2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 15 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 15 樓之 5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 15 樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 15 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |






# A6區J棟16層平面圖



J-16F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 16 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 16 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




社團法人新北市結構工程技師公會

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 16 樓之 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 16 樓之 5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 16 樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 16 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |








# A6區J棟17層平面圖

J-17F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 17 樓之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 17 樓之 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 17 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 17 樓之 5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 17 樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 17 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |






# A6區J棟18層平面圖



J-18F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 18 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 18 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 18 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 18 樓之 5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 18 樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 18 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片


| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





# A6區J棟19層平面圖

J-19F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 19 樓之 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 19 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 19 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 19 樓之 5 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 19 樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 19 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |









# A6區J棟20層平面圖

J-20F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 20 樓之 1 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 20 樓之 2 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 20 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 20 樓之 5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 20 樓之 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 20 樓之 7 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |








# A6區J棟21層平面圖

J-21F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 21 樓之 1 |
|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 21 樓之 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |





| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 21 樓之 3 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 8 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 7 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 21 樓之 5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | V | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 21 樓之 6 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

本欄空白

# 建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 J 棟 21 樓之 7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 3 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 4 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 5 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 6 | V | V | | | | | | | | | | | 現況 |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |

