社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

# 附件十一：

# A 6區地上層 L 棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

# 附件十一：

# A 6 區地上層 L 棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

# 附件十一：

# A 6區地上層 L 棟現況調查報告書


# 鑑 定 會 勘 紀 錄 表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 案件名稱 | | 新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程<br>結構安全鑑定 | 會勘日期 | 104 年 6 月 9 日 |
| 鑑定地點 | | A 6 區 L 棟 樓 1 ~ 23 樓 | | |
| 會勘人員簽章 | 申請單位代表 | 高洪昌 | | |
| | 鑑定技師 | 陳永成 | | |
| | 所有權人或住戶代表 | 李柏 (林瑋煊) 王維碧 宮吉宏 (宮吉宏) 吳崇輔 | | |

會勘概述：

1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。

備註：




A6區L棟1層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之026 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住 宅 | V | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之027 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住 宅 | V | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之S99 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住 宅 | | 辦公室 | V | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

(欄位空白)

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟01樓之S100 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住宅 | | 辦公室 | V | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

(欄位空白)

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之S101 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住 宅 | | 辦公室 | V | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

(欄位空白)

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之S102 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住 宅 | | 辦公室 | V | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

(欄位空白)

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之S103 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | | 住 宅 | | 辦公室 | V | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

(欄位空白)

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 01樓 之S105 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住 宅 | | 辦公室 | V | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

(欄位空白)







# A6區L棟2層照片平面位置示意圖

L-2F-1

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟02樓之01 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | V | 其他 |


| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | |
| 6 | V | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 6 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 02樓 之02 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | V | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片


| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |






圖例

柱、梁、結構牆

平頂

# A6區L棟3層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟3樓之01 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

(欄位空白)

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟03樓之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 03樓 之03 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

(欄位空白)

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 03樓 之05 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

(欄位空白)

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 03樓 之06 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

(欄位空白)







# A6區L棟4層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 04樓 之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟04樓之02 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 04樓 之03 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | | | | | | | |
| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 | | |
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 | | |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟04樓之05 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟04樓之06 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片





| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）




| 圖　例 |
| --- |
| 柱、梁、結構牆 |
| 平頂 |

# A6區L棟5層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 05樓 之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 05樓 之02 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 05樓 之03 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 05樓 之05 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 05樓 之06 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |





| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）




| 圖 例 |
| --- |
| 柱、梁、結構牆 |
| 平頂 |

# A6區L棟6層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 06樓 之01 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 1 棟 06樓 之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 06樓 之03 |
|---|---|


| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 06樓 之05 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 06樓 之06 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







# A6區L棟7層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟07樓之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟07樓之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 07樓 之03 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 07樓 之05 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 07樓 之06 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







| 圖　例 |
| --- |
| 柱、梁、結構牆 |
| 平頂 |

# A6區L棟8層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟08樓之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 08樓 之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 08樓 之03 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 08樓 之05 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 08樓 之06 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







# A6區L棟9層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟09樓之01 |
|---|---|


| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 09樓 之02 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 09樓 之03 |
|---|---|


| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）


# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 09樓 之05 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 09樓 之06 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







# A6區L棟10層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟10樓之01 |
|---|---|


| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 10樓 之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟10樓之03 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 10樓 之05 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 10樓 之06 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







# A6區L棟11層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟11樓之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟11樓之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 11樓 之03 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟11樓之05 |
|---|---|


| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 11樓 之06 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







# A6區L棟12層照片平面位置示意圖

| 圖例 |
| --- |
| 柱、梁、結構牆 |
| 平頂 |

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 12樓 之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 12樓 之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 12樓 之03 |
|---|---|


| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 12樓 之05 |
|---|---|


| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 12樓 之06 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

L-12F-06-2

| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







# A6區L棟13層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 13樓 之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟13樓之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

L-13F-02-2

| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 13樓 之03 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 13樓 之05 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 13樓 之06 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







# A6區L棟14層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟14樓之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 14樓 之02 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | V | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟14樓之03 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 14樓 之05 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 5 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟14樓之06 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

L-14F-06-2


| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







| 圖 例 | |
|---|---|
| ← | 柱、梁、結構牆 |
| ○ | 平頂 |

# A6區L棟15層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 15樓 之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 15樓 之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 15樓 之03 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟15樓之05 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟15樓之06 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







| 圖 例 |
| --- |
| 柱、梁、結構牆 |
| 平頂 |

# A6區L棟16層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 16樓 之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 16樓 之02 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟16樓之03 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 16樓 之05 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟16樓之06 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

L-16F-06-2

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片





| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）




| 圖　例 |
| --- |
| ←柱・梁・結構牆 |
| ○　平頂 |

# A6區L棟17層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 17樓 之01 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟17樓之02 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 17樓 之03 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟17樓之05 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 17樓 之06 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片

L-17F-06-2

| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







| 圖 例 | |
|---|---|
| ⟵ | 柱、梁、結構牆 |
| ○ | 平頂 |

# A6區L棟18層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟18樓之01 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟18樓之02 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 18樓 之03 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 18樓 之05 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | | | | | | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | | | | | | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 18樓 之06 |
|---|---|


| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）








圖 例

柱、梁、結構牆

平頂

# A6區L棟19層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟19樓之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 19樓 之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 19樓 之03 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 19樓 之05 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 19樓 之06 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）








圖 例

← 柱、梁、結構牆

○ 平頭

# A6區L棟20層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 20樓 之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟20樓之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 20樓 之03 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟20樓之05 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟20樓之06 |
|---|---|


| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）







| 圖　例 |
| --- |
| ← 柱、梁、結構牆 |
| ○ 平頂 |

# A6區L棟21層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟21樓之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 21樓 之02 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 21樓 之03 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 3 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| 4 | | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
| | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 21樓 之05 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟21樓之06 |
|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片





| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）




# A6區L棟22層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟22樓之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟22樓之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 22樓 之03 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片

| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 22樓 之05 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日


| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 22樓 之06 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 | |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 | |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片





| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）




# A6區L棟23層照片平面位置示意圖

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟23樓之01 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝 | 滲 | 潮 | 龜 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | 落 | 水 | 斑 | 裂 | 註 |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟23樓之02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住宅 | | 辦公室 | | 商業 | | 其他 |

| 照片編號 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 23樓 之03 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區L棟23樓之05 |
|---|---|

| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長(m) | 寬(mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |


# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）

# 建物現況調查紀錄表

調查日期： 104 年 6 月 9 日

| 標的物之坐落 | 新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟 23樓 之06 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | V | 鋼筋混凝土 | | 鋼構造 | | 加強磚造 | | 其他 |
| 用途 | V | 住 宅 | | 辦公室 | | 商 業 | | 其他 |

| 照片 | 位置 | | | | | 裂縫 | | | 剝落 | 滲水 | 潮斑 | 龜裂 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 全景 | 梁 | 柱 | 結構牆 | 平頂 | 長 (m) | 寬 (mm) | 數量 | | | | | |
| 1 | V | | | | | | | | | | | | |
| 2 | V | | | | | | | | | | | | |
| 3 | V | | | | | | | | | | | | |
| 4 | V | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V | | | | | | | | | | | | 陽台 |
| 6 | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 1 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 2 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |




# 鑑定報告書現況照片



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 3 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編號 | 說明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 4 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



# 鑑定報告書現況照片



| 編　號 | 說　　明 | 位置：詳照片平面位置示意圖 |
|---|---|---|
| 5 | | 內容：詳建築物現況調查紀錄表 |
| | | |
| | | |



| 編　號 | 說　　明 | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

（欄位空白）