社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6 區地上層 N 棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6 區地上層 N 棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6 區地上層 N 棟現況調查報告書


鑑定會勘紀錄表

案件名稱	新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程結構安全鑑定	會勘日期	104年6月09日
鑑定地點	A6 區 N 棟 1 樓 ~ 21樓		
會勘人員簽章 申請單位代表	鄭頌毅		
會勘人員簽章 鑑定技師	李福成		
會勘人員簽章 所有權人或住戶代表	吳俊澤 6/9		


會勘概述：

1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。

備註：



A6區N棟1層平面圖



A6區N棟1層夾層平面圖

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 1 樓之 S113													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 1 樓之 S115

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V												現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 1 樓之 S116

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 1 樓之 S117

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V	V										現況
3	V												現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 1 樓之 S118

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V	V										現況
3	V	V											現況
4	V												現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 1 樓之 S119							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V	V										現況
3	V	V											現況
4	V												現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 1 樓之 S120

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V	V	V										
2	V	V	V										現況
3	V	V											現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 1 樓之 S121							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 1 樓之 S122

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V	V										現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白



A6區N棟2層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 2 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 2 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 2 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	V												現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 2 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 2 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 2 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟3層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 3 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 3 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 3 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 3 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 3 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 3 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟4層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 4 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 4 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 4 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 4 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 4 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 4 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白





A6區N棟5層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 5 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 5 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 5 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 5 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 5 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 5 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟6層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 6 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 6 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 6 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 6 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 6 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 6 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟7層平面圖

N-7F-1

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 7 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 7 樓之 02								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 7 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 7 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 7 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 7 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟8層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 8 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 8 樓之 02								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 8 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 8 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 8 樓之 06								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 8 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟9層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 9 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 9 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 9 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 9 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 9 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 9 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟10層平面圖

N-10F-1

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 10 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 10 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 10 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 10 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 10 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 10 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟11層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 11 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 11 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 11 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 11 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 11 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 11 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟12層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 12 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 12 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 12 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 12 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 12 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 12 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟13層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 13 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 13 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 13 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 13 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 13 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 13 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟14層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 14 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 14 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 14 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 14 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 14 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟15層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 15 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 15 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



社團法人中華工程技師公會驗訖
社團法人新北市結構技師公會驗訖

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 15 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 15 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

社團法人新北市結構工程技師公會

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 15 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 15 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟16層平面圖

N-16F-1

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 16 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 16 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 16 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 16 樓之 05								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 16 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



社團法人新北市結構工程技師公會鑑定章

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 16 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白



A6區N棟17層平面圖



社團法人新北市結構工程技師公會

N-17F-1

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 17 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		實值為編號5 誤值為編號6



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 17 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



社團法人新北市結構工程技師公會驗證章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 17 樓之 03								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 17 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 17 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 17 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白



A6區N棟18層平面圖



社團法人新北市結構工程技師公會收錄章

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 18 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 18 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 18 樓之 03													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 18 樓之 05								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 18 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 18 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟19層平面圖

N-19F-1

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 19 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V	V										現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 19 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 19 樓之 03								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 19 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

社團法人新北市結構工程技師公會


社團法人新北市結構工程技師公會

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 19 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 19 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V	V										現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區N棟20層平面圖

N-20F-1

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 20 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V	V										現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



社團法人新北市結構工程技師公會驗證
社團法人新北市結構工程技師公會

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 20 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 20 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V	V										現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V	V										現況
6	V	V											現況
7	V	V	V										現況
8	以下空白												
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
7		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 20 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V	V										現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 20 樓之 06								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



社團法人新北市結構工程技師公會
結構鑑定

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 20 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V	V										現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表







A6區N棟21層平面圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 21 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V												現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 21 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 21 樓之 03								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	V	V											現況
7	V	V	V										現況
8	以下空白												
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



社團法人新北市結構工程技師公會驗訖

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
7		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 21 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5		V				0.29	0.2						
6	V	V											現況
7	V	V											現況
8	V	V											現況
9	以下空白												
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
7		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
8		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 21 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V	V										現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 9 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟 21 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V	V											現況
3	V	V											現況
4	V	V											現況
5	V	V											現況
6	V	V	V										現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表

