社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：A6 西區地上層 0 棟

現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：A6 西區地上層 0 棟
現況調查報告書


鑑定會勘紀錄表

案件名稱	新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104年6月16日
鑑定地點	A6西區 0棟 1F樓 ~24樓		
會勘人員簽章 申請單位代表	同勝生代表陳宏代		
會勘人員簽章 鑑定技師	連燦		
會勘人員簽章 所有權人或住戶代表	呂紹永 林振光 王素珠 林容銘		

會勘概述：

1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。

備註：



A6 西區 0 棟 21 層照片平面位置示意圖



圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 1 樓之060

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅	V	辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												室內
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-060 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-060 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西 區 D 棟 1 樓之 061

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅	V	辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												室內
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-061 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-061 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D棟 1 樓之062

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					註
1	V												門口
2	V												室內
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-062 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-062 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 1 樓之 063

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅	V	辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												室內
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-063 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-063 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西區 D 棟 1 樓之 S191

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室	V	商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												門口
2	V												室內
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓-S191 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-01 樓- S191 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區D棟 1樓之S190

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					註
1	V												門口
2	V												室內
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-01 樓- S190 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-01 樓- S190 戶





A6 西區 0 棟 02 層照片平面位置示意圖



圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 2 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-01 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 D 棟 2 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 2 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-03 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 2 樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門D
2	V												窗戶
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 2 樓之 06
構造	V 鋼筋混凝土 ／ 鋼構造 ／ 加強磚造 ／ 其他
用途	V 住宅 ／ 辦公室 ／ 商業 ／ 其他


照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-06 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 D 棟 2 樓之07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門D
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-07 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-02 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 03 層照片平面位置示意圖



圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

0-3F-1

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0棟 3 樓之01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-03 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-03 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 3 樓之02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-03 樓-02 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-03 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6(西)區 0棟 3樓之03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												窗簾
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-03 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 D 棟 3 樓之05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門D
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 3 樓之06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-06 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 3 樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-07 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-03 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 04 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D 棟 4 樓之01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 D 棟 4 樓之02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門D
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-02 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西區 0 棟 4 樓之03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-03 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 4樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-05 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 D棟 4樓之06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門R
2	V												窗戶
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-04 樓-06 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-04 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 4 樓之07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-07 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-04 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 05 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 5 樓之01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 5 樓之02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D棟 5樓之03								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門D
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-05 樓-03 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-05 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 5樓之05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0棟 5樓之06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 6日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 5 樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-07 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-05 樓-07 戶





A6 西區 O 棟 06 層照片平面位置示意圖




圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D棟 6樓之01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門D
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-01 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西 區 0 棟 6 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-02 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 6樓之03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-06 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-06 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 6 樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-06 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 6 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-06 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-06 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 6樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-06 樓-07 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-06 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 07 層照片平面位置示意圖



圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 D棟 7樓之01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門D
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 7 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-07 樓-02 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-07 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區D棟7樓之03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0棟 7樓之05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 7 樓之06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-07 樓-06 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-07 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 7 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-07 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-07 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 08 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A5 區 0 棟 8 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 五 區 8 棟 8 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	√												門口
2	√												窗戶
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-02 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 8樓之03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3		V											鐵窗外景
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-03 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-03 戶



鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-03 戶
		鋼筋外露



編　號	說　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 8 樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-05 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D 棟 8 樓之06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西區 D 棟 8 樓之07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-08 樓-07 戶





A6 西區 O 棟 09 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西 區 0 棟 9 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 D 棟 9 樓之02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-09 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-09 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 9 樓之03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-09 樓-03 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-09 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 9 樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-09 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-09 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 9 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 9 樓之07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-07 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-09 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 10 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 10 樓之 01
構造	V 鋼筋混凝土 ／ 鋼構造 ／ 加強磚造 ／ 其他
用途	V 住宅 ／ 辦公室 ／ 商業 ／ 其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 10樓之02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-02 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D 棟 10 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-10 樓-03 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-10 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D 棟 10 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門D
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-10 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-10 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 10 樓之06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-06 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西 區 0 棟 10 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-07 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-10 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 11 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區0棟11樓之01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	~												門e
2	~												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西 區 0 棟 11 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-02 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 11 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-03 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 6 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 11 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-05 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月 16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西區 0 棟 11 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-06 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D 棟 11 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-11 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 12 層照片平面位置示意圖



圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 12樓之01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-01 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 12 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 12樓之03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 12樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 12樓之06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D棟 12樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-12 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 13 層照片平面位置示意圖



圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 13樓之01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-01 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A西 區 D 棟 13 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-02 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 D 棟 13 樓之 03								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門D
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

社團法人新北市結構技師公會 工程技師章

社團法人新北市結構技師公會驗證章

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 13 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3		√							√				
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-05 戶




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-05 戶
		剝落



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西 區 0 棟 13 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-06 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 13 樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-13 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 14 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 14 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3		√				0.4	0.1						
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-01 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-01 戶



編　號	說　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西區 0 棟 14 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6(西) 區 0 棟 14 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D 棟14 樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 14 樓之06
構造	V 鋼筋混凝土 ／ 鋼構造 ／ 加強磚造 ／ 其他
用途	住宅 ／ 辦公室 ／ 商業 ／ 其他 中控監控室

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												室內
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-06 戶
		中繼機房



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-14 樓-06 戶
		中繼機房



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0棟14樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-14 樓-07 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-14 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 15 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 15 樓之 01								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他	

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3		V											施工前
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-01 戶
		施工的鐵絲線未清除



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 15 樓之02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門12
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 15 樓之03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-03 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 15 樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門R
2	V												客廳
3		V							V				混凝土剝落
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-05 戶
		混凝土剝落



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 15 樓之06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區D棟15樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-15 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 16 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 16樓之01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D 棟 16 樓之02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-02 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 16 樓之 03													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他						


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-16 樓-03 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-16 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 16樓之05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												落塵
3		V				0.35	0.1						
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-16 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-16 樓-05 戶



鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-05 戶



編　號	說　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 114 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 16 樓之06								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西1區 0 棟 16 樓之 07								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門12
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-07 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-16 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 17 層照片平面位置示意圖



圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A棟(西) 區 0 棟 17 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區0棟17樓之02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 17 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												窗簾
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 D 棟 17 樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6(西)區 0棟 17 樓之06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-06 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 17 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門12
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-07 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-17 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 18 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6(四)區 0棟 18樓之01													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門D
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-01 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 18 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-02 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區D棟18樓之03														
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他							

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 D 棟 18 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 18 樓之 06								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他	

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-18 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-18 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 18 樓之 07								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門12
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-18 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 19 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 D 棟 19樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 19 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門b
2	✓												窗頭
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-02 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D 棟 19 樓之03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 19 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 19 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年 6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D 棟 19樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-07 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-19 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 20 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 114年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0棟 20樓之01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 6 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 D 棟 20樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-02 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 114 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 8 棟 20 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-03 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 20 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-20 樓-05 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-20 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西 區 D 棟 20樓之06								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												附2
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-20 樓-06 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-20 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 20 樓之 07								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	


照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												附近
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-20 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 21 層照片平面位置示意圖



圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

社團法人新北市建築師公會

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 D 棟 21 樓之01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 21 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 D 棟 21 樓之 03								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 21 樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 D 棟 21 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 21 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-21 樓-07 戶








圖 例	
←	柱、梁、結構牆
○	平 頂

A6 西區 0 棟 22 層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 0 棟 2樓之01														
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他							

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												窗戶
3		V											於料架頂部
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-01 戶



編　號	說　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 D 棟 22 樓之02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 D 棟 22樓之03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												窗邊
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 D 棟 22樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西 區 D 棟 22 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門12
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-06 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 西區 D 棟 22樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3		V				0.3	0.2						
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-07 戶




定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-22 樓-07 戶



編　號	說　明	

本欄空白



A6 西區 0 棟 23 層照片平面位置示意圖




圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104年6月16日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 D 棟 23樓之01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-01 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區(西) D棟 23樓之02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-02 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6西區 0 棟 23 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-03 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-03 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6區 0 棟 23 樓之 05 西

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												門口
2	V												窗旁
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-23 樓-05 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-O 棟-23 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟 23 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-06 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6(五)區 D 棟 23 樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	✓	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	✓												門口
2	✓												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-07 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-23 樓-07 戶





A6 西區 0 棟 24 層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 0 棟 24樓之01西								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3					√	0.4	0.1~0.2						
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-01 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-01 戶



鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-01 戶



編　號	說　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6 區 0 棟 24 樓之02 西													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-02 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-02 戶



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6西區 0 棟 4 樓之 03								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3					V	1.2	0.2~0.3						
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-03 戶



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-03 戶



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-03 戶



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 D棟 24樓之05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門 12
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-05 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-05 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區(五) 0 棟 24樓之06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	√	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	√												門口
2	√												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-06 戶



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-06 戶



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 16 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區 D棟 24樓之07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												門口
2	V												客廳
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-07 戶



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		A6 西區-0 棟-24 樓-07 戶

