社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6 區地上層 R 棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6 區地上層 R 棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6區地上層 R 棟現況調查報告書


鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程結構安全鑑定	會勘日期	104年6月10日
鑑定地點		A6 區 R 棟 樓 ~ 樓		
會勘人員簽章	申請單位代表	高洪昌		
	鑑定技師	林慈川		
	所有權人或住戶代表	在場人：賴昱宏		

會勘概述：

1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。

備註：





社團法人新北市結構技師公會

A6區R棟1層照片平面位置示意圖



圖例	
←	柱、梁、結構牆
○	平頂





A6區R棟1層夾層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 1 樓之 035													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅	V	辦公室		商業		其他						

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					註
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											夾層
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-035



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-035




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1 樓 R-035



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1 樓 R-035 夾層



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 1 樓之 036							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅	V	辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											夾層
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-036



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-036



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-036



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-036 夾層



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 1 樓之 037

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅	V	辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											夾層
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-037



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-037




社團法人新北市結構技師公會驗證章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓R-037



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓R-037夾層



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 1 樓之 038

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅	V	辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											夾層
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

社團法人新北市結構工程技師公會

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-038



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-038



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1 樓 R-038



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1 樓 R-038 夾層



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 1 樓之 068

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅	V	辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											夾層
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-068



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-068



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓R-068



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓R-068 夾層



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 1 樓之 069

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅	V	辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											夾層
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

社團法人新北市工程技師公會蓋章

社團法人新北市結構工程技師公會蓋章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-069



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓 R-069




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓R-069



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		1樓R-069夾層





A6區R棟2層照片平面位置示意圖



圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期：　104　年　6　月　10　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　R　棟　2　樓之　01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	測斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 2 樓之 02													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-02



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 2 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮溼	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 2 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 2 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-06



社團法人新北市結構工程技師公會驗證章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 2 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-07



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		2樓 R-07








圖　例
← 柱、梁、結構牆
○　平　頂

A6區R棟3層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 3 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 3 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 3 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓 R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 3 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 3 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 3 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3 樓 R-07




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		3樓R-07







A6區R棟4層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 4 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

社團法人新北市結構工程技師公會 鑑章

社團法人新北市結構工程技師公會 騎縫章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 4 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 4 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-03




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 4 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

社團法人新北市結構技師公會驗證章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 4 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 4 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓 R-07



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		4樓R-07








圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

A6區R棟5層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 5 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 5 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 5 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

社團法人新北市結構技師公會驗證章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-03



社團法人新北市結構技師公會聯絡章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 5 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 5 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全棟	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													


社團法人新北市結構工程技師公會驗證章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 5 樓之 07								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-07




鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-07



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		5樓R-07







A6區R棟6層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 6 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 6 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6 樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 6 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓 R-03



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓 R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 6 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓 R-05



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓 R-05



社團法人新北市結構技師公會驗證章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 6 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓R-06



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 6 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6樓R-07




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		6 樓 R-07







A6區R棟7層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期：　104　年　6　月　10　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　R　棟　7　樓之　01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 7 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓 R-02



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓 R-02



社團法人新北市結構技師公會驗證章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 7 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-03




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-03




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 7 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-05



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-05



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 7 樓之 06								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓 R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 7 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓 R-07



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓 R-07




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		7樓R-07





A6區R棟8層照片平面位置示意圖



圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 9 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 9 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 9 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 9 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲台宜住宅 A6 區 R 棟 9 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他


照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 9 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-07



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓 R-07



社團法人新北市結構工程技師公會騎縫章

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓R-07



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		8樓R-07








圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區R棟9層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期：　104　年　6　月　10　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　R　棟　9　樓之　01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 9 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 9 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 101 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 9 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 9 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-06



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-06



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓R-06



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 9 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-07




鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-07



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		9樓 R-07







A6區R棟10層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 10 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	蝕裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 10 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10樓R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 10 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 10 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10樓R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10樓R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 10 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10樓 R-06



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10樓 R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 10 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10樓R-07




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-07




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		10 樓 R-07





A6區R棟11層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期：　104　年　6　月　10　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　R　棟　11　樓之　01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11樓R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11樓R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 11 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-02




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 11 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11樓R-03



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11樓R-03



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11樓 R-03



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 11 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V				V								補痕
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11樓 R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 11 樓之 06														
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他							

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構腦	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11樓R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期：　104　年　6　月　10　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　R　棟　11　樓之　07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-07




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-07




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		11 樓 R-07







A6區R棟12層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期：　104　年　6　月　10　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　R　棟　12　樓之　01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 12 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-02




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期：　104　年　6　月　10　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　R　棟　12　樓之　03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					註
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-03



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-03



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 12 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 12 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全層	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12樓R-06



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12樓R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 12 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12樓 R-07



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12樓 R-07




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		12 樓 R-07







A6區R棟13層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 13 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 13 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13樓R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 13 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13樓R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 13 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13樓R-05



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13樓R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 13 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13樓 R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 13 樓之 07								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構腳	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13樓R-07



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13樓R-07




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-07




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		13 樓 R-07





A6區R棟14層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 14 樓之 01								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14樓R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14樓R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 14 樓之 02								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 14 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-03



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14樓R-03



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14樓R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 14 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14樓R-05



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14樓R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 14 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14樓R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期：　104　年　6　月　10　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　R　棟　14　樓之　07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											粉刷瑕疵
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14樓R-07




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		14 樓 R-07





A6區R棟15層照片平面位置示意圖



圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 15 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 15 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 15 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 15 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 15 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 15 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15樓R-07




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-07




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		15 樓 R-07





A6區R棟16層照片平面位置示意圖



圖例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 16 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			斜落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 16 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲台宜住宅 A6 區 R 棟 16 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16樓 R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16樓R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 16 樓之 05								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16樓R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16樓R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月　10　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　R　棟　16　樓之　06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 16 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16樓R-07




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		16 樓 R-07







A6區R棟17層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 17 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 17 樓之 02								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 17 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 17 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 17 樓之 06

| | | |

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-06




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-07




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		17樓R-07







A6區R棟18層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 18 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 18 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18樓R-02



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-02



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 18 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全發	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 18 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												粉刷瑕疵
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 18 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18樓R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 18 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18樓 R-07




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-07




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		18 樓 R-07





A6區R棟19層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 19 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 19 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 19 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構縫	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓R-03




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 19 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓 R-05



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓 R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 19 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 19 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19樓 R-07




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		19 樓 R-07





A6區R棟20層照片平面位置示意圖



圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

R-20F-1

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 20 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構縫	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-01




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 20 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 20 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20樓R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 20 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20樓R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20樓R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 20 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 20 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20樓R-07




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		20 樓 R-07





A6區R棟21層照片平面位置示意圖



圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

R-21F-1

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 21 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-01




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-01



建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 21 樓之 02								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	牆頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 21 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21樓R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期：　104　年　6　月　10　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　R　棟　21　樓之　05														
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他							

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 21 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 21 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4	V				V		約0.1~0.4						版微裂
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21樓R-07





鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		21 樓 R-07





A6區R棟22層照片平面位置示意圖



圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 22 樓之 01								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											粉刷瑕疵
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 22 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	樑	柱	結構縫	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22樓 R-02



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 22 樓之 03								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 22 樓之 05													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他						

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 22 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 22 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22樓R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22樓R-07




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		22 樓 R-07





A6區R棟23層照片平面位置示意圖




圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 23 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-01




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 23 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全梁	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23樓R-02




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23樓R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23樓R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 23 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											粉刷瑕疵
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23樓R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23樓R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 23 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-05




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 23 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23樓 R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 23 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											粉刷瑕疵
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23樓 R-07



社團法人新北市結構技師公會 鑑定章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		23 樓 R-07








圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

A6區R棟24層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 24 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-01



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-01



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-01



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 24 樓之 02								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-02




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-02




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-02



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-02



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 24 樓之 03								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24樓 R-03



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-03



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-03



建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月　10　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　R　棟　24　樓之　05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-05



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-05



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-05



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 24 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-06




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-06



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-06



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-06



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 10 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟 24 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途	V	住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												現況
2	V												現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-07




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-07



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-07



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		24 樓 R-07

