社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6區地上層V棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6 區地上層 V 棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6 區地上層 V 棟現況調查報告書

鑑定會勘紀錄表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104年6月12日
鑑定地點		A6 區 V 棟 >1 樓 ~ 1 樓		
會勘人員簽章	申請單位代表	陳志誠		
	鑑定技師	翁宇欣、黃立豪		
	所有權人或住戶代表	黃淑梅 黃[illegible] 林若山 [illegible]、[illegible]		

會勘概述：

1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。

備註：



A6區V棟1層照片平面位置示意圖






圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

V-1F-1





A6區V棟1層夾層照片平面位置示意圖

圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S148

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2	V												
3	V												
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S149

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2	V												
3	V												
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S150

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2	V												
3	V												
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S151

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2	V												
3	V												
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S152

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3	V												
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S153

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3	V												
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S155

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1		V	V										現況
2		V											現況
3	V												
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S156

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3	V												
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S157

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3	V												
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S158

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3	V												
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S159

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3	V												
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說　　明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號		
	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S160							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3	V												
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說　　明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號		
	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S161

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3	V												
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 S162

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V	V										現況
2		V											現況
3	V												
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 7 月 5 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 041

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V											現況
2		V	V										現況
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 7 月 5 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 1 樓(含夾層)之 042

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1		V											現況
2		V	V										現況
3		V											現況
4				V		全高	0.1~0.5						
5		V	V										現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白






圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區V棟2層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 2 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 2 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 2 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 2 樓之 05								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 2 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 2 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白






圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

A6區V棟3層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 3 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 3 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V	龜裂	0.1						
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 3 樓之 03								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 3 樓之 05								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 3 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號		位置：詳照片平面位置示意圖
1	說　　明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號		位置：詳照片平面位置示意圖
2	說　　明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 3 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　明	

本欄空白





A6區V棟4層照片平面位置示意圖

圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 4 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 4 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 4 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 4 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



社團法人新北市結構工程技師公會
社團法人新北市結構工程技師公會驗證章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 4 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 4 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白






圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區V棟5層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 5 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 5 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 5 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 5 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 5 樓之 06								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

專人新北市結構
工程技師
公會簽證章

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 5 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2					V	0.15	0.2						矽酸鈣板間隙
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

社團法人新北市結構工程技師公會 理事長






圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

A6區V棟6層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 6 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V				0.7	0.15	2條					
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 6 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 6 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 6 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

社團法人新北市結構工程技師公會 結構鑑定章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 6 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

財團法人新北市結構工程公會驗證章

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 6 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



社團法人新北市結構工程技師公會
社團法人新北市結構工程技師公會騎縫章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





A6區V棟7層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 7 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 7 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



照片 = 0_3

編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 7 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 7 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 7 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 7 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白



A6區V棟8層照片平面位置示意圖




圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 8 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

社團法人新北市結構工程技師公會

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 8 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 8 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月　12　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅　A6　區　V　棟　8　樓之　05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 8 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

土開法人新北市結構工程公會騎縫章

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 8 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	

本欄空白

新北市結構技師公會



A6區V棟9層照片平面位置示意圖



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 9 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 9 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3		V											現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



社團法人新北市結構工程技師公會
鑑定專用章

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 9 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 9 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



社團法人新北市結構工程技師公會驗證
社團法人新北市結構工程技師公會驗證章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 9 樓之 06													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 9 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



社團法人新北市結構工程技師公會鑑證章

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白






圖 例
←柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區V棟10層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 10 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 10 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 10 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 10 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 10 樓之 06								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 10 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白



A6區V棟11層照片平面位置示意圖




圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 11 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 11 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 11 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 11 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 11 樓之 06													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 11 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白






圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平　頂

A6區V棟12層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 12 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

新北市結構工程技師公會 會員

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 12 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 12 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 12 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 12 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 12 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	

本欄空白



A6區V棟13層照片平面位置示意圖



圖例
←柱、梁、結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 13 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

中國土木水利工程學會
台灣省土木技師公會
台灣省土木技師公會
台灣省結構工程技師公會

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 13 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 13 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 13 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 13 樓之 06								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 13 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




社團法人新北市結構工程技師公會附設鑑定

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	

本欄空白



A6區V棟14層照片平面位置示意圖



圖例
←柱、梁、結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 14 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 14 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 14 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 14 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 14 樓之 機房							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	以下空白												
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 14 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	

本欄空白



A6區V棟15層照片平面位置示意圖



圖例
←柱、梁、結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 15 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 15 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 15 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 15 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 15 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 15 樓之 07							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白



A6區V棟16層照片平面位置示意圖




圖 例
←柱、梁、結構牆
○ 平 頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 16 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 16 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 16 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 16 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 16 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 16 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白



A6區V棟17層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 17 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 17 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 17 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 17 樓之 05								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 17 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 17 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白






圖　例
←柱、梁、結構牆
○．平頂

A6區V棟18層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 18 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 18 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3		V											現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 18 樓之 03							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 18 樓之 05							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 18 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 18 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白





圖例
←柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區V棟19層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 19 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 19 樓之 02							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		(標示牌應為 V 棟 19F-02 誤植為 19F-01)




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		(標示牌應為 V 棟 19F-02 誤植為 19F-01)



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		(標示牌應為 V 棟 19F-02 誤植為 19F-01)



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 19 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 19 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 19 樓之 06

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3		V											現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 19 樓之 07								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白



A6區V棟20層照片平面位置示意圖




圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 20 樓之 01

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 20 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3		V											現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 20 樓之 03								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 20 樓之 05								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V				0.7	0.1						
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 20 樓之 06							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3					V								現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 20 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	

本欄空白



A6區V棟21層照片平面位置示意圖



圖例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 21 樓之 01							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4					V								現況
5					V								現況
6		V											現況
7	以下空白												
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 21 樓之 02

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3	以下空白												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 21 樓之 03

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 21 樓之 05

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6	以下空白												
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 21 樓之 06								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2		V											現況
3		V											現況
4	以下空白												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 12 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟 21 樓之 07

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5	以下空白												
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表

