社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6 區地上層 E 棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6 區地上層 E 棟現況調查報告書

社團法人新北市結構工程技師公會

New Taipei City Structural Engineers Association

附件十一：

A 6 區地上層 E 棟現況調查報告書


鑑 定 會 勘 紀 錄 表

案件名稱		新北市板橋區浮洲合宜住宅新建工程 結構安全鑑定	會勘日期	104 年 6 月 11 日
鑑定地點		A6 區 E 棟 1 樓 ~23 樓		
會勘人員簽章	申請單位代表			
	鑑定技師			
	所有權人住戶代表	住戶代表委託張簽到 陳文慶 曹靖子		

會勘概述：

1.本日至鑑定標的物現場會勘拍照並記錄。

備註：



A6區E棟1層照片平面位置示意圖






圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平　頂





A6區E棟1夾層照片平面位置示意圖




圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S78							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S79							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S80							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4	V												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S81							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S82							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4	V												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S83							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S85

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4	V												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 S86							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 O18							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5	V												
6		V	V										現況
7		V	V										現況
8		V	V										現況
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 O19								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5		V	V										現況
6		V	V										現況
7		V	V										現況
8		V	V										現況
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 020							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3	V												
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 021							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3	V												
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 O22							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3	V												
4		V											現況
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 1 樓之 O23							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3	V												
4	V												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
7		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
8		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
7		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
8		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表





鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表





A6區E棟2層照片平面位置示意圖




圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

E-2F-1

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 2 樓之 E1

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 2 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 2 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表


調查日期:　104　年　6　月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 2 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白






圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區E棟3層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 3 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 3 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 3 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 3 樓之 E5								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白





圖例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區E棟4層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 4 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 4 樓之 E2

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 4 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11　日


標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 4 樓之 E5

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

A6區E棟5層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 5 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 5 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 5 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 5 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白



A6區E棟6層照片平面位置示意圖




圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 6 樓之 E1								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 6 樓之 E2								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 6 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 6 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖　例

←柱、梁、結構牆

○　平頂

A6區E棟7層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 7 樓之 E1								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 7 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 7 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表


調查日期:　104　年　6　月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 7 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖 例
← 柱、梁、結構牆
○ 平 頂

A6區E棟8層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 8 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 8 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 8 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 8 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖　例

柱、梁、結構牆

平頂

A6區E棟9層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 9 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 9 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 9 樓之 E3

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 9 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平　頂

A6區E棟10層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 10 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 10 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 10 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表


調查日期:　104　年　6　月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 10 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白






圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

A6區E棟11層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 11 樓之 E1

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 11 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 11 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 11 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他


照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白





圖例
←柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區E棟12層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 12 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 12 樓之 E2

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 12 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 12 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

A6區E棟13層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 13 樓之 E1								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 13 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 13 樓之 E3								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 13 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

A6區E棟14層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 14 樓之 E1

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3	V												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 14 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 14 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 14 樓之 E5								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白



A6區E棟15層照片平面位置示意圖




圖　例
← 柱、梁、結構牆
○ 平　頂

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 15 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 15 樓之 E2															
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他								
用途		住宅		辦公室		商業		其他								

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 15 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 15 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

A6區E棟16層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 16 樓之 E1

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片編號	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 16 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 16 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 16 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白





圖例
← 柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區E棟17層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 17 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 17 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 17 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表


調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 17 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編　號	說　　明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖　例

←柱、梁、結構牆

○　平頂

A6區E棟18層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 18 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 18 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 18 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 18 樓之 E5													
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白





圖例
←柱、梁、結構牆
○ 平頂

A6區E棟19層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 19 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 19 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 19 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 19 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖　例

←柱、梁、結構牆

○　平　頂

A6區E棟20層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 20 樓之 E1

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 20 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 20 樓之 E3								
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他	
用途		住宅		辦公室		商業		其他	

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 20 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

A6區E棟21層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 21 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 21 樓之 E2

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 21 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 21 樓之 E5														
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途		住宅		辦公室		商業		其他							

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖　例

←柱、梁、結構牆

○　平頂

A6區D棟22層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 22 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 22 樓之 E2							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 22 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 22 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編　號	說　　明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白






圖　例
←柱、梁、結構牆
○　平頂

A6區E棟23層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 23 樓之 E1							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 23 樓之 E2

構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期:　104　年　6　月 11　日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 23 樓之 E3							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 11 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6 區 E 棟 23 樓之 E5							
構造	V	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他
用途		住宅		辦公室		商業		其他

照片	位置					裂縫			剝落	滲水	潮斑	龜裂	備註
編號	全景	梁	柱	結構牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量					
1	V												
2	V												
3		V											現況
4		V											現況
5		V											現況
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表




鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	

本欄空白

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表




編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
4		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	

本欄空白